DELEGHE

Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Annalisa Conforti
peo: annalisa.conforti@beniculturali.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ancona e Pesaro-Urbino
peo: sabap-an-pu@beniculturali.it

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
peo: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 - "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO IN PENNE" - COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO (FM) - Id. Decreto 395/2020: 351 CUP B57H20009440001 - CIG: 8843566587 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, vista la nota prot. CGRTS-0005012-P-26/02/2022, con la quale è convocata la seduta della Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza, per l'approvazione del progetto esecutivo del seguente *"Intervento di miglioramento sismico della chiesa di San Pietro in Penne" - Comune di Montefalcone Appennino (FM) - Id. Decreto 395/2020: 351 - CUP B57H20009440001 - CIG: 8843566587*. Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo, per il giorno 10 marzo 2022 alle ore 9:30

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Annalisa Conforti, in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 08/03/2022 15:50:37

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001
Certif. Accredia RT-21 N. 25917/12/S

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
TOSCANA – MARCHE - UMBRIA
SEDE COORDINATA DI ANCONA
C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Raffaele Moschella
SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMAMENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO IN PENNE - COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO (FM) CUP: B57H20009440001 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo Id. Decreto 395/2020: 351

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 10 marzo p.v. per l'esame del progetto in argomento, si comunica che il funzionario di questo Provveditorato che parteciperà alla conferenza in collegamento da remoto è l'ing. Raffaele Moschella (raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 3384101513).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)

GIOVANNI
SALVIA
MiMS
02.03.2022
09:10:04
GMT+01:00

R M/rm

REGIONE MARCHE

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

ID: 1883018|03/09/2021
|AAD
-

Al Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Ing. Stefano Babini

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente *"è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato*", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Stefano Babini, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Daniela Del Bello.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti

Il Vice Commissario
Francesco Acquaroli

Firmato digitalmente da
Francesco Acquaroli
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

60125 Ancona – via Gentile da Fabriano 9
Tel. +39 071 8062319 – 2727
presidente@regione.marche.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0005015-P-26/02/2022

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Alla Dirigente del
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia
f.pazzaglia@governo.it

OGGETTO: Delega per l'Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 10 marzo 2022 la Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201, e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 182/2022;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-sexies all'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 53/2018 e 63/2018, recante "*Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i...*", ed in particolare gli articoli 3, co.5 e 4 co. 3;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 10 marzo 2022, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per gli interventi:

- **O.C. 107/2020 - "Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Valfornace – MC" – Soggetto attuatore USR Marche**

- **O.C. 105/2020 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO IN PENNE"**
  COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO
  CUP B57H20009440001
  Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
  Id. Decreto 395/2020: 351
- **O.C. 64/2019 – O.C. 109/2020 *"Via Ussita verso Visso – caduta massi"* (Ord. 109/20 Id n. 973, Id Reg. 550) nel Comune di Visso (MC), Soggetto attuatore Comune di Visso MC;**
- **O.C. n. 64/2018. "Intervento di completamento dissesto idrogeologico – messa in sicurezza Villa da Piedi" Comune di Bolognola (MC) – id. ord. (109/2020): n. 982/2020 - Soggetto Attuatore: Comune di Bolognola**

DELEGA

L'Ing Francesca Pazzaglia, Dirigente del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale:

- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 10 marzo 2022 per gli interventi di cui sotto;

- ad esprimere in maniera univoca e vincolante il parere di competenza per la conferenza del medesimo giorno per gli interventi:

- **O.C. 107/2020 - "Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Valfornace – MC" – Soggetto attuatore USR Marche**
- **O.C. 105/2020 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO IN PENNE"**
  COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO
  CUP B57H20009440001
  Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
  Id. Decreto 395/2020: 351
- **O.C. 64/2019 – O.C. 109/2020 *"Via Ussita verso Visso – caduta massi"* (Ord. 109/20 Id n. 973, Id Reg. 550) nel Comune di Visso (MC), Soggetto attuatore Comune di Visso MC;**
- **O.C. n. 64/2018. "Intervento di completamento dissesto idrogeologico – messa in sicurezza Villa da Piedi" Comune di Bolognola (MC) – id. ord. (109/2020): n. 982/2020 - Soggetto Attuatore: Comune di Bolognola**

Il Presidente della Conferenza permanente
On.le Avv. Giovanni Legnini

LEGNINI GIOVANNI
24.02.2022 19:28:08
GMT+00:00

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "*Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*".

Ordinanza commissariale n. 105/2020 "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*"

PROGETTO ESECUTIVO "**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO IN PENNE**" – COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 351

CUP B57H20009440001

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Fermo		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 351/2020		
Indirizzo immobile:	Via San Pietro – Comune di Montefalcone Appennino (FM)		
Dati catastali:	foglio: 13	part: B	sub:
Georeferenziazione	Lat. 42.98837	Long. 13.45859	
Intervento:	☐ pubblico ☐ privato ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	☐ Rafforzamento locale ☒ Miglioramento sismico ☐ Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non vincolati e nel caso di edifici strategici) ☐ Demolizione e ricostruzione		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Geom Demetrio Catalini		

Importo intervento assegnato con Decreto Commissariale n. 395/2020	Importo progetto	Importo intervento progetto esecutivo a seguito di verifica dell'USR Marche
€ 550.000,00	**€ 550.000,00**	**€ 550.000,00**

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

O.C. 84/2019 *"Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell'Ordinanza n. 38/17."*

O.C. 105/2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*" in particolare l'articolo 9 che abroga l'O.C.84/2019 e l'articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 *"Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana."* e relativi allegati.

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0003440	09/02/2022	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

II – VERIFICA ISTRUTTORIA

Come previsto dall'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"* ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l'art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,** secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 09/02/2022 prot. CGRTS-0003440-A il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: "*OCSR n. 105/2020 - **COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO (FM) -** ID SISMAPP 6112 **- Chiesa S. Pietro in Penne -** Interventi di miglioramento sismico - **PROPOSTA DI APPROVAZIONE** - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/444*" **(in allegato)** oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6112, con medesimo protocollo;

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** *con ID 2145608 del 11/01/2022, l'Ufficio Sismica ha rilasciato il* ***parere istruttorio*** su progetto esecutivo con il quale "*si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:*
  - Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti."; **in allegato**
- ***Comune di Montefalcone Appennino (FM): parere favorevole*** *relativamente alla conformità urbanistica con prescrizioni di tipo operativo;* **in allegato**
- ***MIC – SABAP AP-FM-MC:*** *Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. acquisito con prot. USR 8385 del 28/01/2022. Nella predetta autorizzazione vengono citate prescrizioni e condizioni;* **in allegato**

Fermo restando quanto dichiarato dall'USR Marche con parere istruttorio tecnico amministrativo contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 0003440 del 09/02/2022, in merito alla *verifica della completezza, congruità e ammissibilità*, si rimettono al Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 16/2017 le seguenti valutazioni:

III – VALUTAZIONI FINALI

In merito al progetto esecutivo in oggetto, *si conferma la* ***completezza, congruità e ammissibilità a contributo*** come da esito istruttorio dell'USR Marche.

Per quanto di competenza, richiamate le valutazioni sopra riportate, in merito al progetto esecutivo inerente l'**"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA S. PIETRO IN PENNE" – Comune di MONTEFALCONE APPENINO (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 351 -** Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
CUP B57H20009440001 - O.C. 105/2020

si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Si raccomanda ai fini dell'ammissibilità a contributo di rendicontare all'USR competente, contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo, come previsto all'allegato B dell'Ordinanza 105/2020, tutte le spese indicate del quadro tecnico economico allegato.

Roma, 08/03/2022

Il Funzionario
Ing. Ilaria Pascucci

Firmato digitalmente da
Ilaria Pascucci
T = Ingegnere
Data e ora della firma: 09/03/2022 14:04:15

Il Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia

francesca pazzaglia
10.03.2022
08:45:02
GMT+00:00

"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA S. PIETRO IN PENNE" – Comune di MONTEFALCONE APPENINO (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 351 - CUP B57H20009440001 - O.C. 105/2020

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

ALLEGATO 1

QUADRO TECNICO ECONOMICO

	LAVORI	**Importo di progetto**	**Importo ammesso a contributo a seguito di istruttoria dell'USR**
A1	IMPORTO LAVORI	298.681,52 €	298.681,52 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	81.902,37 €	81.902,37 €
A=A1+A2	**TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI**	**380.583,89 €**	**380.583,89 €**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti	4.594,12 €	4.594,12 €
B2	Spese tecniche per Progettazione, DL, CSP e CSE, Collaudo (inclusi oneri previdenziali)	62.025,58 €	62.025,58 €
B3	Spese tecniche Geologo (inclusi oneri previdenziali)	8.277,63 €	8.277,63 €
B4	Spese massime rendicontabili in sede di SAL	19.335,93 €	19.335,93 € (*)
B5	IVA su spese tecniche (22% B2 - B3 – B4)	17.807,99 €	17.807,99 €
B6	Rilievi accertamenti e indagini (inclusi IVA)	12.107,99 €	12.107,99 €
B7	Onorario Ufficio dell'RTP	7.208,76 €	7.208,76 €
B8	IVA SU A (10%)	38.059,38 €	38.059,38 €
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)**	**169.416,11 €**	**169.416,11 €**
C=A+B	**TOTALE**	**550.000,00 €**	**550.000,00 €**

(*) ***B4 Spese massime rendicontabili in sede di SAL*** il progettista ha dichiarato (con nota prot. USR 148875 del 21/12/2021) che tale importo *"fa riferimento all'art. 4, Allegato A, dell'OCSR 108/2020, il quale prevede un rimborso delle spese tecniche sostenute pari al 20% del compenso per importi lavori fino a 500.000,00 €."*

"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA S. PIETRO IN PENNE" – Comune di MONTEFALCONE APPENINO (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 351 - CUP B57H20009440001 - O.C. 105/2020

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

ALLEGATO 2
ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

N°	CODICE FILE	TITOLO DELL'ELABORATO	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	20060 DPROG PE00		CGRTS-0003440-A-09/02/2022
2	490.20.40-2020-OPSUAM-444	Parere progetto esecutivo	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
3		Contratto tipo ORD. 105 rel 28 04 2021 N.03 -Ing.Balducci	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
4	D1	Domanda di concessione contributo	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
5		Dichiarazione-Balducci	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
6		Dichiarazione-D_Angelo	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
7		Dichiarazione-Pasquare	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
8	ER_000_0_0	Elenco Elaborati	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
9	ER_110__110_0	Note sulle integrazioni richieste dalla Soprintendenza	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
10	ER_110__5_0	Relazione Generale	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
11	ER_110_105_0	Denuncia Lavori	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
12	ER_110_61_0	Integrazioni Relazione di Calcolo	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
13	ER_120__10_0	Capitolato Speciale d'appalto – Parte Tecnica	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
14	ER_120__5_0	Capitolato Speciale d'appalto – Parte Amministrativa	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
15	ER_130__10_0	Elenco Prezzi	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
16	ER_130__20_0	Stima Manodopera	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
17	ER_130__25_0	Stima Costi Sicurezza	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
18	ER_130__30_0	Quadro Economico	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
19	ER_130_40_0	Integrazione Computo metrico	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
20	ER_130_5_0	Computo metrico	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
21	ER110 100 0	Relazione Progetto Preliminare	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
22	ER110 100	Relazione tecnica illustrativa sulle opere strutturali	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
23	ER110 15 0	Relazione tecnico illustrativa opere architettoniche e interventi di restauro	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
24	ER110 20 0	Relazione Storica Artistica	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
25	ER110 25 0	Schede Sintetiche Inventario	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
26	ER110 30 0	Richiesta autorizzazione beni culturali	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
27	ER110 35 0	Documentazione Fotografica	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
28	ER110 40 0	Relazione Geologica e Sismica	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
29	ER110 45 0	Report indagini strutturali e sulle fondazioni	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
30	ER110 50 0	Asseverazione del progettista	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
31	ER110 55 0	Scheda Sinottica	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
32	ER110 60 0	Relazione di Calcolo	CGRTS-0003440-A-09/02/2022

33	ER110 65 0	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
34	ER110 70 0	Relazione sui materiali	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
35	ER110 75 0	Valutazione sulla sicurezza	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
36	ER110 80 0	Relazione sulla gestione delle materie	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
37	ER110 85 0	Relazione sintetica	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
38	ER110 90 0	Relazione Vulnerabilità	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
39	ER110 95 0	Allegati	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
40	ER130 15 0	Analisi Prezzi	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
41	ER130 35 0	Parcelle	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
42	ER500 5 0	Piano di Manutenzione	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
43	ET_310_100_0	Stato eseguito: rilievo geometrico e immagini nuvola di punti, planimetria impalcato volte e interno campanile Q: +6.20, planimetria impalcato copertura e interno campanile Q: +8.40	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
44	ET_310_105_0	Stato eseguito: rilievo geometrico e immagini della nuvola di punti, planimetria copertura e interno campanile Q: +11.55, planimetria cella campanaria Q: +13.94, planimetria copertura campanile	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
45	ET_310_110_0	Stato eseguito: rilievo geometrico, sezione AA; sezione FF	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
46	ET_310_115_0	Stato eseguito: quadro fessurativo, sezione BB, sezione CC, sezione DD, sezione EE	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
47	ET_310_120_0	Stato eseguito: rilievo geometrico, sezione GG; sezione HH	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
48	ET_310_125_0	Stato eseguito: rilievo geometrico, prospetto 1, prospetto 2	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
49	ET_310_130_0	Stato eseguito: rilievo geometrico, prospetto 3, prospetto 4, prospetto 5, prospetto 6	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
50	ET_310_135_0	Stato eseguito: rilievo geometrico, prospetto 7, prospetto 8	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
51	ET_310_95_0	Stato eseguito: rilievo geometrico e immagini nuvola di punti, planimetria aula Q: +1.94 e Q: +5.14	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
52	ET_320__40_0	Progetto strutturale part costr 1,2,3	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
53	ET_320__45_0	Progetto strutturale part costr 4,5,6	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
54	ET_320__50_0	Progetto strutturale part costr 7,8,9	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
55	ET_320_10_0	Progetto strutturale carpenteria quota +5.14	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
56	ET_320_15_0	Progetto strutturale carpenteria quota +6.20	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
57	ET_320_20_0	Progetto strutturale carpenteria quota +8.40	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
58	ET_320_25_0	Progetto strutturale carpenteria quota +11.55	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
59	ET_320_30_0	Progetto strutturale carpenteria quota +13.94	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
60	ET_320_35_0	Progetto strutturale carpenteria quota copertura	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
61	ET_320_36_0	Progetto strutturale sezioni con interventi	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
62	ET_320_37_0	Progetto strutturale sezioni con interventi	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
63	ET_320_38_0	Progetto strutturale prospetti con interventi	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
64	ET_320_39_0	Progetto strutturale prospetti con interventi	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
65	ET_320_5_	0 Progetto strutturale carpenteria quota +1.94	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
66	ET_380__45_0	Saggi Stratigrafici	CGRTS-0003440-A-09/02/2022

67	ET_380_10_0	Int.Restauro 2	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
68	ET_380_15_0	Int.Restauro 3	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
69	ET_380_20_0	Int.Restauro 4	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
70	ET_380_25_0	Int.Restauro 5	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
71	ET_380_30_0	Int.Restauro 6	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
72	ET_380_35_0	Int.Restauro 7	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
73	ET_380_5_0	Int.Restauro 1	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
74	ET210 5 0	Inquadramento territoriale	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
75	ET310 10 0	Planimetrie2D 2	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
76	ET310 15 0	Planimetrie2D 3	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
77	ET310 20 0	Sezioni2D 1	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
78	ET310 25 0	Sezioni2D 2	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
79	ET310 30 0	Sezioni2D 3	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
80	ET310 35 0	Quadro fessurativo 1	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
81	ET310 40 0	Quadro fessurativo 2	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
82	ET310 45 0	Quadro fessurativo-3	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
83	ET310 5 0	Planimetrie2D-1	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
84	ET310 50 0	Quadro fessurativo-4	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
85	ET310 55 0	Quadro fessurativo 5	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
86	ET310 60 0	Prospetti2D 1	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
87	ET310 65 0	Prospetti2D 2	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
88	ET310 70 0	Prospetti2D 3	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
89	ET310 75 0	Sistemi anticaduta in copertura	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
90	ET310 80 0	Prospetti2D-1materico	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
91	ET310 85 0	Prospetti2D-2materico	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
92	ET310 90 0	Prospetti2D-3materico	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
93	ET380 40 0	DemolizioniRicostruzioni	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
94	ET400 10 0	Piano di sicurezza e Coordinamento	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
95	ET400 15 0	Fascicolo dell_opera	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
96	ET400 20 0	Layout di cantiere e Opere provvisionali	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
97	ET400 5 0	ronoprogramma dei lavori	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
98		Modalità affidamento incarico	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
99		Parere -Comune - San Pietro	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
100		Proposta di approvazione_San Pietro in Penne_FM	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
101	Prot_1095_2022	Montefalcone Appennino_art.21_San Pietro_ integrazioni	CGRTS-0003440-A-09/02/2022
102	Prot_25212_2021	Montefalcone Appennino_art.21	CGRTS-0003440-A-09/02/2022

CGRTS-0003440
-A-09/02/2022

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
MARCHE - SISMA 2016

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Fermo
RTP Demetrio Catalini
Pec: economato.diocesifermo@legalmail.it
economato.diocesifermo@legalmail.it

OGGETTO: Ordinanza n.**105/2020** *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"* e s.m.i.
Comune di Montefalcone Appennino - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Fermo
ID opera 6112 - Denominazione dell'intervento S. PIETRO
Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/444
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	Ordinanza 105
DENOMINAZIONE INTERVENTO	S. PIETRO
ID ORDINANZA	351
ID SISMAPP	6112
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Fermo
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Demetrio Catalini
CUP	B57H20009440001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	28/10/2021
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	01/02/2022

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.
La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, cosi come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6112

1 - Prot_25212_2021_Montefalcone Appennino_art.21_San Pietro_v2.pdf
2 - 490.20.40-2020-OPSUAM-444_Parere progetto esecutivo.pdf
3 - E_R_110__61_0 IntRelCalcolo.pdf.p7m.p7m.p7m
4 - E_R_110_105_0 DenLavori.pdf.p7m.p7m
5 - E_T_310_95_0 SE Plan.pdf.p7m.p7m

6 - E_T_310_100_0 SE Plan.pdf.p7m.p7m
7 - E_T_310_105_0 SE Plan.pdf.p7m.p7m
8 - E_T_310_110_0 SE Sezioni.pdf.p7m.p7m
9 - E_T_310_115_0 SE Sezioni.pdf.p7m.p7m
10 - E_T_310_120_0 SE Sezioni.pdf.p7m.p7m
11 - E_T_310_125_0 SE Prospetti.pdf.p7m.p7m
12 - E_T_310_130_0 SE Prospetti.pdf.p7m.p7m
13 - E_T_310_135_0 SE Prospetti.pdf.p7m.p7m
14 - E_R_130_40_0 RelIntComputo.pdf.p7m.p7m
15 - E_T_320_35_0 Progetto strutturale carpenteria quota copertura.pdf.p7m.p7m
16 - E_T_320_36_0 Progetto strutturale sezioni con interventi.pdf.p7m.p7m
17 - E_T_320_37_0 Progetto strutturale sezioni con interventi.pdf.p7m.p7m
18 - E_T_320_38_0 Progetto strutturale prospetti con interventi.pdf.p7m.p7m
19 - E_T_320_39_0 Progetto strutturale prospetti con interventi.pdf.p7m.p7m
20 - E_T_380_5_0 Int.Restauro 1.pdf.p7m.p7m
21 - E_T_380_10_0 Int.Restauro 2.pdf.p7m.p7m
22 - E_T_380_15_0 Int.Restauro 3.pdf.p7m.p7m
23 - E_T_380_20_0 Int.Restauro 4.pdf.p7m.p7m
24 - E_T_380_25_0 Int.Restauro 5.pdf.p7m.p7m
25 - E_T_380_30_0 Int.Restauro 6.pdf.p7m.p7m
26 - E_T_380_35_0 Int.Restauro 7.pdf.p7m.p7m
27 - 35 D1 Domanda di concessione contributo.pdf.p7m.p7m
28 - 20060 DPROG PE00--.pdf.p7m
29 - DEFINITIVO - CONTRATTO TIPO ORD. 105 rel 28 04 2021 N.03 ULTIMA VERSIONE ING.BALDUCCI ARCH.p7m.p7m
30 - Dichiarazione-Balducci.pdf.p7m
31 - Dichiarazione-D_Angelo.pdf.p7m
32 - Dichiarazione-Pasquare.pdf.p7m
33 - ER110 15 0 RelArchRest.pdf.p7m.p7m.p7m
34 - ER110 20 0 RelStoricaArtistica.pdf.p7m.p7m.p7m
35 - ER110 25 0 SchedeSinteticheInventario.pdf.p7m.p7m.p7m
36 - ER110 30 0 RichBBCC.pdf.p7m.p7m.p7m
37 - ER110 35 0 DocFotografica.pdf.p7m.p7m.p7m
38 - ER110 40 0 RelGeolSism.pdf.p7m.p7m.p7m
39 - ER110 45 0 IndStruFond.pdf.p7m.p7m.p7m
40 - ER110 50 0 Asseverazione del progettista.pdf.p7m.p7m.p7m
41 - ER110 55 0 SchSinottica.pdf.p7m.p7m.p7m
42 - ER110 60 0 Relazione di Calcolo.pdf.p7m.p7m.p7m
43 - ER110 65 0 Relazione geotecnica e sulle fodazioni.pdf.p7m.p7m.p7m
44 - ER110 70 0 Relazione sui materiali.pdf.p7m.p7m.p7m
45 - ER110 75 0 Valutazione sulla sicurezza.pdf.p7m.p7m.p7m
46 - ER110 80 0 Relazione sulla gestione delle materie.pdf.p7m.p7m.p7m
47 - ER110 85 0 Relazione sintetica.pdf.p7m.p7m.p7m
48 - ER110 90 0 RelazioneVulnerabilita.pdf.p7m.p7m.p7m
49 - ER110 95 0 Allegati.pdf.p7m.p7m.p7m
50 - ER110 100 0 RelProgPreliminare.pdf.p7m.p7m.p7m
51 - ER110 100 Relazione tecnica illustrativa sulle opere strutturali.pdf.p7m.p7m.p7m
52 - ER130 15 0 AnalisiPrezzi.pdf.p7m.p7m.p7m
53 - ER130 35 0 Parcelle.pdf.p7m.p7m.p7m
54 - ER500 5 0 Piano di Manutenzione.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
55 - ET210 5 0 Inquadramento territoriale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
56 - ET310 5 0 Planimetrie2D-1.pdf.p7m.p7m.p7m
57 - ET310 10 0 Planimetrie2D 2.pdf.p7m.p7m.p7m
58 - ET310 15 0 Planimetrie2D 3.pdf.p7m.p7m.p7m
59 - ET310 20 0 Sezioni2D 1.pdf.p7m.p7m.p7m

60 - ET310 25 0 Sezioni2D 2.pdf.p7m.p7m.p7m
61 - ET310 30 0 Sezioni2D 3.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
62 - ET310 35 0 Quadro fessurativo 1.pdf.p7m.p7m.p7m
63 - ET310 40 0 Quadro fessurativo 2.pdf.p7m.p7m.p7m
64 - ET310 45 0 Quadro fessurativo-3.pdf.p7m.p7m.p7m
65 - ET310 50 0 Quadro fessurativo-4.pdf.p7m.p7m.p7m
66 - ET310 55 0 Quadro fessurativo 5.pdf.p7m.p7m.p7m
67 - ET310 60 0 Prospetti2D 1.pdf.p7m.p7m.p7m
68 - ET310 65 0 Prospetti2D 2.pdf.p7m.p7m.p7m
69 - ET310 70 0 Prospetti2D 3.pdf.p7m.p7m.p7m
70 - ET310 75 0 Sistemi anticaduta in copertura.pdf.p7m.p7m.p7m
71 - ET310 80 0 Prospetti2D-1materico.pdf.p7m.p7m.p7m
72 - ET310 85 0 Prospetti2D-2materico.pdf.p7m.p7m.p7m
73 - ET310 90 0 Prospetti2D-3materico.pdf.p7m.p7m.p7m
74 - ET380 40 0 DemolizioniRicostruzioni.pdf.p7m.p7m.p7m
75 - ET400 5 0 Cronoprogramma dei lavori.pdf.p7m.p7m.p7m
76 - ET400 10 0 Piano di sicurezza e Coordinamento.pdf.p7m.p7m.p7m
77 - ET400 15 0 Fascicolo dell_opera.pdf.p7m.p7m.p7m
78 - ET400 20 0 Layout di cantiere e Opere provvisionali.pdf.p7m.p7m.p7m
79 - modalita_ affidamento incarico.docx.p7m.p7m
80 - Proposta di approvazione_San Pietro in Penne_FM.pdf
81 - Prot_1095_2022_Montefalcone Appennino_art.21_San Pietro_integrazioni.pdf
82 - E_R_000_0_0 ElencElab.pdf.p7m.p7m.p7m
83 - E_R_110__5_0 RelGenerale.pdf.p7m
84 - E_R_110__110_0 Note sulle integrazioni richieste dalla Soprintendenza.pdf.p7m
85 - E_R_120__5_0 CapitolatoAmministrativa.pdf.p7m
86 - E_R_120__10_0 CapitolatoTecnica.pdf.p7m
87 - E_R_130__5_0 Computo.PDF.p7m
88 - E_R_130__10_0 ElencoPrezzi.PDF.p7m
89 - E_R_130__20_0 StimaManodopera.PDF.p7m
90 - E_R_130__25_0 StimaCostiSicurezza.PDF.p7m
91 - E_R_130__30_0 QuadroEconomico.pdf.p7m
92 - E_T_320__5_0 Progetto strutturale carpenteria quota +1.94.pdf.p7m.p7m
93 - E_T_320__10_0 Progetto strutturale carpenteria quota +5.14.pdf.p7m.p7m
94 - E_T_320__15_0 Progetto strutturale carpenteria quota +6.20.pdf.p7m.p7m
95 - E_T_320__20_0 Progetto strutturale carpenteria quota +8.40.pdf.p7m.p7m
96 - E_T_320__25_0 Progetto strutturale carpenteria quota +11.55.pdf.p7m.p7m
97 - E_T_320__30_0 Progetto strutturale carpenteria quota +13.94.pdf.p7m.p7m
98 - E_T_320__40_0 Progetto strutturale parti costr 1,2,3.pdf.p7m.p7m
99 - E_T_320__45_0 Progetto strutturale part costr 4,5,6.pdf.p7m.p7m
100 - E_T_320__50_0 Progetto strutturale part costr 7,8,9.pdf.p7m.p7m
101 - E_T_380__45_0 SaggiStratigrafici.pdf.p7m.p7m
102 - San Pietro.pdf

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica

ID: 2198567|08/02/2022
|RAF
-

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020
COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO (FM)
ID SISMAPP 6112 - **Chiesa S. Pietro in Penne**
Interventi di miglioramento sismico
PROPOSTA DI APPROVAZIONE
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/444

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
OCSR	n. 105/2020		
Id. Decreto 395/2020	n. 351		
Soggetto Attuatore	Arcidiocesi di Fermo		
Denominazione Chiesa	San Pietro in Penne		
Indirizzo	Via S. Pietro, Comune di Montefalcone Appennino (FM)		
Dati Catastali	Fg. 13	Part. B	Sub.
Geolocalizzazione	42.98837, 13.45859 (desunta dalla documentazione progettuale)		
Tipo di intervento	Miglioramento sismico		
Livello di progettazione	ESECUTIVO		
CUP	B57H20009440001		
CIG	8843566587		
SOGGETTI COINVOLTI			
Tecnici incaricati RTP	Geom. Demetrio Catalini		
Progettisti	Arch. Fabio Pasquarè, Ing. Marco Balducci		
Direttore dei lavori	Arch. Fabio Pasquarè, Ing. Marco Balducci		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
D.L. n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
OCSR n. 84 del 2.8.2019	art.14, 13, 12		
OCSR n. 105 del 17.9.2020	art.4,9		
OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4	
ATTI VARI			
Ordinanza sindacale di inagibilità	n. 7/2016 Prot. N°1998	Comune di Montefalcone Appennino (FM)	
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC	n. 4 del 12/01/2017	Esito: Inagibile	
PROTOCOLLI			

Prot.	**Oggetto**	**Mittente/Soggetto interessato**
n. 125164 del 28/10/2021	PROGETTO	ARCIDIOCESI DI FERMO
n. 128295 del 05/11/2021	INTEGRAZIONI PROGETTO	ARCIDIOCESI DI FERMO
n. 148875 del 21/12/2021	INTEGRAZIONI PROGETTO	ARCIDIOCESI DI FERMO
n. 151585 del 30/12/2021	INTEGRAZIONI PROGETTO	ARCIDIOCESI DI FERMO
n. 9444 del 01/02/2022	INTEGRAZIONI PROGETTO	ARCIDIOCESI DI FERMO

PARERI/AUTORIZZAZIONI

	Ente competente	***Oggetto***
1	COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO	Conformità urbanistica DPR 380/2001
2	SABAP MARCHE	Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
3	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile per le aree Ascoli Piceno e Fermo	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. <u>Descrizione dello stato attuale:</u>

Il fabbricato è sito nel centro storico del Comune di Montefalcone Appennino in Via San Pietro e risulta composto da un unico corpo di fabbrica, avente forma sostanzialmente rettangolare.

La chiesa è ubicata nella parte più alta del paese e per via della sua collocazione orografico urbana non è addossata ad altre strutture, eccezion fatta per l'ambulatorio medico costruito in aderenza alla cappella laterale a sud, ma al contrario è contornata da spazi pubblici sistemati a giardino o piazza, tra i quali spicca l'affaccio panoramico ad ovest verso i monti sibillini.

La chiesa è costituita da una navata unica con abside semicircolare, transetto e l'adiacente locale adibito a sacrestia; in continuità vi è la torre campanaria.

La chiesa presenta strutture portanti in muratura di pietrame costituita da pietre e laterizi; le fondazioni risultano realizzate in pietrame della stessa tipologia delle murature soprastanti, con un approfondimento di circa 20 cm dal piano campagna. All'interno della navata vi sono delle colonne in muratura che sostengono la struttura lignea di controsoffitto voltato e archi in muratura su cui scaricano le travi di copertura. E' presente su tutta la chiesa un controsoffitto in canne e gesso a livello del sottotetto sorretto da costolature in legno.

La copertura è costituita da capriate lignee che sostengono una doppia orditura lignea e pianellato, mentre nelle porzioni laterali del transetto e nell'abside è presente una doppia orditura lignea e pianellato.

Il locale sacrestia presenta una copertura di fattura moderna in laterocemento. La torre campanaria presenta solai intermedi in legno e tavolato ammalorati, mentre in sommità vi è una volta in muratura che funge da calpestio della cella campanaria; quest'ultima è costituita da quattro colonne e una copertura in laterocemento.

2. <u>Descrizione dei danni</u>:

Il quadro fessurativo della chiesa mostra un danneggiamento tipico di tali tipologie di immobili; in particolare le lesioni di maggiore gravità risultano interessare le pareti laterali in adiacenza all'abside e l'abside stesso, ove sono presenti lesioni passanti verticali e diagonali; ulteriori lesioni sono presenti in corrispondenza delle aperture e delle intersezioni murarie. Le volte leggere in canne e gesso del sottotetto risultano distaccate dalle murature e ampiamente fessurate con porzioni localizzate di intonaco in precaria stabilità. Le colonne in muratura risultano interessate da lesioni ad andamento verticale e distacco di intonaco. Ammaloramenti diffusi sono presenti nelle strutture lignee di copertura che presentano anche collegamenti reciproci non idonei. La torre campanaria presenta solai lignei di interpiano ammalorati e privi di

collegamenti efficaci, mentre le murature della cella campanaria presentano lesioni in corrispondenza degli angoli interni e degli archi.

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi previsti dal progetto sono volti alla conservazione ed al recupero dei materiali originali, alla conservazione delle tipologie costruttive e del funzionamento strutturale originario, con il supporto e l'introduzione di nuovi materiali innovativi, valutati alla luce di criteri di compatibilità e durabilità nel tempo in relazione alla materia storica originaria su cui si va ad intervenire.
Il progetto volge alla riparazione degli elementi danneggiati ed al miglioramento sismico del fabbricato, che essendo in presenza di vincolo storico artistico può derogare da predefiniti valori minimi, rimuovendo, per quanto possibile, le principali vulnerabilità statiche e sismiche riscontrate. La strategia progettuale intrapresa consiste innanzitutto nella riparazione degli elementi danneggiati dal sisma, al fine di ripristinare la situazione preesistente, e quindi di procedere al rafforzamento delle strutture al fine di conseguire il miglioramento sismico incrementando la capacità ultima dell'edificio in termini di resistenza e duttilità, sempre nel rispetto del valore storico artistico del bene monumentale, seguendo le indicazioni riportate nelle Linee Guida Beni Culturali (Direttiva PCM 9.2.2011), per eliminare le carenze strutturali dell'edificio senza peraltro stravolgere il comportamento globale di quest'ultimo.
Gli interventi di progetto devono, per tipologia, materiale, modalità esecutiva, necessariamente rispettare tutti gli elementi di pregio presenti all'interno e all'esterno del manufatto e pertanto, pur intervenendo per rimuovere le carenze strutturali presenti e per incrementare la resistenza e duttilità delle murature, come richiesto dalle vigenti normative tecniche, non si potranno tuttavia eseguire interventi che alterino lo stato dei luoghi a livello estetico e formale.
Gli interventi strutturali da eseguirsi sulle murature dovranno avere come punto fermo il mantenimento dell'integrità di ogni elemento di pregio presente.
In particolare il progetto prevede:

- Riparazione delle murature con tecnica dello scuci - cuci
  La riparazione di tutte le murature danneggiate, prive di affreschi, verrà effettuata mediante interventi localizzati di scuci-cuci eseguiti con pietre di recupero che per il paramento faccia a vista dovranno essere tipologicamente identiche a quelle esistenti e malta idraulica a base di pura calce naturale avente caratteristiche chimico fisiche compatibili con la muratura esistente. La risarcitura delle lesioni di lieve entità, che interessano solamente i ricorsi di malta, verrà effettuata con semplice stuccatura, nel caso di lesioni capillari, mentre con interventi di sigillatura, mediante malta a base di calce naturale, e messa in forza delle lesioni con cunei in acciaio o scaglie di materiale lapideo qualora le fessure risultino essere più profonde. La sarcitura delle lesioni verrà effettuata arretrando di circa un centimetro il livello del riempimento della fuga, al fine di effettuare poi la stuccatura finale con materiale di tipologia e colorazione analoga all'esistente da eseguirsi a cura di un restauratore edile o operaio specializzato dell'impresa.

- Consolidamento della muratura mediante iniezione a bassa pressione di malte a base di pura calce naturale
  L'incremento di omogeneità, compattezza, resistenza e duttilità delle murature sarà perseguito mediante iniezioni di malta a base di pura calce idraulica naturale, esente sali, secondo il reticolo di iniezione e le fasi esecutive descritte nel particolare costruttivo. Tutte le perforazioni saranno eseguite a sola rotazione al fine di non danneggiare la muratura. Ove le stuccature risultino carenti, si procederà a realizzarne di nuove per evitare percolazioni di malta durante le fasi di iniezione. Tutte le operazioni di iniezione saranno eseguite dall'esterno, ad eccezione delle pareti in adiacenza all'edificio contiguo e nelle porzioni dell'abside e torre campanaria controterra, al fine di non arrecare danni alle stuccature interne.

- Rinforzo colonne in muratura
  Le colonne in muratura saranno preliminarmente rinforzate mediante iniezione di malta a base di pura calce naturale a bassa pressione al fine di saturare i vuoti presenti evidenziati dalle indagini eseguite.

- Consolidamento degli archi in muratura e soprastanti pareti di sottotetto mediante applicazione di rasatura a base di calce naturale armata con rete in fibra di basalto
  L'intervento di consolidamento degli archi e delle soprastanti murature portanti si realizzerà attraverso l'applicazione di un sistema di rinforzo FRCM costituito da una rasatura di ridotto spessore (1 cm) in malta

bicomponente a base di calce idraulica armata con rete in fibra di basalto e connessa alla muratura mediante corde sfioccate in fibra di basalto in fori iniettati con resina epossidica. Il sistema di rinforzo proposto garantisce un sensibile incremento di resistenza e duttilità della struttura, senza alterarne in maniera significativa la rigidezza. Il sistema di rinforzo proposto, prevede, dopo aver eseguito la pulitura e regolarizzazione eventuale del supporto, la realizzazione di una rasatura armata su tutta la superficie dell'elemento curvo e della soprastante parete, avente uno spessore pari ad 1 cm all'interno del quale viene inserita la rete in fibra di basalto.

- Consolidamento delle volte leggere di sottotetto in canne e gesso mediante applicazione di nastri in fibra di vetro all'estradosso
  L'intervento di consolidamento delle strutture voltate di controsoffitto in gesso e canne presenti a livello del sottotetto prevederà, in primo luogo, la sostituzione localizzata di porzioni eventualmente ammalorate di costolature o tambocci impiegando nuovi elementi in pioppo solidarizzati mediante resina epossidica agli esistenti. Le porzioni esistenti necessarie di consolidamento saranno rinforzate applicando localmente tessuto in fibra di vetro impregnato con resina epossidica fluida. Le porzioni fortemente lesionate o parzialmente crollate dell'involucro in canne e gesso saranno riparata invece impiegando una stuoia in juta e tessuto in fibra di vetro. Successivamente alla riparazione, sarà eseguito un intervento di consolidamento generalizzato dell'impalcato in oggetto mediante applicazione all'estradosso di un reticolo di nastri in fibra di vetro e realizzazione di ancoraggi mediante corde sfioccate in fibra di vetro al fine di garantire un adeguato grado di vincolo delle centine lignee alla muratura.

- Rifacimento delle coperture lignee
  Per quanto riguarda le coperture lignee si prevede la loro integrale sostituzione con nuove coperture analoghe alle preesistenti in legno e tavolato. Si è preferito sostituire il pianellato con il tavolato al fine di ridurre i carichi permanenti in copertura anche alla luce del fatto che tale copertura è completamente nascosta alla vista dal sottotetto. Saranno quindi posizionate nuove capriate lignee in castagno e una nuova orditura secondaria con al di sopra il tavolato irrigidito dal posizionamento all'estradosso di nastri forati in acciaio inox collegati all'impalcato; in corrispondenza dell'abside, l'irrigidimento sarà invece garantito dal posizionamento di un doppio tavolato incrociato. Perimetralmente verrà posizionato un cordolo in acciaio costituito da un piatto collegato alle murature sottostanti mediante perfori armati disposti a quinconce di altezza sfalsata al fine di non realizzare piani di taglio preferenziali. In corrispondenza di elementi svettanti in muratura o salti di quota tra le coperture adiacenti verrà impiegato un cordolo in acciaio costituito da un profilato angolare al posto del piatto.

- Inserimento intelaiatura metallica all'interno della cella campanaria e posizionamento cordolo in acciaio sommitale
  Relativamente alla cella campanaria si procederà all'inserimento di una intelaiatura interna, non visibile dal di fuori, costituita da profilati in acciaio angolari saldati tra loro in opera e collegati alle murature mediante perfori armati; il collegamento avverrà sia in verticale lungo i maschi murari che in orizzontale, alla base e in sommità, per ricucire l'intera cella. In sommità verrà inoltre posizionato un cordolo in acciaio per collegare la copertura alla sottostante muratura mediante perforazioni armate.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n.669 del 20 giugno 2017 e n. 1364 del 11 novembre 2019, l'Ufficio speciale per la ricostruzione ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 2145608|11/01/2022) con il quale "si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme

tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: - Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti";

- Con nota USR n. 2482 del 12/01/2022 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Con prot. n. 9444 del 01/02/2022 i progettisti hanno inoltrato le controdeduzioni in risposta al parere rilasciato dalla soprintendenza;
- Con nota USR n. 11812 del 07/02/2022, vista la documentazione integrativa inviata dai tecnici, è pervenuto il parere favorevole rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Con nota USR n. 8385 del 28/01/2022 è pervenuto il parere di Conformità urbanistica DPR 380/2001 rilasciato dal Comune di Montefalcone Appennino con prescrizioni di tipo operativo;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia, approvato con Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 e ss.mm.ii.; sono inoltre presenti voci desunte dal Prezziario Regionale Marche 2020 ed alcuni Nuovi Prezzi corredati di idonea Analisi Prezzi;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota acquisita al prot. USR n. 125164 del 28/10/2021;
- Con perizia asseverata acquisita al prot. USR 125164 del 28/10/2021, il tecnico Ing. Marco Balducci ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Chiesa S. Pietro in Penne;
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020, con dichiarazione acquisita al prot. USR 125164 del 28/10/2021 il progettista Ing. Marco Balducci ha dichiarato che: *"il progetto risulta conforme al punto 4, Allegato C dell'ordinanza n.105 del 22 agosto 2020, come modificato dall'art. 14, comma 4, dell'ordinanza n. 111/2020, che recita: Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico artistica e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.";*

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	**IMPORTI**	**AMMESSO A CONTRIBUTO**
A1	**IMPORTO LAVORI**	€ 298.681,52	€ 298.681,52
A2	**COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)**	€ 81.902,37	€ 81.902,37
A=A1+A2	**TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA**	**€ 380.583,89**	**€ 380.583,89**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 4.594,12	€ 4.594,12

B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P., C.S.E., collaudo statico, oneri previdenziali inclusi)	€ 62.025,58	€ 62.025,58
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 8.277,63	€ 8.277,63
B4	Spese massime rendicontabili in sede di SAL	€ 19.335,93	€ 19.335,93
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2 - B3 – B4)	€ 17.807,71	€ 17.807,71
B6	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 12.107,99	€ 12.107,99
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 7.208,76	€ 7.208,76
B8	IVA su A (10%)	€ 38.058,39	€ 38.058,39
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)**	**€ 169.416,11**	**€ 169.416,11**
C=A+B	**TOTALE**	**€ 550.000,00**	**€ 550.000,00**

Si evidenzia che relativamente al punto ***B4 Spese massime rendicontabili in sede di SAL*** il progettista ha dichiarato (con nota prot. USR 148875 del 21/12/2021) che tale importo *"fa riferimento all'art. 4, Allegato A, dell'OCSR 108/2020, il quale prevede un rimborso delle spese tecniche sostenute pari al 20% del compenso per importi lavori fino a 500.000,00 €."*

2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

Id. Decreto 395/2020:	***351***	
Importo programmato decreto 395/2020	€ 550.000,00	
Costo dell'intervento da progetto	€ 550.000,00	
Importo ammissibile a contributo	€ 550.000,00	
Altri finanziamenti	Nessun finanziamento concorrente	

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del miglioramento sismico della Chiesa S. Pietro in Penne;
Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;
Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di S. Pietro in Penne" sita nel Comune di Montefalcone Appennino (FM), per un importo complessivo di euro **550.000,00** a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20, come da Q.E.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il tecnico istruttore: Ing. Alfonsi Cinzia

IL DIRIGENTE

P.F. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Andrea Crocioni

Documento informatico firmato digitalmente

Allegati:

A) TAVOLE DI PROGETTO

Prot. USR n. 125164 del 28/10/2021

- 20060 DPROG PE00--;
- DEFINITIVO - CONTRATTO TIPO ORD. 105 rel 28 04 2021 N.03 ULTIMA VERSIONE ING.BALDUCCI ARCH;
- Dichiarazione-Balducci;
- Dichiarazione-D_Angelo;
- Dichiarazione-Pasquare;
- ER110 15 0 RelArchRest;
- ER110 20 0 RelStoricaArtistica;
- ER110 25 0 SchedeSinteticheInventario;
- ER110 30 0 RichBBCC;
- ER110 35 0 DocFotografica;
- ER110 40 0 RelGeolSism;
- ER110 45 0 IndStruFond;
- ER110 50 0 Asseverazione del progettista;
- ER110 55 0 SchSinottica;
- ER110 60 0 Relazione di Calcolo;
- ER110 65 0 Relazione geotecnica e sulle fodazioni;
- ER110 70 0 Relazione sui materiali;
- ER110 75 0 Valutazione sulla sicurezza;
- ER110 80 0 Relazione sulla gestione delle materie;
- ER110 85 0 Relazione sintetica;
- ER110 90 0 RelazioneVulnerabilita;
- ER110 95 0 Allegati;
- ER110 100 0 RelProgPreliminare;
- ER110 100 Relazione tecnica illustrativa sulle opere strutturali;
- ER130 15 0 AnalisiPrezzi;
- ER130 35 0 Parcelle;
- ER500 5 0 Piano di Manutenzione;
- ET210 5 0 Inquadramento territoriale;
- ET310 5 0 Planimetrie2D-1;
- ET310 10 0 Planimetrie2D 2;
- ET310 15 0 Planimetrie2D 3;
- ET310 20 0 Sezioni2D 1;
- ET310 25 0 Sezioni2D 2;
- ET310 30 0 Sezioni2D 3;
- ET310 35 0 Quadro fessurativo 1;
- ET310 40 0 Quadro fessurativo 2;
- ET310 45 0 Quadro fessurativo-3;
- ET310 50 0 Quadro fessurativo-4;
- ET310 55 0 Quadro fessurativo 5;
- ET310 60 0 Prospetti2D 1;
- ET310 65 0 Prospetti2D 2;
- ET310 70 0 Prospetti2D 3;
- ET310 75 0 Sistemi anticaduta in copertura;
- ET310 80 0 Prospetti2D-1materico;

- ET310 85 0 Prospetti2D-2materico;
- ET310 90 0 Prospetti2D-3materico;
- ET380 40 0 DemolizioniRicostruzioni;
- ET400 5 0 Cronoprogramma dei lavori;
- ET400 10 0 Piano di sicurezza e Coordinamento;
- ET400 15 0 Fascicolo dell_opera;
- ET400 20 0 Layout di cantiere e Opere provvisionali;
- modalita_ affidamento incarico;

Prot. USR n. 128295 del 05/11/2021

- 35 D1 Domanda di concessione contributo;

Prot. USR n. 148875 del 21/12/2021

- E_R_130_40_0 RelIntComputo;
- E_T_320_35_0 Progetto strutturale carpenteria quota copertura;
- E_T_320_36_0 Progetto strutturale sezioni con interventi;
- E_T_320_37_0 Progetto strutturale sezioni con interventi;
- E_T_320_38_0 Progetto strutturale prospetti con interventi;
- E_T_320_39_0 Progetto strutturale prospetti con interventi;
- E_T_380_5_0 Int.Restauro 1;
- E_T_380_10_0 Int.Restauro 2;
- E_T_380_15_0 Int.Restauro 3;
- E_T_380_20_0 Int.Restauro 4;
- E_T_380_25_0 Int.Restauro 5;
- E_T_380_30_0 Int.Restauro 6;
- E_T_380_35_0 Int.Restauro 7;

Prot. USR n. 151585 del 30/12/2021

- E_R_110__61_0 IntRelCalcolo;
- E_R_110_105_0 DenLavori;
- E_T_310_95_0 SE Plan;
- E_T_310_100_0 SE Plan;
- E_T_310_105_0 SE Plan;
- E_T_310_110_0 SE Sezioni;
- E_T_310_115_0 SE Sezioni;
- E_T_310_120_0 SE Sezioni;
- E_T_310_125_0 SE Prospetti;
- E_T_310_130_0 SE Prospetti;
- E_T_310_135_0 SE Prospetti;

Prot. USR n. 9444 del 01/02/2022

- E_R_000_0_0 ElencElab;
- E_R_110__5_0 RelGenerale;
- E_R_110__110_0 Note sulle integrazioni richieste dalla Soprintendenza;
- E_R_120__5_0 CapitolatoAmministrativa;
- E_R_120__10_0 CapitolatoTecnica;
- E_R_130__5_0 Computo;

- E_R_130__10_0 ElencoPrezzi;
- E_R_130__20_0 StimaManodopera;
- E_R_130__25_0 StimaCostiSicurezza;
- E_R_130__30_0 QuadroEconomico;
- E_T_320__5_0 Progetto strutturale carpenteria quota +1.94;
- E_T_320__10_0 Progetto strutturale carpenteria quota +5.14;
- E_T_320__15_0 Progetto strutturale carpenteria quota +6.20;
- E_T_320__20_0 Progetto strutturale carpenteria quota +8.40;
- E_T_320__25_0 Progetto strutturale carpenteria quota +11.55;
- E_T_320__30_0 Progetto strutturale carpenteria quota +13.94;
- E_T_320__40_0 Progetto strutturale parti costr 1,2,3;
- E_T_320__45_0 Progetto strutturale part costr 4,5,6;
- E_T_320__50_0 Progetto strutturale part costr 7,8,9;
- E_T_380__45_0 SaggiStratigrafici;

B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA

Id. USR n. 2145608 del 11/01/2022

- 490.20.40-2020-OPSUAM-444_Parere progetto esecutivo;

C) PARERE SABAP

Prot. USR n. 2482 del 12/01/2022 – PARERE SABAP

- Prot_25212_2021_Montefalcone Appennino_art.21_San Pietro_v2;

Prot. USR n. 11812 del 07/02/2022 – PARERE SABAP

- Prot_1095_2022_Montefalcone Appennino_art.21_San Pietro_integrazioni;

D) PARERE COMUNE

Prot. USR n. 8385 del 28/01/2022 – PARERE COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO

- San Pietro;

ID: 2145608|11/01/2022
|RAF
-

Al tecnico istruttore
Ing. Cinzia Alfonsi

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.
Comune di Montefalcone Appennino- ID: 6112 – "Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Pietro in Penne".
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/444
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 56271 del 12/05/2021, prot. n. 57561 del 14/05/2021, prot. n. 59866 del 20/05/2021, prot. n. 125164 del 28/10/2021, prot. n. 128295 del 05/11/2021. prot. n. 148875 del 21/12/2021, prot. n. 151585 del 30/12/2021			
Committente	Arcidiocesi di Fermo			
Lavori di	Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Pietro in Penne			
Indirizzo	Via S. Pietro, Comune di Montefalcone Appennino (FM)			
Dati Catastali	Foglio 13	Mappale B	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.			
Tipo di intervento	Nuova costruzione ☐	Adeguamento sismico ☐	Miglioramento sismico ☒	Intervento locale ☐
Progettista strutture in opera	Ing. Marco Balducci	**Direttore dei lavori in opera**	Ing. Marco Balducci	
Progettista strutture prefabbricate		**Direttore dei lavori str. pref.**		
Appaltatore lavori strutture prefabbricate		**Collaudatore statico**	Arch. Andrea Alfieri	
Appaltatore dei lavori in opera	Da individuare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019

n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata**,** Geom. Demetrio Catalini, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Ing. Marco Balducci incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Ing. Cinzia Alfonsi;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Fabio Pasquarè

Progettista strutturale: Ing. Marco Balducci

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Marco Balducci

Collaudatore statico: Arch. Andrea Alfieri

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i., con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 125164 del 28/10/2021:

1. Dichiarazione del progettista Ordinanza n.105 Allegato C, punto 4;
2. Relazione geologica e sismica;
3. Report indagini strutturali e sulle fondazioni;
4. Relazione di calcolo strutturale;
5. Stato di fatto tabulati di calcolo;
6. Stato di progetto tabulati di calcolo;
7. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
8. Relazione sui materiali;
9. Valutazione sulla sicurezza;
10. Relazione sintetica;
11. Relazione sulla vulnerabilità;
12. Piano di manutenzione;
13. Inquadramento territoriale.

Documentazione acquisita con prot. n. 148875 del 21/12/2021:

1. Relazione generale e tecnico illustrativa;
2. Carpenteria Quota +1,94 con individuazione degli interventi strutturali – Progetto strutturale;
3. Carpenteria Quota +5,14 con individuazione degli interventi strutturali – Progetto strutturale;
4. Carpenteria Quota +6,20 con individuazione degli interventi strutturali – Progetto strutturale;
5. Carpenteria Quota +8,40 con individuazione degli interventi strutturali – Progetto strutturale;
6. Carpenteria Quota +11,55 con individuazione degli interventi strutturali – Progetto strutturale;
7. Carpenteria Quota +13,94 con individuazione degli interventi strutturali – Progetto strutturale;
8. Carpenteria Quota Copertura con individuazione degli interventi strutturali – Progetto strutturale;
9. Sezioni con individuazione degli interventi- Sezione CC – Progetto strutturale;
10. Sezioni con individuazione degli interventi- Sezione AA – Sezione BB – Progetto strutturale;

11. Prospetti con individuazione degli interventi- Prospetto 01– Prospetto 02 – Progetto strutturale;
12. Prospetti con individuazione degli interventi- Prospetto 03– Prospetto 04 – Progetto strutturale;
13. Particolari costruttivi n.1,2,3 – Progetto strutturale;
14. Particolari costruttivi n.4,5,6 – Progetto strutturale;
15. Particolari costruttivi n.7,8,9 – Progetto strutturale.

Documentazione acquisita con prot. n. 151585 del 30/12/2021:

16. Planimetria Aula Q+1,94 e Q+5,14 - Stato Eseguito;
17. Planimetria impalcato volte e interno campanile Q+6.20-Planimetria impalcato copertura e interno campanile Q+8.40 – Stato Eseguito;
18. Planimetria copertura e interno campanile Q+11,55- Planimetria cella campanaria Q+13,94-Planimetria copertura campanile – Stato Eseguito;
19. Sezione AA-Sezione FF – Stato Eseguito;
20. Sezione BB -Sezione CC- Sezione DD – Sezione EE – Stato Eseguito;
21. Sezione GG – Sezione HH – Stato Eseguito;
22. Prospetto 1 – Prospetto 2 – Stato Eseguito;
23. Prospetto 3-Prospetto 4- Prospetto 5 – Prospetto 6 – Stato Eseguito;
24. Prospetto 7-Prospetto 8 – Stato Eseguito;
25. Integrazione alla relazione di calcolo strutturale.

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

1. Rifacimento della copertura e delle opere complementari ad essa connesse;
2. Consolidamento di tutto l'insieme delle murature portanti perimetrali (aula e torre campanaria) e delle colonne interne mediante iniezioni con legante idraulico compatibile;
3. Cuci – scuci;
4. Consolidamento degli archi trasversali mediante sistema in FRCM;
5. Demolizione e ricostruzione di tutti gli orizzontamenti della torre campanaria;
6. Inserimento intelaiatura metallica all'interno della cella campanaria e posizionamento cordolo in acciaio sommitale;
7. Consolidamento delle volte leggere di sottotetto in canne e gesso mediante applicazione di nastri in fibra di vetro all'estradosso;
8. Rifacimento delle coperture lignee.

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "***il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate***", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "***il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale***";

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica *(modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica)*, firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 10/01/2022

Ing. Maria Giuseppina Ballatori

Titolare di P.O: Attività di Genio Civile per le aree di Ascoli Piceno e Fermo

Comune di Montefalcone Appennino

Provincia di Fermo

Prot. 263

Montefalcone Appennino, lì 28/01/2022

Spett.le
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche
Area Ascoli Piceno –Fermo
Pec: regione.marche.usr@emarche.it

E p.c.
Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016
c/o Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche
PEC: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

Soprintendenza, Archeologia, Belle arti e paesaggio per le provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
PEC:mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it

Arcidiocesi di Fermo
c/o Arch. Fabio Pasquarè
PEC: fabio.pasquare@archiworldpec.it

OGGETTO:	MONTEFALCONE APPENNINO (FM) – Chiesa di San Pietro in Penne Opere di miglioramento sismico ed interventi locali finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016 – Ordinanza del Commissario Straordinario n.105 del 17 settembre 2020. ID 6112 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/444. TRASMISSIONE CONFORMITA' URBANISTICA.

- Vista la vostra nota pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 29/10/2021 con prot. n.3383 in cui si comunica l'avvenuto caricamento sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e successive integrazioni pervenute ed acquisite agli atti in data 06/11/2021 con nota prot. 3450 ed in data 22/12/2021 con nota prot. 3914 e in data 30/12/2021 con nota prot. 3989;
- Visti gli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza per la Richiesta di Contributo per gli interventi di miglioramento sismico ed interventi locali finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto;
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti e ed il regolamento edilizio;

C O M U N I C A

Che questo ufficio ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della pratica e che pertanto è possibile esprimere **PARERE FAVOREVOLE** relativamente alla conformità di cui all'oggetto alle seguenti condizioni e prescrizioni :

- Il ripristino delle finiture esterne dovrà essere conforme al regolamento sul decoro esterno degli edifici approvato con atto di C.C. n. 23/2010;
- Dovranno essere utilizzati materiali di recupero o simili per le facciate esterne e comunque consone alle caratteristiche originarie del fabbricato;
- Utilizzo di materiali esterni tipici dell'architetture tradizionale rurale in particolare riguardo ai capochiavi esterni in acciaio;
- Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite nell'autorizzazione espressa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata ai sensi degli artt. 21 comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Cordiali Saluti.

COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO

Il Responsabile del Servizio

Geom. Giorgio Grifonelli

CAP: 63855
CF/P. IVA: 00357180447

Via S. Pietro, 27
e-mail: comune@montefalcone.gov.it

Tel.: 0734 79111
Fax: 0734 79120

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Alla **Regione Marche Ufficio Speciale di Ricostruzione Marche – Sisma 2016**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E p.c. A **Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**
c/o Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

Comune di Montefalcone Appennino (FM)
PEC: comune@montefalcone.gov.it

Arcidiocesi di Fermo
c/o Arch. Fabio Pasquarè
PEC: fabio.pasquare@archiworldpec.it

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

Risposta al foglio del	28/10/2021	*n.*	125165
	05/11/2021		128296
	21/12/2021		148877
	30/12/2021		0151586
Prot. Sabap del	29/10/2021	*n.*	24658
	08/11/2021		25212
	22/12/2021		1114
	31/12/2021		1373

Oggetto: **MONTEFALCONE APPENNINO (FM) – Chiesa di San Pietro in Penne**

Opere di miglioramento sismico ed interventi locali finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016 – Ordinanza del Commissario Straordinario n.105 del 17 settembre 2020, art.2 – CIG: 8843566587, CUP: B57H20009440001
ID 6112 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/444
Catastalmente distinto al N.C.E.U. *al Fg. n.* **13**, *particella n.* **B**.
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Proprietà: Arcidiocesi di Fermo
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Annalisa Conforti**

In riscontro alla nota pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 29/10/2021 con prot. n.24658 in cui si comunica l'avvenuto caricamento sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e successive integrazioni pervenute ed acquisite agli atti in data 08/11/2021 con nota prot. 25212 ed in data 22/12/2021 con nota prot. 1114 e in data 31/12/2021 con nota prot. 1373;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", di seguito denominato Codice;
Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;
Visto l'art. **21**, comma **4**, e l'art. **22** del Codice
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in:

- *rifacimento della copertura e delle opere complementari ad essa connesse;*
- *consolidamento di tutto l'insieme delle murature portanti perimetrali (aula e torre campanaria) e delle colonne interne mediante iniezioni con legante idraulico compatibile;*
- *riparazione di tutte le lesioni principali attraverso metodo del scuci/cuci;*
- *stuccatura delle fessurazioni non strutturali;*
- *consolidamento degli archi trasversali mediante sistema in FRCM;*
- *consolidamento delle volte in camorcanna mediante sistema in FRP;*
- *consolidamento della cella campanaria mediante endoscheletro in acciaio;*
- *rimozione e ricostruzione degli strati di intonaco distaccati (a rischio crollo) a causa dell'azione sismica o di ammaloramento di altra natura;*
- *operazioni complementari di reintegro della rasatura o della tinteggiatura nelle parti in cui si è operata una ricostruzione dell'intonaco;*
- *consolidamento degli stucchi della trabeazione o di altre decorazioni che distaccati risultano essere a rischio caduta;*

Considerato che tale proposta è tesa al miglioramento sismico dell'edificio di culto;
Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;
Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "*de iure*" dell'edificio, contenute nel Codice;
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

- *si dovrà prevedere un sistema di monitoraggio-controllo sistematico per accertare l'avvenuto riempimento dei vuoti a seguito dell'intervento di iniezioni, tipo prove ultrasoniche. La relativa documentazione diagnostica risultante dovrà essere trasmessa preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.*
- *tra la volta in camorcanna e i nastri in fibra di vetro si dovrà frapporre uno strato di malta e gesso al fine di evitare che il materiale storico venga a contatto con la resina epossidica necessaria all'incollaggio delle fibre.*
- *prima dell'esecuzione degli interventi previsti sulle murature interne intonacate, che prevedano la rimozione dell'intonaco, si richiede l'esecuzione di un numero sufficiente di saggi stratigrafici per verificare l'assenza di decorazioni pittoriche al di sotto della tinta attuale. La localizzazione dei saggi dovrà essere concordata con il funzionario di zona competente. I saggi dovranno essere eseguiti da parte di restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente ai sensi degli artt 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004). A conclusione dei saggi si dovrà inviare a questo ufficio una relazione contenente i risultati per le valutazioni di competenza.*
- *non essendo presente una sezione del progetto di consolidamento della torre in cui vengano riportati i punti e le aree di intervento con scuci-cuci, e poiché parte delle lesioni su cui si interverrà sono dislocate nelle arcate della cella campanaria e pertanto ben visibili, si prescrive che venga adottato il cuci scuci solo nei punti più critici e necessari strutturalmente utilizzando il sistema di ristilatura armata per il ripristino della continuità muraria nelle parti maggiormente lesionate.*
- *nel consolidamento della copertura si dovrà riproporre il pianellato in cotto possibilmente con il reimpiego degli elementi originali integrandoli se necessario con materiali di fattura artigianale e pari caratteristiche; qualora gli spessori del pacchetto di copertura rimangano invariati si potrà inserire, sopra il pianellato, il tavolato.*
- *questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera relativa alle modalità tecnico-esecutive e alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base di idonee campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione.*
- *si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di*

comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio.

- *si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:
- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica

Si trattiene, per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, scaricata digitalmente tramite piattaforma SISMAPP.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Pierluigi Moriconi

AC

12/01/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Alla **Regione Marche Ufficio Speciale di Ricostruzione Marche – Sisma 2016**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E p.c. A **Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**
c/o Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

Comune di Montefalcone Appennino (FM)
PEC: comune@montefalcone.gov.it

Arcidiocesi di Fermo
c/o Arch. Fabio Pasquarè
PEC: fabio.pasquare@archiworldpec.it

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

Risposta al foglio del	28/10/2021	*n.*	125165
	05/11/2021		128296
	21/12/2021		148877
	30/12/2021		151586
	01/02/2022		9445
Prot. Sabap del	29/10/2021	*n.*	24658
	08/11/2021		25212
	22/12/2021		1114
	31/12/2021		1373
	01/02/2022		1095

Oggetto: **MONTEFALCONE APPENNINO (FM) – Chiesa di San Pietro in Penne**

Opere di miglioramento sismico ed interventi locali finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016 – Ordinanza del Commissario Straordinario n.105 del 17 settembre 2020, art.2 – CIG: 8843566587, CUP: B57H20009440001
ID 6112 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/444
Catastalmente distinto al N.C.E.U. *al Fg. n.* **13**, *particella n.* **B**.
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Proprietà: Arcidiocesi di Fermo
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Annalisa Conforti**

In riscontro alla nota pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 01/02/2022 con prot. n.1095 in cui si comunica l'avvenuto caricamento sulla piattaforma SISMAPP della documentazione integrativa relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", di seguito denominato Codice;
Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;
Visto l'art. **21**, comma **4**, e l'art. **22** del Codice
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in:

- *rifacimento della copertura e delle opere complementari ad essa connesse;*
- *consolidamento di tutto l'insieme delle murature portanti perimetrali (aula e torre campanaria) e delle colonne interne mediante iniezioni con legante idraulico compatibile;*
- *riparazione delle lesioni principali attraverso metodo del scuci/cuci e, in corrispondenza della cella campanaria, con inserimento di cunei in acciaio o legno successivamente sigillati con malta a base di calce naturale;*
- *stuccatura delle fessurazioni non strutturali;*
- *consolidamento degli archi trasversali mediante sistema in FRCM;*
- *consolidamento delle volte in camorcanna mediante sistema in FRP;*
- *consolidamento della cella campanaria mediante endoscheletro in acciaio;*
- *rimozione e ricostruzione degli strati di intonaco distaccati (a rischio crollo) a causa dell'azione sismica o di ammaloramento di altra natura;*
- *operazioni complementari di reintegro della rasatura o della tinteggiatura nelle parti in cui si è operata una ricostruzione dell'intonaco;*
- *consolidamento degli stucchi della trabeazione o di altre decorazioni che distaccati risultano essere a rischio caduta;*

Considerato che tale proposta è tesa al miglioramento sismico dell'edificio di culto;
Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;
Vista la precedente autorizzazione con prescrizioni rilasciata da questo Ufficio con nota prot. n. 259 del 12/01/2022;
Vista la documentazione integrativa inviata a seguito della suddetta autorizzazione;
Preso atto che il pianellato attuale risulta essere di fattura relativamente recente e senza decorazioni;
Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "*de iure*" dell'edificio, contenute nel Codice;
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, ribadendo le prescrizioni generali dettate con la precedente nota prot. n. 259 del 12/01/2022 e subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

- *I saggi stratigrafici necessari per verificare l'assenza di decorazioni pittoriche al di sotto della tinta attuale dovranno essere obbligatoriamente realizzati a quote differenti tali da coprire l'intera superficie possibilmente decorata della chiesa; in particolare dovranno essere localizzati in corrispondenza degli interventi sulle murature interne intonacate laddove risulti necessario la rimozione degli strati di tinteggiatura ed intonaco. La localizzazione dei saggi dovrà essere concordata con il funzionario di zona competente. I saggi dovranno essere eseguiti da parte di restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente ai sensi degli artt 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004). A conclusione dei saggi si dovrà inviare a questo ufficio una relazione contenente i risultati per le valutazioni di competenza.*
- *tra la volta in camorcanna e i nastri in fibra di vetro si dovrà frapporre uno strato di malta e gesso al fine di evitare che il materiale storico venga a contatto con la resina epossidica necessaria all'incollaggio delle fibre.*
- *questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera relativa alle modalità tecnico-esecutive e alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base di idonee campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione.*
- *si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio.*
- *si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.*

MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:
- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica

Si trattiene, per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, scaricata digitalmente tramite piattaforma SISMAPP.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Pierluigi Moriconi

AC/na

07/02/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it

CGRTS-0005810-A-08/03/2022

Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
pec: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it

*All'*arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@beniculturali.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 - "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO IN PENNE" - COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO (FM) - Id. Decreto 395/2020: 351 - CUP B57H20009440001 - CIG: 8843566587 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo di *"Intervento di miglioramento sismico della chiesa di San Pietro in Penne"* - Comune di Montefalcone Appennino (FM), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-5012 del 26.02.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 571 del 28.02.2022, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 10 marzo 2022, ore 10.30;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

MINISTERO DELLA CULTURA

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it
PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante *"La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore"* e co. 3, riportante *"Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza"*;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12, comma 1, del D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel Comune di Montefalcone Appennino, resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-5012 del 26.02.2022 https://drive.google.com/file/d/174XdWVSWxO6KkwDs9P2M4qCN6e2gUj7Y/view?usp=sharing

VISTA la nota SABAP-AP-FM-MC prot. n. 259 del 12/01/2022, allegata alla suddetta documentazione, con la quale la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, ha espresso il proprio parere con prescrizioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 22 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, in riscontro alla richiesta di autorizzazione delle "Opere di miglioramento sismico ed interventi locali finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016" pervenuta ed acquisita agli atti della stessa Soprintendenza in data 29/10/2021 con prot. n.24658 e successive integrazioni pervenute ed acquisite agli atti rispettivamente in data 08/11/2021 con nota prot. 25212, in data 22/12/2021 con nota prot. 1114 e in data 31/12/2021 con nota prot. 1373;

TENUTO CONTO delle controdeduzioni e integrazioni progettuali effettuate dal soggetto proponente in riscontro alla sopracitata autorizzazione, acquisite dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata in data 1/02/2022 con nota prot. n. 1095;

CONSIDERATO che gli interventi previsti, a seguito delle prescrizioni di cui alla nota SABAP AP-FM-MC prot. n. 259 del 12/01/2022, consistono essenzialmente in:

- rifacimento della copertura e delle opere complementari ad essa connesse;

MINISTERO DELLA CULTURA
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it
PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it

- consolidamento di tutto l'insieme delle murature portanti perimetrali (aula e torre campanaria) e delle colonne interne;
- riparazione delle lesioni principali;
- stuccatura delle fessurazioni non strutturali;
- consolidamento degli archi trasversali;
- consolidamento delle volte in camorcanna;
- consolidamento della cella campanaria;
- rimozione e ricostruzione degli strati di intonaco distaccati (a rischio crollo);
- operazioni complementari di reintegro della rasatura o della tinteggiatura nelle parti in cui si è operata una ricostruzione dell'intonaco;
- consolidamento degli stucchi della trabeazione o di altre decorazioni che distaccati risultano essere a rischio caduta;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 e dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 1376 del 7/02/2022;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo di *"Intervento di miglioramento sismico della chiesa di San Pietro in Penne"* – Comune di Montefalcone Appennino (FM), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0005012 del 26/02/2022,

https://drive.google.com/file/d/174XdWVSWxO6KkwDs9P2M4qCN6e2gUj7Y/view?usp=sharing

con le prescrizioni formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, prot. n. 1376 del 7/02/2022, allegata al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP territorialmente competente di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE
(Ing. Paolo IANNELLI)
Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 08/03/2022 15:48:56

MINISTERO DELLA CULTURA

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it
PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it