



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE – DiT
ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI
DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Deleghe

CGRTS-0034109-A-27/08/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Maria Giovanna Rizzi
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 132/2022 - “Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria” – Località Montesanto - Comune di Sellano (PG) - Id. O.C. 132/2022: D_356_2022 – CUP E92E22000970001 – CIG A061C5D4E5 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Direttrice dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0033395-P del 19/08/2026, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 03/09/2026 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la scrivente, l'arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso l'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO CULTURALE
Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: icri@pec.cultura.gov.it
PEO: icri@cultura.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA

SEDE COORDINATA DI PERUGIA

Ufficio 5 – Tecnico e Amministrativo per l'Umbria

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 Agosto 2016

PEC: comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Arch. Sara Blanco
Ufficio 5 Tecnico Amm.vo
Perugia

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge n.241/90 in combinato disposto con l'art.8, comma 5, del D.P.R. n.367/94 e relativa Circolare di attuazione

Con riferimento all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto." con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo ed all'Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programma";

DELEGA

l'Arch. Sara Blanco, Funzionario Tecnico del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria - Ufficio 5 Tecnico Amministrativo per l'Umbria con sede in Perugia, a rappresentare la scrivente Amministrazione nelle Conferenze Permanenti riguardanti gli "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" nel territorio della Regione Umbria.

Estensore: Maddalena Cozzari

IL DIRIGENTE
(Ing. Stefano Nodessi Proietti)



Stefano Nodessi
Proietti
Ingegnere
30.01.2026
11:05:52
GMT+01:00



OOPP Toscana, Marche, Umbria Ufficio 5 - Tecnico e amministrativo
Perugia, Piazza Partigiani, 1 – 06121 – tel. 075.57451
C.F. e P.IVA 80005040540
PEC: ooppp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it

**COMUNE DI SELLANO**

PROVINCIA DI PERUGIA

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE OPERE PUBBLICHE
- S.U.A.P. – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE -

Spett.**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Il sottoscritto ATTILIO GUBBIOTTI nato a Foligno il 13/08/1980 e residente in Sellano Viale Guglielmo Marconi n.75 - C.F. GBBTTL80M13D653F, in qualità di SINDACO P.T. del Comune di SELLANO con il presente atto

DELEGA

in assenza del responsabile del Settore Tecnico, L'Arch. Martina Natalizi dipendente dell'ufficio tecnico, quale rappresentante unico e soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione di codesta amministrazione su tutte le decisioni di competenza della conferenza per Approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 co.2 dell'Ordinanza n.105/2020 riferito a: O.C. 132/2022 "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA" Località Montesanto - COMUNE DI SELLANO (PG) - CUP: E92E22000970001 - CIG A061C5D4E5 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia

Sellano lì, 02/09/2026

IL SINDACO
ATTILIO GUBBIOTTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0031263-P-30/07/2026

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione – P.O. Edifici di Culto

Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **27 agosto 2026**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Viste le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **27 agosto 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

**O.C. 132/2022 "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA" Località Montesanto
COMUNE DI SELLANO (PG)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia
CUP E92E22000970001 – CIG A061C5D4E5
Id. O.C. 132/2022: D_356_2022;**

**O.C. 132/2022 "PROGETTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN DONATO" Loc. S. Donato
Comune di Castelli (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri
CUP: H27H20002030001 - CIG: 8843899853
Id. Ord. 132/2022: D_299/2022-42/2020;**

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **27 agosto 2026** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

**O.C. 132/2022 "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA" Località Montesanto
COMUNE DI SELLANO (PG)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia
CUP E92E22000970001 – CIG A061C5D4E5
Id. O.C. 132/2022: D_356_2022;**

**O.C. 132/2022 "PROGETTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN DONATO" Loc. S. Donato
Comune di Castelli (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri
CUP: H27H20002030001 - CIG: 8843899853
Id. Ord. 132/2022: D_299/2022-42/2020.**

**Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli**



Guido Castelli
30.07.2026
15:38:20
GMT+01:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA REGIONE UMBRIA
INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Al Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Sen. Avv. Guido Castelli
comm.ricostrucoesisma2016@pec.goveno.it

e p.c.
All'ing. Gianluca Fagotti
Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria
gfagotti@regione.umbria.it

All'ing. Stefania Tibaldi
Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria
stibaldi@regione.umbria.it

ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Oggetto: Conferenza Permanente ex art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Designazione rappresentanti Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria.

In riferimento all'oggetto si designano come rappresentanti dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria:

- l'ing. Stefania Tibaldi, Dirigente Ricostruzione Pubblica USR Umbria in qualità di membro effettivo
- l'ing. Gianluca Fagotti, Dirigente Ricostruzione Privata USR Umbria in qualità di membro supplente.

Cordiali saluti.

Firma

Ing. Stefania Proietti

(Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Firmato digitalmente da: Stefania Proietti
Organizzazione: REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE/80000130544
Data: 20/11/2025 15:08:44

*Ministero della cultura*DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE – DiTISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI
DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Pareri

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Al Capo Dipartimento
per la Tutela del Patrimonio Culturale
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 132/2022 – “Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria” – Località Montesanto - Comune di Sellano (PG) - Id. O.C. 132/2022: D_356_2022 – CUP E92E22000970001 – CIG A061C5D4E5 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria”* – Località Montesanto - Comune di Sellano (PG), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0031177-P del 30/07/2026, acquisita agli atti dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale con prot. MIC_ICRI-0001420-A del 30/07/2026, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 27 agosto 2026, ore 10:00, poi riconvocata successivamente con nota prot. CGRTS- 0033395-P del 19/08/2026, acquisita agli atti dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale con prot. MIC_ICRI-0001547-A del 19/08/2026, con cui è stata comunicata la data della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 03 settembre 2026, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’ Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;



VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

VISTO il D.M. n. 501 del 23 dicembre 2025, registrato alla Corte dei Conti al n. 142 del 22/01/2026, recante modifiche al Decreto del Ministro della cultura n. 270 del 5 settembre 2024, che istituisce a far data dal 1° gennaio 2026 l’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale quale articolazione organizzativa del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale, cui sono trasferite tra l’altro le funzioni già esercitate dall’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 103 del 20/03/2026, registrato alla Corte dei Conti al n. 1012 del 22/04/2026, con il quale, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, nell’ambito del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;



VISTA l'O.C. n.132 del 30/12/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programma";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Sellano (PG), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0031177-P del 30/07/2026,

<https://drive.google.com/file/d/13MCRhELpWraYppmmNIEuGbboTSPTWABA/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- interventi di riparazione di scuci cucì, sulle murature della chiesa e dell'oratorio;
- inserimento di tiranti interni alle pareti sopra l'architrave delle aperture del lato destro del manufatto e sopra gli archi in corrispondenza della facciata;
- iniezioni di miscele leganti su tutta l'altezza delle pareti del campanile;
- rinforzi degli archi tramite applicazione di lamine e tessuto in carbonio nella parte intradossale;
- riparazione della volta dell'abside e ripristino delle lesioni del soffitto dell'oratorio mediante cunei in laterizio o acciaio inseriti a forza nella lesione;
- fissaggio a secco di n.2 barre elicoidali ogni 30cm su tutti gli archi del campanile;
- ripresa d'intonaco e tinteggio a calce nelle zone d'intervento di miglioramento sismico, su superfici in faccia vista con trattamento di scarnitura con rinzafo al fine di ripristinare l'aspetto originario;
- sostituzione, in copertura, delle parti di manto compromesso con coppi di riuso o invecchiati;
- installazione del sistema di linee vita;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP dell'Umbria di cui alla nota prot. MIC_SABAP-UMB_UO2-0011036-P del 28/05/2025, acquisita agli atti dell'Istituto Centrale per la Gestione dei rischi del patrimonio culturale con documentazione progettuale scaricabile dal link sopracitato che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Istituto, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dei *"Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria"* – Località Montesanto - Comune di Sellano (PG), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non



ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP dell'Umbria, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Si rammenta che in caso di rinvenimenti di interesse archeologico in qualunque fase dei lavori è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP ed alle autorità locali, provvedendo alla momentanea conservazione e custodia in situ, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii. In tal caso la Soprintendenza territorialmente competente si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, approfondimenti e /o ampliamenti delle indagini e di valutare l'adozione di opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela. Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza dei beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico della Committenza.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Istituto e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



La Direttrice

dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO CULTURALE

Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: icri@pec.cultura.gov.it

PEO: icri@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Classifica: 34.43.04

Riferimento Ns. prot. 9194 del 06/05/2025

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/05.

Oggetto : D.Lgs 42 del 22/01/2004 art.21, comma 4 e art. 22 – **Autorizzazione con prescrizioni**;
Indirizzo : Loc. Montesanto, Sellano (PG);
Lavori di : Miglioramento sismico e restauro della chiesa di Santa Maria di Montesanto a seguito del sisma 2016;
Dati catastali: fg. 43, part.IIe 86, B, C;
Richiedente : Don Sem Fioretti – Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia;

In riferimento alla nota che si riscontra a margine, pervenuta in data 06/05/2025 con la quale si richiede l'Autorizzazione alla esecuzione dei lavori di cui in oggetto:

VISTI l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 15 marzo 2024, n. 57 Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (GU Serie Generale n.102 del 03-05-2024), regime transitorio previsto dall'art. 41, c. 3;

VISTO l'art. 41 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 02.12.2019 n. 169;

Esaminata la documentazione tecnica e descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile, indicato in oggetto, ricadente nelle disposizioni di cui all'art.10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Considerato che l'immobile è vincolato ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

Considerato che trattasi sinteticamente delle seguenti lavorazioni:

- interventi di riparazione di scuci cucì approfonditi nello spessore murario, sulle murature della chiesa e dell'oratorio;
- inserimento di tiranti interni alle pareti tramite barre DYWIDAG sopra l'architrave delle aperture del lato destro del manufatto e sopra gli archi in corrispondenza della facciata;
- iniezioni di miscele leganti su tutta l'altezza delle pareti del campanile;
- rinforzi degli archi tramite applicazione di lamine e tessuto in carbonio nella parte intradossale;
- riparazione della volta dell'abside e ripristino delle lesioni del soffitto dell'oratorio mediante cunei in laterizio o acciaio inseriti a forza nella lesione;
- fissaggio a secco di n.2 barre elicoidali ogni 30cm su tutti gli archi del campanile;
- ripresa d'intonaco e tinteggio a calce nelle zone d'intervento di miglioramento sismico, su superfici in faccia vista con trattamento di scarnitura con rinaffo al fine di ripristinare l'aspetto originario;
- sostituzione, in copertura, delle parti di manto compromesso con utilizzo di coppi di riuso o invecchiati;
- installazione del sistema di linee vita.

Considerato che le caratteristiche delle opere, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione dell'immobile e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s. m. e i.:

Perugia, data del protocollo

A Arcidiocesi di Spoleto-Norcia
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

E p. c. Comune di Sellano
comune.sellano@postacert.umbria.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: <https://sabapumbria.cultura.gov.it> - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it

PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

AUTORIZZA

L'esecuzione delle opere nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per tutti gli interventi previsti sulle murature originarie - intonaci, iniezioni, stuccature - dovranno essere utilizzate malte di calce analoghe alle originarie. Per la ripresa dell'intonaco dovrà essere impiegato un intonaco di tipo tradizionale di minimo spessore con malta di calce naturale del colore dell'esistente;

- i capochiave dovranno essere tinteggiati di colore analogo a quello delle superfici su cui verranno installati.

- qualsiasi intervento su superfici decorate dovrà essere autorizzato previa presentazione di progetto a firma di restauratore qualificato;

Dovrà essere comunicata l'effettiva data di inizio lavori, gli estremi della ditta esecutrice ed il nominativo del Direttore dei Lavori.

Si ricorda che la Direzione Lavori, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23/10/1925 n° 2537 e confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 21/2014 sulla competenza esclusiva degli architetti sui beni tutelati, dovrà essere affidata ad architetto abilitato. Fermo restando la normativa sulla competenza degli architetti, nel rispetto delle professionalità stabilite nel DM del 26 maggio 2009 n. 86, i restauratori hanno esclusiva competenza sulle superfici decorate di beni architettonici e sui beni mobili, sia in fase di esecuzione, che di progettazione e direzione degli interventi, pertanto un restauratore, per la sua parte di competenza, sarà il Direttore operativo e dovrà redigere la relazione tecnica finale.

Al termine dei lavori dovrà essere inoltrata a questa Soprintendenza la suddetta relazione tecnica degli interventi operati, su supporto informatico, corredata da documentazione fotografica effettuata prima, durante e dopo le opere (il formato dei file digitali dovrà rispondere a uno standard minimo di 3000 x 4500 pixel a 300 dpi [38 mega ca.] in formato tif).

Si evidenzia che in mancanza della comunicazione dell'inizio dei lavori, della nomina del direttore dei lavori nella figura di un architetto e, ove previsto, del restauratore per la parte di competenza, e della trasmissione delle relazioni tecniche finali, questo ufficio non potrà rilasciare il visto relativo al certificato di esecuzione lavori nella categoria OG2 e/o OS-2.

La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, le verifiche delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato.

Si evidenzia che, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.ei. il responsabile del procedimento è l'Arch. Florian Castiglione (florian.castiglione@cultura.gov.it), al quale gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Soprintendente ad interim

Dott.ssa Francesca Valentini

(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

FCa



Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: <https://sabapumbria.cultura.gov.it> - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it

PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it



Provincia di Perugia
Servizio Pianificazione Territoriale Ambiente Sistemi Informativi e Comunicazione
Ufficio Territorio e Pianificazione

Perugia, lì 03/08/2026

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 132/2022 "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA" Località Montesanto COMUNE DI SELLANO - (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia

CUP E92E22000970001 – CIG A061C5D4E5

Id. O.C. 132/2022:D_365_2022

Con riferimento alla Vs nota prot. n. CGRTS-0031177-P-30/07/2026, assunta al Protocollo Provinciale n. 29894 del 30/07/2026, si comunica che, per i contenuti del progetto e la caratteristica puntuale dell'intervento, non si evidenziano modifiche tali da ritenersi rilevanti ai fini della conformità al Piano Provinciale (PTCP).

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Ufficio Territorio e Pianificazione

Arch. Mauro Magrini

(Documento firmato digitalmente)



Il Dirigente del Servizio

Pianificazione Territoriale Ambiente Sistemi Informativi e Comunicazione

Ing. Barbara Rossi

(Documento firmato digitalmente)



Provincia di Perugia Via Palermo, 21/c - 06129 Perugia (PG)

Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione– Tel. 0753681614 - Uff. Territorio e Pianificazione – Tel. 0753681343

www.provincia.perugia.it; territorio.pianificazione@pec.provincia.perugia.it; barbara.rossi@provincia.perugia.it; ptcp@provincia.perugia.it;
mauro.magrini@provincia.perugia.it



Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR
Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Commissario Straordinario per la ricostruzione
eventi sismici 2016
comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

Oggetto: O.C. 132/2022 "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA" Località Montesanto COMUNE DI SELLANO (PG) Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto – Norcia CUP E92E22000970001 – CIG A061C5D4E5 Id. O.C. 132/2022: D_356_2022

Vista la nota di convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, trasmessa da "Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"

In qualità di Referente unico per la Regione Umbria, si comunica che, riguardo alla stessa, non sussistono profili di competenza in merito all'espressione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati.

In qualità di Referente unico per la Regione Umbria, che non prenderà parte alla riunione prevista per il giorno 27 agosto alle ore 10.00

FIRMATO DIGITALMENTE

Sandro Costantini

SANDRO COSTANTINI
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE
10.08.2026 14:36:57 CEST

Dirigente Sandro Costantini
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
Telefono: 075 504 2704
Indirizzo PEC :direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



COMUNE DI SELLANO

PROVINCIA DI PERUGIA

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE OPERE PUBBLICHE
- S.U.A.P. – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE -

Sellano, 18 agosto 2026

Spett.le

Presidenza del Consiglio dei Ministri
*Commissario Straordinario per la
ricostruzione nei territori interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016*

Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex.
Art. 16 D.L. 189/2016 - Approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 co.
2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito a:
O.C. 132/2022 "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA
MARIA" Località Montesanto - COMUNE DI SELLANO (PG)
CUP: E92E22000970001 – CIG A061C5D4E5
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia
Id. O.C. 132/2022: D_356_2022
PARERE DI COMPETENZA

In riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto Ing. Filippo Osimani, in qualità di Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e del Settore Tecnico e rappresentante unico e soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione del Comune di Sellano;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel testo vigente, e in particolare gli articoli 2, 11 e 16;

Vista l'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"* con particolare riferimento all'art. 4 *"Approvazione dei progetti e domanda di contributo"*;

Vista l'Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 *"Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programma"*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Visionata la documentazione al Link indicato nella nota di convocazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, acquisita al Prot. 3749 del 30/07/2026;

Dato atto che lo scrivente Ufficio, a seguito della richiesta di Conformità Urbanistica ha provveduto ad esprimere parere favorevole in merito all'intervento in oggetto (prot. 6264 del 17/12/2025);

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, ai sensi della D.Lgs 42/2004 art. 21, comma 4 e art. 22, – Prot. MIC_SABAP_UMB_UO2/28/05/2025/0011036-P;



COMUNE DI SELLANO

PROVINCIA DI PERUGIA

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE OPERE PUBBLICHE
- S.U.A.P. – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE -

tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di competenza:

ESPRIME

Ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata, **PARERE FAVOREVOLE** in relazione al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito a: "O.C. 132/2022 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA" Località Montesanto - COMUNE DI SELLANO (PG)" nel rispetto delle prescrizioni rilasciate dagli enti in sede di Conferenza dei Servizi.

Fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti dei terzi;

Distintamente.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Filippo Osimani

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”

PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA” Località Montesanto

COMUNE DI SELLANO (PG)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia

CUP E92E22000970001 – CIG A061C5D4E5

Id. O.C. 132/2022: D_356_2022

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Spoleto - Norcia		
Id O.C. 132/2022:	n. D_356_2022		
Indirizzo immobile:	Località Montesanto - Sellano (PG)		
Dati catastali:	foglio: 43	part: 86, B, C	sub:
Georeferenziazione	Lat. 42.893567	Long. 12.933855	
Intervento:	☐ pubblico ☐ privato ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	☐ Rafforzamento locale ☒ Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
RTP	Geom. Simone Desantis		
Progettazione	Arch. Anacleto Cleri, Arch. Filippo Formica, Ing. Riccardo Vetturini		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”;

C) PROTOCOLLI

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PROT. CGRTS	0030028	22/07/2026	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR UMBRIA DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1584 del 22/07/2026 OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

Pareri

L'USR Umbria in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota prot. CGRTS-0030028 del 22/07/2026 la Determina Dirigenziale n. 1584 del 22/07/2026 del SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA avente ad oggetto: “*Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020, Ordinanza Commissariale n. 132/2022 e Decreto Comm.le n.17/2024. Proposta di approvazione dell'intervento “Chiesa di Santa Maria” – Loc. Montesanto, nel Comune di Sellano (PG). (ID D.C.17/2024: D_356_2022). Soggetto Attuatore: Arcidiocesi Spoleto-Norcia - CUP: E92E22000970001. Euro 275.185,70.*”, allegando l'ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA oltre alla documentazione di progetto dalla quale si rileva che ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione di contributo esprime parere favorevole.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Umbria, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **SABAP UMBRIA:** (Prot. MIC 0011036-P del 28/05/2025) *autorizza, ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di prescrizioni, in allegato;*
- **UFFICIO SISMICA:** Autorizzazione sismica preventiva Prot. USR-U-0016876 del 17/06/2026, in allegato;
- **COMUNE DI SELLANO:** Parere di Conformità Urbanistica prot. USR-E-007014 del 11/03/2026, in allegato.

Copertura economica

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Umbria si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad € 275.185,70 (*euro duecentosettantacinquemilacentottantacinque/70*) di cui € 178.989,08 per lavori e € 96.196,62 per somme a disposizione.

Dall'istruttoria dell'USR Umbria si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 di cui all'art. 1 comma 7 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo programmato O.C. 132/2022 e D.C. 17/2024	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Umbria (Proposta di approvazione CGRTS-0030028 del 22/07/2026)
€ 300.000,00	€ 275.185,70	€ 275.185,70

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0030028 del 22/07/2026)

QUADRO TECNICO ECONOMICO		PROGETTO PRESENTATO prot. n. 0007014 del 11/03/2026 e seguenti		AMMESSO A CONTRIBUTO	
A - LAVORI					
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	143.948,36	€	143.948,36
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso D.lgs. 81/08 All. XV	€	35.040,72	€	35.040,72
TOTALE LAVORI		€	178.989,08	€	178.989,08
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	IVA 10% sui lavori	€	17.898,91	€	17.898,91
	B.2a - Spese tecniche progettazione	€	21.748,77	€	21.748,77
	B.2b - Spese tecniche esecuzione	€	16.560,27	€	16.560,27
B.2	Totale spese tecniche (dedotto del ribasso del 30%)	€	38.309,03	€	38.309,03
B.3	C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche (progettazione ed esecuzione)	€	1.532,36	€	1.532,36
B.4	IVA 22% su B.2 - B.3	€	8.765,11	€	8.765,11
B.5	Spese amministrative Diocesi ai sensi dell'art.6 co.1 O.C.105/2020	€	3.579,78	€	3.579,78
B.6	Spostamento opere d'arte e rimontaggio	€	5.000,00	€	5.000,00
B.7	Prove tecniche sui materiali	€	902,30	€	902,30
B.8	Collaudo (dedotto del ribasso del 30%)	€	2.710,51	€	2.710,51
B.9	C.N.P.A.I.A. 4% su Collaudo	€	108,42	€	108,42
B.10	IVA 22% su B.8 - B.9	€	620,16	€	620,16
B.11	Imprevisti	€	16.770,04	€	16.770,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	96.196,62	€	96.196,62
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	275.185,70	€	275.185,70

Il Consulente istruttore
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente
Arch. Sara Spadoni

Permessi
SARA
SPADONI
ORDINE
DEGLI
ARCHITETTI
PPC DI RIETI
26.08.2026
16:23:19
GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.recostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

“LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA”

Località Montesanto

COMUNE DI SELLANO (PG)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia

CUP E92E22000970001 – CIG A061C5D4E5

Id. O.C. 132/2022: D_356_2022

Visto quanto dichiarato dall'USR Umbria con Determina Dirigenziale n. 1584 del 22/07/2026 del SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA avente ad oggetto: “Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020, Ordinanza Commissariale n. 132/2022 e Decreto Comm.le n.17/2024. Proposta di approvazione dell'intervento “Chiesa di Santa Maria” – Loc. Montesanto, nel Comune di Sellano (PG). (ID D.C.17/2024: D_356_2022). Soggetto Attuatore: Arcidiocesi Spoleto-Norcia - CUP: E92E22000970001. Euro 275.185,70.”, acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0030028 del 22/07/2026 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 **e ammissibilità al contributo;**

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 28-08-2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

**O.C. 132/2022 “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA” Località Montesanto
COMUNE DI SELLANO (PG)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia
CUP E92E22000970001 – CIG A061C5D4E5
Id. O.C. 132/2022: D_356_2022**

PROT	DATA	TITOLO
		00_PARERI
0030028	22/07/2026	ordinanza - Montesanto - Chiesa S.MariaAssunta.pdf
0030028	22/07/2026	Prot_Par 0006264 del 17-12-2025 - Documento DOC223.pdf
0030028	22/07/2026	ART 21 AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI Sellano_Fioretti.pdf
0030028	22/07/2026	Sellano Montesanto S-Maria-Assunta 20161229.pdf
0030028	22/07/2026	All.1-Verbale istruttoria.pdf
0030028	22/07/2026	PROT_0016876_2026_06_17_esito pos.pdf
0030028	22/07/2026	PROT_0016876_2026_06_17_RIM.pdf
0030028	22/07/2026	USRUMBRIA- ORD 105-CHIESA SANTA MARIA-PROT 30028.pdf
0030028	22/07/2026	DETERMINAFN.pdf
		01_DOC.AMMINISTRATIVA
0030028	22/07/2026	Sellano - Montesanto - S. Maria _lettera trasmissione USR.pdf
0030028	22/07/2026	Contratto tecnici.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	Appendice al contratto dei tecnici.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	Appendice al contratto dei tecnici.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	ordine gear.pdf
0030028	22/07/2026	dichiarazione iscrizione elenco speciale INGENIUM.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	dichiarazione iscrizione elenco speciale_ARAUT.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	Autocertif_IscrizioneElencoSpeciale_Ing ANGELI.pdf (1).p7m
0030028	22/07/2026	dichiarazione iscrizione elenco speciale CANTARELLI.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	dichiarazione iscrizione elenco speciale VITALI.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	MODELLO ATTO DI NOMINA SIMONE DESANTIS.pdf
0030028	22/07/2026	Domanda concess_contrib_OC105_20.pdf
0030028	22/07/2026	Sellano - Montesanto - S. Maria _lettera trasmissione USR.pdf
0030028	22/07/2026	Sellano - Montesanto - S. Maria _lettera trasmissione int volontaria USR.pdf
0030028	22/07/2026	calcolo edilizia esecuzione.pdf (1).p7m
0030028	22/07/2026	calcolo edilizia progettazione.pdf (1).p7m
0030028	22/07/2026	calcolo impianti esecuzione.pdf (1).p7m
0030028	22/07/2026	calcolo impianti progettazione.pdf (1).p7m
0030028	22/07/2026	calcolo strutture esecuzione.pdf (1).p7m
0030028	22/07/2026	calcolo strutture progettazione.pdf (1).p7m
0030028	22/07/2026	Assicurazione_dichiarazione.pdf
0030028	22/07/2026	Calcolo compenso professionale (D.M. 140 del 20 luglio 2012) per professioni area tecnica - professione collaudo.pdf
0030028	22/07/2026	Montesanto PERIZIA ASSEVERATA.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	Allegato 1 - DGR_1378_15__Mod_RU_SISMICA_3S_Rev1.pdf.p7m.p7m
0030028	22/07/2026	DIC. ESCLUSIONE OBBLIGATORIETÀ REL PAESAGGISTICA REV01.pdf.p7m

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

		02_RELAZIONI
0030028	22/07/2026	Lettera di trasmissione - risposte Integrazione.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	Lettera di trasmissione.pdf (1).p7m
0030028	22/07/2026	DOC DI PROGETTO - REL ILLUSTRATIVA .pdf.p7m
0030028	22/07/2026	DOC DI PROGETTO - REL STORICA.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	RELAZIONE PROSPEZIONI GEOFISICHE-Report_GE AR.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL VALID SOFTW.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL TEC ILL.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	RELAZIONE GEOLOGICA.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL GEO FOND.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL SICUR.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL CALC.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL MAT .pdf.p7m
		03_ELABORATI STATO DI FATTO
0030028	22/07/2026	DOC STATO DI FATTO - INQUADRAMENTO REV01.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	DOC STATO DI FATTO - RILIEVO ARCHITETTONICO QUOTATO PIANTE- RIEPILOGO DELLE SUPERFICI.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	DOC STATO DI FATTO - RILIEVO ARCHITETTONICO QUOTATO SEZIONI.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	DOC STATO DI FATTO - RILIEVO ARCHITETTONICO QUOTATO PROSPETTI.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	DOC STATO DI FATTO - QUADRO FESSURATIVO E DOC FOTOGRAFICA.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	DOC STATO DI FATTO - RILIEVO MATERICO REV01.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	DOC STATO DI FATTO - DOC FOTOGRAFICA.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	DOC STATO DI FATTO - DOC CATASTALE-.pdf.p7m
		04_ELABORATI STATO DI PROGETTO
0030028	22/07/2026	DOC DI PROGETTO - PIANTE - RIEPILOGO DELLE SUPERFICI.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	DOC DI PROGETTO - SEZIONI.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	DOC DI PROGETTO - PROSPETTI.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	DOC DI PROGETTO - INTERVENTI EDILI.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.PDF.p7m
0030028	22/07/2026	BASE MISURAZIONI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.PDF.p7m
0030028	22/07/2026	COSTI E ONERI SICUREZZA.PDF.p7m
0030028	22/07/2026	ELENCO PREZZI UNITARI.PDF.p7m
0030028	22/07/2026	ELENCO ELABORATI.pdf (1).p7m
0030028	22/07/2026	ANALISI PREZZI.pdf (1).p7m
0030028	22/07/2026	STIMA INCIDENZA MANODOPERA-A3000-23018.PDF.p7m
0030028	22/07/2026	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.pdf (1).p7m
0030028	22/07/2026	ANALISI DEI RISCHI.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	LAYOUT DI CANTIERE.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	SCHEMA DI CONTRATTO.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	Capitolato Speciale Appalto - ORD 105 REV GIU.2026.pdf (1).p7m
0030028	22/07/2026	CHIESA_MONTESANTO_PdM.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	PROGETTO STRUTTURALE - PIANTE PROSPETTI E SEZIONI REV01.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	PROGETTO STRUTTURALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI REV01.pdf.p7m
0030028	22/07/2026	DOC DI PROGETTO- IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

0030028	22/07/2026	FASCICOLI DELL'OPERA.pdf (1).p7m
0030028	22/07/2026	QTE-A4000-23018- CHIESA MONTESANTO.pdf.p7m

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
Avv. Guido Castelli
comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

Documento elettronico
Sottoscritto mediante firma digitale
e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria

Oggetto: Sisma 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 105/2020, n. 132/2022 e Decreto Comm.le n.17/2024.
Proposta di approvazione dell'intervento "Chiesa di Santa Maria" (ID D.C.17/2024: D_356_2022).
TRASMISSIONE PROPOSTA DI APPROVAZIONE.

In riferimento al progetto esecutivo relativo agli interventi di miglioramento sismico sulla "Chiesa di Santa Maria", Loc. Montesanto, nel Comune di Sellano (PG), si trasmette, in allegato, la Determinazione Dirigenziale n. 1584 del 22/07/2026 avente ad **oggetto**:

"Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020, Ordinanza Commissariale n. 132/2022 e Decreto Comm.le n.17/2024.

Proposta di approvazione dell'intervento "Chiesa di Santa Maria" – Loc. Montesanto, nel Comune di Sellano (PG).
(ID D.C.17/2024: D_356_2022).

Soggetto Attuatore: Arcidiocesi Spoleto-Norcia - CUP: E92E22000970001.

Euro 275.185,70."

**U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria**

Servizio Ricostruzione Pubblica

Il Dirigente
Ing. Stefania Tibaldi

TEL. +39 0742 630910
MAIL stibaldi@regione.umbria.it

Sezione Edifici pubblici e
Infrastrutture

Il Responsabile
Geol. Francesco Savi

TEL. +39 0742 630745
MAIL fsavi@regione.umbria.it

PEC:
ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Si comunica che gli elaborati componenti il progetto esecutivo sono consultabili e scaricabili al seguente link:

mailto:https://drive.google.com/file/d/1NtYPpzAIISi1xskSmDsUDRQMGXbzfAxr/view?usp=drive_link

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti documenti:

CODICE	PROT	DATA	TITOLO
			00_PARERI
142_17	0007014	11/03/2026	ordinanza - Montesanto - Chiesa S.MariaAssunta.pdf
	0007014	11/03/2026	Prot_Par 0006264 del 17-12-2025 - Documento DOC223.pdf
9194	0007014	11/03/2026	ART 21 AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI Sellano_Fioretti.pdf
	0007014	11/03/2026	Sellano_Montesanto_S-Maria-Assunta_20161229.pdf
	-	-	All.1-Verbale istruttoria.pdf
	-	-	PROT_0016876_2026_06_17_esito pos.pdf



	-	-	PROT_0016876_2026_06_17_RIM.pdf
			01_DOC.AMMINISTRATIVA
	0007014	11/03/2026	Sellano - Montesanto - S. Maria _lettera trasmissione USR.pdf
	0007014	11/03/2026	Contratto tecnici.pdf.p7m
	0015782	08/06/2026	Appendice al contratto dei tecnici.pdf.p7m
	0007014	11/03/2026	Appendice al contratto dei tecnici.pdf.p7m
	0007014	11/03/2026	ordine gear.pdf
	0007014	11/03/2026	dichiarazione iscrizione elenco speciale INGENIUM.pdf.p7m
	0007014	11/03/2026	dichiarazione iscrizione elenco speciale_ARAUT.pdf.p7m
	0019076	09/07/2026	Autocertif _IscrizioneElencoSpeciale _Ing ANGELI.pdf (1).p7m
	0015782	08/06/2026	dichiarazione iscrizione elenco speciale CANTARELLI.pdf.p7m
	0015782	08/06/2026	dichiarazione iscrizione elenco speciale VITALI.pdf.p7m
	0007014	11/03/2026	MODELLO ATTO DI NOMINA SIMONE DESANTIS.pdf
6_All	0007014	11/03/2026	Domanda concess_contrib_OC105_20.pdf
	0015782	08/06/2026	Sellano - Montesanto - S. Maria _lettera trasmissione USR.pdf
	0019076	09/07/2026	Sellano - Montesanto - S. Maria _lettera trasmissione int volontaria USR.pdf
	0019076	09/07/2026	calcolo edilizia esecuzione.pdf (1).p7m
	0019076	09/07/2026	calcolo edilizia progettazione.pdf (1).p7m
	0019076	09/07/2026	calcolo impianti esecuzione.pdf (1).p7m
	0019076	09/07/2026	calcolo impianti progettazione.pdf (1).p7m
	0019076	09/07/2026	calcolo strutture esecuzione.pdf (1).p7m
	0019076	09/07/2026	calcolo strutture progettazione.pdf (1).p7m
	0007014	11/03/2026	Assicurazione_dichiarazione.pdf
	0007014	11/03/2026	Calcolo compenso professionale (D.M. 140 del 20 luglio 2012) per professioni area tecnica - professione collaudo.pdf
SP.02.n_2312	0015782	08/06/2026	Montesanto PERIZIA ASSEVERATA.pdf.p7m
SP.02.r_2312	0015782	08/06/2026	Allegato 1 - DGR_1378_15__Mod_RU_SISMICA_3S_Rev1.pdf.p7m.p7m
SP.15.b-23018	0015782	08/06/2026	DIC. ESCLUSIONE OBBLIGATORIETÀ REL PAESAGGISTICA REV01.pdf.p7m
			02_RELAZIONI
	0015782	08/06/2026	Lettera di trasmissione - risposte Integrazione.pdf.p7m
A5000-23018	0019076	09/07/2026	Lettera di trasmissione.pdf (1).p7m
SP.01.R1-A2010-23018	0007014	11/03/2026	DOC DI PROGETTO - REL ILLUSTRATIVA .pdf.p7m
SP.01.R2-A2011-23018	0007014	11/03/2026	DOC DI PROGETTO - REL STORICA.pdf.p7m
SP.04.2-A3000-23018	0015782	08/06/2026	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI.pdf.p7m
SP.2.a.bis	0015782	08/06/2026	RELAZIONE PROSPEZIONI GEOFISICHE-Report_GE AR.pdf.p7m
SP.02.p_2312	0015782	08/06/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL VALID SOFTW.pdf.p7m
SP.02.m_2312	0015782	08/06/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL TEC ILL.pdf.p7m
SP.02.a-23018	0007014	11/03/2026	RELAZIONE GEOLOGICA.pdf.p7m
SP.02.bc_2312	0015782	08/06/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL GEO FOND.pdf.p7m
SP.02.f_2312	0015782	08/06/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL SICUR.pdf.p7m
SP.02.d_2312	0015782	08/06/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL CALC.pdf.p7m
SP.02.i_2312	0015782	08/06/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL MAT .pdf.p7m
			03_ELABORATI STATO DI FATTO
SF.02-A3001-23018	0015782	08/06/2026	DOC STATO DI FATTO - INQUADRAMENTO REV01.pdf.p7m
SF.03.1-06-A2002-23018	0007014	11/03/2026	DOC STATO DI FATTO - RILIEVO ARCHITETTONICO QUOTATO PIANTE-RIEPILOGO DELLE SUPERFICI.pdf.p7m
SF.03.2-A2003-23018	0007014	11/03/2026	DOC STATO DI FATTO - RILIEVO ARCHITETTONICO QUOTATO SEZIONI.pdf.p7m
SF.03.3-A2003-23018	0007014	11/03/2026	DOC STATO DI FATTO - RILIEVO ARCHITETTONICO QUOTATO PROSPETTI.pdf.p7m
SF.05-A2004-23018	0007014	11/03/2026	DOC STATO DI FATTO - QUADRO FESSURATIVO E DOC FOTOGRAFICA.pdf.p7m
SF.04-2312	0015782	08/06/2026	DOC STATO DI FATTO - RILIEVO MATERICO REV01.pdf.p7m
DF.01-A2008-23018	0007014	11/03/2026	DOC STATO DI FATTO - DOC FOTOGRAFICA.pdf.p7m
SF.01-A2000-23018	0007014	11/03/2026	DOC STATO DI FATTO - DOC CATASTALE-.pdf.p7m
			04_ELABORATI STATO DI PROGETTO
SP.01.1-A2005-23018	0007014	11/03/2026	DOC DI PROGETTO - PIANTE - RIEPILOGO DELLE SUPERFICI.pdf.p7m



SP.01.2-A2006-23018	0007014	11/03/2026	DOC DI PROGETTO - SEZIONI.pdf.p7m
SP.01.3-A2006-23018	0007014	11/03/2026	DOC DI PROGETTO - PROSPETTI.pdf.p7m
SP.01.4-A2009-23018	0007014	11/03/2026	DOC DI PROGETTO - INTERVENTI EDILI.pdf.p7m
SP.01.5-A2007-23018	0007014	11/03/2026	ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE.pdf.p7m
CME-A4000-23018	0015782	08/06/2026	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.PDF.p7m
CMEa-A3000-23018	0015782	08/06/2026	BASE MISURAZIONI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.PDF.p7m
PS.05-A3000-23018	0015782	08/06/2026	COSTI E ONERI SICUREZZA.PDF.p7m
EPU-A3000-23018	0015782	08/06/2026	ELENCO PREZZI UNITARI.PDF.p7m
EE-A5000-23018	0019076	09/07/2026	ELENCO ELABORATI.pdf (1).p7m
AP-A5000-23018	0019076	09/07/2026	ANALISI PREZZI.pdf (1).p7m
MAN	0015782	08/06/2026	STIMA INCIDENZA MANODOPERA-A3000-23018.PDF.p7m
PS.01-A5000-23018	0019076	09/07/2026	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.pdf (1).p7m
PS.02-A2000-23018	0007014	11/03/2026	ANALISI DEI RISCHI.pdf.p7m
PS.03-A2010-23018	0007014	11/03/2026	LAYOUT DI CANTIERE.pdf.p7m
CON-A4013-23018	0015782	08/06/2026	SCHEMA DI CONTRATTO.pdf.p7m
CSA-A5014-23018	0019076	09/07/2026	Capitolato Speciale Appalto - ORD 105 REV GIU.2026.pdf (1).p7m
SP.02.q_2312	0015782	08/06/2026	CHIESA_MONTESANTO_PdM.pdf.p7m
DIS-A300-23018	0015782	08/06/2026	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI.pdf.p7m
PS.04-A2000-2308	0007014	11/03/2026	CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m
SP.02.g-2312	0015782	08/06/2026	PROGETTO STRUTTURALE - PIANTE PROSPETTI E SEZIONI REV01.pdf.p7m
SP.02.h-2312	0015782	08/06/2026	PROGETTO STRUTTURALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI REV01.pdf.p7m
SP.04.1-A3000-23018	0015782	08/06/2026	DOC DI PROGETTO- IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m
PS.06-A5000-23018	0019076	09/07/2026	FASCICOLI DELL'OPERA.pdf (1).p7m
	0015782	08/06/2026	QTE-A4000-23018- CHIESA MONTESANTO.pdf.p7m

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Geol. Francesco Savi

Il Dirigente
Ing. Stefania Tibaldi

ST/fs/ec



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Servizio Ricostruzione Pubblica Sisma 2016 e 2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1584 DEL 22/07/2026

OGGETTO: Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020, Ordinanza Commissariale n. 132/2022 e Decreto Comm.le n.17/2024.
Proposta di approvazione dell'intervento "Chiesa di Santa Maria" – Loc. Montesanto, nel Comune di Sellano (PG).
(ID D.C.17/2024: D_356_2022).
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi Spoleto-Norcia - CUP: E92E22000970001.
Euro 275.185,70.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n.8, *"Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali"*;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

Vista la normativa *"anticorruzione"* con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt.6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. Umbria);

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"* e le ulteriori deliberazioni con le quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e successivamente prorogato lo stato di emergenza; in particolare visto l'art. 1, comma 449,

della L. n.234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2021) ai sensi del quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: <<4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022>>, prorogato poi con Legge del 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1 comma 738, fino al 31 dicembre 2023, con Legge 30 dicembre 2023 n. 213, art. 1 comma 412 con cui è stato aggiunto il comma 4-octies specifico, fino al 31 dicembre 2024 e nuovamente prorogato con l'art. 1, commi 653 e 673, della legge 207 del 30 dicembre 2024 'Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027' pubblicata nel supplemento ordinario n.43, della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, fino al 31/12/2025 e nuovamente prorogato con l'art. 1, comma 590, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 'Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028' pubblicata nel supplemento ordinario n.42, della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, fino al 31/12/2026;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2023, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario il Sen. Avv. Guido Castelli, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018 n.109;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2016, n.244, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n.8 recante "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n.45 (di seguito decreto legge 189/2016) e, in particolare:

- *articolo 1*: commi 4 (Gestione straordinaria), 4-sexies (Stato d'emergenza, *aggiunto dall'art.1, comma 449 legge n.234/2021*) e 5 (Presidenti di Regione-Vice Commissari);
- *articolo 2*: (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari);
- *articolo 3*: (Istituzione Uffici speciali per la ricostruzione post sisma - U.S.R.);
- *articolo 4*: comma 4, (Contabilità speciali aperte per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario Straordinario);
- *articolo 14*: (Ricostruzione pubblica);
- *articolo 15*: (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali);

Viste le Ordinanze del Vice-Commissario per la ricostruzione della Regione Umbria 27 dicembre 2016, n. 2 con cui è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la Ricostruzione Umbria (USR UMBRIA) per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal d.l.189/2016, n.4 del 31.05.2017 con la quale, fra l'altro, è definita la dotazione organica dell'U.S.R. UMBRIA e attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali istituite presso l'USR UMBRIA, n.5 del 10.11.2017, n.1 del 20.03.2018, n.2 del 26.07.2018, n.3 del

19.10.2018, n.6 del 28.12.2018, n.1 del 16.05.2019, n.6 del 20.04.2020 e n.1 del 07.01.2021, n.3 del 26.02.2021 e n.4 del 30.04.2021, n.10 del 31.12.2021, n.1 del 18.01.2022, n.3 del 14.11.2022, n.1 del 26.07.2023, n.2 del 22.11.2023, n.3 del 22.12.2023, n.1 del 30.01.2024, n.3 del 31.12.2024, n.1 del 5.03.2025, n.3 del 12.05.2025, n. 4 del 01/09/2025, n. 5 del 12/09/2025 e n. 9 del 30/12/2025, nonché le Determinazioni Direttoriali n.1516/2021, n.1697/2021, n.1793/2021, n.2440/2022, n.2591/2022, n.2685/2022, n. 2225/2024, n. 2969/2024 e n. 3038/2025 con le quali è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal decreto legge 189/2016, nonché definita la dotazione organica dell'USR Umbria, e attribuiti gli incarichi inerenti alla predetta struttura;

Vista l'Ordinanza del Vice Commissario n. 4 del 1 settembre 2025, ai sensi della DGR n. 832/2025, è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica all'Ing. Stefania Tibaldi;

Vista l'Ordinanza del Vice Commissario n. 10 del 31 dicembre 2025, proroga Dirigente Servizio Ricostruzione Pubblica sisma 2016 e 2023 (Ing. Stefania Tibaldi) e conferimento incarico Dirigente Servizio Ricostruzione Privata sisma 2016 e 2023 – Funzione di coordinamento (Ing. Gianluca Fagotti) – Anno 2026;

Vista l'Ordinanza del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016 n.5 del 9 marzo 2020, con la quale è stata disciplinata la procedura di liquidazione delle somme di cui alla contabilità speciale n.6040 istituita ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto legge 189/2016;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 105 del 2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"* e nello specifico l'art. 4 co. 3 il quale prevede che *"I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre il termine di sessanta giorni. Gli USR procedono alla valutazione dell'ammissibilità a contributo degli interventi progettati, secondo le specifiche individuate nell'Allegato C alla presente ordinanza"*;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 126/2022 *"Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"* con la quale è approvato il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022";

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.132/2022 *"Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"* e in particolare: *Allegato 1* che sostituisce l'elenco degli interventi contenuto nell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 105/2020, come modificato con decreto commissariale n. 395/2020, nel quale sono indicati gli importi modificati a seguito dei decreti di concessione del contributo e di richiesta da parte del Soggetto attuatore di applicazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 2020; *Allegato 2* che modifica l'allegato 2 al decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020; *Allegato 3* relativo al piano degli interventi della nuova programmazione, desunto dall'attività di censimento svolta dalla Struttura commissariale di concerto con la CEI, attuati con le medesime modalità e procedure di cui alla ordinanza commissariale n. 105 del 2020;

Visto il Decreto n. 17 del 17 gennaio 2024 *"Variazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020 e all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Ordinanza"*

n. 105/2020... [...]”.

Visto il Decreto n. 456 del 13 ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”.

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.204 del 12 settembre 2024 recante “Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020” e in particolare art. 3 “Affidamento dei lavori alle imprese”, art. 5 “Disciplina della concessione del contributo”, art. 8 “Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT” e modifiche al punto c. dell'allegato 3 dell'OC 105/2020.

Premesso che:

- il Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 17 del 17/01/2024 “Variazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020 e all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020” individua nell' Allegato B - “Variazione dell'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022” l'intervento “**Chiesa di Santa Maria**” in Località Montesanto, Comune di Sellano (PG), assegnatario di un contributo totale pari ad **Euro 300.000,00**;
- Il progetto esecutivo predisposto dal Soggetto Attuatore Arcidiocesi Spoleto-Norcia inoltrato al prot.USR-E-n. 0007014 del 11/03/2026, e ss. ii., pari a **euro 275.185,70, è inferiore, per un importo pari a Euro 24.814,30** all'importo assegnato con Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 17/2024, Allegato B - “Variazione all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022”, pari euro 300.000,00;
- L'intervento in oggetto viene individuato come segue:

DENOMINAZIONE EDIFICIO:	Chiesa di Santa Maria
INDIRIZZO:	Loc. Montesanto, nel Comune di Sellano (PG); (foglio: 43 part.Ile 86, B, C)
SOGGETTO ATTUATORE:	Soggetto Attuatore: Arcidiocesi Spoleto-Norcia CF: 93003360547
ID D.C.17/2024	D_356_2022
IMPORTO	€ 275.185,70 (€ 300.000,00 assegnato con D.C.17/2024)

Preso atto che in data 11/03/2026 con prot. USR-E n. 0007014 e successivi l'Arcidiocesi Spoleto-Norcia in qualità di Soggetto Attuatore, ha inviato a mezzo PEC all'USR Umbria il progetto esecutivo completo in formato digitale relativo ai lavori di miglioramento sismico dell'intervento “**Chiesa di Santa Maria**” sita in Loc. Montesanto, nel Comune di Sellano (PG).

Atteso che a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa propedeutica alla proposta di approvazione di competenza dell'U.S.R. Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture, del progetto esecutivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C 105/2020, **allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 – Verbale istruttoria)**, l'Ufficio ha valutato positivamente tutti i documenti e gli elaborati del progetto e in particolare ha verificato la congruità economica e l'ammissibilità a contributo del progetto medesimo;

Dato atto che il contributo da concedere per il progetto esecutivo risulta pari **Euro 275.185,70 (euro duecentosettantacinquemilacentottantacinque/70)**, di cui **Euro 178.989,08** per lavori, suddivisi in euro 143.948,36 per lavori soggetti a ribasso e Euro 35.040,72 per costi della sicurezza, ed **Euro 96.196,62** per somme a disposizione, ed è **inferiore, per un importo pari a Euro 24.814,30** all'importo assegnato con Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 17/2024, Allegato B - “Variazione all'Allegato 3

dell'Ordinanza n. 132/2022", pari euro 300.000,00, come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		PROGETTO PRESENTATO prot. n. 0007014 del 11/03/2026 e seguenti		AMMESSO A CONTRIBUTO	
A - LAVORI					
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	143.948,36	€	143.948,36
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso D.lgs. 81/08 All. XV	€	35.040,72	€	35.040,72
TOTALE LAVORI		€	178.989,08	€	178.989,08
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	IVA 10% sui lavori	€	17.898,91	€	17.898,91
	B.2a - Spese tecniche progettazione	€	21.748,77	€	21.748,77
	B.2b - Spese tecniche esecuzione	€	16.560,27	€	16.560,27
B.2	Totale spese tecniche (dedotto del ribasso del 30%)	€	38.309,03	€	38.309,03
B.3	C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche (progettazione ed esecuzione)	€	1.532,36	€	1.532,36
B.4	IVA 22% su B.2 - B.3	€	8.765,11	€	8.765,11
B.5	Spese amministrative Diocesi ai sensi dell'art.6 co.1 O.C.105/2020	€	3.579,78	€	3.579,78
B.6	Spostamento opere d'arte e rimontaggio	€	5.000,00	€	5.000,00
B.7	Prove tecniche sui materiali	€	902,30	€	902,30
B.8	Collaudo (dedotto del ribasso del 30%)	€	2.710,51	€	2.710,51
B.9	C.N.P.A.I.A. 4% su Collaudo	€	108,42	€	108,42
B.10	IVA 22% su B.8 - B.9	€	620,16	€	620,16
B.11	Imprevisti	€	16.770,04	€	16.770,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	96.196,62	€	96.196,62
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	275.185,70	€	275.185,70

Ritenuto, pertanto, di dare atto dell'esito positivo dell'istruttoria (All. 1 - Verbale istruttoria) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, di proporre l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 dell'intervento "Chiesa di Santa Maria" di cui all'Allegato B del Decreto Commissariale n.17/2024 – ID: D_356_2022 per un importo di **Euro 275.185,70**;

Atteso che l'importo da concedere pari a **Euro 275.185,70 (euro duecentosettantacinquemilacentottantacinque/70)**, di cui **Euro 178.989,08** per lavori, suddivisi in euro 143.948,36 per lavori soggetti a ribasso e Euro 35.040,72 per costi della sicurezza, ed **Euro 96.196,62** per somme a disposizione, è inferiore, per un importo pari a **Euro 24.814,30** all'importo assegnato con Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 17/2024, Allegato B - "Variazione all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022", pari euro 300.000,00, generando delle economie di programmazione pari a **Euro 24.814,30** quale disponibilità del Soggetto Attuatore, Arcidiocesi Spoleto-Norcia, troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario Straordinario nella contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016 e che il contributo medesimo rientra nell'importo assegnato con Allegato B del Decreto Commissariale n.17/2024;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della documentazione trasmessa dall'Arcidiocesi Spoleto-Norcia in qualità di Soggetto Attuatore e acquisita al prot. USR-E n. 0007014 del 11/03/2026 e successive integrazioni, conservata agli atti, relativa al progetto esecutivo dell'intervento "Chiesa di Santa Maria";
2. di dare atto dell'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 – Verbale istruttoria);
3. di proporre al Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020, l'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento "Chiesa di Santa Maria", sita in Loc. Montesanto, nel Comune di Sellano, come sinteticamente specificato:

DENOMINAZIONE EDIFICIO:	Chiesa di Santa Maria
INDIRIZZO:	Loc. Montesanto, nel Comune di Sellano (PG); (foglio: 43 part.Ile 86, B, C)
SOGGETTO ATTUATORE:	Soggetto Attuatore: Arcidiocesi Spoleto-Norcia CF: 93003360547
ID D.C.17/2024	D_356_2022
IMPORTO	€ 275.185,70 (€ 300.000,00 assegnato con D.C.17/2024)

per un importo complessivo di **Euro 275.185,70 (euro duecentosettantacinquemilacentottantacinque/70)**, di cui **Euro 178.989,08** per lavori, suddivisi in euro 143.948,36 per lavori soggetti a ribasso e Euro 35.040,72 per costi della sicurezza, ed **Euro 96.196,62** per somme a disposizione, è **inferiore, per un importo pari a Euro 24.814,30** all'importo assegnato con Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 17/2024, Allegato B - "Variazione all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022", pari euro 300.000,00, come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		PROGETTO PRESENTATO prot. n. 0007014 del 11/03/2026 e seguenti		AMMESSO A CONTRIBUTO	
A - LAVORI					
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	143.948,36	€	143.948,36
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso D.lgs. 81/08 All. XV	€	35.040,72	€	35.040,72
TOTALE LAVORI		€	178.989,08	€	178.989,08
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	IVA 10% sui lavori	€	17.898,91	€	17.898,91
	B.2a - Spese tecniche progettazione	€	21.748,77	€	21.748,77
	B.2b - Spese tecniche esecuzione	€	16.560,27	€	16.560,27
B.2	Totale spese tecniche (dedotto del ribasso del 30%)	€	38.309,03	€	38.309,03
B.3	C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche (progettazione ed esecuzione)	€	1.532,36	€	1.532,36
B.4	IVA 22% su B.2 - B.3	€	8.765,11	€	8.765,11
B.5	Spese amministrative Diocesi ai sensi dell'art.6 co.1 O.C.105/2020	€	3.579,78	€	3.579,78
B.6	Spostamento opere d'arte e rimontaggio	€	5.000,00	€	5.000,00
B.7	Prove tecniche sui materiali	€	902.30	€	902.30

B.8	Collaudo (dedotto del ribasso del 30%)	€	2.710,51	€	2.710,51
B.9	C.N.P.A.I.A. 4% su Collaudo	€	108.42	€	108.42
B.10	IVA 22% su B.8 - B.9	€	620.16	€	620.16
B.11	Imprevisti	€	16.770,04	€	16.770,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	96.196,62	€	96.196,62
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	275.185,70	€	275.185,70

4. di prendere atto che l'importo da concedere pari a **Euro 275.185,70 (euro duecentosettantacinquemilacentottantacinque/70)** rientra ed è inferiore, per un importo pari a **Euro 24.814,30**, nell'importo assegnato con Allegato B del Decreto Commissariale n.17/2024, pari euro 300.000,00, **generando delle economie di programmazione pari a Euro 24.814,30 quale disponibilità del Soggetto Attuatore, Arcidiocesi Spoleto-Norcia** e troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario Straordinario nella contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016;
5. di dare atto, altresì, dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria – USR Umbria;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 16/07/2026

L'Istruttore
Eleonora Ciotti
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 20/07/2026

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Francesco Savi
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 22/07/2026

Il Dirigente
- Stefania Tibaldi
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge



D.L. 17 ottobre 2016, n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"

Ordinanza n. 105/2020, "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

Ordinanza n. 132/2022, Allegato 3, "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"

Decreto Comm.le 17 del 17 gennaio 2024 "Variazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020 e all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020."

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento inerente la "Chiesa di Santa Maria"
Località Montesanto, Comune di Sellano (PG)
Lavori di consolidamento e miglioramento sismico.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Propedeutica alla proposta di approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C. n.105/2020

I. - QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Ordinanza Commissario Straordinario:	<u>Ordinanza n.105/2020</u> "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto". <u>Ordinanza n.132/2022</u> "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi". <u>Decreto Comm.le n.17/2024</u> "Variazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020 e all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020... [...]" - NUOVO INSERIMENTO IN PROGRAMMAZIONE
Ente Proprietario Edificio:	Arcidiocesi Spoleto - Norcia
Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi Spoleto - Norcia
Responsabile Tecnico della Procedura	Geom. Simone Desantis Atto di nomina acquisito con prot.USR-E-0007014 del 11/03/2026
Localizzazione Edificio:	Comune di Sellano, Loc. Montesanto (PG)
	Foglio 43 p.lle 86, B, C Coordinate WGS84: Lat. 42,893522 - Long. 12,933912
Superficie Edificio:	mq. ca 315,7
Importo intervento assegnato	€ 300.000,00 ID D.C.17/2024: D_356_2022
C.U.P.	E92E22000970001



Tipologia dell'intervento	☐ Rafforzamento Locale ☒ Miglioramento sismico ☐ Adeguamento sismico ☐ Demolizione / Ricostruzione ☐ Delocalizzazione con nuova costruzione ☐ Altro:
Livello di progettazione	☐ Definitivo ☒ Esecutivo

Progettazione Esecutiva:	➤ Associazione Professionisti: RTP costituita Capogruppo mandatario: Arch. Anacleto Cleri, allora legale rappresentante per conto di ARAUT Engineering soc. coop mentre oggi è l'Arch. Filippo Formica come da visura camerale allegata alle appendici del contratto. Mandanti: Ing. Riccardo Vetturini legale rappresentante della Società INGENIUM SRL, Ing. Mario Angeli. Contratto tra Arcidiocesi Spoleto-Norcia e Professionisti stipulato in data 16/05/2024; Appendice al contratto del 06/03/2026; Appendice al contratto del 18/05/2026.
Progettazione strutturale:	➤ Arch. Anacleto Cleri – Arch. Filippo Formica Via largo Marchiselli, n.3/B, Foligno (PG) Legale Rappresentante, Presidente C.d.A., Direttore Tecnico della Società ARAUT Engineering soc. coop Iscritto all'Ordine degli Architetti PPC di Perugia al n. 834 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_012527_2017 P.IVA 00588960542
Progettazione architettonica:	➤ Ing. Riccardo Vetturini legale rappresentante della Società INGENIUM SRL con sede in Via Corso Cavour, n. 84, Foligno (PG) Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Perugia al n. A1159 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_005558_2017 P.IVA 02666390543
Progettazione impiantistica:	➤ Arch. Anacleto Cleri – Arch. Filippo Formica Via largo Marchiselli, n.3/B, Foligno (PG) Legale Rappresentante, Presidente C.d.A., Direttore Tecnico della Società ARAUT Engineering soc. coop Iscritto all'Ordine degli Architetti PPC di Perugia al n. 834 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_012527_2017 P.IVA 00588960542
Direzione dei lavori:	➤ Ing. Mario Angeli Via Ugo Foscolo, n.4, Foligno (PG) Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Perugia al n. A1241 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_017810_2017 P.IVA 02111330540
Geologo:	➤ Arch. Anacleto Cleri - Arch. Filippo Formica legale rappresentante della Società ARAUT Engineering soc. coop ➤ Geologo Dott. Giancarlo Cantarelli per conto della Società ARAUT Engineering soc. coop Via Laghi di Pilato, n.3, Foligno (PG) Iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Umbria al n. 157 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_009367_2017 P.IVA 01982510545
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:	➤ Geom. Giorgio Vitali
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:	➤ Geom. Giorgio Vitali per conto della Società ARAUT Engineering soc. coop Via San Vito, n.7, Foligno (PG) Iscritto al Collegio dei Geometri di Perugia al n. 2474 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_013555_2017 P.IVA 01137540546



Importo aggiudicazione: RTP costituita	Euro 38.309,03 (dedotto del ribasso del 30% ai sensi dell'art.2 co.3 O.C. 105/2020, al netto di I.V.A. ed oneri previdenziali)
Importo aggiudicazione: Prove tecniche sui materiali	Euro 902,30 per Ge.Ar. sas. (dedotto del ribasso offerto del 22%, comprensivo di I.V.A. al 22%)

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

OCSR n.16/2017 "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 [...]".

OCSR n.105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto", e in particolare il p.to.4 dell'allegato C come modificato dall'OCSR 111/2021: "Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, **ove possibile**, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i."

OCSR n.132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 17 del 17/01/2024 "Variazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020 e all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020". Nell' Allegato B - "Variazione all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022" è ricompreso l'intervento "Chiesa di Santa Maria", Loc. Montesanto, nel Comune di Sellano (PG), assegnatario di un contributo di **euro 300.000,00**.

OCSR n.204/2024 "Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020" e in particolare art. 3 "Affidamento dei lavori alle imprese", art. 5 "Disciplina della concessione del contributo", art. 8 "Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT" e modifiche al punto c. dell'allegato 3 dell'OC 105/2020.

C) ATTI

ATTO	OGGETTO
• "Scheda Rilievo Del Danno Ai Beni Culturali – Chiese" modello A-DC	Scheda n.006 del 23/12/2016 Esito: Parzialmente Agibile. (Prot.USR-E-0007014 del 11/03/2026)
• Perizia Asseverata (nota Prot.USR-E-0015782 del 08/06/2026)	Il tecnico, Ing. Riccardo Vetturini, in qualità di progettista incaricato da Don Sem Fioretti Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, redige la presente perizia asseverata relativa all'edificio Chiesa di Santa Maria in Montesanto, Comune di Sellano, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 38, 47, 48 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e assevera la sussistenza del nesso di causalità tra gli eventi della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016 e i danni subiti dall'edificio oggetto della presente perizia.
• Comune di Foligno (PG) Ordinanza sindacale n.142 del 25/07/2017	<u>Ordinanza sindacale di inagibilità parziale della chiesa e inagibilità totale del campanile</u> (Prot.USR-E-0007014 del 11/03/2026)
• Arcidiocesi Spoleto - Norcia	Con nota Prot.USR-E-0007014 del 11/03/2026, il Soggetto Attuatore dichiara che alla chiesa in oggetto non è destinato alcun indennizzo assicurativo.



- Dichiarazione tecnico incaricato
(nota Prot.USR-E-0015782 del 08/06/2026)

L'Arch. Anacleto Cleri, in qualità di professionista incaricato dall'Arcidiocesi Spoleto - Norcia, dichiara che le opere e gli interventi previsti nel progetto per la chiesa in oggetto, escludono, ai sensi dell'art 2 Dpr 13 febbraio 2017, numero 31, al punto A3 l'obbligatorietà della redazione della relazione ai fini paesaggistici.

D) CORRISPONDENZA, RIUNIONI ISTRUTTORIE

PROT.	Numero	Del	oggetto
PROT.E	0007014	11/03/2026	Trasmissione Progetto Esecutivo
PROT.U	0011030	17/04/2026	Richiesta integrazioni 01
PROT.E	0013831	18/05/2026	Trasmissione Integrazioni 01 da Araut Engineering soc. coop; trasmissione non valida, attesa da parte del Soggetto Attuatore
PROT.E	0015782	08/06/2026	Trasmissione Integrazioni 02
MAIL.U	-	10/06/2026	Richiesta Integrazioni 02 per vie brevi al Soggetto Attuatore per documenti mancanti ed integrazione di quelli trasmessi per incoerenze riscontrate
PROT.E	0019076	09/07/2026	Trasmissione Integrazioni 03

E) PARERI

ENTE COMPETENTE	OGGETTO
• USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione privata	Autorizzazione sismica preventiva prot. USR-U-0016876 del 17/06/2026.
• MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'Umbria	Autorizzazione prot. MIC 9194 del 06/05/2025 classifica 34.43.04, ricevuta con prot. USR-E-0007014 del 11/03/2026 – <i>autorizzazione con prescrizioni</i> . In particolare, in merito alla prescrizione indetta "qualsiasi intervento su superfici decorate dovrà essere autorizzato previa presentazione di progetto a firma di restauratore qualificato", richiesti chiarimenti per eventuali interferenze a seguito del consolidamento della volta dell'abside previsto, in rif. all'Elaborato: "Lettera di trasmissione - risposte integrazione.pdf" (Prot. num. 0015782 del 08/06/2026), dai progettisti incaricati dal Soggetto Attuatore, viene specificato al punto 8.6 che "tale volta è sprovvista di affreschi, ma risultano esserci vari elementi decorativi".
• COMUNE DI SELLANO – Ufficio Tecnico Comunale – Settore Opere Pubbliche – S.U.A.P.	Parere di Conformità Urbanistica acquisita al prot. USR-E-0007014 del 11/03/2026.

F) ELABORATI

Elenco elaborati del progetto esecutivo – edificio di culto, "Chiesa di Santa Maria" sita in Loc. Montesanto, nel Comune di Sellano – (PG) trasmessi alla Conferenza Permanente:

CODICE	PROT	DATA	TITOLO
			00_PARERI
142_17	0007014	11/03/2026	ordinanza - Montesanto - Chiesa S.MariaAssunta.pdf
	0007014	11/03/2026	Prot_Par 0005264 del 17-12-2025 - Documento DOC223.pdf
9194	0007014	11/03/2026	ART 21 AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI_Sellano_Fioretto.pdf
	0007014	11/03/2026	Sellano_Montesanto_S.Maria-Assunta_20161229.pdf
	-	-	PROT_0016876_2026_06_17_esito_pos.pdf
	-	-	PROT_0016876_2026_06_17_RIM.pdf
			01_DOC.AMMINISTRATIVA
	0007014	11/03/2026	Sellano - Montesanto - S. Maria _lettera trasmissione USR.pdf
	0007014	11/03/2026	Contratto tecnici.pdf.p7m



	0015782	08/06/2026	Appendice al contratto dei tecnici.pdf.p7m
	0007014	11/03/2026	Appendice al contratto dei tecnici.pdf.p7m
	0007014	11/03/2026	ordine gear.pdf
	0007014	11/03/2026	dichiarazione iscrizione elenco speciale INGENIUM.pdf.p7m
	0007014	11/03/2026	dichiarazione iscrizione elenco speciale ARAUT.pdf.p7m
	0019076	09/07/2026	Autocertif_IscrizioneElencoSpeciale_ing ANGELI.pdf (1).p7m
	0015782	08/06/2026	dichiarazione iscrizione elenco speciale CANTARELLI.pdf.p7m
	0015782	08/06/2026	dichiarazione iscrizione elenco speciale VITALI.pdf.p7m
	0007014	11/03/2026	MODELLO ATTO DI NOMINA SIMONE DESANTIS.pdf
6_Alt	0007014	11/03/2026	Domanda concess_contrib_OC105_20.pdf
	0015782	08/06/2026	Selano - Montesanto - S. Maria _lettera trasmissione USR.pdf
	0019076	09/07/2026	Selano - Montesanto - S. Maria _lettera trasmissione int volontaria USR.pdf
	0019076	09/07/2026	calcolo edilizia esecuzione.pdf (1).p7m
	0019076	09/07/2026	calcolo edilizia progettazione.pdf (1).p7m
	0019076	09/07/2026	calcolo impianti esecuzione.pdf (1).p7m
	0019076	09/07/2026	calcolo impianti progettazione.pdf (1).p7m
	0019076	09/07/2026	calcolo strutture esecuzione.pdf (1).p7m
	0019076	09/07/2026	calcolo strutture progettazione.pdf (1).p7m
	0007014	11/03/2026	Assicurazione_dichiarazione.pdf
	0007014	11/03/2026	Calcolo compenso professionale (D.M. 140 del 20 luglio 2012) per professioni area tecnica - professione collaudo.pdf
SP.02.n_2312	0015782	08/06/2026	Montesanto PERIZIA ASSEVERATA.pdf.p7m
SP.02.r_2312	0015782	08/06/2026	Alegato 1 - DGR_1378_15_Mod_RU_SISMICA_3S_Rev1.pdf.p7m.p7m
SP.15.b-23018	0015782	08/06/2026	DIC. ESCLUSIONE OBBLIGATORIETÀ REL PAESAGGISTICA REV01.pdf.p7m
			02_RELAZIONI
	0015782	08/06/2026	Lettera di trasmissione - risposte Integrazione.pdf.p7m
A5000-23018	0019076	09/07/2026	Lettera di trasmissione.pdf (1).p7m
SP.01.R1-A2010-23018	0007014	11/03/2026	DOC DI PROGETTO - REL ILLUSTRATIVA .pdf.p7m
SP.01.R2-A2011-23018	0007014	11/03/2026	DOC DI PROGETTO - REL STORICA.pdf.p7m
SP.04.2-A3000-23018	0015782	08/06/2026	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI.pdf.p7m
SP.2.a.bis	0015782	08/06/2026	RELAZIONE PROSPEZIONI GEOFISICHE-Report_GE AR.pdf.p7m
SP.02.p_2312	0015782	08/06/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL VALID SOFTW.pdf.p7m
SP.02.m_2312	0015782	08/06/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL TEC ILL.pdf.p7m
SP.02.a-23018	0007014	11/03/2026	RELAZIONE GEOLOGICA.pdf.p7m
SP.02.bc_2312	0015782	08/06/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL GEO FOND.pdf.p7m
SP.02.f_2312	0015782	08/06/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL SICUR.pdf.p7m
SP.02.d_2312	0015782	08/06/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL CALC.pdf.p7m
SP.02.i_2312	0015782	08/06/2026	CHIESA_MONTESANTO_REL MAT .pdf.p7m
			03_ELABORATI STATO DI FATTO
SF.02-A3001-23018	0015782	08/06/2026	DOC STATO DI FATTO - INQUADRAMENTO REV01.pdf.p7m
SF.03.1-06-A2002-23018	0007014	11/03/2026	DOC STATO DI FATTO - RILIEVO ARCHITETTONICO QUOTATO PIANTE- RIEPILOGO DELLE SUPERFICI.pdf.p7m
SF.03.2-A2003-23018	0007014	11/03/2026	DOC STATO DI FATTO - RILIEVO ARCHITETTONICO QUOTATO SEZIONI.pdf.p7m
SF.03.3-A2003-23018	0007014	11/03/2026	DOC STATO DI FATTO - RILIEVO ARCHITETTONICO QUOTATO PROSPETTI.pdf.p7m
SF.05-A2004-23018	0007014	11/03/2026	DOC STATO DI FATTO - QUADRO FESSURATIVO E DOC FOTOGRAFICA.pdf.p7m
SF.04-2312	0015782	08/06/2026	DOC STATO DI FATTO - RILIEVO MATERICO REV01.pdf.p7m
DF.01-A2008-23018	0007014	11/03/2026	DOC STATO DI FATTO - DOC FOTOGRAFICA.pdf.p7m
SF.01-A2000-23018	0007014	11/03/2026	DOC STATO DI FATTO - DOC CATASTALE-.pdf.p7m
			04_ELABORATI STATO DI PROGETTO
SP.01.1-A2005-23018	0007014	11/03/2026	DOC DI PROGETTO - PIANTE - RIEPILOGO DELLE SUPERFICI.pdf.p7m
SP.01.2-A2006-23018	0007014	11/03/2026	DOC DI PROGETTO - SEZIONI.pdf.p7m
SP.01.3-A2006-23018	0007014	11/03/2026	DOC DI PROGETTO - PROSPETTI.pdf.p7m
SP.01.4-A2009-23018	0007014	11/03/2026	DOC DI PROGETTO - INTERVENTI EDIL.pdf.p7m
SP.01.5-A2007-23018	0007014	11/03/2026	ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE.pdf.p7m
CME-A4000-23018	0015782	08/06/2026	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.PDF.p7m
CMEa-A3000-23018	0015782	08/06/2026	BASE MISURAZIONI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.PDF.p7m
PS.05-A3000-23018	0015782	08/06/2026	COSTI E ONERI SICUREZZA.PDF.p7m
EPU-A3000-23018	0015782	08/06/2026	ELENCO PREZZI UNITARI.PDF.p7m



EE-A5000-23018	0019076	09/07/2026	ELENCO ELABORATI.pdf (1).p7m
AP-A5000-23018	0019076	09/07/2026	ANALISI PREZZI.pdf (1).p7m
MAN	0015782	08/06/2026	STIMA INCIDENZA MANODOPERA-A3000-23018.PDF.p7m
PS.01-A5000-23018	0019076	09/07/2026	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.pdf (1).p7m
PS.02-A2000-23018	0007014	11/03/2026	ANALISI DEI RISCHI.pdf.p7m
PS.03-A2010-23018	0007014	11/03/2026	LAYOUT DI CANTIERE.pdf.p7m
CON-A4013-23018	0015782	08/06/2026	SCHEMA DI CONTRATTO.pdf.p7m
CSA-A5014-23018	0019076	09/07/2026	Capitolato Speciale Appalto - ORD 105 REV GIU.2026.pdf (1).p7m
SP.02.g_2312	0015782	08/06/2026	CHIESA_MONTESANTO_pdm.pdf.p7m
DIS-A300-23018	0015782	08/06/2026	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI.pdf.p7m
PS.04-A2000-23018	0007014	11/03/2026	CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m
SP.02.g_2312	0015782	08/06/2026	PROGETTO STRUTTURALE - PIANTE PROSPETTI E SEZIONI REV01.pdf.p7m
SP.02.h_2312	0015782	08/06/2026	PROGETTO STRUTTURALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI REV01.pdf.p7m
SP.04.i-A3000-23018	0015782	08/06/2026	DOC DI PROGETTO- IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m
PS.06-A5000-23018	0019076	09/07/2026	FASCICOLI DELL'OPERA.pdf (1).p7m
	0015782	08/06/2026	QTE-A4000-23018- CHIESA MONTESANTO.pdf.p7m

II. – ISTRUTTORIA

Richiamati il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, il D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 e le ordinanze citate nell'inquadramento normativo;

A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO

Di seguito si riporta una sintesi dello stato ante-sisma di fatto e del danno, estratto Relazione Tecnica illustrativa generale, Elaborato: "SP.01.R1-A2010-23018-DOC DI PROGETTO - REL ILLUSTRATIVA .pdf" (Prot. num. 0007014 del 11/03/2026) ed estratto Relazione Tecnica illustrativa strutturale, Elaborato: "SP.02.m_2312 CHIESA_MONTESANTO_REL TEC ILL.pdf" (Prot. num. 0015782 del 08/06/2026).

Il complesso edilizio di alta valenza monumentale di Montesanto di Sellano è costituito dalla Chiesa di S.Maria Assunta, l'oratorio e la torre Campanaria. Si tratta di edifici strettamente connessi tra di loro non solo sul piano funzionale ma anche strutturale. La chiesa, in stile tardo romanico, è caratterizzata da tre navate una principale e due laterali separate da colonne in pietra calcarea costituite da più conci sovrapposti a sezione circolare e semicircolare su cui appoggiano archi a tutto sesto. In aderenza della navata laterale destra sono presenti la sagrestia e una cappella, mentre sul lato sinistro è stato eretto in prossimità della facciata, ma autonomo nella sagoma architettonica, il campanile a pianta quadrata con possenti spessori murari e l'oratorio a pianta rettangolare con asse principale ortogonale all'asse della Chiesa. Caratterizzante è la nicchia absidale a forma quadrata nella quale si aprono finestre con cornici e mensole lapidee. Strutturalmente questo presenta al livello inferiore due archi a sesto acuto costituenti passaggio pedonale e percorso esterno alle mura del centro di Montesanto. L'edificio è in parte realizzato su di un terrapieno di notevole cubatura per compensare la differenza di quota tra il sagrato e il retro della chiesa in corrispondenza dell'abside. La differenza di quota è tale che parte del terreno sottostante la chiesa ospita un ampio vano voltato oggi destinato a magazzino. La facciata principale presenta un portale rinascimentale in pietra caratterizzato da un timpano superiore. Al di sopra del portone è presente lo stemma del Comune di Spoleto, i lati della facciata sono caratterizzati da finestre e porte ornate da cornici, architravi e mensole lapidee di particolare pregio. La struttura resistente del complesso monumentale è in pietra e legante a base di calce. La regola costruttiva della muratura è estremamente povera, priva di ricorsi orizzontali, scarsa è la consistenza dei conci in corrispondenza dei cantonali. La tipologia costruttiva è caratterizzata dall'esecuzione della struttura muraria procedendo alla costruzione dei paramenti corticali esterni e riempiendo l'interno con materiale di pezzatura minuta e malta di calce. La copertura è in legno, recentemente oggetto di intervento. Le colonne che separano la navata centrale da quelle laterali sono in pietra calcarea, costruite in più conci sovrapposti a sezione circolare e semicircolare.

Negli anni '90 il complesso edilizio di S.Maria Assunta, o quanto meno una ampia parte di esso è stato oggetto di un profondo intervento di risanamento statico in conseguenza del crollo di un'ampia parte della copertura della navata che copriva l'abside e il presbiterio. A seguito infatti di questo accadimento la locale Soprintendenza intraprese la ricostruzione della copertura e il consolidamento strutturale dell'intero complesso



e della torre campanaria. Le indicazioni fornite dagli uffici della stessa Soprintendenza hanno permesso di riprodurre le opere e gli interventi. In estrema sintesi si riassumono gli interventi eseguiti:

- ricostruzione della copertura in legno costituita da un'orditura principale, capriate nella navata centrale e da puntoni lignei nelle navate laterali, e da un'orditura secondaria, le terzere lignee, su cui alloggiavano i travicelli ed il pianellato. Al di sopra del pianellato è stato eseguito un getto di cls armato con rete e.s. rigidamente connessa alle cordolature perimetrali;
- ricostruzione degli archi e dei timpani in cemento armato rivestiti in pietra e laterizio;
- disposizione di tiranti in acciaio a controventare i puntoni lignei delle navate laterali;
- consolidamento di ampie porzioni murarie con iniezioni di malta e ricostruzioni in pietra;
- ricostruzione della copertura della torre campanaria;
- ripristino del piano di calpestio della navata disponendo un piano di pignatte e soletta armata con alcuni tiranti sull'allineamento del colonnato che delimita la navata;
- consolidamento delle volte esistenti con cappa armata cordoli perimetrali e connettori in acciaio.

Nel settembre 1997, a seguito dell'intensa crisi sismica, l'edificio riportò un dissesto generalizzato delle strutture murarie. La parete di facciata caratterizzata dal coro ligneo crollò e la quasi totalità dei paramenti murari era in una condizione di dissesto prossima al definitivo collasso. Le cause dei dissesti dell'epoca furono riconducibili in prevalenza alla regola costruttiva dei paramenti murari del tipo "a sacco" i cui paramenti esterni ruotarono, crollarono o subirono forti scorrimenti. Il crollo della parete di facciata si ricondusse alla combinazione di più eventi sfavorevoli quali l'azione concentrata degli archi, la presenza del coro, l'ampiezza e la luce libera della parete a fronte di uno spessore murario ridotto e infine la presenza di aperture lungo le linee più probabili di collasso. Immediatamente dopo il verificarsi delle prime scosse furono approntate delle opere provvisorie per la messa in sicurezza dell'immobile portando a salvaguardia le cornici e gli ornamenti ormai crollati o licenziati dalle proprie sedi. L'opera provvisoria venne condotta andando a contrastare la rotazione e il ribaltamento delle pareti perimetrali collocando tiranti e piastre in acciaio, a completare l'opera vennero fasciate con cavi e funi in acciaio accoppiate con tavolate le colonne della cella Campanaria ormai prossime al definitivo crollo. In conseguenza a tali dissesti, il progetto di miglioramento sismico prevedeva: la disposizione di una serie di tiranti atti a collegare alla quota di calpestio la chiesa e a confinare la spinta dei terreni al di sotto questa quota; per le murature gravemente dissestate, lo smontaggio e la ricostruzione delle parti pericolanti. Tuttavia, la qualità delle murature era molto scarsa e quindi prioritariamente vennero consolidate attraverso quattro interventi principali:

- micro perforazioni armate con barre di carbonio laddove il paramento murario era caratterizzato da affreschi o dipinti murali;
- inserimento dei diatoni artificiali laddove le lesioni presenti non erano ampie e diffuse;
- cucì - scuci in pietra fino a collegare le opposte pareti del sacco murario laddove le lesioni erano ampie da imporre una sarcitura;
- smontaggio delle parti pericolanti e ricollocamento con l'inserimento di piastre e connettori di collegamento laddove le porzioni murarie erano crollate o prossime al crollo.

Vennero fatte anche delle "chiodature" verticali aventi il duplice scopo di inserire nelle murature elementi resistenti a trazione per incrementare la resistenza a taglio dei pannelli murari e al tempo stesso evitare fenomeni di schiacciamento imputabili al peso e rigidità delle possenti opere di cordolatura esistenti. L'intervento venne completato con le esecuzioni di perfori armati a "cucire" le ammorsature d'angolo dei cantonali e degli incroci murari. Nell'oratorio venne realizzata una nuova struttura lignea con schema identico all'originale aggiornando le sezioni delle travature in conformità delle normative vigenti dell'epoca.

Stato di danno in seguito al sisma 2016

A seguito degli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi, la chiesa presenta numerose lesioni di lieve entità, diffuse prevalentemente nel perimetro interno delle navate laterali e dell'abside, il quale risulta fortemente compromesso negli elementi decorativi. La compressione derivante dalla pesante cordolatura perimetrale in copertura insieme all'effetto delle forze del sisma, hanno generato delle lesioni al taglio sulle architravature degli accessi all'oratorio ed alla sacrestia. Anche all'interno di questi ambienti sono presenti lesioni diffuse di lieve entità. Anche la cella campanaria presenta lesioni diffuse di lieve entità su tutti e quattro i lati.

Le scosse quindi hanno determinato nel fabbricato delle condizioni di dissesto, in particolare:

- lesioni di lieve entità in corrispondenza di maschi murari su superfici normali ed affrescate;
- lesioni di lieve entità sulla volta abside, sul soffitto dell'oratorio e su alcuni archi del complesso.



B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di progetto, estratto Relazione Tecnica illustrativa generale, Elaborato: "SP.01.R1-A2010-23018-DOC DI PROGETTO - REL ILLUSTRATIVA .pdf" (Prot. num. 0007014 del 11/03/2026), estratto Relazione Tecnica illustrativa strutturale, Elaborato: "SP.02.m_2312 CHIESA_MONTESANTO_REL TEC ILL.pdf" (Prot. num. 0015782 del 08/06/2026) ed estratto Relazione Tecnica e di calcolo degli impianti elettrici, Elaborato: "SP.04.2-A3000-23018-RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI.pdf" (Prot. num. 0015782 del 08/06/2026).

Dalla *Relazione Tecnica illustrativa generale*:

Con il presente progetto si vuole conseguire un **miglioramento sismico** del manufatto, mediante diffusi interventi, finalizzati alla riduzione delle vulnerabilità e all'incremento delle capacità dell'edificio, in termini sia di resistenza che di duttilità. Sulle murature della chiesa e dell'oratorio sono previsti interventi di riparazione con cucì-scucì approfonditi nello spessore murario, inserimento di tiranti interni alle pareti tramite barre DYWIDAG sopra l'architrave delle aperture del lato destro del manufatto e sopra gli archi in corrispondenza della facciata, in modo da non permettere il ribaltamento della parete. Sulle pareti del campanile sono previste inoltre delle iniezioni di miscele leganti su tutta altezza. Sono stati previsti anche rinforzi degli archi tramite applicazione di lamine e tessuto in carbonio nella parte intradosale, riparazione della volta dell'abside e ripristino delle lesioni del soffitto dell'oratorio mediante cunei in laterizio o acciaio inseriti a forza nella lesione. Su tutti gli archi del campanile vengono fissate a secco n.2 barre elicoidali ogni 30cm per il rinforzo strutturale dell'arco. Gli interventi edili previsti sono strettamente connessi a quelli strutturali, pertanto, laddove si effettueranno gli interventi di miglioramento sismico verranno trattate le superfici con riprese d'intonaco e tinteggio a calce, nelle zone d'intervento su superfici in faccia vista verrà applicato un trattamento di scarnitura con rinzafo al fine di ripristinare l'aspetto originario. In copertura si interverrà sostituendo le parti di manto compromesso, utilizzando coppi di riuso o invecchiati. Inoltre in conformità alla normativa vigente, si installerà il sistema di linee vita.

Dalla *Relazione Tecnica illustrativa strutturale* (specifiche tecniche relative agli interventi strutturali):

Sarcitura mediante cucì scucì e cucitura armata:

- La riparazione dei paramenti murari, secondo quanto considerato al punto C8.7.4.1 della Circ.7/2019 è prevista mediante la sarcitura o scucì – cucì. Detto intervento è finalizzato al ripristino della continuità muraria lungo le linee di fessurazione ed al risanamento delle porzioni di muratura gravemente deteriorate. È previsto di utilizzare materiali simili a quelli originari per forma, dimensioni, rigidità e resistenza, collegando i nuovi elementi alla muratura esistente con adeguate ammorsature nel piano del paramento murario e ove possibile anche trasversalmente, in profondità al paramento stesso, in modo da conseguire la massima omogeneità e monoliticità della parete riparata. Tale intervento sarà utilizzato anche per la chiusura di nicchie, canne fumarie e per la riduzione dei vuoti, in particolare nel caso in cui la nicchia/apertura/cavità è posizionata a ridosso di angolate o martelli murari. La sarcitura verrà anche fatta mediante cuciture armate con barre elicoidali fissate a secco e colti di malta di calce idraulica.

Tiranti interni alle pareti:

- Perforazione meccanica diametro 60mm eseguita con macchina perforatrice a corona (diamantata o WIDIA), raffreddata ad aria, con estrazione di carote, da eseguirsi attraverso strutture murarie (mattoni e/o pietra) di qualsiasi natura e consistenza. L'impresa dovrà eseguire durante la perforazione eventuali colate di boiaccia per il bloccaggio delle pietre e il recupero di corone e carote. La perforazione dovrà essere eseguita con sistemi a rotazione che non comportino scuotimenti pericolosi per le strutture già in fase di dissesto. La metodologia di esecuzione dovrà essere preventivamente concordata con la D.L. strutturale. La tolleranza verticale e orizzontale dell'asse di perforazione dovrà essere minore a 5/1000.

Tiranti:

- Le tirantature sono previste in piatti in acciaio con elementi terminali (capo chiave) di varia forma e tipologia, congruenti con le ragioni statiche ma anche e soprattutto con quelle estetiche conservative dei prospetti esterni, esse hanno i seguenti scopi: equilibrare le spinte delle volte e degli archi; collegare le opposte pareti di facciata al fine eliminare la tendenza al ribaltamento verso l'esterno della parete di facciata; inserire un necessario elemento resistente a trazione capace di chiudere il triangolo delle forze complanari alla parete ed innescare l'azione resistente, nel piano della parete della cosiddetta "biella compressa" capace quindi di equilibrare la componente sismica orizzontale; collaborare all'azione di connessione tra le pareti tra loro ortogonali e alla connessione tra pareti e solai. Per tali ragioni i tiranti sono previsti in adiacenza alle pareti portanti principali per equilibrare eventuali spinte di puntoni o pareti di luce libera eccessiva. I tiranti sono disposti all'interno della soletta di piano, al di sotto della rete di armatura ed al di sotto i connettori. Il raccordo tra i piatti ed i capochiave



è assicurato da barre saldate di diametro Ø 26mm. La posa in opera dei tiranti avverrà attraverso tenditori con cui si avrà cura di serrare e mettere in tiro ciascun tirante. Per quanto riguarda la tipologia dei capochiave o testa tirante questi sono dimensionati per trasferire alla muratura l'azione sollecitante ed al tempo stesso non perturbare l'aspetto formale ed estetico delle pareti ed in particolare delle facciate. Nelle carpenterie pertanto si evidenziano capochiave a vista del tipo a paletto ovvero occultati da disporre sotto intonato, non incassati, in questo secondo caso sono previsti dei piatti opportunamente sagomati in forma e spessore. Infine la scelta dei piatti (di dimensioni 80x8) anziché dei tondi consente di contenere lo spessore del massetto.

Rinforzo di archi all'intradosso tramite lamine e tessuti in carbonio:

- Il progetto prevede il rinforzo degli archi mediante la posa in opera di lamine e tessuti in carbonio all'intradosso degli archi. L'incollaggio di questi elementi resistenti a trazione, ne modifica in maniera sostanziale il comportamento statico, poiché grazie all'applicazione di questi viene conferito alla muratura quella resistenza a trazione che congenitamente non possiede, andando ad eliminare l'aspetto meccanico più sfavorevole.

Riparazione di volte e soffitti mediante cunei in laterizio o in acciaio:

- In corrispondenza di lesioni presenti nella parte intradosso di volte e soffitti, si agisce per la riparazione degli stessi tramite inserimento a forza di un cuneo in laterizio o in acciaio nella lesione.

Interventi di consolidamento mediante iniezioni di miscele leganti mirate al miglioramento delle caratteristiche meccaniche della muratura da consolidare:

- L'intervento risulta efficace se impiegato su tipologie murarie (generalmente pietrame) che per loro natura siano caratterizzate da presenza di vuoti, collegati tra loro. Particolare attenzione va posta nella scelta della pressione di immissione della miscela, per evitare l'insorgere di dilatazioni trasversali prodotte dalla miscela in pressione. Nel caso si reputi opportuno intervenire con iniezioni su murature incoerenti e caotiche, è necessario prendere provvedimenti atti a ridurre il rischio di sconnessione della compagine muraria e di dispersione della miscela. Particolare cura dovrà essere rivolta alla scelta della miscela da iniettare, curandone la compatibilità chimico-fisico-meccanica con la tipologia muraria oggetto dell'intervento.

Dalla Relazione Tecnica e di calcolo degli impianti elettrici:

L'edificio in oggetto, trattandosi di una chiesa soggetta al vincolo dei Beni Culturali, sarà classificato come locali a maggior rischio in caso di incendio, pertanto gli impianti elettrici da realizzare dovranno essere conformi alle norme rispettive ed in particolare a quanto riportato nella norma CEI 64-8/7. Gli impianti saranno realizzati in parte con condutture del tipo incassato in strutture non combustibili (art.751.01.1 i1), in parte con canalizzazioni a vista con grado di protezione IP40 e in parte con binari elettrificati collegati fra loro con cavi in vista del tipo FG7OR 0,6/1kV (art.751.01.1 i3). La classificazione quale bene culturale, porta a definire le opere da realizzare con particolare cura ed attenzione sia alla scelta dei materiali che al percorso delle canalizzazioni, fino alla posa delle apparecchiature. Sarà posta particolare attenzione nell'individuazione dei percorsi da seguire con le nuove vie cavi, in modo che le stesse non interessano in nessun modo pareti affrescate e/o pareti comunque vincolate. Il progetto è stato sviluppato tenendo conto di: stato di fatto degli impianti della struttura; ottemperare alle esigenze funzionali delle aree oggetto dell'intervento; realizzare gli impianti in conformità alle vigenti prescrizioni normative e legislative; realizzare impianti funzionali, flessibili e facilmente manutenibili; realizzare impianti, utilizzando componenti affidabili.

I lavori da eseguire possono essere riassunti secondo i seguenti capitoli d'opera:

- rimozione delle sole porzioni di impianto che ricadono nell'ambito delle superfici delle murature oggetto di consolidamento strutturale;
- distribuzione elettrica su nuove linee seguendo lo schema della distribuzione precedentemente rimossa realizzata secondo il progetto redatto nel 2005;
- posa dell'impianto di illuminazione, precedentemente rimosso per consentire i lavori di consolidamento;
- ricollegamento dell'impianto di terra alla maglia esistente realizzata secondo il progetto del 2005;
- verifica della funzionalità delle apparecchiature presenti nel quadro elettrico, quest'ultimo non soggetto ad opere di modifica/ampliamento in quanto lo stesso non ricade su muratura soggetta ad opere murarie.

La distribuzione elettrica delle dorsali principali all'interno dello stabile esistenti e/o da ripristinare, è realizzata mediante tubazioni in PVC flessibili installate a parete ad incasso e scatole di derivazione in PVC. Per l'alimentazione dei punti luce che attraversano pareti di pregio, per le quali non è consentita l'apertura di tracce, si provvederà alla posa a vista di cavo ad isolamento minerale. Gli impianti di illuminazione esistenti, installati nella precedente fase di ristrutturazione, risalenti al 2005, saranno rimossi provvisoriamente, immagazzinati per il successivo riposizionamento. Le opere di riposizionamento dovranno ricalcare quanto previsto del precedente



studio illuminotecnico eseguito durante la fase progettuale risalente al 2005, a cui il presente progetto fa riferimento. Gli apparecchi illuminati, realizzati in conformità alle Norme vigenti al momento della precedente realizzazione, vanno reinstallati secondo le specifiche del produttore a cui va fatto riferimento anche per eventuali opere di manutenzione straordinaria, qualora necessarie. L'impianto di terra è unico realizzato secondo quanto previsto nel progetto precedente ed in conformità alle norme del 2005. La fase progettuale attuale, prevede la riconnessione all'impianto esistente integrando una verifica strumentale per valutarne lo stato di conservazione e la conformità rispetto alla vigente norma CEI 64-8.

C) VERIFICA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI RESE

- Il Soggetto Attuatore Arcidiocesi Spoleto-Norcia, conformemente a quanto espresso dall'art.4 co.3 dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020, ha trasmesso il progetto esecutivo che si compone dei documenti di cui all'elenco elaborati del precedente paragrafo F):

A	RELAZIONI	
A1	Relazione tecnica generale	☒
A2	Relazione ambientale e/o paesaggistica	☐
A3	Relazione storico-critica	☒
A4	Relazione storico-artistica	
A5	Relazione archeologica	☐
A6	Relazione geologica	☒
A7	Relazione idrologica e idraulica	☐
A8	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	☒
A9	Relazione vulnerabilità sismica	☒
A10	Relazione di calcolo strutturale (comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica)	☒
A11	Relazione tecniche impianti	☒
A12	Relazione sulle interferenze	☐
B	ELABORATI STATO DI FATTO	
B1	Planimetria generale (in scala adeguata) e inquadramento urbanistico	☒
B2	Rilievo geometrico stato di fatto (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) con individuazione di eventuali evidenze artistiche, architettoniche o di particolari costruttivi (affreschi, dipinti, elementi architettonici...)	☒
B3	Rilievo quadri fessurativi (piante – prospetti – sezioni)	☒
B4	Rilievo fotografico con indicazione dei coni ottici	☒
B5	Rilievo strutturale e materico	☒
B6	Rilievo dello stato di conservazione e del degrado	☐
B7	Graficizzazione storico costruttiva	☐
B8	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	☐
B9	Relazione delle indagini strumentali	☒
C	ELABORATI DI PROGETTO	
C1	Progetto architettonico: piante, prospetti, sezioni. (con individuazione degli interventi specifici riferiti alle evidenze artistiche e architettoniche)	☒
C2	Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni	☐
C3	Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi	☒
C4	Schede tecniche di restauro degli apparati decorativi	☐
C5	Elaborati grafici e schemi funzionali degli impianti	☒
C6	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	☒
C7	Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti	☒



C8	Computo metrico estimativo (redatto ai sensi dell'art. 1 c.6 dell'O.C.126/2022 e succ. modifiche all'art.12 co.1.a dell'O.C.136/2023)	☒
C9	Elenco prezzi unitari (con descrizione completa delle voci dei lavori, redatto sulla base del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art.6 c.7 del D.L. n.189/2016, approvato con O.C. n.126/2022 e successive modifiche all' art. 12 co.1.a dell' O.C. 136/2023)	☒
C10	Analisi nuovi prezzi (per le voci non presenti nel P.U.C. e nel prezzario della Regione Umbria 2023)	☒
C11	Calcolo incidenza della manodopera	☒
C12	Quadro economico	☒
C13	Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo degli allegati)	☒
C14	Cronoprogramma dei lavori	☒
C15	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	☒
C16	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	☒
C17	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	☒
C18	Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi (26-30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017) con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese A-DC	☒

- Il progetto esecutivo trasmesso all'USR Umbria relativo all'intervento denominato "**Chiesa di Santa Maria**" risulta **completo** degli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall'art.18 del D.M. 154/2017 con successive modifiche del **D.Lgs 36/2023 – All. II.18-Titolo III-Capo I-art.15**.
- Il Soggetto Attuatore ha trasmesso le dichiarazioni in merito all'iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e al non superamento del numero degli incarichi ai sensi dell'art.6 Allegato A – OC 12/2017 e successivamente modificato dal Decreto n. 443 del 27 settembre 2022, con prot. USR-E- n.0007014 del 11/03/2026, prot. USR-E- n.0015782 del 08/06/2026 e successivo prot. USR-E- n. 0019076 del 09/07/2026.

D) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO

- L'intervento proposto di miglioramento sismico della "**Chiesa di Santa Maria**", sita in Loc. Montesanto, nel Comune di Sellano – (PG), è **coerente** con i danni conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, come esaminati negli elaborati di rilievo e sinteticamente descritti nel paragrafo A) **DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO** della presente istruttoria;
- La sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, e i danni rilevati con scheda Scheda A-DC n.006 del 23/12/2016 è stata dichiarata dal progettista strutturale, Ing. Riccardo Vetturini, con Perizia Asseverata acquisita al prot. USR-E n. 0015782 del 08/06/2026;
- La "Arcidiocesi di Spoleto-Norcia", in qualità di Soggetto Attuatore, ha presentato richiesta di autorizzazione sismica preventiva ai sensi della normativa vigente con prot. USR-E n. 0007014 del 11/03/2026. L'esito positivo di istruttoria è stato trasmesso dall'USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione Privata con prot. USR-U n. 0016876 del 17/06/2026; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e del Collaudatore.
- Il miglioramento sismico dell'edificio è dichiarato dal progettista strutturale Ing. Riccardo Vetturini nell'elaborato "Relazione di Valutazione della Sicurezza" acquisito con prot. USR-E-n. 0015782 del 08/06/2026. A fronte di un rapporto capacità/domanda allo stato antecedente agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, in termini di accelerazione di picco al suolo per lo S.L.V., pari a **0.302**, l'intervento proposto consegue un miglioramento delle prestazioni in fase sismica tale che il rapporto



capacità/domanda risulti essere **0.661**. **“Ne consegue che l'intervento si configura, ai sensi del DM 17 gennaio 2018 §8.4.2, come miglioramento sismico e che tale miglioramento garantisce un livello di sicurezza dalla costruzione in termini di accelerazione sostenibile pari al 66.1% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo.”**, come richiesto dal p.to 4 dell'allegato C dell'OCSR 105/2020 come modificato dall'art.14 co.4 dell'OCSR111/2020.

E) VERIFICA CONGRUITA' ECONOMICA

- Contributo economico dell'intervento:
 - ✓ Il progetto esecutivo predisposto dal Soggetto Attuatore Arcidiocesi Spoleto-Norcia inoltrato al prot.USR-E-n. 0007014 del 11/03/2026, e ss. ii., e sottoposto all'esame della Conferenza Permanente, pari a **euro 275.185,70**, è **congruo ed inferiore, per un importo pari a euro 24.814,30** all'importo assegnato con Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 17/2024, Allegato B - *“Variazione all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022”*, pari euro **300.000,00**.
- Indennizzi assicurativi e/o altri contributi:
 - ✓ L'Arcidiocesi Spoleto-Norcia, in qualità di Soggetto Attuatore ha dichiarato, con nota Prot. USR-E-n. 0007014 del 11/03/2026, che per l'attuazione dell'intervento denominato **“Chiesa di Santa Maria”** non sarà utilizzato alcun indennizzo assicurativo.
- I prezzi unitari delle voci del CME sono stati dedotti, ai sensi dell'art.6 co.7 del D.L. n.189/2016 modificato dal D.L. n.3/2023 art.3 - quinquies, dal:
 - ✓ Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia 2022, ai sensi dell'O.C. 126/22 art.1;
 - ✓ Prezzario della Regione Umbria 2023 per un'unica voce relativa agli interventi previsti per l'impianto elettrico, in particolare la voce 15.08.0020.001 relativa al rimontaggio dei corpi illuminanti esistenti non presente nel PUC2022 (rif. Elaborato: *“Lettera di trasmissione - risposte Integrazione.pdf”* - Prot. num. 0015782 del 08/06/2026);
 - ✓ Per le voci non ricomprese nel PUC2022 e nel Prezzario della Regione Umbria nonché negli altri prezzari delle Regioni del Cratere, i progettisti hanno rappresentato la necessità di formulare Nuovi Prezzi secondo quanto stabilito dall'art. 10 co.1 dell'OC 139/2023.Le analisi dei nuovi prezzi sono descritte negli elaborati:
 - *“AP-A5000-23018- ANALISI PREZZI.pdf (1).p7m”* (prot. USR-E n. 0019076 del 09/07/2026);
- Sulla base dell'istruttoria del computo metrico, le voci delle singole lavorazioni esaminate si ritengono **congrue** rispetto all'intervento proposto; si precisa, tuttavia, che le voci del computo metrico estimativo dovranno essere oggetto di successivo approfondimento in sede di rendicontazione mediante la presentazione di allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica; si evidenzia, inoltre che il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere oggetto di successivo approfondimento in sede di rendicontazione in merito alla definizione dell'importo presunto dei lavori attualmente indicato. Si prescrive che in fase di contabilità, il Direttore dei Lavori dovrà verificare l'effettivo importo dei lavori, coerente con il Quadro Tecnico Economico dell'intervento e procedere all'aggiornamento del documento stesso.
- Dall'esame istruttorio eseguito sul quadro tecnico economico, di seguito riportato, risulta che l'importo del contributo richiesto pari ad **Euro 275.185,70** (euro 178.989,08 per lavori e euro 96.196,62 per somme a disposizione), è **congruo ed ammissibile a contributo e genera delle economie di programmazione pari a euro 24.814,30 quale disponibilità del Soggetto Attuatore, Arcidiocesi Spoleto-Norcia**, fermo restando la successiva rendicontazione delle spese sostenute dal Soggetto Attuatore, in particolare per la voci:
 - ✓ B.6 “Spostamento opere d'arte e rimontaggio”;
 - ✓ B.7 “Prove tecniche sui materiali”.



QUADRO TECNICO ECONOMICO		PROGETTO PRESENTATO prot. n. 0007014 del 11/03/2026 e seguenti		AMMESSO A CONTRIBUTO	
A - LAVORI					
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	143.948,36	€	143.948,36
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso D.lgs. 81/08 All. XV	€	35.040,72	€	35.040,72
TOTALE LAVORI		€	178.989,08	€	178.989,08
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	IVA 10% sui lavori	€	17.898,91	€	17.898,91
	B.2a - Spese tecniche progettazione	€	21.748,77	€	21.748,77
	B.2b - Spese tecniche esecuzione	€	16.560,27	€	16.560,27
B.2	Totale spese tecniche (dedotto del ribasso del 30%)	€	38.309,03	€	38.309,03
B.3	C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche (progettazione ed esecuzione)	€	1.532,36	€	1.532,36
B.4	IVA 22% su B.2 - B.3	€	8.765,11	€	8.765,11
B.5	Spese amministrative Diocesi ai sensi dell'art.6 co.1 O.C.105/2020	€	3.579,78	€	3.579,78
B.6	Spostamento opere d'arte e rimontaggio	€	5.000,00	€	5.000,00
B.7	Prove tecniche sui materiali	€	902,30	€	902,30
B.8	Collaudo (dedotto del ribasso del 30%)	€	2.710,51	€	2.710,51
B.9	C.N.P.A.I.A. 4% su Collaudo	€	108,42	€	108,42
B.10	IVA 22% su B.8 - B.9	€	620,16	€	620,16
B.11	Imprevisti	€	16.770,04	€	16.770,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	96.196,62	€	96.196,62
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	275.185,70	€	275.185,70

Foligno, 16/07/2026

Gli istruttori Tecnici

Arch. Eleonora Ciotti

per la parte strutturale

Ing. Eva Volpe

Il Responsabile

Sezione Edifici pubblici e Infrastrutture

Geol. Francesco Savi



III. ESITO FINALE ISTRUTTORIA PROPOSTA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C. n.105/2020

Il **progetto esecutivo** relativo ai lavori di miglioramento sismico dell'intervento "**Chiesa di Santa Maria**" sita in Loc. Montesanto, nel Comune di Sellano – (PG), risulta:

- **completo** degli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall'art.18 del D.M. 154/2017 con successive modifiche del D.Lgs 36/2023 – All. II.18 Titolo III Capo I art.15;
- **coerente** in relazione ai danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi nonché conforme alle normative vigenti in merito alle opere e costruzioni in zona sismica, come da verbale con esito positivo di istruttoria rilasciato dal Servizio Ricostruzione Privata – USR Umbria con prot. USR-U n. 0016876 del 17/06/2026. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e del Collaudatore;
- **congruo** in relazione all'importo pari **Euro 275.185,70** per le lavorazioni presenti negli elaborati, ed inferiore di **euro 24.814,30** in relazione all'importo assegnato con Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 17/2024, Allegato B - "*Variazione all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022*", pari euro 300.000,00.
- **ammissibile a contributo**, come da esito dell'istruttoria tecnico-economica sintetizzata al punto E) dell'istruttoria, per un importo pari a **Euro 275.185,70, generando delle economie di programmazione pari a euro 24.814,30 quale disponibilità del Soggetto Attuatore, Arcidiocesi Spoleto-Norcia**, fermo restando che per il Piano di Sicurezza e Coordinamento, si prescrive che in fase di contabilità, il Direttore dei Lavori dovrà verificare l'effettivo importo dei lavori, coerente con il Quadro Tecnico Economico dell'intervento e procedere all'aggiornamento del documento stesso, ed inoltre, la successiva rendicontazione delle lavorazioni eseguite, mediante allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica in particolare per le seguenti voci del Quadro Tecnico Economico:
 - ✓ B.6 "Spostamento opere d'arte e rimontaggio";
 - ✓ B.7 "Prove tecniche sui materiali".

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario, si esprime **parere favorevole**.

Foligno, 16/07/2026

Visto:

Il Dirigente

Servizio Ricostruzione Pubblica

Ing. Stefania Tibaldi



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Classifica: 34.43.04

Riferimento Ns. prot. 9194 del 06/05/2025

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/05.

Oggetto : D.Lgs 42 del 22/01/2004 art.21, comma 4 e art. 22 – **Autorizzazione con prescrizioni**;
Indirizzo : Loc. Montesanto, Sellano (PG);
Lavori di : Miglioramento sismico e restauro della chiesa di Santa Maria di Montesanto a seguito del sisma 2016;
Dati catastali: fg. 43, part.IIe 86, B, C;
Richiedente : Don Sem Fioretti – Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia;

In riferimento alla nota che si riscontra a margine, pervenuta in data 06/05/2025 con la quale si richiede l'Autorizzazione alla esecuzione dei lavori di cui in oggetto:

VISTI l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 15 marzo 2024, n. 57 Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (GU Serie Generale n.102 del 03-05-2024), regime transitorio previsto dall'art. 41, c. 3;

VISTO l'art. 41 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 02.12.2019 n. 169;

Esaminata la documentazione tecnica e descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile, indicato in oggetto, ricadente nelle disposizioni di cui all'art.10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Considerato che l'immobile è vincolato ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

Considerato che trattasi sinteticamente delle seguenti lavorazioni:

- interventi di riparazione di scuci cucì approfonditi nello spessore murario, sulle murature della chiesa e dell'oratorio;
- inserimento di tiranti interni alle pareti tramite barre DYWIDAG sopra l'architrave delle aperture del lato destro del manufatto e sopra gli archi in corrispondenza della facciata;
- iniezioni di miscele leganti su tutta l'altezza delle pareti del campanile;
- rinforzi degli archi tramite applicazione di lamine e tessuto in carbonio nella parte intradossale;
- riparazione della volta dell'abside e ripristino delle lesioni del soffitto dell'oratorio mediante cunei in laterizio o acciaio inseriti a forza nella lesione;
- fissaggio a secco di n.2 barre elicoidali ogni 30cm su tutti gli archi del campanile;
- ripresa d'intonaco e tinteggio a calce nelle zone d'intervento di miglioramento sismico, su superfici in faccia vista con trattamento di scarnitura con rinaffo al fine di ripristinare l'aspetto originario;
- sostituzione, in copertura, delle parti di manto compromesso con utilizzo di coppi di riuso o invecchiati;
- installazione del sistema di linee vita.

Considerato che le caratteristiche delle opere, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione dell'immobile e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s. m. e i.:

Perugia, data del protocollo

A Arcidiocesi di Spoleto-Norcia
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

E p. c. Comune di Sellano
comune.sellano@postacert.umbria.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: <https://sabapumbria.cultura.gov.it> - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it

PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

AUTORIZZA

L'esecuzione delle opere nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per tutti gli interventi previsti sulle murature originarie - intonaci, iniezioni, stuccature - dovranno essere utilizzate malte di calce analoghe alle originarie. Per la ripresa dell'intonaco dovrà essere impiegato un intonaco di tipo tradizionale di minimo spessore con malta di calce naturale del colore dell'esistente;

- i capochiave dovranno essere tinteggiati di colore analogo a quello delle superfici su cui verranno installati.

- qualsiasi intervento su superfici decorate dovrà essere autorizzato previa presentazione di progetto a firma di restauratore qualificato;

Dovrà essere comunicata l'effettiva data di inizio lavori, gli estremi della ditta esecutrice ed il nominativo del Direttore dei Lavori.

Si ricorda che la Direzione Lavori, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23/10/1925 n° 2537 e confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 21/2014 sulla competenza esclusiva degli architetti sui beni tutelati, dovrà essere affidata ad architetto abilitato. Fermo restando la normativa sulla competenza degli architetti, nel rispetto delle professionalità stabilite nel DM del 26 maggio 2009 n. 86, i restauratori hanno esclusiva competenza sulle superfici decorate di beni architettonici e sui beni mobili, sia in fase di esecuzione, che di progettazione e direzione degli interventi, pertanto un restauratore, per la sua parte di competenza, sarà il Direttore operativo e dovrà redigere la relazione tecnica finale.

Al termine dei lavori dovrà essere inoltrata a questa Soprintendenza la suddetta relazione tecnica degli interventi operati, su supporto informatico, corredata da documentazione fotografica effettuata prima, durante e dopo le opere (il formato dei file digitali dovrà rispondere a uno standard minimo di 3000 x 4500 pixel a 300 dpi [38 mega ca.] in formato tif).

Si evidenzia che in mancanza della comunicazione dell'inizio dei lavori, della nomina del direttore dei lavori nella figura di un architetto e, ove previsto, del restauratore per la parte di competenza, e della trasmissione delle relazioni tecniche finali, questo ufficio non potrà rilasciare il visto relativo al certificato di esecuzione lavori nella categoria OG2 e/o OS-2.

La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, le verifiche delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato.

Si evidenzia che, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.ei. il responsabile del procedimento è l'Arch. Florian Castiglione (florian.castiglione@cultura.gov.it), al quale gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Soprintendente ad interim

Dott.ssa Francesca Valentini

(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

FCa



Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: <https://sabapumbria.cultura.gov.it> - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it

PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



DON SEM FIORETTI
Via Fraz. Beroide, 38/A
06049 – Spoleto (PG)
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

COMUNE DI SELLANO
Piazza Vittorio Emanuele, 7
06030 – Sellano (PG)
comune.sellano@postacert.umbria.it

ING. RICCARDO VETTURINI
Via della Croce di Firber, 4
39031 - Brunico (BZ)
ingenium@pec.it

ARCH. ANACLETO CLERI
Via B. Cairoli, 4
06034 - Foligno (PG)
araut@pec.it

ARCH. FILIPPO FORMICA
Via Montebagnolo Valbiancara, 15H1
06122 - Perugia (PG)
araut@pec.it

DOTT. GEOL. GIANCARLO CANTARELLI
Via Laghi di Pilato, 3
06034 - Foligno (PG)
giancarlocantarelli@pec.epap.it

Oggetto: Eventi sismici 2016. Lavori di Riparazione con miglioramento sismico delle strutture della Chiesa di Santa Maria – Loc. Montesanto, Sellano (PG) prot. USR n.: 0007014 del 11/03/2026

Nota trasmissione: esito positivo di istruttoria.

Si comunica l'esito positivo relativo all'istruttoria tecnica acquisito al protocollo USR-E n. 0016574 del 15/06/2026 finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva dell'istanza di cui all'oggetto e contestuale richiesta di comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Gianluca Fagotti

*Documento elettronico sottoscritto mediante
firma digitale e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria*

Servizio Ricostruzione Privata

Il Dirigente
Ing. Gianluca Fagotti

U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria

TEL. +39 0742 630763
MAIL gagotti@regione.umbria.it

SEZIONE: Erogazioni contributi e
sismica

Il Responsabile
Ing. Luisa Cincini

TEL. +39 0742-630832
MAIL lcincini@regione.umbria.it

ev/gf



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



DON SEM FIORETTI
Via Fraz. Beroide, 38/A
06049 – Spoleto (PG)
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

COMUNE DI SELLANO
Piazza Vittorio Emanuele, 7
06030 – Sellano (PG)
comune.sellano@postacert.umbria.it

ING. RICCARDO VETTURINI
Via della Croce di Firber, 4
39031 - Brunico (BZ)
ingenium@pec.it

ARCH. ANACLETO CLERI
Via B. Cairoli, 4
06034 - Foligno (PG)
araut@pec.it

ARCH. FILIPPO FORMICA
Via Montebagnolo Valbiancara, 15H1
06122 - Perugia (PG)
araut@pec.it

DOTT. GEOL. GIANCARLO CANTARELLI
Via Laghi di Pilato, 3
06034 - Foligno (PG)
giancarlocantarelli@pec.epap.it

**Oggetto: D.P.R. 380/01 artt. 93 e 94*, L.R. 1/15 art. 202 comma 1
REGOLARIZZAZIONE IMPRESA**

Per: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico delle strutture
della Chiesa di Santa Maria
Committente: Arcidiocesi Spoleto-Norcia (PG)
Comune di: Sellano (PG)
Via/località: Loc. Montesanto
Dati catastali: Foglio 43, Part. 86-B-C

Si comunica ai sensi dell'art. 201 della L.R. n. 01 del 21/01/2015 che l'istruttoria sul progetto relativo all'autorizzazione in oggetto ha avuto esito positivo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e/o del Collaudatore.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI SEZIONE
Ing. Luisa Cincini

*Documento elettronico sottoscritto mediante
firma digitale e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria*

Servizio Ricostruzione Privata

Il Dirigente
Ing. Gianluca Fagotti

U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria

TEL. +39 0742 630763
MAIL g.fagotti@regione.umbria.it

SEZIONE: Erogazioni contributi e
sismica

Il Responsabile
Ing. Luisa Cincini

TEL. +39 0742-630832
MAIL lcincini@regione.umbria.it

ev/lc/gf



(Provincia di Perugia)

COMUNE DI SELLANO

PROCT N. 3881/05/17
04/08/2017

ORIGINALE

Registro Generale n. 142

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 142 DEL 25-07-2017

L'Ufficio: RONCHETTI

Oggetto: Eventi sismici 24.08.2016 - 30.10.2016 e successivi ordinanza di inagibilità parziale della chiesa di Santa Maria Assunta e inagibilità totale del Campanile Loc. Montessano e disposta al NCU del Comune di Sellano al Fog. 43 Part. C e B

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE :

- A causa dell'evento SISMICO verificatosi il giorno 30.10.2016 e successivi, i tecnici della protezione civile abilitati per i beni culturali, su richiesta del Parroco Don Franco Mularazza Katwau, hanno effettuato in data 29/12/2016 un sopralluogo per accertare l'agibilità o meno della chiesa di Santa Maria Assunta sita in Loc. Montessano e disposta al NCU al Fog. 43 Part. C e B ;

- Dalla scheda emessa dai tecnici stessi è emerso che :

1) L'immobile risulta parzialmente inagibile loc. C) essendo agibile solo la navata centrale, come specificato al parroco o chi per lui al momento del sopralluogo;

2) Devono essere controllati i capitelli delle colonne;

3) Devono essere puntellati gli architravi lesionati degli ingressi navate laterali;

4) Gli archi sita nella parte alta del campanile sono gravemente lesionati tale da dover provvedere alla messa in sicurezza degli stessi e della via pubblica come tra l'altro accertato dai tecnici comunali;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285

VISTO il D.lgs. 287/2000;

DATO altresì allo che della situazione accertata si è data verbale ed immediata informazione diretta all'interessato affinché eviti l'utilizzo della chiesa sopraindicata non più idonea sotto il profilo statico all'uso preposto;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inhibire formalmente l'utilizzo di parte della chiesa che presenta lesioni strutturali, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica, come meglio specificato e indicato al proprietario o chi per lui al momento del sopralluogo;

VISTO la Legge Regionale n. 1 del 2015;

DICHIARA

L' inagibilità parziale della chiesa di Santa Maria Assunta sita in loc. Montebasso e destinata al NCU al Fog. 43 Part. C essendo agibile solo la navata centrale ;
L' inagibilità totale del Campanile adiacente alla chiesa e distinto al NCU al Fog. 43 Part. C ;

ORDINA

Al parroco Don Franco Mulisanz Kalewu nato a rep. Dem. Congo il 13.07.1954 e residente a Sallero via Mazzini n. 3, il non utilizzo della chiesa di Santa Maria Assunta, per la parte non agibile, e del campanile sita in loc. Montebasso e distinti al NCU al Fog. 43 Part. C e B;

Al responsabile dell'ufficio tecnico Ing. Filippo Caimani di provvedere alla messa in sicurezza dell'arcale del campanile di che trattasi e della sottostante via pubblica ;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia notificata agli interessati nonché, per quanto di competenza, alla Curia Arcivescovile di Spoleto – Norcia con sede in via A. Saffi n. 13 Spoleto (PG) , al Comando di P.M. del Comune oltre, per conoscenza, alla Prefettura di Perugia, ciascuno per le proprie competenze.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

• ricorso al Prefetto, entro 30 gg. , ovvero, ricorso al T.A.R. della Regione Umbria, entro 60 gg. , ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO

ROBERTO ATTILIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesclusa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SELLANO
Provincia di Perugia

Io sottoscritto messo comunale del Comune di Sellano attesto di aver consegnato copia del presente

atto al

Sig./ra

consegnandolo in busta

chiusa e sigillata a mano Autunno e F. nuovo portile

Sellano il 1.8.2017

IL MESSO COMUNALE

Sin. Paolo Angelo



COMUNE DI SELLANO

PROVINCIA DI PERUGIA

UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE OPERE PUBBLICHE
- S.U.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE -

Sellano, 17 dicembre 2025

COMUNICAZIONE VIA PEC

Spett. Arcidiocesi Spoleto-Norcia
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

**OGGETTO: O.C. 132/2022 - "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SITA IN LOC. MONTESANTO NEL COMUNE DI SELLANO DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016" - CUP: E92E2200097001 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia
PARERE CONFORMITA' URBANISTICA**

In riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto Ing. Filippo Osimani, in qualità di Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e del Settore Tecnico del Comune di Sellano, con il presente atto

PREMESSO CHE

È stato ricevuto il progetto in esame con n. prot. 2991 del 29/05/2025;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del D.L. n. 189/2016 convertito in L. n. 229/2016 e s.m.i.;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 7 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2022;

PRESA VISIONE

del progetto presentato relativamente agli interventi di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di Santa Maria sita in Loc. Montesanto nel Comune di Sellano;

per quanto di competenza:

1. Attesta la Conformità urbanistica delle opere previste in progetto;

Distintamente.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Filippo Osimani



SISMA

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - CHIESE**MODELLO A - DC**

Prima sezione

A₄

Data <u>23</u> <u>12</u> <u>2016</u>	N° progressivo <u>096</u>	N° Scheda <u> </u> <i>(a cura dell'ufficio)</i>
--------------------------------------	---------------------------	---

A₂ – RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	☐	Bene individuo	☒
Denominazione bene complesso			
Numero schede beni componenti		Codice livello superiore	
Tipologia	☒ chiesa ☐ canonica ☐ palazzo ☐ castello ☐ torre ☐ bene archeologico ☐ altro		
Pianta	☒ regolare ☐ con cortili ☐ ad ali aperte ☐ lineare ☐ altro		

A₃ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	UM	B	A					Codice Istat comune					Indirizzo							
Provincia	F	E	P	V									1 ☐ via							
Comune	S	I	E	L	A	R	O						2 ☐ corso							
Località	M	O	N	T	E	S	A	N	T	I			3 ☐ vicolo							
													4 ☐ piazza							
													5 ☒ località					n° civico		
Sezione censuaria								N° complesso o aggregato										N° edificio		
Foglio								Data					Particelle					Sub.		

A₄ – COORDINATE UTM

Quadrante	Longitudine Est (x) °	Latitudine Nord(y) °	☐ Lettura GPS
--------------------------------	---	--	-----------------------------------

A₂ – OGGETTO

Denominazione bene:	S. MARIA ASSUNTA	
Denominazione storica:		
Datazione: anno	secolo	epoca
Ultima trasformazione		
Proprietà:	ARCI DI OCES S. S. P. A. E. T. O.	
Utilizzatore:	DIOM. FRAMC. O. S.	3131289116981

A₆ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Uso	Utilizzazione temporale			Affollamento
	Continuo	Saltuario	Non utilizzato	
Cattedrale / Duomo ☐	☐	☐	☐	☐
Chiesa parrocchiale ☒	☒	☐	☐	☐
Oratorio ☐	☐	☐	☐	☐
Santuario ☐	☐	☐	☐	☐
Museo ☐	☐	☐	☐	☐
Auditorium ☐	☐	☐	☐	☐
Servizi ☐	☐	☐	☐	☐
Altro ☐	☐	☐	☐	☐

A₇ - CARATTERISTICHE DEL SITO

In piano ☐	Su rilievo / su cresta / su vetta ☒	Su riporto ☐	In pendio / su versante ☐	Avvallamento ☐
--------------------------------	--	----------------------------------	---	------------------------------------

A₈ - CONTESTO URBANO E POSIZIONE

Centro urbano ☐	Periferia urbana ☐	Area industriale - commerciale ☐	Area agricola ☐	Centro storico ☒
Isolata ☐	Connessa con altri edifici ☒	su <u>11</u> lati	Altro ☐	

A₉ - INFRASTRUTTURE

Accesso pedonale ☐	Rete viaria idonea in relazione al rischio ☒
Accesso carrabile ☐	Parcheggio nelle vicinanze ☒
Accesso con altezza inferiore a 4 metri ☐	Spazi aperti a disposizione ☒
Accesso con mezzi pesanti ☒	Altro ☐

A₁₀ - PRESENZA DI RISCHIO

		RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insedimento minacciato da frana	☐	☐	☐
Insedimento in zona alluvionabile	☐	☐	☐
Insedimento soggetto a minacce di tipo industriale	☐	☐	☐
Insedimento soggetto ad altre minacce naturali	☐	☐	☐

A₁₁ - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

TIPOLOGIA	Num.	superficie	TIPOLOGIA	Num.	superficie
Affreschi ☒	<u>13</u>	<u>9</u>	Dipinti mobili su vario supporto ☐	<u>1</u>	<u>1</u>
Mosaici ☐	<u>1</u>	<u>1</u>	Aredi (soffitti, amboni, pulpito, stelli corali) ☒	<u>1</u>	<u>1</u>
Stucchi ☐	<u>1</u>	<u>1</u>	Decorazioni plastiche mobili ☐	<u>1</u>	<u>1</u>
Arazzi ☐	<u>1</u>	<u>1</u>	Manufatti in carta e pergamena ☐	<u>1</u>	<u>1</u>
Altari / statue ☒	<u>12</u>	<u>1</u>	Reperti archeologici ☐	<u>1</u>	<u>1</u>
Libri / Stampe ☐	<u>1</u>	<u>1</u>	Altri <u>FONTE BATESIMALE</u> ☒	<u>1</u>	<u>1</u>

A₁₂ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Realizzata da
SI ☒ **NO** ☐
A₁₃ - COMPILATORE SCHEDA

Cognome <u>REPETTO</u>	Nome <u>WALTER</u>
Ente/Ufficio di appartenenza <u>UNIVERSITA'</u>	
☎ <u>3474163758</u>	E-Mail <u>repetto@olcca.uni.ge.it</u>

A₁₄ - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DELLE CHIESE

N° Scheda	_____	Data	____/____/____	Ente	_____
-----------	-------	------	----------------	------	-------

A₁₅ - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono ☒	Discreto ☐	Scadente ☐	Pessimo ☐	In corso lavori ☐
Eventuali precedenti lesioni esistenti		NO ☒	SI ☐	Limitate ☐
			Estese ☐	Gravi ☐

A₁₆ - DANNO SISMICO (Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese)

LIVELLO DI DANNO

0 - ☐☐☐☐ assenza di danno 1 - ☒☐☐☐ danno lieve 2 - ☒☒☐☐ danno moderato
 3 - ☒☒☐☐ danno grave 4 - ☒☒☒☐ danno molto grave 5 - ☒☒☒☒ crollo

IDENTIFICAZIONE DEL DANNO

☒ danno sismico
☐ danno pregresso
☐ aggravamento


1	RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA	☒
danno	DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI O EVIDENTI FUORI PIOMBO	☒ ☐ ☐ ☐ ☐
2	MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA	☒
danno	RIBALTAMENTO DEL TIMPANO, CON LESIONE ORIZZONTALE O A V - DISGREGAZIONE DELLA MURATURA O SCORRIMENTO DEL CORDOLO - ROTAZIONE DELLE CAPRIATE	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA	☒
danno	LESIONI INCLINATE (TAGLIO) - LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE) - ALTRE FESSURAZIONI O SPANCIAMENTI	☒ ☐ ☐ ☐ ☐
4	PROTIRO - NARTECE	☐
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O NELLA TRABEAZIONE PER ROTAZIONE DELLE COLONNE - DISTACCO DALLA FACCIATA - MARTELLAMENTO	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA	☒
danno	LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) - ROTAZIONI DELLE PARETI LATERALI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE - FUORI PIOMBO E SCHIACCIAMENTO NELLE COLONNE	☒ ☒ ☐ ☐ ☐
6	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI (RISPOSTA LONGITUDINALE)	☒
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ NELLA MURATURA	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
7	RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO NELLE CHIESE A PIÙ NAVATE	☒
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O NEGLI ARCHITRAVI LONGITUDINALI - SCHIACCIAMENTO E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE - SCONNESSIONI DELLE VOLTE DAGLI ARCONI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DEL TRANSETTO	☐
danno	DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI - RIBALTAMENTO O DISGREGAZIONI DEL TIMPANO IN SOMMITÀ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI DEL TRANSETTO	☐
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	VOLTE DEL TRANSETTO	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI E DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	ARCHI TRIONFALI	☒
danno	LESIONI NELL'ARCO - SCORRIMENTO DI CONCI - SCHIACCIAMENTO O LESIONI ORIZZONTALI ALLA BASE DEI PIEDRITI	☒ ☐ ☐ ☐ ☐

14	CUPOLA – TAMBURIO/TIBURIO	☐
danno	LESIONI NELLA CUPOLA (AD ARCO) CON EVENTUALE PROSECUZIONE NEL TAMBURIO	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	LANTERNA	☐
danno	LESIONI NEL CUPOLINO DELLA LANTERNA – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
16	RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE	☒
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDE – LESIONI VERTICALI NEGLI ABSIDI POLIGONALI – LESIONE AD U NEGLI ABSIDI SEMICIRCOLARI	☒ ☐ ☐ ☐ ☐
17	MECCANISMI DI TAGLIO NEL PRESBITERIO O NELL'ABSIDE	☒
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ MURARIE	☒ ☒ ☐ ☐ ☐
18	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE	☒
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI	☒ ☒ ☐ ☐ ☐
19	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – PARETI LATERALI DELL'AULA	☒
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	☒ ☒ ☐ ☐ ☐
20	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – TRANSETTO	☐
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
21	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – ABSIDE E PRESBITERIO	☒
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
22	RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE	☒
danno	DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
23	MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE	☒
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ MURARIE	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
24	VOLTE DELLE CAPPELLE	☒
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DALLE PARETI LATERALI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
25	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)	☒
danno	MOVIMENTO IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ COSTRUTTIVE – LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO	☒ ☒ ☐ ☐ ☐
26	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)	☐
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O SCORRIMENTO – LESIONI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
27	TORRE CAMPANARIA	☒
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA – LESIONI A TAGLIO O SCORRIMENTO – LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
28	CELLA CAMPANARIA	☒
danno	LESIONI NEGLI ARCHI – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A₁₇ - INDICE DI DANNO

$n = 48$ (numero dei meccanismi possibili)	$d = 49$ (punteggio totale di danno)	$i_d = d / 5n = 0,21$
--	--------------------------------------	-----------------------

CHIESA S. MARIA ASSUNTA



A₂₆ - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SI ☐ NO ☒

A₂₇ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA CENTRO ITALIA		C.O.M. FOLIGNO	SQUADRA N. 51601
Componenti della squadra			
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza	Firma
REPETTO MARIA C.	ING.	UNIGE	
CAPANNELLI SPARTACO	ARCH.	ABAP Umbria	
BIANCHINI NICOLETTA	ING.	UNIGE	

Modello A-DC PCM-DPC MiBAC 2006 pubblicato nella G.U. n. 55 del 6.3.2006