

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE – DiT
ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI
DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

CGRTS-0041872-A-25/09/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Maria Giovanna Rizzi
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

DELEGHE

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 132/2022 - “Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Sant’Egidio” – Località Sant’Egidio, Comune di Monsampolo del Tronto (AP) - Id. O.C. 132/2022: D_131_2022 – CUP I92E22000560001 – CIG A05F1A650C - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Direttrice dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0036249-P del 10/09/2026, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 29/09/2026 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l’approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la scrivente, l’arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso l’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
25.09.2026
15:12:06
GMT+02:00



MINISTERO
DELLA
CULTURA

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.
O.C. 132/2022 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI
SANT'EGIDIO" – località Sant'Egidio.
COMUNE di MONSAMPOLO del TRONTO (AP).
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.
CUP: I92E22000560001 – CIG: A05F1A650C.
Id. O.C. 132/2022: D_131_2022.

In riscontro alla nota n. 18560 del 11-09-2026, inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 29 settembre 2026 (ore 10.00) per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)

GIOVANNI
SALVIA
29.09.2026
14:27:34
GMT+02:00

**Sezione tecnica**

Responsabile: Dott. Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811
e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it
e-mail certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it
internet: <http://www.oopptoscanamarcheumbria.it>

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli



FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



Ufficio Sindaco

Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura Commissariale Straordinaria del Governo Sisma 2016
Mail: commissario.sisma2016@governo.it
Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: DELEGA E DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO PER LA CONFERENZA PERMANENTE EX ART. 16 D.L. 189/2016

Intervento: "Miglioramento sismico della Chiesa di Sant'Egidio" – Località Sant'Egidio, Comune di Monsampolo del Tronto (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP: I92E22000560001

CIG: A05F1A650C

Id. O.C. 132/2022: D_131_2022

Riferimento convocazione: Nota prot. n. CGRTS-0036249-P del 10/09/2026

Vista la nota di convocazione della Conferenza Permanente in modalità telematica trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura Commissariale Sisma 2016 con prot. n. CGRTS-0036249-P del 10/09/2026;

Visto l'art. 16 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 14-bis e 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 82, 83 e 84 del Testo Unico della ricostruzione privata (Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022);

Considerato che l'oggetto della determinazione da assumere riguarda l'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza n. 105/2020, riferito all'"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO" nel Comune di Monsampolo del Tronto;

Rilevato che la prima riunione della Conferenza Permanente è fissata per il giorno 29 settembre 2026 alle ore 10:00 in modalità videoconferenza;

Ritenuto di dover designare il rappresentante del Comune di Monsampolo del Tronto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza,

DELEGA E DESIGNA

l'Arch. Martina Butteri in qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Ambiente a rappresentare il Comune di Monsampolo del Tronto (AP) alla prima seduta della Conferenza Permanente convocata per il 29 settembre 2026 alle ore 10:00 (nonché alle eventuali sedute successive o prosecuzioni della stessa), avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo dell'"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO" - CUP: I92E22000560001 - CIG: A05F1A650C.

All'Arch. Martina Butteri viene conferito ogni potere rappresentativo e decisionale, ivi compresa la facoltà di formulare osservazioni, richiedere od accettare modifiche e prescrizioni progettuali, ed esprimere in modo definitivo, univoco e vincolante il parere di competenza del Comune di Monsampolo del Tronto ai fini della conclusione del procedimento.

Monsampolo del Tronto, 28/09/2026

IL SINDACO
Massimo Narcisi



Massimo Narcisi
28.09.2026
15:46:11
GMT+02:00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0037125-P-15/09/2026

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione – P.O. Edifici di Culto

Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **29 settembre 2026**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Viste le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **29 settembre 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

**O.C. 132/2022 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO" Località Sant'Egidio
COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I92E22000560001 CIG A05F1A650C
Id. O.C. 132/2022: D_131_2022;**

**O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO" Località Moscano
COMUNE DI FABRIANO (AN)
Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano - Matelica
CUP D97H20003920001 – CIG 8843620218
Id. O.C. 105/2020: 453
VARIANTE IN CORSO D'OPERA;**

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **29 settembre 2026** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

**O.C. 132/2022 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO" Località Sant'Egidio
COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I92E22000560001 CIG A05F1A650C
Id. O.C. 132/2022: D_131_2022;**

**O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO" Località Moscano
COMUNE DI FABRIANO (AN)
Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano - Matelica
CUP D97H20003920001 – CIG 8843620218
Id. O.C. 105/2020: 453
VARIANTE IN CORSO D'OPERA.**

**Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli**



Guido Castelli
15.09.2026
15:06:17
GMT+01:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE – DiT
ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI
DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Capo Dipartimento
per la Tutela del Patrimonio Culturale
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 132/2022 - “Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Sant’Egidio” – Località Sant’Egidio, Comune di Monsampolo del Tronto (AP) - Id. O.C. 132/2022: D_131_2022 – CUP I92E22000560001 – CIG A05F1A650C - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Sant’Egidio” – Località Sant’Egidio, Comune di Monsampolo del Tronto (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0036249-P del 10/09/2026, acquisita agli atti dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale con prot. MIC_ICRI-0001739-A del 11/09/2026, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 29 settembre 2026, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’ Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;



VISTO il D.M. n. 501 del 23 dicembre 2025, registrato alla Corte dei Conti al n. 142 del 22/01/2026, recante modifiche al Decreto del Ministro della cultura n. 270 del 5 settembre 2024, che istituisce a far data dal 1° gennaio 2026 l'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale quale articolazione organizzativa del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale, cui sono trasferite tra l'altro le funzioni già esercitate dall'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 103 del 20/03/2026, registrato alla Corte dei Conti al n. 1012 del 22/04/2026, con il quale, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto" e "La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale";

VISTA l'O.C. n.132 del 30/12/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programma";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;



VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata in Località Sant'Egidio nel Comune di Monsampolo del Tronto (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0036249-P del 10/09/2026,

<https://drive.google.com/file/d/1nx-R0XiHJBEJmSPznS2FaokSCDXVLZvK/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi strutturali

- inserimento tiranti metallici disposti in maniera perpendicolare alle facciate, ancorati tramite capochiave a paletto e saldati sul cordolo in acciaio;
- verifica tiranti metallici trasversali esistenti;
- inserimento perfori armati in prossimità della parete di fondo;
- realizzazione cordolo in acciaio sulla cimasa della muratura perimetrale;
- eventuali rimozioni e/o integrazioni con sostituzione parti lignee ammalorate delle volte in camorcanna;
- placcaggio diffuso all'estradosso delle volte in camorcanna tramite strato di fibre di vetro;
- ancoraggio delle volte in camorcanna alla copertura lignea a mezzo di trefoli e tenditori;
- scuci e cucì del paramento murario dove denota rigonfiamenti e/o segni di espulsione;
- scarnitura e stuccatura giunti di malta di tutti i paramenti esterni;
- sigillatura lesioni;
- consolidamento, a mezzo di iniezioni di malte idrauliche a base di calce e diatoni a fiocco, delle murature;
- consolidamento fondazioni tramite micropali;
- rifacimento copertura lignea, strato impermeabile, scossaline, grondaie e discendenti con smontaggio e rimontaggio coppi;

Interventi di finitura

- consolidamento intonaci esistenti mediante microiniezioni di malte idrauliche a base di calce;
- integrazione intonaci mancanti tramite malte idrauliche a base di calce;
- eventuali rifacimenti delle soglie con piastrelle di recupero a protezione del piano di imposta delle finestre dagli agenti atmosferici;
- rimozione pavimento, rifacimento massetto e posa nuova pavimentazione;
- stuccature e puliture ai portoni lignei;
- sostituzione infissi;

Ulteriori interventi desumibili dal Computo Metrico Estimativo e dagli elaborati strutturali

- sostituzione tavolato alla passerella esterna di accesso;
- installazione linea vita;
- installazione condizionatori;
- interventi di restauro su porzioni dipinte;
- scarnitura e stuccatura giunti di malta del mattonato esterno in laterizio;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_0011404-P del 15/07/2026, acquisita agli atti dell'Istituto Centrale per la Gestione dei rischi del patrimonio culturale con



documentazione progettuale scaricabile dal link sopracitato che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Istituto, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Sant'Egidio*” – Località Sant'Egidio, Comune di Monsampolo del Tronto (AP), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Si rammenta che in caso di rinvenimenti di interesse archeologico in qualunque fase dei lavori è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP ed alle autorità locali, provvedendo alla momentanea conservazione e custodia in situ, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii. In tal caso la Soprintendenza territorialmente competente si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, approfondimenti e /o ampliamenti delle indagini e di valutare l'adozione di opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela. Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza dei beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico della Committenza.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Istituto e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



La Direttrice

dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
25.09.2026
15:12:06
GMT+02:00





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

All'

**Ufficio Speciale Ricostruzione Marche Sisma
2016**

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E p.c. A

Comune di Monsampolo del Tronto

PEC: comune.monsampolodeltronto@pec.it

Ufficio Tecnico Diocesi di Ascoli Piceno

PEC: ufficioricostruzione@ap.chiesacattolica.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta sfoglio del

11/09/2025	12872
02/12/2025	172750
13/01/2026	2428
17/04/2026	48456

Class. 34.43.04/54.8/2021

Prot. Sabap del

12/09/2025	13604
04/12/2025	18667
14/01/2026	433
20/04/2026	6256

Oggetto: **Monsampolo del Tronto (AP)** – località Sant'Egidio – Chiesa di Sant'Egidio

Intervento di restauro conservativo e miglioramento sismico

Fasc.: 490.20.40/2023/USR/1116- ID opera 7250

Catastralmente distinto al N.C.T. al **Fg. n. 6 particella A**

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...",

Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.,

Ordinanza 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"

Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno.

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Morena Corradetti**

Referente per la Tutela Storico Artistica: **Dott. Alessandro Biella**



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

In riscontro alla richiesta pervenuta il 11/09/2025 ed acquisita il 12/09/2025 con prot. n. 12872 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e successive integrazioni pervenute in data 02/12/2025 ed acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 18667; in data 13/01/2026 ed acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 433; in data 17/04/2026 ed acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 6256;

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *"Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono in restauro conservativo e miglioramento sismico della chiesa di Sant'Egidio;

Preso atto che *"Dalle poche notizie storiche e dall'osservazione deriviamo che l'insediamento fu realizzato, almeno come primo nucleo sin dal XVI come risultato della devozione locale al Sant'Egidio."*

"Modifiche ed adattamenti furono portati nel XVII e XVIII secolo ad opera di una importante famiglia nobile locale, quella dei Ciucci, i quali vollero l'organismo più bello ed efficiente. Furono allora varati adattamenti legati alla situazione locale dei terreni che tendono ad uno scivolamento a sud-ovest verso il fosso."

Le prime parti dell'organismo erano formate da un modesto vano dell'aula, orientato in senso est-ovest e piccolo abside rotondeggiante ad est, un orientamento questo del tipo "canonico" utilizzato per la moltitudine degli edifici di culto che nascevano ex novo senza vincoli locali di orientamenti e preesistenze. Da ciò dobbiamo dedurre che, probabilmente, esisteva un'entrata da ovest, oggi completamente scomparsa con la realizzazione dell'avancorpo. Allo stesso modo però, fu anche realizzata un'entrata laterale a sud, quell'entrata che oggi viene utilizzata per accedere all'interno della Chiesa."

Molto interessante è la piccola vela campanaria". "La composizione della piccola vela è tipica delle forme tardo rinascimentali-barocca e denota l'uso del mattone a faccia vista."

"Verso la fine dell'ottocento ed i primi del novecento la piccola Chiesa perde la sua importanza; decade l'interesse verso l'organismo e viene in parte abbandonato. L'immobile passa anche di proprietà ed è acquisito nella proprietà comunale."

Dopo la seconda guerra mondiale avvengono però le modifiche più corpose. Alla conformazione originale ad aula con abside si aggiunge a sud-ovest un avancorpo realizzato in muratura moderna e struttura cementizia. Lo scopo di questa aggiunta era quello di utilizzare l'immobile come scuola."

"Si giunge così agli anni settanta momento nel quale l'Amministrazione decide di riparare e rendere di nuovo efficiente come Chiesa l'immobile. Sono così realizzati lavori di consolidamento"

Considerato che *"Le murature del vano principale sono realizzate a sacco e composte con materiali poveri tipo selci di fiume e pietrame non di buona qualità e mattoni, da qui la necessità di intonacarle; esse manifestano integrazioni murarie sovrapposte nel tempo secondo i disseti che la situazione dei terreni ha imposto."*

Le murature sono state rilegate nel tempo mediante l'apposizione di chiavi in ferro, nel tentativo di tenere le varie parti dell'organismo."

Caratteristica e tipica è la vela campanaria formata di buona fattura totalmente in mattoni sul prolungamento della muratura sottostante."

La copertura era formata in arcarecci in legno tessuti tra gli arconi in mattoni formati sopra i contrafforti, gli arcarecci sono stati conservati sotto il controsoffitto."

La parte interna dell'aula è stata da sempre intonacata e probabilmente interamente affrescata dato che in seguito a saggi si sono evidenziate parti in affresco, non perfettamente distinguibile."

"Le murature dell'abside sono in mattoni e ben sagomate, ma male ammassate all'aula principale."

L'abside ha subito modifiche e manomissioni; ciò è leggibile dalle murature e dalle aperture senza forma (finestre e porte) aperte nello spessore murario."



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

“L'avancorpo ovest, realizzato in tempi recenti è formato da murature portanti e strutture principali quali travi, cordoli in c.a. e strutture secondarie quali solai di copertura e di piano in laterocemento.”

Vista la descrizione del quadro fessurativo:

- lesioni di tipo “diagonale” presenti su tutte le murature perimetrali portanti visibili sia sulle facciate esterne e sia su quelle interne;
- lesioni ai cantonali delle murature;
- lesione sulle volte in camorcanna, e principalmente in corrispondenza dell'attacco con le pareti perimetrali, con lieve abbassamento delle strutture lignee;
- lesioni sui cordoli in c.a.;
- lesioni e distacchi e perdita di intonaci;
- sconnessione delle coperture;
- lesioni presenti sui pavimenti dell'aula liturgica;
- cedimenti in fondazione in prossimità dell'aula liturgica;

Precisato che l'intervento di Riparazione e ripristino consiste in:

Interventi strutturali

- inserimento di tiranti metallici disposti perpendicolarmente alle facciate, ancorati alle murature mediante capochiave a paletto e saldati sul cordolo in acciaio;
- verifica dei tiranti metallici trasversali esistenti, con la finalità di conferire una connessione tra le murature longitudinali e trasversali, favorendo e agevolando di fatto un comportamento scatolare di tutta l'aula liturgica;
- inserimento di perfori armati in prossimità della parete di fondo;
- realizzazione di cordolo in acciaio posto sulla cimasa perimetrale della muratura con il fine di conferire alle murature longitudinali e trasversali costituendo l'aula liturgica un “effetto scatolare”;
- eventuali rimozioni e/o integrazioni con sostruzione delle parti lignee delle volte in camorcanna ammalorate;
- placcaggio diffuso all'estradosso delle volte in camorcanna mediante uno strato di fibre di vetro;
- ancoraggio delle volte in camorcanna alla copertura lignea mediante funi in acciaio (trefoli e tenditori);
- interventi di scuci-cuci della muratura sui paramenti con evidenti segni di rigonfiamenti e/o espulsione dello stesso;
- scarnitura e stuccatura dei giunti di malta (disgregati, decoesi e/o assenti) di tutti i paramenti murari esterni;
- sigillatura di tutte le lesioni di media e piccola entità;
- consolidamento delle murature mediante iniezioni di malte idrauliche a base calce e diatoni artificiali a fiocco in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS Geosteel G2000;
- consolidamento delle fondazioni mediante la realizzazione di micropali;
- rifacimento della copertura lignea, rifacimento dell'impermeabilizzazione, scossaline, grondaie, discendenti, con smontaggio e rimontaggio coppi;

Interventi di finitura

- consolidamento degli intonaci esistenti mediante microiniezioni con malte idrauliche a base calce;
- integrazioni degli intonaci mancanti con malte idrauliche a base calce;
- eventuali rifacimenti delle soglie con pannelle di recupero per proteggere il piano d'imposta delle finestre dagli agenti atmosferici;
- rimozione del pavimento, rifacimento massetto e posa di nuova pavimentazione;
- stuccature, puliture dei portoni lignei;
- sostituzione degli infissi;

Preso atto che dal Computo Metrico Estimativo e dagli elaborati strutturali emergono gli ulteriori interventi:

- sostituzione del tavolato in legno della passerella esterna di accesso;
- fornitura di dispositivo anticaduta di tipo C (linea Vita);
- installazione di condizionatori;
- interventi di restauro sulle porzioni dipinte;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- scarnitura e stuccatura dei giunti di malta del mattonato esterno in laterizio;

Valutato che con nota prot. 18667 del 04/12/2025 il progettista comunica che:

“Si precisa sin da ora che gli interventi progettuali previsti, come ad esempio le iniezioni di malte idrauliche a base calce sulle murature saranno eseguite dall'esterno, come anche il consolidamento delle volte in camorcanna il cui placcaggio con fibre di vetro sarà eseguito all'estradosso, senza interferire con gli intonaci interni.”

“In merito alla sostituzione della copertura in rame si precisa che la stessa non sarà rimossa, previa verifica e controllo durante le lavorazioni. Ad ogni modo prima dell'inizio dei lavori, subito dopo la fase della cantierizzazione, saranno eseguiti dei saggi e sarà fatta un'opportuna valutazione se sostituire quella esistente.”

“Si chiarisce che il corpo n. 2, la cui copertura è in latero cemento con cordolo in c.a., verrà rimossa per far posto ad una copertura lignea, meno rigida e pesante e rispondente alle seguenti regole di compatibilità e di approccio metodologico per il recupero e restauro di un bene culturale. La copertura sarà eseguita in legno di castagno uso fiume con caratteristiche tipologiche costruttive simili alla copertura del corpo n. 1”.

“Invece, per quanto riguarda la copertura del corpo n. 1, quest'ultima è in legno ad arcarecci con travicelli e pianelle. L'intervento prevede lo smontaggio totale della stessa per poter eseguire l'intervento di restauro, recupero e placcaggio delle volte in camorcanna sottostante e prevede la rimozione perimetrale del cordolo in c.a. sulla sommità della muratura.

Il progetto prevede poi, le fasi di rimontaggio degli elementi con integrazioni delle parti ammalorate sia dei coppi che delle pianelle. Per quanto riguarda le parti lignee, arcarecci e travicelli, ad oggi il progetto prevede la sostituzione degli stessi con travi di castagno uso fiume, in quanto molto probabilmente, come da foto sopra, potrebbe essere deteriorati e ammalorati e sottodimensionati.”

“Per quanto riguarda gli interventi sugli impianti di climatizzazione e diffusione sonora, si ravvisa che la valutazione di un eventuale installazione e la sua giusta posizione sarà valutata in corso d'opera a seguito delle indicazioni della Sabap.

Per quanto riguarda la voce dell'impianto di diffusione sonora, l'impianto e gli amplificatori sono già esistenti, si tratta solo di un eventuale verifica e controllo della linea e sostituzione degli amplificatori se non funzionanti.”

“Si precisa che prima dell'esecuzione dei lavori, previa cantierizzazione, saranno eseguite le indagini stratigrafiche prescritte dalla Soprintendenza a firma di un restauratore abilitato.”

“Allo stesso modo anche per quanto riguarda gli interventi di sigillature delle lesioni degli intonaci interni, stuccature ed eventuali reintegrazioni delle superfici decorate, saranno preliminarmente redatte tutte le operazioni ed elaborati a firma di un restauratore abilitato.”

Con nota prot. 433 del 14/01/2026 il progettista comunica che:

“Si chiarisce che le catene metalliche esistenti saranno mantenute”.

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione “de iure” dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- in via preliminare si ricorda che non è possibile dare corso ad alcun intervento sulle murature senza la preventiva esecuzione dei saggi stratigrafici da eseguirsi secondo le indicazioni impartite con nota prot. n. 3684 del 17/03/2026;
- vengano rimossi i vecchi paletti dei tiranti non più funzionali;
- per i nuovi tiranti metallici vengano posati paletti con dimensioni e fattezze simili ai capochiave esistenti;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- tutti i presidi (piatti, paletti, catene ecc.), di nuova posa o esistenti, vengano tinteggiati nella stessa tonalità grigio/canna di fucile con finitura opaca;
- lo smontaggio della muratura sommitale per la realizzazione di cordolo sia limitato al minimo indispensabile;
- gli interventi di scuci-cuci dovranno essere puntuali e si dovrà prevedere l'impiego di mattoni con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità;
- per interventi di ristilatura dei giunti di malta e sigillatura delle lesioni si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche previa predisposizione di campionature per la scelta del colore;
- gli intonaci di nuova realizzazione siano realizzati con malta di calce naturale e siano eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole;
- in generale per tutti gli interventi riguardanti le murature e le relative finiture (intonaci, tinteggiature, stuccature ecc.) dovrà essere garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere rigorosamente di calce;
- relativamente all'intervento di sostituzione della copertura si proceda allo smontaggio controllato al fine di privilegiare il più possibile il recupero del materiale esistente prevedendone il reimpiego ed il riutilizzo;
- le capriate lignee e le nuove travi vengano realizzate con elementi uso fiume; vengano riutilizzate le pianelle provenienti dallo smontaggio; per le eventuali integrazioni vengano utilizzati elementi di recupero o di fattura artigianale;
- ai fini della reversibilità dell'intervento andrà interposto uno telo HDPE, di minimo spessore, tra lo strato di pianelle e la liscivatura con malta di calce;
- nell'installazione del manto di copertura siano reimpiegati il più possibile i coppi esistenti, utilizzando gli elementi nuovi di integrazione come sottocoppi e, ove necessario, inserire nel manto superiore dei nuovi elementi artigianali in modo tale da evitare l'effetto 'macchia';
- **lo sporto di gronda dei corpi di fabbrica 1 e 2 venga realizzato con le stesse dimensioni limitando la sporgenza dal muro perimetrale a differenza di quanto riportato negli elaborati;**
- **le stratigrafie dei due corpi di fabbrica debbono risultare identiche a differenza di quanto riportato negli elaborati;**
- tutte le opere di lattoneria (gronde, pluviali, scossaline, ecc.) siano in rame;
- per la linea vita si dovrà prevedere la realizzazione di dispositivi di sicurezza in copertura di tipo puntuale in luogo del presidio metallico continuo posto in corrispondenza della linea di colmo, al fine di minimizzarne l'impatto visivo rispetto al bene tutelato e al contesto storico in cui si inserisce;
- **venga sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii l'intervento sulla copertura in rame qualora nel corso dei lavori si decidesse di effettuarlo;**
- gli interventi sulle camorcanne vengano eseguiti da ditta specializzata e in possesso dei requisiti sugli interventi di restauro sui beni vincolati;
- per gli interventi sulle camorcanne vengano utilizzati prodotti a base malta di calce, si fa espresso divieto di utilizzo di resina epossidica; la sostituzione e/o integrazione delle parti di legno eventualmente ammalorate sia limitata ai casi di effettiva necessità;
- la nuova pavimentazione dell'aula venga sottoposta alla scrivente previa predisposizione di apposita campionatura;
- qualora interferente nella realizzazione dei micropali, si prescrive lo smontaggio della pavimentazione esterna in mattonato, previa realizzazione di foto dall'alto che permettano il rimontaggio e la riproposizione del disegno originale. Laddove si dovesse operare con integrazione di nuovi materiali, questi siano scelti di pari qualità e cromia al fine di uniformarsi a quanto ancora in opera e comunque sempre sottoposti in maniera preventiva al funzionario di zona;
- i nuovi infissi dovranno essere realizzati in legno di castagno e dovranno avere la stessa partitura degli esistenti, nel rispetto delle caratteristiche storiche ed artistiche del contesto, i vetri siano antiriflesso. Prima dell'installazione degli infissi, gli stessi dovranno essere sottoposti al funzionario di zona;
- vengano mantenute tutte le grate metalliche presenti;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- si attendono gli esiti delle verifiche sugli impianti di climatizzazione e diffusione sonora e le relative determinazioni da parte della D.L.;
- nell'installazione dei condizionatori si abbia cura di posizionare la macchina esterna in modo da non risultare visibili; la posizione delle macchine interne sia preliminarmente condivisa con la scrivente;
- tutti gli interventi di finitura interni ed esterni (es. colori della tinteggiatura, pavimentazioni ecc.) andranno concordati preventivamente con il funzionario competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;
- si rammenta di aggiornare le voci del computo che sono state oggetto di prescrizioni/indicazioni alla prima occasione utile.

Per quanto attiene alla Tutela Storico Artistica:

- gli interventi che interessano in qualsiasi modo il paramento murario interno per i quali è necessario preliminarmente eseguire le indagini stratigrafiche prescritte da questa Soprintendenza nei punti indicati dall'autorizzazione emessa il 17.03.2025 con prot. n. 3684, non potranno essere eseguiti prima di aver trasmesso gli esiti della campagna stessa; Le operazioni e gli elaborati richiesti (relazione sugli esiti, documentazione grafica e fotografica) dovranno essere presentati obbligatoriamente a firma di un restauratore di beni culturali abilitato;
- gli Interventi di restauro sulle porzioni dipinte che saranno autorizzati solo a seguito di presentazione di progetto a firma di restauratore qualificato;
- per quanto attiene le **opere mobili**, si invita a verificare l'eventuale presenza di beni di interesse storico artistico prima dell'inizio dei lavori. In caso affermativo, si dovrà procedere al trasferimento degli stessi presso il deposito concordato con la scrivente Soprintendenza e la proprietà: pertanto si dovrà redigere un elenco completo dei beni soggetti allo spostamento, con l'indicazione del soggetto, dei dati tecnici, dello stato di conservazione e una dettagliata documentazione fotografica, che dovrà essere curata da un restauratore e consegnata alla Soprintendenza prima dell'avvio dei lavori. Si ricorda che tale spostamento andrà autorizzato dalla stessa, e tali beni dovranno essere riportati nella collocazione originaria al termine dei lavori;
- per quanto riguarda il consolidamento delle tre volte in camorcanza del corpo principale (CME n. 54), si invita a provvedere alla **protezione e/o al consolidamento degli intonaci decorati all'interno**, compatibilmente con le condizioni delle stesse volte, **prima di effettuare qualsiasi intervento architettonico**, per evitare la caduta o la perdita degli stessi intonaci;
- per quanto riguarda le operazioni di **"Tinteggiatura di intonaci a calce"** sulle pareti esterne ed interne (CME, n. 101), la tinta da adottare andrà concordata tra la D.L. e la scrivente Soprintendenza prima dell'intervento.

Il Soprintendente
Arch. Giovanni Issini

MC-AB-an 14/07/2026

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

Ordinanza n. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"

"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO" Località Sant'Egidio COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I92E22000560001 CIG A05F1A650C

Id. O.C. 132/2022: D_131_2022

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Ordinanza 132/2022	D_131_2022		
Indirizzo immobile:	Località Sant'Egidio, Monsampolo del Tronto (AP)		
Dati catastali:	foglio: 6	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.905609 N	Long. 13.804842 E	
Intervento:	☐ pubblico ☐ privato ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	☐ Rafforzamento locale ☒ Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Giuseppe Brandimarti		
Progettazione e direzione lavori	Arch. Christian Rubino Ing. Alberto Cocciglia:		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

O.C. 126/2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0035682-A	08/09/2026	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 08/09/2026 n. CGRTS-0035682, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: “**Ordinanza n.132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" Comune di Monsampolo del Tronto - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno ID opera 7250 - Denominazione dell'intervento Sant'Egidio Fasc.: 490.20.40/2023/USR/1116 *Trasmissione proposta di approvazione***”, in allegato;

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: “*SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI RELATIVA al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: - Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti; Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.*”, in allegato;
- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_UO3|15/07/2026|0011404-P)** “*Autorizza l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di condizioni,* in allegato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

- **COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO:** Il parere del Comune di Monsampolo del Tronto (AP) non è pervenuto e dovrà essere acquisito in sede di Conferenza Permanente.

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad € **478.069,21** (*euro quattrocentosettantottomilasessantanove/21*) di cui €327.453,59 per lavori ed € 150.615,62 per somme a disposizione, a fronte dell'importo programmato di **euro 500.000,00** a valere sull'O.C. 132/2022, con una economia di spesa, dovuta al minor costo dell'intervento pari ad € **21.930,79**.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezziario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0035682 del 08/09/2026)
€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 478.069,21



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS – 0035682 del 08/09/2026)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 298.160,40	€ 278.491,53
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 48.962,06	€ 48.962,06
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 347.122,46	€ 327.453,59
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 15.965,55	€ 15.965,55
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 59.837,12	(*) € 59.837,12
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 5.803,22	(*) € 5.803,22
B4	IVA per Spese tecniche (22% B3 e B4)	€ 14.440,88	(*) € 14.440,88
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 15.411,69	€ 15.411,69
B6	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 6.706,83	€ 6.411,80
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 151.667,13	€ 151.667,13
C=A+B	TOTALE	€ 507.380,88	€ 507.380,88
C=A+B	TOTALE	€ 500.000,00	€ 478.069,21

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Arch. Luca Quadrelli

Firmato digitalmente da

LUCA QUADRELLI

CN = LUCA QUADRELLI
SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO”

Località Sant'Egidio

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I92E22000560001 CIG A05F1A650C

Id. O.C. 132/2022: D_131_2022

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0035682 del 08/09/2026 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 132/2022 **e ammissibilità al contributo;**

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole con prescrizioni.

In particolare, in sede di Conferenza Permanente dovrà essere acquisito il parere del Comune di Monsampolo del Tronto (AP).

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni



**Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 18-09-2026



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT’EGIDIO” Località Sant’Egidio

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I92E22000560001 CIG A05F1A650C

Id. O.C. 132/2022: D_131_2022

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo _chiesa Sant'Egidio (Monsampolo del Tronto) signed_signed.pdf	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
2	TAV.01 Inquadramento territoriale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
3	Tav.02 Rilievo fotografico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
4	TAV.03B Ril. Geom_Arch.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
5	TAV.03C Ril. Geom_Arch.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
6	TAV.04A QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
7	TAV.04B QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
8	TAV.04C QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
9	TAV.05N Cinematismi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
10	TAV.05P Schema Ponteggi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
11	Documento Cocciglia.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
12	Documento _Cinzia Marucci 2022.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
13	Elaborato tecnico della copertura _Linea vita.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
14	Layout di cantiere.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
15	Ordinanza di inagibilit _pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
16	Perizia e nesso di causalit _pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
17	Piano di manutenzione.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
18	Preventivo GEODRILL.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
19	PREVENTIVO INDAGINI STRU.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
20	preventivo TERRA DRILLING.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
21	Rel Geo _S. Egidio _c.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
22	Relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
23	Relazione vulnerabilit _sismica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
24	Scheda MIC II Livello.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
25	Scheda sinottica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
26	B2-SCIA-ALTERNATIVA-AL-PDC _pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
27	B2-Soggetti coinvolti.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
28	Convenzione _SantEgidio _Monsampolo _S. Egidio _signed.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

29	Cronoprogramma SantEgidio.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
30	Dichiarazione acquisizione pareri.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
31	Dichiarazione C8.4.1 NTC2018.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
32	Dichiarazione esenzione _deroga.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
33	Dichiarazione Iscrizione elenco speciale Cocciglia.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
34	Dichiarazione iscrizione elenco speciale MARUCCI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
35	Dichiarazione iscrizione elenco speciale RUBINO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
36	Dichiarazione non superamento soglia Cocciglia.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
37	Dichiarazione non superamento soglia Rubino.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
38	Dichiarazione utilizzo prezziari.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
39	Dichiarazione _105 punto 4 All. C - Cocciglia.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
40	Dichiarazione _105 punto 4 All. C - Rubino.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
41	Dichiarazione _Art.93 c.4 DPR380.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
42	Dichiarazione _smaltimentorifiutiedili _ed.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
43	Diocesi AP_RdP - Indagini STRU Parte I.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
44	Diocesi AP_RdP - Indagini STRU Parte II.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
45	Diocesi AP_RdP - Indagini STRU Parte III.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
46	Disciplinare descrittivo e prestazionale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
47	DOCUMENTI Christian Rubino.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
48	1) Relazione di risposta alle integrazioni.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
49	Documentazione fotografica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
50	Mod-4 Interventi-conservativi-ART-21 (1).pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
51	Relazione tecnica generale.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
52	TAV.03A Ril.Geom_Arch.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
53	TAV.03Abis Ril.Geom_Arch.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
54	12) Relazione di risposta alle integrazioni USR.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
55	01) Sismica_Risposta alle integrazioni sismiche.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
56	4) Sismica_Richiesta_Autorizzazione_Art_Livello1 CORPO1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
57	5) Sismica_Relazione di calcolo CORPO 1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
58	7) Sismica_Relazione sui materiali CORPO 1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
59	8) Sismica_Richiesta_Autorizzazione_Art_Livello1 CORPO 2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
60	9) Sismica_Relazione di calcolo corpo 2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
61	11) Sismica_Relazione sui materiali CORPO 2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
62	Dichiarazione non superamento soglia Marucci S. Egidio (1).pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
63	TAV. 05O Prog_archi_Rev.1 _quotato.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
64	TAV. 05Obis Prog_archi_Rev.1 _quotato.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
65	1) Relazione di risposta alle integrazioni USR.pdf.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
66	Asseverazione di non reperibilit _di prezzi.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
67	CALCOLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI REV. FINALE.pdf.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
68	Computo metrico_REV. FINALE.PDF.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

69	Costi sicurezza REV.FINALE.PDF.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
70	CSA REV.FINALE.pdf.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
71	Elenco documentazione progettuale.pdf.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
72	Elenco Prezzi REV.FINALE.PDF.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
73	Incidenza manodoperaREV.FINALE.PDF.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
74	PSC REV.FINALE.pdf.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
75	QE_105_2020 REV. FINALE.pdf.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
76	Relazione sintetica REV.FINALE.pdf.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
77	SCHEMA DI CONTRATTO REV. FINALE.pdf.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
78	1) Risposta alle integrazioni sismiche.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
79	Relazione di calcolo cinematismi Corpo 1_Corpo 2 - Rev.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
80	Relazione geotecnica corpo 2.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
81	TAV. 05B Rev.1 Prog..pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
82	TAV. 05D bis Interventi sulle volte abaco degli infissi.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
83	TAV. 05I REV.1 Prog..pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
84	Tav. 05O bis Elaborato con presidi esistenti e nuovi..pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
85	Tav. Rev. 05D Prog..pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
86	Tav. Rev. 05E Prog..pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
87	Tav. Rev. 05F Prog..pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
88	Tav. Rev. 05H Prog..pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
89	TAV.05A Prog..pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
90	TAV.05C bis Prog..pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
91	TAV.05G Prog..pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
92	TAV.05L bis. Particolari.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
93	TAV.05O tris Prog. archi. Sezioni.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
94	Verifiche locali Integrative CORPO 1.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
95	Verifiche locali Integrative CORPO 2.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
96	MONSAMPOLO d TR_Chiesa Sant'Egidio_ID 7250_art.21_AUTORIZZAZIONE.pdf	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
97	Dichiarazione corpo aggiunto anno 1950.pdf	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
98	risposta alle integrazioni sismiche 3.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
99	RELAZIONE_SINTETICA_agg2025 CORPO 1.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
100	RELAZIONE_SINTETICA_agg2025 CORPO 2.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
101	verifiche locali Integrative CORPO 1 rev3.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
102	verifiche locali Integrative CORPO 2 rev3.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
103	490.20.40_2023_USR_1116_Parere progetto esecutivo.pdf	CGRTS-0035682-A-08/09/2026
104	7250_MONSAMPOLO_Sant'Egidio_Proposta di approvazione.pdf	CGRTS-0035682-A-08/09/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
RTP Giuseppe Brandimarti
Pec: diocesiapsisma@pec.it
spes@pec.spesitalia.eu

OGGETTO: Ordinanza n.132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"
Comune di Monsampolo del Tronto - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
ID opera 7250 - Denominazione dell'intervento Sant'Egidio
Fasc.: 490.20.40/2023/USR/1116
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 132/2022
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Sant'Egidio
ID ORDINANZA	D_131_2022
ID SISMAPP	7250
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di Ascoli Piceno
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Giuseppe Brandimarti
CUP	I92E22000560001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	11/09/2025
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	03/08/2026

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.
La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/7250>

- 1 - Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo _chiesa Sant'Egidio (Monsampolo del Tronto)_signed_signed.pdf
- 2 - TAV.01 Inquadramento territoriale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 3 - Tav.02 Rilievo fotografico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 4 - TAV.03B Ril. Geom_Arch.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 5 - TAV.03C Ril. Geom_Arch.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 6 - TAV.04A QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 7 - TAV.04B QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m

- 8 - TAV.04C QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 9 - TAV.05N Cinematismi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 10 - TAV.05P Schema Ponteggi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 11 - Documento Cocciglia.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
- 12 - Documento_Cinzia Marucci 2022.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 13 - Elaborato tecnico della copertura_Linea vita.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 14 - Layout di cantiere.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 15 - Ordinanza di inagibilit_.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 16 - Perizia e nesso di causalit_.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 17 - Piano di manutenzione.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 18 - Preventivo GEODRILL.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 19 - PREVENTIVO INDAGINI STRU.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 20 - preventivo TERRA DRILLING.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 21 - Rel Geo_S. Egidio_c.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 22 - Relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 23 - Relazione vulnerabilit_ sismica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 24 - Scheda MIC II Livello.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 25 - Scheda sinottica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 26 - B2-SCIA-ALTERNATIVA-AL-PDC_.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 27 - B2-Soggetti_coinvolti.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 28 - Convenzione_SantEgidio_Monsampolo_S. Egidio_signed.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 29 - Cronoprogramma SantEgidio.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 30 - Dichiarazione acquisizione pareri.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 31 - Dichiarazione C8.4.1 NTC2018.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 32 - Dichiarazione esenzione_deroga.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 33 - Dichiarazione Iscrizione elenco speciale Cocciglia.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
- 34 - Dichiarazione iscrizione elenco speciale MARUCCI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
- 35 - Dichiarazione iscrizione elenco speciale RUBINO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
- 36 - Dichiarazione non superamento soglia Cocciglia.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 37 - Dichiarazione non superamento soglia Rubino.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 38 - Dichiarazione utilizzo prezzari.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 39 - Dichiarazione_105 punto 4 All. C - Cocciglia.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 40 - Dichiarazione_105 punto 4 All. C - Rubino.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 41 - Dichiarazione_Art.93 c.4 DPR380.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 42 - Dichiarazione_smaltimeforifutiedili_ed.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 43 - Diocesi AP_RdP - Indagini STRU Parte I.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
- 44 - Diocesi AP_RdP - Indagini STRU Parte II.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
- 45 - Diocesi AP_RdP - Indagini STRU Parte III.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
- 46 - Disciplinare descrittivo e prestazionale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 47 - DOCUMENTI Christian Rubino.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
- 48 - 12) Relazione di risposta alle integrazioni USR.pdf.p7m.p7m.p7m
- 49 - 01) Sismica_Risposta alle integrazioni sismiche.pdf.p7m.p7m.p7m
- 50 - 4) Sismica_Richiesta_Autorizzazione_Art_Livello1 CORPO1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 51 - 5) Sismica_Relazione di calcolo CORPO 1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 52 - 7) Sismica_Relazione sui materiali CORPO 1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 53 - 8) Sismica_Richiesta_Autorizzazione_Art_Livello1 CORPO 2.pdf.p7m.p7m.p7m
- 54 - 9) Sismica_Relazione di calcolo corpo 2.pdf.p7m.p7m.p7m
- 55 - 11) Sismica_Relazione sui materiali CORPO 2.pdf.p7m.p7m.p7m
- 56 - Dichiarazione non superamento soglia Marucci S. Egidio (1).pdf.p7m.p7m.p7m
- 57 - TAV. 05O Prog_archi_Rev.1_quotato.pdf.p7m.p7m.p7m
- 58 - TAV. 05Obis Prog_archi_Rev.1_quotato.pdf.p7m.p7m.p7m
- 59 - 1) Risposta alle integrazioni sismiche.pdf.p7m.p7m
- 60 - Relazione di calcolo cinematismi Corpo 1_Corpo 2 - Rev.pdf.p7m.p7m
- 61 - Relazione geotecnica corpo 2.pdf.p7m.p7m
- 62 - TAV. 05B Rev.1 Prog..pdf.p7m.p7m
- 63 - TAV. 05D bis Interventi sulle volte abaco degli infissi.pdf.p7m.p7m
- 64 - TAV. 05I REV.1 Prog..pdf.p7m.p7m
- 65 - Tav. 05O bis Elaborato con presidi esistenti e nuovi..pdf.p7m.p7m

66 - Tav. Rev. 05D Prog..pdf.p7m.p7m
67 - Tav. Rev. 05E Prog..pdf.p7m.p7m
68 - Tav. Rev. 05F Prog..pdf.p7m.p7m
69 - Tav. Rev. 05H Prog..pdf.p7m.p7m
70 - TAV.05A Prog..pdf.p7m.p7m
71 - TAV.05C bis Prog..pdf.p7m.p7m
72 - TAV.05G Prog..pdf.p7m.p7m
73 - TAV.05L bis. Particolari.pdf.p7m.p7m
74 - TAV.05O tris Prog. archi. Sezioni.pdf.p7m.p7m
75 - Verifiche locali Integrative CORPO 1.pdf.p7m.p7m
76 - Verifiche locali Integrative CORPO 2.pdf.p7m.p7m
77 - MONSAMPOLO d TR_Chiesa Sant'Egodio_ID 7250_art.21_AUTORIZZAZIONE.pdf
78 - 1) Relazione di risposta alle integrazioni USR.pdf.p7m
79 - Asseverazione di non reperibilit_ di prezzi.pdf.p7m.p7m
80 - CALCOLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI REV. FINALE.pdf.p7m
81 - Computo metrico_REV. FINALE.PDF.p7m
82 - Costi sicurezza REV.FINALE.PDF.p7m
83 - CSA REV.FINALE.pdf.p7m
84 - Elenco documentazione progettuale.pdf.p7m
85 - Elenco Prezzi REV.FINALE.PDF.p7m
86 - Incidenza manodoperaREV.FINALE.PDF.p7m
87 - PSC REV.FINALE.pdf.p7m
88 - QE_ 105_2020 REV. FINALE.pdf.p7m
89 - Relazione sintetica REV.FINALE.pdf.p7m
90 - SCHEMA DI CONTRATTO REV. FINALE.pdf.p7m
91 - Dichiarazione corpo aggiunto anno 1950.pdf
92 - risposta alle integrazioni sismiche 3.pdf.p7m.p7m
93 - RELAZIONE_SINTETICA_agg2025 CORPO 1.pdf.p7m.p7m
94 - RELAZIONE_SINTETICA_agg2025 CORPO 2.pdf.p7m.p7m
95 - verifiche locali Integrative CORPO 1 rev3.pdf.p7m.p7m
96 - verifiche locali Integrative CORPO 2 rev3.pdf.p7m.p7m
97 - 490.20.40_2023_USR_1116_Parere progetto esecutivo.pdf
98 - 1) Relazione di risposta alle integrazioni.pdf.p7m.p7m
99 - Documentazione fotografica.pdf.p7m.p7m
100 - Mod-4_Interventi-conservativi-ART-21 (1).pdf.p7m.p7m
101 - Relazione tecnica generale.pdf.p7m.p7m
102 - TAV.03A Ril.Geom_Arch.pdf.p7m.p7m
103 - TAV.03Abis Ril.Geom_Arch.pdf.p7m.p7m
104 - 7250_MONSAMPOLO_Sant'Egidio_Proposta di approvazione.pdf

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE

OCSR n. 132/2022 - ID ord. 131

Chiesa di Sant'Egidio

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP)

Interventi di miglioramento sismico

ID SISMAPP 7250 - Fascicolo: **490.20.40/2023/USR/1116**

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
OCSR	n. 105/2020 e n. 132/2022		
Id. Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022	n. 131/2022		
Soggetto Attuatore	Diocesi di Ascoli Piceno		
Denominazione Chiesa	Chiesa di Sant'Egidio		
Indirizzo	Località Sant'Egidio		
Dati Catastali	Fg. 6	Part. A	Sub. -
Geolocalizzazione	42.905609, 13.804842		
Tipo di intervento	miglioramento sismico		
Livello di progettazione	ESECUTIVO		
CUP	I92E22000560001		
CIG	A05F1A650C		
SOGGETTI COINVOLTI			
Tecnici incaricati RTP	Spes italia Engineering srl		
Progettista/i	Arch. Christian Rubino: progettazione architettonica Ing. Alberto Cocciglia: progettazione strutturale Geol. Cinzia Marucci: relazione geologica		
Direzione dei lavori	Arch. Christian Rubino: direzione lavori specialistica architettonica Ing. Alberto Cocciglia: direzione lavori strutturali Arch. Christian Rubino: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Collaudatore: Arch. Daniele Di Flavio		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
D.L. n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15- bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

OCSR n. 84 del 2.8.2019	art.14, 13, 12	
OCSR n. 105 del 17.9.2020	art.4,9	
OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4
OCSR n. 126 del 24.5.2022		
OCSR n. 132 del 30.12.2022		
OCSR n. 144 del 28.06.2023		
OCSR n. 204 del 12.09.2024		
ATTI VARI		
Ordinanza sindacale di inagibilità	RG n. 25 del 14/11/2016	Comune di Monsampolo (AP)
“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE” Modello A-DC	n. progressivo 003 del 24/01/2017 (validata in data 28/01/20217)	Esito: INAGIBILE
PROTOCOLLI		
Prot. (A/P)	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 128068 del 11.09.2025	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 128075 del 11.09.2025	INTEGRAZIONI PROGETTO ESECUTIVO	
n. 172746 del 02.12.2025		
n. 2427 del 13.01.2026		
n. 48545 del 17.04.2026		
n. 48584 del 17.04.2026		
n. 94155 del 27.07.2026		
n. 97382 del 03.08.2026		
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 6060773 del 20/08/2026)
2	SABAP AP–FM-MC	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 88278 del 15/07/2026)
3	COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	Parere di conformità urbanistico edilizia non pervenuto nei termini dell’OCSR n. 105/2020

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

Dalle poche notizie storiche e dall'osservazione deriviamo che l'insediamento fu realizzato, almeno come primo nucleo sin dal XVI come risultato della devozione locale al Sant'Egidio. Modifiche ed adattamenti furono portati nel XVII e XVIII secolo.

Il corpo principale dell'edificio è nato come luogo di culto e religioso, mentre la parte dell'avancorpo nacque intorno al 1950 come scuola rurale per soddisfare esigenze di pubblica utilità.

Negli anni settanta sono realizzati lavori di consolidamento cercando di ricucire i due corpi, quello antico e quello moderno.

Le murature del vano principale sono realizzate a sacco con pietrame non di buona qualità e mattoni. La copertura è formata in arcarecci in legno tessuti tra gli arconi in mattoni formati sopra i contrafforti.

L'avancorpo ovest è formato da murature portanti e strutture principali quali travi, cordoli in c.a. e strutture secondarie quali solai di copertura e di piano in laterocemento.

2. Descrizione dei danni:

- Lesioni di tipo "diagonale" presenti su tutte le murature perimetrali portanti visibili sia sulle facciate esterne e sia su quelle interne;
- Lesioni ai cantonali delle murature;
- Lesione sulle volte in camorcanna, e principalmente in corrispondenza dell'attacco con le pareti perimetrali, con lieve abbassamento delle strutture lignee;
- Lesioni sui cordoli in c.a.;
- Lesioni e distacchi e perdita di intonaci;
- Sconnessione delle coperture;
- Lesioni presenti sui pavimenti dell'aula liturgica;
- Cedimenti in fondazioni in prossimità dell'aula liturgica.

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati al ripristino e miglioramento sismico ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

1. **Strutture di copertura**

- Eventuali rimozioni e/o integrazioni con sostruzione delle parti lignee delle volte in camorcanna ammalorate;
- Placcaggio diffuso all'estradosso delle volte in camorcanna mediante uno strato di fibre di vetro;
- Ancoraggio delle volte in camorcanna alla copertura lignea mediante funi in acciaio (trefoli e tenditori);
- rifacimento della copertura lignea, rifacimento dell'impermeabilizzazione, scossaline, grondaie, discendenti, con smontaggio e rimontaggio coppi;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. Murature

- Interventi migliorativi volti a ridurre le carenze dei collegamenti delle murature mediante l'inserimento di tiranti metallici disposti perpendicolarmente alle facciate, ancorati alle murature mediante capochiave a paletto e saldati sul cordolo in acciaio, con il fine di conferire un grado di connessione tra le murature ortogonali maggiormente elevato e di fornire un efficace vincolo contro il ribaltamento fuori piano;
- Verifica dei tiranti metallici trasversali esistenti, con la finalità di conferire una connessione tra le murature longitudinali e trasversali, favorendo e agevolando di fatto un comportamento scatolare di tutta l'aula liturgica;
- Inserimento di perfori armati in prossimità della parete di fondo;
- Realizzazione di cordolo in acciaio posto sulla cimasa perimetrale della muratura con il fine di conferire alle murature longitudinali e trasversali costituendo l'aula liturgica un "effetto scatolare";
- Interventi di scuci-cuci della muratura sui paramenti con evidenti segni di rigonfiamenti e/o espulsione dello stesso;
- scarnitura e stuccatura dei giunti di malta (disgregati, decoesi e/o assenti) di tutti i paramenti murari esterni;
- Sigillatura di tutte le lesioni di media e piccola entità;
- Consolidamento delle murature mediante iniezioni di malte idrauliche a base calce e diatoni artificiali a fiocco in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS Geosteel G2000;

3. Interventi superfici finitura e apparati decorativi

- Consolidamento degli intonaci esistenti mediante microiniezioni con malte idrauliche a base calce;
- Integrazioni degli intonaci mancanti con malte idrauliche a base calce;
- Rasature e tinteggiature degli intonaci e coloriture con pigmenti naturali e latte di calce;
- Eventuali rifacimenti delle soglie con pannelle di recupero per proteggere il piano d'imposta delle finestre dagli agenti atmosferici;
- Rimozione del pavimento, rifacimento massetto e posa di nuova pavimentazione;
- Stuccature, puliture dei portoni lignei;
- Sostituzione degli infissi;

4. Fondazioni

- Consolidamento delle fondazioni mediante la realizzazione di micropali;

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 11/09/2025 (prot. USR n. 128068), dopo del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR 128068 del 11/09/2025 il tecnico Arch. Christian Rubino ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di Sant'Egidio.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come miglioramento sismico, raggiungendo l'indice di rischio post operam pari a 0,62 per il Corpo 1 e pari a 0,82 per il Corpo 2; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR 128068 del 11/09/2025 ha dichiarato che il progetto: *"è stato redatto ponendosi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica;"* e *"garantisce l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC 2018 – Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni pubblicate sul Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018."*
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 6060773 del 20/08/2026); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR 88278 del 15/07/2026; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- È necessario il parere da parte del Comune di Monsampolo per l'aspetto edilizio-urbanistico che, non pervenuto nei termini dell'ord. 105/2020, sarà acquisito in sede di Conferenza Permanente;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020, fatto salvo quanto precisato nel successivo quadro riepilogativo;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e/o prezzari regionali di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota USR prot. 128068 del 11/09/2025 e prot. 2427 del 13/01/2026;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 298.160,40	€ 278.491,53
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 48.962,06	€ 48.962,06
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 347.122,46	€ 327.453,59
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 15.965,55	€ 15.965,55
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 59.837,12	(*) € 59.837,12
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 5.803,22	(*) € 5.803,22
B4	IVA per Spese tecniche (22% B3 e B4)	€ 14.440,88	(*) € 14.440,88
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 15.411,69	€ 15.411,69
B6	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 6.706,83	€ 6.411,80
B7	IVA su A (10%)	€ 34.712,25	€ 32.745,36
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B7)	€ 152.877,54	€ 150.615,62
C=A+B	TOTALE	€ 500.000,00	€ 478.069,21

I lavori ammissibili sono pari ad € 327.453,59 (e non € 347.122,46) per le motivazioni riportate nei paragrafi successivi.

(*) Per quanto riguarda le voci B2, B3 e B4 del QTE, si segnala la necessità di effettuare il ricalcolo delle spese tecniche alla prima occasione utile, e comunque in sede di contabilizzazione e rendicontazione, in quanto andranno calcolate sull'importo ammissibile (€ 327.453,59) adeguando sia la Cassa previdenziale e sia l'IVA (geologo, architetto, ecc.) ed aggiornando conseguentemente il QTE.

L'importo della voce B6 è stato rimodulato d'ufficio tenendo conto dell'importo ammissibile dei lavori.

Le voci non ammesse a contributo e oggetto di rimodulazione, sono indicate nel quadro riepilogativo di seguito esposto:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VOCE QTE N.	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE
A1	298.160,40 €	19.668,87 €	Lavorazioni impiantistiche, opere di restauro e lavorazioni ad ore, non ammissibili a contributo ai sensi dell'Allegato C dell'OCSR n. 105/2020, come meglio dettagliato nella paragrafo "istruttoria tecnica"
B6	6.706,83 €	295,03 €	Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020 ricalcolate sul nuovo importo dei lavori.
B7	34.712,25 €	1.966,89 €	Iva rimodulata coerentemente con l'importo dei lavori ammissibile (10% su importo lavori)
		21.930,79 €	

Le voci non ammesse a contributo ammontano a complessivi Euro 21.930,79.

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico rimodulato d'ufficio, è pari a **478.069,21 €**.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando il protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020, applicando la riduzione prefissata del 30% per gli affidamenti diretti (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020), e corrisponde al 18,18 % dei lavori.

2. Istruttoria tecnica

Dall'istruttoria condotta sono emersi alcuni aspetti di carattere tecnico ed economico che hanno portato alla formulazione delle osservazioni e/o prescrizioni di seguito esplicitate.

LAVORAZIONI NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'Allegato C dell'OCSR n. 105, risultano non ammissibili a contributo le seguenti lavorazioni:

VOCE N.	CODICE	LAVORAZIONE	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO NON AMMISSIBILE
77	10.010.010.b	Perforatrice a rotopercurazione per micropali da mm 131 a 236 (voce ad ore)	€ 7.947,60	€ 7.947,60
102	B01278.a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in un mq, da valutare al mq: con	€ 1.660,34	€ 1.660,34

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

		malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per affreschi o resina acrilica		
103	B01278.b	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in un mq, da valutare al mq: con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per affreschi o resina acrilica con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico (per volte)	€ 1.033,23	€ 1.033,23
104	B01313.b	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di: piccole dimensioni che interessano la superficie: entro il 30% di un mq	€ 929,59	€ 929,59
105	B01315	Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera; da valutare al mq per superfici interessate da cadute o abrasioni: entro il 10% del totale, su dipinti monocromi e policromi	€ 1.279,83	€ 1.279,83
110	R.070.010.110.a	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e complementari. Complessivo per la singola unità immobiliare. Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico.	€ 4.623,50	€ 4.253,62
113	E03055.a	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 m, con le seguenti unità interne: a parete alta: potenza frigorifera 2,0 kW, potenza termica 2,7 kW, assorbimento elettrico 0,50-0,68 kW, pressione sonora 38- 25-22	€ 2.564,66	€ 2.564,66

Ai fini della valutazione della loro eventuale futura ammissibilità ai sensi dell'allegato C – OCSR 105:

- in merito alle opere di restauro si invita a produrre progetto di restauro a firma di restauratore abilitato e dichiarazione dettagliata del danno o dell'interferenza con gli interventi strutturali;
- in merito all'impianto di riscaldamento, dato che lo stesso si configura come miglioria dell'impianto esistente, si invita a produrre una dichiarazione dettagliata, circa l'impossibilità di adeguamento/adattamento delle apparecchiature esistenti ai nuovi impianti, rimandando

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

comunque alla Struttura Commissariale la valutazione dell'eventuale piena ammissibilità delle sopra citate lavorazioni.

COMPUTO METRICO

Si rappresenta che il progetto presentato ai sensi della Ord. 105/2020, essendo di "livello esecutivo", deve definire compiutamente e nel dettaglio l'intervento in tutti i suoi aspetti. Pertanto, fermo restando la competenza del Progettista, trattandosi di un appalto da affidare "a misura" così come indicato nel Capitolato d'Appalto allegato al progetto ed in considerazione delle modalità di redazione del Computo Metrico Estimativo in cui le misurazioni relative alle quantità computate risultano non tutte perfettamente esplicitate, si chiede che, in corso dell'esecuzione dei lavori, siano redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di smontaggio armatura tetto in legno, movimentazione, scarriolatura e trasporto a discarica dei materiali di risulta, iniezioni di legante idraulico, diatoni artificiali, ripresa di lesioni e lavorazioni affini e/o collegate. Tale documentazione andrà prodotta in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR.

PARCELLA

Si fa presente che il compenso per le prestazioni professionali andrà calcolato sull'importo ammissibile adeguando sia la Cassa previdenziale e sia l'IVA (geologo, architetto, ecc.) ed aggiornando conseguentemente il QTE. Pertanto il valore dell'opera ammissibile ai fini del calcolo dell'onorario è riconosciuto sull'intero ammontare dei lavori a seguito dell'istruttoria USR, pari a € 327.453,59.

3. Istruttoria contabile

Id. Ord. 132/2022:	n. 131/2022
Importo programmato Ord. 132/2022:	€ 500.000,00
Costo dell'intervento di progetto	€ 500.000,00
Importo ammissibile a contributo	€ 478.069,21

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del miglioramento sismico della Chiesa di Sant'Egidio;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "riparazione e miglioramento sismico" della Chiesa di "Sant'Egidio" sita nel Comune di Monsampolo del Tronto (AP), per un importo complessivo di euro 478.069,21 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 assegnate a questa opera come da Q.E riformulato con le seguenti prescrizioni:

- Considerato che le prestazioni potranno essere riconosciute, in base all'effettiva attività svolta, si chiede al RTP di confermare, prima dell'avvio dei lavori, che le prestazioni indicate nel prospetto del calcolo dell'onorario professionale sono coerenti con i documenti effettivamente prodotti e consegnati alla Diocesi;
- Per quanto riguarda le voci B2, B3 e B4 del QTE, si segnala la necessità di effettuare il ricalcolo delle spese tecniche alla prima occasione utile, e comunque in sede di contabilizzazione e rendicontazione, in quanto andranno calcolate sull'importo ammissibile (€ 327.453,59) adeguando sia la Cassa previdenziale e sia l'IVA (geologo, architetto, ecc.) ed aggiornando conseguentemente il QTE, come indicato nel paragrafo "istruttoria tecnica";
- In corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di smontaggio armatura tetto in legno, movimentazione, scarriolatura e trasporto a discarica dei materiali di risulta, iniezioni di legante idraulico, diatoni artificiali, ripresa di lesioni e lavorazioni affini e/o collegate. Tale documentazione andrà prodotta in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR;
- Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Ai fini dell'ammissibilità di eventuali lavori di restauro, si invita, ai sensi dell'allegato C – OCSR 105, a produrre progetto di restauro a firma di restauratore abilitato e dichiarazione dettagliata del danno o dell'interferenza con gli interventi strutturali.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Dioresi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

L'istruttore
Arch. Alessia Nardi

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Allegati:

- A) Elenco degli elaborati di progetto trasmessi
- B) Parere USR– Ufficio Sismica: ID. USR n. 6060773 del 20/08/2026
- C) Parere SABAP: Prot. USR n. 88278 del 15/07/2026

A) Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

	Denominazione Elaborato	Denominazione file	Prot. n.	Data
1	Elenco documenti allegati	Elenco documentazione progettuale.pdf	48545	17/04/2026
2	Relazione di risposta alle integrazioni	1) Relazione di risposta alle integrazioni.pdf	172746	02/12/2025
3	Relazione di risposta alle integrazioni USR	12) Relazione di risposta alle integrazioni USR.pdf	2427	13/01/2026
4	Relazione di risposta alle integrazioni sismica	01) Sismica_Risposta alle integrazioni sismiche.pdf	2427	13/01/2026
5	Relazione di risposta alle integrazioni USR	1) Relazione di risposta alle integrazioni USR.pdf	48545	17/04/2026
6	Relazione di risposta alle integrazioni sismica	1) Risposta alle integrazioni sismiche.pdf	48584	17/04/2026
7	Relazione di risposta alle integrazioni sismica	risposta alle integrazioni sismiche 3.pdf	94155	27/07/2026
A- RELAZIONI				
8	Relazione tecnica generale	Relazione tecnica generale.pdf	172746	02/12/2025
9	Relazione geologica	Rel Geo _S. Egidio _c.pdf	128068	11/09/2025
10	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	Relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf	128068	11/09/2025
11	Relazione geotecnica corpo 2	Relazione geotecnica corpo 2.pdf	48584	17/04/2026
12	Relazione vulnerabilità sismica	Relazione vulnerabilit_ sismica.pdf	128068	11/09/2025
B - ELABORATI STATO DI FATTO				
13	Tav. 01 Inquadramento urbanistico e territoriale	TAV.01 Inquadramento territoriale.pdf	128075	11/09/2025
14	Tav. 02 Rilievo fotografico	Tav.02 Rilievo fotografico.pdf	128075	11/09/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

15	Documentazione fotografica	Documentazione fotografica.pdf	172746	02/12/2025
16	Tav. 03 A Rilievo geometrico e architettonico - piante	TAV.03A Ril.Geom_Arch.pdf	172746	02/12/2025
17	Tav. 03 A bis Rilievo geometrico e architettonico - piante	TAV.03Abis Ril.Geom_Arch.pdf	172746	02/12/2025
18	Tav. 03 B Rilievo geometrico e architettonico - prospetti	TAV.03B Ril. Geom_Arch.pdf	128075	11/09/2025
19	Tav. 03 C Rilievo geometrico e architettonico - sezioni	TAV.03C Ril. Geom_Arch.pdf	128075	11/09/2025
20	Tav. 04 A Quadro fessurativo-piante	TAV.04A QF.pdf	128075	11/09/2025
21	Tav. 04 B Quadro fessurativo - prospetti	TAV.04B QF.pdf	128075	11/09/2025
22	Tav. 04 C Quadro fessurativo - sezioni	TAV.04C QF.pdf	128075	11/09/2025
C - ELABORATI DI PROGETTO				
23	Tav. 05 A Progetto strutturale - piante	TAV.05A Prog..pdf	48584	17/04/2026
24	Tav. 05 B Progetto strutturale - piante	TAV. 05B Rev.1 Prog..pdf	48584	17/04/2026
25	Tav. 05 C Progetto strutturale - piante	TAV.05C bis Prog..pdf	48584	17/04/2026
26	Tav. 05 D Progetto strutturale - piante	Tav. Rev. 05D Prog..pdf	48584	17/04/2026
27	TAV. 05 D bis interventi sulle volte e abaco degli infissi	TAV. 05D bis Interventi sulle volte abaco degli infissi.pdf	48584	17/04/2026
28	Tav. 05 E Progetto strutturale - prospetti	Tav. Rev. 05E Prog..pdf	48584	17/04/2026
29	Tav. 05 F Progetto strutturale - prospetti	Tav. Rev. 05F Prog..pdf	48584	17/04/2026
30	Tav. 05 G Progetto strutturale - prospetti	TAV.05G Prog..pdf	48584	17/04/2026
31	Tav. 05 H Progetto strutturale - sezioni	Tav. Rev. 05H Prog..pdf	48584	17/04/2026
32	Tav. 05 I Progetto strutturale - sezioni	TAV. 05I REV.1 Prog..pdf	48584	17/04/2026
33	Tav 05 L bis. Particolari Costruttivi	TAV.05L bis. Particolari.pdf	48584	17/04/2026
34	Tav. 05 N Cinematismi	TAV.05N Cinematismi.pdf	128075	11/09/2025
35	Tav. 05 O Progetto Architettonico-piante	TAV. 05O Prog_archi_Rev.1_ quotato.pd	2427	13/01/2026
36	Tav. 05 O bis Progetto Architettonico-prospetti	TAV. 05Obis Prog_archi_Rev.1_ quotato.pdf	2427	13/01/2026
37	Tav. 05 O bis Progetto Architettonico-prospetti	Tav. 05O bis Elaborato con presidi esistenti e nuovi..pdf	48584	17/04/2026
38	Tav. 05 O tris Progetto Architettonico-sezioni	TAV.05O tris Prog. archi. Sezioni.pdf	48584	17/04/2026
39	Tav. 05 P Schema Ponteggi	TAV.05P Schema Ponteggi.pdf	128075	11/09/2025
40	Relazione sintetica generale	Relazione sintetica REV.FINALE.pdf	48545	17/04/2026
41	Verifica dei cinematismi	Relazione di calcolo cinematismi Corpo 1_Corpo 2 - Rev.pdf	48584	17/04/2026
42	Relazione di calcolo Corpo 1	5) Sismica_Relazione di calcolo CORPO 1.pdf	2427	13/01/2026
43	Relazione di calcolo Corpo 2	9) Sismica_Relazione di calcolo corpo 2.pdf	2427	13/01/2026
44	Relazione sintetica Corpo 1	RELAZIONE_SINTETICA_agg2025 CORPO 1.pdf	94155	27/07/2026
45	Relazione sintetica Corpo 2	RELAZIONE_SINTETICA_agg2025 CORPO 2	94155	27/07/2026
46	Relazione sui materiali Corpo 1	7) Sismica_Relazione sui materiali CORPO 1.pdf	2427	13/01/2026
47	Relazione sui materiali Corpo 2	11) Sismica_Relazione sui materiali CORPO 2.pdf	2427	13/01/2026
48	Computo Metrico Estimativo	Computo metrico_REV. FINALE.pdf	48545	17/04/2026
49	Elenco Prezzi	Elenco Prezzi REV.FINALE.pdf	48545	17/04/2026

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

50	Costi Incidenza manodopera	Incidenza manodoperaREV.FINALE.PDF	48545	17/04/2026
51	Costi sicurezza	Costi sicurezza REV.FINALE.pdf	48545	17/04/2026
52	Quadro Tecnico Economico	QE_ 105_2020 REV. FINALE	48545	17/04/2026
53	Piano di sicurezza e coordinamento	PSC REV.FINALE.pdf	48545	17/04/2026
54	Cronoprogramma	Cronoprogramma Sant'Egidio.pdf	128068	11/09/2025
55	Layout di cantiere	Layout di cantiere.pdf	128068	11/09/2025
56	Elaborato tecnico della copertura	Elaborato tecnico della copertura_ Linea vita.pdf	128068	11/09/2025
57	Disciplinare descrittivo e prestazionale	Disciplinare descrittivo e prestazionale.pdf	128068	11/09/2025
58	Capitolato speciale d'appalto	CSA REV.FINALE.pdf	48545	17/04/2026
59	Schema di contratto	SCHEMA DI CONTRATTO REV. FINALE.pdf	48545	17/04/2026
60	Piano di manutenzione	Piano di manutenzione.pdf	128068	11/09/2025
61	Perizia Asseverata nesso di causalità	Perizia e nesso di causalità_.pd	128068	11/09/2025
62	Dichiarazione ord.105 punto 4 all. C Cocciglia	Dichiarazione_ 105 punto 4 All. C - Cocciglia.pdf	128068	11/09/2025
63	Dichiarazione ord.105 punto 4 all. C Rubino	Dichiarazione_ 105 punto 4 All. C - Rubino.pdf	128068	11/09/2025
64	Verifiche locali integrative Corpo 1	Verifiche locali Integrative CORPO 1.pdf	48584	17/04/2026
65	Verifiche locali integrative Corpo 1 - Rev 3	verifiche locali Integrative CORPO 1 rev3.pdf	94155	27/07/2026
66	Verifiche locali integrative Corpo 2	Verifiche locali Integrative CORPO 2.pdf	48584	17/04/2026
67	Verifiche locali integrative Corpo 2 - Rev 3	verifiche locali Integrative CORPO 2 rev3.pdf	94155	27/07/2026
68	Dichiarazione epoca di costruzione	Dichiarazione corpo aggiunto anno 1950.pdf	97382	03/08/2026
D - ATTESTAZIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI				
69	Richiesta di contributo	Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo _chiesa Sant'Egidio (Monsampolo del Tronto)_signed_signed.pdf	128075	11/09/2025
69	Convenzione progettisti	Convenzione_Sant'Egidio_Monsampolo_S. Egidio_signed.pdf	128068	11/09/2025
69	Dichiarazione iscrizione Elenco Speciale ing. Cocciglia	Dichiarazione Iscrizione elenco speciale Cocciglia.pdf	128068	11/09/2025
69	Dichiarazione iscrizione Elenco Speciale Arch. Rubino	Dichiarazione iscrizione elenco speciale RUBINO.pdf	128068	11/09/2025
69	Dichiarazione iscrizione Elenco Speciale Geol. Marucci	Dichiarazione iscrizione elenco speciale MARUCCI.pdf	128068	11/09/2025
69	Documenti di identità Arch. Rubino	DOCUMENTI Christian Rubino.pdf	128068	11/09/2025
69	Documenti di identità Ing. Cocciglia	Documento Cocciglia.pdf	128068	11/09/2025
69	Documenti di identità Dott.ssa Marucci	Documento_Cinzia Marucci 2022	128068	11/09/2025
69	Dichiarazione non superamento soglia incarichi Arch. Rubino	Dichiarazione non superamento soglia Rubino.pdf	128068	11/09/2025
69	Dichiarazione non superamento soglia incarichi Ing. Cocciglia	Dichiarazione non superamento soglia Cocciglia.pdf	128068	11/09/2025
69	Dichiarazione non superamento soglia incarichi Geol. Marucci	Dichiarazione non superamento soglia Marucci S. Egidio (1).pdf	2427	13/01/2026
69	Calcolo prestazioni professionali	CALCOLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI REV. FINALE	48545	17/04/2026
69	Ordinanza Sindacale di inagibilità	Ordinanza di inagibilità_.pdf	128068	11/09/2025
69	Scheda del Danno MIC II livello	Scheda MIC II Livello.pdf	128068	11/09/2025
69	Dichiarazione acquisizione pareri	Dichiarazione acquisizione pareri.pdf	128068	11/09/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

69	Dichiarazione smaltimento rifiuti	Dichiarazione_smaltimentorifiutiedili_ed.pdf	128068	11/09/2025
69	Dichiarazione esenzione barriere architettoniche	Dichiarazione esenzione_deroga.pdf	128068	11/09/2025
69	Dichiarazione prezzario utilizzato	Dichiarazione utilizzo prezzari.pdf	128068	11/09/2025
69	Richiesta di autorizzazione art. 94 bis Corpo 1	4) Sismica_Richiesta_Autorizzazione_Art_Livello1 CORPO1.pdf	2427	13/01/2026
69	Richiesta di autorizzazione art. 94 bis Corpo 2	8) Sismica_Richiesta_Autorizzazione_Art_Livello1 CORPO 2.pdf	2427	13/01/2026
69	Dichiarazione Art.93 c.4 DPR 380	Dichiarazione_Art.93 c.4 DPR380.pdf	128068	11/09/2025
69	Dichiarazione C8.4.1 NTC 2018	Dichiarazione C8.4.1 NTC2018.pdf	128068	11/09/2025
69	Indagini Strutturali Parte 1	Diocesi AP_RdP - Indagini STRU Parte I	128068	11/09/2025
69	Indagini Strutturali Parte 2	Diocesi AP_RdP - Indagini STRU Parte II.pdf	128068	11/09/2025
69	Indagini Strutturali Parte 3	Diocesi AP_RdP - Indagini STRU Parte III	128068	11/09/2025
69	Preventivo Spese indagini geologiche / geofisiche	Preventivo GEODRILL.pdf	128068	11/09/2025
69	Preventivo Spese sondaggi geognostici	preventivo TERRA DRILLING.pdf	128068	11/09/2025
69	Preventivo spese indagini strutturali	PREVENTIVO INDAGINI STRU.pdf	128068	11/09/2025
69	Modello Scia	B2-SCIA-ALTERNATIVA-AL-PDC_.pdf	128068	11/09/2025
69	Soggetti coinvolti	B2-Soggetti_coinvolti.pdf	128068	11/09/2025
69	Scheda sinottica	Scheda sinottica.pdf	128068	11/09/2025
69	Richiesta Autorizzazione Art. 21 D.Lgs. 42/2004	Mod-4_Interventi-conservativi-ART-21 (1).pdf	172746	02/12/2025
69	Asseverazione utilizzo prezzari	Asseverazione di non reperibilit_ di prezzi.pdf	48584	17/04/2026

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.

Comune di Monsampolo del Tronto (AP)- ID: 7250 - Intervento di "miglioramento sismico, riparazione e ripristino della chiesa di Sant'Egidio Fraz. Sant'Egidio _Comune di Monsampolo del Tronto (AP)".

Codice Fascicolo: 490.20.40/2023/USR/1116

Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 128068 del 11/09/2025, prot. n. 128075 del 11/09/2025, prot. n. 172746 del 02/12/2025, prot. n. 2427 del 13/01/2026, prot. n. 48545 del 17/04/2026, prot. n. 48584 del 17/04/2026, prot. n. 94155 del 27/07/2026.			
Committente	Diocesi di Ascoli Piceno			
Lavori di	miglioramento sismico, riparazione e ripristino della chiesa di Sant'Egidio			
Indirizzo	Località Sant'Egidio, Comune di Monsampolo del Tronto (AP)			
Dati Catastali	Foglio 6 Foglio 6	Mappale A Mappale A	Sub - (CORPO 1) Sub - (CORPO 2)	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.			
Tipo di intervento	Nuova costruzione ☐	Adeguamento sismico ☐	Miglioramento sismico ☒	Intervento locale ☐
Progettista strutture in opera	Ing. Alberto Cocciglia		Direttore dei lavori in opera	Ing. Alberto Cocciglia
Progettista strutture prefabbricate			Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate			Collaudatore statico	Arch. Daniele Di Flavio
Appaltatore dei lavori in opera				

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. **105 del 17/09/2021 e s.m.i.**;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, **l'Ing. Giuseppe Brandimarti**, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall' **Ing. Alberto Cocciglia** incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore **Arch. Alessia Nardi**;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Christian Rubino

Progettista strutturale: Ing. Alberto Cocciglia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Alberto Cocciglia

Collaudatore statico: Arch. Daniele Di Flavio

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i., con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 94155 del 27/07/2026:

- Relazione Sintetica CORPO 1;
- Relazione Sintetica CORPO 2;
- Verifiche locali Integrative CORPO 1 rev 3;
- Verifiche locali Integrative CORPO 2 rev. 3;
- Risposta alle Integrazioni sismiche 3.

Documentazione acquisita con prot. n. 48584 del 17/04/2026:

- Risposta alle integrazioni sismiche;
- Relazione di calcolo cinematismi Corpo1 Corpo 2- Rev;
- Relazione geotecnica corpo 2;
- Tav. 05 B Rev. Progettazione Arch_Stru;
- Tav. 05D bis Progettazione Arch_Stru;
- Tav. 05I Progettazione Arch_Stru;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Tav. 050 bis Progettazione Arch_Stru;
- Tav. 05D Rev. Progettazione Arch_Stru;
- Tav. 05E Rev. Progettazione Arch_Stru;
- Tav. 05F Rev. Progettazione Arch_Stru;
- Tav. 05H Rev. Progettazione Arch_Stru;
- Tav. 05A Progettazione Arch_Stru;
- Tav. 05C bis Progettazione Arch_Stru;
- Tav. 05G Progettazione Arch_Stru;
- Tav. 05L bis Particolari Costruttivi;
- Tav. 050 tris Progettazione Architettura_SEZIONI;
- Verifiche locali Integrative CORPO 1
- Verifiche locali Integrative CORPO 2

Documentazione acquisita con prot. n. 2427 del 13/01/2026:

- Relazione di calcolo CORPO 1_REV.1;
- Relazione sui materiali_REV.1;
- Relazione di calcolo CORPO 2_REV.1;
- Relazione sui materiali_REV.1;
- Tav. 050 Progettazione Architettura;
- Tav. 050 bis Progettazione Architettura;

Documentazione acquisita con prot. n. 128075 del 11/09/2025:

- TAV.01 Inquadramento Urbanistico e territoriale.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documentazione acquisita con prot. n. 128068 del 11/09/2025:

- Piano di manutenzione;
- Relazione Geologica con modellazione Geotecnica e Sismica,
- Relazione geotecnica e sulle fondazioni

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

CORPO 1

- Iniezioni di miscele consolidanti le murature con malte iniettabili base calce M10;
- Realizzazione di diaframi artificiali di collegamento trasversale,
- Rifacimento del tetto in legno di castagno;
- Posa in opera di catene B450C con capochiave a piastra S275;
- Interventi di consolidamento in fondazione con la tecnica dei minipali;
- Fasciatura esterna dell'abside con fasce in acciaio UHTSS G600 e relativa malta e fiocchi di connessione.

CORPO 2

- Placcaggio esterno delle pareti in calcestruzzo con rete in acciaio UHTSS G600 e relativa malta;
- Rifacimento del tetto in legno di castagno;
- Posa in opera di catene B450C con capochiave a piastra S275;
- Fasciatura esterna con fascia in acciaio UHTSS G600 e relativa malta e fiocchi di connessione.

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "**il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate**", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "**il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale**";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA
ESECUTRICE DEI LAVORI RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 20/08/2026

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
Ing. Maria Giuseppina BALLATORI





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

All'

**Ufficio Speciale Ricostruzione Marche Sisma
2016**

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E p.c. A

Comune di Monsampolo del Tronto

PEC: comune.monsampolodeltronto@pec.it

Ufficio Tecnico Diocesi di Ascoli Piceno

PEC: ufficioricostruzione@ap.chiesacattolica.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta sfoglio del

11/09/2025	12872
02/12/2025	172750
13/01/2026	2428
17/04/2026	48456

Class. 34.43.04/54.8/2021

Prot. Sabap del

12/09/2025	13604
04/12/2025	18667
14/01/2026	433
20/04/2026	6256

Oggetto: **Monsampolo del Tronto (AP)** – località Sant'Egidio – Chiesa di Sant'Egidio

Intervento di restauro conservativo e miglioramento sismico

Fasc.: 490.20.40/2023/USR/1116- ID opera 7250

Catastralmente distinto al N.C.T. al **Fg. n. 6 particella A**

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...",

Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.,

Ordinanza 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"

Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno.

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Morena Corradetti**

Referente per la Tutela Storico Artistica: **Dott. Alessandro Biella**



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

In riscontro alla richiesta pervenuta il 11/09/2025 ed acquisita il 12/09/2025 con prot. n. 12872 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e successive integrazioni pervenute in data 02/12/2025 ed acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 18667; in data 13/01/2026 ed acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 433; in data 17/04/2026 ed acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 6256;

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *"Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono in restauro conservativo e miglioramento sismico della chiesa di Sant'Egidio;

Preso atto che *"Dalle poche notizie storiche e dall'osservazione deriviamo che l'insediamento fu realizzato, almeno come primo nucleo sin dal XVI come risultato della devozione locale al Sant'Egidio."*

"Modifiche ed adattamenti furono portati nel XVII e XVIII secolo ad opera di una importante famiglia nobile locale, quella dei Ciucci, i quali vollero l'organismo più bello ed efficiente. Furono allora varati adattamenti legati alla situazione locale dei terreni che tendono ad uno scivolamento a sud-ovest verso il fosso."

Le prime parti dell'organismo erano formate da un modesto vano dell'aula, orientato in senso est-ovest e piccolo abside rotondeggiante ad est, un orientamento questo del tipo "canonico" utilizzato per la moltitudine degli edifici di culto che nascevano ex novo senza vincoli locali di orientamenti e preesistenze. Da ciò dobbiamo dedurre che, probabilmente, esisteva un'entrata da ovest, oggi completamente scomparsa con la realizzazione dell'avancorpo. Allo stesso modo però, fu anche realizzata un'entrata laterale a sud, quell'entrata che oggi viene utilizzata per accedere all'interno della Chiesa."

Molto interessante è la piccola vela campanaria". "La composizione della piccola vela è tipica delle forme tardo rinascimentali-barocca e denota l'uso del mattone a faccia vista."

"Verso la fine dell'ottocento ed i primi del novecento la piccola Chiesa perde la sua importanza; decade l'interesse verso l'organismo e viene in parte abbandonato. L'immobile passa anche di proprietà ed è acquisito nella proprietà comunale."

Dopo la seconda guerra mondiale avvengono però le modifiche più corpose. Alla conformazione originale ad aula con abside si aggiunge a sud-ovest un avancorpo realizzato in muratura moderna e struttura cementizia. Lo scopo di questa aggiunta era quello di utilizzare l'immobile come scuola."

"Si giunge così agli anni settanta momento nel quale l'Amministrazione decide di riparare e rendere di nuovo efficiente come Chiesa l'immobile. Sono così realizzati lavori di consolidamento"

Considerato che *"Le murature del vano principale sono realizzate a sacco e composte con materiali poveri tipo selci di fiume e pietrame non di buona qualità e mattoni, da qui la necessità di intonacarle; esse manifestano integrazioni murarie sovrapposte nel tempo secondo i disseti che la situazione dei terreni ha imposto."*

Le murature sono state rilegate nel tempo mediante l'apposizione di chiavi in ferro, nel tentativo di tenere le varie parti dell'organismo."

Caratteristica e tipica è la vela campanaria formata di buona fattura totalmente in mattoni sul prolungamento della muratura sottostante."

La copertura era formata in arcarecci in legno tessuti tra gli arconi in mattoni formati sopra i contrafforti, gli arcarecci sono stati conservati sotto il controsoffitto."

La parte interna dell'aula è stata da sempre intonacata e probabilmente interamente affrescata dato che in seguito a saggi si sono evidenziate parti in affresco, non perfettamente distinguibile."

"Le murature dell'abside sono in mattoni e ben sagomate, ma male ammassate all'aula principale."

L'abside ha subito modifiche e manomissioni; ciò è leggibile dalle murature e dalle aperture senza forma (finestre e porte) aperte nello spessore murario."



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

“L'avancorpo ovest, realizzato in tempi recenti è formato da murature portanti e strutture principali quali travi, cordoli in c.a. e strutture secondarie quali solai di copertura e di piano in laterocemento.”

Vista la descrizione del quadro fessurativo:

- lesioni di tipo “diagonale” presenti su tutte le murature perimetrali portanti visibili sia sulle facciate esterne e sia su quelle interne;
- lesioni ai cantonali delle murature;
- lesione sulle volte in camorcanna, e principalmente in corrispondenza dell'attacco con le pareti perimetrali, con lieve abbassamento delle strutture lignee;
- lesioni sui cordoli in c.a.;
- lesioni e distacchi e perdita di intonaci;
- sconnessione delle coperture;
- lesioni presenti sui pavimenti dell'aula liturgica;
- cedimenti in fondazione in prossimità dell'aula liturgica;

Precisato che l'intervento di Riparazione e ripristino consiste in:

Interventi strutturali

- inserimento di tiranti metallici disposti perpendicolarmente alle facciate, ancorati alle murature mediante capochiave a paletto e saldati sul cordolo in acciaio;
- verifica dei tiranti metallici trasversali esistenti, con la finalità di conferire una connessione tra le murature longitudinali e trasversali, favorendo e agevolando di fatto un comportamento scatolare di tutta l'aula liturgica;
- inserimento di perfori armati in prossimità della parete di fondo;
- realizzazione di cordolo in acciaio posto sulla cimasa perimetrale della muratura con il fine di conferire alle murature longitudinali e trasversali costituendo l'aula liturgica un “effetto scatolare”;
- eventuali rimozioni e/o integrazioni con sostruzione delle parti lignee delle volte in camorcanna ammalorate;
- placcaggio diffuso all'estradosso delle volte in camorcanna mediante uno strato di fibre di vetro;
- ancoraggio delle volte in camorcanna alla copertura lignea mediante funi in acciaio (trefoli e tenditori);
- interventi di scuci-cuci della muratura sui paramenti con evidenti segni di rigonfiamenti e/o espulsione dello stesso;
- scarritura e stuccatura dei giunti di malta (disgregati, decoesi e/o assenti) di tutti i paramenti murari esterni;
- sigillatura di tutte le lesioni di media e piccola entità;
- consolidamento delle murature mediante iniezioni di malte idrauliche a base calce e diatoni artificiali a fiocco in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS Geosteel G2000;
- consolidamento delle fondazioni mediante la realizzazione di micropali;
- rifacimento della copertura lignea, rifacimento dell'impermeabilizzazione, scossaline, grondaie, discendenti, con smontaggio e rimontaggio coppi;

Interventi di finitura

- consolidamento degli intonaci esistenti mediante microiniezioni con malte idrauliche a base calce;
- integrazioni degli intonaci mancanti con malte idrauliche a base calce;
- eventuali rifacimenti delle soglie con piastrelle di recupero per proteggere il piano d'imposta delle finestre dagli agenti atmosferici;
- rimozione del pavimento, rifacimento massetto e posa di nuova pavimentazione;
- stuccature, puliture dei portoni lignei;
- sostituzione degli infissi;

Preso atto che dal Computo Metrico Estimativo e dagli elaborati strutturali emergono gli ulteriori interventi:

- sostituzione del tavolato in legno della passerella esterna di accesso;
- fornitura di dispositivo anticaduta di tipo C (linea Vita);
- installazione di condizionatori;
- interventi di restauro sulle porzioni dipinte;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- scarnitura e stuccatura dei giunti di malta del mattonato esterno in laterizio;

Valutato che con nota prot. 18667 del 04/12/2025 il progettista comunica che:

“Si precisa sin da ora che gli interventi progettuali previsti, come ad esempio le iniezioni di malte idrauliche a base calce sulle murature saranno eseguite dall'esterno, come anche il consolidamento delle volte in camorcanna il cui placcaggio con fibre di vetro sarà eseguito all'estradosso, senza interferire con gli intonaci interni.”

“In merito alla sostituzione della copertura in rame si precisa che la stessa non sarà rimossa, previa verifica e controllo durante le lavorazioni. Ad ogni modo prima dell'inizio dei lavori, subito dopo la fase della cantierizzazione, saranno eseguiti dei saggi e sarà fatta un'opportuna valutazione se sostituire quella esistente.”

“Si chiarisce che il corpo n. 2, la cui copertura è in latero cemento con cordolo in c.a., verrà rimossa per far posto ad una copertura lignea, meno rigida e pesante e rispondente alle seguenti regole di compatibilità e di approccio metodologico per il recupero e restauro di un bene culturale. La copertura sarà eseguita in legno di castagno uso fiume con caratteristiche tipologiche costruttive simili alla copertura del corpo n. 1”.

“Invece, per quanto riguarda la copertura del corpo n. 1, quest'ultima è in legno ad arcarecci con travicelli e pianelle. L'intervento prevede lo smontaggio totale della stessa per poter eseguire l'intervento di restauro, recupero e placcaggio delle volte in camorcanna sottostante e prevede la rimozione perimetrale del cordolo in c.a. sulla sommità della muratura.

Il progetto prevede poi, le fasi di rimontaggio degli elementi con integrazioni delle parti ammalorate sia dei coppi che delle pianelle. Per quanto riguarda le parti lignee, arcarecci e travicelli, ad oggi il progetto prevede la sostituzione degli stessi con travi di castagno uso fiume, in quanto molto probabilmente, come da foto sopra, potrebbe essere deteriorati e ammalorati e sottodimensionati.”

“Per quanto riguarda gli interventi sugli impianti di climatizzazione e diffusione sonora, si ravvisa che la valutazione di un eventuale installazione e la sua giusta posizione sarà valutata in corso d'opera a seguito delle indicazioni della Sabap.

Per quanto riguarda la voce dell'impianto di diffusione sonora, l'impianto e gli amplificatori sono già esistenti, si tratta solo di un eventuale verifica e controllo della linea e sostituzione degli amplificatori se non funzionanti.”

“Si precisa che prima dell'esecuzione dei lavori, previa cantierizzazione, saranno eseguite le indagini stratigrafiche prescritte dalla Soprintendenza a firma di un restauratore abilitato.”

“Allo stesso modo anche per quanto riguarda gli interventi di sigillature delle lesioni degli intonaci interni, stuccature ed eventuali reintegrazioni delle superfici decorate, saranno preliminarmente redatte tutte le operazioni ed elaborati a firma di un restauratore abilitato.”

Con nota prot. 433 del 14/01/2026 il progettista comunica che:

“Si chiarisce che le catene metalliche esistenti saranno mantenute”.

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione “de iure” dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- in via preliminare si ricorda che non è possibile dare corso ad alcun intervento sulle murature senza la preventiva esecuzione dei saggi stratigrafici da eseguirsi secondo le indicazioni impartite con nota prot. n. 3684 del 17/03/2026;
- vengano rimossi i vecchi paletti dei tiranti non più funzionali;
- per i nuovi tiranti metallici vengano posati paletti con dimensioni e fattezze simili ai capochiave esistenti;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- tutti i presidi (piatti, paletti, catene ecc.), di nuova posa o esistenti, vengano tinteggiati nella stessa tonalità grigio/canna di fucile con finitura opaca;
- lo smontaggio della muratura sommitale per la realizzazione di cordolo sia limitato al minimo indispensabile;
- gli interventi di scuci-cuci dovranno essere puntuali e si dovrà prevedere l'impiego di mattoni con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità;
- per interventi di ristilatura dei giunti di malta e sigillatura delle lesioni si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche previa predisposizione di campionature per la scelta del colore;
- gli intonaci di nuova realizzazione siano realizzati con malta di calce naturale e siano eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole;
- in generale per tutti gli interventi riguardanti le murature e le relative finiture (intonaci, tinteggiature, stuccature ecc.) dovrà essere garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere rigorosamente di calce;
- relativamente all'intervento di sostituzione della copertura si proceda allo smontaggio controllato al fine di privilegiare il più possibile il recupero del materiale esistente prevedendone il reimpiego ed il riutilizzo;
- le capriate lignee e le nuove travi vengano realizzate con elementi uso fiume; vengano riutilizzate le pianelle provenienti dallo smontaggio; per le eventuali integrazioni vengano utilizzati elementi di recupero o di fattura artigianale;
- ai fini della reversibilità dell'intervento andrà interposto uno telo HDPE, di minimo spessore, tra lo strato di pianelle e la lisciatura con malta di calce;
- nell'installazione del manto di copertura siano reimpiegati il più possibile i coppi esistenti, utilizzando gli elementi nuovi di integrazione come sottocoppi e, ove necessario, inserire nel manto superiore dei nuovi elementi artigianali in modo tale da evitare l'effetto 'macchia';
- lo sporto di gronda dei corpi di fabbrica 1 e 2 venga realizzato con le stesse dimensioni limitando la sporgenza dal muro perimetrale a differenza di quanto riportato negli elaborati;
- le stratigrafie dei due corpi di fabbrica debbono risultare identiche a differenza di quanto riportato negli elaborati;
- tutte le opere di lattoneria (gronde, pluviali, scossaline, ecc.) siano in rame;
- per la linea vita si dovrà prevedere la realizzazione di dispositivi di sicurezza in copertura di tipo puntuale in luogo del presidio metallico continuo posto in corrispondenza della linea di colmo, al fine di minimizzarne l'impatto visivo rispetto al bene tutelato e al contesto storico in cui si inserisce;
- venga sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii l'intervento sulla copertura in rame qualora nel corso dei lavori si decidesse di effettuarlo;
- gli interventi sulle camorcanne vengano eseguiti da ditta specializzata e in possesso dei requisiti sugli interventi di restauro sui beni vincolati;
- per gli interventi sulle camorcanne vengano utilizzati prodotti a base malta di calce, si fa espresso divieto di utilizzo di resina epossidica; la sostituzione e/o integrazione delle parti di legno eventualmente ammalorate sia limitata ai casi di effettiva necessità;
- la nuova pavimentazione dell'aula venga sottoposta alla scrivente previa predisposizione di apposita campionatura;
- qualora interferente nella realizzazione dei micropali, si prescrive lo smontaggio della pavimentazione esterna in mattonato, previa realizzazione di foto dall'alto che permettano il rimontaggio e la riproposizione del disegno originale. Laddove si dovesse operare con integrazione di nuovi materiali, questi siano scelti di pari qualità e cromia al fine di uniformarsi a quanto ancora in opera e comunque sempre sottoposti in maniera preventiva al funzionario di zona;
- i nuovi infissi dovranno essere realizzati in legno di castagno e dovranno avere la stessa partitura degli esistenti, nel rispetto delle caratteristiche storiche ed artistiche del contesto, i vetri siano antiriflesso. Prima dell'installazione degli infissi, gli stessi dovranno essere sottoposti al funzionario di zona;
- vengano mantenute tutte le grate metalliche presenti;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- si attendono gli esiti delle verifiche sugli impianti di climatizzazione e diffusione sonora e le relative determinazioni da parte della D.L.;
- nell'installazione dei condizionatori si abbia cura di posizionare la macchina esterna in modo da non risultare visibili; la posizione delle macchine interne sia preliminarmente condivisa con la scrivente;
- tutti gli interventi di finitura interni ed esterni (es. colori della tinteggiatura, pavimentazioni ecc.) andranno concordati preventivamente con il funzionario competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;
- si rammenta di aggiornare le voci del computo che sono state oggetto di prescrizioni/indicazioni alla prima occasione utile.

Per quanto attiene alla Tutela Storico Artistica:

- gli interventi che interessano in qualsiasi modo il paramento murario interno per i quali è necessario preliminarmente eseguire le indagini stratigrafiche prescritte da questa Soprintendenza nei punti indicati dall'autorizzazione emessa il 17.03.2025 con prot. n. 3684, non potranno essere eseguiti prima di aver trasmesso gli esiti della campagna stessa; Le operazioni e gli elaborati richiesti (relazione sugli esiti, documentazione grafica e fotografica) dovranno essere presentati obbligatoriamente a firma di un restauratore di beni culturali abilitato;
- gli Interventi di restauro sulle porzioni dipinte che saranno autorizzati solo a seguito di presentazione di progetto a firma di restauratore qualificato;
- per quanto attiene le **opere mobili**, si invita a verificare l'eventuale presenza di beni di interesse storico artistico prima dell'inizio dei lavori. In caso affermativo, si dovrà procedere al trasferimento degli stessi presso il deposito concordato con la scrivente Soprintendenza e la proprietà: pertanto si dovrà redigere un elenco completo dei beni soggetti allo spostamento, con l'indicazione del soggetto, dei dati tecnici, dello stato di conservazione e una dettagliata documentazione fotografica, che dovrà essere curata da un restauratore e consegnata alla Soprintendenza prima dell'avvio dei lavori. Si ricorda che tale spostamento andrà autorizzato dalla stessa, e tali beni dovranno essere riportati nella collocazione originaria al termine dei lavori;
- per quanto riguarda il consolidamento delle tre volte in camorcanza del corpo principale (CME n. 54), si invita a provvedere alla **protezione e/o al consolidamento degli intonaci decorati all'interno**, compatibilmente con le condizioni delle stesse volte, **prima di effettuare qualsiasi intervento architettonico**, per evitare la caduta o la perdita degli stessi intonaci;
- per quanto riguarda le operazioni di **"Tinteggiatura di intonaci a calce"** sulle pareti esterne ed interne (CME, n. 101), la tinta da adottare andrà concordata tra la D.L. e la scrivente Soprintendenza prima dell'intervento.

Il Soprintendente
Arch. Giovanni Issini

MC-AB-an 14/07/2026

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it