



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'arch. Rosella Bellesi

peo: rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP delle Marche

peo: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA
DI SANTA MARIA DEL MONTE”
- Id. Decreto 395/2020: 477 - CUP D85F20001950001- Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata –
Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia. - **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del
Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota
CGRTS-0020916-P 30/08/2022 del 30/08/2022 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la
Ricostruzione convoca il giorno 15 settembre 2022 alle ore 10:30 la Conferenza permanente, in forma
simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in
videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni
telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

**“Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Santa Maria del Monte -
Comune di Macerata (MC)”**

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo
Scrittore, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le
Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 12/09/2022 11:34:12





Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
TOSCANA – MARCHE - UMBRIA
SEDE COORDINATA DI ANCONA
C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Pec: comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Raffaele Moschella
SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE" - COMUNE DI MACERATA

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 15 settembre p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Raffaele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 3384101513).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)



GIOVANNI
SALVIA
MIMS
02.09.2022
10:23:56
GMT+00:00

R M/rm
R M/rm



Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

ID: 1883018|03/09/2021

|AAD

-

**Al Direttore dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione
Ing. Stefano Babini**

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Stefano Babini, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Daniela Del Bello.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti

Il Vice Commissario Firmato digitalmente da
Francesco Acquaroli **Francesco Acquaroli**
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
CGRTS-0021490-P-07/09/2022

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Alla Dirigente del
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia
f.pazzaglia@governo.it

OGGETTO: Delega per l'Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 15 settembre 2022 la Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-sexies all'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 53/2018 e 63/2018, recante "*Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i...*", ed in particolare gli articoli 3, co.5 e 4 co. 3;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 15 settembre 2022, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per gli interventi:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**O.C. 105/2020 – O.C. 38/2017 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN VARONI”**

COMUNE DI AMATRICE (RI)

CUP F79D18000110001 – CIG 90488589D7

Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016

Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti

Id. Decreto 395/2020: 728

**O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO
LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE”**

COMUNE DI MACERATA

CUP D85F20001950001 – CIG 884377305B

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia

Id. Decreto 395/2020: 477

**O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANTA LUCIA”**

COMUNE DI COLLEDARA (TE)

CUP H87H20002930001

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo – Atri

Id. Decreto 395/2020: 047

**O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DEI SS MARIANO E GIACOMO”**

COMUNE DI CAMPLI, loc. Nocella (TE)

CUP H77H20004730001

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo – Atri

Id. Decreto 395/2020: 039

DELEGA

L’Ing Francesca Pazzaglia, Dirigente del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale:

- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 15 settembre 2022 per gli interventi di cui sotto;

- ad esprimere in maniera univoca e vincolante il parere di competenza per la conferenza del medesimo giorno per gli interventi:

**O.C. 105/2020 – O.C. 38/2017 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN VARONI”**

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 – 00187 Roma

Sedi operative Roma Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

COMUNE DI AMATRICE (RI)

CUP F79D18000110001 – CIG 90488589D7

Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016

Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti

Id. Decreto 395/2020: 728

**O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO
LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE”**

COMUNE DI MACERATA

CUP D85F20001950001 – CIG 884377305B

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia

Id. Decreto 395/2020: 477

**O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANTA LUCIA”**

COMUNE DI COLLEDARA (TE)

CUP H87H20002930001

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo – Atri

Id. Decreto 395/2020: 047

**O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DEI SS MARIANO E GIACOMO”**

COMUNE DI CAMPLI, loc. Nocella (TE)

CUP H77H20004730001

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo – Atri

Id. Decreto 395/2020: 039

Il Presidente della Conferenza permanente

On.le Avv. Giovanni Legnini



LEGNINI GIOVANNI
07.09.2022 08:14:26
GMT+01:00



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

All' arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –
O.C.105/2020 – “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO
LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE” - Id. Decreto 395/2020: 477
–
CUP D85F20001950001- Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati –
Cingoli – Treia.
Parere di competenza.

In riferimento al progetto esecutivo di “*Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Santa Maria del Monte*” – Comune di Macerata, *contrada Santa Maria del Monte*, (MC) –, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0020916-P del 30.08.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2349 del 30.08.2022, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 15 settembre 2022, ore 10,30;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;



VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel Comune di Macerata, *contrada Santa Maria del Monte*, (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0020916-P del 30.08.2022,

<https://drive.google.com/file/d/1X0mSmRmNNz-dUDKviJOCLQ1s0XOq4ujS/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano gli elementi murari portanti, gli orizzontamenti, le coperture, il timpano, la pavimentazione, gli infissi in legno, l'apparato decorativo presente nella chiesa, le superfici e gli elementi dell'architettura a vario titolo danneggiati;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 9293 del 11/08/2022;



A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo di “*Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Santa Maria del Monte*” – Comune di Macerata, *contrada Santa Maria del Monte*, (MC), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0020916-P del 30.08.2022,

<https://drive.google.com/file/d/1X0mSmRmNNz-dUDKviJOCLQ1s0XOq4ujS/view?usp=sharing>

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata prot. n. 9293 del 11/08/2022, allegata al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE
(Ing. Paolo IANNELLI)

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 12/09/2022 11:30:47



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

**PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E
RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL
MONTE” – COMUNE DI MACERATA (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 477
CUP D85F2000195001 – CIG 884377305B**

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 477/2020		
Indirizzo immobile:	Contrada Santa Maria del Monte n.7 – Macerata (MC)		
Dati catastali:	foglio: 21	part: A	sub: 3
Georeferenziazione	Lat. 43.336533	Long. 13.480892	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell’intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non vincolati e nel caso di edifici strategici) <input type="checkbox"/> Demolizione e ricostruzione		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Giacomo Alimenti		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Importo finanziabile con Decreto Commissariale n. 395/2020	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0018681 del 27/07/2022)	Importo copertura assicurativa	Economie Soggetto attuatore (D. C. n. 395/2020)
€ 600.000,00	€ 654.668,12	€ 598.711,32	€ 55.956,80	€ 1.288,68

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0018681	27/07/2022	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
PROT. CGRTS	0020144	16/08/2022	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELL’AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 21 CO. 4 E 22 DEL D.LGS. 42/2004 e ss.mm.ii.
PROT. CGRTS	0020233	17/08/2022	TRASMISSIONE NOTA INTEGRATIVA DA PARTE DELL’USR MARCHE CONFERMA PROPOSTA APPROVAZIONE
PROT. CGRTS	0021544	07/09/2022	TRASMISSIONE NOTA INTEGRATIVA DA PARTE DELL’USR MARCHE ALLEGATO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

II – VERIFICA ISTRUTTORIA

Come previsto dall’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

contributo per gli edifici di culto si applica l'art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).

Verifica amministrativa

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 27/07/2022 prot. CGRTS-0018681 il **PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE** avente ad oggetto: "*OCSR n. 105/2020 ID ord. 477 - COMUNE DI MACERATA (MC) - ID SISMAPP 5859 - Chiesa di Santa Maria del Monte – Interventi di riparazione e miglioramento sismico - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/197*", in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5859>, con medesimo protocollo.

Ad integrazione del citato parere, l'USR Marche con nota integrativa acquisita al prot. CGRST-0021544 del 07/09/2022, ha trasmesso il Computo metrico estimativo precedentemente non allegato per un mero errore tecnico-informatico.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere prot. ID 2517201 del 25/07/2022) *l'Ufficio Sismica ha comunicato l'esito favorevole al progetto esecutivo con il quale "si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, previa presentazione di:*
 - *Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.*"; in allegato
- **SABAP Ascoli Piceno – Fermo e Macerata:** (Prot. MIC/MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3/11/08/2022/0009293-P) **Autorizza**, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di condizioni (vedi allegato).

In merito all'acquisizione del parere del Comune di Macerata (MC), l'USR Marche precisa che *"Il parere non è pervenuto nei termini previsti da ordinanza. Si rimanda l'acquisizione in sede di conferenza permanente"*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Fermo restando quanto dichiarato dall'USR Marche con parere istruttorio tecnico amministrativo contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 0010845 del 29/04/2022, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità e ammissibilità, si trasmettono le seguenti valutazioni finali:

III – VALUTAZIONI FINALI

Per quanto di competenza, in merito al progetto esecutivo inerente l'“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE” – COMUNE DI MACERATA (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 477 - Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia CUP D85F2000195001 – CIG 884377305B - O.C. 105/2020 – si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 16/2017 le seguenti valutazioni:

- per ciò che concerne **la completezza** degli elaborati di progetto (Allegato 1), la **congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e l'**ammissibilità** della spesa, si rinvia le valutazioni fatte dall'USR Marche con il parere istruttorio tecnico amministrativo contabile (Proposta di approvazione) trasmesso ai sensi dell'art. 4 co.3 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 in data 27/07/2022 prot. CGTRS-0018681, confermato con nota integrativa acquisita al protocollo in data 17/08/2022 prot. CGRTS-0020233 a seguito di acquisizione dell'autorizzazione SABAP;

si esprime

***per quanto di competenza* PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONI:**

Prima dell'adozione del Decreto di Concessione del Contributo:

- il Responsabile Tecnico della Procedura - RTP – dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in cui si attesti la necessità di redigere tutti gli elaborati progettuali, in particolare relativi al livello di progettazione preliminare e definitiva, indicati per il calcolo del compenso dei professionisti, dichiarando altresì che detti elaborati sono conservati agli atti della Diocesi rendendoli disponibili per ogni eventuale verifica e controllo.
- Con riferimento alle Spese tecniche Geologo, si chiede di fornire adeguata motivazione in merito alla scelta di redazione della Relazione Geologica considerando che si tratta di un intervento di intervento di Riparazione Locale non riguardante, tra l'altro, interventi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016


Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione


in fondazione. Inoltre, l'RTP giustifichi la necessità delle Relazioni di indagine sismica e di indagine geologica computate sia nel livello di Progettazione preliminare che definitiva.

Si precisa che le valutazioni dedotte non tengono conto delle eventuali prescrizioni dell'Ufficio Tecnico del Comune di Macerata (MC) in quanto l'acquisizione del parere da parte dell'Ente dovrà essere resa in seno alla Conferenza permanente.

Si raccomanda al soggetto attuatore, ai fini dell'ammissibilità a contributo, la rendicontazione all'USR competente di tutte le spese indicate del quadro tecnico economico allegato, contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo, come previsto all'allegato B dell'Ordinanza 105/2020.

Roma, 14/09/2022

Il Funzionario
Ing. Maria Pascucci


*Il Dirigente del Servizio tecnico per
gli interventi di ricostruzione*
Ing. Francesca Pazzaglia




Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

**ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI
SANTA MARIA DEL MONTE”
- COMUNE DI MACERATA (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 477**

N°	CODICE FILE	TITOLO DELL'ELABORATO	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	5_QTE_Madonna del Monte	5_QTE_Madonna del Monte	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
2	Perizia asseverata dei danni	Perizia asseverata dei danni_	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
3	02 CM 01 b_I	Elenco Prezzi	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
4	03 CM 01 d_I	Incidenza Manodopera	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
5	04 CM 01 e_I	Analisi Prezzi	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
6	06 Indagini Preliminari	Allegato 1_Preventivo	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
7	07 Indagini Preliminari	Fattura 150A del 23092021	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
8	DA.11	DA.11_Francesco Cantarini	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
9	Calcolo Parcella	Calcolo Parcella	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
10	CM.01 e_I	Incidenza Sicurezza	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
11	R01c_I	Relazione Tecnica Strutture	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
12	SC1 PIANO SIC	Piano Sicurezza	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
13	SF.02a	Rilievo metrico e materico-SF02a piante	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
14	SP.02 b-c 1	PROSPETTI-SEZIONI interventi-Prospetti	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
15	- SP01.a1	Piante Interventi-Tav01	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
16	SP01e_I		CGRTS-0018681-A-27/07/2022
17	SP02 f_I	Relazione Valutazione Sicurezza	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
18	SP03 a_I	Modulistica Regionale	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
19	SPeI_I	Schema integrazione Impianto Elettrico	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
20	Domanda Concessione Contributo	Domanda Concessione Contributo	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
21	02 Dichiarazione Conformità Saracco	Dichiarazione Conformità Saracco	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
22	02 Dichiarazione Conformità Gobbi	Dichiarazione Conformità Gobbi	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
23	07 Disciplinare Descrittivo Prestazionale	Disciplinare Descrittivo Prestazionale	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
24	C.I Saracco	C.I Saracco	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
25	C.I. Cantarini	C.I. Cantarini	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
26	C.I. Massaccesi	C.I. Massaccesi	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
27	C.I. Passaporto Gobbi	C.I. Passaporto Gobbi	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
28	C.I. Tarabelli	C.I. Tarabelli	CGRTS-0018681-A-27/07/2022

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 – 00187 Roma
Sedi operative Roma Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**
comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

29	C.I. Testaguzza	C.I. Testaguzza	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
30	CM.01b	Capitolato Speciale	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
31	Df.01	Documentazione Fotografica	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
32	Dichiarazione Incarichi Cantarini	Dichiarazione Incarichi Cantarini	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
33	Dichiarazione Incarichi Geom. Massaccesi	Dichiarazione Incarichi Geom. Massaccesi	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
34	Dichiarazione Incarichi Gobbi	Dichiarazione Incarichi Gobbi	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
35	Dichiarazione Incarichi Saracco	Dichiarazione Incarichi Saracco	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
36	Dichiarazione Incarichi Tarabelli	Dichiarazione Incarichi Tarabelli	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
37	Dichiarazione Incarichi Testaguzza	Dichiarazione Incarichi Testaguzza	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
38	Mod. DA.11 rev.2	Dichiarazione Professionista Art.34	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
39	Mod. DA.11 rev.2	Dichiarazione Professionista Art.34_Massaccesi	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
40	Mod. DA.11 rev.2	Dichiarazione Professionista Gobbi	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
41	Mod. DA.11 rev.2	Dichiarazione Professionista Saracco	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
42	Mod. DA.11 rev.2	Dichiarazione Professionista Tarabelli	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
43	R.01.a	Relazione Tecnico Illustrativa Generale	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
44	R.01.b	Relazione storico artistica	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
45	SC.2	Fascicolo dell'opera e analisi rischi	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
46	SC.3	Elaborato della Copertura	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
47	SF.01.	Inquadramento	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
48	SF.02.b	Prospetti Rilievo Metrico	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
49	SF.02.c	Sezioni Rilievo Metrico	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
50	SF.02.d	Sezioni Rilievo Metrico	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
51	SF.03a	Piante Degrado	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
52	SF.03b	Sezioni Degrado	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
53	SF.03c	Sezioni Degrado	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
54	SF.04a	Piante - Quadro Fessurativo	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
55	SF.04b	Prospetti - Quadro Fessurativo	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
56	SF.04c	Sezioni - Quadro Fessurativo	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
57	SF.05	Piante Indagini	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
58	SP.01c	Sezioni Interventi	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
59	SP.01d	Interventi Strutturali	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
60	SP.02.a bis	Rapporto Indagini Strumentali	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
61	SP.02.a	Rapporto Geologico Geotecnico e Sismico	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
62	SP.02.b-c	Relazione Geotecnica e Sulle Fondazioni	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
63	SP.02.d	Relazione e Fascicolo dei Calcoli	CGRTS-0018681-A-27/07/2022



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

64	SP.02.i	Relazione Materiali Impiegati	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
65	SP.02.l	Piano di manutenzione	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
66	SP.02.n	Relazioni calcolo RSL finale Chiesa Macerata SLD e SLV	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
67	SP.03.b	Asseverazione_Progettista	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
68	02_Verifica completezza def_esec	Verifica completezza	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
69	ORD 105_ID 5959_Proposta di approvazione	Proposta di approvazione	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
70	Scheda del Danno	Scheda del Danno - S Maria del Monte A- DC_20170123	CGRTS-0018681-A-27/07/2022
71	CM 01 a_I	Computo Metrico Estimativo	CGRTS-0021544-A-07/09/2022



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO

	LAVORI	Importo di progetto	Importo Assicurazione	Importo ammesso a contributo a seguito di istruttoria dell'USR	Economie Soggetto attuatore (D. C. n. 395/2020)
A1	IMPORTO LAVORI	403.499,52 €	49.961,43 €	353.538,09 €	
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	37.796,33 €	0,00 €	37.796,33 €	
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	441.295,85 €	49.961,43 €	441.295,85 €	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B1	Imprevisti	34.437,43 €		34.437,43 €	
B2	Spese tecniche per Progettazione, DL, CSP e CSE, Collaudo (inclusi oneri previdenziali)	84.079,05 €		84.079,05 €	
B3	Spese tecniche Geologo (inclusi oneri previdenziali)	10.615,03 €		10.615,03 €	
B4	IVA su spese tecniche (22% B2 e B3)	20.832,70 €		20.832,70 €	
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa IVA)	10.909,24 €		10.909,24 €	
B6	Onorario RTP (art.6 O.C. 105/2020)	8.369,24 €	999,23 €	7.370,01 €	
B7	IVA SU A (10%)	44.129,58 €	4.996,14 €	39.133,44 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B7)	213.372,27 €	4.995,14 €	66.604,60 €	
C=A+B	TOTALE	654.668,12 €	55.956,80 €	598.711,32 €	1.288,68 €

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020 ID ord. 477
COMUNE DI MACERATA (MC)
ID SISMAPP 5859 - Chiesa di Santa Maria del Monte
Interventi di riparazione e miglioramento sismico
PROPOSTA DI APPROVAZIONE
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/197

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 477		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di Santa Maria del Monte		
<i>Indirizzo</i>	Contrada Santa Maria del Monte 7		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 21	Part. A	Sub. 3
<i>Geolocalizzazione</i>	43.336533, 13.480892		
<i>Tipo di intervento</i>	Riparazione danni e miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	D85F20001950001		
<i>CIG</i>	884377305B		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Arch. Giacomo Alimenti		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Mauro Saracco (P.IVA 01056520438): prog. Architettura Arch. Annunziata Tarabelli (P.IVA 01192280434): prog. Architettura Ing. Nicola Gobbi (P.IVA 01844600435): prog. Strutturale, coord. in fase di prog. strutturale Ing. Francesco Cantarini (P.IVA 01778370435): prog. strutturale Geom. Luca Massaccesi (P.IVA 02654200423): rilievo architettonico Geol. Gianluca Testaguzza (P.IVA 02036460448): rel. geologica, geotecnica preliminare e sismica		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Mauro Saracco (P.IVA 01056520438): D.L. Architettura Arch. Annunziata Tarabelli (P.IVA 01192280434): contabilità Ing. Nicola Gobbi (P.IVA 01844600435): D.L. Strutturale, coord. in fase di esecuzione		

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RIFERIMENTI NORMATIVI		
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12	
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9	
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4
ATTI VARI		
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. 002 del 19.02.2017	Esito: AGIBILE CON PROVVEDIMENTI (puntellamenti travi abside e solaio 2° impalcato, protezioni anticaduta calcinacci volte incannucciate, verifica connessioni capriate, eventuale consolidamento o fasciature)
PROTOCOLLI		
<i>Prot.</i>	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
Prot. n. 35140 del 05/04/2022	Integrazione volontaria progetto esecutivo	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Prot. n. 20442 del 01/03/2022	Integrazione volontaria progetto esecutivo	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Prot. n. 10370 del 03/02/2022	Integrazione richiesta progetto esecutivo	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Prot. n. 2655 del 13/01/2022	Pianta rilievo materico e metrico	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Prot. n. 150033 del 23/12/2021	Quadro economico corretto e calcolo parcelle	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Prot. n. 144830 del 13/12/2021	Progetto Esecutivo (2 parte)	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Prot. n. 143749 del 09/12/2021	Progetto Esecutivo (1 parte)	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
<i>Ente competente</i>		<i>Oggetto</i>
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Parere acquisito con ID 2517201 del 25/07/2022.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2	SABAP AP-FM-MC / SABAP A-PU	Il parere non è pervenuto nei termini previsti da ordinanza. Si rimanda l'acquisizione in sede di conferenza permanente
3	COMUNE	Il parere non è pervenuto nei termini previsti da ordinanza. Si rimanda l'acquisizione in sede di conferenza permanente

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

L'immobile oggetto di intervento è la Chiesa di S. Maria del Monte, situata a Macerata, in contrada S. Maria del Monte, distinta nel N.C.E.U. al foglio 21, part. A, categoria catastale E/7.

La fabbrica si connota di un volume parallelepipedo con due cappelle laterali, su i fronti nord e sud, di dimensioni di circa 20 metri di lunghezza per 12 di larghezza ed un'altezza di 9 metri, all'imposta delle strutture di copertura. L'aula è coperta da una volta a botte, con centinatura lignea ed incannucciata, interrotta nella campata centrale da una crociera che inquadra le due cappelle laterali, anch'esse con soffitto a botte; la zona absidale presenta invece un soffitto a semicatino, anch'esso realizzato in cannucciata e centine lignee, la quale si conclude, con una copertura piana, sormontata dalla parete tergale sviluppata sino alla quota di imposta della falda di copertura.

Tutta la soffittatura appare decorata con motivi geometrici e floreali con ampie campiture con fondo dorato, dove sono presenti quattro medaglioni con immagini di Santi, mentre il catino dell'abside è arricchito dalla raffigurazione del Cristo Re contornato nelle due partiture laterali da angeli.

Le pareti dell'aula sono scandite da una successione di lesene doriche sormontate da una trabeazione modanata con un fregio decorato con motivi floreali dorati e presentano intonaci decorati con pitture a tempera ad imitazione di superfici marmoree; le due cappelle laterali sono invece rifinite con pitture monocromatiche e riproduzioni bidimensionali di elementi architettonici plastici che incorniciano le diverse tele presenti, come indicato nella relazione storica: nella cappella sinistra il Cuore di Gesù al centro, San Giuliano a sinistra e San Giuseppe a Destra, mentre nella cappella destra è rappresentato San Vincenzo Maria Strambi.

La facciata dell'edificio è la sola connotata da un partito architettonico, strutturato dalle quattro paraste binate di stile dorico su cui si imposta il timpano sommitale con fastigio in laterizio.

La scatola muraria dell'edificio è realizzata in laterizi pieni, apparecchiati a tutto spessore, fatto salvo per la facciata che presenta due paramenti con materiale di riempimento interno piuttosto coerente e le malte di allettamento, risultano pressoché prive di legante, come peraltro previsto nel capitolato originario di progetto. Le strutture di copertura sono in legno a doppia orditura con capriate, terzere e travetti, scempiato in pannelle e manto in coppi. Una porzione dello scempiato, a ridosso del campanile presenta al posto delle pannelle, tavelloni laterizi di recente fattura.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La falda a padiglione che copre la zona absidale, è costituita da puntoni lignei spingenti che dall'appoggio dell'ultima capriata insistono sulla parete terminale dell'edificio, impostata sopra la struttura absidale e sostenuta dalle travature metalliche.

Dalla relazione storica allegata al progetto si evince che l'attuale chiesa dedicata al sacro Cuore di Maria Assunta, ovvero, secondo il titolo originario a Maria Assunta del Buon Cuore, comunemente poi denominata Santa Maria del Monte, venne edificata tra il 1820 ed il 1825 (anno della consacrazione) dopo la demolizione della precedente cappellina votiva eretta nel 1735, in un luogo poco distante, in cui era custodita l'immagine della Madonna del Buon Cuore. Il progetto del nuovo edificio venne affidato all' Ing. Francesco Temperini che, nel 1822, consegnò il progetto e la conseguente perizia di stima.

Si evince dal capitolato che la chiesa era un semplice edificio a pianta rettangolare con copertura lignea e soffittature voltate interne in "camorcanna", priva di decorazioni pittoriche e con la sola immagine della Madonna sovrastante l'altare principale. Nel 1827 il catino absidale e parte della chiesa furono decorate dal prof. Giuseppe Felici, con la collaborazione del sig. Granatelli Diego per le raffigurazioni pittoriche e del sig. Riccardo Maranesi per i "decori a marmo". Nel 1843 don Domenico Bianchini fece erigere il campanile e le due cappelle laterali ed allo stesso periodo spetta il completamento dell'apparato decorativo della volta e naturalmente delle cappelle laterali che il Gentili attribuisce ai fratelli Bedini. Nel 1872 la chiesa venne danneggiata da una tempesta, che produsse il crollo parziale del frontone, ricostruito, a seguito dell'operato del viceparroco Pacifico Mengoni ed a spese del Comune di Macerata, nello stesso anno. I lavori interessarono anche l'angolata Sud della facciata, a fianco della quale venne realizzato un nuovo corpo di fabbrica, in adiacenza alla cappella laterale, per consentire l'accesso alla nuova cantoria. Le superfici pavimentali dell'aula, erano realizzate in cotto quadrato, non più presente e sostituito, probabilmente negli anni 70 del secolo scorso, dall'attuale pavimentazione in marmettoni di graniglia chiara.

2. Descrizione dei danni:

La SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC, n. 002 del 19.02.2017, rileva un esito AGIBILE CON PROVVEDIMENTI (puntellamenti travi abside e solaio 2° impalcato, protezioni anticaduta calcinacci volte incannucciate, verifica connessioni capriate, eventuale consolidamento o fasciature) e nella seziona A23, risulta che *"la copertura presenta alcune carenze manutentive che possono condurre a problemi statici a prescindere dalla risposta sismica"*.

Nelle relazioni strutturali e di progetto, i professionisti hanno dichiarato ed asseverato che gli eventi sismici hanno dato origine ai seguenti danni:

Esterno

a) Il timpano sommitale di facciata è stato interessato da cinematismi di primo livello con rotazione parziale fuori dal piano, come si evince dalla presenza di lesioni passanti localizzate negli spigoli sommitali della trabeazione.

b) Lesioni per dissesto delle architravature lignee sono evidenti nella facciata principale al di sopra del portone di ingresso

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

c) Lesioni dovute a sollecitazioni nel piano sono presenti:

- al di sopra della lunetta di facciata ed interessano in parte anche il timpano sommitale
- nella voluta sommitale posta alla destra del timpano di facciata
- nelle pareti nord, est ed ovest della cappellina di destra
- nella parete sud del corpo di fabbrica affiancato alla facciata
- nella parete sud della cappellina di sinistra, sotto la lunetta e sotto la cornice sommitale
- nella parete tergale est, lungo il cornicione sommitale
- nella parete nord della cappellina di sinistra
- nella muratura basamentale sud del campanile

Interno

All'interno dell'edificio i danni hanno interessato in larga parte le strutture voltate incannucciate, con crolli parziali di modanature in stucco e porzioni della stuoia in canne con il sottostante intonaco. In particolare risultano:

- il crollo parziale della stuoia e dell'intonaco intradossale al di sopra della cantoria
- il distacco completo della volta dalla controfacciata
- le lesioni longitudinali a ridosso degli arconi che definiscono la crociera centrale con formazione di lesioni intradossali anche nelle unghiate della volta
- le lesioni longitudinali lungo tutto l'arco trionfale
- Il distacco delle unghiate della volta a crociera centrale dalla scatola muraria
- le lesioni diffuse all'intradosso del semicatino absidale.

Infine la campagna di indagine termografica ha consentito di individuare numerose aree in cui la superficie intradossale intonacata appare distaccata dal supporto incannucciato e/o dalle strutture lignee sovrastanti. Le strutture lignee di copertura presentano delle rotazioni fuori dal piano, particolarmente accentuate nella capriata posta a ridosso del catino absidale che presenta un fuori piombo di circa 14 cm e cedimenti dei collegamenti puntoni-monaco e puntoni-catena. Il piano pavimentale risulta fratturato lungo le direttrici di posa dei marmettoni, definendo delle fughe rettilinee maggiori di un centimetro; in alcuni punti le diverse porzioni hanno subito anche una traslazione verticale perdendo complanarità.

3.Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati alla riparazione dei danni rilevati e alla riduzione ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

1.Strutture di copertura

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- a) Adeguamento delle sezioni delle strutture lignee di coperture attraverso lo smontaggio dell'orditura primaria e secondaria con mantenimento in opera delle capriate lignee attuali - affiancamento di nuove capriate a quelle esistenti con puntoni lignei e catene metalliche - montaggio nuova orditura primaria e secondaria con sezioni adeguate
- b) Miglioramento dei collegamenti sommitali attraverso realizzazione di cordolo, in profilati di acciaio, ancorato alla muratura, realizzazione di selle di collegamento alle capriate esistenti, alle nuove capriate ed ai nuovi puntoni della falda est della copertura
- c) Inserimento di catene alla quota dell'estradosso della volta
- d) Collegamento del timpano sommitale in muratura con il cordolo tirante
- e) Collegamento delle terzere in appoggio sul timpano con il cordolo tirante per il miglioramento delle connessioni strutture copertura – timpano
- f) Inserimento di controventature nei piani di falda, tra le nuove capriate per irrigidimento dei piani di copertura.

2. Murature

- g) Restauro del cornicione del timpano di facciata con smontaggio parziale di porzioni dello stesso in prossimità delle lesioni presenti nelle angolature destra e sinistra
- h) Inserimento di barre elicoidali a secco nella muratura di facciata, per il collegamento trasversale tra i due paramenti presenti
- i) Inserimento di barre elicoidali a secco nei cantonali della scatola muraria delle cappelline laterali per il ripristino dell'ammorsatura tra i diversi setti murari
- j) Incatenamento con fasce in tessuto di acciaio delle pareti nord e sud delle cappelline laterali quali presidi antiribaltamento
- k) Inserimento di cerchiatura metallica nell'apertura di accesso alla cantoria
- l) Interventi puntuali di scuci e cucì in corrispondenza delle lesioni del paramento per il ripristino della continuità muraria
- m) Interventi di scarnitura profonda e stuccatura dei giunti di malta dei paramenti murari con malta di calce idraulica
- n) Sostituzione dell'architrave ammalorato del portone principale
- o) Eliminazione dell'umidità dovuta alla risalita capillare attraverso inserimento di nuovo impianto di deumidificazione tramite elettrosi attiva

3. Volte

- p) Controllo e ripristino dei collegamenti tra le strutture lignee delle volte (centine e tambocchi)
- q) Miglioramento del collegamento tra incannucciata e strutture lignee della volta con inserimento di rinforzi in tessuto di vetroresina incollati all'incannucciata
- r) Sospensione delle strutture lignee delle volte alle catene delle capriate esistenti ed alle nuove terzere attraverso cavi in acciaio e connessioni metalliche.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4. Interventi superficiali finitura e apparati decorativi

- s) Ricostruzione di porzione della volta incannucciata al di sopra della cantoria
- t) Ricostruzione delle modanature in stucco parzialmente crollate della volta e della trabeazione interna
- u) Rifacimento della superficie pavimentale con elementi laterizi quadrati, dopo la realizzazione dell'impianto di deumidificazione e relativo nuovo massetto armato di allettamento
- v) Interventi di riadesione e reintegrazione delle superfici intonacate basamentali interessate da fenomeni di risalita capillare e da lesioni diffuse
- w) Interventi di riadesione delle porzioni di intonaco distaccato all'intradosso delle volte, in corrispondenza delle zone rilevate tramite termografia
- y) Integrazioni pittoriche delle superfici decorate in corrispondenza delle zone interessate da interventi di ricostruzione, risarcitura delle lesioni, ripristino degli elementi decorativi plastici.

Con importo in acollo alla Committenza saranno inoltre realizzati i seguenti interventi:

- Restauro della cantoria lignea
- Eliminazione del secondo gradino di altare, evidentemente realizzato in tempi recenti, liberando le basi dei pilastri
- Spostamento dell'attuale altare centrale nella cappellina di destra (da cui proviene)
- Smontaggio altare tabernacolo e rimontaggio in posizione centrale a ridefinire lo spazio della celebrazione, con integrazione del piano della mensa
- Nuova definizione del basamento e del piano di appoggio del tabernacolo in lastre di marmo di carrara
- Nuova fornitura di arredi sacri (ambone, seduta del celebrante e dei concelebranti)
- Adeguamento impianto elettrico
- Sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi proiettori led.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 2517201 del 25/07/2022);

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Per l'acquisizione del parere rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, essendo trascorsi i tempi previsti dall'ordinanza, si rimanda alla conferenza permanente;
- Per l'acquisizione del parere di Conformità urbanistica DPR 380/2001 rilasciato dal Comune di Macerata, essendo trascorsi i tempi previsti dall'ordinanza, si rimanda alla conferenza permanente;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia, approvato con Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 e ss.mm.ii. e dal Prezziario regionale marche 2021 e per le voci non presenti sono state redatte delle analisi prezzo;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 (prot. USR 144830 del 13/12/2021)
- Con perizia asseverata prot. USR 35140 del 05/04/2022 il tecnico incaricato Ing. Nicola Gobbi ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa Santa Maria del Monte;
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che: "[...]il progetto raggiunge il massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica ottenendo il miglioramento sismico della struttura e l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i. ";

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	LAVORI	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI ASSICURAZIONE	AMMESSI A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 403.499,52	€ 49.961,43	€ 353.538,09
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 37.796,33	€ 0.00	€ 37.796,33
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 441.295,85	€ 49.961,43	€ 391.334,42

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 34.437,43	€ 0,00	€ 34.437,43
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 84.079,05	€ 0,00	€84.079,05
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 10.615,03	€ 0,00	€ 10.615,03
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 20.832,70	€ 0,00	€ 20.832,70
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 10.909,24	€ 0,00	€ 10.909,24
B6	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 8.369,24	€ 999,23	€ 7.370,01
B8	IVA su A (10%)	€ 44.129,58	€ 4.996,14	€ 39.133,44
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 213.372,27	€ 5.995,37	€ 207.376,90
C=A+B	TOTALE	€ 654.668,12	€ 55.956,80	€ 598.711,32

Le lavorazioni realizzate in acollo per volere della committenza ammontano ad **€ 55.956,80**, in quanto finanziate con i fondi dell'assicurazione del soggetto attuatore. Pertanto l'importo ammesso a contributo derivante dal quadro economico è pari a **€ 598.711,32**.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando tutte le prestazioni previste dal protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020 e al netto della riduzione prefissata del 30% (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020) per gli affidamenti diretti, incluse le spese su compenso (20%) e gli oneri professionali, corrisponde al 23,3% dei lavori.

Si fa presente inoltre che per un mero errore di arrotondamento, il Q.T.E. allegato dal tecnico professionista in ultima istanza presenta un errore di 0,01 cent di euro, che lo scrivente non ha ritenuto di dover far esplicitare nuovamente in quanto risolto d'ufficio con l'arrotondamento corretto.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	477
<i>Importo programmato decreto 395/2020</i>	€ 600.000,00
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 654.668,12
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 598.711,32
<i>Altri finanziamenti</i>	€ 55.956,80 finanziati con i fondi dell'assicurazione del soggetto attuatore, realizzati in acollo per volere della committenza

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

Si evidenzia infine che per il progetto non è stato chiesto l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'Ordinanza n. 126/2022.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di Santa Maria del Monte;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- **Ritenuto** che per l'acquisizione del parere rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, e del parere di Conformità urbanistica DPR 380/2001 rilasciato dal Comune di Macerata, essendo trascorsi i tempi previsti dall'ordinanza, si rimanda la loro formulazione in sede alla conferenza permanente da parte dei rispettivi enti sopra citati;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria del Monte" sita nel Comune di Macerata (MC), per un importo complessivo di euro € 654.668,12 di cui € 598.711,32 a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20 e € 55.956,80 a valere sulle risorse dell'assicurazione del soggetto attuatore, come da Q.E riformulato.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario istruttore : Alessia Di Benedetto

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Allegati:

Parere Istruttoria Sismica	02_Verifica completezza def_esec OOPP_197.pdf
Scheda del danno	Scheda Del danno - S Maria del Monte A-DC_20170123

Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

N	DENOMINAZIONE ELABORATO
	RELAZIONI
1	Domanda Concessione Contributo Id 477
2	DF.01 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf
3	R.01.a RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE.pdf
4	R01c_I Relazione tecnica strutture.pdf
5	R.01.b Relazione storico artistica.pdf

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

6	SC1 PIANO SIC_I.pdf
7	SC.2 - Fascicolo dell'opera e analisi rischi.pdf
8	SC.3 - Elaborato della Copertura.pdf
9	SP.02.a bis Rapporto Indagini strumentali.pdf
10	SP.02.a Rapporto Geologico Geotecnico e Sismico.pdf
11	SP.02.b-c Relazione geotecnica e sulle fondazioni (2021-11-19).pdf
12	SP.02.d Relazione e fascicolo dei calcoli.pdf
13	SP02.f_I REL. VALUTAZ SICUREZZA.pdf
14	SP.02.i Relazione materiali impiegati.pdf
15	SP.02.1 Piano di manutenzione.pdf
16	SP.02.n Relazioni calcolo RSL finale Chiesa Macerata SLD e SLV.pdf
17	SP.03.b_Asseverazione_Progettista.pdf
18	SP.03.a.I MODULISTICA REGIONALE.pdf
19	Perizia Asseverata dei danni_Santa Maria del Monte.pdf
20	SF.01. MadonnaDelMonte_INQUADRAMENTO-.pdf
	ELABORATI STATO DI FATTO
	RILIEVO METRICO e MATERICO
21	SF.02a MadonnaDelMonte_PIANTE Rilievo metrico e materico -SF02a piante.pdf
22	SF.02b MadonnaDelMonte_PROSPETTI Rilievo metrico-prospetti.pdf
23	SF.02.c MadonnaDelMonte_SEZIONI Rilievo metrico-.pdf
24	SF.02.d MadonnaDelMonte_SEZIONI Rilievo metrico-.pdf
25	SF.03a MadonnaDelMonte_PIANTE DEGRADO-sf03a.pdf
26	SF.03b MadonnaDelMonte_SEZIONI DEGRADO-sf03b sezioni.pdf
27	SF.03c MadonnaDelMonte_SEZIONI DEGRADO-sf03b prospetti.pdf
	QUADRO FESSURATIVO
28	SF.04a MadonnaDe1Monte_PIANTE QUADRO FESSURATIVO- SF04Apiante.pdf
29	SF.04b MadonnaDelMonte_PROSPETTI-QUADRO FESSURATIVO-SF04b.pdf
30	SF.04c MadonnaDelMonte_SEZIONI QUADRO FESSURATIVO- SF04c.pdf
	ELABORATI STATO DI PROGETTO
31	SF.05 MadonnaDelMonte_PIANTE INDAGINI.pdf
32	SP.01.a1 MadonnaDelMonte_PIANTE INTERVENTI -TAV 01.pdf
33	SP.02 b-c 1 MadonnaDelMonte_PROSPETTI-SEZIONI interventi - Prospetti.pdf
34	SP.01c MadonnaDelMonte_SEZIONI interventi - Sezioni.pdf
35	SP.01d MadonnaDelMonte_INTERVENTI STRUTTURALI_ murature.pdf
36	SP.01e_I.pdf (MadonnaDelMonte_INTERVENTI STRUTTURALI _ coperture)
37	SP eI_I SCHEMA INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO.pdf

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	ELABORATI TECNICI - CONTABILI
38	01CM.01.a_I COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf
39	02 CM.01.b_I ELENCO PREZZI.pdf
40	03 CM.01.d_I INCIDENZA MANODOPERA.pdf
41	04 CM.01.e_I ANALISI PREZZI.pdf
42	CM.01.e_I INCIDENZA SICUREZZA.pdf
43	5_QTE_Madonna del Monte AGGIORNATO IMPORTO MARZO 2022.pdf
44	07 DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE.pdf
45	06 INDAGINI PRELIMINARI Allegato 1_preventivo Madonna Del Monte.pdf
46	07 INDAGINI PRELIMINARI Fattura 150° del 23092021.pdf
	DICHIARAZIONI ED ALLEGATI
47	CALCOLO PARCELLA AGGIORNATA INTEGRAZIONI 01-2022.pdf
48	C.I SARACCO.pdf
49	C.I. CANTARINI.pdf
50	C.I. passaporto GOBBI.pdf
51	C.I. MASSACCESI.pdf
52	C.I. TARABELLI.PDF
53	C.I. TESTAGUZZA.pdf
54	02 DICHIARAZIONE conformita GOBBI.pdf
55	01 DICHIARAZIONE conformita'_ SARACCO.pdf
56	DICHIARAZIONE INCARICHI CANTARINI.pdf
57	DICHIARAZIONE INCARICHI GOBBI.pdf
58	DICHIARAZIONE INCARICHI Geom. Massaccesi.pdf
59	DICHIARAZIONE INCARICHI SARACCO.pdf
60	DICHIARAZIONE INCARICHI TARABELLI.pdf
61	DICHIARAZIONE INCARICHI TESTAGUZZA.pdf
62	DA.11_Francesco Cantarini_.pdf
63	Mod. DA.11 rev.2 - Dichiarazione Professionista GOBBI .pdf
64	Mod. DA.11 rev.2 - Dichiarazione Professionista ART. 34_MASSACCESI_LUCA.pdf
65	Mod. DA.11 rev.2 - Dichiarazione Professionista SARACCO.pdf
66	Mod. DA.11 rev.2 - Dichiarazione Professionista TARABELLI.pdf
67	Mod. DA.11 rev.2 - Dichiarazione Professionista ART.34 dl 189-2016_vers.1_2020.pdf (TESTAGUZZA)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
 Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
 RTP Giacomo Alimenti
 Pec: sisma@pec.diocesimacerata.it

OGGETTO: Ordinanza n.105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.
 Comune di Macerata - Soggetto Attuatore Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli
 Treia - ID opera 5859 - Santa Maria del Monte
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/197
Trasmissione nota integrativa con allegato Computo metrico Estimativo

ORDINANZA	n. 105
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Santa Maria del Monte
ID ORDINANZA	477
ID SISMAPP	5859
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
CUP	D85F20001950001
TRASMISSIONE PROGETTO (prot. e data)	Prot. 143749 del 13/12/2021
TRASMISSIONE PROPOSTA DI APPROVAZIONE (prot. e data)	Prot. 72638 del 27/07/2022

In riferimento all'oggetto, si trasmette con la presente l'allegato relativo al Computo metrico estimativo, che per un mero errore tecnico- informatico, non risulta trasmesso con la Proposta di Approvazione inviata dallo scrivente con prot. USR 72638 del 27/07/2022.

Al fine degli adempimenti conseguenti previsti dall'Ordinanza 105, si rammenta a Codesto Ufficio che l'intera documentazione di progetto, la proposta di approvazione sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP al seguente link: <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5859>

Distinti saluti.

il Dirigente
 Settore Ricostruzione Pubblica
 Maurizio Paulini

Allegato: CM 01 a_I COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.PDF

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Al tecnico istruttore
Arch. Alessia Di Benedetto

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020.

Comune di Macerata- ID: 5859 - Intervento di "riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa Santa Maria del Del Monte - Macerata"

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/197

Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 010370 del 03/02/2022, prot. n. 002655 del 13/01/2022, prot. n. 150033 del 23/12/2021, prot. n. 144830 del 13/12/2021,			
Committente	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia			
Lavori di	riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa "Santa Maria del Del Monte"			
Indirizzo	C.da S. Maria del Monte , Comune di Macerata			
Dati Catastali	Foglio 21	Mappale A	Sub	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020			
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/>	Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Nicola Gobbi	Direttore dei lavori in opera	Ing. Nicola Gobbi	
Progettista strutture prefabbricate	-	Direttore dei lavori str. pref.	-	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate	-	Collaudatore statico	-	
Appaltatore dei lavori in opera	da nominare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, **l'R.T.P. Arch. Giacomo Alimenti**, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto da **L'ing Nicola Gobbi** incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Arch. Alessia Di Benedetto,

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Mauro Saracco

Progettista strutturale: Ing. Nicola Gobbi

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Nicola Gobbi

Progettista delle strutture prefabbricate: -

Direttore dei lavori strutture prefabbricate: -

Collaudatore statico: -

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

65, comma 4;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: "**il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate**", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "**il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale**",

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, o messo o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Macerata, 25/07/2022

Ing. Carlo Mundo

(Titolare di P.O.:Attività di Genio Civile
per le aree di Macerata e Ancona)



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione – sisma 2016
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c.A **Diocesi di Macerata -Tolentino – Recanati –
Cingoli – Treia**

PEC: sisma@pec.diocesimacerata.it

Ufficio del Soprintendente Speciale sisma 2016
mbac-uss-sisma2016 @mailcert.beniculturali.it

Ufficio Tecnico del Comune di Macerata
PEC: comune.macerata@legalmail.it

**Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale** c/o Segretariato Regionale del MiC per
le Marche
Via Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA
PEO:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.04

Risposta al foglio del

09/12/2021 n. 143749

Prot. Sabap del

10/12/2021 n. 727

14/12/2021 813

28/12/2021 1260

04/02/2020 1242

05/04/2022 3943

Oggetto: **Macerata (MC) Contrada Santa Maria del Monte, Chiesa Santa Maria del Monte**

Catastralmente distinta al C.F. Foglio **21** particella **A**

Sisma 2016 - Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.. ID opera: 5859 - Denominazione dell'intervento: Chiesa Santa Maria del Monte - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/197

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli- Treia

Responsabile del Procedimento (ex Legge 241 /1990, artt. 5 e 6): Arch. Rosella Bellesi

In riscontro alla richiesta in oggetto pervenuta il 09/12/2021 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 10/12/2021 al n. 727 e alle successive integrazioni a margine indicate;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it.it

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Visti l'Art. 21 comma 4 e l'Art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare sulla chiesa, consistono nel progetto degli "interventi di riparazione o locali", come definito ai sensi del D.M. 17/01/2018 par. 7.4.2, della Circolare n. 7/2019 del 21 gennaio 2019., a seguito dei danni causati dal sisma del 24/08/2016.

Dalla scheda di rilevamento danni beni culturali sulla chiesa, all'esterno questi sono relativi al quadro fessurativo nella facciata principale e nelle cappelle con lesioni che evidenziano un ribaltamento delle stesse dovuto assenza di cordolature di piano o di altri presidi atti a garantire un comportamento scatolare all'edificio e ad un cattivo ammorsamento della muratura, mentre all'interno è presente uno stato fessurativo diffuso riscontrabile nelle volte in camorcanna della navata centrale che denota una carenza strutturale del solaio di copertura, che presenta carenze manutentive. Dall'accertamento dei danni dopo la sequenza sismica la chiesa è risultata agibile con provvedimenti. La chiesa risale alla prima metà del XIX con successivi interventi, ha uno sviluppo planimetrico prettamente rettangolare con abside sul fondo e due cappelle laterali, internamente coperta da soffittature voltate in "camorcanna", il presbiterio da una volta a catino, il tetto è in legno su capriate. Strutturalmente la chiesa è costruita in muratura di laterizi pieni, a cortina semplice, la facciata principale è definita compositivamente da due coppie di paraste simmetriche rispetto all'ingresso principale, la trabeazione e il fronte con finestra a lunetta; la copertura è di tipo lignea a semipadiglione, la torre campanaria è sul lato destro verso la casa parrocchiale sul fianco destro. Nell'angolata angolata Sud della facciata, in adiacenza alla cappella laterale, un corpo di fabbrica consente l'accesso alla nuova cantoria, montata al disopra della bussola d'ingresso e proveniente dalla demolita chiesa dei Padri Domenicani. All'interno le volte sono dipinte con raffigurazioni sacre, mentre le pareti dell'aula sono decorate a finto marmo, sino alla quota di imposta del cornicione, con colori a tempera, mentre nelle cappelle laterali sono presenti fondi monocromatici e riproduzioni bidimensionali di elementi architettonici plastici che incorniciano le diverse tele presenti. La pavimentazione probabilmente in origine era realizzata in cotto quadrato, non più presente e sostituito, probabilmente negli anni 70 del secolo scorso, dall'attuale pavimentazione in marmettoni di graniglia chiara. Dai rilievi ed indagini svolte è risultato che la muratura presenta differenze dovute alle fasi costruttive succedutesi, in prevalenza è in muratura di mattoni pieni ma in alcune zone a sacco. L'indagine termografica ha evidenziato la presenza dell'umidità di risalita, e nella soffittatura voltata la presenza di zone con possibili fenomeni di distacco dell'intonaco dalla struttura in legno della volta in camorcanna.

Dalla sintesi del rilievo del quadro fessurativo e del degrado materico, ed indagini strumentali svolte, il progetto prevede l'intervento strutturale rivolto alla diminuzione delle criticità emerse a seguito del sisma, tipiche di questo tipo di costruzioni, altre le opere di finitura connesse e manutentive quali la deumidificazione alla base, il miglioramento dell'illuminazione, l'adeguamento liturgico, e di restauro degli apparati decorativi principalmente connessi ai danni del sisma, come di seguito descritto:

- smontaggio del manto di copertura dell'aula con parziale recupero di coppi e pianelle,
- rifacimento del solaio di copertura con la sostituzione totale di terzere e travicelli per adeguamento delle sezioni, con mantenimento delle quattro capriate lignee esistenti, affiancate da quattro nuove capriate in legno - acciaio (catena) che saranno controventate per l'irrigidimento del piano di copertura,
- ancoraggio delle capriate vecchie e nuove tramite piastre metalliche;
- inserimento di cordolatura sommitale lungo il perimetro murario con profilo ad L in acciaio per ottenere un comportamento più scatolare della struttura, con realizzazione di selle per ancoraggio metallici previsti alla testa delle capriate vecchie e nuove e dei puntoni sul lato est (verso il timpano), ancoraggio metallico alla muratura dei due cosciali (tetto a semipadiglione) nella zona absidale;
- aggiunta di un sistema a presidio della soffittatura voltata che verrà appesa alle terzere, tramite delle catene in acciaio con tenditore intermedio a due forcelle distribuite in modo agganciare in maniera uniforme la struttura lignea della camorcanna;
- le volte in camorcanna verranno controllate per il ripristino dei collegamenti meccanici tra le membrature lignee (centine e tambocci), al fine di migliorare il collegamento tra incannucciata e strutture lignee saranno inseriti cavallotti in tessuto di vetroresina incollati all'incannucciata attraverso resine bicomponenti;
- installazione di dispositivi utili alla manutenzione della copertura, con linea vita anticaduta dall'alto tipo cordino, e più punti di ancoraggio stazionari. Sulla zona nord-est della copertura è presente una torre campanaria ma tale zona della copertura non sarà oggetto di intervento;
- restauro del cornicione del timpano di facciata con smontaggio parziale di porzioni dello stesso in prossimità delle lesioni presenti nelle angolate destra e sinistra;
- Rinforzo e consolidamento strutturale delle murature a faccia vista mediante cuciture a secco in corrispondenza delle angolate fra la parete di facciata e le pareti longitudinali aula, e nei cantonali delle due cappelline laterali per il ripristino dell'ammorsatura tra i diversi setti murari;
- formazione di Catene in fibra di acciaio per evitare i ribaltamenti delle facciate pareti nord e sud delle cappeline;
- Cerchiatura in acciaio con due profili HEA220 accoppiati nell'apertura di accesso alla cantoria;
- sostituzione architrave ammalorato con altro in acciaio nella porta d'ingresso principale alla chiesa.
- scuci e cucì per il consolidamento di murature lesionate mediante inserimento di mattoni pieni ben ammorsati alla muratura esistente, chiusura di nicchie e vani;



- esecuzione della ristilatura dei giunti del paramento murario esterno con malta di calce per la conservazione delle caratteristiche meccaniche e miglioramento locale delle caratteristiche di resistenza e duttilità di alcune porzioni;
- eliminazione dell'umidità dovuta alla risalita capillare attraverso inserimento di nuovo impianto di deumidificazione tramite elettrosi attiva;
- realizzazione di un vespajo aerato che comporterà lo smontaggio dell'attuale pavimentazione in marmettoni di graniglia chiara lesionato da sostituire con quella nuova pavimentazione in cotto come da elaborato architettonico di progetto, con rimontaggio del gradino in pietra smontato;
- restauro di infissi in legno e/o ferro di finestre e portone d'ingresso in legno;

Opere di restauro sulle superfici di finitura ed apparati decorativi sulle volte in camorcanna e pareti:

- ricostruzione di porzione della volta incannucciata al di sopra della cantoria;
- ricostruzione delle modanature in stucco parzialmente crollate della volta;
- ricostruzione delle modanature in stucco parzialmente crollate della trabeazione interna;
- interventi di riadesione e restauro delle superfici intonacate basamentali interessate da fenomeni di risalita capillare e da lesioni diffuse;
- interventi di riadesione delle porzioni di intonaco distaccato all'intradosso delle volte, in corrispondenza delle zone rilevate tramite termografia;
- restauri ed integrazioni pittoriche delle superfici decorate in corrispondenza delle zone interessate da interventi di ricostruzione, risarcitura delle lesioni, ripristino degli elementi decorativi plastici;
- restauro della cantoria lignea (in acollo);

La Committenza realizzerà in acollo i seguenti interventi:

- eliminazione del secondo gradino di altare, evidentemente realizzato in tempi recenti, liberando le basi dei pilastri
- spostamento dell'attuale altare centrale nella cappellina di destra (da cui proviene)
- smontaggio altare tabernacolo e rimontaggio in posizione centrale a ridefinire lo spazio della celebrazione, con integrazione del piano della mensa;
- nuova definizione del basamento e del piano di appoggio del tabernacolo in lastre di marmo di carrara;
- nuova fornitura di arredi sacri (ambone, seduta del celebrante e dei concelebranti);
- adeguamento impianto elettrico interno con aggiunta dell'illuminazione a livello del cornicione, e sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi proiettori led.

Considerato che la proposta è tesa alla riparazione dei danni causati dal sisma con interventi di rafforzamento locale per ridare agibilità alla Chiesa migliorandone il comportamento sismico, la realizzazione di opere manutentive di tipo conservativo e di restauro degli apparati decorativi;

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

Si approvano gli interventi strutturali previsti sulla chiesa di riparazione danni e rinforzo locale che contribuiscono a migliorarne il comportamento alle azioni sismiche, e riducono le vulnerabilità dell'edificio tipologicamente non scatolare, nel rispetto delle seguenti prescrizioni esecutive:

- per le riprese di lesioni sul paramento murario esterno a scuci-cuci puntuali si dovrà prevedere l'impiego di materiali con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della muratura storica. Nel restauro del cornicione del timpano di facciata con smontaggio parziale di porzioni dello stesso in prossimità delle lesioni venga riproposta la colorazione con apposita velatura;
- la ristilatura dei giunti del paramento murario a vista delle facciate sarà eseguita mantenendo la stuccatura sottile e leggermente sottoquadro, con malta a base di calce naturale e inerti di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente. A riguardo, vista la presenza di stuccatura dei giunti di diverso tipo anche più recenti di tipo cementizio, dovrà essere presa di riferimento con opportuni saggi la stuccatura delle parti dove è ancora visibile quella originale;
- al fine di evitare eccessive azioni invasive che vadano a compromettere il laterizio storico, per la pulizia dei laterizi e nei fronti esterni, si dovranno prediligere, per l'asportazione dei depositi superficiali, idropulitura a bassa pressione o azioni meccaniche come



- utilizzo di spazzole o strumenti metallici manuali, solo per l'asportazione di materiali incoerenti quali cemento e incrostazioni si potrà utilizzare la microsabbatura controllata. Per gli elementi decorativi in laterizio il restauro e la pulitura andranno eseguiti da un restauratore abilitato, con metodi meno invasivi quali acqua nebulizzata e/o spazzole manuali;
- per le opere di ripristino del manto di copertura in coppi e del sottomanto in piastrelle della copertura si dovrà privilegiare il più possibile il recupero del materiale esistente prevedendone il reimpiego e il riutilizzo;
 - le opere di consolidamento estradossale delle volte vengano eseguite sotto la stretta supervisione del D.L. e del restauratore al fine di garantire la salvaguardia degli apparati decorativi intradossali;
 - Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera relativa alle modalità tecnico esecutive e alla scelta di materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base di idonea campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione.
- Per quanto riguarda nello specifico gli interventi di restauro degli apparati decorativi presenti sulle superfici voltate in camoracanna e pareti, rifacimento stucchi e modanature, restauro cantoria, etc., dovrà essere trasmessa apposita relazione tecnica corredata dalle schede tecniche di intervento a firma di un restauratore abilitato ad operare sui beni culturali.
- In merito agli interventi di pulitura previsti, si richiede l'esecuzione di necessari saggi preventivi al fine di definire in concerto con la D.L. sia i prodotti da impiegare per l'intervento diretto sul bene culturale sia per determinare il grado di pulitura adeguato.

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.

Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche,...) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini al rilascio dell'attestazione finale dei lavori.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE

Arch Giovanni Issini

RB/PLM _10/08/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

