



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

## DELEGHE

*Alla* Conferenza Permanente presso la sede della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A  
FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*All'* arch. Caterina Careccia  
peo: [caterina.careccia@cultura.gov.it](mailto:caterina.careccia@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020  
"RIPARAZIONE DEL DANNO E INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO" –  
COMUNE DI URBISAGLIA (MC).

Id. Decreto 395/2020: 510 – CUP D47H20004490001 - CIG 88436678DF

Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia

**Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota di convocazione CGRTS-0031340-P 08/06/2023 del 08/06/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 22 giugno 2023 alle ore 12:30

## DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Caterina Careccia, funzionario in servizio presso l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la quale è legittimata ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE  
Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

**PAOLO IANNELLI**

O = Ministero della cultura

C = IT

Data e ora della firma:  
20/06/2023 15:37:50



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: [mbac-uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:mbac-uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

PEO: [uss-sisma2016@cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it)



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative  
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.  
TOSCANA – MARCHE - UMBRIA  
**SEDE COORDINATA DI ANCONA**  
C.F. - P. IVA 80006190427

**Ufficio 4**  
**Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche**

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: [comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it)

All'Ing. Raffaele Moschella  
SEDE

**Oggetto:** CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "RIPARAZIONE DEL DANNO E INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO" COMUNE DI URBISAGLIA (MC)  
CUP D47H20004490001 – CIG 88436678DF

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 22 giugno p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Raffaele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto ([raffaele.moschella@mit.gov.it](mailto:raffaele.moschella@mit.gov.it) – tel. 0712281264 – 3384101513).

IL PROVVEDITORE  
(Dott. Giovanni Salvia)

GIOVANNI SALVIA  
MiMS  
09.06.2023  
06:30:09  
GMT+01:00



*R M/m*  
R M/m



*Il Presidente  
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

Al Direttore Dell'Ufficio Speciale  
per la ricostruzione  
*Ing. Marco Trovarelli*

**Oggetto: Art. 16, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6, comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di Rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.**

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi – tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “è presieduta dal Commissario straordinario o da suo delegato”, e che l'articolo 6, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il Rappresentante Unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente – si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di Rappresentante Unico della Regione Marche.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Silvia Moroni.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come Rappresentante Unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2 del precitato articolo 6 dell'O.C.S.R. n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

*Il Presidente*

*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

Resta inteso che il Direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tal caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di Rappresentante Unico della Regione.

Cordiali saluti

**Il Vice Commissario  
Francesco Acquaroli**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**COMUNE DI URBISAGLIA**  
*Provincia di Macerata*



CGRTS-0033581-A-23/06/2023

Urbisaglia, 22 giugno 2023

Ufficio commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori  
interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016  
pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

alla c.a. dell'Arch. Claudia Coccetti  
email: [c.coccetti@governo.it](mailto:c.coccetti@governo.it)

e pc. al titolare della P.O. Edilizia, Urbanistica,  
Patrimonio e Manutenzioni  
Ing. Paolo Cippitelli

**OGGETTO: CONFERENZA PERMANENTE O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DEL DANNO E  
INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO”. ATTO DI  
DELEGA.**

Il sottoscritto PAOLO FRANCESCO GIUBILEO nato a MACERATA il 24/10/1970, Sindaco del  
Comune di URBISAGLIA, impossibilitato a partecipare alla conferenza permanente per la “Riparazione  
del danno e intervento locale della Chiesa di San Giorgio” fissata in modalità telematica per giovedì 22  
giugno 2023 alle ore 12.30, con la presente

**DELEGA**

Il dipendente ing. Paolo Cippitelli, titolare della P.O. Edilizia, Urbanistica, Patrimonio e Manutenzioni  
del Comune di Urbisaglia, a partecipare alla conferenza permanente in oggetto indicata.



Il Sindaco del Comune di Urbisaglia

Paolo-Francesco Giubileo

COMUNE DI URBISAGLIA

Corso Giannelli 45, 62010 - Urbisaglia (Provincia di Macerata)

Telefono: 0733/511091 – PEC: [comune.urbisaglia.mc@legalmail.it](mailto:comune.urbisaglia.mc@legalmail.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0032263-P-14/06/2023

**Alla Conferenza Permanente**  
[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**  
Dott.ssa Deborah Giraldi  
[d.giraldi@governo.it](mailto:d.giraldi@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Arch. Claudia Coccetti  
[c.cocchetti@governo.it](mailto:c.cocchetti@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del 22 giugno 2023: Delega a presiedere la Conferenza e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

**Viste** le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 22 giugno 2023, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA”**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### **COMUNE RIETI (RI)**

**CUP: F19D18000060001**

**Soggetto attuatore: Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma 2016**

**Id. Decreto 395/2020: 761**

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN ROCCO”**

**Comune di Montorio al Vomano (TE)**

**CUP: F99D18000100001 - CIG: 904881565C**

**Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri**

**Id. Decreto 395/2020: 676**

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA MADONNA DEL CARMINE”**

**Comune di Teramo, località P.zza del Carmine (TE)**

**CUP: H47H20003810001 - CIG: 8843938882**

**Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri**

**Id. Decreto 395/2020: 070**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA CATTEDRALE DEI SANTI MARIANO E GIACOMO”**

**COMUNE DI GUBBIO (PG)**

**CUP D37H20004470001 – CIG 8843963D22**

**Soggetto attuatore: Diocesi di Gubbio**

**Id. Decreto 395/2020: 618**

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DEL DANNO E INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO”**

**COMUNE DI URBISAGLIA (MC)**

**CUP D47H20004490001 – CIG 88436678DF**

**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia**

**Id. Decreto 395/2020: 510**

### **DELEGA**

L'Arch. Claudia Coccetti, funzionaria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 22 giugno 2023 per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA”**

**COMUNE RIETI (RI)**





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**CUP: F19D18000060001**

**Soggetto attuatore: Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma 2016**

**Id. Decreto 395/2020: 761**

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN ROCCO”**  
**Comune di Montorio al Vomano (TE)**  
**CUP: F99D18000100001 - CIG: 904881565C**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri**  
**Id. Decreto 395/2020: 676**
  
- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA MADONNA DEL CARMINE”**  
**Comune di Teramo, località P.zza del Carmine (TE)**  
**CUP: H47H20003810001 - CIG: 8843938882**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri**  
**Id. Decreto 395/2020: 070**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA CATTEDRALE DEI SANTI MARIANO E GIACOMO”**  
**COMUNE DI GUBBIO (PG)**  
**CUP D37H20004470001 – CIG 8843963D22**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Gubbio**  
**Id. Decreto 395/2020: 618**
  
- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DEL DANNO E INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO”**  
**COMUNE DI URBISAGLIA (MC)**  
**CUP D47H20004490001 – CIG 88436678DF**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia**  
**Id. Decreto 395/2020: 510**

L'arch. Claudia Coccetti, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA”**  
**COMUNE RIETI (RI)**  
**CUP: F19D18000060001**  
**Soggetto attuatore: Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma 2016**





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### **Id. Decreto 395/2020: 761**

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN ROCCO”**  
**Comune di Montorio al Vomano (TE)**  
**CUP: F99D18000100001 - CIG: 904881565C**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri**  
**Id. Decreto 395/2020: 676**
  
- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA MADONNA DEL CARMINE”**  
**Comune di Teramo, località P.zza del Carmine (TE)**  
**CUP: H47H20003810001 - CIG: 8843938882**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri**  
**Id. Decreto 395/2020: 070**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA CATTEDRALE DEI SANTI MARIANO E GIACOMO”**  
**COMUNE DI GUBBIO (PG)**  
**CUP D37H20004470001 – CIG 8843963D22**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Gubbio**  
**Id. Decreto 395/2020: 618**
  
- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DEL DANNO E INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO”**  
**COMUNE DI URBISAGLIA (MC)**  
**CUP D47H20004490001 – CIG 88436678DF**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia**  
**Id. Decreto 395/2020: 510**

**Il Presidente della Conferenza permanente**  
**Sen. Avv. Guido Castelli**



Castelli Guido  
14.06.2023  
11:48:52  
GMT+01:00

## PARERI

*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

*Alla* Conferenza Permanente presso la  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Commissario straordinario del governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi  
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
pec: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Direzione Generale SPC  
pec: [dg-spc@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it)

*All* arch. Esmeralda Valente  
Direttore del Servizio III della DG ABAP  
Membro MiC supplente della Conferenza permanente  
peo: [esmeralda.valente@cultura.gov.it](mailto:esmeralda.valente@cultura.gov.it)

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta  
elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs.  
82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020  
“RIPARAZIONE DEL DANNO E INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN  
GIORGIO”. - Id Decreto 395/2020: 510 – CUP D47H20004490001– CIG 88436678DF  
Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia. **Parere  
di competenza.**

In riferimento all’esecutivo di “*Riparazione del danno e intervento locale della Chiesa di San  
Giorgio*” – Comune di Urbisaglia (MC) –, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot.  
n. CGRTS-0031340-P del 08.06.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1710 del  
08.06.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità  
telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 22 giugno 2023, ore 12,30;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore  
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017  
recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente  
e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla  
legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

**VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;



(Pagina 1 di 4)

**VISTO** l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

**VISTA** l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

**VISTO** l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

**VISTO** il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**VISTO** che l'immobile risulta essere tutelato ai sensi della parte II del Codice;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi della parte II del Codice e ubicata nel Comune di Urbisaglia, (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0031340-P del 08.06.2023,

[https://drive.google.com/file/d/1nZ96aPtjSQ-i\\_2dc8u23FzPuaDDHxnD/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1nZ96aPtjSQ-i_2dc8u23FzPuaDDHxnD/view?usp=share_link)

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti consistono sostanzialmente nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- le murature con interventi di scuci-cuci (per le riparazioni delle lesioni esterne a faccia vista, e per le pareti finite ad intonaco), il muro esterno posteriore con intervento di cuciture armate, la stilatura strutturale dei giunti sulla faccia vista; ripristino locale delle lesioni con



(Pagina 2 di 4)

rete in fibra di basalto;

- le volte in camorcanna con riparazioni dei distacchi e delle lesioni;
- la facciata frontale (con inserimento di tirante metallico orizzontale, teso tra le due facciate laterali, a ridosso della parete interna sopra la cornice) e le bucatore preesistenti (con inserimento di tiranti alfine di ottenere una migliore resistenza alle spinte orizzontali);
- la pavimentazione in cotto con interventi di ripristino, eventuale sostituzione e/o reintegro con elementi del tutto similari, pulitura;
- la copertura con ripassatura completa del manto, posa di guaina impermeabilizzante, linea vita;
- tinteggiature ed interventi di finitura;

**PRESO ATTO** dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 5820 del 29/05/2023, acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 1723 del 09/06/2023, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

#### **PARERE FAVOREVOLE**

all'esecutivo di "*Riparazione del danno e intervento locale della Chiesa di San Giorgio*" – Comune di Urbisaglia (MC), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0031340-P del 08.06.2023,

[https://drive.google.com/file/d/1nIZ96aPtjSQ-i\\_2dc8u23FzPuaDDHxnD/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1nIZ96aPtjSQ-i_2dc8u23FzPuaDDHxnD/view?usp=share_link)

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisita con prot. n. 1723 del 09/06/2023, allegata al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite



(Pagina 3 di 4)

nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da  
**PAOLO IANNELLI**

O = Ministero della cultura  
C = IT  
Data e ora della firma: 20/06/2023 15:38:24



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*A.* **Ufficio Speciale Ricostruzione Marche  
Sisma 2016**  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

e p.c.  
**Ufficio del Soprintendente Speciale  
Per le aree colpite dal sisma 2016**  
PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

**Diocesi di Macerata, Tolentino,  
Recanati, Cingoli, Treia**  
PEC: [sisma@pec.diocesimacerata.it](mailto:sisma@pec.diocesimacerata.it)

**Comune di Urbisaglia**  
[comune.urbisaglia.mc@legalmail.it](mailto:comune.urbisaglia.mc@legalmail.it)

**Commissione Regionale per il  
Patrimonio Culturale**  
c/o Segretariato Regionale del MiC  
per le Marche  
PEC: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

<i>Risposta al foglio del</i>	<u>20/10/2022</u>		<u>103029</u>
	<u>11/08/2022</u>		<u>77094</u>
<i>Prot. Sabap del</i>	<u>07/07/2022</u>	..	<u>66406</u>
	<u>24/06/2022</u>		<u>1759</u>
	<u>28/10/2022</u>		<u>12193</u>
	<u>11/08/2022</u>		<u>9333</u>
	<u>08/07/2022</u>	..	<u>7954</u>
	<u>27/06/2022</u>		<u>7476</u>

*Oggetto:*

**Urbisaglia (MC) – San Giorgio in Piazza Salvia.**

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i. - Comune di Urbisaglia - Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia - ID opera: 5959 - Denominazione dell'intervento: San Giorgio - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/302

Catastralmente distinto al N.C.T. al Fg. n. **20**, particelle **A** e **206**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. del 09/09/1975



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.  
Trasmissione parere.**

Richiedente: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia.

Responsabile per la Tutela Archeologica: **Dott. Francesco Pizzimenti**

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Deborah Licastro.**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 24/06/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 27/06/2022 con prot. n. 7476 ed alla successiva documentazione integrativa pervenuta ed acquisita agli atti in data 08/07/2022 prot. 7954, in data 11/08/2022 prot. 9333 e in data 28/10/2022 prot. 12193;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 in forza del provvedimento D.M. del 09/09/1975;

**Visti** l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Esaminata** la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono in: *L'intervento si incarica di riparare le murature lesionate mediante ricuciture murarie quando le lesioni sono passanti, operando quindi sia sulle murature a faccia vista (con debita stilatura), che su quelle interne. In qualche caso saranno realizzati rinforzi con presidi armati. Verranno ripresi i giunti allentati mediante stuccature strutturali e con una sottile scossalina sarà mascherato il giunto di assorbimento tra le strutture indipendenti di chiesa e porta urbana, la cui funzione fu accettata e debitamente consentita.*

*Saranno messe in essere le riparazioni ed i rinforzi delle volte in camorcanna e sarà ripristinata la continuità del manto di copertura, disarticolato dai movimenti tellurici; sarà infine recuperato e ripristinato il piano di pavimentazione in cotto con interventi di consolidamento nelle zone più compromesse. In particolare, per la rimozione del quadro fessurativo riscontrato e l'eliminazione delle carenze e delle vulnerabilità emerse saranno eseguiti un insieme sistematico di interventi alle strutture esistenti ai piani fuori terra e seminterrati, le quali prevedono le seguenti lavorazioni:*

- **RIPARAZIONE DI LESIONI SU PARETI ESTERNE A FACCIA VISTA CON OPERA DI SCUCI-CUCI:** "Il restauro del paramento è preceduto da accurate opere di scarnitura dei giunti con appositi ferri da utilizzare a mano avendo cura di non danneggiare i bordi dei mattoni. L'operazione è finalizzata alla rimozione delle parti di malta incoerente delle originarie stuccature mettendo il più possibile a nudo l'effettivo stato di conservazione del paramento. Vengono quindi effettuate piccole opere di scuci-cuci agendo per piccoli tratti di paramento integrabili dove necessario i ...della lavorazione e l'accurata pulitura dei mattoni renderà il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte".
- **RIPARAZIONE DI LESIONI SU PARETI FINITE AD INTONACO CON OPERA DI SCUCI-CUCI -** L'intervento di scuci-cuci per la parte interna delle murature, si differenzierà dalla voce precedente solo per la presenza dell'intonaco sul paramento murario. L'intervento sarà quindi realizzato secondo le seguenti fasi: - Preparazione della parete: dovrà essere messa a nudo la muratura per mezzo dell'asportazione dell'intonaco esistente. "La scalcinatura vera e propria ...Rimozione della puntellatura e messa in carico: raggiunto un sufficiente grado di maturazione della malta, si effettua la rimozione della puntellatura con la conseguente messa in carico della parete. - Ripristino dell'intonaco: Il ripristino dell'intonaco verrà realizzato secondo le indicazioni sotto riportate.
- **RIPARAZIONE DI LESIONI E DISTACCHI ALLE VOLTE IN CAMORCANNA** Il ripristino della continuità delle volte in camorcanna sarà effettuato mediante riparazioni delle lesioni all'intonaco a calce e contestuale inserimento di adeguata rete porta-intonaco. Nei casi più gravi, dietro valutazione in fase di cantiere, potrà essere valutata la necessità di rinforzi e consolidamenti mediante interventi in malta fibrorinforzata. "Il consolidamento della struttura delle volte leggere in camorcanna, che in alcuni casi presentano dei veri e propri distacchi dalle pareti perimetrali, si rende necessario ... . L'operazione comunque è limitata alle zone fortemente lesionate e a quelle che, dopo un'accurata revisione generale, risultano strutturalmente labili".
- **INSERIMENTO DI TIRANTI** Per ottenere una migliore resistenza alle spinte orizzontali e per contrastare la debolezza delle bucaure presenti, nonché per minimizzare eventuali danni futuri, la facciata frontale (la più colpita dagli effetti del terremoto, anche in maniera reiterata) sarà dotata di un tirante metallico orizzontale, teso tra le due facciate laterali, posto a ridosso della parete all'interno, nella posizione indicata dai disegni e sarà posta al di sopra della cornice interna. Per questo sarà visivamente quasi impercettibile, sia dall'esterno che dall'interno.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



- **RINFORZO DEL MURO ESTERNO POSTERIORE CON INTERVENTO DI CUCITURE ARMATE** Realizzazione di cuciture a secco all'incrocio della muratura posteriore dietro l'abside, affetta da punzonamento da parte del muro di spina che non risulta sufficientemente ammorsata nel punto di snodo ad angolo ottuso. Le perforazioni armate...Gli interventi saranno realizzati secondo le indicazioni e gli schemi di dettaglio presenti negli elaborati grafici. Si osservi che, in generale, è bene che l'asse della perforazione sia ruotato nel piano orizzontale in modo da coinvolgere tutti gli strati presenti nello spessore.
- **STILATURA STRUTTURALE DI GIUNTI ALLENTATI SULLA FACCIA VISTA** Agli angoli concavi delle cornici sommitali di facciata allentati si prevede una stilatura strutturale dei giunti esterni e interni di mattoncino con malta strutturale premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, e successiva posa in opera di malta tixotropica fibrinforzata con fibre.
- **RIPRISTINO DELLA COPERTURA MEDIANTE RIPASSATURA COMPLETA DEL MANTO E POSA DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE, OVE OCCORRENTE.** Il manto di copertura allentato, parzialmente rotto e mancante, dell'intera costruzione sarà interamente ripassato e fissato in opera con poste di cemento. La copertura centrale, più alta, dell'aula sarà dotata di una guaina bituminosa per la completa impermeabilizzazione (le porzioni più basse ne sono già dotate). I coppi attuali saranno quindi rimossi e calati a piè d'opera, per essere riposizionati e fissati integrandoli, ove mancanti con ulteriori coppi vecchi o invecchiati.
- **RIPRISTINO LOCALE DI LESIONI SU UNO O DUE LATI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ STRUTTURALE MEDIANTE INTRODUZIONE DI RETE IN FIBRA DI BASALTO IMPREGNATA DI GEOMALTA BASE DI CALCE - MASSA 200G/MMQ** Riparazione locale delle lesioni in pietra ed in mattoni e successivo rinforzo mediante applicazione di sistemi compositi FRCM a matrice inorganica, realizzati con rete impregnata con geomalta ... bonifica delle zone degradate – ripristino del substrato; – prove di accettazione del materiale; – indagini pre e post-intervento; – tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox, quattro connettori di lunghezza 30 cm – ripristino dello strato di finitura.
- **RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN COTTO MEDIANTE PARZIALI SOSTITUZIONI E PULITURA.** Le porzioni di pavimentazione allentata, rotta o abbassata verranno attentamente rimosse e sarà asportato anche il massetto ammalorato sottostante. Il massetto verrà ripristinato e ove possibile vi sarà aggiunta anche una rete elettrosaldata per la ripartizione dei carichi. Le piastrelle di cotto recuperabili saranno riposare in quota e nel caso saranno integrate da piastrelle del tutto simili e compatibili con la continuità del disegno e degli effetti cromatici della pavimentazione presente. L'intera pavimentazione verrà poi pulita e trattata mediante: – asportazione manuale di strati di cera residui con solventi idonei, – smeriglio dei materiali depositati, – lavatura generale, – sciacquatura a spugna, – successiva applicazione a caldo di olio di lino cotto, – stesura di due mani di cera, – lucidatura finale.
- **REALIZZAZIONE DELLE RIFINITURE CONNESSE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ** - A conclusione degli interventi necessari a ripristinare la continuità strutturale dell'edificio, verranno reintegrate le finiture alterate, sia dal quadro fessurativo emerso che dagli interventi effettuati. Dette finiture manterranno la tipologia in essere antecedentemente agli eventi sismici. Negli ambienti interni saranno ripristinati gli intonaci...“Le tinteggiature andranno realizzate utilizzando latte di calce, dato a più mani, previa preparazione del fondo, precolorato o puro con l'eventuale aggiunta di terre naturali sotto forma di pigmenti stabili, escludendo l'utilizzo di ossidi, riproponendo le attuali coloriture o quelle emerse nella campagna di saggi.
- **Linea vita:** I tetti dell'immobile presentano diverse tipologie di impianto: a falde a capanna per il nartece di ingresso (volume A); a padiglione semplice sulla crociera centrale (volume B); a padiglione semplice sui transetti laterali (volume C' e C''); a padiglione su base ellittica sull'abside (volume D); a falda unica per gli spazi retrostanti all'abside (volume E). Il volume F, riguardante il campanile, non è oggetto di intervento. Nell'ambito dei lavori è prevista la realizzazione di una linea vita per l'accesso contestuale e futuro alle coperture. Tale intervento sarà realizzato in conformità alla specifica previsione tecnica, allegata al presente progetto.

**Preso atto** di quanto indicato nel documento denominato “A1\_Integrazione - Relazione Tecnica Generale E Interventi”;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4** e **22** comma **1** del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

- Riguardo all'intervento di "riparazione di lesioni e distacchi alle volte in camorcanna" si preveda l'utilizzo di gesso o malte inorganiche compatibili con le strutture storiche evitando qualsiasi utilizzo di reti porta intonaco, previa trasmissione preliminare a questo Ufficio della relativa documentazione esecutiva al fine di consentire le valutazioni di competenza.
- Preliminarmente a qualsivoglia intervento che comporti la rimozione di porzioni di superfici intonacate (applicazione di reti o fibre, perforazioni, cuci-scuci, ecc.), dovranno essere effettuati saggi, da parte di restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente artt 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004), al fine di verificare la presenza di finiture storiche e/o apparati decorativi. A conclusione dei saggi si dovrà inviare prima dell'inizio dei lavori a questo Ufficio una relazione contenente le risultanze al fine di consentire le valutazioni di competenza.
- In merito al "ripristino della pavimentazione in cotto mediante parziali sostituzioni e pulitura", si eviti la prevista rete elettrosaldata nella realizzazione del sottofondo; l'intervento di ripristino dovrà essere limitato alle zone dove la pavimentazione risulti "allentata, rotta o abbassata" previo esecuzione di indagini e/o saggi puntuali (foto 01,02,28). La pavimentazione in cotto presente andrà in ogni caso salvaguardata tramite opportuno smontaggio e rimontaggio, nel rispetto dello schema di posa, eventualmente integrandola con elementi del tutto analoghi a quelli originali. Prima di eseguire l'intervento dovrà essere inviata a questo Ufficio la relativa documentazione esecutiva per le valutazioni di competenza.
- In merito al previsto inserimento di tiranti siano utilizzati "capochiave" di tipologia a paletto di forme e proporzioni tradizionali, ponendo particolare attenzione a limitare le interferenze con gli elementi decorativi in laterizio presenti in facciata. La documentazione esecutiva relativa all'esatto posizionamento e alle finiture dovrà essere trasmessa preliminarmente a questo Ufficio al fine di consentire le valutazioni di competenza.
- I previsti interventi di scuci-cuci dovranno essere puntuali e, in particolare nei prospetti a faccia vista, si dovrà prevedere l'impiego di materiali con caratteristiche formali, meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità con la struttura muraria storica.
- Per tutti gli interventi relativi alle murature si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura dei giunti sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi utilizzando preferibilmente malte confezionate in cantiere piuttosto che premiscelati.
- Per la pulitura dei paramenti murari storici si utilizzino metodi a bassissima pressione, non invasivi, che salvaguardino la patina superficiale.
- In merito al "ripristino della copertura mediante ripassatura completa del manto e posa di guaina impermeabilizzante", si preveda idoneo smontaggio al fine di recuperare il più possibile gli attuali coppi da integrare, eventualmente, con elementi di fattura artigianale del tutto analoghi; si preveda inoltre l'impiego di membrana impermeabilizzante di tipo traspirante applicata a freddo.
- Le gronde e i pluviali di raccolta delle acque piovane dovranno essere previsti in rame.
- In merito alla realizzazione di una linea vita in copertura, si preveda la realizzazione di dispositivi di sicurezza di tipo puntuale al fine di minimizzarne l'impatto visivo.
- Tutti gli interventi di finitura dovranno essere concordati con il funzionario di zona incaricato, previa predisposizione di opportuna campionatura;

Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

Si ricorda, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP delle Marche, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie al buon andamento dell'intervento, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

*Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.*

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Giovanni Issini

DL\_as\_jz - 26/05/2023

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



Provincia di Macerata

Settore Gestione del Territorio  
e Ambiente  
Servizi Urbanistica e Trasporti

C.so della Repubblica, 16 - 62100 Macerata (MC)  
Tel. 0733.2481 - Fax 0733.248773 - c.f. 80001250432  
PEC: provincia.macerata@legalmail.it  
e-mail: urbanistica@provincia.mc.it

Pos. 0016.001.003/2023/8

Al Presidente della Conferenza permanente  
Sen. Avv. Guido Castelli  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA** ex. Art. 16 D.L. 189/2016  
**O.C. 105/2020 "RIPARAZIONE DEL DANNO E INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO"**  
COMUNE DI URBISAGLIA (MC)  
CUP D47H20004490001 - CIG 88436678DF  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Macerata- Tolentino - Recanati - Cingoli Treia  
Id. Decreto 395/2020: 510

### COMUNICAZIONE

Con riferimento alla convocazione della Conferenza permanente di cui alla nota prot. CGRTS-0031340 del 08/06/2022, vista la documentazione trasmessa, si è appurato che il Bene Culturale in oggetto, è localizzata all'interno del perimetro del Centro Storico di Urbisaglia.

Con la presente si comunica che non si ravvisano competenze in capo a questa Amministrazione concernenti l'intervento di "riparazione del danno e intervento locale della **CHIESA DI SAN GIORGIO**".

Cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE**  
Settore Gestione del Territorio e Ambiente  
(Arch. Maurizio Scarpecci)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

RL/Urbisaglia/Chiesa San Giorgio/Comunicazione



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

17

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".**

**Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"**

### PROGETTO ESECUTIVO "RIPARAZIONE DEL DANNO E INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO"

COMUNE DI URBISAGLIA (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 510

**CUP D47H20004490001 – CIG 88436678DF**

**Relazione istruttoria al Commissario Straordinario**

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

## I – QUADRO DI SINTESI

### A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 510/2020		
Indirizzo immobile:	Piazza Salvia – Comune di Urbisaglia (MC)		
Dati catastali:	foglio: 20	part: A - 206	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.115203	Long. 13.223960	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Giacomo Alimenti		

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Importo aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0031120 del 07/06/2023)
€ 300.000,00	€ 155.716,89	€ 155.716,89

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 84/2019 "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell'Ordinanza n. 38/17."

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" in particolare l'articolo 9 che abroga l'O.C.84/2019 e l'articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana." e relativi allegati.

O.C. 126/2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"

O.C. 130/2022 "Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata".

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

### C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0031120	07/06/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

## II – VERIFICA ISTRUTTORIA

Come previsto dall'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l'art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell'art. 27 del**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

**Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).

### Verifica amministrativa

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 07/06/2023 prot. CGRTS-0031120 il **PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE** avente ad oggetto: "**OCSR n. 105/2020 ID ord. 510 - COMUNE DI URBISAGLIA (MC) - ID SISMAPP 5965 - Chiesa di S. Giorgio – Interventi di riparazione e rinforzo locale - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/302**", in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5965>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere ID 3189348 del 30/05/2023) *l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale "si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:*
  - *Denuncia dei lavori ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 380/01(modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti", in allegato;*
- **SABAP Ascoli Piceno-Fermo-Macerata:** (Prot. USR n. 58498 del 30/05/2023) **autorizza, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di condizioni, in allegato;**
- **Comune di Urbisaglia (MC):** Parere edilizio-urbanistico favorevole - Conformità delle opere progettate alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed attestazione di inesistenza di condizioni ostative agli interventi, in allegato;

### Verifica del contributo

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche, in allegato, si rileva che il totale dell'intervento ammesso a contributo risulta essere pari ad **euro 155.716,89** (centocinquantaquinemilasettecentosedici/89) di cui euro 89.690,23 per lavori ed euro 66.026,66 per somme a disposizione, a fronte di un importo programmato, aggiornato con Ordinanza commissariale n. 132/2022, di **euro 300.000,00**.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il PUC 2022 e/o prezzari regionali di cui all'art. 1 c.6 dell'Ordinanza 126/2022.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

**Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con parere istruttorio tecnico amministrativo contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 0031120 del 07/06/2023, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità e ammissibilità, si trasmettono le seguenti valutazioni finali.**

### III – VALUTAZIONI FINALI

Richiamato quanto sopra riportato si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

In merito alla **completezza** degli elaborati di progetto (Allegato 1), **congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e l'**ammissibilità a contributo**, **si rinvia** alle valutazioni fatte dall'USR Marche con il parere istruttorio tecnico amministrativo contabile (Proposta di approvazione) trasmesso ai sensi dell'art. 4 co.3 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 in data 07/06/2023 prot. CGTRS-0031120.

**Per quanto di competenza**, richiamate le valutazioni sopra riportate, si esprime **Parere favorevole** al progetto esecutivo inerente la **“RIPARAZIONE DEL DANNO E INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO”**  
**COMUNE DI URBISAGLIA (MC)**  
**CUP D47H20004490001 – CIG 88436678DF**  
**ID. DECRETO 395/2020: 510**

**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia**

**subordinato alle seguenti condizioni ai fini dell'adozione del Decreto concessione: il Responsabile Tecnico della Procedura – RTP dovrà trasmettere il Quadro tecnico economico aggiornato tenendo conto che non si ritiene ammissibile l'aliquota **“QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche”**.**

**Si raccomanda** al soggetto attuatore, ai fini dell'ammissibilità a contributo, la rendicontazione all'USR competente di tutte le spese indicate del quadro tecnico economico allegato, contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo, come previsto all'allegato B dell'Ordinanza 105/2020.

Roma, 20/06/2023

*Il Funzionario istruttore*

Ing. Ilaria Pascucci

Firmato digitalmente da  
Ilaria Pascucci  
Data e ora della firma:  
20/06/2023 12:05:59

*Il Direttore Generale*  
Dott.ssa Deborah Giraldi

DEBORAH  
GIRALDI  
21.06.2023  
17:05:38  
UTC

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

**ALLEGATO 1 - O.C. 105 "RIPARAZIONE DEL DANNO E INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO" - COMUNE DI URBISAGLIA (MC)**

**CUP D47H20004490001 – CIG 88436678DF**

**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia**

**Id. Decreto 395/2020: 510**

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	Prot_7476_7954_9333_12193_2022_ID5965_Urbisaglia_ChiesaSanGiorgio_art21	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
2	C3_ST01-02-03-04-05_ESECUTIVI_R04	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
3	C14_CONTRATTO D_APPALTO_R04	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
4	C15_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO_R02	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
5	CM_EP_IM_IS_R07	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
6	ONORARIO_SAN GIORGIO_R02.	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
7	QTE_R05	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
8	B1-B2-B7_RIL01_SDF_R03	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
9	B3_RIL02_SDF_R03	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
10	B4_RIL03_SDF_R03	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
11	B5_RIL05_SDF_R03	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
12	B11_RIL04_SDF_R03	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
13	B12_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DANNI_REV02	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
14	C1_AR01_ESECUTIVI_R03	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
15	C1_AR02_ESECUTIVI_R03	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
16	C1_AR03_ESECUTIVI_R03	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
17	C6_RELAZIONE SUI MATERIALI	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
18	C13_CRONOPROGRAMMA LAVORI	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
19	DENUNCIA_LAVORI_ATTESTATO_2022	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
20	510_Contratto GEOIN	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
21	A1_INTEGRAZIONE_RELAZIONE TECNICO GENERALE E DEGLI INTERVENTI	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
22	B10_058.22_STR-MUR_Diocesi di Macerata	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
23	C6_RELAZIONE SUL CALCOLO DEI TIRANTI	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
24	C12_PSC	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
25	C16_PIANO DI MANUTENZIONE	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
26	Chiarimento Destinazione uso	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
27	Contratto + Computo metrico + Dichiarazione CC dedicato (DIVE snc)	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
28	D6_DICHIARAZIONE DEI PROFESS.NON SUPER-DEANGELIS	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
29	D6_DICHIARAZIONE DEI PROFESS.NON SUPER-PIANCATELLI	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
30	D6_DICHIARAZIONE DEI PROFESS.NON SUPER-PIATTI	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
31	D6_DICHIARAZIONE DEI PROFESSIONISTI NON SUPERAMENTO	CGRTS-0031120-A-07/06/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

	DELLA SOGLIA INCARICHI	
32	D11_DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA AI SENSI DELL_ART.93 DEL DPR 380.2001	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
33	D12_DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA AI SENSI DEL C 8.4.1 DEL NTC 2018	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
34	Giustificazione Indagini geognostiche	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
35	Chiesa San Giorgio-Urbisaglia-RELAZIONE GEOLOGICA	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
36	A2_RELAZIONE STORICO ARTISTICA	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
37	Chiesa San Giorgio-Urbisaglia-RISPOSTA SISMICA LOCALE	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
38	510_contratto professionisti	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
39	C3_LINEA VITA	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
40	C17_PERIZIA ASSEVERATA	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
41	C18_DICH. CONF. PROG. PUNTO 4 ALLEGATO C	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
42	D4_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
43	D5_DOCUMENTO DI IDENTITA_ DEI PROFESSIONISTI INCARICATI	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
44	D6_DICHI. PROFESS. NON SUPERAMENTO SOGLIA INCARICHI	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
45	D9_SCHEDE DEL DANNO MIC	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
46	Domanda Concessione Contributo Id 510	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
47	ISTRUTTORIA PER PARERE DI CONFORMITÀ	CGRTS-0031120-A-07/06/2023
48	Parere OP_5965 - CHIESA SAN GIORGIO	CGRTS-0031120-A-07/06/2023

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

**ALLEGATO 2 - O.C. 105 "RIPARAZIONE DEL DANNO E INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO" - COMUNE DI URBISAGLIA (MC)**

**CUP D47H20004490001 – CIG 88436678DF**

**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia**

**Id. Decreto 395/2020: 510**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO (prot. CGRTS-0031340-A-08/06/2023)**

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 46.890,64	€ 46.890,64
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 42.799,59	€ 42.799,59
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 89.690,23	€ 89.690,23
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti (IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 8.969,02	€ 8.969,02
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 29.628,64	€ 29.628,64
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 5.284,78	€ 5.284,78
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 7.680,95	€ 7.680,95
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 3.700,45	€ 3.700,45
B6	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ 0,00	€ 0,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 1.793,80	€ 1.793,80
B8	IVA su A (10%)	€ 8.969,02	€ 8.969,02
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 66.026,66	€ 66.026,66
C=A+B	TOTALE	€ 155.716,89	€ 155.716,89

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)

Al tecnico istruttore  
Arch. Alessia Di Benedetto

**OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020**

**Comune di Urbisaglia - ID: 5965 - Intervento di "Riparazione del danno ed intervento locale della Chiesa San Giorgio"**

**Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/302**

**Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.**

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 62343 del 24/06/2022, prot. n. 66405 del 07/07/2022, prot. n. 102847 del 27/10/2022, prot. n. 20873 del 28/02/2023, prot. n. 54086 del 18/05/2023			
<b>Committente</b>	Andrea Leonesi			
<b>Lavori di</b>	Riparazione del danno ed intervento locale della Chiesa San Giorgio			
<b>Indirizzo</b>	Piazza Salvia, Comune di Urbisaglia			
<b>Dati Catastali</b>	Foglio A	Mappale 206	Sub -	
<b>Ordinanza di Riferimento</b>	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020			
<b>Tipo di intervento</b>	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/>	Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Progettista strutture in opera</b>	Arch. Francesco Principi		<b>Direttore dei lavori in opera</b>	Arch. Francesco Principi
<b>Progettista strutture prefabbricate</b>	-		<b>Direttore dei lavori str. pref.</b>	-
<b>Appaltatore lavori strutture prefabbricate</b>	-		<b>Collaudatore statico</b>	-
<b>Appaltatore dei lavori in opera</b>	Da nominare			

**Richiamata** la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

**Richiamata** altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020

**Preso atto che**, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'Arch. Giacomo Alimenti, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Arch. Francesco Principi incaricato;

**Visto** che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore Arch. Alessia Di Benedetto,

**Preso atto** della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Francesco Principi

Progettista strutturale: Arch. Francesco Principi

Direttore dei lavori strutturali in opera: Arch. Francesco Principi

Appaltatore dei lavori in opera: Da nominare

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Visto** che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Considerato** pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Vista** la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Richiamati** il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*",

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

**SI RAMMENTA CHE**

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, o messo o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Serrapetrona (MC), 30/05/2023

**Ing. Carlo Mundo**

(Titolare di P.O.: Attività di Genio Civile

per le aree di Macerata e Ancona)





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*A.* **Ufficio Speciale Ricostruzione Marche  
Sisma 2016**  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

e p.c.  
**Ufficio del Soprintendente Speciale  
Per le aree colpite dal sisma 2016**  
PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

**Diocesi di Macerata, Tolentino,  
Recanati, Cingoli, Treia**  
PEC: [sisma@pec.diocesimacerata.it](mailto:sisma@pec.diocesimacerata.it)

**Comune di Urbisaglia**  
[comune.urbisaglia.mc@legalmail.it](mailto:comune.urbisaglia.mc@legalmail.it)

**Commissione Regionale per il  
Patrimonio Culturale**  
c/o Segretariato Regionale del MiC  
per le Marche  
PEC: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

*Proposta al foglio del*

*Prot. Sabap del*

<u>20/10/2022</u>		<u>103029</u>
<u>11/08/2022</u>		<u>77094</u>
<u>07/07/2022</u>	..	<u>66406</u>
<u>24/06/2022</u>		<u>1759</u>
<u>28/10/2022</u>		<u>12193</u>
<u>11/08/2022</u>		<u>9333</u>
<u>08/07/2022</u>	..	<u>7954</u>
<u>27/06/2022</u>		<u>7476</u>

*Oggetto:*

**Urbisaglia (MC) – San Giorgio in Piazza Salvia.**

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i. - Comune di Urbisaglia - Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia - ID opera: 5959 - Denominazione dell'intervento: San Giorgio - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/302

Catastralmente distinto al N.C.T. al Fg. n. **20**, particelle **A** e **206**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. del 09/09/1975



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.  
Trasmissione parere.**

Richiedente: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia.

Responsabile per la Tutela Archeologica: **Dott. Francesco Pizzimenti**

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Deborah Licastro.**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 24/06/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 27/06/2022 con prot. n. 7476 ed alla successiva documentazione integrativa pervenuta ed acquisita agli atti in data 08/07/2022 prot. 7954, in data 11/08/2022 prot. 9333 e in data 28/10/2022 prot. 12193;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 in forza del provvedimento D.M. del 09/09/1975;

**Visti** l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Esaminata** la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono in: *L'intervento si incarica di riparare le murature lesionate mediante ricuciture murarie quando le lesioni sono passanti, operando quindi sia sulle murature a faccia vista (con debita stilatura), che su quelle interne. In qualche caso saranno realizzati rinforzi con presidi armati. Verranno ripresi i giunti allentati mediante stuccature strutturali e con una sottile scossalina sarà mascherato il giunto di assorbimento tra le strutture indipendenti di chiesa e porta urbana, la cui funzione fu accettata e debitamente consentita.*

*Saranno messe in essere le riparazioni ed i rinforzi delle volte in camorcanna e sarà ripristinata la continuità del manto di copertura, disarticolato dai movimenti tellurici; sarà infine recuperato e ripristinato il piano di pavimentazione in cotto con interventi di consolidamento nelle zone più compromesse. In particolare, per la rimozione del quadro fessurativo riscontrato e l'eliminazione delle carenze e delle vulnerabilità emerse saranno eseguiti un insieme sistematico di interventi alle strutture esistenti ai piani fuori terra e seminterrati, le quali prevedono le seguenti lavorazioni:*

- **RIPARAZIONE DI LESIONI SU PARETI ESTERNE A FACCIA VISTA CON OPERA DI SCUCI-CUCI:** "Il restauro del paramento è preceduto da accurate opere di scarnitura dei giunti con appositi ferri da utilizzare a mano avendo cura di non danneggiare i bordi dei mattoni. L'operazione è finalizzata alla rimozione delle parti di malta incoerente delle originarie stuccature mettendo il più possibile a nudo l'effettivo stato di conservazione del paramento. Vengono quindi effettuate piccole opere di scuci-cuci agendo per piccoli tratti di paramento integrabili dove necessario i ...della lavorazione e l'accurata pulitura dei mattoni renderà il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte".
- **RIPARAZIONE DI LESIONI SU PARETI FINITE AD INTONACO CON OPERA DI SCUCI-CUCI -** L'intervento di scuci-cuci per la parte interna delle murature, si differenzierà dalla voce precedente solo per la presenza dell'intonaco sul paramento murario. L'intervento sarà quindi realizzato secondo le seguenti fasi: - Preparazione della parete: dovrà essere messa a nudo la muratura per mezzo dell'asportazione dell'intonaco esistente. "La scalcinatura vera e propria ...Rimozione della puntellatura e messa in carico: raggiunto un sufficiente grado di maturazione della malta, si effettua la rimozione della puntellatura con la conseguente messa in carico della parete. - Ripristino dell'intonaco: Il ripristino dell'intonaco verrà realizzato secondo le indicazioni sotto riportate.
- **RIPARAZIONE DI LESIONI E DISTACCHI ALLE VOLTE IN CAMORCANNA** Il ripristino della continuità delle volte in camorcanna sarà effettuato mediante riparazioni delle lesioni all'intonaco a calce e contestuale inserimento di adeguata rete porta-intonaco. Nei casi più gravi, dietro valutazione in fase di cantiere, potrà essere valutata la necessità di rinforzi e consolidamenti mediante interventi in malta fibrorinforzata. "Il consolidamento della struttura delle volte leggere in camorcanna, che in alcuni casi presentano dei veri e propri distacchi dalle pareti perimetrali, si rende necessario ... . L'operazione comunque è limitata alle zone fortemente lesionate e a quelle che, dopo un'accurata revisione generale, risultano strutturalmente labili".
- **INSERIMENTO DI TIRANTI** Per ottenere una migliore resistenza alle spinte orizzontali e per contrastare la debolezza delle buccature presenti, nonché per minimizzare eventuali danni futuri, la facciata frontale (la più colpita dagli effetti del terremoto, anche in maniera reiterata) sarà dotata di un tirante metallico orizzontale, teso tra le due facciate laterali, posto a ridosso della parete all'interno, nella posizione indicata dai disegni e sarà posta al di sopra della cornice interna. Per questo sarà visivamente quasi impercettibile, sia dall'esterno che dall'interno.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

- **RINFORZO DEL MURO ESTERNO POSTERIORE CON INTERVENTO DI CUCITURE ARMATE** Realizzazione di cuciture a secco all'incrocio della muratura posteriore dietro l'abside, affetta da punzonamento da parte del muro di spina che non risulta sufficientemente ammorsata nel punto di snodo ad angolo ottuso. Le perforazioni armate...Gli interventi saranno realizzati secondo le indicazioni e gli schemi di dettaglio presenti negli elaborati grafici. Si osservi che, in generale, è bene che l'asse della perforazione sia ruotato nel piano orizzontale in modo da coinvolgere tutti gli strati presenti nello spessore.
- **STILATURA STRUTTURALE DI GIUNTI ALLENTATI SULLA FACCIA VISTA** Agli angoli concavi delle cornici sommitali di facciata allentati si prevede una stilatura strutturale dei giunti esterni e interni di mattoncino con malta strutturale premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, e successiva posa in opera di malta tixotropica fibrinforzata con fibre.
- **RIPRISTINO DELLA COPERTURA MEDIANTE RIPASSATURA COMPLETA DEL MANTO E POSA DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE, OVE OCCORRENTE.** Il manto di copertura allentato, parzialmente rotto e mancante, dell'intera costruzione sarà interamente ripassato e fissato in opera con poste di cemento. La copertura centrale, più alta, dell'aula sarà dotata di una guaina bituminosa per la completa impermeabilizzazione (le porzioni più basse ne sono già dotate). I coppi attuali saranno quindi rimossi e calati a piè d'opera, per essere riposizionati e fissati integrandoli, ove mancanti con ulteriori coppi vecchi o invecchiati.
- **RIPRISTINO LOCALE DI LESIONI SU UNO O DUE LATI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ STRUTTURALE MEDIANTE INTRODUZIONE DI RETE IN FIBRA DI BASALTO IMPREGNATA DI GEOMALTA BASE DI CALCE - MASSA 200G/MMQ** Riparazione locale delle lesioni in pietra ed in mattoni e successivo rinforzo mediante applicazione di sistemi compositi FRCM a matrice inorganica, realizzati con rete impregnata con geomalta ... bonifica delle zone degradate – ripristino del substrato; – prove di accettazione del materiale; – indagini pre e post-intervento; – tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox, quattro connettori di lunghezza 30 cm – ripristino dello strato di finitura.
- **RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN COTTO MEDIANTE PARZIALI SOSTITUZIONI E PULITURA.** Le porzioni di pavimentazione allentata, rotta o abbassata verranno attentamente rimosse e sarà asportato anche il massetto ammalorato sottostante. Il massetto verrà ripristinato e ove possibile vi sarà aggiunta anche una rete elettrosaldata per la ripartizione dei carichi. Le piastrelle di cotto recuperabili saranno riposare in quota e nel caso saranno integrate da piastrelle del tutto simili e compatibili con la continuità del disegno e degli effetti cromatici della pavimentazione presente. L'intera pavimentazione verrà poi pulita e trattata mediante: – asportazione manuale di strati di cera residui con solventi idonei, – smeriglio dei materiali depositati, – lavatura generale, – sciacquatura a spugna, – successiva applicazione a caldo di olio di lino cotto, – stesura di due mani di cera, – lucidatura finale.
- **REALIZZAZIONE DELLE RIFINITURE CONNESSE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA'** - A conclusione degli interventi necessari a ripristinare la continuità strutturale dell'edificio, verranno reintegrate le finiture alterate, sia dal quadro fessurativo emerso che dagli interventi effettuati. Dette finiture manterranno la tipologia in essere antecedentemente agli eventi sismici. Negli ambienti interni saranno ripristinati gli intonaci...“Le tinteggiature andranno realizzate utilizzando latte di calce, dato a più mani, previa preparazione del fondo, precolorato o puro con l'eventuale aggiunta di terre naturali sotto forma di pigmenti stabili, escludendo l'utilizzo di ossidi, riproponendo le attuali coloriture o quelle emerse nella campagna di saggi.
- **Linea vita:** I tetti dell'immobile presentano diverse tipologie di impianto: a falde a capanna per il nartece di ingresso (volume A); a padiglione semplice sulla crociera centrale (volume B); a padiglione semplice sui transetti laterali (volume C' e C"); a padiglione su base ellittica sull'abside (volume D); a falda unica per gli spazi retrostanti all'abside (volume E). Il volume F, riguardante il campanile, non è oggetto di intervento. Nell'ambito dei lavori è prevista la realizzazione di una linea vita per l'accesso contestuale e futuro alle coperture. Tale intervento sarà realizzato in conformità alla specifica previsione tecnica, allegata al presente progetto.

**Preso atto** di quanto indicato nel documento denominato “A1\_Integrazione - Relazione Tecnica Generale E Interventi”;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4** e **22** comma **1** del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

- Riguardo all'intervento di "riparazione di lesioni e distacchi alle volte in camorcanna" si preveda l'utilizzo di gesso o malte inorganiche compatibili con le strutture storiche evitando qualsiasi utilizzo di reti porta intonaco, previa trasmissione preliminare a questo Ufficio della relativa documentazione esecutiva al fine di consentire le valutazioni di competenza.
- Preliminarmente a qualsivoglia intervento che comporti la rimozione di porzioni di superfici intonacate (applicazione di reti o fibre, perforazioni, cuci-scuci, ecc.), dovranno essere effettuati saggi, da parte di restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente artt 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004), al fine di verificare la presenza di finiture storiche e/o apparati decorativi. A conclusione dei saggi si dovrà inviare prima dell'inizio dei lavori a questo Ufficio una relazione contenente le risultanze al fine di consentire le valutazioni di competenza.
- In merito al "ripristino della pavimentazione in cotto mediante parziali sostituzioni e pulitura", si eviti la prevista rete elettrosaldata nella realizzazione del sottofondo; l'intervento di ripristino dovrà essere limitato alle zone dove la pavimentazione risulti "allentata, rotta o abbassata" previo esecuzione di indagini e/o saggi puntuali (foto 01,02,28). La pavimentazione in cotto presente andrà in ogni caso salvaguardata tramite opportuno smontaggio e rimontaggio, nel rispetto dello schema di posa, eventualmente integrandola con elementi del tutto analoghi a quelli originali. Prima di eseguire l'intervento dovrà essere inviata a questo Ufficio la relativa documentazione esecutiva per le valutazioni di competenza.
- In merito al previsto inserimento di tiranti siano utilizzati "capochiave" di tipologia a paletto di forme e proporzioni tradizionali, ponendo particolare attenzione a limitare le interferenze con gli elementi decorativi in laterizio presenti in facciata. La documentazione esecutiva relativa all'esatto posizionamento e alle finiture dovrà essere trasmessa preliminarmente a questo Ufficio al fine di consentire le valutazioni di competenza.
- I previsti interventi di scuci-cuci dovranno essere puntuali e, in particolare nei prospetti a faccia vista, si dovrà prevedere l'impiego di materiali con caratteristiche formali, meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità con la struttura muraria storica.
- Per tutti gli interventi relativi alle murature si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura dei giunti sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi utilizzando preferibilmente malte confezionate in cantiere piuttosto che premiscelati.
- Per la pulitura dei paramenti murari storici si utilizzino metodi a bassissima pressione, non invasivi, che salvaguardino la patina superficiale.
- In merito al "ripristino della copertura mediante ripassatura completa del manto e posa di guaina impermeabilizzante", si preveda idoneo smontaggio al fine di recuperare il più possibile gli attuali coppi da integrare, eventualmente, con elementi di fattura artigianale del tutto analoghi; si preveda inoltre l'impiego di membrana impermeabilizzante di tipo traspirante applicata a freddo.
- Le gronde e i pluviali di raccolta delle acque piovane dovranno essere previsti in rame.
- In merito alla realizzazione di una linea vita in copertura, si preveda la realizzazione di dispositivi di sicurezza di tipo puntuale al fine di minimizzarne l'impatto visivo.
- Tutti gli interventi di finitura dovranno essere concordati con il funzionario di zona incaricato, previa predisposizione di opportuna campionatura;

Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

Si ricorda, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP delle Marche, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie al buon andamento dell'intervento, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

*Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.*

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Giovanni Issini

DL\_as\_jz - 26/05/2023

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

## PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

**OGGETTO:** OCSR n. 105/2020  
ID ord. 510  
**COMUNE DI URBISAGLIA (MC)**  
ID SISMAPP 5965 - Chiesa di San Giorgio  
Interventi di riparazione e rinforzo locale  
**PROPOSTA DI APPROVAZIONE**  
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/302

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020 e n. 132/2022		
<i>Id. Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022</i>	n. 510/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di San Giorgio		
<i>Indirizzo</i>	Piazza Salvia, snc		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 20	Part. A - 206	Sub. -
<i>Geolocalizzazione</i>	43.115203, 13.223960		
<i>Tipo di intervento</i>	riparazione locale del danno		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	D47H20004490001		
<i>CIG</i>	88436678DF		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Arch. Giacomo Alimenti		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Francesco Principi: progettazione architettonica, contabilità dei lavori, assistenza al collaudo Arch. Michele De Angelis: rilievo architettonico Ing. Giordano Piancatelli: progettazione strutturale Ing. Aldo Tuzio: progettazione impianti Geol. Daniele Piatti: relazione geologica		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Francesco Principi: direzione lavori Ing. Aldo Tuzio: direzione lavori impiantistica		

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



		Geom. Federico Principi: coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>		
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12	
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9	
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>		
<b>ATTI VARI</b>		
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. progressivo 003 del 07/02/2017 (validata in data 13/02/2017)	Esito: AGIBILE CON PROVVEDIMENTI
<b>PROTOCOLLI</b>		
<i>Prot. (A/P)</i>	<b>Oggetto</b>	<b>Mittente/Soggetto interessato</b>
n. 62343 del 24/06/2022	PROGETTO ESECUTIVO	RTP – Arch. Giacomo Alimenti
n. 66405 del 07/07/2022	INTEGRAZIONI	RTP – Arch. Giacomo Alimenti
n. 102847 del 27/10/2022	INTEGRAZIONI	RTP – Arch. Giacomo Alimenti
n. 103027 del 27/10/2022	INTEGRAZIONI	RTP – Arch. Giacomo Alimenti
n. 20873 del 28/02/2023	INTEGRAZIONI	RTP – Arch. Giacomo Alimenti
n. 54086 del 18/05/2023	INTEGRAZIONI	RTP – Arch. Giacomo Alimenti
<b>PARERI/AUTORIZZAZIONI</b>		
<b>Ente competente</b>		<b>Oggetto</b>
<b>1</b>	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 3189348 del 30/05/2023)
<b>2</b>	SABAP AP-FM-MC / SABAP A-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. 58498 del 30/05/2023)
<b>3</b>	COMUNE DI URBISAGLIA	Parere positivo urbanistico edilizio (Prot. 61234 del 06/06/2023)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## DISAMINA DELL'INTERVENTO

### 1. Descrizione dello stato attuale:

L'immobile oggetto di intervento è la Chiesa di Giorgio, ubicata nel comune di Urbisaglia (MC) a ridosso delle mure urbiche, in adiacenza alla Porta Vittoria ed è affacciata su Piazza Salvia. E' censito in Catasto al Foglio n° 20, particelle n° A-206 e ricade nel vigente PRG nella zona residenziale A di interesse storico artistico N.T.A n° 10.

Il fabbricato in oggetto si inserisce all'interno del tessuto storico di Urbisaglia, è contiguo ed aggregato ad altre costruzioni, nonostante rivesta per posizione e proporzioni un ruolo predominante nell'ambito della piazza su cui affaccia.

Edificio religioso a pianta centrale con abside finale semicircolare, fu costruito a seguito della precedente Chiesa del Suffragio per consentire la costruzione della Porta Vittoria. La demolizione avvenne nel 1842 e la nuova chiesa fu consegnata nel 1874.

Il fabbricato è realizzato in muratura portante di spessori medi di circa 70 cm, con facciate esterne di mattoni pieni a faccia vista ed un articolato sistema di coperture (principale in posizione più elevata, secondarie più in basso), realizzate con struttura di legno e pannelle, coperte da manto di coppi. La tessitura dei mattoni delle facciate è adeguatamente curata e regolare, con riporti sporgenti a guisa di conci agli angoli per l'intera altezza, nonché cornici a 2/3 dell'altezza e all'imposta di coperture e timpani. Sulla sommità retrostante del volume centrale è inoltre presente una piccola torre a vela con un timpano superiore e due monofore sottostanti, concluse ad arco, per l'alloggiamento delle campane.

Internamente l'aula a croce greca, si sviluppa ad unico piano terra-cielo; in una delle braccia laterali è presente un soppalco, sorretto da pilastri lignei, probabilmente adibito in passato alla funzione di coro.

La copertura in legno dell'aula è coperta alla vista da un sistema di volte in camosciana concluse, ad ogni loro articolazione, da archi a lesena. Superiormente alla cornice posta ad altezza intermedia (cornice presente anche all'interno) si appoggiano – e si aprono – sui tre lati finestrate a lunetta semicircolare sostenute su archi in mattonata. Una delle tre lunette è stata tamponata a causa del sormonto di un adiacente volume edilizio esterno che la chiude parzialmente. Tutte le murature interne sono rifinite ad intonaco. Due tele presenti sull'abside e sul transetto di sinistra sono riproduzioni di originali, altrove allocati.

I pavimenti, gettati probabilmente su massetto di cemento e atterrato, sono di piastrelle di cotto di geometria quadrata, nello spazio principale, e con mattoni "a correre" negli spazi secondari.

La porzione di edificio retrostante, è di altezza inferiore ma suddivisa in due piani da un solaio intermedio: essa contiene la ex sagrestia, i servizi e i ballatoi e mantiene le stesse caratteristiche costruttive e di materiali del corpo precedentemente descritto.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Nell'anno 1999 il fabbricato è stato sottoposto a lavori di riparazione, consolidamento statico e miglioramento antisismico a seguito degli eventi tellurici del 1997.

I principali interventi, all'epoca ivi previsti, sono i seguenti:

- Rifacimento delle coperture laterali (con esclusione quindi della copertura centrale a padiglione, già ricostruita in un intervento precedente);
- Consolidamento delle camorce mediante rafforzamento delle centine portanti;
- Scuci-cuci del paramento esterno a faccia vista;
- Consolidamento di alcuni archi in mattoni;
- Restauro delle cornici in stucco;
- Cerchiature con profili metallici;
- Eliminazione di alcune tamponature alle finestre;
- Consolidamento di solai piani intermedi;
- Intervento di restauro del dipinto parietale a tela;

## 2. Descrizione dei danni:

La SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC, n. 003 del 07.02.2017, rileva un esito AGIBILE CON PROVVEDIMENTI dove si segnala *"il puntellamento finestra zona retrostante abside, lesione passante in facciata"*

Dalla documentazione prodotta e dalla perizia asseverata dal tecnico incaricato, si evince che i danni riscontrati, si sono manifestati dopo l'evento sismico del 2016, e consistono in quanto specificato di seguito:

- Gli effetti dell'azione sismica si sono evidenziati nella fessurazione verticale, per lo più passante, delle facciate in corrispondenza delle debolezze rappresentate dalle bucaure.
- All'interno le filature compaiono anche sulle volte di camorcanna in modo mediamente diffuso, testimoniando la tensione e torsione dovuta all'azione orizzontale delle spinte sismiche;
- Un generale ammaloramento dei pavimenti dell'aula, con allentamento delle piastrelle in cotto e con particolari zone affette da fenomeni di abbassamento del piano di calpestio.
- Il martellamento che ha coinvolto la struttura della chiesa e quella adiacente dell'arco, ha prodotto all'esterno lesioni verticali di spostamento e di schiacciamento mentre all'interno importanti fessurazioni.
- Si aggiunge ad essa uno stato fessurativo diffuso lungo il sottogronda e l'allentamento delle piattabande delle finestre presenti al piano superiore.

## 3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati riparazione locale dei danni accertati ed alla riduzione delle vulnerabilità riscontrate. In particolare, per la rimozione del quadro fessurativo riscontrato e l'eliminazione delle carenze e delle vulnerabilità emerse saranno eseguiti un insieme sistematico di interventi alle strutture esistenti ai piani fuori terra e seminterrati, le quali prevedono le seguenti lavorazioni:

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- **Riparazione di lesioni su pareti esterne a faccia vista con opera di scuci-cuci e su pareti interne**, con ricostruzione della muratura asportata: la cucitura andrà realizzata dal basso verso l'alto e impiegando elementi dalle caratteristiche paragonabili a quanto preesistente, in termini di forma, di dimensioni e caratteristiche meccaniche. La malta da utilizzare sarà a ritiro nullo, evitando in tal modo distacchi tra elementi nuovi e preesistenti. L'intervento di scuci-cuci per la parte interna delle murature, si differenzierà dalla voce precedente solo per la presenza dell'intonaco sul paramento murario.
- **riparazione di lesioni e distacchi alle volte in camorcanna**: il ripristino della continuità delle volte in camorcanna sarà effettuato mediante riparazioni delle lesioni all'intonaco a calce e contestuale inserimento di adeguata rete porta-intonaco. Nei casi più gravi, dietro valutazione in fase di cantiere, potrà essere valutata la necessità di rinforzi e consolidamenti mediante interventi in malta fibrorinforzata.
- **inserimento di tiranti**: per ottenere una migliore resistenza alle spinte orizzontali e per contrastare la debolezza delle bucatore presenti, nonché per minimizzare eventuali danni futuri, la facciata frontale (la più colpita dagli effetti del terremoto, anche in maniera reiterata) sarà dotata di un tirante metallico orizzontale, teso tra le due facciate laterali, posto a ridosso della parete all'interno, nella posizione indicata dai disegni e sarà posta al di sopra della cornice interna. Per questo sarà visivamente quasi impercettibile, sia dall'esterno che dall'interno.
- **rinforzo del muro esterno posteriore con intervento di cuciture armate**: realizzazione di cuciture a secco all'incrocio della muratura posteriore dietro l'abside, affetta da punzonamento da parte del muro di spina che non risulta sufficientemente ammortata nel punto di snood ad angolo ottuso.
- **stilatura strutturale di giunti allentati sulla faccia vista**: per le cornici sommitali di facciata, si prevede una stilatura strutturale dei giunti esterni e interni di mattoncino con malta strutturale premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, e successiva posa in opera di malta tixotropica fibrorinforzata con fibre
- **ripristino della copertura mediante ripassatura del manto e posa di guaina impermeabilizzante, ove occorrente**: Il manto di copertura allentato, parzialmente rotto e mancante, sarà ripassato e fissato in opera con poste di cemento
- **ripristino locale di lesioni su uno o due lati per garantire la continuità strutturale mediante introduzione di rete in fibra** di basalto impregnata di geomalta base di calce - massa 200g/mmq
- **ripristino della pavimentazione in cotto mediante parziali sostituzioni e pulitura**: le porzioni di pavimentazione allentata, rotta o abbassata verranno attentamente rimosse e sarà asportato a che il massetto ammalorato sottostante, che verrà ripristinato. Le piastrelle di cotto recuperabili saranno riposate in quota e nel caso saranno integrate da piastrelle del tutto simili e compatibili con la continuità del disegno e degli effetti cromatici della pavimentazione presente.
- **realizzazione delle rifiniture connesse e ripristino delle condizioni di agibilità**: a conclusione degli interventi necessari a ripristinare la continuità strutturale dell'edificio, verranno reintegrate le finiture alterate, sia dal quadro fessurativo emerso che dagli interventi effettuati. Dette finiture manterranno la tipologia in essere antecedentemente agli eventi sismici. Negli ambienti interni saranno ripristinati

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

gli intonaci, saranno rimesse le piastrellature di rivestimento e dei pavimenti su cui si sono operati interventi. Alla facciata esterna interessata dagli interventi di riparazione e rinforzo per una superficie rilevante e diffusa, attualmente a faccia vista verrà realizzata la stilatura delle fughe ed il successivo ripristino delle connessioni con malta adeguata

## VERIFICA ISTRUTTORIA

### 1. Istruttoria tecnica

- Il progetto è pervenuto, in prima istanza, all'USR in data 24/06/2022 (prot. USR n. 62343), prima del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 3189348 del 30/05/2023);
- Il parere rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, è stato acquisito con prot. USR 58498 del 30/05/2023;
- Il parere positivo urbanistico all'intervento, rilasciato da parte del Comune di Urbisaglia, è stato acquisito con prot. USR 61234 del 06/06/2023;
- Durante l'istruttoria svolta è emerso che alcuni interventi in progetto non risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020, che sono già stati rimossi dal professionista in sede di integrazione documentale;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal PUC 2022 e/o prezziari regionali di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126 (prezziario Regione Marche OOPP 2022-2)
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi (prott. USR n. 62343 del 24/06/2022 e n. 102847 del 27/10/2022)
- Con perizia asseverata prot. USR 62343 del 24/06/2022, il tecnico Arch. Francesco Principi, ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Chiesa di San Giorgio;
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che: *"Che nella progettazione si è raggiunto il massimo livello di sicurezza compatibile con i*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

*vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e oltre alla riparazione del danno e al consolidamento strutturale ad esso connesso, sono state eliminate le carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.”;*

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 46.890,64	€ 46.890,64
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 42.799,59	€ 42.799,59
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 89.690,23	€ 89.690,23
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B1	Imprevisti (IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 8.969,02	€ 8.969,02
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 29.628,64	€ 29.628,64
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 5.284,78	€ 5.284,78
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 7.680,95	€ 7.680,95
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 3.700,45	€ 3.700,45
B6	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ 0,00	€ 0,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 1.793,80	€ 1.793,80
B8	IVA su A (10%)	€ 8.969,02	€ 8.969,02
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 66.026,66	€ 66.026,66
C=A+B	TOTALE	€ 155.716,89	€ 155.716,89

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 155.719,89

Il compenso per le spese tecniche è stato ricalcolato applicando le prestazioni previste dal protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020 e al netto della riduzione prefissata del 30% (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020) per gli affidamenti diretti, incluse le spese su compenso e gli oneri professionali.

Le indagini strutturali e geologiche, essendo state appaltate tramite affidamenti diretti, sono state appaltate con ribasso pari o superiori al 20%, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'ordinanza n. 105/2020.

## 2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

## 3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	510	
<i>Importo programmato Decreto 395/2020</i>	€ 300.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 155.716,89	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 155.716,89	

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

## 4. Conclusioni

**Richiamata** la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di San Pietro Apostolo;

**Ritenuta** soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

**Ritenuto** necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "riparazione locale del danno" della "Chiesa di San Giorgio" sita nel Comune di Urbisaglia (MC), per un importo complessivo di euro € 155.716,89 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20, come da Q.E riformulato.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

***Il Funzionario istruttore***

Arch. Alessia Di Benedetto

**Il Dirigente**

**SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

Maurizio PAULINI

Allegati:

ENTE	CODICE PARERE
SABAP	Prot_7476_7954_9333_12193_2022_ID5965_Urbisaglia_ChiesaSanGiorgio_art21_Apres
COMUNE di URBISAGLIA	ISTRUTTORIA PER PARERE DI CONFORMITA'
PARERE COMPLETEZZA SISMICA	Parere OP_5965 - CHIESA SAN GIORGIO

All. 45 Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

N .ELABORATO	NOME ELABORATO
	<b>RELAZIONI E ATTI</b>
1	Domanda Concessione Contributo Id 510.pdf.p7m
2	Chiarimento Destinazione uso.pdf.p7m
3	Chiesa San Giorgio-Urbisaglia-RELAZIONE GEOLOGICA.pdf.p7m
4	A1_INTEGRAZIONE_RELAZIONE TECNICO GENERALE E DEGLI INTERVENTI.pdf.p7m
5	A2_RELAZIONE STORICO ARTISTICA.pdf.p7m
6	B12_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DANNI_REV02.pdf.p7m
7	C17_PERIZIA ASSEVERATA.pdf.p7m
8	D4_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE.pdf.p7m

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

9	D5_DOCUMENTO DI IDENTITA_ DEI PROFESSIONISTI INCARICATI.pdf.p7m
10	D6_DICHI. PROFESS. NON SUPERAMENTO SOGLIA INCARICHI.pdf.p7m
11	D6_DICHIARAZIONE DEI PROFESS.NON SUPER-DEANGELIS.pdf.p7m
12	D6_DICHIARAZIONE DEI PROFESS.NON SUPER-PIANCATELLI.pdf.p7m
13	D6_DICHIARAZIONE DEI PROFESS.NON SUPER-PIATTI.pdf.p7m
14	D6_DICHIARAZIONE DEI PROFESSIONISTI NON SUPERAMENTO DELLA SOGLIA INCARICHI-signed.pdf.p7m
15	D9_SCHEDA DEL DANNO MIC.pdf.p7m
16	510_Contratto GEOIN.p7m
17	510_contratto professionisti.p7m
	<b>ELABORATI GRAFICI</b>
18	B1-B2-B7_RIL01_SDF_R03.pdf.p7m
19	B3_RIL02_SDF_R03.pdf.p7m
20	B4_RIL03_SDF_R03.pdf.p7m
21	B5_RIL05_SDF_R03.pdf.p7m
22	B10_058.22_STR-MUR_Diocesi di Macerata_Chiesa San Giorgio_Urbisaglia.pdf.p7m
23	B11_RIL04_SDF_R03.pdf.p7m
24	C1_AR01_ESECUTIVI_R03.pdf.p7m
25	C1_AR02_ESECUTIVI_R03.pdf.p7m
26	C1_AR03_ESECUTIVI_R03.pdf.p7m
27	C3_LINEA VITA.pdf.p7m
28	C3_ST01-02-03-04-05_ESECUTIVI_R04.pdf.p7m
	<b>ELABORATI TECNICO - ECONOMICO</b>
29	Contratto + Computo metrico + Dichiarazione CC dedicato (DIVE snc).pdf.p7m.p7m
30	C12_PSC.pdf.p7m
31	C13_CRONOPROGRAMMA LAVORI.pdf.p7m
32	C14_CONTRATTO D_APPALTO_R04.pdf.p7m
33	C15_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO_R02.pdf.p7m
34	C16_PIANO DI MANUTENZIONE.PDF.p7m
35	CM_EP_IM_IS_R07.pdf.p7m
36	ONORARIO_SAN GIORGIO_R02.pdf.p7m
37	QTE_R05.pdf.p7m
	<b>ELABORATI SISMICI STRUTTURALI</b>
38	Chiesa San Giorgio-Urbisaglia-RISPOSTA SISMICA LOCALE.pdf.p7m
39	Giustificazione Indagini geognostiche.pdf.p7m
40	C6_RELAZIONE SUI MATERIALI.pdf.p7m
41	C6_RELAZIONE SUL CALCOLO DEI TIRANTI.pdf.p7m
42	C18_DICH. CONF. PROG. PUNTO 4 ALLEGATO C.pdf.p7m
43	D11_DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA AI SENSI DELL_ART.93 DEL DPR 380.2001.pdf.p7m
44	D12_DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA AI SENSI DEL C 8.4.1 DEL NTC 2018 .pdf.p7m
45	DENUNCIA_LAVORI_ATTESTATO_2022.pdf.p7m

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*