



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A
FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'arch. Caterina Careccia
peo: caterina.careccia@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020
"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI
SANT'UBALDO" – COMUNE DI TREIA (MC).
Id. Decreto Ord. 395/2020: 508 – CUP D37H20004500001 - CIG 88436456B8
Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia
Delega.

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del
Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota di
convocazione CGRTS-0038018-P 25/07/2023 del 25/07/2023 con la quale il Commissario Straordinario del
Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 10 agosto 2023 alle ore 12:30

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Caterina Careccia, funzionario in servizio presso l'Ufficio del
Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la quale è legittimata ad esprimere
in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma: 07/08/2023 13:04:22



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA

SEDE COORDINATA DI ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4

Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Raffaele Moschella
SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'UBALDO" COMUNE DI TREIA (MC) - CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 10 agosto p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Raffaele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 3384101513).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)

GIOVANNI SALVIA
MiMS
04.08.2023
06:40:31
GMT+01:00



R M/m
R M/m



*Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

Al Direttore Dell'Ufficio Speciale
per la ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Oggetto: Art. 16, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6, comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di Rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi – tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “*è presieduta dal Commissario straordinario o da suo delegato*”, e che l'articolo 6, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il Rappresentante Unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente – si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di Rappresentante Unico della Regione Marche.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Silvia Moroni.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come Rappresentante Unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2 del precitato articolo 6 dell'O.C.S.R. n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Il Presidente

Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Resta inteso che il Direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tal caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di Rappresentante Unico della Regione.

Cordiali saluti

**Il Vice Commissario
Francesco Acquaroli**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTÀ DI TREIA

Il Sindaco

Treia, 28 luglio 2023

Oggetto: Delega di partecipazione – Convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016

O.C. 105/2020 “Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della chiesa di Sant’ Ubaldo” COMUNE DI TREIA (MC) - CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8

**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia
Id. Decreto 395/2020: 508**

Il sottoscritto Franco Capponi, in qualità di Sindaco del Comune di Treia,

VISTA l'impossibilità, per concomitanti impegni istituzionali, assunti in precedenza, di partecipare all'incontro in oggetto, in programma nel giorno di giovedì 10 agosto 2023 alle ore 12.30 tramite collegamento in videoconferenza;

RITENUTO opportuno individuare un tecnico che intervenga alla conferenza in oggetto;

DELEGA

la dipendente, architetto **Alessandra Memè** ad intervenire all'incontro in oggetto.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Franco Capponi

COMUNE DI TREIA - AOO c_1366 - Prot. in arrivo n. 0016291 DEL 02-08-2023



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott.ssa Deborah Giraldi

d.giraldi@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti

c.cocchetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del 10 agosto 2023: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 10 agosto 2023, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE DEL DANNO E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SS. ANNUNZIATA"**
COMUNE DI VENAROTTA (AP)
CUP I67H20003650001 – CIG 8843757326
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 447

- **O.C. 105/2020 "RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO"**
COMUNE DI FABRIANO (MC)
CUP D97H20003900001 – CIG 8843618072
Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano – Matelica
Id. Decreto 395/2020: 451

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RESTAURO, RIPARAZIONE DANNI E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO"**
COMUNE DI SMERILLO (FM)
CUP B37H20015550001 – CIG 8843613C4E
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 380

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'UBALDO"**
COMUNE DI TREIA (MC)
CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia
Id. Decreto 395/2020: 508

DELEGA

L'Arch. Claudia Coccetti, funzionaria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 10 agosto 2023 per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE DEL DANNO E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SS. ANNUNZIATA"**
COMUNE DI VENAROTTA (AP)
CUP I67H20003650001 – CIG 8843757326
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 447



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO”**
COMUNE DI FABRIANO (MC)
CUP D97H20003900001 – CIG 8843618072
Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano – Matelica
Id. Decreto 395/2020: 451

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RESTAURO, RIPARAZIONE DANNI E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO”**
COMUNE DI SMERILLO (FM)
CUP B37H20015550001 – CIG 8843613C4E
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 380

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT’UBALDO”**
COMUNE DI TREIA (MC)
CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia
Id. Decreto 395/2020: 508

L'arch. Claudia Coccetti, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE DEL DANNO E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SS. ANNUNZIATA”**
COMUNE DI VENAROTTA (AP)
CUP I67H20003650001 – CIG 8843757326
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 447

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO”**
COMUNE DI FABRIANO (MC)
CUP D97H20003900001 – CIG 8843618072
Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano – Matelica
Id. Decreto 395/2020: 451

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RESTAURO, RIPARAZIONE DANNI E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO”**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

COMUNE DI SMERILLO (FM)
CUP B37H20015550001 – CIG 8843613C4E
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 380

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT’UBALDO”**
COMUNE DI TREIA (MC)
CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia
Id. Decreto 395/2020: 508

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli
Guido
25.07.2023
16:22:25
GMT+01:00

*Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

Al Direttore Dell'Ufficio Speciale per la
ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Oggetto: Art. 16, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6, comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di Rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti – comunicazione integrazione.

In riferimento al precedente protocollo regionale n. 409684 del 06/04/2023, con il quale si individuava nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione ad interim, allo stato attuale l'ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Marche, alle Conferenze Permanenti di cui all'art. 16 D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6, comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017, si rende necessaria una integrazione dei nominativi ivi indicati a cui poter delegare la rappresentanza.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Maurizio Paulini;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni.

Cordiali saluti

**Il Vice Commissario
Francesco Acquaroli**



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

e p.c.

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

Alla arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta
elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs.
82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA
CHIESA DI SANT’UBALDO”. - Id Decreto 395/2020: 508 – CUP D37H20004500001–
CIG 88436456B8 Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Macerata – Tolentino – Recanati –
Cingoli - Treia. **Parere di competenza.**

In riferimento all’esecutivo dell’“*Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant’Ubaldo*” – Comune di Treia (MC) –, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0038018-P del 25.07.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2296 del 26.07.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 10 agosto 2023, ore 12,30;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;



(Pagina 1 di 4)

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile risulta essere tutelato ai sensi della parte II del Codice;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi della parte II del Codice e ubicata nel Comune di Treia, (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0038018-P del 25.07.2023,

<https://drive.google.com/file/d/1YiRUO9MrZHQNAX9tHW0pw2lCUSIV10XQ/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono sostanzialmente nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- le murature con interventi di sostituzione elementi ammalorati, disconnessi e lesionati, opera di scuci e cucì (soprattutto nella facciata e nei muri di tamponamento del transetto), ristilatura dei giunti dove necessario previa scarnitura; opera di cerchiatura delle murature



(Pagina 2 di 4)

portanti tramite cordolatura metallica;

- le arcate tramite rinforzo intradossale con fasce in fibra di acciaio galvanizzato, per il ripristino tra queste e le murature si interviene con l'installazione di catene per il contrasto delle spinte degli archi poste alle reni degli stessi;
- le volte in canne e gesso con rinforzo intradossale tramite inserimento di fibra di basalto e calce idraulica;
- i cornicioni in stucco e/o in gesso con interventi di rifacimento;
- la trave a "u" in cemento armato, tra presbiterio e abside, con fasciatura in fibra di carbonio;
- la torre campanaria con risarcitura delle strutture murarie, ristilatura giunti e sostituzione di eventuali elementi in laterizio; realizzazione di una intelaiatura metallica interna, sostituzione porta di accesso al campanile (stessa cosa anche per la cantoria);
- le tinteggiature delle pareti interne, previa ripresa dell'intonaco, delle soffittature delle pareti esterne intonacate;
- gli impianti con interventi manutentivi e di sostituzione;
- le opere di restauro delle pitture murali, nelle diverse fasi, previa verifica, controllo e documentazione fotografica sullo stato di conservazione; le porte di accesso al campanile e della cantoria;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 5819 del 29/05/2023, acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 2403 del 03/08/2023, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

all'esecutivo di "*Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant'Ubaldo*" – Comune di Treia (MC), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di rettifica convocazione prot. n. CGRTS-0038018-P del 25.07.2023,

<https://drive.google.com/file/d/1YiRUO9MrZHQNAX9tHW0pw2ICUSIV10XQ/view?usp=sharing>

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con prot. n. 5819 del 29/05/2023, allegata al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti,



(Pagina 3 di 4)

progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma: 07/08/2023 13:56:44



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

A. **Ufficio Speciale Ricostruzione Marche
Sisma 2016**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c.
**Ufficio del Soprintendente Speciale
Per le aree colpite dal sisma 2016**
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

**Diocesi di Macerata, Tolentino,
Recanati, Cingoli, Treia**
PEC: sisma@pec.diocesimacerata.it

Comune di Treia
protocollo@pec.comune.treia.mc.it

**Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale**
c/o Segretariato Regionale del MiC
per le Marche
PEC: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

<i>Proposta al foglio del</i>	<u>11/11/2022</u>		<u>107967</u>
	<u>04/08/2022</u>	n.	<u>75201</u>
	<u>04/06/2022</u>		<u>54576</u>
<i>Prot. Sabap del</i>	<u>11/11/2022</u>		<u>12747</u>
	<u>05/08/2022</u>		<u>9133</u>
	<u>08/06/2022</u>	n.	<u>6635</u>

Oggetto: **Treia (MC) – Chiesa di Sant’Ubaldo in Corso Garibaldi, Passo di Treia.**
Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...”, Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. - Comune di Treia - Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia - ID opera: 5962 - Denominazione dell'intervento: Sant’Ubaldo- Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/299 Catastralmente distinto al N.C.T. al Fg. n. 95, particella A.
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’art. 10 comma 1 e del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.. per effetto del provvedimento D.M. 19/10/1995.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Trasmissione parere.

Richiedente: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia.

Responsabile per la Tutela Archeologica: **Dott. Francesco Pizzimenti**

Responsabile per la Tutela Storico Artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Deborah Licastro**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 04/06/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 08/06/2022 con prot. n. 6635 ed alla successiva documentazione integrativa pervenuta in data 04/08/2022 ed acquisita agli atti in data 05/08/2022 prot. 9133, in data 11/11/2022 prot. 12747;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1, in forza del provvedimento D.M. 19/10/1995;

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono in: "La finalità dell'intervento è quello di riparare i danni post sisma 2016 e salvaguardare la natura storica del bene perseguendo le esigenze di conservazione, preservando allo stesso tempo il manufatto dai danni sismici e garantire i necessari requisiti di sicurezza in relazione alla fruizione ed alla funzione svolta. Infatti, a livello statico, sono state riscontrate diverse carenze e vulnerabilità, come l'assenza di collegamenti efficaci tra le arcate e i muri perimetrali, più in particolare si evince che l'unico collegamento tra il colonnato interno e i muri esterni consiste nel collegamento tra gli archi ed i muri di tamponamento, inoltre la tessitura muraria della parte più antica è a tratti caotica e solo i paramenti esterni dei muri dei corpi laterali della chiesa sono in mattoni pieni. Si attueranno quindi quegli interventi atti alla conservazione del manufatto, e non allo stravolgimento dello stesso, con tecnologie che ne impediscano la mistificazione, attraverso anche al riutilizzo di quegli elementi, considerati in buono stato o che tramite un lavoro di pulitura e rinforzo potranno continuare ad assolvere al loro compito....gli interventi principali, al fine di riparare i danni causati dal sisma, eliminare le vulnerabilità presenti e rendere sicura la fruizione dell'immobile sono i seguenti:

- Per ristabilire la continuità della maglia muraria ove questa si dovesse presentare compromessa sono previsti interventi di ripristino della muratura che consiste nella sostituzione degli elementi ammalorati, lesionati e disconnessi e interventi di scuci e cucì, soprattutto nella facciata e nei muri di tamponamento del transetto.
- Verrà inserita una cordolatura metallica tramite piatti metallici pieni nelle coperture superiori, e piatti metallici a traliccio nelle coperture più basse, in modo tale da ricreare una cerchiatura delle murature portanti in sommità.
- Per ripristinare la funzione legante della malta, ove dovesse servire, si interverrà con una ristilatura dei giunti di malta, previa scarnitura profonda degli stessi. In questo modo si ripristina la funzione legante della malta, seppure limitatamente alla porzione più superficiale.
- Consolidamento delle arcate attraverso il rinforzo intradossale degli stessi con fasce in fibra di acciaio galvanizzato;
- Si prevede anche il rinforzo della trave ad "U" in cemento armato, situata tra il presbiterio e l'abside, tramite una fasciatura della stessa con fibra di carbonio.
- Per incrementare la resistenza delle volte in canne e gesso, si prevede un rinforzo intradossale attraverso l'inserimento di fibra di basalto e calce idraulica.
- Per quanto riguarda la mancanza di collegamenti efficaci tra arcate e muratura portante perimetrale, si prevede l'installazione di catene per il contrasto delle spinte degli archi poste alle reni degli stessi, soprattutto nel corpo più antico del fabbricato.
- Al piano primo, nell'archivio corrente, verrà alzata la quota di calpestio per portarla alla stessa quota del resto dell'edificio. Inoltre, a sud-est dell'archivio corrente, verranno realizzati un bagno ed un antibagno ad uso degli uffici comunali.
- Il campanile sarà interessato da una cerchiatura interna del terzo e quarto livello, dove insistono delle aperture arcuate, ovvero nella parte più recente del campanile, attraverso l'inserimento di angolari metallici agli incroci murari e dei pianerottoli, ancorati con barre metalliche inghisate con iniezioni a base di calce idraulica.
- Rifacimento dei cornicioni in Stucco e/o gesso danneggiati.
- Sostituzione della porta di accesso alla Cantoria e la porta di accesso al campanile.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- Ripresa di intonaco.
- Tinteggiatura delle pareti interne, delle soffittature e delle pareti esterne intonacate.
- Gli impianti elettrico e termico saranno oggetto di manutenzione ordinaria e conseguente sostituzione degli elementi ammalorati e non più funzionanti.
- Verifica, controllo e documentazione fotografica dello stato di conservazione.
- Preliminare pulitura delle superfici su tutta la decorazione, sia la parte dipinta, decorata che quella in stucco.
- Consolidamento degli intonaci e degli interstrati tra intonaco e intonachino. L'operazione sarà effettuata mediante iniezioni "a punti" con resina termoplastica e, ove necessario, con l'aggiunta di carica inerte.
- Pulitura definitiva delle superfici decorate; se necessario per eliminare le macchie e gli aloni si potrà effettuare un lavaggio della superficie con acqua distillata e bicarbonato d'ammonio in soluzione satura.
- Stuccatura delle fessurazioni, dei fori e delle abrasioni.
- Eventuale ricostruzione delle parti di intonaco cadute con materiali simili, per composizione e granulometria, all'esistente.
- Ritocco cromatico delle interferenze visive effettuate con terre naturali e medium di caseina.
- Ricostruzione delle porzioni, cadute, delle cornici in stucco e accompagnamento cromatico a velatura dopo il loro riposizionamento da eseguirsi con perni e collante.

Preso atto di quanto indicato nel documento denominato "A1_Relazione tecnica architettonica";

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22 comma 1 del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- Restano esclusi dalla presente autorizzazione gli interventi di rialzo della "quota di calpestio dell'archivio corrente" e di realizzazione di "bagno ed antibagno" in quanto non risultano illustrati tramite idonei elaborati grafici. Questo Ufficio si riserva di esprimere eventuali valutazioni a seguito di successiva trasmissione di relativa documentazione di progetto.
- Preliminarmente a qualsivoglia intervento che comporti la rimozione di porzioni di superfici intonacate (applicazione di reti o fibre, perforazioni, cuci-scuci, ecc.), dovranno essere effettuati saggi, da parte di restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente artt 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004), al fine di verificare la presenza di finiture storiche e/o apparati decorativi. A conclusione dei saggi si dovrà inviare prima dell'inizio dei lavori a questo Ufficio una relazione contenente le risultanze al fine di consentire le valutazioni di competenza.
- Il previsto intervento di rinforzo delle volte in canne e gesso sia eseguito all'estradosso; sia inoltre previsto l'utilizzo di materiali compatibili previa trasmissione preliminare a questo Ufficio della relativa documentazione esecutiva al fine di consentire le valutazioni di competenza.
- In merito alla prevista installazione di catene per il contrasto delle spinte degli archi alle reni degli stessi, siano previsti capochiave di tipologia a paletto di dimensioni e proporzioni tradizionali, mitigati da opportune finiture opache in armonia con la cromia degli intonaci o della finitura faccia-vista dei relativi paramenti murari nel caso di posizionamento all'esterno; per la posa di capochiave all'interno della chiesa si dovranno evitare interferenze con elementi architettonici ed apparati decorativi. La documentazione esecutiva relativa all'esatto posizionamento e alle finiture dovrà essere trasmessa preliminarmente a questo Ufficio al fine di consentire le valutazioni di competenza.
- I previsti interventi di scuci-cuci dovranno essere puntuali e, in particolare nei prospetti a faccia vista, si dovrà prevedere l'impiego di materiali con caratteristiche formali, meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità con la struttura muraria storica.
- Per tutti gli interventi relativi alle murature si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura dei giunti sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi utilizzando preferibilmente malte confezionate in cantiere piuttosto che premiscelati.
- Per la prevista cerchiatura interna del campanile con profili in acciaio, siano previste idonee finiture opache in armonia con le cromie dei paramenti murari (es. corten).



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
 Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
 PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- Tutti gli interventi di finitura andranno concordati con il funzionario di zona incaricato, previa predisposizione di opportune campionature.

Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

Per quanto attiene alla Tutela Storico-Artistica, in merito agli interventi di restauro che interessano le pitture murali della cupola e gli elementi in stucco delle cornici e dei cornicioni, esaminato il progetto pervenuto sui beni in oggetto e ritenuto che le caratteristiche delle operazioni sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel sopra citato Codice, questa Soprintendenza autorizza l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi:

- Dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all'esposizione;
- Si prescrive la protezione di tutti gli altari e della fonte battesimale non sottoposti a interventi di restauro, mediante frapposizione diretta di tessuto non tessuto, uno strato di protezione di gommapiuma interposto tra le superfici e la cassa di legno che si costruirà intorno, cassa coperta a sua volta da un telo di plastica o pvc di spessore medio-grande (minimo 5 mm); nonché la protezione delle vetrate.
- Per quanto attiene all'intervento delle porte di accesso del campanile e della cantoria inserita negli interventi di restauro, tale operazione andrà concordata tra i restauratori, la D.L. e il funzionario della scrivente Soprintendenza, previa trasmissione di documentazione illustrativa di confronto tra lo stato attuale e di progetto per salvaguardare elementi storici o storicizzati.

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. Per consentire l'esercizio dei poteri di alta sorveglianza, il restauratore dovrà formalmente comunicare a questa Soprintendenza l'inizio dei lavori con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche, ...) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini del rilascio dell'"attestato di regolare esecuzione".

Si ricorda, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP delle Marche, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

DL_PM_jz_as- 26/05/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



CITTÀ DI TREIA

IV Settore Urbanistica – Territorio – SUE

Posta elettronica certificata

Rif. Prot. n. 11195 del 06/06/2022

Pratica Edilizia n. SUE/24/2022

Posizione n. 792/3

Fascicolo DOMUS n. 490.20.40/2020/OPSUAM/299

Spett.le **Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche**

Via B. Gigli, 4 - Loc. Caccamo

62020 Serrapetrona (MC)

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

Spett.le **Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Spett.le **S.E.R. Mons. Nazzareno Marconi**

Piazza S.V.M. Strambi, 2

62100 Macerata (MC)

presso domicilio eletto del procuratore speciale nominato

Spett.le **Arch. Schiavoni Michele**

C.da Vallonica, 11

62010 Treia (Mc)

PEC: michele.schiavoni@archiworldpec.it

OGGETTO: SCIA per "Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant'Ubaldo" (D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 - Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale..." - Ordinanza n. 105/2020 e s.m.i. "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto").

Parere istruttorio edilizio di competenza comunale

A SEGUITO della Comunicazione di acquisizione del progetto sulla piattaforma Sismapp assunta al protocollo n.11195 del 06/06/2023, depositata presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione da

- S.E.R. Mons. Marconi Nazzareno, nato a Città di Castello il 12/02/1958, residente in Piazza S.V.M. Strambi n. 2 - Macerata, codice fiscale MRCNZR58B12C745A;

per SCIA "Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant'Ubaldo"(D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 - Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale..."- Ordinanza n. 105/2020 e s.m.i. "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"), da eseguire sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 95 mappale A, ubicato in C.so G. Garibaldi;

VISTA la nota inviata dall'USR in data 06/06/2022, assunta al protocollo al n. 11195;

VISTI gli strumenti urbanistici e le normative vigenti;

ESAMINATO il fascicolo dell'edificio presente nell'archivio del settore Urbanistica e Territorio del Comune di Treia in particolare i seguenti titoli abilitativi:



CITTÀ DI TREIA

IV Settore Urbanistica – Territorio – SUE

Autorizzazione per eseguire attività edilizia n. 2002/87 del 30/09/2002 per “Restauro, consolidamento statico e miglioramento antisismico – Legge 61/98”;

VISTI i vincoli cui l'immobile è soggetto;

CONFRONTATI gli elaborati grafici uniti alla SCIA di cui in premessa con i progetti costituenti i titoli abilitativi anzidetti;

VISTA l'integrazione prodotta assunta al Prot. n. 13875 del 30/06/2023;

PRESO ATTO che gli interventi richiesti rientrano nella qualificazione giuridica di opere di “restauro e risanamento conservativo” ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. “c” del DPR 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.ii.;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in merito all'intervento di riparazione del danno con rafforzamento locale proposto, a condizione che:

- siano integralmente rispettate le Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, quelle dell'eventuale specifico piano attuativo, quelle del Regolamento Edilizio Comunale nonché tutte le norme di specifico interesse dell'intervento;
- siano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi in ogni fase.

L'attività istruttoria ha consentito di accertare, attraverso il controllo e la verifica dei presupposti di legge nonché delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, dichiarazioni di conformità ed elaborati grafico progettuali allegati, la completezza della documentazione presentata in relazione al tipo di intervento e che quindi lo stesso è correttamente assoggettato a SCIA conformemente la disciplina urbanistico-edilizia di riferimento.

Treia li data protocollo

Arch. Alessandra Memè (Istruttore Tecnico Responsabile del Procedimento)

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio
Arch. Michela Francioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Esso soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 del C.C.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'UBALDO"

COMUNE DI TREIA (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 508

CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8

Relazione di verifica documentale al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 508/2020		
Indirizzo immobile:	Corso Garibaldi n.172		
Dati catastali:	foglio: 95	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43°16'57.3''N	Long. 13°19'35.6''E	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Giacomo Alimenti		

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0037872	25/07/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

II – VERIFICA DOCUMENTALE

Come previsto dall’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l’art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell’art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).

PARERI

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 25/07/2023 prot. CGRTS-0037872 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 ID ord. 508 - **COMUNE DI TREIA (MC) - ID SISMAPP 5962 - Chiesa di Sant’Ubaldo** – Interventi di riparazione danni e rafforzamento locale -

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/299", in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5962>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere ID 3301522 del 20/07/2023) *l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale "si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, ..., previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti"*, in allegato;
- **SABAP Ascoli Piceno-Fermo-Macerata:** (Prot. USR n. 73634 del 05/07/2023) *"...autorizza, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di condizioni/prescrizioni..."*, in allegato;
- **Comune di Treia (FM):** non risulta presente il parere di conformità urbanistico – edilizia.

L'USR Marche ha espresso **parere favorevole con prescrizioni, in allegato.**

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche, in allegato, si rileva che le voci del computo metrico estimativo sono state aggiornate al "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" approvato con O.C. 126/2022 ed al Prezzario Regionale Marche 2022. A seguito di tale aggiornamento il totale dell'intervento ammesso a contributo risulta essere pari ad **euro 450.000,00** (quattrocentocinquantamila/00) di cui euro 340.863,21 per lavori ed euro 109.136,79 per somme a disposizione, rientrante nell'importo programmato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QUADRO TECNICO ECONOMICO (prot. CGTRS-0037872 del 25/07/2023)			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 291.490,70	€ 291.490,70
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 49.372,51	€ 49.372,51
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 340.863,21	€ 340.863,21
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti (IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 3.507,24	€ 6.091,25 (*)
B2	Spese tecniche (Progettazione e D.L. architettonica, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 28.232,26	€ 28.232,26
B3	Spese tecniche (Progettazione e D.L. strutturale, oneri previdenziali inclusi)	€ 15.644,43	€ 15.644,43
B4	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 3.316,36	€ 3.316,36
B5	Spese tecniche (progettazione impiantistica, oneri previdenziali inclusi)	€ 3.640,00	€ 3.640,00
B6	Spese per indagini (IVA inclusa)	€ 6.072,53	€ 6.072,53
B7	Collaudo statico (oneri previdenziali inclusi)	€ 2.118,04	€ 0,00 (**)
B8	Iva su Collaudo statico	€ 465,97	€ 0,00 (**)
B9	Iva su spese Tecniche (22% B2 e B4)	€ 6.940,70	€ 6.940,70
B10	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	€ 5.112,95	€ 5.112,95
B11	IVA su A (10%)	€ 34.086,32	€ 34.086,32
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B11)	€ 109.136,79	€ 109.136,79
C=A+B	TOTALE	€ 450.000,00	€ 450.000,00

(*) l'importo è stato integrato con il corrispettivo previsto per il collaudo, prestazione non ammissibile a contributo.

(**) le spese per le prestazioni del collaudatore non sono ammissibili a contributo in quanto la tipologia di progetto non prevede il collaudo.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0037872 del 25/07/2023)
€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00

Roma, 08/08/2023

Il Funzionario istruttore
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Firmato digitalmente da
Ing. Ilaria Pascucci

Ilaria Pascucci
Data e ora della firma: 09/08/2023
09:08:37

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI (prot. CGTRS-0037872 del 25/07/2023)

In riferimento al progetto esecutivo inerente l'“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'UBALDO” COMUNE DI TREIA (MC) CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8 - ID. DECRETO 395/2020: 508 Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con **parere istruttorio tecnico amministrativo contabile** presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 037872 del 25/07/2023, **al quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 **e ammissibilità al contributo;**

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.

Roma, 08/08/2023

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



ANDREA
CROCIONI
10.08.2023
09:53:13
GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 1

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT’UBALDO” COMUNE DI TREIA (MC)

CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia

Id. Decreto 395/2020: 508

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	TREIA_5962S_UBALDO_PROPOSTA_A	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
2	OP_5962_SANT'UBALDO_verifica completezza documentale	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
3	A0 - Relazione Generale_rev01	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
4	A1 - Relazione Architettonica_rev01	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
5	C1a_Tavola Interventi-Piante+legenda_rev01	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
6	C2a_Tavola Interventi-Prospetti+legenda_rev01	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
7	C8_Computo e QTE_rev02	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
8	C9_Elenco Prezzi_rev02	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
9	C10_Incidenza Manodopera e Incidenza Sicurezza_rev02	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
10	C11a_Piano di Sicurezza e Coordinamento_rev02	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
11	C14_Capitolato Speciale di Appalto_rev01	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
12	C19_LINEA VITA-MODULISTICA REGIONALE MARCHE	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
13	C20_LINEA VITA	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
14	MS-1_PIANTA MESSA IN SICUREZZA_c	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
15	MS-1a_PIANTA MESSA IN SICUREZZA_c	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
16	MS-2_PROSPETTI MESSA IN SICUREZZA_c	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
17	MS-3_SEZIONI MESSA IN SICUREZZA_c	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
18	MS-4_STRUTTURA IN ACCIAIO MESSA IN SICUREZZA_c	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
19	MS-5_FONDAZIONE MESSA IN SICUREZZA_c	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
20	02 - SCIA _ Sant_Ubaldo	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
21	03 - Diritti di Segreteria - SCIA_Chiesa di SantUbaldo	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
22	Prot_6635_9133_12747_2022_ID5962_Treia_Chiesa di Sant'Ubaldo_art21_Apres.	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
23	A4_Relazione delle strutture e dei materiali_rev01	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
24	A7_Relazione Geologica Sant_Ubaldo	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
25	A8_Relazione RSL Sant_Ubaldo	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
26	A9_Asseverazione art93 c4 DPR380	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
27	A10_DICHIARAZIONE PUNTO 8-4-1 NTC2018	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
28	B1a_Elaborati della Messa in Sicurezza_Sant_Ubaldo	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
29	C2b_Tavola Interventi-Sezioni_rev01	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
30	C2c_Tavola Interventi-Prospetti e Sezioni_rev01	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
31	C2d_Tavola Interventi-Prospetti_rev01	CGRTS-0037872 A-25/07/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

32	C3a Progetto strutturale Piante	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
33	C4 Elaborati di calcolo delle strutture	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
34	C18_Impianto Elettrico_Sant_Ubaldo	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
35	B1_Inquadramento Urbanistico_Territoriale_Catastale_Livello1	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
36	D2_Contratto Professionisti	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
37	D3_Dichiarazione iscrizione all_ESP	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
38	D4_Documenti di identit_ dei professionisti incaricati	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
39	D5_Dichiarazione dei professionisti	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
40	D6_Calcolo della Parcella Professionale	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
41	D7 - Ordinanza di Inagibilit_	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
42	C16_Perizia nesso causalit_ Sant_Ubaldo	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
43	C17_Dichiarazione di conformit_ del progetto	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
44	C11b_Piano di Contenimento AntiCovid-19	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
45	C12_Fascicolo dell_Opera	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
46	C13_Cronoprogramma	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
47	C15 Piano di manutenzione delle strutture	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
48	B2a_STATO ATTUALE – PIANTE	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
49	B2b_STATO ATTUALE – PIANTE SOFFITTO E PIANTE COPERTURA	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
50	B2c_STATO ATTUALE – SEZIONI	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
51	B2d_STATO ATTUALE – SEZIONI	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
52	B2e_STATO ATTUALE – PROSPETTI	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
53	B2f_STATO ATTUALE – PROSPETTI	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
54	B3a_RILIEVO MATERICO – PIANTE	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
55	B3b_RILIEVO MATERICO – SEZIONI	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
56	B3c_RILIEVO MATERICO – PROSPETTI	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
57	B3d_RILIEVO MATERICO – PROSPETTI	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
58	B4_Indagini Geognostiche	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
59	B5a_QUADRO FESSURATIVO – PIANTE	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
60	B5b_QUADRO FESSURATIVO – PIANTE	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
61	B5c_QUADRO FESSURATIVO – SEZIONI	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
62	B5d_QUADRO FESSURATIVO – SEZIONI	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
63	B5e_QUADRO FESSURATIVO – PROSPETTI	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
64	B5f_QUADRO FESSURATIVO – PROSPETTI	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
65	A3_Relazione tecnica di restauro	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
66	A5 Relazione geotecnica e sulle fondazioni	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
67	A6_Documentazione Fotografica	CGRTS-0037872 A-25/07/2023
68	Domanda Concessione Contributo Id 508	CGRTS-0037872 A-25/07/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

A. **Ufficio Speciale Ricostruzione Marche
Sisma 2016**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c.
**Ufficio del Soprintendente Speciale
Per le aree colpite dal sisma 2016**
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

**Diocesi di Macerata, Tolentino,
Recanati, Cingoli, Treia**
PEC: sisma@pec.diocesimacerata.it

Comune di Treia
protocollo@pec.comune.treia.mc.it

**Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale**
c/o Segretariato Regionale del MiC
per le Marche
PEC: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

<i>Proposta al foglio del</i>	<u>11/11/2022</u>		<u>107967</u>
	<u>04/08/2022</u>	n.	<u>75201</u>
	<u>04/06/2022</u>		<u>54576</u>
<i>Prot. Sabap del</i>	<u>11/11/2022</u>		<u>12747</u>
	<u>05/08/2022</u>		<u>9133</u>
	<u>08/06/2022</u>	n.	<u>6635</u>

Oggetto:

Treia (MC) – Chiesa di Sant’Ubaldo in Corso Garibaldi, Passo di Treia.

Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...”, Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. -

Comune di Treia - Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia - ID opera: 5962 - Denominazione dell'intervento: Sant’Ubaldo- Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/299
Catastralmente distinto al N.C.T. al Fg. n. 95, particella A.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’art. 10 comma 1 e del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.. per effetto del provvedimento D.M. 19/10/1995.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Trasmissione parere.

Richiedente: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia.

Responsabile per la Tutela Archeologica: **Dott. Francesco Pizzimenti**

Responsabile per la Tutela Storico Artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Deborah Licastro**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 04/06/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 08/06/2022 con prot. n. 6635 ed alla successiva documentazione integrativa pervenuta in data 04/08/2022 ed acquisita agli atti in data 05/08/2022 prot. 9133, in data 11/11/2022 prot. 12747;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1, in forza del provvedimento D.M. 19/10/1995;

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono in: "La finalità dell'intervento è quello di riparare i danni post sisma 2016 e salvaguardare la natura storica del bene perseguendo le esigenze di conservazione, preservando allo stesso tempo il manufatto dai danni sismici e garantire i necessari requisiti di sicurezza in relazione alla fruizione ed alla funzione svolta. Infatti, a livello statico, sono state riscontrate diverse carenze e vulnerabilità, come l'assenza di collegamenti efficaci tra le arcate e i muri perimetrali, più in particolare si evince che l'unico collegamento tra il colonnato interno e i muri esterni consiste nel collegamento tra gli archi ed i muri di tamponamento, inoltre la tessitura muraria della parte più antica è a tratti caotica e solo i paramenti esterni dei muri dei corpi laterali della chiesa sono in mattoni pieni. Si attueranno quindi quegli interventi atti alla conservazione del manufatto, e non allo stravolgimento dello stesso, con tecnologie che ne impediscano la mistificazione, attraverso anche al riutilizzo di quegli elementi, considerati in buono stato o che tramite un lavoro di pulitura e rinforzo potranno continuare ad assolvere al loro compito....gli interventi principali, al fine di riparare i danni causati dal sisma, eliminare le vulnerabilità presenti e rendere sicura la fruizione dell'immobile sono i seguenti:

- Per ristabilire la continuità della maglia muraria ove questa si dovesse presentare compromessa sono previsti interventi di ripristino della muratura che consiste nella sostituzione degli elementi ammalorati, lesionati e disconnessi e interventi di scuci e cuci, soprattutto nella facciata e nei muri di tamponamento del transetto.
- Verrà inserita una cordolatura metallica tramite piatti metallici pieni nelle coperture superiori, e piatti metallici a traliccio nelle coperture più basse, in modo tale da ricreare una cerchiatura delle murature portanti in sommità.
- Per ripristinare la funzione legante della malta, ove dovesse servire, si interverrà con una ristilatura dei giunti di malta, previa scarnitura profonda degli stessi. In questo modo si ripristina la funzione legante della malta, seppure limitatamente alla porzione più superficiale.
- Consolidamento delle arcate attraverso il rinforzo intradossale degli stessi con fasce in fibra di acciaio galvanizzato;
- Si prevede anche il rinforzo della trave ad "U" in cemento armato, situata tra il presbiterio e l'abside, tramite una fasciatura della stessa con fibra di carbonio.
- Per incrementare la resistenza delle volte in canne e gesso, si prevede un rinforzo intradossale attraverso l'inserimento di fibra di basalto e calce idraulica.
- Per quanto riguarda la mancanza di collegamenti efficaci tra arcate e muratura portante perimetrale, si prevede l'installazione di catene per il contrasto delle spinte degli archi poste alle reni degli stessi, soprattutto nel corpo più antico del fabbricato.
- Al piano primo, nell'archivio corrente, verrà alzata la quota di calpestio per portarla alla stessa quota del resto dell'edificio. Inoltre, a sud-est dell'archivio corrente, verranno realizzati un bagno ed un antibagno ad uso degli uffici comunali.
- Il campanile sarà interessato da una cerchiatura interna del terzo e quarto livello, dove insistono delle aperture arcuate, ovvero nella parte più recente del campanile, attraverso l'inserimento di angolari metallici agli incroci murari e dei pianerottoli, ancorati con barre metalliche inghisate con iniezioni a base di calce idraulica.
- Rifacimento dei cornicioni in Stucco e/o gesso danneggiati.
- Sostituzione della porta di accesso alla Cantoria e la porta di accesso al campanile.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- Ripresa di intonaco.
- Tinteggiatura delle pareti interne, delle soffittature e delle pareti esterne intonacate.
- Gli impianti elettrico e termico saranno oggetto di manutenzione ordinaria e conseguente sostituzione degli elementi ammalorati e non più funzionanti.
- Verifica, controllo e documentazione fotografica dello stato di conservazione.
- Preliminare pulitura delle superfici su tutta la decorazione, sia la parte dipinta, decorata che quella in stucco.
- Consolidamento degli intonaci e degli interstrati tra intonaco e intonachino. L'operazione sarà effettuata mediante iniezioni "a punti" con resina termoplastica e, ove necessario, con l'aggiunta di carica inerte.
- Pulitura definitiva delle superfici decorate; se necessario per eliminare le macchie e gli aloni si potrà effettuare un lavaggio della superficie con acqua distillata e bicarbonato d'ammonio in soluzione satura.
- Stuccatura delle fessurazioni, dei fori e delle abrasioni.
- Eventuale ricostruzione delle parti di intonaco cadute con materiali simili, per composizione e granulometria, all'esistente.
- Ritocco cromatico delle interferenze visive effettuate con terre naturali e medium di caseina.
- Ricostruzione delle porzioni, cadute, delle cornici in stucco e accompagnamento cromatico a velatura dopo il loro riposizionamento da eseguirsi con perni e collante.

Preso atto di quanto indicato nel documento denominato "A1_Relazione tecnica architettonica";

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22 comma 1 del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- Restano esclusi dalla presente autorizzazione gli interventi di rialzo della "quota di calpestio dell'archivio corrente" e di realizzazione di "bagno ed antibagno" in quanto non risultano illustrati tramite idonei elaborati grafici. Questo Ufficio si riserva di esprimere eventuali valutazioni a seguito di successiva trasmissione di relativa documentazione di progetto.
- Preliminarmente a qualsivoglia intervento che comporti la rimozione di porzioni di superfici intonacate (applicazione di reti o fibre, perforazioni, cuci-scuci, ecc.), dovranno essere effettuati saggi, da parte di restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente artt 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004), al fine di verificare la presenza di finiture storiche e/o apparati decorativi. A conclusione dei saggi si dovrà inviare prima dell'inizio dei lavori a questo Ufficio una relazione contenente le risultanze al fine di consentire le valutazioni di competenza.
- Il previsto intervento di rinforzo delle volte in canne e gesso sia eseguito all'estradosso; sia inoltre previsto l'utilizzo di materiali compatibili previa trasmissione preliminare a questo Ufficio della relativa documentazione esecutiva al fine di consentire le valutazioni di competenza.
- In merito alla prevista installazione di catene per il contrasto delle spinte degli archi alle reni degli stessi, siano previsti capochiave di tipologia a paletto di dimensioni e proporzioni tradizionali, mitigati da opportune finiture opache in armonia con la cromia degli intonaci o della finitura faccia-vista dei relativi paramenti murari nel caso di posizionamento all'esterno; per la posa di capochiave all'interno della chiesa si dovranno evitare interferenze con elementi architettonici ed apparati decorativi. La documentazione esecutiva relativa all'esatto posizionamento e alle finiture dovrà essere trasmessa preliminarmente a questo Ufficio al fine di consentire le valutazioni di competenza.
- I previsti interventi di scuci-cuci dovranno essere puntuali e, in particolare nei prospetti a faccia vista, si dovrà prevedere l'impiego di materiali con caratteristiche formali, meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità con la struttura muraria storica.
- Per tutti gli interventi relativi alle murature si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura dei giunti sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi utilizzando preferibilmente malte confezionate in cantiere piuttosto che premiscelati.
- Per la prevista cerchiatura interna del campanile con profili in acciaio, siano previste idonee finiture opache in armonia con le cromie dei paramenti murari (es. corten).



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
 Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
 PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- Tutti gli interventi di finitura andranno concordati con il funzionario di zona incaricato, previa predisposizione di opportune campionature.

Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

Per quanto attiene alla Tutela Storico-Artistica, in merito agli interventi di restauro che interessano le pitture murali della cupola e gli elementi in stucco delle cornici e dei cornicioni, esaminato il progetto pervenuto sui beni in oggetto e ritenuto che le caratteristiche delle operazioni sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel sopra citato Codice, questa Soprintendenza autorizza l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi:

- Dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all'esposizione;
- Si prescrive la protezione di tutti gli altari e della fonte battesimale non sottoposti a interventi di restauro, mediante frapposizione diretta di tessuto non tessuto, uno strato di protezione di gommapiuma interposto tra le superfici e la cassa di legno che si costruirà intorno, cassa coperta a sua volta da un telo di plastica o pvc di spessore medio-grande (minimo 5 mm); nonché la protezione delle vetrate.
- Per quanto attiene all'intervento delle porte di accesso del campanile e della cantoria inserita negli interventi di restauro, tale operazione andrà concordata tra i restauratori, la D.L. e il funzionario della scrivente Soprintendenza, previa trasmissione di documentazione illustrativa di confronto tra lo stato attuale e di progetto per salvaguardare elementi storici o storicizzati.

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. Per consentire l'esercizio dei poteri di alta sorveglianza, il restauratore dovrà formalmente comunicare a questa Soprintendenza l'inizio dei lavori con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche, ...) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini del rilascio dell'"attestato di regolare esecuzione".

Si ricorda, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP delle Marche, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

DL_PM_jz_as- 26/05/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020

Comune di Treia - ID: 5962 - Intervento di "Riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant'Ubaldo"

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/299

Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 54577 del 04/06/2022, prot. n. 54581 del 04/06/2022, prot. n. 54583 del 04/06/2022, prot. n. 107966 del 11/11/2022			
Committente	Mons. Nazzareno Marconi - Diocesi di Macerata			
Lavori di	Riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant'Ubaldo			
Indirizzo	Corso Giuseppe Garibaldi, Comune di Treia			
Dati Catastali	Foglio 95	Mappale A	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020			
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/>	Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Daniele Menghi	Direttore dei lavori in opera	Ing. Daniele Menghi	
Progettista strutture prefabbricate	-	Direttore dei lavori str. pref.	-	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate	-	Collaudatore statico	-	
Appaltatore dei lavori in opera	da nominare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020.

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'**Arch. Giacomo Alimenti**, in qualità di Responsabile Tecnico della Procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'**Ing. Daniele Menghi** incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore Arch. Maria Previti;

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Michele Schiavoni

Progettista strutturale: Ing. Daniele Menghi

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Daniele Menghi

Progettista delle strutture prefabbricate: -

Direttore dei lavori strutture prefabbricate: -

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Collaudatore statico: -

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*";

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.

2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Serrapetrona (MC), 20/07/2023

Ing. Carlo Mundo

(Titolare di P.O.: Attività di Genio Civile
per le aree di Macerata e Ancona)



PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020 ID ord. 508
COMUNE DI TREIA (MC)
ID SISMAPP 5962- **Chiesa di Sant'Ubaldo**
Interventi di riparazione danni e rafforzamento locale
PROPOSTA DI APPROVAZIONE
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/299

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 508		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di Sant'Ubaldo		
<i>Indirizzo</i>	Corso Garibaldi 172		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 95	Part. A	Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	43° 16'57.3"N 13° 19'35.6"E		
<i>Tipo di intervento</i>	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	D37H20004500001		
<i>CIG</i>	88436456B8		
SOGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	arch. Giacomo Alimenti		
<i>Progettista/i</i>	arch. Michele Schiavoni ing. Daniele Menghi ing. Massimiliano Marcolini		
<i>Direttore dei lavori</i>	arch. Michele Schiavoni		
<i>Relazione geologica</i>	Geol. Giammaria Vecchioni		
<i>Collaudatore</i>	ing. Stefano Foglia		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15- bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12	
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9	
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4
<i>OCSR n. 126 del 28.04.2022</i>		
<i>CSR n. 132 del 30.12. 2022</i>		

ATTI VARI

<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n.32 del 30/08/2016	Comune di Treia (MC)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. 4 del 01/02/2017 - validata il 08/02/2017	Esito: Inagibile

PROTOCOLLI

<i>Prot. (A/P)</i>	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
<i>54575, 54577, 54579, 54581, 54583, 54585, 54587, 54589 del 04/06/2022</i>	PROGETTO	DIOCESI DI MACERATA – TOLENTINO – RECANATI – CINGOLI - TREIA
<i>107966 del 11/11/2022</i>	INTEGRAZIONI	
<i>70414 del 27/06/2023</i>	INTEGRAZIONI	
<i>70416 del 27/06/2023</i>	INTEGRAZIONI	

PARERI/AUTORIZZAZIONI

<i>Ente competente</i>		<i>Oggetto</i>
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica (ID: 3301522 20/07/2023)
2	SABAP AP-FM-MC	Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii (73634 del 05/07/2023)
3	Comune di Treia	Parere da acquisire in conferenza

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

Dagli elaborati di progetto si evince che l'edificio attuale, edificato intorno al 1830, è il risultato di una serie di interventi di restauro e ampliamenti si sono succeduti negli anni.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La chiesa, originariamente a "croce greca" oggi presenta un impianto a 'croce latina' con il campanile posto lungo il lato ovest.

La facciata risulta essere intonacata così come le pareti ortogonali ad essa, il muro di chiusura del transetto ed il tiburio. Il resto del corpo di fabbrica presenta una muratura a faccia vista con la parte più antica in pietra di arenaria squadrata con ricorsi in mattoni pieni e la parte più recente della struttura realizzato completamente in mattoni pieni. Il campanile presenta anch'esso l'utilizzo di diversi materiali nella costruzione; nella parte più bassa e quindi più antica presenta una muratura in blocchi squadrati di arenaria con ricorsi in mattoni, mentre i livelli più alti, più recenti, presentano una muratura interamente in mattoni pieni. Internamente l'impianto della chiesa è a 'croce latina' con la presenza di tre navate. La navata centrale, il transetto e la Cantoria sono sormontate da volte a botte, mentre le navate laterali fino all'inizio dell'ampliamento dell'abside sono sormontate da volte a crociera mentre le navate laterali che compongono l'abside presentano delle controsoffittature piane; tali volte sono in canna e gesso e si innestano alla base al livello di imposta degli archi in muratura.

Dall'indagine eseguita sulle murature si è riscontrato che tutte le strutture murarie sono di tipo misto,

Descrizione dei danni:

A seguito degli eventi sismici del 2016 l'edificio è stato seriamente danneggiato tanto che è stato oggetto di intervento di messa in sicurezza della facciata e del transetto.

Dal quadro fessurativo, concentrato principalmente nella parte più antica della chiesa, è possibile dedurre l'esistenza di un primo fenomeno di ribaltamento della facciata principale ed un secondo fenomeno di ribaltamento, evidenziato da soluzioni di continuità cielo-terra, presenti nel muro di chiusura del transetto sul lato est; il distacco delle facciate si ripercuote anche sul muro adiacente ad est dove sono presenti crepe in diagonale.

La lesioni più gravi interessano le pareti esterne in corrispondenza delle aperture.

Anche internamente i danni causati dal sisma del 2016 sono riscontrabili nelle pareti portanti in corrispondenza del tamponamento del vecchio impianto della chiesa, e nel muro ad est adiacente la facciata principale. In particolare tutti gli archi presentano delle lesioni in chiave, nel corpo di fabbrica più recente sono meno visibili, mentre gli archi riconducibili al vecchio impianto a "croce greca" risultano lesioni più gravi con la perdita di parti del cornicione.

I movimenti delle arcate hanno portato a lesionare gran parte delle controsoffittature, in camorcanna, la contestuale perdita di parte della cannicciata, nella volta a crociera dell'ala est del transetto.

Il campanile non è stato danneggiato in modo grave, si segnalano un paio di lesioni in corrispondenza delle aperture del secondo e terzo livello, causate, nella parte più antica, anche dal mancato ammorsamento delle murature.

2. Carenze e vulnerabilità:

la struttura portante del fabbricato presenta delle carenze strutturali dettate proprio dalla architettura tipica delle chiese, costituita da pareti di notevole altezza e in alcune zone realizzate con muratura di scarsa qualità, prive di collegamenti ad altezze intermedie, la tessitura muraria indagata nella porzione più antica evidenzia una muratura in pietra arenaria sbozzata e a tratti caotica, con ricorsi di mattoni e malta di scarsa qualità,

mentre solamente la porzione più recente della chiesa è dotata di una muratura in mattoni pieni disposti ordinatamente. Si evidenzia inoltre che le porzioni absidali presentano in copertura dei puntoni in legno che risultano spingenti sulla muratura perimetrali.

3. Descrizione del progetto:

I principali interventi previsti per riparare i danni causati dal sisma, eliminare le vulnerabilità sono i seguenti:

- per le murature esterne in corrispondenza delle lesioni sono previsti interventi di scuci e cucii; si prevede inoltre la scarnitura profonda e la ristilatura dei giunti di malta ove necessario.
- consolidamento delle arcate attraverso il rinforzo intradossale con fasce in fibra di acciaio galvanizzato;
- realizzazione di cordolo in piatti metallici in corrispondenza delle murature superiori e elementi metallici a traliccio per le coperture più basse;
- il rinforzo della trave ad "U" in cemento armato, situata tra il presbiterio e l'abside, con una fasciatura in di fibra di carbonio;
- Il campanile sarà interessato da una cerchiatura interna del terzo e quarto livello, in corrispondenza delle aperture, ovvero nella parte più recente del campanile, attraverso l'inserimento di angolari metallici agli incroci murari e dei pianerottoli, ancorati con barre metalliche inghisate con iniezioni a base di calce idraulica;
- Installazione di catene metalliche disposte alle reni degli archi in muratura del tiburio e quelli minori facenti parte della struttura più antica, con installazione di capochiave a piastra incassati nella muratura, quindi non visibili una volta ripristinata la finitura a intonaco o a facciavista;
- consolidamento delle camorcanne dall'intradosso con fasce di rete in fibra di basalto e malta a base di calce, avendo cura di assicurare un buon collegamento all'attacco con la muratura.
- ricostruzione delle porzioni, cadute, delle cornici in stucco e accompagnamento cromatico a velatura dopo il loro riposizionamento da eseguirsi con perni e collante.
- consolidamento delle camorcanne dall'intradosso con fasce di rete in fibra di basalto e malta a base di calce, avendo cura di assicurare un buon collegamento all'attacco con la muratura.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID: 3301522 del 20/07/2023) con il quale *"si ritiene che possa essere emesso"*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

l'attestato di avvenuto deposito all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte" relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;

- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia, approvato con Ordinanza n. 126/2022 e ss.mm.ii. e prezziario Regione Marche 2022;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi (prot. USR 54587 del 04/06/2022);
- Con perizia asseverata prot. USR 54585 del 04/06/2022 il tecnico, arch. Michele Schiavoni ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di Sant'Ubaldo, sita nella frazione di Passo di Treia nel comune di Treia (MC);
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista, arch. Michele Schiavoni ha dichiarato che: " il progetto presentato è conforme col punto 4 dell'allegato C, modificato dall'art.14, comma 4, dell'ordinanza 111/2020 ".

1a. Quadro tecnico economico

TREIA Sant'Ubaldo			
	LAVORI	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI AMMESSI A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	291.490,70 €	291.490,70 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	49.372,51 €	49.372,51 €
A=(A1+A2)	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	340.863,21 €	340.863,21 €
B1	Imprevisti (IVA compresa)	3.507,24 €	6.091,25 € (*)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B2	Spese tecniche (Progettazione e D.L. architettonica, C.S.P. e CSE oneri previdenziali inclusi)	28.232,26 €	28.232,26 €
B3	Spese tecniche progettazione e D.L. strutturale (oneri previdenziali e IVA inclusi)	15.644,43 €	15.644,43 €
B4	Spese Tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	3.316,36 €	3.316,36 €
B5	Spese tecniche progettazione impiantistica (oneri previdenziali e IVA inclusi)	3.640,00 €	3.640,00 €
B6	Spese per indagini (IVA inclusa)	6.072,53 €	6.072,53 €
B7	Collaudo Statico (oneri previdenziali inclusi)	2.118,04 €	0,00 € (**)
B8	IVA su Collaudo Statico	465,97 €	0,00 € (**)
B9	IVA su Spese tecniche (22% B2, B4)	6.940,70 €	6.940,70 €
B10	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art- 6 Ord. 105/2020)	5.112,95 €	5.112,95 €
B11	IVA su A (10%)	34.086,32 €	34.086,32 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	109.136,79 €	109.136,79 €
C=A+B	TOTALE	450.000,00 €	450.000,00 €

(*) l'importo è stato integrato con il corrispettivo previsto per il collaudo, prestazione non ammissibile a contributo.

(**) le spese per le prestazioni del collaudatore non sono ammissibili a contributo in quanto la tipologia di progetto non prevede il collaudo.

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico rimodulato è pari a € 450.000,00.

2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

Si segnala che per la messa in sicurezza presente esternamente alla Chiesa, della quale è previsto lo smontaggio e per la quale è stato richiesto dallo scrivente ufficio, quantomeno l'inserimento di un rimando nelle tavole di rilievo, occorre far riferimento progetto a cura dell'ing. Giorgio Bellesi depositato al comune di Treia con prot. 21910 del 21/11/2016 (elaborati MS1, MS-1a, MS-3, MS-4) così come comunicato dall'arch. Schiavoni a seguito di richiesta.

In merito al calcolo della parcella professionale, le prestazioni potranno essere riconosciute in base all'effettiva attività svolta. Pertanto, si chiede al RTP di confermare che le prestazioni indicate nel prospetto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

del calcolo dell'onorario professionale sono coerenti con i documenti effettivamente prodotti e consegnati alla Diocesi. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione di tale documentazione, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	<i>508</i>	<i>Note:</i>
<i>Importo programmato decreto 395/2020</i>	€ 450.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 450.000,00	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 450.000,00	

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di Sant'Ubaldo;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** con la prescrizione che tutte le lavorazioni siano opportunamente documentate, al fine di giustificare la spesa, con foto e relativi punti di presa, disegni contabili, etc. in modo particolare per l'intervento di scuci e cucì (da distinguere dalla stilatura dei giunti) la cui quantità, già molto estesa, è stata ulteriormente incrementata in concomitanza delle integrazioni trasmesse, al "Progetto di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Sant'Ubaldo" sita nel Comune di Treia (MC), per un importo complessivo di euro **450.0000** a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20 come dal Q.E. soprariportato.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario istruttore

Arch. Maria Previti

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Allegati:

n. 67 Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

		NOME FILE		
PARERI	1	OOPP 5962 SANT'UBALDO verifica completezza documentale	PARERE SISMICA	ID 3301522 del 20/07/2023
	2	Autorizzaz. art. 21	PARERE SABAP	prot. 58499 del 30/05/2023
ELABORATI DI PROGETTO	3	Domanda Concessione Contributo Id 508		prot. 54575 del 04/06/2022
	4	A0 - Relazione Generale rev01		prot. 70416 del 27/06/2023
	5	A1 - Relazione Architettonica rev.01		prot. 70416 del 27/06/2023
	6	A3 Relazione tecnica di restauro		prot. 54577 del 04/06/2002
	7	A4 - Relazione delle strutture e dei materiali rev.01		prot. 107966 del 11/11/2022
	8	A5 Relazione geotecnica e sulle fondazioni		prot. 54577 del 04/06/2002
	9	A6 Documentazione Fotografica		prot. 54577 del 04/06/2002
	10	A7 Relazione Geologica Sant Ubaldo		prot. 107966 del 11/11/2022
	11	A8 Relazione RSL Sant Ubaldo		prot. 107966 del 11/11/2022
	12	A9 Asseverazione art. 93 c4 DPR380		prot. 107966 del 11/11/2022
	13	A10 DICHIARAZIONE PUNTO 8-4-1 NTC2018		prot. 107966 del 11/11/2022
	14	B1 Inquadramento Urbanistico Territoriale Catastale Livello1 compressed		prot. 54589 del 04/06/2022
	15	B1a Elaborati della messa in Sicurezza Sant'Ubaldo		prot. 107966 del 11/11/2022
	16	B2a STATO ATTUALE - PIANTE		prot. 54579 del 04/06/2022
	17	B2b STATO ATTUALE - PIANTE SOFFITTO E PIANTE COPERTURA		prot. 54579 del 04/06/2022
	18	B2c STATO ATTUALE - SEZIONI		prot. 54579 del 04/06/2022
	19	B2d STATO ATTUALE - SEZIONI		prot. 54579 del 04/06/2022

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

20	B2e STATO ATTUALE - PROSPETTI		prot. 54579 del 04/06/2022
21	B2f STATO ATTUALE - PROSPETTI		prot. 54579 del 04/06/2022
22	B3a RILIEVO MATERICO - PIANTE		prot. 54579 del 04/06/2022
23	B3b RILIEVO MATERICO - SEZIONI		prot. 54579 del 04/06/2022
24	B3c RILIEVO MATERICO - PROSPETTI		prot. 54579 del 04/06/2022
25	B3d RILIEVO MATERICO - PROSPETTI		prot. 54579 del 04/06/2022
26	B4 Indagini Geognostiche		prot. 54579 del 04/06/2022
27	B5a QUADRO FESSURATIVO - PIANTE		prot. 54579 del 04/06/2022
28	B5b QUADRO FESSURATIVO - PIANTE		prot. 54579 del 04/06/2022
29	B5c QUADRO FESSURATIVO - SEZIONI		prot. 54579 del 04/06/2022
30	B5d QUADRO FESSURATIVO - SEZIONI		prot. 54579 del 04/06/2022
31	B5e QUADRO FESSURATIVO - PROSPETTI		prot. 54579 del 04/06/2022
32	B5f QUADRO FESSURATIVO - PROSPETTI		prot. 54579 del 04/06/2022
33	C1a Tavola Interventi-Piante-legenda Rev01		prot. 70416 del 27/06/2023
34	C2a Tavola Interventi-Piante+legenda rev.01		prot. 70416 del 27/06/2023
35	C2b Tavola interventi - sezioni rev.01		prot. 107966 del 11/11/2022
36	C2c Tavola interventi -Prospetti e Sezioni rev01		prot. 107966 del 11/11/2022
37	C2d Tavola Interventi prosetti rev01		prot. 107966 del 11/11/2022
38	C3a Progetto strutturale Piante		prot. 107966 del 11/11/2022
39	C4 Elaborati di calcolo delle strutture		prot. 107966 del 11/11/2022
40	C8 Computo e QTE rev02		prot. 70416 del 27/06/2023
41	C9 Elenco Prezzi rev02		prot. 70416 del 27/06/2023
42	C10 Incidenza Manodopera e incidenza Sicurezza rev02		prot. 70416 del 27/06/2023
43	C11a Piano di Sicurezza e Coordinamento rev02		prot. 70416 del 27/06/2023
44	C11b Piano di Contenimento AntiCovid - 19		prot. 54583 del 04/06/2022
45	C12 Fascicolo dell'Opera		prot. 54583 del 04/06/2022
46	C13 Cronoprogramma		prot. 54583 del 04/06/2022
47	C14 Capitolato peciale di Appalto rev.01		prot. 70416 del 27/06/2023
48	C15 Piano di manutenzione delle strutture		prot. 54583 del 04/06/2022
49	C16 Perizia nesso di causalit Sant Ubaldo		prot. 54585 del 04/06/2022
50	C17 Dichiarazione di conformit del progetto		prot. 54585 del 04/06/2022
51	C18 Impianto elettrico Sant Ubaldo		prot. 107966 del 11/11/2022
52	C19 LINEA VITA-MODULISTICA REGIONALE MARCHE		prot. 70416 del 27/06/2023
53	C20 LINEA VITA		prot. 70416 del 27/06/2023
54	D2 Contratto Professionisti		prot. 54587 del 04/06/2022
55	D3 Dichiarazione iscrizione all ESP		prot. 54587 del 04/06/2022
56	D4 Documenti di identi dei professionisti incaricati		prot. 54587 del 04/06/2022
57	D5 Dichiarazione dei professionisti		prot. 54587 del 04/06/2022
58	D6 Calcolo della Parcella Professionale		prot. 54587 del 04/06/2022

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

59	D7 - Ordinanza di Inagibilità		prot. 54587 del 04/06/2022
60	D8 SCHEDA DEL DANNO MIC		prot. 54587 del 04/06/2022
61	MS-1 PIANTA MESSA IN SICUREZZA		prot. 70416 del 27/06/2023
62	MS-1a PIANTA MESSA IN SICUREZZA		prot. 70416 del 27/06/2023
63	MS-3 SEZIONI MESSA IN SICUREZZA		prot. 70416 del 27/06/2023
64	MS-4 FONDAZIONE MESSA IN SICUREZZA		prot. 70416 del 27/06/2023
65	MS-5 STRUTTURA IN ACCIAIO MESSA IN SICUREZZA		prot. 70416 del 27/06/2023
66	02 - SCIA Sant' Ubaldo		prot. 70414 del 27/06/2023
67	03 . Diritti di Segreteria		prot. 70414 del 27/06/2023

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.