



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE  
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Alla* Conferenza Permanente presso la sede della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI  
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

*All'* arch. Annalisa Conforti

peo: [annalisa.conforti@cultura.gov.it](mailto:annalisa.conforti@cultura.gov.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza ABAP per le Provincie di Ascoli  
Piceno, Fermo e Macerata  
peo: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 128/2022.  
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA DI SAN VITO  
MARTIRE”. - Id. Decreto 395/2020: 349 - CUP B87H20010680001 - CIG 88435643E1 - Soggetto  
Attuatore: Arcidiocesi di Fermo.

**Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0033998-P 27/06/2023 del 27/06/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 13 luglio 2023 alle ore 11:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

**“Intervento di riparazione e miglioramento sismico Chiesa di San Vito Martire” - Comune di  
Monte Vidon Corrado (FM)**



rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Annalisa Conforti, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

acquisito il nullaosta del Soprintendente ABAP per le Provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

### **DELEGA**

per l'esercizio della rappresentanza per la Conferenza sopra citata, l'arch. Annalisa Conforti, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

\* giusta delega prot. n. 2005 del 3/07/2023

**IL SOPRINTENDENTE**

**Ing. Paolo Iannelli**

\* Firmato digitalmente da

**Nicoletta Serratore**

CN = Serratore Nicoletta  
O = Ministero della cultura  
C = IT



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative  
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA

**SEDE COORDINATA DI ANCONA**

C.F. - P. IVA 80006190427

**Ufficio 4**

**Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche**

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: [comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it)

All'Ing. Raffaele Moschella  
SEDE

**Oggetto:** CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA  
ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SIMICO CHIESA DI SAN VITO MARTIRE"  
COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO (FM)  
CUP B87H20010680001 – CIG 88435643E1

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 13 luglio p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Raffaele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto ([raffaele.moschella@mit.gov.it](mailto:raffaele.moschella@mit.gov.it) – tel. 0712281264 – 3384101513).

IL PROVVEDITORE  
(Dott. Giovanni Salvia)

  
R M/m



GIOVANNI SALVIA  
MiMS  
30.06.2023  
06:28:51  
GMT+01:00





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0034393-P-29/06/2023

**Alla Conferenza Permanente**  
[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**  
Dott.ssa Deborah Giraldi  
[d.giraldi@governo.it](mailto:d.giraldi@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Arch. Claudia Coccetti  
[c.cocchetti@governo.it](mailto:c.cocchetti@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Dott. Geol. Gianni Scalella  
[g.scalella@governo.it](mailto:g.scalella@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **13 luglio 2023**: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti e al Dott. Geol. Gianni Scalella.

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Viste** le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **13 luglio 2023**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO"**  
**COMUNE DI MACERATA**  
**CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D**  
**Soggetto attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini**  
**Id. Decreto 395/2020: 533**
  
- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DEI SS. SACRAMENTO E ROSARIO"**  
**COMUNE DI MONTE RINALDO (FM)**  
**CUP B37H20015490001 – CIG 8843560095**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Fermo**  
**Id. Decreto 395/2020: 345**
  
- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA DI SAN VITO MARTIRE"**  
**COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO (FM)**  
**CUP B87H20010680001 – CIG 88435643E1**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo**  
**Id. Decreto 395/2020: 349**
  
- "Fenomeno franoso Sentiero Santa Rita - Cascia"  
**ID Ord.: 1258**  
**Soggetto Attuatore: Comune di Cascia**  
**O.C. 64/2018 – O.C. 109/2020**  
Progetto definitivo

### **DELEGA**

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **13 luglio 2023** per:

- **O.C. 105/2020 "RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO"**  
**COMUNE DI MACERATA**  
**CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D**  
**Soggetto attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini**  
**Id. Decreto 395/2020: 533**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DEI SS. SACRAMENTO E ROSARIO”**  
**COMUNE DI MONTE RINALDO (FM)**  
**CUP B37H20015490001 – CIG 8843560095**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Fermo**  
**Id. Decreto 395/2020: 345**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SIMICO CHIESA DI SAN VITO MARTIRE”**  
**COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO (FM)**  
**CUP B87H20010680001 – CIG 88435643E1**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo**  
**Id. Decreto 395/2020: 349**
  
- “Fenomeno franoso Sentiero Santa Rita - Cascia”  
**ID Ord.: 1258**  
**Soggetto Attuatore: Comune di Cascia**  
**O.C. 64/2018 – O.C. 109/2020**  
Progetto definitivo

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO”**  
**COMUNE DI MACERATA**  
**CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D**  
**Soggetto attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini**  
**Id. Decreto 395/2020: 533**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DEI SS. SACRAMENTO E ROSARIO”**  
**COMUNE DI MONTE RINALDO (FM)**  
**CUP B37H20015490001 – CIG 8843560095**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Fermo**  
**Id. Decreto 395/2020: 345**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SIMICO CHIESA DI SAN VITO MARTIRE”**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO (FM)**  
**CUP B87H20010680001 – CIG 88435643E1**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo**  
**Id. Decreto 395/2020: 349**

il **Dott. Geol. Gianni Scaella**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per:

- “Fenomeno franoso Sentiero Santa Rita - Cascia”  
**ID Ord.: 1258**  
**Soggetto Attuatore: Comune di Cascia**  
**O.C. 64/2018 – O.C. 109/2020**  
Progetto definitivo

**Il Presidente della Conferenza permanente**  
***Sen. Avv. Guido Castelli***



Castelli  
Guido  
29.06.2023  
10:36:20  
GMT+01:00



*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Alla* Conferenza Permanente presso la  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
 Commissario straordinario del governo ai fini della  
 ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici  
 verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
 pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza ABAP le Province di Ascoli  
 Piceno, Fermo e Macerata  
 pec: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Direzione Generale SPC  
 pec: [dg-spc@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it)

*Alla* arch. Esmeralda Valente  
 Direttore del Servizio III della DG ABAP  
 Membro MiC supplente della Conferenza permanente  
 peo: [esmeralda.valente@cultura.gov.it](mailto:esmeralda.valente@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –  
 O.C. 128/2022 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA  
 DI SAN VITO MARTIRE”  
 - Id. Decreto 395/2020: 349 – CUP B87H20010680001- CIG 88435643E1  
 Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo  
**Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“*Intervento di riparazione e miglioramento sismico Chiesa di San Vito Martire*” - Comune di Monte Vidon Corrado (FM), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0033998-P del 27.06.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1946 del 27.06.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 13 luglio 2023, ore 11,00;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

**VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

**VISTO** l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

PEO: [uss-sisma2016@cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it)



**VISTA** l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

**VISTA** l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

**VISTO** l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

**VISTO** il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**VISTO** che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Monte Vidon Corrado (FM), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0033998-P del 27.06.2023,

[https://drive.google.com/file/d/1YS4MFppbhN5qX7pWKhTiY9ZhH0i\\_74B\\_/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1YS4MFppbhN5qX7pWKhTiY9ZhH0i_74B_/view?usp=sharing)

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- le murature con interventi con interventi di scuci-cuci, iniezioni di malta nelle tipologie a sacco, inserimento di tirantature metalliche a più livelli, cordolatura metallica sommitale;
- gli archi delle cappelle con interventi di placcaggio all'intradosso mediante tessuto in fibra di acciaio e cucitura a secco della muratura tramite barre elicoidali in acciaio inox;
- le volte, con interventi di placcaggio all'estradosso, tramite intonaco armato per quella in latero cemento (volta della navata centrale), con fibre di vetro per quelle in camorcanna;



- la torre campanaria mediante realizzazione di una struttura interna metallica e l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso dei disabili al piano terra della stessa;
- i solai con interventi di rifacimento: struttura in legno massiccio e tavolato per la copertura dei locali sagrestia e di una delle cappelle delle navate laterali, struttura in legno massiccio e tavolato completato da soletta collaborante in cls alleggerito per il solaio di calpestio della torre campanaria;
- opere di finitura consistenti nella riparazione dell'intonaco e nella sostituzione dell'attuale pavimentazione in gres porcellanato dei locali sagrestia con mattonelle in cotto;

**PRESO ATTO** delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciate dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alle note prot. n. 5988 del 31/05/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio prot. n. 1649 dell'01/06/2023, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

### **PARERE FAVOREVOLE**

all'esecutivo dell'“*Intervento di riparazione e miglioramento sismico Chiesa di San Vito Martire*”– Comune di Monte Vidon Corrado (FM), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0033998-P del 27.06.2023,

[https://drive.google.com/file/d/1YS4MFppbhN5qX7pWKhTiY9ZhH0i\\_74B\\_/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1YS4MFppbhN5qX7pWKhTiY9ZhH0i_74B_/view?usp=sharing)

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisite con documentazione progettuale, allegate al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

**IL SOPRINTENDENTE**

Ing. Paolo Iannelli

\* Firmato digitalmente da

**Nicoletta Serratore**

CN = Serratore Nicoletta  
O = Ministero della cultura  
C = IT

\* giusta delega prot. n. 2005 del 3/07/2023



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

PEO: [uss-sisma2016@cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it)



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Alla Regione Marche Ufficio Speciale di  
Ricostruzione Marche – Sisma 2016  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

E.p.c. A Ufficio del Soprintendente speciale per  
le aree colpite dal sisma del 24 agosto  
2016  
c/o Direzione Generale Archeologia,  
Belle Arti e Paesaggio  
PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

Comune di Monte Vidon Corrado (FM)  
PEC:  
[certificata@pec.comune.montevidoncorrado.fm.it](mailto:certificata@pec.comune.montevidoncorrado.fm.it)

Commissione Regionale per il  
Patrimonio Culturale  
c/o Segretariato Regionale del MIC per  
le Marche  
PEO: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

<i>Risposta al foglio del</i>	09/03/2022	n.	22548
<i>Prot. Sabap del</i>	09/03/2022	n.	2665
	03/11/2022		12396
	05/01/2023		105
	29/03/2023		3267
	26/04/2023		4482

*Oggetto:* **Monte Vidon Corrado (FM) Chiesa Di San Vito Martire, Piazza della Vittoria**  
**Progetto di recupero, riparazione danno e rafforzamento sismico - Ordinanza del Commissario Straordinario n.105 del 17 settembre 2020, art.2 e Ocsr 38/17- ID opera 6111 - Fasc 490.20.40/2020/OPSUAM/443\_Sisma 2016 - Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 2, particella n. B**  
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.  
**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**  
Proprietà: Arcidiocesi di Fermo  
Responsabile dell'istruttoria ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Annalisa Conforti**  
Referente per la tutela del Patrimonio Artistico: **dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla nota pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 09/03/2022 con prot. n.2665 in cui si comunica l'avvenuto caricamento sulla piattaforma SISMAP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive note con cui si comunica il caricamento di documentazione integrativa acquisite agli atti d'Ufficio;  
**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;  
**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;  
**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice  
**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;  
**Esaminata** la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in:  
1. interventi abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso dei disabili al piano terra della torre;  
2. operazioni di scuci e cucì, sulle le pareti interne ed esterne dell'edificio;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: [www.sabapascoli.cultura.gov.it](http://www.sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

3. iniezioni di malta nelle murature a sacco;
4. inserimento di tirantature metalliche a più livelli, (a quota + 4.9 Liv 1, +8.8 liv 2, +13.8 liv 3)
5. inserimento di cordolatura metallica sommitale;
6. rifacimento di vari solai:
  - 6.1. solaio di copertura dei locali della sagrestia e di una cappella delle navate laterali, realizzando una struttura in legno massiccio e tavolato.
  - 6.2. rifacimento del solaio di calpestio della torre campanaria, realizzando un nuovo solaio con travi in legno massiccio e tavolato completato da una soletta collaborante in cls alleggerito collegata agli elementi in legno da connettori in acciaio;
7. Intervento sulle volte in latero-cemento tramite placcaggio con intonaco armato realizzato all'estradosso della volta della navata centrale, mentre sulle volte in camorcanna si procederà invece ad un placcaggio estradosso realizzato con fibre di vetro;
8. Rinforzo di archi delle cappelle con placcaggio a fasce in intradosso con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato e cucitura a secco della muratura con barre elicoidali in acciaio inox;
9. messa in sicurezza della torre campanaria mediante la realizzazione di una struttura interna metallica;
10. interventi di finiture interne riguarderanno in parte la riparazione di intonaco e pavimentazione attualmente in gres porcellanato dei locali accessori alla sacrestia, con mattonelle in cotto;

**Considerato** che tale proposta è tesa al miglioramento sismico dell'edificio di culto;

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

#### IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

- a) *in merito all'inserimento delle catene metalliche, in particolare quelle previste a livello 1 +4.9, vista la presenza nell'arco della cappella di San Vito di stucchi e di apparati pittorici murari e considerato che dagli elaborati grafici allegati, non vi è una specifica del posizionamento del tirante e della modalità di esecuzione, si dovrà posizionare la catena sotto il rosone di stucco, qualora non fosse possibile, si dovrà studiare una soluzione alternativa, anche limitando la lunghezza della catena. Comunque data la presenza di apparati decorativi parietali in molte cappelle, al fine di conservare il più possibile detti dipinti e la materia storica nei fronti esterni, i capochiave saranno a vista, internamente verniciati anziché incassati. Si richiede in corso d'opera l'invio del particolare costruttivo del capochiave per le valutazioni di competenza. Inoltre al fine di evitare eventuali fenomeni di sfregamento in caso di sisma dei profili metallici (piastre, catene, capochiave ecc..), che potrebbero compromettere la muratura storica e gli intonaci storici, si dovrà inserire uno strato di malta o fasce cuscinetto tipo neoprene, tra i nuovi profili metallici e la muratura;*
- b) *al fine di alterare il meno possibile le caratteristiche materiche della muratura storica, si dovrà prediligere all'intervento proposto "taglio chimico" con sistemi elettrici ed elettromagnetici o elettrososmi.*
- c) *Visto la proposta progettuale da parte del restauratore, si auspica che vengano restaurati tutti gli apparati decorativi presenti nella chiesa, che presentano un forte degrado materico. Il funzionario territorialmente competente referente per la tutela del patrimonio storico-artistico dovrà essere contattato durante le fasi di lavorazione sugli apparati decorativi per le valutazioni di competenza in corso d'opera.*
- d) *per quanto riguarda l'intervento di scuci-cuci (TAV 3.7) considerati gli apparati decorativi e l'architettura ecclesiastica stessa, sarebbe opportuno evitare i scuci-cuci all'interno della Chiesa se non per piccole e puntuali porzioni, si potrà adottare il sistema alternativo tipo reticula in quanto più puntuale e che non necessiti dello smontaggio della muratura. Si dovrà evitare il suo utilizzo del scuci-cuci in particolare nelle parti modanate del cornicione. In generale si dovrà prevedere l'impiego di materiali con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della muratura storica;*
- e) *in generale per tutti gli interventi relativi alle murature storiche si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura dei giunti sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi;*
- f) *Sempre in considerazione della presenza di elementi decorativi, si dovranno evitare gli interventi di fasciatura all'intradosso degli archi delle cappelle dipinte come la cappella Sacro Cuore, cappella San Vito, cappella dell'Addolorata e le barre su quelle che presentano gli stucchi come la cappella San Vito;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: [www.sabapascoli.cultura.gov.it](http://www.sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

- g) *relativamente alle iniezioni si dovrà prevedere un sistema di monitoraggio-controllo sistematico per accertare l'avvenuto riempimento dei vuoti a seguito dell'intervento di iniezioni, tipo prove ultrasoniche prima e durante l'intervento. La relativa documentazione diagnostica risultante dovrà essere trasmessa preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.*
  - h) *tra la volta in camorcanna e i nastri in fibra di vetro si dovrà frapporre uno strato di malta e gesso al fine di evitare che il materiale storico venga a contatto con la resina epossidica necessaria all'incollaggio delle fibre;*
  - i) *per la finitura della nuova copertura si utilizzino i coppi originali o elementi fatti a mano di pari tipologia e materiale;*
  - j) *In merito alla pulitura delle murature esterne: L'eliminazione della vegetazione presente sul muro, dovrà essere effettuata per mezzo di almeno 2 cicli di disinfezione attraverso un prodotto chimico opportuno che fatto assorbire dalle piante, dovrà produrre il rinsecchimento delle stesse; solo dopo si potrà procedere con asportazione manuale della vegetazione così da ridurre la perdita di materiale storico nel momento dell'estirpazione. In una seconda fase si procederà alla pulitura delle murature che dovrà essere effettuare nelle parti più antiche possibilmente con mezzi meccanici manuali (tipo spazzolature). Successivamente si potrà procedere alla stilatura dei giunti con malte a base di calce; al fine di evitare eccessive azioni invasive che vadano a compromettere il laterizio storico, per la pulitura dei laterizi si dovranno prediligere, per l'asportazione dei depositi superficiali, azioni meccaniche come utilizzo di spazzole o strumenti metallici manuali o idropulitura a bassa pressione; solo per l'asportazione di materiali incoerenti quali cemento e incrostazioni si potrà utilizzare la microsabbatura controllata. Per gli elementi decorativi in laterizio il restauro e la pulitura andranno eseguiti da un restauratore abilitato, con metodi meno invasivi quali acqua nebulizzata e/o spazzole manuali.*
  - k) *si dovrà dare comunicazione della localizzazione del deposito temporaneo che ospiterà gli apparati storico-artistici mobili che durante il cantiere dovranno essere spostati;*
- *questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera relativa alle modalità tecnico-esecutive e alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base di idonee campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione.*
  - *si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio.*
  - *si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica

Si trattiene, per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, scaricata digitalmente tramite piattaforma SISMAPP.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Giovanni Issini

AC/PLM 29/05/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: [www.sabapascoli.cultura.gov.it](http://www.sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

17

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".**

**Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"**

**PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SIMICO CHIESA DI SAN VITO MARTIRE"**  
**COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 349**  
**CUP B87H20010680001 – CIG 88435643E1**

**Relazione di verifica documentale al Commissario Straordinario**

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

## I – QUADRO DI SINTESI

### A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Fermo		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 349/2020		
Indirizzo immobile:	Piazza della Vittoria n. 10 – Monte Vidon Corrado (FM)		
Dati catastali:	foglio: 2	part: B	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43,122958	Long. 13.486147	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Geom. Demetrio Catalini		

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

### C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0033270	21/06/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

## II – VERIFICA DOCUMENTALE

Come previsto dall’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l’art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell’art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).

### PARERI

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 21/06/2023 prot. CGRTS-0033270 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 ID ord. 376 - **COMUNE DI MONTE VIDON**”

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

**CORRADO (FM) - ID SISMAPP 6111 - Chiesa di San Vito – Interventi di miglioramento sismico - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/443**”, in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6111>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere ID 3048939 del 23/03/2023) *l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale “si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, ..., poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: - Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti”, in allegato;*
- **SABAP Ascoli Piceno-Fermo-Macerata:** (Prot. USR n. 35601 del 30/03/2023) *“...autorizza, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di condizioni/prescrizioni...”, in allegato;*
- **Comune di Monte Vidon Corrado (FM):** Conformità urbanistico - edilizia con esito favorevole, in allegato;

### **COPERTURA ECONOMICA**

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche, in allegato, si rileva che il totale dell'intervento ammesso a contributo risulta essere pari ad **euro 1.015.182,66** (*unmilionequindicimilacentottantadue/66*) di cui euro 757.817,44 per lavori ed euro 257.365,21 per somme a disposizione, a fronte di un importo programmato di **euro 1.000.000,00**.

La differenza di importo tra l'importo programmato e l'importo di progetto pari ad **euro 15.182,66** trova copertura sul **“Fondo speciale per le compensazioni”** O.C. 126/2022 art. 4 co. 1.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il PUC 2022 e Prezzario Regionale Marche e/o Nuovi Prezzi.

*Si evidenzia che i compensi professionali dei progettisti comprendono l'aliquota “QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche”.*

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID6111 - MONTE VIDON CORRADO - SAN VITO				
		IMPORTI ANTE 126	IMPORTI POST 126	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	626.748,27 €	634.185,91 €	634.185,91 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	111.570,89 €	123.631,53 €	123.631,53 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	738.319,16 €	757.817,44 €	757.817,44 €
B1	Imprevisti (IVA compresa)	4.744,65 €	4.744,65 €	4.744,65 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P., Direzione Lavori, C.S.E.)	90.664,34 €	94.037,83 €	94.037,83 €
B3	Spese massime rendicontabili in sede di SAL	25.323,62 €	16.336,21 €	16.336,21 €
B4	Spese tecniche geologo	14.870,24 €	14.870,24 €	14.870,24 €
B5	Oneri previdenziali di cui ai punti B2-B4 (4%)	3.923,97 €	4.356,32 €	4.356,32 €
B6	IVA per Spese tecniche (22% da B2 a B5)	29.652,08 €	28.512,13 €	28.512,13 €
B7	Indagini diagnostiche sulle murature e indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa)	6.095,24 €	5.858,83 €	5.858,83 €
B8	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	12.574,79 €	12.867,26 €	12.867,26 €
B9	IVA su A (10%)	73.831,92 €	75.781,74 €	75.781,74 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	261.680,84 €	257.365,21 €	257.365,21 €
C=A+B	TOTALE	1.000.000,00 €	*1.015.182,65 €	1.015.182,65 €

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0033270 del 21/06/2023)
€ 1.000.000,00	€ 1.015.182,66	€ 1.015.182,66 Di cui: € 1.000.000,00 O.C. 105/2020 € 15.182,66 "Fondo speciale per le compensazioni" O.C. 126/2022 art. 4 co. 1

Roma, 12/07/2023

Il Funzionario istruttore  
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione  
Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese  
e Conferenza Permanente

Ing. *Ilaria Pascucci*

Firmato digitalmente da

**Ilaria Pascucci**

Data e ora della firma: 12/07/2023  
11:53:31

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### **III – VALUTAZIONI FINALI (prot. CGTRS-0033270 del 21/06/2023)**

In riferimento al progetto esecutivo inerente l'“**INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VITO MARTIRE**” COMUNE DI **MONTE VIDON CORRADO (FM) CUP B87H20010680001 – CIG 88435643E1 - ID. DECRETO 395/2020: 349** Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con **parere istruttorio tecnico amministrativo contabile** presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 033270 del 21/06/2023, **al quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 **e ammissibilità al contributo**;

**Richiamata** la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

#### **Parere favorevole**

**subordinato alle seguenti condizioni ai fini dell'adozione del Decreto di concessione del contributo**: *il Responsabile Tecnico della Procedura – RTP dovrà trasmettere il Quadro tecnico economico aggiornato i compensi professionali alla luce dell'importo lavori ammesso a contributo e tenendo conto che non si ritiene ammissibile l'aliquota “QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche”.*

Roma, 12/07/2023

Il Dirigente  
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione  
*Ing. Andrea Crocioni*



ANDREA  
CROCIONI  
12.07.2023  
17:19:40  
GMT+02:00

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

**ALLEGATO 1**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VITO”**

**COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO (FM)**

**CUP B87H20010680001 – CIG 88435643E1**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo**

**Id. Decreto 395/2020: 349**

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	ELENCO ELABORATI	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
2	C8.1_Quadro di raffronto	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
3	C9_Elenco prezzi	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
4	C11.1_Quadro economico di raffronto	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
5	2665_2022_san_vito_art.21_Sismapp	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
6	C8_Computo metrico estimativo aggiornato	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
7	C11_Quadro economico aggiornato	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
8	C14.2_Capitolato Speciale d'Appalto	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
9	D7_Calcolo parcella professionale aggiornata	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
10	Dich. modifica e sostituzione N.P	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
11	Prot_Par 0001356 del 31-03-2023 - Documento ISTRUTTORIA	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
12	490.20.40-2020-OPSUAM-443_SS_Parere progetto esecutivo	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
13	C3.1_TAV. Individuazione interventi strutturali in progetto P.Seminterrato - PS1 P.Terra	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
14	C13_Cronoprogramma lavori	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
15	Dich. incremento importo progetto	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
16	Dich. prestazioni svolte dai tecnici	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
17	Tab. raffronto codici-tariffe	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
18	VERIFICHE TIRANTI	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
19	MODULISTICA ART 94	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
20	VERIFICHE LOCALI	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
21	A4_Relazione Geologica_RSL (allegato)	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
22	C1.01_Tav. Progetto architettonico-Piante	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
23	C1.02_Tav. Progetto architettonico-Sezioni, prospetti	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
24	CALCOLI POST OPERAM	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
25	Contratto Collaudatore Arch GUIDOMASSIMO POSTACCHINI	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
26	RELAZIONE SINTETICA	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
27	RSL	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
28	SCHEMI ponteggio	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
29	Sisma verticale	CGRTS-0033270-A-21/06/2023

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

30	D1_Domanda di concessione contributo	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
31	A1_Relazione tecnica generale	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
32	A2.1_Relazione artistica	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
33	A2_Relazione Storico - Critica	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
34	A3 A7_Relazione delle strutture e della vulnerabilità sismica	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
35	A5_Relazione Geotecnica	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
36	B1-B2-B3.1_Tav. inserim. urbanistico - rif. cat. - piante	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
37	B2-B3.2_Tav. inserim. urbanistico - rif. cat. - sezioni e prospetti	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
38	B4 B5_TAV.Rilievo materico e strutturale	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
39	B6.1_Tav. rilievo stato di cons. - indagini materiali	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
40	B6.2_Tav. rilievo stato di cons. - Beni pittorici	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
41	B6.3_Tav. rilievo stato di cons. - Beni mobili	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
42	B7_Rilievo fotografico con coni ottici	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
43	B8_Tav. grafic. storico - costruttiva	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
44	B9_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità - Macroelementi	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
45	B10_Piano delle indagini strumentali	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
46	B11.1_TAV.Quadro fessurativo Piante	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
47	B11.2_TAV.Quadro fessurativo Prospetti Sezioni	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
48	C1.1-C2_Tav. progetto architettonico e degli interv. - piante	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
49	C1.2-C2_Tav. progetto architettonico e degli interv. - sezioni e prospetti	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
50	C3.2_TAV. Individuazione interventi strutturali in progetto Livello 1 e 2	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
51	C3.3_TAV. Individuazione interventi strutturali in progetto Livello 3	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
52	C3.4_TAV. Individuazione interventi complementari alle opere Finiture e impianti P.Seminterrato P.Terra	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
53	C3.5_TAV.Individuazione interventi complementari alle opere Finiture e impianti Livello 1 e 2	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
54	C3.6_TAV.Individuazione interventi complementari alle opere Finiture e impianti Livello 3	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
55	C3.7_TAV.Dettagli esecutivi degli interventi strutturali_Particolari intervento scuci cuci	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
56	C3.8_TAV.Dettagli esecutivi degli interventi strutturali_Particolari interventi sulle murature e solai volte	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
57	C3.9_TAV.Dettagli esecutivi degli interventi strutturali_Particolare intervento rifacimento solaio cella campanaria	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
58	C3.10_TAV.Dettagli esecutivi degli interventi strutturali_Particolare intervento consolidamento campanile	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
59	C3.11_TAV.Dettagli esecutivi degli interventi strutturali_Particolare intervento installazione tiranti	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
60	C3.12_TAV.Dettagli esecutivi degli interventi strutturali Particolare intervento rifacimento solai di copertura	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
61	C4_Tav. indivisuaione grafica interventi di restauro	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
62	C6.2_Relazione e tabulati di calcolo delle strutture	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
63	C6.3_Relazione sui materiali	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
64	C10_Calcolo incidenza manodopera e sicurezza	CGRTS-0033270-A-21/06/2023

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

65	C12_ Piano di sicurezza e coordinamento PSC e allegati	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
66	C14.1_ Schema di contratto appalto	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
67	C14.3_ Disciplinare descrittivo e prestazionale	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
68	C15_ Piano di manutenzione dell'opera strutturale	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
69	C16_Perizia asseverata della progettazione	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
70	C17_Dich. di conformità di progetto	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
71	D2_Modalità affidamento incarico	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
72	D3_ Contratto affidamento incarichi professionali	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
73	D3_CONTRATTO Geol. Cutini Gabriele	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
74	D4.1_Dich. di iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
75	D4.2 Dichiarazione di iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
76	D4.3 Dichiarazione di iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti Collaudatore	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
77	D4.4_Dichiarazione Professionista ART.34 dl 189-2016_vers. 1_2020	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
78	D5.1_Documento di identità	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
79	D5.2_ Documenti di identità Ing Percossi Giampiero	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
80	D5.3_ Documento di identità Collaudatore	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
81	D5.4_carta identità geologo Cutini Gabriele	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
82	D6.1_Dich. non superamento incarichi	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
83	D6.2_ Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
84	D6.3_ Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia degli incarichi Collaudatore	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
85	D6.4_DICH. NON SUPERAMENTO SOGLIA_geologo cutini	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
86	D8_Ordinanze sindacali di Inagibilità	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
87	D9_Scheda del danno MIC	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
88	D10_ Elenco dei vincoli presenti	CGRTS-0033270-A-21/06/2023
89	ID6111_Proposta approvazione_S.Vito	CGRTS-0033270-A-21/06/2023

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)

Al tecnico istruttore  
*Ing. Cinzia Alfonsi*

**OGGETTO:** D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i..  
**Comune di Monte Vidon Corrado- ID: 6111 – "Intervento di riparazione e miglioramento sismico Chiesa di San Vito Martire".**  
**Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/443**  
**Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.**

### PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 22547 del 07/03/2022, prot. n. 102716 del 26/10/2022, prot. n. 292 del 03/01/2023, prot. n. 457 del 04/01/2023, prot. n. 31630 del 22/03/2023		
<b>Committente</b>	Arcidiocesi di Fermo		
<b>Lavori di</b>	Intervento di riparazione e miglioramento sismico Chiesa di San Vito Martire		
<b>Indirizzo</b>	Piazza Cesare Battisti, Comune di Monte Vidon Corrado (FM)		
<b>Dati Catastali</b>	Foglio 2	Mappale B	Sub -
<b>Ordinanza di Riferimento</b>	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.		
<b>Tipo di intervento</b>	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/> Intervento locale <input type="checkbox"/>
<b>Progettista strutture in opera</b>	Ing. Giampiero Percossi	<b>Direttore dei lavori in opera</b>	Ing. Giampiero Percossi
<b>Progettista strutture prefabbricate</b>		<b>Direttore dei lavori str. pref.</b>	
<b>Appaltatore lavori strutture prefabbricate</b>		<b>Collaudatore statico</b>	Arch. Guidomassimo Postacchini
<b>Appaltatore dei lavori in opera</b>	Da individuare - Comune di -		

**Richiamata** la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Richiamata** altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.;

**Preso atto che**, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, il Geom. Demetrio Catalini, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Ing. incaricato Giampiero Percossi;

**Visto** che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Ing. Cinzia Alfonsi ;

**Preso atto** della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Fernando De Santis

Progettista strutturale: Ing. Giampiero Percossi

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Giampiero Percossi

Collaudatore statico: Arch. Guidomassimo Postacchini

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare

**Visto** che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Considerato** che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i., con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Visto** che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 22547 del 07/03/2022:

1. A1 – Relazione tecnica generale;
2. A3 – A7 – Relazione delle strutture e della vulnerabilità sismica;
3. Allegato A5 – Relazione geotecnica;
4. Allegato B1 – B2 – B3.1 – Tavola inserimento urbanistico – Riferimenti catastali – Piante;
5. Allegato B1 – B2 – B3.2 - Tavola inserimento urbanistico – Riferimenti catastali – Sezioni e prospetti;
6. Allegato C1.1/C2 – Tavola progetto architettonico e degli interventi – Piante;
7. Allegato C1.2/C2 - Tavola progetto architettonico e degli interventi – Sezioni – Prospetti;
8. Allegato C3.1 – Individuazione interventi strutturali in progetto;
9. Allegato C3.2 – Individuazione interventi strutturali in progetto – Livello 1 e 2;
10. Allegato C.3.3 – Individuazione interventi strutturali in progetto – Livello 3;
11. Allegato C3. 7 – Dettagli esecutivi degli interventi strutturali – Particolare intervento scuci- cucì;
12. Allegato C3.8 - Dettagli esecutivi degli interventi strutturali – Particolare interventi sulle murature e solai-volte;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



13. Allegato C3.9 - Dettagli esecutivi degli interventi strutturali – Particolare intervento rifacimento solaio cella campanaria;
14. Allegato C3.10 - Dettagli esecutivi degli interventi strutturali – Particolare intervento consolidamento campanile;
15. Allegato C3.11 – Dettagli esecutivi degli interventi strutturali – Particolare intervento installazione tiranti;
16. Allegato C3.12 - Dettagli esecutivi degli interventi strutturali – Particolare intervento rifacimento solai di copertura;
17. Allegato C6.2 – Relazione e tabulati di calcolo delle strutture;
18. Allegato C6.3 – Relazione sui materiali;
19. Allegato C15 - Piano di manutenzione dell'opera strutturale.

Documentazione acquisita con prot. n. 102716 del 26/10/2022:

1. Allegato C2.3 - Relazione geologica e analisi di risposta sismica locale RSL;
2. Allegato C1.01 – Tavola progetto architettonico – Piante;
3. Allegato C1.02 – Tavola progetto architettonico – Sezioni, Prospetti;
4. Dichiarazione ai sensi dell'art. 93 comma 4 del DPR 380/01;
5. Relazione Post Operam – Relazione generale Post Operam – Tabulati di calcolo Post Operam;
6. Relazione sintetica;
7. Risposta sismica locale;
8. Sisma verticale.

Documentazione acquisita con prot. n. 292 del 03/01/2023:

1. Verifiche locali – Predimensionamento architravi – Consolidamento volte – Verifica meccanismi locali e tiranti.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Documentazione acquisita con prot. n. 31630 del 22/03/2023:

1. Allegato C3.1 – Individuazione interventi strutturali in progetto – P. Seminterrato, P. Seminterrato 1 e P. Terra;
2. Verifiche tiranti.

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

1. Consolidamento globale delle pareti portanti con iniezioni di malta;
2. Interventi di scuci – cuci su tutte le pareti dell'edificio;
3. Inserimento di catene atte a contenere l'attivazione di meccanismi fuori dal piano;
4. Rifacimento di vari solai, rifacimento del solaio di copertura dei locali della sagrestia e di una cappella delle navate laterali, realizzando una struttura in legno massiccio e tavolato; rifacimento solaio di calpestio della torre campanaria realizzando un nuovo solaio con travi in legno massiccio e tavolato completato da una soletta collaborante in cls alleggerito collegata agli elementi in legno da connettori in acciaio;
5. Interventi di placcaggio e rinforzo volte con materiali fibrorinforzati (fuori calcolo);
6. Sostituzione architravi esistenti;
7. Messa in sicurezza della torre campanaria mediante la realizzazione di una struttura interna composta da angolari e piatti in acciaio saldati tra di loro ed inghisati alle murature del campanile.

**Vista** la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Accertato** che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

**Richiamati** il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "**il progettista ha**

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

*la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale";*

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE  
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA  
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 23/03/2023

**Ing. Maria Giuseppina Ballatori**

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile  
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*



*Ascoli Piceno, data del protocollo**Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
 PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
 ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
 e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Alla* Regione Marche Ufficio Speciale di  
 Ricostruzione Marche – Sisma 2016  
 PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*E.p.c. A* Ufficio del Soprintendente speciale per  
 le aree colpite dal sisma del 24 agosto  
 2016  
 c/o Direzione Generale Archeologia,  
 Belle Arti e Paesaggio  
 PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

Comune di Monte Vidon Corrado (FM)  
 PEC:  
[certificata@pec.comune.montevidoncorrado.fm.it](mailto:certificata@pec.comune.montevidoncorrado.fm.it)

Commissione Regionale per il  
 Patrimonio Culturale  
 c/o Segretariato Regionale del MiC per  
 le Marche  
 PEO: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

<i>Risposta al foglio del</i>	09/03/2022	<i>n.</i>	<u>22548</u>
<i>Prot. Sabap del</i>	09/03/2022	<i>n.</i>	2665
	03/11/2022		12396
	05/01/2023		105
	29/03/2023		3267
	26/04/2023		4482

*Oggetto:* **Monte Vidon Corrado (FM) Chiesa Di San Vito Martire, Piazza della Vittoria**  
**Progetto di recupero, riparazione danno e rafforzamento sismico - Ordinanza del Commissario Straordinario n.105 del 17 settembre 2020, art.2 e Ocsr 38/17- ID opera 6111 - Fasc 490.20.40/2020/OPSUAM/443\_Sisma 2016 - Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 2, particella n. B**  
 Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.  
**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**  
 Proprietà: Arcidiocesi di Fermo  
 Responsabile dell'istruttoria ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Annalisa Conforti**  
 Referente per la tutela del Patrimonio Artistico: **dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla nota pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 09/03/2022 con prot. n.2665 in cui si comunica l'avvenuto caricamento sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive note con cui si comunica il caricamento di documentazione integrativa acquisite agli atti d'Ufficio;  
**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;  
**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;  
**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice  
**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;  
**Esaminata** la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in:  
 1. interventi abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso dei disabili al piano terra della torre;  
 2. operazioni di scuci e cucì, sulle le pareti interne ed esterne dell'edificio;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
 PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
 Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: [www.sabapascoli.cultura.gov.it](http://www.sabapascoli.cultura.gov.it)  
 PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

3. iniezioni di malta nelle murature a sacco;
4. inserimento di tirantature metalliche a più livelli, (a quota + 4.9 Liv 1, +8.8 liv 2, +13.8 liv 3)
5. inserimento di cordolatura metallica sommitale;
6. rifacimento di vari solai:
  - 6.1. solaio di copertura dei locali della sagrestia e di una cappella delle navate laterali, realizzando una struttura in legno massiccio e tavolato.
  - 6.2. rifacimento del solaio di calpestio della torre campanaria, realizzando un nuovo solaio con travi in legno massiccio e tavolato completato da una soletta collaborante in cls alleggerito collegata agli elementi in legno da connettori in acciaio;
7. Intervento sulle volte in latero-cemento tramite placcaggio con intonaco armato realizzato all'estradosso della volta della navata centrale, mentre sulle volte in camorcanna si procederà invece ad un placcaggio estradosso realizzato con fibre di vetro;
8. Rinforzo di archi delle cappelle con placcaggio a fasce in intradosso con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato e cucitura a secco della muratura con barre elicoidali in acciaio inox;
9. messa in sicurezza della torre campanaria mediante la realizzazione di una struttura interna metallica;
10. interventi di finiture interne riguarderanno in parte la riparazione di intonaco e pavimentazione attualmente in gres porcellanato dei locali accessori alla sacrestia, con mattonelle in cotto;

**Considerato** che tale proposta è tesa al miglioramento sismico dell'edificio di culto;

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

#### IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

- a) *in merito all'inserimento delle catene metalliche, in particolare quelle previste a livello 1 +4.9, vista la presenza nell'arco della cappella di San Vito di stucchi e di apparati pittorici murari e considerato che dagli elaborati grafici allegati, non vi è una specifica del posizionamento del tirante e della modalità di esecuzione, si dovrà posizionare la catena sotto il rosone di stucco, qualora non fosse possibile, si dovrà studiare una soluzione alternativa, anche limitando la lunghezza della catena. Comunque data la presenza di apparati decorativi parietali in molte cappelle, al fine di conservare il più possibile detti dipinti e la materia storica nei fronti esterni, i capochiave saranno a vista, internamente verniciati anziché incassati. Si richiede in corso d'opera l'invio del particolare costruttivo del capochiave per le valutazioni di competenza. Inoltre al fine di evitare eventuali fenomeni di sfregamento in caso di sisma dei profili metallici (piastre, catene, capochiave ecc..), che potrebbero compromettere la muratura storica e gli intonaci storici, si dovrà inserire uno strato di malta o fasce cuscinetto tipo neoprene, tra i nuovi profili metallici e la muratura;*
- b) *al fine di alterare il meno possibile le caratteristiche materiche della muratura storica, si dovrà prediligere all'intervento proposto "taglio chimico" con sistemi elettrici ed elettromagnetici o elettrososmi.*
- c) *Visto la proposta progettuale da parte del restauratore, si auspica che vengano restaurati tutti gli apparati decorativi presenti nella chiesa, che presentano un forte degrado materico. Il funzionario territorialmente competente referente per la tutela del patrimonio storico-artistico dovrà essere contattato durante le fasi di lavorazione sugli apparati decorativi per le valutazioni di competenza in corso d'opera.*
- d) *per quanto riguarda l'intervento di scuci-cuci (TAV 3.7) considerati gli apparati decorativi e l'architettura ecclesiastica stessa, sarebbe opportuno evitare i scuci-cuci all'interno della Chiesa se non per piccole e puntuali porzioni, si potrà adottare il sistema alternativo tipo reticula in quanto più puntuale e che non necessiti dello smontaggio della muratura. Si dovrà evitare il suo utilizzo del scuci-cuci in particolare nelle parti modanate del cornicione. In generale si dovrà prevedere l'impiego di materiali con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della muratura storica;*
- e) *in generale per tutti gli interventi relativi alle murature storiche si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura dei giunti sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi;*
- f) *Sempre in considerazione della presenza di elementi decorativi, si dovranno evitare gli interventi di fasciatura all'intradosso degli archi delle cappelle dipinte come la cappella Sacro Cuore, cappella San Vito, cappella dell'Addolorata e le barre su quelle che presentano gli stucchi come la cappella San Vito;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [www.sabapascoli.cultura.gov.it](http://www.sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

- g) relativamente alle iniezioni si dovrà prevedere un sistema di monitoraggio-controllo sistematico per accertare l'avvenuto riempimento dei vuoti a seguito dell'intervento di iniezioni, tipo prove ultrasoniche prima e durante l'intervento. La relativa documentazione diagnostica risultante dovrà essere trasmessa preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.
- h) tra la volta in camorcanna e i nastri in fibra di vetro si dovrà frapporre uno strato di malta e gesso al fine di evitare che il materiale storico venga a contatto con la resina epossidica necessaria all'incollaggio delle fibre;
- i) per la finitura della nuova copertura si utilizzino i coppi originali o elementi fatti a mano di pari tipologia e materiale;
- j) In merito alla pulitura delle murature esterne: L'eliminazione della vegetazione presente sul muro, dovrà essere effettuata per mezzo di almeno 2 cicli di disinfezione attraverso un prodotto chimico opportuno che fatto assorbire dalle piante, dovrà produrre il rinsecchimento delle stesse; solo dopo si potrà procedere con asportazione manuale della vegetazione così da ridurre la perdita di materiale storico nel momento dell'estirpazione. In una seconda fase si procederà alla pulitura delle murature che dovrà essere effettuare nelle parti più antiche possibilmente con mezzi meccanici manuali (tipo spazzolature). Successivamente si potrà procedere alla stilatura dei giunti con malte a base di calce; al fine di evitare eccessive azioni invasive che vadano a compromettere il laterizio storico, per la pulitura dei laterizi si dovranno prediligere, per l'asportazione dei depositi superficiali, azioni meccaniche come utilizzo di spazzole o strumenti metallici manuali o idropulitura a bassa pressione; solo per l'asportazione di materiali incoerenti quali cemento e incrostazioni si potrà utilizzare la microsabbatura controllata. Per gli elementi decorativi in laterizio il restauro e la pulitura andranno eseguiti da un restauratore abilitato, con metodi meno invasivi quali acqua nebulizzata e/o spazzole manuali.
- k) si dovrà dare comunicazione della localizzazione del deposito temporaneo che ospiterà gli apparati storico-artistici mobili che durante il cantiere dovranno essere spostati;
- questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera relativa alle modalità tecnico-esecutive e alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base di idonee campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione.
  - si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio.
  - si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica

Si trattiene, per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, scaricata digitalmente tramite piattaforma SISMAPP.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Giovanni Issini

AC/PLM 29/05/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: [www.sabapascoli.cultura.gov.it](http://www.sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



# COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Paese di arte, cultura, lavoro



Piazza Osvaldo Licini, n. 7 – 63836 Monte Vidon Corrado (FM) – tel. 0734/759348 – fax 0734/759350  
Cod. Fisc. 81001330448 – Part. IVA 00363110446 – email: ufficiotecnico@comune.montevidoncorrado.fm.it – pec: certificata@pec.comune.montevidoncorrado.fm.it

Prot. n. 1356

li 31/03/2023

**All'Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
della Regione Marche**  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

**Oggetto: Intervento di riparazione e miglioramento sismico Chiesa di San Vito Martire  
ubicata in Piazza della Vittoria n. 10, fg. 2 part. B, di proprietà della Parrocchia –  
Arcidiocesi di Fermo – OCSR. N. 105/2020 e ss.mm.ii. – ID Sismapp 6111 – Comune  
di Monte Vidon Corrado (FM)**  
**Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/443**  
**ISTRUTTORIA ESITO DI CONFORMITA'.**

**Visto** il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016;

**Vista** la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

**Visto** il D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017;

**Vista** la Legge n. 45 del 07.04.2017;

**Vista** l'ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 100 del 09/05/2020 e s.m.i.;

**Vista** l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 105/2020;

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modificazioni;

**Visto** il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017;

**Vista** la Legge n. 172 del 04 dicembre 2017;

**Vista** l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 46 del 10.01.2018;

**Visto** il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

**Vista** la pratica "Progetto Esecutivo" inserita nella piattaforma Sismapp - ID 6111 – Fasc. 490.20.40/2020/OPSUAM/443 relativa all'intervento di "Riparazione e miglioramento sismico Chiesa di San Vito Martire danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, ai sensi dell'Ordinanza n. 105/2020 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione", presentata dalla Parrocchia – Arcidiocesi di Fermo, concernente la Chiesa danneggiata ubicata in Piazza della Vittoria n. 10, distinta al catasto dei fabbricati al foglio n. 2, particella n. B, recepita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione il 07/03/2022 al prot. n. 0022547 e successive integrazioni n. 0102716 del 26/10/2022, n. 0000292 del 03/01/2023, n. 0000457 del 04/01/2023 e 0031630 del 22/03/2023;

**Vista** la nota pervenuta dal vostro rispettabile U.S.R. con l'invito ad acquisire la documentazione completa relativa al progetto per il seguito di competenza, assunta da questo Ente al protocollo n.

1242 del 23/03/2023;

**Preso atto** della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i., allegata al progetto in argomento, a firma del tecnico Arch. Fernando De Santis, il quale in qualità di progettista *assevera che il progetto è conforme:*

- *Allo strumento urbanistico vigente ed a quelli adottati ed in corso di approvazione da parte del Comune di Monte Vidon Corrado;*
- *Al Regolamento edilizio vigente;*
- *Alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;*
- *Alle norme igienico sanitarie;*
- *Alle norme antisismiche , di sicurezza;*

Dato atto quindi che, a seguito dell'istruttoria in capo a questo Ente non sono stati riscontrati elementi ostativi, la pratica in oggetto si ritiene conforme alle vigenti normative edilizie, urbanistiche ed al vigente regolamento comunale.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'UTC  
Forti Giuseppe



FORTI GIUSEPPE  
31.03.2023  
06:51:25  
GMT+00:00



**PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE**

Ai sensi dell'ord. 105/2020

**OGGETTO:** OCSR n. 105/2020 ID ord. 376

**COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO (FM)**

ID SISMAPP 6111 - Chiesa di S. Vito

Interventi di miglioramento sismico

**PROPOSTA DI APPROVAZIONE**

Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/443

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 349		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Arcidiocesi di Fermo		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di San Vito Martire		
<i>Indirizzo</i>	Piazza della Vittoria n.10		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 2	Part. B	Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	43,122958° N - 13,486147° E (desunta dalla documentazione progettuale)		
<i>Tipo di intervento</i>	Miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	B87H20010680001		
<i>CIG</i>	88435643E1		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Geom. Demetrio Catalini		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Fernando De Santis – Ing. Giampiero Percossi		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Fernando De Santis – Ing. Giampiero Percossi		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15- bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4	
<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>			
<i>DETERMINA n. 1 del 4 ottobre 2022</i>			
<i>Nota commissariale CGRTS-261777-P-26.10.2022</i>			
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>			
ATTI VARI			
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 14/2016 n. 18/2016 n. 30/2016	Comune di Monte Vidon Corrado (FM)	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<b>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</b>		n. 2 del 09/02/2017	Esito: Inagibile
<b>PROTOCOLLI</b>			
<b>Prot. (A/P)</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Mittente/Soggetto interessato</b>	
n. 22547 del 07/03/2022	PROGETTO	ARCIDIOCESI DI FERMO	
n. 102716 del 26/10/2022	INTEGRAZIONI PROGETTO		
n. 292 del 03/01/2023			
n. 457 del 04/01/2023			
n. 31630 del 22/03/2023			
n. 43292 del 20/04/2023			
n. 67266 del 19/06/2023			
<b>PARERI/AUTORIZZAZIONI</b>			
<b>Ente competente</b>		<b>Oggetto</b>	
<b>1</b>	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio	<b>ID 3048939 del 23/03/2023</b> - Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.	
<b>2</b>	COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO	<b>Prot. USR n. 35601 del 30/03/2023</b> – Parere di conformità edilizia-urbanistica ai sensi del D.P.R. 380/2001	
<b>4</b>	SABAP MARCHE	<b>Prot. 59754 del 01/06/2023</b> - Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.	

## DISAMINA DELL'INTERVENTO

### 1. Descrizione dello stato attuale:

L'edificio, denominato "Chiesa di San Vito Martire", si trova a ridosso del perimetro murario, lato nord-est, in pieno centro antico del Comune di Monte Vidon Corrado.

L'edificio di culto risulta composto da diversi ambienti posti su più livelli; precisamente: da un piccolo locale al secondo piano seminterrato adibito a garage, accessibile da Via Trento e Trieste; dalla cripta sovrastante, anch'essa seminterrata, accessibile dalla chiesa attraverso una scalinata posta sul lato sinistro del presbiterio; dalla chiesa, al piano terra su piazza Cesare Battisti, a navata unica con sei cappelline laterali, tre per lato, presbiterio ed abside finali, una sacrestia con locali di servizio laterali; un campanile con tre livelli fuori terra che, al piano terra ingloba la "Cappella di Santa Maria delle Grazie", posta al centro delle tre cappelle di destra.

L'aspetto attuale della chiesa è la sintesi di una serie di eventi susseguitisi nell'arco dei secoli; a partire dalla sua edificazione che risale presumibilmente al XVI secolo, successiva demolizione nel 1750 e ricostruzione sei anni più tardi. Nel 1886 la facciata fu restaurata; successivamente tra il 1952 e 1954 furono eseguiti lavori di rifacimento del tetto, della volta e la chiusura delle due cappelline centrali ai lati della navata.

Nel 1984 fu rifatto completamente il pavimento della chiesa e riaperte le due cappelline laterali.

L'ultimo intervento di restauro è stato realizzato a seguito dei danni causati del sisma del 1997.

La più importante ed antica cappella è quella dedicata a San Vito Martire, patrono del paese, situata alla destra dell'entrata, residuo della più antica chiesa del XVI sec..

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Da una porta alla destra dell'abside si accede alla sacrestia ed ad un locale di servizio che da anche accesso ai successivi livelli del campanile.

La muratura verticale del complesso della chiesa e quella del campanile, di notevole spessore, è in muratura a sacco in mattoni, di buona fattura e buono stato di conservazione; il tipo di apparecchiatura e lo stato del legante, rendono la muratura relativamente resistente anche alle azioni fuori piano. Lo stesso può dirsi per il campanile, costituito da muratura a sacco di mattoni a faccia a vista, sia nel paramento esterno che interno.

I tetti, quello dell'abside e quello degli ambienti laterali, sono spingenti, hanno struttura portante in legno a semplice orditura e risultano in discreto stato di conservazione anche se di dimensioni inadeguate nel lato destro, dove gli ammorsamenti tra struttura lignea e muratura sono poco efficaci.

Il tetto dell'aula centrale della chiesa è stato completamente rifatto negli anni '50 in laterocemento con cordoli perimetrali in c.a.; nello stesso intervento è stata sostituita l'originaria volta in incannucciato con una volta a botte in laterocemento.

## 2. Descrizione dei danni:

Nella "*Relazione tecnica generale*" redatta dai professionisti (Prot. 22547 del 07/03/2023) si rileva che i danni causati dagli eventi sismici iniziati nell'agosto 2016 possono essere ricondotti essenzialmente ad un aggravamento di situazioni di vulnerabilità tipiche.

Dall'analisi del quadro fessurativo i tecnici hanno riscontrato che le lesioni sono quelle causate dal meccanismo di danno del timpano facciata (macroelemento facciata 1-2-3); meccanismo di ribaltamento delle cappelle (macroelemento 4); di rotazione della parte absidale (macroelemento 6), della torre campanaria (macroelemento 7), della parete laterale (macroelemento 10).

Inoltre, vulnerabilità specifiche sono emerse dallo studio complessivo della fabbrica, che riguardano oltre alle murature della sacrestia, anche il campanile ed parte dei tetti, nello specifico:

- la scadente connessione muro-copertura;
- la scadente connessione muro-muro.

Per il campanile una vulnerabilità specifica riscontrata e fortemente pericolosa in caso di azioni sismiche, oltre naturalmente alla modifica del comportamento statico dell'intera fabbrica con l'inserimento delle solette in c.a, è quella del degrado interno della muratura a sacco.

## 3. Descrizione del progetto:

Il progetto di miglioramento sismico tiene conto:

- della presenza di vulnerabilità tipiche e di importanti vulnerabilità specifiche;
- delle caratteristiche intrinseche del complesso corpo di fabbrica.

L'intervento consiste in:

- Consolidamento globale di tutte le pareti portanti dell'edificio/aggregato dove è stata rilevata la presenza di un nucleo interno alla muratura ovvero dove si ha un muro di elevato spessore composto da un doppio paramento con orditura regolare di mattoni pieni ed un vasto nucleo interno con presenza di vuoti e di ridotta consistenza, viene eseguita una diffusa iniezione di malta altamente fluida e penetrante a completa saturazione della muratura;
- Interventi di cucì e scuci situati globalmente su tutte le pareti dell'edificio, sia per la riparazione delle lesioni creatasi a seguito degli eventi sismici sia per la chiusura di nicchie o per ripristinare gli adeguati collegamenti tra le pareti;
- Inserimento di tirantature metalliche trasversale atte a contenere l'attivazione di meccanismi fuori dal piano;
- Rifacimento di vari solai attualmente presenti nella struttura in quanto caratterizzati da evidenti lesioni o da ampio degrade, tale per cui si ritiene che le caratteristiche meccaniche dei vari elementi si siano ampiamente

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

deteriorate. Si è previsto in particolare il rifacimento del solaio di copertura dei locali della sagrestia e di una cappella delle navate laterali, realizzando una struttura in legno massiccio e tavolato. Si procederà inoltre al rifacimento del solaio di calpestio della torre campanaria, realizzando un nuovo solaio con travi in legno massiccio e tavolato completato da una soletta collaborante in cls alleggerito collegata agli elementi in legno da connettori in acciaio;

- Consolidamento e rinforzo delle volte, realizzato mediante il placcaggio con intonaco armato a basso spessore e rete in fibra di acciaio e basalto che con ridottissimo apporto di massa aggiuntiva, che conferisce adeguata resistenza e duttilità al sistema voltato impedendo la formazione delle tipiche cerniere di labilità. Tale intervento verrà realizzato all'estradosso della volta in latero-cemento della navata centrale. Per quanto riguarda le volte in camorcanna si procederà invece ad un placcaggio estradosale realizzato con fibre di vetro;
- Realizzazione di una struttura interna alla torre campanaria composta da angolari e piatti in acciaio saldati tra di loro ed inghisati alle murature del campanile.

Gli interventi di finiture interne riguarderanno in parte la riparazione di intonaci, fregi, tinteggiature e decorazioni, derivati dai danni causati dal sisma e dagli interventi di tipo strutturale che si andranno a realizzare.

Si prevede, inoltre, il rifacimento della pavimentazione attualmente in gres porcellanato dei locali accessori alla sacrestia, con mattonelle in cotto uguali a quelle esistenti nella stessa sacrestia e nella chiesa; a completamento dei lavori inoltre tutte le pavimentazioni in cotto della chiesa, delle cappelle laterali ecc., verranno protetti con apposito trattamento.

Particolare attenzione si userà nel restauro degli elementi architettonici settecenteschi interni quali paraste capitelli e cornici con sistemi di restauro che tenderanno al descialbo delle recenti tinte ed al restauro delle originarie finiture cromatiche.

## VERIFICA ISTRUTTORIA

### 1. Istruttoria tecnica

- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n. 669 del 20 giugno 2017 e n. 1364 del 11 novembre 2019, l'Ufficio speciale per la ricostruzione ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 3048939 del 23/03/2023) con il quale *"si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: -* Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;
- Il progetto è stato acquisito in data 07/03/2022 (prot. USR n. 22547), prima dell'entrata in vigore dell'Ord. 126/2022;
- Con prot. USR n. 35601 del 30/03/2023 è pervenuto il parere di Conformità urbanistica DPR 380/2001 rilasciato dal Comune di Monte Vidon Corrado (FM);
- Con prot. USR n. 59754 del 01/06/2023 è pervenuto il parere favorevole rilasciato dalla SABAP Marche ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. contenente prescrizioni di tipo operativo che dovranno essere compiute in corso d'opera;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- Il progetto è stato aggiornato ai prezzi dell'Ordinanza n. 126/2022; le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia 2022, approvato con Ord. n. 126 del 28/04/2022, e dal Prezzario Regionale Marche 2023;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale Professionisti di cui all'art. 34 D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota acquisita al prot. USR n. 22547 del 07/03/2022;
- Con perizia asseverata acquisita al prot. USR n. 22547 del 07/03/2022 il tecnico Arch. Fernando De Santis ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di San Vito Martire di Monte Vidon Corrado;

#### 1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID6111 - MONTE VIDON CORRADO - SAN VITO				
		IMPORTI ANTE 126	IMPORTI POST 126	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	626.748,27 €	634.185,91 €	634.185,91 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	111.570,89 €	123.631,53 €	123.631,53 €
<b>A</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)</b>	<b>738.319,16 €</b>	<b>757.817,44 €</b>	<b>757.817,44 €</b>
B1	Imprevisti (IVA compresa)	4.744,65 €	4.744,65 €	4.744,65 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P., Direzione Lavori, C.S.E.)	90.664,34 €	94.037,83 €	94.037,83 €
B3	Spese massime rendicontabili in sede di SAL	25.323,62 €	16.336,21 €	16.336,21 €
B4	Spese tecniche geologo	14.870,24 €	14.870,24 €	14.870,24 €
B5	Oneri previdenziali di cui ai punti B2-B4 (4%)	3.923,97 €	4.356,32 €	4.356,32 €
B6	IVA per Spese tecniche (22% da B2 a B5)	29.652,08 €	28.512,13 €	28.512,13 €
B7	Indagini diagnostiche sulle murature e indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa)	6.095,24 €	5.858,83 €	5.858,83 €
B8	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	12.574,79 €	12.867,26 €	12.867,26 €
B9	IVA su A (10%)	73.831,92 €	75.781,74 €	75.781,74 €
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>261.680,84 €</b>	<b>257.365,21 €</b>	<b>257.365,21 €</b>
<b>C=A+B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>*1.015.182,65 €</b>	<b>1.015.182,65 €</b>

L'importo complessivo derivante dal quadro economico è pari a € 1.015.182,65 (\*).

Si fa presente che l'importo totale del QTE (€1.015.182,66) di progetto (prot. 43292 del 20/04/2023) presenta un errore materiale di 0,01 Euro che è stato arrotondato d'ufficio in €1.015.182,65.

Le spese per indagini (B7) dovranno essere rendicontate nei limiti dell'art. 3 c. 2 dell'Ordinanza n. 105.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando tutte le prestazioni previste dal protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020 e al netto della riduzione prefissata del 30% (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020) per gli affidamenti diretti, inclusi gli oneri professionali, corrisponde al 12,7% dei lavori.

## 2. Istruttoria amministrativa

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

### 3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	<i>349</i>	<i>Note:</i>
<i>Importo programmato OCSR 132/2022</i>	€ 1.000.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 1.015.182,66	Ai sensi dell'Ordinanza n. 126/2022, il computo metrico è stato aggiornato utilizzando il PUC 2022 e il Prezzario Regione Marche 2023
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 1.015.182,66	
<i>Di cui</i>	€ 15.182,66	Maggiori oneri per l'adeguamento prezzi (fondo compensativo art. 4 c. 1 OCSR 126)

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

### 4. Conclusioni

**Richiamata** la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo di Miglioramento Sismico della Chiesa di San Vito Martire di Monte Vidon Corrado (FM);

**Ritenuta** soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

**Ritenuto** necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Miglioramento Sismico della Chiesa di San Vito Martire" sita nel Comune di Monte Vidon Corrado (FM), per un importo complessivo di euro **1.015.182,66** di cui € 1.000.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 e ss.mm.ii. ed € 15.182,66 per l'adeguamento dei prezzi di cui all'*art. 4 c. 1* Ordinanza n. 126/2022 (fondo compensativo).

Si rammenta che resta a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione amministrativa e progettuale inerente all'intervento, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

*Il Funzionario istruttore : Ing. Cinzia Alfonsi*

Il Dirigente

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Maurizio PAULINI

Allegati:

- A) ELABORATI DI PROGETTO
- B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA: ID. USR n. 3048939 del 23/03/2023
- C) PARERE COMUNE: - Prot. USR n. 35601 del 30/03/2023
- D) PARERE SABAP: Prot. USR n. 59754 del 01/06/2023

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Allegati:**

**A) ELABORATI DI PROGETTO**

PROGETTO	Prot. USR n. 22547 del 07/03/2022
I° INTEGRAZIONE	Prot. USR n. 102716 del 26/10/2022
II° INTEGRAZIONE	Prot. USR n. 292 del 03/01/2023
III° INTEGRAZIONE	Prot. USR n. 457 del 04/01/2023
IV° INTEGRAZIONE	Prot. USR n. 31630 del 22/03/2023
V° INTEGRAZIONE	Prot. USR n. 43292 del 20/04/2023
VI° INTEGRAZIONE	Prot. USR n. 67266 del 19/06/2023

N.	Codice elaborato	Denominazione elaborato	Prot. USR n.	Data
1	00	Elenco elaborati	67266	19/06/2023
<b>RELAZIONI</b>				
2	A1	Relazione tecnica generale	22547	07/03/2022
3	A2	Relazione storico artistica	22547	07/03/2022
4	A2.1	Relazione artistica	22547	07/03/2022
5	A3 A7	Relazione delle strutture e della vulnerabilità sismica	22547	07/03/2022
6	A4	Relazione geologica_RSL (allegato) – In sostituzione Ottobre 2022	102716	26/10/2022
7	A5	Relazione geotecnica	22547	07/03/2022
<b>ELABORATI STATO DI FATTO</b>				
8	B1/B2/B3.1	Inserimento Urbanistico – Riferimenti catastali - Piante	22547	07/03/2022
9	B1/B2/B3.2	Inserimento Urbanistico – Riferimenti catastali – Sezioni e prospetti	22547	07/03/2022
10	B4-B5	Rilievo materico e strutturale	22547	07/03/2022
11	B6.1	Rilievo stato di conservazione: indagini materiali (decori e tinteggiature)	22547	07/03/2022
12	B6.2	Rilievo stato di conservazione: beni pittorici	22547	07/03/2022
13	B6.3	Rilievo stato di conservazione: beni mobili	22547	07/03/2022
14	B7	Rilievo fotografico con coni ottici	22547	07/03/2022
15	B8	Graficizzazione storico-costruttiva	22547	07/03/2022
16	B9	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità_ macroelementi	22547	07/03/2022
17	B10	Piano delle indagini strutturali	22547	07/03/2022
18	B11.1	Quadro fessurativo Piante	22547	07/03/2022
19	B11.2	Quadro fessurativo Prospetti Sezioni	22547	07/03/2022
<b>ELABORATI STATO DI PROGETTO</b>				
20	C1.01	Progetto architettonico-Piante - In integrazione Ottobre 2022	102716	26/10/2022
21	C1.02	Progetto architettonico-Sezioni, prospetti - In integrazione Ottobre 2022	102716	26/10/2022
22	C1.1/C2	Progetto architettonico e degli interventi– Piante	22547	07/03/2022
23	C1.2/C2	Progetto architettonico e degli interventi –Sezioni, prospetti	22547	07/03/2022
24	C3.1	Individuazione interventi strutturali in progetto_P.Seminterrato e P. Seminterrato 1 e P. Terra	31630	22/03/2023
25	C3.2	Individuazione interventi strutturali in progetto Livello 1 e 2	22547	07/03/2022
26	C3.3	Individuazione interventi strutturali in progetto Livello 3	22547	07/03/2022
27	C3.4	Individuazione interventi complementari alle opera Finiture e impianti P.Seminterrato e P. Terra	22547	07/03/2022
28	C3.5	Individuazione interventi complementari alle opera Finiture e impianti Livello 1 e 2	22547	07/03/2022
29	C3.6	Individuazione interventi complementari alle opera Finiture e impianti Livello 3	22547	07/03/2022
30	C3.7	Dettagli esecutivi degli interventi strutturali_ Particolari intervento scuci cuci	22547	07/03/2022
31	C3.8	Dettagli esecutivi degli interventi strutturali_ Particolari interventi sulle murature e solai volte	22547	07/03/2022
32	C3.9	Dettagli esecutivi degli interventi strutturali_ Particolare intervento rifacimento solaio cella campanaria	22547	07/03/2022

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

33	C3.10	Dettagli esecutivi degli interventi strutturali_ Particolare intervento consolidamento campane	22547	07/03/2022
34	C3.11	Dettagli esecutivi degli interventi strutturali_ Particolare intervento installazione tiranti	22547	07/03/2022
35	C3.12	Dettagli esecutivi degli interventi strutturali_ Particolare intervento rifacimento solai di copertura	22547	07/03/2022
36	C4	Individuazione grafica interventi di restauro	22547	07/03/2022
37	C6.1	Modulistica art.94	457	04/01/2023
38	C6.2	Relazione e tabelle di calcolo delle strutture	22547	07/03/2022
39	C6.3	Relazione sui Materiali	22547	07/03/2022
40	C8	Computo metrico estimativo aggiornato - in sostituzione Aprile 2023	43292	20/04/2023
41	C8.1	Quadro di raffronto	67266	19/06/2023
42	C9	Elenco prezzi	67266	19/06/2023
43	C10	Calcolo Incidenza Manodopera e sicurezza	22547	07/03/2022
44	C11	Quadro Tecnico Economico aggiornato - in sostituzione Aprile 2023	43292	20/04/2023
45	C11.1	Quadro Tecnico Economico di raffronto	67266	19/06/2023
46	C12	Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC e Allegati	22547	07/03/2022
47	C13	Cronoprogramma lavori - in sostituzione Marzo 2023	31630	22/03/2023
48	C14.1	Schema di contratto appalto	22547	07/03/2022
49	C14.2	Capitolato Speciale D'Appalto - in sostituzione Aprile 2023	43292	20/04/2023
50	C14.3	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	22547	07/03/2022
51	C15	Piano di Manutenzione dell'opera strutturale	22547	07/03/2022
52	C16	Perizia Asseverata della progettazione	22547	07/03/2022
53	C17	Dichiarazione di conformità progetto	22547	07/03/2022
<b>ALLEGATI</b>				
54	D1	Domanda di concessione del contributo	22547	07/03/2022
55	D2	Modalità di affidamento degli incarichi professionali	22547	07/03/2022
56	D3	Contratto affidamento incarichi professionali	22547	07/03/2022
		Contratto collaudatore	102716	26/10/2022
57	D4.1	Dichiarazione di iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti Arch. De Santis	22547	07/03/2022
58	D4.2	Dichiarazione di iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti Ing. Percossi	22547	07/03/2022
59	D4.3	Dichiarazione di iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti Collaudatore	22547	07/03/2022
60	D4.4	Dichiarazione di iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti Geologo	22547	07/03/2022
61	D5.1	Documenti di identità Arch. De Santis	22547	07/03/2022
62	D5.2	Documenti di identità Ing. Percossi	22547	07/03/2022
63	D5.3	Documento di identità Collaudatore	22547	07/03/2022
64	D5.4	Documento di identità Geologo	22547	07/03/2022
65	D6.1	Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia degli incarichi Arch. De Santis	22547	07/03/2022
66	D6.2	Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia degli incarichi Ing. Percossi	22547	07/03/2022
67	D6.3	Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia degli incarichi Collaudatore	22547	07/03/2022
68	D6.4	Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia degli incarichi Geologo	22547	07/03/2022
69	D7	Calcolo parcella professionale aggiornata - in sostituzione Aprile 2023	43292	20/04/2023
70	D8	Ordinanza sindacale di inagibilità	22547	07/03/2022
71	D9	Scheda del danno MIC	22547	07/03/2022
72	D10	Elenco dei vincoli presenti	22547	07/03/2022
73		CALCOLI POST OPERAM - In integrazione OTTOBRE 2022	102716	26/10/2022
74		RELAZIONE SINTETICA - In integrazione OTTOBRE 2022	102716	26/10/2022
75		RSL - In integrazione OTTOBRE 2022	102716	26/10/2022
76		SCHEMI ponteggi - In integrazione OTTOBRE 2022	102716	26/10/2022

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



77		Sisma verticale - In integrazione OTTOBRE 2022	102716	26/10/2022
78		Verifiche locali	292	03/01/2023
79		Dich. incremento importo progetto – In integrazione MARZO 2023	31630	22/03/2023
80		Dich. Prestazioni svolte dai tecnici – In integrazione MARZO 2023	31630	22/03/2023
81		VERIFICHE TIRANTI – In integrazione MARZO 2023	31630	22/03/2023
82		Relazione giustificativa nuovi prezzi – In integrazione MARZO 2023	31630	22/03/2023
83		Tab. raffronto codici-tariffe – In integrazione MARZO 2023	31630	22/03/2023
84		Dich. modifica e sostituzione N.P – In integrazione APRILE 2023	43292	20/04/2023

**B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA**

**ID. USR n. 3048939 del 23/03/2023**

- 490.20.40-2020-OPSUAM-443\_SS\_Parere progetto esecutivo;

**C) PARERE COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO**

**Prot. USR n. 35601 del 30/03/2023 – PARERE COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO**

- Prot\_Par 0001356 del 31-03-2023 - Documento ISTRUTTORIA\_signed;

**D) PARERE SABAP**

**Prot. USR n. 59754 DEL 01/06/2023**

- 2665\_2022\_san vito\_art.21\_Sismapp.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*