



*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE  
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Alla* Conferenza Permanente presso la sede della  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI  
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

*All'* arch. Carmen Cobucci

peo: [carmen.cobucci@cultura.gov.it](mailto:carmen.cobucci@cultura.gov.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza ABAP per l'Umbria

peo: [sabap-umb@cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.  
“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN  
GIACOMO”. - Id. Decreto 395/2020: 619 - CUP H87H20003040001 - CIG 8843981BFD -  
Soggetto Attuatore: Diocesi di Orvieto Todi.

**Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0036353-P 14/07/2023 del 14/07/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 03 agosto 2023 alle ore 09:30 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

**“Interventi di miglioramento sismico della Chiesa di San Filippo e San Giacomo” - Comune di  
Monte Castello di Vibio (PG)**



rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Carmen Cobucci, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per l'Umbria;

acquisito il nullaosta del Soprintendente ABAP per l'Umbria;

### **DELEGA**

per l'esercizio della rappresentanza per la Conferenza sopra citata, l'arch. Carmen Cobucci, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per l'Umbria, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

**IL SOPRINTENDENTE**

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

**PAOLO IANNELLI**

O = Ministero della cultura

C = IT

Data e ora della firma:

01/08/2023 14:51:21





*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Dipartimento per le OO.PP., le Politiche Abitative e Urbane,  
le Infrastrutture Idriche, le Risorse Umane e Strumentali  
*Provveditorato Interregionale per le OO.PP.*  
*Toscana-Marche-Umbria*  
UFFICIO 5 TECNICO AMMINISTRATIVO PER L'UMBRIA  
PERUGIA

Segreteria Tecnica

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario del Governo  
ai fini della ricostruzione nei territori  
interessati dagli eventi sismici verificatisi  
a far data dal 24 Agosto 2016  
PEC: comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it  
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Al Dott.Ing. Massimiliano Marinangeli  
Ufficio 5 Tecnico Amm.vo  
Perugia

#### IL PROVVEDITORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge n.241/90 in combinato disposto con l'art.8, comma 5, del D.P.R. n.367/94 e relativa Circolare di attuazione

#### DELEGA

il Dott.Ing. Massimiliano Marinangeli, Funzionario Tecnico del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria - Ufficio 5 Tecnico Amministrativo per l'Umbria con sede in Perugia, a rappresentare la scrivente Amministrazione nella Conferenza Permanente, che si terrà in modalità telematica il giorno **3 agosto 2023 alle ore 9.30**.

Ai sensi dell'art. 83 del Testo unico della ricostruzione privata l'oggetto della determinazione da assumere è il seguente: Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art.4 co.2 dell'Ordinanza n.105/2020, riferito all'intervento: O.C. 105/2020 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPO E SAN GIACOMO" nel Comune di Montecastello di Vibio (PG) - Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto-Todi - Id. Decreto 395/2020: 619.

IL PROVVEDITORE  
Dott. Giovanni Salvia





**Regione Umbria**

Presidenza della Giunta

**Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione  
Sisma 2016**

**comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it**

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**Oggetto:** Conferenza permanente ex art.16 del decreto legge 17 ottobre 2016,  
n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n.229.

**La Presidente**

**Donatella Tesei**

Con la presente si comunica che in seno alla Conferenza permanente di cui all'oggetto, la figura dell'arch. Giovanni Moriconi collocato in pensione, verrà sostituita dall'Ing. Stefano Nodessi Proietti Direttore Regionale "Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile".

REGIONE UMBRIA  
CORSO VANNUCCI 96  
06121 PERUGIA

TEL. 075 5043501  
FAX 075 5043509

regione.giunta@postacert.umbria.it

Cordiali saluti.

*Donatella Tesei*



# Comune di Monte Castello di Vibio Provincia di Perugia

\*\*\*\*\*

## AREA TECNICA

---

Monte Castello di Vibio, 01-08-2023

**Al Commissario Straordinario del Governo per la  
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla  
popolazione e la ripresa economica dei territori  
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  
data dal 24 Agosto 2016**

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 2  
dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito all'intervento: O.C. 105/2020 "INTERVENTI DI  
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO"  
COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)  
CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD  
Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi  
Id. Decreto 395/2020: 619  
COMUNICAZIONE NOMINATIVO PARTECIPANTE ALLA CONFERENZA PERMANENTE**

In riferimento alla nota CGRTS-0036353-P-14/07/2023 del 14-07-2023, ricevuta a mezzo PEC ns. prot. 4213 del 14-07-2023, con la presente si:

### DELEGA

**l'Ing. TOMMASO LUCI**, Responsabile Area Tecnica del Comune di Monte Castello di Vibio, a prendere parte alla Conferenza permanente fissata per il giorno 03-08-2023 alle ore 09:30.

Si riportano di seguito i riferimenti del nominativo delegato:

**Ing. TOMMASO LUCI**

**Responsabile Area Tecnica**

email: [tecnico@comune.montecastellodivibio.pg.it](mailto:tecnico@comune.montecastellodivibio.pg.it)

tel. 075.8780711 int.2

cell. 329.4166001

Distinti saluti.

IL SINDACO

**Dott.ssa. DANIELA BRUGNOSSI**

*Documento firmato digitalmente*



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016  
CGRTS-0036515-P-14/07/2023

**Alla Conferenza Permanente**

[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**

Dott.ssa Deborah Giraldi

[d.giraldi@governo.it](mailto:d.giraldi@governo.it)

**Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**

Ing. Andrea Crocioni

[a.crocioni@governo.it](mailto:a.crocioni@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**

Arch. Claudia Coccetti

[c.cocchetti@governo.it](mailto:c.cocchetti@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 dell'11 maggio 2023: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Viste** le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 03 agosto 2023, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO"**  
**COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)**  
**CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi**  
**Id. Decreto 395/2020: 619**
  
- **O.C. 105/2020 "RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO"**  
**COMUNE DI MACERATA**  
**CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D**  
**Soggetto attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini**  
**Id. Decreto 395/2020: 533**
  
- **O.C. 105/2020 "RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBIAIA"**  
**COMUNE DI CAMERINO (MC)**  
**CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 180**
  
- **O.C. 105/2020 "RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA"**  
**COMUNE DI VISSO (MC)**  
**CUP I17H20003170001**  
**Soggetto proponente: MIC -Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 750**

### **DELEGA**

L'Arch. Claudia Coccetti, funzionaria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 03 agosto 2023 per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO"**  
**COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)**  
**CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi**  
**Id. Decreto 395/2020: 619**

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO”**  
**COMUNE DI MACERATA**  
**CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D**  
**Soggetto attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini**  
**Id. Decreto 395/2020: 533**
  
- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBBIETA”**  
**COMUNE DI CAMERINO (MC)**  
**CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 180**
  
- **O.C. 105/2020 “RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA”**  
**COMUNE DI VISSO (MC)**  
**CUP I17H20003170001**  
**Soggetto proponente: MIC -Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 750**

L'arch. Claudia Coccetti, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO”**  
**COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)**  
**CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi**  
**Id. Decreto 395/2020: 619**
  
- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO”**  
**COMUNE DI MACERATA**  
**CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D**





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Soggetto attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini**  
**Id. Decreto 395/2020: 533**

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBIAIA”**  
**COMUNE DI CAMERINO (MC)**  
**CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 180**
  
- **O.C. 105/2020 “RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA”**  
**COMUNE DI VISSO (MC)**  
**CUP I17H20003170001**  
**Soggetto proponente: MIC -Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 750**

**Il Presidente della Conferenza permanente**  
**Sen. Avv. Guido Castelli**



Castelli Guido  
14.07.2023  
15:49:04  
GMT+01:00



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA  
REGIONE UMBRIA INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

TS-0031538-  
A-14/12/2020

Al Commissario Straordinario

Ricostruzione Sisma 2016

On. Avv. Giovanni Legnini

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it)

**Oggetto:** Conferenza permanente ex art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229. Nomina delega USR.

Con la presente delego l'Ing. Stefano Nodessi Proietti, ad esprimersi per conto dell'Ufficio Speciale Ricostruzione dell'Umbria in seno alla Conferenza permanente di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Donatella Tesei



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA  
REGIONE UMBRIA INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016



*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Alla* Conferenza Permanente presso la  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
 Commissario straordinario del governo ai fini della  
 ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici  
 verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
 pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza ABAP per l'Umbria  
 pec: [sabap-umb@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Direzione Generale SPC  
 pec: [dg-spc@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it)

*Alla* arch. Esmeralda Valente  
 Direttore del Servizio III della DG ABAP  
 Membro MiC supplente della Conferenza permanente  
 peo: [esmeralda.valente@cultura.gov.it](mailto:esmeralda.valente@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –  
 O.C. 105/2020 - “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN  
 FILIPPO E SAN GIACOMO”  
 - Id. Decreto 395/2020: 619 – CUP H87H20003040001- CIG 8843981BFD  
 Soggetto Attuatore: Diocesi di Orvieto Todi  
**Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo degli “*Interventi di miglioramento sismico della Chiesa di San Filippo e San Giacomo*” - Comune di Monte Castello di Vibio (PG), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0036353-P del 14.07.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2169 del 14.07.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 03 agosto 2023, ore 09,30;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

**VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;



**VISTO** l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

**VISTA** l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

**VISTO** l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

**VISTO** il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**VISTO** che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice ed è ricadente nel tessuto urbano storico sottoposto a tutela paesaggistica;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice ed è ricadente nel tessuto urbano storico sottoposto a tutela paesaggistica, ubicata nel Comune di Monte Castello di Vibio (PG), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0036353-P del 14.07.2023,

<https://drive.google.com/file/d/1nIBLUr4V-7389HqPQNP90XP95R7HYqmD/view?usp=sharing>

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- le murature con interventi di scuci-cuci, lesioni passanti tra navata e sagrestia, iniezioni localizzate, riprese e stucature dei giunti con malte a base di calce compatibili con le esistenti, eventuale inserimento di cunei in laterizio presso architravi, piattabande, ecc.;



- gli archi e architravi con inserimento di cunei in metallo zincato o lapideo all'intradosso, iniezioni di malte di calce espansive e riparazione di piattabande;
- le volte con pulizia delle superfici, rimozione dei giunti di malta lesionati, inserimento di barre metalliche tra i ricorsi dei mattoni, riempimento e stilatura giunti; per la prima e per l'ultima volta a crociera sulle navate laterali intervento di placcaggio all'estradosso;
- l'abside con cerchiatura esterna in trefoli di acciaio alla quota del cornicione;
- la navata centrale con interventi di cerchiatura, volti al contrasto del ribaltamento facciata, con posa di cordolo in acciaio perimetralmente ancorato alle murature e saldato alla facciata tramite n. 2 catene longitudinali con capochiave a piastra nascosto nella muratura (questa cerchiatura si collega anche alla cerchiatura dell'abside), posa di n. 4 catene trasversali al di sopra della cornice perimetrale delle trabeazioni con capochiave tradizionali a piastra nel sottotetto delle navate laterali, ulteriore tirantatura in aderenza alla controfacciata con capochiave esterno a paletto, posa di n. 2 catene trasversali, a livello pavimento, bloccati con capochiave a piatto a monte e con capochiave a paletto presso i paramenti a valle;
- le opere minori correlate quali la rimozione ed il ripristino della pavimentazione in cotto, il ripristino dei laterizi della lunetta vetrata, la revisione del manto di copertura;
- le superfici decorate con opera di restauro ed interventi per la riadesione degli intonaci;

**PRESO ATTO** delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciate dalla Soprintendenza ABAP per l'Umbria di cui alla nota prot. n. 12683 del 04/07/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con lettera di trasmissione n. 13795 del 18/07/2023, nostro prot. n. 2225 del 19/07/2023, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

### **PARERE FAVOREVOLE**

all'esecutivo degli “*Interventi di miglioramento sismico della Chiesa di San Filippo e San Giacomo*” – Comune di Monte Castello di Vibio (PG), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0036353-P del 14.07.2023,

<https://drive.google.com/file/d/1nIBLUr4V-7389HqPQNP90XP95R7HYqmD/view?usp=sharing>

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP dell'Umbria acquisite con documentazione progettuale, allegate al presente parere.



Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE  
(Ing. Paolo IANNELLI)

Firmato digitalmente da

**PAOLO IANNELLI**

O = Ministero della cultura

C = IT

Data e ora della firma:

01/08/2023 14:50:47





# Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
DELL'UMBRIA

Perugia, data del protocollo

Mi Ufficio per i BCE e l'Edilizia di Culto

Diocesi di Orvieto - Todi  
c.a. Don Francesco Valentini  
c.a. Resp. Tecnico procedura Ing. Roberto Sacco  
[beniculturali@diocesiorvietodi.it](mailto:beniculturali@diocesiorvietodi.it)

Don Andrea Rossi,

Legale Rappresentante Parrocchia  
dei SS. Filippo e Giacomo – Diocesi di Orvieto-Todi  
[don.andrearossi@tiscali.it](mailto:don.andrearossi@tiscali.it)  
c/o Arch. Donatella Forconi  
e Ing. Ivo Scargetta  
[studio.forconi@legal.email.it](mailto:studio.forconi@legal.email.it)

Ep.c. Mi USR

Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria

c.a. Arch. Filippo Battoni  
[ufficiospicialericostruzione@pec.regione.umbria.it](mailto:ufficiospicialericostruzione@pec.regione.umbria.it)

Ep.c. Mi Comune di Monte Castello di Vibio (PG)

[comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it](mailto:comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it)

Classifica: 34.43.04/46

Riferimento Ns Prot. n. 24375 - n. 24376 - n. 24377 del 12/12/2022,  
n. 24423 del 13/12/2022, n. 24842 e  
n. 24844 del 19/12/2022;

Prot. n. 12339 del 28/06/2023

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi  
dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/2005.

**Oggetto:** D.Lgs 42 del 22/01/2004 ss.mm.ii., Artt.21 c. 4 e 22 – **Autorizzazione con prescrizioni.**  
**Indirizzo:** Monte Castello di Vibio (PG), Piazza Vittorio Emanuele II.  
**Lavori di:** **Chiesa Parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo: Interventi per il Recupero, Restauro e Risanamento Conservativo con Miglioramento Sismico. Progetto Esecutivo - CUP H87H20003040001.**  
Interventi di recupero, restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del Patrimonio Culturale danneggiato dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016 di cui all'Ordinanza 105 del 17/09/2020. Intervento ID Ord 584 chiesa di San Filippo e San Giacomo comune di Montecastello di Vibio. Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022.  
**Pervenuta il:** 12-12-2022, 13-12-2022, 17-12-2022, 27-06-2023.  
**Dati catastali:** Foglio n. 4, p.III D.  
**Richiedente:** ROSSI Don Andrea, Legale Rappresentante Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo in Monte Castello di Vibio - Diocesi di Orvieto-Todi.

In riferimento alla nota che si riscontra a margine, con cui si chiede l'Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in oggetto,

**VISTI** gli Artt. 21 c. 4 e c. 5 e 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. e i.;

**VISTI** gli Artt. 41 comma 1 lett. b) e 47 comma 2 lett. d) del D.P.C.M. 02/12/2019 n. 169;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico che si intende realizzare presso la Chiesa Parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo, organismo monumentale sottoposto a tutela ex Art. 10 c. 1 e Art. 12 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. L'area in esame, ricadente nel tessuto urbano storico di Monte Castello di Vibio, è inoltre sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., ex Art. 136 c. 1 lett. c) e d) (Vincolo *Capoluogo, Doglio* - apposto con D.G.R. 2484 del 31/03/1994) ed è classificata dal vigente PRG PS come *Insedimenti Storici*. La Chiesa, in stile neoclassico, ha una facciata in blocchi squadrati di pietra calcarea faccia a vista conclusa divisa in due ordini da una cornice sagomata e tripartita da lesene, più larghe quelle centrali sormontate da finestra arcuata semicircolare che sottolineano gerarchicamente il settore centrale, in leggero avanzamento e concluso da un timpano triangolare, di larghezza contenuta quelle laterali che segnano le due ali laterali più basse con terminazione (attualmente, almeno) piana. Tra i settori si aprono i tre ingressi con portali inquadrati da cornici di ordine dorico e un finestrone centrale semicircolare con vetrate colorate centrale; cornici sagomate ed elementi decorativi di facciata sono in terracotta; i prospetti laterali e quello posteriore, invece, hanno paramenti misti in pietrame e laterizio a tessitura irregolare. All'interno, le tre navate (quella centrale sormontata da volta a botte dipinta a lacunari con rosoni in monocromo come il catino absidale; quelle laterali coperte in piano da solai lignei con controsoffitti in camorcanna, tranne la prima e l'ultima cappella, coperte da volte a crociera) sono scandite da colonne in sequenza con capitelli ionici; la navata centrale termina con l'abside semicircolare, con presbiterio sollevato su doppio gradino e l'imponente altare maggiore in muratura, ulteriormente rialzato, fiancheggiato dalle statue dei Santi Filippo e Giacomo e sovrastato dall'immagine della Madonna dei Portenti. Presso l'ingresso, al di sopra della bussola lignea aggetta la cantoria in muratura



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: [www.sabap-umbria.beniculturali.it](http://www.sabap-umbria.beniculturali.it) - PEO: [sabap-umb@cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@cultura.gov.it) - PEC: [sabap-umb@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@pec.cultura.gov.it)



sorretta da due colonne; la pavimentazione è in cotto.

Dalla documentazione progettuale trasmessa risulta che la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, ubicata lungo la cinta muraria urbana a sud-est, risale alla metà del XIX secolo ed è il frutto della ricostruzione della chiesa preesistente, demolita nel 1839 per costruirne una più grande. All'interno della chiesa, presso l'altare maggiore, è custodito l'affresco *Vergine col Bambino e S. Carlo Borromeo o Madonna dei Portenti* (XVI secolo, attribuito al pittore perugino Scilla Piccinini della Scuola del Perugino), ivi traslato nel 1740 ma in origine collocato sul muro esterno di una casa-torre ancora esistente sita a ovest del paese. La nuova chiesa, in stile neoclassico e a pianta basilicale con tre navate, coperture a due falde sfalsate in altezza nel settore centrale, a falda unica sulle navate laterali e a padiglione presso il settore absidale, è stata portata a compimento nel 1851, occupando l'area della vecchia chiesa (presumibilmente inglobandone le strutture), l'area del vicino Oratorio del Pio Suffragio, la vecchia sagrestia, l'orto e una parte della adiacente casa parrocchiale; il nuovo campanile ha invece occupato il sito della preesistente Chiesa di San Rocco, adiacente la sede comunale. La facciata, inizialmente intonacata, è stata nel 1932 'liberata' riportando alla luce il paramento esterno in pietra scarpellinata. Risulta che: – nel 1951 si è proceduto al restauro della Sagrestia, liberandola da un vecchio tavolato divisorio ed eliminando una ripida scala di accesso creata per raggiungere gli ambienti dell'asilo annesso, rinnovando i pavimenti e restaurando gli arredi; – intorno al 1950 la chiesa presentava lesioni di una certa entità sulle murature a est, causate presumibilmente dalle vibrazioni indotte dai bombardamenti del Ponte di Montemolino (durante la II Guerra Mondiale) ma anche a probabili cedimenti del terreno causati da infiltrazioni di acque meteoriche. A seguito di ordinanze della Soprintendenza ai Monumenti dell'Umbria, a partire dal 1955, si procedette a riparare i danni più gravi, rifacendo le coperture della chiesa e della sagrestia e, nel 1958, rifacendo le volte lesionate a sostegno del pavimento, riprendendo gli intonaci danneggiati dall'acqua, ritinteggiando la chiesa e l'altare maggiore e, inoltre, aprendo una grande finestra al centro dell'abside per illuminare l'altare; fu inoltre restaurata la decorazione della volta a botte a lacunari dipinti integrandone le lacune. Nuovi lavori di restauro risalgono al 1994, comportanti: – il rifacimento della copertura della navata centrale con mantenimento delle capriate in legno, realizzazione di cordolo in c.a. perimetrale, pianelle, caldana armata, guaina impermeabile e manto in coppi (murati sulla falda sud); – rifacimento della copertura dell'abside con struttura di travi in ferro, pianelle, caldana armata, guaina impermeabile e manto in coppi; – installazione di catene trasversali doppie per ogni capriata in legno della copertura; – installazione di due catene longitudinali per contrastare il ribaltamento sommitale della facciata, collegate al muro sul primo arco della volta della navata centrale; – rifacimento della copertura delle navate laterali con pannelli semiprefabbricati di laterocemento, realizzazione di cordolo in c.a. perimetrale (parte in breccia sul muro comune con la navata centrale), caldana armata, guaina impermeabile e manto in coppi (murati sulla falda della navata sud); – rifacimento di alcuni stucchi interni, tinteggio e restauro di decorazioni danneggiate.

**PRESO ATTO**, dalla documentazione trasmessa, che: **a.** le fondazioni della chiesa sono impostate su due differenti livelli longitudinalmente all'organismo: parte della navata sx e metà della navata centrale (porzione nord) poggiano direttamente sul terreno, mentre la restante superficie longitudinale (porzione sud) si colloca su altri locali parrocchiali (h utile m 6.25), con parete controterra in pietra, muratura perimetrale in mattoni (sp m 2.00 circa) alla base del muro perimetrale dx della chiesa, quattro arcate (sp m 1.50) alla base delle colonne tra navata laterale e navata centrale. Tale particolare configurazione ha influito sulla risposta dell'organismo agli eventi sismici del 2016; **b.** l'organismo ha riportato danni a seguito degli eventi sismici del 2016, come risulta da Scheda di rilevamento speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturali n. 001 del 19/12/2016, che riporta un giudizio di inagibilità parziale. Si rilevano lesioni di varia entità, passanti e non passanti su strutture murarie, volte, archi, architravi, ecc.: martelli tra facciata e murature longitudinali; murature di controfacciata; lesione passante tra sagrestia e navata laterale dx e altre presso la finestra dell'abside; presso il vano scala di collegamento alla cantoria, lesioni sul solaio del calpestio (lungo il pavimento) al livello terra e al primo livello e sulle murature; lesioni presso architravi, archi trasversali e del presbiterio e presso gli archi tra navata centrale e laterali; lesioni diffuse sulla volta e presso l'abside. Sono state rilevate distacchi/fessurazioni anche su finiture e superfici decorate/dipinte di volte e murature. Gli interventi proposti sono finalizzati a: – riparare i danni e i dissesti in atto; – assicurare una buona organizzazione della struttura, curando l'efficienza dei collegamenti tra pareti verticali dell'edificio e tra le stesse e gli orizzontamenti; – eliminare gli indebolimenti locali; – ridurre a valori accettabili l'eventuale spinta indotta da strutture voltate e coperture; – raggiungere una distribuzione ottimale delle masse non strutturali ai fini della risposta sismica delle strutture, "evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari".

Gli interventi previsti sono riassumibili come di seguito: Nuove catene metalliche a livello pavimento e nel sottotetto – 1. contrasto ribaltamento facciata – cerchiatura della navata centrale con posa lungo le murature verso il sottotetto sulle navate laterali di cordolo 'a L' in acciaio ancorato perimetralmente alle murature e ancoraggio a tali cordoli della facciata mediante saldatura agli stessi di n. 2 catene longitudinali con capochiave a piastra nascosti all'interno della muratura della facciata (previo smontaggio/numerazione/successivo rimontaggio dei conci lapidei interessati). Tale cerchiatura si collega analogamente alla cerchiatura esterna dell'abside (punto 4.); 2. posa di n. 4 catene trasversali al di sopra della cornice perimetrale delle trabeazioni, in corrispondenza delle colonne che dividono le navate laterali, con capochiave tradizionali a piastra posizionati nel sottotetto delle navate laterali; posa di ulteriore tirantatura in aderenza alla controfacciata con capochiave esterni a paletto; 3. posa di n. 2 catene trasversali al livello del pavimento, bloccate con capochiave tradizionali a piatto nascosti nella muratura esterna a monte, al di sotto del livello stradale, e con capochiave a paletto presso i paramenti esterni a valle; Cerchiatura dell'abside – 4. contrasto ribaltamento abside - posa di cerchiatura esterna alla quota del cornicione interno, in trefoli di acciaio posizionati lungo le connettiture della muratura in pietrame esterna; Riparazione delle lesioni nelle murature – 5. cuci e scuci presso lesioni passanti tra navata e sagrestia; iniezioni localizzate con malte a base di calce; riprese/stuccature di giunti di malta con malte a base di calce compatibili con quelle presenti e inserimento eventuale di cunei in laterizio presso architravi, piattabande, ecc.; Riparazione di lesioni nelle volte ed archi e riparazione di piattabande – 6. in corrispondenza di lesioni, inserimento all'intradosso di cunei (in metallo zincato o lapidei) e iniezioni di malte di calce espansive; miglioramento comportamento architravi delle finestre della navata sud; per le volte, dall'estradosso, pulizia della superficie e rimozione dei giunti di malta prossimi alla lesione, inserimento di barre metalliche tra i corsi di mattoni, riempimento dei giunti e successiva stilatura; Placcaggio estradosso delle volte a crociera delle navate laterali - 7. per la prima e l'ultima volta a crociera sulle navate laterali, placcaggio lungo le costole diagonali leggermente armato con rete in fibra di acciaio e basalto e malte a base di calce (rete biassiale tipo *GeoSteel Grid 400* e *GeoCalce F Antisismico*), con connettori a secco alla volta in laterizio e ancoraggi perimetrali alle murature con analoghi connettori a secco di tipo eleccoidale; Interventi per la riadesione degli intonaci e per la stabilizzazione di parti decorative - 8. per gli intonaci all'intradosso delle volte, previa verifica adesione mediante battitura, consolidamento e riadesione al supporto; 9. ove le lesioni interessino superfici dipinte, si prevede la stuccatura e il restauro del paramento pittorico. Nella Relazione Tecnica si precisa che "Gli interventi di restauro sono limitati alle lesioni individuate negli elaborati di progetto e saranno eseguiti seguendo quanto indicato nella relazione della Restauratrice Rita Canneori nel documento "45\_RES Relazione di restauro dei beni artistici" ["Intervento di messa in sicurezza degli intonaci dipinti"]. Alcuni interventi più specifici verranno definiti prima dell'esecuzione degli stessi a seguito dei rilievi effettuati in



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: [www.sabap-umbria.beniculturali.it](http://www.sabap-umbria.beniculturali.it) - PEO: [sabap-umb@cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@cultura.gov.it) - PEC: [sabap-umb@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@pec.cultura.gov.it)

quota". Nella Relazione di restauro delle superfici decorate si precisa che: previa bussatura e mappatura dei distacchi negli intonaci, si procederà all'eventuale protezione delle superfici mediante bendaggi di sostegno e puntellature, quindi si procederà al consolidamento con riadesione degli strati preparatori e degli stessi alla struttura muraria mediante iniezioni di malta idraulica premiscelata; rimosse le puntellature e i bendaggi di sostegno, si procederà alla stuccatura di crepe e lacune con malte di calce aerea, sabbia vagliata e polvere di marmo, proseguendo con la ripresentazione estetica mediante reintegrazione pittorica delle stuccature per le superfici dipinte e la tinteggiatura con calce per gli intonaci non decorati. Si prevede inoltre l'esecuzione di saggi stratigrafici per indagare l'eventuale presenza di finiture dipinte sulle superfici in cui sono previsti interventi di scuci e cucì della struttura muraria, in particolare sulla parete tra sagrestia e navata laterale dx e sulla parete dx della loggia della cantoria; opere minori correlate - 10. rimozione e ripristino della pavimentazione in cotto con riparazione delle lesioni longitudinali presenti; ripristino dei laterizi della lunetta vetrata (interno); revisione del manto di copertura con sostituzione di coppi rotti e scivolati (sagrestia, navata laterale dx, settore absidale).

**FACENDO SEGUITO** a confronti preliminari sugli interventi in esame con i tecnici incaricati del progetto. Nel corso dei suddetti confronti sono stati valutati alcuni aggiustamenti progettuali, tesi a ridurre le interferenze fisiche e visive degli interventi con l'organismo, con riferimento ad esempio alla posizione dei tiranti trasversali in corrispondenza delle colonne e alla colorazione degli stessi con tinta opaca analoga a quella delle cornici. In tale sede questo Ufficio ha manifestato qualche perplessità rispetto ad alcuni degli interventi, con riferimento in particolare alla cerchiatura esterna dell'abside, visibile dall'intorno stante la posizione dell'organismo. La scrivente evidenziava altresì l'opportunità di effettuare le necessarie verifiche, oltre che rispetto alle NTC 2018, anche rispetto alle Linee Guida per la riduzione del rischio sismico (DPCM 09.02.2011 - "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale ..." e s.m. e i.), alla luce delle quali gli interventi proposti avrebbero potuto cambiare per entità e per tipologia. Relativamente alla cerchiatura dell'abside come proposta, nel corso di ulteriori confronti questo Ufficio ha sostanzialmente preso atto che, stante l'articolazione interna della chiesa, la posizione delle cornici interne, il tipo di muratura presente sui paramenti esterni dell'abside (tale da non consentire una cerchiatura 'nascosta' sotto un paramento lapideo faccia a vista) e la configurazione delle coperture, la soluzione proposta era l'unica che consentisse di contrastare il meccanismo di ribaltamento e raggiungere un adeguato livello di miglioramento sismico, tenuto conto anche degli altri interventi proposti, garantendo al contempo la tutela della sostanza storica e dell'immagine storicamente consolidata del monumento.

**CONSIDERATO** che, per quanto risulta dalla documentazione progettuale trasmessa, l'intervento è necessario a garantire la sicurezza della pubblica incolumità oltre che la conservazione dell'organismo monumentale. Dall'esame della suddetta documentazione questo Ufficio ha riscontrato, come richiesto nel corso dei confronti intercorsi, la volontà progettuale di individuare tra le possibili modalità di intervento quelle che consentano di ridurre le vulnerabilità dell'organismo garantendone nella maggiore misura possibile oltre che il miglioramento sismico la compatibilità con i valori storico-architettonici-artistici oggetto di tutela, rispondendo a criteri di minimo intervento, reversibilità (per quanto possibile), compatibilità fisica/chimica/meccanica dei nuovi materiali con quelli preesistenti e durabilità. All'interno della Relazione di calcolo, peraltro, nella normativa assunta a riferimento, oltre alle NTC 2018 sono citate anche le Linee Guida di cui al DPCM 09.02.2011 ("Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale ... DM 14.01.2008" e s.m. e i.) e si dichiara che gli interventi proposti sono tesi alla riparazione e miglioramento sismico delle strutture, al fine di "attenuare e, possibilmente, ad eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi", individuando "caso per caso le soluzioni tecniche che maggiormente si conformano ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto di intervento". Inoltre, nella suddetta documentazione si precisa che sono state limitate le soluzioni implicanti aumento dei carichi permanenti (soprattutto in presenza di insufficienze preesistenti nelle murature) e, per orizzontamenti in legno o a volte, è stata privilegiata la conservazione delle tipologie esistenti adottando accorgimenti realizzativi tali da garantire comunque la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto. È stato altresì effettuato un rilievo laser scanner (Allegato 11) di precisione, che oltre a rendere possibile una più attenta disamina delle problematiche relative ai danni provocati dal sisma, potrà essere un prezioso supporto anche per la ricostruzione di lacune negli stucchi e per il restauro degli elementi decorativi oggetto di sarciture o, eventualmente, per la futura ricostruzione di stucchi ammalorati.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**, risultando le caratteristiche delle opere proposte, come desumibili dall'esame della documentazione trasmessa, nel complesso compatibili con la conservazione dell'organismo e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali di cui al D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., questa Soprintendenza, ai sensi degli articoli 21 c. 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004 ss.mm.ii.:

#### A U T O R I Z Z A

l'esecuzione degli interventi proposti, **ma nel rispetto delle prescrizioni seguenti.**

#### Tutela storico-architettonica

I. fermo restando che la cucitura di lesioni dall'intradosso lungo le volte (**punto 6.**) dovrà essere attuata mediante semplici rinzeppature con materiali compatibili e successiva stuccatura, la cucitura delle lesioni lungo le strutture murarie (**punto 5.**) dovrà essere realizzata mediante semplici colature di malta laddove le fessurazioni siano non significative, ricorrendo ove le lesioni siano passanti o comunque significative a opere puntuali di cucì e scuci come proposto o anche a cuciture armate con barre elicoidali a secco lungo i giunti tra gli elementi lapidei laddove la tessitura serrata dei paramenti o la presenza di elementi decorativi plastici (cornici, modanature, ecc.) o di superfici dipinte renda difficile e con esito meno certo un intervento di 'cucì e scuci'. Le malte da impiegare negli interventi di consolidamento dovranno comunque essere a base di calce e sabbia, analoghe per composizione, granulometria e (ove visibili) cromia con le malte preesistenti e, conseguentemente, gli elementi metallici di cuciture, connessioni, cordoli, ecc dovranno essere in acciaio inossidabile; II. i saggi stratigrafici preliminari sugli intonaci, sono da estendere ove possibile anche ai settori interessati dal consolidamento degli intonaci (**punto 9.**), e dovranno essere seguiti dal restauratore incaricato. In ogni caso, le rimozioni non evitabili di superfici intonacate ai margini delle fessurazioni dovranno essere contenute e, ove interessanti intonaci distaccati, essere limitate a settori ove non risulti possibile il consolidamento e la riadesione al supporto, ricorrendo comunque in sede di ripristino a malte a base di calce e sabbia analoghe per composizione e granulometria a quelle preesistenti e con tinte analoghe a quelle presenti, raccordando con opportune velature le porzioni nuove a quelle esistenti, il tutto ad opera di personale qualificato; III. gli interventi di ripristino (**punto 10.**) della pavimentazione in cotto, dei laterizi della lunetta vetrata e del manto di copertura dovranno impiegare elementi, possibilmente di recupero o artigianali, analoghi per tipo, materiale, dimensioni, fattura e colore a quelli presenti; IV. con riferimento all'intervento di contrasto del ribaltamento della facciata (**punto 1.**), con posa di n. 2 capochiave a piastra nascosti all'interno della muratura della facciata, gli elementi lapidei oggetto di smontaggio dovranno essere opportunamente numerati, mappati, fotografati e catalogati, sotto la supervisione del restauratore incaricato, e oggetto di successivo rimontaggio nella posizione attuale. Dovrà comunque essere oggetto di confronto con questo Ufficio il dettaglio e dunque la modalità di posa e anche la resa estetica della cerchiatura absidale di cui al **punto 4.**, fermo restando che gli attraversamenti delle murature con le tirantature



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 - 06123 - PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: [www.sabap-umbria.beniculturali.it](http://www.sabap-umbria.beniculturali.it) - PEO: [sabap-umb@cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@cultura.gov.it) - PEC: [sabap-umb@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@pec.cultura.gov.it)

previste per questo intervento e per gli altri di cui ai punti **1., 2., 3.** dovranno essere in guaina e non iniettati, per rendere l'intervento reversibile, rendere possibile il ritesamento ed evitare l'insorgere di sollecitazioni indesiderate; **V.** con riferimento agli interventi interferenti con le superfici decorate interne/esterne presenti (**punti 1., 5., 8. 9.**) - fermo restando che le operazioni di messa in sicurezza e restauro dovranno essere effettuate sotto la supervisione congiunta del Direttore dei Lavori e del restauratore incaricato, tali interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto anche del progetto trasmesso, redatto dal restauratore incaricato, qualificato e abilitato ad eseguire interventi sui beni culturali, che per quanto di competenza seguirà la corretta esecuzione dei lavori, redigendo specifica relazione tecnica finale. Resta inteso che l'allestimento dei ponteggi dovrà essere effettuato prestando la massima cura nell'evitare interferenze con le superfici decorate e assicurandone idonee protezioni temporanee in vista della successiva messa in sicurezza e restauro.

#### **Tutela archeologica**

L'eventuale rinvenimento di strutture o materiali di reimpiego di interesse archeologico dovrà essere immediatamente segnalato a questo Ufficio, come previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, e potrà comportare – ove necessario – la richiesta di approfondimenti conoscitivi o modifiche al progetto in esame.

#### **Tutela storico-artistica**

il trattamento delle lacune sarà concordato con un funzionario di questa Soprintendenza e tutte eventuali variazioni per quanto riguarda materiali e metodologie individuate nel corso dell'intervento dovranno essere concordate con il responsabile dell'istruttoria;

Si ricorda, inoltre, che dovranno essere comunicati a questa Soprintendenza data effettiva di inizio lavori, estremi della Ditta Esecutrice e nominativo del Direttore dei Lavori, che, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23/10/1925 n. 2537 e confermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014 (competenza esclusiva architetti sui beni tutelati), dovrà essere un architetto abilitato, fermo restando che altre figure professionali (ingegnere, geometra, restauratore, archeologo, perito, ecc.) potranno essere co-firmatarie e co-direttrici per le proprie competenze.

Infine, nel corso dei lavori dovranno essere concordati con questo Ufficio sopralluoghi tesi a valutare gli aspetti di dettaglio degli interventi, nel corso ed a seguito dei quali potranno essere richieste specifiche campionature di materiali, colori o lavorazioni e impartite ulteriori prescrizioni, ove ritenuto necessario alla tutela e alla corretta conservazione, restituzione e presentazione estetica del Bene. Ai sensi dell'Art. 102 c. 9 del D.lgs. n. 50/2016, inoltre, in sede di collaudo/regolare esecuzione dei lavori, dovrà essere predisposto e trasmesso a questa Soprintendenza il Consuntivo Scientifico dei lavori eseguiti, redatto dal Direttore dei Lavori, comprendente documentazione grafica e fotografica *ante* e *post* intervento.

La presente si intende rilasciata **fatti salvi i diritti dei terzi**, le verifiche delle Autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistiche, sull'esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato.

Il Comune verificherà che il presente intervento sia conforme alle vigenti norme, prima del rilascio del titolo edilizio o delle asseverazioni di legge.

Si evidenzia, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.e i., che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Carmen Cobucci (carmen.cobucci@cultura.gov.it), a cui gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Soprintendente

Ing. Giuseppe Lacava

Firmato Digitalmente

(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

*Responsabile istruttoria tutela storico-artistica*

*Dott.ssa Stefania Furelli*

*Responsabile istruttoria tutela archeologica*

*Dott. Luca Pulcinelli*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: [www.sabap-umbria.beniculturali.it](http://www.sabap-umbria.beniculturali.it) - PEO: [sabap-umb@cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@cultura.gov.it) - PEC: [sabap-umb@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@pec.cultura.gov.it)



## Provincia di Perugia

Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione  
Ufficio Territorio e Pianificazione

Perugia, 26/07/2023

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione,  
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  
Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016**

**Pec: .conferenzapermanente.sisma2016@governo.it**

**Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO" COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)  
CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD  
Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi  
Id. Decreto 395/2020: 619**

Vista la Vs. nota prot. n. CGRTS-0036353-P-14/07/2023, assunta al Protocollo Provinciale n. 24619 del 14/07/2023, si comunica che per i contenuti del progetto esecutivo e la caratteristica puntuale dell'intervento in oggetto, questo Servizio non ritiene necessario rilasciare parere.

Il Responsabile dell'Ufficio Territorio e Pianificazione

Arch. Mauro Magrini  
(Documento firmato digitalmente)



MAURO  
MAGRINI  
PROVINCIA  
DI PERUGIA  
26.07.2023  
12:26:08  
GMT+01:00

Per Il Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione  
Ing. Barbara Rossi

il Dirigente del Servizio  
Gestione Viabilità  
Ing. Stefano Torrini

(Documento firmato digitalmente)



STEFANO TORRINI  
PROVINCIA DI  
PERUGIA  
DIRIGENTE  
26.07.2023 12:17:36  
GMT+01:00



# Comune di Monte Castello di Vibio Provincia di Perugia

\*\*\*\*\*

## AREA TECNICA

Monte Castello di Vibio, 01-08-2023

**Al Commissario Straordinario del Governo per la  
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla  
popolazione e la ripresa economica dei territori  
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  
data dal 24 Agosto 2016**

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 2  
dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito all'intervento: O.C. 105/2020 "INTERVENTI DI  
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO"  
COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)  
CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD  
Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi  
Id. Decreto 395/2020: 619  
NULLA OSTA COMUNE DI COMTE CASTELLO DI VIBIO**

**PREMESSO** che, con nota CGRTS-0036353-P-14/07/2023 del 14-07-2023, ricevuta a mezzo PEC ns. prot. 4213 del 14-07-2023, è stata trasmessa la Convocazione per la Conferenza permanente, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza, per l'esame e l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

**VISTO** il Progetto Esecutivo trasmesso con la sopra citata nota, da cui si evincono gli elementi relativi all'intervento;

**DATO ATTO** che:

- dall'esame del suddetto progetto, non sono emersi elementi ostativi all'approvazione dello stesso;
- l'intervento proposto risulta conforme al vigente PRG-Parte operative ed alla vigente normativa edilizia;

Si comunica che:

**NULLA OSTA,**

per quanto di competenza, all'approvazione del Progetto Esecutivo dei lavori di **"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO" (CUP H87H20003040001).**

Il Responsabile Area Tecnica

**Ing. Tommaso LUCI**

*Documento firmato digitalmente*



# Comune di Monte Castello di Vibio Provincia di Perugia

\*\*\*\*\*

## AREA TECNICA

---

Monte Castello di Vibio, 01-08-2023

**Al Commissario Straordinario del Governo per la  
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla  
popolazione e la ripresa economica dei territori  
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  
data dal 24 Agosto 2016**

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito all'intervento: O.C. 105/2020 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO" COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG) CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi Id. Decreto 395/2020: 619 NULLA OSTA COMUNE DI COMTE CASTELLO DI VIBIO**

**PREMESSO** che, con nota CGRTS-0036353-P-14/07/2023 del 14-07-2023, ricevuta a mezzo PEC ns. prot. 4213 del 14-07-2023, è stata trasmessa la Convocazione per la Conferenza permanente, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza, per l'esame e l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

**VISTO** il Progetto Esecutivo trasmesso con la sopra citata nota, da cui si evincono gli elementi relativi all'intervento;

**DATO ATTO** che:

- dall'esame del suddetto progetto, non sono emersi elementi ostativi all'approvazione dello stesso;
- l'intervento proposto risulta conforme al vigente PRG-Parte operative ed alla vigente normativa edilizia;

Si comunica che:

**NULLA OSTA,**

per quanto di competenza, all'approvazione del Progetto Esecutivo dei lavori di **"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO" (CUP H87H20003040001)**.

Il Responsabile Area Tecnica

**Ing. Tommaso LUCI**

*Documento firmato digitalmente*



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

17

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".**

**Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"**

**PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO"**  
**COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG) – ID. DECRETO 395/2020: 619 CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD**

### Relazione di verifica al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

## I – QUADRO DI SINTESI

### A) DATI GENERALI

|                                      |   |                |        |
|--------------------------------------|---|----------------|--------|
| Soggetto Attuatore:                  | Diocesi di Orvieto - Todi   |                |        |
| Id Decreto commissariale n. 395/2020 | n. 619/2020   |                |        |
| Indirizzo immobile:                  | Via Umberto I – Montecastello di Vibio (PG)   |                |        |
| Dati catastali:                      | foglio: 4   | part: D        | sub: - |
| Georeferenziazione                   | Lat. 42.84015   | Long. 12.35281 |        |
| Intervento:                          | <input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico |                |        |
| Tipologia dell'intervento:           | <input type="checkbox"/> Rafforzamento locale<br><input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico                        |                |        |
| Livello di progettazione:            | ESECUTIVO   |                |        |
| R.T.P.                               | Ing. Roberto Sacco  |                |        |
|                                      |   |                |        |

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

### C) PROTOCOLLI

|             |         |            |   |
|-------------|---------|------------|---|
| PROT. CGRTS | 0035112 | 05/07/2023 | TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR UMBRIA DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO |
|-------------|---------|------------|---|

## II – VERIFICA DOCUMENTALE

Come previsto dall’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l’art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell’art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).

### PARERI

L’USR Umbria in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 05/07/2023 prot. CGRTS-0035112 la Determina Dirigenziale del Servizio Ricostruzione Pubblica n. 1147 del 22/06/2023 avente ad oggetto: “Sisma 2016. Decreto 395 del 30 dicembre 2020 “Elenco





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

*unico degli edifici di culto [...]” Proposta di approvazione e concessione del contributo per l'intervento “Chiesa di San Filippo e San Giacomo” – Comune di Montecastello di Vibio (ID Decreto 395/20: 619/2020). Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi CUP H87H20003040001 Euro. 220.400,00” in allegato, oltre ai pareri e alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link [https://drive.google.com/file/d/1Et8eJgbT7IGFaZGywHg9-8d5v3VDI9CR/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Et8eJgbT7IGFaZGywHg9-8d5v3VDI9CR/view?usp=drive_link).*

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Umbria sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Autorizzazione sismica preventiva, in allegato;**
- **SABAP dell'Umbria: Autorizzazione con prescrizione Art. 21 c. 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004, in allegato;**

**N.B. Non è stato acquisito il parere del Comune di Montecatello di Vibio (PG);**

### **COPERTURA ECONOMICA**

Dalla Determina di proposta di approvazione trasmessa dall'USR Umbria si rileva che il totale dell'intervento ammesso a contributo risulta essere pari ad **euro 1.015.182,66** (*unmilionequindicimilacentottantadue/66*) di cui euro 757.817,44 per lavori ed euro 257.365,21 per somme a disposizione, a fronte di un importo programmato di **euro 220.400,00**.

La differenza di importo tra l'importo programmato e l'importo di progetto pari ad **euro 20.400,00** trova copertura sul “**Fondo speciale per le compensazioni**” O.C. 126/2022 art. 4 co. 1.

Dall'istruttoria dell'USR Umbria si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il PUC 2022 e Prezzario Regionale Marche e/o Nuovi Prezzi.

| <b>Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022</b> | <b>Importo progetto esecutivo</b> | <b>Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Umbria (Determina dirigenziale di proposta di approvazione n. 1147 del 22/06/2023)</b>                      |
|--|-----------------------------------|---|
| <b>€ 200.000,00</b>  | <b>€ 220.400,00</b>               | <b>€ 220.400,00</b><br><b>Di cui:</b><br><b>€ 200.000,00 O.C. 105/2020</b><br><b>€ 20.400,00 “Fondo speciale per le compensazioni” O.C. 126/2022 art. 4 co. 1</b> |

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

**QTE (D.D. USR Umbria n. 1147 del 22/06/2023)**

| COMMITTENTE: DIOCESI ORVIETO TODI  |                            |                                     |   |
|--|----------------------------|-------------------------------------|---|
| LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO SITA IN MONTECASTELLO DI VIBIO (PG) |                            |                                     |   |
| QUADRO ECONOMICO LAVORI  |                            |                                     |   |
| DESCRIZIONE LAVORI   | IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO | IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO Ord. 126 | IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO a seguito di aggiornamento QTE Prot_USR_0011515 del 13/04/2023 |
| A) Lavori  |                            |                                     |   |
| IMPORTO LAVORI   | 112.826,21 €               | 127.366,79 €                        | 127.366,79 €  |
| COSTI PER LA SICUREZZA   | 36.970,79 €                | 38.213,36 €                         | 38.213,36 €   |
| A) TOTALE LAVORI   | 149.797,00 €               | 165.580,15 €                        | 165.580,15 €  |
| IMPORTO A BASE D'ASTA  | 112.826,21 €               | 127.366,79 €                        | 127.366,79 €  |
| RIBASSO D'ASTA 20,000%   |                            |                                     |   |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO   | 149.797,00 €               | 165.580,15 €                        | 165.580,15 €  |
| B) Somme a disposizione  |                            |                                     |   |
| IVA 10% sui lavori   | 14.979,70 €                | 16.558,02 €                         | 16.558,02 €   |
| Spese Amministrative Diocesi RTP   | 2.995,94 €                 | 2.995,94 €                          | 2.995,94 €  |
| Spese tecniche per PP PD PE e DL e Sicurezza   | 24.764,96 €                | 24.764,96 €                         | 24.764,96 €   |
| C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche su S.T. e prestazioni specialistiche   | 1.110,44 €                 | 1.110,44 €                          | 1.110,44 €  |
| I.V.A. su progettazione, sicurezza e direzione e prestazioni RTP lavori euro   | 6.351,69 €                 | 6.351,69 €                          | 6.351,69 €  |
| Collaudo statico   | - €                        | 2.344,15 €                          | 2.344,15 €  |
| C.N.P.A.I.A. 4% su spese Collaudi  | - €                        | 93,77 €                             | 93,77 €   |
| I.V.A. 22 % su Collaudi  | - €                        | 536,34 €                            | 536,34 €  |
| Imprevisti   | 0,27 €                     | 64,55 €                             | 64,55 €   |
| B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   | 50.203,00 €                | 54.819,85 €                         | 54.819,85 €   |
| C) Totale A+B  | 200.000,00 €               | 220.400,00 €                        | 220.400,00 €  |
| D) Economia di spesa da ribasso d'asta   |                            |                                     |   |
| TOTALE GENERALE (C+D)  | 200.000,00 €               | 220.400,00 €                        | 220.400,00 €  |

Rieti, 31/07/2023

Il Funzionario istruttore  
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione  
Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese  
e Conferenza Permanente  
*Arch. Claudia Coccetti*



Firmato digitalmente da:  
Coccetti Claudia  
Firmato il 02/08/2023 11:43  
Seriale Certificato: 389053  
Valido dal 03/05/2021 al 03/05/2024  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016  
*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### III – VALUTAZIONI FINALI

In riferimento al progetto esecutivo inerente l'“**INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO**”  
COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG) – ID. DECRETO 395/2020: 619  
**CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD**

Visto quanto dichiarato dall'USR Umbria con la Determina Dirigenziale del Servizio Ricostruzione Pubblica n. 1147 del 22/06/2023 avente ad oggetto: “Sisma 2016. Decreto 395 del 30 dicembre 2020 “Elenco unico degli edifici di culto [...]” Proposta di approvazione e concessione del contributo per l'intervento “Chiesa di San Filippo e San Giacomo” – Comune di Montecastello di Vibio (ID Decreto 395/20: 619/2020). Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi CUP H87H20003040001 Euro. 220.400,00” e l'allegata **istruttoria tecnico amministrativa** acquisita con protocollo commissariale CGRTS 035112 del 05/07/2023, **al quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 **e ammissibilità al contributo**;

**Richiamata** la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

#### **Parere favorevole**

Roma, 01/08/2023

Il Dirigente  
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione  
*Ing. Andrea Crocioni*



ANDREA  
CROCIONI  
03.08.2023  
09:22:49  
GMT+02:00



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### ALLEGATO 1

### O.C. 105/2020 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO"

COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG) – ID. DECRETO 395/2020: 619

CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD

| CODICE      | PROT CGRTS | DATA       | TITOLO  |
|-------------|------------|------------|---|
| 01_A        | 0035112    | 05/07/2023 | Relazione tecnica generale (1)                                    |
| 02_B        | 0035112    | 05/07/2023 | relazione storico artistica chiesa parrocchiale (1)               |
| 03_B2       | 0035112    | 05/07/2023 | documentazione fotografica (1)                                    |
| 04_B3       | 0035112    | 05/07/2023 | Fotoelaborazione (1)  |
| 05_C1(1).   | 0035112    | 05/07/2023 | Relazione Illustrativa  |
| 05_C1(1).2A | 0035112    | 05/07/2023 | Relazione di calcolo - Tabulati stato attuale                     |
| 05_C1(1).2B | 0035112    | 05/07/2023 | Relazione di calcolo - Tabulati stato progetto - verifica globale |
| 05_C1(1).3  | 0035112    | 05/07/2023 | Relazione sui materiali   |
| 05_C1(1).4  | 0035112    | 05/07/2023 | Relazione sulle fondazioni  |
| 05_C1(1).5  | 0035112    | 05/07/2023 | Valutazione della sicurezza e Validazione Software                |
| 05_C1(1).6  | 0035112    | 05/07/2023 | Risultati sintetici   |
| 05_C1(1).7  | 0035112    | 05/07/2023 | Nesso di causalità  |
| 06_C2       | 0035112    | 05/07/2023 | Verifica cinematicismi locali (1)                                 |
| 07_C3       | 0035112    | 05/07/2023 | Piano di Manutenzione (1)   |
| 08_RG00     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo geometrico 00(1)  |
| 09_RG01     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo geometrico 01(1)  |
| 10_RG02     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo geometrico 02(1)  |
| 11_RG03     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo geometrico 03(1)  |
| 12_RG04     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo geometrico 04(1)  |
| 13_RG05     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo geometrico 05(1)  |
| 14_RG06     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo geometrico 06(1)  |
| 15_RG07     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo geometrico 07(1)  |
| 16_RD01     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo del danno 01(1)   |
| 17_RD02     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo del danno 02(1)   |
| 18_RD03     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo del danno 03(1)   |
| 19_RD04     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo del danno 04(1)   |
| 20_RD05     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo del danno 05(1)   |
| 21_RD06     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo del danno 06(1)   |
| 22_RD07     | 0035112    | 05/07/2023 | Rilievo del danno 07(1)   |
| 23_P01      | 0035112    | 05/07/2023 | Progetto 01(1)  |
| 24_P02      | 0035112    | 05/07/2023 | Progetto 02(1)  |
| 25_P03      | 0035112    | 05/07/2023 | Progetto 03(1)  |
| 26_P04      | 0035112    | 05/07/2023 | Progetto 04(1)  |
| 27_P05      | 0035112    | 05/07/2023 | Progetto 05(1)  |

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

|                       |         |            |  |
|-----------------------|---------|------------|--|
| 28_P06                | 0035112 | 05/07/2023 | Progetto 06(1)   |
| 29_P07                | 0035112 | 05/07/2023 | Progetto 07(1)   |
| 30_P08                | 0035112 | 05/07/2023 | Progetto 08(1)   |
| 31_P09                | 0035112 | 05/07/2023 | Progetto 09(1)   |
| 32_CML_               | 0035112 | 05/07/2023 | Computo Previsione di Spesa dei lavori e della sicurezza (1)               |
| 36_PSC                | 0035112 | 05/07/2023 | Piano di sicurezza e coordinamento (1)                                     |
| 37_PONT1_             | 0035112 | 05/07/2023 | Ponteggi interni e protezioni (1)  |
| 38_PONT2_             | 0035112 | 05/07/2023 | Ponteggi esterni (1)   |
| 39_FO                 | 0035112 | 05/07/2023 | Fascicolo opera (1)  |
| 40_CR                 | 0035112 | 05/07/2023 | Cronoprogramma SS Filippo e Giacomo (1)                                    |
| 43_ALL1               | 0035112 | 05/07/2023 | Chiesa_SS_FILIPPO_GIACOMO_scheda_rilevo_danno_19_12_2016(1)                |
| 44_LS                 | 0035112 | 05/07/2023 | rilievo laser scanner (1)  |
| 45_RES                | 0035112 | 05/07/2023 | Relazione di restauro dei beni artistici (1)                               |
| 46_RG_                | 0035112 | 05/07/2023 | Chiesa SS Filippo e Giacomo_MCV (1)  |
| Allegato 1 a          | 0035112 | 05/07/2023 | Calcolo spese tecniche   |
| Allegato 1b1          | 0035112 | 05/07/2023 | dichiarazione (Forconi) per elenco professionisti sisma (1)                |
| Allegato 1b2          | 0035112 | 05/07/2023 | dichiarazione (Scargetta) per elenco professionisti sisma 2016             |
| allegato 1c           | 0035112 | 05/07/2023 | dichiarazione assenza polizza  |
| allegato 1d           | 0035112 | 05/07/2023 | dichiarazione RTP  |
| Allegato 2 a          | 0035112 | 05/07/2023 | Analisi prezzi   |
| allegato 2a           | 0035112 | 05/07/2023 | ordinanza inagibilità  |
| Allegato 2b           | 0035112 | 05/07/2023 | capitolato speciale d'appalto parte 2_Disciplinare descrittivo e pres. (1) |
| Allegato 2b           | 0035112 | 05/07/2023 | Dichiarazione progettisti  |
| Allegato 3a_          | 0035112 | 05/07/2023 | Relazione dei tecnici (1)  |
| Allegato 3 a          | 0035112 | 05/07/2023 | Relazione dei tecnici parte strutturale e geologica                        |
| Allegato 3 b          | 0035112 | 05/07/2023 | DGR 1378_15- Mod RU-SISMICA-3S   |
| Allegato 4a1          | 0035112 | 05/07/2023 | Capitolato speciale d' appalto PARTE 1(1)                                  |
| allegato 4a1a         | 0035112 | 05/07/2023 | schema contratto   |
| Allegato 4b1 - 33_EP_ | 0035112 | 05/07/2023 | Elenco Prezzi (1)  |
| Allegato QE           | 0035112 | 05/07/2023 | Quadro Economico   |
| allegato              | 0035112 | 05/07/2023 | Quadro economico di raffronto  |
| 05_C1.2B              | 0035112 | 05/07/2023 | Relazione di calcolo - Tabulati stato progetto - verifica globale          |
| 05_C1.5               | 0035112 | 05/07/2023 | Valutazione della sicurezza e Validazione Software_REV01                   |
| 05_C1.6               | 0035112 | 05/07/2023 | Risultati sintetici_REV01  |

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**


**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



VICE COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE  
RICOSTRUZIONE UMBRIA  
U.S.R. UMBRIA



Al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016  
Sen. Avv. Guido Castelli  
[comm.ricostruonesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruonesisma2016@pec.governo.it)

Documento elettronico  
Sottoscritto mediante firma digitale  
e conservato nel sistema di protocollo  
informatico dell'U.S.R. Umbria

**Oggetto:** Sisma 2016: Decreto 395 del 30 dicembre 2020 "Elenco unico degli edifici di culto [...]  
Intervento: "Chiesa di San Filippo e San Giacomo" – Comune di Montecastello di Vibio  
(ID Decreto 395/20: 619/2020).  
Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi  
CUP H87H20003040001  
Euro. 220.400,00  
**Trasmissione proposta di approvazione e concessione del contributo**

Servizio Ricostruzione Pubblica

**Il Dirigente  
Filippo Battoni**

In riferimento al progetto esecutivo dell'intervento "San Filippo e San Giacomo", sita nel Comune Montecastello di Vibio, individuato nell'Allegato 1 al Decreto 395/2020 con ID 619, si trasmette la Determina Dirigenziale n. 1147 del 22/06/2023 avente per oggetto:

**U.S.R. - Ufficio Speciale  
Ricostruzione Umbria**

TEL. +39 0742 630910  
MAIL [fbattoni@regione.umbria.it](mailto:fbattoni@regione.umbria.it)

Sisma 2016. Decreto 395 del 30 dicembre 2020 "Elenco unico degli edifici di culto [...]"  
Proposta di approvazione e concessione del contributo per l'intervento "Chiesa di San Filippo e San Giacomo" – Comune di Montecastello di Vibio (ID Decreto 395/20: 619/2020).  
Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi  
CUP H87H20003040001  
Euro. 220.400,00

Sezione Edifici pubblici e  
Infrastrutture

**Il Responsabile  
Francesco Savi**

TEL. +39 0742 630745  
MAIL [fsavi@regione.umbria.it](mailto:fsavi@regione.umbria.it)

Si comunica inoltre che gli elaborati componenti il progetto esecutivo sono consultabili e scaricabili al seguente link:

[https://drive.google.com/file/d/1Et8eJgbT7IGFaZGywHg9-8d5v3VDI9CR/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Et8eJgbT7IGFaZGywHg9-8d5v3VDI9CR/view?usp=drive_link)

**PEC:  
ufficiospecialericostruzione@pe  
c.regione.umbria.it**

Cordiali saluti.

*Il Dirigente  
Filippo Battoni*

FB/st



VICE COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE  
RICOSTRUZIONE UMBRIA  
U.S.R. UMBRIA



## Servizio Ricostruzione Pubblica

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 1147 DEL 22/06/2023**

**OGGETTO:** Sisma 2016. Decreto 395 del 30 dicembre 2020 *“Elenco unico degli edifici di culto [...]”*  
**Proposta di approvazione e concessione del contributo** per l'intervento *“Chiesa di San Filippo e San Giacomo”* – Comune di Montecastello di Vibio (ID Decreto 395/20: 619/2020).  
Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi  
CUP H87H20003040001  
Euro. 220.400,00

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

**Vista** la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, *“Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”*;

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**Vista** la normativa *“anticorruzione”* con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. Umbria);

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”* e le ulteriori deliberazioni con le quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e successivamente prorogato lo stato di emergenza; in particolare visto l'art. 1, comma 449, della L. n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.) ai sensi del quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: « 4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 e, con Legge del 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 738, al 31 dicembre 2023;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2023, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario il Sen. Avv. Guido Castelli, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018 n.109;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2016, n.244, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n.8 recante *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n.45 (di seguito decreto legge 189/2016) e, in particolare:

- articolo 1: commi 4 (Gestione straordinaria), 4-sexies (Stato d'emergenza, aggiunto dall'art.1, comma 449 legge n.234/2021) e 5 (Presidenti di Regione-Vice Commissari);
- articolo 2: (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari);
- articolo 3: (Istituzione Uffici speciali per la ricostruzione post sisma - U.S.R.);
- articolo 4: comma 4, (Contabilità speciali aperte per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario Straordinario);
- articolo 14: (Ricostruzione pubblica);
- articolo 15: (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali);

**VISTE** le Ordinanze del vice commissario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016 n.2/2016, n.4/2017, n.5/2017, n.6/2018, n.1/2019, n.2/2019, n.6/2020, n.12/2020, n.1/2021, n.10/2021, n.1/2022, n.3/2022 e n. 5/2022, nonché le Determinazioni Direttoriali n.1516/2021, n.1697/2021, n.1793/2021, n.2440/2022, n.2591/2022 e n.2685/2022 con le quali è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal decreto legge 189/2016, nonché definita la dotazione organica dell'USR Umbria, e attribuiti gli incarichi inerenti alla predetta struttura. In particolare con l'ordinanza n.10/2021, ex art.1 co. 4, è stato stabilito che nell'ambito della ricostruzione pubblica, gli atti di natura gestionale, attribuiti dal decreto medesimo e dalle Ordinanze del Commissario straordinario al vice commissario ricostruzione Umbria, sono delegati al Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica;

**Vista** l'ordinanza della Presidente della Regione – Vice Commissario per la ricostruzione 9 marzo 2020, n. 5 con la quale è stata disciplinata la procedura di liquidazione delle somme di cui alla contabilità speciale n. 6040;

**Viste** le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma:

- n. 105 del 2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"* e nello specifico l'art. 4 co. 3 il quale prevede che *"I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre il termine di sessanta giorni. Gli USR procedono alla valutazione dell'ammissibilità a contributo degli interventi progettati, secondo le specifiche individuate nell'Allegato C alla presente ordinanza"*;
- n. 110 del 2020 con la quale sono stati determinati gli *"Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali"* di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120".;



**Visto** il Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 *“Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.”* con specifico riferimento all’art. 1 co.1 con il quale viene costituito un elenco unico degli interventi che *“...costituisce revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105/2020 ai sensi dell’art. 5 comma 3, nonché ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020”*;

**Vista** l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 132/2022 *“Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”*;

**Premesso che:**

- con l’Ordinanza Commissariale n. 105/2020 *“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”* è stato disposto l’elenco unico degli edifici di culto di cui all’allegato 1 nel quale, tra l’altro, è ricompresa la Chiesa di: *“San Filippo e San Giacomo”*, sita nel Comune di Montecastello di Vibio, assegnataria di un contributo pari a euro 200.000,00;
- il Decreto del Commissario straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020 *“Elenco unico degli edifici di culto [...]”* stabilisce all’art.2 co.5 che le *“Diocesi e gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti sono individuati, in quanto soggetti attuatori, quali soggetti responsabili per tutti gli interventi, ivi compresi quelli per i quali subentrano nei procedimenti già avviati dal MiBACT”*. L’ intervento in oggetto è ricompreso nell’Allegato 1 del sopra citato Decreto del Commissario straordinario n.395/2020 con id. 619, con un importo assegnato pari ad euro 200.000,00, e individuato come segue:

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| DENOMINAZIONE EDIFICIO:               | Chiesa di San Filippo e San Giacomo |
| INDIRIZZO:                            | Montecastello di Vibio              |
| SOGGETTO ATTUATORE:                   | Diocesi di Orvieto Todi             |
| IMPORTO ASSEGNATO<br>DECRETO 395/2020 | Euro 200.000,00                     |

**Preso atto**

- che in data 27/10/2022 prot. n. 0031239 e successivi la Diocesi di Orvieto Todi, in qualità di soggetto attuatore, ha inviato a mezzo PEC all’USR Umbria il progetto completo in formato digitale relativo agli Interventi di riparazione e ripristino della *“Chiesa di San Filippo e San Giacomo”* di Montecastello di Vibio (PG);
- il costo complessivo dell’intervento richiesto è pari a € 220.400,00 e superiore all’importo assegnato con l’O.C. n. 105/2020 per la somma di € 20.400,00, derivanti dall’applicazione del prezzario unico aggiornato causante il mancato rispetto dell’importo programmato e per la quale il soggetto attuatore ha avanzato documentata istanza di integrazione del finanziamento al competente USR;

**Atteso che** a seguito dell’istruttoria tecnico amministrativa propedeutica alla proposta di approvazione di competenza dell’U.S.R. Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture, del progetto esecutivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell’art.4 co.3 dell’O.C 105/2020, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, l’ufficio ha valutato positivamente tutti i documenti e gli elaborati del progetto e in particolare ha verificato la congruità economica e l’ammissibilità a contributo del progetto;

**Conseguentemente** il contributo da concedere al Soggetto Attuatore per l’intervento di miglioramento

sismico della “Chiesa di San Filippo e San Giacomo” risulta congruo ed ammissibile, in relazione alle lavorazioni previste negli elaborati e all’importo assegnato con Ordinanza n.105/2020 per un importo pari ad € 200.000,00, così come incrementato per un importo di € 20.400,00 a valere sul “Fondo speciale per le compensazioni” di cui all’art. 4 comma 1 dell’O.C. n. 126/2022 fermo restando l’assegnazione, con proprio Decreto, da parte del Commissario Straordinario delle ulteriori somme;

### QUADRO TECNICO ECONOMICO

| <b>COMMITTENTE: DIOCESI ORVIETO TODI</b><br><b>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO SITA IN</b><br><b>MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)</b><br><b>QUADRO ECONOMICO LAVORI</b> |                            |                                     |   |
|---|----------------------------|-------------------------------------|---|
| DESCRIZIONE LAVORI  | IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO | IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO Ord. 126 | IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO a seguito di aggiornamento QTE Prot_USR_0011515 del 13/04/2023 |
| <b>A) Lavori</b>  |                            |                                     |   |
| IMPORTO LAVORI  | 112.826,21 €               | 127.366,79 €                        | 127.366,79 €  |
| COSTI PER LA SICUREZZA  | 36.970,79 €                | 38.213,36 €                         | 38.213,36 €   |
| <b>A) TOTALE LAVORI</b>   | <b>149.797,00 €</b>        | <b>165.580,15 €</b>                 | <b>165.580,15 €</b>   |
| IMPORTO A BASE D'ASTA   | 112.826,21 €               | 127.366,79 €                        | 127.366,79 €  |
| RIBASSO D'ASTA 20,000%  |                            |                                     |   |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO</b>   | <b>149.797,00 €</b>        | <b>165.580,15 €</b>                 | <b>165.580,15 €</b>   |
| <b>B) Somme a disposizione</b>  |                            |                                     |   |
| IVA 10% sui lavori  | 14.979,70 €                | 16.558,02 €                         | 16.558,02 €   |
| Spese Amministrative Diocesi RTP  | 2.995,94 €                 | 2.995,94 €                          | 2.995,94 €  |
| Spese tecniche per PP PD PE e DL e Sicurezza  | 24.764,96 €                | 24.764,96 €                         | 24.764,96 €   |
| C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche su S.T. e prestazioni specialistiche  | 1.110,44 €                 | 1.110,44 €                          | 1.110,44 €  |
| I.V.A. su progettazione , sicurezza e direzione e prestazioni RTP lavori euro   | 6.351,69 €                 | 6.351,69 €                          | 6.351,69 €  |
| Collaudo statico  | - €                        | 2.344,15 €                          | 2.344,15 €  |
| C.N.P.A.I.A. 4% su spese Collaudi   | - €                        | 93,77 €                             | 93,77 €   |
| I.V.A. 22 % su Collaudi   | - €                        | 536,34 €                            | 536,34 €  |
| Imprevisti  | 0,27 €                     | 64,55 €                             | 64,55 €   |
| <b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>50.203,00 €</b>         | <b>54.819,85 €</b>                  | <b>54.819,85 €</b>  |
| <b>C) Totale A+B</b>  | <b>200.000,00 €</b>        | <b>220.400,00 €</b>                 | <b>220.400,00 €</b>   |
| <b>D) Economia di spesa da ribasso d'asta</b>   |                            |                                     |   |
| <b>TOTALE GENERALE (C+D)</b>  | <b>200.000,00 €</b>        | <b>220.400,00 €</b>                 | <b>220.400,00 €</b>   |

| Importo programmato con Decreto Commissariale n.395/2020 | Importo progetto esecutivo revisionato in seguito all'applicazione del Prezzario Unico Cratere – Edizione 2022 | Importo a seguito di congruità economica e ammissibilità a contributo subordinato alla concessione dell'importo eccedente | Importo eccedente a valere su “Fondo speciale per le compensazioni” art.4, c.1 - O.C. n.126/2022 |
|--|--|---|--|
| <b>€ 200.000,00</b>                                      | <b>€ 220.400,00</b>  | <b>€ 220.400,00</b>   | <b>€ 20.400,00</b>   |

**Rilevato che** il progetto esecutivo dell’intervento in questione è depositato agli atti presso l’USR Umbria Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture;

**Visto** l’esito istruttorio positivo dell’Ufficio con il quale si è proceduto alla verifica tecnica e amministrativa della documentazione inviata dalla Diocesi di Orvieto Todi in qualità di Soggetto attuatore, conservata agli atti, a cui resta la piena ed esclusiva responsabilità degli atti prodotti;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente  
D E T E R M I N A**

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di prendere atto** della documentazione trasmessa dalla Diocesi di Orvieto Todì in qualità di soggetto attuatore e acquisita al prot. USR-E con n. 0031239 del 2/10/2022 e successive integrazioni, conservata agli atti, relativa al progetto esecutivo di miglioramento sismico della "Chiesa di San Filippo e San Giacomo" (PG);
3. **di prendere atto** dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale l'ufficio ha valutato positivamente i documenti e gli elaborati del progetto esecutivo trasmessi, verificando **l'ammissibilità a contributo**;
4. **di proporre**, ai sensi dell'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020, l'approvazione del progetto esecutivo ed il rilascio del contributo relativo all'intervento di miglioramento sismico della "Chiesa di San Filippo e San Giacomo" sita nel comune di Montecastello di Vibio (PG) come sinteticamente specificato:

|                     |   |
|---------------------|---|
| ORDINANZE           | n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"<br>Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 – "Elenco unico degli edifici di culto" |
| INTERVENTO:         | "Chiesa di San Filippo e San Giacomo" – ID Decreto 395/2020- 619  |
| SOGGETTO ATTUATORE: | Diocesi di Orvieto Todì   |
| CUP:                | H87H20003040001   |

per un importo complessivo di **€ 220.400,00 (euro duecentoventimilaquattrocento/00)**, di cui Euro 200.000,00 assegnato con Ordinanza n.105/2020, ed Euro 20.400,00 a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" di cui all'art. 4 comma 1 dell'O.C. n. 126/2022 fermo restando l'assegnazione, con proprio Decreto, da parte del Commissario Straordinario delle ulteriori somme;

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

| <b>COMMITTENTE: DIOCESI ORVIETO TODI</b>  |                               |   |   |
|---|-------------------------------|---|---|
| <b>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO SITA IN</b> |                               |   |   |
| <b>MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)</b>  |                               |   |   |
| <b>QUADRO ECONOMICO LAVORI</b>  |                               |   |   |
| DESCRIZIONE LAVORI  | IMPORTO PROGETTO<br>ESECUTIVO | IMPORTO PROGETTO<br>ESECUTIVO<br>Ord. 126 | IMPORTO<br>AMMESSO A<br>CONTRIBUTO a seguito di<br>aggiornamento QTE<br>Prot_USR_0011515 del 13/04/2023 |
| <b>A) Lavori</b>  |                               |   |   |
| IMPORTO LAVORI  | 112.826,21 €                  | 127.366,79 €                              | 127.366,79 €  |
| COSTI PER LA SICUREZZA  | 36.970,79 €                   | 38.213,36 €                               | 38.213,36 €   |
| <b>A) TOTALE LAVORI</b>   | <b>149.797,00 €</b>           | <b>165.580,15 €</b>                       | <b>165.580,15 €</b>   |
| IMPORTO A BASE D'ASTA   | 112.826,21 €                  | 127.366,79 €                              | 127.366,79 €  |
| RIBASSO D'ASTA 20,000%  |                               |   |   |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO</b>   | <b>149.797,00 €</b>           | <b>165.580,15 €</b>                       | <b>165.580,15 €</b>   |
| <b>B) Somme a disposizione</b>  |                               |   |   |
| IVA 10% sui lavori  | 14.979,70 €                   | 16.558,02 €                               | 16.558,02 €   |
| Spese Amministrative Diocesi RTP  | 2.995,94 €                    | 2.995,94 €                                | 2.995,94 €  |
| Spese tecniche per PP PD PE e DL e Sicurezza  | 24.764,96 €                   | 24.764,96 €                               | 24.764,96 €   |
| C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche su S.T. e prestazioni specialistiche                              | 1.110,44 €                    | 1.110,44 €                                | 1.110,44 €  |
| I.V.A. su progettazione , sicurezza e direzione e prestazioni RTP lavori euro                       | 6.351,69 €                    | 6.351,69 €                                | 6.351,69 €  |
| Collaudo statico  | - €                           | 2.344,15 €                                | 2.344,15 €  |
| C.N.P.A.I.A. 4% su spese Collaudi   | - €                           | 93,77 €                                   | 93,77 €   |
| I.V.A. 22 % su Collaudi   | - €                           | 536,34 €                                  | 536,34 €  |
| Imprevisti  | 0,27 €                        | 64,55 €                                   | 64,55 €   |
| <b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>50.203,00 €</b>            | <b>54.819,85 €</b>                        | <b>54.819,85 €</b>  |
| <b>C) Totale A+B</b>  | <b>200.000,00 €</b>           | <b>220.400,00 €</b>                       | <b>220.400,00 €</b>   |
| D) Economia di spesa da ribasso d'asta  |                               |   |   |
| <b>TOTALE GENERALE (C+D)</b>  | <b>200.000,00 €</b>           | <b>220.400,00 €</b>                       | <b>220.400,00 €</b>   |

5. di dare atto, altresì, dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria – USR Umbria;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 22/06/2023

L'Istruttore  
**Simona Trimarchi**  
 Firma apposta digitalmente ai sensi  
 delle vigenti disposizioni di legge

Foligno lì 22/06/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
 Il Responsabile  
 - **Filippo Battoni**  
 Firma apposta digitalmente ai sensi  
 delle vigenti disposizioni di legge

Foligno lì 22/06/2023

Il Dirigente  
- Filippo Battoni  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge



**D.L. 17 ottobre 2016, n.189“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”**

**Decreto 395 del 30 dicembre 2020 “Elenco unico degli edifici di culto [...]”**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**Chiesa di San Filippo e San Giacomo  
Comune di Montecastello di Vibio (PG)**

**ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA**

**Propedeutica alla proposta di approvazione di competenza dell’U.S.R. Servizio Ricostruzione Pubblica - Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture, del progetto esecutivo alla Conferenza Permanente ai sensi dell’art.4 co.3 dell’O.C. n.105/2020**

**I. - QUADRO DI SINTESI**

**A) DATI GENERALI**

|  |   |
|--|---|
| Ordinanza Commissario Straordinario:   | <b>Ordinanza n.105/2020</b><br>“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”.<br><b>Decreto Commissariale n.395/2020</b><br>“Elenco Unico degli edifici di culto [...]”<br><b>Ordinanza n.132/2022</b><br>“Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”   |
| Ente Proprietario Edificio:  | Diocesi di Orvieto Todì   |
| Soggetto Attuatore:  | Diocesi di Orvieto Todì   |
| RTP  | Ing. Roberto Sacco<br>Atto di nomina Prot. n. 274/20-A57  |
| Localizzazione Edificio:   | Comune: Montecastello di Vibio. Piazza Vittorio Emanuele II.<br>Foglio 4 particella D   |
| Assicurazioni con indennizzi danni sisma ai sensi dell’art. 5 O.C.43/2018  | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO<br>dichiarazione del Legale rappresentante della Diocesi pervenuta con nota PEC prot.n. USR 0006380 del 01/03/2023.  |
| Importo intervento assegnato Decreto Commissariale n.395/2020  | <b>€ 200.000,00</b><br>ID DECRETO: 619  |
| Importo intervento ord.132/2022  | <b>€ 200.000,00</b><br>ID DECRETO: 619  |
| Importo intervento ricalcolato sulla base dell’Ord. 126/2022 prot. USR E_0011515 del 13/04/2023                      | <b>€ 220.400,00</b>   |
| Importo incrementato intervento, richiesto dal soggetto attuatore ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’O.C. n. 126/2022 | Con nota trasmessa via PEC prot. n. 0031239 del 27/10/2022, il Soggetto Attuatore, nella figura dell’RTP Ing. Roberto Sacco, ha richiesto, in seguito all’approvazione del <i>Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022</i> e a quanto disposto dall’O.C. n. 126/2022, la concessione dei maggiori oneri emersi in sede di revisione degli elaborati progettuali economici pari a <b>€ 20.400,00</b> .<br>L’importo complessivo dell’intervento ammonta a <b>€ 220.400,00</b> . |



|  |   |
|--|---|
| C.U.P.   | H87H20003040001   |
| Tipologia dell'intervento  | <input type="checkbox"/> Rafforzamento Locale<br><input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico<br><input type="checkbox"/> Adeguamento sismico<br><input type="checkbox"/> Demolizione / Ricostruzione<br><input type="checkbox"/> Delocalizzazione con nuova costruzione<br><input type="checkbox"/> Altro:  |
| Livello di progettazione   | <input type="checkbox"/> Definitivo<br><input checked="" type="checkbox"/> Esecutivo  |
| <b>Affidatario della progettazione definitiva ed esecutiva:</b><br>1. Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva | <p>Affidamento con Contratto stipulato tra Diocesi di Orvieto Todi e professionista incaricato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ivo Scargetta, nato a Marsciano il 15/05/1967 iscritto all'Albo Provinciale degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A 1449 c.f. SCRVI067E15E975K p.i. 02274180542 (professionista coordinatore);</li> <li>➤ Donatella Forconi, nata a Ascoli Piceno il 22/12/1963, iscritta all'Albo Provinciale degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n. 298 c.f. FRCDTL63T62A462W p.i. 01447620442</li> </ul> <p>Oggetto dell'incarico:<br/>Prestazioni principali: progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</p> |
| CIG:   | CIG 8843981BFD  |
| Importo aggiudicazione:  | Euro € 24.764,95 oltre CNPIA e I.V.A. (ribasso del 30%)   |
| Qualificazione Professionisti incaricati-Come da Contratto di affidamento delle prestazioni tecniche                       | ISCRIZIONE nell'elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del D.L. 189/2016  |
| Liquidazione a titolo di anticipazione pari al 20% del contributo assegnato con decreto 395/2020                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Importo liquidato euro € 40.000,00</li> <li>- DIM anticipazione 1671 – 19/07/2021</li> </ul>   |

## B) CORRISPONDENZA, RIUNIONI ISTRUTTORIE

|         |         |            |   |
|---------|---------|------------|---|
| PROT.E  | 0002770 | 28/01/2021 | Trasmissione RTP                                      |
| PROT.E  | 0018251 | 28/05/2021 | Trasmissione CUP                                      |
| PROT. U | 0018604 | 01/06/2021 | Richiesta integrazioni                                |
| PROT.E  | 0020082 | 15/06/2021 | Decreto trasferimento fondi                           |
| PROT.E  | 0023250 | 06/07/2021 | Richiesta integrazioni                                |
| PROT.U  | 0023456 | 07/07/2021 | Trasmissione integrazioni                             |
| PROT.E  | 0005573 | 22/02/2022 | Trasmissione progetto definitivo (per preistruttoria) |
| PROT.E  | 0005574 | 22/02/2022 | Trasmissione progetto definitivo (per preistruttoria) |
| PROT.E  | 0005588 | 22/02/2022 | Trasmissione incarico professionale                   |
| Mail. U |         | 29/03/2022 | Chiarimenti a seguito della riunione preliminare      |
| PROT.E  | 0031239 | 27/10/2022 | Trasmissione progetto esecutivo                       |
| PROT.E  | 0031240 | 27/10/2022 | Trasmissione progetto esecutivo                       |
| PROT.E  | 0031242 | 27/10/2022 | Trasmissione progetto esecutivo                       |
| PROT.E  | 0031241 | 27/10/2022 | Trasmissione progetto esecutivo                       |
| PROT.U  | 0034046 | 24/11/2022 | Richiesta integrazioni                                |
| PROT.E  | 0006380 | 01/03/2023 | Trasmissione integrazioni                             |
| PROT.U  | 0006590 | 02/03/2023 | Richiesta integrazioni                                |
| PROT.E  | 0011515 | 13/04/2023 | Trasmissione integrazioni                             |
| PROT.E  | 0016870 | 05/06/2023 | Trasmissione integrazioni                             |



|        |         |            |  |
|--------|---------|------------|--|
| PROT.U | 0018811 | 20/06/2023 | Nota trasmissione: esito positivo di istruttoria finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sismica |
|--------|---------|------------|--|

### C) PARERI

| ENTE COMPETENTE   | OGGETTO   |
|---|---|
| USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione privata               | Autorizzazione sismica preventiva prot. USR-U- 0018811 del 20/06/2023                   |
| Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP dell'Umbria | Autorizzazione alla esecuzione dei lavori – D. Lgs 42/2004, art. 21, comma 4, e art. 22 |

## II. – ISTRUTTORIA

Richiamati il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. e le ordinanze citate:

### A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di fatto e del danno come da: "01\_A Relazione tecnica generale":

#### Descrizione dell'immobile.

"La chiesa di SS. Filippo e Giacomo (...) è a pianta rettangolare a tre navate che sono separate da eleganti colonne a sezione circolare sormontate da capitelli in pietra. La navata centrale termina con un'abside semicircolare mentre nella parte opposta si estende la cantoria sorretta al centro da due colonne; sopra la cantoria si apre un grande finestrone semicircolare con vetrate colorate che insieme a quelle laterali descrivono la vita di Cristo. La volta centrale a botte è dipinta a finti cassettoni, insieme alle pareti ed alle colonne furono dipinti dall'artista perugino Nicola Benvenuti e da suo fratello Federico. Su ciascuna delle navate laterali si elevano 3 altari simmetrici con dipinti, alcuni dei quali, di pregevole fattura. Nel mezzo del presbiterio si innalza il grandioso Altare Maggiore fiancheggiato dalle statue dei due titolari SS. Filippo e Giacomo e portante nella parte superiore la prodigiosa Immagine della Madonna dei Portenti. La pavimentazione è in cotto. Lateralmente all'abside/presbiterio, sul lato destro, è collocata la sacrestia. Le pareti de lato Nord, del lato Sud e dell'abside sono costituite da muratura realizzata ad opera mista, pietre e laterizio con ricorsi irregolari, mentre la muratura della facciata è costituita da pietre squadrate con ricorsi regolari. Cornici e timpano sono in laterizio.

Le fondazioni dell'impianto della chiesa sono realizzate su due differenti livelli che percorrono longitudinalmente il fabbricato. Una parte, che comprende la navata sinistra e metà della navata centrale sono poggiate direttamente su terreno, mentre al di sotto dell'altra metà della navata centrale e la totalità della navata destra, sono presenti altri locali parrocchiali costituiti da un unico piano di altezza pari a 6.25 m. (...)"

#### Descrizione del danno

"Il sisma dell'ottobre 2016 ha causato danni che hanno indotto alla dichiarazione di parziale inagibilità dell'immobile.

Di seguito è descritto in sintesi lo stato di danno e i principali interventi:

Quadro del danno:

- lesioni diffuse sulla volta in particolare delle fasce sovrastanti gli archi trasversali: lesioni significative ad andamento verticale e radiale;
- lesioni verticali in corrispondenza dei martelli tra facciata e pareti longitudinali (inizio di meccanismo di ribaltamento della facciata);
- lesione passante sulla parete tra la sacrestia e la navata laterale dx;
- lesioni agli archi del presbiterio ed abside;
- lesioni/fessure nelle murature dell'abside in prossimità della finestra;
- lesioni a taglio negli archi di passaggio tra la navata centrale e le navate laterali;
- lesioni nelle murature della controfacciata;
- Volta: distacco dell'intonaco al supporto murario (volta in mattoni)
- Vano scala di collegamento alla cantoria – lesioni sul solaio del piano primo e sulle murature;"

Per la documentazione fotografica si rimanda a quanto inoltrato con Prot. USR\_E\_0031239 n. 0031240, n. 0031241, e n. 0031242, n. del 27/10/2022 e successive integrazioni.





## B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di fatto e del danno come da: "01\_A Relazione tecnica generale":

*"Interventi strutturali di riparazione.*

*Per le lesioni nelle murature verranno eseguiti interventi localizzati in funzione della gravità della lesione e le caratteristiche tipologiche della muratura:*

- scuci cucì in particolare nella parete tra navata e sacrestia (vedi tavola P02) e limitatamente in alcune lesioni passanti;
- iniezioni localizzate con malte di calce;
- riprese di giunti di malta con malte compatibili con le esistenti (calce) ed eventuale uso di cunei in laterizio (architravi, piattabande ecc.).

*Nei paramenti murari in genere, dove necessario, verranno eseguite stuccature delle lesioni con restauro del paramento pittorico.*

*Per gli interventi di architravi archi e volte la riparazione verrà eseguita:*

*all'intradosso con inserimento di cunei (in metallo zincato o lapideo) ed iniezioni di malte di calce espansive, all'estradosso con pulizia della superficie voltata, e dei giunti di malta in prossimità della lesione, inserimento di barre metalliche tra i corsi dei mattoni, riempimento dei giunti e conseguente stiratura.*

*Inoltre verrà il placcaggio delle volte a crociera iniziale e finale delle due navate laterali con malta di calce leggermente armata con rete in fibra di acciaio e basalto come descritto nella tavola P09. Il placcaggio ha lo scopo di contenere le spinte delle volte stesse;*

*In copertura:*

*Per quanto concerne gli intonaci delle volte verranno controllati tramite battitura e posta attenzione nella riparazione dei distacchi tra intonaco e supporto murario, con interventi volti ad inibire il più possibile il crollo in caso di sisma. (...)*

*In particolare:*

**Interventi di miglioramento sismico, consistono:**

- posa di due catene longitudinali a contrastare il meccanismo di ribaltamento della facciata; le catene verranno fissate (fermate) alle pareti longitudinali;
- capochiave a piastra nascosta all'interno della muratura della facciata previo smontaggio, numerazione e successivo ripristino dei conci di facciata interessati;
- posa di catene trasversali a livello del comicione in corrispondenza delle colonne che dividono le navate laterali; le catene verranno fermate con capochiave tradizionali a piatto sulla muratura esterne longitudinali della navata centrale posizionati non a vista nel sottotetto delle navate laterali;
- posa di catene trasversali a livello del pavimento; le catene verranno fermate con capochiave tradizionali a piatto nascosti nella muratura esterne longitudinali dalla parte a monte, al di sotto del livello stradale e con capochiave a paletto nella muratura esterna della parte a valle;
- placcaggio estradossale delle volte (a crociera) delle navate laterali con leggera cappetta di calce armata con fibre in acciaio e basalto; il placcaggio ha lo scopo di contenere le spinte delle volte stesse;"

Per gli elaborati di progetto si rimanda a quanto inoltrato con Prot. USR\_E\_0031239 n. 0031240, n. 0031241, e n. 0031242, n. del 27/10/2022 e successive integrazioni

## C) VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTALE

Il Soggetto attuatore, conformemente a quanto espresso dall'art.4 comma 2 dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020, ha trasmesso il progetto esecutivo che si compone dei documenti di cui all'elenco elaborati:

| CHECK-LIST DEL PROGETTO ESECUTIVO |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| A                                 | RELAZIONI  |  |
| A1                                | Relazione tecnica generale   | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| A2                                | Relazione ambientale e/o paesaggistica   | <input type="checkbox"/>                       |
| A3                                | Relazione storico-critica  | <input type="checkbox"/>                       |
| A4                                | Relazione storico-artistica  | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| A5                                | Relazione archeologica   | <input type="checkbox"/>                       |
| A6                                | Relazione geologica  | <input type="checkbox"/>                       |
| A7                                | Relazione idrologica e idraulica   | <input type="checkbox"/>                       |
| A8                                | Relazione geotecnica e sulle fondazioni  | <input checked="" type="checkbox"/><br>*Nota 1 |
| A9                                | Relazione vulnerabilità sismica  | <input checked="" type="checkbox"/><br>*Nota 2 |
| A10                               | Relazione di calcolo strutturale (comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica) | <input checked="" type="checkbox"/>            |



|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| A11   | Relazione tecniche impianti  | <input type="checkbox"/>            |
| A12   | Relazione sulle interferenze   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>B</b>  | <b>ELABORATI STATO DI FATTO</b>  |                                     |
| B1  | Planimetria generale (in scala adeguata) e inquadramento urbanistico   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B2  | Rilievo geometrico stato di fatto (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) con individuazione di eventuali evidenze artistiche, architettoniche o di particolari costruttivi (affreschi, dipinti, elementi architettonici...)   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B3  | Rilievo quadri fessurativi (piante – prospetti – sezioni)  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B4  | Rilievo fotografico con indicazione dei coni ottici  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B5  | Rilievo strutturale e materico   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B6  | Rilievo dello stato di conservazione e del degrado   | <input type="checkbox"/>            |
| B7  | Graficizzazione storico costruttiva  | <input type="checkbox"/>            |
| B8  | Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B9  | Relazione delle indagini strumentali   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>C</b>  | <b>ELABORATI DI PROGETTO</b>   |                                     |
| C1  | Progetto architettonico: piante, prospetti, sezioni. (con individuazione degli interventi specifici riferiti alle evidenze artistiche e architettoniche)   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C2  | Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni   | <input type="checkbox"/>            |
| C3  | Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C4  | Schede tecniche di restauro degli apparati decorativi relazione restauro beni artistici  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C5  | Elaborati grafici e schemi funzionali degli impianti   | <input type="checkbox"/>            |
| C6  | Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C7  | Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti  | <input type="checkbox"/>            |
| C8  | Computo metrico estimativo   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C9  | Elenco prezzi unitari (con descrizione completa delle voci dei lavori, redatto sulla base del Prezzario Unico del Cratere di cui all'art. 6, comma 7, del Decreto Legge n. 189/2016)   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C10   | Analisi nuovi prezzi (per le lavorazioni non presenti nel prezzario unico del cratere, nonché nei prezzari regionali vigenti)  | <input type="checkbox"/>            |
| C11   | Calcolo incidenza della manodopera   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C12   | Quadro economico   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C13   | Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo degli allegati)  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C14   | Cronoprogramma dei lavori  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C15   | Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C16   | Schema di contratto e capitolato speciale di appalto   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C17   | Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C18   | Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi (26-30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017) con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese A-DC | <input checked="" type="checkbox"/> |
| *Nota 1: Nel documento è riportato: "Gli interventi locali in oggetto non modificano in maniera sostanziale lo stato tensionale degli scarichi in fondazione. Non sia hanno infatti interventi che determinano una variazione significativa dei carichi verticali o che modificano il comportamento strutturale globale dell'edificio in misura tale da compromettere una variazione dello stato di sicurezza attuale del sistema fondale sia in termini geotecnici che strutturali. Non si prevedono quindi interventi strutturali in fondazione." |  |                                     |
| *Nota 2: E' presente la relazione di valutazione della sicurezza ai sensi del § 8.3 delle NTC18   |  |                                     |

Il progetto esecutivo trasmesso all'USR Umbria relativo all'intervento di miglioramento sismico denominato "**Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo**" è completo e coerente con gli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall'art.18 del D.M. 154/2017;

#### D) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO

- L'intervento proposto di miglioramento sismico della "**Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo**" in Montecastello di Vibio (PG) è **coerente** con i danni conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, come esaminati negli elaborati di rilievo e sinteticamente descritti nel paragrafo A) **DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO** della presente istruttoria;
- La sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi ed i danni rilevati con Scheda A-DC n. 001 del 19/12/2016, è stata dichiarata dai progettisti incaricati della progettazione esecutiva, Arch. Donatella Forconi e Ing. Ivo Scargetta, con *Perizia Asseverata* acquisita al prot. USR -E n. 0031240 del 27/10/2022;
- La Diocesi di Orvieto Todi, in qualità di soggetto attuatore, ha presentato richiesta di autorizzazione sismica preventiva ai sensi della normativa vigente con prot. USR-E 0011515 del 13/04/2023. L'autorizzazione sismica preventiva è stata rilasciata dall'USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione Privata con prot. USR-U 0018811 del 20/06/2023;
- Il miglioramento sismico dell'edificio è dichiarato dal progettista strutturale Ing. Ivo Scargetta nell'elaborato "*Valutazione della Sicurezza*" acquisito con prot. USR-E-n. 0016870 del 05/06/2023, nel quale attesta che per la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a fronte di un rapporto capacità/domanda allo stato antecedente agli eventi



sismici del 24 agosto 2016 e successivi, in termini di accelerazione di picco al suolo per lo S.L.V., pari a 0,447, l'intervento proposto consegue un miglioramento delle prestazioni in fase sismica tale che il rapporto capacità/domanda, sempre in termini di accelerazione di picco al suolo per lo S.L.V., risulti essere 0,600.

**Ne consegue che l'intervento si configura, ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 §8.4.2, come miglioramento sismico e che tale miglioramento garantisce un livello di sicurezza dalla costruzione in termini di accelerazione sostenibile pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo**, come richiesto dal p.to 4 dell'allegato C dell'OCSR 105/2020 come modificato dall'art.14 co.4 dell'OCSR 111/2020.

#### E) VERIFICA REQUISITI DI ACCESSO AI FONDI AGGIUNTIVI art. 4 O.C. n.126/2022

Esaminata la documentazione del progetto ESECUTIVO trasmesso e la richiesta di fondi aggiuntivi per maggiori oneri emersi in sede di revisione degli elaborati progettuali economici a seguito dell'approvazione del Prezzario unico del Cratere del Centro Italia – Edizione 2022 e le misure adottate con l'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28/04/2022 per far fronte all'eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione, si accerta che:

|  |   |
|--|---|
| Fondo Aggiuntivo richiesto   | <input checked="" type="checkbox"/> "Fondo speciale per le compensazioni" art. 4 comma 1<br><input type="checkbox"/> "Fondo Integrativo" art. 4 comma 3 |
| Accessibilità al Conto termico presso il GSE   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSARIA  |
| Presenza di opere aggiuntive rispetto a quelle danneggiate dal sisma   | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIA  |
| Incremento derivante esclusivamente dall'applicazione del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia – 2022 di cui all'O.C. n. 126/2022 | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIA  |
| Rispondenza alle modalità operative di cui alla Circolare del Commissario Straordinario del Governo (CGRTS-0026177-P-26/10/2022)           | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |
| ESITO ISTANZA RICHIESTA INCREMENTALE   | <input checked="" type="checkbox"/> ACCOGLIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCOGLIBILE  |

#### F) VERIFICA CONGRUITA' ECONOMICA

Dall'istruttoria eseguita sulla documentazione del progetto esecutivo trasmesso per l'intervento, risulta che:

a) il **costo complessivo dell'intervento** è:

- ✓ **pari a € 220.400,00 e superiore all'importo assegnato con l'O.C. n. 105/2020 per la somma di € 20.400,00**, derivanti dall'applicazione del prezzario unico aggiornato causante il mancato rispetto dell'importo programmato e per la quale il soggetto attuatore ha avanzato documentata istanza di integrazione del finanziamento al competente USR;
- **coerente**, vista la dichiarazione dell'RTP, acquisita al prot. USR-E 0031239 del 27/10/2022, con la quale assevera che l'aumento dei costi del progetto oggetto di istruttoria non deriva dalla realizzazione di opere nuove o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma e subordinato alla concessione dell'importo eccedente rispetto a quanto assegnato da ordinanza commissariale;
- ✓ I prezzi unitari assunti come riferimento sono stati:
  - dedotti dal Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art.6 c.7 del D.L. n.189/2016, approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n.126/22;
  - I progettisti, concordemente con l'RTP, hanno rappresentato la necessità di formulare dei nuovi prezzi attraverso l'utilizzo delle corrispondenti tariffe presenti all'interno del Prezzario Regionale Umbria/Marche/Abruzzo/Lazio o analisi dei prezzi (cfr. elaborato: allegato 2a Analisi Prezzi.pdf).
- ✓ Sulla base dell'istruttoria del progetto esecutivo, del computo metrico e del relativo quadro tecnico economico, le voci delle singole lavorazioni esaminate e l'importo si ritengono:



**congruo ed ammissibile a contributo**, in relazione alle lavorazioni previste negli elaborati e all'importo assegnato con Ordinanza n.105/2020 per un importo pari ad € 200.000,00, così come incrementato per un importo di € 20.400,00 a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" di cui all'art. 4 comma 1 dell'O.C. n. 126/2022 fermo restando l'assegnazione, con proprio Decreto, da parte del Commissario Straordinario delle ulteriori somme;

| COMMITTENTE: DIOCESI ORVIETO TODI  |                            |                                     |   |
|--|----------------------------|-------------------------------------|---|
| LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO SITA IN MONTECASTELLO DI VIBIO (PG) |                            |                                     |   |
| QUADRO ECONOMICO LAVORI  |                            |                                     |   |
| DESCRIZIONE LAVORI   | IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO | IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO Ord. 126 | IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO a seguito di aggiornamento QTE Prot_USR_0011515 del 13/04/2023 |
| A) Lavori  |                            |                                     |   |
| IMPORTO LAVORI   | 112.826,21 €               | 127.366,79 €                        | 127.366,79 €  |
| COSTI PER LA SICUREZZA   | 36.970,79 €                | 38.213,36 €                         | 38.213,36 €   |
| A) TOTALE LAVORI   | 149.797,00 €               | 165.580,15 €                        | 165.580,15 €  |
| IMPORTO A BASE D'ASTA  | 112.826,21 €               | 127.366,79 €                        | 127.366,79 €  |
| RIBASSO D'ASTA 20,000%   |                            |                                     |   |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO   | 149.797,00 €               | 165.580,15 €                        | 165.580,15 €  |
| B) Somme a disposizione  |                            |                                     |   |
| IVA 10% sui lavori   | 14.979,70 €                | 16.558,02 €                         | 16.558,02 €   |
| Spese Amministrative Diocesane RTP   | 2.995,94 €                 | 2.995,94 €                          | 2.995,94 €  |
| Spese tecniche per PP PD PE e DL e Sicurezza   | 24.764,96 €                | 24.764,96 €                         | 24.764,96 €   |
| C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche su S.T. e prestazioni specialistiche   | 1.110,44 €                 | 1.110,44 €                          | 1.110,44 €  |
| I.V.A. su progettazione, sicurezza e direzione e prestazioni RTP lavori euro   | 6.351,69 €                 | 6.351,69 €                          | 6.351,69 €  |
| Collaudo statico   | - €                        | 2.344,15 €                          | 2.344,15 €  |
| C.N.P.A.I.A. 4% su spese Collaudi  | - €                        | 93,77 €                             | 93,77 €   |
| I.V.A. 22 % su Collaudi  | - €                        | 536,34 €                            | 536,34 €  |
| Imprevisti   | 0,27 €                     | 64,55 €                             | 64,55 €   |
| B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   | 50.203,00 €                | 54.819,85 €                         | 54.819,85 €   |
| C) Totale A+B  | 200.000,00 €               | 220.400,00 €                        | 220.400,00 €  |
| D) Economia di spesa da ribasso d'asta   |                            |                                     |   |
| TOTALE GENERALE (C+D)  | 200.000,00 €               | 220.400,00 €                        | 220.400,00 €  |

| Importo programmato con Decreto Comm.le n.395/2020 | Importo progetto esecutivo revisionato in seguito all'applicazione del Prezzario Unico Cratere - Edizione 2022 | Importo a seguito di congruità economica e ammissibilità a contributo subordinato alla concessione dell'importo eccedente | Importo eccedente a valere su "Fondo speciale per le compensazioni" art.4, c.1 - O.C. n.126/2022 |
|--|--|---|--|
| € 200.000,00                                       | € 220.400,00   | € 220.400,00  | € 20.400,00  |

Foligno, li 22/06/2023

Gli istruttori Tecnici \_\_\_\_\_

Arch. Simona Trimarchi

per la parte strutturale

Ing. Cristian Bucconi

*Cristian Bucconi*

Visto:  
Il Responsabile  
Servizio Ricostruzione Pubblica  
Geol. Francesco Savi



**III. ESITO FINALE ISTRUTTORIA**  
**PROPOSTA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO**  
ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C. n.105/2020

Il **progetto esecutivo** relativo all'intervento "*Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo*" sita in Montecastello di Vibio (PG) risulta:

- **completo** in relazione agli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall'art.18 del D.M. 154/2017;
- **coerente** in relazione ai danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi nonché conforme alle norme tecniche per le costruzioni come da autorizzazione sismica preventiva rilasciata dall'USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione Privata con prot. USR-U n. 0018811 del 20/06/2023;
- **congruo ed ammissibile a contributo**, in relazione alle lavorazioni previste negli elaborati e all'importo assegnato con Ordinanza n.132/2022 per un importo pari ad € **200.000,00**, così come incrementato per un importo di € **20.400,00** a valere sul "*Fondo speciale per le compensazioni*" di cui all'art. 4 comma 1 dell'O.C. n. 126/2022 fermo restando l'assegnazione, con proprio Decreto, da parte del Commissario Straordinario delle ulteriori somme. Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo del Commissario straordinario, si esprime **parere favorevole**.

Foligno 22/06/2023

Visto:  
Il Dirigente  
Servizio Ricostruzione Pubblica



**ALLEGATO A)**

Elenco elaborati relativi al progetto esecutivo di miglioramento sismico "Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo" sita in Montecastello di Vibio (PG), oggetto di istruttoria:

| CODICE      | PROT    | DATA       | TITOLO  |
|-------------|---------|------------|---|
| 01_A        | 0031240 | 27/10/2022 | Relazione tecnica generale (1)                                    |
| 02_B        | 0031240 | 27/10/2022 | relazione storico artistica chiesa parrocchiale (1)               |
| 03_B2       | 0031240 | 27/10/2022 | documentazione fotografica (1)                                    |
| 04_B3       | 0031240 | 27/10/2022 | Fotoelaborazione (1)  |
| 05_C1(1).   | 0031240 | 27/10/2022 | Relazione Illustrativa  |
| 05_C1(1).2A | 0031240 | 27/10/2022 | Relazione di calcolo - Tabulati stato attuale                     |
| 05_C1(1).2B | 0031240 | 27/10/2022 | Relazione di calcolo - Tabulati stato progetto - verifica globale |
| 05_C1(1).3  | 0031240 | 27/10/2022 | Relazione sui materiali   |
| 05_C1(1).4  | 0031240 | 27/10/2022 | Relazione sulle fondazioni  |
| 05_C1(1).5  | 0031240 | 27/10/2022 | Valutazione della sicurezza e Validazione Software                |
| 05_C1(1).6  | 0031240 | 27/10/2022 | Risultati sintetici   |
| 05_C1(1).7  | 0031240 | 27/10/2022 | Nesso di causalità  |
| 06_C2       | 0031240 | 27/10/2022 | Verifica cinematicismi locali (1)                                 |
| 07_C3       | 0031240 | 27/10/2022 | Piano di Manutenzione (1)   |
| 08_RG00     | 0031240 | 27/10/2022 | Rilievo geometrico 00(1)  |
| 09_RG01     | 0031240 | 27/10/2022 | Rilievo geometrico 01(1)  |
| 10_RG02     | 0031240 | 27/10/2022 | Rilievo geometrico 02(1)  |
| 11_RG03     | 0031240 | 27/10/2022 | Rilievo geometrico 03(1)  |
| 12_RG04     | 0031240 | 27/10/2022 | Rilievo geometrico 04(1)  |
| 13_RG05     | 0031240 | 27/10/2022 | Rilievo geometrico 05(1)  |
| 14_RG06     | 0031240 | 27/10/2022 | Rilievo geometrico 06(1)  |
| 15_RG07     | 0031242 | 27/10/2022 | Rilievo geometrico 07(1)  |
| 16_RD01     | 0031242 | 27/10/2022 | Rilievo del danno 01(1)   |
| 17_RD02     | 0031242 | 27/10/2022 | Rilievo del danno 02(1)   |
| 18_RD03     | 0031242 | 27/10/2022 | Rilievo del danno 03(1)   |
| 19_RD04     | 0031242 | 27/10/2022 | Rilievo del danno 04(1)   |
| 20_RD05     | 0031242 | 27/10/2022 | Rilievo del danno 05(1)   |
| 21_RD06     | 0031242 | 27/10/2022 | Rilievo del danno 06(1)   |
| 22_RD07     | 0031242 | 27/10/2022 | Rilievo del danno 07(1)   |
| 23_P01      | 0031242 | 27/10/2022 | Progetto 01(1)  |
| 24_P02      | 0031242 | 27/10/2022 | Progetto 02(1)  |
| 25_P03      | 0031242 | 27/10/2022 | Progetto 03(1)  |
| 26_P04      | 0031242 | 27/10/2022 | Progetto 04(1)  |
| 27_P05      | 0031242 | 27/10/2022 | Progetto 05(1)  |
| 28_P06      | 0031242 | 27/10/2022 | Progetto 06(1)  |
| 29_P07      | 0031242 | 27/10/2022 | Progetto 07(1)  |
| 30_P08      | 0031242 | 27/10/2022 | Progetto 08(1)  |
| 31_P09      | 0031242 | 27/10/2022 | Progetto 09(1)  |
| 32_CML_     | 0031241 | 27/10/2022 | Computo Previsione di Spesa dei lavori e della sicurezza (1)      |
| 36_PSC      | 0031241 | 27/10/2022 | Piano di sicurezza e coordinamento (1)                            |
| 37_PONT1_   | 0031241 | 27/10/2022 | Ponteggi interni e protezioni (1)                                 |
| 38_PONT2_   | 0031241 | 27/10/2022 | Ponteggi esterni (1)  |
| 39_FO       | 0031241 | 27/10/2022 | Fascicolo opera (1)   |
| 40_CR       | 0031241 | 27/10/2022 | Cronoprogramma SS Filippo e Giacomo (1)                           |
| 43_ALL1     | 0031241 | 27/10/2022 | Chiesa_SS_FILIPPO_GIACOMO_scheda_rilevo_danno_19_12_2016(1).      |
| 44_LS       | 0031241 | 27/10/2022 | rilievo laser scanner (1)   |




|                         |         |            |  |
|-------------------------|---------|------------|--|
| 45_RES                  | 0031241 | 27/10/2022 | Relazione di restauro dei beni artistici (1)                               |
| 46 RG_                  | 0031241 | 27/10/2022 | Chiesa SS Filippo e Giacomo_MCV (1)  |
| Allegato 1 a            | 0011515 | 13/04/2023 | Calcolo spese tecniche   |
| Allegato 1b1            | 0006380 | 01/03/2023 | dichiarazione (Forconi) per elenco professionisti sisma (1)                |
| Allegato 1b2            | 0006380 | 01/03/2023 | dichiarazione (Scargetta) per elenco professionisti sisma 2016             |
| allegato 1c             | 0006380 | 01/03/2023 | dichiarazione assenza polizza  |
| allegato 1d             | 0006380 | 01/03/2023 | dichiarazione RTP  |
| Allegato 2 a            | 0011515 | 13/04/2023 | Analisi prezzi   |
| allegato 2a             | 0006380 | 01/03/2023 | ordinanza inagibilità  |
| Allegato 2b             | 0006380 | 01/03/2023 | capitolato speciale d'appalto parte 2_Disciplinare descrittivo e pres. (1) |
| Allegato 2b             | 0011515 | 13/04/2023 | Dichiarazione progettisti  |
| Allegato 3a _           | 0006380 | 01/03/2023 | Relazione dei tecnici (1)  |
| Allegato 3 a            | 0011515 | 13/04/2023 | Relazione dei tecnici parte strutturale e geologica                        |
| Allegato 3 b            | 0011515 | 13/04/2023 | DGR 1378_15- Mod RU-SISMICA-3S   |
| Allegato 4a1            | 0006380 | 01/03/2023 | Capitolato speciale d' appalto PARTE 1(1)                                  |
| allegato 4a1a           | 0006380 | 01/03/2023 | schema contratto   |
| Allegato 4b1 -<br>33_EP | 0011515 | 13/04/2023 | Elenco Prezzi (1)  |
| Allegato QE             | 0011515 | 13/04/2023 | Quadro Economico   |
| allegato                | 0011515 | 13/04/2023 | Quadro economico di raffronto  |
| 05_C1.2B                | 0016870 | 05/06/2023 | Relazione di calcolo - Tabulati stato progetto - verifica globale          |
| 05_C1.5                 | 0016870 | 05/06/2023 | Valutazione della sicurezza e Validazione Software_REV01                   |
| 05_C1.6                 | 0016870 | 05/06/2023 | Risultati sintetici_REV01  |



VICE COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE  
RICOSTRUZIONE UMBRIA  
U.S.R. UMBRIA



## RICHIESTA COMUNICAZIONE IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI

DIOCESI DI ORVIETO TODI  
MONS. GUALTIERO SIGISMONDI  
Piazza del Duomo, 19  
05018 – Orvieto (TR)  
p.c. Ing. Roberto Sacco  
p.c. Don Andrea Rossi  
[bce.diocesiorvietotodi@pec.chiesacattolica.it](mailto:bce.diocesiorvietotodi@pec.chiesacattolica.it)

COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO  
Via Biancherini, 4  
06057 – Monte Castello di Vibio  
[comune@comune.montecastellodivibio.pg.it](mailto:comune@comune.montecastellodivibio.pg.it)

DOTT. ING. IVO SCARGETTA  
Via Luigi Settembre, 17  
06073 – Corciano  
[Scargetta.ivo@ingpec.eu](mailto:Scargetta.ivo@ingpec.eu)

DOTT. ARCH. DONATELLA FORCONI  
Via Saverio Mercadante, 7  
20124 – Milano  
[studio.forconi@legal.email.it](mailto:studio.forconi@legal.email.it)

DOTT. GEOL. MICHELE ALEMANNI  
Via Sandro Pertini, 5  
06057 – Monte Castello di Vibio  
[michele.alemanno@epap.sicurezza postale.it](mailto:michele.alemanno@epap.sicurezza postale.it)

**Oggetto:** D.P.R. 380/01 artt. 65\*\*, 93 e 94\*, L.R. 1/15 art. 202 comma 1  
**ESITO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA**

Prot. USR n.: 0011515 del 13/04/2023  
Per: Intervento di miglioramento sismico della chiesa parrocchiale di SS. Filippo e Giacomo, Monte Castello di Vibio (PG)  
Richiedente: Diocesi di Orvieto Todi  
Comune di: Monte Castello di Vibio (PG)  
Via/località: Via Umberto I  
Dati catastali: Foglio 4 part. D

**visti** la richiesta di autorizzazione sismica e il progetto allegati alla domanda di concessione del contributo di cui all'oggetto, trasmessa all'indirizzo pec dell'USR Umbria,  
**vista** l'integrazione documentale all'istanza di cui all'oggetto, trasmessa all'indirizzo pec dell'USR Umbria e acquisita al prot. USR-E n. 0016870 del 05/06/2023;  
**visto** il punto 2 lett. b) della D.G.R. 628 del 11.06.2018;  
**visto** il verbale di istruttoria tecnica conclusa con esito: POSITIVO acquisito al prot. USR-E n.0018441del 16/06/2023

### SI COMUNICA

ai sensi dell'art. 201 della L.R. n. 01 del 21/01/2015 che l'istruttoria sul progetto relativo all'autorizzazione in oggetto ha avuto esito positivo.

**Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e/o del Collaudatore.**

Cordiali saluti.

### IL RESPONSABILE DI SEZIONE

Ing. Federica Modesti  
Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
dell'U.S.R. Umbria



Servizio Ricostruzione Privata

**Il Dirigente**  
Ing. Gianluca Fagotti

**U.S.R. - Ufficio Speciale**  
Ricostruzione Umbria

TEL. +39 0742 630763  
MAIL [g.fagotti@regione.umbria.it](mailto:g.fagotti@regione.umbria.it)

**SEZIONE: Erogazioni contributi e**  
sismica

**Il Responsabile**  
Ing. Modesti Federica

TEL. +39 0742-630893  
MAIL  
[federicamodesti@regione.umbria.it](mailto:federicamodesti@regione.umbria.it)

cb/gf

1


**U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria**  
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)  
Tel: +39 0742 630708; Email: [usr@regione.umbria.it](mailto:usr@regione.umbria.it);  
PEC: [ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it](mailto:ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it)





VICE COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE  
RICOSTRUZIONE UMBRIA  
U.S.R. UMBRIA



DIOCESI DI ORVIETO TODI  
MONS. GUALTIERO SIGISMONDI  
Piazza del Duomo, 19  
05018 – Orvieto (TR)  
p.c. Ing. Roberto Sacco  
p.c. Don Andrea Rossi  
[bce.diocesiorvietotodi@pec.chiesacattolica.it](mailto:bce.diocesiorvietotodi@pec.chiesacattolica.it)

COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO  
Via Biancherini, 4  
06057 – Monte Castello di Vibio  
[comune@comune.montecastellodivibio.pg.it](mailto:comune@comune.montecastellodivibio.pg.it)

DOTT. ING. IVO SCARGETTA  
Via Luigi Settembre, 17  
06073 – Corciano  
[Scargetta.ivo@ingpec.eu](mailto:Scargetta.ivo@ingpec.eu)

DOTT. ARCH. DONATELLA FORCONI  
Via Saverio Mercadante, 7  
20124 – Milano  
[studio.forconi@legal.email.it](mailto:studio.forconi@legal.email.it)

DOTT. GEOL. MICHELE ALEMANNI  
Via Sandro Pertini, 5  
06057 – Monte Castello di Vibio  
[michele.alemanno@epap.sicurezza postale.it](mailto:michele.alemanno@epap.sicurezza postale.it)

**Oggetto:** Eventi sismici 2016. Intervento di miglioramento sismico della chiesa parrocchiale di SS. Filippo e Giacomo, Monte Castello di Vibio (PG)  
prot. USR n.: 0011515 del 13/04/2023

**Nota trasmissione: esito positivo di istruttoria.**

Si comunica l'esito positivo relativo all'istruttoria tecnica acquisito al protocollo USR-E n. 0018441 del 16/06/2023 finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva dell'istanza di cui all'oggetto e contestuale richiesta di comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
Gianluca Fagotti

*Documento elettronico sottoscritto mediante  
firma digitale e conservato nel sistema di protocollo  
informatico dell'U.S.R. Umbria*

Servizio Ricostruzione Privata

Il Dirigente  
Ing. Gianluca Fagotti

U.S.R. - Ufficio Speciale  
Ricostruzione Umbria

TEL. +39 0742 630763  
MAIL [gfaagotti@regione.umbria.it](mailto:gfaagotti@regione.umbria.it)

SEZIONE: Erogazioni contributi e  
sismica

Il Responsabile  
Ing. Modesti Federica

TEL. +39 0742-630893  
MAIL  
[federicamodesti@regione.umbria.it](mailto:federicamodesti@regione.umbria.it)

cb/gf

1

**U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria**  
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)  
Tel: +39 0742 630708; Email: [usr@regione.umbria.it](mailto:usr@regione.umbria.it);  
PEC: [ufficiospicialericostruzione@pec.regione.umbria.it](mailto:ufficiospicialericostruzione@pec.regione.umbria.it)



# Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
DELL'UMBRIA

Perugia, data del protocollo

Mi Ufficio per i BCE e l'Edilizia di Culto

Diocesi di Orvieto - Todi  
c.a. Don Francesco Valentini  
c.a. Resp. Tecnico procedura Ing. Roberto Sacco  
[beniculturali@diocesiorvietodi.it](mailto:beniculturali@diocesiorvietodi.it)

A Don Andrea Rossi,

Legale Rappresentante Parrocchia  
dei SS. Filippo e Giacomo – Diocesi di Orvieto-Todi  
[don.andrearossi@tiscali.it](mailto:don.andrearossi@tiscali.it)  
c/o Arch. Donatella Forconi  
e Ing. Ivo Scargetta  
[studio.forconi@legal.email.it](mailto:studio.forconi@legal.email.it)

E.p.c. Mi USR

Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria

c.a. Arch. Filippo Battoni  
[ufficiospicialericostruzione@pec.regione.umbria.it](mailto:ufficiospicialericostruzione@pec.regione.umbria.it)

E.p.c. Mi Comune di Monte Castello di Vibio (PG)

[comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it](mailto:comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it)

Classifica: 34.43.04/46

Riferimento Ns Prot. n. 24375 - n. 24376 - n. 24377 del 12/12/2022,  
n. 24423 del 13/12/2022, n. 24842 e  
n. 24844 del 19/12/2022;

Prot. n. 12339 del 28/06/2023

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi  
dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/2005.

**Oggetto:** D.Lgs 42 del 22/01/2004 ss.mm.ii., Artt.21 c. 4 e 22 – **Autorizzazione con prescrizioni.**  
**Indirizzo:** Monte Castello di Vibio (PG), Piazza Vittorio Emanuele II.  
**Lavori di:** **Chiesa Parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo: Interventi per il Recupero, Restauro e Risanamento Conservativo con Miglioramento Sismico. Progetto Esecutivo - CUP H87H20003040001.**  
Interventi di recupero, restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del Patrimonio Culturale danneggiato dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016 di cui all'Ordinanza 105 del 17/09/2020. Intervento ID Ord 584 chiesa di San Filippo e San Giacomo comune di Montecastello di Vibio. Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022.  
**Pervenuta il:** 12-12-2022, 13-12-2022, 17-12-2022, 27-06-2023.  
**Dati catastali:** Foglio n. 4, p.III D.  
**Richiedente:** ROSSI Don Andrea, Legale Rappresentante Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo in Monte Castello di Vibio - Diocesi di Orvieto-Todi.

In riferimento alla nota che si riscontra a margine, con cui si chiede l'Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in oggetto,

**VISTI** gli Artt. 21 c. 4 e c. 5 e 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. e i.;

**VISTI** gli Artt. 41 comma 1 lett. b) e 47 comma 2 lett d) del D.P.C.M. 02/12/2019 n. 169;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico che si intende realizzare presso la Chiesa Parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo, organismo monumentale sottoposto a tutela ex Art. 10 c. 1 e Art. 12 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. L'area in esame, ricadente nel tessuto urbano storico di Monte Castello di Vibio, è inoltre sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., ex Art. 136 c. 1 lett. c) e d) (Vincolo *Capoluogo, Doglio* - apposto con D.G.R. 2484 del 31/03/1994) ed è classificata dal vigente PRG PS come *Inseparazioni Storici*. La Chiesa, in stile neoclassico, ha una facciata in blocchi squadrati di pietra calcarea faccia a vista conclusa divisa in due ordini da una cornice sagomata e tripartita da lesene, più larghe quelle centrali sormontate da finestra arcuata semicircolare che sottolineano gerarchicamente il settore centrale, in leggero avanzamento e concluso da un timpano triangolare, di larghezza contenuta quelle laterali che segnano le due ali laterali più basse con terminazione (attualmente, almeno) piana. Tra i settori si aprono i tre ingressi con portali inquadrati da cornici di ordine dorico e un finestrone centrale semicircolare con vetrate colorate centrale; cornici sagomate ed elementi decorativi di facciata sono in terracotta; i prospetti laterali e quello posteriore, invece, hanno paramenti misti in pietrame e laterizio a tessitura irregolare. All'interno, le tre navate (quella centrale sormontata da volta a botte dipinta a lacunari con rosoni in monocromo come il catino absidale; quelle laterali coperte in piano da solai lignei con controsoffitti in camorcanna, tranne la prima e l'ultima cappella, coperte da volte a crociera) sono scandite da colonne in sequenza con capitelli ionici; la navata centrale termina con l'abside semicircolare, con presbiterio sollevato su doppio gradino e l'imponente altare maggiore in muratura, ulteriormente rialzato, fiancheggiato dalle statue dei Santi Filippo e Giacomo e sovrastato dall'immagine della Madonna dei Portenti. Presso l'ingresso, al di sopra della bussola lignea aggetta la cantoria in muratura



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: [www.sabap-umbria.beniculturali.it](http://www.sabap-umbria.beniculturali.it) - PEO: [sabap-umb@cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@cultura.gov.it) - PEC: [sabap-umb@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@pec.cultura.gov.it)

sorretta da due colonne; la pavimentazione è in cotto.

Dalla documentazione progettuale trasmessa risulta che la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, ubicata lungo la cinta muraria urbana a sud-est, risale alla metà del XIX secolo ed è il frutto della ricostruzione della chiesa preesistente, demolita nel 1839 per costruirne una più grande. All'interno della chiesa, presso l'altare maggiore, è custodito l'affresco *Vergine col Bambino e S. Carlo Borromeo o Madonna dei Portenti* (XVI secolo, attribuito al pittore perugino Scilla Piccinini della Scuola del Perugino), ivi traslato nel 1740 ma in origine collocato sul muro esterno di una casatores ancora esistente sita a ovest del paese. La nuova chiesa, in stile neoclassico e a pianta basilicale con tre navate, coperture a due falde sfalsate in altezza nel settore centrale, a falda unica sulle navate laterali e a padiglione presso il settore absidale, è stata portata a compimento nel 1851, occupando l'area della vecchia chiesa (presumibilmente inglobandone le strutture), l'area del vicino Oratorio del Pio Suffragio, la vecchia sagrestia, l'orto e una parte della adiacente casa parrocchiale; il nuovo campanile ha invece occupato il sito della preesistente Chiesa di San Rocco, adiacente la sede comunale. La facciata, inizialmente intonacata, è stata nel 1932 'liberata' riportando alla luce il paramento esterno in pietra scarpellinata. Risulta che: – nel 1951 si è proceduto al restauro della Sagrestia, liberandola da un vecchio tavolato divisorio ed eliminando una ripida scala di accesso creata per raggiungere gli ambienti dell'asilo annesso, rinnovando i pavimenti e restaurando gli arredi; – intorno al 1950 la chiesa presentava lesioni di una certa entità sulle murature a est, causate presumibilmente dalle vibrazioni indotte dai bombardamenti del Ponte di Montemolino (durante la II Guerra Mondiale) ma anche a probabili cedimenti del terreno causati da infiltrazioni di acque meteoriche. A seguito di ordinanze della Soprintendenza ai Monumenti dell'Umbria, a partire dal 1955, si procedette a riparare i danni più gravi, rifacendo le coperture della chiesa e della sagrestia e, nel 1958, rifacendo le volte lesionate a sostegno del pavimento, riprendendo gli intonaci danneggiati dall'acqua, ritinteggiando la chiesa e l'altare maggiore e, inoltre, aprendo una grande finestra al centro dell'abside per illuminare l'altare; fu inoltre restaurata la decorazione della volta a botte a lacunari dipinti integrandone le lacune. Nuovi lavori di restauro risalgono al 1994, comportanti: – il rifacimento della copertura della navata centrale con mantenimento delle capriate in legno, realizzazione di cordolo in c.a. perimetrale, pianelle, caldana armata, guaina impermeabile e manto in coppi (murati sulla falda sud); – rifacimento della copertura dell'abside con struttura di travi in ferro, pianelle, caldana armata, guaina impermeabile e manto in coppi; – installazione di catene trasversali doppie per ogni capriata in legno della copertura; – installazione di due catene longitudinali per contrastare il ribaltamento sommitale della facciata, collegate al muro sul primo arco della volta della navata centrale; – rifacimento della copertura delle navate laterali con pannelli semiprefabbricati di laterocemento, realizzazione di cordolo in c.a. perimetrale (parte in breccia sul muro comune con la navata centrale), caldana armata, guaina impermeabile e manto in coppi (murati sulla falda della navata sud); – rifacimento di alcuni stucchi interni, tinteggio e restauro di decorazioni danneggiate.

**PRESO ATTO**, dalla documentazione trasmessa, che: **a.** le fondazioni della chiesa sono impostate su due differenti livelli longitudinalmente all'organismo: parte della navata sx e metà della navata centrale (porzione nord) poggiano direttamente sul terreno, mentre la restante superficie longitudinale (porzione sud) si colloca su altri locali parrocchiali (h utile m 6.25), con parete controterra in pietra, muratura perimetrale in mattoni (sp m 2.00 circa) alla base del muro perimetrale dx della chiesa, quattro arcate (sp m 1.50) alla base delle colonne tra navata laterale e navata centrale. Tale particolare configurazione ha influito sulla risposta dell'organismo agli eventi sismici del 2016; **b.** l'organismo ha riportato danni a seguito degli eventi sismici del 2016, come risulta da Scheda di rilevamento speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturali n. 001 del 19/12/2016, che riporta un giudizio di inagibilità parziale. Si rilevano lesioni di varia entità, passanti e non passanti su strutture murarie, volte, archi, architravi, ecc.: martelli tra facciata e murature longitudinali; murature di controfacciata; lesione passante tra sagrestia e navata laterale dx e altre presso la finestra dell'abside; presso il vano scala di collegamento alla cantoria, lesioni sul solaio del calpestio (lungo il pavimento) al livello terra e al primo livello e sulle murature; lesioni presso architravi, archi trasversali e del presbiterio e presso gli archi tra navata centrale e laterali; lesioni diffuse sulla volta e presso l'abside. Sono state rilevate distacchi/fessurazioni anche su finiture e superfici decorate/dipinte di volte e murature. Gli interventi proposti sono finalizzati a: – riparare i danni e i dissesti in atto; – assicurare una buona organizzazione della struttura, curando l'efficienza dei collegamenti tra pareti verticali dell'edificio e tra le stesse e gli orizzontamenti; – eliminare gli indebolimenti locali; – ridurre a valori accettabili l'eventuale spinta indotta da strutture voltate e coperture; – raggiungere una distribuzione ottimale delle masse non strutturali ai fini della risposta sismica delle strutture, "evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari".

Gli interventi previsti sono riassumibili come di seguito: Nuove catene metalliche a livello pavimento e nel sottotetto – **1.** contrasto ribaltamento facciata – cerchiatura della navata centrale con posa lungo le murature verso il sottotetto sulle navate laterali di cordolo 'a L' in acciaio ancorato perimetralmente alle murature e ancoraggio a tali cordoli della facciata mediante saldatura agli stessi di n. 2 catene longitudinali con capochiave a piastra nascosti all'interno della muratura della facciata (previo smontaggio/numerazione/successivo rimontaggio dei conci lapidei interessati). Tale cerchiatura si collega analogamente alla cerchiatura esterna dell'abside (punto 4.); **2.** posa di n. 4 catene trasversali al di sopra della cornice perimetrale delle trabeazioni, in corrispondenza delle colonne che dividono le navate laterali, con capochiave tradizionali a piastra posizionati nel sottotetto delle navate laterali; posa di ulteriore tirantatura in aderenza alla controfacciata con capochiave esterni a paletto; **3.** posa di n. 2 catene trasversali al livello del pavimento, bloccate con capochiave tradizionali a piatto nascosti nella muratura esterna a monte, al di sotto del livello stradale, e con capochiave a paletto presso i paramenti esterni a valle; Cerchiatura dell'abside – **4.** contrasto ribaltamento abside - posa di cerchiatura esterna alla quota del cornicione interno, in trefoli di acciaio posizionati lungo le connettiture della muratura in pietrame esterna; Riparazione delle lesioni nelle murature – **5.** cucì e scucì presso lesioni passanti tra navata e sagrestia; iniezioni localizzate con malte a base di calce; riprese/stuccature di giunti di malta con malte a base di calce compatibili con quelle presenti e inserimento eventuale di cunei in laterizio presso architravi, piattabande, ecc.; Riparazione di lesioni nelle volte ed archi e riparazione di piattabande – **6.** in corrispondenza di lesioni, inserimento all'intradosso di cunei (in metallo zincato o lapidei) e iniezioni di malte di calce espansive; miglioramento comportamento architravi delle finestre della navata sud; per le volte, dall'estradosso, pulizia della superficie e rimozione dei giunti di malta prossimi alla lesione, inserimento di barre metalliche tra i corsi di mattoni, riempimento dei giunti e successiva stilatura; Placcaggio estradosso delle volte a crociera delle navate laterali - **7.** per la prima e l'ultima volta a crociera sulle navate laterali, placcaggio lungo le costole diagonali leggermente armato con rete in fibra di acciaio e basalto e malte a base di calce (rete biassiale tipo *GeoSteel Grid 400* e *GeoCalce F Antisismico*), con connettori a secco alla volta in laterizio e ancoraggi perimetrali alle murature con analoghi connettori a secco di tipo eleccoidale; Interventi per la riadesione degli intonaci e per la stabilizzazione di parti decorative - **8.** per gli intonaci all'intradosso delle volte, previa verifica adesione mediante battitura, consolidamento e riadesione al supporto; **9.** ove le lesioni interessino superfici dipinte, si prevede la stuccatura e il restauro del paramento pittorico. Nella Relazione Tecnica si precisa che "Gli interventi di restauro sono limitati alle lesioni individuate negli elaborati di progetto e saranno eseguiti seguendo quanto indicato nella relazione della Restauratrice Rita Canneori nel documento "45\_RES Relazione di restauro dei beni artistici" ["Intervento di messa in sicurezza degli intonaci dipinti"]. Alcuni interventi più specifici verranno definiti prima dell'esecuzione degli stessi a seguito dei rilievi effettuati in



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: [www.sabap-umbria.beniculturali.it](http://www.sabap-umbria.beniculturali.it) - PEO: [sabap-umb@cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@cultura.gov.it) - PEC: [sabap-umb@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@pec.cultura.gov.it)

quota". Nella Relazione di restauro delle superfici decorate si precisa che: previa bussatura e mappatura dei distacchi negli intonaci, si procederà all'eventuale protezione delle superfici mediante bendaggi di sostegno e puntellature, quindi si procederà al consolidamento con riadesione degli strati preparatori e degli stessi alla struttura muraria mediante iniezioni di malta idraulica premiscelata; rimosse le puntellature e i bendaggi di sostegno, si procederà alla stuccatura di crepe e lacune con malte di calce aerea, sabbia vagliata e polvere di marmo, proseguendo con la ripresentazione estetica mediante reintegrazione pittorica delle stuccature per le superfici dipinte e la tinteggiatura con calce per gli intonaci non decorati. Si prevede inoltre l'esecuzione di saggi stratigrafici per indagare l'eventuale presenza di finiture dipinte sulle superfici in cui sono previsti interventi di scuci e cucì della struttura muraria, in particolare sulla parete tra sagrestia e navata laterale dx e sulla parete dx della loggia della cantoria; opere minori correlate - 10. rimozione e ripristino della pavimentazione in cotto con riparazione delle lesioni longitudinali presenti; ripristino dei laterizi della lunetta vetrata (interno); revisione del manto di copertura con sostituzione di coppi rotti e scivolati (sagrestia, navata laterale dx, settore absidale).

**FACENDO SEGUITO** a confronti preliminari sugli interventi in esame con i tecnici incaricati del progetto. Nel corso dei suddetti confronti sono stati valutati alcuni aggiustamenti progettuali, tesi a ridurre le interferenze fisiche e visive degli interventi con l'organismo, con riferimento ad esempio alla posizione dei tiranti trasversali in corrispondenza delle colonne e alla colorazione degli stessi con tinta opaca analoga a quella delle cornici. In tale sede questo Ufficio ha manifestato qualche perplessità rispetto ad alcuni degli interventi, con riferimento in particolare alla cerchiatura esterna dell'abside, visibile dall'intorno stante la posizione dell'organismo. La scrivente evidenziava altresì l'opportunità di effettuare le necessarie verifiche, oltre che rispetto alle NTC 2018, anche rispetto alle Linee Guida per la riduzione del rischio sismico (DPCM 09.02.2011 - "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale ..." e s.m. e i.), alla luce delle quali gli interventi proposti avrebbero potuto cambiare per entità e per tipologia. Relativamente alla cerchiatura dell'abside come proposta, nel corso di ulteriori confronti questo Ufficio ha sostanzialmente preso atto che, stante l'articolazione interna della chiesa, la posizione delle cornici interne, il tipo di muratura presente sui paramenti esterni dell'abside (tale da non consentire una cerchiatura 'nascosta' sotto un paramento lapideo faccia a vista) e la configurazione delle coperture, la soluzione proposta era l'unica che consentisse di contrastare il meccanismo di ribaltamento e raggiungere un adeguato livello di miglioramento sismico, tenuto conto anche degli altri interventi proposti, garantendo al contempo la tutela della sostanza storica e dell'immagine storicamente consolidata del monumento.

**CONSIDERATO** che, per quanto risulta dalla documentazione progettuale trasmessa, l'intervento è necessario a garantire la sicurezza della pubblica incolumità oltre che la conservazione dell'organismo monumentale. Dall'esame della suddetta documentazione questo Ufficio ha riscontrato, come richiesto nel corso dei confronti intercorsi, la volontà progettuale di individuare tra le possibili modalità di intervento quelle che consentano di ridurre le vulnerabilità dell'organismo garantendone nella maggiore misura possibile oltre che il miglioramento sismico la compatibilità con i valori storico-architettonici-artistici oggetto di tutela, rispondendo a criteri di minimo intervento, reversibilità (per quanto possibile), compatibilità fisica/chimica/meccanica dei nuovi materiali con quelli preesistenti e durabilità. All'interno della Relazione di calcolo, peraltro, nella normativa assunta a riferimento, oltre alle NTC 2018 sono citate anche le Linee Guida di cui al DPCM 09.02.2011 ("Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale ... DM 14.01.2008" e s.m. e i.) e si dichiara che gli interventi proposti sono tesi alla riparazione e miglioramento sismico delle strutture, al fine di "attenuare e, possibilmente, ad eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi", individuando "caso per caso le soluzioni tecniche che maggiormente si conformano ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto di intervento". Inoltre, nella suddetta documentazione si precisa che sono state limitate le soluzioni implicanti aumento dei carichi permanenti (soprattutto in presenza di insufficienze preesistenti nelle murature) e, per orizzontamenti in legno o a volte, è stata privilegiata la conservazione delle tipologie esistenti adottando accorgimenti realizzativi tali da garantire comunque la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto. È stato altresì effettuato un rilievo laser scanner (Allegato 11) di precisione, che oltre a rendere possibile una più attenta disamina delle problematiche relative ai danni provocati dal sisma, potrà essere un prezioso supporto anche per la ricostruzione di lacune negli stucchi e per il restauro degli elementi decorativi oggetto di sarciture o, eventualmente, per la futura ricostruzione di stucchi ammalorati.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**, risultando le caratteristiche delle opere proposte, come desumibili dall'esame della documentazione trasmessa, nel complesso compatibili con la conservazione dell'organismo e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali di cui al D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., questa Soprintendenza, ai sensi degli articoli 21 c. 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004 ss.mm.ii.:

#### A U T O R I Z Z A

l'esecuzione degli interventi proposti, **ma nel rispetto delle prescrizioni seguenti.**

#### Tutela storico-architettonica

**I.** fermo restando che la cucitura di lesioni dall'intradosso lungo le volte (**punto 6.**) dovrà essere attuata mediante semplici rinzeppature con materiali compatibili e successiva stuccatura, la cucitura delle lesioni lungo le strutture murarie (**punto 5.**) dovrà essere realizzata mediante semplici colature di malta laddove le fessurazioni siano non significative, ricorrendo ove le lesioni siano passanti o comunque significative a opere puntuali di cucì e scuci come proposto o anche a cuciture armate con barre elicoidali a secco lungo i giunti tra gli elementi lapidei laddove la tessitura serrata dei paramenti o la presenza di elementi decorativi plastici (cornici, modanature, ecc.) o di superfici dipinte renda difficile e con esito meno certo un intervento di 'cucì e scuci'. Le malte da impiegare negli interventi di consolidamento dovranno comunque essere a base di calce e sabbia, analoghe per composizione, granulometria e (ove visibili) cromia con le malte preesistenti e, conseguentemente, gli elementi metallici di cuciture, connessioni, cordoli, ecc dovranno essere in acciaio inossidabile; **II.** i saggi stratigrafici preliminari sugli intonaci, sono da estendere ove possibile anche ai settori interessati dal consolidamento degli intonaci (**punto 9.**), e dovranno essere seguiti dal restauratore incaricato. In ogni caso, le rimozioni non evitabili di superfici intonacate ai margini delle fessurazioni dovranno essere contenute e, ove interessanti intonaci distaccati, essere limitate a settori ove non risulti possibile il consolidamento e la riadesione al supporto, ricorrendo comunque in sede di ripristino a malte a base di calce e sabbia analoghe per composizione e granulometria a quelle preesistenti e con tinte analoghe a quelle presenti, raccordando con opportune velature le porzioni nuove a quelle esistenti, il tutto ad opera di personale qualificato; **III.** gli interventi di ripristino (**punto 10.**) della pavimentazione in cotto, dei laterizi della lunetta vetrata e del manto di copertura dovranno impiegare elementi, possibilmente di recupero o artigianali, analoghi per tipo, materiale, dimensioni, fattura e colore a quelli presenti; **IV.** con riferimento all'intervento di contrasto del ribaltamento della facciata (**punto 1.**), con posa di n. 2 capochiave a piastra nascosti all'interno della muratura della facciata, gli elementi lapidei oggetto di smontaggio dovranno essere opportunamente numerati, mappati, fotografati e catalogati, sotto la supervisione del restauratore incaricato, e oggetto di successivo rimontaggio nella posizione attuale. Dovrà comunque essere oggetto di confronto con questo Ufficio il dettaglio e dunque la modalità di posa e anche la resa estetica della cerchiatura absidale di cui al **punto 4.**, fermo restando che gli attraversamenti delle murature con le tirantature



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 - 06123 - PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: [www.sabap-umbria.beniculturali.it](http://www.sabap-umbria.beniculturali.it) - PEO: [sabap-umb@cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@cultura.gov.it) - PEC: [sabap-umb@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@pec.cultura.gov.it)

previste per questo intervento e per gli altri di cui ai punti **1., 2., 3.** dovranno essere in guaina e non iniettati, per rendere l'intervento reversibile, rendere possibile il ritesamento ed evitare l'insorgere di sollecitazioni indesiderate; **V.** con riferimento agli interventi interferenti con le superfici decorate interne/esterne presenti (**punti 1., 5., 8. 9.**) - fermo restando che le operazioni di messa in sicurezza e restauro dovranno essere effettuate sotto la supervisione congiunta del Direttore dei Lavori e del restauratore incaricato, tali interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto anche del progetto trasmesso, redatto dal restauratore incaricato, qualificato e abilitato ad eseguire interventi sui beni culturali, che per quanto di competenza seguirà la corretta esecuzione dei lavori, redigendo specifica relazione tecnica finale. Resta inteso che l'allestimento dei ponteggi dovrà essere effettuato prestando la massima cura nell'evitare interferenze con le superfici decorate e assicurandone idonee protezioni temporanee in vista della successiva messa in sicurezza e restauro.

#### **Tutela archeologica**

L'eventuale rinvenimento di strutture o materiali di reimpiego di interesse archeologico dovrà essere immediatamente segnalato a questo Ufficio, come previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, e potrà comportare – ove necessario – la richiesta di approfondimenti conoscitivi o modifiche al progetto in esame.

#### **Tutela storico-artistica**

il trattamento delle lacune sarà concordato con un funzionario di questa Soprintendenza e tutte eventuali variazioni per quanto riguarda materiali e metodologie individuate nel corso dell'intervento dovranno essere concordate con il responsabile dell'istruttoria;

Si ricorda, inoltre, che dovranno essere comunicati a questa Soprintendenza data effettiva di inizio lavori, estremi della Ditta Esecutrice e nominativo del Direttore dei Lavori, che, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23/10/1925 n. 2537 e confermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014 (competenza esclusiva architetti sui beni tutelati), dovrà essere un architetto abilitato, fermo restando che altre figure professionali (ingegnere, geometra, restauratore, archeologo, perito, ecc.) potranno essere co-firmatarie e co-direttori per le proprie competenze.

Infine, nel corso dei lavori dovranno essere concordati con questo Ufficio sopralluoghi tesi a valutare gli aspetti di dettaglio degli interventi, nel corso ed a seguito dei quali potranno essere richieste specifiche campionature di materiali, colori o lavorazioni e impartite ulteriori prescrizioni, ove ritenuto necessario alla tutela e alla corretta conservazione, restituzione e presentazione estetica del Bene. Ai sensi dell'Art. 102 c. 9 del D.lgs. n. 50/2016, inoltre, in sede di collaudo/regolare esecuzione dei lavori, dovrà essere predisposto e trasmesso a questa Soprintendenza il Consuntivo Scientifico dei lavori eseguiti, redatto dal Direttore dei Lavori, comprendente documentazione grafica e fotografica *ante* e *post* intervento.

La presente si intende rilasciata **fatti salvi i diritti dei terzi**, le verifiche delle Autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistiche, sull'esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato.

Il Comune verificherà che il presente intervento sia conforme alle vigenti norme, prima del rilascio del titolo edilizio o delle asseverazioni di legge.

Si evidenzia, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.e i., che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Carmen Cobucci (carmen.cobucci@cultura.gov.it), a cui gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Soprintendente

Ing. Giuseppe Lacava

Firmato Digitalmente

(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

*Responsabile istruttoria tutela storico-artistica*

*Dott.ssa Stefania Furelli*

*Responsabile istruttoria tutela archeologica*

*Dott. Luca Pulcinelli*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: [www.sabap-umbria.beniculturali.it](http://www.sabap-umbria.beniculturali.it) - PEO: [sabap-umb@cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@cultura.gov.it) - PEC: [sabap-umb@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-umb@pec.cultura.gov.it)