



*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Alla* Conferenza Permanente presso la sede della  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Commissario straordinario del governo per la  
ricostruzione dei territori interessati dagli eventi  
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

*All'Arch.* Rosella Bellesi  
[Rosella.bellesi@cultura.gov.it](mailto:Rosella.bellesi@cultura.gov.it)

e p.c.

*Alla* SABAP per le province di Ascoli Piceno,  
Fermo e Macerata  
[sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.  
“RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN  
SALVATORE IN SABBBIETA”. Id Decreto 395/2020: 180 CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09  
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. **Delega.**

Il sottoscritto Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0036998-P 19/07/2023 del 19/07/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 03 agosto 2023 alle ore 12:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo: **“Riparazione danni con rafforzamento locale della Chiesa di S. Salvatore in Sabbietta, comune di Camerino (MC)”**, rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata; acquisito il nullaosta del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

**DELEGA**



per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da

**PAOLO IANNELLI**

O = Ministero della cultura

C = IT

Data e ora della firma:

01/08/2023 14:43:18



*Il Presidente  
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

Al Direttore Dell'Ufficio Speciale  
per la ricostruzione  
*Ing. Marco Trovarelli*

**Oggetto: Art. 16, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6, comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di Rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.**

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi – tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “è presieduta dal Commissario straordinario o da suo delegato”, e che l'articolo 6, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il Rappresentante Unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente – si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di Rappresentante Unico della Regione Marche.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Silvia Moroni.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come Rappresentante Unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2 del precitato articolo 6 dell'O.C.S.R. n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

*Il Presidente*

*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

Resta inteso che il Direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tal caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di Rappresentante Unico della Regione.

Cordiali saluti

**Il Vice Commissario  
Francesco Acquaroli**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**Città di Camerino**  
Provincia di Macerata

*Settore - Sisma Ricostruzione Privata*

Prot. n.

Camerino

**Al Commissario Straordinario per la  
Riparazione e la Ricostruzione**

PEC:

[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**OGGETTO: Delega conferenza permanente del 03/08/2023 ore 12:00 in modalità telematica -  
ex. art. 16 D.L. 189/2016**

Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito alla: "RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBIIETA" COMUNE DI CAMERINO (MC) - CUP I17H20003170001 - CIG 8843420D09

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche

Id. Decreto 395/2020: 180 - O.C. 105/2020

ID opera: 6588 - Denominazione dell'intervento: CHIESA SAN SALVATORE - Loc. Sabbietta di Sotto.

Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/764

Foglio 10 Particella A

Il sottoscritto Lucarelli Roberto, in qualità di Sindaco del Comune di Camerino, delega l'arch. Cristina Natalini a partecipare alla conferenza permanente del giorno 03/08/2023 ore 12:00 per approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito alla: "RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBIIETA" COMUNE DI CAMERINO (MC) CUP I17H20003170001 - CIG 8843420D09 Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche Id. Decreto 395/2020: 180 - O.C. 105/2020.

Cordiali saluti.

Il Sindaco  
Roberto Lucarelli

**via Conti di Altino n. 19 - 62032 Camerino (MC)**

Centralino: tel. 0737 431401 - Uff. Ric. int.5

**Ufficio Ricostruzione: tel. 0737 431486**

e-mail: [forconi.maurizio@comune.camerino.mc.it](mailto:forconi.maurizio@comune.camerino.mc.it)

pec: [protocollo@pec.comune.camerino.mc.it](mailto:protocollo@pec.comune.camerino.mc.it)

<http://www.comune.camerino.mc.it>

codice fiscale 00276830437 partita IVA 00139900435



**CAMERINO**

LOCALITÀ CERTIFICATA



**Touring Club Italiano**  
Bandiere Arancioni



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016  
CGRTS-0036515-P-14/07/2023

**Alla Conferenza Permanente**  
[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**  
Dott.ssa Deborah Giraldi  
[d.giraldi@governo.it](mailto:d.giraldi@governo.it)

**Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Ing. Andrea Crocioni  
[a.crocioni@governo.it](mailto:a.crocioni@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Arch. Claudia Coccetti  
[c.cocchetti@governo.it](mailto:c.cocchetti@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 dell'11 maggio 2023: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Viste** le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 03 agosto 2023, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO"**  
**COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)**  
**CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi**  
**Id. Decreto 395/2020: 619**
  
- **O.C. 105/2020 "RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO"**  
**COMUNE DI MACERATA**  
**CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D**  
**Soggetto attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini**  
**Id. Decreto 395/2020: 533**
  
- **O.C. 105/2020 "RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBIAIA"**  
**COMUNE DI CAMERINO (MC)**  
**CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 180**
  
- **O.C. 105/2020 "RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA"**  
**COMUNE DI VISSO (MC)**  
**CUP I17H20003170001**  
**Soggetto proponente: MIC -Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 750**

### **DELEGA**

L'Arch. Claudia Coccetti, funzionaria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 03 agosto 2023 per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO"**  
**COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)**  
**CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi**  
**Id. Decreto 395/2020: 619**

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO”**  
**COMUNE DI MACERATA**  
**CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D**  
**Soggetto attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini**  
**Id. Decreto 395/2020: 533**
  
- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBBIETA”**  
**COMUNE DI CAMERINO (MC)**  
**CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 180**
  
- **O.C. 105/2020 “RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA”**  
**COMUNE DI VISSO (MC)**  
**CUP I17H20003170001**  
**Soggetto proponente: MIC -Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 750**

L'arch. Claudia Coccetti, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO”**  
**COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)**  
**CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi**  
**Id. Decreto 395/2020: 619**
  
- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO”**  
**COMUNE DI MACERATA**  
**CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D**





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Soggetto attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini**  
**Id. Decreto 395/2020: 533**

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBIAIA”**  
**COMUNE DI CAMERINO (MC)**  
**CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 180**
  
- **O.C. 105/2020 “RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA”**  
**COMUNE DI VISSO (MC)**  
**CUP I17H20003170001**  
**Soggetto proponente: MIC -Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 750**

**Il Presidente della Conferenza permanente**  
**Sen. Avv. Guido Castelli**



Castelli Guido  
14.07.2023  
15:49:04  
GMT+01:00

*Il Presidente  
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

Al Direttore Dell'Ufficio Speciale per la  
ricostruzione  
*Ing. Marco Trovarelli*

**Oggetto: Art. 16, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6, comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di Rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti – comunicazione integrazione.**

In riferimento al precedente protocollo regionale n. 409684 del 06/04/2023, con il quale si individuava nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione ad interim, allo stato attuale l'ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Marche, alle Conferenze Permanenti di cui all'art. 16 D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6, comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017, si rende necessaria una integrazione dei nominativi ivi indicati a cui poter delegare la rappresentanza.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Maurizio Paulini;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni.

Cordiali saluti

**Il Vice Commissario  
Francesco Acquaroli**



*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

e p.c.

*Alla* Conferenza Permanente presso la  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Commissario straordinario del governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi  
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

*Alla* Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
pec: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Direzione Generale SPC  
pec: [dg-spc@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it)

*Alla* arch. Esmeralda Valente  
Direttore del Servizio III della DG ABAP  
Membro MiC supplente della Conferenza permanente  
peo: [esmeralda.valente@cultura.gov.it](mailto:esmeralda.valente@cultura.gov.it)

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta  
elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs.  
82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020  
“RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI  
SAN SALVATORE IN SABBIAIETA”. - Id Decreto 395/2020: 180 – CUP  
I17H20003170001– CIG 8843420D09 Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San  
Severino Marche. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo di “*Riparazione danni con rafforzamento locale della Chiesa di Salvatore in Sabbia*”– Comune di Camerino (MC) –, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota di rettifica prot. n. CGRTS-0036998-P del 19.07.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2231 del 19.07.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 03 agosto 2023, ore 12,00;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente



(Pagina 1 di 4)

e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

**VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

**VISTO** l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

**VISTA** l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

**VISTO** l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

**VISTO** il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**VISTO** che l'immobile risulta essere tutelato ai sensi della parte II del Codice;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi della parte II del Codice e ubicata nel Comune di Camerino, (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di rettifica convocazione prot. n. CGRTS-0036998-P del 19.07.2023,

[https://drive.google.com/file/d/1CACRCuBK7CbWQRWhotZFP29RsKzTIQF\\_/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1CACRCuBK7CbWQRWhotZFP29RsKzTIQF_/view?usp=sharing)

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti consistono sostanzialmente nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni

conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- l'allestimento dei ponteggi, le opere di protezione del pavimento e degli altari interni;
- le murature con interventi di rimozione intonaco pareti interne, fino al livello del cornicione di interpiano tra muratura e camarcanna, pulitura e ristilatura dei giunti; risarcitura delle lesioni (interne ed esterne) con interventi, localizzati e di lieve entità, di cucì e scuci;
- le pareti delle cappelline con le pareti della Chiesa, al fine della solidarizzazione, mediante posa in opera di tiranti con paletto esterno;
- la parte centrale dell'abside e le intersezioni murarie con posa in opera di rete in fibra di basalto, per le lesioni più gravi barre elicoidali;
- l'architrave, sopra l'ingresso principale, con posa di nuovi elementi in acciaio;
- la camorcanna con interventi di stuccatura a gesso, previa pulitura e risarcitura lesioni, controllo dei chiodi di ancoraggio alla struttura lignea;
- tinteggiature interne con idropittura a base di calce traspirante previa intonacatura con malta di calce ad aderenza migliorata, nella fascia inferiore, fino ad un metro dal pavimento, intonacatura traspirante;
- opere di finitura connesse alle lavorazioni sopracitate;

**PRESO ATTO** dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 6114 del 05/06/2023, acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 1668 del 06/06/2023, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

### **PARERE FAVOREVOLE**

Al progetto esecutivo di "*Riparazione danni con rafforzamento locale della Chiesa di San Salvatore in Sabbietta*" – Comune di Camerino (MC), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di rettifica convocazione prot. n. CGRTS-0036998-P del 19.07.2023,

[https://drive.google.com/file/d/1CACRCuBK7CbWQRWhotZFP29RsKzTIOF\\_/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1CACRCuBK7CbWQRWhotZFP29RsKzTIOF_/view?usp=sharing)

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisita con prot. n. 1668 del 06/06/2023, allegata al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs.



(Pagina 3 di 4)

42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da  
**PAOLO IANNELLI**

O = Ministero della cultura  
C = IT  
Data e ora della firma: 01/08/2023 13:43:00





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla* **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione  
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

*E.p.c.A* **Arcidiocesi di Camerino San Severino**

**Marche**  
PEC: sisma2016@arcidiocesicamerino.it  
c/o Arch. Paola Paoletti  
PEC: paolapaoletti.arch@pec.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale sisma  
2016**  
PEC: uss-sisma2016 @pec.cultura.gov.it

**Comune di Camerino**  
protocollo@pec.comune.camerino.mc.it

**Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale** c/o Segretariato Regionale del MiC  
per le Marche  
Via Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA  
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

*Prot. n.*

*Class.* 34.43.04

<i>Risposta al foglio del</i>	21/10/2022	n.	100924
<i>Prot. Sabap del</i>	24/10/2022	n.	11985
	24/11/2022		13269

*Oggetto:* **San Severino Marche (MC) frazione Sabbietta – chiesa di San Salvatore**

immobile catastalmente distinto al N.C.E.U. al **Fg. 10 Particella A**

**Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...”,**

**Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i – ID: 180 Chiesa San Salvatore**

**Fascicolo: 490.20.40/2021/OPSUAM/764 ID Sismapp opera: 6588**

**Richiesta autorizzazione ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere artistico-storico, ai sensi dell'art. 10, comma 1 ss.mm.ii. e art. 12, comma 1 del D.lgs 42/2004 ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

**Proprietà: Parrocchia di S. Michele Arcangelo - Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche**

**Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi**

In riscontro alla richiesta pervenuta in data 21/10/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 24/10/2022 con prot. 11985, e alla successiva comunicazione di integrazioni progettuali trasmesse e caricate sulla piattaforma Sismapp a margine indicate pervenuta dall'USR e acquisita al protocollo dell'Ufficio;

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice, in quanto ricadente nelle disposizioni di cui dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Visti** l'Art. 21 comma 4 e l'Art. 22 del Codice;

**Esaminata** la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare sulla *Chiesa di San Salvatore in loc. Sabbietta a Camerino*, sono consistenti nell'intervento di *riparazione danni con rafforzamento locale necessari alla riapertura al pubblico, a*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

*seguito dell'inagibilità per danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti.* La chiesa ha subito diverse trasformazioni nel tempo, come si può dedurre dalle murature che risultano essere di diversa fattura e di diversa epoca. La costruzione risale al 1500 - 1582 (costruzione intero bene), già nel 1582 la chiesa di Sabbietta è attestata quale parrocchiale, pertanto la sua costruzione è antecedente tale periodo. Nel periodo compreso tra la fine del Seicento e l'inizio del XVIII (1690 - 1710) secolo la chiesa subì alcune modifiche. Subì modifiche a partire dal XVII secolo con l'aggiunta di cappelline laterali e la modifica della facciata dell'ingresso principale (da notare i grandi archi in mattoni e le porte chiuse lungo la facciata del lato nord). Dopo il devastante terremoto del 1799, all'incirca verso la metà del diciottesimo secolo la chiesa venne nuovamente rivista nell'impianto con la costruzione dell'abside e la sopraelevazione del campanile con una nuova cella campanaria, innestata sopra la precedente. Un'importante ristrutturazione risale al 1953 quando, nuovi lavori, portarono al rifacimento della parte della sacrestia. Nel 1988, a seguito del terremoto del 1980, furono eseguiti lavori di ristrutturazione da parte del Comune di Camerino con rifacimento della copertura, del pavimento interno e la stuccatura a pietra faccia vista delle pareti esterne e del campanile. Numerosi altari, quadri e suppellettili lasciano pensare che la chiesa fosse officiata da diversi prelati ed ordini monastici che dimoravano nelle zone limitrofe avendovi edificato numerosi conventi. Alla data odierna la chiesa si trova spogliata di tutti i dipinti e suppellettili, messi in sicurezza nei giorni seguenti le forti scosse sismiche di ottobre 2016.

La struttura della chiesa è scomponibile nei macroelementi del corpo aula coperta da un soffitto voltato a botte in camorcanna a curvatura schiacciata con due piccole cappelle laterali, il presbiterio, abside di forma circolare coperta da una volta a catino con due aperture verticali, la sacrestia su un livello e la torre del campanile su quattro livelli di cui l'ultimo è la cella campanaria sono posti sullo stesso lato a sinistra rispetto all'altare; complessivamente la superficie è pari a 140 metri quadrati pianta ed un volume di mc. 250. La facciata principale ha una superficie di mq. 52, si presenta di forma semplice con ingresso sottolineato da cornice in laterizi, un con architrave in legno a vista, e una finestra in asse sopra per dare luce all'aula. La struttura muraria è in pietra tipo arenaria in bozze a filari irregolari e a faccia vista all'esterno con stuccature con malta cementizia e intonacata all'interno. Vengono evidenziate quattro tipologie murarie, con spessori delle pareti diversi, la muratura delle cappelline e del campanile è dello stesso tipo forse coeva. lo spessore murario è di 65 cm, esternamente l'intonaco è presente sull'abside il corpo della sacrestia, e nella cella campanaria. Il tetto della chiesa è a capanna con solaio di copertura inclinato formato da una tripla orditura (Capriata in legno, arcarecci e travetto) con sovrastante pianellato in cotto, rasatura in malta di calce, coppo e sottocoppo. Il soffitto voltato dell'aula è in canna e gesso con scheletro autoportante formato da centine, tambocci e cannucciato sul quale è steso, per adesione, un supporto in gesso e calce che forma archi e lesene. Il solaio di piano della navata non è stato indagato ma, visto il notevole spessore ipotizzato dal dislivello di quota tra il lato nord ed il lato sud, può considerarsi essere impostato su una serie di volte a pietra che racchiudono antiche fosse comuni attive in epoca antecedente l'editto napoleonico.

La scheda di rilievo del danno sulla Chiesa evidenzia sulla facciata il meccanismo di ribaltamento e meccanismi di taglio nel piano della stessa, meccanismi di taglio sulle pareti laterali, lesioni alla volta di copertura dell'aula, meccanismi di taglio nell'abside, il ribaltamento delle cappelle laterali e modesto meccanismo di taglio, interazione fra corpi adiacenti con distacchi (campanile e sacrestia). Lesioni a taglio della muratura del campanile. Internamente alla chiesa la parte bassa dell'intonaco è ammalorata per la presenza di umidità ascendente.

Nella relazione programmatica di progetto, si afferma che i principi base per la progettazione dell'intervento di consolidamento strutturale, di rafforzamento locale nonché di restauro conservativo della chiesa, della sacrestia e del campanile della chiesa di San Salvatore in Sabbietta, si fondano sulle indagini effettuate durante il rilievo e la diagnosi dei dissesti.

Relativamente al consolidamento strutturale, si è tenuto conto dei risultati scaturiti dall'analisi dei materiali presenti e della loro disposizione all'interno dell'apparecchiatura muraria e delle strutture degli orizzontamenti. Il consolidamento delle murature prevede il rispetto delle tessiture presenti e dell'assemblaggio degli elementi componenti, pur in previsione del ripristino generale della malta di allettamento del paramento interno.

I solai e le coperture vengono mantenuti in essere non avendo riscontrato danneggiamenti e/o cedimenti dei loro elementi strutturali. Il rafforzamento locale sarà realizzato tenendo conto della reversibilità del sistema. I dissesti riscontrati sulla chiesa sono dovuti per lo più alle interrelazioni dinamiche dei vari elementi, il progetto prevede quindi la messa in atto delle seguenti opere di riparazione e di rinforzo alle sollecitazioni sismiche:

- 1) *allestimento ponteggi, opere di protezione del pavimento e altari interni;*
- 2) *Rimozione di intonaco a calce di tutte le pareti interne della chiesa, fino al livello del cornicione di interpiano tra muratura e camorcanna, pulitura della muratura e ristilatura dei giunti con idonea malta di calce M15.*
- 3) *Posa in opera dei tiranti metallici con paletto esterno inclinato (così come indicato nelle tavole di progetto) per la solidarizzazione delle pareti delle cappelline alle pareti della chiesa.*
- 4) *Risarcitura delle lesioni murarie interne ed esterne con interventi localizzati di cuci-scuci, e sarcitura delle lesioni di lieve entità;*
- 5) *Esecuzione di cuciture armate con barre elicoidali in acciaio inox poste nei cantonali della facciata principale;*
- 6) *Posa in opera di rete in fibra di basalto sulle intersezioni murarie e nella parte centrale dell'abside (posa della rete sulle due facce del paramento murario e ripristino dell'intonaco) dove sono presenti le lesioni più gravi, ancorata alla muratura interna ed esterna con barre elicoidali in acciaio;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

7) Rinforzo dell'architrave posto sopra l'ingresso principale con la posa di nuovi elementi in acciaio.

8) Pulitura e risarcitura delle lesioni della camorcanna, nuova stuccatura a gesso e controllo dei chiodi di ancoraggio alla struttura lignea.

9) Rifacimento dell'intonaco interno alla chiesa con malta di calce ad aderenza migliorata. Nella fascia inferiore, fino ad un metro dal pavimento, verrà realizzato un intonaco del tipo deumidificante.

10) Tinteggiatura dell'intera superficie interna della chiesa con idropittura a calce traspirante;

**Considerato** che la proposta è tesa alla riparazione dei danni causati dal sisma con interventi di rafforzamento locale per ridare agibilità alla Chiesa migliorandone il comportamento sismico, la realizzazione di opere manutentive di tipo conservativo sulle strutture, sulle finiture e di tipo funzionale sull'impianto elettrico con opere connesse alle lavorazioni edili

**Considerato** che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

### IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

*Si approvano gli interventi strutturali previsti sulla chiesa di riparazione danni e rinforzo locale per ridurre le vulnerabilità dell'edificio di culto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni esecutive:*

- *sulle pareti interne della chiesa di cui si prevede la scalcinatura dell'intonaco per intervenire alle riprese a scuci e cucì e al consolidamento secondo quanto descritto negli elaborati di progetto, si effettui preliminarmente una campagna di indagini esaustiva, da concordare con la scrivente Soprintendenza, volta alla esclusione dell'esistenza di apparati decorativi, finiture storiche, coloriture originali o di ulteriori superfici affrescate. I saggi siano da eseguirsi per mano di un restauratore qualificato ai sensi dell'art.29 D. Lgs. 42/2004. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica, corredata da relazione tecnica e documentazione fotografica esaustiva su quanto emerso. Tale documentazione dovrà essere trasmessa a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori al fine di dare disposizioni in merito;*

- *nelle riprese di muratura a scuci – cucì, limitate alle zone strettamente necessarie, si preveda l'utilizzo di materiale simile all'esistente;*

- *le finiture interne vengano riproposte con intonaco a calce naturale, e tinteggiatura tradizionale a calce;*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE  
ing. Giuseppe La Cava\*

RB\_05/06/2023

\* giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



**Provincia di Macerata**

Settore Gestione del territorio  
e Ambiente  
Servizi Urbanistica e Trasporti

Corso della Repubblica 16 - 62100 Macerata (MC)  
Tel. 0733.2481 - Fax 0733.248773 - c.f. 80001250432  
PEC: provincia.macerata@legalmail.it  
e-mail: urbanistica@provincia.mc.it

Pos. 016.0001/003/2023/11

**Al Presidente della Conferenza permanente**  
**Sen. Avv. Guido Castelli**  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ  
TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016  
O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO  
LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBIIETA”  
COMUNE DI CAMERINO (MC)  
CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche  
Id. Decreto 395/2020: 180  
COMUNICAZIONE**

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi prot. n. CGRTS-0036998-P-19/07/2023 del 14/07/2023, pervenuta in pari data con n. 22603, vista la documentazione trasmessa, con la presente si comunica che non si ravvisano competenze in capo a questa Amministrazione concernenti l'intervento di riparazione danni con rafforzamento locale della Chiesa di San Salvatore in Sabbietta nel Comune di Camerino.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE  
(Arch. Maurizio Scarpecci)**

*Documento informatico firmato elettronicamente e digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*





**Città di Camerino**  
Provincia di Macerata

*Settore Sisma - Ricostruzione Privata*

**Al Commissario Straordinario per la Riparazione e la Ricostruzione**

PEC: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche**

Piazza del Senato, 15 - 60121 Ancona

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

**e.p.c.**

**Al Responsabile tecnico procedura**

Ing. Morosi Carlo

PEC: [carlo.morosi@ingpec.eu](mailto:carlo.morosi@ingpec.eu)

**All'Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**

Via Macario Muzio, 8

62032 – CAMERINO (MC)

PEC: [curia@pec.arcidiocesicamerino.it](mailto:curia@pec.arcidiocesicamerino.it)

**Al tecnico incaricato**

Arch. Paoletti Paola

Pec: [paolapaoletti.arch@pec.it](mailto:paolapaoletti.arch@pec.it)

**OGGETTO: Trasmissione parere alla conformità urbanistico - edilizia per Conferenza Permanente – intervento ID 6588.**

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.

**Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito all'intervento di "RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBBIETA" COMUNE DI CAMERINO (MC)**

**CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**

**Id. Decreto 395/2020: 180**

**Fascicolo: 490.20.40/2021/OPSUAM/764**

**Foglio 10 Particella A**

via Conti di Altino n. 19 - 62032 Camerino (MC)  
codice fiscale 00276830437 partita IVA 00139900435  
Ufficio Ricostruzione tel. 0737 431486  
e-mail: [maurizio.forconi@comune.camerino.mc.it](mailto:maurizio.forconi@comune.camerino.mc.it)  
pec: [protocollo@pec.comune.camerino.mc.it](mailto:protocollo@pec.comune.camerino.mc.it)  
<http://www.comune.camerino.mc.it>



**CAMERINO**

LOCALITÀ CERTIFICATA



**Touring Club Italiano**

Bandiere Arancioni



**Città di Camerino**  
Provincia di Macerata

*Settore Sisma - Ricostruzione Privata*

Per l'intervento di seguito individuato:

ORDINANZA N°	Edifici di Culto (Ordinanza 105)
DENOMINAZIONE INTERVENTO	CHIESA SAN SALVATORE – Loc. Sabbietta di Sotto
ID ORDINANZA	180
ID SISMAPP	6588
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Ing. Carlo Morosi
CUP	I17H20003170001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. e data)	nr. 0100923 del 21/10/2022
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. e data)	nr. 0065452 del 14/06/2023

**Il responsabile del Settore - Sisma Ricostruzione Privata**

VISTA la richiesta di parere pervenuta al protocollo generale del Comune di Camerino Prot. n. 26384 del 24/10/2022;

VISTO il progetto per l'intervento di "RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBIIETA";

VISTA la nota pervenuta in data 19.07.2023, ns prot. 16721, con la quale veniva convocata la Conferenza Permanente per l'approvazione dell'intervento in oggetto fissata per il giorno 03.08.2023;

PREMESSO che l'immobile è ubicato in zona E "Zone Agricole di Rispetto Stradale e Ambientale" di cui all'art. 30 delle NTA del PRG vigente del Comune di Camerino, ed è individuato come edificio a prescrizione speciale di valore storico artistico ai sensi dell'art. 36 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

VISTO che l'edificio in oggetto ricade in area di versante con pendenza >30% ai sensi dell'art. 30 delle N.T.A. del P.P.A.R.;

CONSIDERATO che l'immobile è sottoposto a vincolo di tutela dei beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

VISTO che l'intervento di riparazione mediante rafforzamento locale rientra nella qualificazione giuridica del "restauro e risanamento conservativo" ai sensi dell'art.3 comma 1) lett. c) del D.P.R. 380/2001;

VISTO il Regolamento Edilizio comunale vigente;

VISTO il P.R.G. vigente e le relative varianti;

via Conti di Altino n. 19 - 62032 Camerino (MC)  
codice fiscale 00276830437 partita IVA 00139900435  
Ufficio Ricostruzione tel. 0737 431486  
e-mail: [maurizio.forconi@comune.camerino.mc.it](mailto:maurizio.forconi@comune.camerino.mc.it)  
pec: [protocollo@pec.comune.camerino.mc.it](mailto:protocollo@pec.comune.camerino.mc.it)  
<http://www.comune.camerino.mc.it>

 CAMERINO

LOCALITÀ CERTIFICATA

 Touring Club Italiano  
Benedetto Arancioni





**Città di Camerino**  
Provincia di Macerata

*Settore Sisma - Ricostruzione Privata*

VISTO il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 – “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” convertito con modificazioni dalla L. n. 229 del 15 dicembre 2016.

VISTO il Testo Unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i.;

Richiamati gli elaborati sopra indicati e tutto quanto sopra premesso e considerato, **attesta la conformità urbanistica ed edilizia** dell’immobile così come definito nel progetto presentato.

**Il parere favorevole viene espresso a condizione che:**

- I colori delle finiture e la tinteggiatura delle parti interessate dovranno essere concordati con la Soprintendenza;
- siano integralmente rispettate le Norme Tecniche di attuazione del vigente P.R.G., quelle del Regolamento Edilizio Comunale nonché quelle di specifico interesse dell’intervento;
- siano fatti salvi e rispettati i diritti di terzi in ogni fase.

Con l’occasione si porgono distinti saluti.

cn/MF

Il Responsabile del Settore f.f.

Ing. Ainelen Daniela Bracalente



CAMERINO

LOCALITÀ CERTIFICATA



Touring Club Italiano  
Bandiere Arancioni



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

17

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".**

**Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"**

### **PROGETTO ESECUTIVO "RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBBIETA" COMUNE DI CAMERINO (MC)**

**CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**

**Id. Decreto 395/2020: 180**

**Relazione di verifica al Commissario Straordinario**

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

## I – QUADRO DI SINTESI

### A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 180/2020		
Indirizzo immobile:	Località Sabbietta - Camerino (MC)		
Dati catastali:	foglio: 10	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43° 17' 80"	Long. 13° 09' 52"	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Carlo Morosi		

### B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" che in particolare all'art. 4 definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016  
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “*Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.*” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*”

O.C. 130/2022 “*Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata*”.

O.C. 132/2022 “*Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi*”.

### C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0035836-A	11/07/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	---

## II – VERIFICA DOCUMENTALE

Come previsto dall'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l'art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).

### PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 11/07/2023 prot. CGRTS-0035836 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: “*Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Camerino - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche ID opera 6588 - Denominazione dell'intervento SAN SALVATORE Fasc.: 490.20.40/2021/OPSUAM/764 Trasmissione proposta di approvazione*”, **in allegato**, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6588> .

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** *l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale “SIRITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO*

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

*SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.”, in allegato;*

- **SABAP Ascoli Piceno-Fermo-Macerata: Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.** (Prot. MIC\_SABAP-AP-FM-MC\_UO3/05/06/2023/0006114-P) “...AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni...”, in allegato;
- **Comune di Camerino (MC):** Parere di conformità urbanistico “...parere favorevole alle seguenti condizioni: - I colori delle finiture e la tinteggiatura delle parti interessate dovranno essere concordati con la Soprintendenza; - Dovrà essere comunicato l'inizio lavori degli eventuali scavi alla competente Soprintendenza Archeologica e trasmesso per conoscenza a questo Comune.”, in allegato;

### **COPERTURA ECONOMICA**

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche, in allegato, si rileva che il totale dell'intervento ammesso a contributo risulta essere pari ad **euro 119.435,38** (centodiciannovemilaquattrocentotrentacinque/38) di cui euro 73.545,34 per lavori ed euro 45.890,04 per somme a disposizione, a fronte di un importo programmato di **euro 100.000,00**.

La differenza di importo tra l'importo programmato e l'importo di progetto pari ad **euro 19.435,38** trova copertura sul “**Fondo speciale per le compensazioni**” O.C. 126/2022 art. 4 co. 1.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il PUC 2022 e Prezzario Regionale Marche e/o Nuovi Prezzi.

Si evidenzia che i compensi professionali dei progettisti comprendono l'aliquota “**QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche**”.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0035836 del 11/07/2023)
€ 100.000,00	€ 119.435,38	€ 119.435,38 Di cui: € 100.000,00 O.C. 105/2020 € 19.435,38 “Fondo speciale per le compensazioni” O.C. 126/2022 art. 4 co. 1

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QUADRO TECNICO ECONOMICO prot. CGRTS-0035836 del 11/07/2023			
	LAVORI	IMPORTI PROGETTO (Rev. O.C.S.R. 126/2022)	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 64.919,37	€ 64.919,37
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 8.245,97	€ 8.245,97
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 73.545,34	€ 73.545,34
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 3.677,26	€ 3.677,26
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., collaudo statico, oneri previdenziali inclusi)	€ 27.366,68	€ 27.366,68
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 0,00	€ 0,00
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 6.020,66	€ 6.020,66
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 0,00	€ 0,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 1.470,91	€ 1.470,91
B8	IVA su A (10%)	€ 7.354,53	€ 7.354,53
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 45.890,04	€ 45.890,04
C=A+B	TOTALE	€ 119.435,38	€ 119.435,38

Il Funzionario istruttore  
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese  
e Conferenza Permanente

Arch. Claudia Coccetti



Firmato digitalmente da:  
Coccetti Claudia  
Firmato il 02/08/2023 11:37  
Seriale Certificato: 389053  
Valido dal 03/05/2021 al 03/05/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### **III – VALUTAZIONI FINALI (prot. CGRTS-0035836 del 11/07/2023)**

In riferimento al progetto esecutivo inerente la **“RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBIAIA” COMUNE DI CAMERINO (MC) CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09** **Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche Id. Decreto 395/2020: 180 – O.C. 105/2020;**

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con **parere istruttorio tecnico amministrativo contabile** presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 035836 del 11/07/2023, **al quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 **e ammissibilità al contributo;**

**Richiamata** la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

#### **Parere favorevole**

**subordinato alle seguenti condizioni ai fini dell'adozione del Decreto di concessione del contributo:** *il Responsabile Tecnico della Procedura – RTP dovrà trasmettere il Quadro tecnico economico aggiornato i compensi professionali alla luce dell'importo lavori ammesso a contributo tenendo conto che non si ritiene ammissibile l'aliquota “**QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche**”.*

Il Dirigente  
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione  
*Ing. Andrea Crocioni*



ANDREA  
CROCIONI  
03.08.2023  
09:22:49  
GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### ALLEGATO 1

#### O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBBIETA”

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)

CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

Id. Decreto 395/2020: 180

N	DOCUMENTI	PROT. CGRTS	DATA
1	Richiesta 126.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
2	Computo assentito.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
3	Computo metrico OC 126.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
4	Dichiarazione asseverata del DL.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
5	Dichiarazione non superamento incarichi-Micheli.p7m	0035836	11/07/2023
6	Dichiarazione non superamento incarichi-Paoletti.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
7	Elenco prezzi OC 126.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
8	Incidenza della manodopera OC 126.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
9	QTE-Spese tecniche-CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBBIETA OC 126.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
10	Quadro di raffronto.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
11	CALCOLO PARCELLA SAN SALVATORE IN SABBBIETA fase di progettazione.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
12	CALCOLO PARCELLA SAN SALVATORE IN SABBBIETA in fase di esecuzione OC126_22.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
13	CAPITOLATO SPECIALE D_APPALTO San Salvatore in Sabbietta rivisto con OC 126.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
14	Camerino_loc Sabbietta_chiesa San Salvatore_interv post sisma 2016_art. 21.pdf	0035836	11/07/2023
15	OP_6588 - Chiesa di SAN SALVATORE.pdf	0035836	11/07/2023
16	RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf	0035836	11/07/2023
17	Denuncia_Lavori_Attestato_2022.pdf.p7m.p7m	0035836	11/07/2023
18	Relazione AI SENSI DEL CAP. 6.2.2. NTC 2018.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
19	Parere_Chiesa S. Salvatore Loc. Sabbietta di Sotto.pdf	0035836	11/07/2023
20	RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf	0035836	11/07/2023
21	Ordinanza inagibilit_.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
22	PERIZIA ASSEVERATA DEL DANNO E NESSO DI CAUSALITA_.pdf.p7m	0035836	11/07/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

23	Piano di manutenzione dell_opera.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
24	PSC.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
25	Q.T.E.-CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBIAIA.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
26	Relazione di Calcolo delle Strutture.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
27	Relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
28	Relazione incarico tecnici.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
29	RELAZIONE PROGRAMMATICA DI PROGETTO.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
30	RELAZIONE STORICO ARTISTICA CHIESA SABBIAIA.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
31	Relazione sui materiali.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
32	Relazione tecnico illustrativa dell_intervento.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
33	Scheda del danno chiesa.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
34	scheda rilievo del danno beni culturali chiesa san salvatore in sabbiaia.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
35	scheda sinottica intervento mibact San Salvatore Sabbiaia.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
36	schema_contratto_appalto.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
37	Sintesi dei risultati di calcolo.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
38	Tav 5F particolari costruttivi.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
39	Tav. 1A rilievo geometrico.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
40	Tav. 1B rilievo geometrico.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
41	Tav. 1C rilievo geometrico.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
42	Tav. 1D rilievo geometrico.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
43	Tav. 1E rilievo geometrico.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
44	Tav. 2A rilievo materico.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
45	Tav. 2B rilievo materico.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
46	Tav. 2C rilievo materico.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
47	Tav. 2D rilievo materico.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
48	Tav. 2E rilievo materico.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
49	Tav. 3A rilievo del quadro fessurativo.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
50	Tav. 3B rilievo del quadro fessurativo.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
51	Tav. 3C rilievo del quadro fessurativo.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
52	Tav. 3D rilievo del quadro fessurativo.pdf.p7m	0035836	11/07/2023

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

53	Tav. 3E rilievo del quadro fessurativo.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
54	Tav. 5.a progetto.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
55	Tav. 5.b progetto.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
56	Tav. 5.c progetto.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
57	Tav. 5.d progetto.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
58	Tav. 5.e progetto.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
59	Tavola cartografica e dei Vincoli.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
60	AsseverazioneProgettista Strutture Art. 93 comma 4 DPR 380_2001.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
61	CALCOLO PARCELLA SAN SALVATORE IN SABBBIETA.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
62	CAPITOLATO SPECIALE D_APPALTO San Salvatore in Sabbbieta.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
63	computo metrico progetto esecutivo.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
64	Computo spese sicurezza.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
65	Cronoprogramma.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
66	DICHIARAZIONE DI AGIBILITA_ CON RIAPERTURA AL PUBBLICO DELL_IMMOBILE.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
67	Dichiarazione San Salvatore Sabbbieta Camerino.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
68	Documentazione Fotografica Chiesa San Salvatore in Sabbbieta.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
69	Documenti tecnici coinvolti nella progettazione.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
70	ELENCO DEGLI ALLEGATI AL PROGETTO CHIESA SAN SALVATORE FRAZ. SABBBIETA.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
71	Elenco ed analisi dei prezzi unitari.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
72	Elenco elaborati.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
73	Elenco Prezzi.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
74	FASCICOLO RELAZIONE SULLE STRUTTURE.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
75	Incidenza della manodopera.pdf.p7m	0035836	11/07/2023
76	Proposta di approvazione Chiesa S. Salvatore Camerino loc. Sabbbieta.pdf	0035836	11/07/2023

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**  
 Pec: [comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it)

p.c. Al Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San  
 Severino Marche  
 RTP Carlo Morosi  
 Pec: [sisma2016@arcidiocesicamerino.it](mailto:sisma2016@arcidiocesicamerino.it)  
[carlo.morosi@ingpec.eu](mailto:carlo.morosi@ingpec.eu)

**OGGETTO:** Ordinanza n.**105/2020** “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.  
 Comune di Camerino - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche  
 ID opera 6588 - Denominazione dell'intervento SAN SALVATORE  
 Fasc.: 490.20.40/2021/OPSUAM/764  
**Trasmissione proposta di approvazione**

ORDINANZA	Ordinanza 105
DENOMINAZIONE INTERVENTO	SAN SALVATORE
ID ORDINANZA	180
ID SISMAPP	6588
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Carlo Morosi
CUP	I17H20003170001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	21/10/2022
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	14/06/2023

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.  
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:  
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6588>

- 1 - Richiesta 126.pdf.p7m
- 2 - Computo assentito.pdf.p7m
- 3 - Computo metrico OC 126.pdf.p7m
- 4 - Dichiarazione asseverata del DL.pdf.p7m
- 5 - Dichiarazione non superamento incarichi-Micheli.p7m
- 6 - Dichiarazione non superamento incarichi-Paoletti.pdf.p7m

- 7 - Elenco prezzi OC 126.pdf.p7m
- 8 - Incidenza della manodopera OC 126.pdf.p7m
- 9 - QTE-Spese tecniche-CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBBIETA OC 126.pdf.p7m
- 10 - Quadro di raffronto.pdf.p7m
- 11 - CALCOLO PARCELLA SAN SALVATORE IN SABBBIETA fase di progettazione.pdf.p7m
- 12 - CALCOLO PARCELLA SAN SALVATORE IN SABBBIETA in fase di esecuzione OC126\_22.pdf.p7m
- 13 - CAPITOLATO SPECIALE D\_APPALTO San Salvatore in Sabbietta rivisto con OC 126.pdf.p7m
- 14 - Camerino\_loc Sabbietta\_chiesa San Salvatore\_interv post sisma 2016\_art. 21.pdf
- 15 - OP\_6588 - Chiesa di SAN SALVATORE.pdf
- 16 - RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf
- 17 - Denuncia\_Lavori\_Attestato\_2022.pdf.p7m.p7m
- 18 - Relazione AI SENSI DEL CAP. 6.2.2. NTC 2018.pdf.p7m
- 19 - Parere\_Chiesa S. Salvatore Loc. Sabbietta di Sotto.pdf
- 20 - RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf
- 21 - Ordinanza inagibilit\_.pdf.p7m
- 22 - PERIZIA ASSEVERATA DEL DANNO E NESSO DI CAUSALITA\_.pdf.p7m
- 23 - Piano di manutenzione dell\_opera.pdf.p7m
- 24 - PSC.pdf.p7m
- 25 - Q.T.E.-CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBBIETA.pdf.p7m
- 26 - Relazione di Calcolo delle Strutture.pdf.p7m
- 27 - Relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m
- 28 - Relazione incarico tecnici.pdf.p7m
- 29 - RELAZIONE PROGRAMMATICA DI PROGETTO.pdf.p7m
- 30 - RELAZIONE STORICO ARTISTICA CHIESA SABBBIETA.pdf.p7m
- 31 - Relazione sui materiali.pdf.p7m
- 32 - Relazione tecnico illustrativa dell\_intervento.pdf.p7m
- 33 - Scheda del danno chiesa.pdf.p7m
- 34 - scheda rilievo del danno beni culturali chiesa san salvatore in sabbietta.pdf.p7m
- 35 - scheda sinottica intervento mibact San Salvatore Sabbietta.pdf.p7m
- 36 - schema\_contratto\_appalto.pdf.p7m
- 37 - Sintesi dei risultati di calcolo.pdf.p7m
- 38 - Tav 5F particolari costruttivi.pdf.p7m
- 39 - Tav. 1A rilievo geometrico.pdf.p7m
- 40 - Tav. 1B rilievo geometrico.pdf.p7m
- 41 - Tav. 1C rilievo geometrico.pdf.p7m
- 42 - Tav. 1D rilievo geometrico.pdf.p7m
- 43 - Tav. 1E rilievo geometrico.pdf.p7m
- 44 - Tav. 2A rilievo materico.pdf.p7m
- 45 - Tav. 2B rilievo materico.pdf.p7m
- 46 - Tav. 2C rilievo materico.pdf.p7m
- 47 - Tav. 2D rilievo materico.pdf.p7m
- 48 - Tav. 2E rilievo materico.pdf.p7m
- 49 - Tav. 3A rilievo del quadro fessurativo.pdf.p7m
- 50 - Tav. 3B rilievo del quadro fessurativo.pdf.p7m
- 51 - Tav. 3C rilievo del quadro fessurativo.pdf.p7m
- 52 - Tav. 3D rilievo del quadro fessurativo.pdf.p7m
- 53 - Tav. 3E rilievo del quadro fessurativo.pdf.p7m
- 54 - Tav. 5.a progetto.pdf.p7m
- 55 - Tav. 5.b progetto.pdf.p7m
- 56 - Tav. 5.c progetto.pdf.p7m
- 57 - Tav. 5.d progetto.pdf.p7m
- 58 - Tav. 5.e progetto.pdf.p7m
- 59 - Tavola cartografica e dei Vincoli.pdf.p7m
- 60 - AsseverazioneProgettista Strutture Art. 93 comma 4 DPR 380\_2001.pdf.p7m
- 61 - CALCOLO PARCELLA SAN SALVATORE IN SABBBIETA.pdf.p7m
- 62 - CAPITOLATO SPECIALE D\_APPALTO San Salvatore in Sabbietta.pdf.p7m
- 63 - computo metrico progetto esecutivo.pdf.p7m
- 64 - Computo spese sicurezza.pdf.p7m

- 65 - Cronoprogramma.pdf.p7m
- 66 - DICHIARAZIONE DI AGIBILITA\_ CON RIAPERTURA AL PUBBLICO DELL\_IMMOBILE.pdf.p7m
- 67 - Dichiarazione San Salvatore Sabbietta Camerino.pdf.p7m
- 68 - Documentazione Fotografica Chiesa San Salvatore in Sabbietta.pdf.p7m
- 69 - Documenti tecnici coinvolti nella progettazione.pdf.p7m
- 70 - ELENCO DEGLI ALLEGATI AL PROGETTO CHIESA SAN SALVATORE FRAZ. SABBIIETA.pdf.p7m
- 71 - Elenco ed analisi dei prezzi unitari.pdf.p7m
- 72 - Elenco elaborati.pdf.p7m
- 73 - Elenco Prezzi.pdf.p7m
- 74 - FASCICOLO RELAZIONE SULLE STRUTTURE.pdf.p7m
- 75 - Incidenza della manodopera.pdf.p7m
- 76 - Proposta di approvazione Chiesa S. Salvatore Camerino loc. Sabbietta.pdf

**P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica**



**PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE**

Ai sensi dell'ord. 105/2020

**OGGETTO:** OCSR n. 105/2020 ID ord. 180  
**COMUNE DI CAMERINO (MC)**  
ID SISMAPP 6588 – Chiesa di San Salvatore Loc. Sabbietta  
Interventi di Restauro e rafforzamento locale  
**PROPOSTA DI APPROVAZIONE**  
Fascicolo: 490.20.40/2021/OPSUAM/764

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 180		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche		
<i>Denominazione Chiesa</i>	San Salvatore		
<i>Indirizzo</i>	Località Sabbietta – Camerino (MC)		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 10	Part. A	Sub. -
<i>Geolocalizzazione</i>	43° 17' 80"N 13° 09' 52"E		
<i>Tipo di intervento</i>	Miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I17H20003170001		
<i>CIG</i>	8843420D09		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Carlo Morosi		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Paola Paoletti		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Paola Paoletti		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis		comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14		comma 4

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 99 del 26/05/2021	Comune di Camerino (MC)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. 003 del 14/02/2017	Esito: INAGIBILE
PROTOCOLLI		
<i>Prot.</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Mittente/Soggetto interessato</i>
<i>65452 del 14/06/2023</i>	Richiesta a deguamento prezzi - integrazioni	RTP – Ing. Carlo Morosi
<i>113093 del 24/11/2022</i>	Integrazioni Progetto Esecutivo	RTP – Ing. Carlo Morosi
<i>100923 del 21/10/2022</i>	Progetto Esecutivo	RTP – Ing. Carlo Morosi
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
<i>Ente competente</i>		<i>Oggetto</i>
<b>1</b>	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Parere Istruttorio Progetto Esecutivo ( ID USR 2785369 del 06/12/2022)
<b>2</b>	SOPRINTENDENZA	Parere Soprintendenza (Prot. USR n° 60818 del 05/06/2023)
<b>3</b>	COMUNE	Conformità urbanistico-edilizia (Prot. USR n° 112624 del 23/11/2022)

## DISAMINA DELL'INTERVENTO

### 1. Descrizione dell'evoluzione storica e dello stato attuale:

L'immobile oggetto dell'intervento è la Chiesa di San Salvatore, località Sabbietta, Camerino (MC).

Dalla documentazione di progetto si evince che:

presumibilmente in epoca medievale, la chiesa fu edificata all'esterno dei due centri abitati di Sabbietta di Sotto e Sabbietta di Sopra, su un piccolo pianoro soggetto a divamamento superficiale per la massiccia presenza di sabbia argillosa che copiosa ricopre la superficie del terreno.

La chiesa subì modifiche a partire dal XVII secolo con l'aggiunta di cappelline laterali e modifica dell'ingresso principale; dopo il terremoto del 1799 la chiesa venne nuovamente rivista nell'impianto, con la costruzione dell'abside e la sopraelevazione del campanile, tramite la realizzazione di una nuova cella campanaria innestata sopra quella esistente.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

L'ultima importante ristrutturazione risale al 1953 con il rifacimento di parte della sacrestia; nel 1988, in seguito al sisma del 1980, vennero eseguiti interventi di rifacimento della copertura, pavimentazione interna, e stuccatura della faccia vista delle pareti esterne e del campanile.

Allo stato attuale l'edificio è caratterizzato dai seguenti macroelementi: aula della chiesa, presbiterio e abside, facciata principale, due piccole cappelle laterali, sacrestia e campanile.

Le murature sono di diversa epoca e diversa fattura, in particolare troviamo muratura a sacco con fodere in arenaria per il campanile, muratura a doppio paramento di ridotto spessore in facciata e nelle cappelline laterali, muratura in conci di pietra intervallati da mattoni pieni nell'abside e nella sacrestia.

I solai presenti sono in legno con struttura a doppia orditura e tavolato in legno o pianellato in cotto; è presente un soffitto in canna e gesso con struttura autoportante formata da centine, tambocchi e cannucciato.

## 2. Descrizione dei danni:

Sono di seguito riportati i principali fenomeni di dissesto suddivisi per macroelementi.

**CORPO AULA:** Il quadro fessurativo evidenzia lesioni verticali posti nell'attacco con la facciata principale e lungo le connessioni con vecchie aperture chiuse nel corso dei secoli, esse indicano l'attivazione del meccanismo di ribaltamento fuori del piano della facciata; si riscontrano numerose lesioni nei controsoffitti con deformazioni della camorcanna e nei punti di contatto tra la muratura e l'abside.

**ABSIDE E PRESBITERIO:** sono presenti numerose lesioni verticali su quasi tutta la superficie a causa della scarsa qualità muraria e della malta di allettamento.

**SACRESTIA:** elemento esterno al corpo di fabbrica che non ha subito danni evidenti.

**FACCIATA:** presenti lesioni verticali passanti che denotano l'attivazione del ribaltamento verso l'esterno per l'assenza di adeguati ammorsamenti tra le varie strutture; il cedimento della piattabanda in mattoni e l'architrave in legno hanno causato le lesioni più gravi nella porzione di muratura tra il portale e la finestra della cantoria.

**CAMPANILE:** Il campanile presenta lesioni verticali in corrispondenza delle chiavi degli archi della cella campanaria antica del lato ovest ed est.

**ELEMENTO PORTATO DELLA VOLTA IN CANNA E GESSO:** Il fattore di degrado principale per questa camorcanna è il distacco tra le centine e la camorcanna. Si evidenziano quindi lesioni in corrispondenza con gli archi lignei e nell'aggancio con le murature della facciata principale e laterali.

## 3. Descrizione del progetto:

Gli interventi previsti prevedono la riparazione dei danni, la riduzione della vulnerabilità ed il miglioramento sismico della Chiesa; di seguito si elencano gli interventi strutturali previsti.

### **INTERVENTI SULLE STRUTTURE PORTANTI:**

**RINFORZO CON FASCE IN FIBRA DI VETRO, LEGATE CON GEOMALTA:** questo presidio viene effettuato per fasce orizzontali e/o verticali, sulla muratura lesionata dell'abside, la fibra stesa su entrambe le faccie del paramento murario sarà ancorata con connettori in fibra di vetro e iniettata con malta stabilizzante, l'intonaco che si utilizzerà sarà di tipo fibrorinforzato.

**RINFORZO CON INTONACO FIBRORINFORZATO:** Questo presidio viene effettuato per ristabilire la connessione tra i conci del paramento interno, fortemente sconnessi per la polverizzazione della malta originale, previa

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

scarificazione della malta decoesa. Tale intervento è previsto all'interno delle murature del corpo della chiesa e campanile.

**INTERVENTO DI CUCI E SCUCI:** Intervento di riparazione delle zone murarie con evidenti lesioni strutturali da eseguirsi in porzioni di muratura interessate da lesioni importanti.

**POSA DI TIRANTI METALLICI PER VERIFICHE ANTIRIBALTAMENTO:** del diametro di 13 mm da annegare nella muratura per almeno cm 10 e bloccati da ambo i lati da paletti metallici lunghi almeno cm 70.

**CHIODATURE ARMATE DELLE ANGOLATE DELLA FACCIATA PRINCIPALE:** da porre nelle due angolate di fabbrica, con profondità variabili da 1 metro a 1,5 ml; La barra sarà ad ali elicoidali rinforzate, diametro 10 mm. acciaio inox, infilata nella muratura con apposito trapano avvitatore ad una distanza di cm 20 l'una dall'altra.

**INTERVENTI SULLA CAMORCANNA:** la riparazione delle lesioni presenti comporterà l'apertura profonda dell'intonaco con la messa a nudo del cannucciato sottostante. La ripresa dell'intonaco con creazione di sufficiente sbruffo di esso tale da ancorare bene lo stesso alla stuoia sovrastante. La cucitura con fili di rame della stuoia in canna e le travi in legno della struttura. Verrà effettuata successivamente una rasatura a gesso ed una tinteggiatura a calce simile all'esistente.

## VERIFICA ISTRUTTORIA

### 1. Istruttoria tecnica

- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n.669 del 20 giugno 2017 e n. 1364 del 11 novembre 2019, l'Ufficio speciale per la ricostruzione ha rilasciato il Parere Istruttorio Progetto Esecutivo (ID USR 2785369 del 06/12/2022). **Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica**, con il quale *"si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, previa presentazione di: Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.*
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia 2022, e Prezzario Marche 2022.
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i..
- Con perizia asseverata prot. USR 100923 del 21/10/2022 il tecnico Arch. Paola Paoletti ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Chiesa di San Salvatore;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- Nell'elaborato "Asseverazione Progettista Strutture Art. 93 c. 4 D.P.R. 380/2001", il progettista assevera che il progetto di miglioramento sismico "è conforme alle Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 17/01/2018; che il progetto esecutivo strutturale è coerente con il progetto architettonico; che il progetto rispetta le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI PROGETTO (Rev. O.C.S.R. 126/2022)	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 64.919,37	€ 64.919,37
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 8.245,97	€ 8.245,97
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 73.545,34	€ 73.545,34
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti ( IVA compresa)	€ 3.677,26	€ 3.677,26
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., collaudo statico, oneri previdenziali inclusi)	€ 27.366,68	€ 27.366,68
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 0.00	€ 0.00
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 6.020,66	€ 6.020,66
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 0.00	€ 0.00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 1.470,91	€ 1.470,91
B8	IVA su A (10%)	€ 7.354,53	€ 7.354,53
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 45.890,04	€ 45.890,04
C=A+B	TOTALE	€ 119.435,38	€ 119.435,38

	IMPORTO FINANZIATO ORD. 132/2022	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	IMPORTO A VALERE FONDI O.C.S.R. 126/2022	19.435,38 €	19.435,38 €

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 119.435,38.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



## 2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

Si segnala che:

- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi ai sensi dell'art. 3 comma 10 dell'O.C.S.R. n. 33/2017 (elaborato "Dichiarazione non superamento incarichi", assunto al protocollo USR n° 65452 del 14/06/2023). In base a quanto riportato nel parere dell'Ufficio Giuridico del Commissario del 03/11/2020 " *Chiarimenti in merito alla cumulabilità o meno degli affidamenti ai professionisti per l'ord. 84/2019 con gli incarichi di ricostruzione privata di cui all'ord. 13/2017 e 19/2017 e ss.mm.ii*", la dichiarazione del non superamento dei limiti di incarichi deve essere resa ai sensi dell' art. 34 comma 7 del decreto sisma così come disciplinato dalle ordinanze 12 e 29.

## 3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	180	Note:
<i>Importo programmato con ordinanza 132/2022</i>	€ 100.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 119.435,38	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 119.435,38	
<i>Importo da integrare con O.C.S.R. 126/2022 art. 4 c.1</i>	€ 19.435,38	

In riferimento alla pratica in oggetto, si dà atto che il progetto è pervenuto all'USR in prima istanza in data 21/10/2022 (prot. USR n. 100923), prima del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.

Il costo programmato con la citata Ordinanza n. 132 è pari a Euro 100.000,00, mentre l'importo dell'intervento progettato, acquisito agli atti, ammonta a Euro 119.435,38. I maggiori costi ammontano a Euro 19.435,38.

Il soggetto attuatore, con nota del 20 aprile 2023 (prot. USR 65452 del 14/06/2023) comunica che "ad oggi non state maturate economie da interventi conclusi da questo ente e che gli imprevisti e le economie di gara del quadro economico non riescono a coprire le somme eccedenti il contributo concesso" e pertanto chiede la possibilità di accesso al "Fondo Speciale per le compensazioni" di cui all'art. 4 dell'ordinanza 126/2022.

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

#### 4. Conclusioni

**Richiamata** la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo di restauro e rafforzamento locale della Chiesa di S. Salvatore;

**Ritenuta** soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

**Ritenuto** necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Restauro e rafforzamento locale della Chiesa di S. Salvatore" sita nel Comune di Camerino (MC), Località Sabbietta, per un importo complessivo di Euro **119.435,38**, di cui Euro 100.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20 ed Euro 19.435,38 a valere sulle risorse dell'*art. 4 comma 1* dell'Ordinanza n. 126/2022.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario istruttore  
Architetto Alberto Iocca

Il Dirigente  
Settore Ricostruzione Pubblica  
*Maurizio Paulini*

Allegati:

Parere Istruttoria Sismica	ID USR n° 2785369 del 06/12/2022
Parere Comune di Camerino	PROT USR n° 112624 del 23/11/2022
Parere Soprintendenza	PROT USR n° 60818 del 05/06/2023

Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DELL'INTERVENTO  
RELAZIONE STORICO ARTISTICA  
RELAZIONE PROGRAMMATICA DI PROGETTO  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
QUADRO TECNICO ECONOMICO  
CALCOLO PARCELLA CHIESA DI SAN SALVATORE

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

INCIDENZA DELLA MANODOPERA  
ELENCO PREZZI  
COMPUTO METRICO PROGETTO ESECUTIVO  
RELAZIONE CALCOLO STRUTTURE  
FASCICOLO RELAZIONE SULLE STRUTTURE  
RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI  
RELAZIONE SUI MATERIALI  
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA  
TAV. 1A RILIEVO GEOMETRICO  
TAV 1B RILIEVO GEOMETRICO  
TAV 1C RILIEVO GEOMETRICO  
TAV 1D RILIEVO GEOMETRICO  
TAV 1E RILIEVO GEOMETRICO  
TAV 2A RILIEVO MATERICO  
TAV 2B RILIEVO MATERICO  
TAV 2C RILIEVO MATERICO  
TAV 2D RILIEVO MATERICO  
TAV 2E RILIEVO MATERICO  
TAV 3A RILIEVO FESSURATIVO  
TAV 3B RILIEVO FESSURATIVO  
TAV 3C RILIEVO FESSURATIVO  
TAV 3D RILIEVO FESSURATIVO  
TAV 3E RILIEVO FESSURATIVO  
TAV 5A PROGETTO  
TAV 5B PROGETTO  
TAV 5C PROGETTO  
TAV 5D PROGETTO  
TAV 5E PROGETTO  
TAV 5F PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
PERIZIA ASSEVERATA DEL DANNO E NESSO DI CAUSALITA'  
DOCUMENTI DEI TECNICI COINVOLTI NELLA PRATICA  
DICHIARAZIONE DI AGIBILITA' CON RIAPERTURA AL PUBBLICO DELL'IMMOBILE  
ASSEVERAZIONE PROGETTISTA STRUTTURE ART. 93 COMMA 4 DPR 380\_2001  
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
SCHEMA DI CONTRATTO  
PSC

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

COMPUTO SPESE DI SICUREZZA  
CRONOPROGRAMMA  
TAVOLA CARTOGRAFICA E DEI VINCOLI  
SCHEDE SINOTTICHE INTERVENTO MIBACT  
SCHEDE RILIEVO DEL DANNO BENI CULTURALI  
DICHIARAZIONE SAN SALVATORE SABBIAIA CAMERINO  
RELAZIONE INCARICO TECNICO  
- INTEGRAZIONE  
DENUNCIA LAVORI ATTESTATO 2022  
RELAZIONE AI SENSI DEL CAP. 6.2.2 NTC 2018

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Al tecnico istruttore  
Arch. Alberto Iocca

**OGGETTO:** D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 -  
Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020

Comune di Camerino- ID: 6588 - Intervento di "Riparazione danni con rafforzamento locale  
della Chiesa di San Salvatore in Sabbietta"

Codice Fascicolo: 490.20.40/2021/OPSUAM/764

Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito  
per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis,  
comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE  
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 100923 del 21/10/2022, prot. n. 113093 del 24/11/2022			
<b>Committente</b>	Francesco Massara			
<b>Lavori di</b>	Riparazione danni con rafforzamento locale della Chiesa di San Salvatore in Sabbietta			
<b>Indirizzo</b>	Loc. Sabbietta, Comune di Camerino			
<b>Dati Catastali</b>	Foglio 10	Mappale A	Sub -	
<b>Ordinanza di Riferimento</b>	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020			
<b>Tipo di intervento</b>	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/>	Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Progettista strutture in opera</b>	Arch. Paola Paoletti		<b>Direttore dei lavori in opera</b>	Arch. Paola Paoletti
<b>Progettista strutture prefabbricate</b>	-		<b>Direttore dei lavori str. pref.</b>	-
<b>Appaltatore lavori strutture prefabbricate</b>	-		<b>Collaudatore statico</b>	-
<b>Appaltatore dei lavori in opera</b>	Da nominare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

**Richiamata** altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020

**Preso atto che**, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Ing. Carlo Morosi, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'arch. Paola Paoletti incaricata;

**Visto** che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore arch. Alberto Iocca,

**Preso atto** della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Paola Paoletti

Progettista strutturale: Arch. Paola Paoletti

Direttore dei lavori strutturali in opera: Arch. Paola Paoletti

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare

**Visto** che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Considerato** pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Vista** la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Richiamati** il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*",

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

**SI RAMMENTA CHE**

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, o messo o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Serrapetrona (MC), 06/12/2022

**Ing. Carlo Mundo**

(Titolare di P.O.: Attività di Genio Civile  
per le aree di Macerata e Ancona)



*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla* **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione  
PEC:regione.marche.usr@emarche.it

*E.p.c.A* **Arcidiocesi di Camerino San Severino**

**Marche**  
PEC:sisma2016@arcidiocesicamerino.it  
c/o Arch. Paola Paoletti  
PEC: paolapaoletti.arch@pec.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale sisma  
2016**  
PEC:uss-sisma2016 @pec.cultura.gov.it

**Comune di Camerino**  
protocollo@pec.comune.camerino.mc.it

**Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale** c/o Segretariato Regionale del MiC  
per le Marche  
Via Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA  
PEO:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

*Prot. n.*

*Class.* 34.43.04

<i>Risposta al foglio del</i>	21/10/2022	<i>n.</i>	100924
<i>Prot. Sabap del</i>	24/10/2022	<i>n.</i>	11985
	24/11/2022		13269

*Oggetto:* **San Severino Marche (MC) frazione Sabbietta – chiesa di San Salvatore**

immobile catastalmente distinto al N.C.E.U. al **Fg. 10 Particella A**

**Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...”,**

**Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i – ID: 180 Chiesa San Salvatore**

**Fascicolo: 490.20.40/2021/OPSUAM/764 ID Sismapp opera: 6588**

**Richiesta autorizzazione ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere artistico-storico, ai sensi dell'art. 10, comma 1 ss.mm.ii. e art. 12, comma 1 del D.lgs 42/2004 ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

**Proprietà: Parrocchia di S. Michele Arcangelo - Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche**

**Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi**

In riscontro alla richiesta pervenuta in data 21/10/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 24/10/2022 con prot. 11985, e alla successiva comunicazione di integrazioni progettuali trasmesse e caricate sulla piattaforma Sismapp a margine indicate pervenuta dall'USR e acquisita al protocollo dell'Ufficio;

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice, in quanto ricadente nelle disposizioni di cui dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Visti** l'Art. 21 comma 4 e l'Art. 22 del Codice;

**Esaminata** la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare sulla *Chiesa di San Salvatore in loc. Sabbietta a Camerino*, sono consistenti nell'intervento di *riparazione danni con rafforzamento locale necessari alla riapertura al pubblico, a*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

*seguito dell'inagibilità per danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti.* La chiesa ha subito diverse trasformazioni nel tempo, come si può dedurre dalle murature che risultano essere di diversa fattura e di diversa epoca. La costruzione risale al 1500 - 1582 (costruzione intero bene), già nel 1582 la chiesa di Sabbietta è attestata quale parrocchiale, pertanto la sua costruzione è antecedente tale periodo. Nel periodo compreso tra la fine del Seicento e l'inizio del XVIII (1690 - 1710) secolo la chiesa subì alcune modifiche. Subì modifiche a partire dal XVII secolo con l'aggiunta di cappelline laterali e la modifica della facciata dell'ingresso principale (da notare i grandi archi in mattoni e le porte chiuse lungo la facciata del lato nord). Dopo il devastante terremoto del 1799, all'incirca verso la metà del diciottesimo secolo la chiesa venne nuovamente rivista nell'impianto con la costruzione dell'abside e la sopraelevazione del campanile con una nuova cella campanaria, innestata sopra la precedente. Un'importante ristrutturazione risale al 1953 quando, nuovi lavori, portarono al rifacimento della parte della sacrestia. Nel 1988, a seguito del terremoto del 1980, furono eseguiti lavori di ristrutturazione da parte del Comune di Camerino con rifacimento della copertura, del pavimento interno e la stuccatura a pietra faccia vista delle pareti esterne e del campanile. Numerosi altari, quadri e suppellettili lasciano pensare che la chiesa fosse officiata da diversi prelati ed ordini monastici che dimoravano nelle zone limitrofe avendovi edificato numerosi conventi. Alla data odierna la chiesa si trova spogliata di tutti i dipinti e suppellettili, messi in sicurezza nei giorni seguenti le forti scosse sismiche di ottobre 2016.

La struttura della chiesa è scomponibile nei macroelementi del corpo aula coperta da un soffitto voltato a botte in camorcanna a curvatura schiacciata con due piccole cappelle laterali, il presbiterio, abside di forma circolare coperta da una volta a catino con due aperture verticali, la sacrestia su un livello e la torre del campanile su quattro livelli di cui l'ultimo è la cella campanaria sono posti sullo stesso lato a sinistra rispetto all'altare; complessivamente la superficie è pari a 140 metri quadrati pianta ed un volume di mc. 250. La facciata principale ha una superficie di mq. 52, si presenta di forma semplice con ingresso sottolineato da cornice in laterizi, un con architrave in legno a vista, e una finestra in asse sopra per dare luce all'aula. La struttura muraria è in pietra tipo arenaria in bozze a filari irregolari e a faccia vista all'esterno con stuccature con malta cementizia e intonacata all'interno. Vengono evidenziate quattro tipologie murarie, con spessori delle pareti diversi, la muratura delle cappelline e del campanile è dello stesso tipo forse coeva. lo spessore murario è di 65 cm, esternamente l'intonaco è presente sull'abside il corpo della sacrestia, e nella cella campanaria. Il tetto della chiesa è a capanna con solaio di copertura inclinato formato da una tripla orditura (Capriata in legno, arcarecci e travetto) con sovrastante pianellato in cotto, rasatura in malta di calce, coppo e sottocoppo. Il soffitto voltato dell'aula è in canna e gesso con scheletro autoportante formato da centine, tambocchi e cannucciato sul quale è steso, per adesione, un supporto in gesso e calce che forma archi e lesene. Il solaio di piano della navata non è stato indagato ma, visto il notevole spessore ipotizzato dal dislivello di quota tra il lato nord ed il lato sud, può considerarsi essere impostato su una serie di volte a pietra che racchiudono antiche fosse comuni attive in epoca antecedente l'editto napoleonico.

La scheda di rilievo del danno sulla Chiesa evidenzia sulla facciata il meccanismo di ribaltamento e meccanismi di taglio nel piano della stessa, meccanismi di taglio sulle pareti laterali, lesioni alla volta di copertura dell'aula, meccanismi di taglio nell'abside, il ribaltamento delle cappelle laterali e modesto meccanismo di taglio, interazione fra corpi adiacenti con distacchi (campanile e sacrestia). Lesioni a taglio della muratura del campanile. Internamente alla chiesa la parte bassa dell'intonaco è ammalorata per la presenza di umidità ascendente.

Nella relazione programmatica di progetto, si afferma che i principi base per la progettazione dell'intervento di consolidamento strutturale, di rafforzamento locale nonché di restauro conservativo della chiesa, della sacrestia e del campanile della chiesa di San Salvatore in Sabbietta, si fondano sulle indagini effettuate durante il rilievo e la diagnosi dei dissesti.

Relativamente al consolidamento strutturale, si è tenuto conto dei risultati scaturiti dall'analisi dei materiali presenti e della loro disposizione all'interno dell'apparecchiatura muraria e delle strutture degli orizzontamenti. Il consolidamento delle murature prevede il rispetto delle tessiture presenti e dell'assemblaggio degli elementi componenti, pur in previsione del ripristino generale della malta di allettamento del paramento interno.

I solai e le coperture vengono mantenuti in essere non avendo riscontrato danneggiamenti e/o cedimenti dei loro elementi strutturali. Il rafforzamento locale sarà realizzato tenendo conto della reversibilità del sistema. I dissesti riscontrati sulla chiesa sono dovuti per lo più alle interrelazioni dinamiche dei vari elementi, il progetto prevede quindi la messa in atto delle seguenti opere di riparazione e di rinforzo alle sollecitazioni sismiche:

- 1) *allestimento ponteggi, opere di protezione del pavimento e altari interni;*
- 2) *Rimozione di intonaco a calce di tutte le pareti interne della chiesa, fino al livello del cornicione di interpiano tra muratura e camorcanna, pulitura della muratura e ristilatura dei giunti con idonea malta di calce M15.*
- 3) *Posa in opera dei tiranti metallici con paletto esterno inclinato (così come indicato nelle tavole di progetto) per la solidarizzazione delle pareti delle cappelline alle pareti della chiesa.*
- 4) *Risarcitura delle lesioni murarie interne ed esterne con interventi localizzati di cuci-scuci, e sarcitura delle lesioni di lieve entità;*
- 5) *Esecuzione di cuciture armate con barre elicoidali in acciaio inox poste nei cantonali della facciata principale;*
- 6) *Posa in opera di rete in fibra di basalto sulle intersezioni murarie e nella parte centrale dell'abside (posa della rete sulle due facce del paramento murario e ripristino dell'intonaco) dove sono presenti le lesioni più gravi, ancorata alla muratura interna ed esterna con barre elicoidali in acciaio;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

7) Rinforzo dell'architrave posto sopra l'ingresso principale con la posa di nuovi elementi in acciaio.

8) Pulitura e risarcitura delle lesioni della camorcanna, nuova stuccatura a gesso e controllo dei chiodi di ancoraggio alla struttura lignea.

9) Rifacimento dell'intonaco interno alla chiesa con malta di calce ad aderenza migliorata. Nella fascia inferiore, fino ad un metro dal pavimento, verrà realizzato un intonaco del tipo deumidificante.

10) Tinteggiatura dell'intera superficie interna della chiesa con idropittura a calce traspirante;

**Considerato** che la proposta è tesa alla riparazione dei danni causati dal sisma con interventi di rafforzamento locale per ridare agibilità alla Chiesa migliorandone il comportamento sismico, la realizzazione di opere manutentive di tipo conservativo sulle strutture, sulle finiture e di tipo funzionale sull'impianto elettrico con opere connesse alle lavorazioni edili

**Considerato** che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

### IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

*Si approvano gli interventi strutturali previsti sulla chiesa di riparazione danni e rinforzo locale per ridurre le vulnerabilità dell'edificio di culto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni esecutive:*

- *sulle pareti interne della chiesa di cui si prevede la scalcinatura dell'intonaco per intervenire alle riprese a scuci e cucì e al consolidamento secondo quanto descritto negli elaborati di progetto, si effettui preliminarmente una campagna di indagini esaustiva, da concordare con la scrivente Soprintendenza, volta alla esclusione dell'esistenza di apparati decorativi, finiture storiche, coloriture originali o di ulteriori superfici affrescate. I saggi siano da eseguirsi per mano di un restauratore qualificato ai sensi dell'art.29 D. Lgs. 42/2004. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica, corredata da relazione tecnica e documentazione fotografica esaustiva su quanto emerso. Tale documentazione dovrà essere trasmessa a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori al fine di dare disposizioni in merito;*

- *nelle riprese di muratura a scuci – cucì, limitate alle zone strettamente necessarie, si preveda l'utilizzo di materiale simile all'esistente;*

- *le finiture interne vengano riproposte con intonaco a calce naturale, e tinteggiatura tradizionale a calce;*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE  
ing. Giuseppe La Cava\*

RB\_05/06/2023

\* giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



**Città di Camerino**  
Provincia di Macerata

*Settore - Sisma Ricostruzione Privata*

Prot. n.

Camerino

**Ufficio Speciale Ricostruzione**

**REGIONE MARCHE**

PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

**Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio delle Marche**

Piazza del Senato, 15

60121 Ancona

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

**Al Responsabile tecnico procedura**

**Ing. MOROSI CARLO**

PEC: [ingcarlo.morosi@pec.it](mailto:ingcarlo.morosi@pec.it)

[carlo.morosi@ingpec.eu](mailto:carlo.morosi@ingpec.eu)

**Arcidiocesi di Camerino – San Severino  
Marche**

Via Macario Muzio, 8

62032 – CAMERINO (MC)

PEC: [curia@pec.arcidiocesicamerino.it](mailto:curia@pec.arcidiocesicamerino.it)

**Al tecnico incaricato**

**Arch. Paoletti Paola**

Pec: [paolapaoletti.arch@pec.it](mailto:paolapaoletti.arch@pec.it)



**CAMERINO**

LOCALITÀ CERTIFICATA



**Touring Club Italiano**  
Bandiere Arancioni





**Città di Camerino**  
Provincia di Macerata

**OGGETTO: Trasmissione parere alla conformità urbanistico – edilizia.**

**Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche.**

**ID opera: 6588 - Denominazione dell'intervento: CHIESA SAN SALVATORE – Loc. Sabbietta di Sotto.**

**Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/764**

**Foglio 10 Particella A**

Denominazione Ordinanza n. **38/2017** "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza **105/2020** "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.

Per l'intervento di seguito individuato:

ORDINANZA N°	Edifici di Culto (Ordinanza 105)
DENOMINAZIONE INTERVENTO	CHIESA SAN SALVATORE – Loc. Sabbietta di Sotto
ID ORDINANZA	180
ID SISMAPP	6588
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Carlo Morosi
CUP	I17H20003170001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. e data)	nr. 0100923 del 21/10/2022

**Il responsabile del Settore - Sisma Ricostruzione Privata**

VISTA la richiesta di parere pervenuta al protocollo generale del Comune di Camerino Prot. n. 26384 del 24/10/2022;

VISTO il P.R.G. vigente e le relative varianti;

VISTO il Regolamento Edilizio comunale vigente;

VISTO che l'edificio in oggetto è sito in area sottoposta a vincolo paesistico-ambientale denominato "Alta Valle del Potenza" D.P.G.R. N. 12943 DEL 04/08/1983;

pag. 2

**via Conti di Altino n. 19 - 62032 Camerino (MC)**  
Centralino: tel. 0737 431401 – Uff. Ric. int.5  
**Ufficio Ricostruzione: tel. 0737 431486**  
**Carminelli Corrado: tel. 0737 431443**  
e-mail: [forconi.maurizio@comune.camerino.mc.it](mailto:forconi.maurizio@comune.camerino.mc.it)  
pec: [protocollo@pec.comune.camerino.mc.it](mailto:protocollo@pec.comune.camerino.mc.it)  
<http://www.comune.camerino.mc.it>  
codice fiscale 00276830437 partita IVA 00139900435



**CAMERINO**

LOCALITÀ CERTIFICATA



**Touring Club Italiano**  
Bandiere Arancioni



## Città di Camerino

Provincia di Macerata

VISTO che detto immobile è ubicato in zona E – Zone Agricole di Rispetto Stradale e Ambientale (art. 30 N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Camerino);

Richiamati tutti gli elaborati sopra indicati e tutto quanto sopra premesso e considerato, questo servizio esprime il proprio **parere favorevole alle seguenti condizioni:**

- I colori delle finiture e la tinteggiatura delle parti interessate dovranno essere concordati con la Soprintendenza;
- Dovrà essere comunicato l'inizio lavori degli eventuali scavi alla competente Soprintendenza Archeologica e trasmesso per conoscenza a questo Comune.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

cc/MF

Il Responsabile del Settore  
Arch. Maurizio Forconi



CAMERINO

LOCALITÀ CERTIFICATA



Touring Club Italiano  
Bandiere Arancioni