



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'arch. Camilla Tassi
peo: camilla.tassi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
peo: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI”
- Id. Decreto 395/2020:416 - CUP I77H20003980001- CIG 88437350FF - Soggetto Attuatore:
Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0043437-P 13/09/2023 del 13/09/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 28 settembre 2023 alle ore 11:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

“Riparazione della Chiesa di Santa Maria degli Angeli”
Comune di Castel di Lama (AP)

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Camilla Tassi, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;



acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Camilla Tassi, Funzionaria architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura

C = IT

Data e ora della firma:

26/09/2023 11:16:24



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA
SEDE COORDINATA DI ANCONA
C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4**Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche**

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

rif. nota n. 16211 del 13.09.2023

All'Arch. Antonia Coccozza

SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA
ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“Riparazione della Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Castel di Lama (AP)”.
Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 28 settembre p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'arch. Antonia Coccozza di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto per l'espressione del parere di competenza. (antonia.coccozza@mit.gov.it – tel. 0712281232)

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)



GIOVANNI
SALVIA
MiMS
14.09.2023
11:07:54
GMT+01:00



Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.


Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli

 FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0044588-P-21/09/2023

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott.ssa Deborah Giraldi
d.giraldi@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Arch. Claudia Coccetti
c.cocchetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **28 settembre 2023**: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **28 settembre 2023**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI” – COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)**
CUP I77H20003980001 – CIG 88437350FF
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 416

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL’ABAZIA DI SAN FIRMANO” – COMUNE DI MONTELUPONE (MC)**
CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Id. Decreto 395/2020: 485

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLA PESCHIERA”**
COMUNE DI PRECI (PG)
CUP E47H20003460001 – CIG 8843908FBE
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia
Id. Decreto 395/2020: 585

DELEGA

L’**Arch. Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **28 settembre 2023** per:

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI” – COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)**
CUP I77H20003980001 – CIG 88437350FF
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 416

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL’ABAZIA DI SAN FIRMANO” – COMUNE DI MONTELUPONE (MC)**
CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Id. Decreto 395/2020: 485

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLA PESCHIERA”**
COMUNE DI PRECI (PG)
CUP E47H20003460001 – CIG 8843908FBE
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Id. Decreto 395/2020: 585


L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI” – COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)**
CUP I77H20003980001 – CIG 88437350FF
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 416

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL’ABAZIA DI SAN FIRMANO” – COMUNE DI MONTELUPONE (MC)**
CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Id. Decreto 395/2020: 485

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLA PESCHIERA”**
COMUNE DI PRECI (PG)
CUP E47H20003460001 – CIG 8843908FBE
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia
Id. Decreto 395/2020: 585

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
21.09.2023
15:55:19
GMT+01:00



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

All' arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –
O.C. 105/2020 - “RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI”
- Id. Decreto 395/2020: 416 – CUP I77H20003980001 - CIG 88437350FF
Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo della “Riparazione della Chiesa di Santa Maria degli Angeli” –
Comune di Castel di Lama (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-
0043437-P del 13.09.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2737 del 13.09.2023, con cui è
stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016
per il giorno 28 settembre 2023, ore 11,00;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante
“Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle
Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15
dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l’immobile, di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Castel di Lama (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0043437-P del 13.09.2023,

<https://drive.google.com/file/d/13pUmyXd-h87RJQkKqQptlBDC8PtP8t9x/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell’esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- le murature mediante interventi di scuci e cucì a chiusura delle lesioni passanti;
- le volte con interventi all’estradosso tramite rete in fibra di vetro e relativa matrice aggrappante, previa pulitura ed applicazioni di antiparassitario, collegamenti alle murature perimetrali ove necessario;



- la facciata principale con l'inserimento di catene longitudinali al fine del contrasto ribaltamento ed il rinforzo mediante cuciture armate degli angoli;
- il massetto di sotto - pavimentazione ed il ripristino della pavimentazione con posa in opera di cotto simile all'esistente;
- gli impianti elettrici e di riscaldamento con eventuale ripristino;
- le fondazioni rinforzate tramite platea nervata con travi di cordolo, uno interno ed uno esterno alle fondazioni delle pareti perimetrali in muratura di mattoni pieni, direttamente collegati con barre in acciaio inghisate e cordoli interni di raccordo; la realizzazione di un vespaio per l'areazione;
- la preventiva messa in sicurezza dell'altare a mezzo di teli e la rimozione dei due grandi quadri ad olio prima del consolidamento degli intonaci sulle pareti;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 7297 del 30/06/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2000 del 03/07/2023, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate e del superamento prescrizione circa l'inserimento di catene tramite documentazione integrativa, caricata dalla Diocesi su sismapp già a fine agosto, e trasmessa a questo Ufficio nostro prot. n. 2795 del 18/09/2023;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo della “*Riparazione della Chiesa di Santa Maria degli Angeli*” – Comune di Castel di Lama (AP), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0043437-P del 13.09.2023,

<https://drive.google.com/file/d/13pUmyXd-h87RJQkKqOplBDC8PtP8t9x/view?usp=sharing>

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisite con prot. n. 2000 del 03/07/2023, allegato al presente parere.



Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma: 26/09/2023 11:16:55



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

Buongiorno, in considerazione della conferenza di servizi del 28 settembre, si trasmette la documentazione integrativa caricata dalla diocesi su sismapp a fine agosto

Integrazioni Progetto esecutivo

Prot. 0093450 del
24/08/2023

Comunicazione acquisizione integrazione Progetto
Esecutivo

Prot. 0093451 del
24/08/2023

Si ritiene che la tavola risponda all'ultima prescrizione impartita sulle catene longitudinali. In merito alla retinatura dell'intervento sulla volta, si potrà procedere solo in seguito all'avvio del cantiere e dopo l'esame a vista dello stato di danno, alla precisa localizzazione e tipologia di intervento da definirsi da parte di restauratore abilitato, come già indicato. Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Saluti.

Camilla Tassi

Funzionario Architetto

Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino

P.zza del Senato, n.15 - 60121 Ancona

Tel. 071 50298240

PEO camilla.tassi@cultura.gov.it

PEC sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEC sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c.

All' **Ufficio del Soprintendente Speciale
per le aree colpite dal sisma 2016**

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Alla **Diocesi di Ascoli Piceno**

PEC: diocesiapsisma@pec.it

Al **Comune di Castel di Lama**

PEC:

servizi.demografici@pec.comune.casteldilama.ap.it

Alla **Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale**

c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

14/05/2022		48451
09/09/2022		83763
14/11/2022		108884
08/03/2023		24655
17/04/2023	<i>n.</i>	41975
05/05/2023		48478
14/05/2023		51427
10/06/2023		63582

Risposta al foglio del

16/05/2022		5697
16/09/2022		10498
15/11/2022		12824
10/03/2023		2563
21/04/2023	<i>n.</i>	4326
12/05/2023		5070
25/05/2023		5507
14/06/2023		6596

Prot. Sabap del



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Oggetto:

**CASTEL DI LAMA (AP) – Fraz. Villa Chiarini - Chiesa di Santa Maria degli Angeli
Fasc 490.20.40/2020/OPSUAM/373_Sisma 2016 – Ocsr 38/17 e 105/2020_Diocesi di Ascoli Piceno_ID
opera: 6037**

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n.6, particella n. A

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 e del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. 28/07/1975.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Diocesi di Ascoli Piceno.

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Camilla Tassi**

Responsabile per la Tutela Archeologica: **Dott. Maurizio Bilò**

Responsabile per la Tutela Storico Artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla comunicazione acquisita agli atti d'Ufficio in data 16/05/2022 con prot. n. 5697 di caricamento della documentazione progettuale sulla piattaforma sismapp e successive integrazioni documentali;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1, in forza del provvedimento D.M. 28/07/1975;

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Visto il precedente parere di questa Soprintendenza comunicato con nota prot. n. 12132 del 27/10/2022 ai progettisti richiedenti;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in:

- *il rinforzo delle fondazioni mediante la realizzazione di una platea nervata con travi di cordolo, uno interno ed uno esterno alle fondazioni in muratura di mattoni pieni delle pareti perimetrali, direttamente collegati con barre in acciaio inghisate, e cordoli interni di raccordo;* - *la realizzazione di un vespaio per l'areazione delle fondazioni, visto anche che la Chiesa presenta ancora fenomeni di degrado degli intonaci interni causati dalla risalita capillare sulle murature;* - *eventuale ripristino delle distribuzioni degli impianti elettrico e di riscaldamento evidenti passanti nel massetto;* - *realizzazione di un massetto di sotto-pavimentazione per il ripristino mediante posa in opera di nuova pavimentazione in cotto simile all'esistente;* - *il consolidamento delle murature mediante interventi di ripresa di muratura a scuci e cuci, a chiusura delle lesioni passanti evidenziate nel rilievo del quadro fessurativo;* - *l'inserimento di catene in direzione est- ovest, quindi secondo il senso longitudinale per contrastare il movimento di ribaltamento della parete del prospetto principale;* - *il miglioramento della connessione delle murature alle angolate mediante cuciture armate con barre inox inghisate con resine epossidiche;* - *interventi di consolidamento estradossale delle volte in cannucciato con rete in fibre di vetro e relativa matrice aggrappante, previa pulitura ed applicazione di antiparassitario, e successivo collegamento alle murature perimetrali, ove necessario;* *l'intervento è limitato alle porzioni di camorcanna in corrispondenza dei prospetti corti (dove il distacco è particolarmente evidente) e porzione dei lati adiacenti. Preventiva messa in sicurezza dell'altare con una barriera formata da teli antipolvere e tessuto non tessuto, dalla rimozione dei due grandi quadri a olio sulle pareti nord e sud, dal preventivo consolidamento degli intonaci sulle pareti verticali;*

Dato atto dell'esteso e rilevante apparato decorativo presente all'interno della Chiesa;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle prescrizioni indicate nel precedente parere trasmesso con nota prot. n. 12132 del 27/10/2022 e a quelle riportate di seguito:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere trasmessi a questa Soprintendenza gli elaborati grafici dettagliati al fine di approvare gli interventi proposti, nello specifico:

- per il previsto "consolidamento delle murature", data l'importanza delle superfici decorate, i scuci-cuci siano effettuati in modo puntuale o a seguito di verifica della reale estensione delle lesioni della muratura con puntuali rimozioni di intonaco; le risultanze di tali indagini siano dettagliate in apposita relazione firmata anche da restauratore qualificato da presentare a questa Soprintendenza per le valutazioni di competenza; nel caso in cui si rendessero necessari cucì e scuci estesi, siano valutati metodi alternativi di ripresa delle lesioni volte a limitare le rimozioni di intonaco; per il cucì e scuci si preveda l'impiego di materiali con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità con la struttura muraria storica;
- In merito "all'inserimento di catene in direzione est-ovest, quindi secondo il senso longitudinale per contrastare il movimento di ribaltamento della parete del prospetto principale", in riferimento alla tavola integrativa "TAV C2 C4", considerato l'impatto delle catene nella vista complessiva della Chiesa, sia all'interno che all'esterno della facciata principale, si consideri l'ipotesi di collocare l'intervento nella parte superiore delle volte in camorcanna e siano previsti capochiave con proporzioni tradizionali di tipo a paletto mitigati da opportune finiture in armonia con gli intonaci ed i paramenti murari; qualora non fosse possibile attuare tale suggerimento, si valutino soluzioni strutturali alternative, assicurando comunque livelli di sicurezza sismica pari a quelli previsti dal progetto, posti a livello della copertura o del timpano;
- in merito alla "realizzazione di un massetto di sotto-pavimentazione per il ripristino mediante posa in opera di nuova pavimentazione in cotto simile all'esistente", considerato che il saggio eseguito sul solaio visibile dalla documentazione fotografica non risulta adeguatamente descritto, si conferma la necessità di eseguire preventivamente alla demolizione dell'orizzontamento estesi saggi volti ad escludere la presenza di pavimentazione storica sotto al pavimento in cotto esistente risalente al post sisma del 1997; nel caso di rinvenimenti dovrà essere previsto uno smontaggio controllato della pavimentazione superiore e realizzato un adeguato rilievo della pavimentazione storica rintracciata da inviare allo scrivente Ufficio corredato da proposta di intervento;
- in merito alla una linea vita in copertura, si preveda la realizzazione di dispositivi di sicurezza di tipo puntuale al fine di minimizzarne l'impatto visivo.

Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;

Per quanto concerne lo specifico aspetto della Tutela Archeologica restano valide le prescrizioni espresse nel precedente parere prot. n. **12132 del 27/10/2022**;

Per quanto attiene alla Tutela Storico-Artistica si confermano le prescrizioni espresse nel precedente parere prot. n. **12132 del 27/10/2022** da integrarsi con le seguenti prescrizioni:

- tutte le lavorazioni autorizzate dovranno essere effettuate in via esclusiva, come sancito dall'art. 29, c. 6, del D.Lgs 42/2004, da restauratori di beni culturali in possesso dei requisiti ai sensi della normativa vigente in materia;
- si prescrive la supervisione di un Restauratore di beni culturali durante la realizzazione degli interventi edili strutturali interferenti con le superfici decorate;
- oltre al consolidamento degli intonaci decorati, si prescrive un'attenta e puntuale stuccatura di tutte le crepe e fessure.

Si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE*
Ing. Giuseppe La Cava

CT_PM_JZ_AS - 23/06/2023

** giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

PROGETTO ESECUTIVO "RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI"

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 416

CUP I77H20003980001 – CIG 88437350FF

Relazione di verifica documentale al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 416/2020		
Indirizzo immobile:	Frazione Villa Chiarini		
Dati catastali:	foglio: 6	part: A	sub:
Georeferenziazione	Lat. 42.88047	Long. 13.69574	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Giuseppe Brandimarti		

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0043337	12/09/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze commissariali nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”.

PARERI

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 12/09/2023 prot. CGRTS-0043337 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 OCSR n.132/2022 ID ord. 416 - **COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP) - ID SISMAPP 6037 - Chiesa di S. Maria degli Angeli – Interventi di riparazione e miglioramento sismico - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo:**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

490.20.40/2020/OPSUAM/373", in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma **SISMAPP** al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6037>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere ID 3393492 del 12/09/2023) *l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale "si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, ..., previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01(modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti"*, in allegato;
- **SABAP AP-FM-MC:** (Prot. USR n. 72202 del 03/07/2023 e prot. USR n. 102997 del 27/10/2022) **autorizzazione** ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., all'esecuzione delle opere con prescrizioni, in allegato;
- **Comune di Castel di Lama:** (Prot. USR n. 51229 del 12/05/2023) il Comune ha rilasciato il NULLAOSTA all'esecuzione dei lavori previsti in progetto per gli aspetti urbanistico-edilizi.

L'USR Marche, nel documento istruttorio allegato alla nota di proposta di approvazione trasmessa in data 12/09/2023 con prot. CGRTS-0043337 ha espresso **parere favorevole con le seguenti prescrizioni:**

"- si dovrà dettagliare nei disegni contabili, le porzioni effettive, che saranno oggetto del previsto consolidamento delle murature tramite scuci-cuci;

- si dovrà recepire la prescrizione sopra riportata relativa alla scelta di capochiave come richiesto dalla Soprintendenza;

- il QTE dovrà essere riformulato come esplicitato nel successivo quadro riepilogativo a seguito dell'applicazione del ribasso del 20% per le indagini diagnostiche sulle murature."

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento ammesso a contributo risulta essere pari ad **euro 319.455,72** (trecentodiciannovemilaquattrocentocinquantacinque/72) di cui euro 232.431,44 per lavori ed euro 87.024,28 per somme a disposizione, rientrante nell'importo programmato di **euro 320.000,00**.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il PUC 2022 e/o Prezzari Regionali.

Sono state ricalcolate d'ufficio dall'USR Marche le spese relative alle indagini diagnostiche e sulle murature.

QUADRO TECNICO ECONOMICO (prot. CGTRS-0043337 del 12/09/2023)			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 205.686,58	€ 205.686,58
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 26.744,86	€ 26.744,86
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 232.431,44	€ 232.431,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 7.900,81	€ 7.900,81
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€35.453,46	€35.453,46
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 3.376,43	€ 3.376,43
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2+B3)	€ 8.542,58	€ 8.542,58
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 4.403,51	€ 3.859,23
B6	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	€ 4.648,63	€ 4.648,63
B6	IVA su A (10%)	23.243,14	23.243,14
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B6)	87.568,56	87.568,56
C=A+B	TOTALE	€ 320.000,00	€ 319.455,72*

(*) Si fa presente che le spese relative alle indagini diagnostiche e sulle murature è stato ricalcolato d'ufficio, ai sensi dell'art.3 c.1 dell'O.C.S.R. 105/2020.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0043337 del 12/09/2023)
€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 319.455,72

Roma, 25/09/2023

Il Funzionario istruttore
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Ing. *Ilaria Pascucci*

Firmato digitalmente da

Ilaria Pascucci

Data e ora della firma:
25/09/2023 15:31:30

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI (prot. CGTRS-0043337 del 12/09/2023)

In riferimento al progetto esecutivo inerente la “**RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI**” COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP) - CUP I77H20003980001 – CIG 88437350FF - ID. DECRETO 395/2020: 416 Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con parere istruttorio tecnico amministrativo contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 043337 del 12/09/2023, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.

Roma, 25/09/2023

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di
ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



ANDREA
CROCIONI
27.09.2023
20:27:52
GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 1

**O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI”
COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)**

CUP I77H20003980001 – CIG 88437350FF

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

ID. DECRETO 395/2020: 416

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	TAV C1a rev AGO 2023	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
2	TAV C2 C4 rev AGO 2023	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
3	USR_ID opera 6037_CD_L_Santa Maria degli Angeli	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
4	1. A1_Rgen_maggio 2023	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
5	2. QE_CHIARINI_rev_RTP	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
6	3. preventivi indagini e saggi	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
7	4. Calcolo_parcelle_DM_140-2012_REV	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
8	NULLA OSTA	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
9	1. GIUSTIFICAZIONE INTERVENT FONDAZIONE	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
10	1com) Dichiarazione-Esenzione-Assoggettamento-D.M.37-2008	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
11	2com) materiali di risulta	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
12	3com) LINEA VITA	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
13	4com) Relazione Scariche Atmosferiche	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
14	5.LAYOUT CANTIERE	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
15	5com) Relazione prevenzione incendi	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
16	6.. TIMPANO OVEST	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
17	6com) Dichiarazione di conformita	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
18	7.1. B3 STATO DI FATTO PIANTE PROSPETTI SEZIONI	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
19	7.2. B4 5 6 RILIEVO MATERICO STRUTTURALE DEGRADO	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
20	7.3. B7 RILIEVO FOTOGRAFICO CONI OTTICI	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
21	7.4. B10 PIANO INDAGINI	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
22	7.5. B11 QUADRO FESSURATIVO	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
23	7.6. C1a stato autorizzato piante prospetti sezioni	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
24	7com) SCIA_Marche-editabile-1.0	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
25	9. C1 stato autorizzato piante prospetti sezioni	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
26	12. Elaborato C3.1	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
27	13. Asseverazione progettista art.93	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
28	14. Tabulati di calcolo febb2023	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
29	15. RELAZIONE SUI MATERIALI_20-04-2022	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
30	16. DETTAGLIO COSTRUTTIVO VOLTE	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
31	17. DICH PROGETT NTC2018 8.4.1	CGRTS-0043337-A-12/09/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

32	19. Computo metrico elenco prezzi incidenza manodopera	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
33	20. Relazione Geotecnica I	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
34	2022_5967_Casteldilama_S.Maria_art.21	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
35	A6_RelRestauro	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
36	A2 RELAZIONE STORICO ARTISTICA	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
37	A3 RELAZIONE STRUTTURE	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
38	A4 RELAZIONE GEOLOGICA	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
39	A7 Relazione Vulnerabilita sismica	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
40	A9 Relazione sulla interferenze	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
41	B1	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
42	B2	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
43	C6 -Elaborati calcolo esecutivi strutture	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
44	C8-9-10	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
45	C12-13 PSC CRONOPROGRAMMA	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
46	C14 DISCIPLINARE	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
47	C15 CONTRATTO E CAPITOLATO	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
48	C16 - Piano di manutenzione	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
49	C17 Perizia_asseverata	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
50	C18 Dichiarazione di conformita del progetto	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
51	D3 Contratto affidamento incarico	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
52	D4 Dichiarazione di iscrizione all_Elenco Speciale dei professionisti	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
53	D5 DOC ID	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
54	D6- Dichiarazione di non superamento della soglia di incarichi	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
55	D8 Ordinanza Sindacale Chiesa Santa Maria degli Angeli - Castel di Lama	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
56	Denuncia_Lavori_Attestato	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
57	20230912_ID 6037_Proposta di approvazione_ORD 105_132	CGRTS-0043337-A-12/09/2023
58	OP_6037 Parere progetto esecutivo - Santa Maria degli Angeli	CGRTS-0043337-A-12/09/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla

Regione Marche

Ufficio Speciale per la Ricostruzione

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

All'

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

PEC: uss-sisma2016@cultura.gov.it

e p.c.

Alla

Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile Tecnico Procedura (RTP)

PEC: diocesiapsisma@pec.it

All'

Comune di Castel di Lama

PEC: servizi.demografici@pec.comune.casteldilama.ap.it

Alla

**Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale**

*c/o Segretariato Regionale del MiC per le
Marche*

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n.

Class.

<i>Risposta al foglio del</i>	14/05/2022	<i>n.</i>	48451
<i>Prot. Sabap del</i>	16/05/2022	<i>n.</i>	5697
<i>Risposta al foglio del</i>	09/09/2022	<i>n.</i>	83763
<i>Prot. Sabap del</i>	16/09/2022	<i>n.</i>	10498

Oggetto:

CASTEL DI LAMA (AP) – Fraz. Villa Chiarini – Chiesa di Santa Maria degli Angeli

**Fasc 490.20.40/2020/OPSUAM/373_Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/2020 _ Diocesi di Ascoli Piceno_ID opera: 6037
Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 6, particella n. A**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. del 28/07/1975.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Funz. Arch. Camilla Tassi**

Referente per la tutela storico-artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

In riscontro alla comunicazione acquisita agli atti d'Ufficio in data 16/05/2022 con prot. n. 5697 di caricamento della documentazione progettuale sulla piattaforma sismapp e alla comunicazione acquisita agli atti d'Ufficio in data 16/09/2022 con prot. n. 10498 di caricamento sulla piattaforma sismapp di integrazione documentale, richiesta informalmente da questa Soprintendenza per assenza del documento A6_ *Rel. Restauro* indicato nell'elenco elaborati;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, in forza del provvedimento D.M. del 28/07/1975;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Visto il precedente parere preventivo di questa Soprintendenza comunicato con nota prot. n. 2165 del 25/02/2022 ai progettisti richiedenti;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in:

- il rinforzo delle fondazioni mediante la realizzazione di una platea nervata con travi di cordolo, uno interno ed uno esterno alle fondazioni in muratura di mattoni pieni delle pareti perimetrali, direttamente collegati con barre in acciaio inghisate, e cordoli interni di raccordo; - la realizzazione di un vespaio per l'areazione delle fondazioni, visto anche che la Chiesa presenta ancora fenomeni di degrado degli intonaci interni causati dalla risalita capillare sulle murature; - eventuale ripristino delle distribuzioni degli impianti elettrico e di riscaldamento evidenti passanti nel massetto; - realizzazione di un massetto di sotto-pavimentazione per il ripristino mediante posa in opera di nuova pavimentazione in cotto simile all'esistente; - il consolidamento delle murature mediante interventi di ripresa di muratura a scuci e cucì, a chiusura delle lesioni passanti evidenziate nel rilievo del quadro fessurativo; - l'inserimento di catene in direzione est- ovest, quindi secondo il senso longitudinale per contrastare il movimento di ribaltamento della parete del prospetto principale; - il miglioramento della connessione delle murature alle angolate mediante cuciture armate con barre inox inghisate con resine epossidiche; - interventi di consolidamento estradossale delle volte in cannucciato con rete in fibre di vetro e relativa matrice aggrappante, previa pulitura ed applicazione di antiparassitario, e successivo collegamento alle murature perimetrali, ove necessario; l'intervento è limitato alle porzioni di camorcanna in corrispondenza dei prospetti corti (dove il distacco è particolarmente evidente) e porzione dei lati adiacenti. Preventiva messa in sicurezza dell'altare con una barriera formata da teli antipolvere e tessuto non tessuto, dalla rimozione dei due grandi quadri a olio sulle pareti nord e sud, dal preventivo consolidamento degli intonaci sulle pareti verticali;

Dato atto dell'esteso e rilevante apparato decorativo presente all'interno della Chiesa;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Data per verificata dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto e la conformità alla vigente normativa urbanistica;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni attinenti lo specifico aspetto della tutela storico artistica architettonica:

- siano analizzate nel dettaglio tutte le possibili interferenze tra l'intervento strutturale proposto e l'apparato decorativo presente; a titolo esemplificativo e non esaustivo: nel caso in cui la posizione prevista delle catene tagli la volta in camorcanna (informazione non chiaramente deducibile dalle tavole) l'intervento non deve considerarsi autorizzato e dovrà essere trovata soluzione alternativa; ogni intervento sulle murature che interferisca con l'apparato decorativo deve essere



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

limitato allo stretto indispensabile e l'intervento di restauro dell'apparato decorativo stesso dovrà essere concordato con questo Ufficio prima dell'esecuzione dell'intervento strutturale;

- in considerazione della realizzazione di un vespaio per l'areazione delle fondazioni, si eseguano preventivamente saggi volti a escludere la presenza di pavimentazione storica sotto al pavimento in cotto esistente risalente al post sisma del 1997; in tale eventualità dovrà essere realizzato un adeguato rilievo da inviare allo scrivente Ufficio corredato da proposta di intervento;
- nel caso di interferenze, verificata l'impossibilità di trovare soluzioni strutturali alternative a quelle proposte, si trasmetta apposita relazione corredata di proposta di restauro al fine di ottenere l'autorizzazione degli stessi interventi;
- considerato che l'intervento strutturale può aggravare lo stato di danno indotto dal sisma sull'apparato decorativo pertanto è responsabilità del progettista, eventualmente coadiuvato da un restauratore, prevedere in fase progettuale tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza dell'intero bene come brevemente descritto nella relazione generale;
- in merito alla volta in camorcanna si raccomanda un puntuale studio dello stato di fatto sia all'intradosso che all'estradosso durante la fase di cantierizzazione, a seguito di posa in opera dell'impalcatura, al fine di poter analizzare *de visu* e in modalità ravvicinata l'effettivo stato di tutte le componenti della volta in camorcanna consentendo così di definire il progetto d'intervento di dettaglio solo sulle parti deficitarie al fine di evitare modifiche complessive delle condizioni di traspirabilità del manufatto e di non creare nuovi collegamenti statici alla struttura muraria portante che potrebbero, in caso di sisma, trasmettere alla volta tensioni dannose;
- per gli interventi di scuci-cuci, da effettuarsi in modo puntuale, si dovrà prevedere l'impiego di mattoni con caratteristiche meccaniche, chimiche, fisiche e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità.
- per tutti i possibili interventi riguardanti le murature, compresa la ristilatura dei giunti di malta, si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente utilizzando preferibilmente malte confezionate in cantiere piuttosto che premiscelate;
- tutti gli interventi di finitura andranno concordati con il funzionario di zona incaricato, previa predisposizione di opportune campionature;
- per quanto attiene il rifacimento della copertura si abbia cura di effettuare uno smontaggio controllato recuperando tutto il materiale storico da riutilizzare nel rimontaggio. Siano utilizzati coppi vecchi di recupero almeno per la porzione estradosale (coppi di coperta) del manto di copertura.

Per quanto attiene lo specifico aspetto della tutela archeologica restano valide le prescrizioni espresse nel precedente parere preventivo **prot. n. 2165 del 25/02/2022** che si riportano di seguito.

Preso atto degli interventi previsti da progetto, si esprime parere favorevole di massima. Tuttavia, non potendo escludere la possibilità che strutture relative a fasi precedenti dell'edificio siano conservate nel sottosuolo e considerata, inoltre, la presumibile presenza di strutture sepolcrali entro la Chiesa e nelle immediate vicinanze, che rientrano nelle competenze di tutela archeologiche del Ministero, si richiede che tutte le operazioni di scavo e movimentazione terra al di sotto delle quote già impegnate previste da progetto (realizzazione platea e cordoli di sottofondazione) vengano effettuate sotto la sorveglianza di archeologi professionalmente qualificati, con oneri a carico della Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza, secondo le seguenti modalità:

- *dovrà essere data preventiva comunicazione dell'inizio di tutte le attività con un preavviso di almeno 15 giorni e del nominativo del professionista prescelto;*
- *il professionista incaricato prenderà accordi preventivi con questo Ufficio sull'inizio e lo svolgimento dei lavori e ne renderà conto periodicamente, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnandone l'andamento con adeguata documentazione scritta, grafica e fotografica;*
- *i saggi dovranno essere condotti con idoneo mezzo meccanico dotato di benna liscia per tagli regolari ed assestarsi alla testa dell'eventuale deposito archeologico (quota di testa di strutture murarie, strati contenenti materiale archeologico in deposizione originaria, paleosuoli ecc.)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623
CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- *in caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, che, ai sensi del D.lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere la presenza di specifiche figure professionali in cantiere (restauratore, antropologo fisico,...);*
- *l'incarico dovrà prevedere il lavaggio e uno studio preliminare dei reperti utile ad un primo per un inquadramento cronologico e tipologico dei rinvenimenti;*
- *al termine delle operazioni sopra prescritte, e non oltre 20 giorni dalla conclusione delle attività in cantiere, dovrà essere consegnata a questa Soprintendenza una relazione preliminare esaustiva utile al rilascio del definitivo nulla osta.*

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Sono fatte salve le norme urbanistiche e procedure relative per le quali sarà interessata l'Amministrazione comunale che legge per conoscenza.

Si chiede alla Diocesi, che legge per conoscenza, al fine di ridurre i tempi di autorizzazione delle pratiche, previa verifica della disponibilità finanziaria, di attivare preventivamente alla redazione del progetto la campagna di indagini finalizzata ad una piena conoscenza delle caratteristiche costruttive, di dissesto e degrado dei beni immobili oggetto di intervento.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

CT/mm 26/10/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c.

All' **Ufficio del Soprintendente Speciale**

per le aree colpite dal sisma 2016

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Alla **Diocesi di Ascoli Piceno**

PEC: diocesiapsisma@pec.it

Al **Comune di Castel di Lama**

PEC:

servizi.demografici@pec.comune.casteldilama.ap.it

Alla **Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale**

c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Risposta al foglio del

14/05/2022		48451
09/09/2022		83763
14/11/2022		108884
08/03/2023		24655
17/04/2023	<i>n.</i>	41975
05/05/2023		48478
14/05/2023		51427
10/06/2023		63582

Prot. Sabap del

16/05/2022		5697
16/09/2022		10498
15/11/2022		12824
10/03/2023		2563
21/04/2023	<i>n.</i>	4326
12/05/2023		5070
25/05/2023		5507
14/06/2023		6596



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Oggetto:

**CASTEL DI LAMA (AP) – Fraz. Villa Chiarini - Chiesa di Santa Maria degli Angeli
Fasc 490.20.40/2020/OPSUAM/373_Sisma 2016 – Ocsr 38/17 e 105/2020_Diocesi di Ascoli Piceno_ID
opera: 6037**

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n.6, particella n. A

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 e del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. 28/07/1975.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Diocesi di Ascoli Piceno.

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Camilla Tassi**

Responsabile per la Tutela Archeologica: **Dott. Maurizio Bilò**

Responsabile per la Tutela Storico Artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla comunicazione acquisita agli atti d'Ufficio in data 16/05/2022 con prot. n. 5697 di caricamento della documentazione progettuale sulla piattaforma sismapp e successive integrazioni documentali;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1, in forza del provvedimento D.M. 28/07/1975;

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Visto il precedente parere di questa Soprintendenza comunicato con nota prot. n. 12132 del 27/10/2022 ai progettisti richiedenti;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in:

- *il rinforzo delle fondazioni mediante la realizzazione di una platea nervata con travi di cordolo, uno interno ed uno esterno alle fondazioni in muratura di mattoni pieni delle pareti perimetrali, direttamente collegati con barre in acciaio inghisate, e cordoli interni di raccordo;* - *la realizzazione di un vespaio per l'areazione delle fondazioni, visto anche che la Chiesa presenta ancora fenomeni di degrado degli intonaci interni causati dalla risalita capillare sulle murature;* - *eventuale ripristino delle distribuzioni degli impianti elettrico e di riscaldamento evidenti passanti nel massetto;* - *realizzazione di un massetto di sotto-pavimentazione per il ripristino mediante posa in opera di nuova pavimentazione in cotto simile all'esistente;* - *il consolidamento delle murature mediante interventi di ripresa di muratura a scuci e cuci, a chiusura delle lesioni passanti evidenziate nel rilievo del quadro fessurativo;* - *l'inserimento di catene in direzione est- ovest, quindi secondo il senso longitudinale per contrastare il movimento di ribaltamento della parete del prospetto principale;* - *il miglioramento della connessione delle murature alle angolate mediante cuciture armate con barre inox inghisate con resine epossidiche;* - *interventi di consolidamento estradossale delle volte in cannucciato con rete in fibre di vetro e relativa matrice aggrappante, previa pulitura ed applicazione di antiparassitario, e successivo collegamento alle murature perimetrali, ove necessario;* *l'intervento è limitato alle porzioni di camorcanna in corrispondenza dei prospetti corti (dove il distacco è particolarmente evidente) e porzione dei lati adiacenti. Preventiva messa in sicurezza dell'altare con una barriera formata da teli antipolvere e tessuto non tessuto, dalla rimozione dei due grandi quadri a olio sulle pareti nord e sud, dal preventivo consolidamento degli intonaci sulle pareti verticali;*

Dato atto dell'esteso e rilevante apparato decorativo presente all'interno della Chiesa;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle prescrizioni indicate nel precedente parere trasmesso con nota prot. n. 12132 del 27/10/2022 e a quelle riportate di seguito:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere trasmessi a questa Soprintendenza gli elaborati grafici dettagliati al fine di approvare gli interventi proposti, nello specifico:

- per il previsto "consolidamento delle murature", data l'importanza delle superfici decorate, i scuci-cuci siano effettuati in modo puntuale o a seguito di verifica della reale estensione delle lesioni della muratura con puntuali rimozioni di intonaco; le risultanze di tali indagini siano dettagliate in apposita relazione firmata anche da restauratore qualificato da presentare a questa Soprintendenza per le valutazioni di competenza; nel caso in cui si rendessero necessari cucì e scuci estesi, siano valutati metodi alternativi di ripresa delle lesioni volte a limitare le rimozioni di intonaco; per il cucì e scuci si preveda l'impiego di materiali con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità con la struttura muraria storica;
- In merito "all'inserimento di catene in direzione est-ovest, quindi secondo il senso longitudinale per contrastare il movimento di ribaltamento della parete del prospetto principale", in riferimento alla tavola integrativa "TAV C2 C4", considerato l'impatto delle catene nella vista complessiva della Chiesa, sia all'interno che all'esterno della facciata principale, si consideri l'ipotesi di collocare l'intervento nella parte superiore delle volte in camorcanna e siano previsti capochiave con proporzioni tradizionali di tipo a paletto mitigati da opportune finiture in armonia con gli intonaci ed i paramenti murari; qualora non fosse possibile attuare tale suggerimento, si valutino soluzioni strutturali alternative, assicurando comunque livelli di sicurezza sismica pari a quelli previsti dal progetto, posti a livello della copertura o del timpano;
- in merito alla "realizzazione di un massetto di sotto-pavimentazione per il ripristino mediante posa in opera di nuova pavimentazione in cotto simile all'esistente", considerato che il saggio eseguito sul solaio visibile dalla documentazione fotografica non risulta adeguatamente descritto, si conferma la necessità di eseguire preventivamente alla demolizione dell'orizzontamento estesi saggi volti ad escludere la presenza di pavimentazione storica sotto al pavimento in cotto esistente risalente al post sisma del 1997; nel caso di rinvenimenti dovrà essere previsto uno smontaggio controllato della pavimentazione superiore e realizzato un adeguato rilievo della pavimentazione storica rintracciata da inviare allo scrivente Ufficio corredato da proposta di intervento;
- in merito alla una linea vita in copertura, si preveda la realizzazione di dispositivi di sicurezza di tipo puntuale al fine di minimizzarne l'impatto visivo.

Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;

Per quanto concerne lo specifico aspetto della Tutela Archeologica restano valide le prescrizioni espresse nel precedente parere prot. n. **12132 del 27/10/2022**;

Per quanto attiene alla Tutela Storico-Artistica si confermano le prescrizioni espresse nel precedente parere prot. n. **12132 del 27/10/2022** da integrarsi con le seguenti prescrizioni:

- tutte le lavorazioni autorizzate dovranno essere effettuate in via esclusiva, come sancito dall'art. 29, c. 6, del D.Lgs 42/2004, da restauratori di beni culturali in possesso dei requisiti ai sensi della normativa vigente in materia;
- si prescrive la supervisione di un Restauratore di beni culturali durante la realizzazione degli interventi edili strutturali interferenti con le superfici decorate;
- oltre al consolidamento degli intonaci decorati, si prescrive un'attenta e puntuale stuccatura di tutte le crepe e fessure.

Si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE*
Ing. Giuseppe La Cava

CT_PM_JZ_AS - 23/06/2023

** giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2017.

Comune di Castel di Lama- ID: 6037 - Intervento di "Riparazione della Chiesa di Santa Maria degli Angeli"

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/373

Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 63581 del 10/06/2023, prot. n. 48477 del 05/05/2023, prot. n. 24654 del 08/03/2023, prot. n. 48450 del 14/05/2022			
Committente	Diocesi di Ascoli Piceno			
Lavori di	Riparazione della Chiesa di Santa Maria degli Angeli			
Indirizzo	via Chiarini, Comune di Castel di Lama			
Dati Catastali	Foglio 6	Mappale A	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2021			
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/>	Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Francesco Rinaldi		Direttore dei lavori in opera	Ing. Francesco Rinaldi
Progettista strutture prefabbricate	-		Direttore dei lavori str. pref.	-
Appaltatore lavori strutture prefabbricate	-		Collaudatore statico	-
Appaltatore dei lavori in opera	da nominare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2021;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, **ing. Giuseppe Brandimarti**, in qualità di Responsabile Tecnico della Procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall' **ing. Francesco Rinaldi** incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore **arch. Alessia Di Benedetto**;

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Ilaria Babini

Progettista strutturale: Ing. Francesco Rinaldi

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Francesco Rinaldi

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*",

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Serrapetrona (MC), 12/09/2023

Ing. Carlo Mundo

(Titolare di P.O.: Attività di Genio Civile

per le aree di Macerata e Ancona)



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Via Carrafo n. 22 - 63082 - C.F. 80000270449

Tel.: 0736 81871 - E-mail: ufficiotecnico@comune.casteldilama.ap.it

Fax: 0736 818760 - PEC: servizi.demografici@comune.casteldilama.ap.it

AREA TECNICA

Prot. generato in automatico dal sistema di elaborazione PEC

Data, 12/05/2023

All'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

P.F. Attività Tecniche per la Ricostruzione Aree di Ascoli Piceno e Fermo

Via della Cardatura – Zona Industriale Marino del Tronto

63100 – Ascoli Piceno (AP)

Tel. 0736/3075 – Fax: 0736/342997

PEC: regione.marche.usr@emarche.it – Email: usr.ap@regione.marche.it

Alla **SABAP Marche**

PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it

Spett. le **PROFESSIONISTA Arch. BABINI Ilenia**

Via A.Ristori, 5

63100 – Ascoli Piceno

PEC: iliana.babini@archiworldpec.it

Mail: ilariababinissima2016@gmail.com

p.c. **Ufficio del Soprintendente Speciale**

per le aree colpite dal sisma 2016

PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: **Attività istruttoria per ammissibilità della Pratica ISTANZA MUDE 490.20.40/2020/OPSUAM/373**

- In riferimento alla pratica caricata sulla piattaforma SISMAPP, a nome del soggetto attuatore **Diocesi di Ascoli Piceno** per l'edificio di culto denominato **SANTA MARIA DEGLI ANGELI** in località **Chiarini** (Contraddistinto al N.C.E.U al Foglio 6, Particella A);
 - Visti i documenti depositati, e la documentazione integrativa caricata sulla piattaforma in data 08/03/2023 prot. n.24654 e in data 05/05/2023 prot. n.48477;
 - Preso atto che l'immobile è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art.10, comma 1, in forza del provvedimento D.M.del 28/07/1975;
 - Vista l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza archeologia, Belle art e Paesaggio per le provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata del 26/10/2022 assunta al protocollo del Comune in data 27/10/2022 al n.18406;
- si comunica che **NULLA OSTA** all'esecuzione dei lavori previsti in progetto con la piena osservanza delle condizioni stabilite nell'autorizzazione del Soprintendente sopra citata.

Ai fini dell'agibilità, una volta terminati i lavori, si chiede la protocollazione dei seguenti elaborati:

- Segnalazione Certificata per l'Agibilità ai sensi dell'Art. 24 del D.P.R. n.380/2001 secondo modello nazionale recepito dalla Regione Marche (disponibile sul sito del Comune) completa dei relativi allegati.

Per informazioni è possibile fare riferimento all'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Lama.

Al tecnico progettista, si chiede di fornire a questo Comune una copia cartacea di cortesia degli elaborati grafici di progetto.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA



Arch. Giovanna Ficcadenti





Ing. Fabiola Ciotti

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020 OCSR n. 132/2022
ID ord. 416
COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)
ID SISMAPP 6037 - **Chiesa S. Maria degli Angeli**
Interventi di riparazione e miglioramento sismico
PROPOSTA DI APPROVAZIONE
Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/373**

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020 e n. 132/2022		
<i>Id. Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022</i>	n. 416/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Ascoli Piceno		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di Santa Maria degli Angeli		
<i>Indirizzo</i>	Frazione Villa Chiarini		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 6	Part. A	Sub. -
<i>Geolocalizzazione</i>	42.88047, 13.69574		
<i>Tipo di intervento</i>	riparazione e miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I77H20003980001		
<i>CIG</i>	88437350FF		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Giuseppe Brandimarti		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Ilaria Babini : progettazione architettonica Ing. Francesco Rinaldi: progettazione strutturale Geol. Claudio Di Marzio: relazione geologica		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Ilaria Babini: direzioni lavori architettonici e contabilità Ing. Francesco Rinaldi: direzione lavori strutturale Ing. Francesco Rinaldi: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15- bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12	
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9	
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>		
ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 44 del 21/03/2017	Comune di Castel di Lama (AP)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. progressivo 004 del 14/12/2016	Esito: AGIBILE CON PROVVEDIMENTI
PROTOCOLLI		
<i>Prot. (A/P)</i>	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 48450 del 14/05/2022	PROGETTO ESECUTIVO	RTP – ing. Giuseppe Brandimarti
n. 83762 del 09/09/2022	INTEGRAZIONI	RTP – ing. Giuseppe Brandimarti
n. 24654 del 08/03/2023	INTEGRAZIONI	RTP – ing. Giuseppe Brandimarti
n. 48477 del 05/05/2023	INTEGRAZIONI	RTP – ing. Giuseppe Brandimarti
n. 63581 del 10/06/2023	INTEGRAZIONI	RTP – ing. Giuseppe Brandimarti
n. 71510 del 29/06/2023	INTEGRAZIONI	RTP – ing. Giuseppe Brandimarti
n. 93450 del 24/08/2023	INTEGRAZIONI	RTP – ing. Giuseppe Brandimarti
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
<i>Ente competente</i>		<i>Oggetto</i>
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 3393492 del 12/09/2023)
2	SABAP AP-FM-MC / SABAP A-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 72202 del 03/07/2023)
3	COMUNE DI CASTEL DI LAMA	Parere di conformità urbanistico edilizia (Prot. USR n. 51229 del 12/05/2023)

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'immobile oggetto di intervento è la **Chiesa di Santa Maria degli Angeli**, ubicata in prossimità dell'edificato della frazione di Villa Chiarini, presso il comune di Castel di Lama (AP) ed identificato al N.C.E.U. al foglio n. 6 Map. A.

Il manufatto architettonico della Chiesa, situato lungo la strada che attraversa l'abitato, si costituisce insieme al corpo adiacente della canonica come un edificio isolato, complessivamente di primo impianto seicentesco. Essa risulta costruita in due anni dal 1693 al 1695 (come si legge in un documento dell'archivio patronale di Castel di Lama) sui resti di un'antica chiesa rurale ed accresciuto probabilmente in lavorazioni successive nel corso degli anni cinquanta.

La facciata è in stile romanico in paramento di mattoni in cotto con portico a tre archi frontali e uno laterale (aggiunto nel 1880). La Chiesa ha una struttura portante in muratura di mattoni pieni di circa 65 centimetri di spessore, come rilevato dai due saggi condotti all'esterno della Chiesa, rispettivamente sui paramenti murari lati nord e sud. Le fondazioni sono del tipo superficiale in muratura di mattoni pieni. Sotto la pavimentazione è stata rilevata la presenza di un massetto non armato.

All'interno, nella parte alta della facciata si trova un'ampia vetrata che riproduce la Madonna con bambino. Dietro l'altare, decorato in stile barocco, prende posto un affresco della Madonna con bambino, incorniciato da uno stucco di forma ovale (attribuita alla famiglia dei Giosafatti) con angeli tutt'intorno in basso rilievo nell'azione di sostenere l'immagine, che hanno ispirato il nome alla chiesa.

Tutte le pareti della chiesa sono adornate con una decorazione a motivi geometrici e floreali, eseguita nel 1950 dal decoratore ascolano Pasqualino Loggi. Nell'interno della chiesa ci sono due grandi quadri ad olio su tela realizzati dal pittore ascolano Nicola Antonio Monti (1736-1795) in stile neoclassico romano e restaurate da Massimo Ceroni nel 1994: a sinistra troviamo la Vergine Santissima che dà la corona a Santa Monica e Sant'Agostino. Sulla destra, invece, troviamo la Madonna che mostra il bambino a Santa Lucia, San Gaetano da Thiene e Santa Apollonia.

Tra il 1994 ed il 1995, sono stati eseguiti negli anni novanta dei lavori di restauro consistenti nel taglio dei muri di fondazione in pietrame per la realizzazione di una cordolatura di base in cemento armato con guaina in poliestere, essendo tutta la chiesa rovinata da una fortissima umidità ascendente specialmente nella zona dell'altare e nella sagrestia; è stata restaurata tutta la decorazione parietale e dell'altare, è stato posto un pavimento in cotto marchigiano lavorato a mano e, infine, sulle finestre sono state messe vetrate istoriate con immagine e simboli della Madonna.

2. Descrizione dei danni:

La SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC, n. progressivo 004 del 14/12/2016, rileva un esito PARZIALMENTE AGIBILE CON PROVVEDIMENTI.

Dalla documentazione prodotta e dalla perizia asseverata dal tecnico incaricato, si evince che i danni riscontrati, si sono manifestati dopo l'evento sismico del 2016, e consistono in quanto specificato di seguito:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Murature longitudinali ed interne

Sulle murature portanti (lati nord e sud) sono presenti lesioni diagonali passanti prodotte da fenomeni di martellamento tra le pareti ortogonali, particolarmente evidenti sul lato nord dell'edificio di culto. A causa del manifestarsi dei meccanismi di ribaltamento dei prospetti est ed ovest si è evidenziato il distacco delle volte in cannucciato dalle facciate corte. Per quanto riguarda i paramenti esterni in mattoni, gli stessi sono stati interessati, nel tempo, da fenomeni di degrado; in particolare si rileva, limitatamente ad alcune porzioni, il fenomeno dell'erosione superficiale dei mattoni, accompagnato in alcuni casi da perdita di legante tra i giunti.

Ribaltamento del timpano della facciata principale

Si rileva l'insacco del meccanismo di ribaltamento della facciata principale, che si è limitato alla sommità in quanto la parte inferiore del prospetto vede la presenza del portico che ha contrastato il manifestarsi completo del cinematismo; detta circostanza ha pertanto evidenziato le lesioni verticali che segnano il distacco della facciata dai due paramenti portanti ortogonali (lati nord e sud).

Fondazione e sottofondazione (vulnerabilità riscontrate in sede di progetto)

La chiesa presenta inoltre internamente lesioni diagonali, apprezzabili sugli apparati decorati e pittorici, principalmente del prospetto nord (lato della chiesa non confinato da manufatti edilizi in aderenza) e lesioni a pavimento, perpendicolari all'abside, riconducibili a criticità locali delle fondazioni, concentrati, per quanto premesso, principalmente nella porzione nord-est del manufatto ecclesiastico.

Le prove eseguite dal geologo hanno infatti evidenziato, da quota 0,00 m a -7,00 m, la presenza di una coltre di copertura colluviale piuttosto caotica ed inconsistente (composta da litologie argillose, limose e argilloso limoso sabbiose frammentate e variamente distribuite sia orizzontalmente sia verticalmente) che risente in modo diverso delle infiltrazioni o meno di acqua piovana;

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati al miglioramento sismico e riparazione danni e alla riduzione ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

1. Interventi sulle murature e tirature

- consolidamento delle murature mediante interventi di ripresa di muratura a **scuci-cuci**, a chiusura delle lesioni passanti evidenziate nel rilievo del quadro fessurativo;
- **inserimento di catene** in direzione est- ovest, per contrastare il movimento di ribaltamento della parete del prospetto principale;
- miglioramento della connessione delle murature alle angolate mediante **cuciture armate con barre inox** inghisate con resine epossidiche;

2. Interventi sulle volte

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- consolidamento estradossale delle volte in cannucciato con **rete in fibre di vetro** e relativa matrice aggrappante, previa pulitura ed applicazione di antiparassitario, e successivo collegamento alle murature perimetrali, ove necessario; l'intervento è limitato alle porzioni di camorcanna in corrispondenza dei prospetti corti (dove il distacco è particolarmente evidente) e porzione dei lati adiacenti

3. Interventi sulle fondazioni e sottofondazioni

- rinforzo delle fondazioni mediante la **realizzazione di una platea nervata con travi di cordolo, uno interno ed uno esterno** alle fondazioni in muratura di mattoni pieni delle pareti perimetrali, direttamente collegati con barre in acciaio inghisate, e cordoli interni di raccordo;
- realizzazione di un vespaio per l'areazione delle fondazioni;
- eventuale ripristino delle distribuzioni degli impianti elettrico e di riscaldamento evidenti passanti nel massetto;
- realizzazione di un massetto di sotto-pavimentazione per il ripristino mediante posa in opera di nuova pavimentazione in cotto simile all'esistente;

4. Interventi superfici finitura e apparati decorativi

- integrazione pittorica delle porzioni di finitura rimossi per gli interventi di scuci e cuci, ad opera di restauratori/restauratrici
- strato di finitura con tinteggiature simili, nelle porzioni interessate dagli interventi sopra descritti

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 14/05/2022 (prot. USR n. 48450), prima del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 3393492 del 12/09/2023); si fa presente che potrà *"essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti."*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Il parere rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, è stato acquisito con prot. USR 102997 del 27/10/2022 e prot. USR n. 72202 del 03/07/2023; a tal proposito, in merito a tale richiesta: *"si consideri l'ipotesi di collocare l'intervento nella parte superiore delle volte in camorcanna e siano previsti capochiave con proporzioni tradizionali di tipo a paletto mitigati da opportune finiture in armonia con gli intonaci ed i paramenti murari"*, si rileva che il tecnico incaricato ha integrato il progetto strutturale, che è stato acquisito al prot. USR n. 93450 del 24/08/2023, per quanto riguarda il posizionamento delle catene. Queste ultime, dagli elaborati integrati, sembrerebbero collocate nella parte superiore delle camorcanne tenendo conto di quanto richiesto dal MIC. Tuttavia la richiesta di dettaglio su aspetti operativi di prevedere *"capochiave con proporzioni tradizionali di tipo a paletto mitigati da opportune finiture in armonia con gli intonaci ed i paramenti murari"* risulterebbe ancora non essere stata recepita.
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di Castel di Lama, è stato acquisito con prot. USR 51229 del 12/05/2023;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020 con le seguenti prescrizioni da recepire in fase di esecuzione lavori/rendicontazione:
 - si dovrà dettagliare nei disegni contabili, le porzioni effettive, che saranno oggetto del previsto consolidamento delle murature tramite scuci-cuci;
 - si dovrà recepire la prescrizione sopra riportata relativa alla scelta di capochiave come richiesto dalla Soprintendenza;
 - il QTE dovrà essere riformulato come esplicitato nel successivo quadro riepilogativo a seguito dell'applicazione del ribasso del 20% per le indagini diagnostiche sulle murature;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal PUC 2022 e/o prezzari regionali di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126 (prezzario Regione Marche OOPP 2022-2)
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17; inoltre, il progettista ha accertato vulnerabilità geomorfologiche del terreno sottostante la chiesa che hanno comportato la necessità di elaborare un intervento per ridurre e/o eliminare tali vulnerabilità;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi (prot. USR 48450 del 14/05/2022)
- Con perizia asseverata prot. USR 48450 del 14/05/2022, i tecnici incaricati hanno dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Chiesa di Santa Maria degli Angeli nel comune di Castel di Lama, fraz. Villa Chiarini, Fg.6 Part. A;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista ha dichiarato " *la conformità del progetto al punto 4, Allegato C, come modificato dall'art. 14, comma 4, dell'ordinanza 111/2020 ed il raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica*";

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 205.686,58	€ 205.686,58
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 26.744,86	€ 26.744,86
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 232.431,44	€ 232.431,44
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti (IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 7.900,81	€ 7.900,81
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 35.453,46	€ 35.453,46
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 3.376,43	€ 3.376,43
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 8.542,58	€ 8.542,58
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 4.403,51	€ 3.859,23
B6	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€0.00	€0.00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 4.648,63	€ 4.648,63
B8	IVA su A (10%)	€ 23.243,14	€ 23.243,14
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 87.568,56	€ 87.024,28
C=A+B	TOTALE	€ 320.000,00	€ 319.455,72

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si fa presente che le spese relative alle indagini diagnostiche e sulle murature è stato ricalcolato d'ufficio, ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'O.C.S.R 105/2020. Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 319.455,72.

2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	416
<i>Importo programmato Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022</i>	€ 320.000,00
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 320.000,00
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 319.455,72

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di Santa Maria degli Angeli;
Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;
Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- per tutto quanto sopra riportato, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria degli Angeli" sita nel Comune di Castel di Lama (AP), per un importo complessivo di euro € 319.455,72 a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20, come da Q.E riformulato d'ufficio, con le seguenti prescrizioni da recepire in fase di esecuzione lavori/rendicontazione:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- si dovrà dettagliare nei disegni contabili le porzioni effettive, che saranno oggetto del previsto consolidamento delle murature tramite scuci-cuci;
- si dovrà recepire la prescrizione sopra riportata relativa alla tipologia di capochiave come richiesto dalla Soprintendenza;
- il QTE dovrà essere riformulato come esplicitato nel QTE riportato in istruttoria, a seguito dell'applicazione del ribasso del 20% per le indagini diagnostiche sulle murature.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario istruttore

Arch. Alessia Di Benedetto

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Allegati:

ENTE	PARERE
SABAP MARCHE	2022_5967_Casteldilama_S.Maria_art.21 (prot. USR 102997 DEL 27/10/2022) USR_ID opera 6037_CD_L_Santa Maria degli Angeli (prot. USR 72202 del 03/07/2023)
COMUNE DI CASTEL DI LAMA	NULLA OSTA.pdf
USR - PARERE COMPLETEZZA SISMICA	OP_6037 Parere progetto esecutivo - Santa Maria degli Angeli

Numero di elaborati di progetto allegati: 53

N.	RELAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	A1_Rgen_maggio 2023.pdf.p7m.p7m.p7m

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2	A2 RELAZIONE STORICO ARTISTICA.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
3	A3 RELAZIONE STRUTTURE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
4	A4 RELAZIONE GEOLOGICA.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
5	A5 RELAZIONE GEOTECNICA.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
6	A6 RelRestauro.pdf.p7m
7	A7 Relazione Vulnerabilita sismica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
8	A9 Relazione sulla interferenze.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
9	C17 Perizia_asseverata.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
10	D3 Contratto affidamento incarico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
11	D4 Dichiarazione di iscrizione all_Elenco Speciale dei professionisti.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
12	D5 DOC ID.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
13	D6- Dichiarazione di non superamento della soglia di incarichi (1).pdf.p7m.p7m.p7m
14	D8 Ordinanza Sindacale Chiesa Santa Maria degli Angeli - Castel di Lama.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
15	GIUSTIFICAZIONE INTERVENT FONDAZIONE.pdf.p7m.p7m.p7m
16	Relazione Geotecnica 1.pdf.p7m.p7m.p7m
	ELABORATI GRAFICI
17	B1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
18	B2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
19	B3 STATO DI FATTO PIANTE PROSPETTI SEZIONI.pdf.p7m.p7m.p7m
20	B4 5 6 RILIEVO MATERICO STRUTTURALE DEGRADO.pdf.p7m.p7m.p7m
21	B7 RILIEVO FOTOGRAFICO CONI OTTICI.pdf.p7m.p7m.p7m
22	B10 PIANO INDAGINI.pdf.p7m.p7m.p7m
23	B11 QUADRO FESSURATIVO.pdf.p7m.p7m.p7m
24	C1 stato autorizzato piante prospetti sezioni.pdf.p7m.p7m.p7m
25	TAV C1a rev AGO 2023.pdf.p7m.p7m.p7m
26	TAVOLA C2-C4 MAGGIO 2023 REV1.pdf.p7m
27	Elaborato C3.1.pdf.p7m.p7m.p7m
28	C6 -Elaborati calcolo esecutivi stutture.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
29	C8-9-10.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
30	C12-13 PSC CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
31	TIMPANO OVEST.pdf.p7m.p7m.p7m
32	LAYOUT CANTIERE.pdf.p7m.p7m.p7m

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	ELABORATI TECNICO- ECONOMICI
33	C14 DISCIPLINARE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
34	C15 CONTRATTO E CAPITOLATO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
35	C16 - Piano di manutenzione.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
36	Calcolo _parcelle _DM_ 140-2012 _REV.pdf.p7m.p7m.p7m
37	Computo metrico elenco prezzi incidenza manodopera.pdf.p7m.p7m.p7m
38	preventivi indagini e saggi.pdf.p7m.p7m.p7m
39	QE_CHIARINI _rev _RTP.pdf.p7m.p7m.p7m
	ELABORATI E RELAZIONI STRUTTURALI
40	Asseverazione progettista art.93.pdf.p7m.p7m.p7m
41	Tabulati di calcolo febb2023.pdf.p7m.p7m.p7m
42	RELAZIONE SUI MATERIALI _20-04-2022.pdf.p7m.p7m.p7m
43	DETTAGLIO COSTRUTTIVO VOLTE.pdf.p7m.p7m.p7m
44	DICH PROGETT NTC2018 8.4.1.pdf.p7m.p7m.p7m
45	Denuncia_Lavori_Attestato _pdf.p7m.p7m.p7m
46	C18 Dichiarazione di conformita del progetto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
	ELABORATI PER COMUNE
47	1com) Dichiarazione-Esenzione-Assoggettamento-D.M.37-2008.pdf.p7m.p7m.p7m
48	2com) materiali di risulta.pdf.p7m.p7m.p7m
49	3com) LINEA VITA.pdf.p7m.p7m.p7m
50	4com) Relazione Scariche Atmosferiche.pdf.p7m.p7m.p7m
51	5com) Relazione prevenzione incendi.pdf.p7m.p7m.p7m
52	6com) Dichiarazione di conformita.pdf.p7m.p7m.p7m
53	7com) SCIA _Marche-editabile-1.0.pdf.p7m.p7m.p7m

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.