



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'arch. Francesca Bruni
peo: francesca.bruni@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
peo: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL’ABAZIA DI SAN
FIRMANO”. - Id. Decreto 395/2020:485 - CUP D65F20001900001- CIG 8843787BE5 - Soggetto
Attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell’Ufficio del
Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota
CGRTS-0043436-P 13/09/2023 del 13/09/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la
Ricostruzione convoca il giorno 28 settembre 2023 alle ore 11:45 la Conferenza permanente, in forma
simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in
videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni
telematiche, per l’approvazione del seguente progetto esecutivo:

“Intervento di recupero e riparazione dei danni dell’Abazia di San Firmano”

Comune di Montelupone (MC)

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo
Scrittore, l’arch. Francesca Bruni, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le
Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;



acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Francesca Bruni, Funzionaria architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura

C = IT

Data e ora della firma:

26/09/2023 11:21:51





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
TOSCANA – MARCHE - UMBRIA
SEDE COORDINATA DI ANCONA
C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

rif. nota n. 43436 del 13.09.2023

All'Arch. Antonia Coccozza

SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA
ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“Intervento di recupero e riparazione dei danni dell’Abazia di San Firmano”
Comune di Montelupone (MC)
Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

In riscontro alla nota di cui all’oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 28 settembre p.v. per l’esame del progetto in argomento, si delega l’arch. Antonia Coccozza di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto per l’espressione del parere di competenza. (antonia.coccozza@mit.gov.it – tel. 0712281232)

AC/ac

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)



Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.


Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli

 FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*

**PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
EVENTI SISMICI 2016**

PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

E p.c.

ARCH. CLAUDIA COCETTI

MAIL: c.cocetti@governo.it

OGGETTO: Nomina referente ai sensi dell' Art. 82, comma 6 del Testo Unico Ricostruzione Privata.

Il sottoscritto ROLANDO PECORA nato a FALCONARA MARITTIMA (AN) IL 30/12/1955 E residente a MONTELUPO (MC) in VIA ALDO MORO, 10 in qualità di sindaco pro-tempore del COMUNE DI MONTELUPO con la presente nomino referente del medesimo Ente l'Arch. KUMKA MICHELA nata a MACERATA il 25/12/1979 e residente a MONTELUPO (MC) in VIA ROMA, 16 C.F. KMKMHL789T65E783V, in qualità di Responsabile Servizio Urbanistica - Edilizia Privata, per la conferenza permanente relativa all'intervento: RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL'ABAZIA DI SAN FIRMANO - CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5 soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia id. Decreto 395/2020: 485.

Distinti saluti.

Montelupone, 28/09/2023

IL SINDACO

Pecora Rolando
firmato digitalmente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0044588-P-21/09/2023

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott.ssa Deborah Giraldi
d.giraldi@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Arch. Claudia Coccetti
c.cocchetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **28 settembre 2023**: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **28 settembre 2023**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI” – COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)**
CUP I77H20003980001 – CIG 88437350FF
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 416

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL’ABAZIA DI SAN FIRMANO” – COMUNE DI MONTELUPONE (MC)**
CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Id. Decreto 395/2020: 485

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLA PESCHIERA”**
COMUNE DI PRECI (PG)
CUP E47H20003460001 – CIG 8843908FBE
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia
Id. Decreto 395/2020: 585

DELEGA

L’**Arch. Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **28 settembre 2023** per:

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI” – COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)**
CUP I77H20003980001 – CIG 88437350FF
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 416

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL’ABAZIA DI SAN FIRMANO” – COMUNE DI MONTELUPONE (MC)**
CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Id. Decreto 395/2020: 485

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLA PESCHIERA”**
COMUNE DI PRECI (PG)
CUP E47H20003460001 – CIG 8843908FBE
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Id. Decreto 395/2020: 585

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI” – COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)**
CUP I77H20003980001 – CIG 88437350FF
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 416

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL’ABAZIA DI SAN FIRMANO” – COMUNE DI MONTELUPONE (MC)**
CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Id. Decreto 395/2020: 485

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLA PESCHIERA”**
COMUNE DI PRECI (PG)
CUP E47H20003460001 – CIG 8843908FBE
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia
Id. Decreto 395/2020: 585

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
21.09.2023
15:55:19
GMT+01:00



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Al **Ufficio Speciale Ricostruzione
Marche – Sisma 2016**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c.

Al **Ufficio del Soprintendente Speciale
per le aree colpite dal sisma 2016**
PEC: mbac-uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Alla **Diocesi di Macerata – Tolentino –
Recanati – Cingoli - Treia**
PEC: sisma@pec.diocesimacerata.it

Alla **Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale**
*c/o Segretariato Regionale del MiC
per le Marche*
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

<i>Risposta al foglio del</i>	31/03/2023	<i>n.</i>	35713
<i>Prot. Sabap del</i>	06/04/2023	<i>n.</i>	3694

Oggetto:

Montelupone (MC) – Chiesa di San Firmano – Contrada San Firmano, 12.

Interventi di riparazione dei danni e riduzione del rischio sismico a seguito di danneggiamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – OSCR n. 105/2020 e ss.mm.ii. – ID opera: 6601 – Denominazione dell'intervento: Chiesa di San Firmano – Fascicolo 490.20.40/2021/opsuam/777.

Catastralmente distinto al N.C.E.U. del Comune di Montelupone, Fg. n. 12, particella A.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto dei provvedimenti di vincolo del 31/03/1914 e del 28/11/1931. Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Trasmissione parere.

Richiedente: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia; Sig. Giacomo Alimenti.

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Francesca Bruni.**

Referente per la tutela storico artistica: Funzionario Storico dell'Arte **Dott. Pierluigi Moriconi.**



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

In riscontro alla richiesta pervenuta il 29/08/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 30/08/2022 con prot. n. 9797, alla successiva richiesta di integrazione documentale richiesta da questo Ufficio con prot. 11091 del 03/10/2022 ed alla documentazione integrativa acquisita agli atti d'Ufficio in data 06/04/2023 con prot. n. 3694;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 del Codice, in forza dei provvedimenti di vincolo del 31/03/1914 e del 28/11/1931;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva degli interventi finalizzati alla riparazione dei danni conseguenti al sisma 2016, di seguito sintetizzati:

FACCIATA PRINCIPALE:

- *installazione sommitale di cordolatura e tiranti in acciaio*
- *rinforzo dell'arco presente al piano terra nella zona sud con inserimento di cuciture a secco attraverso barre elicoidali in acciaio inox e cuciture a secco con barre elicoidali in acciaio inox anche per migliorare l'ammorsatura fra la facciata ed i setti perpendicolari interni*
- *chiusura di alcune nicchie con muratura ammorsata in sottosquadro*
- *esecuzione di ristilatura armata dei giunti murari su parti del paramento interno ed esterno*
- *idrolavaggio del paramento esterno, ristilatura non armata dei giunti a tutto il resto del paramento interno ed esterno*
- *formazione di copertura provvisoria, smontaggio del manto di copertura, rimozione dello strato impermeabile, smontaggio del pianellato di copertura e rimozione dei canali di gronda, nuova posa di pianellato e formazione di rasatura con malta di calce, fissaggi e ancoraggi del cordolo con resina tixotropica, montaggio di scossaline in lamiera di rame per il rivestimento dei tiranti, stesura di membrana impermeabilizzante, ripassatura del manto di coppi della falda verso la sala parrocchiale e posa del manto nella zona smantellata per l'inserimento del cordolo, installazione di canale di gronda in rame quali opere complementari alla formazione del cordolo*

PARETI LATERALI E NAVATE:

- *scuci-cuci in tratti delle murature lesionate*
- *esecuzione di ristilature semplici ed armate*

VOLTE DELLA NAVATA LATERALE SINISTRA:

- *placcaggio con fasce in fibra di acciaio adagiate su malta a base di calce, esecuzione di scuci-cuci muraria, pulizia estradossale, stesura di malta e posa di tessuto fibrorinforzato con rasatura finale*

VELA CAMPANARIA:

- *stilatura armata dei giunti e successiva ristilatura, attività di scuci-cuci a parti della muratura.*

Verrà, infine, eseguito un intervento di restauro e consolidamento dell'apparato pittorico decorativo collocato nella navata destra del presbiterio e dell'altare in corrispondenza della volta adiacente.

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4** e **22** comma **1** del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *si chiede di limitare gli interventi di ristilatura allo stretto necessario, al fine di evitare una ulteriore perdita di materiale costitutivo ormai storicizzato;*
- *per l'intervento di ristilatura dei giunti di malta si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi;*
- *per i previsti interventi di scuci-cuci, si dovrà prevedere l'impiego di mattoni con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- *analogamente per la reintegrazione del pianellato, si dovrà prevedere l'impiego di piastrelle con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti;*
- *l'attività di idrolavaggio prevista per la muratura a vista sia eseguita a bassa pressione, al fine di evitare l'asportazione eccessiva di materiale costitutivo;*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie al buon andamento dell'intervento, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

FB/PLM/mf
30/05/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

Alla arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL’ABAZIA DI SAN FIRMANO” - Id. Decreto 395/2020: 485 – CUP D65F20001900001 - CIG 8843787BE5
Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di recupero e riparazione dei danni dell’Abazia di San Firmano”* – Comune di Montelupone (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0043436-P del 13.09.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2736 del 13.09.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 28 settembre 2023, ore 11,45;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Montelupone (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0043436-P del 13.09.2023,

https://drive.google.com/file/d/1rLl1-mQ3WHqlj_4ELTdU69n9_10bLfTC/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Facciata principale:

- il paramento murario interno ed esterno con ristilatura dei giunti, armata solo su parti; idrolavaggio del paramento esterno;



- le nicchie con intervento di chiusura tramite muratura ammorsata in sottosquadro;
- l'arco con relativo rinforzo a mezzo di cuciture a secco attraverso barre elicoidali in acciaio inox al fine di migliorare l'ammorsatura tra la facciata ed i setti perpendicolari interni;
- la copertura previo smontaggio del manto, la rimozione dell'impermeabilizzante, del pianellato e dei canali di gronda; formazione di copertura provvisoria; nuova posa di pianellato, rasatura con malta di calce, fissaggi ed ancoraggi del cordolo, montaggio di scossaline in lamiera rame per rivestimento tiranti, stesura impermeabilizzante, ripassatura manto in coppi della falda verso la sala parrocchiale e posa del manto per la parte smantellata per l'inserimento di cordolo, installazione canali di gronda in rame ed opere complementari;

Pareti laterali e navate:

- le murature lesionate con interventi di scuci-cuci, ristilature semplici ed armate;

Volte della navata laterale sinistra:

- le parti murarie con scuci-cuci, il placcaggio con fasce in fibra di acciaio su malta a base di calce, pulizia estradossale, stesura di malta fibrorinforzata e rasatura finale;

Vela campanaria:

- le parti murarie con scuci-cuci, stilatura armata dei giunti e successiva ristilatura;

Intervento di restauro e consolidamento dell'apparato pittorico decorativo collocato nella navata destra del presbiterio e dell'altare in corrispondenza della volta adiacente.

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 5879 del 30/05/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con documentazione progettuale, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

all'esecutivo dell'“*Intervento di recupero e riparazione dei danni dell'Abazia di San Firmano*” – Comune di Montelupone (MC), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0043436-P del 13.09.2023,

https://drive.google.com/file/d/1rLl1-mQ3WHqlj_4ELTdU69n9_10bLfTC/view?usp=sharing

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisite con documentazione progettuale, allegate al presente parere.



Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma: 26/09/2023 11:22:18





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL'ABAZIA DI SAN FIRMANO"

COMUNE DI MONTELUPONE (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 485

CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5

Relazione di verifica documentale al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 485/2020		
Indirizzo immobile:	Contrada San Firmano n. 15 – Montelupone (MC)		
Dati catastali:	foglio: 5	part: A	sub:
Georeferenziazione	Lat. 43.6292	Long. 13.54984	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Giacomo Alimenti		

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0043106	11/09/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze commissariali nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”.

PARERI

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 11/09/2023 prot. CGRTS-0043106 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 OCSR n.132/2022 ID ord. 485 - **COMUNE DI MONTELUPONE (MC) - ID SISMAPP 6601 - Chiesa abbaziale di San Firmano – Interventi di riparazione del danno - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/777**”, in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma **SISMAPP** al **link** <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6601>, con medesimo protocollo.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere ID 3326369 del 01/08/2023) *l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale "si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, ..., previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti", in allegato;*
- **SABAP AP-FM-MC:** (Prot. USR n. 59023 del 30/05/2023) *autorizzazione ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., all'esecuzione delle opere con prescrizioni, in allegato;*
- **Comune di Montelupone:** (Prot. USR n. 86837 del 20/09/2023) *il comune ha espresso il parere favorevole urbanistico-edilizio.*

L'USR Marche, nel documento istruttorio allegato alla nota di proposta di approvazione trasmessa in data 11/09/2023 con prot. CGRTS-0043106 ha ritenuto ammissibili ed opportunamente rendicontate le spese per l'intervento della "messa in sicurezza vela campanaria" pari ad euro 14.271,24, eseguite direttamente dall'ente ecclesiastico Parrocchia San Firmano di Montelupone (MC) quale proprietario dell'immobile. Risultano, inoltre, gli atti autorizzativi rilasciati dai competenti uffici.

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche, in allegato, si rileva che il totale dell'intervento ammesso a contributo risulta essere pari ad **euro 275.264,61** (*duecentosettantacinquemiladuecentosessantaquattro/61*) di cui euro 174.420,78 per lavori ed euro 100.843,83 per somme a disposizione, rientrante nell'importo programmato di **euro 300.000,00**.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il PUC 2022 e/o Prezzari Regionali.

L'USR ha rimodulato in Quadro tecnico economico così come di seguito:

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QUADRO TECNICO ECONOMICO (prot. CGTRS-0043106 del 11/09/2023)			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 140.081,83	€ 140.081,83
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 34.338,95	€ 34.338,95
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 174.420,78	€ 174.420,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 15.349,03	€ 15.349,03
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 43.157,15	€ 39.632,11
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 1.560,00	€ 1.442,16
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2+B3)	€ 9.837,77	€ 7.578,87
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 1.639,92	€ 1.639,92
B6	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	€ 4.255,87	€ 3.488,42
B7	IVA su A (10%)	€ 17.442,08	€ 17.442,08
B8	Spese messe in sicurezza pre-intervento (iva inclusa)	€ 14.271,24	€ 14.271,24
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B6)	€ 107.513,06	€ 100.843,83
C=A+B	TOTALE	€ 281.933,84	€ 275.264,61*

(*) "Si fa presente che sono state oggetto di ricalcolo i compensi professionali allegati con prot. USR n. 81691 del 24/07/2023, in quanto sono stati riscontrati errori derivanti dalla compilazione del foglio di calcolo utilizzato nel parametro della categoria "strutture" e nella somma dello stesso nella progettazione definitiva; inoltre la prestazione professionale legata alla progettazione integrale e coordinata in fase di progettazione esecutiva (QbIII.06 - Qpe.06) non può essere riconosciuta ai professionisti, in quanto viene considerata già svolta dall'RTP e pertanto ricompresa nelle spese relative. Infine si fa presente che il compenso delle spese di gestione amministrativa è stato ricalcolato ai sensi dell'art. 6 c. 1 dell'O.C.S.R 105/2020.

Si fa presente che prima dell'avvio della fase di appalto dei lavori, il professionista dovrà produrre un nuovo QTE, così come sopra riformulato da questo USR."

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGTRS-0043106 del 11/09/2023)
€ 300.000,00	€ 281.933,84	€ 275.264,61

Roma, 27/09/2023

Il Funzionario istruttore
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Firmato digitalmente da
Ing. **Ilaria Pascucci**

Ilaria Pascucci
Data e ora della firma:
27/09/2023 12:37:26

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI (prot. CGTRS-0043106 del 11/09/2023)

In riferimento al progetto esecutivo inerente l'“**INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL'ABAZIA DI SAN FIRMANO – COMUNE DI MONTELUPO (MC) - CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5 - ID. DECRETO 395/2020: 485** Soggetto attuatore: **Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia.**

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con **parere istruttorio tecnico amministrativo contabile** presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 043106 del 11/09/2023, **al quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 **e ammissibilità al contributo;**

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.

Roma, 25/09/2023

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di
ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



ANDREA
CROCIONI
27.09.2023
20:27:52
GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 1

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL’ABAZIA DI SAN FIRMANO

COMUNE DI MONTELUPO (MC)

CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia

ID. DECRETO 395/2020: 485

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	Parere Chiesa S. Firmano	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
2	OP_6601 - SAN FIRMANO - parere prog. esecutivo	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
3	Contratto GEOIN e consuntivo di spesa	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
4	Calcolo Parcella professionale con ripartizione per professionista_2	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
5	CONT_1 Schema di contratto	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
6	D_RTP dichiarazione messa in sicurezza	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
7	ECO_CM Computo metrico estimativo	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
8	ECO_EP Elenco prezzi unitari	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
9	ECO_QTE Quadro tecnico economico	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
10	ECO_SIM Stima incidenza manodopera	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
11	EL_GRAFICI_INT elaborato grafico interventi	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
12	EL_GRAFICI_STR_01 - INTERVENTI STRUTTURALI	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
13	LIBERATORIE terzi confinanti all'esecuzione dell'intervento	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
14	PROT 3694 - MONTELUPONE - San Firmano	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
15	ECO_CRP Cronoprogramma	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
16	EL_COP_1 - ELABORATO COPERTURA	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
17	EL_GRAFICI_RIL GEO_01	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
18	EL_GRAFICI_RIL GEO_02	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
19	EL_GRAFICI_RIL GEO_03	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
20	EL_GRAFICI_RIL GEO_04	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
21	EL_GRAFICI_RIL GEO_05	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
22	EL_GRAFICI_RIL MFD_01	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
23	EL_GRAFICI_RIL MFD_02	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
24	EL_GRAFICI_RIL MFD_03	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
25	MANUT_PIANO DI MANUTEZIONE GENERALE	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
26	PSC + Allegati piano di sicurezza e coordinamento	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
27	REL_SPEC_PA_Perizia asseverata	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
28	REL_SPEC_RA Progetto di restauro	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
29	REL_SPEC_SA Relazione storico artistica	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
30	REL_SPEC_ST1 - RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE	CGRTS-0043106-A-11/09/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

31	REL_SPEC_ST4 - RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
32	REL_SPEC_ST5 - RELAZIONE FASCICOLI DI CALCOLO	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
33	REL_SPEC_ST6 - RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
34	REL_SPEC_ST7 - RELAZIONE DEI MATERIALI IMPIEGATI	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
35	REL_TG Relazione tecnica generale	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
36	Spese messa in sicurezza	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
37	108(1).22_STR_MUR_Diocesi Macerata_Chiesa San Firmano_Montelupone - SISMA	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
38	ATT_PONTEGGIO Attestazione Calcolo Ponteggio	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
39	CHIESA SAN FIRMANO - RELAZIONE GEOLOGICA	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
40	Contratto San Firmano_ord105	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
41	D_IND Dichiarazione sulle indagini	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
42	D_RTP dichiarazione coerenza fasi progettuali	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
43	D3_Dichiarazione iscrizione all_elenco speciale Cantarini	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
44	D3_Dichiarazione iscrizione all_elenco speciale Cardinali	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
45	D3_Dichiarazione iscrizione all_elenco speciale Giacomelli	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
46	D3_Dichiarazione iscrizione all_elenco speciale Spaccesi	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
47	D3_Dichiarazione iscrizione elenco speciale Gobbi	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
48	D5_Dichiarazione incarichi CARDINALI	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
49	D5_Dichiarazione incarichi_CANTARINI	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
50	D5_Dichiarazione incarichi_GIACOMELLI	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
51	D5_Dichiarazione incarichi_GOBBI	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
52	D5_Dichiarazione incarichi_SPACCESI	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
53	DEN_LAV Denuncia_Lavori_Attestato_2022	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
54	DIC_CONF Dichiarazione conformit_ del progetto	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
55	Dichiarazione CANTARINI §C8.4.1 delle NTC2018	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
56	Dichiarazione CANTARINI ai sensi dell'art 93 380-01	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
57	DIS_1 Disciplinare descrittivo prestazionale	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
58	DOC_FOTO Documentazione Fotografica	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
59	Doc_Identit_ progettisti	CGRTS-0043106-A-11/09/2023
60	20230809_Proposta di approvazione_ORD 105_SAN FIRMANO	CGRTS-0043106-A-11/09/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Al **Ufficio Speciale Ricostruzione
Marche – Sisma 2016**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c.

Al **Ufficio del Soprintendente Speciale
per le aree colpite dal sisma 2016**
PEC: mbac-uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Alla **Diocesi di Macerata – Tolentino –
Recanati – Cingoli - Treia**
PEC: sisma@pec.diocesimacerata.it

Alla **Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale**
*c/o Segretariato Regionale del MiC
per le Marche*
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

*Risposta al foglio del
Prot. Sabap del*

31/03/2023	n.	35713
06/04/2023	n.	3694

Oggetto:

Montelupone (MC) – Chiesa di San Firmano – Contrada San Firmano, 12.

Interventi di riparazione dei danni e riduzione del rischio sismico a seguito di danneggiamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – OSCR n. 105/2020 e ss.mm.ii. – ID opera: 6601 – Denominazione dell'intervento: Chiesa di San Firmano – Fascicolo 490.20.40/2021/opsuam/777.

Catastralmente distinto al N.C.E.U. del Comune di Montelupone, Fg. n. 12, particella A.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto dei provvedimenti di vincolo del 31/03/1914 e del 28/11/1931. Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Trasmissione parere.

Richiedente: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia; Sig. Giacomo Alimenti.

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Francesca Bruni.**

Referente per la tutela storico artistica: Funzionario Storico dell'Arte **Dott. Pierluigi Moriconi.**



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

In riscontro alla richiesta pervenuta il 29/08/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 30/08/2022 con prot. n. 9797, alla successiva richiesta di integrazione documentale richiesta da questo Ufficio con prot. 11091 del 03/10/2022 ed alla documentazione integrativa acquisita agli atti d'Ufficio in data 06/04/2023 con prot. n. 3694;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 del Codice, in forza dei provvedimenti di vincolo del 31/03/1914 e del 28/11/1931;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva degli interventi finalizzati alla riparazione dei danni conseguenti al sisma 2016, di seguito sintetizzati:

FACCIATA PRINCIPALE:

- *installazione sommitale di cordolatura e tiranti in acciaio*
- *rinforzo dell'arco presente al piano terra nella zona sud con inserimento di cuciture a secco attraverso barre elicoidali in acciaio inox e cuciture a secco con barre elicoidali in acciaio inox anche per migliorare l'ammorsatura fra la facciata ed i setti perpendicolari interni*
- *chiusura di alcune nicchie con muratura ammorsata in sottosquadro*
- *esecuzione di ristilatura armata dei giunti murari su parti del paramento interno ed esterno*
- *idrolavaggio del paramento esterno, ristilatura non armata dei giunti a tutto il resto del paramento interno ed esterno*
- *formazione di copertura provvisoria, smontaggio del manto di copertura, rimozione dello strato impermeabile, smontaggio del pianellato di copertura e rimozione dei canali di gronda, nuova posa di pianellato e formazione di rasatura con malta di calce, fissaggi e ancoraggi del cordolo con resina tixotropica, montaggio di scossaline in lamiera di rame per il rivestimento dei tiranti, stesura di membrana impermeabilizzante, ripassatura del manto di coppi della falda verso la sala parrocchiale e posa del manto nella zona smantellata per l'inserimento del cordolo, installazione di canale di gronda in rame quali opere complementari alla formazione del cordolo*

PARETI LATERALI E NAVATE:

- *scuci-cuci in tratti delle murature lesionate*
- *esecuzione di ristilature semplici ed armate*

VOLTE DELLA NAVATA LATERALE SINISTRA:

- *placcaggio con fasce in fibra di acciaio adagiate su malta a base di calce, esecuzione di scuci-cuci muraria, pulizia estradossale, stesura di malta e posa di tessuto fibrorinforzato con rasatura finale*

VELA CAMPANARIA:

- *stilatura armata dei giunti e successiva ristilatura, attività di scuci-cuci a parti della muratura.*

Verrà, infine, eseguito un intervento di restauro e consolidamento dell'apparato pittorico decorativo collocato nella navata destra del presbiterio e dell'altare in corrispondenza della volta adiacente.

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4** e **22** comma **1** del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *si chiede di limitare gli interventi di ristilatura allo stretto necessario, al fine di evitare una ulteriore perdita di materiale costitutivo ormai storicizzato;*
- *per l'intervento di ristilatura dei giunti di malta si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi;*
- *per i previsti interventi di scuci-cuci, si dovrà prevedere l'impiego di mattoni con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- *analogamente per la reintegrazione del pianellato, si dovrà prevedere l'impiego di piastrelle con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti;*
- *l'attività di idrolavaggio prevista per la muratura a vista sia eseguita a bassa pressione, al fine di evitare l'asportazione eccessiva di materiale costitutivo;*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie al buon andamento dell'intervento, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

FB/PLM/mf
30/05/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020 e OCSR n. 132/2022

ID ord. 485

COMUNE DI MONTELUPONE (MC)

ID SISMAPP 6601 - Chiesa abbaziale di San Firmano

Interventi di riparazione del danno

PROPOSTA DI APPROVAZIONE

Fascicolo: 490.20.40/2021/OPSUAM/777

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020 e n. 132/2022		
<i>Id. Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022</i>	n. 485/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di San Firmano		
<i>Indirizzo</i>	Contrada San Firmano, n.15		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 5	Part. A	Sub. -
<i>Geolocalizzazione</i>	43.36292, 13.54984		
<i>Tipo di intervento</i>	riparazione del danno e interventi locali		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	D65F20001900001		
<i>CIG</i>	8843787BE5		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Arch. Giacomo Alimenti		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Claudio Cardinali: progettazione architettonica Arch. Nicolas Spaccesi: rilievo e restituzione grafica C&G Engineering srl - Ing. Nicola Gobbi e Ing. Francesco Cantarini: progettazione strutturale Geol. Paolo Giacomelli: relazione geologica		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Claudio Cardinali: direzioni lavori architettonica C&G Engineering srl - Ing. Nicola Gobbi e Ing. Francesco Cantarini: direzione lavori strutturale Arch. Claudio Cardinali: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RIFERIMENTI NORMATIVI		
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15- bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12	
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9	
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>		
ATTI VARI		
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. progressivo 001 del 26/1/2017 (validata in data 19/02/2017)	Esito: AGIBILE CON PROVVEDIMENTI
PROTOCOLLI		
<i>Prot. (A/P)</i>	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 80058 del 29/08/2022	PROGETTO ESECUTIVO	RTP – Arch. Giacomo Alimenti
n. 35712 del 31/03/2023	INTEGRAZIONI	RTP – Arch. Giacomo Alimenti
n. 35715 del 31/03/2023	INTEGRAZIONI	RTP – Arch. Giacomo Alimenti
n. 36307 del 03/04/2023	INTEGRAZIONI	RTP – Arch. Giacomo Alimenti
n. 36310 del 03/04/2023	INTEGRAZIONI	RTP – Arch. Giacomo Alimenti
n. 36312 del 03/04/2023	INTEGRAZIONI	RTP – Arch. Giacomo Alimenti
n. 81691 del 24/07/2023	INTEGRAZIONI	RTP – Arch. Giacomo Alimenti
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
<i>Ente competente</i>		<i>Oggetto</i>
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 3326369 del 01/08/2023)
2	SABAP AP-FM-MC / SABAP A-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 59023 del 30/05/2023)
3	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	Parere di conformità urbanistico edilizia (Prot. USR n. 86837 del 20/09/2022)

DISAMINA DELL'INTERVENTO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1. Descrizione dello stato attuale:

L'immobile oggetto di intervento è la **Chiesa di San Firmano**, localizzata nella Contrada San Firmano, nel territorio del Comune di Montelupone, in prossimità del fiume Potenza e dell'omonima valle ed a poca distanza dalla città di Recanati. L'edificio risulta distinto al N.C.E.U. al foglio 5 particella A e ricade nel vigente PRG all'interno della zona omogenea di interesse storico - artistico "Nucleo Storico San firmano AF" di cui all'art. 13 delle NTA, soggetta a strumento urbanistico attuativo Piano di Recupero del Centro Storico.

Il manufatto architettonico della Chiesa si configura come un aggregato isolato, assieme al corpo adiacente della canonica e di altri manufatti residenziali, che si sviluppano lungo il lato destro, e da un edificio di proprietà comunale che occupa il lato longitudinale sinistro. Lo sviluppo planimetrico, lascia intendere l'antica inclinazione abbaziale a cui l'aggregato era destinato, così come i caratteri architettonici e morfologici e la presenza dell'antica cripta seminterrata.

L'abbazia si presenta infatti con sobri criteri costruttivi sia nell'aspetto formale architettonico che nell'uso dei materiali. La facciata richiama la tipologia a capanna e risponde con la sua configurazione all'impianto planimetrico delle navate interne e non presenta alcuna contaminazione ornamentale e decorativa, al di fuori del portone di ingresso.

L'impianto planimetrico è di tipo basilicale a tre navate con tre absidi terminali circolari nella parte orientale: tra tutte domina la navata centrale, scandita lateralmente da pilastri cruciformi, con i soprastanti archi a tutto sesto e dalla quale è possibile accedere sia alla cripta in basso, che al presbiterio, che si sviluppa sopra quest'ultima. Percorrendo la navata centrale, si giunge alla scalinata di eguale ampiezza e si prosegue salendo i suoi 17 ripidi gradini sino a raggiungere il presbiterio e l'altare principale, coperto da volte a crociera in corrispondenza della sola navata di sinistra e da capriate nella parte restante. Alla cripta con volte a crociera si accede mediante ingressi e rampe disposti sulle navate minori laterali.

Il soffitto della navata mediana è costituito da una struttura a capriate in legno, terzere, piatte e soprastanti coppi mentre quella delle navate minori è di tipo semi-spingente con travi in legno, ed in corrispondenza di ogni pilastro della navata centrale sono stati posizionati tiranti in acciaio con i relativi capochiave incassati all'interno della muratura. Le pareti portanti verticali sono in mattoni di semplice fattura e tessitura, rimaneggiata più volte nel corso dei secoli.

Dalla lettura della relazione storica, si presume che la chiesa in questione, in origine dedicata a San Giovanni Evangelista, sia esistente già nel '992 e l'attiguo convento costruito verso la fine del X secolo. Per circa due secoli il centro monastico trascorre un periodo assai fiorente ma con l'arrivo delle truppe ghibelline la chiesa viene distrutta e nel 1262 riedificata, ad opera degli stessi monaci, in veste gotica, segnando il momento più importante del proprio processo evolutivo architettonico-formale e strutturale.

Nel 1486 a seguito dell'abbandono dei monaci benedettini e della successiva sciagurata amministrazione degli abati commendatari il complesso religioso entra in una situazione di incuria e decadimento non solo ambientale ed architettonico ma anche sociale e culturale.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Nel 1573 vengono fornite poche indicazioni di tipo generico sui lavori eseguiti all'interno dell'abbazia. Solo nel 1662, come attestano alcuni documenti presenti nel fondo Chigi della Biblioteca Vaticana, che l'abate commendatario Flavio I Chigi compie ingenti lavori di restauro rivolti principalmente alla copertura.

Nel 1925 e nel 1928 a causa del continuo e perdurare mancato assolvimento degli obblighi relativi alla manutenzione e ristrutturazione della chiesa da parte della famiglia nobile Galantara, oramai in forte declino, avvengono due importanti crolli, rispettivamente alla foderia esterna di un muro della cripta e ad una porzione del tetto.

Soltanto nel 1930 si provvede ai lavori di ristrutturazione promossi dal vescovo Cossio attingendo, in parte, anche ad un finanziamento concesso dalla Sovrintendenza all'arte medievale e moderna per le Marche e Zara. In questa occasione (come fa notare il Cardelli, inviato dalla Soprintendenza, nella sua relazione di fine lavori) vengono demolite le volte a copertura della parte centrale del presbiterio, rifatto il tetto, riaperte delle finestre, rimosso l'intonaco su tutta la chiesa ed inserite delle catene nella muratura.

Dallo studio dei documenti storici si evincono come nel corso dei secoli, dopo la riedificazione della stessa nel 1262, le continue manomissioni e/o rifacimenti non siano stati eseguiti a regola d'arte sia nell'uso dei materiali che in piena osservanza delle caratteristiche storiche formali architettoniche. Dalle letture si riscontra come la copertura sia stato l'elemento costitutivo della chiesa più soggetto ad interventi straordinari.

L'ultimo intervento, anch'esso eseguito in copertura e su alcune parti dei paramenti murari della chiesa, è stato quello concesso dal Comune di Montelupone nel 2001. Con l'occasione di tali lavori vengono realizzate opere di restauro anche sul paramento della canonica ma senza eseguire al suo interno, eccetto per la parete della navata minore destra, ulteriori e significativi interventi di riparazione e ripristino

2. Descrizione dei danni:

La SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC, n. 001 del 26.01.2017, rileva un esito **AGIBILE CON PROVVEDIMENTI**, dove si segnalano i seguenti provvedimenti:

- *"Puntellamento/sostegno della facciata (meccanismo fuori piano innescato) per messa in sicurezza, fino a intervento di adeguamento/consolidamento*
- *Verifica dettagliata connessioni tra copertura e muri/colonne e sututto il perimetro della muratura per distacco potenziale di parti di muratura*
- *Intervento localizzati di cucitura/consolidamento pareti laterali (in particolare lato destro)"*

A seguito della sudetta scheda MiBAC, per fini di incolumità pubblica, la Committenza dell'abbazia ha eseguito a sue spese, opportunamente rendicontante, l'intervento di "MESSA IN SICUREZZA VELA CAMPANARIA", a firma dell'arch. Claudio Cardinali in collaborazione, per la parte strutturale, dell'Ing. Nicola Gobbi. L'intervento, volto alla sola riparazione e messa in sicurezza del campanile a doppia vela posto sulla copertura della parte absidale della chiesa, è stato ultimato nel corso del 2020. Esso è consistito principalmente nella realizzazione di placcatura a piastre metalliche removibili poste nella parte più nascosta del manufatto ed opere di cuciture e scuci (tramite l'utilizzo di malte a base calce) per il consolidamento e la ripresa delle porzioni lesionate.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Dalla relazione tecnica generale allegata e dalla perizia asseverata dal tecnico incaricato, si evince che i danni riportati dall'edificio dopo la sequenza sismica sono principalmente così riassumibili:

- **Lesioni nella facciata principale** che evidenziano un ribaltamento della stessa dovuto all'assenza di cordolature di piano o di altri presidi atti a garantire un comportamento scatolare all'edificio ed al cattivo ammassamento della muratura.
- **Lesioni nella navata laterale e sulle due volte a crociera** in prossimità dell'altare che denota una carenza strutturale, che richiama il meccanismo di rottura localizzata (lesione con distacco) per allontanamento di un punto d'appoggio della volta, tipico per le volte a crociera o a vela, che si attiva per effetto dell'allontanamento di un punto sul quale scarica la volta. A seguito dei danni rilevati nelle volte del presbiterio purtroppo anche l'affresco del XVI secolo dedicato alla Madonna in trono con San Fermano e San Sebastiano ha subito ulteriori danneggiamenti con distacchi e nuove lesioni e pertanto necessario di un attento intervento di restauro.

A completamento di quanto sopra riassunto, nella relazione generale si riporta che **in facciata, l'attivazione del meccanismo rilevato, la presenza di lesioni diffuse e passanti di grave entità di tipo verticali ed oblique, siano state condizionate in misura significativa dalle seguenti vulnerabilità riscontrate:**

- Carenza delle connessioni muro-muro (parete di facciata e parete laterale in aderenza al convento) e muro-copertura;
- Presenza della finestra soprastante il portale di ingenti dimensioni e disposizione diversa da quella originaria, la quale crea discontinuità costruttiva tra il pannello murario e gli elementi che configurano la nuova apertura;
- Spinte delle coperture non controventate nonché da fenomeni di interazione dinamica con altri macroelementi e corpi fabbrica in aderenza (convento - privato);
- Inefficacia dell'ammorsatura muraria e discontinuità della tessitura con elementi misti in pietra e coesione della stessa a causa dei diversi materiali da costruzione utilizzati nelle varie riprese che si sono susseguite nel tempo;
- Assenza di altri presidi in grado di contrastare dissesti nella parte sommitale ed inferiore;
- Risalita di umidità con migrazione dell'acqua che si manifesta con la formazione di efflorescenze e/o perdite di materiale, generalmente accompagnato da variazione della saturazione e del colore della superficie sottostante.

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati alla riparazione danni e alla riduzione, ed ove possibile, all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

Facciata principale:

- Installazione sommitale di cordolatura e tiranti in acciaio per ottenere un comportamento più scatolare della struttura

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Rinforzo dell'arco presente al piano terra nella zona sud, con l'inserimento di cuciture a secco attraverso barre elicoidali in acciaio Inox ad elevate prestazioni meccaniche. Tale intervento sarà effettuato operando da dentro la casa parrocchiale affiancata alla facciata principale.
- Miglioramento dell'ammorsatura fra la facciata ed i setti perpendicolari interni all'aggregato edilizio tramite cuciture a secco con barre elicoidali in acciaio inox degli elementi strutturali oltre al ripristino di murature attraverso la chiusura di alcune nicchie con muratura ammorsata.
- Realizzazione di ristilatura armata dei giunti murari su parti del paramento interno ed esterno localizzando l'intervento nei punti di maggiore dissesto

Copertura (intervento localizzato parzialmente nelle zone di intervento della cordolatura):

- Smontaggio del manto di copertura, rimozione dello strato impermeabile e smontaggio di pianellato di copertura con rimozione di canali di gronda;
- Fornitura e posa in opera a secco di pianellato di recupero per coperture e solai di piano con eventuale reintegro delle piastrelle rotte e soprastante formazione di rasatura con malta di calce;
- Fissaggi ed ancoraggi del cordolo in acciaio con resina tixotropica a base epossidica;
- Montaggio di scossaline in lamiera di rame per rivestimento tiranti in copertura;
- Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato a base di bitume;
- Ripassatura del solo manto di coppi verso la sala parrocchiale e posa del manto di copertura, ove smantellata per l'inserimento del cordolo, con coppi di recupero anche di reintegro forniti pié d'opera e montaggio di canale di gronda in rame

Interventi sulle Pareti laterali delle navate

- Consolidamento di murature lesionate mediante inserimento di mattoni pieni ben ammorsati alla muratura esistente (tramite scuci e cuci).
- Rinforzi diffusi della muratura attraverso l'inserimento di ristilature semplici ed armate

Interventi sulle volte della navata laterale sinistra del presbiterio

- Placcaggio di fasce in fibra di acciaio adagiate su malte a base calce;
- Interventi tramite la tecnica scuci e cuci per il consolidamento di murature lesionate;
- Lavori in estradosso con la pulizia della superficie, stesura di malta, posa di tessuto fibrorinforzato e rasatura finale

Interventi sulla vela campanaria:

Come già descritto nei paragrafi precedenti, nella vela campanaria sono stati effettuati, successivamente alla data del sisma, e come indicato nella scheda Mibact, interventi di messa in sicurezza tramite la posa in opera di placcaggi metallici e tiranti posizionati nelle parti non visibili dai consueti punti di osservazione.

L'intervento in esame prevede:

- Stilatura armata dei giunti e successiva ristilatura;
- Porzioni di ripristino della muratura con metodo dello scuci e cuci.

Interventi di restauro e consolidamento dell'apparato pittorico decorativo

- Prima fase di preconsolidamento tramite il ristabilimento parziale dell'adesione della pellicola pittorica

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Applicazione e rimozione di bendaggio di sostegno per le parti in pericolo di caduta e rimozione dei depositi superficiali parzialmente incoerenti da realizzare con spugne sintetiche o panni di gomme.
- Ristabilimento della coesione pittorica, la stuccatura delle fessurazioni, fratturazioni e caduta degli strati di intonaco previo saggio
- Interventi di ristabilimento dell'adesione tra il supporto murario ed intonaco dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi con malta idraulica o pozzolanica e l'applicazione ove necessario di perni di sostegno in polipropilene.
- Velatura o reintegrazione ad acquerello della pellicola pittorica finalizzato a restituire l'unità cromatica dell'opera.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 29/08/2022 (prot. USR n. 80058), prima del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 3326369 del 01/08/2023); come eslicitato nel suddetto parere *"si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti."*
- Il parere rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, è stato acquisito con prot. USR 59023 del 30/05/2023;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune Montelupone, è stato acquisito con prot. USR 86837 del 20/09/2022;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020; tuttavia, il QTE è stato rimodulato d'ufficio nelle somme a disposizione, per un errore riscontrato nel calcolo delle parcelle dei professionisti incaricati e di una prestazione non riconsociuta (Qbll.06/Qpe.06) come esplicitato nel successivo quadro riepilogativo;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e/o prezzari regionali di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi acquistati con prott. USR n. 35712/ 35715 del 31/03/2023
- Con perizia asseverata prot. USR 36312 del 03/04/2023 il tecnico incaricato Ing. Nicola Gobbi, ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa in oggetto "Chiesa di San Firmano";
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020, i progettisti delle opere strutturali ed architettoniche, Ing. Francesco Cantarini e Arch. Claudio Cardinali, con prot USR n. 36310 del 03/04/2023, hanno dichiarato che: " *il progetto si pone l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze tecnico-economiche, di tutela architettonica e storico-artistica e che la progettazione garantirà l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.*";

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 140.081,83	€ 140.081,83
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 34.338,95	€ 34.338,95
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 174.420,78	€ 174.420,78
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti (IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€15.349,03	€15.349,03
B2	Spese tecniche (Progettazione	€ 43.157,15	€ 39.632,11

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)		
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 1.560,00	€ 1.442,16
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 9.837,77	€ 7.578,87
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 1.639,92	€ 1.639,92
B6	Lavori in economia (spostamento arredi...)	€ 0,00	€ 0,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020) iva inclusa	€ 4.255,87	€ 3.488,42
B8	IVA su A (10%)	€ 17.442,08	€ 17.442,08
B9	SPESE MESSE IN SICUREZZA PRE INTERVENTO (IVA inclusa)	€ 14.271,24	€ 14.271,24
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B9)	€ 107.513,06	€ 100.843,83
C=A+B	TOTALE	€ 281.933,84	€ 275.264,61

Si fa presente che sono state oggetto di ricalcolo i compensi professionali allegati con prot. USR n. 81691 del 24/07/2023, in quanto sono stati riscontrati errori derivanti dalla compilazione del foglio di calcolo utilizzato nel parametro della categoria "strutture" e nella somma dello stesso nella progettazione definitiva; inoltre la prestazione professionale legata alla progettazione integrale e coordinata in fase di progettazione esecutiva (QbIII.06 – Qpe.06) non può essere riconosciuta ai professionisti, in quanto viene considerata già svolta dall'RTP e pertanto ricompresa nelle spese relative. Infine si fa presente che il compenso delle spese di gestione amministrativa è stato ricalcolato ai sensi dell'art. 6 c. 1 dell'O.C.S.R 105/2020.

Si fa presente che prima dell'avvio della fase di appalto dei lavori, il professionista dovrà produrre un nuovo QTE, così come sopra riformulato da questo USR.

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a **€ 275.264,61**

2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'Ordinanza di riferimento.

Per quanto concerne la spesa per la messa in sicurezza pre interventi, come da voce B9 del QTE sopra esplicitato pari a € 14.271,24, lo scrivente Ufficio ha preso atto della dichiarazione da parte dell'RTP dell'intervento in oggetto, assunta con prot. USR n. 81691 del 24/07/2023, nella quale si evince che "che le

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

spese relative alla messa in sicurezza pre intervento, non sono state eseguite nè dall'amministrazione comunale e/o dalla Protezione civile, ma direttamente dall'ente ecclesiastico Parrocchia San Firmano di Montelupone (MC) proprietario dell'immobile." . La stessa spesa è stata adeguatamente rendicontata con fatture e quietanze, coerentemente con quanto dichiarato e pertanto si ritiene che sia ammissibile.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022:</i>	485	
<i>Importo programmato Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022</i>	€ 300.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 281.933,84	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 275.264,61	

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di San Firmano;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "riparazione locale del danno e restauro" della "Chiesa di San Firmano" sita nel Comune di Montelupone (MC), per un importo complessivo di euro **€ 275.264,61** a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20, con la prescrizione che sia rimodulato il QTE come sopra dettagliato.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Funzionario istruttore

Arch. Alessia Di Benedetto

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Allegati:

SABAP	PROT 3694 - MONTELUPONE - San Firmano.pdf
COMUNE S. SEVERINO MARCHE	Parere Chiesa S. Firmano.pdf.p7m
PARERE COMPLETEZZA SISMICA	OP_6601 - SAN FIRMANO - parere prog esecutivo.pdf

All. 56 Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

	RELAZIONI E ATTI
1	Contratto San Firmano_ord105(1).pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
2	CONT_1 Schema di contratto.pdf.p7m
3	Calcolo Parcella professionale con ripartizione per professionista_2.pdf.p7m
4	D_IND Dichiarazione sulle indagini.pdf.p7m
5	D_RTP dichiarazione coerenza fasi progettuali(1).pdf.p7m
6	D_RTP dichiarazione messa in sicurezza.pdf.p7m
7	D3_Dichiarazione iscrizione all_elenco speciale Cantarini.pdf.p7m
8	D3_Dichiarazione iscrizione all_elenco speciale Cardinali.pdf.p7m
9	D3_Dichiarazione iscrizione all_elenco speciale Giacomelli.pdf.p7m
10	D3_Dichiarazione iscrizione all_elenco speciale Spaccesi.pdf.p7m
11	D3_Dichiarazione iscrizione elenco speciale Gobbi.pdf.p7m
12	D5_Dichiarazione incarichi CARDINALI.pdf.p7m

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

13	D5_Dichiarazione incarichi_CANTARINI.pdf.p7m
14	D5_Dichiarazione incarichi_GIACOMELLI.pdf.p7m
15	D5_Dichiarazione incarichi_GOBBI.pdf.p7m
16	D5_Dichiarazione incarichi_SPACCESI.pdf.p7m
17	DOC_FOTO Documentazione Fotografica.pdf.p7m
18	Doc_Identit_progettisti.pdf.p7m
19	ECO_CRP Cronoprogramma.pdf.p7m
20	LIBERATORIE terzi confinanti all'esecuzione dell'intervento.pdf.p7m
21	REL_SPEC_PA_Perizia asseverata(1).pdf.p7m
22	REL_SPEC_RA Progetto di restauro.pdf.p7m
23	REL_SPEC_SA Relazione storico artistica.pdf.p7m
24	REL_TG Relazione tecnica generale.pdf.p7m
25	spese messa in sicurezza.pdf.p7m
26	485_contratto GEOIN e consuntivo di spesa.pdf.p7m
	ELABORATI STRUTTURALI E SISMICI
27	DEN_LAV Denuncia_Lavori_Attestato_2022.pdf.p7m
28	DIC_CONF Dichiarazione conformit_ del progetto.pdf.p7m
29	Dichiarazione CANTARINI §C8.4.1 delle NTC2018.pdf.p7m
30	Dichiarazione CANTARINI ai sensi dell'art 93 380-01.pdf.p7m
31	DIS_1 Disciplinare descrittivo prestazionale(1).pdf.p7m
32	MANUT_PIANO DI MANUTEZIONE GENERALE(1).pdf.p7m
33	PSC + Allegati piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m
34	REL_SPEC_ST1 - RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE(1).pdf.p7m
35	REL_SPEC_ST4 - RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI(1).pdf.p7m
36	REL_SPEC_ST5 - RELAZIONE FASCICOLI DI CALCOLO(1).pdf.p7m
37	REL_SPEC_ST6 - RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA(1).pdf.p7m
38	REL_SPEC_ST7 - RELAZIONE DEI MATERIALI IMPIEGATI(1).pdf.p7m
39	CHIESA SAN FIRMANO - RELAZIONE GEOLOGICA(1).pdf.p7m
40	108(1).22_STR_MUR_Diocesi Macerata_Chiesa San Firmano_Montelupone - SISMA.pdf.p7m
	ELABORATI GRAFICI
41	EL_COP_1 - ELABORATO COPERTURA(1).pdf.p7m
42	EL_GRAFICI_RIL GEO_01.pdf.p7m

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

43	EL_GRAFICI_RIL GEO_02.pdf.p7m
44	EL_GRAFICI_RIL GEO_03.pdf.p7m
45	EL_GRAFICI_RIL GEO_04.pdf.p7m
46	EL_GRAFICI_RIL GEO_05.pdf.p7m
47	EL_GRAFICI_RIL MFD_01.pdf.p7m
48	EL_GRAFICI_RIL MFD_02.pdf.p7m
49	EL_GRAFICI_RIL MFD_03.pdf.p7m
50	EL_GRAFICI_INT elaborato grafico interventi.pdf.p7m
51	EL_GRAFICI_STR_01 - INTERVENTI STRUTTURALI.pdf.p7m
	ELABORATI TECNICO - ECONOMICO
52	ECO_CM Computo metrico estimativo.pdf.p7m
53	ECO_EP Elenco prezzi unitari.pdf.p7m
54	ECO_QTE Quadro tecnico economico.pdf.p7m
55	ECO_SIM Stima incidenza manodopera.pdf.p7m
56	ATT_PONTEGGIO Attestazione Calcolo Ponteggio.pdf.p7m

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 -
Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020

Comune di Montelupone- ID: 6601 - Intervento di "Recupero e Riparazione dei danni dell'Abbazia di San Firmano"

Codice Fascicolo: 490.20.40/2021/OPSUAM/777

Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 81691 del 24/07/2023, prot. n. 36312 del 03/04/2023, prot. n. 36310 del 03/04/2023, prot. n. 36307 del 03/04/2023, prot. n. 80058 del 29/08/2022		
Committente	Mons. Nazzareno Marconi		
Lavori di	Recupero e Riparazione dei danni dell'Abbazia di San Firmano		
Indirizzo	via San Firmano n.12 , Comune di Montelupone		
Dati Catastali	Foglio 5	Mappale A	Sub -
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020		
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Francesco Cantarini	Direttore dei lavori in opera	Ing. Nicola Gobbi
Progettista strutture prefabbricate	-	Direttore dei lavori str. pref.	-
Appaltatore lavori strutture prefabbricate	-	Collaudatore statico	-
Appaltatore dei lavori in opera	da nominare		

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'**arch. Giacomo Alimenti**, in qualità di Responsabile Tecnico della Procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'ing. Francesco Cantarini incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore arch. Alessia Di Benedetto;

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Claudio Cardinali

Progettista strutturale: Ing. Francesco Cantarini

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Nicola Gobbi

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*",

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, o messo o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Serrapetrona (MC), 01/08/2023

Ing. Carlo Mundo

(Titolare di P.O.: Attività di Genio Civile

per le aree di Macerata e Ancona)



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica edilizia n. 1728

Domanda n. 2022/135

**DIOCESI DI MACERATA, TOLENTINO,
RECANATI, CINGOLI E TREIA**

PEC: amministrazione@pec.diocesimacerata.it

e p.c.

UFFICIO RICOSTRUZIONE

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

SINDACO - sede

OGGETTO: Ordinanza n. 38/2017 "approvazione del primo piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale..." ordinanza n. 105/2020 "semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i. - invio parere

IL RESPONSABILE

Vista la domanda avanzata per il tramite dell'USR Marche Sisma 2016 dalla DIOCESI DI MACERATA TOLENTINO RECANATI CINGOLI TREIA con sede in P.ZZA S. VINCENZO MARIA STRAMBI, 3 - 62100 MACERATA (MC), codice fiscale 93009650438 (in qualità di PROPRIETARIO) pervenuta ns. protocollo in data 29/08/2022, assunta al n. 12298, per la Pratica SISMAPP n. 490.20.40/2021/OPSUAM/777 ORDINANZA N. 38/2017 "APPROVAZIONE DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI SUI BENI DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE", ORDINANZA 105/2020 "SEMPLIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO" E S.M.I. - SAN FIRMANO in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 5 mappale n. A Ubicato in C.DA SAN FIRMANO;

ESAMINATA la documentazione relativa al progetto esecutivo ID 6601 presentato al protocollo USR n. 0080058 il 29/08/2022;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla conformità edilizia ed urbanistica relativa all'esecuzione dei lavori richiesti, da eseguire in questo Comune, sull'immobile sopra indicato.

Si ricorda che il presente parere non costituisce permesso di costruire, né dà titolo al richiedente alla esecuzione dell'intervento, in quanto subordinato ad approvazione previa convocazione della Conferenza Permanente di cui all'art. 16 del Decreto Sisma 2016.

Montelupone 19/09/2022

IL RESPONSABILE
Spaccesi Dott. Antonio
firmato digitalmente