



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'arch. Gianni Bonaduce

peo: gianni.bonaduce@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
peo: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ELIA”
- Id. Decreto 395/2020:421 - CUP I87H20002790001- CIG 8843656FC9 - Soggetto Attuatore:
Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0046007-P 04/10/2023 del 04/10/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 19 ottobre 2023 alle ore 09:30 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l’approvazione del seguente progetto esecutivo:

“Intervento di riparazione della Chiesa di Sant’Elia”

Comune di Force (AP)

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l’arch. Gianni Bonaduce, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;



acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Gianni Bonaduce, Funzionario architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, il quale è legittimato a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura

C = IT

Data e ora della firma:

17/10/2023 09:17:37



Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.


Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli

 FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI FORCE

Provincia di Ascoli Piceno
Ufficio Tecnico Comunale
Ufficio Sisma

Prot. **6198** del **10/10/2023**
Protocollo Generale n.**2022/281**
Pratica edilizia n.**2022/2**
Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/385**

Al **PRESIDENTE**
della **Conferenza Permanente**
Sen. Avv. **Guido Castelli**
PEC conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: “CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA ex. Art. 16
D.L. 189/2016
**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI
SANT’ELIA” – COMUNE DI FORCE (AP)**
CUP I87H20002790001 – CIG 8843656FC9
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 421”

In riferimento all’oggetto ed alla comunicazione dell’indizione della Conferenza permanente da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art.14-ter, legge n.241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza, nota CGRST prot.**46007** del **04/10/2023**, acquisita al Ns. prot.**6082** del **04/10/2023** per l’approvazione **del progetto esecutivo** ai sensi dell’art. 4 co. 2 dell’Ordinanza n. 105/2020 riferito all’: “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ELIA” – COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) CUP I87H20002790001 – CIG 8843656FC9 Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno Id. Decreto 395/2020;

Il sottoscritto, AMEDEO LUPI Sindaco del Comune di Force ai sensi dell’art.82 comma 6 del Testo unico della ricostruzione privata;

DELEGA

il **Geom. EMANUELE LUPI** dell’Ufficio Sisma del Comune di Force, a rappresentare l’Ente ed esprimere il parere di competenza nella CONFERENZA PERMANENTE del **19/10/2023** alle ore **09:30**.

IL SINDACO
AMEDEO LUPI

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 – D.Lgs n.39/1993)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0047748-P-17/10/2023

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott.ssa Deborah Giraldi

d.giraldi@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti

c.cocchetti@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Chiara Santoro

chi.santoro@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **19 ottobre 2023**: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti e all'Arch. Chiara Santoro.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **19 ottobre 2023**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ELIA" – COMUNE DI FORCE (AP)**
CUP I87H20002790001 – CIG 8843656FC9
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 421

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN TOMMASO" – COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)**
CUP I37H20004230001 – CIG 8843731DAE
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 412

- **O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 "Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Montereale (AQ)"**
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Abruzzo – USR Abruzzo.

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **19 ottobre 2023** per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ELIA" – COMUNE DI FORCE (AP)**
CUP I87H20002790001 – CIG 8843656FC9
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 421

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN TOMMASO" – COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)**
CUP I37H20004230001 – CIG 8843731DAE
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Id. Decreto 395/2020: 412

- O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 **“Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Montereale (AQ)”**
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Abruzzo – USR Abruzzo.

L’Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l’intervento:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ELIA” – COMUNE DI FORCE (AP)**
CUP I87H20002790001 – CIG 8843656FC9
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 421
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN TOMMASO” – COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)**
CUP I37H20004230001 – CIG 8843731DAE
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 412

L’Arch. **Chiara Santoro**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l’intervento:

- O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 **“Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Montereale (AQ)”**
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Abruzzo – USR Abruzzo.

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
16.10.2023
16:00:58
GMT+01:00



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

All' arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ELIA”
- Id. Decreto 395/2020: 421 – CUP I87H20002790001 - CIG 8843656FC9
Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di riparazione della Chiesa di Sant’Elia”* –
Comune di Force (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0046007-P del
04.10.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2974 del 04.10.2023, con cui è stata convocata la
riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 19
ottobre 2023, ore 9,30;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante
“Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle
Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15
dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l’immobile, di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Force (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0046007-P del 04.10.2023,

https://drive.google.com/file/d/10_3NT6VWuem8-7WhYNGujlv_NTS2OM4p/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell’esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- l’aula con realizzazione di cordolo connesso alla muratura, risarcitura lesioni tramite cucì – scuci, iniezioni di malta a pressione controllata;
- l’arco trionfale con inserimento di tirante in acciaio con capochiave; fibre di carbonio all’intradosso, cucì e scuci della muratura sovrastante;



- le volte in camorcanna, dell'aula ecclesiale e delle cappelle laterali, previo smontaggio copertura, inserimento di cordolo sommitale con connettori ed angolari; intervento all'estradosso (abside ed aula ecclesiale) con riparazione centine ammalorate e sovrastante struttura portante;
- il manto in laterizio del tetto (zona dell'abside, cappelle laterali) con smontaggio e rimontaggio, impermeabilizzazione e gronde in rame;
- la torre campanaria con inserimento di cordolature controventate da tiranti, fornite di monconi di tiranti con capo chiave agli incroci muratura, inserimento di tavolato ligneo con botola di accesso, intervento ripetuto ai vari livelli; cordolatura lignea sommitale, connessa alla muratura del campanile ed inserimento di piastra superiore di distribuzione dei carichi degli elementi di coronamento, riparazione murature con tecnica cucì - scuci ed iniezioni di malta a pressione controllata;
- opere di restauro interne (stucchi e decorazioni, riprese di intonaci e tinteggiature) e opere di restauro esterne (parti del protiro di facciata con colonnine, rosone, archetti pensili, croce ed altri elementi a facciavista);

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 2636 del 08/03/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con documentazione progettuale, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

TENUTO CONTO dell'elaborato integrativo n° 21 "*integrazione SABAP*", contenuto nell'allegato 1 della citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0046007-P del 04.10.2023, a superamento delle prescrizioni progettuali contenute nell'autorizzazione suddetta ai sensi dell'art. 21 da parte dei progettisti;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

all'esecutivo dell'"*Intervento di riparazione della Chiesa di Sant'Elia*" – Comune di Force (AP), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0046007-P del 04.10.2023,

https://drive.google.com/file/d/10_3NT6VWuem8-7WhYNGujlv_NTS2OM4p/view?usp=sharing

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisite con documentazione progettuale, allegate al presente parere.



Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

Q = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma: 17/10/2023 09:18:09





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

All'

Ufficio Speciale Ricostruzione

Marche – Sisma 2016

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c. A

Ufficio del Soprintendente Speciale

per le aree colpite dal sisma 2016

PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

Diocesi di Ascoli Piceno

Ufficio ricostruzione post-sisma

PEC: diocesiapsisma@pec.it

Comune di Force (AP)

Ufficio Tecnico

PEC: segreteria@pec.comuneforce.ap.it

**Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale**

*c/o Segretariato Regionale del MiC per le
Marche*

PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

Prot. n

Risposta al foglio del

17/01/2022 n. 3594

Class.

Prot. Sabap del

17/01/2022 n. 429

Oggetto:

Force (AP) – frazione Montemuro - Chiesa di Sant'Elia Profeta.

Interventi di riparazione danni e riduzione del rischio sismico a seguito di grave danneggiamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sulla base dell'ordinanza n. 19/2017 e ss.mm.ii. - Ordinanza n. 105/2020 - ID opera: 6050 - Denominazione dell'intervento: Sant'Elia - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/385

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 31, particella B.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile per la tutela storico-artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Deborah Licastro**

In riscontro alla richiesta acquisita al protocollo d'Ufficio in data 17/01/2022 al n. 429, con la quale è stata assunta la documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto;





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni degli artt. 10 e 12;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono nell'esecuzione di interventi volti alla riparazione di danni conseguenti al sisma 2016, mediante:

- Realizzazione di cordolo interno in acciaio connesso alla muratura dell'aula tramite connettori e tiranti con capochiave; risarcitura delle lesioni con tecnica del cuci-scuci ed iniezioni di malta a pressione controllata;
- Inserimento di tirante in acciaio con capochiave nell'arco trionfale per contrastare la rotazione e le spinte orizzontali; p.o. di fibre di carbonio all'intradosso e riparazione con tecnica cuci-scuci della muratura sovrastante;
- Smontaggio della copertura dell'abside e dell'eventuale tavolato, consolidamento della volta in camorcanna sottostante; inserimento di cordolo sommitale con connettori ed angolari. Ugualmente per le cappelle laterali;
- Intervento all'estradosso delle volte in camorcanna dell'aula ecclesiale e dell'abside, con riparazione delle centine ammalorate ep.o. di tirantature tra le centine e la sovrastante struttura portante;
- Inserimento, nella torre campanaria, di cordolature controventate da tiranti, fornite di monconi di tiranti con capo chiave agli incroci delle murature; successivo inserimento di tavolato ligneo da 04 cm con botola di accesso: intervento ripetuto ai vari livelli;
- Realizzazione di cordolatura ligneo sommitale controventata, connessa alla muratura del campanile tramite connettori; inserimento di piastra superiore di distribuzione dei carichi degli elementi di coronamento; riparazioni con tecnica cuci-scuci ed iniezioni di malta a pressione controllata nelle murature;
- Restauro delle parti degradate di stucchi e decorazioni interni; riprese di intonaci e di tinteggiature interni;
- Smontaggio di elementi sulla voltina del protiro di facciata, p.o. di fibre di carbonio e di connettori; cerchiatura delle colonnine lesionate da schiacciamento
- Stuccatura del rosone centrale in facciata con sostituzione di elementi in cls irrecuperabili; consolidamento degli archetti pensili sommitali, della Croce e degli altri elementi in cls facciavata.
- Smontaggio e rimontaggio del manto in laterizio del tetto (zona dell'abside, cappelle laterali, et alia), con ripristino dell'impermeabilizzazione e delle gronde di rame.

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice;

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- In merito al previsto intervento di rinforzo delle colonnine del protiro, qualora se ne documenti l'effettiva necessità strutturale, sia possibilmente privilegiata una soluzione di minore impatto visivo rispetto alla cerchiatura in acciaio su più livelli.
- Al fine del rilascio dell'autorizzazione di competenza per eventuali opere di restauro degli apparati decorativi interni/esterni, sia trasmesso preventivamente a questo Ufficio un idoneo progetto di restauro a firma di restauratore qualificato ai sensi dell'art.29 D.Lgs. 42/2004 ed iscritto negli elenchi del MIC, comprensivo di documentazione fotografica e di schede tecniche che descrivano nel dettaglio sia lo stato di conservazione sia gli interventi previsti (relazione, grafici e computo metrico). A tale riguardo si anticipa che andranno salvaguardati gli "elementi di pregio cementizi" evitando interventi di sostituzione.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- Riguardo al previsto consolidamento intradosale dell'arco trionfale con materiali compositi sia eseguita una preliminare campagna di indagini stratigrafiche conoscitive a cura di un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004, al fine di verificare la presenza di apparati decorativi, da trasmettere a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.
- Per interventi di consolidamento intradosale/estradosale di archi e volte con materiale composito si dovrà prevedere l'impiego di prodotti compatibili a matrice inorganica, escludendo l'uso di cemento e di resine epossidiche.
- In merito agli interventi sulle coperture si abbia cura di eseguire uno smontaggio controllato al fine di recuperare il pianellato ed i coppi del manto attuale, prevedendone il reimpiego eventualmente integrato da elementi del tutto analoghi. Vengano inoltre mantenute le quote ed i profili di falda delle coperture esistenti.
- I previsti interventi di cuci-scuci dovranno essere puntuali e si dovrà prevedere l'impiego di mattoni con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelle esistenti, al fine di garantire la massima omogeneità.
- Si presti particolare cura nelle previste opere di demolizione del solaio in latero-cemento all'interno della torre campanaria, evitando l'ausilio di mezzi meccanici che possano comportare eccessive vibrazioni alla muratura esistente.
- Per tutti gli interventi relativi alle murature (ristilatura dei giunti, cuci-scuci, ecc.) si dovrà impiegare malta compatibile con le murature originarie, anche a seguito di opportuni saggi. Tutte le finiture, comprese quelle relative agli apparati decorativi, siano concordate preliminarmente con il funzionario incaricato previa predisposizione di opportune campionature.

Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio.

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene, per gli atti d'Ufficio, la documentazione pervenuta tramite P.E.C..

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Cecilia Carlorosi

DL
03/03/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



COMUNE DI FORCE

Provincia di Ascoli Piceno
Ufficio Tecnico Comunale
Ufficio Sisma

Prot. **6302** del **13 ottobre 2023**
Protocollo Generale n.**2022/281**
Pratica edilizia n.**2022/2**
Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/385**

Al **PRESIDENTE**
della Conferenza Permanente
Sen. Avv. Guido Castelli
PEC conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: “CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ELIA” – COMUNE DI FORCE (AP) CUP I87H20002790001 – CIG 8843656FC9 Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno Id. Decreto 395/2020: 421” - **PARERE DI COMPETENZA**

Edificio di culto (Chiesa di Sant’Elia) sito in **Frazione Montemoro**, distinto al Catasto Fabbricati Foglio **n.31** particella **B**

Proprietà: **Parrocchia di San Severino** con sede in Rotella (AP) della Diocesi di Ascoli Piceno

Richiedente: **Poli Domenico** in qualità di legale rappresentante – Vicario Episcopale della Diocesi di Ascoli Piceno

In riferimento all’oggetto ed alla comunicazione dell’indizione della Conferenza permanente da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art.14-ter, legge n.241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza, nota CGRST prot.**46007** del **04/10/2023**, acquisita al Ns. prot.**6088** del **04/10/2023** per l’approvazione **del progetto esecutivo** ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’Ordinanza n. 105/2020 riferito all’: “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ELIA” – COMUNE DI FORCE (AP) CUP I87H20002790001 – CIG 8843656FC9 Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno Id. Decreto 395/2020: 421;

VISTA la documentazione acquisita da questo ente attraverso il link indicato nella nota CGRST prot.**46007** del **04/10/2023**, riguardante l’intervento di riparazione e miglioramento sismico ai sensi dell’O.C.S.R. n.105/2005 della **Chiesa di Sant’Elia** sita in **Frazione Montemoro**, distinta al catasto dei fabbricati al foglio n. **31**, particella **B**;

Il sottoscritto Geom. Emanuele Lupi dipendente del Comune di Force in forza della delega prot.**6198** del **10/10/2023** a firma del Sindaco Amedeo Lupi (rimessa in allegato);

prende atto del deposito del titolo abilitativo edilizio inoltrato dal richiedente, rappresentando che lo stesso risulta compatibile con la zona edilizia in cui insiste il fabbricato e che per quanto di competenza di codesto ufficio esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione dell'intervento in oggetto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dalle altre amministrazioni coinvolte.

E' fatto obbligo:

- **Prima dell'inizio dei lavori:** comunicare nominativo ditta esecutrice e produrre tutta la documentazione prevista dal D.Lgs 81/2008.
- **Al termine dei lavori** produrre tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente precisando, che, per la Comunicazione di Fine Lavori e la Segnalazione certificata per l'agibilità ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 380/01 ss.mm.ii., dovrà essere utilizzata apposita modulistica approvata con D.G.R. n.670 del 20/06/2017.

Si fa presente che eventuali interventi di spostamento e/o rimozione di infrastrutture di rete di proprietà comunale, quali cavi, scatole di derivazioni, corpi illuminanti... agganciati alle pareti del fabbricato oggetto di intervento dovranno essere autorizzate dal Comune di Force previa apposita richiesta scritta ed essere eseguiti a spese del richiedente.

Resta inteso che tutte le eventuali modifiche al progetto, di rilevanza sotto il profilo urbanistico edilizio, dovranno essere sottoposte a nuova verifica di conformità urbanistica edilizia.

Geom. Emanuele Lupi

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 – D.Lgs n.39/1993)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ELIA"

COMUNE DI FORCE (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 421

CUP I87H20002790001 – CIG 8843656FC9

Relazione di verifica documentale al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 421/2020		
Indirizzo immobile:	Frazione Villa Montemoro		
Dati catastali:	foglio: 31	part: B	sub:
Georeferenziazione	Lat. 42.938174	Long. 13.504594	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Roberto Gregori		

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0045748	02/10/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze commissariali nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”.

PARERI

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 02/10/2023 prot. CGRTS-0045748 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 ID ord. 421 - **COMUNE DI FORCE (AP) - ID SISMAPP 6050 - Chiesa di Sant’Elia – Interventi di riparazione - PROPOSTA DI APPROVAZIONE** - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/385”, in allegato, oltre alla

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6050>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere ID 2222873 del 21/02/2022) *l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale "si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, ..., previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01(modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti", in allegato;*
- **SABAP AP-FM-MC:** (Prot. USR n. 22774 del 08/03/2022) **autorizzazione** ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., *all'esecuzione delle opere con prescrizioni, in allegato;*
- **Comune di Force:** (Prot. USR n. 14265 del 12/02/2022) il Comune ha espresso **parere favorevole** alla realizzazione dell'intervento per gli aspetti urbanistico-edilizi, *fermo restando l'obbligo del rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dalle altre amministrazioni coinvolte.*

L'USR Marche, nel documento istruttorio allegato alla nota di proposta di approvazione trasmessa in data 02/10/2023 con prot. CGRTS-0045748 ha segnalato quanto segue:

"all'interno dello schema di contratto e del CSA sono presenti alcuni refusi che andrebbero rettificati prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori. Inoltre il PSC, elaborato "C12_PSC e allegati.pdf.p7m", contiene gli allegati superati dalla successiva integrazione Prot. 83158 del 26/07/2023, con particolare riferimento al CME sicurezza. L'elaborato "Integrazione SABAP.pdf.p7m" trasmesso con prot.39062 del 14/04/2022 contiene l'allegato relativo al Computo delle opera di restauro, che successivamente è stato aggiornato e superato dal CME allegato con Prot.83158 del 26/07/2023."

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento ammesso a contributo risulta essere pari ad **euro 284.615,05** (*duecentottantaquattromilaseicentoquindici/05*) di cui euro 204.358,91 per lavori ed euro 80.256,14 per somme a disposizione, rientrante nell'importo programmato per **euro 250.000,00** a valere sull'Ordinanza 105/2020 ed **euro 34.615,05** da imputare nel *"Fondo speciale per le compensazioni"*.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il PUC 2022 e/o Prezzari Regionali.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QUADRO TECNICO ECONOMICO (prot. CGTRS-0045748 del 02/10/2023)				
	LAVORI	IMPORTI ANTE 126	IMPORTI POST 126	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 145.355,70	€ 170.889,67	€ 170.889,67
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 30.470,30	€ 33.469,24	€ 33.469,24
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 175.826,00	€ 204.358,91	€ 204.358,91
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 7.808,72	€ 7.808,72	€ 7.808,72
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., Direzione lavori, oneri previdenziali esclusi)	€ 29.824,34	€ 32.616,32	€ 32.616,32
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali esclusi)	€ 3.138,53	€ 3.138,53	€ 3.138,53
B4	Oneri previdenziali su B2 e B3	€ 1.255,74	€ 1.430,19	€ 1.430,19
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2+B3)	€ 7.528,10	€ 8.180,71	€ 8.180,71
B6	Rilievi accertamenti e indagini (esclusa iva)	€ 2.564,96	€ 2.564,96	€ 2.564,96
B7	IVA 22% su B6	€ 564,29	€ 564,29	€ 564,29
B8	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	€ 3.516,52	€ 3.516,52	€ 3.516,52
B9	IVA su A (10%)	€ 17.582,60	€ 20.435,89	€ 20.435,89
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B6)	€ 73.783,80	€ 80.526,14	€ 80.526,14
C=A+B	TOTALE	249.609,80	€ 284.615,05	€ 284.615,05

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0045748 del 02/10/2023)
€ 250.000,00	€ 284.615,05	€ 284.615,05 di cui € 34.615,05 a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni"

Roma, 16/10/2023

Il Funzionario istruttore
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Firmato digitalmente da

Ing. *Ilaria Pascucci* **Ilaria Pascucci**

Data e ora della firma:
16/10/2023 16:26:43

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI (prot. CGTRS-0045748 del 02/10/2023)

In riferimento al progetto esecutivo inerente l'“**INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ELIA**” COMUNE DI FORCE (AP) - CUP I87H20002790001 – CIG 8843656FC9 - ID. DECRETO 395/2020: 421 **Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.**

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con parere istruttorio tecnico amministrativo contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 045748 del 02/10/2023, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.

Roma, 16/10/2023

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di
ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



ANDREA
CROCIONI
18.10.2023
19:55:06
GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 1

O.C. 105/2020 - "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ELIA" – COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) CUP I87H20002790001 – CIG 8843656FC9 Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno Id. Decreto 395/2020: 421

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	2023.09.28_S.Elia_ID6050_Proposta di approvazione	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
2	Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo _Sant'Elia (Force_Montemoro)	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
3	C12_ALLEGATI SICUREZZA_COMPUTO	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
4	C12_ALLEGATI SICUREZZA_LAYOUT DI CANTIERE E ponteggi	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
5	C15_CAPITOLATO-GENERALE-DAPPALTO-PRIVATO_S ELIA_REV 2	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
6	C20_COMPUTO COMPARATIVO	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
7	D7_CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE post ord 126	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
8	D7a_CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE_ante 126	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
9	0_ELENCO ELABORATI rev 2	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
10	A12_Relazione integrativa luglio23	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
11	C8_COMPUTO METRICO agg2023r2	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
12	C9_ELENCO PREZZI agg2023	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
13	C10_CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
14	C11b_QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
15	C12_PSC e allegati	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
16	A12_Relazione integrativa esplicativa	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
17	Richiesta utilizzo fondo compensazione ord. 126	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
18	Dichiarazione Progettista_Visto RTP(CGRTS-0045748-A-02/10/2023
19	Integrazione volontaria progetto-costi	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
20	lettera 31.03.22	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
21	integrazione SABAP	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
22	Prot_429_2022_Force_(AP)_Chiesa_Sant'Elia_art. 21	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
23	490.20.40-2020-OPSUAM-385_SS_Verifica completezza	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
24	Nota prot.931 del 14-02-2022 - PARERE COMUNE	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
25	0_RELAZIONE INTEGRATIVA	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
26	1_S.ELIA_LINEA VITA	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
27	2_S.ELIA Dichiarazione smaltimento rifiuti edili	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
28	B3_STATO ATTUALE_ TAV01-02_rev1	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
29	C1_TAV10_PROGETTO ARCHITETTONICO	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
30	C4_TAV11_interventi di restauro	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
31	C14_DisciplinareDescr.Prest.	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
32	D10 Elenco vincoli presenti	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
33	D12 Dichiarazione acquisizione pareri	CGRTS-0045748-A-02/10/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

34	D14 Dichiarazione prestazione geologo	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
35	D15. Dichiarazione progettista strutturale	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
36	Denuncia_Lavori_Attestato_int 2022	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
37	RELAZIONE SUI MATERIALI_28-01-2022	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
38	SCIA S_ELIA_FORCE	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
39	A3 Relazione_sulle_strutture	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
40	A4 Rel geo S.Elia	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
41	A5 Relazione_geotecnica	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
42	A6 impianti	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
43	A7 Relazione_Vulnerabilit_Sismica	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
44	A8 relaz_archeologica	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
45	A9 relaz_interferenze	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
46	A10 Scheda_sinottica_MIBACT	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
47	B1-2 Inserimento_urbanistico	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
48	B4_B5 RILIEVO_MATERICO_STRUTTURALE	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
49	B6_B11 RILIEVO_DANNO_QUADRO_FESSURATIVO	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
50	B7 Documentazione_fotografica	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
51	B8 graficizzazione storico costruttiva	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
52	B9 GRAFICIZZAZIONE VULNERABILIT_ E PRESIDI	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
53	B10 piano_indagini	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
54	C1_C3 PROGETTO	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
55	C2 DEMOLIZIONI RICOSTRUZIONI	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
56	C5 elaborati impianti	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
57	C6 Calcoli_esecutivi_strutture	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
58	C7 dichiarazione impianti	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
59	C13 cronoprogramma_lavori	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
60	C16 Piano_manutenzione_opera	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
61	C17 Perizia_asseverata_tecnico	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
62	C18 Dichiarazione_conformità_progetto	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
63	D3 Copia contratto professionisti	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
64	D4-5-6 dichiarazioni dei professionisti	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
65	D8 Ordinanza di inagibilit_S. Elia (Force-Montemoro)	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
66	D9 Scheda MIBACT-Montemoro Chiesa-S-Elia	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
67	D11 Dichiarazione_assenza_interferenze	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
68	D13 Dichiarazione_art.93bis	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
69	A1 Relazione_tecnica_generale	CGRTS-0045748-A-02/10/2023
70	A2 Relazione_storico_artistica	CGRTS-0045748-A-02/10/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

All'

Ufficio Speciale Ricostruzione

Marche – Sisma 2016

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c. A

Ufficio del Soprintendente Speciale

per le aree colpite dal sisma 2016

PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

Diocesi di Ascoli Piceno

Ufficio ricostruzione post-sisma

PEC: diocesiapsisma@pec.it

Comune di Force (AP)

Ufficio Tecnico

PEC: segreteria@pec.comuneforce.ap.it

**Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale**

*c/o Segretariato Regionale del MiC per le
Marche*

PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

Prot. n

Risposta al foglio del

17/01/2022 n. 3594

Class.

Prot. Sabap del

17/01/2022 n. 429

Oggetto:

Force (AP) – frazione Montemuro - Chiesa di Sant'Elia Profeta.

Interventi di riparazione danni e riduzione del rischio sismico a seguito di grave danneggiamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sulla base dell'ordinanza n. 19/2017 e ss.mm.ii. - Ordinanza n. 105/2020 - ID opera: 6050 - Denominazione dell'intervento: Sant'Elia - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/385

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 31, particella B.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile per la tutela storico-artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Deborah Licastro**

In riscontro alla richiesta acquisita al protocollo d'Ufficio in data 17/01/2022 al n. 429, con la quale è stata assunta la documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto;





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni degli artt. 10 e 12;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell’immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono nell’esecuzione di interventi volti alla riparazione di danni conseguenti al sisma 2016, mediante:

- Realizzazione di cordolo interno in acciaio connesso alla muratura dell’aula tramite connettori e tiranti con capochiave; risarcitura delle lesioni con tecnica del cuci-scuci ed iniezioni di malta a pressione controllata;
- Inserimento di tirante in acciaio con capochiave nell’arco trionfale per contrastare la rotazione e le spinte orizzontali; p.o. di fibre di carbonio all’intradosso e riparazione con tecnica cuci-scuci della muratura sovrastante;
- Smontaggio della copertura dell’abside e dell’eventuale tavolato, consolidamento della volta in camorcanna sottostante; inserimento di cordolo sommitale con connettori ed angolari. Ugualmente per le cappelle laterali;
- Intervento all’estradosso delle volte in camorcanna dell’aula ecclesiale e dell’abside, con riparazione delle centine ammalorate ep.o. di tirantature tra le centine e la sovrastante struttura portante;
- Inserimento, nella torre campanaria, di cordolature controventate da tiranti, fornite di monconi di tiranti con capo chiave agli incroci delle murature; successivo inserimento di tavolato ligneo da 04 cm con botola di accesso: intervento ripetuto ai vari livelli;
- Realizzazione di cordolatura ligneo sommitale controventata, connessa alla muratura del campanile tramite connettori; inserimento di piastra superiore di distribuzione dei carichi degli elementi di coronamento; riparazioni con tecnica cuci-scuci ed iniezioni di malta a pressione controllata nelle murature;
- Restauro delle parti degradate di stucchi e decorazioni interni; riprese di intonaci e di tinteggiature interni;
- Smontaggio di elementi sulla voltina del protiro di facciata, p.o. di fibre di carbonio e di connettori; cerchiatura delle colonnine lesionate da schiacciamento
- Stuccatura del rosone centrale in facciata con sostituzione di elementi in cls irrecuperabili; consolidamento degli archetti pensili sommitali, della Croce e degli altri elementi in cls facciavata.
- Smontaggio e rimontaggio del manto in laterizio del tetto (zona dell’abside, cappelle laterali, et alia), con ripristino dell’impermeabilizzazione e delle gronde di rame.

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice;

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l’esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l’efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- In merito al previsto intervento di rinforzo delle colonnine del protiro, qualora se ne documenti l’effettiva necessità strutturale, sia possibilmente privilegiata una soluzione di minore impatto visivo rispetto alla cerchiatura in acciaio su più livelli.
- Al fine del rilascio dell’autorizzazione di competenza per eventuali opere di restauro degli apparati decorativi interni/esterni, sia trasmesso preventivamente a questo Ufficio un idoneo progetto di restauro a firma di restauratore qualificato ai sensi dell’art.29 D.Lgs. 42/2004 ed iscritto negli elenchi del MIC, comprensivo di documentazione fotografica e di schede tecniche che descrivano nel dettaglio sia lo stato di conservazione sia gli interventi previsti (relazione, grafici e computo metrico). A tale riguardo si anticipa che andranno salvaguardati gli “elementi di pregio cementizi” evitando interventi di sostituzione.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- Riguardo al previsto consolidamento intradosale dell'arco trionfale con materiali compositi sia eseguita una preliminare campagna di indagini stratigrafiche conoscitive a cura di un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004, al fine di verificare la presenza di apparati decorativi, da trasmettere a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.
- Per interventi di consolidamento intradosale/estradosale di archi e volte con materiale composito si dovrà prevedere l'impiego di prodotti compatibili a matrice inorganica, escludendo l'uso di cemento e di resine epossidiche.
- In merito agli interventi sulle coperture si abbia cura di eseguire uno smontaggio controllato al fine di recuperare il pianellato ed i coppi del manto attuale, prevedendone il reimpiego eventualmente integrato da elementi del tutto analoghi. Vengano inoltre mantenute le quote ed i profili di falda delle coperture esistenti.
- I previsti interventi di cuci-scuci dovranno essere puntuali e si dovrà prevedere l'impiego di mattoni con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelle esistenti, al fine di garantire la massima omogeneità.
- Si presti particolare cura nelle previste opere di demolizione del solaio in latero-cemento all'interno della torre campanaria, evitando l'ausilio di mezzi meccanici che possano comportare eccessive vibrazioni alla muratura esistente.
- Per tutti gli interventi relativi alle murature (ristilatura dei giunti, cuci-scuci, ecc.) si dovrà impiegare malta compatibile con le murature originarie, anche a seguito di opportuni saggi. Tutte le finiture, comprese quelle relative agli apparati decorativi, siano concordate preliminarmente con il funzionario incaricato previa predisposizione di opportune campionature.

Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio.

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene, per gli atti d'Ufficio, la documentazione pervenuta tramite P.E.C..

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Cecilia Carlorosi

DL
03/03/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
MARCHE - SISMA 2016**



Al tecnico istruttore
Arch. Daiana Tedei

**OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019
- Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.**

Comune di Force- ID: 6050 - "Intervento di riparazione-intervento locale della Chiesa di Sant'Elia a Montemoro"

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/385

Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA
DOCUMENTALE RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 27166 del 05/03/2021, prot. n. 69490 del 14/06/2021, prot. n. 83284 del 13/07/2021, prot. n. 90081 del 29/07/2021, prot. n. 90082 del 29/07/2021, prot. n. 3594 del 17/01/2022 prot. n. 13668 del 11/02/2022, prot. n. 14265 del 14/02/2022			
Committente	Diocesi di Ascoli Piceno			
Lavori di	Intervento di riparazione-intervento locale della Chiesa di Sant'Elia a Montemoro			
Indirizzo	F.ne Montemoro, Comune di Force (AP)			
Dati Catastali	Foglio 31	Mappale B	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.			
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/>	Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Arch. Marco Galizi		Direttore dei lavori in opera	Arch. Marco Galizi
Progettista strutture prefabbricate			Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate			Collaudatore statico	
Appaltatore dei lavori in opera	Da individuare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'Ing. Roberto Gregori, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Arch. Incaricato Marco Galizi;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Arch. Daiana Tedei,

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Ilaria Morganti

Progettista strutturale: Arch. Marco Galizi

Direttore dei lavori strutturali in opera: Arch. Marco Galizi

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR

380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: ***“il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate”***, il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che ***“il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale”***,

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO
SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER
L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE
COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 18/02/2022

Ing. Maria Giuseppina Ballatori

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*





COMUNE DI FORCE

Provincia di Ascoli Piceno
Ufficio Tecnico Comunale
Ufficio Sisma

Prot. **931** del **14/02/2022**
Protocollo Generale n.**2022/281**
Pratica edilizia n.**2022/2**
Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/385**

All' **UFFICIO SPECIALE PER LA
RICOSTRUZIONE**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

OGGETTO: Ordinanza n.38/2017 “*Approvazione del Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...*”, Ordinanza 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” e s.m.i.

Comune di Force – Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno – ID opere: 6050 –
Denominazione dell'intervento: SANT'ELIA – Fascicolo n.490.20.40/2020/OPSUAM/385

PARERE DI COMPETENZA

Edificio di culto (Chiesa di Sant'Elia) sito in **Frazione Montemoro**, distinto al Catasto Fabbricati Foglio **n.31** particella **B**

Proprietà: Parrocchia di San Severino con sede in Rotella (AP) della Diocesi di Ascoli Piceno

Richiedente: Poli Domenico in qualità di legale rappresentante – Vicario Episcopale della Diocesi di Ascoli Piceno

In riferimento all'oggetto ed alla comunicazione acquisizione progetto definitivo nota USR prot.**3596** del **17/01/2022**, acquisita al Ns. prot.**281** del **17/01/2022**;

VISTA la documentazione acquisita da questo ente attraverso la piattaforma informatica SISMAPP, il **17/01/2022** al prot. n.**281**, riguardante il progetto di riparazione e miglioramento sismico ai sensi dell'O.C.S.R. n.105/2005 della **Chiesa di Sant'Elia** sita in **Frazione Montemoro**, distinta al catasto dei fabbricati al foglio n. **31**, particella **B**;

VISTA la successiva istanza integrativa comunicata con nota USR prot.**13669** del **11/02/2022**, acquisita da questo ente attraverso la piattaforma informatica SISMAPP, il **11/02/2022** al prot. n.**881**;

per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione dell'intervento in oggetto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dalle altre amministrazioni coinvolte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area tecnico-manutentiva
AUGUSTO CURTI

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 – D.Lgs n.39/1993)

Ufficio Sisma 14-02-2022
E.L.

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020
ID ord. 421
COMUNE DI FORCE (AP)
ID SISMAPP 6050 - Chiesa di Sant'Elia
Interventi di riparazione
PROPOSTA DI APPROVAZIONE
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/385

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 421		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Ascoli Piceno		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di Sant'Elia		
<i>Indirizzo</i>	Frazione Montemoro		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 31	Part. B	Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	42.938174 – 13.504594		
<i>Tipo di intervento</i>	Intervento Locale		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I87H20002790001		
<i>CIG</i>	8843656FC9		
SOGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Roberto Gregori		
<i>Progettisti</i>	Geol. Cinzia Marucci (Rel.Geologica) Arch. Ilaria Morganti (Progettazione Architettonica) Arch. Marco Galizi (Progettazione Strutturale - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Ilaria Morganti (Direzione Lavori Architettonica) Arch. Marco Galizi (Direzione Lavori Strutturale)		
RIFERIMENTI NORMATIVI			

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15- bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12	
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9	
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>		
ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 97/2017 del 15/05/2017	Comune di Force (AP)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. 5 del 20/02/2017	Esito: Inagibile
<i>"SCHEDE VALUTAZIONE GTS"</i>	n.4 del 12/02/2017	Prescritte transennature e verifiche ulteriori
PROTOCOLLI		
<i>Prot. (A/P)</i>	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
<i>n.3594 del 17/01/2022</i> <i>n. 13668 del 11/02/2022</i> <i>n.39062 del 14/04/2022</i> <i>n.81392 del 02/09/2022</i> <i>n. 115466 del 01/12/2022</i> <i>n.32323 del 24/03/2023</i> <i>n.83158 del 26/07/2023</i>	PROGETTO ESECUTIVO INTEGRAZIONI INTEGRAZIONI INTEGRAZIONI INTEGRAZIONI INTEGRAZIONI INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile competenza in materia di rischio sismico per le aree Ascoli Piceno e Fermo	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica (ID 2222873 del 21/02/2022)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1	SABAP AP-FM-MC	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – (Prot. USR n. 22774 del 08/03/2022)
2	COMUNE DI FORCE	Parere di competenza (Prot. USR 14265 del 14/02/2022)

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

La Chiesa di Sant'Elia è situata nel territorio del Comune di Force (AP) in frazione Montemoro, pur appartenendo alla parrocchia di San Severino a Rotella. Si colloca infatti proprio in prossimità della strada che collega i due comuni. La piccola Chiesa è stata realizzata all'inizio del XX secolo, allo scopo di servire la comunità della frazione Montemoro.

E' una Chiesa ad aula unica, con impianto piuttosto regolare: pianta rettangolare disposta secondo l'asse nord sud (leggermente inclinato verso ovest) con abside poligonale sul lato meridionale e torre campanaria che si innesta sulla facciata est. Tra l'abside e la torre si innesta la casa canonica con accesso sia dalla sagrestia che dall'esterno. La Chiesa, interamente realizzata con pareti portanti in mattoni pieni a 4 teste, esternamente lasciati a vista, nelle facciate esterne ripropone forme eclettiche, utilizzando stilemi del passato (dal romanico al rinascimento): sulla facciata principale, a "capanna", l'ingresso è segnato da un protiro su colonne corinzie sormontato da un rosone, ed è conclusa in sommità da una cornice su archetti pensili.

Le facciate laterali sono improntate alla semplicità, con paraste che inquadrano le aperture a bifora o monofora. Se le forme richiamano l'architettura del passato, i materiali sono "moderni": tutte le parti decorative, dal protiro, al rosone, alle cornici, alle bifore, sono realizzate in calcestruzzo a vista (effetto pietra). Pochi gradini introducono all'interno dell'edificio: l'aula, di impianto rettangolare, presenta due cappelle laterali di forma poligonale, ed è coperta da una grande volta a botte lunettata, in camorcanna. All'interno l'apparato decorativo consiste in una serie di lesene, che articolano lo spazio in campate ed una trabeazione in stucco su cui si imposta la grande volta. L'arco trionfale divide lo spazio dell'aula dal presbiterio, rialzato, e dalla zona absidale. Dietro l'altare si sviluppa l'abside semiottagonale, con volta a padiglione. Sul lato sinistro del presbiterio una porta interna dà accesso alla sagrestia, (che attiene strutturalmente alla casa canonica), da qui una piccola porta di ingresso consente l'accesso alla torre campanaria.

La torre campanaria si attesta sull'angolo tra la Chiesa e la casa canonica. La struttura di muratura è realizzata in parte in mattoni, in parte in pietra (come visibile dall'interno della torre stessa). Internamente erano presenti dei semplici solai in legno, collegati da scale a pioli, per raggiungere il piano sommitale dove sono collocate le campane, rimossi per effettuare l'intervento di messa in sicurezza. In copertura della torre troviamo un solaio in latero-cemento sormontato da un setto in blocchetti 21 fori, su cui si attestano dei travetti in legno disposti a raggiera, a sostegno del tetto a padiglione. Per quanto riguarda la copertura della Chiesa, è possibile accedere al sottotetto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

da una apertura esterna posta sopra il tetto dell'abside. La struttura di copertura, costituita da capriate in legno, arcarecci e tavolato, è di recente realizzazione ed appare in buono stato di conservazione.

2. Descrizione dei danni:

Immediatamente dopo gli eventi sismici dell'agosto 2016 e seguenti, la Chiesa di S. Elia presentava diversi danni, internamente ed esternamente l'edificio. Visto che alcuni elementi presentavano il rischio di crollo, il Comune di Force nel 2017 ha predisposto un intervento di messa in sicurezza che si è concentrato sugli elementi maggiormente danneggiati, l'arco trionfale e la torre, con la realizzazione di massicci presidi metallici. Ciò non toglie che il quadro fessurativo rilevato denota danni su tutto l'organismo dell'edificio religioso, la facciata principale, le laterali, e l'abside. L'andamento delle lesioni rilevate sulla facciata indicano l'attivazione di meccanismi di ribaltamento sulla parte superiore, con lesioni verticali ed oblique a partire dal rosone centrale. Si rilevano lesioni della muratura, passanti e non, ad andamento variabile, che interessano in particolare la zona in prossimità della facciata principale, le due cappelle laterali, e la muratura in prossimità dell'arco trionfale, quindi le parti della fabbrica che sono state maggiormente danneggiate dalle sollecitazioni sismiche. L'arco trionfale internamente appare gravemente lesionato, sia all'intradosso, che frontalmente, con un quadro fessurativo ed un andamento dell'ampiezza delle lesioni tale da indicare una rotazione monolaterale. Infatti, se dal lato est c'è la torre campanaria a contrastare eventuali movimenti verso l'esterno, la muratura ad ovest è libera, e non sono presenti presidi a contrasto della spinta orizzontale (assenza di catene). Il quadro fessurativo appare piuttosto evidente anche osservando la porzione di muratura superiore dell'arco, visibile esternamente sul lato sud, oltre il tetto dell'abside. Tutta la zona absidale è interessata da un quadro fessurativo con lesioni passanti e non, ad andamento verticale, sia in corrispondenza dei vertici del poligono sia sui pannelli murari. Le lesioni dalla muratura proseguono anche sulla volta in camorcanna, evidenziando il tipico meccanismo di rotazione in questa tipologia absidale. Le pareti sommitali della torre campanaria presentano, su tutti e 4 i lati, sui pannelli al di sotto delle aperture per il campanile, lesioni ad andamento incrociato, in parte passanti. Le murature della torre sono tutte caratterizzate da un doppio paramento (primo di collegamenti visibili): esternamente in mattoni pieni, internamente in pietrame. Tale caratteristica costruttiva ha determinato un diverso comportamento, il paramento esterno in mattoni risulta infatti estremamente più lesionato rispetto al paramento interno.

La volta a botte dell'aula presenta dei distacchi notevoli all'intradosso, sia in corrispondenza della facciata che delle pareti laterali, in particolare sulle lunette. La volta presenta inoltre delle fessurazioni diffuse, soprattutto dove le pareti sottostanti si presentano lesionate. All'estradosso le condizioni sono poco visibili, ma si rileva la presenza di calcinacci e detriti che sicuramente hanno appesantito la struttura delle centine.

Anche la volta a padiglione dell'abside risulta lesionata, con lesioni che riprendono l'andamento già rilevato su quelle della muratura. Buona parte delle finiture superficiali interne è stata interessata da infiltrazioni di acque meteoriche (facciata) o fenomeni di condensa, che hanno determinato un diffuso distacco della pellicola pittorica, sia sulle pareti che sulle volte, ed in alcune zone rigonfiamenti e distacchi dell'intonaco. Evidenti cadute di intonaco sull'arco trionfale ed in corrispondenza di lesioni. Nella zona dell'abside il quadro fessurativo ha interessato anche la decorazione pittorica sia sulle pareti che sulla volta. Il protiro che caratterizza il portale di ingresso, è costituito da un arco in mattoni, sostenuto da due colonne con capitello corinzio, e sormontato da

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

una cuspide. Su entrambi i fusti delle colonne sono visibili delle lesioni verticali. Il rosone della facciata principale, presenta distacchi, sconnessioni e fratture in alcuni degli elementi che lo compongono. La cornice sommitale in facciata, ad archetti pensili, appare lesionata e fratturata in alcuni punti. In particolare la croce centrale al vertice del timpano si è lesionata al centro. Le bifore laterali presentano piccole disgregazioni, fessurazioni e scagliature locali. Le cornici marcapiano della torre campanaria sono rotte in corrispondenza delle lesioni, ed in alcuni punti presentano espulsione di materiale.

3. Descrizione del progetto:

L'intervento prevederà il consolidamento e la riparazione mediante una serie sistematica di interventi locali relativi ai diversi macroelementi dell'organismo, rispettandone i valori storico artistici nella scelta dei materiali e delle tecnologie.

La Chiesa, che presenta una buona struttura in copertura, manca di cordoli sommitali sulle murature, atti a contrastare il ribaltamento delle facciate. La possibilità di accedere nel sottotetto, compreso tra la copertura e le volte in camorcanna, fatte salve le misure di prevenzione e protezione adeguate alle lavorazioni e agli ambienti in cui si opera, (ponte e sottoponte nell'aula della Chiesa e passaggi in tavolame adeguato e vincolato alla struttura lignea portante soprastante), ha portato a scegliere di porre in opera un sistema di presidi metallici. L'intervento prevede la realizzazione di un cordolo interno in acciaio (U 120), posto all'intradosso dei puntoni delle capriate, connesso alla muratura tramite connettori Ø 14 ogni 50" e tiranti con capochiave saldati ai cordoli.

E' prevista inoltre la riparazione del danno (lesioni passanti) mediante la tecnica del cucì e scuci e iniezioni di malta a pressione controllata nelle murature.

L'arco trionfale ha subito una rotazione monolaterale, con conseguenti lesioni. Per esso, è previsto l'inserimento di un tirante diametro 30 mm con capochiave per contrastare la rotazione e le spinte orizzontali dei carichi soprastanti. E' prevista anche la rinzeppatura e stilatura dei giunti dello stesso, la posa in opera di fibre di carbonio all'intradosso ed il cucì e scuci della muratura soprastante. Tali lavorazioni da effettuare in sicurezza, prevederanno anche lo smontaggio delle opere di messa in sicurezza in legno e ferro.

Per l'abside è previsto lo smontaggio della copertura e dell'eventuale tavolato per pulire e consolidare la volta in camorcanna sottostante. Se necessario si provvederà a sostituire elementi ammalorati della struttura in legno. E' prevista la posa in opera di una cordolatura sommitale delle murature con piatto 200x10 e angolare 90x10 connessi da connettori Ø 14 ogni 50", atti a contrastare il ribaltamento delle murature, segue il ripristino dei tavolati, della guaina impermeabilizzante e del manto di copertura. Per le cappelle laterali che hanno subito lo stesso cinematismo di danno, è previsto lo stesso intervento, con unica differenza che i cordoli sono piatti 200x10. Attualmente la torre campanaria al suo interno ha visto rimossi i suoi solai, per far posto alla struttura in acciaio alla quale in alcuni punti è stata vincolata la torre. Per essa si è previsto l'inserimento di cordonature con U120 controventate da tiranti Ø26, connesse alla muratura da connettori Ø 14 ogni 50" e fornite di monconi di tiranti Ø 30 con capochiave agli incroci delle murature. Conclude l'intervento un tavolato da 4 cm con botola, maniglione e scala a pioli in alluminio. Tale intervento, è ripetuto per ogni livello, per rendere accessibile in sicurezza la torre campanaria. Al livello parapetti, è previsto l'inserimento di piatti 200x10 con moncone di tirante e capochiave agli incroci. La copertura in correnti lignei, tavellonato e lamiera in rame, è coronata da elemento in cls sostenente

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

globo e croce. Attualmente è sostenuta da solaio in laterocemento con soprastante muro portante in blocchetti 21 fori. Verranno smontati gli elementi di coronamento per essere infine ricollocati in opera, verranno rimossi il solaio in l.c. ed il muro portante. E' previsto uno strutturale sommitale composto da cordonatura lignea connessa alla muratura da connettori Ø 14 ogni 50", controventata e intervallata da puntoni con monaco centrale vincolato ai controventi Ø 20 con adeguata piastra rigida. Concludono l'intervento una piastra sommitale livellabile connessa al monaco atta a sostenere gli elementi del coronamento prima descritti. Un doppio tavolato in castagno è sormontato dai correnti ove è vincolata la copertura in rame. Il danno verrà riparato con la tecnica del cuci e scuci e iniezioni di malta a pressione controllata nelle murature.

Per la volta a botte dell'aula e la volta a padiglione dell'abside è previsto un intervento strutturale all'estradosso mediante riparazione delle centine ammalorate e posa in opera di tirantature tra le centine e la struttura portante soprastante con fili di ferro cotto e pulitura finale vista la presenza di molti detriti. Per tale intervento è prevista sia la posa in opera temporanea di tavolati all'estradosso della volta, sia un ponte e sottoponte sottostante per l'intera superficie.

Sono inoltre previste la ripresa di intonaci e le tinteggiature, il restauro delle parti ammalorate su stucchi e decorazioni interne, il reintegro di alcuni elementi lapidei ammalorati ed il ripristino delle stuccature tra i giunti sui paramenti esterni in mattoni;

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 17/01/2022 (prot. USR n3594), prima del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Ai fini del controllo svolto ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 2222873 del 21/02/2022) con il quale *Si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto previa presentazione di:*
 - o *Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.*
- Con nota prot. USR 22774 del 08/03/2022 la soprintendenza ha rilasciato, ai sensi dell'art.21 comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui trattasi,

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

subordinando l'efficacia alla piena osservanza di condizioni. In seguito al Parere Sabap pervenuto, l'RTP ha inviato tramite SISMAP, le integrazioni Prot. USR n.39062 del 14/04/2022;

- Il Comune di Force con nota Prot.14265 del 14.02.2022 ha trasmesso il Parere di Competenza, esprimendo Parere FAVOREVOLE alla realizzazione dell'intervento, "*Fermo restando l'obbligo del rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dalle altre amministrazioni coinvolte*".
- Il progetto è stato aggiornato ai prezzi dell'Ordinanza n.126/2022;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia 2022, approvato con Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dai Prezzi Regionali di cui all'art. 1 comma 6 dell'ord. n.126;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi (Prot.USR n. 3594 del 17/01/2022);
- Con perizia asseverata prot. USR 3594 del 17/01/2022 I tecnici Arch. Galizi Marco e Arch. Morganti Ilaria hanno dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di Sant'Elia di Force (AP);
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che:
 - o *Il progetto mira alla risoluzione delle criticità strutturali, alla prevenzione e alla conservazione del bene secondo le esigenze di tutela architettonica e storico-artistica;*
 - o *Il progetto mira alla riparazione dei danni presenti e al consolidamento strutturale in modo da contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o meccanismi fragili e quindi migliorare il comportamento globale della costruzione eliminando le carenze(NTC2018- §8.7.4 Criteri e tipi di intervento);*
 - o *L'intervento è stato progettato nel rispetto del quadro normativo di riferimento antisismico anche per quanto attiene le fasi di analisi e verifica nonché di calcolo della struttura;*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID6050 - FORCE - S. ELIA				
		IMPORTI ANTE 126	IMPORTI POST 126	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	145.355,70 €	170.889,67 €	170.889,67 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	30.470,30 €	33.469,24 €	33.469,24 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	175.826,00 €	204.358,91 €	204.358,91 €
B1	Imprevisti (IVA compresa)	7.808,72 €	7.808,72 €	7.808,72 €
B2	Spese tecniche (Progettazione, D.L. e Coordinamento Sicurezza)	29.824,34 €	32.616,32 €	32.616,32 €
B3	Spese tecniche Geologo	3.138,53 €	3.138,53 €	3.138,53 €
B4	Spese tecniche Collaudo statico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B5	Oneri previdenziali su Sp.tecniche B2(4%)	1.192,97 €	1.304,65 €	1.304,65 €
B6	IVA per Spese tecniche (22% B2+B5)	6.823,81 €	7.462,61 €	7.462,61 €
B7	Oneri previdenziali di B3 (4%)	62,77 €	125,54 €	125,54 €
B8	IVA per Geol. (22% da B2 a B6)	704,29 €	718,10 €	718,10 €
B9	Indagini geol. e geotecniche (IVA inclusa)	2.564,96 €	2.564,96 €	2.564,96 €
B10	IVA su Indagini B8	564,29 €	564,29 €	564,29 €
B11a	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	2.637,39 €	2.637,39 €	2.637,39 €
B11b	Spese amministrative(art.6 ord.105/2020)	879,13 €	879,13 €	879,13 €
B12	IVA su A (10%)	17.582,60 €	20.435,89 €	20.435,89 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	73.783,80 €	80.256,14 €	80.256,14 €
C=A+B	TOTALE	249.609,80 €	284.615,05 €	284.615,05 €

*NB: Gli importi B7, B8 e B Ante 126 sono stati corretti d'ufficio.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si segnala che all'interno dello schema di contratto e del CSA sono presenti alcuni refusi che andrebbero rettificati prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori. Inoltre Il PSC, elaborato "C12_PSC e allegati.pdf.p7m", contiene gli allegati superati dalla successiva integrazione Prot. 83158 del 26/07/2023, con particolare riferimento al CME sicurezza. L'elaborato "Integrazione SABAP.pdf.p7m" trasmesso con prot.39062 del 14/04/2022 contiene l'allegato relativo al Computo delle opera di restauro, che successivamente è stato aggiornato e superato dal CME allegato con Prot.83158 del 26/07/2023.

2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	<i>421</i>	<i>Note:</i>
<i>Importo programmato decreto 395/2020</i>	€ 250.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 284.615,05	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 284.615,05	
<i>di cui</i>	€ 250.000,00	a valere su fondi Ord. 105
<i>di cui</i>	€ 34.615,05	Maggiori oneri per l'aggiornamento prezzi a valere su ordinanza n. 126 art. 4 c.1
<i>Altri finanziamenti</i>		

ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di S.Elia;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di S.Elia" sita nel Comune di Force (AP), per un importo complessivo di euro 284.615,05, di cui € 250.000,00 a valere su fondi Ord. 105 e € 34.615,05 a valere su ordinanza n. 126/2022 art. 4 c.1.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario istruttore
Arch. Daniela di Sabatino

Per il Dirigente

Settore Ricostruzione Pubblica

Maurizio Paulini

Il Dirigente

Andrea Vicomandi

Allegati:

A) ELABORATI DI PROGETTO

B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA: ID. USR n. 2222873 del 21/02/2022

C) PARERE COMUNE: - Prot. USR n. 14265 del 14/02/2022

D) PARERE SABAP: Prot. USR n. 22774 DEL 08/03/2022

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

A) ELABORATI DI PROGETTO

PROGETTO	Prot. n. 3594 del 17/01/2022
I° INTEGRAZIONE	Prot.n.13668 del 11/02/2022
II° INTEGRAZIONE	Prot.n.39062 del 14/04/2022
III° INTEGRAZIONE	Prot.n.81392 del 02/09/2022
IV° INTEGRAZIONE	Prot.n. 115466del 01/12/2022
VI° INTEGRAZIONE	Prot.n.32323 del 24/03/2023
VII° INTEGRAZIONE	Prot.n.83158 del 26/07/2023

	Nome elaborato da Elenco Elaborati	Nome file
A0	Elenco Elaborati	0_ELENCO ELABORATI rev 2.pdf.p7m
A1	Relazione tecnica generale	A1 Relazione_tecnica_generale.pdf
A2	Relazione storico-artistica	A2 Relazione_storico_artistica.pdf.p7m.p7m
A3	Relazione delle strutture	A3 Relazione_sulle_strutture.pdf.p7m.p7m
A4	Relazione geologica	A4 Rel geo S.Elia 26.10.21.pdf.p7m.p7m
A5	Relazione geotecnica	A5 Relazione_geotecnica.pdf.p7m.p7m
A6	Relazione sugli impianti	A6 impianti.pdf.p7m.p7m
A7	Relazione vulnerabilità sismica	A7 Relazione_Vulnerabilit__Sismica.pdf.p7m.p7m
A8	Relazione archeologica	A8 relaz_archeologica.pdf.p7m.p7m
A9	Relazione sulle interferenze	A9 relaz_interferenze.pdf.p7m.p7m
A10	Scheda sinottica Mibact	A10 Scheda_sinottica_MIBACT.pdf.p7m.p7m
A11	Relazione Integrativa	0_RELAZIONE INTEGRATIVA.pdf.p7m.p7m
A12	Relazione integrativa esplicativa	A12_Relazione integrativa esplicativa.pdf.p7m.p7m
A12	Relazione integrativa esplicativa	A12_Relazione integrativa luglio23.pdf.p7m
B1	Inserimento urbanistico	B1-2 Inserimento_urbanistico.pdf.p7m.p7m
B2	Planimetria generale-riferimenti catastali	
B3	Piante, sezioni e prospetti TAV. 01-02	B3_STATO ATTUALE_TAV01- 02_rev1.pdf.p7m.p7m
B4	Rilievo materico TAV. 03-04	B4_B5RILIEVO_MATERICO_STRUTTURALE.pdf
B5	Rilievo strutturale TAV.03-04	p7m
B6	Rilievo stato di conservazione-degrado TAV. 05-06	B6_B11RILIEVO_DANNO_QUADRO_FESSURA TIVO.pdf.p7m.p7m

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B7	Rilievo fotografico con coni ottici	B7 Documentazione_fotografica.pdf.p7m.p7m
B8	Graficizzazione storico costruttiva	B8 graphicizzazione storico costruttiva.pdf.p7m.p7m
B9	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	B9 GRAFICIZZAZIONE VULNERABILIT_ E PRESIDI.pdf.p7m.p7m
B10	Piano delle indagini strumentali (diagnostica)	B10 piano_indagini.pdf.p7m.p7m
B11	Quadro fessurativo TAV. 05-06	B6_B11RILIEVO_DANNO_QUADRO_FESSURATIVO.pdf.p7m.p7m
C1	Progetto architettonico: piante, prospetti e sezioni TAV. 10	C1_TAV10_PROGETTO ARCHITETTONICO.pdf.p7m.p7m
C2	Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni	C2 DEMOLIZIONI RICOSTRUZIONI.pdf.p7m.p7m
C3	Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari TAV. 07-08-09	C1_C3 PROGETTO.pdf.p7m.p7m
C4	Individuazione grafica degli interventi di restauro TAV.11	C4_TAV11_interventi di restauro.pdf.p7m.p7m
C5	Elaborati grafici degli impianti	C5 elaborati impianti.pdf.p7m.p7m
C6	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	C6 Calcoli_esecutivi_strutture.pdf.p7m.p7m
	Denuncia dei lavori S	Denuncia_Lavori_Attestato_int 2022.pdf.p7m.p7m
	Relazione sui materiali	RELAZIONE SUI MATERIALI_28-01-2022.pdf.p7m.p7m
C7	Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti	C7 dichiarazione impianti.pdf.p7m.p7m
C8	Computo metrico estimativo con riepilogo delle categorie	C8_COMPUTO METRICO agg2023r2.PDF.p7m
C9	Elenco prezzi	C9_ELENCO PREZZI agg2023.PDF.p7m
C10	Calcolo incidenza della manodopera	C10_CALCULO INCIDENZA MANODOPERA.PDF.p7m
C11	Quadro economico	C11b_QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO.pdf.p7m
	Quadro Comparativo	C20_COMPUTO COMPARATIVO.PDF.p7m
	Quadro economico di raffronto	C11b_QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO.pdf.p7m
	Dichiarazione del progettista Ord. 126	Dichiarazione Progettista_Visto RTP(firmato).pdf (1)
C12	Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo di allegati)	C12_PSC e allegati.pdf.p7m.p7m
	Computo della Sicurezza	C12_ALLEGATI SICUREZZA_COMPUTO.PDF.p7m
	Layout di Cantiere	C12_ALLEGATI SICUREZZA_LAYOUT DI CANTIERE E ponteggi.pdf.p7m
C13	Cronoprogramma lavori	C13 cronoprogramma_lavori.pdf.p7m.p7m
C14	Disciplinare descrittivo prestazionale	C14_DisciplinareDescr.Prest..pdf.p7m.p7m
C15	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	C15_CAPITOLATO-GENERALE-DAPPALTO-PRIVATO_S ELIA_REV 2.pdf.p7m
C16	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	C16 Piano_manutenzione_opera.pdf.p7m.p7m
C17	Perizia asseverata che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici	C17 Perizia_asseverata_tecnico.pdf.p7m.p7m
C18	Dichiarazione di conformità del progetto col punto 4 allegato C,	C18Dichiarazione_conformit__progetto.pdf.p7m.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	come modificato dall'art. 14 comma 4 dell'ordinanza 111/2020	p7m
D	ALLEGATI	
D1	Domanda di concessione del contributo	Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo _Sant'Elia (Force_Montemoro)
D2	Modalità di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura	D3 Copia contratto professionisti.pdf.p7m.p7m
D3	Copia del contratto di affidamento degli incarichi professionali	D3 Copia contratto professionisti.pdf.p7m.p7m
D4	Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale professionisti	D4-5-6 dichiarazioni dei professionisti.pdf.p7m.p7m
D5	Documenti identità professionisti	
D6	Dichiarazione dei professionisti di non superamento della soglia di incarichi	
D7	Calcolo della parcella professionale	D7_ CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE post ord 126.pdf.p7m
		D7_ CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE post ord 126.pdf.p7m
D8	Ordinanza di inagibilità	D8 Ordinanza di inagibilit_ _S. Elia (Force-Montemoro).pdf.p7m.p7m
D9	Scheda del danno Mibact	D9 Scheda MIBACT-Montemoro Chiesa-S-Elia.pdf.p7m.p7m
D10	Elenco dei vincoli presenti	D10 Elenco vincoli presenti.pdf.p7m.p7m
D11	Dichiarazione di assenza interferenze	D11 Dichiarazione _assenza _interferenze.pdf.p7m.p7m
D12	Dichiarazione di acquisizione pareri	D12 Dichiarazione acquisizione pareri.pdf.p7m.p7m
D13	Dichiarazione art. 94 bis del DPR 380/2001 in caso di intervento locale, art. 93 bis in caso di intervento globale	D13 Dichiarazione _art.93bis.pdf.p7m.p7m
D14	Dichiarazione su prestazione del geologo	D14 Dichiarazione prestazione geologo.pdf.p7m.p7m
D15	Dichiarazione del progettista strutturale	D15. Dichiarazione progettista strutturale.pdf.p7m.p7m
E	DOCUMENTAZIONE PER TITOLO EDILIZIO COMUNE DI FORCE	
	SCIA comprensiva di relazione asseverata ed allegati	_SCIA S _ELIA _FORCE.pdf.p7m.p7m
	Relazione L.R. n. 7/2014 (Linea vita)	1 _S.ELIA _LINEA VITA.pdf.p7m.p7m
	Attestazione versamento diritti di segreteria	
F	INTEGRAZIONE VOLONTARIA SABAP	
	Integrazione a seguito di Autorizzazione al progetto da parte della SABAP-AP-FM-MC prot. 08/03/2022 0002636-P	_Integrazione SABAP.pdf.p7m
	Relazione tecnica giustificativa dell'intervento sulle colonnine del protiro	
	Progetto di restauro dell'apparato decorativo	
	ALTRI ALLEGATI	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	Dichiarazione smaltimento rifiuti edili – L.R.71/97	2_S.ELIA Dichiarazione smaltimento rifiuti edili.pdf.p7m.p7m
	Lettera 31.03.22	lettera 31.03.22.pdf(1).p7m
	Integrazione volontaria progetto	Integrazione volontaria progetto-costi.pdf
	Richiesta utilizzo fondo 126	Richiesta utilizzo fondo compensazione ord. 126_(chiesa Sat'Elia_Force_Montemoro)_signed.pdf

B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA

Id. USR n. 2222873 DEL 21/02/2022

490.20.40-2020-OPSUAM-385_SS_Verifica completezza

C) PARERE COMUNE

Prot. USR n. 14265 DEL 14/02/2022

Nota prot.931 del 14-02-2022 - PARERE COMUNE.pdf

D) PARERE SABAP

Prot. USR n. 22774 DEL 08/03/2022

Prot_429_2022_Force_Chiesa_Sant'Elia_art.21

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.