



*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE  
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Alla* Conferenza Permanente presso la sede della  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI  
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016  
pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

*All'arch.* Rosella Bellesi  
peo: [rosella.bellesi@cultura.gov.it](mailto:rosella.bellesi@cultura.gov.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
peo: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.  
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA  
MADONNA DEL PONTE” - Id. Decreto 395/2020: 404 - CUP I37H20004150001- CIG  
8843721570 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0051756-P 13/11/2023 del 13/11/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 30 novembre 2023 alle ore 11:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

**“Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della Madonna del Ponte”  
Comune di Ascoli Piceno (AP)**

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;



acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

### **DELEGA**

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionaria architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

**IL SOPRINTENDENTE**

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

**PAOLO IANNELLI**

O = Ministero della cultura  
C = IT





**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative  
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA  
**SEDE COORDINATA DI ANCONA**  
C.F. - P. IVA 80006190427

**Ufficio 4**

**Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche**

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: [comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it)

*rif. nota n. 43436 del 13.09.2023*

All'Arch. Antonia Coccozza

SEDE

**Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA**  
ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.  
**“Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della Madonna del Ponte**  
Comune di Ascoli Piceno  
Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 30 novembre p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'arch. Antonia Coccozza di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto per l'espressione del parere di competenza. ([antonia.coccozza@mit.gov.it](mailto:antonia.coccozza@mit.gov.it) – tel. 0712281232)

IL PROVVEDITORE  
(Dott. Giovanni Salvia)

AC/ac



GIOVANNI SALVIA  
MiMS  
27.11.2023 13:00:11  
GMT+00:00



*Il Presidente*

*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**Al Direttore  
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione  
Ing. Marco Trovarelli**

**Al Dirigente  
Settore Ricostruzione Pubblica  
Ing. Maurizio Paulini**

**Al Dirigente  
Settore Attuazione Ordinanze Speciali  
Ing. Giuseppe Laureti**

**Al Dirigente  
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva  
Arch. Andrea Vicomandi**

**Al Dirigente  
Settore Affari Generali, Personale  
e Contabilità  
Dott.ssa Silvia Moroni**

**Al Dirigente  
Settore Coordinamento delle Politiche di  
Sviluppo Territoriale  
Dott.ssa Chiara Ercoli**

**OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.**

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

*Il Presidente*  
*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

**Il Vice Commissario**

**Francesco Acquaroli**



FRANCESCO  
ACQUAROLI  
11.07.2023 18:20:00  
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa*



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0052790-P-21/11/2023

**Alla Conferenza Permanente**  
[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**  
Dott.ssa Deborah Giraldi  
[d.giraldi@governo.it](mailto:d.giraldi@governo.it)

**Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Ing. Andrea Crocioni  
[a.crocioni@governo.it](mailto:a.crocioni@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Arch. Claudia Coccetti  
[c.cocchetti@governo.it](mailto:c.cocchetti@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **30 novembre 2023**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Viste** le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **30 novembre 2023**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO PICCOLO"**  
**COMUNE DI CAMERINO**  
**CUP I17H20003240001 – CIG 884322EAF**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 187**
  
- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEI SERVI"**  
**COMUNE DI CAMERINO**  
**CUP I17H20003140001 – CIG 8843417A90**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 193**
  
- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE"**  
**COMUNE DI ASCOLI PICENO**  
**CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno**  
**Id. Decreto 395/2020: 404**
  
- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA"**  
**COMUNE DI ASCOLI PICENO**  
**CUP I37H20004240001 – CIG 8843732E81**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno**  
**Id. Decreto 395/2020: 413**
  
- **O.C. 105/2020 "LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE"**  
**Comune di Capitignano (AQ)**  
**CUP: I92E20000130001 - CIG: 9385821084**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila**  
**Id. Decreto 395/2020: 004**

**DELEGA**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **30 novembre 2023** per:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO PICCOLO”  
COMUNE DI CAMERINO  
CUP I17H20003240001 – CIG 884322EAF  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche  
Id. Decreto 395/2020: 187**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEI SERVI”  
COMUNE DI CAMERINO  
CUP I17H20003140001 – CIG 8843417A90  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche  
Id. Decreto 395/2020: 193**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE”  
COMUNE DI ASCOLI PICENO  
CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570  
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno  
Id. Decreto 395/2020: 404**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA”  
COMUNE DI ASCOLI PICENO  
CUP I37H20004240001 – CIG 8843732E81  
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno  
Id. Decreto 395/2020: 413**
  
- **O.C. 105/2020 “LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE”  
Comune di Capitignano (AQ)  
CUP: I92E20000130001 - CIG: 9385821084  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila  
Id. Decreto 395/2020: 004**





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale *ad esprimere*, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO PICCOLO”  
COMUNE DI CAMERINO  
CUP I17H20003240001 – CIG 884322EAF  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche  
Id. Decreto 395/2020: 187**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEI SERVI”  
COMUNE DI CAMERINO  
CUP I17H20003140001 – CIG 8843417A90  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche  
Id. Decreto 395/2020: 193**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE”  
COMUNE DI ASCOLI PICENO  
CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570  
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno  
Id. Decreto 395/2020: 404**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA”  
COMUNE DI ASCOLI PICENO  
CUP I37H20004240001 – CIG 8843732E81  
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno  
Id. Decreto 395/2020: 413**
  
- **O.C. 105/2020 “LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE”  
Comune di Capitignano (AQ)  
CUP: I92E20000130001 - CIG: 9385821084  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila  
Id. Decreto 395/2020: 004**



Castelli  
Guido  
21.11.2023  
12:51:01  
GMT+01:00

**Il Presidente della Conferenza permanente**  
*Sen. Avv. Guido Castelli*



*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Alla* Conferenza Permanente presso la  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
 Commissario straordinario del governo ai fini della  
 ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici  
 verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
 pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli  
 Piceno, Fermo e Macerata  
 pec: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Direzione Generale SPC  
 pec: [dg-spc@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it)

*All'* arch. Esmeralda Valente  
 Direttore del Servizio III della DG ABAP  
 Membro MiC supplente della Conferenza permanente  
 peo: [esmeralda.valente@cultura.gov.it](mailto:esmeralda.valente@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE” - Id. Decreto 395/2020: 404 – CUP I37H20004150001 - CIG 8843721570. Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.

**Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della Madonna del Ponte”* – Comune di Ascoli Piceno (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0051756-P del 13.11.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3492 del 14.11.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 30 novembre 2023, ore 11,00;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

**VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;



**VISTO** l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

**VISTA** l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

**VISTO** l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

**VISTO** il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**VISTO** che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Ascoli Piceno (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0051756-P del 13.11.2023,

[https://drive.google.com/file/d/1WKcEsx0TYj-4c7tT\\_GHpTg3BFNbZ724F/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1WKcEsx0TYj-4c7tT_GHpTg3BFNbZ724F/view?usp=sharing)

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- le murature con sigillature delle lesioni diffuse di piccola e media entità, rinforzo di quella perimetrale e della lanterna con posa in opera di intonaco a base di calce con rete in fibra di vetro previa scalcinatura dell'intonaco esistente;



- la nicchia all'interno dell'aula, che oggi ospita il confessionale, con chiusura; le nicchie site sulle pareti esterne della Chiesa, oggi interno canonica, verranno anch'esse chiuse;
- il cordolo in acciaio sulla sommità della muratura esistente;
- l'orditura lignea con sostituzione travi ammalorate e miglioramento dell'appoggio tramite inserimento di scarpe in acciaio zincato ad ambedue le estremità;
- la lanterna con ricostruzione della muratura crollata, rifacimento cornicione, messa in opera di un cordolo acciaio – legno sulla sommità, rifacimento della struttura di copertura in legno e posa del manto in coppi;
- la copertura con smontaggio e rimontaggio del manto di copertura in coppi, sostituzione di quelli rotti, rimozione pannelle in laterizio e messa in opera di doppio tavolato in legno;
- la tinteggiatura interna, esterna, la pulitura elementi in travertino, il rivestimento basamentale, i gradini e le cornici delle finestre e del portale;

**PRESO ATTO** dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 12318 del 02/11/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3344 del 02/11/2023, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

### **PARERE FAVOREVOLE**

all'esecutivo dell'“*Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della Madonna del Ponte*” – Comune di Ascoli Piceno (AP), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0051756-P del 13.11.2023,

[https://drive.google.com/file/d/1WKcEsx0TYj-4c7tT\\_GHpTg3BFNbZ724F/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1WKcEsx0TYj-4c7tT_GHpTg3BFNbZ724F/view?usp=sharing)

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisite con prot. n. 3344 del 02/11/2023, allegata al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.



Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE  
(Ing. Paolo IANNELLI)

Firmato digitalmente da

**PAOLO IANNELLI**

O = Ministero della cultura  
C = IT





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla* **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione – Sisma 2016  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*E.p.c.* **Diocesi di Ascoli Piceno**

PEC: [diocesiapsisma@pec.it](mailto:diocesiapsisma@pec.it)

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree  
colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

**Comune di Ascoli Piceno**

PEC: [comune.ap@pec.it](mailto:comune.ap@pec.it)

**Commissione Regionale per il Patrimonio**

**Culturale** c/o Segretario Regionale del MiC per  
le Marche

PEO: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Risposta al foglio del*

01/12/2021

*n.*

139626

*Class.* 34.43.04/9/2021

*Prot. Sabap del*

03/12/2021

*n.*

000505

13/12/2021

000772

11/01/2022

000194

30/08/2022

009824

26/10/2022

012058

28/11/2022

013386

*Oggetto:* **ASCOLI PICENO (AP) – Via Mediterraneo, Chiesa della Madonna del Ponte**

*Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 101 particella nn. B.*

**Progetto di riparazione e ripristino con miglioramento sismico (ai sensi dell'OCSR n.105/2020) della Chiesa della Madonna del Ponte sita nel Comune di Ascoli Piceno ID opera: 6021 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/357 Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

*Proprietà:* **Parrocchia di Sant'Angelo Magno - Diocesi di Ascoli Piceno**

*Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6:* **Arch. Rosella Bellesi**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 01/12/2021 con prot. 139626 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 03/12/2021 con prot. n. 000505 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e le successive trasmissioni a margine indicate;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

**Visto** il D.P.C.M. del 02 dicembre 2019 n. 169;

**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

**Esaminata** la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare nell'immobile, consistono nel *progetto di riparazione e ripristino con miglioramento sismico (ai sensi dell'OCSR n.105/2020) della Chiesa della Madonna del Ponte sita nel Comune di Ascoli Piceno, danneggiata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto e successivi.*

La Chiesa di origini settecentesche, realizzata con una struttura ellittica in muratura con copertura lignea a dodici falde inclinate che si erge sopra una cupola anch'essa in muratura, non ha subito notevoli modifiche nel corso del tempo e si presenta sostanzialmente integra nella sua configurazione architettonica. Dal rilievo si evidenzia che la chiesa ha subito alcuni importanti danni a causa del sisma 2016 fra cui il crollo di parte della lanterna, lesioni alla cupola, scivolamento del manto di coppi in copertura e numerose lesioni sulla muratura portante, in particolare danni in corrispondenza dell'architrave all'ingresso e di altre aperture laterali ragione per cui è stata classificata inagibile con scheda di secondo livello MIBACT A-DC del 23.01.2017 e Ordinanza Sindacale n. 192 del 02.03.2017. Gli interventi previsti dal Progetto di riparazione e ripristino con miglioramento sismico (ai sensi dell'OCSR n.105/2020) della Chiesa della Madonna del Ponte prevedono:

- *Il rinforzo della muratura perimetrale e della lanterna con la posa in opera di intonaco a base di calce armato con rete in fibre di vetro, previa scalcinatura dell'intonaco esistente;*
- *La Sigillature delle lesioni diffuse di piccola e media entità;*
- *Il rinforzo della copertura previo smontaggio e successivo rimontaggio del manto di copertura in coppi con sostituzione di quelli rotti, la rimozione delle pianelle in laterizio e la messa in opera di un doppio tavolato in legno sia per dare rigidità all'impalcato di copertura sia per alleggerire il peso della stessa;*
- *Il miglioramento degli appoggi dell'orditura lignea principale tramite inserimento di scarpe in acciaio zincato ad ambedue le estremità e contemporaneo intervento di manutenzione con sostituzione delle travi ammalorate;*
- *La realizzazione di un cordolo in acciaio sulla sommità della muratura esistente. Non si prevede nessun intervento sulla volta in muratura sottostante la copertura che, dai sopralluoghi e dalle indagini non risulta danneggiata e che da fonti storiche e testimonianze dirette risulta che le tinteggiature nascondono intonaci di valore storico all'intradosso della stessa;*
- *Ricostruzione della muratura sommitale crollata della lanterna, consolidamento di quest'ultima tramite rifacimento del cornicione in muratura e intonaco sagomato, messa in opera di un cordolo acciaio-legno sulla sommità della stessa, rifacimento della struttura di copertura in legno e posa del manto in coppi;*
- *Unico intervento strutturalmente necessario previsto all'interno dell'edificio di culto è la chiusura della nicchia che ad oggi ospita il confessionale mentre sulle pareti esterne delle murature della chiesa, oggi interno della canonica, verranno ugualmente chiuse le nicchie realizzate per l'alloggiamento di impianti, credenze, ecc;*
- *Tinteggiatura esterna dell'interno edificio e pulitura degli elementi in travertino tra i quali il rivestimento basamentale, i gradini all'ingresso e le cornici delle finestre e del portale;*

**Preso atto** che la Chiesa della Madonna del Ponte ha subito ingenti danni a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 ed è compresa nel Decreto 395 del 30/12/2020.

**Considerato** che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *Si approvano in linea di massima gli interventi previsti in copertura, fatte salve le necessarie verifiche sullo stato di fatto della stessa che andranno condotte in corso d'opera, con particolare riferimento al nodo di connessione tra la base della lanterna e la sommità della cupola;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

- Si richiede di approfondire in corso d'opera lo stato di conservazione della vela campanaria e valutare l'eventuale inserimento di presidi di ancoraggio verticali al fine di scongiurare il ribaltamento della stessa;
- Per quanto attiene all'intervento di chiusura della nicchia interna all'aula, si abbia cura di mantenere la nuova tamponatura in sottosquadro rispetto al filo murario esistente. Sarà valutato in corso d'opera il ripristino della continuità della zoccolatura interna in questa zona attraverso reintegrazione cromatica da valutarsi di concerto con il funzionario competente per territorio previa predisposizione di opportune campionature;
- La modanatura del cornicione della lanterna sia ripristinata con i medesimi materiali presenti prima del crollo e con tecniche costruttive tradizionali. Il nuovo manto di copertura della lanterna, a seguito del riutilizzo di tutto il materiale esistente, sia eseguito con coppi vecchi o di recupero almeno per la porzione estradossale del manto di copertura;
- In relazione agli interventi che interessano il fronte esterno e la ritinteggiatura interna, si ritiene necessario approfondire preventivamente all'inizio dei lavori la campagna di saggi stratigrafici con particolare riferimento alle superfici interne della chiesa comprendendo pareti, cupola e lanterna al fine di valutare la compatibilità degli interventi previsti e poter valutare le cromie di finitura. I saggi stratigrafici dovranno essere eseguiti da un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, D. Lgs. 42/2004. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica, corredata da relazione tecnica e documentazione fotografica esaustiva su quanto emerso, da trasmettere a questa Soprintendenza prima dell'inizio dei lavori;
- Si rimanda in corso d'opera, dopo aver acquisito gli esiti dei saggi stratigrafici interni, la valutazione sulla possibile estensione dell'intervento di rinforzo con intonaco armato alla superficie interna della lanterna, al fine di poter presidiare al meglio i meccanismi di danno attivatisi;
- In relazione all'intervento di rifacimento degli intonaci a seguito degli interventi strutturali, si rimanda in corso d'opera la valutazione sulla scelta del tipo di finitura e sulla presentazione delle superfici esterne. Si richiede fin d'ora l'utilizzo di frattazzo a legno senza l'uso di regoli e/o guide. Le tonalità delle finiture ad intonaco sia esterne che interne saranno concordate in corso d'opera con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE\*  
Ing. Giuseppe Lacava

RB/as-mz\_30/10/2023

\* giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)





**Comune di Ascoli Piceno**  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE 6

SUE – SUAP – AMBIENTE – URBANISTICA – SISMA

*Sportello Unico per l'Edilizia*

[Sue.ap@pec.it](mailto:Sue.ap@pec.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**OGGETTO: Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 d.l. 89/2016. “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISIMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE” – Comune di Ascoli Piceno (AP)**  
**Id. Decreto 395/2020:404**  
**CUP I37H20004180001 – CIG 8843721570**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno**

In relazione al progetto presentato dalla CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE in oggetto indicato, si rappresenta che l'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno si è espressa con il **parere prot. n.10527 del 10/12/2021** trasmesso all'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche – USR Marche, così come previsto dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n.105 del 2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”, quale momento endoprocedimentale normativamente richiesto per la definizione prevista della “*proposta di approvazione del progetto*”.

Si comunica, pertanto, tenuto conto dell'attuale convocazione e della richiesta “*di inviare ...il parere di competenza*” che l'atto consultivo è quello sopra indicato.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
Arch. Ugo Galanti

UGO  
GALANTI  
14.11.2023  
12:03:24  
GMT+01:00



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".**

**Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"**

### **PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI MADONNA DEL PONTE"**

**COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 404**

**CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570**

**Relazione di verifica documentale al Commissario Straordinario**

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

## I – QUADRO DI SINTESI

### A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n.404/2020		
Indirizzo immobile:	Località Quintodecimo, Via Crocifisso n. 69		
Dati catastali:	foglio: 101	part: B	sub:
Georeferenziazione	Lat. 42.848567	Long 13.570791	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Christian Rubino		

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

### C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0051285	09/11/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

## II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze commissariali nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”.

### PARERI

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 09/11/2023 prot. CGRTS-0051285 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 - ID ord. 213 - **COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) - ID SISMAPP 6021 – Chiesa di Madonna del Ponte – Interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo:**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

490.20.40/2020/OPSUAM/357", in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma **SISMAPP** al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6021>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere ID 2156382 del 18/01/2022) *l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale "si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, ..., previa presentazione di: - Richiesta di autorizzazione (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti", in allegato;*
- **SABAP AP-FM-MC:** (Prot. USR n. 121266 del 02/11/2023) **autorizzazione con condizioni ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., all'esecuzione delle opere con prescrizioni**, in allegato;
- **Comune di Ascoli Piceno (AP):** (Prot. USR n. 144077 del 10/12/2021) il Comune ha espresso **parere favorevole** alla realizzazione dell'intervento per gli aspetti urbanistico-edilizi, in allegato.

### **COPERTURA ECONOMICA**

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche prot. CGRTS-0051285 del 09/11/2023 si rileva che le voci del computo metrico estimativo sono state aggiornate al "Prezzario unico del cratere del Centro Itali – Edizione 2022" approvato con O.C. 126/2022. Il totale dell'intervento ammesso a contributo risulta essere pari ad **euro 224.505,06** (*duecentoventiquattromilacinquecentocinque/06*) di cui euro 149.486,16 per lavori ed euro 75.018,90 per somme a disposizione, a fronte dell'importo programmato pari a **euro 200.000,00** a valere sull'Ordinanza n. 105/2020 così come aggiornato con O.C. 132/2022.

L'importo eccedente pari a **euro 24.505,06**, vista la richiesta della Diocesi di Ascoli Piceno in allegato alla proposta di approvazione dell'USR Marche, sarà imputo al "*Fondo speciale per le compensazioni*" previsto dall'art. 1 co. 4 dell'O.C. 126/2022.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO (prot. CGTRS-0051285 del 09/11/2023)</b>				
	<b>LAVORI</b>	<b>IMPORTO ANTE 126</b>	<b>IMPORTO POST 126</b>	<b>AMMESSO A CONTRIBUTO</b>
<b>A1</b>	IMPORTO LAVORI	€ 117.002,04	€ 130.977,74	€ 130.977,74
<b>A2</b>	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 12.997,96	€ 18.508,42	€ 18.508,42
<b>A=A1+A2</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 149.486,16</b>	<b>€ 149.486,16</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
<b>B1</b>	Imprevisti (IVA compresa)	€ 8.646,73	€ 8.646,73	€ 8.646,73
<b>B2</b>	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., Direzione lavori, oneri previdenziali esclusi)	€ 23.791,35	€ 25.965,19	€ 25.965,19
<b>B3</b>	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali esclusi)	€ 3.017,50	€ 3.017,50	€ 3.017,50
<b>B4</b>	Spese tecniche collaudatore (oneri previdenziali esclusi)	€ 2.164,34	€ 2.352,31	€ 2.352,31
<b>B5</b>	Oneri previdenziali (4% B2+B3+B4)	€ 1.098,58	€ 1.253,40	€ 1.253,40
<b>B6</b>	IVA per Spese tecniche (22% B2+B3+B4+B5)	€ 6.615,79	€ 7.169,45	€ 7.169,45
<b>B7</b>	Indagini diagnostiche sulle murature e indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa)	€ 9.065,71	€ 9.065,71	€ 9.065,71
<b>B8</b>	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
<b>B9</b>	IVA su A (10%)	€ 13.000,00	€ 14.948,62	€ 14.948,62
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B9)</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 75.018,90</b>	<b>€ 75.018,90</b>
<b>C=A+B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 224.505,06</b>	<b>€ 224.505,06</b>

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

<b>Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022</b>	<b>Importo progetto</b>	<b>Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0051285 del 09/11/2023)</b>
<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 224.505,06</b>	<b>€ 224.505,06</b> di cui € 24.505,06 a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" art. 1 co.4 dell'O.C. 126/2022

Il Funzionario istruttore  
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione  
Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese  
e Conferenza Permanente  
*Ing. Ilaria Pascucci*

Firmato digitalmente da

**Ilaria Pascucci**

Data e ora della firma:  
20/11/2023 15:42:24

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### **III – VALUTAZIONI FINALI (prot. CGTRS-0051285 del 09/11/2023)**

In riferimento al progetto esecutivo inerente l'“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE” COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) – CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570 - ID. DECRETO 395/2020: 404 Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con **parere istruttorio tecnico amministrativo contabile** presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 051285 del 09/11/2023, **al quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 **e ammissibilità al contributo;**

**Richiamata** la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

**Parere favorevole**  
*fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti*

Il Dirigente  
Servizio Tecnico per gli interventi di  
ricostruzione  
*Ing. Andrea Crocioni*



ANDREA  
CROCIONI  
29.11.2023  
15:48:28  
GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

Allegato 1

**O.C. 105/2020 - "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE"**

**COMUNE DI ASCOLI PICENO**

**CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570**

**Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno**

**Id. Decreto 395/2020: 404**

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	490.20.40_2020_OPUSAM_357_RT_Parere finale	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
2	ELAB. C.12-A Nota Spese Indagini sulle murature	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
3	ELAB. C.10 Relazione Sintetica_v.15-10-2021_STAMPATA	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
4	ELAB. C.12 Nota spese indagini geologiche	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
5	ELAB. C.07 Relazione sui materiali	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
6	ELAB. C.05-B Relazione e Tabulati di calcolo Strutturale_Stato Migliorato	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
7	ELAB. C.05-A Relazione e Tabulati di calcolo Strutturale_Stato di Fatto	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
8	ELAB. C.04-B Relazione di calcolo Strutturale_Stato Migliorato	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
9	ELAB. C.03 Stato di Progetto_Strutturale	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
10	ELAB. C.02 Interventi architettonici e strutturali	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
11	ELAB. C.01 Stato di Progetto Architettonico	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
12	ELAB. A.04 Relazione geologica_RSL	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
13	ELAB. B.03 Rilievo geometrico_architettonico	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
14	000_Lettera Integrazione	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
15	Convenzione_Madonna del Ponte (Ascoli Piceno)	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
16	rif._162.21SSM_Chiesa_della_Madonna_del_Ponte_ord.105	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
17	Lettera Trasmissione + Richiesta contributo_Madonna del Ponte (Ascoli Piceno)	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
18	ELAB. B.05 Rilievo materico_strutturale	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
19	ELAB. B.06 Quadro fessurativo_degrado	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
20	ELAB. B.07 Piano di indagini strumentali	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
21	ELAB. C.04-A Relazione di calcolo Strutturale_Stato di Fatto	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
22	ELAB. C.06 Relazione geotecnica e sulla fondazione	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
23	ELAB. C.08 Valutazione della Sicurezza	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
24	ELAB. C.09 Piano di manutenzione	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
25	ELAB. C.16 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
26	ELAB. C.17 Cronoprogramma dei lavori	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
27	ELAB. C.18 Piano di Sicurezza e Coordinamento	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
28	ELAB. D.00 Ordinanza di inagibilità e Scheda del danno MIC	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
29	ELAB. D.01 Perizia Asseverata asseverazione danni	CGRTS-0051285-A-09/11/2023

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

30	ELAB. D.02 Dichiarazione di conformità art. 14 Ord. 111-2020	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
31	ELAB. D.03 Denuncia Lavori	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
32	ELAB. D.04 Dichiarazione iscrizione all'elenco speciale art. 34 D.L. 189-2016	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
33	ELAB. D.04 Richiesta Autorizzazione MIBACT	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
34	ELAB. D.05 Dichiarazione di non superamento della soglia degli incarichi	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
35	ELAB. D.07 Dichiarazione assenza interferenze	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
36	ELAB. D.08 Dichiarazione acquisizione pareri	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
37	ELAB. D.10 Dichiarazione art. 93 del DPR 380-2001	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
38	ELAB. A.01 Relazione Tecnica generale	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
39	ELAB. A.02 Relazione Storico_Aristica	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
40	ELAB. A.03 Relazioni indagini pittoriche	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
41	ELAB. B.01 Inquadramento territoriale	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
42	ELAB. B.02 Documentazione fotografica	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
43	ELAB. B.04 Rilievo materico_architettonico	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
44	ID-6021_Ascoli Piceno_Chiesa Madonna del Ponte_intervento post sisma 2016_art 21	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
45	Richiesta utilizzo fondo compensazione ord. 126_chiesa Madonna del Ponte	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
46	a) Raffronto CME	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
47	a1) Raffronto elenco prezzi - codici e tariffe	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
48	b) Dichiarazione Progettista_Visto RTP	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
49	Q.E. DI RAFFRONTO	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
50	REV 1_Progettazione, rel. GEO e CSP	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
51	REV1_DL, CSE, COLLAUDO, deltaPROG	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
52	00. Elenco Elaborati	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
53	ELAB. C.11 Computo metrico estimativo	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
54	ELAB. C.13 Elenco Prezzi	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
55	ELAB. C.14 Calcolo Incidenza della Manodopera	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
56	ELAB. C.19 Costi della sicurezza	CGRTS-0051285-A-09/11/2023
57	20231108_Proposta approvazione_Madonna del Ponte_AP	CGRTS-0051285-A-09/11/2023

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla* **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione – Sisma 2016  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*E.p.c.* **Diocesi di Ascoli Piceno**

PEC: [diocesiapsisma@pec.it](mailto:diocesiapsisma@pec.it)

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree  
colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

**Comune di Ascoli Piceno**

PEC: [comune.ap@pec.it](mailto:comune.ap@pec.it)

**Commissione Regionale per il Patrimonio**

**Culturale** c/o Segretario Regionale del MiC per  
le Marche

PEO: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Risposta al foglio del*

01/12/2021

*n.*

139626

*Class.* 34.43.04/9/2021

*Prot. Sabap del*

03/12/2021

*n.*

000505

13/12/2021

000772

11/01/2022

000194

30/08/2022

009824

26/10/2022

012058

28/11/2022

013386

*Oggetto:* **ASCOLI PICENO (AP) – Via Mediterraneo, Chiesa della Madonna del Ponte**

*Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 101 particella nn. B.*

**Progetto di riparazione e ripristino con miglioramento sismico (ai sensi dell'OCSR n.105/2020) della Chiesa della Madonna del Ponte sita nel Comune di Ascoli Piceno ID opera: 6021 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/357 Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

*Proprietà:* **Parrocchia di Sant'Angelo Magno - Diocesi di Ascoli Piceno**

*Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6:* **Arch. Rosella Bellesi**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 01/12/2021 con prot. 139626 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 03/12/2021 con prot. n. 000505 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e le successive trasmissioni a margine indicate;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

**Visto** il D.P.C.M. del 02 dicembre 2019 n. 169;

**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

**Esaminata** la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare nell'immobile, consistono nel *progetto di riparazione e ripristino con miglioramento sismico (ai sensi dell'OCSR n.105/2020) della Chiesa della Madonna del Ponte sita nel Comune di Ascoli Piceno, danneggiata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto e successivi.*

La Chiesa di origini settecentesche, realizzata con una struttura ellittica in muratura con copertura lignea a dodici falde inclinate che si erge sopra una cupola anch'essa in muratura, non ha subito notevoli modifiche nel corso del tempo e si presenta sostanzialmente integra nella sua configurazione architettonica. Dal rilievo si evidenzia che la chiesa ha subito alcuni importanti danni a causa del sisma 2016 fra cui il crollo di parte della lanterna, lesioni alla cupola, scivolamento del manto di coppi in copertura e numerose lesioni sulla muratura portante, in particolare danni in corrispondenza dell'architrave all'ingresso e di altre aperture laterali ragione per cui è stata classificata inagibile con scheda di secondo livello MIBACT A-DC del 23.01.2017 e Ordinanza Sindacale n. 192 del 02.03.2017. Gli interventi previsti dal Progetto di riparazione e ripristino con miglioramento sismico (ai sensi dell'OCSR n.105/2020) della Chiesa della Madonna del Ponte prevedono:

- *Il rinforzo della muratura perimetrale e della lanterna con la posa in opera di intonaco a base di calce armato con rete in fibre di vetro, previa scalcinatura dell'intonaco esistente;*
- *La Sigillature delle lesioni diffuse di piccola e media entità;*
- *Il rinforzo della copertura previo smontaggio e successivo rimontaggio del manto di copertura in coppi con sostituzione di quelli rotti, la rimozione delle pianelle in laterizio e la messa in opera di un doppio tavolato in legno sia per dare rigidità all'impalcato di copertura sia per alleggerire il peso della stessa;*
- *Il miglioramento degli appoggi dell'orditura lignea principale tramite inserimento di scarpe in acciaio zincato ad ambedue le estremità e contemporaneo intervento di manutenzione con sostituzione delle travi ammalorate;*
- *La realizzazione di un cordolo in acciaio sulla sommità della muratura esistente. Non si prevede nessun intervento sulla volta in muratura sottostante la copertura che, dai sopralluoghi e dalle indagini non risulta danneggiata e che da fonti storiche e testimonianze dirette risulta che le tinteggiature nascondono intonaci di valore storico all'intradosso della stessa;*
- *Ricostruzione della muratura sommitale crollata della lanterna, consolidamento di quest'ultima tramite rifacimento del cornicione in muratura e intonaco sagomato, messa in opera di un cordolo acciaio-legno sulla sommità della stessa, rifacimento della struttura di copertura in legno e posa del manto in coppi;*
- *Unico intervento strutturalmente necessario previsto all'interno dell'edificio di culto è la chiusura della nicchia che ad oggi ospita il confessionale mentre sulle pareti esterne delle murature della chiesa, oggi interno della canonica, verranno ugualmente chiuse le nicchie realizzate per l'alloggiamento di impianti, credenze, ecc;*
- *Tinteggiatura esterna dell'interno edificio e pulitura degli elementi in travertino tra i quali il rivestimento basamentale, i gradini all'ingresso e le cornici delle finestre e del portale;*

**Preso atto** che la Chiesa della Madonna del Ponte ha subito ingenti danni a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 ed è compresa nel Decreto 395 del 30/12/2020.

**Considerato** che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *Si approvano in linea di massima gli interventi previsti in copertura, fatte salve le necessarie verifiche sullo stato di fatto della stessa che andranno condotte in corso d'opera, con particolare riferimento al nodo di connessione tra la base della lanterna e la sommità della cupola;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

- Si richiede di approfondire in corso d'opera lo stato di conservazione della vela campanaria e valutare l'eventuale inserimento di presidi di ancoraggio verticali al fine di scongiurare il ribaltamento della stessa;
- Per quanto attiene all'intervento di chiusura della nicchia interna all'aula, si abbia cura di mantenere la nuova tamponatura in sottosquadro rispetto al filo murario esistente. Sarà valutato in corso d'opera il ripristino della continuità della zoccolatura interna in questa zona attraverso reintegrazione cromatica da valutarsi di concerto con il funzionario competente per territorio previa predisposizione di opportune campionature;
- La modanatura del cornicione della lanterna sia ripristinata con i medesimi materiali presenti prima del crollo e con tecniche costruttive tradizionali. Il nuovo manto di copertura della lanterna, a seguito del riutilizzo di tutto il materiale esistente, sia eseguito con coppi vecchi o di recupero almeno per la porzione estradossale del manto di copertura;
- In relazione agli interventi che interessano il fronte esterno e la ritinteggiatura interna, si ritiene necessario approfondire preventivamente all'inizio dei lavori la campagna di saggi stratigrafici con particolare riferimento alle superfici interne della chiesa comprendendo pareti, cupola e lanterna al fine di valutare la compatibilità degli interventi previsti e poter valutare le cromie di finitura. I saggi stratigrafici dovranno essere eseguiti da un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, D. Lgs. 42/2004. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica, corredata da relazione tecnica e documentazione fotografica esaustiva su quanto emerso, da trasmettere a questa Soprintendenza prima dell'inizio dei lavori;
- Si rimanda in corso d'opera, dopo aver acquisito gli esiti dei saggi stratigrafici interni, la valutazione sulla possibile estensione dell'intervento di rinforzo con intonaco armato alla superficie interna della lanterna, al fine di poter presidiare al meglio i meccanismi di danno attivatisi;
- In relazione all'intervento di rifacimento degli intonaci a seguito degli interventi strutturali, si rimanda in corso d'opera la valutazione sulla scelta del tipo di finitura e sulla presentazione delle superfici esterne. Si richiede fin d'ora l'utilizzo di frattazzo a legno senza l'uso di regoli e/o guide. Le tonalità delle finiture ad intonaco sia esterne che interne saranno concordate in corso d'opera con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE\*  
Ing. Giuseppe Lacava

RB/as-mz\_30/10/2023

\* giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



**Comune di Ascoli Piceno**  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

**SETTORE**  
**EDILIZIA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AMBIENTE**

*Sportello Unico per l'Edilizia*

[Sue.ap@pec.it](mailto:Sue.ap@pec.it)

Protocollo Generale 2021/101466  
Protocollo Speciale 2021/162/SSM

Invio Pec

**All'UFFICIO SPECIALE**  
**RICOSTRUZIONE MARCHE**  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

p.c.

Arch. Maria Previti  
E-mail: [maria.previti@regione.marche.it](mailto:maria.previti@regione.marche.it)

**Codice Fascicolo : 490.20.40/2020/OPSUAM/357**

**OGGETTO: D.L. 189 N. 189/2016 e ss. mm. ii\_ ORDINANZA n. 38 dell' 8 settembre 2017 e ORDINANZA n. 105 del 17 settembre 2020\_ Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto: Parere in merito alla conformità urbanistica ed edilizia dell' intervento oggetto di richiesta di contributo\_ ID 6021\_Chiesa della Madonna del Ponte.**

#### IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche assunta al protocollo comunale in data 01/12/2021 con n. 101466 relativa al procedimento **ID 6021\_Chiesa della Madonna del Ponte** trasmesso dall' USR MARCHE per i lavori di cui alla LEGGE 229/2016 - LEGGE 45/2017 - ORDINANZA n. 105 del 17 settembre 2020, da eseguire sull'edificio di culto ubicato in ASCOLI PICENO, distinto al catasto fabbricati al foglio n. 101 mappale B;

VISTA l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTA l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019, recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTO l'art. 4, c.3 dell' OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 recante "I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo";

VISTA l'acquisizione del progetto, avvenuta tramite Sismapp ID **6021** (Sistema informativo Opere Pubbliche\_ <https://sismapp.regione.marche.it>);

RISCONTRATO che per l'immobile non sono presenti precedenti edilizi;

RISCONTRATO che l'immobile oggetto della richiesta non è interessato da abusi parziali;

**COMUNICA**

L'insussistenza di condizioni ostative all'intervento oggetto della richiesta di contributo.

GG/gg

**Il DIRIGENTE**  
**Arch. Ugo Galanti**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Documento firmato da:  
**UGO GALANTI**  
10.12.2021 09:26:50  
UTC



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE  
MARCHE - SISMA 2016**



Al tecnico istruttore  
*Ing. Cinzia Alfonsi*

**OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.  
Comune di Ascoli Piceno- ID: 6021 - Intervento di "Riparazione e ripristino con Miglioramento sismico della chiesa di Madonna del Ponte".  
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/357  
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.**

### **PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 27166 del 05/03/2021, prot. n. 43694 del 13/04/2021, prot. n. 69490 del 14/06/2021, prot. n. 83284 del 13/07/2021, prot. n. 83924 del 14/07/2021, prot. n. 139623 del 01/12/2021, prot. n. 144077 del 10/12/2021, prot. n. 1496 del 10/01/2022, prot. n. 1725 del 11/01/2022.		
<b>Committente</b>	Diocesi di Ascoli Piceno		
<b>Lavori di</b>	Riparazione e ripristino con Miglioramento sismico della chiesa di Madonna del Ponte		
<b>Indirizzo</b>	Via dell'Adriatico, Comune di Ascoli Piceno (AP)		
<b>Dati Catastali</b>	Foglio 101	Mappale B	Sub -
<b>Ordinanza di Riferimento</b>	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.		
<b>Tipo di intervento</b>	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/> Intervento locale <input type="checkbox"/>
<b>Progettista strutture in opera</b>	Ing. Ottavio Attilio Paolini	<b>Direttore dei lavori in opera</b>	Ing. Ottavio Attilio Paolini
<b>Progettista strutture prefabbricate</b>		<b>Direttore dei lavori str. pref.</b>	
<b>Appaltatore lavori strutture prefabbricate</b>		<b>Collaudatore statico</b>	Ing. Michele Laorte
<b>Appaltatore dei lavori in opera</b>	Da individuare		

**Richiamata** la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019

n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Richiamata** altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.;

**Preso atto che**, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, **l'Arch. Christian Rubino**, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto da **Ing. Ottavio Attilio Paolini** incaricato;

**Visto** che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore **Ing. Cinzia Alfonsi**;

**Preso atto** della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Marco Paolini

Progettista strutturale: Ing. Ottavio Attilio Paolini

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Ottavio Attilio Paolini

Collaudatore statico: Ing. Michele Laorte

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare

**Visto** che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Considerato** che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i., con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Visto** che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:



Documentazione acquisita con prot. n. 139623 del 01/12/2021:

1. ELAB.A.01 Relazione tecnica generale
2. ELAB.B.01: Architettonico: Inquadramento territoriale - Planimetria generale
3. ELAB.C.03: Planimetrie impalcati
4. ELAB.C.04-A: Relazione di calcolo strutturale – Stato di fatto
5. ELAB.C.06: Relazione geotecnica e sulla fondazione
6. ELAB.C.08: Valutazione della sicurezza
7. ELAB.C.09: Piano di manutenzione
8. Dichiarazione DPR380/2001 - art.93, comma 4

Documentazione acquisita con prot. n. 1496 del 10/01/2022:

9. ELAB.C.01 Architettonico - Progetto architettonico
10. ELAB.C.02 Architettonico/Strutturale - Interventi architettonici/strutturali
11. ELAB.C.03 Strutturale - Stato di progetto
12. ELAB.C.04-B Relazione di calcolo strutturale - Stato migliorato
13. ELAB.C.05-A Tabulati di calcolo - Stato di fatto
14. ELAB.C.05-B Tabulati di calcolo - Stato migliorato
15. ELAB.C.10 Relazione sintetica
16. Relazione sui materiali
17. Relazione Geologica con modellazione geotecnica e sismica-Analisi di risposta sismica locale

**Tenuto conto** che gli interventi strutturali proposti riguardano:

18. Intonaco armato a base di calce con rete in fibre di vetro;
19. Sigillature delle lesioni;
20. Messa in opera di un doppio tavolato in legno per dare rigidità all'impalcato di copertura e per alleggerire il peso della stessa;
21. Inserimento di scarpe in acciaio zincato agli appoggi dell'orditura lignea principale della copertura;
22. Sostituzione delle travi ammalorate di copertura;
23. Realizzazione di un cordolo in acciaio sulla sommità della muratura esistente;
24. Ricostruzione della muratura sommitale della lanterna crollata;
25. Messa in opera di un cordolo acciaio-legno sulla sommità della lanterna e rifacimento della struttura di copertura in legno;
26. Chiusura delle nicchie;

**Vista** la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Accertato** che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

**Richiamati** il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "**il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate**", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "**il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale**";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 12/01/2022

**Ing. Maria Giuseppina Ballatori**

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile  
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*



Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**  
 Pec: [comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it)

p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno  
 RTP Christian Rubino  
 Pec: [diocesiapsisma@pec.it](mailto:diocesiapsisma@pec.it)  
[christian.rubino@architettisalernopec.it](mailto:christian.rubino@architettisalernopec.it)

**OGGETTO:** Ordinanza n.**105/2020** “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.  
 Comune di Ascoli Piceno - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno  
 ID opera 6021 - Denominazione dell'intervento MADONNA DEL PONTE  
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/357  
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	Ordinanza 105
DENOMINAZIONE INTERVENTO	MADONNA DEL PONTE
ID ORDINANZA	404
ID SISMAPP	6021
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di Ascoli Piceno
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Christian Rubino
CUP	I37H20004150001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	10/01/2022
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	28/11/2022

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.  
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:  
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6021>

- 1 - 490.20.40\_2020\_OPSUAM\_357\_RT\_Parere finale.pdf
- 2 - ELAB. C.12-A Nota Spese Indagini sulle murature.pdf.p7m.p7m.p7m
- 3 - ELAB. C.10 Relazione Sintetica\_v.15-10-2021\_STAMPATA.pdf.p7m.p7m.p7m
- 4 - ELAB. C.12 Nota spese indagini geologiche.pdf.p7m.p7m.p7m
- 5 - ELAB. C.07 Relazione sui materiali.pdf(1).p7m.p7m.p7m
- 6 - ELAB. C.05-B Relazione e Tabulati di calcolo Strutturale\_Stato Migliorato.pdf(2).p7m.p7m.p7m
- 7 - ELAB. C.05-A Relazione e Tabulati di calcolo Strutturale\_Stato di Fatto.pdf(1).p7m.p7m.p7m

- 8 - ELAB. C.04-B Relazione di calcolo Strutturale\_Stato Migliorato.pdf(2).p7m.p7m.p7m
- 9 - ELAB. C.03 Stato di Progetto\_Strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m
- 10 - ELAB. C.02 Interventi architettonici e strutturali.pdf.p7m.p7m.p7m
- 11 - ELAB. C.01 Stato di Progetto Architettonico.pdf.p7m.p7m.p7m
- 12 - ELAB. A.04 Relazione geologica\_RSL.pdf(2).p7m.p7m.p7m
- 13 - ELAB. B.03 Rilievo geometrico\_architettonico.pdf.p7m.p7m.p7m
- 14 - 000\_Lettera Integrazione.pdf.p7m.p7m.p7m
- 15 - Convenzione\_Madonna del Ponte (Ascoli Piceno)-signed (2)\_signed\_signed.pdf
- 16 - rif.\_162.21SSM\_Chiesa\_della\_Madonna\_del\_Ponte\_ord.105(firmato)\_Marcato.pdf
- 17 - Lettera Trasmissione + Richiesta contributo\_Madonna del Ponte (Ascoli Piceno)\_signed\_signed.pdf
- 18 - ELAB. B.05 Rilievo materico\_strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m
- 19 - ELAB. B.06 Quadro fessurativo\_degrado.pdf.p7m.p7m.p7m
- 20 - ELAB. B.07 Piano di indagini strumentali.pdf.p7m.p7m.p7m
- 21 - ELAB. C.04-A Relazione di calcolo Strutturale\_Stato di Fatto.pdf.p7m.p7m.p7m
- 22 - ELAB. C.06 Relazione geotecnica e sulla fondazione.pdf.p7m.p7m.p7m
- 23 - ELAB. C.08 Valutazione della Sicurezza.pdf.p7m.p7m.p7m
- 24 - ELAB. C.09 Piano di manutenzione.pdf.p7m.p7m.p7m
- 25 - ELAB. C.16 Schema di contratto e capitolato speciale d\_appalto.pdf.p7m.p7m.p7m
- 26 - ELAB. C.17 Cronoprogramma dei lavori.pdf.p7m.p7m.p7m
- 27 - ELAB. C.18 Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf.p7m.p7m.p7m
- 28 - ELAB. D.00 Ordinanza di inagibilit\_ e Scheda del danno MIC.pdf.p7m.p7m.p7m
- 29 - ELAB. D.01 Perizia Asseverata asseverazione danni.pdf.p7m.p7m.p7m
- 30 - ELAB. D.02 Dichiarazione di conformit\_ art. 14 Ord. 111-2020.pdf.p7m.p7m.p7m
- 31 - ELAB. D.03 Denuncia Lavori-signed-signed.pdf(1).p7m.p7m.p7m
- 32 - ELAB. D.04 Dichiarazione iscrizione all\_elenco speciale art. 34 D.L. 189-2016.pdf.p7m.p7m.p7m
- 33 - ELAB. D.04 Richiesta Autorizzazione MIBACT.pdf(1).p7m.p7m.p7m
- 34 - ELAB. D.05 Dichiarazione di non superamento della soglia degli incarichi.pdf.p7m.p7m.p7m
- 35 - ELAB. D.07 Dichiarazione assenza interferenze.pdf.p7m.p7m.p7m
- 36 - ELAB. D.08 Dichiarazione acquisizione pareri.pdf.p7m.p7m.p7m
- 37 - ELAB. D.10 Dichiarazione art. 93 del DPR 380-2001.pdf.p7m.p7m.p7m
- 38 - ELAB. A.01 Relazione Tecnica generale.pdf.p7m.p7m.p7m
- 39 - ELAB. A.02 Relazione Storico\_Aristica.pdf.p7m.p7m.p7m
- 40 - ELAB. A.03 Relazioni indagini pittoriche.pdf.p7m.p7m.p7m
- 41 - ELAB. B.01 Inquadramento territoriale.pdf.p7m.p7m.p7m
- 42 - ELAB. B.02 Documentazione fotografica.pdf.p7m.p7m.p7m
- 43 - ELAB. B.04 Rilievo materico\_architettonico.pdf.p7m.p7m.p7m
- 44 - ID-6021\_Ascoli Piceno\_Chiesa Madonna del Ponte\_intervento post sisma 2016\_art 21.pdf
- 45 - Richiesta utilizzo fondo compensazione ord. 126\_chiesa Madonna del Ponte\_signed\_signed.pdf
- 46 - a) Raffronto CME.pdf.p7m.p7m
- 47 - a1) Raffronto elenco prezzi - codici e tariffe.pdf.p7m.p7m
- 48 - b) Dichiarazione Progettista\_Visto RTP.pdf.p7m.p7m
- 49 - Q.E. DI RAFFRONTO.pdf.p7m.p7m
- 50 - REV 1\_Progettazione, rel. GEO e CSP.pdf.p7m.p7m
- 51 - REV1\_DL, CSE, COLLAUDO, deltaPROG.pdf.p7m.p7m
- 52 - 00. Elenco Elaborati.pdf(2).p7m.p7m
- 53 - ELAB. C.11 Computo metrico estimativo.pdf(1).p7m.p7m
- 54 - ELAB. C.13 Elenco Prezzi.pdf(1).p7m.p7m
- 55 - ELAB. C.14 Calcolo Incidenza della Manodopera.pdf(1).p7m.p7m
- 56 - ELAB. C.19 Costi della sicurezza.pdf.p7m.p7m
- 57 - 20231108\_Proposta approvazione\_Madonna del Ponte\_AP.pdf

**P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica**

## PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

**OGGETTO:** OCSR n. 105/2020 ID ord. 213  
**COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)**  
ID SISMAPP 6021 - **Chiesa di Madonna del Ponte**  
Interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico  
**PROPOSTA DI APPROVAZIONE**  
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/357

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 404		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Ascoli Piceno		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di Madonna del Ponte		
<i>Indirizzo</i>	Via dell'Adriatico, Ascoli Piceno		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 101	Part. B	Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	LATITUDINE 42.848567 – LONGITUDINE 13.570791 (desunto dalla documentazione di progetto)		
<i>Tipo di intervento</i>	Miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I37H20004150001		
<i>CIG</i>	8843721570		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Arch. Christian Rubino		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Marco Paolini: progettazione architettonica Ing. Ottavio Attilio Mauro Paolini: progettazione strutturale Geol. Cinzia Marucci: relazione geologica		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Marco Paolini: direzioni lavori specialistica architettonica e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Ing. Ottavio Attilio Mauro Paolini: direzione lavori		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4	
<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>			
<i>OCCSR n. 132 del 30.12.2022</i>			
<i>OCSR n. 144 del 28.6.2023</i>			
ATTI VARI			
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 192 del 02/03/2017	Comune di Ascoli Piceno (AP)	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<b>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</b>	n. 001 del 23/01/2017	Esito: Agibile con provvedimenti
<b>PROTOCOLLI</b>		
<b>Prot. (A/P)</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Mittente/Soggetto interessato</b>
n. 139623 del 01/12/2021	PROGETTO ESECUTIVO	DIOCESI AP
n. 1496 del 10/01/2022	INTEGRAZIONI PROGETTO	DIOCESI AP
n. 80265 del 30/08/2022	INTEGRAZIONI PROGETTO	DIOCESI AP
n. 114143 del 28/11/2022	INTEGRAZIONI PROGETTO	DIOCESI AP
<b>PARERI/AUTORIZZAZIONI</b>		
<b>Ente competente</b>		<b>Oggetto</b>
<b>1</b>	COMUNE DI ASCOLI PICENO	<b>Prot. 144077 del 10/12/2021</b> - Conformità urbanistica DPR 380/2001
<b>2</b>	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile per le aree Ascoli Piceno e Fermo	<b>ID 2156382 del 18/01/2022</b> - Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica
<b>3</b>	SABAP MARCHE	<b>Prot. 121266 del 02/11/2023</b> - Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

## DISAMINA DELL'INTERVENTO

### 1. Descrizione dello stato attuale:

La Chiesa Madonna del Ponte di origini settecentesche, non ha subito notevoli modifiche nel corso del tempo, ad oggi si presenta infatti con le stesse caratteristiche costruttive ed architettoniche di un tempo. L'edificio è stato realizzato con una struttura ellittica in muratura con copertura lignea a dodici falde inclinate che si erge sopra una cupola anch'essa in muratura.

La Chiesa, alle porte del centro storico della città, si distingue per la sua semplicità architettonica, di forma ellittica, interamente intonacato sia all'interno che all'esterno e si sviluppa per un'altezza massima di circa 10 m oltre la quale si innalza per altri 2,00 m una lanterna centrale finestrata anch'essa di forma ellittica. L'edificio presenta al suo interno un unico ambiente, l'aula ad impianto ellittico. Lungo l'asse nord-sud sono disposti l'ingresso e l'altare e invece lungo l'asse est-ovest due vetrate ad arco pitturate che illuminano l'aula. Ai lati dell'ingresso, posto a nord, sono state ricavate due nicchie, originariamente finestre ancora oggi visibili all'esterno, che ospitano al loro interno il confessionale e la fonte battesimale. Il campanile della chiesa è stato realizzato in pietra ed appartiene alla tipologia di campanili a vela.

L'altare, posto a sud dell'ellisse, è della tipologia "a cofano" ed è addossato ad un dorsale fisso realizzato in marmi colorati che, con colonne e paraste di vari ordini architettonici, va ad incorniciare la pala d'altare realizzata, olio su tela, dall'olandese Ramond nel 1758 su commissione di D. Giuseppe Ricciotti in cui sono raffigurati San Giuseppe, San Francesco Saverio e San Luca. Dall'aula, sul lato nord-ovest si può accedere alla sagrestia e alla casa canonica, parti di un'altra unità strutturale costruita successivamente in adiacenza alla chiesa.

### 2. Descrizione dei danni:

A seguito degli eventi sismici verificatisi nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016, l'edificio ha riscontrato numerosi danni tra i quali il crollo della copertura della lanterna, lo scivolamento del manto

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

di coppi in copertura e numerose lesioni sulla muratura portante, danni per i quali è stato classificato "inagibile" con Ordinanza Sindacale n. 192 del 02.03.2017 e "agibile con provvedimenti" dalla scheda di secondo livello MIBACT A-DC del 23.01.2017.

### 3. Descrizione del progetto:

L'obiettivo principale del progetto è quello di recuperare l'organismo edilizio e di assicurarne la sua funzionalità mediante un insieme di opere che non vanno ad alterare l'aspetto e gli elementi caratteristici della chiesa. Gli interventi strutturali sotto elencati sono previsti esclusivamente all'esterno dell'edificio tra i quali:

- Intonaco armato a base di calce con rete in fibre di vetro previa scalcinatura dell'intonaco esistente sul perimetro esterno della muratura portante dell'edificio e della lanterna;
- Sigillature delle lesioni diffuse di piccola e media entità;
- Smontaggio e rimontaggio del manto di copertura in coppi con sostituzione di quelli rotti;
- Rimozione delle piastrelle in laterizio e messa in opera di un doppio tavolato in legno sia per dare rigidità all'impalcato di copertura sia per alleggerire il peso della stessa;
- Miglioramento degli appoggi dell'orditura lignea principale tramite inserimento di scarpe in acciaio zincato ad ambedue le estremità e contemporaneo intervento di manutenzione con sostituzione delle travi ammalorate;
- Realizzazione di un cordolo in acciaio sulla sommità della muratura esistente;
- Ricostruzione della muratura sommitale crollata della lanterna consolidamento di quest'ultima tramite il rifacimento del cornicione in muratura e intonaco sagomato, messa in opera di un cordolo acciaio-legno sulla sommità della stessa, rifacimento della struttura di copertura in legno e posa del manto in coppi;
- Unico intervento strutturalmente necessario previsto all'interno dell'edificio è la chiusura della nicchia che ad oggi ospita il confessionale mentre sulle pareti esterne delle murature della chiesa, oggi interno della canonica, verranno ugualmente chiuse le nicchie realizzate per l'alloggiamento di impianti, credenze, ecc.

Successivamente agli interventi strutturali si procederà architettonicamente alla tinteggiatura esterna dell'intero edificio e la pulitura degli elementi in travertino tra i quali il rivestimento basamentale, i gradini all'ingresso e le cornici delle finestre e del portale.

## VERIFICA ISTRUTTORIA

### 1. Istruttoria tecnica

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 01/12/2021 (prot. USR n. 139623), prima del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022;
- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n. 669 del 20 giugno 2017 e n. 1364 del 11 novembre 2019, l'Ufficio speciale per la ricostruzione ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 2156382 del 18/01/2022) con il quale *" si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: - Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti"*;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



- Con prot. USR n. 144077 del 10/12/2021 è pervenuto il parere di Conformità urbanistica DPR 380/2001 rilasciato dal Comune di Ascoli Piceno;
- Con prot. USR n. 121266 del 02/11/2023 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Il progetto è stato aggiornato ai prezzi dell'Ordinanza n. 126/2022;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia 2022, approvato con Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota acquisita al prot. USR n. 139623 del 01/12/2021;
- Con perizia asseverata prot. USR 139623 del 01/12/2021 il tecnico Arch. Marco Paolini ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa Madonna del Ponte di Ascoli Piceno;
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che: "... il progetto è stato redatto con l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica; il progetto prevede il miglioramento sismico della struttura garantendo l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i...";

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID6021 - MADONNA DEL PONTE (AP)				
		IMPORTI PROGETTO (prima consegna)	IMPORTI PROG. ADEG. PREZZI (OCSR 126)	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	117.002,04 €	130.977,74 €	130.977,74 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	12.997,96 €	18.508,42 €	18.508,42 €
<b>A</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>149.486,16 €</b>	<b>149.486,16 €</b>
B1	Imprevisti (IVA compresa)	8.646,73 €	8.646,73 €	8.646,73 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P.)	23.791,35 €	10.514,97 €	10.514,97 €
B3	Spese tecniche (Direzione lavori, C.S.E., collaudo statico)		15.450,22 €	15.450,22 €
B4	Spese tecniche collaudatore	2.164,34 €	2.352,31 €	2.352,31 €
B5	Spese tecniche geologo	3.017,50 €	3.017,50 €	3.017,50 €

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B6	Oneri previdenziali di cui ai punti B2-B3-B4-B5 (4%)	1.098,58 €	1.253,40 €	1.253,40 €
B7	IVA per Spese tecniche (22% da B2 a B6)	6.615,79 €	7.169,45 €	7.169,45 €
B8	Indagini diagnostiche sulle murature e indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa)	9.065,71 €	9.065,71 €	9.065,71 €
B9	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
B10	IVA su A (10%)	13.000,00 €	14.948,62 €	14.948,62 €
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>75.018,90 €</b>	<b>75.018,90 €</b>
<b>C=A+B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>224.505,06 €</b>	<b>224.505,06 €</b>

L'importo complessivo derivante dal quadro economico è pari a € 224.505,06.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando tutte le prestazioni previste dal protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020 e al netto della riduzione prefissata del 30% (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020) per gli affidamenti diretti, inclusi gli oneri professionali, corrisponde al 21,8% dei lavori.

## 2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

Si segnala che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, dovranno essere rettificati gli elaborati contrattuali (Schema di contratto e CSA). Nello specifico, dovranno essere resi coerenti gli importi riportati all'interno degli elaborati con il CSA, nel quale si dovranno specificare le modalità e le tempistiche di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori. Inoltre gli eventuali riferimenti normativi (ad es. D.Lgs. 50/2016) dovranno essere aggiornati alla normativa vigente (ad es. D.Lgs. n. 36/2023).

## 3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	<b>404</b>	<i>Note:</i>
<i>Importo programmato decreto 395/2020</i>	€ 200.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 224.505,06	Ai sensi dell'Ordinanza n. 126/2022, il computo metrico è stato aggiornato utilizzando il PUC 2022
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 224.505,06	
<i>Di cui</i>	€ 24.505,06	Maggiori costi a seguito di adeguamento prezzi Ordinanza n. 126/2022. I maggiori costi afferenti all'adeguamento dei prezzi trovano copertura sulle risorse della programmazione vigente a favore della Diocesi di cui all'OCSR n. 144/2023.

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

#### 4. Conclusioni

**Richiamata** la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del Miglioramento Sismico della Chiesa di Madonna del Ponte di Ascoli Piceno;

**Ritenuta** soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

**Ritenuto** necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Miglioramento sismico della Chiesa di Madonna del Ponte" sita nel Comune di Ascoli Piceno (AP), per un importo complessivo di euro **224.505,06** di cui € 200.000,00 a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20 ed € 24.505,06 (maggiori costi afferenti all'adeguamento dei prezzi di cui all'Ordinanza n. 126/2022) a valere sulle risorse della programmazione vigente a favore della Diocesi di cui all'OCSR n. 144/2023.

Si rammenta che resta a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione amministrativa e progettuale inerente all'intervento, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

*Il Funzionario istruttore : Ing. Cinzia Alfonsi*

Il Dirigente  
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA  
Maurizio PAULINI

#### Allegati:

- A) ELABORATI DI PROGETTO
- B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA: ID. USR n. 2156382 del 18/01/2022
- C) PARERE COMUNE: Prot. USR n. 144077 del 10/12/2021
- D) PARERE SABAP: Prot. 121266 del 02/11/2023

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Allegati:**

**A) ELABORATI DI PROGETTO**

N.	Codice elaborato	Denominazione elaborato	Prot. USR n.	Data
1	00	Elenco elaborati	80265	30/08/2022
<b>RELAZIONI</b>				
2	A.01	Relazione tecnica generale	139623	01/12/2021
3	A.02	Relazione storico artistica	139623	01/12/2021
4	A.03	Relazioni indagini pittoriche	139623	01/12/2021
5	A.04	Relazione geologica RSL	1496	10/01/2022
<b>ELABORATI GRAFICI_STATO DI FATTO</b>				
6	B.01	Inquadramento territorial	139623	01/12/2021
7	B.02	Documentazione fotografica	139623	01/12/2021
8	B.03	Rilievo geometrico_Architettonico	1496	10/01/2022
9	B.04	Rilievo materico_Architettonico	139623	01/12/2021
10	B.05	Rilievo materico_Strutturale	139623	01/12/2021
11	B.06	Quadro fessurativo_degrado	139623	01/12/2021
12	B.07	Piano di indagini strumentali	139623	01/12/2021
<b>ELABORATI GRAFICI_STATO DI PROGETTO</b>				
13	C.01	Stato di Progetto Architettonico	1496	10/01/2022
14	C.02	Interventi architettonici e strutturali	1496	10/01/2022
15	C.03	Stato di Progetto_Strutturale	1496	10/01/2022
<b>RELAZIONI DI CALCOLO STRUTTURALE</b>				
16	C.04-A	Relazione di calcolo Strutturale_Stato di Fatto	139623	01/12/2021
17	C.04-B	Relazione di calcolo Strutturale_Stato Migliorato	1496	10/01/2022
18	C.05-A	Relazione e Tabulati di calcolo Strutturale_Stato di Fatto	1496	10/01/2022
19	C.05-B	Relazione e Tabulati di calcolo Strutturale_Stato Migliorato	1496	10/01/2022
20	C.06	Relazione geotecnica e sulla fondazione	139623	01/12/2021
21	C.07	Relazione sui materiali	1496	10/01/2022
22	C.08	Valutazione della Sicurezza	139623	01/12/2021
23	C.09	Piano di manutenzione	139623	01/12/2021
24	C.10	Relazione Sintetica_v.15-10-2021_STAMPATA	1496	10/01/2022
<b>ELABORATI TECNICO-ECONOMICI</b>				
25	C.11	Computo metrico estimativo	80265	30/08/2022
26	C.12	Nota spese indagini geologiche	1496	10/01/2022
27	C.12-A	Nota Spese Indagini sulle murature	1496	10/01/2022
28	C.13	Elenco Prezzi	80265	30/08/2022
29	C.14	Calcolo Incidenza della Manodopera	80265	30/08/2022
30	C.16	Schema di contratto e capitolato speciale d_appalto	139623	01/12/2021
<b>SICUREZZA</b>				
31	C.17	Cronoprogramma dei lavori	139623	01/12/2021
32	C.18	Piano di Sicurezza e Coordinamento	139623	01/12/2021
33	C.19	Costi della sicurezza	80265	30/08/2022
<b>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>				
34	D.00	Ordinanza di inagibilit_ e Scheda del danno MIC	139623	01/12/2021
35	D.01	Perizia Asseverata asseverazione danni	139623	01/12/2021
36	D.02	Dichiarazione di conformit_ art. 14 Ord. 111-2020	139623	01/12/2021

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

37	D.03	Denuncia Lavori-signed-signed	139623	01/12/2021
38	D.04	Dichiarazione iscrizione all _elenco speciale art. 34 D.L. 189-2016	139623	01/12/2021
39	D.05	Dichiarazione di non superamento della soglia degli incarichi	139623	01/12/2021
40	D.07	Dichiarazione assenza interferenze	139623	01/12/2021
41	D.08	Dichiarazione acquisizione pareri	139623	01/12/2021
42	D.04	Richiesta Autorizzazione MIBACT	139623	01/12/2021
43	D.10	Dichiarazione art. 93 del DPR 380-2001	139623	01/12/2021
44		Lettera Trasmissione + Richiesta contributo _Madonna del Ponte (Ascoli Piceno)_signed_signed	139623	01/12/2021
45		Convenzione _Madonna del Ponte (Ascoli Piceno)-signed (2)_signed_signed	1496	10/01/2022
46		000_Lettera Integrazione	1496	10/01/2022
47		Richiesta utilizzo fondo compensazione ord. 126	114143	28/11/2022
48		a) Raffronto CME	114143	28/11/2022
49		a1) Raffronto elenco prezzi - codici e tariffe	114143	28/11/2022
50		b) Dichiarazione Progettista_Visto RTP	114143	28/11/2022
51		Q.E. DI RAFFRONTO	114143	28/11/2022
52		REV 1_Progettazione, rel. GEO e CSP	114143	28/11/2022
53		REV1_DL, CSE, COLLAUDO, deltaPROG	114143	28/11/2022

**B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA**

**Id. USR n. 2156382 del 18/01/2022**

- 490.20.40\_2020\_OPSUAM\_357\_RT\_Parere finale\_ID2156382;

**C) PARERE COMUNE**

**Prot. USR n. 144077 del 10/12/2021 – PARERE COMUNE DI ASCOLI PICENO**

- rif.\_162.21SSM\_Chiesa\_della\_Madonna\_del\_Ponte\_ord.105(firmato)\_Marcato;

**D) PARERE SABAP**

**Prot. USR n. 121266 del 02/11/2023 – PARERE SABAP**

- ID-6021\_Ascoli Piceno\_Chiesa Madonna del Ponte\_intervento post sisma 2016\_art 21.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*