



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'arch. Rosella Bellesi
peo: rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
peo: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN
VENANZIO PICCOLO” - Id. Decreto 395/2020: 187 - CUP I17H20003240001- CIG 884322EAF -
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche.
Delega.

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0051757-P 13/11/2023 del 13/11/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 30 novembre 2023 alle ore 10:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

**“Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Venanzio Piccolo”
Comune di Camerino (MC)**

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;



acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionaria architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura
C = IT





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA

SEDE COORDINATA DI ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4

Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Raffaele Moschella
SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO PICCOLO"
COMUNE DI CAMERINO CUP I17H20003240001 – CIG 884322EAF

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 30 novembre p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Raffaele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 3384101513).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)



GIOVANNI SALVIA
MiMS
24.11.2023 09:14:46
GMT+01:00


RM/rm

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.


Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli

 FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



Città di Camerino
Provincia di Macerata

Settore - Sisma Ricostruzione Privata

Prot. n.

Camerino

**Al Commissario Straordinario per la
Riparazione e la Ricostruzione**

PEC:

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Delega alla partecipazione alla conferenza permanente in modalità telematica - ex art. 16 D.L. 189/2016 - Approvazione dei progetti esecutivi, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020.

Il sottoscritto Lucarelli Roberto, in qualità di Sindaco del Comune di Camerino, delega l'arch. Maurizio Forconi a partecipare alla conferenza permanente per approvazione dei progetti esecutivi, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
Roberto Lucarelli



CAMERINO

LOCALITÀ CERTIFICATA



Touring Club Italiano
Bandiere Arancioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0052790-P-21/11/2023

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott.ssa Deborah Giraldi
d.giraldi@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Arch. Claudia Coccetti
c.cocchetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **30 novembre 2023**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **30 novembre 2023**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO PICCOLO"**
COMUNE DI CAMERINO
CUP I17H20003240001 – CIG 884322EAF
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
Id. Decreto 395/2020: 187

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEI SERVI"**
COMUNE DI CAMERINO
CUP I17H20003140001 – CIG 8843417A90
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
Id. Decreto 395/2020: 193

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE"**
COMUNE DI ASCOLI PICENO
CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 404

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA"**
COMUNE DI ASCOLI PICENO
CUP I37H20004240001 – CIG 8843732E81
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 413

- **O.C. 105/2020 "LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE"**
Comune di Capitignano (AQ)
CUP: I92E20000130001 - CIG: 9385821084
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila
Id. Decreto 395/2020: 004

DELEGA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **30 novembre 2023** per:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO PICCOLO”
COMUNE DI CAMERINO
CUP I17H20003240001 – CIG 884322EAF
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
Id. Decreto 395/2020: 187**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEI SERVI”
COMUNE DI CAMERINO
CUP I17H20003140001 – CIG 8843417A90
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
Id. Decreto 395/2020: 193**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE”
COMUNE DI ASCOLI PICENO
CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 404**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA”
COMUNE DI ASCOLI PICENO
CUP I37H20004240001 – CIG 8843732E81
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 413**

- **O.C. 105/2020 “LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE”
Comune di Capitignano (AQ)
CUP: I92E20000130001 - CIG: 9385821084
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila
Id. Decreto 395/2020: 004**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale *ad esprimere*, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO PICCOLO”
COMUNE DI CAMERINO
CUP I17H20003240001 – CIG 884322EAF
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
Id. Decreto 395/2020: 187**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEI SERVI”
COMUNE DI CAMERINO
CUP I17H20003140001 – CIG 8843417A90
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
Id. Decreto 395/2020: 193**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE”
COMUNE DI ASCOLI PICENO
CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 404**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA”
COMUNE DI ASCOLI PICENO
CUP I37H20004240001 – CIG 8843732E81
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 413**

- **O.C. 105/2020 “LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE”
Comune di Capitignano (AQ)
CUP: I92E20000130001 - CIG: 9385821084
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila
Id. Decreto 395/2020: 004**



Castelli
Guido
21.11.2023
12:51:01
GMT+01:00

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

All' arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
CHIESA DI SAN VENANZIO PICCOLO” - Id. Decreto 395/2020: 187 – CUP I17H20003240001 -
CIG 884322EAF. Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche.

Parere di competenza.

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Venanzio Piccolo”* – Comune di Camerino (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0051757-P del 13.11.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3493 del 14.11.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 30 novembre 2023, ore 10,00 con nota di trasmissione integrazioni nostro prot. n. 3637 del 27/11/2023;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Camerino (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0051757-P del 13.11.2023,

<https://drive.google.com/file/d/1qUazsMW2HK7v2XkLPMPggEa-nQnKfMja/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi di fondazione

- il cordolo in calcestruzzo armato collegato alla muratura perimetrale al piano seminterrato;

Interventi sulle murature



- lo scuci – cucì, in presenza di lesioni profonde, del campanile, della facciata principale, di tratti della cupola e dell'aula;
- la ristilatura armata dei giunti eseguita sul campanile e sulla facciata principale;
- l'intonaco fibrorinforzato sulla parete nord della sagrestia, lato interno;
- le iniezioni di legante idraulico, per ridare coesione al sacco murario, eseguite a livello della Chiesa e del piano seminterrato, nell'area su cui grava il campanile;
- la chiusura di vani quali collegamento tra sagrestia e cantoria, chiusura nicchie;
- le catene orizzontali, con nuovi capochiave, inserite per contrastare il ribaltamento della facciata principale, ulteriori due tiranti parallelamente alla cantoria;
- i nuovi architravi prefabbricati in c.a. in corrispondenza della finestra al di sopra del portale d'ingresso e all'interno dell'ambiente non accessibile retrostante la vela di facciata;
- le demolizioni di parte di muratura in conseguenza alla chiusura del collegamento alla cantoria al fine di ripristinare continuità; le demolizioni e le ricostruzioni delle tramezzature interne alla sagrestia;

Nuovo collegamento verticale

- il nuovo collegamento con struttura in acciaio per garantire l'accesso alla cantoria, l'intervento comporterà la demolizione di una porzione d'impalcato;

Interventi sugli orizzontamenti

- la cupola con applicazione di fasce in FRP all'estradosso;
- il nuovo solaio di copertura in legno con travi, travetti e pianelle;
- il cordolo in acciaio inghisato alle murature perimetrali;

Impianti

- il ripristino dell'elettrico zona aula e presbiterio;

Interventi di restauro degli apparati decorativi interni

- i saggi stratigrafici, la pulitura, le stuccature e le decorazioni pittoriche;

Finiture

- le tinteggiature esterne e interne, il restauro degli infissi;

CONSIDERATO che il Comune di Camerino (MC), esaminata la documentazione scaricabile al link contenuto nella citata nota prot. n. CGRTS-0051757-P del 13.11.2023, ha rilevato che dovessero essere fatte integrazioni alla documentazione progettuale presentata;



PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti al prot. n. 3637 del 27/11/2023 la struttura commissariale ha trasmesso le integrazioni richieste dal Comune di Camerino (MC);

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

all'esecutivo dell'“*Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Venanzio Piccolo*” – Comune di Camerino (MC), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0051757-P del 13.11.2023,

<https://drive.google.com/file/d/1qUazsMW2HK7v2XkLPMPggEa-nQnKfMja/view?usp=sharing>

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisite con prot. n. 2781 del 15/09/2023, allegate al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE
(Ing. Paolo IANNELLI)

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura
C = IT





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A **Arcidiocesi di Camerino- San Severino Marche**

PEC: sisma2016@arcidiocesicamerino.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma 2016**

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Camerino (MC)

PEC: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it

**Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale c/o Segretario Regionale del MIC per
le Marche**

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del 17/11/2022 n. 110456
27/02/2023 20302

Class. 34.43.04/14/2021

Prot. Sabap del 18/11/2022 n. 12963
28/02/2023 02120

Oggetto: **CAMERINO (MC) via Roma, Chiesa di S. Venanzio Piccolo**

Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 61 particella D

Intervento di riparazione danni e miglioramento sismico della Chiesa di San Venanzio Piccolo - ID opera: 5787 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/126_Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche con sede a Camerino

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

Referente della tutela storico artistica: Dott. Pierluigi Moriconi

Referente per la tutela archeologica: dott. Tommaso Casci Ceccacci

In riscontro alla richiesta pervenuta il 17/11/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 18/11/2022 con prot. n. 12963 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali pervenute e acquisite al protocollo dell'Ufficio;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH - sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. del 02 dicembre 2019 n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile consistono nell' *intervento di riparazione danni e miglioramento sismico Chiesa di San Venanzio Piccolo di Camerino (MC) a seguito del sisma 2016.*

La Chiesa si articola macroscopicamente su tre livelli: la cripta al livello inferiore, l'attuale Chiesa e sagrestia al livello principale, e un'abitazione a livello superiore di altra proprietà.

All' ambiente chiesastico si accede attraverso un atrio comunicante con l'aula a pianta centrale coperta dalla volta a cupola lunettata in mattoni in foglio. L'ambiente termina con l'area presbiteriale voltata a vela con struttura in camorcanna, dalla cui nicchia di sinistra si accede alla sagrestia dove si trova il collegamento verticale che costituisce, allo stato di fatto, l'unico accesso alla cantoria. Gli interni sono intonacati e caratterizzati dalla presenza di stucchi decorativi e decorazioni pittoriche sia nella zona dell'aula che del presbiterio, dove è collocato l'altare. Le strutture verticali sono costituite da muratura mista di arenaria e laterizio. Il livello della chiesa presenta invece un tipo di muratura a sacco tranne che per la sagrestia che risulta essere stata in parte rimaneggiata si presume negli anni '70 con l'impiego di tecniche costruttive moderne (solaio in laterocemento e porzione di alzata con telaio in cemento e tamponatura in mattoni forati). Il fronte principale e la cella campanaria si presentano invece con paramento di mattoni in laterizio faccia a vista.

A seguito degli eventi sismici del 2016 il complesso edilizio è stato interessato da danni rilevanti con conseguente ordinanza di inagibilità n.1303 del 28/06/2017. I danneggiamenti interessano in maniera particolare il campanile e la facciata principale che presenta un principio di ribaltamento; sono presenti lesioni diffuse sulla cupola dell'aula con crolli e cadute d'intonaco che hanno portato alla luce nella zona presbiteriale un affresco afferente ad una fase precedente. Si denota inoltre, un distacco degli orizzontamenti nella zona della sagrestia in relazione al fronte di valle. Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Venanzio Piccolo a Camerino, in seguito ai danni causati dal sisma 2016 :

Interventi in fondazione

- *Cordolo in c.a.* : inserimento di un cordolo in calcestruzzo armato collegato alla muratura perimetrale al piano seminterrato al fine di contenere il ribaltamento della parete di valle. Conseguente rifacimento della fascia perimetrale di pavimentazione di larghezza di 0,90m con elementi in cotto. *Tav C1.3_Elab graf_Stru(piante);*

Interventi sulle murature

- *Scuci-cuci*: intervento di scuci-cuci al fine di ripristinare la continuità strutturale in presenza di lesioni profonde, eseguito con mattoni o pietra squadrata a seconda delle caratteristiche del paramento murario. L'intervento interessa in maniera diffusa il campanile e l'avancorpo della facciata principale assieme alla riparazione di tratti della cupola dell'aula. *Tav C1.3_Elab graf_Stru(piante) e C1.4_Elab graf_Stru (prosp. Sez.);*

- *Ristilatura armata*: ristilatura armata dei giunti sui paramenti faccia a vista dell'edificio realizzata con armatura in trefoli di acciaio sottofuga. Eseguita sul campanile e sulla facciata principale. *C1.4_Elab graf_Stru (prosp. Sez.);*

- *Intonaco fibrorinforzato*: eseguito con rete in GFRP sulla parete Nord della sagrestia sul solo lato interno. *Tav C1.3_Elab graf_Stru(piante) ;*

- *Iniezioni di miscele leganti*: iniezioni di legante idraulico al fine di consolidare e ridare coesione al sacco murario. Eseguito a livello della chiesa e al piano seminterrato nell'area su cui grava il campanile;

- *Chiusura di vani*: al fine di restituire continuità verticale alla muratura su cui grava il campanile è prevista la chiusura del collegamento tra la sagrestia e la cantoria (foto 52-57 b1 documentazione fotografica esec) *Tav C1.3_Elab graf_Stru(piante).* E' prevista inoltre la chiusura di due nicchie al piano e primo e secondo;

- *Catene orizzontali*: inserimento di nuove catene orizzontali Ø22 atte a contrastare il ribaltamento della facciata principale con posizionamento dei nuovi capochiave sotto muratura previa ripresa scuci-cuci dell'area. E' prevista la messa in opera di ulteriori due tiranti parallelamente alla cantoria;

- *Nuovi architravi in c.a.*: il progetto prevede l'inserimento di nuovi architravi prefabbricati in c.a. in corrispondenza della finestra al di sopra del portale d'ingresso e all'interno dell'ambiente non accessibile retrostante la vela di facciata. *C1.4_Elab graf_Stru (prosp. Sez.) Sezione 1 Prospetto I;*

- *Demolizione di muratura*: in conseguenza alla chiusura del collegamento alla cantoria è prevista la demolizione di porzione di muratura nella zona d'angolo al fine di ripristinare la continuità delle murature;

- *Demolizione e ricostruzione*: demolizione e ricostruzione delle tramezzature interne alla sagrestia;

Nuovo collegamento verticale

E' prevista la realizzazione di un nuovo collegamento verticale per garantire l'accesso alla cantoria in virtù della chiusura del passaggio attuale. Il nuovo collegamento sarà localizzato nell'ambiente collocato a destra del corpo d'ingresso e realizzato con struttura in acciaio. L'intervento comporterà la demolizione di una porzione dell'impalcato della cantoria al primo livello *Tav C1.6 carpenteria nuova scala esec; b1 documentazione fotografica esec ft.16-30-62-63;*

Interventi sugli orizzontamenti



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

-*Consolidamento cupola*: consolidamento della cupola dell'aula eseguito all'estradosso con fasce in FRP previo ripristino delle porzioni lesionate con tecnica scuci-cuci. *Tav C1.3_Elab graf_Stru(piante)*;

Copertura

- *Rifacimento solaio di copertura*: realizzazione di un nuovo solaio di copertura in legno con travi, travetti e pannelle in relazione all'ambiente dell'aula e del vano di accesso alla cripta est *Tav C1.3_Elab graf_Stru(piante)* e *C1.5 carpenterie nuovi solai esec*;

- *Cordolo in acciaio*: realizzazione di cordolo perimetrale con profilo a L 100x50x8 inghisato con barre Ø12 alla muratura e alle travi principali delle nuove coperture *C1.5 carpenterie nuovi solai esec*.

Messa in opera di cordolo sommitale a traliccio con piatti d'acciaio inghisati alla muratura in relazione al solo lato valle del vano di accesso alla cripta. *Tav. C1.5 carpenterie nuovi solai esec* e *C1.7_Elab graf_Stru(part)*;

Impianti

- *Impianto elettrico*: ripristino impianto elettrico nella zona dell'aula e presbiterio conseguentemente alle operazioni di consolidamento e finiture connesse;

Interventi di restauro degli apparati decorativi interni

- *Saggi stratigrafici*: esecuzione di saggi stratigrafici ad opera di un restauratore specializzato;

- *Descialbo*: acquisiti i risultati dei saggi sarà valutato il descialbo delle lunette della zona presbiteriale da cui, a seguito del sisma, sono emerse tracce di affreschi afferenti a fasi antecedenti;

- *Pulitura*: rimozione dei depositi superficiali effettuata a secco con l'ausilio di pennellesse e aspiratori;

- *Stucchi*: riadesione di scaglie o frammenti, stuccatura e microstuccatura di fessurazioni, integrazione plastica di parti mancanti del modellato, reintegrazione pittorica di lacune o discontinuità al fine di restituire unità di lettura all'opera, applicazione di protettivo superficiale;

- *Decorazioni pittoriche*: ristabilimento dell'adesione tra intonaco e supporto, ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, stuccatura e microstuccatura di fessurazioni, reintegrazione mimetica ad acquerello;

Finiture

- *Tinteggiatura*: tinteggiatura a calce delle pareti esterne e interne;

- *Restauro infissi*: restauro del portone principale in legno, dei due infissi esterni della cantoria e della finestra che affaccia sull'aula;

Preso atto che la Chiesa di San Venanzio Piccolo ha subito ingenti danni a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 ed è compresa nel Decreto 395 del 30/12/2020.

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *al fine di garantire l'efficacia dell'intervento di messa in opera del nuovo architrave sulla facciata, dovrà essere garantito il collegamento tra il nuovo architrave in C.A. e l'architrave lapideo in arenaria;*

- *visti i numerosi elementi in sottosquadro (lesene e cornici) e il paramento di pregio in mattoni faccia a vista a giunti sottili che caratterizza il prospetto principale, e considerata la presenza dell'ampia apertura finestrata al centro della facciata, si ritiene che gli interventi previsti per il ribaltamento del registro inferiore (stilatura armata e inserimento delle 4 catene) vadano parzialmente rivisti tenendo conto delle seguenti indicazioni:*

- *l'intervento della stilatura armata dovrà limitarsi alla sola fascia orizzontale superiore delle riquadrature al di sotto della cornice;*
- *le catene dovranno essere posizionate sulla medesima fascia orizzontale ma, in posizione immediatamente a lato del corpo centrale (e non sul medesimo) e in corrispondenza delle lesene angolari, per mantenere la simmetria rispetto all'asse centrale della facciata. Inoltre, in corso d'opera andrà valutato con la Soprintendenza il trattamento di finitura superficiale del capochiave esterno, a piastra;*
- *nell'operazione di rimozione e pulizia dei giunti dovrà essere posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei laterizi. Per la stuccatura finale dei giunti del paramento a faccia vista dovrà essere utilizzata una malta di calce che per composizione, granulometria e cromia sia analoga alla malta esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi al fine di non creare discontinuità figurative;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- in merito al previsto intervento di scuci-cuci sul prospetto IV (su via Roma) che presenta due aperture, si potrà valutare in corso d'opera l'eventuale chiusura del piano superiore (come sembrerebbe dal prospetto e non dalla pianta) o la sua riduzione, anche in riferimento alla presenza della nuova scala all'interno per accedere alla cantoria;
- per tutti gli interventi di scuci cuci si abbia cura di utilizzare elementi per fattura, composizione materica e cromia, analoghi a quelli esistenti;
- considerando che la cella campanaria non sembra essere accessibile e la messa in sicurezza non ne consente l'ispezionabilità in corso d'opera sarà opportuno valutare l'inserimento di eventuali presidi per il contrasto dei cinematismi tipici della cella campanaria (ribaltamento/torsione) anche in relazione alla posizione e al funzionamento delle campane;
- tutti gli interventi di finitura, inclusi quelli relativi al nuovo corpo scale, andranno concordati con il funzionario competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;
- si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati.

Per quanto attiene alla **Tutela storico-artistica**:

- vista la previsione di eseguire in corso d'opera saggi stratigrafici e il descialbo delle lunette della zona presbiteriale, andrà presentata documentazione fotografica, e concordato un sopralluogo con i funzionari di zona della Soprintendenza al fine di poter dare indicazioni su come procedere nei lavori;
- in merito all'intervento di restauro del modellato in stucco e superfici dipinte, l'applicazione di prodotti protettivi superficiali dovrà essere attentamente valutata e approvata dalla D.L. di concerto con i funzionari competenti della scrivente Soprintendenza in fase di esecuzione dei lavori;
- considerato che una parte delle opere mobili era stata trasferita in fase di emergenza, prima dell'inizio dei lavori, laddove non si potrà assicurare la protezione in situ delle opere ancora presenti all'interno della Chiesa si procederà al trasferimento delle stesse presso un deposito, da concordare con la proprietà e la scrivente Soprintendenza. A riguardo, si prescrive la redazione, di un elenco completo dei beni presenti nella Chiesa nonché delle opere sottoposte allo spostamento, con l'indicazione del soggetto, dei dati tecnici e una dettagliata documentazione fotografica, che dovrà essere curata da un Restauratore e consegnata alla Soprintendenza scrivente prima dell'avvio dei lavori, si ricorda che tale spostamento andrà autorizzato dalla stessa.

Per quanto attiene alla **Tutela archeologica**

Si chiede di trasmettere formale comunicazione di inizio lavori, almeno 15 giorni prima, per consentire a personale tecnico-scientifico di questo Ufficio di essere presente alle attività di scavo necessarie per la realizzazione delle opere in fondazione. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, questa Soprintendenza detterà le modalità di prosecuzione dei lavori verificando la compatibilità di quanto rinvenuto con le opere in progetto;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE*

Ing. Giuseppe Lacava

RB/PLM/TCC_as-mp- el_14/09/2023

* giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Provincia di Macerata

Settore Gestione del territorio
e Ambiente
Servizi Urbanistica e Trasporti

Corso della Repubblica 16 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.2481 - Fax 0733.248773 - c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
e-mail: urbanistica@provincia.mc.it

POS 016.001.008/2023/

Al Presidente
Conferenza Permanente Sisma 2016
Sen. Avv. Guido Castelli
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

oggetto: O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO PICCOLO”
COMUNE DI CAMERINO
CUP I17H20003240001 – CIG 884322EAF
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
Id. Decreto 395/2020: 187
Conferenza permanente in forma simultanea e modalità sincrona – 30/11/2023
COMUNICAZIONE

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi vs. prot. n. 51757 del 13/11/2023 inerente l'esame del progetto indicato in oggetto, pervenuta in pari data con prot. 35048, con la presente si comunica che questa Provincia non ha competenze in merito, di conseguenza non ha alcun parere da rilasciare.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Arch. Maurizio Scarpecci)

L.T.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

"INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO PICCOLO"

COMUNE DI CAMERINO

CUP I17H20003240001 – CIG 884322EAF

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

Id. Decreto 395/2020: 187

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 187/2020		
Indirizzo immobile:	Via Roma - Camerino (MC)		
Dati catastali:	foglio: 61	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.137024	Long. 13.070219	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input checked="" type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Carlo Morosi		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" in particolare l'articolo 4 che definisce le modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana." e relativi allegati.

Circolare Prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021 "Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" 76/2020";

O.C. 126/2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"

O.C. 130/2022 "Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata".

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0051264-A	09/11/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	---

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto".

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato la nota avente ad oggetto "Ordinanza n.105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i. Comune di Camerino - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche ID opera 5787 - Denominazione dell'intervento S. VENANZIO PICCOLO Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/126 Trasmissione proposta di approvazione", acquisita al protocollo della struttura commissariale CGRTS-0051264 del 09/11/2023, in allegato, con relativa Relazione Istruttoria Tecnico-Amministrativo-Contabile oltre alla documentazione di progetto.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- 1. Valutazione istruttoria di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica Ufficio Sismica del Genio Civile della Regione Marche:** "SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- *Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;*

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.”; in allegato.

2. **SABAP DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA:** (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_UO3|15/09/2023|0010204-P) **autorizzazione all'esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii,** subordinatamente alla piena osservanza di condizioni, *in allegato;*
3. **COMUNE DI CAMERINO:** (Prot. Comune n. 0028704 del 23/11/2022) **parere favorevole a condizione, in allegato;**

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che l'importo ammissibile a contributo dell'intervento risulta essere pari ad **euro 484.977,10** (*quattrocentottantaquattromilanovecentosettantasette/10*) di cui euro 312.939,72 per lavori ed euro 172.037,38 per somme a disposizione.

Dalla verifica della Struttura commissariale l'importo ammesso a contributo risulta così distribuito:

- **euro 450.000,00** di cui alla programmazione dell'O.C. 105/2020, così come aggiornato con O.C. 132/2022;
- **euro 34.977,10** di cui al “Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica” previsto dall'art. 4 co. 3 dell'O.C. 126/2022 (Come da richiesta e dichiarazione del Responsabile Tecnico della Procedura Ing. Carlo Morosi che si allega);

Trattandosi di intervento di ripristino di una “**proprietà mista**” a prevalenza pubblica deve trovare applicazione quanto dettagliato al punto 10 “*Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata. Nuove istruzioni operative*” della “*Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di “Semplificazione” 76/2020*”;

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezziario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0051264 del 09/11/2023)
€ 450.000,00	€ 493.481,49	€ 484.977,10 Di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 450.000,00 importo programmato con O.C. 105/2020;• € 34.977,10 "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" previsto dall'art. 4 co. 3 dell'O.C. 126/2022.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS - 0051264 del 09/11/2023)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI RICHIESTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 281.164,90	€ 281.164,90
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 31.774,82	€ 31.774,82
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 312.939,72	€ 312.939,72
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	IMPORTI RICHIESTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
B1	Imprevisti (IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 31.293,97	€ 31.293,97
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali e spese inclusi)	€ 75.199,49	€ 68.469,85
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali e spese inclusi)	€ 11.676,36	€ 11.676,36
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 19.406,92	€ 17.632,17
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 5.476,96	€ 5.476,96
B6	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ 0,00	€ 0,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 6.194,10	€ 6.194,10
B8	IVA su A (10%)	€ 31.293,97	€ 31.293,97
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 180.541,77	€ 172.037,38
C=A+B	TOTALE	€ 493.481,49	€ 484.977,10

L'USR Marche non ha ritenuto ammissibili a contributo Euro 8.504,39 delle spese tecniche del QTE

Il Funzionario istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese

e Conferenza Permanente

Arch. Claudia Coccetti



Firmato digitalmente da:

Coccetti Claudia

Firmato il 28/11/2023 14:32

Seriale Certificato: 389053

Valido dal 03/05/2021 al 03/05/2024

InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI

In riferimento all'“**INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO PICCOLO**”

COMUNE DI CAMERINO

CUP I17H20003240001 – CIG 884322EAF

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

Id. Decreto 395/2020: 187

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione trasmessa alla Struttura commissariale in data 09/11/2023 prot. CGRTS-0051264 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità e ammissibilità al contributo;**

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti

con la seguente raccomandazione:

“Trattandosi di intervento di ripristino di una “**proprietà mista**” a prevalenza pubblica deve trovare applicazione quanto dettagliato al punto 10 “*Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata. Nuove istruzioni operative*” della “*Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di “Semplificazione” 76/2020*”;

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



ANDREA
CROCIONI
29.11.2023
15:48:28
GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 1

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO PICCOLO"

COMUNE DI CAMERINO

CUP I17H20003240001 – CIG 884322EAF

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

Id. Decreto 395/2020: 187

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	e4_QTE generale int03.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
2	e5_Parcella DM140 esecutivo int03.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
3	San Venanzio Piccolo _ Elenco Elaborati proge Esecutivo.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
4	ID 5787 Parere progetto esecutivo S.VENANZIO PICCOLO.pdf	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
5	ID 5787_Camerino_Via Roma_San Venanzio Piccolo_art 21.pdf	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
6	C.I. CAMPETTI PAOLO.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
7	C3_Rel Calcolo_int02 esecutivo.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
8	C6_Val sicurezza_int02 esecutivo.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
9	dichiarazione collaudatore.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
10	e1_Elenco prezzi int02.PDF.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
11	e2.1_Computo indagini e prove int02.PDF.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
12	e2_Computo metrico estimativo int02.PDF.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
13	e3_Incidenza Manodopera int02.PDF.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
14	REL SINTETICA_rev01.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
15	RICHIESTA ACCESSO FONDO 126.pdf	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
16	1 Assenso e dichiarazione Manduchi.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
17	1 Relazione integrazioni p.to 1.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
18	b2.0 Planimetria generale.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
19	C1.3_Elab graf_Stru(piante).pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
20	C1.4_Elab graf_Stru(prosp.sez).pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
21	C1.7_Elab graf_Stru(part).pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
22	Rich_Autorizz_Art94bis_22 Firma (3).pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
23	Parere_Chiesa San Venanzio Piccolo Via Roma.pdf	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
24	6 - Asseverazione art 93 c.4.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
25	8 - dichiarazione conformit_progetto.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
26	8 - dichiarazione riapertura al pubblico.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
27	9 - dichiarazioni Venanzini.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
28	9 - Iscrizione elenco speciale feliziani.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
29	9 - Iscrizione elenco speciale frezzi.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

30	9 - Iscrizione elenco speciale Pierige_.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
31	9 - non superamento soglia Feliziani.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
32	9 - non superamento soglia Frezzi.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
33	9 - non superamento soglia Pierige_.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
34	10 - Relazione incarico tecnici.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
35	11 - ORDINANZA INAGIBILITA_s.venanzio piccolo.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
36	12 - SCHEDA del danno chiesa.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
37	13 - schema_contratto_appalto.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
38	14 - CONTRATTO COLLAUDO S. VENANZIO PICCOLO.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
39	15 - CONTRATTO INDAGINI S. VENANZIO PICCOLO_CRUCIANELLI.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
40	16 - Sondaggi eseguiti.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
41	a1 RELAZIONE TECNICA GENERALE.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
42	a2 RELAZIONE STORICO CRITICA.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
43	a3 RELAZIONE CONOSCITIVA E DI RILIEVO.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
44	a5-IND_GEOL_ESECUTIVO.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
45	a6 cronoprogramma.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
46	b1 documentazione fotografica esec.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
47	b2.1 Rilievo geometrico piante.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
48	b2.2 Rilievo geometrico prospetti.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
49	b2.3 rilievo materico piante esec.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
50	b2.4 rilievo materico prospetti esec.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
51	b3.1 quadro fessurativo piante esec.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
52	b3.2 quadro fessurativo prospetti esec.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
53	c1.1 progetto architettonico piante esec.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
54	c1.2 progetto architettonico prospetti esec.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
55	c1.5 carpenterie nuovi solai esec.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
56	c1.6 carpenteria nuova scala esec.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
57	c2 Interventi restauro.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
58	c4 relazione geotecnica.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
59	c5_Rel Materiali.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
60	c7 piano di manutenzione.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
61	d1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO esec.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
62	e6 Capitolato speciale d_appalto.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
63	1 - Documenti identit_.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
64	2 - Perizia asseverata.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
65	3 - Scheda_sinottica_Circ MIBACT rev.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
66	4 - Scheda 8_Circ MIBACT rev.pdf.p7m	CGRTS-0051264-A-09/11/2023
67	5787_S VENANZIO PICCOLO_CAMERINO_Proposta di approvazione.pdf	CGRTS-0051264-A-09/11/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**
 Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San
 Severino Marche
 RTP Carlo Morosi
 Pec: curia@pec.arcidiocesicamerino.it
carlo.morosi@ingpec.eu

OGGETTO: Ordinanza n.**105/2020** “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.
 Comune di Camerino - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
 ID opera 5787 - Denominazione dell’intervento S. VENANZIO PICCOLO
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/126
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	Ordinanza 105
DENOMINAZIONE INTERVENTO	S. VENANZIO PICCOLO
ID ORDINANZA	187
ID SISMAPP	5787
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Carlo Morosi
CUP	I17H20003240001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	17/11/2022
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	11/10/2023

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l’istruttoria relativa all’intervento in oggetto.
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5787>

- 1 - e4_QTE generale int03.pdf.p7m
- 2 - e5_Parcella DM140 esecutivo int03.pdf.p7m
- 3 - San Venanzio Piccolo _ Elenco Elaborati proge Esecutivo.pdf.p7m
- 4 - ID 5787 Parere progetto esecutivo S.VENANZIO PICCOLO.pdf
- 5 - ID 5787_Camerino_Via Roma_San Venanzio Piccolo_art 21.pdf
- 6 - C.I. CAMPETTI PAOLO.pdf.p7m

- 7 - C3_Rel Calcolo_int02 esecutivo.pdf.p7m
- 8 - C6_Val sicurezza_int02 esecutivo.pdf.p7m
- 9 - dichiarazione collaudatore.pdf.p7m
- 10 - e1_Elenco prezzi int02.PDF.p7m
- 11 - e2.1_Computo indagini e prove int02.PDF.p7m
- 12 - e2_Computo metrico estimativo int02.PDF.p7m
- 13 - e3_Incidenza Manodopera int02.PDF.p7m
- 14 - REL SINTETICA_rev01.pdf.p7m
- 15 - RICHIESTA ACCESSO FONDO 126.pdf
- 16 - 1 Assenso e dichiarazione Manduchi.pdf.p7m
- 17 - 1 Relazione integrazioni p.to 1.pdf.p7m
- 18 - b2.0 Planimetria generale.pdf.p7m
- 19 - C1.3 _Elab graf_Stru(piante).pdf.p7m
- 20 - C1.4 _Elab graf_Stru(prosp.sez).pdf.p7m
- 21 - C1.7 _Elab graf_Stru(part).pdf.p7m
- 22 - Rich_Autorizz_Art94bis_22 Firma (3).pdf.p7m
- 23 - Parere_Chiesa San Venanzio Piccolo Via Roma.pdf
- 24 - 6 - Asseverazione art 93 c.4.pdf.p7m
- 25 - 8 - dichiarazione conformit_ progetto.pdf.p7m
- 26 - 8 - dichiarazione riapertura al pubblico.pdf.p7m
- 27 - 9 - dichiarazioni Venanzini.pdf.p7m
- 28 - 9 - Iscrizione elenco speciale feliziani.pdf.p7m
- 29 - 9 - Iscrizione elenco speciale frezzi.pdf.p7m
- 30 - 9 - Iscrizione elenco speciale Pierige_.pdf.p7m
- 31 - 9 - non superamento soglia Feliziani.pdf.p7m
- 32 - 9 - non superamento soglia Frezzi.pdf.p7m
- 33 - 9 - non superamento soglia Pierige_.pdf.p7m
- 34 - 10 - Relazione incarico tecnici.pdf.p7m
- 35 - 11 - ORDINANZA INAGIBILITA_s.venanzio piccolo.pdf.p7m
- 36 - 12 - SCHEDA del danno chiesa.pdf.p7m
- 37 - 13 - schema_contratto_appalto.pdf.p7m
- 38 - 14 - CONTRATTO COLLAUDO S. VENANZIO PICCOLO.pdf.p7m
- 39 - 15 - CONTRATTO INDAGINI S. VENANZIO PICCOLO_CRUCIANELLI.pdf.p7m
- 40 - 16 - Sondaggi eseguiti.pdf.p7m
- 41 - a1 RELAZIONE TECNICA GENERALE.pdf.p7m
- 42 - a2 RELAZIONE STORICO CRITICA.pdf.p7m
- 43 - a3 RELAZIONE CONOSCITIVA E DI RILIEVO.pdf.p7m
- 44 - a5-IND_GEOL_ESECUTIVO.pdf.p7m
- 45 - a6 cronoprogramma.pdf.p7m
- 46 - b1 documentazione fotografica esec.pdf.p7m
- 47 - b2.1 Rilievo geometrico piante.pdf.p7m
- 48 - b2.2 Rilievo geometrico prospetti.pdf.p7m
- 49 - b2.3 rilievo materico piante esec.pdf.p7m
- 50 - b2.4 rilievo materico prospetti esec.pdf.p7m
- 51 - b3.1 quadro fessurativo piante esec.pdf.p7m
- 52 - b3.2 quadro fessurativo prospetti esec.pdf.p7m
- 53 - c1.1 progetto architettonico piante esec.pdf.p7m
- 54 - c1.2 progetto architettonico prospetti esec.pdf.p7m
- 55 - c1.5 carpenterie nuovi solai esec.pdf.p7m
- 56 - c1.6 carpenteria nuova scala esec.pdf.p7m
- 57 - c2 Interventi restauro.pdf.p7m
- 58 - c4 relazione geotecnica.pdf.p7m
- 59 - c5_Rel Materiali.pdf.p7m
- 60 - c7 piano di manutenzione.pdf.p7m
- 61 - d1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO esec.pdf.p7m
- 62 - e6 Capitolato speciale d_appalto.pdf.p7m
- 63 - 1 - Documenti identit_.pdf.p7m
- 64 - 2 - Perizia asseverata.pdf.p7m

65 - 3 - Scheda _sinottica_Circ MIBACT rev.pdf.p7m

66 - 4 - Scheda 8_Circ MIBACT rev.pdf.p7m

67 - 5787_S VENANZIO PICCOLO_CAMERINO_Proposta di approvazione.pdf

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020 ID ord. 187
COMUNE DI CAMERINO (MC)
ID SISMAPP 5787 - Chiesa di San Venanzio Piccolo
Interventi di riparazione e miglioramento sismico
PROPOSTA DI APPROVAZIONE
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/126

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO		
<i>OCSR</i>	n. 132/2022 (già n. 105/2020)	
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 187/2020	
<i>Soggetto Attuatore</i>	Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche	
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di San Venanzio Piccolo	
<i>Indirizzo</i>	Via Roma, Camerino (MC)	
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 61	Part. D Sub. -
<i>Geolocalizzazione</i>	43.137024, 13.070219	
<i>Tipo di intervento</i>	riparazione e miglioramento sismico	
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO	
<i>CUP</i>	I17H20003240001	
<i>CIG</i>	8843422EAF	
SOGETTI COINVOLTI		
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Carlo Morosi	
<i>Progettisti</i>	Arch. Enrico Frezzi _ progettazione architettonica Ing. Vania Feliziani _ progettazione strutturale Arch. Andrea Pierigè _ coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Andrea Pierigè	
RIFERIMENTI NORMATIVI		
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art. 14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis
<i>OCSR n. 38 del 8.9.2017 e ssmmii</i>	art. 1	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<i>OCSR n. 63 del 6.9.2018</i>	art. 3 e 4	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12	
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9	
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4
<i>OCSR n. 126 del 28.04.2022</i>	art.4	comma 3, comma 4
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>		
ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	R.G. n. 1303 del 28-06-2017	Comune di Camerino (MC)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	ID n. 1963 del 15.03.2017	Esito: INAGIBILE
PROTOCOLLI		
<i>Prot. (A/P)</i>	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 110454 del 17/11/2022	Invio Progetto Esecutivo	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
n. 40356 del 12/04/2023	Integrazioni al progetto esecutivo	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
n. 95335 del 31/08/2023		
n. 95336 del 31/08/2023		
n. 95340 del 31/08/2023		
n. 109806 del 06/10/2023		
n. 111942 del 11/10/2023		
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
<i>Ente competente</i>		<i>Oggetto</i>
1	COMUNE DI CAMERINO	Parere di conformità urbanistico – edilizia Parere acquisito con prot. USR n. 112566 del 23/11/2022
2	SABAP AP-FM-MC	Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Parere acquisito con prot. USR n. 101078 del 15/09/2023
3	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica Parere acquisito con ID 3443512 del 05/10/2023

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

L'edificio è situato lungo le mura perimetrali del centro storico del Comune di Camerino.

Strutturalmente la chiesa è inglobata in un aggregato edilizio complesso, costituito da una composizione di volumi successivamente accorpati al volume originale, costituito dalla chiesa stessa.

L'unità strutturale analizzata, oggetto di intervento, si sviluppa su tre livelli:

- la Cripta al livello inferiore, costituita da una grotto ricavata nella pietra arenaria con murature in pietra arenaria coperta da una volta in mattoni;
- la Chiesa del 1700, con adiacente sacrestia, al livello stradale;
- locali residenziali posti al primo livello sopra la sacrestia, di più recente realizzazione e profondamente rimaneggiati negli anni 70 del '900.

L'attuale Chiesa è formata da un'aula circolare contornata da murature miste in pietrame e mattoni, di tipo a sacco, coperta da cupola con lunette in mattoni a foglio intonacata. Ha una direttrice con orientamento nord-est sud-ovest.

All'aula sono addossati due volumi, uno di ingresso, localizzato sul lato nord-est, e uno opposto in cui si localizza l'altare. Entrambi questi volumi sono costituiti da due livelli, di cui quelli inferiori coperti da volte in camorcanna appese al solaio ligneo soprastante, che funge da calpestio rispettivamente ai locali del coro (sul fronte principale) e abitativi (per la porzione sopra l'altare).

Il campanile si erge sull'angolo nord-est della chiesa, tra l'aula ed il prospetto principale, in corrispondenza del pilone d'angolo di sostegno della cupola.

Le porzioni di edificio più antiche sono costituite principalmente dalla chiesa vera e propria, con murature in pietra sbozzata, solai in legno a doppia orditura con pianellato, cupola dell'aula in mattoni.

Nel corpo laterale aggiunto, profondamente rimaneggiato presumibilmente negli anni '70, si evidenzia l'uso di materiali molto più moderni rispetto a tutto il resto dell'Opera (solai in latero cemento con uso di varesi precompressi, struttura portante della muratura con telaio in cls tamponato con forati e mattoni facciavista). Nella sua parte terminale (a sud) tale corpo è sormontato da un ulteriore piano a destinazione abitativa (di altra proprietà) che si snoda fino a sopra l'altare.

Le coperture sono tutte con struttura lignea, ad eccezione di quelle prima descritte sul corpo rimaneggiato, e con andamento a falde di tipo vario.

Il campanile, a pianta quadrata, nella prima parte ha una struttura portante verticale in pietra arenaria e la parte soprastante, costituente la cella campanaria, in laterizio. E' coperto da un piccolo padiglione.

Il paramento esterno del prospetto principale è interamente in mattoni di laterizio a vista. La chiesa è dotata di un solo altare di fattura settecentesca. La pavimentazione originale è in cotto.

L'immobile presenta un apparato decorativo con un degrado molto diffuso in corrispondenza degli stucchi, dei cornicioni e nei punti di giunzione delle murature. Le decorazioni pittoriche presentano diffuse zone di esfoliazione e depolverizzazione. Numerosi sono gli interventi di restauro eseguiti dopo il sisma del 97', con importanti riprese pittoriche.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

E' da ritenersi interessante una decorazione ritrovata al disotto di un intonaco caduto per effetto del sisma, all'interno di una lunetta, con un'immagine figurativa molto più tarda rispetto alle decorazione visibili oggi all'interno della Chiesa.

2. Descrizione dei danni:

I danni maggiori interessano prevalentemente la parte settecentesca del manufatto e sono localizzati sulla facciata principale, sull'arco di ingresso all'aula principale, sulla cupola e sul campanile.

Si notano importanti lesioni nella facciata d'ingresso, interessata anche da un principio di ribaltamento evidenziato dai distacchi passanti dei martelli e degli angoli.

La cupola è interessata da lesioni diffuse con caduta di intonaco. Alcune delle lesioni della cupola interessano con continuità anche la muratura vertical sottostante.

Sempre al piano di ingresso, nella zona dell'altare vi sono lesioni sugli angoli e cadute di intonaco sulla muratura di sinistra. La volta in camorcanna non evidenzia particolari danni se non un lieve distacco nel punto di attacco con la parete verticale di destra. Proseguendo verso la zona della sacrestia si rilevano lesioni diffuse sulla muratura perimetrale e sui divisori interni. Salendo la scala che conduce al coro, dove si trova anche la base di appoggio del campanile si riscontrano lesioni sia sulla parete verso l'esterno che verso la cupola. La presenza di lesioni sul pavimento e sugli angoli tra le murature portanti e la profonda lesione verticale sulla muratura verso la strada in corrispondenza della apertura, fanno capire con certezza che la porzione del Coro ha subito un principio di ribaltamento da eliminare con interventi mirati.

Scendendo dall'atrio di ingresso verso la cripta, sono presenti lesioni profonde e passanti sulla muratura portante verso la facciata esterna. Dai danni presenti su pavimentazioni e murature si denota come anche la facciata a valle verso il campo di gioco sia soggetta a distacco dagli orizzontamenti.

La cripta storica, a livello ancora inferiore rispetto a quanto sopra indicato, non mostra alcun tipo di danno in quanto scavata e costruita per intero all'interno della roccia arenaria affiorante.

Tali danni sono la diretta conseguenza delle vulnerabilità tipiche della tipologia di edificio monumentale e delle vulnerabilità specifiche dell'immobile in oggetto, quali:

- Presenza del terrapieno non consolidato (soggetto a cedimenti differenziali) a cavallo tra le mura cittadine e la muratura est della chiesa;
- Presenza di murature di elevato spessore con sacco interno sciolto;
- Presenza di muratura caotica alla base del campanile, senza ricorsi orizzontali;

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati al miglioramento sismico e riparazione dei danni e alla riduzione ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti previsti, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono i seguenti:

- **Strutture di copertura e orizzontamenti**
 - Opere di demolizione e ricostruzione dei solai di copertura;
 - Inserimento di traliccio metallico su solai di copertura;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Consolidamento della cupola in mattoni in foglio mediante fasciatura in FRP;
- Inserimento di catene in acciaio;
- **Murature**
 - Realizzazione di scuci-cuci per ripristinare la continuità strutturale degli elementi murari;
 - Intervento di consolidamento della muratura mediante ristilatura armata dei giunti;
 - Intervento di consolidamento della muratura mediante iniezione di miscele leganti;
 - Intervento di sottofondazione;
 - Inserimento di nuovi architravi;
 - Chiusura di nicchie e vani di passaggio;
 - Riparazione lesioni su tramezzature, ovvero demolizione e ricostruzione di tramezzature;

- **Interventi agli apparati decorativi**

All'interno dell'aula della chiesa e nella zona dell'altare sono stati previsti interventi finalizzati alla conservazione e ripristino degli apparati artistici presenti, sia a livello pittorico che di stucchi. Relativamente agli apparati pittorici sono stati previsti dei saggi per valutare la presenza di altri eventuali affreschi oltre a quello scoperto a seguito del crollo dell'intonaco nella mezza luna a sinistra dell'altare in quanto, nella mezza luna opposta, si le lesioni presenti fanno supporre che anche in quel punto ci sia la presenza di un affresco preesistente.

Dove sono rinvenuti nuovi affreschi si prevede il descialbo per portarli in vista.

In generale si prevede di effettuare pulizia superficiale della pellicola pittorica, eseguire un pre-consolidamento mediante iniezioni, impregnazioni e successiva reintegrazione mimetica ad acquarello, previa stuccatura delle fessurazioni.

Per gli stucchi si prevede la pulizia da depositi superficiali incoerenti, la ristabilizzazione della coesione con gli intonaci con eventuale riadesione delle scaglie cadute a terra, con microstuccatura, integrazione plastica e successiva reintegrazione pittorica delle lacune. A completamento si prevede l'applicazione di uno strato protettivo superficiale a pennello.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 3443512 del 05/10/2023);
- La SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata ha autorizzato il progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., assunta al prot. USR n. 101078 del 15/09/2023;
- Il parere di Conformità urbanistica DPR 380/2001 di competenza del Comune di Camerino è stato acquisito al prot. USR n. 112566 del 23/11/2022;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia, approvato con Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 e ss.mm.ii.
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi (Prot. USR n. 110454 del 17/11/2022 e n. 95340 del 31/08/2023);
- Con perizia asseverata prot. USR 110454 del 17/11/2022 il tecnico Arch. Frezzi Enrico ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di San Venanzio Piccolo di Camerino;
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che: "il progetto di riparazione danni e miglioramento sismico chiesa san Venanzio Piccolo – Camerino ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, è conforme a quanto disposto al punto 4 Allegato C come modificato dall'art. 14 comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 111/2020";

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI RICHIESTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 281.164,90	€ 281.164,90
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 31.774,82	€ 31.774,82
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 312.939,72	€ 312.939,72
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	IMPORTI RICHIESTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
B1	Imprevisti (IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 31.293,97	€ 31.293,97
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali e spese inclusi)	€ 75.199,49	€ 68.469,85
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali e spese inclusi)	€ 11.676,36	€ 11.676,36
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 19.406,92	€ 17.632,17
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 5.476,96	€ 5.476,96
B6	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ 0,00	€ 0,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 6.194,10	€ 6.194,10
B8	IVA su A (10%)	€ 31.293,97	€ 31.293,97
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 180.541,77	€ 172.037,38
C=A+B	TOTALE	€ 493.481,49	€ 484.977,10

Le somme non ammesse a contributo ammontano ad € 8.504,39 e sono riconducibili alle voci indicate nel quadro riepilogativo di seguito esposto:

IMPORTO PROGETTO	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE
€ 75.199,49	€ 68.469,85	Gli oneri previdenziali e le spese (pari rispettivamente al 4% e al 20 % del compenso professionale per la progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E.) sono da conteggiarsi sull'importo di € 55.217,62 come da parcella prodotta dal professionista.
€ 19.406,92	€ 17.632,17	L'iva al 22% sulle spese tecniche viene corretta secondo l'importo delle stesse spese come rideterminato

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 484.977,10.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	<i>187/2020</i>
<i>Importo programmato decreto 395/2020</i>	€ 450.000,00
<i>Importo programmato con Ordinanza 132/2022</i>	€ 450.000,00
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 493.481,49
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 484.977,10
<i>Altri finanziamenti</i>	I maggiori costi rispetto a quelli previsti nell'Ord. 132, pari ad € 34.977,10, trovano copertura ai sensi dell'OCSR n. 144/2023 nella programmazione vigente a favore della Diocesi.

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della riparazione con miglioramento sismico della Chiesa di San Venanzio Piccolo a Camerino (MC);

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Riparazione con miglioramento sismico della Chiesa di San Venanzio Piccolo" sita nel Comune di Camerino (MC), per un importo complessivo di **euro 484.977,10**, di cui € 450.000,00 a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20 ed € 34.977,10 a valere sulle risorse della programmazione vigente a favore della Diocesi ai sensi dell'OCSR n. 144/2023 come da Q.E. riformulato.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario istruttore Arch. Silvia Medori

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

Pareri

N.	Parere	Documento
1	Parere del COMUNE DI CAMERINO	Parere_Chiesa San Venanzio Piccolo Via Roma
2	Parere SABAP AP-FM-MC	ID 5787_Camerino_Via Roma_San Venanzio Piccolo_art 21_SABAP
3	Parere Istruttoria Sismica	ID 5787 Parere progetto esecutivo S.VENANZIO PICCOLO

Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

N.	Codice elaborato	Elaborato	Prot. n.	Data
4		Elenco degli elaborati	109806	06/10/2023
A - RELAZIONI				
5	a1	Relazione tecnica generale	110454	17/11/2022
6	a2	Relazione storico critica	110454	17/11/2022
7	a3	Relazione conoscitiva e di rilievo	110454	17/11/2022
8	a5	Relazione geologica	110454	17/11/2022
9	a6	Cronoprogramma	110454	17/11/2022
B - ELABORATI STATO DI FATTO				
10	b1	Documentazione fotografica	110454	17/11/2022
11	b2.0	Planimetria generale	40356	13/04/2023
12	b2.1	Rilievo geometrico piante	110454	17/11/2022
13	b2.2	Rilievo geometrico prospetti	110454	17/11/2022
14	b2.3	Rilievo materico piante	110454	17/11/2022
15	b2.4	Rilievo materico prospetti	110454	17/11/2022
16	b3.1	Quadro fessurativo piante	110454	17/11/2022
17	b3.2	Quadro fessurativo prospetti	110454	17/11/2022
C / D - ELABORATI DI PROGETTO				
18	c1.1	Progetto architettonico piante	110454	17/11/2022
19	c1.2	Progetto architettonico prospetti	110454	17/11/2022
20	c1.3	Progetto interventi piante	40356	13/04/2023
21	c1.4	Progetto interventi prospetti	40356	13/04/2023
22	c1.5	Carpenterie nuovi solai	110454	17/11/2022
23	c1.6	Carpenteria nuova scala	110454	17/11/2022
24	c1.7	particolari costruttivi	40356	13/04/2023
25	c.2	Interventi di restauro	110454	17/11/2022

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

26	c3	Relazione di calcolo	95340	31/08/2023
27	c4	Relazione geotecnica	110454	17/11/2022
28	c5	Relazione sui materiali	110454	17/11/2022
29	c6	Valutazione della sicurezza	95340	31/08/2023
30	c7	Piano di manutenzione	110454	17/11/2022
31	d1	Piano di sicurezza e coordinamento	110454	17/11/2022
E - ELABORATI ECONOMICI				
32	e1	Elenco prezzi	95340	31/08/2023
33	e2.1	Computo indagini e prove	95340	31/08/2023
34	e2	Computo metrico estimativo	95340	31/08/2023
35	e3	Stima incidenza manodopera	95340	31/08/2023
36	e4	Quadro tecnico economico	111924	11/10/2023
37	e5	Calcolo Parcella	111924	11/10/2023
38	e6	Capitolato speciale d'appalto	110454	17/11/2022
ATTESTAZIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI				
39		Scheda sinottica circ. MIBACT	110454	17/11/2022
40		Scheda 8 circ. MIBACT	110454	17/11/2022
41		Scheda di rilevamento del danno	110454	17/11/2022
42		Ordinanza di inagibilità	110454	17/11/2022
43		Schema del contratto di appalto	110454	17/11/2022
44		Asseverazione art. 93 c.4	110454	17/11/2022
45		Modalità di incarichi tecnici	110454	17/11/2022
46		Dichiarazione conformità progetto art 14 c.4 Ord. 111/2020	110454	17/11/2022
47		Dichiarazione riapertura al pubblico	110454	17/11/2022
48		Perizia asseverata nesso causalità danno ed eventi sismici	110454	17/11/2022
49		Richiesta autorizzazione art 94 bis	40356	13/04/2023
50		Contratto per l'esecuzione delle indagini	110454	17/11/2022
51		Sondaggi eseguiti	110454	17/11/2022
52		Assenso e dichiarazione sig. Manduchi su effettuazione interventi su proprietà	40356	13/04/2023
53		Relazione su interventi da effettuare su proprietà sig. Manduchi (punto 1 della richiesta di integrazioni)	40356	13/04/2023
54		Dichiarazione iscrizione elenco speciale Feliziani	110454	17/11/2022
55		Dichiarazione soglia di incarichi Feliziani	110454	17/11/2022
56		Dichiarazione iscrizione elenco speciale Frezzi	110454	17/11/2022

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

57		Dichiarazione soglia di incarichi Frezzi	110454	17/11/2022
58		Dichiarazione iscrizione elenco speciale Pierigè	110454	17/11/2022
59		Dichiarazione soglia di incarichi Pierigè	110454	17/11/2022
60		Dichiarazione iscrizione elenco speciale e soglia di incarichi Venanzini	110454	17/11/2022
61		Documenti di identità	110454	17/11/2022
62		Richiesta di accesso al fondo ord. 126	95340	31/08/2023
63		Relazione sintetica	95340	31/08/2023
64		Contratto collaudatore	110454	17/11/2022
65		Dichiarazione del collaudatore	95340	31/08/2023
66		documento di identità del collaudatore	95340	31/08/2023

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020
Comune di Camerino- ID: 5787 - Intervento di "Riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Venanzio Piccolo".
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/126
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 110454 del 17/11/2022, prot. n. 40356 del 13/04/2023, prot. n. 95340 del 31/08/2023,			
Committente	Mons. Francesco Massara			
Lavori di	Riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Venanzio Piccolo			
Indirizzo	via Roma , Comune di Camerino			
Dati Catastali	Foglio 61	Mappale D	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020			
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/>	Intervento locale <input type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Vania Feliziani		Direttore dei lavori in opera	Arch. Andrea Pierigè
Progettista strutture prefabbricate	-		Direttore dei lavori str. pref.	-
Appaltatore lavori strutture prefabbricate	-		Collaudatore statico	Ing. Paolo Campetti
Appaltatore dei lavori in opera	da nominare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'ing. **Carlo Morosi**, in qualità di Responsabile Tecnico della Procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'ing. **Vania Feliziani** incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore arch. **Silvia Medori**;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Enrico Frezzi

Progettista strutturale: Ing. Vania Feliziani

Direttore dei lavori strutturali in opera: Arch. Andrea Pierigè

Collaudatore statico: Ing. Paolo Campetti

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 1) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 95340 del 31/08/2023:

- C3_Rel Calcolo_int02 esecutivo;
- C6_Val sicurezza_int02 esecutivo;
- REL SINTETICA_rev01.

Documentazione acquisita con prot. n. 40356 del 13/04/2023:

- b2.0 Planimetria generale;
- C1.3 _Elab graf _Stru(piante);
- C1.4 _Elab graf _Stru(prosp.sez);
- C1.7 _Elab graf _Stru(part).

Documentazione acquisita con prot. n. 110454 del 17/11/2022:

- a1 RELAZIONE TECNICA GENERALE;
- a5-IND_GEOL_ESECUTIVO;
- c1.1 progetto architettonico piante esec;
- c1.2 progetto architettonico prospetti esec;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- c1.3 Progetto interventi piante;
- c1.4 Progetto interventi prospetti;
- c1.5 carpenterie nuovi solai esec;
- c1.6 carpenteria nuova scala esec;
- c1.7 particolari costruttivi esec;
- c4 relazione geotecnica;
- c5_Rel Materiali;
- c7 piano di manutenzione.

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

- Realizzazione di scuci-cuci per ripristinare la continuità strutturale degli elementi murari;
- Consolidamento della muratura mediante ristilatura armata dei giunti;
- Consolidamento della muratura mediante iniezione di miscele leganti;
- Demolizione e ricostruzione dei solai di copertura;
- Consolidamento della cupola mediante fasciatura in FRP;
- Inserimento di catene in acciaio;
- Chiusura di vani;
- Inserimento di traliccio metallico su solai di copertura.

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis,

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

comma 1, lett.ra a), punto 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Serrapetrona (MC), 05/10/2023

Ing. Carlo Mundo

(Titolare di P.O.:Attività di Genio Civile
per le aree di Macerata e Ancona)





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A **Arcidiocesi di Camerino- San Severino Marche**

PEC: sisma2016@arcidiocesicamerino.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma 2016**

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Camerino (MC)

PEC: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it

**Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale c/o Segretario Regionale del MIC per
le Marche**

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del 17/11/2022 n. 110456
27/02/2023 20302

Class. 34.43.04/14/2021

Prot. Sabap del 18/11/2022 n. 12963
28/02/2023 02120

Oggetto: **CAMERINO (MC) via Roma, Chiesa di S. Venanzio Piccolo**

Catastalmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 61 particella D

Intervento di riparazione danni e miglioramento sismico della Chiesa di San Venanzio Piccolo - ID opera: 5787 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/126_Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche con sede a Camerino

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

Referente della tutela storico artistica: Dott. Pierluigi Moriconi

Referente per la tutela archeologica: dott. Tommaso Casci Ceccacci

In riscontro alla richiesta pervenuta il 17/11/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 18/11/2022 con prot. n. 12963 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali pervenute e acquisite al protocollo dell'Ufficio;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. del 02 dicembre 2019 n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile consistono nell' *intervento di riparazione danni e miglioramento sismico Chiesa di San Venanzio Piccolo di Camerino (MC) a seguito del sisma 2016.*

La Chiesa si articola macroscopicamente su tre livelli: la cripta al livello inferiore, l'attuale Chiesa e sagrestia al livello principale, e un'abitazione a livello superiore di altra proprietà.

All' ambiente chiesastico si accede attraverso un atrio comunicante con l'aula a pianta centrale coperta dalla volta a cupola lunettata in mattoni in foglio. L'ambiente termina con l'area presbiteriale voltata a vela con struttura in camorcanna, dalla cui nicchia di sinistra si accede alla sagrestia dove si trova il collegamento verticale che costituisce, allo stato di fatto, l'unico accesso alla cantoria. Gli interni sono intonacati e caratterizzati dalla presenza di stucchi decorativi e decorazioni pittoriche sia nella zona dell'aula che del presbiterio, dove è collocato l'altare. Le strutture verticali sono costituite da muratura mista di arenaria e laterizio. Il livello della chiesa presenta invece un tipo di muratura a sacco tranne che per la sagrestia che risulta essere stata in parte rimaneggiata si presume negli anni '70 con l'impiego di tecniche costruttive moderne (solaio in laterocemento e porzione di alzata con telaio in cemento e tamponatura in mattoni forati). Il fronte principale e la cella campanaria si presentano invece con paramento di mattoni in laterizio faccia a vista.

A seguito degli eventi sismici del 2016 il complesso edilizio è stato interessato da danni rilevanti con conseguente ordinanza di inagibilità n.1303 del 28/06/2017. I danneggiamenti interessano in maniera particolare il campanile e la facciata principale che presenta un principio di ribaltamento; sono presenti lesioni diffuse sulla cupola dell'aula con crolli e cadute d'intonaco che hanno portato alla luce nella zona presbiteriale un affresco afferente ad una fase precedente. Si denota inoltre, un distacco degli orizzontamenti nella zona della sagrestia in relazione al fronte di valle. Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Venanzio Piccolo a Camerino, in seguito ai danni causati dal sisma 2016 :

Interventi in fondazione

- *Cordolo in c.a.* : inserimento di un cordolo in calcestruzzo armato collegato alla muratura perimetrale al piano seminterrato al fine di contenere il ribaltamento della parete di valle. Conseguente rifacimento della fascia perimetrale di pavimentazione di larghezza di 0,90m con elementi in cotto. *Tav C1.3_Elab graf_Stru(piante);*

Interventi sulle murature

- *Scuci-cuci*: intervento di scuci-cuci al fine di ripristinare la continuità strutturale in presenza di lesioni profonde, eseguito con mattoni o pietra squadrata a seconda delle caratteristiche del paramento murario. L'intervento interessa in maniera diffusa il campanile e l'avancorpo della facciata principale assieme alla riparazione di tratti della cupola dell'aula. *Tav C1.3_Elab graf_Stru(piante) e C1.4_Elab graf_Stru (prosp. Sez.);*

- *Ristilatura armata*: ristilatura armata dei giunti sui paramenti faccia a vista dell'edificio realizzata con armatura in trefoli di acciaio sottofuga. Eseguita sul campanile e sulla facciata principale. *C1.4_Elab graf_Stru (prosp. Sez.);*

- *Intonaco fibrorinforzato*: eseguito con rete in GFRP sulla parete Nord della sagrestia sul solo lato interno. *Tav C1.3_Elab graf_Stru(piante) ;*

- *Iniezioni di miscele leganti*: iniezioni di legante idraulico al fine di consolidare e ridare coesione al sacco murario. Eseguito a livello della chiesa e al piano seminterrato nell'area su cui grava il campanile;

- *Chiusura di vani*: al fine di restituire continuità verticale alla muratura su cui grava il campanile è prevista la chiusura del collegamento tra la sagrestia e la cantoria (foto 52-57 b1 documentazione fotografica esec) *Tav C1.3_Elab graf_Stru(piante).* E' prevista inoltre la chiusura di due nicchie al piano e primo e secondo;

- *Catene orizzontali*: inserimento di nuove catene orizzontali Ø22 atte a contrastare il ribaltamento della facciata principale con posizionamento dei nuovi capochiave sotto muratura previa ripresa scuci-cuci dell'area. E' prevista la messa in opera di ulteriori due tiranti parallelamente alla cantoria;

- *Nuovi architravi in c.a.*: il progetto prevede l'inserimento di nuovi architravi prefabbricati in c.a. in corrispondenza della finestra al di sopra del portale d'ingresso e all'interno dell'ambiente non accessibile retrostante la vela di facciata. *C1.4_Elab graf_Stru (prosp. Sez.) Sezione 1 Prospetto I;*

- *Demolizione di muratura*: in conseguenza alla chiusura del collegamento alla cantoria è prevista la demolizione di porzione di muratura nella zona d'angolo al fine di ripristinare la continuità delle murature;

- *Demolizione e ricostruzione*: demolizione e ricostruzione delle tramezzature interne alla sagrestia;

Nuovo collegamento verticale

E' prevista la realizzazione di un nuovo collegamento verticale per garantire l'accesso alla cantoria in virtù della chiusura del passaggio attuale. Il nuovo collegamento sarà localizzato nell'ambiente collocato a destra del corpo d'ingresso e realizzato con struttura in acciaio. L'intervento comporterà la demolizione di una porzione dell'impalcato della cantoria al primo livello *Tav C1.6 carpenteria nuova scala esec; b1 documentazione fotografica esec ft.16-30-62-63;*

Interventi sugli orizzontamenti



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

-*Consolidamento cupola*: consolidamento della cupola dell'aula eseguito all'estradosso con fasce in FRP previo ripristino delle porzioni lesionate con tecnica scuci-cuci. *Tav C1.3_Elab graf_Stru(piante)*;

Copertura

- *Rifacimento solaio di copertura*: realizzazione di un nuovo solaio di copertura in legno con travi, travetti e pannelle in relazione all'ambiente dell'aula e del vano di accesso alla cripta est *Tav C1.3_Elab graf_Stru(piante)* e *C1.5 carpenterie nuovi solai esec*;

- *Cordolo in acciaio*: realizzazione di cordolo perimetrale con profilo a L 100x50x8 inghisato con barre Ø12 alla muratura e alle travi principali delle nuove coperture *C1.5 carpenterie nuovi solai esec*.

Messa in opera di cordolo sommitale a traliccio con piatti d'acciaio inghisati alla muratura in relazione al solo lato valle del vano di accesso alla cripta. *Tav. C1.5 carpenterie nuovi solai esec* e *C1.7_Elab graf_Stru(part)*;

Impianti

- *Impianto elettrico*: ripristino impianto elettrico nella zona dell'aula e presbiterio conseguentemente alle operazioni di consolidamento e finiture connesse;

Interventi di restauro degli apparati decorativi interni

- *Saggi stratigrafici*: esecuzione di saggi stratigrafici ad opera di un restauratore specializzato;

- *Descialbo*: acquisiti i risultati dei saggi sarà valutato il descialbo delle lunette della zona presbiteriale da cui, a seguito del sisma, sono emerse tracce di affreschi afferenti a fasi antecedenti;

- *Pulitura*: rimozione dei depositi superficiali effettuata a secco con l'ausilio di pennellesse e aspiratori;

- *Stucchi*: riadesione di scaglie o frammenti, stuccatura e microstuccatura di fessurazioni, integrazione plastica di parti mancanti del modellato, reintegrazione pittorica di lacune o discontinuità al fine di restituire unità di lettura all'opera, applicazione di protettivo superficiale;

- *Decorazioni pittoriche*: ristabilimento dell'adesione tra intonaco e supporto, ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, stuccatura e microstuccatura di fessurazioni, reintegrazione mimetica ad acquerello;

Finiture

- *Tinteggiatura*: tinteggiatura a calce delle pareti esterne e interne;

- *Restauro infissi*: restauro del portone principale in legno, dei due infissi esterni della cantoria e della finestra che affaccia sull'aula;

Preso atto che la Chiesa di San Venanzio Piccolo ha subito ingenti danni a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 ed è compresa nel Decreto 395 del 30/12/2020.

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *al fine di garantire l'efficacia dell'intervento di messa in opera del nuovo architrave sulla facciata, dovrà essere garantito il collegamento tra il nuovo architrave in C.A. e l'architrave lapideo in arenaria;*

- *visti i numerosi elementi in sottosquadro (lesene e cornici) e il paramento di pregio in mattoni faccia a vista a giunti sottili che caratterizza il prospetto principale, e considerata la presenza dell'ampia apertura finestrata al centro della facciata, si ritiene che gli interventi previsti per il ribaltamento del registro inferiore (stilatura armata e inserimento delle 4 catene) vadano parzialmente rivisti tenendo conto delle seguenti indicazioni:*

- *l'intervento della stilatura armata dovrà limitarsi alla sola fascia orizzontale superiore delle riquadrature al di sotto della cornice;*
- *le catene dovranno essere posizionate sulla medesima fascia orizzontale ma, in posizione immediatamente a lato del corpo centrale (e non sul medesimo) e in corrispondenza delle lesene angolari, per mantenere la simmetria rispetto all'asse centrale della facciata. Inoltre, in corso d'opera andrà valutato con la Soprintendenza il trattamento di finitura superficiale del capochiave esterno, a piastra;*
- *nell'operazione di rimozione e pulizia dei giunti dovrà essere posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei laterizi. Per la stuccatura finale dei giunti del paramento a faccia vista dovrà essere utilizzata una malta di calce che per composizione, granulometria e cromia sia analoga alla malta esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi al fine di non creare discontinuità figurative;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- in merito al previsto intervento di scuci-cuci sul prospetto IV (su via Roma) che presenta due aperture, si potrà valutare in corso d'opera l'eventuale chiusura del piano superiore (come sembrerebbe dal prospetto e non dalla pianta) o la sua riduzione, anche in riferimento alla presenza della nuova scala all'interno per accedere alla cantoria;
- per tutti gli interventi di scuci cuci si abbia cura di utilizzare elementi per fattura, composizione materica e cromia, analoghi a quelli esistenti;
- considerando che la cella campanaria non sembra essere accessibile e la messa in sicurezza non ne consente l'ispezionabilità in corso d'opera sarà opportuno valutare l'inserimento di eventuali presidi per il contrasto dei cinematismi tipici della cella campanaria (ribaltamento/torsione) anche in relazione alla posizione e al funzionamento delle campane;
- tutti gli interventi di finitura, inclusi quelli relativi al nuovo corpo scale, andranno concordati con il funzionario competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;
- si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati.

Per quanto attiene alla **Tutela storico-artistica**:

- vista la previsione di eseguire in corso d'opera saggi stratigrafici e il descialbo delle lunette della zona presbiteriale, andrà presentata documentazione fotografica, e concordato un sopralluogo con i funzionari di zona della Soprintendenza al fine di poter dare indicazioni su come procedere nei lavori;
- in merito all'intervento di restauro del modellato in stucco e superfici dipinte, l'applicazione di prodotti protettivi superficiali dovrà essere attentamente valutata e approvata dalla D.L. di concerto con i funzionari competenti della scrivente Soprintendenza in fase di esecuzione dei lavori;
- considerato che una parte delle opere mobili era stata trasferita in fase di emergenza, prima dell'inizio dei lavori, laddove non si potrà assicurare la protezione in situ delle opere ancora presenti all'interno della Chiesa si procederà al trasferimento delle stesse presso un deposito, da concordare con la proprietà e la scrivente Soprintendenza. A riguardo, si prescrive la redazione, di un elenco completo dei beni presenti nella Chiesa nonché delle opere sottoposte allo spostamento, con l'indicazione del soggetto, dei dati tecnici e una dettagliata documentazione fotografica, che dovrà essere curata da un Restauratore e consegnata alla Soprintendenza scrivente prima dell'avvio dei lavori, si ricorda che tale spostamento andrà autorizzato dalla stessa.

Per quanto attiene alla **Tutela archeologica**

Si chiede di trasmettere formale comunicazione di inizio lavori, almeno 15 giorni prima, per consentire a personale tecnico-scientifico di questo Ufficio di essere presente alle attività di scavo necessarie per la realizzazione delle opere in fondazione. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, questa Soprintendenza detterà le modalità di prosecuzione dei lavori verificando la compatibilità di quanto rinvenuto con le opere in progetto;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE*

Ing. Giuseppe Lacava

RB/PLM/TCC_as-mp- el_14/09/2023

* giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Città di Camerino
Provincia di Macerata

Settore - Sisma Ricostruzione Privata

Prot. n.

Camerino

Ufficio Speciale Ricostruzione

REGIONE MARCHE

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

**Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio delle Marche**

Piazza del Senato, 15

60121 Ancona

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Responsabile tecnico procedura

Ing. MOROSI CARLO

PEC: ingcarlo.morosi@pec.it

carlo.morosi@ingpec.eu

**Arcidiocesi di Camerino – San Severino
Marche**

Via Macario Muzio, 8

62032 – CAMERINO (MC)

PEC: curia@pec.arcidiocesicamerino.it

Al tecnico incaricato

Arch. Frezzi Enrico

Pec: enrico.frezzi@archiworldpec.it



CAMERINO

LOCALITÀ CERTIFICATA



Touring Club Italiano
Bandiere Arancioni



Città di Camerino
Provincia di Macerata

OGGETTO: Trasmissione parere alla conformità urbanistico – edilizia.

Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche.

ID opera: 6588 - Denominazione dell'intervento: CHIESA SAN VENANZIO PICCOLO – Via Roma.

Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/126

Foglio 61 Particella D

Denominazione Ordinanza n. **38/2017** "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza **105/2020** "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.

Per l'intervento di seguito individuato:

ORDINANZA N°	Edifici di Culto (Ordinanza 105)
DENOMINAZIONE INTERVENTO	CHIESA SAN VENANZIO PICCOLO – Via Roma
ID ORDINANZA	187
ID SISMAPP	5787
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Carlo Morosi
CUP	I17H20003240001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. e data)	nr. 0110454 del 17/11/2022

Il responsabile del Settore - Sisma Ricostruzione Privata

VISTA la richiesta di parere pervenuta al protocollo generale del Comune di Camerino Prot. n. 28265 del 17/11/2022;

VISTO il P.R.G. vigente e le relative varianti;

VISTO il Regolamento Edilizio comunale vigente;

VISTO che l'immobile non ricade in zona sottoposta a Vincolo Paesistico;

via Conti di Altino n. 19 - 62032 Camerino (MC)

Centralino: tel. 0737 431401 – Uff. Ric. int.5

Ufficio Ricostruzione: tel. 0737 431486

Carminelli Corrado: tel. 0737 431443

e-mail: forconi.maurizio@comune.camerino.mc.it

pec: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it

<http://www.comune.camerino.mc.it>

codice fiscale 00276830437 partita IVA 00139900435



CAMERINO

LOCALITÀ CERTIFICATA



Touring Club Italiano
Bandiere Arancioni



Città di Camerino

Provincia di Macerata

VISTO che l'immobile ricade in Centro storico, zona A - "Zone residenziali di interesse storico-artistico" (art. 21 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Camerino);

Richiamati tutti gli elaborati sopra indicati e tutto quanto sopra premesso e considerato, questo servizio esprime il proprio **parere favorevole alle seguenti condizioni:**

- In riferimento alle nuove norme a riguardo della "linea vita" occorrerà integrare gli elaborati tecnici della copertura con indicazioni progettuali e prescrizioni tecniche in riferimento alle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, ai sensi della L.R. n. 7 del 22 aprile 2014 e del Regolamento Regionale n. 7 del 13 novembre 2018;
- Dovrà essere comunicato l'inizio lavori degli eventuali scavi alla competente Soprintendenza Archeologica e trasmesso per conoscenza a questo Comune;
- La copertura dovrà essere realizzata con coppi di recupero;
- Le gronde ed i pluviali dovranno essere in rame;
- I colori delle finiture e la tinteggiatura delle parti interessate dovranno essere concordati con la Soprintendenza.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

cc/MF

Il Responsabile del Settore
Arch. Maurizio Forconi



CAMERINO

LOCALITÀ CERTIFICATA



Touring Club Italiano
Bandiere Arancioni



Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche

Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto

Via Macario Muzio, 8 - 62032 CAMERINO (MC)

Tel. +39.0737.630400 (centralino); 225 (interno Direzione Ufficio BB.CC.)

e.mail: beniculturali@arcidiocesicamerino.it

Camerino, li 31/08/2023

All'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della

Regione Marche

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

OGGETTO : Richiesta accesso al fondo Art. 4 c. 1 Ord. 126/2022

Chiesa di S. Venanzio Piccolo - Via Roma – Comune di Camerino (MC)

Ordinanza n. 105 del 17 Settembre 2020

ID 187

CUP - I17H20003240001

CIG - 8843422EAF

Il sottoscritto Ing. Carlo Morosi, Responsabile tecnico della procedura per l'intervento in oggetto ai sensi dell'Ordinanza n. 105 del 17 Settembre 2020,

visti i documenti contabili trasmessi dal tecnico incaricato con l'utilizzo dei prezzari vigenti ai sensi dell'ordinanza 126/2022;

considerato che ad oggi non state maturate economie da interventi conclusi da questo ente e che gli imprevisti e le economie di gara del quadro economico non riescono a coprire le somme eccedenti il contributo concesso;

si attesta la carenza di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 4 c. 1 dell'Ordinanza 126/2022 e si richiede l'accesso al fondo.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile tecnico della procedura

Ing. Carlo Morosi

