



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Rosella Bellesi
peo: rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Deleghe

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
peo: sabap-ap-fe-mc@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di San Filippo”, Ripatransone
(AP). - Id. Decreto 395/2020: 631 - CUP F57J20000130001- Soggetto Attuatore: MIC – Ufficio del
Soprintendente Speciale per il Sisma 2016. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di dirigente delegato dell'USS per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0008236-P 04/03/2024 con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 21.03.2024 alle ore 11:45 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per l'approvazione progetto esecutivo in oggetto; acquisito il nullaosta del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata,

DELEGA

a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Soprintendente Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE delegato*
Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

Q = Ministero della cultura
C = IT

*giusto atto di avocazione e delega Decreto SG del 19 Febbraio 2024, rep. n. 17



Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli

 FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI
RIPATRANSONE

SERVIZIO URBANISTICA

63065 Ripatransone – Piazza XX Settembre n. 1– Tel. 0735/917326
pec: tecnico.traini@pec.comune.ripatransone.ap.it

Prot. n. 3466

Ripatransone 20 Marzo 2024

OGGETTO: Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i., Ordinanza n. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" - Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di San Filippo Neri nel Comune di Ripatransone (AP) - Soggetto Attuatore: MIBACT – Zona Urbanistica A Centro Storico (Foglio n. 33 particella E) ID opera 6069 – Denominazione dell'intervento: S.FILIPPO - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/403 – DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA EX ART. 16 D.L. N. 189/2016

Il sottoscritto Lucciarini De Vincenzi Alessandro nato a Ripatransone (AP) il 01/11/1974 ed ivi residente in C.da Fonte Antica n. 4 in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Ripatransone (AP) in riferimento a quanto in oggetto indicato

DELEGA

il Geom. Simone Traini quale Responsabile dell'Area Tecnica Servizio Urbanistica a prendere parte alla Conferenza dei Servizi telematica per il giorno **21 Marzo 2024 ore 10,00** da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i per l'Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito all'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO" COMUNE DI RIPATRANSONE (AP) CUP F57J20000130001 Soggetto attuatore: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016 Id. Decreto 395/2020: 631 – O.C. 105/2020;



Il Sindaco
Alessandro Lucciarini De Vincenzi

COMUNE DI RIPATRANSONE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Piazza XX Settembre n.1 - 63065 - Ripatransone
Tel. 0735/9171 - Fax 0735/9469

www.comune.ripatransone.ap.it – protocollo@pec.comune.ripatransone.ap.it
Partita IVA/CF: 00370910440



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0010061-P-14/03/2024

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Arch. Claudia Coccetti
c.cocchetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **21 marzo 2024**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235 e successivamente prorogato per l'anno 2024 con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **21 marzo 2024**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN NICOLA"**
Comune di Teramo (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri
CUP: H47H20003820001 - CIG: 8843939955
Id. Decreto 395/2020: 071
- **O.C. 105/2020 "PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANTI FILIPPO E GIACOMO"**
Comune di Castelli (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri
CUP: H27H20002040001 - CIG: 8843900926
Id. Decreto 395/2020: 043
- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO"**
COMUNE DI RIPATRANSONE (AP)
CUP F57J20000130001
Soggetto attuatore: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016
Id. Decreto 395/2020: 631

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **21 marzo 2024** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 "PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN NICOLA"**
Comune di Teramo (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri
CUP: H47H20003820001 - CIG: 8843939955
Id. Decreto 395/2020: 071



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANTI FILIPPO E GIACOMO”
Comune di Castelli (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri
CUP: H27H20002040001 - CIG: 8843900926
Id. Decreto 395/2020: 043**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO”
COMUNE DI RIPATRANSONE (AP)
CUP F57J20000130001
Soggetto attuatore: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016
Id. Decreto 395/2020: 631**

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli
Guido
14.03.2024
16:03:22
GMT+01:00



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree
colpite dal sisma del 24 agosto 2016**
PEC: mbac-uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

E.p.c. al **Comune di Ripatransone**
PEC: protocollo@pec.comune.ripatransone.ap.it

E alla **Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale**
*presso Segretariato Regionale del MiC per le
Marche*
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

<i>Prot. n.</i> (vedi intestazione digitale)	<i>Risposta al foglio del</i>	20/02/2024	<i>n.</i>	465
<i>Class.</i> 34.43.01/104/2021	<i>Prot. Sabap del</i>	22/02/2024	<i>n.</i>	2187

Oggetto: **Ripatransone (AP) - Via Camillo Benso Conte di Cavour, 3-9 - Chiesa di San Filippo Neri**

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 33, particella E.

Progetto esecutivo dell'intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. del 30/01/1980.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Fondo Edifici di Culto – Ministero dell'Interno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Rosella Bellesi**

Referente tecnico per l'istruttoria: **Arch. Gianni Bonaduce**

Referente per la Tutela Storico-Artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla richiesta pervenuta in data 20/02/2024 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 22/02/2024 con prot. n.2187;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;
Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, in forza del provvedimento D.M. del 30/01/1980;
Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono nella *riparazione dei danni conseguenti agli eventi sismici del 2016 e 2017, attraverso una serie di accorgimenti ed interventi volti anche ad un generale miglioramento della risposta della struttura in caso di futuri eventi sismici. A seguito degli eventi sismici sono stati rilevati i seguenti danni e lesioni: lesioni superficiali diffuse sulle pareti laterali interne ed esterne; lesioni verticali in corrispondenza di*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

incroci tra muri; lesioni sulla chiave delle volte e degli archi; lesioni all'attacco tra la muratura e le volte. Sono inoltre state riscontrate le seguenti carenze: cattiva qualità della tessitura muraria; perdita di legante tra i giunti.

Sulla base delle lesioni e delle carenze riscontrate sono stati individuati i seguenti meccanismi di collasso: meccanismo di ribaltamento della facciata; meccanismi nel piano della facciata; meccanismi di taglio pareti laterali; dissesti nelle volte della navata centrale; meccanismi di taglio transetto; dissesti cupola e tamburo; dissesti lanterna; dissesti nell'abside.

L'intervento vede la riparazione del danno e il ripristino della Chiesa oltre che del blocco adibito a sacrestia e campanile. Gli interventi sulle murature consistono in: intervento di scuci-cuci della muratura lesionata; sigillatura delle lesioni diffuse di piccole e media entità; pulitura e ristilatura dei giunti della muratura esterna; pulitura e ristilatura dei giunti della muratura interna e delle volte del piano seminterrato e, specificatamente, dell'ambiente posto al di sotto dell'abside e del transetto; ammorsamento dei contrafforti alla muratura della chiesa e delle angolate delle murature mediante l'inserimento di cuciture armate a secco.

Gli interventi sui collegamenti consistono in: inserimento di un cordolo perimetrale sulla sommità delle murature con un profilo angolare 120x120x15; inserimento sulla facciata principale di catene orizzontali con barre in acciaio inox AISI 304 Ø20 adeguatamente filettata a iniezione controllata di malta con calza.

Gli interventi sulle coperture consistono in: demolizione della copertura esistente della Chiesa e ricostruzione di una nuova copertura in legno lamellare, pannello OSB, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi; per quanto riguarda il campanile, la copertura è costituita da un'orditura principale e secondaria di travi in legno di castagno, travetti, pianellato, massetto di allettamento, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi.

Gli interventi sulle volte consistono in: consolidamento delle volte della chiesa mediante lo svuotamento del riempimento in materiale incoerente, placcaggio all'estradosso mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP 66x66 e rinforzo delle reni della volta con calcestruzzo alleggerito.

Gli interventi sul tamburo e sulla lanterna consistono in: consolidamento delle cupole mediante lo svuotamento del riempimento in materiale incoerente, nel placcaggio all'estradosso mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP 66x66 e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa; inserimento all'interno della muratura della lanterna, di tiranti verticali ad iniezione controllata di malta con calza, costituiti da barre in acciaio inossidabile AISI 304 post-tesi; inserimento di un cordolo perimetrale sulla sommità delle murature del tamburo e della lanterna con un profilo angolare 120x120x15.

Gli interventi sul campanile consistono nell'inserimento all'interno dei pilastri della muratura, di tiranti verticali ad iniezione controllata di malta con calza, costituiti da barre in acciaio inossidabile AISI 304 post-tesi.

Le finiture interne per forma e tinta verranno concordati di concerto con gli enti preposti alla tutela del bene.

Oltre ai danneggiamenti di tipo strutturali sono riscontrabili danni anche agli apparati pittorici e lignei che costituiscono l'architettura interna della chiesa. In particolar modo si riscontrano problematiche nell'altare principale, dove sono presenti lesioni e dove sono caduti modellati lignei, che sono andati distrutti, nei due coretti lignei presenti ai lati del presbiterio, dove sono state riscontrate cadute di calcinacci, nella balaustra del presbiterio che presenta alcuni distacchi di frammenti dovute ad impatti, anche qui derivanti dalla caduta di frammenti dalla cupola, nel parapetto della balconata su cui insiste l'organo storico, il quale dovrà essere rimosso per permettere gli interventi strutturali sulla controfacciata. Il quadro fessurativo più importante lo si ha negli stucchi della cupola e della lanterna oltre che nel ciclo pittorico presente nella volta del presbiterio. Le cappelle laterali, risultano anch'esse in alcuni punti lievemente danneggiate, e con problemi soprattutto nei riguardi dell'infiltrazione dall'alto, dovuta probabilmente al penetrare dell'acqua dalle coperture a seguito dello scivolamento dei coppi.

Gli interventi di recupero architettonico e di restauro, collegato agli apparati danneggiati dal sisma o in connessione con l'intervento strutturale sono i seguenti: rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole ed aspiratori; ristabilimento parziale dell'adesione e della coesione della pellicola pittorica o della doratura (preconsolidamento); applicazione di bendaggio di sostegno; ristabilimento della coesione degli intonaci; ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante iniezione di malte idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette; estrazione di sali solubili, anche come residui della pulitura, mediante applicazione di compresse assorbenti (sepiolite o pasta di cellulosa con acqua demineralizzata); microstuccatura con malta nei casi di microfessurazione, microfratturazione e scagliatura, per impedire o contenere l'accesso di umidità atmosferica all'interno dei materiali costitutivi; integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti; reintegrazione pittorica; applicazione di protettivo superficiale a pennello.

Considerato che tale proposta è tesa alla riparazione dei danni conseguenti agli eventi sismici del 2016 e 2017, attraverso una serie di accorgimenti ed interventi volti anche ad un generale miglioramento della risposta della struttura in caso di futuri eventi sismici;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *riguardo all'intervento di sostituzione totale della copertura della Chiesa; ravvisato che dalla documentazione progettuale pervenuta non vi è una chiara descrizione dello stato esistente in termini di tipologia costruttiva, materiali impiegati (esistenza di pianellato in cotto o tavolato) e stato di conservazione, si prescrive che in fase di esecuzione dei lavori vengano condotti approfondimenti tramite ispezioni visive dirette al fine di valutare gli interventi più opportuni. Gli approfondimenti richiesti dovranno essere trasmessi alla competente Soprintendenza per le opportune valutazioni sulla possibilità di riutilizzo del materiale costruttivo esistente o su eventuale intervento di rifacimento completo;*
- *i previsti interventi di scuci-cuci dovranno essere puntuali e, in particolare nei prospetti a faccia vista, si dovrà prevedere l'impiego di mattoni con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità con la struttura muraria storica;*
- *la stilatura dei giunti delle murature esterne dovrà essere concordata con la scrivente Soprintendenza, previa campionatura.*

*Per quanto attiene alla **Tutela Storico-Artistica**, in merito all'intervento di restauro delle superfici decorate, degli elementi lapidei e degli elementi lignei, esaminata il progetto preventivo e la scheda tecnica pervenuti sui beni in oggetto e ritenuto che le caratteristiche delle operazioni sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel sopra citato Codice, questa Soprintendenza autorizza l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi.*

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. Prima che inizino i lavori di restauro alle decorazioni, ai lapidei ed ai lignei, la ditta di restauro incaricata dovrà prendere contatto con il funzionario storico dell'arte di zona per la ulteriore verifica e controllo preventiva in situ dell'intervento proposto.

Riguardo all'intervento di smontaggio e rimontaggio dell'organo musicale presentato, necessario per consentire gli interventi strutturali sulla controfacciata, esso dovrà essere firmato ed eseguito ad opera di un professionista abilitato secondo la normativa vigente ai sensi degli artt 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004) "SETTORE di COMPETENZA n. 11 - Strumenti musicali".

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni,



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

GB_29/02/2024

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO*
arch. Rosella Bellesi

** giusto Decreto 1671 del 28.12.2023 del Direttore Generale ABAP*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE

COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla SABAP per le province di Ascoli Piceno, Fermo e
Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale sicurezza patrimonio culturale
pec: mbac-dg-spc@pec.cultura.gov.it

Pareri

All'arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 - “Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di San Filippo a Ripatransone (AP) - CUP F57J20000130001 - Proprietà del FEC. Soggetto attuatore: MIC-Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016 - Id. Decreto 395/2020: 631. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di San Filippo a Ripatransone (AP)”* reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0007611-P-26/02/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 547 del 27/02/2024 con cui è stata fissata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 7 Marzo, ore 10.00;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’O.C. Straordinario di Governo n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i.” ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



VISTA l'O.C. n. 38/2017 recante "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO l'art. 3 dell'O.C. n. 63/2018 in base al quale l'allegato 1 dell'O.C. n.38 è sostituito dall'allegato 1 della medesima ordinanza n. 63;

VISTO il Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in legge 120/20, in materia di semplificazione delle procedure di appalto dei servizi e dei lavori, che disciplina e trasferisce la competenza in materia di ricostruzione pubblica degli edifici di culto, dai soggetti attuatori, di cui all'art. 3 del D.L. 189/2016, tra i quali il MIBACT, alle Diocesi ed agli enti ecclesiastici legalmente riconosciuti, in qualità di soggetti attuatori e proprietari, per la ricostruzione privata;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020, che accoglie le modifiche normative sopra citate e che comprende la chiesa in oggetto come edificio di culto di proprietà del Fondo Edifici di Culto (FEC);

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Sicurezza del Patrimonio Culturale, rep. n. 33 del 1° ottobre 2021, con il quale viene conferito all'Ing. Iannelli l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, acquisito agli atti di questo Ufficio con nota prot. 2972 del 25.10.2021 e registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2021 al n. 2761, fino al 31 dicembre 2023;

VISTO il decreto n. 402 del 21/12/2023 degli U.D.C.M., acquisito agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3980 del 22/12/2023, con il quale all'art.1, c. 1 "*l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2024*";

VISTA la nota prot. n. 43050 del 22/12/2023 del Segretariato Generale, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 4004 del 27/12/2023, il quale dispone che l'incarico dirigenziale, di livello non generale, conferito all'Ing. Paolo Iannelli presso la Soprintendenza Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 è prorogato ai sensi dell'articolo 3 del decreto decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, a far data dal 1 gennaio 2024";

VISTO il Decreto del Segretariato Generale rep. n. 179 del 19/02/2024 con il quale, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa- fino alla nomina del dirigente titolare- i poteri direttivi concernenti la gestione dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 sono stati avocati dal Segretario Generale e, al contempo, le attività concernenti l'ordinaria gestione dell'Ufficio Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sono state delegate all'Ing. Paolo Iannelli, già assegnatario d'incarico dirigenziale, di livello non generale, presso il medesimo Ufficio.



VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha acquisito agli atti con prot. n. 433 del 19 febbraio 2024 il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto da parte dello studio di progettazione Spes Italia Engineering Spa;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha caricato sul portale SISMAPP dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche il suddetto progetto esecutivo in data 22 febbraio 2024 (prot. USS-Sisma2016 n. 486-) e ha contestualmente avviato il procedimento per la verifica ai sensi dell'art. 42 Dlgs 36/23, propedeutica alla validazione del progetto da parte del RUP;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. USS-Sisma2016 n. 578 del 01/03/2024 da parte della Soprintendenza ABAP per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

CONSIDERATO che questo ufficio, con nota prot. USS-Sisma2016 n. 611 del 04/03/2024, ha chiesto il rinvio della Conferenza di 15 giorni, al fine di consentire il perfezionamento della documentazione progettuale in relazione a quanto emerso nella fase di verifica del progetto e ha richiesto contestualmente integrazioni al progettista;

PRESO ATTO della nota CGRTS-0008236-P-04/03/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. USS-Sisma2016 n. 626 del 05/03/2024 con cui il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione ha rinviato la prima riunione della Conferenza permanente al giorno 21/03/2024, ore 11:45;

VISTA la nota acquisita agli atti prot. USS-Sisma2016 n. 736 del 14/03/2024 in cui il progettista ha trasmesso l'intero progetto esecutivo comprensivo di integrazioni come richieste in fase di verifica, le quali non modificano le caratteristiche delle opere già autorizzate ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota tramessa a USR Marche, prot. USS-Sisma2016 n. 746 in cui si comunica il caricamento del suddetto progetto esecutivo integrato sulla piattaforma SISMAPP dedicata;

VISTE le integrazioni volontarie trasmesse dal progettista e acquisite agli atti prot. USS-Sisma2016 n. 802 del 20/03/2024, in particolare: Elenco Elaborati, Relazione messa in sicurezza, Rilievo geometrico piante 1/3, Quadro Tecnico Economico, Piano di Sicurezza e Coordinamento e gli allegati Dichiarazione all. C O.C.S. n. 105 punto 4 e dichiarazione C. 8.4.2 NTC 2018;

VISTO la nota tramessa a USR Marche, prot. USS-Sisma2016 n. 803 in cui si comunica il caricamento delle suddette integrazioni sulla piattaforma SISMAPP dedicata;

CONSIDERATO che il progetto è stato verificato e validato in data 20/03/2024 e che i relativi verbali di verifica e validazione sono stati caricati sulla piattaforma SISMAPP;



A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di S. Filippo a Ripatransone (AP)*”, contenuto nel link della prima convocazione <https://drive.google.com/file/d/1QebFQ1wURENRRTr8nBLr-ecAzdVAZoKB/view?usp=sharing> nota prot. n. CGRTS-0007611-P-26/02/2024, e successivamente integrato con la documentazione caricata sul portale SISMAPP con prot. USS-Sisma2016 n. 746 e prot. USS-Sisma2016 n. 802 del 20/03/2024, documentazione conforme a quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., prot. USS-Sisma2016 n. 578 del 01/03/2024, allegata al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE delegato*
Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura
C = IT

*giusto atto di avocazione e delega Decreto SG del 19 Febbraio 2024, rep. n. 179





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

PROGETTO ESECUTIVO O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO"

**COMUNE DI RIPATRANSONE (AP) ID DECRETO 395/2020: 631
CUP F57J20000130001**

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	MIC - Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma 2016		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 631/2020		
Indirizzo immobile:	Via Camillo Benso Conte di Cavour n. 3-9		
Dati catastali:	foglio: 33	part: E	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.000607 N	Long. 13.763917 E	
Intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
RUP	Arch. Rosella Bellesi		
Progettista	Giuseppe Brandimarti		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 38/2017 "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0007110-A	26/02/2024	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
PROT. CGRTS	0007166-P	26/02/2024	CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE PER IL 07/03/2024
PROT. CGRTS	0007611-A	28/02/2024	IL SOGGETTO ATTUATORE, MIC, HA TRASMETTO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA LA PROGETTO
PROT. CGRTS	0008023-P	01/03/2024	LA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VIENE TRASMESSA AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE E CONFERMATO LA DATA DI PRIMA CONVOCAZIONE PER IL 07/03/2024
PROT. CGRTS	0008214-A	04/03/2024	IL SOGGETTO ATTUATORE, MIC, HA RICHiesto IL RINVIO DELLA CONFERENZA PERMANENTE DI 15 GIORNI
PROT. CGRTS	0008236-P	04/03/2024	RINVIO CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE AL 21/03/2024
PROT. CGRTS	0010853-A	20/03/2024	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”.

Pareri

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 20/03/2024 prot. CGRTS-0010853 la Proposta di approvazione, allegando il Parere istruttorio tecnico amministrativo contabile e documentazione scaricabili presso la SISMAPP al seguente link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6069> e acquisiti con medesimo protocollo.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **SABAP AP-FM-MC** (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_UO3 0002576-P del 29/02/2024) *autorizza, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di prescrizioni (allegato);*
- **COMUNE DI RIPATRANSONE:** *Parere di conformità edilizia-urbanistica ai sensi del D.P.R. 380/2001 - prot. comunale n. 2643 del 29/02/2024 con prescrizioni (allegato);*

Non è stata acquisita l'autorizzazione sismica dell'Ufficio sismico regionale.

Copertura economica

Nel Parere istruttoria dell'USR Marche, in allegato, si rileva che le voci del computo metrico estimativo sono state aggiornate al "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" approvato con O.C. 126/2022. A seguito di tale aggiornamento il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 1.750.000,00** (*unmilionesettecentocinquantamila/00*) di cui euro 1.201.755,57 per lavori ed euro 548.244,43 per somme a disposizione e trova copertura finanziaria a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art.4 del d.l. 189/2016 per **euro 1.750.000,00** nell'importo programmato per l'intervento di che trattasi dall'Ordinanza n. 105/2020 come aggiornato dall'Allegato 1 della O.C. 132/2022;

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS - 0007110 del 26/02/2024)
€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00 di cui alla Ordinanza n. 105/2020;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS - 0010853 del 20/03/2024)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	943.610,15 €	943.610,15 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	258.145,42 €	258.145,42 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	1.201.755,57 €	1.201.755,57 €
B1	Imprevisti (IVA compresa)	(*)120.175,55 €	120.175,55 €
B2	Spese tecniche (Relazione geologica, Progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, CSP, CSE, Direzione operativa strutture, spese e oneri previdenziali inclusi)	130.000,00 €	130.000,00 €
B3	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023	19.228,09 €	19.228,09 €
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2)	28.600,00 €	28.600,00 €
B5	Rilievi, accertamenti e indagini apparati decorativi (iva inclusa)	5.000,00 €	5.000,00 €
B6	Opere provvisoriale per tutela della volta/cupola e per indagini conoscitive e propedeutiche alla realizzazione del progetto esecutivo (iva inclusa 22%)	105.835,00 €	105.835,00 €
B7	Costo smontaggio e rimontaggio organo (iva inclusa 22%)	8.418,00 €	8.418,00 €
B8	Spese per commissione di gara	3.312,23 €	3.312,23 €
B9	Spese per pubblicità comprensive di iva	7.500,00 €	7.500,00 €
B10	IVA su A (10%)	120.175,56 €	120.175,56 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	548.244,43 €	548.244,43 €
C=A+B	TOTALE	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €

Il Consulente istruttore Firmato digitalmente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente
Arch. Sara Spadoni

CN = SPADONI SARA
O = Ordine degli Architetti
PPC di Rieti
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

III – VALUTAZIONI FINALI

In riferimento all' **“INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO”**

COMUNE DI RIPATRANSONE (AP)

CUP F57J20000130001

Soggetto attuatore: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016

Id. Decreto 395/2020: 631

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con la Proposta di approvazione acquisita al protocollo commissariale CGTRS-0010853 del 20/03/2024 alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

***fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti
con la seguente prescrizione:***

dovrà essere acquisita l'autorizzazione sismica in sede di Conferenza permanente

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



ANDREA
CROCIONI
21.03.2024
12:16:08
GMT+02:00

Allegato 1

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO” COMUNE DI RIPATRANSONE (AP) CUP F57J20000130001 Soggetto attuatore: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016 Id. Decreto 395/2020: 631

N.	Nome elaborato	Prot. n.	Data
1	LPB_2401_PE_0.DOC_R04_Elenco Elaborati	0010853	20/03/2024
2	LPB_2401_PE_A1.DOC_R00_Relazione tecnica-generale	0010853	20/03/2024
3	LPB_2401_PE_A2.DOC_R00_Relazione storico-artistica	0010853	20/03/2024
4	LPB_2401_PE_A3.DOC_R00_Documentazione fotografica	0010853	20/03/2024
5	LPB_2401_PE_A4.DOC_R00_Relazione geologica	0010853	20/03/2024
6	LPB_2401_PE_A5.DOC_R02_Relazione di vulnerabilità sismica	0010853	20/03/2024
7	LPB_2401_PE_A6.DOC_R00_Relazione sulle interferenze	0010853	20/03/2024
8	LPB_2401_PE_A7.DOC_R00_Relazione di restauro	0010853	20/03/2024
9	LPB_2401_PE_B1.TAV_R01_Inquadramento	0010853	20/03/2024
10	LPB_2401_PE_B2.1.TAV_R02_Rilievo geometrico-Piante 1/3	0010853	20/03/2024
11	LPB_2401_PE_B2.2.TAV_R01_Rilievo geometrico-Piante 2/3	0010853	20/03/2024
12	LPB_2401_PE_B2.3.TAV_R00_Rilievo geometrico-Piante 3/3	0010853	20/03/2024
13	LPB_2401_PE_B2.4.TAV_R00_Rilievo geometrico-Prospetti 1/2	0010853	20/03/2024
14	LPB_2401_PE_B2.5.TAV_R00_Rilievo geometrico-Prospetti 2/2	0010853	20/03/2024
15	LPB_2401_PE_B2.6.TAV_R01_Rilievo geometrico-Sezioni 1/3	0010853	20/03/2024
16	LPB_2401_PE_B2.7.TAV_R01_Rilievo geometrico-Sezioni 2/3	0010853	20/03/2024
17	LPB_2401_PE_B2.8.TAV_R01_Rilievo geometrico-Sezioni 3/3	0010853	20/03/2024
18	LPB_2401_PE_B3.1.TAV_R02_Rilievo materico-Piante 1/3	0010853	20/03/2024
19	LPB_2401_PE_B3.2.TAV_R01_Rilievo materico-Piante 2/3	0010853	20/03/2024
20	LPB_2401_PE_B3.3.TAV_R01_Rilievo materico-Prospetti 1/2	0010853	20/03/2024
21	LPB_2401_PE_B3.4.TAV_R01_Rilievo materico-Prospetti 2/2	0010853	20/03/2024
22	LPB_2401_PE_B3.5.TAV_R01_Rilievo materico-Sezioni 1/3	0010853	20/03/2024
23	LPB_2401_PE_B3.6.TAV_R01_Rilievo materico-Sezioni 2/3	0010853	20/03/2024
24	LPB_2401_PE_B3.7.TAV_R01_Rilievo materico-Sezioni 3/3	0010853	20/03/2024
25	LPB_2401_PE_B4.1.TAV_R02_Rilievo del danno-Piante 1/3	0010853	20/03/2024
26	LPB_2401_PE_B4.2.TAV_R01_Rilievo del danno-Piante 2/3	0010853	20/03/2024
27	LPB_2401_PE_B4.3.TAV_R00_Rilievo del danno-Prospetti 1/2	0010853	20/03/2024
28	LPB_2401_PE_B4.4.TAV_R00_Rilievo del danno-Prospetti 2/2	0010853	20/03/2024
29	LPB_2401_PE_B4.5.TAV_R01_Rilievo del danno-Sezioni 1/3	0010853	20/03/2024
30	LPB_2401_PE_B4.6.TAV_R01_Rilievo del danno-Sezioni 2/3	0010853	20/03/2024
31	LPB_2401_PE_B4.7.TAV_R01_Rilievo del danno-Sezioni 3/3	0010853	20/03/2024
32	LPB_2401_PE_B5.DOC_R01_Piano indagini strumentali	0010853	20/03/2024
33	LPB_2401_PE_C1.1.TAV_R02_Progetto architettonico -Piante 1/3	0010853	20/03/2024
34	LPB_2401_PE_C1.2.TAV_R01_Progetto architettonico -Piante 2/3	0010853	20/03/2024
35	LPB_2401_PE_C1.3.TAV_R00_Progetto architettonico -Piante 3/3	0010853	20/03/2024
36	LPB_2401_PE_C1.4.TAV_R00_Progetto architettonico -Prospetti 1/2	0010853	20/03/2024
37	LPB_2401_PE_C1.5.TAV_R00_Progetto architettonico -Prospetti 2/2	0010853	20/03/2024

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

38	LPB_2401_PE_C1.6.TAV_R01_Progetto architettonico -Sezioni 1/3	0010853	20/03/2024
39	LPB_2401_PE_C1.7.TAV_R01_Progetto architettonico -Sezioni 2/3	0010853	20/03/2024
40	LPB_2401_PE_C1.8.TAV_R01_Progetto architettonico -Sezioni 3/3	0010853	20/03/2024
41	LPB_2401_PE_C2.1.TAV_R01_Progetto strutturale-Piante 1/3	0010853	20/03/2024
42	LPB_2401_PE_C2.2.TAV_R00_Progetto strutturale-Piante 2/3	0010853	20/03/2024
43	LPB_2401_PE_C2.3.TAV_R00_Progetto strutturale-Piante 3/3	0010853	20/03/2024
44	LPB_2401_PE_C2.4.TAV_R00_Progetto strutturale-Prospetti 1/2	0010853	20/03/2024
45	LPB_2401_PE_C2.5.TAV_R00_Progetto strutturale-Prospetti 2/2	0010853	20/03/2024
46	LPB_2401_PE_C2.6.TAV_R00_Progetto strutturale-Sezioni 1/3	0010853	20/03/2024
47	LPB_2401_PE_C2.7.TAV_R00_Progetto strutturale-Sezioni 2/3	0010853	20/03/2024
48	LPB_2401_PE_C2.8.TAV_R00_Progetto strutturale-Sezioni 3/3	0010853	20/03/2024
49	LPB_2401_PE_C3.1.TAV_R00_Particolari costruttivi-Tiranti metallici e perforazioni armate	0010853	20/03/2024
50	LPB_2401_PE_C3.2.TAV_R01_Particolari costruttivi-Copertura cappelle	0010853	20/03/2024
51	LPB_2401_PE_C3.3.TAV_R00_Particolari costruttivi-Copertura chiesa 1/2	0010853	20/03/2024
52	LPB_2401_PE_C3.4.TAV_R01_Particolari costruttivi-Copertura chiesa 2/2	0010853	20/03/2024
53	LPB_2401_PE_C3.5.TAV_R01_Particolari costruttivi-Copertura campanile	0010853	20/03/2024
54	LPB_2401_PE_C3.6.TAV_R01_Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Piante	0010853	20/03/2024
55	LPB_2401_PE_C3.7.TAV_R01_Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Prospetti 1/2	0010853	20/03/2024
56	LPB_2401_PE_C3.8.TAV_R01_Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Prospetti 2/2	0010853	20/03/2024
57	LPB_2401_PE_C3.9.TAV_R02_Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Sezioni 1/2	0010853	20/03/2024
58	LPB_2401_PE_C3.10.TAV_R02_Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Sezioni 2/2	0010853	20/03/2024
59	LPB_2401_PE_C3.11.TAV_R01_Particolari costruttiviConsolidamento volte chiesa	0010853	20/03/2024
60	LPB_2401_PE_C3.12.TAV_R02_Particolari costruttiviConsolidamento tamburo e lanterna	0010853	20/03/2024
61	LPB_2401_PE_C4.DOC_R02_Relazione di calcolo	0010853	20/03/2024
62	LPB_2401_PE_C5.DOC_R02_Tabulato dei calcoli	0010853	20/03/2024
63	LPB_2401_PE_C6.DOC_R01_Relazione sui materiali	0010853	20/03/2024
64	LPB_2401_PE_C7.DOC_R00_Piano di manutenzione delle strutture	0010853	20/03/2024
65	LPB_2401_PE_C8.DOC_R00_Elaborato tecnico della copertura	0010853	20/03/2024
66	LPB_2401_PE_C9.DOC_R01_Scheda sinottica dell'intervento	0010853	20/03/2024
67	LPB_2401_PE_C10.DOC_R00_Elenco prezzi	0010853	20/03/2024
68	LPB_2401_PE_C11.DOC_R00_Computo metrico estimativo	0010853	20/03/2024
69	LPB_2401_PE_C12.DOC_R00_Incidenza manodopera	0010853	20/03/2024
70	LPB_2401_PE_C13.DOC_R01_Quadro economico	0010853	20/03/2024
71	LPB_2401_PE_C14.DOC_R01_Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	0010853	20/03/2024
72	LPB_2401_PE_C15.TAV_R01_Schema dei ponteggi	0010853	20/03/2024

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

73	LPB_2401_PE_C16.DOC_R00_Fascicolo dell'opera	0010853	20/03/2024
74	LPB_2401_PE_C17.DOC_R00_Cronoprogramma	0010853	20/03/2024
75	LPB_2401_PE_C18.DOC_R01_Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	0010853	20/03/2024
76	LPB_2401_PE_C19.DOC_R01_Capitolato speciale d'appalto	0010853	20/03/2024
77	LPB_2401_PE_C20.DOC_R00_Schema di contratto	0010853	20/03/2024
78	LPB_2401_PE_C21.DOC_R00_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	0010853	20/03/2024
79	LPB_2401_PE_C22.DOC_R00_Perizia asseverata	0010853	20/03/2024
80	LPB_2401_PE_C23.DOC_R00_Incidenza della sicurezza	0010853	20/03/2024
81	LPB_2401_PE_C24.TAV_R01_Mappatura degli interventi di restauro	0010853	20/03/2024
82	LPB_2401_PE_D1.DOC_R00_Dichiarazione All. C Ord. 105 punto 4	0010853	20/03/2024
83	LPB_2401_PE_D2.DOC_R00_Contratto professionisti	0010853	20/03/2024
84	LPB_2401_PE_D3.DOC_R00_Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti e non superamento della soglia degli incarichi	0010853	20/03/2024
85	LPB_2401_PE_D4.DOC_R00_Documento di identità dei professionisti incaricati	0010853	20/03/2024
86	LPB_2401_PE_D5.DOC_R00_Dichiarazione progettista art. 93 comma 4 DPR 380/2001	0010853	20/03/2024
87	LPB_2401_PE_D6.DOC_R00_Dichiarazione progettista ai sensi del § C.8.4.2 NTC 2018	0010853	20/03/2024
88	LPB_2401_PE_D7.DOC_R00_Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 DPR 380/2001	0010853	20/03/2024
89	LPB_2401_PE_D8.DOC_R00_Scheda II Livello MIC	0010853	20/03/2024
90	LPB_2401_PE_D9.DOC_R00_Documentazione fotografica Scheda II Livello MIC	0010853	20/03/2024
91	LPB_2401_PE_D10.DOC_R00_Dich_§8.3_NTC	0010853	20/03/2024
92	DECRETO AGGIUDICAZIONE N. 17 febbraio 2024_S FILIPPO RIPATRANSONE-signed	0010853	20/03/2024
93	Organo Ripatransone_S Filippo	0010853	20/03/2024
94	Richiesta_ponteggio_acciarri	0010853	20/03/2024
95	2401_LPB_Risposta_controdeduzioni	0010853	20/03/2024
96	20240301_RISPOSTE Istruttoria progetto con integrazioni	0010853	20/03/2024
97	LPB_2401_PE_A8.DOC_R00_Rel_messa_sicurezza	0010853	20/03/2024
98	Allegato_1_Rapporto di Verifica S. Filippo Ripatransoens	0010853	20/03/2024

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**
 Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore MIBACT
 RTP Rosella Bellesi
 Pec: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it
rosella.bellesi@cultura.gov.it

OGGETTO: Ordinanza n.**105/2020** “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.
 Comune di Ripatransone - Soggetto Attuatore MIBACT
 ID opera 6069 - Denominazione dell’intervento S.FILIPPO
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/403
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	Ordinanza 105
DENOMINAZIONE INTERVENTO	S.FILIPPO
ID ORDINANZA	631
ID SISMAPP	6069
SOGGETTO ATTUATORE	MIBACT
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Rosella Bellesi
CUP	F57J20000130001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	14/03/2024
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	20/03/2024

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l’istruttoria relativa all’intervento in oggetto.
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6069>

- 1 - Organo_Ripatransone_S_Filippo.pdf.p7m.p7m
- 2 - Richiesta_ponteggio_acciarri.pdf.p7m.p7m
- 3 - 2401_LPB_Risposta_controdeduzioni.pdf.p7m
- 4 - DECRETO AGGIUDICAZIONE N. 17 febbraio 2024_S FILIPPO RIPATRANSONE-signed.pdf.p7m
- 5 - Dichiarazione All. C Ord.105_ punto 4.pdf.p7m
- 6 - Dichiarazione_C.8.4.2 NTC 2018.pdf.p7m
- 7 - LPB_2401_PE_0.DOC_R04_Elenco Elaborati.pdf.p7m.p7m

- 8 - LPB_2401_PE_A8.DOC_R00_Rel_messa_sicurezza.pdf.p7m.p7m
- 9 - LPB_2401_PE_B2.1.TAV_R02_Rilevo geom-Piante 1di3.pdf.p7m.p7m
- 10 - LPB_2401_PE_C13.DOC_R01_QE.pdf.p7m.p7m
- 11 - LPB_2401_PE_C14.DOC_R01_PSC.pdf.p7m.p7m
- 12 - Ripatransone_Chiesa San Filippo Neri FEC_Art.21.pdf
- 13 - LPB_2401_PE_C6.DOC_R02_Rel.mat..pdf.p7m.p7m
- 14 - LPB_2401_PE_C7.DOC_R00_P.man.str.pdf.p7m.p7m
- 15 - LPB_2401_PE_C8.DOC_R00_El.tec.copertura.pdf.p7m.p7m
- 16 - LPB_2401_PE_C9.DOC_R01_Sch.sin.int.pdf.p7m.p7m
- 17 - LPB_2401_PE_C10.DOC_R00_EP.pdf.p7m.p7m
- 18 - LPB_2401_PE_C11.DOC_R00_CME.pdf.p7m.p7m
- 19 - LPB_2401_PE_C12.DOC_R00_IM.pdf.p7m.p7m
- 20 - LPB_2401_PE_C15.TAV_R01_Schema ponteggi.pdf.p7m.p7m
- 21 - LPB_2401_PE_C16.DOC_R00_Fas.opera.pdf.p7m.p7m
- 22 - LPB_2401_PE_C17.DOC_R00_Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m
- 23 - LPB_2401_PE_C18.DOC_R01_Dis.descr.prest.opera.pdf.p7m.p7m
- 24 - LPB_2401_PE_C19.DOC_R01_CSA.pdf.p7m.p7m
- 25 - LPB_2401_PE_C20.DOC_R00_Schema di contratto.pdf.p7m.p7m
- 26 - LPB_2401_PE_C21.DOC_R00_P.man.opera.pdf.p7m.p7m
- 27 - LPB_2401_PE_C22.DOC_R00_Perizia asseverata.pdf.p7m.p7m
- 28 - LPB_2401_PE_C23.DOC_R00_Incidenza sic..pdf.p7m.p7m
- 29 - LPB_2401_PE_C24.TAV_R01_Mappatura restauro.pdf.p7m.p7m
- 30 - LPB_2401_PE_D2.DOC_R00_Contratto professionisti_signed-signed.pdf.p7m.p7m
- 31 - LPB_2401_PE_D3.DOC_R00_dich_incarichi.pdf.p7m.p7m
- 32 - LPB_2401_PE_D4.DOC_R00_Doc_ident.pdf.p7m.p7m
- 33 - LPB_2401_PE_D5.DOC_R00_Dich_Art93c.4DPR380.pdf.p7m.p7m
- 34 - LPB_2401_PE_D7.DOC_R00_Denuncia_Lavori.pdf.p7m.p7m
- 35 - LPB_2401_PE_D8.DOC_R00_Scheda2L.pdf.p7m.p7m
- 36 - LPB_2401_PE_D9.DOC_R00_FotoScheda2L.pdf.p7m.p7m
- 37 - LPB_2401_PE_D10.DOC_R00_Dich_§8.3_NTC.pdf.p7m.p7m
- 38 - LPB_2401_PE_C1.1.TAV_R02_Prog.arch-Piante 1di3.pdf.p7m.p7m
- 39 - LPB_2401_PE_C1.2.TAV_R01_Prog.arch-Piante 2di3.pdf.p7m.p7m
- 40 - LPB_2401_PE_C1.3.TAV_R00_Prog.arch-Piante 3di3.pdf.p7m.p7m
- 41 - LPB_2401_PE_C1.4.TAV_R00_Prog.arch-Prospetti 1di2.pdf.p7m.p7m
- 42 - LPB_2401_PE_C1.5.TAV_R00_Prog.arch-Prospetti 2di2.pdf.p7m.p7m
- 43 - LPB_2401_PE_C1.6.TAV_R01_Prog.arch-Sezioni 1di3.pdf.p7m.p7m
- 44 - LPB_2401_PE_C1.7.TAV_R01_Prog.arch-Sezioni 2di3.pdf.p7m.p7m
- 45 - LPB_2401_PE_C1.8.TAV_R01_Prog.arch-Sezioni 3di3.pdf.p7m.p7m
- 46 - LPB_2401_PE_C2.1.TAV_R01_Prog.str.-Piante 1di3.pdf.p7m.p7m
- 47 - LPB_2401_PE_C2.2.TAV_R00_Prog.str.-Piante 2di3.pdf.p7m.p7m
- 48 - LPB_2401_PE_C2.3.TAV_R00_Prog.str.-Piante 3di3.pdf.p7m.p7m
- 49 - LPB_2401_PE_C2.4.TAV_R00_Prog.str.-Prospetti 1di2.pdf.p7m.p7m
- 50 - LPB_2401_PE_C2.5.TAV_R00_Prog.str.-Prospetti 2di2.pdf.p7m.p7m
- 51 - LPB_2401_PE_C2.6.TAV_R00_Prog.str.-Sezioni 1di3.pdf.p7m.p7m
- 52 - LPB_2401_PE_C2.7.TAV_R00_Prog.str.-Sezioni 2di3.pdf.p7m.p7m
- 53 - LPB_2401_PE_C2.8.TAV_R00_Prog.str.-Sezioni 3di3.pdf.p7m.p7m
- 54 - LPB_2401_PE_C3.1.TAV_R00_Part.costr.Tiranti metallici e perf.armate.pdf.p7m.p7m
- 55 - LPB_2401_PE_C3.2.TAV_R01_Part.costr.-Copertura cappelle.pdf.p7m.p7m
- 56 - LPB_2401_PE_C3.3.TAV_R00_Part.costr.Copertura chiesa 1di2.pdf.p7m.p7m
- 57 - LPB_2401_PE_C3.4.TAV_R01_Part.costr.-Copertura Chiesa 2di2.pdf.p7m.p7m
- 58 - LPB_2401_PE_C3.5.TAV_R01_Part.costr.-Copertura campanile.pdf.p7m.p7m
- 59 - LPB_2401_PE_C3.6.TAV_R00_Part.costr.-Ristilatura-Piante.pdf.p7m.p7m
- 60 - LPB_2401_PE_C3.7.TAV_R00_Part.costr.-Ristilatura-Prospetti 1di2.pdf.p7m.p7m
- 61 - LPB_2401_PE_C3.8.TAV_R00_Part.costr.-Ristilatura-Prospetti 2di2.pdf.p7m.p7m
- 62 - LPB_2401_PE_C3.09.TAV_R02_Ristilatura-Sezioni1di2.pdf.p7m.p7m
- 63 - LPB_2401_PE_C3.10.TAV_R02_Ristilatura-Sezioni2di2.pdf.p7m.p7m
- 64 - LPB_2401_PE_C3.11.TAV_R02_Part.costr.-Cons.volte chiesa.pdf.p7m.p7m
- 65 - LPB_2401_PE_C3.12.TAV_R01_Part.costr.-Cons.tamburo e lanterna.pdf.p7m.p7m

66 - LPB_2401_PE_C4.DOC_R02_Rel.cal..pdf.p7m.p7m
67 - LPB_2401_PE_C5.DOC_R02_Tab.cal..pdf.p7m.p7m
68 - LPB_2401_PE_B5.DOC_R01_Piano Indagini Strumentali.pdf.p7m.p7m
69 - 20240301_RISPOSTE Istruttoria progetto con integrazioni.pdf.p7m
70 - LPB_2401_PE_A1.DOC_R00_Relazione tecnica-generale.pdf.p7m.p7m
71 - LPB_2401_PE_A2.DOC_R00_Rel.sto.art..pdf.p7m.p7m
72 - LPB_2401_PE_A3.Doc_R00_Documentazione fotografica.pdf.p7m.p7m
73 - LPB_2401_PE_A4.DOC_R00_Rel.geo.pdf.p7m.p7m
74 - LPB_2401_PE_A5.DOC_R02_Rel.vul.sismica.pdf.p7m.p7m
75 - LPB_2401_PE_A6.DOC_R00_Rel.interf..pdf.p7m.p7m
76 - LPB_2401_PE_A7.DOC_R00_Rel.Rest..pdf.p7m.p7m
77 - LPB_2401_PE_B1.TAV_R01_Inquadramento.pdf.p7m.p7m
78 - LPB_2401_PE_B2.2.TAV_R01_Ril.geom-Piante 2di3.pdf.p7m.p7m
79 - LPB_2401_PE_B2.3.TAV_R00_Ril.geom-Piante 3di3.pdf.p7m.p7m
80 - LPB_2401_PE_B2.4.TAV_R00_Ril.geom-Prospetti 1di2.pdf.p7m.p7m
81 - LPB_2401_PE_B2.5.TAV_R00_Ril.geom-Prospetti 2di2.pdf.p7m.p7m
82 - LPB_2401_PE_B2.6.TAV_R01_Ril.geom-Sezioni 1di3.pdf.p7m.p7m
83 - LPB_2401_PE_B2.7.TAV_R01_Ril.geom-Sezioni 2di3.pdf.p7m.p7m
84 - LPB_2401_PE_B2.8.TAV_R01_Ril.geom-Sezioni 3di3.pdf.p7m.p7m
85 - LPB_2401_PE_B3.1.TAV_R02_Ril.materico-Piante 1di2.pdf.p7m.p7m
86 - LPB_2401_PE_B3.2.TAV_R01_Ril.materico-Piante 2di2.pdf.p7m.p7m
87 - LPB_2401_PE_B3.3.TAV_R01_Ril.materico-Prospetti 1di2.pdf.p7m.p7m
88 - LPB_2401_PE_B3.4.TAV_R01_Ril.materico-Prospetti 2di2.pdf.p7m.p7m
89 - LPB_2401_PE_B3.5.TAV_R01_Ril.materico-Sezioni 1di3.pdf.p7m.p7m
90 - LPB_2401_PE_B3.6.TAV_R01_Ril.materico-Sezioni 2di3.pdf.p7m.p7m
91 - LPB_2401_PE_B3.7.TAV_R01_Ril.materico-Sezioni 3di3.pdf.p7m.p7m
92 - LPB_2401_PE_B4.1.TAV_R02_Ril.danno-Piante 1di2.pdf.p7m.p7m
93 - LPB_2401_PE_B4.2.TAV_R01_Ril.danno-Piante 2di2.pdf.p7m.p7m
94 - LPB_2401_PE_B4.3.TAV_R00_Ril.danno-Prospetti 1di2.pdf.p7m.p7m
95 - LPB_2401_PE_B4.4.TAV_R00_Ril.danno-Prospetti 2di2.pdf.p7m.p7m
96 - LPB_2401_PE_B4.5.TAV_R01_Ril.danno-Sezioni 1di3.pdf.p7m.p7m
97 - LPB_2401_PE_B4.6.TAV_R01_Ril.danno-Sezioni 2di3.pdf.p7m.p7m
98 - LPB_2401_PE_B4.7.TAV_R01_Ril.danno-Sezioni 3di3.pdf.p7m.p7m
99 - PARERE CHIESA SAN FILIPPO NERI - COMUNE RIPATRANSONE (AP).pdf.p7m
100 - Allegato_1_Rapporto di Verifica S. Filippo Ripatransone.pdf.p7m
101 - Proposta di approvazione_ID6069_Rev1.pdf

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE

OCSR n. 105/2020 ID ord. 437

Chiesa di San Filippo

COMUNE DI RIPATRANSONE (AP)

Miglioramento sismico

ID SISMAPP 6069 - Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/403**

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 631/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	MIBACT		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di San Filippo		
<i>Indirizzo</i>	Via Camillo Benso Conte di Cavour n. 3-9		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 33	Part. E	Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	43.000607, 13.763917 (desunto dalla documentazione di progetto)		
<i>Tipo di intervento</i>	Miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	F57J20000130001		
<i>CIG</i>	A03B9BDD8A		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RUP</i>	Arch. Rossella Bellesi		
<i>Progettista/i</i>	Spes Italia Engineering S.r.l. (legale rappresentante Ing. Giuseppe Brandimarti): - Ing. Giuseppe Brandimarti: progettazione strutturale - Arch. Michele Ritucci: progettazione architettonica - Geol. Luciano Marucci: relazione geologica		
<i>Direzione dei lavori</i>	Spes Italia Engineering S.r.l.: direzioni lavori specialistica architettonica, direzione lavori, C.S.P. e C.S.E.		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4, 7, 9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4	
<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>			
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>			

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

OCSR n. 144 del 28.06.2023		
ATTI VARI		
Ordinanza sindacale di inagibilità		
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC	n. progressivo 002 del 01/02/2017 (validata in data 11/02/2017)	Esito: INAGIBILE
PROTOCOLLI		
Prot. (A/P)	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 25382 del 22/02/2024	PROGETTO ESECUTIVO	MIBACT
n. 25385 del 22/02/2024		
n. 25393 del 22/02/2024		
n. 28029 del 28/02/2024	INTEGRAZIONI	
n. 35406 del 14/03/2024		
n. 35409 del 14/03/2024		
n. 35412 del 14/03/2024		
n. 39192 del 20/03/2024		
n. 39392 del 20/03/2024		
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	SABAP AP-FM-MC	Prot. 38066 del 18/03/2024 - Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
2	COMUNE DI RIPATRANSONE (AP)	Prot. 29181 del 01/03/2024 - Parere istruttorio edilizio

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

La Chiesa di San Filippo, ubicata nel centro storico del Comune di Ripatransone (AP), è stata edificata tra il 1680 ed il 1722. La struttura principale è in muratura a sacco con doppia cortina in laterizio, l'impianto è a croce latina, ad unica navata con cappelle laterali voltate a botte. L'interno presenta una ricca decorazione architettonica in ori e stucchi. Nel 2022 è stata oggetto di intervento di messa in sicurezza.

Per approfondimenti si rimanda all'elaborato "LPB_2401_PE_A1.DOC_R00_Relazione tecnica-generale" trasmesso con prot. 35406 del 14/03/2024.

2. Descrizione dei danni:

La "SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC, n. 002 del 01/02/2017 rileva un esito INAGIBILE. A seguito degli eventi sismici del 2016 sono stati riscontrati danni e lesioni sia alle strutture verticali che orizzontali, quali:

- Lesioni superficiali diffuse sulle pareti laterali interne ed esterne;
- Lesioni verticali in corrispondenza di incroci tra muri;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Lesioni sulla chiave delle volte e degli archi;
- Lesioni all'attacco tra la muratura e le volte.

Sono inoltre state riscontrate le seguenti carenze:

- Cattiva qualità della tessitura muraria;
- Perdita di legante tra i giunti.

Sono presenti anche i seguenti danni agli apparati pittorici e lignei, che costituiscono l'architettura interna della chiesa:

- Lesioni e caduta di modellati lignei, che sono andati distrutti, nell'altare principale;
- Caduta di calcinacci nei due coretti lignei presenti ai lati del presbiterio;
- Distacchi di frammenti dovuti ad impatti, derivanti dalla caduta di frammenti della cupola, nella balaustra del presbiterio;
- Rimozione del parapetto della balconata su cui insiste l'organo storico per gli interventi sulla controfacciata.

Il quadro fessurativo più importante lo si ha negli stucchi della cupola e della lanterna oltre che nel ciclo pittorico presente nella volta del presbiterio. Le cappelle laterali risultano anch'esse lievemente danneggiate e con problemi di infiltrazioni dall'alto.

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati all'intervento locale ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

1. Strutture di copertura

- Inserimento di un cordolo perimetrale sulla sommità delle murature con profilo angolare;
- Chiesa: demolizione della copertura esistente e ricostruzione di una nuova copertura in legno lamellare, pannello OSB, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi;
- Campanile: la copertura è costituita da un'orditura principale e secondaria di travi in legno di castagno, travetti, pianellato, massetto di allettamento, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi.

2. Volte

- Consolidamento delle volte della chiesa mediante svuotamento del riempimento in materiale incoerente, placcaggio all'estradosso mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro e rinforzo delle reni della volta con calcestruzzo alleggerito;

3. Tamburo e lanterna

- Consolidamento delle cupole mediante lo svuotamento del riempimento in materiale incoerente, nel placcaggio all'estradosso mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa;
- Inserimento all'interno della muratura della lanterna di tiranti verticali ad iniezione controllata di malta con calza;

4. Murature

- Intervento di scuci-cuci della muratura lesionata;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Inserimento sulla facciata principale di catene orizzontali con barre in acciaio inox adeguatamente filettata a iniezione controllata di malta con calza;
- Sigillatura delle lesioni diffuse di piccole e media entità;
- Pulitura e ristilatura dei giunti della muratura esterna ed interna, delle volte del piano seminterrato e dell'ambiente posto al di sotto dell'abside e del transetto;
- Ammorsamento dei contrafforti alla muratura della chiesa e delle angolate delle murature mediante l'inserimento di cuciture armate a secco.

5. Interventi superficiali finitura e apparati decorativi

- Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco;
- Ristabilimento parziale dell'adesione tra supporto murario ed intonaci, della pellicola pittorica, e della coesione degli intonaci;
- Applicazione di bendaggi di sostegno;
- Estrazione di Sali solubili;
- Microstuccatura con malta;
- Reintegrazione pittorica;
- Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco;
- Applicazione di protettivo superficiale a pennello.

6. Campanile

- Inserimento all'interno dei pilastri della muratura, di tiranti verticali ad iniezione controllata di malta con calza.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 22/02/2024 (prot. USR n. 25382-25385-25393), dopo il 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022;
- Con perizia asseverata prot. USR n. 25393 del 22/02/2024 il tecnico Ing. Giuseppe Brandimarti ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di San Filippo Neri;
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come miglioramento sismico, raggiungendo l'indice di rischio post operam pari a 0,7; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR n. 39192 del 20/03/2024 ha dichiarato che: *"è stato redatto ponendosi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica; Vista la tipologia di struttura, non potendo intervenire con interventi massivi ai fini del raggiungimento del miglioramento sismico, il conseguimento del massimo livello di sicurezza è stato raggiunto mediante un insieme sistemico di interventi. L'insieme di tali interventi inducono una migliore risposta alle azioni dinamiche in casi di futuri eventi sismici pari a $\zeta_e > 0.10$ ";*
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR n. 38066 del

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

18/03/2024; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;

- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, di competenza del Comune di Ripatransone, è stato acquisito con prot. USR n. 29181 del 01/03/2024;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022, Prezzario Ufficiale Regione Marche 2023 e Prezzario Ufficiale Regione Lazio di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota prot. USR n. 25393 del 22/02/2024.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	943.610,15 €	943.610,15 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	258.145,42 €	258.145,42 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	1.201.755,57 €	1.201.755,57 €
B1	Imprevisti (IVA compresa)	(*)120.175,55 €	120.175,55 €
B2	Spese tecniche (Relazione geologica, Progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, CSP, CSE, Direzione operativa strutture, spese e oneri previdenziali inclusi)	130.000,00 €	130.000,00 €
B3	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023	19.228,09 €	19.228,09 €
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2)	28.600,00 €	28.600,00 €
B5	Rilievi, accertamenti e indagini apparati decorativi (iva inclusa)	5.000,00 €	5.000,00 €
B6	Opere provvisoriale per tutela della volta/cupola e per indagini conoscitive e propedeutiche alla realizzazione del progetto esecutivo (iva inclusa 22%)	105.835,00 €	105.835,00 €
B7	Costo smontaggio e rimontaggio organo (iva inclusa 22%)	8.418,00 €	8.418,00 €
B8	Spese per commissione di gara	3.312,23 €	3.312,23 €
B9	Spese per pubblicità comprensive di iva	7.500,00 €	7.500,00 €
B10	IVA su A (10%)	120.175,56 €	120.175,56 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	548.244,43 €	548.244,43 €
C=A+B	TOTALE	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico rimodulato d'ufficio, è pari a 1.750.000,00 €.

Si fa presente che l'importo totale del QTE di progetto acquisito agli atti con prot. USR n. 25393 del 22/02/2024 presenta un errore materiale di € 0,01 (l'importo totale calcolato da QTE è pari a € 1.750.000,01) che è stato riportato a € 1.750.000,00, arrotondando d'ufficio la Voce B1 – Imprevisti (*).

1b. Verifica e validazione del progetto

La verifica ai sensi dell'art. 42 c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a cura dell'Arch. Caterina Careccia, è stata trasmessa con prot. USR n. 39392 del 20/03/2024.

2. Istruttoria tecnica

Dall'istruttoria condotta sono emersi alcuni aspetti di carattere tecnico ed economico che hanno portato alla formulazione delle osservazioni e/o prescrizioni di seguito esplicitate.

COMPUTO METRICO

Si rappresenta che il progetto presentato ai sensi della Ord. 105/2020, essendo di "livello esecutivo", deve definire compiutamente e nel dettaglio l'intervento in tutti i suoi aspetti. Pertanto, fermo restando la competenza del Progettista, trattandosi di un appalto da affidare "a misura" così come indicato nel Capitolato d'Appalto allegato al progetto ed in considerazione delle modalità di redazione del Computo Metrico Estimativo in cui le misurazioni relative alle quantità computate risultano non tutte perfettamente esplicitate, si chiede che, in corso dell'esecuzione dei lavori, siano redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di Restauro e lavorazioni affini e/o collegate. Tale documentazione andrà prodotta in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	n. 631/2020
<i>Importo programmato Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022:</i>	€ 1.750.000,00
<i>Costo dell'intervento di progetto</i>	€ 1.750.000,00
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 1.750.000,00

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del miglioramento sismico della Chiesa di San Filippo;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di miglioramento sismico della Chiesa di "San Filippo" sita nel Comune di Ripatransone (AP), per un importo complessivo di euro **1.750.000,00**, come da Q.E con le seguenti prescrizioni:

- In corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di Restauro e lavorazioni affini e/o collegate. Tale documentazione andrà prodotta in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il funzionario Istruttore:
Ing. Cinzia Alfonsi

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Allegati:

- A) ELABORATI DI PROGETTO
- B) PARERE COMUNE DI RIPATRANSONE: Prot. USR n. 29181 del 01/03/2024
- C) PARERE SABAP: Prot. USR n. 38066 del 18/03/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

A) ELABORATI DI PROGETTO

A) ELABORATI DI PROGETTO				
N.	Codice elaborato	Elaborato	Prot. n.	Data
1	LPB_2401_PE_O.DOC_R04_Elenco Elaborati	Elenco elaborati	39192	20/03/2024
Sez. A - Relazioni				
2	LPB_2401_PE_A1.DOC_R00_Relazione tecnica-generale	Relazione tecnica-generale	35406	14/03/2024
3	LPB_2401_PE_A2.DOC_R00_Relazione storico-artistica	Relazione storico-artistica	35406	14/03/2024
4	LPB_2401_PE_A3.DOC_R00_Documentazione fotografica	Documentazione fotografica	35406	14/03/2024
5	LPB_2401_PE_A4.DOC_R00_Relazione geologica	Relazione geologica	35406	14/03/2024
6	LPB_2401_PE_A5.DOC_R02_Relazione di vulnerabilità sismica	Relazione di vulnerabilità sismica	35406	14/03/2024
7	LPB_2401_PE_A6.DOC_R00_Relazione sulle interferenze	Relazione sulle interferenze	35406	14/03/2024
8	LPB_2401_PE_A7.DOC_R00_Relazione di restauro	Relazione di restauro	35406	14/03/2024
Sez. B - Stato di fatto				
9	LPB_2401_PE_B1.TAV_R01_Inquadramento	Inquadramento	35406	14/03/2024
10	LPB_2401_PE_B2.1.TAV_R02_Rilievo geometrico-Piante 1/3	Rilievo geometrico-Piante 1/3	39192	20/03/2024
11	LPB_2401_PE_B2.2.TAV_R01_Rilievo geometrico-Piante 2/3	Rilievo geometrico-Piante 2/3	35406	14/03/2024
12	LPB_2401_PE_B2.3.TAV_R00_Rilievo geometrico-Piante 3/3	Rilievo geometrico-Pianta 3/3	35406	14/03/2024
13	LPB_2401_PE_B2.4.TAV_R00_Rilievo geometrico-Prospetti 1/2	Rilievo geometrico-Prospetti 1/2	35406	14/03/2024
14	LPB_2401_PE_B2.5.TAV_R00_Rilievo geometrico-Prospetti 2/2	Rilievo geometrico-Prospetti 2/2	35406	14/03/2024
15	LPB_2401_PE_B2.6.TAV_R01_Rilievo geometrico-Sezioni 1/3	Rilievo geometrico-Sezioni 1/3	35406	14/03/2024
16	LPB_2401_PE_B2.7.TAV_R01_Rilievo geometrico-Sezioni 2/3	Rilievo geometrico-Sezioni 2/3	35406	14/03/2024
17	LPB_2401_PE_B2.8.TAV_R01_Rilievo geometrico-Sezioni 3/3	Rilievo geometrico-Sezioni 3/3	35406	14/03/2024
18	LPB_2401_PE_B3.1.TAV_R02_Rilievo materico-Piante 1/3	Rilievo materico-Piante 1/3	35406	14/03/2024
19	LPB_2401_PE_B3.2.TAV_R01_Rilievo materico-Piante 2/3	Rilievo materico-Piante 2/3	35406	14/03/2024
20	LPB_2401_PE_B3.3.TAV_R01_Rilievo materico-Prospetti 1/2	Rilievo materico-Prospetti 1/2	35406	14/03/2024
21	LPB_2401_PE_B3.4.TAV_R01_Rilievo materico-Prospetti 2/2	Rilievo materico-Prospetti 2/2	35406	14/03/2024
22	LPB_2401_PE_B3.5.TAV_R01_Rilievo materico-Sezioni 1/3	Rilievo materico-Sezioni 1/3	35406	14/03/2024
23	LPB_2401_PE_B3.6.TAV_R01_Rilievo materico-Sezioni 2/3	Rilievo materico-Sezioni 2/3	35406	14/03/2024
24	LPB_2401_PE_B3.7.TAV_R01_Rilievo materico-Sezioni 3/3	Rilievo materico-Sezioni 3/3	35406	14/03/2024
25	LPB_2401_PE_B4.1.TAV_R02_Rilievo del danno-Piante 1/3	Rilievo del danno-Piante 1/3	35406	14/03/2024
26	LPB_2401_PE_B4.2.TAV_R01_Rilievo del danno-Piante 2/3	Rilievo del danno-Piante 2/3	35406	14/03/2024
27	LPB_2401_PE_B4.3.TAV_R00_Rilievo del danno-Prospetti 1/2	Rilievo del danno-Prospetti 1/2	35406	14/03/2024
28	LPB_2401_PE_B4.4.TAV_R00_Rilievo del danno-Prospetti 2/2	Rilievo del danno-Prospetti 2/2	35406	14/03/2024
29	LPB_2401_PE_B4.5.TAV_R01_Rilievo del danno-Sezioni 1/3	Rilievo del danno-Sezioni 1/3	35406	14/03/2024
30	LPB_2401_PE_B4.6.TAV_R01_Rilievo del danno-Sezioni 2/3	Rilievo del danno-Sezioni 2/3	35406	14/03/2024
31	LPB_2401_PE_B4.7.TAV_R01_Rilievo del danno-Sezioni 3/3	Rilievo del danno-Sezioni 3/3	35406	14/03/2024
32	LPB_2401_PE_B5.DOC_R01_Piano indagini strumentali	Piano indagini strumentali	35406	14/03/2024
Sez. C - Elaborati di progetto				
33	LPB_2401_PE_C1.1.TAV_R02_Progetto architettonico -Piante 1/3	Progetto architettonico -Piante 1/3	35409	14/03/2024
34	LPB_2401_PE_C1.2.TAV_R01_Progetto architettonico -Piante 2/3	Progetto architettonico -Piante 2/3	35409	14/03/2024
35	LPB_2401_PE_C1.3.TAV_R00_Progetto architettonico -Piante 3/3	Progetto architettonico -Piante 3/3	35409	14/03/2024
36	LPB_2401_PE_C1.4.TAV_R00_Progetto architettonico -Prospetti 1/2	Progetto architettonico -Prospetti 1/2	35409	14/03/2024
37	LPB_2401_PE_C1.5.TAV_R00_Progetto architettonico -Prospetti 2/2	Progetto architettonico -Prospetti 2/2	35409	14/03/2024
38	LPB_2401_PE_C1.6.TAV_R01_Progetto architettonico -Sezioni 1/3	Progetto architettonico -Sezioni 1/3	35409	14/03/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

39	LPB_2401_PE_C1.7.TAV_R01_Progetto architettonico -Sezioni 2/3	Progetto architettonico -Sezioni 2/3	35409	14/03/2024
40	LPB_2401_PE_C1.8.TAV_R01_Progetto architettonico -Sezioni 3/3	Progetto architettonico -Sezioni 3/3	35409	14/03/2024
41	LPB_2401_PE_C2.1.TAV_R01_Progetto strutturale-Piante 1/3	Progetto strutturale-Piante 1/3	35409	14/03/2024
42	LPB_2401_PE_C2.2.TAV_R00_Progetto strutturale-Piante 2/3	Progetto strutturale-Piante 2/3	35409	14/03/2024
43	LPB_2401_PE_C2.3.TAV_R00_Progetto strutturale-Piante 3/3	Progetto strutturale-Piante 3/3	35409	14/03/2024
44	LPB_2401_PE_C2.4.TAV_R00_Progetto strutturale-Prospetti 1/2	Progetto strutturale-Prospetti 1/2	35409	14/03/2024
45	LPB_2401_PE_C2.5.TAV_R00_Progetto strutturale-Prospetti 2/2	Progetto strutturale-Prospetti 2/2	35409	14/03/2024
46	LPB_2401_PE_C2.6.TAV_R00_Progetto strutturale-Sezioni 1/3	Progetto strutturale-Sezioni 1/3	35409	14/03/2024
47	LPB_2401_PE_C2.7.TAV_R00_Progetto strutturale-Sezioni 2/3	Progetto strutturale-Sezioni 2/3	35409	14/03/2024
48	LPB_2401_PE_C2.8.TAV_R00_Progetto strutturale-Sezioni 3/3	Progetto strutturale-Sezioni 3/3	35409	14/03/2024
49	LPB_2401_PE_C3.1.TAV_R00_Particolari costruttivi-Tiranti metallici e perforazioni armate	Particolari costruttivi-Tiranti metallici e perforazioni armate	35409	14/03/2024
50	LPB_2401_PE_C3.2.TAV_R01_Particolari costruttivi-Copertura cappelle	Particolari costruttivi-Copertura cappelle	35409	14/03/2024
51	LPB_2401_PE_C3.3.TAV_R00_Particolari costruttivi-Copertura chiesa 1/2	Particolari costruttivi-Copertura chiesa 1/2	35409	14/03/2024
52	LPB_2401_PE_C3.4.TAV_R01_Particolari costruttivi-Copertura chiesa 2/2	Particolari costruttivi-Copertura chiesa 2/2	35409	14/03/2024
53	LPB_2401_PE_C3.5.TAV_R01_Particolari costruttivi-Copertura campanile	Particolari costruttivi-Copertura campanile	35409	14/03/2024
54	LPB_2401_PE_C3.6.TAV_R01_Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Piante	Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Piante	35409	14/03/2024
55	LPB_2401_PE_C3.7.TAV_R01_Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Prospetti1/2	Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Prospetti1/2	35409	14/03/2024
56	LPB_2401_PE_C3.8.TAV_R01_Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Prospetti 2/2	Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Prospetti 2/2	35409	14/03/2024
57	LPB_2401_PE_C3.9.TAV_R02_Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Sezioni 1/2	Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Sezioni 1/2	35409	14/03/2024
58	LPB_2401_PE_C3.10.TAV_R02_Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Sezioni 2/2	Particolari costruttivi-Scuci e cucì e ristilatura dei giunti - Sezioni 2/2	35409	14/03/2024
59	LPB_2401_PE_C3.11.TAV_R01_Particolari costruttivi-Consolidamento volte chiesa	Particolari costruttivi-Consolidamento volte chiesa	35409	14/03/2024
60	LPB_2401_PE_C3.12.TAV_R02_Particolari costruttivi-Consolidamento tamburo e lanterna	Particolari costruttivi-Consolidamento tamburo e lanterna	35409	14/03/2024
61	LPB_2401_PE_C4.DOC_R02_Relazione di calcolo	Relazione di calcolo	35409	14/03/2024
62	LPB_2401_PE_C5.DOC_R02_Tabulato dei calcoli	Tabulato dei calcoli	35409	14/03/2024
63	LPB_2401_PE_C6.DOC_R01_Relazione sui materiali	Relazione sui materiali	35412	14/03/2024
64	LPB_2401_PE_C7.DOC_R00_Piano di manutenzione delle strutture	Piano di manutenzione delle strutture	35412	14/03/2024
65	LPB_2401_PE_C8.DOC_R00_Elaborato tecnico della copertura	Elaborato tecnico della copertura	35412	14/03/2024
66	LPB_2401_PE_C9.DOC_R01_Scheda sinottica dell'intervento	Scheda sinottica dell'intervento	35412	14/03/2024
67	LPB_2401_PE_C10.DOC_R00_Elenco prezzi	Elenco prezzi	35412	14/03/2024
68	LPB_2401_PE_C11.DOC_R00_Computo metrico estimativo	Computo metrico estimativo	35412	14/03/2024
69	LPB_2401_PE_C12.DOC_R00_Incidenza manodopera	Incidenza manodopera	35412	14/03/2024
70	LPB_2401_PE_C13.DOC_R01_Quadro economico	Quadro economico	39192	20/03/2024
71	LPB_2401_PE_C14.DOC_R01_Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	39192	20/03/2024
72	LPB_2401_PE_C15.TAV_R01_Schema dei ponteggi	Schema dei ponteggi	35412	14/03/2024
73	LPB_2401_PE_C16.DOC_R00_Fascicolo dell'opera	Fascicolo dell'opera	35412	14/03/2024
74	LPB_2401_PE_C17.DOC_R00_Cronoprogramma	Cronoprogramma	35412	14/03/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

75	LPB_2401_PE_C18.DOC_R01_Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	35412	14/03/2024
76	LPB_2401_PE_C19.DOC_R01_Capitolato speciale d'appalto	Capitolato speciale d'appalto	35412	14/03/2024
77	LPB_2401_PE_C20.DOC_R00_Schema di contratto	Schema di contratto	35412	14/03/2024
78	LPB_2401_PE_C21.DOC_R00_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	35412	14/03/2024
79	LPB_2401_PE_C22.DOC_R00_Perizia asseverata	Perizia asseverata	35412	14/03/2024
80	LPB_2401_PE_C23.DOC_R00_Incidenza della sicurezza	Incidenza della sicurezza	35412	14/03/2024
81	LPB_2401_PE_C24.TAV_R01_Mappatura degli interventi di restauro	Mappatura degli interventi di restauro	35412	14/03/2024
Sez. D - Allegati				
82	LPB_2401_PE_D1.DOC_R00_Dichiarazione All. C Ord. 105 punto 4	Dichiarazione All. C Ord. 105 punto 4	39192	20/03/2024
83	LPB_2401_PE_D2.DOC_R00_Contratto professionisti	Contratto professionisti	35412	14/03/2024
84	LPB_2401_PE_D3.DOC_R00_Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti e non superamento della soglia degli incarichi	Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti e non superamento della soglia degli incarichi	35412	14/03/2024
85	LPB_2401_PE_D4.DOC_R00_Documento di identità dei professionisti incaricati	Documento di identità dei professionisti incaricati	35412	14/03/2024
86	LPB_2401_PE_D5.DOC_R00_Dichiarazione progettista art. 93 comma 4 DPR 380/2001	Dichiarazione progettista art. 93 comma 4 DPR 380/2001	35412	14/03/2024
87	LPB_2401_PE_D6.DOC_R00_Dichiarazione progettista ai sensi del § C.8.4.2 NTC 2018	Dichiarazione progettista ai sensi del § C.8.4.2 NTC 2018	39192	20/03/2024
88	LPB_2401_PE_D7.DOC_R00_Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 DPR 380/2001	Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 DPR 380/2001	35412	14/03/2024
89	LPB_2401_PE_D8.DOC_R00_Scheda II Livello MIC	Scheda II Livello MIC	35412	14/03/2024
90	LPB_2401_PE_D9.DOC_R00_Documentazione fotografica Scheda II Livello MIC	Documentazione fotografica Scheda II Livello MIC	35412	14/03/2024
91	LPB_2401_PE_D10.DOC_R00_Dich_ §8.3_NTC	Dichiarazione di esclusione di provvedimenti in fondazione	35412	14/03/2024
92		DECRETO AGGIUDICAZIONE N. 17 febbraio 2024_S FILIPPO RIPATRANSONE-signed	25382	22/02/2024
93		Organo_Ripatransone_S_Filippo	25393	22/02/2024
94		Richiesta_ponteggio_acciari	25393	22/02/2024
95		2401_LPB_Risposta_controdeduzioni	25382	22/02/2024
96		20240301_RISPOSTE Istruttoria progetto con integrazioni	35406	14/03/2024
97	LPB_2401_PE_A8.DOC_R00_Rel_messa_sicurezza	Relazione_Messa in sicurezza	39192	20/03/2024
98	Allegato_1_Rapporto di Verifica S. Filippo Ripatransone	Verbale di verifica del progetto esecutivo	39392	20/03/2024

B) PARERE COMUNE DI RIPATRANSONE

Prot. USR n. 29181 del 01/03/2024

- PARERE CHIESA SAN FILIPPO NERI - COMUNE RIPATRANSONE (AP);

C) PARERE SABAP

Prot. USR n. 38066 del 18/03/2024

- Ripatransone_Chiesa San Filippo Neri FEC_Art.21.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree
colpite dal sisma del 24 agosto 2016**
PEC: mbac-uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

E.p.c. al **Comune di Ripatransone**
PEC: protocollo@pec.comune.ripatransone.ap.it

E alla **Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale**
*presso Segretariato Regionale del MiC per le
Marche*
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

<i>Prot. n.</i> (vedi intestazione digitale)	<i>Risposta al foglio del</i>	20/02/2024	<i>n.</i>	465
<i>Class.</i> 34.43.01/104/2021	<i>Prot. Sabap del</i>	22/02/2024	<i>n.</i>	2187

Oggetto: **Ripatransone (AP) - Via Camillo Benso Conte di Cavour, 3-9 - Chiesa di San Filippo Neri**

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 33, particella E.

Progetto esecutivo dell'intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. del 30/01/1980.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Fondo Edifici di Culto – Ministero dell'Interno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Rosella Bellesi**

Referente tecnico per l'istruttoria: **Arch. Gianni Bonaduce**

Referente per la Tutela Storico-Artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla richiesta pervenuta in data 20/02/2024 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 22/02/2024 con prot. n.2187;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;
Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, in forza del provvedimento D.M. del 30/01/1980;
Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono nella *riparazione dei danni conseguenti agli eventi sismici del 2016 e 2017, attraverso una serie di accorgimenti ed interventi volti anche ad un generale miglioramento della risposta della struttura in caso di futuri eventi sismici. A seguito degli eventi sismici sono stati rilevati i seguenti danni e lesioni: lesioni superficiali diffuse sulle pareti laterali interne ed esterne; lesioni verticali in corrispondenza di*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

incroci tra muri; lesioni sulla chiave delle volte e degli archi; lesioni all'attacco tra la muratura e le volte. Sono inoltre state riscontrate le seguenti carenze: cattiva qualità della tessitura muraria; perdita di legante tra i giunti.

Sulla base delle lesioni e delle carenze riscontrate sono stati individuati i seguenti meccanismi di collasso: meccanismo di ribaltamento della facciata; meccanismi nel piano della facciata; meccanismi di taglio pareti laterali; dissesti nelle volte della navata centrale; meccanismi di taglio transetto; dissesti cupola e tamburo; dissesti lanterna; dissesti nell'abside.

L'intervento vede la riparazione del danno e il ripristino della Chiesa oltre che del blocco adibito a sacrestia e campanile. Gli interventi sulle murature consistono in: intervento di scuci-cuci della muratura lesionata; sigillatura delle lesioni diffuse di piccole e media entità; pulitura e ristilatura dei giunti della muratura esterna; pulitura e ristilatura dei giunti della muratura interna e delle volte del piano seminterrato e, specificatamente, dell'ambiente posto al di sotto dell'abside e del transetto; ammorsamento dei contrafforti alla muratura della chiesa e delle angolate delle murature mediante l'inserimento di cuciture armate a secco.

Gli interventi sui collegamenti consistono in: inserimento di un cordolo perimetrale sulla sommità delle murature con un profilo angolare 120x120x15; inserimento sulla facciata principale di catene orizzontali con barre in acciaio inox AISI 304 Ø20 adeguatamente filettata a iniezione controllata di malta con calza.

Gli interventi sulle coperture consistono in: demolizione della copertura esistente della Chiesa e ricostruzione di una nuova copertura in legno lamellare, pannello OSB, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi; per quanto riguarda il campanile, la copertura è costituita da un'orditura principale e secondaria di travi in legno di castagno, travetti, pianellato, massetto di allettamento, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi.

Gli interventi sulle volte consistono in: consolidamento delle volte della chiesa mediante lo svuotamento del riempimento in materiale incoerente, placcaggio all'estradosso mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP 66x66 e rinforzo delle reni della volta con calcestruzzo alleggerito.

Gli interventi sul tamburo e sulla lanterna consistono in: consolidamento delle cupole mediante lo svuotamento del riempimento in materiale incoerente, nel placcaggio all'estradosso mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP 66x66 e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa; inserimento all'interno della muratura della lanterna, di tiranti verticali ad iniezione controllata di malta con calza, costituiti da barre in acciaio inossidabile AISI 304 post-tesi; inserimento di un cordolo perimetrale sulla sommità delle murature del tamburo e della lanterna con un profilo angolare 120x120x15.

Gli interventi sul campanile consistono nell'inserimento all'interno dei pilastri della muratura, di tiranti verticali ad iniezione controllata di malta con calza, costituiti da barre in acciaio inossidabile AISI 304 post-tesi.

Le finiture interne per forma e tinta verranno concordati di concerto con gli enti preposti alla tutela del bene.

Oltre ai danneggiamenti di tipo strutturali sono riscontrabili danni anche agli apparati pittorici e lignei che costituiscono l'architettura interna della chiesa. In particolar modo si riscontrano problematiche nell'altare principale, dove sono presenti lesioni e dove sono caduti modellati lignei, che sono andati distrutti, nei due coretti lignei presenti ai lati del presbiterio, dove sono state riscontrate cadute di calcinacci, nella balaustra del presbiterio che presenta alcuni distacchi di frammenti dovute ad impatti, anche qui derivanti dalla caduta di frammenti dalla cupola, nel parapetto della balconata su cui insiste l'organo storico, il quale dovrà essere rimosso per permettere gli interventi strutturali sulla controfacciata. Il quadro fessurativo più importante lo si ha negli stucchi della cupola e della lanterna oltre che nel ciclo pittorico presente nella volta del presbiterio. Le cappelle laterali, risultano anch'esse in alcuni punti lievemente danneggiate, e con problemi soprattutto nei riguardi dell'infiltrazione dall'alto, dovuta probabilmente al penetrare dell'acqua dalle coperture a seguito dello scivolamento dei coppi.

Gli interventi di recupero architettonico e di restauro, collegato agli apparati danneggiati dal sisma o in connessione con l'intervento strutturale sono i seguenti: rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole ed aspiratori; ristabilimento parziale dell'adesione e della coesione della pellicola pittorica o della doratura (preconsolidamento); applicazione di bendaggio di sostegno; ristabilimento della coesione degli intonaci; ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante iniezione di malte idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette; estrazione di sali solubili, anche come residui della pulitura, mediante applicazione di compresse assorbenti (sepiolite o pasta di cellulosa con acqua demineralizzata); microstuccatura con malta nei casi di microfessurazione, microfratturazione e scagliatura, per impedire o contenere l'accesso di umidità atmosferica all'interno dei materiali costitutivi; integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti; reintegrazione pittorica; applicazione di protettivo superficiale a pennello.

Considerato che tale proposta è tesa alla riparazione dei danni conseguenti agli eventi sismici del 2016 e 2017, attraverso una serie di accorgimenti ed interventi volti anche ad un generale miglioramento della risposta della struttura in caso di futuri eventi sismici;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *riguardo all'intervento di sostituzione totale della copertura della Chiesa; ravvisato che dalla documentazione progettuale pervenuta non vi è una chiara descrizione dello stato esistente in termini di tipologia costruttiva, materiali impiegati (esistenza di pianellato in cotto o tavolato) e stato di conservazione, si prescrive che in fase di esecuzione dei lavori vengano condotti approfondimenti tramite ispezioni visive dirette al fine di valutare gli interventi più opportuni. Gli approfondimenti richiesti dovranno essere trasmessi alla competente Soprintendenza per le opportune valutazioni sulla possibilità di riutilizzo del materiale costruttivo esistente o su eventuale intervento di rifacimento completo;*
- *i previsti interventi di scuci-cuci dovranno essere puntuali e, in particolare nei prospetti a faccia vista, si dovrà prevedere l'impiego di mattoni con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità con la struttura muraria storica;*
- *la stilatura dei giunti delle murature esterne dovrà essere concordata con la scrivente Soprintendenza, previa campionatura.*

*Per quanto attiene alla **Tutela Storico-Artistica**, in merito all'intervento di restauro delle superfici decorate, degli elementi lapidei e degli elementi lignei, esaminata il progetto preventivo e la scheda tecnica pervenuti sui beni in oggetto e ritenuto che le caratteristiche delle operazioni sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel sopra citato Codice, questa Soprintendenza autorizza l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi.*

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. Prima che inizino i lavori di restauro alle decorazioni, ai lapidei ed ai lignei, la ditta di restauro incaricata dovrà prendere contatto con il funzionario storico dell'arte di zona per la ulteriore verifica e controllo preventiva in situ dell'intervento proposto.

Riguardo all'intervento di smontaggio e rimontaggio dell'organo musicale presentato, necessario per consentire gli interventi strutturali sulla controfacciata, esso dovrà essere firmato ed eseguito ad opera di un professionista abilitato secondo la normativa vigente ai sensi degli artt 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004) "SETTORE di COMPETENZA n. 11 - Strumenti musicali".

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni,



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

GB_29/02/2024

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO*
arch. Rosella Bellesi

** giusto Decreto 1671 del 28.12.2023 del Direttore Generale ABAP*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Comune di Ripatransone

Provincia di Ascoli Piceno

Servizio Urbanistica

63065 Ripatransone – Piazza XX Settembre n. 1– Tel. 0735/917326 – Fax 0735/9469
www.comune.ripatransone.ap.it Partita Iva e C.F.: 00370910440 pec: protocollo@pec.comune.ripatransone.ap.it

Prot. n. 2643

Ripatransone 29 Febbraio 2024

Spett.le Regione Marche
Ufficio Speciale per la Ricostruzione
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

Spett.le
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Tecnico incaricato
Egr. Ing. Giuseppe Brandimarti
PEC: spes@pec.spesitalia.eu

Al RUP
Egr. Arch. Rosella Bellesi
PEC: rosella.bellesi@cultura.gov.it

OGGETTO: Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, Ordinanza n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i., Ordinanza n. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi” - Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di San Filippo Neri nel Comune di Ripatransone (AP) - Soggetto Attuatore: MIBACT – Zona Urbanistica A Centro Storico (Foglio n. 33 particella E) ID opera 6069 – Denominazione dell'intervento: S.FILIPPO - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/403 - Parere istruttorio edilizio

Il Responsabile Area Tecnica (Servizio Urbanistica)

VISTI:

- il Decreto Legge n. 189/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” convertito con Legge n. 229/2016 e s.s.m.m.i.i., da ultimo con Decreto Fiscale n. 148/2017 convertito in Legge n. 172/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;
- l'Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l'articolo 9 che abroga l'Ordinanza commissariale n. 84/2019 e all'articolo 4 definisce nuove modalità di approvazione del contributo e in particolare al comma 2 “...la Conferenza permanente, composta ai sensi dell'art. 16 richiamato, approva, ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, lett. a-bis) e b).”;
- il Decreto Commissariale n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità

di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana." e relativi allegati;

- l'Ordinanza commissariale n. 130/2022 *"Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata"*;
- l'Ordinanza commissariale n. 132/2022 *"Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"*;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione trasmessa a mezzo pec prot. n. 13548 del 19/02/2020 ed acquisita al Ns. prot. n. 1591 in data 20/02/2020 nella viene specificato: *"si invita pertanto i destinatari in indirizzo a procedere con l'acquisizione del parere/autorizzazione in questione in via ordinaria, al fine di consentire al competente Comune la conclusione del procedimento istruttorio della predetta verifica"*;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione trasmessa a mezzo pec prot. n. 25395 in data 22/02/2024 ed acquisita al Ns. prot. n. 2324 in data 22/02/2024 ad oggetto: *Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i., Ordinanza 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" Comune di Ripatransone - Soggetto Attuatore: MIBACT - ID opera 6069 – Denominazione dell'intervento: S.FILIPPO - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/403 Comunicazione acquisizione del progetto piattaforma Sismapp"* con la quale è stata comunicata l'inserimento sulla piattaforma dedicata del progetto in oggetto indicato;

VISTA la nota del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, prot. n. 7166 in data 26/02/2024 agli atti del Comune di Ripatransone (AP) in data 27/02/2024 con prot. n. 2452 ad oggetto: *"CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO" COMUNE DI RIPATRANSONE (AP) CUP F57J20000130001 Soggetto attuatore: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016 Id. Decreto 395/2020: 631"* con la quale è stata convocata la Conferenza permanente da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i

DATO ATTO l'art. 16 del D.L. n. 189/2016 comma 3 lettera a-bis) dispone che la conferenza, in particolare: *"approva, ai sensi dell' articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto"* e al medesimo comma al punto b) *"approva, ai sensi dell' articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"*;

VISTA la nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione trasmessa a mezzo pec prot. n. 28030 in data 28/02/2024 ed acquisita al Ns. prot. n. 2581 in data 29/02/2024 ad oggetto: *"Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i., Ordinanza 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" Comune di Ripatransone - Soggetto Attuatore: MIBACT - ID opera 6069 - Denominazione dell'intervento: S.FILIPPO - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/403 Comunicazione acquisizione integrazioni piattaforma Sismapp"* con la quale è stata comunicato la trasmissione della documentazione integrativa al progetto presentato;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

RAPPRESENTATO che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, in forza del provvedimento D.M. del 30/01/1980;

VISTO il parere favorevole condizionato espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata prot. n. 2576 del 29/02/2024 agli atti di questo Comune in data 29/02/2024 con prot. n. 2623;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.;

VISTE Linee Guida del Centro Storico approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28/05/2013 e successive varianti con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2016 e Delibera di Consiglio comunale n. 26 del 29/04/2017;

VISTO il Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 20/11/1979 e successiva autorizzazione della Regione Marche ai sensi dell'ex art. 7 della Legge n. 1497/1939;

VISTA la Legge Urbanistica 17 Agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni limitatamente agli articoli ancora in vigore;

VISTA la Legge 28 Gennaio 1977 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni limitatamente agli articoli ancora in vigore;

VISTA la Legge 5 Agosto 1978 n. 457 secondo quanto previsto dall'art 137 dal D.P.R. del 06/06/2001 n° 380;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale e la L.R. n° 8/2018 e s.m.i.;

VISTI i vigenti regolamenti comunali sull'Igiene, l'Edilizia e la Polizia Municipale;

VISTO il P.R.G. vigente approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 177 del 07/11/2000;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss.mm.ii., avente per oggetto "*Funzioni e responsabilità della Dirigenza*";

VISTO il Decreto Sindacale di nomina quale Responsabile dell'Area Tecnica Servizio Urbanistica e successive proroghe;

ESPRIME

facendo salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi nonché i poteri attribuiti dalla Legge ad altri organi od Enti parere favorevole ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. in ordine alla esecuzione dei lavori di: "*RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO NERI NEL COMUNE DI RIPATRANSONE (AP) (FOGLIO N. 33 PARTICELLA N. E)*" con le seguenti prescrizioni:

- si rispetti scrupolosamente quanto prescritto nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata prot. n. 2576 del 29/02/2024 agli atti di questo Comune in data 29/02/2024 con prot. n. 2623;
- prima dell'inizio dei lavori, devono essere comunicati e trasmessi a questa amministrazione: le generalità di tutte le ditte esecutrici ed espletati tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 nonché la dichiarazione attestante l'assoggettabilità o meno dell'intervento all'invio della notifica preliminare e la trasmissione della stessa;

COMUNICA

che ai sensi dell'art. 24 comma 1 e comma 2 lettera c) del D.P.R. n° 380/2001, qualora l'intervento realizzato influisca sulle "*condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente...*", entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare dovrà presentare la Segnalazione Certificata per l'Agibilità attraverso la piattaforma dedicata.

Il Responsabile Area Tecnica
(Geom. Simone Traini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. n° 445/2000 e D.lgs. n° 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa