



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE  
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario straordinario del governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi  
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

All'arch. Rosella Bellesi  
[rosella.bellesi@cultura.gov.it](mailto:rosella.bellesi@cultura.gov.it)

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
[sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

**DELEGHE**

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020. “Lavori di riparazione danni e miglioramento sismico della Chiesa di San Michele Arcangelo”, Montegallo (AP) - Id. O.C. 105/2020: 425 - CUP I77H20004050001 - CIG 8843743797 Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0048230-P 05/12/2024 con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 19/12/2024 alle ore 12:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

**DELEGA**

a rappresentare la Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente  
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA  
CENCI  
MINISTERO  
DELLA  
CULTURA





**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
Dipartimento per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.  
TOSCANA – MARCHE - UMBRIA  
**SEDE COORDINATA DI ANCONA**  
C.F. - P. IVA 80006190427

**Ufficio 4**  
**Amministrativo 2 per la regione Marche**

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini  
della ricostruzione nei territori interessati dagli  
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  
2016

[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

All'ing. Francesco Valenza - Sede

Rif. n. 48230 del 05.12.2024

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex.  
Art. 16 D.L. 189/2016  
O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO  
SISMICO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO"  
COMUNE DI MONTEGALLO (AP)  
Soggetto attuatore: Diocesi Ascoli Piceno  
CUP I77H20004050001 CIG 8843743797  
Id. O.C. 105/2020: 425

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 19 dicembre p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Francesco Valenza di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto ([francesco.valenza@mit.gov.it](mailto:francesco.valenza@mit.gov.it) – tel. 0712281244 - 339 2918014).

Il Dirigente dell'Ufficio 4  
**Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani**



Corrado Maria  
Cipriani  
Ministero delle  
Infrastrutture e  
dei Trasporti  
19.12.2024  
07:36:47  
GMT+01:00

**Sezione tecnica**

Responsabile: Dott. Ing. Francesco Valenza  
Tel. 0712281244 - [francesco.valenza@mit.gov.it](mailto:francesco.valenza@mit.gov.it)



Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811  
e-mail: [sede.ooppan@mit.gov.it](mailto:sede.ooppan@mit.gov.it)  
pec : [oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it)  
internet: <http://www.oopptoscanamarcheumbria.it>

*Il Presidente*  
*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**Al Direttore**  
**Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione**  
**Ing. Marco Trovarelli**

**Al Dirigente**  
**Settore Ricostruzione Pubblica**  
**Ing. Maurizio Paulini**

**Al Dirigente**  
**Settore Attuazione Ordinanze Speciali**  
**Ing. Giuseppe Laureti**

**Al Dirigente**  
**Settore Ricostruzione Privata e Produttiva**  
**Arch. Andrea Vicomandi**

**Al Dirigente**  
**Settore Affari Generali, Personale**  
**e Contabilità**  
**Dott.ssa Silvia Moroni**

**Al Dirigente**  
**Settore Coordinamento delle Politiche di**  
**Sviluppo Territoriale**  
**Dott.ssa Chiara Ercoli**

**OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.**

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

*Il Presidente*  
*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

**Il Vice Commissario**

**Francesco Acquaroli**

 FRANCESCO  
ACQUAROLI  
11.07.2023 18:20:00  
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 - 63094 Montegallo (AP) - Tel.0736.806122 - Fax 0736.806102 - P. Iva 00357070440  
PEC [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it) Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

Montegallo, li 13/12/2024

Via PEC

Al Presidente della Conferenza Permanente  
Sen. Avv. Guido Castelli  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**Oggetto: Conferenza permanente in modalità telematica ex art.16 del D.L. 189/2016 - O.C.S.R. 105/2020 - "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO".**

**Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.**

**- Nomina rappresentante del comune di Montegallo -**

In riferimento alla Vs nota CGRTS-0048230-P-05/12/2024, assunta al prot. di questo Ente al n.8129 del 06/12/2024, con la quale è stata convocata la Conferenza Permanente in oggetto, il sottoscritto **Sante Capanna**, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Montegallo, con la presente,

## NOMINA

quale rappresentante del Comune di Montegallo, l'Ing. **Andrea Rivosecchi**, Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente e Sisma con funzione di P.O. nominato con Decreto Sindacale n.17 del 05/10/2021, abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione della scrivente amministrazione su tutte le decisioni di competenza della Conferenza in oggetto.

Cordiali Saluti



IL SINDACO  
Sante CAPANNA -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Parco Nazionale



Monti Sibillini

## Parco Nazionale dei Monti Sibillini

**Uffici**

loc. Palombare

62039 Visso (MC)

Tel. +39 0737 961563

e-mail: [parco@sibillini.net](mailto:parco@sibillini.net)

PEC: [parcosibillini@emarche.it](mailto:parcosibillini@emarche.it)

Sito internet istituzionale: [www.sibillini.net](http://www.sibillini.net)

Visso, 07.07.2022

Prot. n. 6985

Pr. \_ Cl. 7.10.5

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

PEC:

[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**Oggetto: Delega per Conferenza Permanente (ex art. 16 D.L. 189/2016)**

La sottoscritta, Dott.ssa Maria Laura Talamè, in qualità di Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

### DELEGA

l'Arch. Sonia Pettinari, collaboratore tecnico presso il Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile di questo Ente, a rappresentarlo in sede di conferenza permanente, ritenendolo legittimato ad esprimere in modo vincolante, e a firmare digitalmente, per quanto di stretta competenza, la volontà di questa Amministrazione dalla stessa formulata attraverso appositi pareri, su tutte le decisioni che verranno assunte dalla Conferenza stessa.

Cordiali saluti

SP

Il Direttore  
Dott.ssa Maria Laura Talamè





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Alla Conferenza Permanente**  
[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**  
Dott. Fabrizio Bernardini  
[f.bernardini@governo.it](mailto:f.bernardini@governo.it)

**Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Ing. Andrea Crocioni  
[a.crocioni@governo.it](mailto:a.crocioni@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Arch. Claudia Coccetti  
[c.cocchetti@governo.it](mailto:c.cocchetti@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **19 dicembre 2024**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235 e successivamente prorogato fino al 31.12.2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

---

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

**Viste** le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **19 dicembre 2024**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO" COMUNE DI MONTEGALLO (AP)**  
**Soggetto attuatore: Diocesi Ascoli Piceno**  
**CUP I77H20004050001 CIG 8843743797**  
**Id. O.C. 105/2020: 425.**

### **DELEGA**

L'**Arch. Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **19 dicembre 2024** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l'intervento:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO" COMUNE DI MONTEGALLO (AP)**  
**Soggetto attuatore: Diocesi Ascoli Piceno**  
**CUP I77H20004050001 CIG 8843743797**  
**Id. O.C. 105/2020: 425.**

**Il Presidente della Conferenza permanente**  
*Sen. Avv. Guido Castelli*



Castelli Guido  
11.12.2024  
19:27:43  
GMT+01:00

---

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

**PARERI**

Alla Conferenza Permanente presso la  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Commissario Straordinario del Governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi  
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
[sabap-ap-fm.mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm.mc@pec.cultura.gov.it)

Alla Direzione Generale SPC  
[dg-spc@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it)

All'arch. Esmeralda Valente  
Direttore del Servizio III della DG ABAP  
Membro MiC supplente della Conferenza permanente  
[esmeralda.valente@cultura.gov.it](mailto:esmeralda.valente@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 “Lavori di riparazione danni e miglioramento sismico della Chiesa di San Michele Arcangelo” – Comune di Montegallo (AP) - Id. O.C. 105/2020: 425 – CUP I77H20004050001 - CIG 8843743797 Soggetto Attuatore: Diocesi Ascoli Piceno.

**Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dei’ “Lavori di riparazione danni e miglioramento sismico della Chiesa di San Michele Arcangelo” – Comune di Montegallo (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0048230 - P del 05/12/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. USS-SISMA2016-0003652-A del del 06.12.2024, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 19 dicembre 2024, ore 12,00;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

**VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

**VISTO** l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;



**VISTA** l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” con particolare riferimento all’art. 4 “*Approvazione dei progetti e domanda di contributo*” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

**VISTO** l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

**VISTO** il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**VISTO** che l’immobile di cui all’oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii;

**CONSIDERATO** il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull’area in oggetto, ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del D.M. del 25/03/1970;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori di completamento della chiesa in oggetto, ubicata nel Comune di Montegallo (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. CGRTS-0048230-P del 05/12/2024,

<https://drive.google.com/file/d/1G79RIVtWmcSkT3Q6O9R34ANsCm7pcKiC/view?usp=sharing>

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti consistono nell’esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi sulle murature:

- ricostruzione parti crollate con pietre originali e integrazione di quelle mancanti;
- scuci-cuci della muratura lesionata;
- cuciture a secco e sigillatura delle lesioni;
- ristilatura armata dei giunti con trefoli, connettori in acciaio inox e malta a base calce sul lato esterno, intonaco armato con fibra di vetro GFRP sul lato interno;
- rifacimento degli intonaci interni;
- incatenamento delle murature della sagrestia tramite;
- sostituzione architrave mediante nuovi elementi in legno di castagno.
- demolizione della muratura sommitale, ricostruzione in blocchi di pietra squadrata e realizzazione di cordolo sommitale in acciaio con barre filettate;
- ricostruzione della vela campanaria demolita con incatenamento verticale in barre di acciaio inox;

Interventi sugli orizzontamenti:



- realizzazione nuova volta a botte, in ricostruzione di quella crollata, tramite mattoni pieni disposti a coltello e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa;
- consolidamento delle volte in pietra della chiesa e della sagrestia mediante svuotamento del riempimento, placcaggio all'intradosso e all'estradosso con rete in fibra di vetro e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa;
- demolizione del solaio del sottotetto in legno della sagrestia e consolidamento del solaio di piano voltato con demolizione della pavimentazione esistente e realizzazione di nuova pavimentazione in pietra, inserimento di due tiranti di collegamento con la parete longitudinale dell'aula attraverso piastra di ancoraggio all'esterno sulla facciata;

#### Interventi in copertura:

- demolizione del tetto della Chiesa e ricostruzione di nuova copertura in legno lamellare, guaina impermeabilizzante e manto in coppi;
- demolizione del tetto della sagrestia e ricostruzione di nuova copertura in legno di castagno, guaina impermeabilizzante e manto in coppi, posa della linea vita;

**PRESO ATTO** dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con protocollo SABAP-AP-FM-MC-0012274-P del 02/10/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con documentazione allegata al progetto scaricato dal link riportato nella citata nota di convocazione prot. CGRTS-0048230-P del 05/12/2024, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

**PRESO ATTO** della Relazione paesaggistica semplificata inviata dalla Diocesi di Ascoli Piceno al Comune di Montegallo (AP), acquisita agli atti di questo Ufficio con documentazione allegata al progetto scaricato dal link riportato nella citata nota di convocazione prot. CGRTS-0048230-P del 05/12/2024;

**CONSIDERATA** l'importanza paesaggistica del territorio del Comune di Montegallo (MC) tutelato dal Decreto Ministeriale del 25 marzo 1970, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, art.1, n. 3 e 4 (attuale art.136 co.1 lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004) e da numerosi altri vincoli paesaggistici imposti ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e dal Piano Paesistico Ambientale Regionale, nonché ricadente nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

**CONSIDERATO** che gli interventi da realizzare non determinano cambiamenti rilevanti delle caratteristiche architettoniche esistenti e morfo-tipologiche. I materiali utilizzati e le finiture non comportano un'alterazione evidente dell'aspetto esteriore e si ritengono migliorative. A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

### **PARERE FAVOREVOLE**

Al progetto esecutivo dei *“Lavori di riparazione danni e miglioramento sismico della Chiesa di San Michele Arcangelo”* – Comune di Montegallo (AP), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non già recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Per quanto riguarda il procedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 5 e 8 del D.Lgs 42/2004 e del DPR 31/2017 esprime



## PARERE FAVOREVOLE

alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, a condizione che venga recepita la seguente prescrizione relativa alla linea vita anticaduta dall'alto le cui parti metalliche a vista andranno verniciate per la mitigazione con il manto di copertura del tetto della chiesa.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex artt.21 c. 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

### Il Funzionario SABAP responsabile dell'istruttoria

Arch. Rosella Bellesi



Il Responsabile dell'istruttoria  
Arch. Maria Giovanna Rizzi  
Funzionario Architetto  
tel: 06 6723 4778

[mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it](mailto:mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it)



Il Soprintendente  
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA  
CENCI  
MINISTERO  
DELLA  
CULTURA





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla*

**Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*e.p.c. A*

**Diocesi di Ascoli Piceno**

PEC: [diocesiapsisma@pec.it](mailto:diocesiapsisma@pec.it)

**Ufficio del Soprintendente Speciale  
per le aree colpite dal sisma 2016**

PEC: [uss-sisma2016@cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it)

**Comune di Montegallo**

PEC: [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

**Commissione Regionale  
per il Patrimonio Culturale**

*c/o Segretario Regionale del MiC per le  
Marche*

PEO: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Risposta al foglio del*

22/11/2023	<i>n.</i>	130378
22/11/2023		130381
18/12/2023		140029
12/01/2024		5838

*Class.* 34.43.04/73/2021

*Prot. Sabap del*

23/11/2023	<i>n.</i>	13349
23/11/2023		13350
19/12/2023		14459
15/01/2024		504

*Oggetto:* **MONTEGALLO (AP) – Frazione Castro, Chiesa di San Michele Arcangelo**

*Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 19 particella n. A.*

**Intervento di riparazione del danno e ripristino della Chiesa di San Michele Arcangelo sita nel Comune di Montegallo**

**ID opera: 6060 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/394\_Sisma 2016 - Ocsr 105/20**

*Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10,  
comma 1 e art.12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.*

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

*Richiedente: **Diocesi di Ascoli Piceno***

*Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Rosella Bellesi***

*Referente della tutela storico artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi***

In riscontro alla richiesta pervenuta il 22/11/2023 con prot. 130378 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 23/11/2023 con prot. n. 13349 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali a margine indicate;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

**Visto** l’art. 21, comma 4, e l’art. 22 del Codice;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 marzo 2019 n. 169;

**Esaminata** la documentazione relativa al progetto per *Intervento di riparazione del danno e ripristino della Chiesa di San Michele Arcangelo sita nel Comune di Montegallo, in aderenza alla casa parrocchiale sul lato verso l’altare, entrambi gli immobili sono stati gravemente danneggiati dal sisma del 24/08/2016.*

La Chiesa di San Michele Arcangelo si trova nella frazione di Casto a Montegallo. Sicuramente già al principio del sec. XV esisteva la chiesa parrocchiale di S. Angelo (S. Michele Arcangelo), poi ricostruita e riconfigurata per assumere infine l’aspetto attuale. La chiesa presenta il fianco sinistro aperto da due portali, il maggiore dei quali, caratterizzato da una luce a modanature digradanti, presenta una trabeazione iscritta coronata da una cimasa e sormontata da una lunetta. Un globo conclude l’insieme. Sull’architrave si legge la data 1556. La mostra della lunetta accoglie un affresco raffigurante la Pietà con il Cristo disteso sulle ginocchia di Maria. La chiesa custodiva una scultura in legno dipinto di arte locale databile alla fine del sec. XV con il medesimo soggetto rappresentato in modi e forme analoghi. L’opera è oggi custodita nel Museo Diocesano di Ascoli Piceno. L’appartenenza dello schema del portale ad un tipo assai diffusa proprio nell’edilizia civile del Cinquecento ascolano, suggerisce d’altro canto che il portale di Castro sia dovuto alle maestranze lombarde allora assai attive nella città. L’epigrafe e l’affresco rivelano invece l’impronta di un gusto locale. Sul fianco destro, all’angolo con la facciata, va rilevata una meridiana frammentata di re-impiego. L’edificio è realizzato in pietra arenaria locale ed è a pianta rettangolare dotato di un piccolo campanile a vela sul lato Nord-Est (con scansione a doppio fornice e campane), demolito durante i recenti lavori di messa in sicurezza. In continuità con l’edificio, in corrispondenza del fronte Sud-Est è presente il corpo della sagrestia. L’interno si presenta a pianta rettangolare suddiviso in tre campate voltate, scandite da due arconi trasversali. Le pareti presentano una serie di motivi decorativi riferibili alla prima metà del ‘900. Nel presbiterio, separato da un grande arco e rialzato rispetto al resto della navata, si trova l’altare centrale. Lungo la navata in corrispondenza della campata centrale sono presenti due altari laterali, uno per ogni lato. La copertura è costituita da arcarecci in appoggio agli arconi.

In seguito agli eventi sismici del 2016 il manufatto è stato interessato da danni rilevanti con conseguente ordinanza di inagibilità n. 908 del 05/10/2017. L’edificio ha subito gravissimi danni alle strutture murarie verticali con importanti crolli che interessano le facciate nord-ovest, sud-est e in modo particolare sud-ovest, la quale risulta quasi interamente crollata come parte della vela campanaria sul prospetto Nord-Est, mentre internamente la chiesa ha subito crolli parziali della muratura e lesioni in corrispondenza degli archi e delle strutture voltate. A completare il quadro di danno vi sono infine la sconnessione del manto di copertura con crollo dello stesso in diversi punti e un distacco, individuabile nella zona sud-est, della sagrestia dal corpo di fabbrica principale. Al fine di salvaguardare la chiesa e al tempo stesso la pubblica incolumità della prospiciente strada comunale è stato realizzato un intervento di messa in sicurezza consistito in:

- puntellamento e sbadacchiatura di tutte le aperture;
- puntellamento degli archi e delle strutture voltate;
- rinzaffo dei paramenti murari interessati dai crolli parziali;
- realizzazione della cinturazione della sagrestia mediante fasce in poliestere;
- demolizione controllata delle murature pericolanti (tra cui la vela campanaria);
- sostituzione della parte di tetto maggiormente danneggiata con una copertura provvisoria e riparazione delle parti restanti;
- placcaggio della facciata sud-ovest con tamponatura provvisoria;
- puntellamento metallico fisso a tubi e giunti;

Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi previsti, in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Interventi sulle murature:

- Ricostruzione della muratura crollata, con utilizzo delle pietre originali conservate ed integrazione di quelle mancanti;
- Intervento scuci-cuci della muratura lesionata;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- *Cuciture a secco;*
- *Sigillatura delle lesioni diffuse di piccola e media entità;*
- *Consolidamento e rinforzo della muratura mediante la ristilatura armata dei giunti con trefoli e connettori in acciaio inox e malta a base calce (sistema tipo reticola o equivalente) sul lato esterno e intonaco armato con fibra di vetro GFRP sul lato interno;*
- *Rifacimento degli intonaci interni;*
- *Inserimento di tiranti per incatenamento delle murature della sagrestia.*
- *Sostituzione di architrave con nuovi elementi in legno di castagno.*
- *Demolizione della muratura sommitale e ricostruzione con blocchi di pietra squadrata e realizzazione di un cordolo sommitale in acciaio, costituito da due profili ad L 150x150x12 mm e trave di banchina in legno lamellare 20x28 cm, solidarizzato alla muratura mediante barre filettate Ø16 in fori Ø30 iniettati con malta a base calce.*
- *Ricostruzione della vela campanaria demolita con incatenamento verticale con barre in acciaio inox tipo BOSSONG.*

### Interventi sugli orizzontamenti

- *Realizzazione di una nuova volta a botte in mattoni pieni disposti a coltello e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa, in ricostruzione ricostruzione di quella crollata*
- *Consolidamento delle volte in pietra della chiesa e della sagrestia mediante lo svuotamento del riempimento incoerente, placcaggio all'intradosso e all'estradosso mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP 66x66 e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa.*
- *Demolizione del solaio del sottotetto in legno della sagrestia.*
- *Consolidamento del solaio di piano voltato della sacrestia con realizzazione di nuova pavimentazione in pietra previa demolizione di quella esistente, inserimento di due tiranti (con ancoraggio tipo bossong) di collegamento con la parete longitudinale dell'aula con piastra di ancoraggio all'esterno sulla facciata;*

### Interventi in copertura

- *Chiesa: demolizione completa del tetto e ricostruzione di una nuova copertura in legno lamellare costituita da travi 20x28 cm poste ad interasse di 1.20 m, doppio tavolato incrociato in perline di abete sp=6 cm, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi.*
- *Sagrestia: demolizione completa del tetto e ricostruzione di una nuova copertura in legno di castagno costituita da travi 20x20 cm poste ad interasse di 1.00 m, doppio tavolato incrociato legno di castagno sp=6 cm, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi.*

**Preso atto** che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa alla riparazione del danno e ripristino della Chiesa di San Michele Arcangelo a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

**Considerato** che l'immobile che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del **D.Lgs. n.42/2004** e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni. Visto il progetto degli interventi proposti sulla chiesa:

- *Per quanto attiene all'intervento di ristilatura dei giunti col sistema tipo reticola su paramento faccia a vista, nell'operazione di rimozione e pulizia dei giunti sia posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei conci lapidei; per la stuccatura*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

*di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi.*

- *Per i previsti interventi di ricostruzione muraria si dovrà prevedere l'impiego dei conci recuperati o di elementi con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura del paramento;*
- *Per tutti gli interventi riguardanti le murature sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce idraulica naturale escludendo l'uso di cemento;*
- *Gli interventi di scopertura sulle spalle laterali dell'arco trionfale per la rimessa in luce degli affreschi sotto intonaco emersi a seguito dei saggi stratigrafici eseguiti, dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza del restauratore di beni culturali;*
- *Il progetto di nuova pavimentazione della chiesa andrà preventivamente autorizzato, su presentazione del disegno di posa dei degli elementi e indicazione del tipo di materiali da impiegare, anche sulla base comparativa con edifici di culto dello stesso periodo storico nella zona;*
- *Per quanto attiene all'intervento sulle pareti interne da rinforzare con intonaco armato in fibra di vetro, si richiede in corso d'opera di predisporre un elaborato esecutivo con la simulazione dell'esito aspetto finale dell'aula della chiesa, con particolare attenzione ai rapporti cromatici tra le diverse parti dell'ordine architettonico. Si precisa fin d'ora che tutti gli interventi di finitura dovranno essere comunque concordati con il funzionario di zona incaricato, previa predisposizione di opportune campionature;*
- *Durante l'esecuzione dei lavori, si richiede di valutare la possibilità di sostituire le due catene attualmente posizionate in affiancamento ai lati dell'arco trionfale all'altezza delle reni, con un unico tirante in corrispondenza dell'imposta di sezione adeguata. Inoltre, data la presenza delle piastre esterne di aggancio dei tiranti a vista sui prospetti che essendo di colore scuro risultano visivamente impattanti, si preveda di modificare la verniciatura in tinta grigio chiaro e comunque di tonalità mimetica rispetto alle facciate in pietra arenaria a faccia vista; la stessa finitura sarà prevista per le nuove piastre esterne dei tiranti che verranno inseriti all'altezza del solaio nel corpo della sacrestia con il presente progetto;*
- *Gli intonaci di nuova realizzazione, rigorosamente a base di calce, siano eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole. In fase esecutiva e d'intesa con la scrivente, si potrà valutare la possibilità di coloriture in pasta. Considerata la presenza degli affreschi rinvenuti e intonaci decorati nelle nicchie del presbiterio si prevedano spessori sottili dell'intonaco al fine di raccordare le diverse superfici e garantire una buona resa estetica finale.*
- *Il posizionamento e l'orientamento dei corpi illuminanti dovrà garantire un effetto di illuminazione naturale nell'aula e quanto più possibile diffuso, nonché la corretta lettura delle superfici decorate emerse, pertanto, dovrà essere concordato in corso d'opera con la Scrivente Soprintendenza.*
- *Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera in relazione alle modalità tecnico-esecutive ed alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di integrazione e finitura, sulla base di idonee campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione.*

### Per quanto attiene alla **tutela storico artistica**

In merito al restauro degli affreschi rinvenuti, al termine della loro scopertura da completare in corso d'opera, dovrà essere presentata alla Soprintendenza la documentazione fotografica con il rilievo grafico, la relazione tecnica con le schede tecniche di intervento a cura e firma di restauratore – ricomprendendo anche gli apparati decorativi dei portali;

Gli elaborati richiesti dovranno essere presentati obbligatoriamente a firma di un restauratore di beni culturali, così come l'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Si precisa che, in assenza delle suddette integrazioni questa Soprintendenza non è nelle condizioni di esprimersi ai sensi della Parte Seconda del Codice, pertanto, fino al ricevimento della documentazione sopra richiesta, l'iter procedurale in oggetto resterà sospeso a tutti gli effetti di legge.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Giovanni Issini

RB/PLM/\_as-avc-el\_30/09/2024

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## **PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**Protocollo N. 0025751 in data 17/12/2024 11:07**

**Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE**

### **Tipologia**

**PROTOCOLLO IN PARTENZA**

### **Oggetto**

Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189/2016 in via telematica del 19.12.2024, in forma simultanea e modalità sincrona per acquisizione parere propedeutico alla formalizzazione dell'autorizzazione paesaggistica, art. 146 d.lgs. 42/2004, nell'ambito di procedimenti attivati a seguito di eventi sismici, regolamentati dalla legge 229 del 15.12.2016 e ss. mm. ed ii..

Oggetto: Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e, ss. mm. ed ii. - DPCM 12/12/2005 - Regolamento 3/6/1940, n. 1357 - L.R. 19/2023, artt. 30, commi 5, 7, 10 - Delibera Amm.va Consiglio Regionale n.197/1989 - Deliberazione Giunta Provinciale n. 417/2005;  
Comune di Montegallo;

### **Classificazione da Titolare**

**Titolo: 21 - Urbanistica - Attività estrattive**

**Classe: 8 - Autorizzazioni Paesaggistiche**

**Sottoclasse: X - GENERICO**

### **Allegati**

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. 38aut301sisma.pdf

Impronta: FE3CB2DE8385C0AC9404B74D9EC9F7B221C785EC998306DB95A3DEDA71685DE7; Algoritmo: SHA-256



**APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI**



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Settore IV:  
IV Pianificazione Territoriale  
Ufficio:  
Protezione bb.nn.  
PEC:  
provincia.ascoli@emarche.it

## Class. 38aut301sisma

Conferenza Permanente Sisma 2016  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

REGIONE MARCHE  
Ufficio Speciale per la ricostruzione  
Dipartimento USR  
Direzione Coordinamento Ricostruzione  
[regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e per il  
Paesaggio per le Province AP-FM-MC  
[sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

Diocesi di Ascoli Piceno  
[diocesiapsisma@pec.it](mailto:diocesiapsisma@pec.it)

Comune di Montegallo  
[comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

**Oggetto:** Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e, ss. mm. ed ii. - DPCM 12/12/2005 - Regolamento 3/6/1940, n. 1357 - L.R. 19/2023, artt. 30, commi 5, 7, 10 - Delibera Amm.va Consiglio Regionale n.197/1989 - Deliberazione Giunta Provinciale n. 417/2005;  
Comune di Montegallo;  
Lavori di intervento di riparazione danni e miglioramento sismico della chiesa di San Michele Arcangelo  
Località: frazione Castro  
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

### Trasmissione parere.

Con riferimento alla Conferenza Permanente in via telematica, in forma simultanea e modalità sincrona attraverso portale commissariale, indetta e convocata per il giorno 19/12/2024, in allegato alla presente si trasmette il parere di competenza.

Si resta in attesa del verbale della conferenza e dell'atto di perfezionamento.

Distinti saluti.

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
(Arch. Francesco Barra)

LV/



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Settore:  
Pianificazione Territoriale  
Ufficio:  
Protezione bb.nn.  
PEC:  
provincia.ascoli@emarche.it

**Class. 38aut301sisma**

**Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189/2016 in via telematica del 19.12.2024, in forma simultanea e modalità sincrona per acquisizione parere propedeutico alla formalizzazione dell'autorizzazione paesaggistica, art. 146 d.lgs. 42/2004, nell'ambito di procedimenti attivati a seguito di eventi sismici, regolamentati dalla legge 229 del 15.12.2016 e ss. mm. ed ii..**

**Oggetto:** Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e, ss. mm. ed ii. - DPCM 12/12/2005 - Regolamento 3/6/1940, n. 1357 - L.R. 19/2023, artt. 30, commi 5, 7, 10 - Delibera Amm.va Consiglio Regionale n.197/1989 - Deliberazione Giunta Provinciale n. 417/2005;

Comune di Montegalgo;

Lavori di Intervento di riparazione danni e miglioramento sismico della chiesa di San Michele Arcangelo

Località: frazione Castro

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Il sottoscritto Arch. Francesco Barra titolare di incarico di Elevata Qualificazione delegato dal Dirigente del Settore IV Pianificazione Territoriale di questa Amministrazione Provinciale, considerata la tempistica e l'urgenza, abilitato ad esercitare le deleghe inerenti i procedimenti previsti dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, nel rispetto della L.R. 19/2023, in forza della nota provinciale n. 12854 del 06.06.2017 trasmessa alla Regione Marche ed alla competente Soprintendenza, relativa alla gestione delle deleghe di cui sopra per interventi riconducibili alle procedure stabilite dal D.L. 189/2016 convertito con legge n. 229 del 15.12.2016 e ss.mm. ed ii.;

Vista la progettazione messa a disposizione e riferita alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 24912 del 06/12/2024, relativa alla conferenza permanente in oggetto, indetta in forma simultanea e in modalità sincrona (ex art. 14ter, L.241/90) e convocata per il giorno 19/12/2024, da effettuarsi in videoconferenza tramite link al portale commissariale.

Dato atto delle attestazioni contenute nella documentazione esaminata e di quelle eventualmente acquisite in sede di conferenza dei servizi, inerenti la presenza di vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e/o 142 del d.lgs. 42/2004, data per accertata la corretta applicazione di esenzione e/o conformità delle opere dalle prescrizioni di base del P.P.A.R. e/o equipollenti prescrizioni contenute nel vigente strumento urbanistico generale comunale ad esso adeguato, certificata e/o attestata dal Comune che ne ha competenza esclusiva, in quanto condizione questa essenziale per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Da quanto esaminato nella documentazione trasmessa è presente l'attestazione del Comune in merito alla legittimità dell'esistente e alla conformità di quanto proposto alle vigenti disposizioni in materia urbanistica;

Verificato che agli atti dello scrivente non risultano ulteriori procedimenti definiti o in definizione, di condoni edilizi e/o sanatorie artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004 che riguardano l'attuale manufatto.

Premesso quindi che le valutazioni effettuate sono relative a quanto desunto dal contenuto della documentazione messa a disposizione, pertanto vengono date per scontate le opportune verifiche sulla conformità e rispondenza degli elaborati con lo stato dei luoghi e relative attestazioni. Diversamente si desume ogni responsabilità;

Rilevata la necessità di acquisire il parere della competente Soprintendenza al quale, in analogia a quanto stabilito in procedura ordinaria, l'atto conclusivo deve conformarsi;

Evidenziato inoltre che quanto di seguito espresso deve intendersi ai soli fini stabiliti dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, fatte salve dunque le valutazioni di competenza degli organi deputati al controllo in materia di rispetto della normativa antisismica, dei relativi contributi ammissibili e come rilevabile in premessa di altri Enti e/o Servizi interessati dagli interventi, si ritiene di poter esprimere, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, parere favorevole a quanto proposto, purché al fine di migliorarne l'inserimento nel contesto paesaggistico ed evitare che una eccessiva compromissione dell'equilibrio estetico-paesaggistico dello stesso possa comportare sminuimento al dichiarato interesse pubblico, vengano rispettate le sottoelencate prescrizioni.

Si premette che le verifiche da cui scaturiscono le prescrizioni che seguono sono relative a quanto desunto dal contenuto della documentazione messa a disposizione, pertanto vengono date per scontate le opportune verifiche sulla conformità e rispondenza degli elaborati con lo stato dei luoghi e relative attestazioni; diversamente si desume ogni responsabilità.

Le prescrizioni che seguono debbono attuarsi facendo comunque salva l'applicazione di quanto stabilito da norme e disposizioni a garanzia della sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità:

1. considerato che in progetto non si accenna alle aree di cantiere, deposito mezzi e materiali, queste, se necessarie, dovranno essere individuate preferibilmente in zone già compromesse, evitando interventi che richiedano movimenti di terra o la rimozione di specie vegetali. Il numero e l'estensione di tali aree dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e al termine dei lavori sarà obbligatorio procedere al ripristino delle stesse, prevedendo interventi di inverdimento e riqualificazione ambientale;
2. evitare ogni tipo di intervento e movimento terra fuori dal perimetro di interesse; la relativa area di risulta dovrà rendersi libera da ogni opera e manufatto, provvedendo alla messa a dimora sulla stessa di specie vegetali di alto fusto e cespugliate tipiche dei luoghi;
3. ulteriori interventi non descritti o rappresentati graficamente sulla progettazione esaminata come sistemazioni aree esterne, nuove pavimentazioni, recinzioni, ecc., dovranno essere oggetto di specifica e separata progettazione da sottoporre a preventiva autorizzazione paesaggistica.

Restando in attesa dell'atto di perfezionamento, si ritiene opportuno specificare che efficacia e validità dell'autorizzazione paesaggistica sono specificate all'art.146 del d.lgs. 42\2004. Si ritiene inoltre doveroso rilevare che le prescrizioni di cui sopra debbono intendersi riportate nell'atto di definizione del procedimento in quanto vincolanti nella fase esecutiva.

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
(Arch. Francesco Barra)

LV/





# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente e Servizio Sisma

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440  
PEC [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it) Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

Montegallo, li 17/12/2024

Spett.le:

Conferenza Permanente Sisma 2016

[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.:

Ufficio Speciale Per la ricostruzione di Ascoli Piceno

PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

Diocesi di Ascoli Piceno

Vicario Episcopale Ricostruzione, Don Domenico Poli

C/O Professionista: Arch. Christian Rubino

PEC: [christian.rubino@archiworldpec.it](mailto:christian.rubino@archiworldpec.it)

C/O Professionista: Spes Engineering s.r.l.

PEC: [spes@pec.spesitalia.eu](mailto:spes@pec.spesitalia.eu)

**Pratica ID SISMAPP n.6060**

**OGGETTO: Decreto legge n.189 del 2016 e ss.mm.ii - Ordinanza n.105 del 17/09/2020 - "O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO"" - Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.**

**Id. Decreto 105/2020: 425. - CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 -**

**- PARERE DI COMPETENZA -**

ENTE DI APPARTENENZA: Comune di Montegallo (AP)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Andrea Rivosecchi

PARERE: Favorevole alla realizzazione dell'intervento come di seguito riportato.

OGGETTO: Conformità urbanistica/edilizia.

In riferimento alla richiesta della Conferenza Permanente in via telematica fissata in data 19 dicembre 2024 alle ore 12:00, pervenuta al protocollo comunale in data 06.12.2024 ed acclarata al n.8129, il Sottoscritto Ing. Andrea Rivosecchi, Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente e Sisma del Comune di Montegallo, abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione della scrivente amministrazione in merito alla conformità urbanistico – edilizia dell'intervento nella Conferenza in oggetto:

Visto il progetto caricato nella piattaforma SISMAPP, a firma del Responsabile Tecnico Procedura (RTP) Arch. Christian Rubino, riferito all'opera in oggetto.



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente e Servizio Sisma

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440  
PEC [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it) Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

Considerato che l'intervento in progetto è mirato alla riparazione del danno e al miglioramento sismico della Chiesa di San Michele Arcangelo, danneggiata dalla crisi sismica iniziata il 24/08/2016, situata in Montegallo Frazione Castro di cui al Foglio n.19 Part. n. A.

Stabilito che il predetto edificio nel Vigente Programma di Fabbricazione ricade parte in zona "A" art.92 (vedi allegato) e l'intervento proposto, trattandosi di riparazione del danno e miglioramento sismico, ricade all'interno della stessa area di sedime e di sagoma originaria, è tale da configurarsi come "Restauro e Risanamento Conservativo" ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. c) del D.P.R. n.380/2001;

Atteso che l'intervento è bene evidenziato e meglio descritto negli elaborati progettuali caricato nella piattaforma SISMAPP ai sensi dell'Ordinanza n.105 del 17/09/2020 e successive integrazioni documentali.

Accertato che l'intervento è esente dal pagamento del contributo di concessione ai sensi dell'art.17 comma 3 lett. d) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.

Stabilito altresì che l'edificio oggetto di intervento ricade in area soggetta ai seguenti vincoli:

		Norma	Ente di competenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Urbanistico-Edilizio	d.P.R. n.380/2001 L.R. vigenti in Materia	Comune di Montegallo
<input checked="" type="checkbox"/>	Paesaggistico / Bene culturale	D.Lgs 42/2004 e d.P.R. n.31/2017	Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Urbanistica Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio delle Marche
<input checked="" type="checkbox"/>	Area Naturale Protetta	Legge n. 394/1991	Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
<input checked="" type="checkbox"/>	Idrogeologico	R.D. n.3267/1923	Regione Marche – Servizio Genio Civile Marche Sud
<input checked="" type="checkbox"/>	Sismico	Legge n.64/1974 L.R. 33/84	Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione

Visto:

- Il vigente Piano di Fabbricazione Comunale;
- Il Regolamento Edilizio Comunale;
- Il D.M. del 25/03/1970;
- Il P.P.A.R. e le relative Norme Tecniche di Attuazione;
- La Legge Regionale n.19/2023;
- Il D. Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e s.m. ed i.;
- Il D.P.C.M. 12.12.2005 e relativo allegato;
- Il D.P.R. n.380/2001 e s.m. ed i.;
- O.C.S.R. n°105 del 17/09/2020 e s.m.i.;
- Il Testo Unico della Ricostruzione approvato con O.C.S.R. n°130 del 15/12/2022;



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente e Servizio Sisma

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440  
PEC [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it) Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

Visto il proprio documento istruttorio in merito alla verifica della Segnalazione Certificata Inizio Attività dei lavori, ai sensi dell'art.22 del DPR n.380/2001, atto allegato al presente parere, avente prot. di invio n.7369 del 23/11/2023 e successive integrazioni documentali;

Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente parere, lo scrivente Ing. Andrea Rivosecchi, in qualità di Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente e Ufficio Sisma, del Comune di Montegallo e di rappresentante dell'Ente alla suddetta Conferenza:

**Esprime, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi, il Parere Favorevole** in merito al controllo della Segnalazione Certificata Inizio Attività dei lavori; ai sensi dell'art.22 del DPR n.380/2001 come da atto allegato e per quanto di propria competenza ed **autorizza l'esecuzione dei lavori in argomento, sotto l'osservanza ed il pieno rispetto dei pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni e assensi degli altri Enti interessati, con le seguenti prescrizioni:**

1. i movimenti terra, laddove eventualmente presenti dovranno essere rigorosamente limitati al sedime delle opere da realizzare, procedendo ove possibile a sezione obbligata, evitando sbancamenti o riporti generalizzati o accumuli in loco e nel rispetto del nulla-osta al Vincolo Idrogeologico di competenza del Servizio in capo all'ente Regione Marche
2. il materiale di risulta degli scavi, laddove eventualmente presente dovrà essere sistemato a perfetta regola d'arte in loco e le eventuali eccedenze dovranno essere trasportate in apposita discarica o in luogo autorizzato;
3. il materiale gravemente danneggiato e deteriorato dovrà essere trasportato in apposita discarica o in luogo autorizzato;
4. si raccomanda di adottare tutti gli opportuni accorgimenti nella regimentazione delle acque piovane al fine di impedire infiltrazioni che possano modificare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni e delle scarpate;
5. salva necessità di potatura e rimozione specie infestanti, venga preservata il più possibile la vegetazione esistente;
6. dovrà essere comunicata a questo Ente la data di inizio e di fine dei lavori;
7. i lavori autorizzati dovranno essere realizzati secondo il progetto trasmesso e depositato agli atti dello scrivente ufficio e portati a termine entro tre anni dal loro inizio, fatto salvo la possibilità di proroga adeguatamente motivata;
8. prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà essere in possesso di eventuali ulteriori nulla-osta e/o autorizzazioni dovuti per altro titolo;



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

*Servizio Territorio e Ambiente e Servizio Sisma*

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440  
PEC [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it) Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

9. la proprietà si obbliga a tenere sollevata questa Amministrazione da qualsiasi danno o azione che potesse provenirgli comunque ed in qualunque tempo da coloro che fossero o si ritenessero danneggiati dalla presente autorizzazione, ed inoltre, si rende pienamente responsabile, in dipendenza dell'autorizzazione rilasciata, di eventuali danni che potrebbero derivare a proprietà pubbliche e private, anche in conseguenza di fatti imprevisi non ad essa imputabili. Pertanto sarà tenuta a provvedere alla riparazione dei danni verificatisi come pure al pagamento di eventuali indennizzi.

**Inoltre, si prende atto del deposito del titolo abilitativo edilizio inoltrato dal richiedente presso questo codesto USR attraverso la piattaforma SISMAPP, rappresentando che l'intervento risulta compatibile con la zona edilizia sopra rilevata, fermo restando le specifiche verifiche edilizie di competenza del tecnico progettista asseverante ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e del Testo Unico della Ricostruzione Privata (T.U.R.P.) approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 130/2022 e ss.mm.ii.**

Distinti saluti.

Allegati:

- Stralcio P.D.F.;
- Norme tecniche di attuazione.
- Documento istruttorio SCIA

Il Responsabile del Servizio  
Territorio e Ambiente e Sisma  
- Ing. Andrea RIVOSECCHI -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente e Servizio Sisma

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 - 63094 Montegallo (AP) - Tel.0736.806122 - Fax 0736.806102 - P. Iva 00357070440  
PEC [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it) Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

# COMUNE DI MONTEGALLO

**FRAZIONI:**  
COLLEFRATTA-INTERPRETE  
ASTORARA-COLLELUCE-  
BALZO-CASTRO-  
CASALE

5

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COPIA

COMUNE DI MONTEGALLO  
- Provincia di Ascoli Piceno

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li 17-12-2024


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Andrea*



*Ron*      *Moffe*

*Allegato n. 3 alla deliberazione  
Consiglio n. 70 del 31-7-78*



# PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

progettista



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente e Servizio Sisma

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 - 63094 Montegallo (AP) - Tel.0736.806122 - Fax 0736.806102 - P. Iva 00357070440

PEC

[comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

17/2000

	ZONA OMOGENEA	<b>R</b>	Inedificabile di rispetto e salva guardia stradale (DM 1/4/1968 N.1404) e cimiteriale Art.102
ALLINEAMENTI			
	ZONA OMOGENEA	<b>A</b>	vedi Art.92 Norme Attuazione
	"	SUB <b>A</b>	Art.93
	"	<b>B</b>	$t = mc/mq$ 1,5 (Vedi N. A. Art.94)
	"	<b>C</b>	" " " " " 95
	"	<b>E</b>	$t = mc/mq$ 0,03 " " " " 96
	"	<b>E</b>	2 " " " " " 97
	"	<b>E</b>	3 vedi Art.98 Norme Attuazione
	"	<b>F</b>	" " " " " 99
	"	<b>T</b>	$t = mc/mq$ (Vedi N.A. Art.100)
	"	<b>T</b>	2 " " " " " 101
	ZONA OMOGENEA	<b>D</b>	vedi Art.103 Norme Attuazione
	PARCO PUBBLICO DI INTERESSE	TERR.	

<b>S</b>	IMPIANTI SPORTIVI	<b>COMUNE DI MONTEGALLO</b> Provincia di Ascoli Piceno E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. Li 17/12/2024 AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>Andrea Moretti</i>
<b>V</b>	VERDE ATTREZZATO	
<b>P</b>	PARCHEGGIO	
<b>C</b>	ATTIVITA' CULTURALI	
<b>f</b>	ATTIVITA' RELIGIOSE	
<b>A</b>	ASILO NIDO O SCUOLA MATERNA	
<b>O</b>	SCUOLA DELL' OBBLIGO	



# COMUNE DI MONTEGALLO


(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente e Servizio Sisma

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

PEC [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)



COMUNE DI MONTEGALLO  
Provincia di Ascoli Piceno

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

17-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Andrea Trovati*



Comune di Montegallo Prot. n. 0008403 del 17-12-2024 partenza



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente e Servizio Sisma

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

PEC

[comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

## COMUNE DI MONTEGALLO Provincia di Ascoli Piceno



### VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE COMUNE DI MONTEGALLO Provincia di Ascoli Piceno

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li 17-12-2024  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Andrea Trovati*

TAVOLA:  TAV.C	<b>TESTO MODIFICATO</b>	
SCALA:  =====	PROGETTISTA:  Geom. Angelo Ventura 	IL SINDACO  Sergio Fabiani 
DATA:  Giugno 2019		



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente e Servizio Sisma

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegalloy (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

PEC [comune.montegalloy@emarche.it](mailto:comune.montegalloy@emarche.it) Sito web [www.comune.montegalloy.ap.it](http://www.comune.montegalloy.ap.it)

## Norme Tecniche di Attuazione

### Testo Modificato

#### Art.92: Zona Omogenea A

Appartengono a tale zona i centri abitati o parti di essi che rivestono carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale; in essi sono consentite esclusivamente opere di consolidamento e restauro senza alterazione dei volumi. Le aree libere all'interno di dette zone sono inedificabili fino all'approvazione del Piano Particolareggiato Esecutivo.

Nei casi di edifici interessati da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, crollati in tutto o in parte, demoliti o da demolire per motivi statici e/o di pubblica sicurezza, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3 c.1 lett. d) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e ss.mm. e ii.. In detti casi la ricostruzione avverrà nel rispetto della sagoma e della volumetria originaria, desunta da documentazione edilizia, storica, fotografica o altro documento da cui dedurre lo stato di consistenza.

Sono comunque ammesse modifiche alla sagoma e al volume per l'eliminazione delle superfetazioni, ovvero degli elementi estranei all'organismo edilizio che ne compromettono l'aspetto estetico dell'edificio.

Come da prescrizione impartita dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con provvedimento n.83 del 25.06.2019, ogni singolo intervento di ricostruzione totale, demolizione e ricostruzione in area interna alla rete Natura 2000 dovrà essere soggetto a procedura di Vinca, nel rispetto delle misure di mitigazione e compensazione generali di cui allo studio di incidenza allegato alla richiesta.

#### Art.93: Zona Omogenea Sub A

Appartengono alla zona omogenea sub A i centri abitati o parte di essi che pur non rivestendo caratteri storico-artistico o di particolare pregio ambientale presentano comunque caratteristiche tali da richiedere speciali criteri d'intervento.

Pertanto all'interno di essi sono consentite opere di consolidamento statico e di adeguamento funzionale e igienico sanitario con piccoli aumenti di volume, nella misura del 10% delle volumetrie esistenti; con variazione di altezza nella misura di ml.1.00 computata all'imposta del tetto.

Sono consentiti inoltre interventi parziali di ricostruzione di edifici, nella stessa area di sedime, nel rispetto delle volumetrie originarie e delle sagome d'ingombro preesistenti eventualmente con gli aumenti e le prescrizioni di cui al paragrafo precedente.

Sono vietati balconi e sporgenze varie, l'uso dei materiali di finitura e copertura diversi da quelli tradizionali o comunque consolidati nell'uso.

Nei casi di edifici interessati da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, crollati in tutto o in parte, demoliti o da demolire per motivi statici e/o di pubblica sicurezza, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3 c.1 lett. d) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e ss.mm. e ii.. In detti casi la ricostruzione avverrà nel rispetto della sagoma e della volumetria originaria, desunta da documentazione edilizia, storica, fotografica o altro documento da cui dedurre lo stato di consistenza.

Sono comunque ammesse modifiche alla sagoma e al volume per l'eliminazione delle superfetazioni, ovvero degli elementi estranei all'organismo edilizio che ne compromettono l'aspetto estetico dell'edificio.

Come da prescrizione impartita dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con provvedimento n.83 del 25.06.2019, ogni singolo intervento di ricostruzione totale, demolizione e ricostruzione in area interna alla rete Natura 2000 dovrà essere soggetto a procedura di Vinca, nel rispetto delle misure di mitigazione e compensazione generali di cui allo studio di incidenza allegato alla richiesta.

#### Art.94: Zona Omogenea B

Appartengono a questa zona i centri abitati o parte di essi parzialmente edificati all'interno del perimetro definito da zonizzazione. In questa zona sono consentite ricostruzioni e nuove costruzioni, nel rispetto delle destinazioni di zona.

Indice di fabbricazione: mc/mq1.5;

Destinazione: abitazioni, uffici, locali ed esercizi pubblici, laboratori, ed officine con esclusione di attività



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente e Servizio Sisma

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

PEC

[comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

rumorose o  
moleste;

Caratteristiche delle costruzioni: fabbriche isolate;

Altezza max.:7.00 m misurati a valle (ved.art.27 delle N.T.A. del P.P.A.R.);

Numero dei piani: 2 più il P.T.;

Distanza tra gli edifici: ml.10.00;

Distanza dai confini: ml.5.00;

Distanza dal filo stradale: ml.3.50 con possibilità di deroga per motivi di allineamento con tessuto edilizio preesistente;

sono consentite costruzioni in aderenza purché l'edificio risulti architettonicamente unitario.

## **Art.95: Zona Omogenea C**

Comprende le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti. Sono consentite nuove costruzioni nel rispetto delle destinazioni di zona.

- indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 1.25;

- Destinazione: Abitazioni, uffici, locali ed esercizi pubblici, laboratori, ed officine con esclusione di attività rumorose o moleste;

- Caratteristiche delle costruzioni: Fabbriche isolate, a schiera, in linea;

- altezza max: ml.10.00 misurata a valle;

- numero dei piani: tre compreso il piano terra;

- distanza tra gli edifici: ml.10.00;

- distanza tra i confini: ml.5.00;

L'edificazione è subordinata alla approvazione di lottizzazione convenzionata.

## **Art.96: Zona Omogenea E1**

Comprende le parti del territorio, al di sotto dei 1000 mslm, destinati ad usi agricoli; è consentito in detta zona soltanto la costruzione delle abitazioni e manufatti necessari per la conduzione dei fondi rustici o comunque connessi con l'attività agricola.

- caratteristiche delle costruzioni residenziali: fabbriche isolate;

- l'indice di fabbricazione: 0,03 mc/mq (riferiti alla volumetria residenziale);

- distanza dai confini e dalle costruzioni: rispettivamente di ml. 20.00 e ml.40.00 (tali distanze possono essere dimezzate;

per lotti di terreno frazionati prima dell'entrata in vigore del piano);

- altezza max:ml.7.50 ml;

- distacco stradale ai sensi del D.M.1.4.1968 n°1404;

Gli accessori agricoli (magazzini, stalle, concimaie, etc) devono essere nettamente distanziati dagli edifici residenziali; l'indice di zona riferito a queste costruzioni è di 0,10 mc/mq.

## **Art.97: Zona Omogenea E2**

Valgono le prescrizioni come la precedente zona E1 con il vincolo del manto arboreo.

## **Art.98: Zona Omogenea E3**

Valgono le prescrizioni della zona E1 con vincolo del rispetto del manto arboreo; è divieto di operare eccessivi sbancamenti e rinterri (ml. 1,50 – 2,00).

## **Art.99: Zona Omogenea F**

Comprende le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, ai sensi degli artt.2-3-4-6-del D.M.2/4/1968 n°1444,destinate alla realizzazione di:

a) attrezzature di interesse comune (culturale, sociale, religiose, assistenziale, commerciale, amministrative, sanitarie, turistiche etc.).

b) attrezzature scolastiche(asilo nido, scuola materna, scuola dell'obbligo.

c) spazi verdi pubblici attrezzati per il parcheggio.

In tali zone omogenee le collocazioni delle varie attrezzature dovranno essere individuate a mezzo di studio particolareggiato; le altezze degli eventuali edifici sono definite nell'ambito di uno studio particolareggiato piani-volumetrico dei singoli progetti.

## **Art.100: Zona Omogenea T1**

Comprende le parti del territorio destinati a nuovi insediamenti di tipo turistico-residenziale.



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente e Servizio Sisma

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440  
PEC [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it) Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

Sono consentite nuove costruzioni nel rispetto delle destinazioni di zona.

Indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 1,10;

Destinazione: edifici di abitazioni unifamiliari e collettivi, impianti turistici, residence, alberghi etc.;

Caratteristiche delle costruzioni: fabbriche isolate, a schiera e in linea.

- altezza max: ml.9,15 misurata a valle;

- numero dei piani: 2 più piano terra;

- distanza tra gli edifici: ml.10,00;

- distanza tra i confini: ml.5,00;

- distanza dal filo stradale: nel rispetto del deliberato dell'art.9 del D.M. n.1444/1968

Il rilascio delle licenze di costruzione è subordinato alla approvazione di lottizzazione convenzionata estesa all'intera area; nell'ambito di questo sono possibili deroghe alla norma nel rispetto dell'indice di fabbricabilità.

## **Art.101: Zona Omogenea T2**

Indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 1,10;

Valgono le prescrizioni della zona T1.

## **Art.102: Zona Omogenea R**

Comprende le zone di rispetto e salvaguardia stradale, definite ai sensi del D.M. 1.4.1968 n°1404 e le zone di rispetto cimiteriale. In tali zone è vietata qualunque edificazione; nella zona di rispetto cimiteriale è consentita soltanto l'eventuale ampliamento del cimitero.

Nei casi di edifici insistenti in tale zona, riportati nelle tavole del PdF e interessati da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, crollati in tutto o in parte, demoliti o da demolire per motivi statici e/o di pubblica sicurezza, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3 c.1 lett. d) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e ss.mm. e ii.. In detti casi la ricostruzione avverrà nel rispetto della sagoma e della volumetria originaria, desunta da documentazione edilizia, storica, fotografica o altro documento da cui dedurre lo stato di consistenza.

Sono comunque ammesse modifiche alla sagoma e al volume per l'eliminazione delle superfetazioni, ovvero degli elementi estranei all'organismo edilizio che ne compromettono l'aspetto estetico dell'edificio.

Come da prescrizione impartita dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con provvedimento n.83 del 25.06.2019, ogni singolo intervento di ricostruzione totale, demolizione e ricostruzione in area interna alla rete Natura 2000 dovrà essere soggetto a procedura di Vinca, nel rispetto delle misure di mitigazione e compensazione generali di cui allo studio di incidenza allegato alla richiesta.

## **Art.103: Zona Omogenea D**

Appartengono a questa zona le parti del territorio destinate alle costruzioni di nuovi impianti e complessi produttivi, a carattere artigianale e piccolo industriale.

E' ammessa la costruzione di una sola abitazione, per l'artigiano o imprenditore con una cubatura massima di mc.500.

Indice di fabbricabilità: mc/mq 3,00;

Destinazione: laboratori, officine etc. con annessa abitazione;

Caratteristica delle costruzioni: fabbriche isolate;

Altezza massima: ml.6,00;

Numero massimo dei piani: 2;

Distanza fra edifici: ml.10,00;

Distanza dai confini: ml.5,00;

Distanza dal filo stradale: ml.3,50;

L'edificazione è subordinata alla approvazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata che prevedono la viabilità, le attrezzature collettive, il numero e la dimensioni dei lotti.



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Servizio sisma-Ufficio edilizia privata

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

E-mail [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

Montegallo, li 17/12/2024  
Pratica ID SISMAPP n. 6060

All'Ufficio Speciale  
Per la ricostruzione di Ascoli Piceno  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

Al Richiedente  
Diocesi di Ascoli Piceno:  
Vicario Episcopale Ricostruzione, Don  
Domenico Poli  
C/O Professionista: Arch. Christian Rubino  
PEC: [christian.rubino@archiworldpec.it](mailto:christian.rubino@archiworldpec.it)  
C/O Professionista: Spes Engineering s.r.l.  
PEC: [spes@pec.spesitalia.eu](mailto:spes@pec.spesitalia.eu)

**OGGETTO:** Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) - Legge 229/2016, Legge 45/2017.  
Ordinanza n.105 del 17/09/2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”, art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” – Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Michele Arcangelo - CASTRO, Fg. 19, P.IIa A.;

Riscontro a richiesta prot. 8129 del 03/12/2024,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legge 189/2016 convertito con Legge 229/2016 e ss.mm.ii.,

VISTA l'Ordinanza n. 38 del 08/09/2017 e s.m.i del Commissario Straordinario per la ricostruzione;

VISTA l'Ordinanza n. 84 del 02/08/2019 e s.m.i del Commissario Straordinario per la ricostruzione;

VISTA l'Ordinanza n.105 del 17/09/2020

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380;

VISTO il D.lgs n.42 del 22/01/2004;

VISTA la Legge Regionale 20/4/2015 n.17;

VISTA la Segnalazione certificata inizio attività (ID SISMAPP 6060) presentata ai sensi e per gli effetti art. 22 e 23 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e dell'art. 6 della L.R. 20/04/2015 n.17 dalla DIOCESI DI ASCOLI PICENO in data 22/11/2023, assunta al prot. reg. 0130377 del 22/11/2023 e al prot. com. n. 7368 del 23/11/2023, per i lavori di RIPARAZIONE DEL DANNO E RIPRISTINO A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, distinta catastalmente al foglio n. 19, mappale n. A, Ubicato nella Fraz. di CASTRO;

VISTA la documentazione integrativa inoltrata dal Responsabile Tecnico Procedura (RTP) Arch. Christian Rubino:  
prot. 0130380 del 22/11/2023;  
prot. 0140026 del 18/12/2023;  
prot. 0005837 del 12/01/2024;  
prot. 0120403 del 19/09/2024;  
prot. 0139149 del 25/10/2024;  
prot. 0156231 del 29/11/2024;  
prot. 0156413 del 29/11/2024;



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Servizio sisma-Ufficio edilizia privata

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

E-mail [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

**RISCONTRATO** nello svolgimento dell'istruttoria quanto di seguito indicato:

**Art. 4 dell'Ordinanza n.105 del 17/09/2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione "Approvazione dei progetti e domanda di contributo"**

L'intervento risulta soggetto a:

S.C.I.A., ai sensi del Capo III, Titolo II, Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- Procedura semplificata con SCIA completa (art. 12-bis c.1 DL 189/16);  
 Procedura semplificata con SCIA parziale (art. 12-bis c.1-bis DL 189/2016)

**Relazione tecnica di asseverazione**

- Presente  Non presente;  
 Completa  Incompleta;

**Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia**

- Indicazioni/elaborato non presente  
 Indicazioni/elaborato obbligatorio non presente  
 Indicazioni/elaborato presente

che l'immobile oggetto di intervento risulta individuato dal:

	ESTREMI APPROVAZ.	ZONA	ART.
<input type="checkbox"/> PRG		<< EdificioZone >>	
<input type="checkbox"/> PIANO PARTICOLAREGGIATO			
<input type="checkbox"/> PIANO DI RECUPERO			
<input type="checkbox"/> P.I.P			
<input type="checkbox"/> P.E.E.P.			
<input type="checkbox"/> ALTRO:	Piano di fabbricazione	A	Art. 92 NTA

**Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento**

- Indicazioni presenti  
 Indicazioni obbligatorie non presenti:

**Barriere architettoniche prescrizioni degli articoli 77 e 82 seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989**

- Documentazione/dichiarazione non presente  
 Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente  
 Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

È stato dichiarato che le opere:

- non sono soggette alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o della corrispondente normativa regionale  
 interessano un edificio privato aperto al pubblico ed è stato dichiarato che le opere previste sono conformi all'articolo 82 del D.P.R. n. 380/2001.  
 sono soggette alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989, ed è stato dichiarato che soddisfa il requisito di:  
 accessibilità  
 visitabilità  
 adattabilità



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Servizio sisma-Ufficio edilizia privata

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

E-mail [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R. n.380/2001 e del D.M. n.236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto si richiede la deroga, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati (Cfr. art. 7.5 del D.M. n. 236/1989)

## Sicurezza degli impianti d.m. 22 gennaio 2008, n. 37

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

### L'intervento dalla documentazione inoltrata risulta che:

- non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici
- comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:
  - di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere
  - radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere
  - di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
  - idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
  - per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  - impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
  - di protezione antincendio
  - altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale L.R. n.7/2014

pertanto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, l'intervento proposto:

- non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto
- è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto
  - elaborati allegati
  - elaborati non allegati

## Consumi energetici

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

### L'intervento dalla documentazione inoltrata risulta che in materia di risparmio energetico:

- non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005
- è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del D. Lgs. n. 192/2005, è stata allegata
  - la relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione richiesta dalla legge

### che in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili

- non è soggetto all'applicazione del D.Lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante
- è soggetto all'applicazione del D.Lgs. n. 28/2011, pertanto
  - è stato dichiarato il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili dall'articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001
  - è stata dichiarata l'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata nella relazione tecnica dovuta ai sensi dell'articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Servizio sisma-Ufficio edilizia privata

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

E-mail [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

del D.Lgs. n. 192/2005, con l'indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili

## L'intervento in relazione al miglioramento energetico degli edifici:

ricade nell'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 102/2014 in merito al computo degli spessori delle murature, nonché alla deroga alle distanze minime e alle altezze massime degli edifici, pertanto:

è stato indicato nella relazione tecnica una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. n. 192/2005 **(comma 6 abrogato dal d.lgs. n. 73 del 2020)**

ricade nell'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. n. 102/2014 in merito al computo degli spessori delle murature, nonché alla deroga alle distanze minime e alle altezze massime degli edifici, pertanto:

è stato indicato nella relazione tecnica una riduzione minima del 10 per cento del limite di trasmittanza previsto dal D.Lgs. n. 192/2005

ricade nell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2011 in merito al bonus volumetrico del 5 per cento, pertanto:

è stato indicato nella relazione tecnica una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, mediante energia prodotta da fonti rinnovabili, in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3 del D.Lgs. n. 28/2011

## Tutela dall'inquinamento acustico

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

## L'intervento dalla documentazione inoltrata risulta che:

**non rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della L. n. 447/1995

**rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della L. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo 4 del D.P.R. n. 227/2011 ed è stato allegato:

documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, L. n. 447/1995)

valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, L. n. 447/1995)

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, D.P.R. n. 227/2011)

la documentazione di previsione di impatto acustico con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, nel caso in cui i valori di emissioni sono superiori a quelli della zonizzazione acustica comunale o a quelli individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 8, comma 6, L. n. 447/1995) ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune (art. 8, comma 6, L. n. 447/1995)

è stato dichiarato che non rientra nell'ambito dell'applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997

è stato dichiarato che rientra nell'ambito dell'applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997

non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20, comma 2 della L.R. 28/2001

rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20, comma 2 della L.R. 28/2001 e pertanto si allega:

certificato acustico, rilasciato da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. 28/2001

## Produzione di materiali di risulta

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti





# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Servizio sisma-Ufficio edilizia privata

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

E-mail [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

## Conformità igienico-sanitaria

- Documentazione/dichiarazione non presente  
 Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente  
 Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

È stato dichiarato che le opere:

- sono conformi ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste  
 non **sono conformi** ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste e  
 **si allega** documentazione per la richiesta di deroga **(cfr. art.77 e 78 del vigente Regolamento Edilizio)**

## Interventi strutturali e/o in zona sismica

- Documentazione/dichiarazione non presente  
 Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente  
 Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

l'intervento

- non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica  
 **prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica**  
 **si allega la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/01 (vedi terremoto)**

e che l'intervento

- non prevede opere da denuncia o autorizzare ai sensi degli articoli 93, 94 e 94bis del D.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale.  
 costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. \_\_\_\_\_ in data | | | | | | | | | |  
 prevede opere in zona sismica, per interventi di minore rilevanza, da denunciare ai sensi degli articoli 93 e 94bis del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale L.R. 01/18 art. 8bis, DGR 975/21 (linee guida) e ss.mm.ii. e  
si allega copia della denuncia dei lavori in zona sismica, presentata su D.O.M.U.S., con prot. n. in data | | | | | | | | | |  
Attestazione di avvenuto deposito rilasciato dalla Regione, numero progetto, con prot. n. in data | | | | | | | | | |  
 prevede opere strutturali, per interventi rilevanti, soggette ad autorizzazione sismica ai sensi degli articoli 94 e 94 bis del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale L.R. 01/18 art. 8, DGR/21 (linee guida) e ss.mm. ii. e  
si allega copia della denuncia dei lavori in zona sismica, presentata su D.O.M.U.S., con prot. n. \_\_\_ in data | | | | | | | | | |  
 che il numero di progetto assegnato è \_\_\_\_\_  
 prevede opere strutturali, per interventi privi di rilevanza, soggette a presentazione presso il comune ai sensi dell'articolo 94 bis del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale L.R. 01/18 art. 2, e DGR 975/21 (linee guida) e ss.mm.ii. – allegato 1, e  
Il progettista strutturale assevera, inoltre:  
  - che le opere non hanno avuto ancora inizio;
  - che lo stato dei luoghi è quello rappresentato nei grafici;
  - che il progetto esecutivo riguardante le opere strutturali è coerente al progetto architettonico;
  - che il progetto esecutivo è completo in ogni suo elaborato ed è conforme alla vigente normativa e alle Norme Tecniche per le Costruzioni;
  - che le opere rispettano le eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Servizio sisma-Ufficio edilizia privata

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

E-mail [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

che l'intervento rientra tra le opere riportate nell'allegato 1 della D.G.R. 975/21 (linee guida) e ss.mm.ii, nell'elenco  A, punto | | | oppure  B | | | |.

## Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

È stato dichiarato che l'intervento, ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),

- non ricade in zona sottoposta a tutela
- ricade in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 31/2017, allegato A e art. 4
- ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e
  - è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 31/2017
    - è stata allegata la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata
  - è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e
    - è stata allegata la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
- è in corso di rilascio l'autorizzazione paesaggistica
- è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica n.....del.....;

## Bene sottoposto ad autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica/storico culturale

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

È stato dichiarato che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del D.Lgs. n. 42/2004,

- non è sottoposto a tutela
- è sottoposto a tutela
  - è stata allegata la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta

## Tutela indiretta ex art. 45

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

È stato dichiarato che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo III del D.Lgs. n. 42/2004,

- non è sottoposto a vincolo ai sensi dell'Art. 45 del D.Lgs. 42/2004
- è sottoposto a vincolo ai sensi dell'Art. 45 del D.Lgs. 42/2004

## Bene in area protetta

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

È stato dichiarato che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Servizio sisma-Ufficio edilizia privata

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

E-mail [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

- non ricade in area tutelata
- ricade in area tutelata, ma le opere non sono soggette a regime autorizzatorio da parte dell'ente
- è sottoposto alle relative disposizioni
- è stata allegata la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta

## Bene sottoposto a vincolo idrogeologico

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

È stato dichiarato che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento:

- non è sottoposta a tutela
- è sottoposta a tutela e l'intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al R.D.L. n. 3267/1923
- è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al R.D.L. n. 3267/1923
- è stata allegata la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione

## Bene sottoposto a vincolo idraulico

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

È stato dichiarato che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento:

- non è sottoposta a tutela
- è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al R.D. n. 523/1904
- è stata allegata la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione

## Siti della rete "Natura 2000"

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

È stato dichiarato che l'intervento, ai fini della conservazione dei siti della rete "Natura 2000" (D.P.R. n.357/1997 e D.P.R. n.120/2003):

- non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)
- è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)
- è stata allegata la documentazione necessaria all'approvazione del progetto

## Fascia di rispetto cimiteriale

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

È stato dichiarato che l'intervento, in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie n. 1265/1934):

- non ricade nella fascia di rispetto



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Servizio sisma-Ufficio edilizia privata

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

E-mail [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

- ricade nella fascia di rispetto ed è consentito
- ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito
- si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga

## Aree a rischio di incidente rilevante

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

In merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (D.Lgs. n. 105/2015 e D.M. 9 maggio 2001) è stato dichiarato che:

- nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante
- nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata nella pianificazione comunale
  - l'intervento non ricade nell'area di danno
  - l'intervento ricade in area di danno, ma non comporta un incremento del rischio
  - l'intervento ricade in area di danno pertanto:
    - è stata allegata la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale
- nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata nella pianificazione comunale, pertanto
  - è stata allegata la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

## Altri vincoli di tutela ecologica

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

È stato dichiarato che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

- fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)
- Altro (specificare) Nessun vincolo
  - In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
    - si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli
    - si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

## Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture

- Documentazione/dichiarazione non presente
- Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente
- Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

È stato dichiarato che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

- stradale (D.M. n. 1404/1968, D.P.R. n. 495/92) (specificare) Art. 28 del D.P.R. n.465/92 (Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati)
- elettrodotto (D.P.C.M. 8 luglio 2003)
- gasdotto (D.M. 24 novembre 1984)



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Servizio sisma-Ufficio edilizia privata

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

E-mail [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

- sono state allegate le autocertificazioni relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli  
 è stata allegata la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

## Compatibilità con Piani di Bacino/Distretto

- Documentazione/dichiarazione non presente  
 Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente  
 Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

È stato dichiarato che, con riferimento ai Piani di Bacino (Assetto Idrogeologico) /Distretto redatti dalle Autorità di bacino/Distretto, l'area oggetto di intervento:

non ricade in aree perimetrate dagli stessi, ovvero non è sottoposta a limitazioni e/o tutele

ricade in area perimetrata dal/i:

(specificare denominazione, ed eventuali specifici codici per l'individuazione del livello di tutela)

e l'intervento rientra tra quelli consentiti dal Piano

eseguibile senza alcuna autorizzazione né verifica di compatibilità

eseguibile senza alcuna autorizzazione ma previa esecuzione di verifica tecnica di compatibilità (allegata per le eventuali valutazioni da parte dei soggetti deputati)

eseguibile ai sensi dell'autorizzazione/parere favorevole rilasciata dall'ente competente \_\_\_\_\_ con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

eseguibile previa autorizzazione/parere (è stata allegata la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione/parere richiesto)

## Assetto idrogeologico - L.R. 22/2011 e relativi "Criteri" approvati con DGR 53/2014 - Verifica Invarianza Idraulica (V.I.I.)

- Documentazione/dichiarazione non presente  
 Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente  
 Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

con riferimento alla L.R. 22/2011 – per quanto riguarda la Verifica per l'Invarianza Idraulica V.I.I. (Titolo III del documento tecnico approvato con la DGR) – È stato dichiarato che l'intervento

non ricade nell'ambito di applicazione delle disposizioni approvate

ricade nell'ambito di applicazione delle disposizioni approvate ed è stata allegata la relativa Verifica

altro \_\_\_\_\_

## Sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro

- Documentazione/dichiarazione non presente  
 Documentazione/dichiarazione obbligatoria non presente  
 Documentazione/dichiarazione ed elaborati presenti

Imprese esecutrici desumibili dal verbale di aggiudicazione:

Aggiudicataria \_\_\_\_\_ Verifica Durc (\_\_\_\_\_)

Impianti elettrici \_\_\_\_\_ Verifica Durc (\_\_\_\_\_)

Impianti idro-termo-sanitario \_\_\_\_\_ Verifica Durc (\_\_\_\_\_)

Altri:

\_\_\_\_\_ Verifica Durc (\_\_\_\_\_);

\_\_\_\_\_ Verifica Durc (\_\_\_\_\_);

\_\_\_\_\_ Verifica Durc (\_\_\_\_\_)

E' stato dichiarato che l'intervento:



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Servizio sisma-Ufficio edilizia privata

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

E-mail [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

- non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)
- ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro normativo prima dell'inizio dei lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio dei lavori
- ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e pertanto:

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici

- E' stato dichiarato che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato
- E' stato dichiarato che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i ed ha allegato i dati per la richiesta del DURC

relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008

- E' stato dichiarato che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica
- E' stato dichiarato che l'intervento è soggetto all'invio della notifica e nell'ambito di applicazione del d.lgs 81/2008 ed il tutto sarà fornito prima dell'inizio lavori
- ha allegato segnalazione la notifica.

**Da quanto sopra si prende atto della ditta/e esecutrice/i dei lavori dando atto che l'efficacia del titolo abilitativo è comunque sottoposta al rispetto dell'art. 90 comma 9 e 10 del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.**

**Art. 4 comma 1 let. b) dell'Ordinanza n. 100 del 09/05/2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione "Conformità urbanistica":**

## 1. Precedente edilizio:

- Copia dell'ultimo titolo edilizio del fabbricato oggetto dell'intervento**
  - Presente  Non presente;
  - Titolo unico (S.U.A.P. Piceno Consind) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Permesso di costruire/ licenza edilizia / concessione edilizia n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_
  - Autorizzazione edilizia n. 10 del 30/07/1999
  - Comunicazione edilizia (art. 26 l. n. 47/1985) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Condonò edilizio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Denuncia di inizio attività n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Segnalazione certificata di inizio attività n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Comunicazione edilizia libera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Servizio sisma-Ufficio edilizia privata

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

E-mail [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

- Attestazione, sulla base del modello indicato all'art. 15 dell'Ordinanza 100/2020, che la costruzione dell'edificio è anteriore alla data del 1° settembre 1967 o del 17 agosto 1942 per gli immobili edificati nei centri abitati ove all'epoca prescritto un titolo edilizio  Presente  Non presente;

### Conformità edilizia

- per quanto è stato possibile verificare e reperire agli atti di questo comune non risultano titoli abilitativi e pertanto è stata dichiarata e l'epoca di costruzione dell'immobile e l'eventuale conformità catastale.

**Art. 3 "Attività istruttoria del Comune" comma 2 Ordinanza n. 62 del 03/08/2018 del Commissario Straordinario per la ricostruzione:**

**lett. a) "necessità di parere in materia ambientale o paesaggistica e di acquisizione del parere della Conferenza regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge;"**

- Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica;
- Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 31/2017, allegato A e art. 4;
- Bene sottoposto ad autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica/storico culturale
- Bene sottoposto a vincolo idrogeologico;
- Bene sottoposto a vincolo idrogeologico e l'intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al R.D.L. n. 3267/1923;
- Bene ricadente in area tutelata e le opere sono soggette a regime autorizzatorio da parte dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Bene ricadente in area tutelata, ma le opere non sono soggette a regime autorizzatorio da parte dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Bene ricadente nei Siti della rete "Natura 2000"

- **lett. b) "eventuale esistenza di elementi che inducano a considerare l'immobile oggetto di R.C.R. non finanziabile a norma dell'articolo 10 del decreto-legge;" così come integrato dalla Tabella n.1 dell'Allegato 1 all'Ord.90 del 24.01.2020, per quanto è stato possibile accertare:**

#### Punto 1 della Tabella 1 dell'Allegato 1 all'Ord.90 del 24.01.2020

- | <input checked="" type="checkbox"/> | Ordinanza sindacale di inagibilità n. 908 del 05/10/2017 | Note |
|-------------------------------------|--|------|
|                                     |  |      |

Per quanto sopra riscontrato in relazione all'istanza in oggetto, al fine del rilascio del titolo edilizio unico di cui agli articoli 5 e 7 del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010:

### COMUNICA

- la presa d'atto del deposito del titolo abilitativo edilizio inoltrato dal richiedente presso questo codesto USR attraverso la piattaforma SISMAPP, rappresentando che l'intervento risulta compatibile con la zona edilizia sopra rilevata, fermo restando le specifiche verifiche edilizie di competenza del tecnico progettista asseverante ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e del Testo Unico della Ricostruzione Privata (T.U.R.P.) approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 130/2022 e ss.mm.ii.:



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Servizio sisma-Ufficio edilizia privata

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

E-mail [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

Sito web [www.comune.montegallo.ap.it](http://www.comune.montegallo.ap.it)

Si chiede al Commissario Straordinario per la Ricostruzione di voler convocare la Conferenza Permanente ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n.105 del 17/09/2020.

M.F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISMA  
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA  
- Ing. Nicola POETA -

VISTO:  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TERRITORIO E AMBIENTE  
- Ing. Andrea RIVOSECCHI -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.





## Parco Nazionale dei Monti Sibillini

### Uffici

loc. Palombare  
62039 Visso (MC)  
Tel. +39 0737 961563  
e-mail: [parco@sibillini.net](mailto:parco@sibillini.net)  
PEC: [parcosibillini@emarche.it](mailto:parcosibillini@emarche.it)  
Sito internet istituzionale: [www.sibillini.net](http://www.sibillini.net)

CGRTS-0050683-A-19/12/2024 - Allegato Utente 1 (A01)

Prot. n.  
Pr. 902.24 \_\_ Class.7.10.5

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

PEC: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

E p.c.

Reparto Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini\_  
Visso (MC)

PEC: [fmc43293@pec.carabinieri.it](mailto:fmc43293@pec.carabinieri.it)

Stazione Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
Montegallo (AP)

PEC: [fap43297@pec.carabinieri.it](mailto:fap43297@pec.carabinieri.it)

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 105/2020. "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO" COMUNE DI MONTEGALLO (AP)  
CUP I77H20004050001 – CIG 8843743797 D. Id.O.C.: 425  
Soggetto Attuatore: **Diocesi di Ascoli Piceno\_Parere per conferenza Permanente**

Ci riferiamo alla Vs. nota acquisita al protocollo con n. 14049 del 18.12.2024, con la quale veniva convocata la conferenza permanente di cui all'art. 16 D.L. 189/2016, in forma simultanea, in modalità sincrona ed in via telematica ex art. 14-ter L. 241/1990 e ss.mm.ii. e ii., per il giorno 19.12.2024, per l'esame della documentazione relativa all'esecuzione delle opere in oggetto;

Rilevato che, a seguito della richiesta pervenuta dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche e acquisita al protocollo con n. 11320 del 09.10.2024, questo Ente Parco si era già espresso con proprio parere ai sensi dell'*ex art.13 L.394/91 e s.m.i.*, in merito alla progettazione in questione;

Si **conferma il parere favorevole di questo Ente**, espresso con nota prot. n.12747 del 14.11.2024 in merito alla pratica di cui in oggetto, come di seguito richiamato:

*...con la presente si esprime parere favorevole, per quanto di competenza (ex art.13 L.394/91 e s.m.i. e ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.), in merito alla progettazione in questione e a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni, nonché quelle eventualmente impartite dagli altri enti interessati dal procedimento autorizzatorio in sede di conferenza regionale:*

- *con adeguato anticipo (tra 2 e 5 settimane) rispetto all'inizio dei lavori, dovrà essere effettuata una ispezione da parte di zoologi esperti e con competenze anche sui chiroteri, atta a verificare l'eventuale utilizzo (come siti di riproduzione o rifugio) degli edifici da parte di animali selvatici, con particolare riferimento a uccelli, chiroteri e rettili; sulla base degli esiti di tale ispezione, che dovranno essere tempestivamente trasmessi a questo Ente, il Parco si riserva di fornire ulteriori indicazioni, anche in riferimento al cronoprogramma, al fine di limitare il possibile impatto sulla fauna.*

Si rimane in attesa del verbale della conferenza con allegati tutti i pareri necessari nonché del provvedimento conclusivo del procedimento in questione.

Per eventuali chiarimenti relativi al procedimento di cui sopra contattare:  
arch. Sonia Pettinari al n. 0737 961563 o via mail a [sonia.pettinari@sibillini.net](mailto:sonia.pettinari@sibillini.net)

*Allegati: parere prot. 12747 del 14.11.2024*

Cordiali saluti

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo

Il Responsabile del Procedimento\_Collaboratore Tecnico\_Sonia Pettinari



SONIA PETTINARI  
18.12.2024 16:46:17  
GMT+02:00

SP

Il Direttore  
Dott.ssa Maria Laura Talamè



Talame' Maria Laura  
19.12.2024 09:15:22  
GMT+01:00



## Parco Nazionale dei Monti Sibillini

### Uffici

loc. Palombare  
62039 Visso (MC)  
Tel. +39 0737 961563  
e-mail: [parco@sibillini.net](mailto:parco@sibillini.net)  
PEC: [parcosibillini@emarche.it](mailto:parcosibillini@emarche.it)  
Sito internet istituzionale: [www.sibillini.net](http://www.sibillini.net)

Prot.n.

Pr\_820/24 \_\_ Class.7.10.5

Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05)

regione.marche.usr@emarche.it

Ufficio Speciale Ricostruzione Marche -Sisma 2016

---

fmc43293@pec.carabinieri.it

Reparto Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini\_ Visso (MC)

---

fap43297@pec.carabinieri.it

Nucleo Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
Montegalloy (AP)

---

**Oggetto:** D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. - Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e ss.mm.ii. Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno - ID Sismapp 6060 Chiesa di San Michele Arcangelo, Montegalloy (AP) Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/394\_Richiedente: **USR Marche per Diocesi di Ascoli Piceno\_ Parere di competenza**

Ci riferiamo alla Vs. nota pervenuta in data 08.10.2024 ed acquisita al prot. n. 11320 del 09.10.2024, con la quale veniva resa disponibile mediante piattaforma *Sismapp* la documentazione relativa al progetto di interventi di riparazione danni causati dal sisma 2016 e miglioramento sismico della Chiesa di San Michele Arcangelo, sita nella Frazione Castro del comune di Montegalloy (AP) contraddistinta catastalmente al foglio 19 part. A, per l'acquisizione del parere di competenza di questo Ente Parco, ai sensi dell'Ordinanza n.105/2020 e ss.mm.ii. art. 4 comma 3, che stabilisce che i progetti degli edifici di culto *"sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti (...) trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre il termine di sessanta giorni"* e come previsto al successivo comma 4 il Commissario, *"entro quindici giorni dal ricevimento della proposta con i relativi documenti, convoca la Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto Sisma"*.

ESAMINATA la documentazione resa disponibile mediante piattaforma *Sismapp* al link indicato nella nota di convocazione, e preso atto che l'area in oggetto ricade:

- All'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 *"ambito periferico antropizzato"* di cui al D.M. 03.02.1990";
- In zona D *"di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le aree parzialmente o completamente"*

*degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni contenute nelle presenti N.T.A.” ed in particolare in zona D2 “in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A.” di cui al Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006);Tra gli interventi compatibili risulta ricompresa la RQ (Riqualificazione) “comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento”;*

- In area esterna alla rete ecologica europea Natura 2000;

PRESO ATTO che l'immobile oggetto di istanza:

- É una chiesa risalente circa al 1450 e costruita sui ruderi di un'altra molto più antica, di proprietà della Parrocchia di San Bernardino di Balzo, ricadente nella Diocesi di Ascoli Piceno sita nella Frazione Castro del comune di Montegallo (AP), e identificata catastalmente al foglio 19 particella A;
- É realizzato in pietra arenaria locale e dotato di un piccolo campanile a vela su un lato, costituito da due aperture occupate da altrettante campane, che è stato demolito durante i recenti lavori di messa in sicurezza della chiesa, poiché gravemente danneggiato dalle azioni degli ultimi eventi sismici. Dalla parte opposta si trovava la canonica: già modificata nel corso del secondo dopoguerra. L'interno si presenta a pianta rettangolare di dimensioni circa 18.50 x 9.50 m, con il presbiterio dove è collocato l'altare centrale, separato da un grande arco e rialzato rispetto al resto della navata, dove sono presenti anche due altari laterali, uno per ogni lato sormontato come l'aula adiacente da due volte a crociera;
- Risulta danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pertanto dichiarato inagibile ed oggetto di opere di messa in sicurezza;

RILEVATO che il progetto prevede interventi finalizzati alla riparazione del danno come di seguito sintetizzato:

Interventi sulle murature:

- Ricostruzione della muratura crollata, con l'utilizzo delle pietre originali conservate ed integrazione di quelle mancanti;
- Intervento di scuci- cuci della muratura lesionata;
- Sigillatura delle lesioni diffuse di piccole e media entità;
- Consolidamento e rinforzo della muratura mediante la ristilatura armata dei giunti con trefoli e connettori in acciaio inox e malta a base calce (sistema tipo reticolata o equivalente) sul lato esterno e intonaco armato con fibra di vetro GFRP sul lato interno;
- Rifacimento degli intonaci interni;

Interventi sui collegamenti:

- Demolizione della muratura sommitale e ricostruzione con blocchi di pietra squadrate e realizzazione di un cordolo sommitale in acciaio, costituito da due profili ad L 150x150x12 mm e trave di banchina in legno lamellare 20x28 cm, solidarizzato alla muratura mediante barre filettate Ø16 in fori Ø30 iniettati con malta a base calce;

Interventi sugli orizzontamenti:

- Realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra;
- Consolidamento delle volte in pietra della chiesa e della sagrestia mediante lo svuotamento del riempimento in materiale incoerente, placcaggio all'intradosso e all'estradosso mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP 66x66 e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa;
- Demolizione del solaio del sottotetto in legno della sagrestia;
- Realizzazione di una nuova volte a botte in mattoni pieni disposti a coltello e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa;

Interventi sulle coperture:

- **Chiesa:** demolizione completa del tetto e ricostruzione di una nuova copertura in legno lamellare costituita da travi 20x28 cm poste ad interasse di 1.20 m, doppio tavolato incrociato in perline di abete sp=6 cm, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi;
- **Sagrestia:** demolizione completa del tetto e ricostruzione di una nuova copertura in legno di castagno costituita da travi 20x20 cm poste ad interasse di 1.00 m, doppio tavolato incrociato legno di castagno sp=6 cm, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi.

RAVVISATA la necessità di esprimersi ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 (nulla osta) della legge n. 394/1991.

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

La Legge 06.12.1991 n.394 e smi;

Il D.M. 03.02.1990;

Il D.P.R. 06.08.1993;

la L. 241/90 e smi;

CONSIDERATO che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e succ. mod. e integ, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nullaosta nella prima seduta utile"*.

CONSIDERATO che ricorre l'urgenza in relazione ai tempi del procedimento;

CONSIDERATO:

- Che tali interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente e agli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- Che le opere previste nella progettazione in questione, pertanto, tenendo conto dell'entità e della localizzazione non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993);

PREMESSO tutto quanto sopra con la presente si esprime parere favorevole, per quanto di competenza (ex art.13 L.394/91 e s.m.i. e ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.), in merito alla progettazione in questione e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni seguenti prescrizioni, nonché quelle eventualmente impartite dagli altri enti interessati dal procedimento autorizzatorio in sede di conferenza regionale:

- con adeguato anticipo (tra 2 e 5 settimane) rispetto all'inizio dei lavori, dovrà essere effettuata una ispezione da parte di zoologi esperti e con competenze anche sui chirotteri, atta a verificare l'eventuale utilizzo (come siti di riproduzione o rifugio) degli edifici da parte di animali selvatici, con particolare riferimento a uccelli, chirotteri e rettili; sulla base

---

degli esiti di tale ispezione, che dovranno essere tempestivamente trasmessi a questo Ente, il Parco si riserva di fornire ulteriori indicazioni, anche in riferimento al cronoprogramma, al fine di limitare il possibile impatto sulla fauna.

Si rimane in attesa del verbale della conferenza con allegati tutti i pareri necessari nonché del provvedimento conclusivo del procedimento in questione.

Per eventuali chiarimenti relativi al procedimento di cui sopra contattare arch. Sonia Pettinari per via telefonica al n. 0737 961563 o via mail all'indirizzo [sonia.pettinari@sibillini.net](mailto:sonia.pettinari@sibillini.net).

Cordiali saluti

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo

Il Responsabile del Procedimento\_Collaboratore Tecnico\_Sonia Pettinari



SONIA PETTINARI  
13.11.2024 16:10:45  
GMT+02:00

Il Direttore

Dott.ssa Maria Laura Talamè



Talamè Maria Laura  
14.11.2024 08:53:18  
GMT+01:00

SP



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".**

**Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"**

### **"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO"**

#### **COMUNE DI MONTEGALLO (AP)**

Soggetto attuatore: Diocesi Ascoli Piceno

CUP I77H20004050001 CIG 8843743797

Id. O.C. 105/2020: 425

#### **Relazione al Commissario Straordinario**

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

## I – QUADRO DI SINTESI

### A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Ordinanza 105/2020	n.425		
Indirizzo immobile:	Frazione Castro		
Dati catastali:	foglio: 19	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.846168	Long. 13.326996	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Christian Rubino		
Progettazione e direzione lavori	Ing. Giuseppe Brandimanti – rappresentante della Spes Italia Engineering srl.		

### B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	00048082-A	05/12/2024	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	------------	------------	--

## II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

### PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 05/12/2024 n. CGRTS-0048082, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: “*Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Montegallo - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno ID opera 6060 - Denominazione dell'intervento SAN MICHELE ARCANGELO Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/394 Trasmissione proposta di approvazione*”, in allegato;

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: “*SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: - Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti; Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura, in allegato;*”
- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC\_UO3|02/10/2024|0012274-P)** “*AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di condizioni, in allegato;*”



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

- **COMUNE DI MONTEGALLO il parere del Comune di Montegallo (AP) non è pervenuto e dovrà essere acquisito in sede di Conferenza permanente.**

### **COPERTURA ECONOMICA**

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 750.000,00** (*settecentocinquantamila/00*) di cui euro 570.593,28 per lavori ed euro 179.406,72 per somme a disposizione a valere sull'Ordinanza n. 105/2020.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezziario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

<b>Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022</b>	<b>Importo progetto</b>	<b>Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0078082 del 05/12/2024)</b>
<b>€ 750.000,00</b>	<b>€ 750.000,00</b>	<b>€ 750.000,00</b>



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS – 0048082 del 05/12/2024)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 538.747,79	€ 538.747,79
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 31.845,49	€ 31.845,49
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 570.593,28	€ 570.593,28
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti (IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 4.381,53	€ 4.381,53
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale ed impianti, direzione dei lavori, CSP e CSE, collaudo statico/amministrativo)	€ 75.048,82	€ 75.048,82
B3	Spese tecniche (Geologo)	€ 7.095,69	€ 7.095,69
B4	Cassa C.N.P.A.I.A. per spese tecniche (4% di B2+B3)	€ 3.285,78	€ 3.285,78
B5	IVA per Spese tecniche (22% di B2+B3+ B4)	€ 18.794,66	€ 18.794,66
B6	Indagini geologiche e geotecniche	€ 3.018,04	€ 3.018,04
B7	IVA per indagini geologiche e geotecniche (22% di B6)	€ 663,97	€ 663,97
B8	Spese amministrative	€ 2.852,97	€ 2.852,97
B9	RTP (Onorario responsabile Tecnico Procedura comprensivo di iva e cassa)	€ 7.205,93	€ 7.205,93
B10	IVA su A (10%)	€ 57.059,33	€ 57.059,33
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B10)	€ 179.406,72	€ 179.406,72
C=A+B	TOTALE	€ 750.000,00	€ 750.000,00

Il funzionario istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese  
e Conferenza Permanente

Arch. Claudia Coccetti

 Coccetti Claudia  
Firmato il 11/12/2024 18:29  
Seriale Certificato: 3517603  
Valido dal 27/04/2024 al 27/04/2027  
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

#### “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO”

COMUNE DI MONTEGALLO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi Ascoli Piceno

CUP I77H20004050001 CIG 8843743797

Id. O.C. 105/2020: 425

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0037446 del 27/09/2024 alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo;

**Richiamata** la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

#### Parere favorevole

*fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.*

*In particolare, in sede di Conferenza permanente, dovrà essere acquisito il parere del Comune di Montegalloy.*

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

*Ing. Andrea Crocioni*



Commissario Straordinario  
Ricostruzione Sisma 2016  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

ANDREA CROCIONI  
18.12.2024 10:25:49  
GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### Allegato 1

## O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO"

### COMUNE DI MONTEGALLO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi Ascoli Piceno

CUP I77H20004050001 CIG 8843743797

Id. O.C. 105/2020: 425

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	Attestazione_VincoloIdrogeologico.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
2	ID 6060_Proposta di approvazione_ORD 105.pdf	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
3	Documento_principale.pdf	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
4	Dichiarazione smaltimento rifiuti(1)_signed.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
5	LPR_2301_PE_0.DOC_R03_Elenco_elaborati.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
6	LPR_2301_PE_C28.DOC_R00_Rel_barr_arch.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
7	LPR_2301_PE_C29.TAV_R00_Barr_arch.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
8	LPR_2301_PE_C30.DOC_R00_Prot_fulmini.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
9	LPR_2301_PE_C31.DOC_R00_Legge10.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
10	LPR_2301_PE_C32.DOC_R00_Dich_acustica.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
11	LPR_2301_PE_C33.DOC_R00_Cert_acustico.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
12	LPR_2301_PE_ChiarimentiRiscaldamento.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
13	LPR_2301_PE_D9.DOC_R01_Dichpareri.pdf	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
14	LPR_2301_PE_D14.DOC_R00_Autocert.Corretta Cantierizzazione Lavori.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
15	LPR_2301_PE_D16.DOC_R00_Diritti_Segreteria.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
16	Paesaggistica_semplificata_signed.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
17	SCIA.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
18	ID 6060_Montegallo_loc Castro_Chiesa San Michele Arcangelo_intervento post sisma 2016_art.21.pdf	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
19	SCHEDA_Restauro_SanMichele.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
20	Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo _San Michele Arcangelo Montegallo_Castro)_signed_signed.pdf	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
21	LPR_2301_PE_C17.DOC_R01_QE.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
22	LPR_2301_PE_C23.DOC_R02_CSA.pdf.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
23	490.20.40_2020_OPSUAM_394_SD__Parere progetto_def_esec OOPP.pdf	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
24	00_LPR_2301_Lettera_risp_Integrazioni.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
25	Dichiarazione RTP Arch. RUBINO_signed.pdf	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
26	Convenzione_professionisti_San Michele Arcangelo.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
27	LPR_2301_PE_A8.DOC_R00_Rel.sint.R1.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
28	LPR_2301_PE_C1.1.TAV_R01_Progetto architettonico-Piante.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
29	LPR_2301_PE_C1.2.TAV_R01_Progetto architettonico-Prospetti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

30	LPR_2301_PE_C1.3.TAV_R01_Progetto architettonico-Sezioni.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
31	LPR_2301_PE_C2.1.TAV_R01_Demolizioni-Piante.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
32	LPR_2301_PE_C2.3.TAV_R01_Demolizioni-Sezioni.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
33	LPR_2301_PE_C3.1.TAV_R01_Ricostruzioni-Piante.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
34	LPR_2301_PE_C3.3.TAV_R01_Ricostruzioni-Sezioni.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
35	LPR_2301_PE_C4.1.TAV_R01_Progetto strutturale-Piante.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
36	LPR_2301_PE_C4.2.TAV_R01_Progetto strutturale-Piante.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
37	LPR_2301_PE_C4.3.TAV_R01_Progetto strutturale-Piante.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
38	LPR_2301_PE_C4.4.TAV_R01_Progetto strutturale-Prospetti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
39	LPR_2301_PE_C4.5.TAV_R01_Progetto strutturale-Prospetti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
40	LPR_2301_PE_C4.6.TAV.R01_Progetto strutturale-Sezioni.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
41	LPR_2301_PE_C4.7.TAV.R01_Progetto strutturale-Sezioni.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
42	LPR_2301_PE_C5.1.TAV_R01_Part.costr.-Tiranti e perforazioni.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
43	LPR_2301_PE_C5.2.TAV.R01_Part.costr.-Copertura e cordolo chiesa.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
44	LPR_2301_PE_C5.3.TAV.R01_Part.costr.-Copertura e cordolo sagrestia.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
45	LPR_2301_PE_C5.4.TAV_R01_Part.costr.-ristilatura armata.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
46	LPR_2301_PE_C5.5.TAV_R01_Part.costr.-ristilatura armata.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
47	LPR_2301_PE_C5.6.TAV_R01_Part.costr.- Consolidamento volte.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
48	LPR_2301_PE_C5.7.TAV_R01_Part.costr.-Nuova volta.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
49	LPR_2301_PE_C5.8.TAV_R01_Part.costr.-Sostituzione architrave.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
50	LPR_2301_PE_C5.9.TAV.R00_Part.costr.-Cuci e scuci.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
51	LPR_2301_PE_C15.DOC_R01_Computo metrico estimativo.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
52	LPR_2301_PE_C16.DOC_R01_Incidenza manodopera.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
53	LPR_2301_PE_C26.DOC_R01_Perizia asseverata.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
54	LPR_2301_PE_C27.DOC_R00_Incidenza della sicurezza.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
55	LPR_2301_PE_C6.1.TAV_R00_Individuazione grafica degli interventi di restauro - Sezioni stato di fatto.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
56	LPR_2301_PE_C6.2.TAV_R00_Individuazione grafica degli interventi di restauro - Sezioni di progetto.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
57	LPR_2301_PE_C7.TAV_R00_Impianto elettrico.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
58	LPR_2301_PE_C8.DOC_R00_Rel.cal.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
59	LPR_2301_PE_C9.DOC_R00_Tab.cal.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
60	LPR_2301_PE_C10.DOC_R00_Rel.mat.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
61	LPR_2301_PE_C11.DOC_R00_P.Man.Str.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
62	LPR_2301_PE_C12.DOC_R00_El.tec.cop.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
63	LPR_2301_PE_C13.DOC_R00_Sch.sin.int.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
64	LPR_2301_PE_C14.DOC_R00_Elenco prezzi.PDF.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
65	LPR_2301_PE_C18.DOC_R00_Piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
66	LPR_2301_PE_C19.DOC_R00_Schema dei ponteggi.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
67	LPR_2301_PE_C20.DOC_R00_Fasc.opera.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
68	LPR_2301_PE_C21.DOC_R00_Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

69	LPR_2301_PE_C22.DOC_R00_Dis.descr.prest.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
70	LPR_2301_PE_C24.DOC_R00_Schema contratto.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
71	LPR_2301_PE_C25.DOC_R00_P.man.opera.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
72	LPR_2301_PE_D1.DOC_R00_dich.AIIC.105.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
73	LPR_2301_PE_D3.DOC_R00_Convenzione San Michele Arcangelo.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
74	LPR_2301_PE_D4.DOC_R00_Dich.professionisti.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
75	LPR_2301_PE_D5.DOC_R00_Doc.identita.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
76	LPR_2301_PE_D6.DOC_R00_Calcolo della parcella professionale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
77	LPR_2301_PE_D7.DOC_R00_Ord.inagibilit_.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
78	LPR_2301_PE_D8.DOC-Scheda.Ril.Danno chiese.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
79	LPR_2301_PE_D10.DOC_R00_Dich.Art93c.4DPR380.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
80	LPR_2301_PE_D11.DOC_R00_DicC.8.4.2 NTC.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
81	LPR_2301_PE_A1.DOC_R00_Rel.tec.gen.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
82	LPR_2301_PE_A2.DOC_R00_Rel.sto.art.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
83	LPR_2301_PE_A3.DOC_R00_Doc.foto.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
84	LPR_2301_PE_A4.DOC_R00_Rel.geo.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
85	LPR_2301_PE_A5.DOC_R00_Rel.geotecnica.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
86	LPR_2301_PE_A6.DOC_R00_Rel.vuln.sismica.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
87	LPR_2301_PE_A7.DOC_R00_Rel.interferenze.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
88	LPR_2301_PE_A9.DOC_R00_Rel.impElett.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
89	LPR_2301_PE_A10.DOC_R00_Rel.restauro.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
90	LPR_2301_PE_B1.TAV_R00_Inquadramento.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
91	LPR_2301_PE_B2.1.TAV_R00_Rilievo geometrico - Piante.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
92	LPR_2301_PE_B2.2.TAV_R00_Rilievo geometrico - Prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
93	LPR_2301_PE_B2.3.TAV_R00_Rilievo geometrico - sezioni.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
94	LPR_2301_PE_B3.1.TAV_R00_Rilievo materico - Piante.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
95	LPR_2301_PE_B3.2.TAV_R00_Rilievo materico - Prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
96	LPR_2301_PE_B3.3.TAV_R00_Rilievo materico-Sezioni.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
97	LPR_2301_PE_B4.1.TAV_R00_Rilievo del danno-Piante.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
98	LPR_2301_PE_B4.2.TAV_R00_Rilievo del danno-Prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
99	LPR_2301_PE_B4.3.TAV_R00_Rilievo del danno-Sezioni.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
100	LPR_2301_PE_B5.TAV_R00_Graficizzazione storico-costruttiva.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
101	LPR_2301_PE_B6.DOC_R00_Ind.Vulnerabilit_ e pres.Sismici.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
102	LPR_2301_PE_B7.DOC_R00_Piano indagini strumentali.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
103	LPR_2301_PE_C2.2.TAV_R00_Demolizioni-Prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024
104	LPR_2301_PE_C3.2.TAV_R00_Ricostruzioni-Prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0048082-A-05/12/2024

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**  
 Pec: [comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it)

p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno  
 RTP Christian Rubino  
 Pec: [diocesiapsisma@pec.it](mailto:diocesiapsisma@pec.it)  
[christian.rubino@architettisalernopec.it](mailto:christian.rubino@architettisalernopec.it)

**OGGETTO:** Ordinanza n. **105/2020** "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.  
 Comune di Montegallo - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno  
 ID opera 6060 - Denominazione dell'intervento SAN MICHELE ARCANGELO  
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/394  
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 105/2020
DENOMINAZIONE INTERVENTO	SAN MICHELE ARCANGELO
ID ORDINANZA	425
ID SISMAPP	6060
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di Ascoli Piceno
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Christian Rubino
CUP	I77H20004050001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	22/11/2023
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	29/11/2024

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.  
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:  
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6060>

- 1 - Attestazione\_Vincololdrogeologico.pdf.p7m
- 2 - ID 6060\_Proposta di approvazione\_ORD 105.pdf
- 3 - Documento\_principale.pdf
- 4 - Dichiarazione smaltimento rifiuti(1)\_signed.pdf.p7m
- 5 - LPR\_2301\_PE\_0.DOC\_R03\_Elenco\_elaborati.pdf.p7m
- 6 - LPR\_2301\_PE\_C28.DOC\_R00\_Rel\_barr\_arch.pdf.p7m
- 7 - LPR\_2301\_PE\_C29.TAV\_R00\_Barr\_arch.pdf.p7m

- 8 - LPR\_2301\_PE\_C30.DOC\_R00\_Prot\_fulmini.pdf.p7m
- 9 - LPR\_2301\_PE\_C31.DOC\_R00\_Legge10.pdf.p7m
- 10 - LPR\_2301\_PE\_C32.DOC\_R00\_Dich\_acustica.pdf.p7m
- 11 - LPR\_2301\_PE\_C33.DOC\_R00\_Cert\_acustico.pdf.p7m
- 12 - LPR\_2301\_PE\_ChiarimentiRiscaldamento.pdf.p7m
- 13 - LPR\_2301\_PE\_D9.DOC\_R01\_Dichpareri.pdf
- 14 - LPR\_2301\_PE\_D14.DOC\_R00\_Autocert.Corretta Cantierizzazione Lavori.pdf.p7m
- 15 - LPR\_2301\_PE\_D16.DOC\_R00\_Diritti\_Segreteria.pdf.p7m
- 16 - Paesaggistica\_semplificata\_signed.pdf.p7m
- 17 - SCIA.pdf.p7m
- 18 - ID 6060\_Montegallo\_loc Castro\_Chiesa San Michele Arcangelo\_intervento post sisma 2016\_art.21.pdf
- 19 - SCHEDA\_Restauro\_SanMichele.pdf.p7m
- 20 - Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo \_San Michele Arcangelo Montegallo\_Castro)\_signed\_signed.pdf
- 21 - LPR\_2301\_PE\_C17.DOC\_R01\_QE.pdf.p7m
- 22 - LPR\_2301\_PE\_C23.DOC\_R02\_CSA.pdf.p7m
- 23 - 490.20.40\_2020\_OPSUAM\_394\_SD\_Parere progetto\_def\_esec OOPP.pdf
- 24 - 00\_LPR\_2301\_Lettera\_risp\_Integrazioni.pdf.p7m.p7m
- 25 - Dichiarazione RTP Arch. RUBINO\_signed.pdf
- 26 - Convenzione\_professionisti\_San Michele Arcangelo.pdf.p7m.p7m
- 27 - LPR\_2301\_PE\_A8.DOC\_R00\_Rel.sint.R1.pdf.p7m.p7m
- 28 - LPR\_2301\_PE\_C1.1.TAV\_R01\_Progetto architettonico-Piante.pdf.p7m.p7m
- 29 - LPR\_2301\_PE\_C1.2.TAV\_R01\_Progetto architettonico-Prospetti.pdf.p7m.p7m
- 30 - LPR\_2301\_PE\_C1.3.TAV\_R01\_Progetto architettonico-Sezioni.pdf.p7m.p7m
- 31 - LPR\_2301\_PE\_C2.1.TAV\_R01\_Demolizioni-Piante.pdf.p7m.p7m
- 32 - LPR\_2301\_PE\_C2.3.TAV\_R01\_Demolizioni-Sezioni.pdf.p7m.p7m
- 33 - LPR\_2301\_PE\_C3.1.TAV\_R01\_Ricostruzioni-Piante.pdf.p7m.p7m
- 34 - LPR\_2301\_PE\_C3.3.TAV\_R01\_Ricostruzioni-Sezioni.pdf.p7m.p7m
- 35 - LPR\_2301\_PE\_C4.1.TAV\_R01\_Progetto strutturale-Piante.pdf.p7m.p7m
- 36 - LPR\_2301\_PE\_C4.2.TAV\_R01\_Progetto strutturale-Piante.pdf.p7m.p7m
- 37 - LPR\_2301\_PE\_C4.3.TAV\_R01\_Progetto strutturale-Piante.pdf.p7m.p7m
- 38 - LPR\_2301\_PE\_C4.4.TAV\_R01\_Progetto strutturale-Prospetti.pdf.p7m.p7m
- 39 - LPR\_2301\_PE\_C4.5.TAV\_R01\_Progetto strutturale-Prospetti.pdf.p7m.p7m
- 40 - LPR\_2301\_PE\_C4.6.TAV.R01\_Progetto strutturale-Sezioni.pdf.p7m.p7m
- 41 - LPR\_2301\_PE\_C4.7.TAV.R01\_Progetto strutturale-Sezioni.pdf.p7m.p7m
- 42 - LPR\_2301\_PE\_C5.1.TAV\_R01\_Part.costr.-Tiranti e perforazioni.pdf.p7m.p7m
- 43 - LPR\_2301\_PE\_C5.2.TAV.R01\_Part.costr.-Copertura e cordolo chiesa.pdf.p7m.p7m
- 44 - LPR\_2301\_PE\_C5.3.TAV.R01\_Part.costr.-Copertura e cordolo sagrestia.pdf.p7m.p7m
- 45 - LPR\_2301\_PE\_C5.4.TAV\_R01\_Part.costr.-ristilatura armata.pdf.p7m.p7m
- 46 - LPR\_2301\_PE\_C5.5.TAV\_R01\_Part.costr.-ristilatura armata.pdf.p7m.p7m
- 47 - LPR\_2301\_PE\_C5.6.TAV\_R01\_Part.costr.- Consolidamento volte.pdf.p7m.p7m
- 48 - LPR\_2301\_PE\_C5.7.TAV\_R01\_Part.costr.-Nuova volta.pdf.p7m.p7m
- 49 - LPR\_2301\_PE\_C5.8.TAV\_R01\_Part.costr.-Sostituzione architrave.pdf.p7m.p7m
- 50 - LPR\_2301\_PE\_C5.9.TAV.R00\_Part.costr.-Cuci e scuci.pdf.p7m.p7m
- 51 - LPR\_2301\_PE\_C15.DOC\_R01\_Computo metrico estimativo.pdf.p7m.p7m
- 52 - LPR\_2301\_PE\_C16.DOC\_R01\_Incidenza manodopera.pdf.p7m.p7m
- 53 - LPR\_2301\_PE\_C26.DOC\_R01\_Perizia asseverata.pdf.p7m.p7m
- 54 - LPR\_2301\_PE\_C27.DOC\_R00\_Incidenza della sicurezza.pdf.p7m.p7m
- 55 - LPR\_2301\_PE\_C6.1.TAV\_R00\_Individuazione grafica degli interventi di restauro - Sezioni stato di fatto.pdf.p7m.p7m.p7m
- 56 - LPR\_2301\_PE\_C6.2.TAV\_R00\_Individuazione grafica degli interventi di restauro - Sezioni di progetto.pdf.p7m.p7m.p7m
- 57 - LPR\_2301\_PE\_C7.TAV\_R00\_Impianto elettrico.pdf.p7m.p7m.p7m
- 58 - LPR\_2301\_PE\_C8.DOC\_R00\_Rel.cal.pdf.p7m.p7m.p7m
- 59 - LPR\_2301\_PE\_C9.DOC\_R00\_Tab.cal.pdf.p7m.p7m.p7m
- 60 - LPR\_2301\_PE\_C10.DOC\_R00\_Rel.mat.pdf.p7m.p7m.p7m
- 61 - LPR\_2301\_PE\_C11.DOC\_R00\_P.Man.Str.pdf.p7m.p7m.p7m
- 62 - LPR\_2301\_PE\_C12.DOC\_R00\_El.tec.cop.pdf.p7m.p7m.p7m
- 63 - LPR\_2301\_PE\_C13.DOC\_R00\_Sch.sin.int.pdf.p7m.p7m.p7m

64 - LPR\_2301\_PE\_C14.DOC\_R00\_Elenco prezzi.PDF.p7m.p7m.p7m  
65 - LPR\_2301\_PE\_C18.DOC\_R00\_Piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m.p7m.p7m  
66 - LPR\_2301\_PE\_C19.DOC\_R00\_Schema dei ponteggi.pdf.p7m.p7m.p7m  
67 - LPR\_2301\_PE\_C20.DOC\_R00\_Fasc.opera.pdf.p7m.p7m.p7m  
68 - LPR\_2301\_PE\_C21.DOC\_R00\_Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m.p7m  
69 - LPR\_2301\_PE\_C22.DOC\_R00\_Dis.descr.prest.pdf.p7m.p7m.p7m  
70 - LPR\_2301\_PE\_C24.DOC\_R00\_Schema contratto.pdf.p7m.p7m.p7m  
71 - LPR\_2301\_PE\_C25.DOC\_R00\_P.man.opera.pdf.p7m.p7m.p7m  
72 - LPR\_2301\_PE\_D1.DOC\_R00\_dich.AllC.105.pdf.p7m.p7m.p7m  
73 - LPR\_2301\_PE\_D3.DOC\_R00\_Convenzione San Michele Arcangelo.pdf.p7m.p7m.p7m  
74 - LPR\_2301\_PE\_D4.DOC\_R00\_Dich.professionisti.pdf.p7m.p7m.p7m  
75 - LPR\_2301\_PE\_D5.DOC\_R00\_Doc.identita.pdf.p7m.p7m.p7m  
76 - LPR\_2301\_PE\_D6.DOC\_R00\_Calcolo della parcella professionale.pdf.p7m.p7m.p7m  
77 - LPR\_2301\_PE\_D7.DOC\_R00\_Ord.inagibilit\_.pdf.p7m.p7m.p7m  
78 - LPR\_2301\_PE\_D8.DOC-Scheda.Ril.Danno chiese.pdf.p7m.p7m.p7m  
79 - LPR\_2301\_PE\_D10.DOC\_R00\_Dich.Art93c.4DPR380.pdf.p7m.p7m.p7m  
80 - LPR\_2301\_PE\_D11.DOC\_R00\_DicC.8.4.2 NTC.pdf.p7m.p7m.p7m  
81 - LPR\_2301\_PE\_A1.DOC\_R00\_Rel.tec.gen.pdf.p7m.p7m.p7m  
82 - LPR\_2301\_PE\_A2.DOC\_R00\_Rel.sto.art.pdf.p7m.p7m.p7m  
83 - LPR\_2301\_PE\_A3.DOC\_R00\_Doc.foto.pdf.p7m.p7m.p7m  
84 - LPR\_2301\_PE\_A4.DOC\_R00\_Rel.geo.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m  
85 - LPR\_2301\_PE\_A5.DOC\_R00\_Rel.geotecnica.pdf.p7m.p7m.p7m  
86 - LPR\_2301\_PE\_A6.DOC\_R00\_Rel.vuln.sismica.pdf.p7m.p7m.p7m  
87 - LPR\_2301\_PE\_A7.DOC\_R00\_Rel.interferenze.pdf.p7m.p7m.p7m  
88 - LPR\_2301\_PE\_A9.DOC\_R00\_Rel.impElett.pdf.p7m.p7m.p7m  
89 - LPR\_2301\_PE\_A10.DOC\_R00\_Rel.restauro.p7m.p7m.p7m  
90 - LPR\_2301\_PE\_B1.TAV\_R00\_Inquadramento.pdf.p7m.p7m.p7m  
91 - LPR\_2301\_PE\_B2.1.TAV\_R00\_Rilievo geometrico - Piante.pdf.p7m.p7m.p7m  
92 - LPR\_2301\_PE\_B2.2.TAV\_R00\_Rilievo geometrico - Prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m  
93 - LPR\_2301\_PE\_B2.3.TAV\_R00\_Rilievo geoemtrico - sezioni.pdf.p7m.p7m.p7m  
94 - LPR\_2301\_PE\_B3.1.TAV\_R00\_Rilievo materico - Piante.pdf.p7m.p7m.p7m  
95 - LPR\_2301\_PE\_B3.2.TAV\_R00\_Rilievo materico - Prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m  
96 - LPR\_2301\_PE\_B3.3.TAV\_R00\_Rilievo materico-Sezioni.pdf.p7m.p7m.p7m  
97 - LPR\_2301\_PE\_B4.1.TAV\_R00\_Rilievo del danno-Piante.pdf.p7m.p7m.p7m  
98 - LPR\_2301\_PE\_B4.2.TAV\_R00\_Rilievo del danno-Prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m  
99 - LPR\_2301\_PE\_B4.3.TAV\_R00\_Rilievo del danno-Sezioni.pdf.p7m.p7m.p7m  
100 - LPR\_2301\_PE\_B5.TAV\_R00\_Graficizzazione storico-costruttiva.pdf.p7m.p7m.p7m  
101 - LPR\_2301\_PE\_B6.DOC\_R00\_Ind.Vulnerabilit\_ e pres.Sismici.pdf.p7m.p7m.p7m  
102 - LPR\_2301\_PE\_B7.DOC\_R00\_Piano indagini strumentali.pdf.p7m.p7m.p7m  
103 - LPR\_2301\_PE\_C2.2.TAV\_R00\_Demolizioni-Prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m  
104 - LPR\_2301\_PE\_C3.2.TAV\_R00\_Ricostruzioni-Prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m

**P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica**

## PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

**OGGETTO:** OCSR n. 105/2020 e OCSR n. 132/2022

ID ord. 425

**COMUNE DI MONTEGALLO (AP)**

ID SISMAPP 6060 - **Chiesa di San Michele Arcangelo**

Interventi di miglioramento sismico

**PROPOSTA DI APPROVAZIONE**

Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/394**

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<b>OCSR</b>	n. 105/2020 e n. 132/2022		
<b>Id. Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022</b>	n. 425/2020		
<b>Soggetto Attuatore</b>	Diocesi di Ascoli Piceno		
<b>Denominazione Chiesa</b>	Chiesa di San Michele Arcangelo		
<b>Indirizzo</b>	Frazione Castro		
<b>Dati Catastali</b>	Fg. 19	Part. A	Sub. -
<b>Geolocalizzazione</b>	42.846168, 13.326996		
<b>Tipo di intervento</b>	Miglioramento sismico		
<b>Livello di progettazione</b>	Esecutivo		
<b>CUP</b>	I77H20004050001		
<b>CIG</b>	8843743797		
SOGETTI COINVOLTI			
<b>Tecnici incaricati RTP</b>	Arch. Christian Rubino		
<b>Progettista/i</b>	Ing. Giuseppe Brandimarti in qualità di Legale Rappresentante della società di Ingegneria SPES ITALIA ENGINEERING srl : progettazione architettonica, strutturale, degli impianti e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Geol. Luciano Marucci: relazione geologica		
<b>Direttore dei lavori</b>	Ing. Giuseppe Brandimarti in qualità di Legale Rappresentante della società di Ingegneria SPES ITALIA ENGINEERING srl: direzioni lavori architettonica, strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
RIFERIMENTI NORMATIVI			

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<b>D.L. n. 189/2016</b>	art. 4 art.14 art. 15- bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis
<b>OCSR n. 84 del 2.8.2019</b>	art.14, 13, 12	
<b>OCSR n. 105 del 17.9.2020</b>	art.4,9	
<b>OCSR n. 111 del 23.12.2020</b>	art. 14	comma 4
<b>OCSR n. 132 del 30.12.2022</b>		

#### ATTI VARI

<b>Ordinanza sindacale di inagibilità</b>	RG n. 908 del 05.10.2017	Comune di Montegallo (AP)
<b>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</b>	n. progressivo 006 del 28.02.2017 (validata in data 08.03.2017)	Esito: inagibile

#### PROTOCOLLI

<b>Prot. (A/P)</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Mittente/Soggetto interessato</b>
n.130377 del 22/11/2023	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 130380 del 22/11/2023		
n. 140026 del 18/12/2023	INTEGRAZIONI	
n. 5837 del 12/01/2024		
n. 120402 del 19/09/2024		
n. 139149 del 25/10/2024		

#### PARERI/AUTORIZZAZIONI

	<b>Ente competente</b>	<b>Oggetto</b>
<b>1</b>	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Fermo e Ascoli Piceno	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 3635839 del 27.12.2023)
<b>2</b>	SABAP AP-FM-MC	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 127241 del 03/10/2024)
<b>3</b>	COMUNE DI MONTEGALLO (AP)	Parere di conformità urbanistico edilizia
<b>4</b>	PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI	Rilascio nulla osta dell'Ente Parco per la realizzazione di interventi, impianti ed opera all'interno del Parco ai sensi dell'Art. 13, L. 394/91 e s.m.i. (ID 148667 del 14.11.2024)

#### DISAMINA DELL'INTERVENTO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## 1. Descrizione dello stato attuale:

L'edificio oggetto di intervento sorge al centro della frazione di Castro nel comune di Montegallo, a circa 31,5 km da Ascoli, sulla sinistra del Fluvione, ad una decina di chilometri dalle falde del Vettore, sul crinale di una collina relativamente stretta ma alquanto estesa in direzione est-ovest, a circa 840-850 m sul livello del mare.

L'edificio situato ad una Latitudine di 42.846168 e Longitudine 13.326996 è riportato al NCEU del Comune di Montegallo, al Foglio 19, particella A.

La sua posizione, il suo nome, i suoi ruderi e la tradizione locale attestano essere stato una fortezza, un castello. L'attuale chiesa risale circa al 1450; ma essa è costruita sui ruderi di un'altra molto più antica.

La chiesa oggi appartiene alla parrocchia di S. Bernardino di Balzo; danneggiata durante il terremoto di Fermo e Porto San Giorgio del 1987, viene nuovamente lesionata durante quello del 1997 ed i lavori di restauro terminano nel 1999. Risultata inagibile in seguito ai terremoti che si sono susseguiti a partire dal 2016 e oggetto di successiva messa in sicurezza.

L'edificio è realizzato in pietra arenaria locale e dotato di un piccolo campanile a vela su un lato, costituito da due aperture occupate da altrettante campane, che è stato demolito durante i recenti lavori di messa in sicurezza della chiesa, poiché gravemente danneggiato dalle azioni degli ultimi eventi sismici. Dalla parte opposta si trovava la canonica: già modificata nel corso del secondo dopoguerra.

L'interno si presenta a pianta rettangolare di dimensioni circa 18.50 x 9.50 m; con il presbiterio dove è collocato l'altare centrale, separato da un grande arco e rialzato rispetto al resto della navata, dove sono presenti anche due altari laterali, uno per ogni lato sormontato come l'aula adiacente da due volte a crociera.

## 2. Descrizione dei danni:

In seguito agli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 2016, il manufatto ha subito gravissimi danni alle strutture murarie verticali con importanti crolli che interessano le facciate nord-ovest, sud-est e in modo particolare sud-ovest, la quale risulta quasi interamente crollata come parte della vela campanaria sul prospetto Nord-Est, mentre internamente la chiesa ha subito crolli parziali della muratura e lesioni in corrispondenza degli archi e delle strutture voltate. A completare il quadro di danno vi sono infine la sconnessione del manto di copertura con crollo dello stesso in diversi punti ed un distacco, individuabile nella zona sud-est, della sagrestia dal corpo di fabbrica principale.

Al fine di salvaguardare la chiesa e al tempo stesso la pubblica incolumità della prospiciente strada comunale è stato realizzato un intervento di messa in sicurezza consistito in:

- puntellamento e sbadacchiatura di tutte le aperture;
- puntellamento degli archi e delle strutture voltate;
- rinzafo dei paramenti murari interessati dai crolli parziali;
- realizzazione della cinturazione della sagrestia mediante fasce in poliestere;
- demolizione controllata delle murature pericolanti;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- sostituzione della parte di tetto maggiormente danneggiata con una copertura provvisoria e riparazione delle parti restanti;
- placcaggio della facciata sud-ovest con tamponatura provvisoria;
- puntellamento metallico fisso a tubi e giunti.

### 3. Descrizione del Progetto:

Il progetto esecutivo vede interventi sulla muratura, sui collegamenti, sugli orizzontamenti e sulla copertura. Gli interventi sulle murature consistono:

- nella ricostruzione della muratura crollata, con l'utilizzo delle pietre originali conservate ed integrazione di quelle mancanti;
- nell'intervento di scuci- cucì della muratura lesionata,
- nella sigillatura delle lesioni diffuse di piccole e media entità;
- nel consolidamento e rinforzo della muratura mediante la ristilatura armata dei giunti con trefoli e connettori in acciaio inox e malta a base calce (sistema tipo reticolata o equivalente) sul lato esterno e intonaco armato con fibra di vetro GFRP sul lato interno;
- nel rifacimento degli intonaci interni;

Gli interventi sui collegamenti consistono:

- nella demolizione della muratura sommitale e ricostruzione con blocchi di pietra squadrata e nella realizzazione di un cordolo sommitale in acciaio, costituito da due profili ad L 150x150x12 mm e trave di banchina in legno lamellare 20x28 cm, solidarizzato alla muratura mediante barre filettate Ø16 in fori Ø30 iniettati con malta a base calce;

Gli interventi sugli orizzontamenti consistono:

- nella realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra;
- nel consolidamento delle volte in pietra della chiesa e della sagrestia mediante lo svuotamento del riempimento in materiale incoerente, placcaggio all'intradosso e all'estradosso mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP 66x66 e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa;
- nella demolizione del solaio del sottotetto in legno della sagrestia;
- nella realizzazione di una nuova volte a botte in mattoni pieni disposti a coltello e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa;

Gli interventi sulle coperture consistono:

- Chiesa: demolizione completa del tetto e ricostruzione di una nuova copertura in legno lamellare costituita da travi 20x28 cm poste ad interasse di 1.20 m, doppio tavolato incrociato in perline di abete sp=6 cm, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi.
- Sagrestia: demolizione completa del tetto e ricostruzione di una nuova copertura in legno di castagno costituita da travi 20x20 cm poste ad interasse di 1.00 m, doppio tavolato incrociato legno di castagno sp=6 cm, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## VERIFICA ISTRUTTORIA

### 1. Istruttoria tecnica

- Il progetto è pervenuto all'USR nelle date 22.11.2023 (prott. USR nn. 130377-130380), 18.12.2023 (prot. n. 140026), 12/01/2024 (prot. n. 5837), 19/09/2024 (prot. 120402) e 25/10/2024 (prot. 139149) tutte dopo il 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR 140026 del 18.12.2023 il tecnico Ing. Giuseppe Brandimarti ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di San Michele Arcangelo.
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come miglioramento sismico; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che: *"Sotto le proprie personali responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, così come stabilito dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che il progetto strutturale esecutivo sopra citato, allegato alla denuncia dei lavori:*
  - *è stato redatto ponendosi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica;*
  - *Vista la tipologia di struttura, non potendo intervenire con interventi massivi ai fini del raggiungimento dell'adeguamento sismico, il conseguimento del massimo livello di sicurezza è stato raggiunto mediante un insieme sistemico di interventi. L'insieme di tali interventi inducono una migliore risposta alle azioni dinamiche in casi di futuri eventi sismici, che porta allo SLV, l'indice  $\zeta_e = 0.695$  rispetto a quello di partenza  $\zeta_e = 0.424$ , e quindi con un delta  $\zeta_e = 0.271$ ; il tutto valutato in termini di PGAC/PGAD. "*
- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n.669 del 20 giugno 2017 e n.1364 del 11 novembre 2019, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo (id. USR n. 3635839 del 27.12.2023) con il quale *"si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successiva all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di Richiesta di autorizzazione sismica fermata in calce da tutti i soggetti coinvolti"*.
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con Prot. USR n. 127241 del 03/10/2024; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori.
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, di competenza del Comune di Montegalloy, non pervenuto nei tempi utili, sarà acquisito in sede di Conferenza Permanente;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- Il rilascio nulla osta dell'Ente Parco per la realizzazione di interventi, impianti ed opera all'interno del Parco ai sensi dell'Art. 13, L. 394/91 e s.m.i. non pervenuto nei tempi utili, sarà acquisito in sede di Conferenza Permanente;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*Allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e prezzari regionali di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- Con dichiarazione prot. USR 130380 del 22.11.2023 i professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi;

1a. Quadro tecnico economico

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>			
	<b>LAVORI</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>AMMESSO A CONTRIBUTO</b>
<b>A1</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	€ 538.747,79	€ 538.747,79
<b>A2</b>	<b>COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</b>	€ 31.845,49	€ 31.845,49
<b>A=A1+A2</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 570.593,28</b>	<b>€ 570.593,28</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B1	Imprevisti (IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 4.381,53	€ 4.381,53
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale ed impianti, direzione dei lavori, CSP e CSE, collaudo statico/amministrativo)	€ 75.048,82	€ 75.048,82
B3	Spese tecniche (Geologo)	€ 7.095,69	€ 7.095,69
B4	Cassa C.N.P.A.I.A. per spese tecniche (4% di B2+B3)	€ 3.285,78	€ 3.285,78

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B5	IVA per Spese tecniche (22% di B2+B3+ B4)	€ 18.794,66	€ 18.794,66
B6	Indagini geologiche e geotecniche	€ 3.018,04	€ 3.018,04
B7	IVA per indagini geologiche e geotecniche (22% di B6)	€ 663,97	€ 663,97
B8	Spese amministrative	€ 2.852,97	€ 2.852,97
B9	RTP (Onorario responsabile Tecnico Procedura comprensivo di iva e cassa)	€ 7.205,93	€ 7.205,93
B10	IVA su A (10%)	€ 57.059,33	€ 57.059,33
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B10)</b>	<b>€ 179.406,72</b>	<b>€ 179.406,72</b>
<b>C=A+B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 750.000,00</b>	<b>€ 750.000,00</b>

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 750.000,00.

**2. Istruttoria amministrativa** (verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni rese dall'RTP)

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento. L'edificio ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico: si prende atto che il progettista dichiarato che l'intervento rientra tra quelli classificati come "opere che per le loro intrinseche caratteristiche non incidono in misura apprezzabile sul suolo sotto il profilo della sua stabilità e dell'equilibrio idrogeologico della zona vincolata", ai sensi della DGR n. 1604 del 21 dicembre 2020 effettuando anche la comunicazione all'Amministrazione Regionale al fine dell'attivazione di eventuali controlli.

**3. Istruttoria contabile**

<b>Id. Decreto Ord. 132/2022:</b>	n. 425	
<b>Importo programmato Decreto 395/2020 così come modificato dall'O.C.S.R. n. 132/2022</b>	€ 750.000,00	
<b>Costo dell'intervento da progetto</b>	€ 750.000,00	
<b>Importo ammissibile a contributo</b>	€ 750.000,00	

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

#### 4. Conclusioni

**Richiamata** la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di San Michele Arcangelo;

**Ritenuta** soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

**Ritenuto** necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "*Miglioramento sismico della Chiesa di San Michele Arcangelo*" sita nel Comune di Montegallo (AP), per un importo complessivo di € 750.000,00 a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20.

Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di Autorizzazione sismica, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'Art. 93 DEL d.p.r. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

**Il funzionario istruttore**

**Ing. Piccinini Andrea**

**Il Dirigente**

**SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

Maurizio PAULINI

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Allegati:

- All. 1 \_Elenco degli elaborati di progetto trasmessi
- All. 2 \_Parere USR – Ufficio Sisma
- All.3 \_Parere SABAP
- All.4 \_Parere Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini

### All. 1 \_Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

PROGETTO	Prot. nn. 130377, 130380 del 22.11.2023
I° INTEGRAZIONE	Prot. n. 140026 del 18.12.2023
II° INTEGRAZIONE	Prot. n.5837 del 12.01.2024
III° INTEGRAZIONE	Prot. 120402 del 19.09.2024
IV° INTEGRAZIONE	Prot. 139149 del 25.10.2024

N.	Nome file	NOTE
	Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo _San Michele Arcangelo Montegallo _Castro)	
	LPR_2301_PE_0.DOC_R03_Elenco_elaborati.pdf	
	LPR_2301_PE_A1.DOC_R00_Rel.tec.gen	Prot. n. 130377
	LPR_2301_PE_A2.DOC_R00_Rel.sto.art	Prot. n. 130377
	LPR_2301_PE_A3.DOC_R00_Doc. foto	Prot. n. 130377
	LPR_2301_PE_A4.DOC_R00_Rel. geo	Prot. n. 130377
	LPR_2301_PE_A5.DOC_R00_Rel. geotecnica	Prot. n. 130377
	LPR_2301_PE_A6.DOC_R00_Rel. vuln. sismica	Prot. n. 130377
	LPR_2301_PE_A7.DOC_R00_Rel. interferenze	Prot. n. 130377
	00_LPR_2301_Lettera_risp_Integrazioni	
	LPR_2301_PE_A8.DOC_R00_Rel. sint. R1	
	LPR_2301_PE_A9.DOC_R00_Rel.ImpElett	Prot. n. 130377
	LPR_2301_PE_A10.DOC_R00_Rel.restauro	Prot. n. 130377
	LPR_2301_PE_B1.TAV_R00_Inquadramento	Prot. n. 130377
	LPR_2301_PE_B2.1.TAV_R00_Rilievo geometrico-Piante	Prot. n. 130377
	LPR_2301_PE_B2.2.TAV_R00_Rilievo geometrico-Prospetti	Prot. n. 130377
	LPR_2301_PE_B2.3.TAV_R00_Rilievo geometrico-Sezioni	Prot. n. 130377
	LPR_2301_PE_B3.1.TAV_R01_Rilievo materico-Piante	Prot. n. 130377
	LPR_2301_PE_B3.2.TAV_R00_Rilievo materico-Prospetti	Prot. n. 130377

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

LPR_2301_PE_B3.3.TAV_R00_Rilievo materico-Sezioni	Prot. n. 130377
LPR_2301_PE_B4.1.TAV_R00_Rilievo del danno-Piante	Prot. n. 130377
LPR_2301_PE_B4.2.TAV_R00_Rilievo del danno-Prospetti	Prot. n. 130377
LPR_2301_PE_B4.3.TAV_R00_Rilievo del danno-Sezioni	Prot. n. 130377
LPR_2301_PE_B5.TAV_R00_Graficizzazione storico-costruttiva	Prot. n. 130377
LPR_2301_PE_B6.DOC_R00_Ind. Vulnerabilit_ e pres.Sismici	Prot. n. 130377
LPR_2301_PE_B7.DOC_R00_Piano indagini strumentali	Prot. n. 130377
LPR_2301_PE_C1.1.TAV_R01_Progetto architettonico - Piante	
LPR_2301_PE_C1.2.TAV_R01_Progetto architettonico - Prospetti	
LPR_2301_PE_C1.3.TAV_R01_Progetto architettonico - Sezioni	
LPR_2301_PE_C2.1.TAV_R01_Demolizioni-Piante	
LPR_2301_PE_C2.2.TAV_R00_Demolizioni-Prospetti	Prot. n. 130377
LPR_2301_PE_C2.3.TAV_R01_Demolizioni-Sezioni	
LPR_2301_PE_C3.1.TAV_R01_Ricostruzioni-Piante	
LPR_2301_PE_C3.2.TAV_R00_Ricostruzioni-Prospetti	Prot. n. 130377
LPR_2301_PE_C3.3.TAV_R01_Ricostruzioni-Sezioni	
LPR_2301_PE_C4.1.TAV_R01_Progetto strutturale-Piante	
LPR_2301_PE_C4.2.TAV_R01_Progetto strutturale-Piante	
LPR_2301_PE_C4.3.TAV_R01_Progetto strutturale-Piante	
LPR_2301_PE_C4.4.TAV_R01_Progetto strutturale-Prospetti	
LPR_2301_PE_C4.5.TAV_R01_Progetto strutturale-Prospetti	
LPR_2301_PE_C4.6.TAV.R01_Progetto strutturale-Sezioni	
LPR_2301_PE_C4.7.TAV.R01_Progetto strutturale-Sezioni	
LPR_2301_PE_C5.1.TAV_R01_Part. costr.-Tiranti e perforazioni	
LPR_2301_PE_C5.2.TAV_R01_Part. costr. -Copertura e cordolo chiesa	
LPR_2301_PE_C5.3.TAV_R01_Part. costr.-Copertura e cordolo sagrestia	

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

LPR_2301_PE_C5.4.TAV_R01_Part. costr.-Ristilatura armata	
LPR_2301_PE_C5.5.TAV_R01_Part. costr.-Ristilatura armata	
LPR_2301_PE_C5.6.TAV_R01_Part.i costr.- Consolidamento volte	
LPR_2301_PE_C5.7.TAV_R01_Part. costr.- Nuova volta	
LPR_2301_PE_C5.8.TAV_R01_Part. costr.-Sostituzione architrave	
LPR_2301_PE_C5.9.TAV_R01_Part. costr.-Cuci e scuci	
LPR_2301_PE_C6.1.TAV_R00_Individuazione grafica degli interventi di restauro – Sezioni stato di fatto	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C6.2.TAV_R00_Individuazione grafica degli interventi di restauro - Sezioni di progetto	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C7.TAV_R00_Impianto elettrico	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C8.DOC_R00_Rel. cal.	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C9.DOC_R00_Tab. cal.	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C10.DOC_R00_Rel. mat.	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C11.DOC_R00_P.Man.Str.	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C12.DOC_R00_El. tec. .cop.	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C13.DOC_R00_Sch. sin..int.	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C14.DOC_R00_Elenco prezzi	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C15.DOC_R01_Computo metrico estimativo	
LPR_2301_PE_C16.DOC_R01_Incidenza manodopera	
LPR_2301_PE_C17.DOC_R01_QE	
LPR_2301_PE_C18.DOC_R00_Piano di sicurezza e coordinamento	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C19.DOC_R00_Schema dei ponteggi	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C20.DOC_R00_Fasc. opera	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C21.DOC_R00_Cronoprogramma	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C22.DOC_R00_Dis. descr. prest.	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C23.DOC_R02_CSA	
LPR_2301_PE_C24.DOC_R00_Schema contratto	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C25.DOC_R00_P. man.opera	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_C26.DOC_R01_Perizia asseverata	
LPR_2301_PE_C27.DOC_R00_Incidenza della sicurezza	
LPR_2301_PE_D1.DOC_R00_Dich. AIIC.105	Prot. n. 130380
Convenzione_professionisti_San Michele Arcangelo	
LPR_2301_PE_D3.DOC_R00_Modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura	Prot. n. 130380
Dichiarazione RTP Arch. RUBINO	
LPR_2301_PE_D4.DOC_R00_Dich. professionisti	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_D5.DOC_R00_Doc. identità	Prot. n. 130380

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

LPR_2301_PE_D6.DOC_R00_Calcolo della parcella professionale	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_D7.DOC_R00_Ord.inagibilit_	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_D8.DOC_R00_Scheda.Ril.Danno chiese	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_D9.DOC_R01_Dichpareri	
LPR_2301_PE_D10.DOC_R00_Dich.Art. 93 c. 4DPR380	Prot. n. 130380
LPR_2301_PE_D11.DOC_R00_DicC.8.4.2 NTC	Prot. n. 130380
SCIA	
LPR_2301_PE_D14.DOC_R00_Autocert.Corretta Cantierizzazione Lavori	
LPR_2301_PE_vincololdrogeologico.pdf	
LPR_2301_PE_D16.DOC_R00_Diritti_Segreteria.pdf	
SCHEDA_Restauro_SanMichele	
Dichiarazione smaltimento rifiuti	
LPR_2301_PE_C28.DOC_R00_Rel_barr_arch.pdf	
LPR_2301_PE_C29.TAV_R00_Barr_arch.pdf	
LPR_2301_PE_C30.DOC_R00_Prot_fulmini.pdf	
LPR_2301_PE_C31.DOC_R00_Legge10.pdf	
LPR_2301_PE_C32.DOC_R00_Dich_acustica.pdf	
LPR_2301_PE_C33.DOC_R00_Cert_acustico.pdf	
LPR_2301_PE_ChiarimentiRiscaldamento.pdf	
Paesaggistica_semplicata_signed.pdf	

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla*

**Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*e.p.c. A*

**Diocesi di Ascoli Piceno**

PEC: [diocesiapsisma@pec.it](mailto:diocesiapsisma@pec.it)

**Ufficio del Soprintendente Speciale  
per le aree colpite dal sisma 2016**

PEC: [uss-sisma2016@cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it)

**Comune di Montegallo**

PEC: [comune.montegallo@emarche.it](mailto:comune.montegallo@emarche.it)

**Commissione Regionale  
per il Patrimonio Culturale**

*c/o Segretario Regionale del MiC per le  
Marche*

PEO: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Risposta al foglio del*

22/11/2023	<i>n.</i>	130378
22/11/2023		130381
18/12/2023		140029
12/01/2024		5838

*Class.* 34.43.04/73/2021

*Prot. Sabap del*

23/11/2023	<i>n.</i>	13349
23/11/2023		13350
19/12/2023		14459
15/01/2024		504

*Oggetto:* **MONTEGALLO (AP) – Frazione Castro, Chiesa di San Michele Arcangelo**

*Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 19 particella n. A.*

**Intervento di riparazione del danno e ripristino della Chiesa di San Michele Arcangelo sita nel Comune di Montegallo**

**ID opera: 6060 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/394\_Sisma 2016 - Ocsr 105/20**

*Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art.12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.*

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

*Richiedente: **Diocesi di Ascoli Piceno***

*Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Rosella Bellesi***

*Referente della tutela storico artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi***

In riscontro alla richiesta pervenuta il 22/11/2023 con prot. 130378 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 23/11/2023 con prot. n. 13349 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali a margine indicate;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

**Visto** l’art. 21, comma 4, e l’art. 22 del Codice;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 marzo 2019 n. 169;

**Esaminata** la documentazione relativa al progetto per *Intervento di riparazione del danno e ripristino della Chiesa di San Michele Arcangelo sita nel Comune di Montegalloy, in aderenza alla casa parrocchiale sul lato verso l’altare, entrambi gli immobili sono stati gravemente danneggiati dal sisma del 24/08/2016.*

La Chiesa di San Michele Arcangelo si trova nella frazione di Casto a Montegalloy. Sicuramente già al principio del sec. XV esisteva la chiesa parrocchiale di S. Angelo (S. Michele Arcangelo), poi ricostruita e riconfigurata per assumere infine l’aspetto attuale. La chiesa presenta il fianco sinistro aperto da due portali, il maggiore dei quali, caratterizzato da una luce a modanature digradanti, presenta una trabeazione iscritta coronata da una cimasa e sormontata da una lunetta. Un globo conclude l’insieme. Sull’architrave si legge la data 1556. La mostra della lunetta accoglie un affresco raffigurante la Pietà con il Cristo disteso sulle ginocchia di Maria. La chiesa custodiva una scultura in legno dipinto di arte locale databile alla fine del sec. XV con il medesimo soggetto rappresentato in modi e forme analoghi. L’opera è oggi custodita nel Museo Diocesano di Ascoli Piceno. L’appartenenza dello schema del portale ad un tipo assai diffusa proprio nell’edilizia civile del Cinquecento ascolano, suggerisce d’altro canto che il portale di Castro sia dovuto alle maestranze lombarde allora assai attive nella città. L’epigrafe e l’affresco rivelano invece l’impronta di un gusto locale. Sul fianco destro, all’angolo con la facciata, va rilevata una meridiana frammentata di re-impiego. L’edificio è realizzato in pietra arenaria locale ed è a pianta rettangolare dotato di un piccolo campanile a vela sul lato Nord-Est (con scansione a doppio fornice e campane), demolito durante i recenti lavori di messa in sicurezza. In continuità con l’edificio, in corrispondenza del fronte Sud-Est è presente il corpo della sagrestia. L’interno si presenta a pianta rettangolare suddiviso in tre campate voltate, scandite da due arconi trasversali. Le pareti presentano una serie di motivi decorativi riferibili alla prima metà del ‘900. Nel presbiterio, separato da un grande arco e rialzato rispetto al resto della navata, si trova l’altare centrale. Lungo la navata in corrispondenza della campata centrale sono presenti due altari laterali, uno per ogni lato. La copertura è costituita da arcarecci in appoggio agli arconi.

In seguito agli eventi sismici del 2016 il manufatto è stato interessato da danni rilevanti con conseguente ordinanza di inagibilità n. 908 del 05/10/2017. L’edificio ha subito gravissimi danni alle strutture murarie verticali con importanti crolli che interessano le facciate nord-ovest, sud-est e in modo particolare sud-ovest, la quale risulta quasi interamente crollata come parte della vela campanaria sul prospetto Nord-Est, mentre internamente la chiesa ha subito crolli parziali della muratura e lesioni in corrispondenza degli archi e delle strutture voltate. A completare il quadro di danno vi sono infine la sconnessione del manto di copertura con crollo dello stesso in diversi punti e un distacco, individuabile nella zona sud-est, della sagrestia dal corpo di fabbrica principale. Al fine di salvaguardare la chiesa e al tempo stesso la pubblica incolumità della prospiciente strada comunale è stato realizzato un intervento di messa in sicurezza consistito in:

- puntellamento e sbadacchiatura di tutte le aperture;
- puntellamento degli archi e delle strutture voltate;
- rinzaffo dei paramenti murari interessati dai crolli parziali;
- realizzazione della cinturazione della sagrestia mediante fasce in poliestere;
- demolizione controllata delle murature pericolanti (tra cui la vela campanaria);
- sostituzione della parte di tetto maggiormente danneggiata con una copertura provvisoria e riparazione delle parti restanti;
- placcaggio della facciata sud-ovest con tamponatura provvisoria;
- puntellamento metallico fisso a tubi e giunti;

Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi previsti, in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Interventi sulle murature:

- *Ricostruzione della muratura crollata, con utilizzo delle pietre originali conservate ed integrazione di quelle mancanti;*
- *Intervento scuci-cuci della muratura lesionata;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- *Cuciture a secco;*
- *Sigillatura delle lesioni diffuse di piccola e media entità;*
- *Consolidamento e rinforzo della muratura mediante la ristilatura armata dei giunti con trefoli e connettori in acciaio inox e malta a base calce (sistema tipo reticola o equivalente) sul lato esterno e intonaco armato con fibra di vetro GFRP sul lato interno;*
- *Rifacimento degli intonaci interni;*
- *Inserimento di tiranti per incatenamento delle murature della sagrestia.*
- *Sostituzione di architrave con nuovi elementi in legno di castagno.*
- *Demolizione della muratura sommitale e ricostruzione con blocchi di pietra squadrata e realizzazione di un cordolo sommitale in acciaio, costituito da due profili ad L 150x150x12 mm e trave di banchina in legno lamellare 20x28 cm, solidarizzato alla muratura mediante barre filettate Ø16 in fori Ø30 iniettati con malta a base calce.*
- *Ricostruzione della vela campanaria demolita con incatenamento verticale con barre in acciaio inox tipo BOSSONG.*

### Interventi sugli orizzontamenti

- *Realizzazione di una nuova volta a botte in mattoni pieni disposti a coltello e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa, in ricostruzione ricostruzione di quella crollata*
- *Consolidamento delle volte in pietra della chiesa e della sagrestia mediante lo svuotamento del riempimento incoerente, placcaggio all'intradosso e all'estradosso mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP 66x66 e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa.*
- *Demolizione del solaio del sottotetto in legno della sagrestia.*
- *Consolidamento del solaio di piano voltato della sacrestia con realizzazione di nuova pavimentazione in pietra previa demolizione di quella esistente, inserimento di due tiranti (con ancoraggio tipo bossong) di collegamento con la parete longitudinale dell'aula con piastra di ancoraggio all'esterno sulla facciata;*

### Interventi in copertura

- *Chiesa: demolizione completa del tetto e ricostruzione di una nuova copertura in legno lamellare costituita da travi 20x28 cm poste ad interasse di 1.20 m, doppio tavolato incrociato in perline di abete sp=6 cm, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi.*
- *Sagrestia: demolizione completa del tetto e ricostruzione di una nuova copertura in legno di castagno costituita da travi 20x20 cm poste ad interasse di 1.00 m, doppio tavolato incrociato legno di castagno sp=6 cm, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi.*

**Preso atto** che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa alla riparazione del danno e ripristino della Chiesa di San Michele Arcangelo a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

**Considerato** che l'immobile che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del **D.Lgs. n.42/2004** e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni. Visto il progetto degli interventi proposti sulla chiesa:

- *Per quanto attiene all'intervento di ristilatura dei giunti col sistema tipo reticola su paramento faccia a vista, nell'operazione di rimozione e pulizia dei giunti sia posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei conci lapidei; per la stuccatura*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

*di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi.*

- *Per i previsti interventi di ricostruzione muraria si dovrà prevedere l'impiego dei conci recuperati o di elementi con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura del paramento;*
- *Per tutti gli interventi riguardanti le murature sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce idraulica naturale escludendo l'uso di cemento;*
- *Gli interventi di scopertura sulle spalle laterali dell'arco trionfale per la rimessa in luce degli affreschi sotto intonaco emersi a seguito dei saggi stratigrafici eseguiti, dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza del restauratore di beni culturali;*
- *Il progetto di nuova pavimentazione della chiesa andrà preventivamente autorizzato, su presentazione del disegno di posa dei degli elementi e indicazione del tipo di materiali da impiegare, anche sulla base comparativa con edifici di culto dello stesso periodo storico nella zona;*
- *Per quanto attiene all'intervento sulle pareti interne da rinforzare con intonaco armato in fibra di vetro, si richiede in corso d'opera di predisporre un elaborato esecutivo con la simulazione dell'esito aspetto finale dell'aula della chiesa, con particolare attenzione ai rapporti cromatici tra le diverse parti dell'ordine architettonico. Si precisa fin d'ora che tutti gli interventi di finitura dovranno essere comunque concordati con il funzionario di zona incaricato, previa predisposizione di opportune campionature;*
- *Durante l'esecuzione dei lavori, si richiede di valutare la possibilità di sostituire le due catene attualmente posizionate in affiancamento ai lati dell'arco trionfale all'altezza delle reni, con un unico tirante in corrispondenza dell'imposta di sezione adeguata. Inoltre, data la presenza delle piastre esterne di aggancio dei tiranti a vista sui prospetti che essendo di colore scuro risultano visivamente impattanti, si preveda di modificare la verniciatura in tinta grigio chiaro e comunque di tonalità mimetica rispetto alle facciate in pietra arenaria a faccia vista; la stessa finitura sarà prevista per le nuove piastre esterne dei tiranti che verranno inseriti all'altezza del solaio nel corpo della sacrestia con il presente progetto;*
- *Gli intonaci di nuova realizzazione, rigorosamente a base di calce, siano eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole. In fase esecutiva e d'intesa con la scrivente, si potrà valutare la possibilità di coloriture in pasta. Considerata la presenza degli affreschi rinvenuti e intonaci decorati nelle nicchie del presbiterio si prevedano spessori sottili dell'intonaco al fine di raccordare le diverse superfici e garantire una buona resa estetica finale.*
- *Il posizionamento e l'orientamento dei corpi illuminanti dovrà garantire un effetto di illuminazione naturale nell'aula e quanto più possibile diffuso, nonché la corretta lettura delle superfici decorate emerse, pertanto, dovrà essere concordato in corso d'opera con la Scrivente Soprintendenza.*
- *Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera in relazione alle modalità tecnico-esecutive ed alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di integrazione e finitura, sulla base di idonee campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione.*

### Per quanto attiene alla **tutela storico artistica**

In merito al restauro degli affreschi rinvenuti, al termine della loro scopertura da completare in corso d'opera, dovrà essere presentata alla Soprintendenza la documentazione fotografica con il rilievo grafico, la relazione tecnica con le schede tecniche di intervento a cura e firma di restauratore – ricomprendendo anche gli apparati decorativi dei portali;

Gli elaborati richiesti dovranno essere presentati obbligatoriamente a firma di un restauratore di beni culturali, così come l'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Si precisa che, in assenza delle suddette integrazioni questa Soprintendenza non è nelle condizioni di esprimersi ai sensi della Parte Seconda del Codice, pertanto, fino al ricevimento della documentazione sopra richiesta, l'iter procedurale in oggetto resterà sospeso a tutti gli effetti di legge.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Giovanni Issini

RB/PLM/\_as-avc-el\_30/09/2024

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

Alla Conferenza permanente

**OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. n.105 del 17/09/2020 e s.m.i.**

**Comune di Montegallo- ID: 6060 - Intervento di "Riparazione del danno e ripristino della Chiesa di San Michele Arcangelo"**

**Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/394**

**Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.**

**PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 130377 del 22/11/2023, prot. n. 130380 del 22/11/2023, prot. n. 140026 del 18/12/2023,			
<b>Committente</b>	Diocesi di Ascoli Piceno			
<b>Lavori di</b>	Riparazione del danno e ripristino della Chiesa di San Michele Arcangelo			
<b>Indirizzo</b>	Fraz. Castro, Comune di Montegallo (AP)			
<b>Dati Catastali</b>	Foglio 19	Mappale A	Sub -	
<b>Ordinanza di Riferimento</b>	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020			
<b>Tipo di intervento</b>	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/>	Intervento locale <input type="checkbox"/>
<b>Progettista strutture in opera</b>	Ing. Giuseppe Brandimarti	<b>Direttore dei lavori in opera</b>	Ing. Giuseppe Brandimarti	
<b>Progettista strutture prefabbricate</b>		<b>Direttore dei lavori str. pref.</b>		
<b>Appaltatore lavori strutture prefabbricate</b>		<b>Collaudatore statico</b>	Ing. Francesco Trovarelli	
<b>Appaltatore dei lavori in opera</b>	DA NOMINARE -			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Richiamata** altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n.105 del 17/09/2020 e s.m.i.;

**Preso atto che**, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'**Arch. Christian Rubino**, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall' Ing. Giuseppe Brandimarti incaricato;

**Visto** che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore **Ing. Andrea Piccinini**;

**Preso atto** della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Michele Ritucci

Progettista strutturale: Ing. Giuseppe Brandimarti

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Giuseppe Brandimarti

Collaudatore statico: Ing. Francesco Trovarelli

Appaltatore dei lavori in opera: DA NOMINARE

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Visto** che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Considerato** che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. n.105 del 17/09/2020 e s.m.i., con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Visto** che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 130377 del: 22/11/2023:

1. Doc. A1 Relazione Tecnica Generale
2. Relazione Geologica
3. Doc A5 Relazione Geotecnica e Fondazioni
4. Doc A6 Relazione di Vulnerabilità Sismica
5. Doc A8 Relazione Sintetica Strutturale
6. Tav B1 Inquadramento
7. Tav B2.1 Rilievo geometrico - Piante
8. Tav B2.2 Rilievo geometrico - Prospetti
9. Tav B2.3 Rilievo geometrico - Sezioni
10. Tav B3.2 Rilievo materico – Prospetti
11. Tav B3.3 Rilievo materico - Sezioni

Documentazione acquisita con prot. n. 130381 del: 22/11/2023:

1. Doc. C8 Relazione di Calcolo
2. Doc. C9 Tabulato dei calcoli
3. Doc. C10 Relazione sui materiali
4. Doc. C11 Piano di Manutenzione delle strutture

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Documentazione acquisita con prot. n. 140026 del 18/12/2023:

1. Relazione sintetica;
2. Tav B3.1 Rilievo materico - Piante
3. Tav C1.1 Progetto Architettonico - Piante sc. 1:100
4. Tav C1.2 Progetto Architettonico - Prospetti sc. 1:100
5. Tav C1.3 Progetto Architettonico – Sezioni sc. 1:100
6. Tav C2.1 Demolizioni – Piante sc. 1:100
7. Tav C2.3 Demolizioni – Sezioni sc. 1:100
8. Tav C3.1 Ricostruzioni – Piante sc. 1:100
9. Tav C3.3 Ricostruzioni – Sezioni sc. 1:100
10. Tav C4.1 Progetto Strutturale – Piante 1/3 sc. 1:50
11. Tav C4.2 Progetto Strutturale – Piante 2/3 sc. 1:50
12. Tav C4.3 Progetto Strutturale – Piante 3/3 sc. 1:50
13. Tav C4.4 Progetto Strutturale – Prospetti 1/2 sc.1:50
14. Tav C4.5 Progetto Strutturale – Prospetti 2/2 sc.1:50
15. Tav C4.6 Progetto Strutturale – Sezioni 1/2 sc.1:50
16. Tav C4.7 Progetto Strutturale – Sezioni 2/2 sc.1:50
17. Tav C5.1 Particolari Costruttivi – Tiranti Metallici e Perforazioni Armate sc. 1:100 – 1.10
18. Tav C5.2 Particolari Costruttivi – Copertura e Cordolo Chiesa sc. 1:50 – 1.10
19. Tav C5.3 Particolari Costruttivi – Copertura e Cordolo Sagrestia sc. 1:50 – 1.10
20. Tav C5.4 Particolari Costruttivi – Ristilatura Armata dei Giunti 1/2 sc. 1:200 – 1:10
21. Tav C5.5 Particolari Costruttivi – Ristilatura Armata dei Giunti 2/2 sc. 1:200 – 1:10
22. Tav C5.6 Particolari Costruttivi – Consolidamento Volte sc. 1:50 – 1.10
23. Tav C5.7 Particolari Costruttivi – Nuova Volta a Botte sc. 1:50 – 1.10
24. TAV C5.8 Particolari Costruttivi – Sostituzione Architrave sc. 1:100 – 1.10
25. TAV C5.9 Particolari Costruttivi – Cuci-Scuci sc.1.10

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Tenuto conto** che gli interventi strutturali proposti riguardano:

1. Interventi sulle murature:

- ricostruzione della muratura crollata, con l'utilizzo delle pietre originali conservate ed integrazione di quelle mancanti;
- intervento di scuci- cucì della muratura lesionata;
- sigillatura delle lesioni diffuse di piccole e media entità;
- consolidamento e rinforzo della muratura mediante la ristilatura armata dei giunti con trefoli e connettori in acciaio inox e malta a base calce sul lato esterno e intonaco armato con fibra di vetro GFRP sul lato interno;
- incatenamento della vela campanaria mediante catene verticali in acciaio inox adeguatamente filettata con calza iniettate con malte speciali a ritiro controllato e piastra in acciaio;

2. Interventi sui collegamenti:

- demolizione della muratura sommitale e ricostruzione con blocchi di pietra squadrata e nella realizzazione di un cordolo sommitale in acciaio;
- inserimento di catene orizzontali con barre in acciaio inox adeguatamente filettata con calza iniettate con malte speciali a ritiro controllato e piastra in acciaio tra la sagrestia e la chiesa;
- collegamento tra la muratura della sagrestia e la muratura della chiesa mediante perforazioni armate a secco;

3. Interventi sugli orizzontamenti:

- consolidamento delle volte in pietra della chiesa e della sagrestia;
- demolizione del solaio del sottotetto in legno della sagrestia e realizzazione di una nuova volte a botte in mattoni pieni;

4. Interventi sulle coperture

- Chiesa: demolizione della copertura e ricostruzione di una nuova copertura in legno lamellare
- Sagrestia: demolizione della copertura e ricostruzione di una nuova copertura in legno di castagno

**Vista** la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Accertato** che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

**Richiamati** il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "***il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate***", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "***il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale***";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE  
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA  
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 27/12/2023

**Ing. Maria Giuseppina Ballatori**

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile  
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*



*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



## Parco Nazionale dei Monti Sibillini

### Uffici

loc. Palombare  
62039 Visso (MC)  
Tel. +39 0737 961563  
e-mail: [parco@sibillini.net](mailto:parco@sibillini.net)  
PEC: [parcosibillini@emarche.it](mailto:parcosibillini@emarche.it)  
Sito internet istituzionale: [www.sibillini.net](http://www.sibillini.net)

Prot.n.

Pr\_820/24 \_\_ Class.7.10.5

Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05)

regione.marche.usr@emarche.it

Ufficio Speciale Ricostruzione Marche -Sisma 2016

fmc43293@pec.carabinieri.it

Reparto Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini\_ Visso (MC)

fap43297@pec.carabinieri.it

Nucleo Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
Montegalloy (AP)

Oggetto: D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. - Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e ss.mm.ii. Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno - ID Sismapp 6060 Chiesa di San Michele Arcangelo, Montegalloy (AP) Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/394\_Richiedente: **USR Marche per Diocesi di Ascoli Piceno\_ Parere di competenza**

Ci riferiamo alla Vs. nota pervenuta in data 08.10.2024 ed acquisita al prot. n. 11320 del 09.10.2024, con la quale veniva resa disponibile mediante piattaforma *Sismapp* la documentazione relativa al progetto di interventi di riparazione danni causati dal sisma 2016 e miglioramento sismico della Chiesa di San Michele Arcangelo, sita nella Frazione Castro del comune di Montegalloy (AP) contraddistinta catastalmente al foglio 19 part. A, per l'acquisizione del parere di competenza di questo Ente Parco, ai sensi dell'Ordinanza n.105/2020 e ss.mm.ii. art. 4 comma 3, che stabilisce che i progetti degli edifici di culto *"sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti (...) trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre il termine di sessanta giorni"* e come previsto al successivo comma 4 il Commissario, *"entro quindici giorni dal ricevimento della proposta con i relativi documenti, convoca la Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto Sisma"*.

ESAMINATA la documentazione resa disponibile mediante piattaforma *Sismapp* al link indicato nella nota di convocazione, e preso atto che l'area in oggetto ricade:

- All'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 *"ambito periferico antropizzato"* di cui al D.M. 03.02.1990";
- In zona D *"di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le aree parzialmente o completamente"*

*degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni contenute nelle presenti N.T.A.” ed in particolare in zona D2 “in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A.” di cui al Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006);Tra gli interventi compatibili risulta ricompresa la RQ (Riqualificazione) “comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento”;*

- In area esterna alla rete ecologica europea Natura 2000;

PRESO ATTO che l'immobile oggetto di istanza:

- È una chiesa risalente circa al 1450 e costruita sui ruderi di un'altra molto più antica, di proprietà della Parrocchia di San Bernardino di Balzo, ricadente nella Diocesi di Ascoli Piceno sita nella Frazione Castro del comune di Montegallo (AP), e identificata catastalmente al foglio 19 particella A;
- È realizzato in pietra arenaria locale e dotato di un piccolo campanile a vela su un lato, costituito da due aperture occupate da altrettante campane, che è stato demolito durante i recenti lavori di messa in sicurezza della chiesa, poiché gravemente danneggiato dalle azioni degli ultimi eventi sismici. Dalla parte opposta si trovava la canonica: già modificata nel corso del secondo dopoguerra. L'interno si presenta a pianta rettangolare di dimensioni circa 18.50 x 9.50 m, con il presbiterio dove è collocato l'altare centrale, separato da un grande arco e rialzato rispetto al resto della navata, dove sono presenti anche due altari laterali, uno per ogni lato sormontato come l'aula adiacente da due volte a crociera;
- Risulta danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pertanto dichiarato inagibile ed oggetto di opere di messa in sicurezza;

RILEVATO che il progetto prevede interventi finalizzati alla riparazione del danno come di seguito sintetizzato:

Interventi sulle murature:

- Ricostruzione della muratura crollata, con l'utilizzo delle pietre originali conservate ed integrazione di quelle mancanti;
- Intervento di scuci- cuci della muratura lesionata;
- Sigillatura delle lesioni diffuse di piccole e media entità;
- Consolidamento e rinforzo della muratura mediante la ristilatura armata dei giunti con trefoli e connettori in acciaio inox e malta a base calce (sistema tipo reticolata o equivalente) sul lato esterno e intonaco armato con fibra di vetro GFRP sul lato interno;
- Rifacimento degli intonaci interni;

Interventi sui collegamenti:

- Demolizione della muratura sommitale e ricostruzione con blocchi di pietra squadrate e realizzazione di un cordolo sommitale in acciaio, costituito da due profili ad L 150x150x12 mm e trave di banchina in legno lamellare 20x28 cm, solidarizzato alla muratura mediante barre filettate Ø16 in fori Ø30 iniettati con malta a base calce;

Interventi sugli orizzontamenti:

- Realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra;
- Consolidamento delle volte in pietra della chiesa e della sagrestia mediante lo svuotamento del riempimento in materiale incoerente, placcaggio all'intradosso e all'estradosso mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP 66x66 e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa;
- Demolizione del solaio del sottotetto in legno della sagrestia;
- Realizzazione di una nuova volte a botte in mattoni pieni disposti a coltello e riempimento con materiale alleggerito in argilla espansa;

Interventi sulle coperture:

- **Chiesa:** demolizione completa del tetto e ricostruzione di una nuova copertura in legno lamellare costituita da travi 20x28 cm poste ad interasse di 1.20 m, doppio tavolato incrociato in perline di abete sp=6 cm, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi;
- **Sagrestia:** demolizione completa del tetto e ricostruzione di una nuova copertura in legno di castagno costituita da travi 20x20 cm poste ad interasse di 1.00 m, doppio tavolato incrociato legno di castagno sp=6 cm, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi.

RAVVISATA la necessità di esprimersi ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 (nulla osta) della legge n. 394/1991.

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

La Legge 06.12.1991 n.394 e smi;

Il D.M. 03.02.1990;

Il D.P.R. 06.08.1993;

la L. 241/90 e smi;

CONSIDERATO che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e succ. mod. e integ, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nullaosta nella prima seduta utile"*.

CONSIDERATO che ricorre l'urgenza in relazione ai tempi del procedimento;

CONSIDERATO:

- Che tali interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente e agli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- Che le opere previste nella progettazione in questione, pertanto, tenendo conto dell'entità e della localizzazione non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993);

PREMESSO tutto quanto sopra con la presente si esprime parere favorevole, per quanto di competenza (ex art.13 L.394/91 e s.m.i. e ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.), in merito alla progettazione in questione e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni seguenti prescrizioni, nonché quelle eventualmente impartite dagli altri enti interessati dal procedimento autorizzatorio in sede di conferenza regionale:

- con adeguato anticipo (tra 2 e 5 settimane) rispetto all'inizio dei lavori, dovrà essere effettuata una ispezione da parte di zoologi esperti e con competenze anche sui chirotteri, atta a verificare l'eventuale utilizzo (come siti di riproduzione o rifugio) degli edifici da parte di animali selvatici, con particolare riferimento a uccelli, chirotteri e rettili; sulla base

---

degli esiti di tale ispezione, che dovranno essere tempestivamente trasmessi a questo Ente, il Parco si riserva di fornire ulteriori indicazioni, anche in riferimento al cronoprogramma, al fine di limitare il possibile impatto sulla fauna.

Si rimane in attesa del verbale della conferenza con allegati tutti i pareri necessari nonché del provvedimento conclusivo del procedimento in questione.

Per eventuali chiarimenti relativi al procedimento di cui sopra contattare arch. Sonia Pettinari per via telefonica al n. 0737 961563 o via mail all'indirizzo [sonia.pettinari@sibillini.net](mailto:sonia.pettinari@sibillini.net).

Cordiali saluti

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo

Il Responsabile del Procedimento\_Collaboratore Tecnico\_Sonia Pettinari



SONIA PETTINARI  
13.11.2024 16:10:45  
GMT+02:00

Il Direttore

Dott.ssa Maria Laura Talamè



Talamè Maria Laura  
14.11.2024 08:53:18  
GMT+01:00

SP