

*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Deleghe

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Rosella Bellesi
rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - “Intervento di riparazione e ripristino della Concattedrale di Sant’Agostino” - Comune di San Severino Marche (MC) - Id. O.C. 105/2020: 707 – CUP I57H20002790001 – CIG 9048840AFC - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0033571-P del 02/09/2025, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 18/09/2025 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato”, e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente

Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli



FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



Città di San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

San Severino Marche, 18/09/2025

Commissario Straordinario del Governo Sisma 2016
Piazza Colona 366
00187 Roma
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Oggetto: Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016.
O.C. 105/2020 “Intervento di riparazione e ripristino della concattedrale di Sant’Agostino nel Comune di San Severino Marche.
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP: I57H20002790001 – CIG: 9048840AFC
Id. O.C. 105/2020: 707

U
COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0032935/2025 del 18/09/2025
Firmatario: Rosa Piermattei

Delega per la partecipazione alla conferenza permanente in modalità telematica relativa al procedimento in oggetto convocata in data 18/09/2025 ore 10:00

La sottoscritta Rosa Piermattei, C.F.:PRMRSO60M50I156S in qualità di sindaco protempore del Comune di San Severino Marche (MC) con sede in Piazza Del Popolo n.45 – 62027 San Severino Marche, P.IVA 00119580439 - PEC: protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it, in riferimento alla Conferenza permanente indetta per il provvedimento in oggetto,

DELEGA

l'ing. Marco Barcaioni, C.F.: BRCMRC68R22C704G, in qualità di responsabile area tecnica del Comune di San Severino Marche, a partecipare in mia vece, in rappresentanza del Comune di San Severino Marche con la possibilità di poter esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso relativi al procedimento in questione.

Il Sindaco
Rosa Piermattei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0035583-P-16/09/2025

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **18 settembre 2025**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Ing. Andrea Crocioni.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Vista la convocazione per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **18 settembre 2025**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CONCATTEDEALE DI SANT'AGOSTINO"**
COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP I57H20002790001 – CIG 9048840AFC
Id. O.C. 105/2020: 707

DELEGA

L'Ing. **Andrea Crocioni**, Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **18 settembre 2025** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l'intervento:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CONCATTEDEALE DI SANT'AGOSTINO"**
COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP I57H20002790001 – CIG 9048840AFC
Id. O.C. 105/2020: 707

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
15.09.2025
17:05:52
GMT+01:00

*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Pareri

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020
- “Intervento di riparazione e ripristino della Concattedrale di Sant’Agostino” - Comune di San Severino
Marche (MC) - Id. O.C. 105/2020: 707 – CUP I57H20002790001 – CIG 9048840AFC - Soggetto Attuatore:
Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo per l’“Intervento di riparazione e ripristino della Concattedrale di
Sant’Agostino”, Comune di San Severino Marche (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota
prot. CGRTS-0033571-P del 02/09/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-
0002926-A del 03/09/2025, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità
telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 18 settembre 2025, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016,
recante “Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall’evento sismico
del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del
30 luglio 1999, e s.m.i.”, con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per
le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre
2016 al n. 4127;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 497 del 3 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021,
recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma
del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura,
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance”;

VISTO il D.M. 270 del 05/09/2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di
autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2024, n. 459, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 al
n. 64, recante “Proroga dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto
2016”, il quale all’art. 1 dispone che “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.itPEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

agosto 2016, istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025”;

VISTA la Circolare n. 67 del 26 maggio 2025 DiAG con cui è stato dato avvio della procedura di interpello per il conferimento di n. 175 incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale nell'ambito del Ministero della cultura, tra cui quella relativa all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 193 del 31/07/2025, registrato alla Corte dei conti al n. 1838 del 02/09/2025 con il quale - ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 19, commi 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;



VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento del 28/02/1913 sulla Chiesa Cattedrale di S. Agostino ai sensi art. 2 della L. 364/1909 ancora valido in virtù dell'art. 128 del medesimo;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda, ubicata nel Comune di San Severino Marche (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione,

<https://drive.google.com/file/d/1C4M1ivr3JKzyBfHmMz2ZKIOI9bIGIH1T/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi nell'aula

- ritesatura delle due catene longitudinali esistenti;
- demolizione di controparete in forati localizzata alla base del muro di controfacciata e ricomposizione della muratura portante.
- iniezioni di boiacche per il ripristino del sacco murario e inserimento di diatoni al fine di collegare il paramento esterno esistente con il nuovo paramento interno;

Interventi nella zona absidale

- intervento di scuci-cuci sulle murature portanti lesionate (lato esterno);
- iniezioni di boiacche per il ripristino del sacco murario (lato esterno);
- cuciture con barre elicoidali inghisate con malta in prossimità delle lesioni;
- ristilatura armata dei giunti con barre elicoidali e cavi metallici per le porzioni in materiale misto pietra e mattoni (lato esterno);
- inserimento di ferri sagomati nella fascia inferiore in presenza di paramento in mattoni con ricorsi regolari (lato esterno);
- fasciatura esterna in fibra di carbonio ancorata con fiocchi in fibra e piastre in acciaio. Mitigazione dell'impatto visivo con tonalizzazione cromatica dell'intonaco affine alla muratura esistente;
- realizzazione di cordolo di fondazione in c.a. alla base dell'abside collegato alla muratura tramite profili in acciaio;

Interventi inerenti al Battistero

- fasciatura esterna in fibra di carbonio ancorata con fiocchi in fibra e piastre in acciaio. Mitigazione dell'impatto visivo con tonalizzazione cromatica dell'intonaco affine alla muratura esistente
- inserimento di catena in acciaio;

Interventi inerenti alla Cappella di San Nicola

- adeguamento impiantistico e funzionale con nuova destinazione d'uso a Sala Parrocchiale;
- intervento di scuci-cuci sulle murature portanti lesionate;
- iniezioni di boiacche per il ripristino del sacco murario;
- realizzazione di intonaco armato con reti in fibra e connettori al fine di rinforzare la muratura in foglio;
- realizzazione di locale tecnico per l'impianto di climatizzazione all'interno del ripostiglio lato abside;
- realizzazione di nuova struttura in acciaio con tavolato di calpestio in legno per garantire l'accesso pedonale agli spazi tecnici ed alla camorcanna;
- interventi di restauro della volta in camorcanna tramite sistemazione, laddove necessario, dei telai principali, dell'aggancio camorcanna-telai, e la posa di reti in fibra all'estradosso;
- pulitura della pavimentazione e ripristino nella zona limitrofa all'altare;
- posizionamento di corpi illuminanti al di sopra della cornice della volta;
- sostituzione degli infissi finestrati;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

Interventi nell'area della cantoria e locale di accesso

- smontaggio e rimontaggio organo;
- rimozione del tavolato di calpestio e della sottostante orditura di travetti esistenti e realizzazione ex-novo degli stessi;
- ripristino della muratura portante mediante scuci-cuci;
- cerchiatura metallica della volta del locale di accesso e rinforzo con placcaggio diffuso in intradosso;

Restauro e finiture

- consolidamento dell'affresco presumibilmente risalente al nucleo originario, rinvenuto all'interno del Piano Primo della Torre campanaria;
- restauro e consolidamento di volte in canna e gesso;
- fissaggio di intonaci e stucchi in pericolo di caduta e porzioni di film pittorico in fase esfoliante;
- pulitura superficiale delle superfici decorate;
- riadesione e consolidamento di intonaci e stucchi, reintegrazione delle mancanze del modellato in stucco, risarcitura di fessurazioni;
- velatura o reintegrazione ad acquerello di cadute della pellicola pittorica al fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera;

Progetto di accessibilità, adeguamento liturgico e impiantistico:

- inserimento di presidi atti a superare le barriere architettoniche presenti (rampe e scivoli);
- smontaggio della porzione inferiore e rimontaggio del coro absidale per collocazione del passaggio della distribuzione elettrica;
- spostamento/traslazione dei confessionali.

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3-0006114-P del 28/04/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0001418-A del 29/04/2025 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento di riparazione e ripristino della Concattedrale di Sant'Agostino*”, Comune di San Severino Marche (MC), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante, nonché le prescrizioni e indicazioni di seguito riportate.

Ambito di applicazione: beni culturali/archeologia

Relativamente all'intervento di realizzazione di cordolo di fondazione in cemento armato alla base dell'abside si prescrive l'assistenza archeologica in corso d'opera da parte di un archeologo professionista in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione alla I fascia dell'elenco degli archeologi del Ministero della Cultura di cui al D. M. 244 del 20 maggio 2019, che prenderà preventivamente contatti con il Funzionario Archeologo Responsabile della Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

I risultati dell'assistenza, così come di eventuali future indagini di scavo a quote non precedentemente interessate da lavorazioni, anche in caso di esito negativo, dovranno essere conferiti nel Geoportale Nazionale di Archeologia secondo le istruzioni operative pubblicate al link



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative, in conformità a quanto contenuto nella Circolare della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio (DG ABAP) n. 9 del 28 marzo 2024.

In caso di rinvenimenti di interesse archeologico in corso d'opera si richiama l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP ed alle autorità locali, provvedendo alla momentanea conservazione e custodia in situ, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii.

Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza dei beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico della Committenza.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Soprintendente avvierà i procedimenti per la tutela dei beni eventualmente rinvenuti ai sensi degli articoli 12 o 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché, data la specificità del procedimento, a questo Ufficio e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP territorialmente competente di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera.

Per consentire l'attività di alta sorveglianza dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli opportuni sopralluoghi.

Il Funzionario SABAP responsabile dell'istruttoria

Funzionario arch. Rosella Bellesi

Rosella Bellesi

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Maria Teresa Di Sarcina
Funzionaria Archeologa

Tel: 06 67234282

mariateresa.disarcina@cultura.gov.it

Maria Teresa Di Sarcina

Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A

Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
PEC: sisma2016@arcidiocesicamerino.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma 2016**
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di San Severino Marche
protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it

**Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale c/o Segretario Regionale del MiC per
le Marche**
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del

23/10/2023 *n* 116895

Class. 34.43.04/110/2021

Prot. Sabap del

25/10/2023 *n* 11997
10/09/2024 11017-19-26
23/12/2024 16706-08-12
22/04/2025 5840

Oggetto: **SAN SEVERINO MARCHE (MC) Piazza del Duomo, Concattedrale Sant'Agostino.**

Immobile catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 152 particelle n. E, D.

SISMA 2016 - Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nel territorio della Regione Marche - Concattedrale Di S. Agostino – San Severino Marche – OCSR n.105/2020 e s.m.i. - ID Sismap 4995 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/627_Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento del 28/02/1913 sulla *Chiesa Cattedrale di S. Agostino* ai sensi art. 2 della L. 364/1909 ancora valido in virtù dell'art. 128

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: **Parrocchia di Sant'Agostino in san Severino Marche**

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Rosella Bellesi**

Referente della tutela storico artistica: **per avocazione il Soprintendente Arch. Giovanni Issini**

Referente per la tutela archeologica: **Dott.ssa Cecilia Gobbi**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 23/10/2023 con prot. 116895 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 25/10/2023 con prot. n. 11997 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali pervenute a margine indicate;
Vista in particolare la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot.2841 in data 28/02/2025 successivamente alla trasmissione del parere inviato da questa Soprintendenza con nota prot. 7736 del 26/06/2024;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento del 28/02/1913 sulla Chiesa Cattedrale di S. Agostino ai sensi art. 2 della L. 364/1909 ancora valido in virtù dell’art. 128 del medesimo;

Visti il D.P.C.M. del 15 Marzo 2024, n. 57 e il D.P.C.M. del 02 dicembre 2019 n. 169 per la parte ancora in vigore;

Visto l’art. 21, comma 4, e l’art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione relativa alle opere da realizzare sull’immobile, consistono nel progetto dei lavori di riparazione danni, miglioramento sismico e restauro della Concattedrale Sant’Agostino di San Severino Marche, resa l’inagibile a seguito dei danni causati dal sisma del 24 agosto 2016.

La chiesa ha origini antiche, un primo nucleo si ipotizza risalire al XIII secolo cui segue una prima fase di ampliamento, durante il ‘400, che ha portato allo sviluppo planimetrico della navata principale. Nel 1776 termina il rinnovo dell’apparato decorativo interno assieme alla modifica dell’impianto absidale, da quadrato a circolare. Altri ampliamenti furono realizzati nella prima metà dell’Ottocento tra cui il Battistero e la Cappella del SS Sacramento. Ad oggi il corpo principale della Concattedrale è costituito da una navata unica coperta da volte a crociera in camorcanna terminante con la zona presbiteriale rialzata di due gradini e abside semicircolare. Lungo il lato sinistro della navata si aprono gli ambienti del Battistero, della Cappella del Santissimo Sacramento e della Cappella di San Nicola attualmente in stato di forte degrado e utilizzata come deposito. La copertura è in legno con capriate e orditura di travi principali, travetti e pianellato. La torre del campanile si erge sul lato destro della struttura e si sviluppa su cinque livelli, internamente le pareti sono parzialmente intonacate a cemento e si segnala la presenza di un lacerto di affresco al piano primo. I solai interpiano dei primi quattro livelli sono costituiti da travi in legno mentre l’ultimo è realizzato con travi in acciaio di tipo IPE. La Concattedrale presenta una muratura esterna prevalentemente in mattoni faccia a vista con tessitura regolare e porzioni di muratura mista pietra e mattoni riscontrabili in particolar modo nella zona absidale e del battistero. Le superfici interne dell’aula sono caratterizzate dalla presenza di decorazioni pittoriche a tempera e stucchi riferibili al XVIII secolo, rimaneggiate nel XX secolo. Dopo il sisma del 1997 sono stati effettuati diffusi interventi di consolidamento strutturale e miglioramento sismico che hanno riguardato principalmente il rifacimento delle coperture con posa in opera di controventi di falda e cordolo in acciaio, collegamenti delle capriate alle murature e sostituzione delle catene esistenti. A seguito del Sisma 2016 la Concattedrale è stata dichiarata inagibile con ordinanza sindacale n.79 del 27/06/2018, i danneggiamenti principali interessano la zona absidale che presenta un principio di ribaltamento denunciato da un quadro fessurativo ad andamento sub verticale e il battistero che si presenta in condizioni analoghe. Sono inoltre riscontrabili fessurazioni diffuse all’interno dell’aula e sconnessioni delle volte in camorcanna assieme ad un precario stato di conservazione dell’area della cantoria e il locale al primo piano del campanile che ne costituisce l’accesso. Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi previsti nella Concattedrale di Sant’Agostino, in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi previsti nella Concattedrale di Sant’Agostino, in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Interventi nell’aula:

- ritesatura delle due catene longitudinali esistenti;
- demolizione di controparete in forati localizzata alla base del muro di controfacciata e ricomposizione della muratura portante. Iniezioni di boiacche per il ripristino del sacco murario e inserimento di diatoni al fine di collegare il paramento esterno esistente con il nuovo paramento interno;

Interventi nella zona absidale:

- intervento di scuci-cuci sulle murature portanti lesionate da realizzarsi sul lato esterno;
- iniezioni di boiacche per il ripristino del sacco murario (lato esterno);
- cuciture con barre elicoidali in prossimità delle lesioni inghisate con malta;
- ristilatura armata dei giunti con barre elicoidali e cavi metallici per le porzioni in materiale misto pietra e mattoni (lato esterno);



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- inserimento di ferri sagomati nella fascia inferiore in presenza di paramento in mattoni con ricorsi regolari (lato esterno);
- fasciatura esterna in fibra di carbonio al fine di presidiare i cinematismi fuori piano. L'ancoraggio sarà effettuato con fiocchi in fibra e piastre in acciaio. L'impatto figurativo dell'intervento sarà mitigato da una tonalizzazione cromatica dell'intonaco affine alla muratura esistente;
- realizzazione di cordolo di fondazione in c.a. alla base dell'abside collegato alla muratura tramite profili in acciaio IPE 140;

Interventi inerenti al Battistero:

- fasciatura esterna in fibra di carbonio al fine di presidiare i cinematismi fuori piano. L'ancoraggio sarà effettuato con fiocchi in fibra e piastre in acciaio. L'impatto figurativo dell'intervento sarà mitigato da una tonalizzazione cromatica dell'intonaco affine alla muratura esistente;
- inserimento di catena in acciaio;

Interventi inerenti alla Cappella di San Nicola:

- adeguamento impiantistico e funzionale con nuova destinazione d'uso a Sala Parrocchiale;
- intervento di scuci-cuci sulle murature portanti lesionate;
- iniezioni di boiacche per il ripristino del sacco murario;
- realizzazione di intonaco armato con reti in fibra e connettori al fine di rinforzare la muratura in foglio;
- realizzazione di locale tecnico per l'impianto di climatizzazione all'interno del ripostiglio lato abside;
- realizzazione di nuova struttura in acciaio con tavolato di calpestio in legno per garantire l'accesso pedonale agli spazi tecnici ed alla camorcanna;
- interventi di restauro della volta in camorcanna tramite sistemazione, laddove necessario, dei telai principali, dell'aggancio camorcanna-telai, e la posa di reti in fibra all'estradosso;
- pulitura della pavimentazione e ripristino nella zona limitrofa all'altare;
- posizionamento di corpi illuminanti al di sopra della cornice della volta;
- sostituzione degli infissi finestrati;

Interventi nell'area della cantoria e locale di accesso:

- smontaggio e rimontaggio organo;
- rimozione del tavolato di calpestio e della sottostante orditura di travetti esistenti e realizzazione ex-novo degli stessi;
- ripristino della muratura portante mediante scuci-cuci;
- cerchiatura metallica della volta del locale di accesso e rinforzo con placcaggio diffuso in intradosso;

Restauro e finiture:

- consolidamento dell'affresco presumibilmente risalente al nucleo originario, rinvenuto all'interno del Piano Primo della Torre campanaria;
- restauro e consolidamento di volte in canna e gesso;
- fissaggio di intonaci e stucchi in pericolo di caduta e porzioni di film pittorico in fase esfoliante;
- pulitura superficiale delle superfici decorate;
- riadesione e consolidamento di intonaci e stucchi, reintegrazione delle mancanze del modellato in stucco, risarcitura di fessurazioni;
- velatura o reintegrazione ad acquerello di cadute della pellicola pittorica al fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera;

Progetto di accessibilità, adeguamento liturgico e impiantistico:

- inserimento di presidi atti a superare le barriere architettoniche presenti (rampe e scivoli): rampa di collegamento tra la navata ed il transetto, scivolo per il collegamento tra la navata principale ed il Battistero, rampa per l'accesso alla Cappella di San Nicola;
- smontaggio della porzione inferiore e rimontaggio del coro absidale per collocazione del passaggio della distribuzione elettrica;
- spostamento/traslazione dei confessionali;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Preso atto che tale proposta è tesa al ripristino dell'attività liturgica e all'esecuzione di opere di restauro, riparazione danni e miglioramento sismico dell'edificio di culto danneggiato dal sisma del 24 Agosto 2016 e successivi;

Considerato che il progetto è stato aggiornato sulla base dell'autorizzazione con prescrizioni di questa Soprintendenza vedi nota prot. 2841 in data 28/02/2025;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *per quanto attiene all'intervento di ristilatura armata dei giunti, e la ripresa di stilatura dei giunti su paramento faccia a vista, nell'operazione di rimozione e pulizia dei giunti di malta esistenti sia posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei conci lapidei e dei laterizi; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi;*
- *si prescrive di valutare in corso d'opera la riduzione del numero di fasciature in FRP previste all'esterno per la cerchiatura dell'abside, al fine di mitigare l'impatto figurativo dell'intervento anche in considerazione della ristilatura armata dei giunti prevista da eseguire;*
- *sia concordata con il funzionario competente per territorio la cromia da adottare per la tonalizzazione delle fasciature in FRP previste all'esterno da applicare su paramento in pietra a faccia nel caso dell'abside e del battistero, previa predisposizione di opportune prove e campionature;*
- *gli intonaci di nuova realizzazione, rigorosamente a base di calce, siano eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole. Le tonalità delle finiture saranno concordate in corso d'opera con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;*
- *per tutti gli interventi riguardanti le murature sia garantita la compatibilità delle malte impiegate escludendo l'utilizzo di cementi;*
- *per i previsti interventi di scuci-cuci, si dovrà prevedere l'impiego di elementi con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura del paramento;*
- *questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera in relazione alle modalità tecnico-esecutive ed alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di integrazione e finitura, sulla base di idonee campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione;*
- *Preso atto che con i fondi del sisma per la cappella di San Nicola (nuovo centro parrocchiale) non sono finanziate parte delle opere inizialmente previste dal progetto di tipo impiantistico e di abbattimento delle barriere architettoniche (piattaforma elevatrice), venga presentata la specifica richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza qualora la proprietà proceda alla realizzazione con altri fondi;*

Per quanto attiene alla tutela archeologica:

si chiede che le attività di scavo o movimentazione terra necessarie per la realizzazione del cordolo di fondazione in c.a. lato esterno dell'abside, vengano realizzate con la continua assistenza di nostro personale tecnico-scientifico;

A tal fine per poter organizzare i necessari sopralluoghi di inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo, la comunicazione di inizio dei lavori, il nominativo e i recapiti telefonici del D.L., all'indirizzo PEC di questo Ufficio. Si evidenzia che in caso di rinvenimenti di natura archeologica le modalità di prosecuzione del lavoro verranno stabilite da questa Soprintendenza a seguito della valutazione dell'interferenza con le opere a progetto.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Per quanto attiene alla **tutela storico-artistica** si prescrive che:

- per quanto attiene le opere mobili si prescrive la protezione di tutte le opere mobili; prima di procedere alla messa in opera dei suddetti sistemi di protezione, si richiede l'esecuzione della documentazione fotografica e un elenco delle opere mobili attualmente presenti all'interno dell'edificio, che dovrà essere consegnato alla scrivente Soprintendenza all'avvio dei lavori, ai fini di acquisire informazioni circa il loro stato conservativo antecedente all'avvio dei lavori. Si rammenta fin d'ora che nel caso si decida di spostare le opere mobili in un deposito esterno in accordo con la proprietà e la scrivente, la richiesta di autorizzazione per lo spostamento temporaneo dei beni culturali deve pervenire, ai sensi dell'art. 21, co.1, lett. b) e comma 2, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs 42/2004, con almeno 30 giorni di anticipo alla scrivente Soprintendenza;
- il nuovo allestimento delle opere mobili previste in progetto andrà attentamente valutato con la scrivente durante l'esecuzione dei lavori;
- si prescrive di limitare al necessario l'uso di velature con resine acriliche, preferendo una messa in sicurezza utilizzando materiali compatibili con la composizione degli apparati decorativi; inoltre, al gesso della messa in sicurezza dell'affresco della torre campanaria, è preferibile una malta povera di legante a base di inerti naturali;
- dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, il livello di pulitura, le modalità di esecuzione delle ricostruzioni plastiche di parti mancanti degli elementi figurativi in stucco e le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate;
- per quanto attiene lo smontaggio e il rimontaggio dell'organo, si ricorda che dovrà essere effettuato in via esclusiva, come sancito dall'art. 29, c. 6, del D.Lgs 42/2004, da restauratori di beni culturali in possesso dei requisiti ai sensi della normativa vigente in materia; il restauratore dovrà attentamente valutare il luogo in cui depositare l'organo fra le due operazioni, prestando particolare attenzione alle condizioni igroscopiche; si rammenta che nel caso di spostamento in un deposito al di fuori della chiesa in oggetto, andrà richiesta un'autorizzazione alla scrivente soprintendenza;

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. Per consentire l'esercizio dei poteri di alta sorveglianza, il restauratore dovrà formalmente comunicare a questa Soprintendenza l'inizio dei lavori con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche, ...) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini del rilascio dell'"attestato di regolare esecuzione".

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giovanni Issini

RB/PLM/CG_as-el_28/04/2025

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

**Provincia di Macerata**Settore Gestione del territorio
e Ambiente
Servizi Urbanistica e TrasportiCorso della Repubblica 16 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.2481 - Fax 0733.248773 - c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
e-mail: urbanistica@provincia.mc.it

POS 016.001.003/2025/16

Al Presidente della Conferenza permanente
Commissario Straordinario del Governo
per la ricostruzione
Sen. Avv. Guido Castelli

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Comune di San Severino Marche**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA
CONCATTEDRALE DI SANT’AGOSTINO”****COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)****Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche****CUP I57H20002790001 – CIG 9048840AFC****Id. O.C. 105/2020: 707 Conferenza permanente del 18/9/2025****COMUNICAZIONE DI NON COMPETENZA**

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi vs. prot. n.33571 del 2/9/2025, pervenuta in pari data con prot. 27162, inerente all’esame del progetto in oggetto, con la presente si comunica che questa Provincia non ha competenze in merito, di conseguenza non ha alcun parere da rilasciare.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Arch. Maurizio Scarpecci)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



Città di San Severino Marche

CGRTS-0035729-A-17/09/2025 - Allegato Utente 2 (A02)

Piazza del Popolo, 45 – Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice. fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it


San Severino Marche, li 17/09/2025

Protocollo n. **32801/2025**

Rif. Ns. Prot. 30855/2025

Spett.le
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
RICOSTRUZIONE POST - SISMA 2016
PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CONCATTEDRALE DI SANT'AGOSTINO" - COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP I57H20002790001 – CIG 9048840AFC
Id. O.C. 105/2020: 707
Trasmissione parere di conformità urbanistica.



A SEGUITO della indizione e convocazione della Conferenza Permanente in oggetto, assunta al protocollo comunale n. 30855 del 02/09/2025;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

VISTO il P.R.G. vigente approvato con D.C.C. n. 78 del 28/11/2014 e le relative N.T.A.;

VISTO il D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni in Legge n. 229/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE l'O.C.S.R. n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e ss.mm.ii., l'O.C.S.R. n. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi";

VERIFICATO che in relazione alla presente procedura sono assenti ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO che la destinazione dell'area da P.R.G. è Centro Storico A-R1 di cui agli artt. 25.1.1-28 delle vigenti N.T.A.;

ACCERTATO che la Concattedrale di Sant'Agostino di cui all'oggetto è sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTA l'Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, prot. SABAP-AP-FM-MC n. 7736 del 26/06/2024, assunta al protocollo comunale n. 24620 del 26/06/2024;

ESAMINATA la documentazione inerente il progetto esecutivo dell'opera in oggetto

richiamata;

Per quanto di competenza SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in merito alla conformità urbanistica-edilizia dell'intervento proposto alle seguenti condizioni:

- Si dovranno rispettare tutte le prescrizioni già dettate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, ed ogni altra ulteriore prescrizioni che codesta spettabile Soprintendenza vorrà dettare.

Distinti Saluti

Il Responsabile dell'Area LL.PP., Ricostruzione
e Urbanistica
Ing. Marco Barcaioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Esso soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 del C.C.

MB/am



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016."

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CONCATTEDRALE DI SANT'AGOSTINO"

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP I57H20002790001 – CIG 9048840AFC

Id. O.C. 105/2020: 707

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche		
Id Ord. n. 105/2020:	n. 707/2020		
Indirizzo immobile:	Via Salimbeni n. 7, 62027 San Severino Marche (MC)		
Dati catastali:	foglio: 152	part: E-D	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43°13'43.5"N	Long. 13°10'32.6"E	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Carlo Morosi		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0032318-A	19/08/2025	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	---

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 19/08/2025 n. CGRTS-0032318, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: “*Ordinanza n.38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...” Comune di San Severino Marche - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche ID opera 4995 - Denominazione dell'intervento Concattedrale Di S. Agostino Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/627 Trasmissione proposta di approvazione*”, in allegato;

Nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0032318 del 19/08/2025, l'USR Marche esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di riparazione danni ed intervento locale della Concattedrale di Sant'Agostino per un importo complessivo di euro 955.090,06 di cui euro 750.000,00 a valere sulla programmazione dell'Ordinanza n.105/2020 così come aggiornata con Ordinanza n.132/2022 e 205.090,06 reperite ai sensi dell'art.5 comma 1bis della medesima ordinanza.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nella proposta di approvazione acquisita sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: “*SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti. SI RAMMENTA CHE 1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi. 2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura, in allegato;*”
- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_UO3|28/04/2025|0006114-P)** “*AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di condizioni*”, in allegato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

- **COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE:** Parere di conformità urbanistica **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla compatibilità urbanistico-edilizia degli interventi richiesti, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: dovrà essere rispettato quanto disposto dal D.P.R. n. 380/2001 (ex - Legge n. 64/74, Legge n. 13/89, D.M. n. 37/08, Legge n. 10/91, Legge n. 447/95), prot. n. 37441 del 23/10/2023, in allegato.

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 955.090,06**, ripartiti in euro 643.408,15 per lavori ed euro 311.681,91 per somme a disposizione, a valere sull'O.C. n.105/2020;

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezziario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione CGRTS-0032318 del 19/08/2025
€ 750.000,00	€ 955.090,06	€ 955.090,06 di cui • € 750.000,00 a valere sull'O.C. 105/2020 • € 205.090,06 a valere sull'art. 5 comma 1 bis O.C. 105/2020



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-000032318 del 19/08/2025)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 561.792,30	€ 561.792,30
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 81.615,85	€ 81.615,85
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 643.408,15	€ 643.408,15
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 64.340,82	€ 64.340,82
B2	Lavori in economia (smontaggio e rimontaggio organo)	€ 4.636,00	€ 4.636,00
B3	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 109.468,09	€ 109.468,09
B4	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 15.210,30	€ 15.210,30
B5	IVA per Spese tecniche (22% B3 e B4)	€ 27.429,25	€ 27.429,25
B6	Rilievi accertamenti, indagini e sorveglianza archeologica (inclusa iva)	€ 15.105,51	€ 15.105,51
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 11.151,12	€ 11.151,12
B8	IVA su A (10%)	€ 64.340,82	€ 64.340,82
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 311.681,91	€ 311.681,91
C=A+B	TOTALE	€ 955.090,06	€ 955.090,06

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Arch. Sara Spadoni

Firmato digitalmente da

SARA SPADONI

CN = SARA SPADONI
O = Ordine degli Architetti PPC di
Rieti
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CONCATTEDRALE DI SANT'AGOSTINO”

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP I57H20002790001 – CIG 9048840AFC

Id. O.C. 105/2020: 707

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento, acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0032318 del 19/08/2025, **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 **e ammissibilità al contributo;**

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Andrea Crocioni

11.09.2025 09:45:56 GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CONCATTEDRALE DI SANT’AGOSTINO”

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP I57H20002790001 – CIG 9048840AFC

Id. O.C. 105/2020: 707

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	E-GF-3 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE - SAN NICOLA Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
2	E-GF-4 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE - CORO Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
3	E-GF-5 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE - ANALISI GLOBALE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
4	E-GI-1 - RELAZIONE SULLE INDAGINI DEI MATERIALI STRUTTURALI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
5	E-GI-2 - RELAZIONE SULLE INDAGINI DELL'APPARATO PITTORICO AI FINI DEI SAGGI STRUTTURALI.pdf.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
6	E-GL - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
7	E-GM - FASCICOLO DELL'OPERA_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
8	E-GF-1 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE - ABSIDE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
9	E-GF-2 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE - BATTISTERO_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
10	ID-4995_Concattedrale_Sant'Agostino_art 21_autorizzazione_agg Apr25.pdf	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
11	E-ST4-5 - INTERVENTI - SEZIONE 11_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
12	E-ST4-6 - INTERVENTI - SEZIONE 12_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
13	E-ST4-7 - INTERVENTI - SEZIONI CAMPANILE E CORO_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
14	E-ST5-1 - DETTAGLI CARPENTERIE SAN NICOLA N- 1_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
15	E-ST5-2 - DETTAGLI CARPENTERIE SAN NICOLA N-2 - Q 0.30_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
16	E-ST5-3 - DETTAGLI CARPENTERIE SAN NICOLA N-3 - Q 1.55_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
17	E-ST5-4 - DETTAGLI CARPENTERIE SAN NICOLA N-2 - Q 3.80_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
18	E-ST5-5 - VISTE 3D CARPENTERIE SAN NICOLA_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
19	E-ST5-6 - DETTAGLI INTERVENTI CORO_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
20	E-ST5-7 - DETTAGLI ESECUTIVI DI POSA FASCE ABSIDE E	CGRTS-0032318-A-19/08/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

	BATTISTERO_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	
21	E-ST5-8 - DETTAGLI CARPENTERIE FONDAZIONI ABSIDE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
22	E-ST5-9 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VOLTA IN CAMORCANNIA E NUOVA CATENA_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
23	V-GA-1 - RELAZIONE DI VULNERABILITA_ SISMICA_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
24	V-GA-2 - FASCICOLO DEI CALCOLI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
25	V-GA-3 - PERIZIA ASSEVERATA DI CORRELAZIONE DEL DANNO_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
26	E-ST4-1 - INTERVENTI - SEZIONI 1 - 2_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
27	E-ST4-2 - INTERVENTI - SEZIONI 3 - 4 - 5_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
28	E-ST4-3 - INTERVENTI - SEZIONI 6 - 7 - 8_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
29	E-ST4-4 - INTERVENTI - SEZIONI 9 - 10_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
30	Richiesta contributo ord 144.pdf.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
31	4995_CONC. S. AGOSTINO_Proposta di approvazione.pdf	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
32	2837_SAN SEVERINO MARCHE - CONCATTEDRALE_Dichiarazione elenco sisma.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
33	2837_SAN SEVERINO MARCHE - CONCATTEDRALE_Dichiarazione riapertura al	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
34	pubblico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
35	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA concattedrale s. agostino_p.zza s. agostino.pdf	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
36	SISMA2016_CONF_URB.pdf.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
37	37 - E-RA3-2 - PROSPETTI SUD E EST_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
38	E-RA3-3 - PROSPETTI CAMPANILE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
39	E-RA4-1 - SEZIONI AA - BB_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
40	E-RA4-2 - SEZIONI CC - DD_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
41	E-RA4-3 - SEZIONI EE - FF_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
42	E-RA4-4 - SEZIONI CAMPANILE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
43	E-RA5 - PIANTE PAVIMENTAZIONI E PARETI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
44	E-RA6 - PIANTE PROIEZIONI VOLTE E SOLAI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
45	E-RC2 - PIANTE PIANO TERRA_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
46	E-RS2-1 - PIANTE RILIEVO MATERICO E DEL DANNO_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
47	E-RS2-2 - PROSPETTI E SEZIONI RILIEVO MATERICO_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
48	E-RS3 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - PROSPETTI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
49	E-RS4-1 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - SEZIONI 1 - 2_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
50	E-RS4-2 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - SEZIONI 3 - 4 - 5_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

51	E-RS4-3 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - SEZIONI 6 - 7 - 8_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
52	E-RS4-4 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - SEZIONI 9 - 10_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
53	E-RS4-5 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - SEZIONE 11_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
54	54 - E-RS4-6 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - SEZIONE 12_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
55	E-RS4-7 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - SEZIONI CAMPANILE E CORO_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
56	E-ST2-1 - CARPENTERIA FONDAZIONE_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
57	E-ST2-2 - CARPENTERIA PIANO TERRA_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
58	E-ST3 - INTERVENTI - PROSPETTI ABSIDE E BATTISTERO_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
59	E-GR - RELAZIONE FOTOGRAFICA_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
60	E-GS - PIANO DI MANUTENZIONE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
61	E-GT - PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
62	E-GX - DICHIARAZIONE PROGETTISTI_Rev3.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
63	E-GY - RACCOLTA ARCHIVISTICA INTERVENTI POST SISMA_97_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
64	E-RA0 - INQUADRAMENTO URBANISTICO_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
65	E-RA1 - PLANIMETRIA_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
66	E-RA2-1 - PIANTE PIANO TERRA_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
67	E-RA2-2 - PIANTE SOTTOTETTI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
68	E-RA2-3 - PIANTE DELLE COPERTURE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
69	E-RA2-4 - PIANTE CAMPANILE E CORO_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
70	E-RA2-5 - PIANTE DEGLI SPAZI LITURGICI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
71	E-RA3-1 - PROSPETTI NORD E OVEST_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
72	E-GC-1a - QUADRO ECONOMICO_Rev4.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
73	E-GC-1b - ALLEGATO 1 AL QE - CALCOLO PARCELLE_Rev3.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
74	E-GC-1c - ALLEGATO 2 AL QE - CONSUNTIVO INDAGINI PRELIMINARI_Rev0.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
75	E-GD-1 - SPECIFICHE TECNICHE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
76	E-GD-2 - SCHEMA DI CONTRATTO_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
77	E-GD-2b - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
78	E-GE - ELENCO PREZZI_Rev4.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
79	E-GG - RELAZIONE GEOLOGICA_Rev2.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
80	E-GH - RELAZIONE GEOTECNICA_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
81	E-GJ - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA_Rev3.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

82	E-GK - CRONOPROGRAMMA_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
83	0 - ELENCO ELABORATI_Rev4.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
84	E-AA2-1 - PIANTA PIANO TERRA_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
85	E-AA2-2 - PIANTA DEGLI SPAZI LITURGICI_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
86	E-AA3 - INTERVENTI - PROSPETTI_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
87	E-AA4-1 - INTERVENTI - SEZIONI AA - BB_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
88	E-AA4-2 - INTERVENTI - SEZIONI CC - DD - EE - FF_Rev2.pdf.p7m.p7m.	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
89	E-AA4-3 - INTERVENTI - SEZIONI GG - HH - II - LL - MM - NN_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
90	E-AA5 - ABACO STRATIGRAFIE E INFISSI_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
91	E-AA6 - PIANTA PAVIMENTAZIONI_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
92	E-AA7 - PIANTA PROIEZIONI VOLTE E SOLAI_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
93	E-AA8-1 - RESTAURO BBCC - SEZIONI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
94	E-AA8-2 - RESTAURO BBCC - VOLTE E SOLAI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
95	E-AA9 - RENDER E FOTOINSEMENTI_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
96	E-EE0-1 - SCHEMA A BLOCCHI QUADRI ELETTRICI_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
97	E-EE0-2 - SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
98	E-EE2 - PIANTE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
99	E-FC1 - LAYOUT DI CANTIERE_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
100	E-GA-1 - RELAZIONE GENERALE_Rev3.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
101	E-GA-2 - RELAZIONE STORICO ARTISTICA_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
102	E-GA-3 - RELAZIONE SUI BENI CULTURALI.pdf.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
103	E-GA-4 - SCHEDE TECNICHE DEI BENI CULTURALI.pdf.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
104	E-GA-5 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
105	E-GA-6 - RELAZIONE SISMICA E SULLE STRUTTURE_Rev3.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
106	E-GA-7 - RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURALI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
107	E-GA-8 - DENUNCIA LAVORI_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
108	E-GB - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_Rev4.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0032318-A-19/08/2025
109	ID 4995_parere per conferenza.pdf	CGRTS-0032318-A-19/08/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Pec: comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San
Severino Marche
RTP Carlo Morosi
Pec: curia@pec.arcidiocesicamerino.it
carlo.morosi@ingpec.eu

OGGETTO: Ordinanza n.**38/2017** *"Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale..."*
Comune di San Severino Marche - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
ID opera 4995 - Denominazione dell'intervento Concattedrale Di S. Agostino
Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/627
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 38/2017
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Concattedrale Di S. Agostino
ID ORDINANZA	707
ID SISMAPP	4995
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Carlo Morosi
CUP	I57H20002790001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	20/12/2024
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	17/04/2025

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.
La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/4995>

- 1 - E-GF-3 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE - SAN NICOLA _Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 2 - E-GF-4 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE - CORO _Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 3 - E-GF-5 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE - ANALISI GLOBALE _Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 4 - E-GI-1 - RELAZIONE SULLE INDAGINI DEI MATERIALI STRUTTURALI _Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 5 - E-GI-2 - RELAZIONE SULLE INDAGINI DELL'APPARATO PITTORICO AI FINI DEI SAGGI STRUTTURALI.pdf.p7m

- 6 - E-GL - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 7 - E-GM - FASCICOLO DELL'OPERA_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 8 - E-GF-1 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE - ABSIDE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 9 - E-GF-2 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE - BATTISTERO_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 10 - ID-4995_Concattedrale_Sant'Agostino_art 21_autorizzazione_agg Apr25.pdf
- 11 - E-ST4-5 - INTERVENTI - SEZIONE 11_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m
- 12 - E-ST4-6 - INTERVENTI - SEZIONE 12_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m
- 13 - E-ST4-7 - INTERVENTI - SEZIONI CAMPANILE E CORO_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 14 - E-ST5-1 - DETTAGLI CARPENTERIE SAN NICOLA N-1_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 15 - E-ST5-2 - DETTAGLI CARPENTERIE SAN NICOLA N-2 - Q 0.30_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 16 - E-ST5-3 - DETTAGLI CARPENTERIE SAN NICOLA N-3 - Q 1.55_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 17 - E-ST5-4 - DETTAGLI CARPENTERIE SAN NICOLA N-2 - Q 3.80_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 18 - E-ST5-5 - VISTE 3D CARPENTERIE SAN NICOLA_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 19 - E-ST5-6 - DETTAGLI INTERVENTI CORO_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 20 - E-ST5-7 - DETTAGLI ESECUTIVI DI POSA FASCE ABSIDE E BATTISTERO_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 21 - E-ST5-8 - DETTAGLI CARPENTERIE FONDAZIONI ABSIDE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 22 - E-ST5-9 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VOLTA IN CAMORCANNIA E NUOVA CATENA_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 23 - V-GA-1 - RELAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 24 - V-GA-2 - FASCICOLO DEI CALCOLI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 25 - V-GA-3 - PERIZIA ASSEVERATA DI CORRELAZIONE DEL DANNO_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 26 - E-ST4-1 - INTERVENTI - SEZIONI 1 - 2_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 27 - E-ST4-2 - INTERVENTI - SEZIONI 3 - 4 - 5_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 28 - E-ST4-3 - INTERVENTI - SEZIONI 6 - 7 - 8_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 29 - E-ST4-4 - INTERVENTI - SEZIONI 9 - 10_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 30 - Richiesta contributo ord 144.pdf.p7m
- 31 - 4995_CONC. S. AGOSTINO_Proposta di approvazione.pdf
- 32 - 2837_SAN SEVERINO MARCHE - CONCATTEDEALE_Dichiarazione elenco sisma.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 33 - 2837_SAN SEVERINO MARCHE - CONCATTEDEALE_Dichiarazione riapertura al pubblico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 34 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA concattedrale s. agostino_p.zza s. agostino.pdf
- 35 - E-GC-2 - QUADRO ECONOMICO SPESE NON AMMISSIBILI_Rev0.pdf.p7m
- 36 - SISMA2016_CONF_URB.pdf.p7m
- 37 - E-RA3-2 - PROSPETTI SUD E EST_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 38 - E-RA3-3 - PROSPETTI CAMPANILE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 39 - E-RA4-1 - SEZIONI AA - BB_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 40 - E-RA4-2 - SEZIONI CC - DD_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 41 - E-RA4-3 - SEZIONI EE - FF_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 42 - E-RA4-4 - SEZIONI CAMPANILE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 43 - E-RA5 - PIANTE PAVIMENTAZIONI E PARETI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 44 - E-RA6 - PIANTE PROIEZIONI VOLTE E SOLAI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 45 - E-RC2 - PIANTE PIANO TERRA_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 46 - E-RS2-1 - PIANTE RILIEVO MATERICO E DEL DANNO_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 47 - E-RS2-2 - PROSPETTI E SEZIONI RILIEVO MATERICO_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 48 - E-RS3 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - PROSPETTI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 49 - E-RS4-1 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - SEZIONI 1 - 2_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 50 - E-RS4-2 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - SEZIONI 3 - 4 - 5_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 51 - E-RS4-3 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - SEZIONI 6 - 7 - 8_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 52 - E-RS4-4 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - SEZIONI 9 - 10_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 53 - E-RS4-5 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - SEZIONE 11_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 54 - E-RS4-6 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - SEZIONE 12_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 55 - E-RS4-7 - QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO - SEZIONI CAMPANILE E CORO_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 56 - E-ST2-1 - CARPENTERIA FONDAZIONE_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 57 - E-ST2-2 - CARPENTERIA PIANO TERRA_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 58 - E-ST3 - INTERVENTI - PROSPETTI ABSIDE E BATTISTERO_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m
- 59 - E-GR - RELAZIONE FOTOGRAFICA_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m
- 60 - E-GS - PIANO DI MANUTENZIONE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 61 - E-GT - PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
- 62 - E-GX - DICHIARAZIONE PROGETTISTI_Rev3.pdf.p7m.p7m.p7m

63 - E-GY - RACCOLTA ARCHIVISTICA INTERVENTI POST SISMA _97_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
64 - E-RA0 - INQUADRAMENTO URBANISTICO_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
65 - E-RA1 - PLANIMETRIA_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
66 - E-RA2-1 - PIANTA PIANO TERRA_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
67 - E-RA2-2 - PIANTA SOTTOTETTI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
68 - E-RA2-3 - PIANTA DELLE COPERTURE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
69 - E-RA2-4 - PIANTE CAMPANILE E CORO_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
70 - E-RA2-5 - PIANTA DEGLI SPAZI LITURGICI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
71 - E-RA3-1 - PROSPETTI NORD E OVEST_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
72 - E-GC-1a - QUADRO ECONOMICO_Rev4.pdf.p7m.p7m.p7m
73 - E-GC-1b - ALLEGATO 1 AL QE - CALCOLO PARCELLE_Rev3.pdf.p7m.p7m.p7m
74 - E-GC-1c - ALLEGATO 2 AL QE - CONSUNTIVO INDAGINI PRELIMINARI_Rev0.p7m
75 - E-GD-1 - SPECIFICHE TECNICHE_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
76 - E-GD-2 - SCHEMA DI CONTRATTO_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
77 - E-GD-2b - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m.p7m.p7m
78 - E-GE - ELENCO PREZZI_Rev4.pdf.p7m.p7m.p7m
79 - E-GG - RELAZIONE GEOLOGICA_Rev2.p7m.p7m.p7m.p7m
80 - E-GH - RELAZIONE GEOTECNICA_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
81 - E-GJ - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA_Rev3.pdf.p7m.p7m.p7m
82 - E-GK - CRONOPROGRAMMA_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
83 - 0 - ELENCO ELABORATI_Rev4.pdf.p7m.p7m.p7m
84 - E-AA2-1 - PIANTA PIANO TERRA_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m
85 - E-AA2-2 - PIANTA DEGLI SPAZI LITURGICI_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m
86 - E-AA3 - INTERVENTI - PROSPETTI_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m
87 - E-AA4-1 - INTERVENTI - SEZIONI AA - BB_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m
88 - E-AA4-2 - INTERVENTI - SEZIONI CC - DD - EE - FF_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m
89 - E-AA4-3 - INTERVENTI - SEZIONI GG - HH - II - LL - MM - NN_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m
90 - E-AA5 - ABACO STRATIGRAFIE E INFISSI_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
91 - E-AA6 - PIANTA PAVIMENTAZIONI_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m
92 - E-AA7 - PIANTA PROIEZIONI VOLTE E SOLAI_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
93 - E-AA8-1 - RESTAURO BBCC - SEZIONI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
94 - E-AA8-2 - RESTAURO BBCC - VOLTE E SOLAI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
95 - E-AA9 - RENDER E FOTOINSERIMENTI_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m
96 - E-EE0-1 - SCHEMA A BLOCCHI QUADRI ELETTRICI_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
97 - E-EE0-2 - SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
98 - E-EE2 - PIANTE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m
99 - E-FC1 - LAYOUT DI CANTIERE_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
100 - E-GA-1 - RELAZIONE GENERALE_Rev3.pdf.p7m.p7m.p7m
101 - E-GA-2 - RELAZIONE STORICO ARTISTICA_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
102 - E-GA-3 - RELAZIONE SUI BENI CULTURALI.pdf.p7m
103 - E-GA-4 - SCHEDE TECNICHE DEI BENI CULTURALI.pdf.p7m
104 - E-GA-5 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI_Rev2.pdf.p7m.p7m.p7m
105 - E-GA-6 - RELAZIONE SISMICA E SULLE STRUTTURE_Rev3.pdf.p7m.p7m.p7m
106 - E-GA-7 - RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURALI_Rev0.pdf.p7m.p7m.p7m
107 - E-GA-8 - DENUNCIA LAVORI_Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
108 - E-GB - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_Rev4.pdf.p7m.p7m.p7m
109 - ID 4995_parere per conferenza.pdf

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE

OCSR n. 38/2017 - ID ord. 707/2020

Concattedrale di S. Agostino

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Intervento locale

ID SISMAPP 4995 - Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/627**

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

<i>OCSR</i>	n. 38/2017		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 707/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Concattedrale di S. Agostino		
<i>Indirizzo</i>	Via Salimbeni n. 7, 62027 San Severino Marche (MC)		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 152	Part. E-D	Sub. -
<i>Geolocalizzazione</i>	43° 13'43.5"N, 13° 10'32.6"E		
<i>Tipo di intervento</i>	intervento locale		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I57H20002790001		
<i>CIG</i>	9048840AFC		

SOGGETTI COINVOLTI

<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Carlo Morosi
<i>Progettista/i</i>	Arch. Chiara Ophelia Schiatti (Studio Tecnico Gruppo Marche): progettazione architettonica Ing. Michele Paccaloni (Studio Tecnico Gruppo Marche): progettazione strutturale Arch. Enrico Castelli (Studio Tecnico Gruppo Marche): progettazione degli impianti Arch. Paolo Castelli (Studio Tecnico Gruppo Marche): Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Geol. Alessandra Lenzi: relazione geologica Sonia Stifa: progetto di restauro
<i>Direzione dei lavori</i>	Arch. Chiara Ophelia Schiatti (Studio Tecnico Gruppo Marche): direzioni lavori

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	Ing. Michele Paccaloni (Studio Tecnico Gruppo Marche): direzione lavori specialistica strutturale Arch. Paolo Castelli (Studio Tecnico Gruppo Marche): Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	
RIFERIMENTI NORMATIVI		
D.L. n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis
OCSR n. 84 del 2.8.2019	art.14, 13, 12	
OCSR n. 105 del 17.9.2020	art.4,9	
OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4
OCSR n. 126 del 24.5.2022		
OCSR n. 132 del 30.12.2022		
OCSR n. 144 del 28.06.2023		
ATTI VARI		
Ordinanza sindacale di inagibilità	RG n. 79 del 27/06/2018	Comune di San Severino Marche (MC)
“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE” Modello A-DC	n. progressivo 001 del 16/01/2017 (validata in data 19/01/2017)	Esito: AGIBILE
PROTOCOLLI		
Prot. (A/P)	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 116895 del 23/10/2023	PROGETTO ESECUTIVO	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
n. 116897 del 23/10/2023		
n. 113527 del 06/09/2024	INTEGRAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO	
n. 113549 del 06/09/2024		
n. 113554 del 06/09/2024		
n. 166967 del 20/12/2024		
n. 166969 del 20/12/2024		
n. 166971 del 20/12/2024		
n. 57081 del 17/04/2025		
n. 57083 del 17/04/2025		
n. 57086 del 17/04/2025		
n. 57115 del 17/04/2025		

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI/AUTORIZZAZIONI

<i>Ente competente</i>		<i>Oggetto</i>
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID n. 5107259 del 29/07/2025)
2	SABAP AP-FM-MC	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (prot. USR n. 60713 del 24/04/2025)
3	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	Parere di conformità urbanistico edilizia (Prot. USR n. 62649 del 05/05/2025)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

il complesso architettonico oggetto di intervento è composto da elementi e locali realizzati in epoche differenti:

- Il nucleo originario, costituito dalla chiesa denominata Santa Maria Maddalena di cui rimangono a testimonianza pochi elementi (inglobati negli attuali campanile e Cappella di San Nicola), è risalente al XIII secolo.
- Il corpo principale della chiesa risale ad un primo ampliamento del 1400;
- L'abside e l'apparato decorativo (rivisto in chiave barocca) sono riferibili ad un intervento di rinnovamento terminato nel 1776;
- Il battistero, la Cappella del SS. Sacramento ed il presbiterio sono frutto dei un secondo ampliamento avvenuto nel XIX secolo, quando la Chiesa divenne Cattedrale;
- Pur non avendo documentazione certa della sua edificazione, la realizzazione della Cappella di San Nicola viene datata tra il XIX ed il XX secolo;
- I volumi localizzati a fianco della Cappella del SS. Sacramento e del presbiterio sono invece risalenti al XX-XXI secolo.

L'attuale edificio ecclesiastico risulta quindi così composto:

- Corpo Principale: aula liturgica principale con un ingresso da sud ed uno, secondario, da nord-est;
- Cappella San Nicola, in prossimità dell'abside, lato ovest con accesso dal transetto e accesso secondario diretto all'edificio dedicato alle aule del catechismo, e che mette in comunicazione tale ambiente con il cortile esterno a nord-ovest;
- Battistero, annesso al corpo principale, sul lato ovest con accesso dalla navata del corpo principale e dall'ufficio parrocchiale;
- Cappella SS.mo Sacramento, Cappella Feriale che apre sul corpo principale, sempre sul lato ovest, comunicante con un vano scale di servizio e con un accesso al corridoio di connessione allo stesso edificio ed alla corte interna sita a sud-ovest;
- Locale tecnico che satura lo spazio presente tra la Cappella del SS.mo Sacramento ed il Battistero a cui si accede dalla corte interna sud-ovest;
- Ufficio Parrocchiale a cui si accede da via Salimbeni / Piazza Duomo, attraverso un corridoio che conduce inoltre alla corte interna sud-est e internamente dal Battistero;
- Torre campanaria, sita sul lato est, il cui basamento costituisce la bussola di ingresso per l'accesso secondario nord-est alla Concattedrale, dalla scalinata pedonale che proviene da Via Nazario Sauro; la torre si eleva per 6 livelli, compreso il piano terra;
- Sagrestia, formalmente localizzata in altro edificio ("Palazzi Monte di Pietà") e pertanto esclusa dal presente intervento.

Il corpo principale della Concattedrale è costituito da una navata centrale sormontata da volte a crociera che termina con un abside semicircolare. La struttura è costituita da muratura a sacco con

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

paramenti in mattoni e muratura a sacco mista in pietrame e mattoni con prevalente pietra. La copertura è in legno con una configurazione a capriate con sovrastante orditura di travi principali, travetti e pianellato.

La torre del campanile presenta una muratura esterna interamente in mattoni (con una eccezione nel fronte sulla corte in cui è presente la chiusura di un arco con una muratura in pietra e mattoni), la tessitura è regolare e lo stato di conservazione buono, nonostante la presenza di alcune lesioni.

Sul lato interno della torre, la muratura è in parte interamente in mattoni, in parte mista pietra e mattoni, la tessitura non è visibile ovunque poiché è presente uno spesso intonaco a cemento presumibilmente realizzato nell'ultimo intervento di restauro.

I solai dei primi quattro livelli sono costituiti da travi in legno; l'ultimo solaio invece è realizzato con travi in acciaio di tipo IPE.

Per quanto riguarda le strutture fondali, a monte la fondazione presenta un approfondimento di 0,80/0,90 m. appoggiata ai depositi ghiaiosi mentre più a valle la fondazione si riduce approfondendosi di 0,30/0,35 m. Le fondazioni verso valle risultano quindi piuttosto superficiali, soprattutto quelle dell'abside, anche se sempre appoggiate sulle ghiaie che, come osservato nelle grotte limitrofe alla chiesa, risultano ben cementate.

Il complesso è stato oggetto di un progetto di recupero e miglioramento sismico a seguito del sisma del '97 (consolidamento strutturale e miglioramento sismico che hanno riguardato principalmente il rifacimento delle coperture con posa in opera di controventi di falda e cordolo in acciaio, collegamenti delle capriate alle murature e sostituzione delle catene esistenti).

2. Descrizione dei danni:

I danneggiamenti principali interessano la zona absidale che presenta un principio di ribaltamento denunciato da un quadro fessurativo ad andamento sub verticale e il battistero che si presenta in condizioni analoghe. Sono inoltre riscontrabili fessurazioni diffuse all'interno dell'aula e sconnessioni delle volte in camorcanna.

Risulta diffusa la presenza di lesioni negli intonaci parietali e di conseguenza nelle decorazioni pittoriche. Sono inoltre lesionati in vari punti i cornicioni modanati in stucco, al pari delle camorcanne che costituiscono le volte di copertura.

3. Descrizione del progetto:

Gli INTERVENTI STRUTTURALI progettati sono classificabili come interventi di tipo locale di riparazione dei danni e, ove possibile, mirano all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. I provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono riassumibili come segue:

a. Corpo principale

- ritesatura delle catene esistenti;
- demolizione puntuale e ricomposizione della muratura portante di una porzione muraria in facciata;
- Rinforzo della muratura a sacco (iniezioni di calce ed inserimento di diatoni;

b. Abside

- recupero di muratura portante mediante scuci-cuci (lato esterno);
- consolidamento di murature portanti tramite iniezioni di malta (lato esterno);
- inserimento di barre elicoidali nelle lesioni (lato interno ed esterno);

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- ristilatura armata dei giunti di malta (lato esterno);
 - inserimento di ferri sagomati tra i ricorsi ordinati di laterizi (lato esterno);
 - fasciatura FRP (lato esterno);
 - realizzazione di cordolo di fondazione in c.a. (lato esterno);
- c. Coro
- rimozione del tavolato di calpestio e della sottostante orditura di travetti esistenti e realizzazione ex-novo degli stessi;
 - recupero di muratura portante mediante scuci-cuci;
 - messa in sicurezza della volta tramite iniezioni, fiocchi e cerchiature metalliche;
- Al fine dell'esecuzione di tali interventi e ripristino dello stato dei luoghi pre sisma, si rende necessario lo smontaggio e rimontaggio dell'organo;
- d. Battistero
- fasciatura FRP (lato esterno);
 - inserimento di una catena di acciaio con capochiave metallico a vista;
- e. Cappella di San Nicola
- Recupero di muratura portante mediante scuci-cuci (chiusura scassi impiantistici);
 - Consolidamento di murature portanti tramite iniezioni di malta;
 - Rinforzo strutturale di muratura in foglio mediante intonaci armati su ambo i lati e ammorsamento alle murature portanti tramite fiocchi;
 - Realizzazione di nuova struttura in acciaio per solai area tecnica, da realizzarsi al di sopra dei solai esistenti al fine della conservazione dei travetti lignei esistenti;
 - Interventi di restauro della volta in camorcanna tramite sistemazione, laddove necessario, dei telai principali, dell'aggancio camorcanna-telai, e la posa di reti in fibra all'estradosso.
- f. Ufficio parrocchiale
- Si attua un'integrazione dei giunti di malta in corrispondenza del paramento esterno lato ovest.

Si prevede poi l'esecuzione di INTERVENTI IMPIANTISTICI mirati al ripristino e, dove necessario, all'adeguamento degli impianti esistenti dove interferenti con gli interventi strutturali e di riparazione del danno.

Si completa l'intervento con il RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI ed il RIPRISTINO DELLE FINITURE;

- consolidamento dell'affresco nella torre campanaria (vulnerabilità legata al rischio di distacco);
- velatura delle superfici esterne interessate dalla realizzazione delle fasciature (per la mitigazione dell'intervento);
- restauro delle volte in camorcanna interessate dai consolidamenti;
- fissaggio, riadesione e consolidamento di intonaci e stucchi in pericolo di caduta, con sarcitura delle lesioni;
- ripristino delle finiture (intonaci, pitture, ecc.).

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 23/10/2023 (prot. USR n. 116895 e n. 116897), dopo del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR n. 57115 del 17/04/2025 il tecnico Ing. Michele Paccaloni ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa *Concattedrale Sant'Agostino*.
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come intervento locale; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR n. 57086 del 17/04/2025 ha dichiarato che: *"è conforme alle prescrizioni di cui al punto 4 dell'Allegato C dell'Ordinanza 105/2020, così come modificato dall'Art. 14 c. 4 Ordinanza 111/2020, nei limiti in un intervento di restauro beni culturali (esecuzione di interventi strutturali locali)";*
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 5107259 del 29/07/2025); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR n. 60713 del 24/04/2025; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di San Severino Marche, è stato acquisito con prot. USR n. 62649 del 05/05/2025; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e/o prezzari regionali di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126 (Marche 2024 – Lazio 2023 – Umbria 2023);
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota USR prot. n. 116895 del 23/10/2023;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 561.792,30	€ 561.792,30
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 81.615,85	€ 81.615,85
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 643.408,15	€ 643.408,15
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 64.340,82	€ 64.340,82
B2	Lavori in economia (smontaggio e rimontaggio organo)	€ 4.636,00	€ 4.636,00
B3	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 109.468,09	€ 109.468,09
B4	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 15.210,30	€ 15.210,30
B5	IVA per Spese tecniche (22% B3 e B4)	€ 27.429,25	€ 27.429,25
B6	Rilievi accertamenti, indagini e sorveglianza archeologica (inclusa iva)	€ 15.105,51	€ 15.105,51
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 11.151,12	€ 11.151,12
B8	IVA su A (10%)	€ 64.340,82	€ 64.340,82
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 311.681,91	€ 311.681,91
C=A+B	TOTALE	€ 955.090,06	€ 955.090,06

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico rimodulato d'ufficio, è pari a **955.090,06 €**.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando il protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020, applicando la riduzione prefissata del 30% per gli affidamenti diretti (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020), e corrisponde al 19,38 % dei lavori.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. Istruttoria tecnica

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

Dall'istruttoria condotta sono comunque emersi alcuni aspetti di carattere tecnico ed economico che hanno portato alla formulazione delle osservazioni e/o prescrizioni di seguito esplicitate.

COMPUTO METRICO

Si rappresenta che il progetto presentato ai sensi della Ord. 105/2020, essendo di "livello esecutivo", deve definire compiutamente e nel dettaglio l'intervento in tutti i suoi aspetti. Pertanto, fermo restando la competenza del Progettista, trattandosi di un appalto da affidare "a misura" così come indicato nel Capitolato d'Appalto allegato al progetto ed in considerazione delle modalità di redazione del Computo Metrico Estimativo in cui le misurazioni relative alle quantità computate risultano non tutte perfettamente esplicitate, si chiede che, in corso dell'esecuzione dei lavori, siano redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di perfori ed inghisaggi, scuci-cuci, rimozione e rifacimento di intonaci, stuccature, restauri e lavorazioni affini e/o collegate. Tale documentazione andrà prodotta in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR.

LAVORI IN ECONOMIA

I lavori in economia, ad oggi ammissibili a contributo, riguardano lo smontaggio e rimontaggio dell'organo. In merito ai lavori in economia, si rappresenta che questo Ufficio ha preso atto dell'elaborato "*E-GC-2 - QUADRO ECONOMICO SPESE NON AMMISSIBILI_ Rev0*" (prot. USR n. 113527 del 06/09/2024), ma non può autorizzare le lavorazioni ivi contenute con il presente parere, in quanto le valutazioni del predetto documento sono di stretta competenza della committenza e/o suo RTP incaricato e della D.L. in fase di esecuzione. Resta pertanto in carico alla Diocesi stessa la supervisione delle suddette lavorazioni proposte dalla D.L. Resta fermo che ai fini dell'effettiva liquidazione dei lavori e/o degli eventuali rimborsi su fattura, in fase di rendicontazione contabile, questo USR si esprimerà sull'ammissibilità ai sensi dell'Allegato C dell'OCSR 105/2020.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	n. 707/2020
<i>Importo programmato Ord. 132/2022:</i>	€ 750.000,00
<i>Costo dell'intervento di progetto</i>	€ 955.090,06
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 955.090,06

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

Si precisa che si prevede di far fronte ai maggiori costi per l'intervento attingendo alle economie relative ad altri interventi o dai ribassi di cui all'art. 3, comma 2 ord. 105/2020 (ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, della medesima ordinanza), come dichiarato con apposita nota (prot. USR n. 113549 del 06/09/2024), fermo restando il limite complessivo corrispondente alle somme previste per lo stesso Soggetto Attuatore dalla programmazione vigente.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo dell'intervento locale della Chiesa Concattedrale Sant'Agostino;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

*per tutto quanto sopra riportato, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "intervento locale" della Chiesa "Concattedrale Sant'Agostino" sita nel Comune di San Severino Marche (MC), per un importo complessivo di euro **955.090,06** a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20 (di cui € 750.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 assegnate a questa opera ed € 205.090,06 reperite ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della medesima O.C.S.R. n. 105/2020 come modificata dalla O.C.S.R. n. 144/2023), come da Q.E., con le seguenti prescrizioni:*

- In corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di perfori ed inghisaggi, scuci-cuci, rimozione e rifacimento di intonaci, stuccature, restauri e lavorazioni affini e/o collegate. Tale documentazione andrà prodotta in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR;
- Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti;
- Ai fini dell'effettiva liquidazione dei lavori e/o degli eventuali rimborsi su fattura relativi ai lavori in economia, dovranno essere presentati a questo USR, tutte le fatture e le relative bolle di trasporto e/o deposito in fase di rendicontazione contabile;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si rammenta che, come già esplicitato nell'istruttoria tecnica, i lavori in economia non sono autorizzati con il presente parere: si rimanda - per la loro eventuale autorizzazione e liquidazione - alla fase di rendicontazione previa presentazione di adeguata documentazione contabile che attesti le spese effettivamente sostenute.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il Funzionario istruttore: Arch. Silvia Medori

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

Pareri

N.	Parere	Documento
1	Parere SABAP AP-FM-MC	ID-4995_Concattedrale_Sant'Agostino_art 21_autorizzazione_agg Apr25.pdf
2	Parere Istruttoria Sismica	ID 4995_parere per conferenza.pdf
3	Comune di San Severino Marche Parere di conformità urbanistico edilizia	SISMA2016_CONF_URB.pdf

Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

N.	Codice elaborato	Elaborato	Prot. n.	Data
4	0	ELENCO ELABORATI_Rev4	57081	17/04/2025
GENERALE				
5	E-GA-1	RELAZIONE GENERALE_Rev3	57081	17/04/2025
6	E-GA-2	RELAZIONE STORICO ARTISTICA_Rev0	57081	17/04/2025
7	E-GA-3	RELAZIONE SUI BENI CULTURALI	57081	17/04/2025
8	E-GA-4	SCHEDE TECNICHE DEI BENI CULTURALI	57081	17/04/2025
9	E-GA-5	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI_Rev2	57081	17/04/2025
10	E-GA-6	RELAZIONE SISMICA E SULLE STRUTTURE_Rev3	57081	17/04/2025
11	E-GA-7	RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURALI_Rev0	57081	17/04/2025
12	E-GA-8	DENUNCIA LAVORI_Rev1	57081	17/04/2025
13	E-GB	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_Rev4	57081	17/04/2025
14	E-GC-1a	QUADRO ECONOMICO_Rev4	57081	17/04/2025
15	E-GC-1b	ALLEGATO 1AL QE – CALCOLO PARCELLE_Rev3	57081	17/04/2025
16	E-GC-1c	ALLEGATO 2AL QE – CONSUNTIVO INDAGINI PRELIMINARI_Rev0	57081	17/04/2025
17	E-GD-1	SPECIFICHE TECNICHE_Rev0	57081	17/04/2025
18	E-GD-2a	SCHEMA DI CONTRATTO_Rev0	57081	17/04/2025
19	E-GD-2b	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA_Rev1	57081	17/04/2025
20	E-GE	ELENCO PREZZI_Rev4	57081	17/04/2025
21	E-GF-1	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE – ABSIDE_Rev0	57083	17/04/2025
22	E-GF-2	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE – BATTISTERO_Rev0	57083	17/04/2025
23	E-GF-3	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE – SAN NICOLA_Rev1	57083	17/04/2025
24	E-GF-4	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE – CORO_Rev0	57083	17/04/2025
25	E-GF-5	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE – ANALISI GLOBALE_Rev0	57083	17/04/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

26	E-GG	RELAZIONE GEOLOGICA_Rev2	57081	17/04/2025
27	E-GH	RELAZIONE GEOTECNICA_Rev0	57081	17/04/2025
28	E-GI-1	RELAZIONE SULLE INDAGINI DEI MATERIALI STRUTTURALI_Rev0	57083	17/04/2025
29	E-GI-2	RELAZIONE SULLE INDAGINI DELL'APPARATO PITTORICO AI FINI DEI SAGGI STRUTTURALI	57083	17/04/2025
30	E-GJ	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA_rev3	57081	17/04/2025
31	E-GM	FASCICOLO DELL'OPERA_Rev0	57083	17/04/2025
32	E-GR	RELAZIONE FOTOGRAFICA_Rev2	57086	17/04/2025
33	E-GS	PIANO DI MANUTENZIONE_Rev0	57086	17/04/2025
34	E-GT	PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURE_Rev0	57086	17/04/2025
35	E-GX	DICHIARAZIONE PROGETTISTI_Rev3	57086	17/04/2025
36	E-GY	RACCOLTA ARCHIVISTICA INTERVENTI POST SISMA '97_Rev0	57086	17/04/2025
37	V-GA-1	RELAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA_Rev1	57115	17/04/2025
38	V-GA-2	FASCICOLO DEI CALCOLI_Rev0	57115	17/04/2025
39	V-GA-3	PERIZIA ASSEVERATA DI CORRELAZIONE DEL DANNO_Rev1	57115	17/04/2025
01-ELABORATI STATO DI FATTO				
40	E-RA0	INQUADRAMENTO URBANISTICO_Rev0	57086	17/04/2025
41	E-RA1	PLANIMETRIA_Rev1	57086	17/04/2025
42	E-RA2-1	PIANTA PIANO TERRA_Rev1	57086	17/04/2025
43	E-RA2-2	PIANTA SOTTOTETTI_Rev0	57086	17/04/2025
44	E-RA2-3	PIANTA DELLE COPERTURE_Rev0	57086	17/04/2025
45	E-RA2-4	PIANTE CAMPANILE E CORO_Rev0	57086	17/04/2025
46	E-RA2-5	PIANTA DEGLI SPAZI LITURGICI_Rev0	57086	17/04/2025
47	E-RA3-1	PROSPETTI NORD E OVEST_Rev1	57086	17/04/2025
48	E-RA3-2	PROSPETTI SUD E EST_Rev1	57086	17/04/2025
49	E-RA3-3	PROSPETTI CAMPANILE_Rev0	57086	17/04/2025
50	E-RA4-1	SEZIONI AA - BB_Rev0	57086	17/04/2025
51	E-RA4-2	SEZIONI CC - DD_Rev1	57086	17/04/2025
52	E-RA4-3	SEZIONI EE - FF_Rev0	57086	17/04/2025
53	E-RA4-4	SEZIONI CAMPANILE_Rev0	57086	17/04/2025
54	E-RA5	PIANTA PAVIMENTAZIONI E PARETI_Rev0	57086	17/04/2025
55	E-RA6	PIANTA PROIEZIONI VOLTE E SOLAI_Rev0	57086	17/04/2025
56	E-RC2	PIANTA PIANO TERRA_Rev0	57086	17/04/2025
57	E-RS2-1	PIANTA RILIEVO MATERICO E DEL DANNO_Rev1	57086	17/04/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

58	E-RS2-2	PROSPETTI E SEZIONE RILIEVO MATERICO_Rev1	57086	17/04/2025
59	E-RS3	QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO – PROSPETTI_Rev0	57086	17/04/2025
60	E-RS4-1	QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO – SEZIONI 1 – 2_Rev1	57086	17/04/2025
61	E-RS4-2	QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO – SEZIONI 3 – 4 - 5_Rev0	57086	17/04/2025
62	E-RS4-3	QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO – SEZIONI 6 – 7 - 8_Rev0	57086	17/04/2025
63	E-RS4-4	QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO – SEZIONI 9 – 10_Rev0	57086	17/04/2025
64	E-RS4-5	QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO – SEZIONI 11_Rev1	57086	17/04/2025
65	E-RS4-6	QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO – SEZIONI 12_Rev1	57086	17/04/2025
66	E-RS4-7	QUADRO FESSURATIVO E DEL DEGRADO – SEZIONE CAMPANILE E CORO_Rev0	57086	17/04/2025
02-PROGETTO ARCHITETTONICO				
67	E-AA2-1	PIANTA PIANO TERRA_Rev2	57081	17/04/2025
68	E-AA2-2	PIANTA DEGLI SPAZI LITURGICI_Rev2	57081	17/04/2025
69	E-AA3	INTERVENTI - PROSPETTI_Rev2	57081	17/04/2025
70	E-AA4-1	INTERVENTI – SEZIONI AA - BB_Rev2	57081	17/04/2025
71	E-AA4-2	INTERVENTI – SEZIONI CC – DD – EE - FF_Rev2	57081	17/04/2025
72	E-AA4-3	INTERVENTI – SEZIONI GG – HH – II – LL – MM - NN_Rev2	57081	17/04/2025
73	E-AA5	ABACO STRATIGRAFIE E INFISSI_Rev1	57081	17/04/2025
74	E-AA6	PIANTA PAVIMENTAZIONI_Rev2	57081	17/04/2025
75	E-AA7	PIANTA PROIEZIONI VOLTE E SOLAI_Rev1	57081	17/04/2025
76	E-AA8-1	RESTAURO BBCC – SEZIONI_Rev0	57081	17/04/2025
77	E-AA8-2	RESTAURO BBCC – VOLTE E SOLAI_Rev0	57081	17/04/2025
78	E-AA9	RENDER E FOTOINSERIMENTI_Rev2	57081	17/04/2025
03-PROGETTO STRUTTURALE				
79	E-ST2-1	CARPENTERIA FONDAZIONE_Rev1	57086	17/04/2025
80	E-ST2-2	CARPENTERIA PIANO TERRA_Rev1	57086	17/04/2025
81	E-ST3	INTERVENTI – PROSPETTI ABSIDE E BATTISTERO_Rev2	57086	17/04/2025
82	E-ST4-1	INTERVENTI – SEZIONI 1 - 2_Rev1	57115	17/04/2025
83	E-ST4-2	INTERVENTI – SEZIONI 3 – 4 - 5_Rev1	57115	17/04/2025
84	E-ST4-3	INTERVENTI – SEZIONI 6 – 7 - 8_Rev1	57115	17/04/2025
85	E-ST4-4	INTERVENTI – SEZIONI 9 - 10_Rev1	57115	17/04/2025
86	E-ST4-5	INTERVENTI – SEZIONE 11_Rev2	57115	17/04/2025
87	E-ST4-6	INTERVENTI SEZIONE 12_Rev2	57115	17/04/2025
88	E-ST4-7	INTERVENTI SEZIONI CAMPANILE E CORO_Rev1	57115	17/04/2025
89	E-ST5-1	DETTAGLI CARPENTERIE SAN NICOLA N.1_Rev1	57115	17/04/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

90	E-ST5-2	DETTAGLI CARPENTERIE SAN NICOLA N.2 – Q 0.30_Rev0	57115	17/04/2025
91	E-ST5-3	DETTAGLI CARPENTERIE SAN NICOLA N.3 – Q 1.55_Rev0	57115	17/04/2025
92	E-ST5-4	DETTAGLI CARPENTERIE SAN NICOLA N.4 – Q 3.80_Rev0	57115	17/04/2025
93	E-ST5-5	VISTE 3D CARPENTERIE SAN NICOLA_Rev1	57115	17/04/2025
94	E-ST5-6	DETTAGLI INTERVENTI CORO_Rev1	57115	17/04/2025
95	E-ST5-7	DETTAGLI ESECUTIVI DI POSA FASCE ABSIDE E BATTISTERO_Rev0	57115	17/04/2025
96	E-ST5-8	DETTAGLI CARPENTERIE FONDAZIONE ABSIDE_Rev0	57115	17/04/2025
97	E-ST5-9	DETTAGLI CONSOLIDAMENTO VOLTA IN CAMORCANNIA E NUOVA CATENA_Rev0	57115	17/04/2025
05-IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI				
98	E-EE0-1	SCHEMA A BLOCCHI QUADRI ELETTRICI_Rev1	57081	17/04/2025
99	E-EE0-2	SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI_Rev1	57081	17/04/2025
100	E-EE2	PIANTE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI_Rev2	57081	17/04/2025
SICUREZZA				
101	E-GK	CRONOPROGRAMMA_Rev0	57081	17/04/2025
102	E-GL	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO_Rev1	57083	17/04/2025
103	E-FC1	LAYOUT DI CANTIERE_Rev1	57081	17/04/2025
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLEGATI				
104	E-GC-2	QUADRO ECONOMICO SPESE NON AMMISSIBILI_Rev0	113527	06/09/2024
105	-	Richiesta di contributo	113549	06/09/2024
106	-	2837_SAN SEVERINO MARCHE - CONCATTEDRALE_Dichiarazione elenco sisma	116895	23/10/2023
107	-	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA concattedrale s. agostino_p.zza s. agostino	116895	23/10/2023
108	-	2837_SAN SEVERINO MARCHE - CONCATTEDRALE_Dichiarazione riapertura al pubblico.pdf.	116895	23/10/2023

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A

Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

PEC: sisma2016@arcidiocesicamerino.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma 2016**

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di San Severino Marche

protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it

**Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale c/o Segretario Regionale del MiC per
le Marche**

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del

23/10/2023

n

116895

Class. 34.43.04/110/2021

Prot. Sabap del

25/10/2023

n

11997

10/09/2024

11017-19-26

23/12/2024

16706-08-12

22/04/2025

5840

Oggetto: **SAN SEVERINO MARCHE (MC) Piazza del Duomo, Concattedrale Sant'Agostino.**

Immobile catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. **152** particelle n. **E, D.**

SISMA 2016 - Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nel territorio della Regione Marche - Concattedrale Di S. Agostino – San Severino Marche – OCSR n.105/2020 e s.m.i. - ID Sismap 4995 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/627_Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento del 28/02/1913 sulla *Chiesa Cattedrale di S. Agostino* ai sensi art. 2 della L. 364/1909 ancora valido in virtù dell'art. 128

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: **Parrocchia di Sant'Agostino in san Severino Marche**

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Rosella Bellesi**

Referente della tutela storico artistica: **per avocazione il Soprintendente Arch. Giovanni Issini**

Referente per la tutela archeologica: **Dott.ssa Cecilia Gobbi**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 23/10/2023 con prot. 116895 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 25/10/2023 con prot. n. 11997 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali pervenute a margine indicate;

Vista in particolare la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot.2841 in data 28/02/2025 successivamente alla trasmissione del parere inviato da questa Soprintendenza con nota prot. 7736 del 26/06/2024;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento del 28/02/1913 sulla Chiesa Cattedrale di S. Agostino ai sensi art. 2 della L. 364/1909 ancora valido in virtù dell’art. 128 del medesimo;

Visti il D.P.C.M. del 15 Marzo 2024, n. 57 e il D.P.C.M. del 02 dicembre 2019 n. 169 per la parte ancora in vigore;

Visto l’art. 21, comma 4, e l’art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione relativa alle opere da realizzare sull’immobile, consistono nel progetto dei lavori di riparazione danni, miglioramento sismico e restauro della Concattedrale Sant’Agostino di San Severino Marche, resa l’inagibile a seguito dei danni causati dal sisma del 24 agosto 2016.

La chiesa ha origini antiche, un primo nucleo si ipotizza risalire al XIII secolo cui segue una prima fase di ampliamento, durante il ‘400, che ha portato allo sviluppo planimetrico della navata principale. Nel 1776 termina il rinnovo dell’apparato decorativo interno assieme alla modifica dell’impianto absidale, da quadrato a circolare. Altri ampliamenti furono realizzati nella prima metà dell’Ottocento tra cui il Battistero e la Cappella del SS Sacramento. Ad oggi il corpo principale della Concattedrale è costituito da una navata unica coperta da volte a crociera in camorcanna terminante con la zona presbiteriale rialzata di due gradini e abside semicircolare. Lungo il lato sinistro della navata si aprono gli ambienti del Battistero, della Cappella del Santissimo Sacramento e della Cappella di San Nicola attualmente in stato di forte degrado e utilizzata come deposito. La copertura è in legno con capriate e orditura di travi principali, travetti e pianellato. La torre del campanile si erge sul lato destro della struttura e si sviluppa su cinque livelli, internamente le pareti sono parzialmente intonacate a cemento e si segnala la presenza di un lacerto di affresco al piano primo. I solai interpiano dei primi quattro livelli sono costituiti da travi in legno mentre l’ultimo è realizzato con travi in acciaio di tipo IPE. La Concattedrale presenta una muratura esterna prevalentemente in mattoni faccia a vista con tessitura regolare e porzioni di muratura mista pietra e mattoni riscontrabili in particolar modo nella zona absidale e del battistero. Le superfici interne dell’aula sono caratterizzate dalla presenza di decorazioni pittoriche a tempera e stucchi riferibili al XVIII secolo, rimaneggiate nel XX secolo. Dopo il sisma del 1997 sono stati effettuati diffusi interventi di consolidamento strutturale e miglioramento sismico che hanno riguardato principalmente il rifacimento delle coperture con posa in opera di controventi di falda e cordolo in acciaio, collegamenti delle capriate alle murature e sostituzione delle catene esistenti. A seguito del Sisma 2016 la Concattedrale è stata dichiarata inagibile con ordinanza sindacale n.79 del 27/06/2018, i danneggiamenti principali interessano la zona absidale che presenta un principio di ribaltamento denunciato da un quadro fessurativo ad andamento sub verticale e il battistero che si presenta in condizioni analoghe. Sono inoltre riscontrabili fessurazioni diffuse all’interno dell’aula e sconnessioni delle volte in camorcanna assieme ad un precario stato di conservazione dell’area della cantoria e il locale al primo piano del campanile che ne costituisce l’accesso. Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi previsti nella Concattedrale di Sant’Agostino, in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi previsti nella Concattedrale di Sant’Agostino, in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Interventi nell’aula:

- ritesatura delle due catene longitudinali esistenti;
- demolizione di controparete in forati localizzata alla base del muro di controfacciata e ricomposizione della muratura portante. Iniezioni di boiacche per il ripristino del sacco murario e inserimento di diatoni al fine di collegare il paramento esterno esistente con il nuovo paramento interno;

Interventi nella zona absidale:

- intervento di scuci-cuci sulle murature portanti lesionate da realizzarsi sul lato esterno;
- iniezioni di boiacche per il ripristino del sacco murario (lato esterno);
- cuciture con barre elicoidali in prossimità delle lesioni inghisate con malta;
- ristilatura armata dei giunti con barre elicoidali e cavi metallici per le porzioni in materiale misto pietra e mattoni (lato esterno);



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- inserimento di ferri sagomati nella fascia inferiore in presenza di paramento in mattoni con ricorsi regolari (lato esterno);
- fasciatura esterna in fibra di carbonio al fine di presidiare i cinematismi fuori piano. L'ancoraggio sarà effettuato con fiocchi in fibra e piastre in acciaio. L'impatto figurativo dell'intervento sarà mitigato da una tonalizzazione cromatica dell'intonaco affine alla muratura esistente;
- realizzazione di cordolo di fondazione in c.a. alla base dell'abside collegato alla muratura tramite profili in acciaio IPE 140;

Interventi inerenti al Battistero:

- fasciatura esterna in fibra di carbonio al fine di presidiare i cinematismi fuori piano. L'ancoraggio sarà effettuato con fiocchi in fibra e piastre in acciaio. L'impatto figurativo dell'intervento sarà mitigato da una tonalizzazione cromatica dell'intonaco affine alla muratura esistente;
- inserimento di catena in acciaio;

Interventi inerenti alla Cappella di San Nicola:

- adeguamento impiantistico e funzionale con nuova destinazione d'uso a Sala Parrocchiale;
- intervento di scuci-cuci sulle murature portanti lesionate;
- iniezioni di boiacche per il ripristino del sacco murario;
- realizzazione di intonaco armato con reti in fibra e connettori al fine di rinforzare la muratura in foglio;
- realizzazione di locale tecnico per l'impianto di climatizzazione all'interno del ripostiglio lato abside;
- realizzazione di nuova struttura in acciaio con tavolato di calpestio in legno per garantire l'accesso pedonale agli spazi tecnici ed alla camorcanna;
- interventi di restauro della volta in camorcanna tramite sistemazione, laddove necessario, dei telai principali, dell'aggancio camorcanna-telai, e la posa di reti in fibra all'estradosso;
- pulitura della pavimentazione e ripristino nella zona limitrofa all'altare;
- posizionamento di corpi illuminanti al di sopra della cornice della volta;
- sostituzione degli infissi finestrati;

Interventi nell'area della cantoria e locale di accesso:

- smontaggio e rimontaggio organo;
- rimozione del tavolato di calpestio e della sottostante orditura di travetti esistenti e realizzazione ex-novo degli stessi;
- ripristino della muratura portante mediante scuci-cuci;
- cerchiatura metallica della volta del locale di accesso e rinforzo con placcaggio diffuso in intradosso;

Restauro e finiture:

- consolidamento dell'affresco presumibilmente risalente al nucleo originario, rinvenuto all'interno del Piano Primo della Torre campanaria;
- restauro e consolidamento di volte in canna e gesso;
- fissaggio di intonaci e stucchi in pericolo di caduta e porzioni di film pittorico in fase esfoliante;
- pulitura superficiale delle superfici decorate;
- riadesione e consolidamento di intonaci e stucchi, reintegrazione delle mancanze del modellato in stucco, risarcitura di fessurazioni;
- velatura o reintegrazione ad acquerello di cadute della pellicola pittorica al fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera;

Progetto di accessibilità, adeguamento liturgico e impiantistico:

- inserimento di presidi atti a superare le barriere architettoniche presenti (rampe e scivoli): rampa di collegamento tra la navata ed il transetto, scivolo per il collegamento tra la navata principale ed il Battistero, rampa per l'accesso alla Cappella di San Nicola;
- smontaggio della porzione inferiore e rimontaggio del coro absidale per collocazione del passaggio della distribuzione elettrica;
- spostamento/traslazione dei confessionali;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Preso atto che tale proposta è tesa al ripristino dell'attività liturgica e all'esecuzione di opere di restauro, riparazione danni e miglioramento sismico dell'edificio di culto danneggiato dal sisma del 24 Agosto 2016 e successivi;

Considerato che il progetto è stato aggiornato sulla base dell'autorizzazione con prescrizioni di questa Soprintendenza vedi nota prot. 2841 in data 28/02/2025;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *per quanto attiene all'intervento di ristilatura armata dei giunti, e la ripresa di stilatura dei giunti su paramento faccia a vista, nell'operazione di rimozione e pulizia dei giunti di malta esistenti sia posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei conci lapidei e dei laterizi; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi;*
- *si prescrive di valutare in corso d'opera la riduzione del numero di fasciature in FRP previste all'esterno per la cerchiatura dell'abside, al fine di mitigare l'impatto figurativo dell'intervento anche in considerazione della ristilatura armata dei giunti prevista da eseguire;*
- *sia concordata con il funzionario competente per territorio la cromia da adottare per la tonalizzazione delle fasciature in FRP previste all'esterno da applicare su paramento in pietra a faccia nel caso dell'abside e del battistero, previa predisposizione di opportune prove e campionature;*
- *gli intonaci di nuova realizzazione, rigorosamente a base di calce, siano eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole. Le tonalità delle finiture saranno concordate in corso d'opera con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;*
- *per tutti gli interventi riguardanti le murature sia garantita la compatibilità delle malte impiegate escludendo l'utilizzo di cementi;*
- *per i previsti interventi di scuci-cuci, si dovrà prevedere l'impiego di elementi con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura del paramento;*
- *questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera in relazione alle modalità tecnico-esecutive ed alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di integrazione e finitura, sulla base di idonee campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione;*
- *Preso atto che con i fondi del sisma per la cappella di San Nicola (nuovo centro parrocchiale) non sono finanziate parte delle opere inizialmente previste dal progetto di tipo impiantistico e di abbattimento delle barriere architettoniche (piattaforma elevatrice), venga presentata la specifica richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza qualora la proprietà proceda alla realizzazione con altri fondi;*

Per quanto attiene alla tutela archeologica:

si chiede che le attività di scavo o movimentazione terra necessarie per la realizzazione del cordolo di fondazione in c.a. lato esterno dell'abside, vengano realizzate con la continua assistenza di nostro personale tecnico-scientifico;

A tal fine per poter organizzare i necessari sopralluoghi di inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo, la comunicazione di inizio dei lavori, il nominativo e i recapiti telefonici del D.L., all'indirizzo PEC di questo Ufficio. Si evidenzia che in caso di rinvenimenti di natura archeologica le modalità di prosecuzione del lavoro verranno stabilite da questa Soprintendenza a seguito della valutazione dell'interferenza con le opere a progetto.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Per quanto attiene alla **tutela storico-artistica** si prescrive che:

- per quanto attiene le opere mobili si prescrive la protezione di tutte le opere mobili; prima di procedere alla messa in opera dei suddetti sistemi di protezione, si richiede l'esecuzione della documentazione fotografica e un elenco delle opere mobili attualmente presenti all'interno dell'edificio, che dovrà essere consegnato alla scrivente Soprintendenza all'avvio dei lavori, ai fini di acquisire informazioni circa il loro stato conservativo antecedente all'avvio dei lavori. Si rammenta fin d'ora che nel caso si decida di spostare le opere mobili in un deposito esterno in accordo con la proprietà e la scrivente, la richiesta di autorizzazione per lo spostamento temporaneo dei beni culturali deve pervenire, ai sensi dell'art. 21, co.1, lett. b) e comma 2, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs 42/2004, con almeno 30 giorni di anticipo alla scrivente Soprintendenza;
- il nuovo allestimento delle opere mobili previste in progetto andrà attentamente valutato con la scrivente durante l'esecuzione dei lavori;
- si prescrive di limitare al necessario l'uso di velature con resine acriliche, preferendo una messa in sicurezza utilizzando materiali compatibili con la composizione degli apparati decorativi; inoltre, al gesso della messa in sicurezza dell'affresco della torre campanaria, è preferibile una malta povera di legante a base di inerti naturali;
- dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, il livello di pulitura, le modalità di esecuzione delle ricostruzioni plastiche di parti mancanti degli elementi figurativi in stucco e le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate;
- per quanto attiene lo smontaggio e il rimontaggio dell'organo, si ricorda che dovrà essere effettuato in via esclusiva, come sancito dall'art. 29, c. 6, del D.Lgs 42/2004, da restauratori di beni culturali in possesso dei requisiti ai sensi della normativa vigente in materia; il restauratore dovrà attentamente valutare il luogo in cui depositare l'organo fra le due operazioni, prestando particolare attenzione alle condizioni igroscopiche; si rammenta che nel caso di spostamento in un deposito al di fuori della chiesa in oggetto, andrà richiesta un'autorizzazione alla scrivente soprintendenza;

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. Per consentire l'esercizio dei poteri di alta sorveglianza, il restauratore dovrà formalmente comunicare a questa Soprintendenza l'inizio dei lavori con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche, ...) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini del rilascio dell'"attestato di regolare esecuzione".

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giovanni Issini

RB/PLM/CG_as-el_28/04/2025

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 -
Ordinanza Commissariale n. 38 del 8 settembre 2017

Comune di San Severino Marche- ID: 4995 - Intervento di "Riparazione locale della Cattedrale
di Sant'Agostino"

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/627

Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito
per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis,
comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 166967 del 20/12/2024, prot. n. 166969 del 20/12/2024, prot. n. 166971 del 20/12/2024, prot. n. 57081 del 17/04/2025, prot. n. 57083 del 17/04/2025, prot. n. 57086 del 17/04/2025, prot. n. 57115 del 17/04/2025,			
Committente	Arcidiocesi di Camerino – Mons. Francesco Massara			
Lavori di	Riparazione locale della Cattedrale di Sant’Agostino			
Indirizzo	Piazza Nazario Sauro, Comune di San Severino Marche			
Dati Catastali	Foglio 152	Mappale E,D	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 38 del 8 settembre 2016			
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/>	Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Michele Paccaloni		Direttore dei lavori in opera	Ing. Michele Paccaloni
Progettista strutture prefabbricate	-		Direttore dei lavori str. pref.	-
Appaltatore lavori strutture prefabbricate	-		Collaudatore statico	-
Appaltatore dei lavori in opera	da nominare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 38 del 8 settembre 2017

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'Ing. Carlo Morosi, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall' Ing. Michele Paccaloni incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore Arch. Silvia Medori,

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Chiara Ophelia Schiatti

Progettista strutturale: Ing. Michele Paccaloni

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Michele Paccaloni

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: *"il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate"*, il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che *"il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale"*,

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Corridonia (MC), 29/07/2025

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
Ing. Maria Giuseppina BALLATORI



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.