



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

DELEGHE

Alla dott. Maria Teresa Di Sarcina
mariateresa.disarcina@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria”- Comune di San Ginesio (MC) - Id. O.C. 105/2020: 262 – CUP I47H20003030001 – CIG 8843476B40 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. **Delega**.

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0041720-P del 28/10/2025, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 11/11/2025 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la Scrivente, la dott.ssa Maria Teresa Di Sarcina, Funzionario Archeologo in servizio presso questo Ufficio, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA".

COMUNE di SAN GINESIO (MC).

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche.

CUP: I47H20003030001 – CIG: 8843476B40.

Id. O.C. 105/2020: 262.

In riscontro alla nota n. 21017 del 28-10-2025, inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 11 novembre 2025 (ore 10.00) per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)



GIOVANNI
SALVIA
31.10.2025
12:22:18
GMT+01:00

Sezione tecnica

Responsabile: Dott. Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811

e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it

e-mail certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it

internet: <http://www.oopptoscanamarcheumbria.it>

*Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli**

**Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini**

**Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti**

**Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi**

**Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni**

**Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli**

**OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e
art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di
rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.**

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato”, e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

*Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

In caso di impedimento del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell’ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell’OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell’Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli

 FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SAN GINESIO



REGIONE
MARCHE



San Ginesio, li 10 novembre 2025

Spett.le

Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Pec: comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA" COMUNE DI SAN GINESIO (MC) Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche CUP I47H20003030001 – CIG 8843476B40 Id. O.C. 105/2020: 262.
DELEGA.

Il sottoscritto Ciabocco Giuliano, in qualità di Sindaco del Comune di San Ginesio, con la presente

DELEGA

Il Geom. Simone Cicconetti, istruttore tecnico, a rappresentarlo nella Conferenza di cui all'oggetto che si terrà il giorno 11 novembre 2025.

Distinti saluti



Il Sindaco
Ciabocco Giuliano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti
c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **11 novembre 2025**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*, con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Vista la convocazione per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **11 novembre 2025**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA”**
COMUNE DI SAN GINESIO (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP I47H20003030001 – CIG 8843476B40
Id. O.C. 105/2020: 262

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **11 novembre 2025** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l'intervento:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA”**
COMUNE DI SAN GINESIO (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP I47H20003030001 – CIG 8843476B40
Id. O.C. 105/2020: 262

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
05.11.2025
13:29:42
GMT+01:00



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria” - Comune di San Ginesio (MC) - Id. O.C. 105/2020: 262 – CUP I47H20003030001 – CIG 8843476B40 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria”*, Comune di San Ginesio (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0041720-P del 28/10/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0003689-A del 28/10/2025, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 11 novembre 2025, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, "l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti" registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 497 del 3 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. 270 del 05/09/2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2024, n. 459, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 al n. 64, recante “Proroga dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, il quale all’art. 1 dispone che “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7 - 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

24 agosto 2016, istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025”;

VISTA la Circolare n. 67 del 26 maggio 2025 DiAG con cui è stato dato avvio della procedura di interpello per il conferimento di n. 175 incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale nell'ambito del Ministero della cultura, tra cui quella relativa all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 193 del 31/07/2025, registrato alla Corte dei conti al n. 1838 del 02/09/2025 con il quale - ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 19, commi 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7 - 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. in forza del provvedimento Delibera della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale delle Marche n. 15 del 18/02/2025;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di San Ginesio (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0041720-P del 28/10/2025,

<https://drive.google.com/file/d/1rh0JwgjhZV5ji9nV-WCzzaCOBQDrPtrH/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- ricostruzione porzioni di muratura crollata dell'aula, in pietra squadrata con ricorsi in mattoni;
- ricostruzione copertura, nel rispetto dei materiali e della disposizione precedentemente il crollo, tramite due capriate in legno, arcarecci, travicelli e pianelle;
- cordolatura metallica a traliccio sulla sommità delle murature dell'aula principale;
- realizzazione di nuovo paramento in mattoni esterno ammorsato all'esistente per eliminare il fuori piombo della parete nord dell'aula;
- smontaggio e rimontaggio, utilizzando la stessa tecnologia costruttiva con materiale di recupero, delle murature del sottotetto dell'abside parzialmente crollate;
- scuci e cuci limitato, con materiale di recupero, per le lesioni più gravi nelle murature portanti;
- cuciture a secco con barre elicoidali nelle angolate;
- posizionamento, nell'aula principale, di quattro nuovi tiranti ad una quota tale da essere nascosti dalle cornici interne;
- posizionamento di quattro catene, due in direzione longitudinale e due in direzione trasversale, nel sottotetto dell'abside;
- messa in opera di presidi antiribaltamento, a mezzo di cerchiature realizzate con trefoli nei letti di malta, delle murature esterne del campanile;
- consolidamento intradossale tramite placcaggio sia dell'arco trionfale che dell'arco di ingresso alla cappella;
- realizzazione di fondazioni profonde, tramite micropali sormontati da cordoli in c.a. collegati tra loro con diatoni in c.a., in corrispondenza della parete nord dell'aula e della facciata principale.

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3-0012782-P del 27/08/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0002865-A del 28/08/2025 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'*“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria”*, Comune di San Ginesio (MC), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7 - 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché, data la specificità del procedimento, a questo Ufficio e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Atta

Regione Marche

Ufficio Speciale per la Ricostruzione - Sisma
2016
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c. Atta

Comune di San Ginesio

Ufficio Tecnico
PEC: protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it

Atta

Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Atta

Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche

PEC: curia@pec.arcidiocesicamerino.it

E Atta

Commissione regionale per il patrimonio Culturale

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del

10/01/2025	..	2926
15/07/2025	..	100441
22/07/2025	..	103766

Class. 34.43.04/109/2021

Prot. Sabap del

13/01/2025	..	307
16/07/2025	..	10657
24/07/2025	..	11104

Oggetto: San Ginesio (MC), F.ne Santa Maria d'Alto Cielo - Santa Maria d'Alto Cielo

Catastralmente distinto al N.C.T. al Fg. n. 2, particella A.

Interventi di Riparazione e miglioramento sismico

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale..." ,

Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i., Ordinanza 132/2022

"Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"

ID opera 5905 - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/243

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'artt. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento di dichiarazione di interesse storico – architettonico emanato con *Delibera della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale delle Marche n. 15 del 18/02/2025*.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii

Richiedente: Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche.

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Soprintendente Arch. Giovanni Issini (per avocazione)

Referente tecnico per l'istruttoria architettonica: Arch. Gianni Bonaduce

Referente tutela archeologica: Dott.ssa Nicol Tiburzi

Referente tecnico per l'istruttoria storico-artistica: Dott. Pierluigi Moriconi



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

In riscontro alla richiesta pervenuta il 10/01/2025 ed acquisita il 13/01/2025 con prot. N. 307 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alla successiva documentazione integrativa, richiesta da questa Soprintendenza con nota prot. n. 3569 del 13/03/2025, pervenuta il 15/07/2025 e acquisita al protocollo dell'Ufficio il 16/07/2025 con prot. N. 10657, e il 22/07/2025 e acquisita al protocollo dell'Ufficio il 24/07/2025 con prot. N. 11104;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, di seguito denominato Codice;

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, in forza del provvedimento Delibera della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale delle Marche n. 15 del 18/02/2025;

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono in riparazione e miglioramento sismico del fabbricato e ricostruzione delle porzioni crollate;

Considerato che la Chiesa di S. Maria d'Alto Cielo fu costruita nel XII secolo, tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo la chiesa fu completamente ricostruita. A questo periodo storico risale probabilmente la costruzione del campanile. Dell'epoca neoclassica conserva alcuni caratteri distintivi: il timpano in facciata ed il portale sono disegnati secondo il gusto ottocentesco. I loro profili sono ottenuti con elementi in cotto modellati, l'ingresso è posto al centro della facciata ed ha architrave a mensola. Ai margini della facciata sono poste due lesene provviste di basamento e capitelli dorici. Al corpo di fabbrica principale sono addossati corpi accessori quali la cappella a pianta circolare costruita a sud ed il campanile. Nel 1997 l'edificio subì i danni del sisma e venne sottoposta a intervento di consolidamento e restauro.

La Chiesa di Santa Maria d'Alto Cielo è suddivisibile in cinque macroelementi: facciata, aula principale, abside, cappella e campanile. La facciata della chiesa, in muratura in mattoni pieni con tessitura regolare, le strutture portanti verticali del resto del fabbricato sono in muratura listata di spessore variabile. Il campanile, situato sul lato sud della Chiesa, risulta di più recente costruzione, con una pianta a forma quadrata di lato pari a 2.90 metri ed altezza di circa 14.00 metri. La struttura portante è in muratura di mattoni pieni con tessitura regolare.

Considerato l'attuale stato conservativo della Chiesa derivante dai danni provocati dagli eventi sismici e dalle vulnerabilità riscontrate, che si riportano di seguito in sintesi:

- la copertura dell'aula centrale della Chiesa risulta completamente crollata;
- le murature longitudinali dell'aula principale della Chiesa risultano crollate per quasi metà dell'altezza e il muro lato nord presenta un fuori piombo; quelle trasversali presentano evidenti segni di degrado, fessure passanti distribuite e tracce di umidità;
- le murature del sottotetto dell'Abside risultano in pessimo stato, con evidente degrado dei giunti di malta, mancanza di corsi orizzontali, fessure passanti e un crollo del paramento interno e del sacco del muro lato sud. Sono stati inoltre necessari presidi di messa in sicurezza per sorreggere il muro perimetrale lato ovest;
- in generale, nelle murature di tutti i macro-elementi considerati: aula principale, abside, cappella e campanile, si nota l'assenza di un sufficiente numero di presidi antiribaltamento che ne impediscono il movimento fuori piano, le murature non possono inoltre contare su un sufficiente grado di ammorsamento delle pareti trasversali che ne garantiscano la scatolarità;

Preso atto che l'intervento di ripristino e rafforzamento consiste in:

- ricostruzione delle porzioni di muratura crollata dell'aula in pietra squadrata con ricorsi in mattoni;
- ricostruzione della copertura crollata nell'aula principale della Chiesa, rispettando i materiali e la disposizione della copertura precedente al crollo tramite due capriate in legno, arcarecci, travicelli e pianelle;
- cordolatura a traliccio metallico sulla sommità delle murature dell'aula principale;
- eliminazione del fuori piombo della parete Nord dell'aula mediante realizzazione di un nuovo paramento in mattoni esterno ammorsato all'esistente;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- smontaggio e rimontaggio delle murature parzialmente crollate nel sottotetto dell'abside utilizzando la stessa tecnologia costruttiva con materiale di recupero di analoghe dimensioni e colore;
- esecuzione di "scuci-cuci" con materiale di recupero di analoghe dimensioni e colore (l'intervento dovrà essere limitato il più possibile in modo da non alterare eccessivamente la consistenza materica della muratura originale) per la riparazione delle lesioni più gravi nelle murature portanti;
- cuciture a secco delle angolate con barre elicoidali;
- nell'aula principale saranno posizionati quattro nuovi tiranti a una quota tale da essere nascosti dalle cornici interne;
- nel sottotetto dell'Abside saranno posizionati quattro catene, due in direzione longitudinale e due in trasversale;
- nel campanile saranno messi in opera dei presidi antiribaltamento delle murature esterne tramite cerchiature realizzate con trefoli in acciaio posti sottotraccia nei letti di malta;
- sia l'arco trionfale che l'arco di ingresso alla cappella saranno consolidati mediante placcaggio intradossale realizzato con tessuto in fibra di acciaio e malta di calce idraulica naturale;
- in corrispondenza della parete Nord dell'aula e della facciata principale verranno realizzate delle fondazioni profonde su micropali sia dal lato esterno che interno della chiesa. I pali saranno sormontati da un cordolo in c.a.. A loro volta, questi cordoli verranno collegati tra loro tramite diatoni in c.a. passanti nello spessore murario.

Considerato che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa alla riparazione dei danni subiti a seguito degli eventi sismici del 2016;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- per la pulitura delle superfici intonacate o in pietra e si utilizzino mezzi a bassa pressione, non invasivi, con l'uso di sola acqua;
- gli interventi di scuci vengano eseguiti con materiale di recupero o con elementi di caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità con la struttura muraria storica;
- per il paramento esterno delle ricostruzioni delle parti crollate, da eseguirsi in pietra squadrata con ricorsi in mattoni, si preveda prioritariamente al riutilizzo del materiale preesistente, da integrare con materiale del tutto analogo;
- in merito all'installazione di nuove catene nell'aula esse dovranno avere una colorazione analoga alla verniciatura della muratura intonacata;
- in merito all'installazione di quattro catene nel sottotetto dell'abside si valuti la possibilità di nascondere sotto la muratura i due capochiave rivolti verso l'interno dell'aula;
- nel rifacimento della copertura si proceda al riutilizzo del materiale derivante dal crollo, con specifico riferimento al pianellato e ai coppi, da integrare, se necessario, con elementi identici agli originali per cromia forma e dimensioni;
- le opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e discendenti pluviali), dovranno essere realizzate in rame;
- gli intonaci di nuova realizzazione siano eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole;
- sia evitato l'utilizzo di intonaco impermeabilizzante a base di malta cementizia (voce computo 99/116), a favore di intonaci realizzati con materiali tradizionali;
- per tutti i possibili interventi riguardanti le murature (ristilatura dei giunti, scuci-cuci, ecc.) si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente;
- i nuovi infissi in legno naturale dovranno essere rifiniti con tonalità scure. Gli infissi in metallo dovranno avere profili di dimensioni sottili e finitura brunita e non riflettente. Sia evitato l'uso di profili in alluminio;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- *si richiede la predisposizione di un piano colore degli spazi interni, anche in considerazione della variazione della spazialità dell'aula dovuta alla mancata ricostruzione della volta in camorcanna, da trasmettere preventivamente allo scrivente Ufficio per le valutazioni di competenza;*
- *tutte le finiture dovranno essere concordate con il funzionario competente, previa predisposizione di opportune campionature, con particolare riferimento ai laterizi da utilizzare per il nuovo paramento murario esterno finalizzato all'eliminazione del fuori piombo della parete Nord;*
- *in merito alla resa estetica delle superfici interne derivanti dalla scelta progettuale di non ricostruire la volta in camorcanna, in particolare del rapporto tra il precedente apparato decorativo in stucco (vedi cornice della controfacciata nord - foto 30, elaborato ES.SDF.DOC.01) legato alla presenza dell'elemento della volta, in rapporto alle superfici murarie del precedente spazio sotto tetto che tornerebbero ad essere visibili;*

Per quanto attiene alla Tutela Archeologica:

Visto il D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” Parte II, e in particolare gli artt. 21, c. 4 e 28, c.4;

visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

visto il verbale della riunione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del 23/01/2025, verbale SR-Marche rep. n. 1 del 29/01/2025 dal quale risulta che la commissione ha approvato all’unanimità la proposta di sussistenza dell’interesse culturale della Chiesa di Santa Maria d’Altocielo;

visti gli elaborati tecnici e di progetto trasmessi unitamente all’istanza in oggetto;

considerato che sono previste attività di scavo e movimento terra connesse alla realizzazione delle opere in progetto, segnatamente per la realizzazione in corrispondenza della parete Nord dell’aula e della facciata principale di fondazioni profonde su micropali sormontati da un cordolo in c.a. sia dal lato esterno che interno della chiesa;

considerato che all’interno dell’aula principale è inoltre previsto lo smontaggio della pavimentazione esistente, la demolizione del relativo sottofondo e del massetto;

esperiti gli opportuni approfondimenti conoscitivi sui dati archivistici in possesso di questo Ufficio;

valutata, sulla base dei dati in possesso di questo Ufficio e dei documenti trasmessi, la potenzialità archeologica dell’area oggetto di intervento e il connesso rischio archeologico relativo;

tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto concerne lo specifico aspetto della tutela del patrimonio archeologico esprime parere favorevole ai lavori in progetto a condizione che tutte le operazioni che prevedano attività di scavo e movimento terra, compresa la rimozione degli attuali piani pavimentali, siano realizzate in regime di costante sorveglianza archeologica in corso d’opera da parte di archeologi professionisti appositamente incaricati e con oneri interamente a carico della Stazione Appaltante. Si richiede inoltre che il controllo da parte del professionista incaricato delle attività di sorveglianza venga esteso alle carote estratte dalle attività di realizzazione dei micropali.

Si rammenta che il tecnico incaricato dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della L. 110 del 22 Luglio 2014 e del successivo D.M n. 244 del 20/05/2019, e agirà sotto il controllo di questa Soprintendenza prendendo accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e documentando con una relazione scritta e ove necessario con foto e disegni, l’andamento dei lavori.

Tale relazione, corredata dall’opportuna documentazione grafica e/o fotografica, dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo della sorveglianza archeologica.

In caso di rinvenimenti di natura archeologica (reperti, strutture e/o stratificazioni antropiche) le modalità di prosecuzione dei lavori dovranno essere concordate con questo Ufficio, che potrà richiedere, se necessario, varianti anche sostanziali al progetto, la presenza di ulteriori professionisti in cantiere (antropologo fisico, restauratore, ecc.) e indicare, a seguito della valutazione dell’interferenza con le opere a progetto, ulteriori prescrizioni di competenza.

Si dovranno in ogni caso rispettare le seguenti indicazioni preliminari:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- eventuali emergenze strutturali e/o stratigrafiche individuate dovranno essere definite, ripulite e documentate ad opera del soggetto professionale incaricato;
- sarà cura dell'incaricato valutare, in corso d'opera, l'opportunità di passare allo scavo manuale, nonché, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, chiedere ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;
- in caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti dovranno essere effettuate da un restauratore mentre lo scavo, la documentazione e la messa in sicurezza dei reperti osteologici dovrà essere effettuata da un antropologo;

Per la consegna della relazione sulle attività svolte/documentazione di scavo, in ottemperanza a quanto disposto dal Servizio II della DG ABAP, si richiede di integrare le consuete modalità di consegna della documentazione con il conferimento dei dati minimi, descrittivi e geospaziali secondo lo standard GNA tramite l'apposito plugin. Le modalità di conferimento di tali dati e le relative istruzioni operative possono essere consultate al seguente link: https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative, e prevedono il popolamento del layer DSC (anche in caso di esito negativo dal punto di vista archeologico) e/o del layer MOSI. Una volta effettuato l'invio dei dati tramite plugin sarà cura dell'incaricato allegare alla consueta documentazione di fine indagini, utile all'espressione – laddove necessario - del parere di competenza di questa Soprintendenza, la stampa pdf attestante l'avvenuto caricamento sulla piattaforma GNA.

Si rimane in attesa di conoscere, con congruo anticipo (almeno 15 giorni), la data di inizio dell'intervento e del nominativo della ditta o del professionista prescelto per l'incarico di sorveglianza archeologica.

Si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

Per quanto attiene alla Tutela Storico-Artistica:

- preso atto della *ES.SDF.REL.02_Relazione degli interventi pregressi*, dove si specifica che gli intonaci interni sono stati interamente sostituiti negli anni Novanta del Novecento; si prescrive di far valutare ad un restauratore la possibilità di eseguire una campagna di saggi stratigrafici sugli intonaci, là dove si riscontrasse l'esistenza di intonaci storici; sia inoltre eseguita una campagna di saggi stratigrafici dell'apparato decorativo in stucco, al fine di stabilire il livello di pulitura e le coloriture originali;
- per quanto attiene l'Integrazione plastica di parti mancanti per modellato in stucco, tali operazioni andranno concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza durante l'esecuzione dei lavori; si valuti inoltre la possibilità di rimettere in opere lacerti di stucco originali crollati;
- dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di **presentazione estetica** finale di tutte le superfici decorate, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all'esposizione;
- il livello esecutivo delle operazioni di **pulitura** dovrà essere valutato dai funzionari competenti e approvato di concerto tra questi ultimi, la D.L. e i restauratori incaricati;
- si prescrive la consegna degli elenchi delle opere oggetto dello spostamento in seguito alla messa in sicurezza post sisma, con l'indicazione della localizzazione, del soggetto, dei dati tecnici, dello stato di conservazione e una dettagliata documentazione fotografica, che dovrà essere curata da un restauratore e consegnato alla Soprintendenza scrivente all'avvio dei lavori; laddove le opere soggette allo spostamento abbiano avuto un danno dal sisma del 2016 e non siano state restaurate, si prescrive l'integrazione di un progetto di restauro; tali beni dovranno essere ricollocati in situ entro la fine dei lavori;

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso la Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, competente per il territorio del comune capoluogo di Regione;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, acquisita dalla piattaforma *SismApp*.

GB-da/PLM-el/NT_27/08/2025

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



POS 016.001.003/2025/21

Al Presidente della Conferenza permanente
Commissario Straordinario del Governo
per la ricostruzione
Sen. Avv. Guido Castelli

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**OGGETTO: O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA
DI SANTA MARIA”**

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP I47H20003030001 – CIG 8843476B40

Id. O.C. 105/2020: 262

Conferenza permanente dell’11/11/2025/11/2025

COMUNICAZIONE DI NON COMPETENZA

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi vs. prot. n.41720 del 28/10/2025, pervenuta in pari data con prot. 33343, inerente all’esame del progetto in oggetto, con la presente si comunica che questa Provincia non ha competenze in merito, di conseguenza non ha alcun parere da rilasciare.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Serenella Sciarra)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"
Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA D'ALTO CIELO (ALTO CIELO)" COMUNE DI SAN GINESIO (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP I47H20003030001 – CIG 8843476B40
Id. O.C. 105/2020: 262

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche		
Id Ordinanza 105/2020	n. 262		
Indirizzo immobile:	Via Contrada Santa Maria D'Alto Cielo – San Ginesio (MC)		
Dati catastali:	foglio: 2	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.865021	Long. 13.428596	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico	<input type="checkbox"/> privato	<input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Carolo Morosi		
Progettazione e direzione lavori	Ing. Federico Paci Geol. Nazario De Angelis		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@gooverno.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS

0041177-A

23/10/2025

TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 23/10/2025 n. CGRTS-0041177, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: “*Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di San Ginesio - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche ID opera 5905 - Denominazione dell'intervento S. MARIA Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/243 Trasmissione proposta di approvazione*” in allegato.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nella proposta di approvazione sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: “*SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:- Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.*”, in allegato;
- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_UO3|27/08/2025|0012782-P)** “*AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di condizioni*”, in allegato;

Il parere del COMUNE DI SAN GINESIO (MC) non è pervenuto congiuntamente alla proposta di approvazione, dovrà essere acquisito in sede di conferenza permanente;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento, a seguito delle verifiche in merito alla ammissibilità e congruità, risulta essere pari ad **euro 710.008,23** (*settecentodieci mila otto/23*), di cui euro 470.349,87 per lavori ed euro 239.658,36 per somme a disposizione, a valere come segue:

- 500.000,00 euro sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020 così come aggiornata con O.C. 132/2022;
- 210.008,23 euro sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020 dal ricorso all'articolo 5 co 1bis.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezzario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione (CGRTS-0041177 del 23/10/2025)
€ 500.000,00	€ 714.108,71	€ 710.008,23 Di cui: -500.000,00 euro sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020 così come aggiornata con O.C. 132/2022; -210.008,23 euro dal ricorso all'articolo 5 co 1bis dell'O.C. 105/2020.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@pec.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS – 0041177 del 23/10/2025)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€416.141,45	€413.353,59
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€56.996,28	€56.996,28
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€473.137,73	€470.349,87
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€47.313,77	€47.034,99
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., collaudatore, oneri previdenziali inclusi)	€ 102.649,89	€ 102.065,27
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 5.739,50	€ 5.739,50
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 23.845,67	€ 23.717,05
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 2.511,31	€ 2.511,31
B6	Lavori in economia (archeologo compresa IVA, ecc...)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€8.597,07	€8.555,25
B8	IVA su A (10%)	€47.313,77	€47.034,99
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 240.970,98	€ 239.658,36
C=A+B	TOTALE	€ 714.108,71	€ 710.008,23

Il Funzionario

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese

e Conferenza Permanente

Arch. Claudia Coccetti

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@govertno.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA D'ALTO CIELO (ALTO CIELO)" COMUNE DI SAN GINESIO (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP I47H20003030001 – CIG 8843476B40

Id. O.C. 105/2020: 262

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento acquisita al protocollo commissoriale CGRTS-0041177 del 23/10/2025, alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo:

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti, si esprime

Parere favorevole con prescrizioni:

In conferenza permanente dovrà essere acquisito il parere del Comune di San Ginesio (MC).

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.governo.it - commissario.sisma@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA"

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP I47H20003030001 – CIG 8843476B40

Id. O.C. 105/2020: 262

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA s. maria_altocielo.pdf	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
2	ES.AR.REL.02_Relazione programmatica.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
3	RICHIESTA UTILIZZO ALTRE RISORSE ORD 144.pdf	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
4	ES.GEN.DOC.15_Schema di contratto.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
5	ES.GEN.DOC.13_Autorizzazione esecuzione lavori art.21.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
6	ES.GEN.DOC.12_Autorizzazione Paesaggistica semplificata.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
7	ES.GEN.DOC.11_Dichiarazione professionisti di non superamento soglia incarichi.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
8	ES.GEN.DOC.10_Dichiarazione di iscrizione dei professionisti all_Elenco Speciale.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
9	ES.GEN.DOC.09_Documenti d_identit_ dei professionisti incaricati.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
10	ES.GEN.DOC.08_Richiesta autorizzazione art.94bis DPR 380.2001.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
11	ES.GEN.DOC.07_Dichiarazione di conformit_progetto.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
12	ES.GEN.DOC.06_Asseverazione art.93 DPR 380.2001.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
13	ES.GEN.DOC.05_Dichiarazione Ord.105 All.C.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
14	ES.GEN.DOC.04_Scheda sinottica dell'intervento.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
15	ES.GEN.DOC.03_Ordinanza sindacale di inagibilit_.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
16	ES.GEN.DOC.02_Scheda di II livello di rilevamento speditivo del danno.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
17	ES.GEN.DOC.01_Perizia dei danni asseverata dal progettista.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
18	ES.EF.REL.01_Relazione ex L.10.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
19	ES.IN.REL.01_Report sulle indagini svolte.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
20	ES.IM.TAV.03_Imp.meccanico-schema verticale.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
21	ES.IM.TAV.02_Imp.meccanico-impianto radiante.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
22	ES.IM.TAV.01_Imp. meccanico-distribuzione impianto termico.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
23	RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
24	ES.SDF.DOC.01_Rilievo fotografico con indicazione coni visivi.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
25	ES.RE.REL.01_Relazione restauro apparati decorativi.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
26	ES.IN.TAV.01_Rilievo materico-strutturale.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
27	ES.ST.TAV.11_Sezione BB_.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
28	ES.ST.TAV.10_Sezione AA_ e dettagli interventi.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
29	ES.ST.TAV.09_Prospetto Est.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

30	ES.ST.TAV.08_Prospetto Nord.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
31	ES.ST.TAV.07_Prospetto Sud.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
32	ES.ST.TAV.06_Prospetto Ovest e dettagli interventi.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
33	ES.ST.TAV.05_Pianta di copertura e dettagli capriate.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
34	ES.ST.TAV.04_Pianta cordolo-traliccio e particolari.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
35	ES.ST.TAV.03_Pianta sottotetto e dettagli interventi.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
36	ES.ST.TAV.02_Pianta livello 0 e eliminazione fuori piombo.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
37	ES.ST.TAV.01_Pianta fondazioni e dettagli micropali.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
38	ES.ST.REL.06_Relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
39	ES.ST.REL.05_Fascicolo di calcolo.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
40	ES.ST.REL.04_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilit_ e presidi antismisici.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
41	ES.SI.TAV.01_Layout di cantiere.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
42	ES.SDF.TAV.03_Messa in sicurezza.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
43	ES.SDF.TAV.01_Inquadramento urbanistico.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
44	ES.SDF.REL.02_Relazione degli interventi pregressi.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
45	Relazione incarico tecnici.pdf	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
46	ES.ST.REL.07_Valutazione della sicurezza ai sensi del §8.3 NTC2018.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
47	ES.ST.TAV.12_Sezioni CC_ e DD_.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
48	Relazione geologica chiesa di S.M. d_Altocielo.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
49	ES.ST.REL.03_Relazione di calcolo.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
50	Lettera integrazioni.pdf	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
51	ES.SI.REL.01_Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
52	ES.SI.REL.02_Fascicolo opera.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
53	ES.ST.REL.01_Relazione tecnica illustrativa delle strutture.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
54	ES.ST.REL.02_Relazione sui materiali.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
55	ES.LV.REL.03_Libretto di manutenzione e certificazioni.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
56	ES.SDF.TAV.04_Quadro fessurativo Piante-Sezioni-Prospetti.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
57	ES.SDF.TAV.05_Rappresentazione storico-costruttiva.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
58	ES.SDF.REL.01_Relazione storico-artistica.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
59	ES.SDF.TAV.02_Stato di fatto -Piante-Sezioni-Prospetti.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
60	ES.AR.TAV.08_Demolizioni e ricostruzioni.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
61	ES.GEN.DOC.14_Capitolato speciale appalto.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
62	ES.GEN.DOC.16_Cronoprogramma dei lavori.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
63	ES.GEN.DOC.20_Piano di manutenzione opera.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
64	ES.GEN.DOC.21_Relazione sintetica.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
65	ES.GEN.ECO.01_Quadro tecnico economico.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
66	ES.GEN.ECO.02_Computo metrico.PDF.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
67	ES.GEN.ECO.03_Elenco prezzi unitari.PDF.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
68	ES.GEN.ECO.04_Calcolo incidenza manodopera.PDF.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
69	ES.GEN.ECO.05_Calcolo incidenza oneri sicurezza.PDF.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisema2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

70	ES.GEN.ECO.06_Calcolo parcelle ai sensi DM 140.2012.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
71	ES.GEN.ELE.01_Elenco elaborati.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
72	ES.I.REL.01_Relazione tecnica impianti.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
73	ES.I.REL.02_Relazione di verifica scariche atmosferiche.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
74	ES.IE.TAV.01_Imp.elettrico-illuminazione.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
75	ES.IE.TAV.02_Imp.elettrico-forza motrice.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
76	ES.IE.TAV.03_Imp.elettrico-impianto di terra.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
77	ES.IE.TAV.04_Schema unifilare elettrico.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
78	ES.IS.TAV.01_Impianti speciali.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
79	ES.LV.REL.01_Elaborato tecnico della copertura.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
80	ES.LV.REL.02_Relazione di calcolo della linea vita.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
81	ES.LV.TAV.01_Elaborato grafico della copertura.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
82	ES.AR.TAV.05_Prospetto Est e Nord.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
83	ES.AR.TAV.06_Sezioni CC e DD.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
84	ES.AR.TAV.07_Stato di progetto senza retini.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
85	ES.AR.REL.01_Relazione tecnica generale.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
86	ES.AR.REL.03_Relazione sulle interferenze.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
87	ES.AR.SCH.01_Abaco infissi - porte e finestre.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
88	ES.AR.SCH.02_Abaco pavimenti.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
89	ES.AR.TAV.01_Pianta livello 0-1.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
90	ES.AR.TAV.02_Pianta sottotetto-copertura.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
91	ES.AR.TAV.03_Sezione AA-BB.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
92	ES.AR.TAV.04_Prospetto Ovest e Sud.pdf.p7m	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
93	OP_5905_Parere progetto esecutivo.pdf	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
94	307_2025_ID5905_S. Maria Alto Cielo_art.21_autorizzazione.pdf	CGRTS-0041177-A-23/10/2025
95	5905_Proposta di approvazione_ORD 105.pdf	CGRTS-0041177-A-23/10/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@gooverno.it

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
 Pec: comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San
 Severino Marche
 RTP Carlo Morosi
 Pec: curia@pec.arcidiocesicamerino.it
carlo.morosi@ingpec.eu

OGGETTO: Ordinanza n.**105/2020** "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.
 Comune di San Ginesio - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
 ID opera 5905 - Denominazione dell'intervento S. MARIA
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/243
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 105/2020
DENOMINAZIONE INTERVENTO	S. MARIA
ID ORDINANZA	262
ID SISMAPP	5905
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Carlo Morosi
CUP	I47H20003030001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	10/01/2025
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	22/07/2025

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5905>

- 1 - Relazione incarico tecnici.pdf
- 2 - ES.ST.REL.07_Valutazione della sicurezza ai sensi del §8.3 NTC2018.pdf.p7m
- 3 - ES.ST.TAV.12_Sezioni CC_ e DD_.pdf.p7m
- 4 - Relazione geologica chiesa di S.M. d_Altocielo.pdf.p7m
- 5 - ES.ST.REL.03_Relazione di calcolo.pdf.p7m
- 6 - Lettera integrazioni.pdf

- 7 - ES.SI.REL.01_Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf.p7m
- 8 - ES.SI.REL.02_Fascicolo opera.pdf.p7m
- 9 - ES.ST.REL.01_Relazione tecnica illustrativa delle strutture.pdf.p7m
- 10 - ES.ST.REL.02_Relazione sui materiali.pdf.p7m
- 11 - ES.LV.REL.03_Libretto di manutenzione e certificazioni.pdf.p7m
- 12 - ES.SDF.TAV.04_Quadro fessurativo Piante-Sezioni-Prospetti.pdf.p7m
- 13 - ES.SDF.TAV.05_Rappresentazione storico-costruttiva.pdf.p7m
- 14 - ES.SDF.REL.01_Relazione storico-artistica.pdf.p7m
- 15 - ES.SDF.TAV.02_Stato di fatto -Piante-Sezioni-Prospetti.pdf.p7m
- 16 - ES.AR.TAV.08_Demolizioni e ricostruzioni.pdf.p7m
- 17 - ES.GEN.DOC.14_Capitolato speciale appalto.pdf.p7m
- 18 - ES.GEN.DOC.16_Cronoprogramma dei lavori.pdf.p7m
- 19 - ES.GEN.DOC.20_Piano di manutenzione opera.pdf.p7m
- 20 - ES.GEN.DOC.21_Relazione sintetica.pdf.p7m
- 21 - ES.GEN.ECO.01_Quadro tecnico economico.pdf.p7m
- 22 - ES.GEN.ECO.02_Computo metrico.PDF.p7m
- 23 - ES.GEN.ECO.03_Elenco prezzi unitari.PDF.p7m
- 24 - ES.GEN.ECO.04_Calcolo incidenza manodopera.PDF.p7m
- 25 - ES.GEN.ECO.05_Calcolo incidenza oneri sicurezza.PDF.p7m
- 26 - ES.GEN.ECO.06_Calcolo parcelli ai sensi DM 140.2012.pdf.p7m
- 27 - ES.GEN.ELE.01_Elenco elaborati.pdf.p7m
- 28 - ES.I.REL.01_Relazione tecnica impianti.pdf.p7m
- 29 - ES.I.REL.02_Relazione di verifica scariche atmosferiche.pdf.p7m
- 30 - ES.IE.TAV.01_Imp.elettrico-illuminazione.pdf.p7m
- 31 - ES.IE.TAV.02_Imp.elettrico-forza motrice.pdf.p7m
- 32 - ES.IE.TAV.03_Imp.elettrico-impianto di terra.pdf.p7m
- 33 - ES.IE.TAV.04_Schema unifilare elettrico.pdf.p7m
- 34 - ES.IS.TAV.01_Impianti speciali.pdf.p7m
- 35 - ES.LV.REL.01_Elaborato tecnico della copertura.pdf.p7m
- 36 - ES.LV.REL.02_Relazione di calcolo della linea vita.pdf.p7m
- 37 - ES.LV.TAV.01_Elaborato grafico della copertura.pdf.p7m
- 38 - ES.AR.TAV.05_Prospetto Est e Nord.pdf.p7m
- 39 - ES.AR.TAV.06_Sezioni CC e DD.pdf.p7m
- 40 - ES.AR.TAV.07_Stato di progetto senza retini.pdf.p7m
- 41 - ES.AR.REL.01_Relazione tecnica generale.pdf.p7m
- 42 - ES.AR.REL.03_Relazione sulle interferenze.pdf.p7m
- 43 - ES.AR.SCH.01_Abaco infissi - porte e finestre.pdf.p7m
- 44 - ES.AR.SCH.02_Abaco pavimenti.pdf.p7m
- 45 - ES.AR.TAV.01_Pianta livello 0-1.pdf.p7m
- 46 - ES.AR.TAV.02_Pianta sottotetto-copertura.pdf.p7m
- 47 - ES.AR.TAV.03_Sezione AA-BB.pdf.p7m
- 48 - ES.AR.TAV.04_Prospetto Ovest e Sud.pdf.p7m
- 49 - OP_5905_Parere progetto esecutivo.pdf
- 50 - 307_2025_ID5905_S. Maria Alto Cielo_art.21_autorizzazione.pdf
- 51 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA s. maria_altocielo.pdf
- 52 - ES.AR.REL.02_Relazione programmatica.pdf.p7m
- 53 - RICHIESTA UTILIZZO ALTRE RISORSE ORD 144.pdf
- 54 - ES.GEN.DOC.15_Schema di contratto.pdf.p7m
- 55 - ES.GEN.DOC.13_Autorizzazione esecuzione lavori art.21.pdf.p7m
- 56 - ES.GEN.DOC.12_Autorizzazione Paesaggistica semplificata.pdf.p7m
- 57 - ES.GEN.DOC.11_Dichiarazione professionisti di non superamento soglia incarichi.pdf.p7m
- 58 - ES.GEN.DOC.10_Dichiarazione di iscrizione dei professionisti all_Elenco Speciale.pdf.p7m
- 59 - ES.GEN.DOC.09_Documenti d_identit_ dei professionisti incaricati.pdf.p7m
- 60 - ES.GEN.DOC.08_Richiesta autorizzazione art.94bis DPR 380.2001.pdf.p7m
- 61 - ES.GEN.DOC.07_Dichiarazione di conformit_ progetto.pdf.p7m
- 62 - ES.GEN.DOC.06_Asseverazione art.93 DPR 380.2001.pdf.p7m
- 63 - ES.GEN.DOC.05_Dichiarazione Ord.105 All.C.pdf.p7m
- 64 - ES.GEN.DOC.04_Scheda sinottica dell'intervento.pdf.p7m

- 65 - ES.GEN.DOC.03_Ordinanza sindacale di inabilità.pdf.p7m
- 66 - ES.GEN.DOC.02_Scheda di II livello di rilevamento speditivo del danno.pdf.p7m
- 67 - ES.GEN.DOC.01_Perizia dei danni asseverata dal progettista.pdf.p7m
- 68 - ES.EF.REL.01_Relazione ex L.10.pdf.p7m
- 69 - ES.IN.REL.01_Report sulle indagini svolte.pdf.p7m
- 70 - ES.IM.TAV.03_Imp. meccanico-schema verticale.pdf.p7m
- 71 - ES.IM.TAV.02_Imp. meccanico-impianto radiante.pdf.p7m
- 72 - ES.IM.TAV.01_Imp. meccanico-distribuzione impianto termico.pdf.p7m
- 73 - RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf
- 74 - ES.SDF.DOC.01_Rilievo fotografico con indicazione coni visivi.pdf.p7m
- 75 - ES.RE.REL.01_Relazione restauro apparati decorativi.pdf.p7m
- 76 - ES.IN.TAV.01_Rilievo materico-strutturale.pdf.p7m
- 77 - ES.ST.TAV.11_Sezione BB_.pdf.p7m
- 78 - ES.ST.TAV.10_Sezione AA_ e dettagli interventi.pdf.p7m
- 79 - ES.ST.TAV.09_Prospetto Est.pdf.p7m
- 80 - ES.ST.TAV.08_Prospetto Nord.pdf.p7m
- 81 - ES.ST.TAV.07_Prospetto Sud.pdf.p7m
- 82 - ES.ST.TAV.06_Prospetto Ovest e dettagli interventi.pdf.p7m
- 83 - ES.ST.TAV.05_Pianta di copertura e dettagli capriate.pdf.p7m
- 84 - ES.ST.TAV.04_Pianta cordolo-traliccio e particolari.pdf.p7m
- 85 - ES.ST.TAV.03_Pianta sottotetto e dettagli interventi.pdf.p7m
- 86 - ES.ST.TAV.02_Pianta livello 0 e eliminazione fuori piombo.pdf.p7m
- 87 - ES.ST.TAV.01_Pianta fondazioni e dettagli micropali.pdf.p7m
- 88 - ES.ST.REL.06_Relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m
- 89 - ES.ST.REL.05_Fascicolo di calcolo.pdf.p7m
- 90 - ES.ST.REL.04_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici.pdf.p7m
- 91 - ES.SI.TAV.01_Layout di cantiere.pdf.p7m
- 92 - ES.SDF.TAV.03_Messa in sicurezza.pdf.p7m
- 93 - ES.SDF.TAV.01_Inquadramento urbanistico.pdf.p7m
- 94 - ES.SDF.REL.02_Relazione degli interventi pregressi.pdf.p7m
- 95 - 5905_Proposta di approvazione_ORD 105.pdf

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: **PROPOSTA DI APPROVAZIONE**

OCSR n. 105/2020 - ID ord. 456

Chiesa di S. Maria D'Alto Cielo (Altocielo)

COMUNE DI SAN GINESIO - (MC)

Interventi di miglioramento sismico

ID SISMAPP 5905 - Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/243**

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
OCSR	n. 105/2020		
Id. Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022	n. 456		
Soggetto Attuatore	Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche		
Denominazione Chiesa	Chiesa di S. Maria D'Alto Cielo		
Indirizzo	Via Contrada Santa Maria Alto Cielo, Comune di San Ginesio (MC)		
Dati Catastali	Fg. 2	Part. A	
Geolocalizzazione	42.865021, 13.428596		
Tipo di intervento	miglioramento sismico		
Livello di progettazione	ESECUTIVO		
CUP	I47H20003030001 (<i>da definire con la struttura commissariale</i>)		
CIG	<i>(da definire con la struttura commissariale)</i>		
SOGGETTI COINVOLTI			
Tecnici incaricati RTP	Ing. Carlo Morosi		
Progettista/i	Ing. Federico Paci: progettazione architettonica, progettazione strutturale Geol. Nazario De Angelis: relazione geologica Restauratore: Angelani Restauro srl		
Direzione dei lavori	Ing. Federico Paci: direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
D.L n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
OCSR n. 84 del 2.8.2019	art.14, 13, 12		
OCSR n. 105 del 17.9.2020	art.4,9		

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4
OCSR n. 126 del 24.5.2022		
OCSR n. 132 del 30.12.2022		
OCSR n. 144 del 28.06.2023		
OCSR n. 204 del 28.06.2023		

ATTI VARI

Ordinanza sindacale di inagibilità	n. 202 del 31/05/2017	Comune di San Ginesio (MC)
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC	n. progressivo 001 del 09/02/2017 (validata in data 13/02/2017)	Esito: INAGIBILE

PROTOCOLLI

Prot. (A/P)	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 2916 del 10/01/2025		
n. 2928 del 10/01/2025	PROGETTO ESECUTIVO	
n. 2931 del 10/01/2025		
n. 100440 del 15/07/2025		
n. 100468 del 15/07/2025		Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
n. 103765 del 22/07/2025	INTEGRAZIONI	
n. 103768 del 22/07/2025		
n. 103771 del 22/07/2025		
n. 103773 del 22/07/2025		

PARERI/AUTORIZZAZIONI

	Ente competente	Oggetto
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 5167286 del 28/08/2025)
2	SABAP AP-FM-MC / SABAP A-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 118782 del 27/08/2025)
3	COMUNE DI SAN GINESIO	Parere di conformità urbanistico edilizia (Non pervenuto nei termini dell'ordinanza, sarà acquisito in sede di conferenza permanente)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

La chiesa di Santa Maria d'Alto Cielo è situata vicino alla strada provinciale che da San Ginesio conduce a Tolentino passando per il Serrone, e la sua struttura è suddivisibile in cinque macroelementi:

- la facciata, in muratura in mattoni pieni con tessitura regolare che si estende verticalmente per circa 9.70 metri e culmina con un timpano;
- l'aula principale, con struttura portante in muratura listata di pietra arenaria squadrata e mattoni con tessitura regolare, di spessore 70cm e pianta rettangolare regolare, dimensioni interne pari a circa 10.00 x 7.00 metri. La copertura in legno con manto in coppi è completamente crollata a causa del sisma, così come la volta in camorcanna che copriva tutta l'aula;
- l'abside, in muratura listata in pietra e mattoni di spessore 45cm, che affianca sul lato est l'aula principale;
- la cappella, situata in posizione sud, ha forma in pianta semicircolare, con muratura analoga al corpo principale di spessore 50cm;
- il campanile, situato sul lato sud della Chiesa, con una pianta a forma quadrata di lato pari a 2.90 metri ed altezza di circa 14.00 metri. La struttura portante è in muratura di mattoni pieni con tessitura regolare, di spessore compreso tra 90 e 60 cm.

Nel 1997 l'edificio subì i danni del sisma e venne sottoposta a intervento di consolidamento e restauro

2. Descrizione dei danni:

- la copertura dell'aula centrale della Chiesa risulta completamente crollata;
- le murature longitudinali dell'aula principale della Chiesa risultano crollate per quasi metà dell'altezza e il muro lato nord presenta un fuori piombo; quelle trasversali presentano evidenti segni di degrado, fessure passanti distribuite e tracce di umidità;
- le murature del sottotetto dell'Abside risultano in pessimo stato, con evidente degrado dei giunti di malta, mancanza di corsi orizzontali, fessure passanti e un crollo del paramento interno e del sacco del muro lato sud. Sono stati inoltre necessari presidi di messa in sicurezza per sorreggere il muro perimetrale lato ovest;
- in generale, nelle murature di tutti i macro-elementi considerati: aula principale, abside, cappella e campanile, si nota l'assenza di un sufficiente numero di presidi antiribaltamento che ne impediscono il movimento fuori piano, le murature non possono inoltre contare su un sufficiente grado di ammorsamento delle pareti trasversali che ne garantiscano la scatolarità;

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati al miglioramento sismico ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

1. Strutture di copertura

- Ricostruzione della copertura crollata nell'aula principale della Chiesa, rispettando i materiali e la disposizione della copertura precedente al crollo tramite due capriate in legno, arcarecci, travicelli e pianelle; N.B. la volta in camorcanna completamente crollata non verrà ricostruita, la nuova copertura in legno rimarrà quindi a vista all'interno dell'aula.
- Cordolatura a traliccio metallico sulla sommità delle murature dell'aula principale;
- Sulla nuova copertura: posa di guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi;
- Nuovi canali di gronda e pluviali costituiti da elementi in rame;
- Installazione di linea vita;
- Per la cappella smontaggio e rimontaggio del manto di copertura in coppi con sostituzione degli elementi ammalorati e integrazione con altri compatibili con l'esistente e fissaggio degli stessi con malta, posa di nuova guaina impermeabilizzante ad integrazione dell'esistente, smontaggio delle lattonerie e realizzazione del sistema di scolo con coppi sporgenti. Installazione di linea vita.

2. Murature

- Eliminazione del fuori piombo della parete Nord dell'aula mediante realizzazione di un nuovo paramento in mattoni esterno ammorsato all'esistente;
- Ricostruzione delle porzioni di muratura crollata dell'aula in pietra squadrata e ricorsi in mattoni con parziale riutilizzo del materiale attualmente accatastato nell'aula;
- Smontaggio e rimontaggio delle murature parzialmente crollate nel sottotetto dell'abside utilizzando la stessa tecnologia costruttiva con materiale di recupero di analoghe dimensioni e colore;
- Esecuzione di "scuci-cuci" con materiale di recupero di analoghe dimensioni e colore (l'intervento dovrà essere limitato il più possibile in modo da non alterare eccessivamente la consistenza materica della muratura originale) per la riparazione delle lesioni più gravi nelle murature portanti;
- Cuciture a secco delle angolate.
- Nell'aula principale saranno posizionati quattro nuovi tiranti a una quota tale da essere nascosti dalle cornici interne;
- Nel sottotetto dell'Abside saranno posizionati quattro catene, due in direzione longitudinale e due in trasversale;
- Sia l'arco trionfale che l'arco di ingresso alla cappella saranno consolidati mediante placcaggio intradossale realizzato con tessuto in fibra di acciaio e malta di calce idraulica naturale;
- In corrispondenza della parete Nord dell'aula e della facciata principale verranno realizzate delle fondazioni profonde su micropali sia dal lato esterno che interno della chiesa. I pali saranno sormontati da un cordolo in c.a.. A loro volta, questi cordoli verranno collegati tra loro tramite diatoni in c.a. passanti nello spessore murario;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

3. Interventi superfici finitura e apparati decorativi

All'esterno:

- Ricostruzione delle porzioni di muratura crollate sui prospetti longitudinali in mattoni pieni e delle lunette finestrate;
- Ricostruzione del cornicione esterno in mattoni e ripristino delle cornici del timpano sulla facciata principale;
- Ristilatura dei giunti di malta, previa pulitura dei giunti e rimozione accurata della malta esistente;
- Rimozione dell'intonaco sulla facciata laterale Nord;
- Rimozione meccanica della vegetazione;
- Ripresa della "velatura" sulla facciata principale in corrispondenza degli interventi strutturali o dove risulta mancante e pulitura leggera di tutta la facciata;
- Idrolavaggio a bassa pressione dei paramenti esterni;
- Ricostruzione delle porzioni di muratura dell'abside crollate utilizzando le pietre di recupero accatastate dopo i crolli, idrolavaggio dei paramenti esterni;

All'interno:

- Rifacimento e ripresa di intonaci a base calce nelle porzioni danneggiate in cui si andrà ad intervenire strutturalmente e nelle nuove porzioni di muratura ricostruita in corrispondenza dei crolli;
- Intonacatura della muratura sommitale, precedentemente coperta dalla volta interna in camorcanna;
- Ripristino delle cornici interne in laterizio e decorazioni in stucco;
- Ripristino delle decorazioni interne in stucco;
- Tinteggiatura delle pareti;
- Smontaggio della pavimentazione esistente in graniglia, demolizione del relativo sottofondo e massetto;
- Realizzazione di nuova soletta armata;
- Realizzazione di nuovo massetto e posa di impianto di riscaldamento radiante;
- Posa di nuova guaina desolarizzante, antirfrattura e impermeabilizzante;
- Posa di nuova pavimentazione in cotto con trattamento finale della superficie;
- Ripristino all'intradosso delle volte in camorcanna, mediante stuccatura di fessurazioni e/o fratturazioni e successiva tinteggiatura finale;
- Nuovi infissi semicircolari in ferro nelle lunette delle porzioni di muro ricostruite;
- Nuovo infisso in legno al piano sottotetto dell'abside e nuovo infisso in ferro nella finestrella che affaccia sull'aula della chiesa;
- Restauro del portone di ingresso e del portoncino laterale in legno;
- Restauro dell'infisso, compreso di inferriata, in corrispondenza della cappella laterale;
- Pulitura meccanica dei depositi sugli stucchi;
- Consolidamento a pennello dei bordi delle lesioni;
- Rimozione delle porzioni incoerenti;
- Stuccatura e ripresa delle lesioni;
- Ricostruzione delle porzioni mancanti;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Pulitura meccanica per rimozione di depositi superficiali incoerenti;
- Pre - consolidamento dell'apparato pittorico.

4. Campanile

- Nel campanile saranno messi in opera dei presidi antiribaltamento delle murature tramite cerchiature realizzate con trefoli in acciaio posti sottotraccia nei letti di malta;

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 10/01/2025 (prot. USR n. 2916, 2928), dopo del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR 2928 del 10/01/2025 il tecnico Federico Paci ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa *Santa Maria D'Alto Cielo*.
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come miglioramento sismico, raggiungendo l'indice di rischio post operam pari a 0.762; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR 2928 del 10/01/2025 ha dichiarato che: "*Il progetto ha l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, e l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.*";
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttoria sul progetto esecutivo (ID 5167286 del 28/08/2025); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR 118782 del 27/08/2025; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, da parte del Comune di San Ginesio, non pervenuto nei termini dell'ordinanza, sarà acquisito in sede di conferenza permanente;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020, fatto salvo quanto precisato nel successivo quadro riepilogativo;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte prevalentemente dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e/o prezziari regionali di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota USR prot. 2928 del 10/01/2025.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€416.141,45	€413.353,59
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€56.996,28	€56.996,28
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€473.137,73	€470.349,87
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti IVA compresa	€47.313,77	€47.034,99
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., collaudatore, oneri previdenziali inclusi)	€ 102.649,89	€ 102.065,27
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 5.739,50	€ 5.739,50
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 23.845,67	€ 23.717,05
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 2.511,31	€ 2.511,31
B6	Lavori in economia (archeologo compresa IVA, ecc...)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€8.597,07	€8.555,25
B8	IVA su A (10%)	€47.313,77	€47.034,99
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 240.970,98	€ 239.658,36
C=A+B	TOTALE	€ 714.108,71	€ 710.008,23

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Le voci non ammesse a contributo, sono indicate nel quadro riepilogativo di seguito esposto:

VOCE QTE N.	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE
A1	416.141,45 €	2.787,86 €	Lavorazioni impiantistiche non ammissibili a contributo ai sensi dell'Allegato C dell'OCSR n. 105/2020, come meglio dettagliato nella istruttoria tecnica
B1	47.313,77€	278,78 €	Imprevisti rimodulati coerentemente con l'importo dei lavori ammissibile (10% su importo lavori)
B2	102.649,89 €	584,62 €	Spese tecniche ricalcolate d'ufficio, a seguito del nuovo importo dei lavori ammessi a contributo e come meglio dettagliato nell'istruttoria tecnica
B4	23.845,67€	128,62 €	Iva sulle spese tecniche rimodulata, coerentemente con il nuovo calcolo delle parcelle ammesse a contributo
B7	8.597,07 €	41,82 €	Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020 ricalcolate sul nuovo importo dei lavori.
B8	47.313,77 €	278,78€	Iva rimodulata coerentemente con l'importo dei lavori ammissibile (10% su importo lavori)
		4.100,48 €	

Le voci non ammesse a contributo ammontano a complessivi Euro 4.100,49.

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico rimodulato d'ufficio, è pari a **710.008,23 €**.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando il protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020, applicando la riduzione prefissata del 30% per gli affidamenti diretti (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020), e corrisponde al 22,92% dei lavori.

2. Istruttoria tecnica

Dall'istruttoria condotta sono emersi alcuni aspetti di carattere tecnico ed economico che hanno portato alla formulazione delle osservazioni e/o prescrizioni di seguito esplicitate.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LAVORAZIONI NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'Allegato C dell'OCSR n. 105, risultano non ammissibili a contributo le seguenti lavorazioni:

VOCE N.	CODICE	LAVORAZIONE	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO NON AMMISSIBILE
186 / 203	D05013.c	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400 x 400 x 400 mm	€ 145,17	€ 96,78
187 / 204	D05010.c	Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 2,5 m	€ 360,87	€ 240,58
188 / 205	D05001.e	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione nominale 35 mmq	€ 2.450,50	€ 2.450,50

COMPUTO METRICO

Si rappresenta che il progetto presentato ai sensi della Ord. 105/2020, essendo di "livello esecutivo", deve definire compiutamente e nel dettaglio l'intervento in tutti i suoi aspetti. Pertanto, fermo restando la competenza del Progettista, trattandosi di un appalto da affidare "a misura" così come indicato nel Capitolato d'Appalto allegato al progetto ed in considerazione delle modalità di redazione del Computo Metrico Estimativo in cui le misurazioni relative alle quantità computate risultano non tutte perfettamente esplicitate, si chiede che, in corso dell'esecuzione dei lavori, siano redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco, muratura eseguita a scuci-cuci, rimozione e rifacimento di intonaci, nuova tinteggiatura, ricostruzione muratura, ricostruzione copertura e lavorazioni affini e/o collegate. Tale documentazione andrà prodotta in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR.

LAVORI IN ECONOMIA

I lavori in economia, ad oggi ammissibili a contributo, riguardano l'assistenza archeologica in Corso d'opera. Resta fermo che ai fini dell'effettiva liquidazione dei lavori e/o degli eventuali rimborsi su fattura, in fase di rendicontazione contabile, questo USR si esprimerà sull'ammissibilità ai sensi dell' Allegato C dell' OCSR 105/2020.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARCELLA

Si fa presente che il compenso per le prestazioni professionali è stato ricalcolato d'ufficio, come di seguito riepilogato - ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell' OCSR 105/2020 - coerentemente con i nuovi importi dei lavori ammessi a contributo.

Pertanto il valore dell'opera ammissibile ai fini del calcolo dell'onorario è riconosciuto sull'intero ammontare dei lavori a seguito dell'istruttoria USR, pari a 470.349,87 €; l'importo per le spese tecniche ammissibile a contributo risulta pari a 107.804,77€ compresa cassa, di cui 53.631,50€ per la fase di progettazione al netto della cassa.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	n. 456/2020
<i>Importo programmato Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	€ 500.000
<i>Costo dell'intervento di progetto</i>	€ 714.108,71
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 710.008,23

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria D'Alto Cielo;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

*- per tutto quanto sopra riportato, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di miglioramento sismico della Chiesa di "Santa Maria D'Alto Cielo" sita nel Comune di San Ginesio (MC), per un importo complessivo di euro **710.008,23** di cui € 500.000 a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20 ed €210.008,23 a valere sulle risorse del plafond della Diocesi ai sensi dell'art. 5 c. 1-bis dell'ord. 105/2020, come da Q.E riformulato con le seguenti prescrizioni:*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Si chiede di aggiornare il QTE come rimodulato d'ufficio ed il calcolo della parcella professionale, tenendo conto di quanto indicato nel paragrafo "istruttoria tecnica";
- In corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco, muratura eseguita a scuci-cuci, rimozione e rifacimento di intonaci, nuova tinteggiatura, ricostruzione muratura, ricostruzione copertura e lavorazioni affini e/o collegate. Tale documentazione andrà prodotta in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR;
- Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Ai fini dell'effettiva liquidazione dei lavori e/o degli eventuali rimborsi su fattura relativi ai lavori in economia, dovranno essere presentati a questo USR, tutte le fatture e le eventuali bolle di trasporto e/o deposito in fase di rendicontazione contabile.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il Funzionario istruttore

Arch. Diana Arina

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

- All. 1 _ Elenco degli elaborati di progetto trasmessi
- All. 2 _ Parere USR – Ufficio Sisma - Id. USR n. 5167286 del 28/08/2025
- All. 3 _ Parere Sabap - Id. USR n. 118782 del 27/08/2025
- All. 4_ Calcolo della parcella

All. 1 _ Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

N.	codice	descrizione elaborato	prot. USR	data
1	ES.AR.REL.01	Relazione tecnica generale	103765	22/07/2025
2	ES.AR.REL.02	Relazione programmatica	2931	10/01/2025
3	ES.AR.REL.03	Relazione sulle interferenze	103765	22/07/2025
4	ES.AR.SCH.01	Abaco infissi - porte e finestre	103765	22/07/2025
5	ES.AR.SCH.02	Abaco pavimenti	103765	22/07/2025
6	ES.AR.TAV.01	Piante livello 0-1	103765	22/07/2025
7	ES.AR.TAV.02	Pianta sottotetto-copertura	103765	22/07/2025
8	ES.AR.TAV.03	Sezione AA-BB	103765	22/07/2025
9	ES.AR.TAV.04	Prospetto Ovest e Sud	103765	22/07/2025
10	ES.AR.TAV.05	Prospetto Est e Nord	103765	22/07/2025
11	ES.AR.TAV.06	Sezioni CC e DD	103765	22/07/2025
12	ES.AR.TAV.07	Stato di progetto senza retini	103765	22/07/2025
13	ES.AR.TAV.08	Demolizioni e ricostruzioni	103768	22/07/2025
14	ES.EF.REL.01	Relazione ex L.10	2928	10/01/2025
15	ES.GEN.DOC.01	Perizia dei danni asseverata dal progettista	2928	10/01/2025
16	ES.GEN.DOC.02	Scheda di II livello di rilevamento speditivo del danno	2928	10/01/2025
17	ES.GEN.DOC.03	Ordinanza sindacale di inagibilità	2928	10/01/2025
18	ES.GEN.DOC.04	Scheda sinottica dell'intervento	2928	10/01/2025
19	ES.GEN.DOC.05	Dichiarazione Ord.105 All.C	2928	10/01/2025
20	ES.GEN.DOC.06	Asseverazione art.93 DPR 380.2001	2928	10/01/2025
21	ES.GEN.DOC.07	Dichiarazione di conformità progetto	2928	10/01/2025
22	ES.GEN.DOC.08	Richiesta autorizzazione art.94bis DPR 380.2001	2928	10/01/2025
23	ES.GEN.DOC.09	Documenti d'identità dei professionisti incaricati	2928	10/01/2025
24	ES.GEN.DOC.10	Dichiarazione di iscrizione dei professionisti all_Elenco Speciale	2928	10/01/2025
25	ES.GEN.DOC.11	Dichiarazione professionisti di non superamento soglia incarichi	2928	10/01/2025
26	ES.GEN.DOC.12	Autorizzazione Paesaggistica semplificata	2928	10/01/2025
27	ES.GEN.DOC.13	Autorizzazione esecuzione lavori art.21	2928	10/01/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

28	ES.GEN.DOC.14	Capitolato speciale appalto	103768	22/07/2025
29	ES.GEN.DOC.15	Schema di contratto	2928	10/01/2025
30	ES.GEN.DOC.16	Cronoprogramma dei lavori	103768	22/07/2025
31	ES.GEN.DOC.20	Piano di manutenzione opera	103768	22/07/2025
32	ES.GEN.DOC.21	Relazione sintetica	103768	22/07/2025
33	ES.GE.ECO.01	Quadro Tecnico Economico	103768	22/07/2025
34	ES.GE.ECO.02	Computo metrico	103768	22/07/2025
35	ES.GE.ECO.03	Elenco prezzi unitari	103768	22/07/2025
36	ES.GE.ECO.04	Calcolo incidenza manodopera	103768	22/07/2025
37	ES.GE.ECO.05	Calcolo incidenza oneri sicurezza	103768	22/07/2025
38	ES.GE.ECO.06	Calcolo parcelle ai sensi DM 140-2012	103768	22/07/2025
39	ES.GEN.ELE.01	Elenco elaborati	103768	22/07/2025
40	ES.I.REL.01	Relazione tecnica impianti	103768	22/07/2025
41	ES.I.REL.02	Relazione di verifica scariche atmosferiche	103768	22/07/2025
42	ES.IE.TAV.01	Imp.elettrico-illuminazione.	103768	22/07/2025
43	ES.IE.TAV.02	Imp.elettrico-forza motrice	103768	22/07/2025
44	ES.IE.TAV.03	Imp. elettrico-impianto di terra	103768	22/07/2025
45	ES.IE.TAV.04	Schema unifilare elettrico	103768	22/07/2025
46	ES.IM.TAV.01	Imp. meccanico-distribuzione impianto termico	2928	10/01/2025
47	ES.IM.TAV.02	Imp.meccanico-impianto radiante	2928	10/01/2025
48	ES.IM.TAV.03	Imp.meccanico-schema verticale	2928	10/01/2025
49	ES.IN.REL.01	Report sulle indagini svolte	2928	10/01/2025
50	ES.IN.TAV.01	Rilievo materico-strutturale	2916	10/01/2025
51	ES.IS.TAV.01	Impianti speciali	103768	22/07/2025
52	ES.LV.REL.01	Elaborato tecnico della copertura	103768	22/07/2025
53	ES.LV.REL.02	Relazione di calcolo linee vita	103768	22/07/2025
54	ES.LV.REL.03	Libretto di manutenzione e certificazioni	103771	22/01/2025
55	ES.LV.TAV.01	Elaborato grafico della copertura	103768	22/07/2025
56	ES.RE.REL.01	Relazione restauro apparati decorativi	2916	10/01/2025
57	ES.SDF.DOC.01	Rilievo fotografico con indicazione coni visivi	2916	10/01/2025
58	ES.SDF.REL.01	Relazione storico-artistica	103768	22/07/2025
59	ES.SDF.REL.02	Relazione degli interventi pregressi	2916	10/01/2025
60	ES.SDF.TAV.01	Inquadramento urbanistico	2916	10/01/2025
61	ES.SDF.TAV.02	Piante, sezioni e prospetti	103768	22/07/2025
62	ES.SDF.TAV.03	Messa in sicurezza	2916	10/01/2025
63	ES.SDF.TAV.04	Quadro fessurativo Piante-sezioni-prospetti	103771	22/01/2025
64	ES.SDF.TAV.05	Rappresentazione storico-costruttiva	103771	22/01/2025
65	ES.SI.REL.01	Piano di sicurezza e coordinamento	103771	22/01/2025
66	ES.SI.REL.02	Fascicolo opera	103771	22/01/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

67	ES.SI.TAV.01	Layout di cantiere	2916	10/01/2025
68	ES.ST.REL.01	Relazione tecnica illustrativa delle strutture	103771	22/01/2025
69	ES.ST.REL.02	Relazione sui materiali	103771	22/01/2025
70	ES.ST.REL.03	Relazione di calcolo	103773	22/07/2025
71	ES.ST.REL.04	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	2916	10/01/2025
72	ES.ST.REL.05	Fascicolo di calcolo	2916	10/01/2025
73	ES.ST.REL.06	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	2916	10/01/2025
74	ES.ST.REL.07	Valutazioni sulla sicurezza sai sensi del §8.3 NTC2018	103773	22/07/2025
75	ES.ST.TAV.01	Pianta fondazioni e dettagli micropali	2916	10/01/2025
76	ES.ST.TAV.02	Pianta livello 0 e eliminazione fuori piombo	2916	10/01/2025
77	ES.ST.TAV.03	Pianta sottotetto e dettagli interventi	2916	10/01/2025
78	ES.ST.TAV.04	Pianta cordolo-traliccio e particolari	2916	10/01/2025
79	ES.ST.TAV.05	Pianta di copertura e dettagli capriate	2916	10/01/2025
80	ES.ST.TAV.06	Prospetto Ovest e dettagli interventi	2916	10/01/2025
81	ES.ST.TAV.07	Prospetto Sud	2916	10/01/2025
82	ES.ST.TAV.08	Prospetto Nord	2916	10/01/2025
83	ES.ST.TAV.09	Prospetto Est	2916	10/01/2025
84	ES.ST.TAV.10	Sezione AA_ e dettagli interventi	2916	10/01/2025
85	ES.ST.TAV.11	Sezione BB	2916	10/01/2025
86	ES.ST.TAV.12	Sezioni CC e DD	103773	22/07/2025
87	NN	Relazione geologica Chiesa S.Maria D_alto Cielo	103773	22/07/2025
88	NN	RICHIESTA UTILIZZO ALTRE RISORSE ORD. 144	2928	10/01/2025
89	NN	RICHIESTA DI CONTRIBUTO	2916	10/01/2025
90	NN	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA s. maria altocielo	2931	10/01/2025
91	NN	LETTERA INTEGRAZIONI	103771	22/07/2025
92	NN	Relazione incarico tecnici	103773	22/07/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

All. 4 _ Calcolo della parcella

COMMITTENTE:	
OGGETTO DELL'INCARICO:	
DANNO:	EDIFICIO VINCOLATO
CALCOLO DEI COMPENSI	
I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 20/07/2012, n. 140 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27." Così come previsto dall'ordinanza 108/2020 del Commissario per la Ricostruzione post- sisma 2016	

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:			Categorie					
Valore opera	V	Importo complessivo opere: € 4 70.350	Edilizia	Strutture	Impianto Termo-idraulico	Impianto Elettrico		
Parametro	P		10,15%	10,49%	22,91%	24,51%		
Destinazione funzionale delle opere			E8-INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO-ARTISTICO E MONUMENTALE (1,3-1,45-1,6)	S2-STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNZIUALI, VERIFICHE SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE (1-1,1-1,2)	12-IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI - SINGOLE E APPARECCHIATURE AD AZIONI LABORATORI E IMPIANTI PILOTA (1,1-1,2-1,3)	11-IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI (0,8-0,95-1,1)		
Complessità	G	Grado di complessità (min-medio-max)	1,45	1,1	1,1	0,8		
PROGETTAZIONE PRELIMINARE								
PROGETTAZIONE	b.) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	prestazioni affidate incidenza Q	Qbl.01 Qpf.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10)	X 0,090	X 0,090	X 0,090	X 0,090
			Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)	X 0,010	X 0,010	X 0,010	X 0,010
			Qbl.05 Qps.02.01	Relazione di indagine geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	X 0,030	X 0,030	X 0,030	X 0,030
			Qbl.08 Qps.05.01	Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	X 0,015	X 0,015	X 0,015	X 0,015
			Qbl.13 Qps.01	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10) h	X 0,030	X 0,030	X 0,030	X 0,030
			Qbl.15 QS.01.01	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	X 0,010	X 0,010	X 0,010	X 0,010
totale incidenze			ΣQ_i	0,185	0,185	0,185	0,185	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			$V^*P^*G^*\Sigma Q$	6.305,14 €	4.398,30 €	833,66 €	534,49 €	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				12.071,58 €				

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Modalità di compilazione:		Edilizia	Strutture	Impianto Termo-idraulico	Impianto Elettrico
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere la destinazione funzionale delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni - Inserire il progettista nella casella di fianco alla singola prestazione (numero d'ordine 1,2 ...)					

PROGETTAZIONE DEFINITIVA		Edilizia	Strutture	Impianto Elettrico	Impianto Termo-idraulico		
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QbII.02 Qpe.04.01	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	X 0,010	X 0,010	X 0,010	X 0,010
		QbII.06 Qps.02.02	Relazione di indagine geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	X 0,090	X 0,090	X 0,090	X 0,090
		QbII.09 Qps.05.02	Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	X 0,030	X 0,030	X 0,030	X 0,030
		QbII.11 Qps.06	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26, d.P.R. 207/10 ~cap.8.5, d.m. 14/01/2008)	X		X	
		QbII.12 Qps.07	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26, d.P.R. 207)	X		X	
		QbII.13 Qps.08	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26, d.P.R. ~ cap.8.5, d.m. 14/01/2008)	X		X	
		QbII.20 QS.01.02	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	X 0,010	X 0,010	X 0,010	X 0,010
totale incidenze		$\sum Q_i$		0,140	0,530	0,140	0,140
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		$V^P^G^{\Sigma Q}$		4.771,46 €	12.600,53 €	630,88 €	404,48 €
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE		18.407,34 €					

PROGETTAZIONE ESECUTIVA		Edilizia	Strutture	Impianto Elettrico	Impianto Termo-idraulico		
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01 Qpe.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), d.P.R. 207/10)	X 0,100	X 0,120	X 0,150	X 0,150
		QbIII.02 Qpe.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/10)	X 0,130	X 0,130	X 0,050	X 0,050
		QbIII.03 Qpe.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	X 0,040	X 0,030	X 0,050	X 0,050
		QbIII.04 Qpe.04.02	Schema di contratto, capitolo speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere i), h), d.P.R. 207/10)	X 0,020	X 0,010	X 0,020	X 0,020
		QbIII.05 Qpe.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	X 0,020	X 0,025	X 0,030	X 0,030
		QbIII.07 QS.01.03	Piano di Sicurezza e Coordinamento . Piano di sicurezza alimentare	X 0,100	X 0,100	X 0,100	X 0,100
totale incidenze		$\sum Q_i$		0,410	0,415	0,400	0,400
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		$V^P^G^{\Sigma Q}$		13.973,56 €	9.866,45 €	1.802,50 €	1.155,65 €
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE		26.798,16 €					

ESECUZIONE DEI LAVORI		Edilizia	Strutture	Impianto Elettrico	Impianto Termo-idraulico		
DIREZIONE ESECUTIVA	C.I)ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01 Qe.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (art.148, d.P.R. 207/10)8	X 0,320	X 0,380	X 0,320	X 0,320
		Qcl.02 Qe.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)	X 0,030	X 0,020	X 0,030	X 0,030
		Qcl.09 Qe.05	Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)	X 0,180	X 0,180	X 0,130	X 0,130
		Qcl.11 Qe.07	Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)	X 0,040	X 0,040	X 0,040	X 0,040
		Qcl.12 QS.02	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	X 0,250	X 0,250	X 0,250	X 0,250

Modalità di compilazione:		Edilizia	Strutture	Impianto Termo-Idraulico	Impianto Elettrico
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria					
- Scegliere la destinazione funzionale delle opere					
- Inserire il grado di complessità					
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni					
- Inserire il progettista nella casella di fianco alla singola prestazione (numero d'ordine 1,2 ...)					
totale incidenze	$\sum Q_i$	0,820	0,870	0,770	0,770
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	$V^*P^*G^*\Sigma Q$	27.947,11 €	20.683,89 €	3.469,82 €	2.224,62 €
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE		54.325,45 €			
VERIFICHE E COLLAUDI		Edilizia	Strutture	Impianto Elettrico	Impianto Termo-Idraulico
Verif. dIIV ERIIF ICHE E COL prest. incida	QdL.04 Qc.04	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)	X	0,220	
totale incidenze	$\sum Q_i$	0,000	0,220	0,000	0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	$V^*P^*G^*\Sigma Q$	0,00 €	5.230,41 €	0,00 €	0,00 €
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE		5.230,41 €			

Modalità di compilazione:		Edilizia	Strutture	Impianto Termo-Idraulico	Impianto Elettrico
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria					
- Scegliere la destinazione funzionale delle opere					
- Inserire il grado di complessità					
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni					
- Inserire il progettista nella casella di fianco alla singola prestazione (numero d'ordine 1,2 ...)					
progetto preliminare			12.071,58 €		
progetto definitivo			18.407,34 €		
progetto esecutivo			26.798,16 €		
COMPENSO FASE PROGETTAZIONE		57.277,08 €			
COMPENSO FASE ESECUZIONE		54.325,45 €			
COMPENSO VERIFICHE E COLLAUDI		5.230,41 €			
TOTALE COMPENSO		116.832,94 €			
Riduzione del compenso (min secondo ordinanza 108/2020)	30%	-35.049,88 €			
SPESE SU COMPENSO (suggerito massimo secondo ordinanza 108 - modificabile)		20%	16.356,61 €		
TOTALE CORRISPETTIVO SOGGETTO A IVA E CNPAIA			81.783,06 €		
MASSIME SPESE RENDICONTABILI IN SEDE DI SAL			16.356,61 €		

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Atta **Regione Marche**
Ufficio Speciale per la Ricostruzione - Sisma
2016
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c. Atta **Comune di San Ginesio**
Ufficio Tecnico
PEC: protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it

Atta **Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma 2016**
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Atta **Arcidiocesi di Camerino e San Severino
Marche**
PEC: curia@pec.arcidiocesicamerino.it

E Atta **Commissione regionale per il patrimonio
Culturale**
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del

10/01/2025	<i>n.</i>	2926
15/07/2025		100441
22/07/2025		103766

Class. 34.43.04/109/2021

Prot. Sabap del

13/01/2025	<i>n.</i>	307
16/07/2025		10657
24/07/2025		11104

Oggetto: **San Ginesio (MC), F.ne Santa Maria d'Alto Cielo - Santa Maria d'Alto Cielo**

Catastralmente distinto al N.C.T. al Fg. n. 2, particella A.

Interventi di Riparazione e miglioramento sismico

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale..." ,

Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i., Ordinanza 132/2022

"Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"

ID opera 5905 - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/243

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'artt. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento di dichiarazione di interesse storico – architettonico emanato con *Delibera della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale delle Marche n. 15 del 18/02/2025*.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii

Richiedente: Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche.

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Soprintendente Arch. Giovanni Issini (per avocazione)

Referente tecnico per l'istruttoria architettonica: Arch. Gianni Bonaduce

Referente tutela archeologica: Dott.ssa Nicol Tiburzi

Referente tecnico per l'istruttoria storico-artistica: Dott. Pierluigi Moriconi



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

In riscontro alla richiesta pervenuta il 10/01/2025 ed acquisita il 13/01/2025 con prot. N. 307 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alla successiva documentazione integrativa, richiesta da questa Soprintendenza con nota prot. n. 3569 del 13/03/2025, pervenuta il 15/07/2025 e acquisita al protocollo dell'Ufficio il 16/07/2025 con prot. N. 10657, e il 22/07/2025 e acquisita al protocollo dell'Ufficio il 24/07/2025 con prot. N. 11104;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, di seguito denominato Codice;

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, in forza del provvedimento Delibera della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale delle Marche n. 15 del 18/02/2025;

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma *SismApp* che consistono in riparazione e miglioramento sismico del fabbricato e ricostruzione delle porzioni crollate;

Considerato che la Chiesa di S. Maria d'Alto Cielo fu costruita nel XII secolo, tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo la chiesa fu completamente ricostruita. A questo periodo storico risale probabilmente la costruzione del campanile. Dell'epoca neoclassica conserva alcuni caratteri distintivi: il timpano in facciata ed il portale sono disegnati secondo il gusto ottocentesco. I loro profili sono ottenuti con elementi in cotto modellati, l'ingresso è posto al centro della facciata ed ha architrave a mensola. Ai margini della facciata sono poste due lesene provviste di basamento e capitelli dorici. Al corpo di fabbrica principale sono addossati corpi accessori quali la cappella a pianta circolare costruita a sud ed il campanile. Nel 1997 l'edificio subì i danni del sisma e venne sottoposta a intervento di consolidamento e restauro.

La Chiesa di Santa Maria d'Alto Cielo è suddivisibile in cinque macroelementi: facciata, aula principale, abside, cappella e campanile. La facciata della chiesa, in muratura in mattoni pieni con tessitura regolare, le strutture portanti verticali del resto del fabbricato sono in muratura listata di spessore variabile. Il campanile, situato sul lato sud della Chiesa, risulta di più recente costruzione, con una pianta a forma quadrata di lato pari a 2.90 metri ed altezza di circa 14.00 metri. La struttura portante è in muratura di mattoni pieni con tessitura regolare.

Considerato l'attuale stato conservativo della Chiesa derivante dai danni provocati dagli eventi sismici e dalle vulnerabilità riscontrate, che si riportano di seguito in sintesi:

- la copertura dell'aula centrale della Chiesa risulta completamente crollata;
- le murature longitudinali dell'aula principale della Chiesa risultano crollate per quasi metà dell'altezza e il muro lato nord presenta un fuori piombo; quelle trasversali presentano evidenti segni di degrado, fessure passanti distribuite e tracce di umidità;
- le murature del sottotetto dell'Abside risultano in pessimo stato, con evidente degrado dei giunti di malta, mancanza di corsi orizzontali, fessure passanti e un crollo del paramento interno e del sacco del muro lato sud. Sono stati inoltre necessari presidi di messa in sicurezza per sorreggere il muro perimetrale lato ovest;
- in generale, nelle murature di tutti i macro-elementi considerati: aula principale, abside, cappella e campanile, si nota l'assenza di un sufficiente numero di presidi antiribaltamento che ne impediscono il movimento fuori piano, le murature non possono inoltre contare su un sufficiente grado di ammorsamento delle pareti trasversali che ne garantiscano la scatolarità;

Preso atto che l'intervento di ripristino e rafforzamento consiste in:

- ricostruzione delle porzioni di muratura crollata dell'aula in pietra squadrata con ricorsi in mattoni;
- ricostruzione della copertura crollata nell'aula principale della Chiesa, rispettando i materiali e la disposizione della copertura precedente al crollo tramite due capriate in legno, arcarecci, travicelli e pianelle;
- cordolatura a traliccio metallico sulla sommità delle murature dell'aula principale;
- eliminazione del fuori piombo della parete Nord dell'aula mediante realizzazione di un nuovo paramento in mattoni esterno ammorsato all'esistente;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- smontaggio e rimontaggio delle murature parzialmente crollate nel sottotetto dell'abside utilizzando la stessa tecnologia costruttiva con materiale di recupero di analoghe dimensioni e colore;
- esecuzione di "scuci-cuci" con materiale di recupero di analoghe dimensioni e colore (l'intervento dovrà essere limitato il più possibile in modo da non alterare eccessivamente la consistenza materica della muratura originale) per la riparazione delle lesioni più gravi nelle murature portanti;
- cuciture a secco delle angolate con barre elicoidali;
- nell'aula principale saranno posizionati quattro nuovi tiranti a una quota tale da essere nascosti dalle cornici interne;
- nel sottotetto dell'Abside saranno posizionati quattro catene, due in direzione longitudinale e due in trasversale;
- nel campanile saranno messi in opera dei presidi antiribaltamento delle murature esterne tramite cerchiature realizzate con trefoli in acciaio posti sottotraccia nei letti di malta;
- sia l'arco trionfale che l'arco di ingresso alla cappella saranno consolidati mediante placcaggio intradossale realizzato con tessuto in fibra di acciaio e malta di calce idraulica naturale;
- in corrispondenza della parete Nord dell'aula e della facciata principale verranno realizzate delle fondazioni profonde su micropali sia dal lato esterno che interno della chiesa. I pali saranno sormontati da un cordolo in c.a.. A loro volta, questi cordoli verranno collegati tra loro tramite diatoni in c.a. passanti nello spessore murario.

Considerato che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa alla riparazione dei danni subiti a seguito degli eventi sismici del 2016;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- per la pulitura delle superfici intonacate o in pietra e si utilizzino mezzi a bassa pressione, non invasivi, con l'uso di sola acqua;
- gli interventi di scuci vengano eseguiti con materiale di recupero o con elementi di caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità con la struttura muraria storica;
- per il paramento esterno delle ricostruzioni delle parti crollate, da eseguirsi in pietra squadrata con ricorsi in mattoni, si preveda prioritariamente al riutilizzo del materiale preesistente, da integrare con materiale del tutto analogo;
- in merito all'installazione di nuove catene nell'aula esse dovranno avere una colorazione analoga alla verniciatura della muratura intonacata;
- in merito all'installazione di quattro catene nel sottotetto dell'abside si valuti la possibilità di nascondere sotto la muratura i due capochiave rivolti verso l'interno dell'aula;
- nel rifacimento della copertura si proceda al riutilizzo del materiale derivante dal crollo, con specifico riferimento al pianellato e ai coppi, da integrare, se necessario, con elementi identici agli originali per cromia forma e dimensioni;
- le opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e discendenti pluviali), dovranno essere realizzate in rame;
- gli intonaci di nuova realizzazione siano eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole;
- sia evitato l'utilizzo di intonaco impermeabilizzante a base di malta cementizia (voce computo 99/116), a favore di intonaci realizzati con materiali tradizionali;
- per tutti i possibili interventi riguardanti le murature (ristilatura dei giunti, scuci-cuci, ecc.) si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente;
- i nuovi infissi in legno naturale dovranno essere rifiniti con tonalità scure. Gli infissi in metallo dovranno avere profili di dimensioni sottili e finitura brunita e non riflettente. Sia evitato l'uso di profili in alluminio;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- *si richiede la predisposizione di un piano colore degli spazi interni, anche in considerazione della variazione della spazialità dell'aula dovuta alla mancata ricostruzione della volta in camorcanna, da trasmettere preventivamente allo scrivente Ufficio per le valutazioni di competenza;*
- *tutte le finiture dovranno essere concordate con il funzionario competente, previa predisposizione di opportune campionature, con particolare riferimento ai laterizi da utilizzare per il nuovo paramento murario esterno finalizzato all'eliminazione del fuori piombo della parete Nord;*
- *in merito alla resa estetica delle superfici interne derivanti dalla scelta progettuale di non ricostruire la volta in camorcanna, in particolare del rapporto tra il precedente apparato decorativo in stucco (vedi cornice della controfacciata nord - foto 30, elaborato ES.SDF.DOC.01) legato alla presenza dell'elemento della volta, in rapporto alle superfici murarie del precedente spazio sotto tetto che tornerebbero ad essere visibili;*

Per quanto attiene alla Tutela Archeologica:

Visto il D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” Parte II, e in particolare gli artt. 21, c. 4 e 28, c.4;

visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

visto il verbale della riunione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del 23/01/2025, verbale SR-Marche rep. n. 1 del 29/01/2025 dal quale risulta che la commissione ha approvato all’unanimità la proposta di sussistenza dell’interesse culturale della Chiesa di Santa Maria d’Altocielo;

visti gli elaborati tecnici e di progetto trasmessi unitamente all’istanza in oggetto;

considerato che sono previste attività di scavo e movimento terra connesse alla realizzazione delle opere in progetto, segnatamente per la realizzazione in corrispondenza della parete Nord dell’aula e della facciata principale di fondazioni profonde su micropali sormontati da un cordolo in c.a. sia dal lato esterno che interno della chiesa;

considerato che all’interno dell’aula principale è inoltre previsto lo smontaggio della pavimentazione esistente, la demolizione del relativo sottofondo e del massetto;

esperiti gli opportuni approfondimenti conoscitivi sui dati archivistici in possesso di questo Ufficio;

valutata, sulla base dei dati in possesso di questo Ufficio e dei documenti trasmessi, la potenzialità archeologica dell’area oggetto di intervento e il connesso rischio archeologico relativo;

tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto concerne lo specifico aspetto della tutela del patrimonio archeologico esprime parere favorevole ai lavori in progetto a condizione che tutte le operazioni che prevedano attività di scavo e movimento terra, compresa la rimozione degli attuali piani pavimentali, siano realizzate in regime di costante sorveglianza archeologica in corso d’opera da parte di archeologi professionisti appositamente incaricati e con oneri interamente a carico della Stazione Appaltante. Si richiede inoltre che il controllo da parte del professionista incaricato delle attività di sorveglianza venga esteso alle carote estratte dalle attività di realizzazione dei micropali.

Si rammenta che il tecnico incaricato dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della L. 110 del 22 Luglio 2014 e del successivo D.M n. 244 del 20/05/2019, e agirà sotto il controllo di questa Soprintendenza prendendo accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e documentando con una relazione scritta e ove necessario con foto e disegni, l’andamento dei lavori.

Tale relazione, corredata dall’opportuna documentazione grafica e/o fotografica, dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo della sorveglianza archeologica.

In caso di rinvenimenti di natura archeologica (reperti, strutture e/o stratificazioni antropiche) le modalità di prosecuzione dei lavori dovranno essere concordate con questo Ufficio, che potrà richiedere, se necessario, varianti anche sostanziali al progetto, la presenza di ulteriori professionisti in cantiere (antropologo fisico, restauratore, ecc.) e indicare, a seguito della valutazione dell’interferenza con le opere a progetto, ulteriori prescrizioni di competenza.

Si dovranno in ogni caso rispettare le seguenti indicazioni preliminari:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- eventuali emergenze strutturali e/o stratigrafiche individuate dovranno essere definite, ripulite e documentate ad opera del soggetto professionale incaricato;
- sarà cura dell'incaricato valutare, in corso d'opera, l'opportunità di passare allo scavo manuale, nonché, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, chiedere ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;
- in caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti dovranno essere effettuate da un restauratore mentre lo scavo, la documentazione e la messa in sicurezza dei reperti osteologici dovrà essere effettuata da un antropologo;

Per la consegna della relazione sulle attività svolte/documentazione di scavo, in ottemperanza a quanto disposto dal Servizio II della DG ABAP, si richiede di integrare le consuete modalità di consegna della documentazione con il conferimento dei dati minimi, descrittivi e geospaziali secondo lo standard GNA tramite l'apposito plugin. Le modalità di conferimento di tali dati e le relative istruzioni operative possono essere consultate al seguente link: https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative, e prevedono il popolamento del layer DSC (anche in caso di esito negativo dal punto di vista archeologico) e/o del layer MOSI. Una volta effettuato l'invio dei dati tramite plugin sarà cura dell'incaricato allegare alla consueta documentazione di fine indagini, utile all'espressione – laddove necessario - del parere di competenza di questa Soprintendenza, la stampa pdf attestante l'avvenuto caricamento sulla piattaforma GNA.

Si rimane in attesa di conoscere, con congruo anticipo (almeno 15 giorni), la data di inizio dell'intervento e del nominativo della ditta o del professionista prescelto per l'incarico di sorveglianza archeologica.

Si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

Per quanto attiene alla Tutela Storico-Artistica:

- preso atto della *ES.SDF.REL.02_Relazione degli interventi pregressi*, dove si specifica che gli intonaci interni sono stati interamente sostituiti negli anni Novanta del Novecento; si prescrive di far valutare ad un restauratore la possibilità di eseguire una campagna di saggi stratigrafici sugli intonaci, là dove si riscontrasse l'esistenza di intonaci storici; sia inoltre eseguita una campagna di saggi stratigrafici dell'apparato decorativo in stucco, al fine di stabilire il livello di pulitura e le coloriture originali;
- per quanto attiene l'Integrazione plastica di parti mancanti per modellato in stucco, tali operazioni andranno concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza durante l'esecuzione dei lavori; si valuti inoltre la possibilità di rimettere in opere lacerti di stucco originali crollati;
- dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di **presentazione estetica** finale di tutte le superfici decorate, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all'esposizione;
- il livello esecutivo delle operazioni di **pulitura** dovrà essere valutato dai funzionari competenti e approvato di concerto tra questi ultimi, la D.L. e i restauratori incaricati;
- si prescrive la consegna degli elenchi delle opere oggetto dello spostamento in seguito alla messa in sicurezza post sisma, con l'indicazione della localizzazione, del soggetto, dei dati tecnici, dello stato di conservazione e una dettagliata documentazione fotografica, che dovrà essere curata da un restauratore e consegnato alla Soprintendenza scrivente all'avvio dei lavori; laddove le opere soggette allo spostamento abbiano avuto un danno dal sisma del 2016 e non siano state restaurate, si prescrive l'integrazione di un progetto di restauro; tali beni dovranno essere ricollocati in situ entro la fine dei lavori;

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso la Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, competente per il territorio del comune capoluogo di Regione;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, acquisita dalla piattaforma *SismApp*.

GB-da/PLM-el/NT_27/08/2025

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 -
Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e s.m.i
Comune di San Ginesio - ID: 5905 - Intervento di "Riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di "S. Maria D'Alto Cielo""
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/243
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 103773 del 22/07/2025, prot. n. 103771 del 22/07/2025, prot. n. 103768 del 22/07/2025, prot. n. 103765 del 22/07/2025, prot. n. 2928 del 10/01/2025, prot. n. 2916 del 10/01/2025			
Committente	Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche – Leg. Rappr. Francesco Massara			
Lavori di	Riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di "S. Maria D'Alto Cielo"			
Indirizzo	Via Contrada Santa Maria Alto Cielo, Comune di San Ginesio (MC)			
Dati Catastali	Foglio 2	Mappale A	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e s.m.i			
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/>	Intervento locale <input type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Federico Paci		Direttore dei lavori in opera	Ing. Federico Paci
Progettista strutture prefabbricate	-		Direttore dei lavori str. pref.	-
Appaltatore lavori strutture prefabbricate	-		Collaudatore statico	da nominare
Appaltatore dei lavori in opera	da nominare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e s.m.i.;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l’**ing Carlo Morosi**, in qualità di Responsabile Tecnico della Procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all’intervento sopra indicato, redatto dall’**ing. Federico Paci** incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato al tecnico istruttore **arch. Diana Arina**;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all’art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Ing. Federico Paci

Progettista strutturale: Ing. Federico Paci

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Federico Paci

Collaudatore statico: da nominare

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 1) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e s.m.i, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. **103773** del **22/07/2025**:

- ES.ST.REL.07 _Valutazione della sicurezza ai sensi del §8.3 NTC2018;
- ES.ST.TAV.12 _Sezioni CC_ e DD;
- Relazione geologica chiesa di S.M. d _Altocielo;
- ES.ST.REL.03 _Relazione di calcolo.

Documentazione acquisita con prot. n. **103771** del **22/07/2025**:

- ES.ST.REL.01 _Relazione tecnica illustrativa delle strutture;
- ES.ST.REL.02 _Relazione sui materiali.

Documentazione acquisita con prot. n. **103768** del **22/07/2025**:

- ES.GEN.DOC.20 _Piano di manutenzione opera;
- ES.GEN.DOC.21 _Relazione sintetica.

Documentazione acquisita con prot. n. **103765** del **22/07/2025**:

- ES.AR.TAV.07 _Stato di progetto senza retini;
- ES.AR.REL.01 _Relazione tecnica generale.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documentazione acquisita con prot. n. **2928** del **10/01/2025**:

- ES.IN.REL.01_Report sulle indagini svolte.

Documentazione acquisita con prot. n. **2916** del **10/01/2025**:

- ES.ST.TAV.11_Sezione BB;
- ES.ST.TAV.10_Sezione AA_ e dettagli interventi;
- ES.ST.TAV.09_Prospetto Est;
- ES.ST.TAV.08_Prospetto Nord;
- ES.ST.TAV.07_Prospetto Sud;
- ES.ST.TAV.06_Prospetto Ovest e dettagli interventi;
- ES.ST.TAV.05_Pianta di copertura e dettagli capriate;
- ES.ST.TAV.04_Pianta cordolo-traliccio e particolari;
- ES.ST.TAV.03_Pianta sottotetto e dettagli interventi;
- ES.ST.TAV.02_Pianta livello 0 e eliminazione fuori piombo;
- ES.ST.TAV.01_Pianta fondazioni e dettagli micropali;
- ES.ST.REL.06_Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- ES.ST.REL.05_Fascicolo di calcolo;
- ES.ST.REL.04_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilit_ e presidi antisismici.

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

1. La ricostruzione della copertura crollata con inserimento cordolo-traliccio sommitale;
2. L'eliminazione fuoripiombo della parete Nord con realizzazione di nuovo paramento esterno ammorsato all'esistente;
3. La ricostruzione di porzioni di muratura crollata;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4. Lo scuci-cuci delle lesioni;
5. Le cuciture a secco delle angolate;
6. L'inserimento di tiranti metallici nell'aula e nel sottotetto dell'abside;
7. Le cerchiature con trefoli in acciaio sottotraccia come presidio antiribaltamento delle murature del campanile;
8. Il placcaggio intradossale di due archi con tessuto in fibra di acciaio e malta di calce idraulica naturale;
9. La realizzazione di nuove fondazioni profonde in corrispondenza di due lati della chiesa con micropali eseguiti su lato interno e esterno, sormontati da cordoli collegati da diatoni in c.a. attraverso la muratura esistente.

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 1) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "***il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate***", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "***il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale***";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- Richiesta di autorizzazione sismica (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Corridonia (MC), 28/08/2025

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
Ing. Maria Giuseppina BALLATORI



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.