



*Ministero della cultura*

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI  
DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

## DELEGHE

Alla Conferenza permanente presso la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario del Governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi  
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

All' arch. Rosella Bellesi  
[rosella.bellesi@cultura.gov.it](mailto:rosella.bellesi@cultura.gov.it)

*e p.c.*

Alla Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
[sabap-ap-fm.mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm.mc@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Lorenzo” – Frazione Brondoletto - Comune di Castelraimondo (MC) - Id. O.C. 105/2020: 202 – CUP I37H20004090001 – CIG 8843456ABF - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Direttrice dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0015450-P del 13/04/2026, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 05/05/2026 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l’approvazione del progetto in oggetto;

## DELEGA

a rappresentare la scrivente, l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La Direttrice  
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA  
CENCI  
MINISTERO  
DELLA  
CULTURA





## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo  
ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici  
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA  
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.  
O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN  
LORENZO" – frazione Brondoletto.  
COMUNE di CASTELRAIMONDO (MC).  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche.  
CUP: I37H20004090001 – CIG: 8843456ABF.  
Id. O.C. 105/2020: 202.

In riscontro alla nota n. 7586 del 14-04-2026, inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 05 maggio 2026 (ore 10.00) per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234).

IL PROVVEDITORE  
(Dott. Giovanni Salvia)

GIOVANNI  
SALVIA  
29.04.2026  
11:27:57  
GMT+02:00



### Sezione tecnica

Resp. Istr.: Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



*Il Presidente*  
*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**Al Direttore**  
**Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione**  
**Ing. Marco Trovarelli**

**Al Dirigente**  
**Settore Ricostruzione Pubblica**  
**Ing. Maurizio Paulini**

**Al Dirigente**  
**Settore Attuazione Ordinanze Speciali**  
**Ing. Giuseppe Laureti**

**Al Dirigente**  
**Settore Ricostruzione Privata e Produttiva**  
**Arch. Andrea Vicomandi**

**Al Dirigente**  
**Settore Affari Generali, Personale**  
**e Contabilità**  
**Dott.ssa Silvia Moroni**

**Al Dirigente**  
**Settore Coordinamento delle Politiche di**  
**Sviluppo Territoriale**  
**Dott.ssa Chiara Ercoli**

**OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.**

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

*Il Presidente*  
*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.


Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

**Il Vice Commissario**

**Francesco Acquaroli**

 FRANCESCO  
ACQUAROLI  
11.07.2023 18:20:00  
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa*



**COMUNE DI CASTELRAIMONDO**  
Provincia di Macerata

**ATTO DI DELEGA**

Il sottoscritto PATRIZIO LEONELLI nato a CASTELRAIMONDO(MC), il 30/01/1953 con residenza anagrafica nel Comune di CASTELRAIMONDO(MC), Via TAGLIAMENTO, n.1 (C.F. LNLPRZ53A30C251Y) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

**DICHIARA**

- a) di essere il SINDACO del COMUNE DI CASTELRAIMONDO e, come tale, legale rappresentante dello stesso, avente sede in CASTELRAIMONDO alla PIAZZA DELLA REPUBBLICA n. 12 (CF./P.IVA 00116600438);
- b) di avere il potere di delegare a terzi il potere di rappresentare l'Ente;
- c) di voler delegare, come in effetti con il presente atto delega, il Sig. MICHELE FRATICELLI nato A CAMERINO(MC) , il 17/04/1977 con residenza anagrafica nel Comune di SAN SEVERINO MARCHE (MC) Via V.LE EUROPA n. 65/C, (C.F. FRTMHL77D17B474D), nella sua qualità di RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, a prendere parte alla conferenza permanente avente ad oggetto l'approvazione del progetto di "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN LORENZO" in Frazione Brondoletto - O.C. 105/2020 – CUP I37H20004090001 - CIG 8843456ABF;
- d) di dare atto che l'ing. Michele Fraticelli è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, ai sensi dell'art. 82 comma 7 del Testo Unico per la Ricostruzione Privata;
- e) di essere informato, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DELEGANTE

PATRIZIO LEONELLI



PATRIZIO  
LEONELLI  
05.05.2026  
11:03:22  
GMT+01:00

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0015801-P-15/04/2026

**Alla Conferenza Permanente**

[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**

Dott. Fabrizio Bernardini

[f.bernardini@governo.it](mailto:f.bernardini@governo.it)

**Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**

Ing. Andrea Crocioni

[a.crocioni@governo.it](mailto:a.crocioni@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione – P.O. Edifici di Culto**

Arch. Claudia Coccetti

[c.coccetti@governo.it](mailto:c.coccetti@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **05 maggio 2026**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

**Visto** l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

**Viste** le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **05 maggio 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

---

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN LORENZO” Frazione Brondoletto  
COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche  
CUP I37H20004090001 CIG 8843456ABF  
Id. O.C. 105/2020: 202;**

**O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA DI SAN LEOPARDO”  
COMUNE DI RECANATI (MC)  
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia  
CUP D29C22000110001 CIG A026112FB6  
Id. O.C. 132/2022: D\_187\_2022;**

**O.C. 132/2022 “INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT’AGOSTINO”  
COMUNE DI CANTIANO (PU)  
Soggetto attuatore: Diocesi di Gubbio  
CUP D72E22001440001 - CIG A0204A5ADB  
Id. O.C. 132/2022: D\_171\_2022;**

**DELEGA**

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a *presiedere* i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **05 maggio 2026** e ad *esprimere*, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN LORENZO” Frazione Brondoletto  
COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche  
CUP I37H20004090001 CIG 8843456ABF  
Id. O.C. 105/2020: 202;**

**O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA DI SAN LEOPARDO”  
COMUNE DI RECANATI (MC)  
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia  
CUP D29C22000110001 CIG A026112FB6  
Id. O.C. 132/2022: D\_187\_2022;**

**O.C. 132/2022 “INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT’AGOSTINO”  
COMUNE DI CANTIANO (PU)  
Soggetto attuatore: Diocesi di Gubbio**

---

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)




## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**CUP D72E22001440001 - CIG A0204A5ADB**  
**Id. O.C. 132/2022: D\_171\_2022.**

**Il Presidente della Conferenza permanente**  
***Sen. Avv. Guido Castelli***



Guido  
Castelli  
14.04.2026  
17:57:39  
GMT+01:00



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL  
PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

## PARERI

Alla Conferenza permanente presso la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario del Governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi  
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
[sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

Al Capo Dipartimento  
per la Tutela del Patrimonio Culturale  
Dott. Luigi La Rocca  
[dit@pec.cultura.gov.it](mailto:dit@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Lorenzo” – Frazione Brondoletto - Comune di Castelraimondo (MC) - Id. O.C. 105/2020: 202 – CUP I37H20004090001 – CIG 8843456ABF - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Lorenzo” – Frazione Brondoletto, Comune di Castelraimondo (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0015450-P del 13/04/2026, acquisita agli atti dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale con prot. MIC\_ICRI-0000006-A del 14/04/2026, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 05 maggio 2026, ore 10:00;

**VISTO** il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

**VISTO** il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’ Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;



**VISTO** il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

**VISTO** il D.M. n. 501 del 23 dicembre 2025, registrato alla Corte dei Conti al n. 142 del 22/01/2026, recante modifiche al Decreto del Ministro della cultura n. 270 del 5 settembre 2024, che istituisce a far data dal 1° gennaio 2026 l’Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale quale articolazione organizzativa del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, cui sono trasferite tra l’altro le funzioni già esercitate dall’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025;

**VISTO** il Decreto rep. DIT n. 103 del 20/03/2026, registrato alla Corte dei Conti al n. 1012 del 22/04/2026, con il quale, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, nell’ambito del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale;

**VISTO** il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

**VISTO** il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

**VISTO** l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

**VISTA** l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

**VISTO** l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;



**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**VISTO** che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nella Frazione Brondoleto, Comune di Castelraimondo (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0015450-P del 13/04/2026,

[https://drive.google.com/file/d/1bhZnE7rT88hV2AGsVWiS\\_YaeE4Gp\\_oR4/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1bhZnE7rT88hV2AGsVWiS_YaeE4Gp_oR4/view?usp=sharing)

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi sulle murature

- scuci e cucì per ripristino continuità muraria e risanamento porzioni gravemente deteriorate con particolare attenzione all'ammorsamento giunti tra pareti e cantonali;
- ricostruzione porzioni murarie crollate mediante materiali di recupero;
- sarcitura lesioni superficiali;
- iniezioni di geomalta per compensare eventuali vuoti presenti nella muratura;
- realizzazione di intonaco armato con rete in CRM eseguito su murature intonacate non decorate;
- rinforzo e consolidamento pareti aventi una delle due facce a vista abbinando tecniche di intonaco armato e ristilatura armata mediante armatura costituita da cavi in acciaio sottofuga con eventuale rimozione di intonaco esistente;
- consolidamento piattabande mediante splintaggio degli elementi laterizi con mattoni pieni o parti di essi previa disposizione supporti;
- cuciture a secco di archi e piattabande con barre elicoidali;
- montaggio architravi in legno di essenza dura, in c.a. nei locali annessi;
- installazione tirantature mediante catene in acciaio esternamente ancorate con piastre a croce sottotraccia dove interferenti con cornici esterne;

Interventi sugli orizzontamenti

- ristabilimento collegamento tra la porzione di copertura in prossimità della facciata principale e muratura crollata;
- ricostruzione parapetto cantoria mediante struttura in acciaio rivestita in camorcanna;
- pulizia superficiale e consolidamento controsoffittature in camorcanna con sostituzione parti ammalorate delle centine in legno, ripristino collegamenti struttura in legno con il canniccio, posa in opera fibra di vetro;
- appensione volte in camorcanna a mezzo di struttura in acciaio ancora alla muratura con barre filettate in acciaio;

Interventi sul campanile

- smontaggio controllato e ricostruzione di porzione dello stesso;
- rinforzo murature mediante reticola sul lato interno e intonaco armato sul lato esterno;
- smontaggio impalcati in legno di solai costituiti da listelli, travetti e tavolati;



- rifacimento solai campanile mediante travi di abete, doppio strato di tavolato in abete incrociato ancorato a cordolo in acciaio con profilo ad “L”;
- realizzazione di scala a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati tra i solai del campanile;

#### Interventi sulla copertura

- smontaggio parziale e ripristino copertura al fine di consentire l’accesso al sottotetto e gli interventi strutturali;
- ripassatura manti in coppi;
- installazione linea vita;

#### Interventi di finitura e restauro

- rifacimento intonaci esterni;
- tinteggiatura di intonaci a calce con latte di calce pigmentato in facciata: preparato sul posto, dato a due mani;
- demolizione di porzione di pavimento nell’area a ridosso dell’ingresso e posa di nuovo in piastrelle di marmo;
- messa in sicurezza e protezione elementi decorativi mobili;
- restauro apparati decorativi interni mediante rimozione depositi superficiali, ristabilimento depositi adesione pellicola pittorica, stuccatura lesioni superficiali, reintegrazione pittorica, ristabilimento continuità visiva e unità potenziale dei crolli estesi e delle lacune, evitando ricostruzioni figurative integrali, mediante soluzioni da concordarsi con Soprintendenza:
- restauro infissi, bussola d’ingresso e altare maggiore;
- rifacimento cornici in stucco sagomate in sottogronda e cornicione in aggetto sui quattro lati del campanile;
- revisioni cornici marcapiani e mostre finestre: rimozioni di parti pericolanti o di tratti fatiscenti.

**PRESO ATTO** dell’autorizzazione ai sensi dell’art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC\_SABAP-AP-FM-MC\_UO3-0004858 del 26/03/2026, acquisita agli atti dell’ex Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 2016 con prot. MIC\_USS-SISMA2016-0000901-A del 27/03/2026 che subordina l’efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Istituto, per quanto di competenza esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**

al progetto esecutivo dell’*“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Lorenzo”* – Frazione Brondoleto, Comune di Castelraimondo (MC), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Si rammenta che, in caso di rinvenimenti di interesse archeologico in qualunque fase dei lavori, corre l’obbligo di dare tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP ed alle autorità locali, provvedendo alla momentanea conservazione e custodia in situ, secondo quanto stabilito dall’art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii. In tal caso la Soprintendenza territorialmente competente si riserva di richiedere,



anche in corso d'opera, approfondimenti e /o ampliamenti delle indagini e di valutare l'adozione di opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela. Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza dei beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico della Committenza.

Ove ne ricorrano i presupposti, il soprintendente avvierà i procedimenti per la tutela dei beni eventualmente rinvenuti ai sensi degli articoli 12 o 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Al fine di consentire i necessari sopralluoghi da parte della Soprintendenza ABAP si richiama la richiesta di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Istituto e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

## Il referente SABAP dell'Istruttoria

Arch. Rosella Bellesi



Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

[mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it](mailto:mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it)



La Direttrice  
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA  
CENCI  
MINISTERO  
DELLA  
CULTURA





*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla*

**Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*e.p.c. A*

**Arcidiocesi di Camerino - San Severino  
Marche**

PEC: [sisma2016@arcidiocesicamerino.it](mailto:sisma2016@arcidiocesicamerino.it)

**Ufficio del Soprintendente Speciale  
per le aree colpite dal sisma 2016**

PEC: [uss-sisma2016@cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it)

**Comune di Castelraimondo**

PEC: [comunecastelraimondo@pec.it](mailto:comunecastelraimondo@pec.it)

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Risposta al foglio del*

02/01/2023

*n.*

135

04/01/2023

*n.*

68

*Class.* 34.43.04/19/2021

*Prot. Sabap del*

19/07/2023

7998

24/11/2025

17965

*Oggetto:* **CASTELRAIMONDO (MC) Località Brondoletto, Chiesa di San Lorenzo**

*Immobilie catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 17 particella A*

**Sisma 2016 - Ocsr 38/17, 105/20, 132/22 Intervento di riparazione, miglioramento sismico e ripristino dei danni provocati dal sisma del 24 Agosto 2016 Chiesa di San Lorenzo in Brondoletto, ID opera: 5793 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/132. Richiesta autorizzazione art. 21 c.4 D.lgs 42/2004**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento del 26/03/2009 sulla *Chiesa di San Lorenzo Martire*

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

*Proprietà: Parrocchia dei SS. Martino e Lorenzo in Rustano di Castelraimondo*

*Richiedente: Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche*

*Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: arch. Rosella Bellesi*

*Referente per la tutela storico artistica: il Soprintendente arch. Giovanni Issini*

*istruttoriaPL per la tutela storico artistica: dott. Pierluigi Moriconi*

In riscontro alla richiesta pervenuta il 02/01/2023 con prot. 135 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 04/01/2023 con prot. n. 68 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali pervenute a margine indicate;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 Marzo 2024;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

**Vista** in particolare la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 17965 in data 24/11/2025, a seguito della richiesta di chiarimenti progettuali inviata da questa Soprintendenza con nota prot. 13514 del 11/09/2025 al fine di poter formulare le valutazioni di competenza;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento del 26/03/2009 sulla Chiesa di San Lorenzo Martire;

**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

**Esaminata** la documentazione relativa alle opere da realizzare sull'immobile, l'intervento consiste in Chiesa di San Lorenzo – Loc. Brondoletto, Intervento di riparazione, miglioramento sismico e ripristino dei danni provocati dal sisma del 24 Agosto 2016 e segg. L'aspetto originario dell'edificio di culto, con grande probabilità riconducibile al XIII secolo, è andato perduto in seguito ai numerosi eventi sismici verificatesi nei secoli: in particolare, successivamente al terremoto del 1799, l'edificio è stato in larga parte ricostruito portandolo all'attuale assetto ottocentesco. Ad oggi la chiesa presenta un'aula unica rettangolare con orientamento longitudinale in direzione ovest-est, coperta da una volta a botte ribassata e lunettata in camorcanna appesa alla soprastante copertura in capriate, travetti, pianelle e coppi a chiudere. Oltre l'ambiente principale, leggermente rialzata, si trova la zona presbiteriale chiusa da un'abside circolare coperta da una volta emisferica in canniccio e decorata. Al volume centrale dell'aula si addossano due cappelle laterali mediane coperte da volte a botte e, rispettivamente sul lato nord e sul lato sud, la sacrestia con casa parrocchiale e il campanile. La totalità delle superfici interne è riccamente intonacata e tinteggiata secondo il gusto classicheggiante del XIX secolo con stucchi a finto marmo di varia cromia e motivi fitomorfi. Esternamente, la muratura, realizzata a sacco con cortine in pietra calcarea locale presenta, una finitura ad intonaco monocromo di cromia differenziata tra fondi e ordine architettonico. Le opere mobili sono state rimosse durante i lavori di messa in sicurezza della fabbrica a seguito del Sisma 2016. L'organo in controfacciata non era presente al momento del sisma in quanto precedentemente smontato e mai ricollocato dopo la riapertura della Chiesa nel 2009. A seguito degli eventi sismici del '97 si è infatti intervenuto con interventi di restauro e consolidamento della copertura e collegamento delle strutture principali del tetto alle murature d'ambito, nonché a riparazioni localizzate e miglioramento delle connessioni tra le pareti murarie.

A seguito degli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e successivi la chiesa è stata interessata da danni rilevanti con conseguente ordinanza di inagibilità n. 256/2017. I danneggiamenti hanno interessato la zona di facciata principale con parziale crollo, il cedimento di parti strutturali interne ed esterne, il dissesto della torre campanaria, lesioni nelle arcate e catino absidale, danneggiamenti diffusi alle pareti laterali e alle strutture secondarie nonché all'apparato decorativo degli intonaci interni. Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di San Lorenzo di Brondoletto, Castelraimondo (MC), in seguito ai danni causati dal sisma del 2016:

### Interventi sulle murature:

- *Intervento di scuci-cuci finalizzato al ripristino della continuità muraria ed al risanamento di porzioni di muratura gravemente deteriorate con particolare attenzione all'ammorsamento dei giunti tra le pareti e cantonali.*
- *Ricostruzione delle porzioni murarie crollate con materiali di recupero.*
- *Sarcitura delle lesioni superficiali.*
- *Iniezioni a bassa pressione di geomalta compatta al fine di riempire gli eventuali vuoti presenti nella muratura.*
- *Realizzazione di intonaco armato con rete in CRM mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. eseguito su murature intonacate non decorate.*
- *Rinforzo e consolidamento di pareti aventi una delle facce a vista mediante abbinamento delle tecniche di intonaco armato e ristilatura armata con armatura sottofuga tramite cavi in acciaio con eventuale rimozione di intonaco esistente.*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- Consolidamento di piattabande tramite splintaggio degli elementi laterizi da eseguire con mattoni pieni o parti di essi previa disposizione di supporti.
- Cucitura a secco di elementi strutturali quali archi e piattabande con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845.
- Montaggio di architravi in legno di essenza dura, in c.a. nei locali annessi.
- Installazione di tirantature con catene in acciaio ancorate esternamente tramite piastre a croce poste sottotraccia dove interferenti con le cornici esterne.

### Interventi sugli orizzontamenti:

- Ristabilimento di collegamento tra la porzione di copertura in prossimità della facciata principale e la muratura crollata.
- Ricostruzione del parapetto della cantoria con struttura in acciaio rivestita in camorcanna.
- Pulizia superficiale e consolidamento delle controsoffittature in camorcanna tramite sostituzione di parti ammalorate delle centine lignee, ripristino dei collegamenti della struttura in legno con il canniccato, posa in opera di rete in fibra di vetro.
- Appensione delle volte in camorcanna tramite struttura in acciaio ancorata alla muratura con barre filettate in acciaio.

### Interventi sul campanile:

- Smontaggio controllato e ricostruzione di porzione del campanile.
- Rinforzo delle murature con intonaco armato sul lato esterno e reticola sul lato interno.
- Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati.
- Rifacimento dei solai del campanile con sistema di travi di abete 20x20cm, doppio strato di tavolato in abete incrociato con spessore 4+4cm ancorato a un cordolo in acciaio S375, profilo a L1000x10mm.
- Realizzazione di scala tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati tra i solai del campanile.

### Interventi sulla copertura:

- Smontaggio parziale e successivo ripristino della copertura per consentire l'accesso al sottotetto ed esecuzione degli interventi strutturali.
- Ripassatura del manto in coppi.
- Installazione di linea vita.

### Interventi di finitura e restauro:

- Rifacimento intonaci esterni.
- Tinteggiatura di intonaci a calce con latte di calce pigmentato, preparato sul posto per due mani di applicazione, in facciata.
- Demolizione di porzione di pavimento e posa in opera di nuovo pavimento di marmo in piastrelle, nell'area a ridosso dell'ingresso.
- Messa in sicurezza e protezione degli elementi decorativi mobili.
- Restauro degli apparati decorativi interni eseguito mediante: rimozione di depositi superficiali incoerenti, ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, ristabilimento dell'adesione dell'intonaco dipinto mediante iniezioni, ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, stuccatura delle lesioni superficiali, reintegrazione pittorica mimetica con tecnica ad acquerello in corrispondenza di lacune medio-piccole, ristabilimento di continuità visiva e unità potenziale delle lacune e crolli estesi, evitando ricostruzioni figurative integrali, mediante soluzioni concordarsi con la Soprintendenza.
- Restauro dell'altare maggiore, restauro della bussola d'ingresso, restauro infissi.
- Rifacimento di cornici in stucco sagomate in sottogronda o cornicione terminale in aggetto sui quattro lati del campanile.
- Revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre, con rimozioni di tratti fatiscenti o pericolanti.

**Preso atto** che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa al miglioramento sismico dalla Chiesa di San Lorenzo a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice; **Tutto ciò richiamato** e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- per quanto attiene agli interventi di ricostruzione delle parti crollate e alle operazioni di smontaggio controllato e rimontaggio, si prescrive il riutilizzo degli elementi in pietra recuperati. L'integrazione di nuovo materiale dovrà prevedere l'impiego di conci lapidei con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura del paramento;
- si precisa che, compatibilmente con lo stato di danno rilevato, le operazioni di smontaggio controllato e successivo rimontaggio di porzione del campanile dovranno essere quanto più possibile limitate alle sole parti strutturalmente compromesse;
- per quanto attiene all'intervento di ristilatura armata dei giunti previa scarnitura su paramento faccia a vista, per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi;
- per tutti gli interventi riguardanti le murature e le relative finiture (iniezioni, stilatura dei giunti, intonaci, tinteggiature, stuccature ecc.) si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche;
- in merito alla realizzazione dei nuovi intonaci armati prevista in corrispondenza delle murature intonacate non decorate, questi dovranno essere dello spessore minimo necessario all'inserimento della rete e degli eventuali connettori e seguire l'andamento della muratura senza compromettere la lettura degli aggetti degli elementi costituenti l'ordine architettonico, con particolare riferimento alle superfici esterne. Le tonalità di finitura dovranno essere concordate con la Scrivente Soprintendenza;
- siano riutilizzati gli elementi provenienti dallo smontaggio del manto di copertura. Le eventuali integrazioni di materiale che si rilevassero necessarie siano eseguite con elementi di forme e materiali del tutto simili a quelli esistenti;
- in riferimento all'inserimento del sistema di appensione della volta in camorcanna, i pendini dovranno essere regolati garantendo un adeguato margine di elasticità del sistema, evitando tensionamenti eccessivamente rigidi al fine di prevenire fenomeni di strappo o sconnessione della volta;
- in riferimento alle operazioni di restauro della cantoria e ripristino della balaustra parzialmente crollata, dovranno essere dettagliate le soluzioni tecnologiche previste per il restauro della pedana e la realizzazione del nuovo parapetto, con particolare riferimento alle modalità di ancoraggio al solaio esistente e alle modalità di interfaccia e raccordo con le porzioni di balaustra conservate. Si precisa che la nuova struttura di parapetto dovrà configurarsi come opaca anche prevedendo un rivestimento in stuoia in continuità con l'esistente;
- l'eventuale intervento sulla porzione di pavimentazione interna a ridosso dell'ingresso, dovrà preventivamente essere concordato con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio;
- in merito alla previsione della linea vita in copertura, si prescrive di privilegiare l'installazione di dispositivi di sicurezza di tipo puntuale e di prevedere la verniciatura delle eventuali parti metalliche a vista, al fine di mitigarne l'impatto visivo;
- questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera, con riferimento alle modalità tecnico-esecutive e alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di integrazione e finitura (intonaci, tonalità delle tinteggiature, stuccature, reintegrazione delle lacune ecc..) sulla base di idonee campionature da sottoporre alla verifica e approvazione del funzionario competente per territorio, preliminarmente alla loro definitiva adozione;
- si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Per quanto attiene alla **tutela storico artistica**:

- *successivamente alla raccolta dei frammenti e alla messa in sicurezza delle superfici decorate, si prescrive la **supervisione di un restauratore** di beni culturali durante la realizzazione di interventi edili strutturali interferenti con le superfici decorate;*
- *dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di **presentazione estetica finale** di tutte le superfici decorate sottoposte a restauro, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all'esposizione, nonché delle cromie delle tinteggiature delle pareti non decorate;*
- *prima dell'inizio dei lavori, tutte le **opere mobili** in situ andranno rimosse dall'edificio; si prescrive la redazione di un elenco completo di tutte le opere mobili di pertinenza della chiesa, con l'indicazione della loro collocazione attuale, del soggetto, dei dati tecnici, dello stato di conservazione e una dettagliata documentazione fotografica, che dovrà essere curata da un restauratore di beni culturali e consegnato alla Soprintendenza scrivente prima dell'avvio dei lavori. Tale elenco dovrà ricomprendere anche le opere mobili spostate durante la messa in sicurezza dell'edificio, come messo in evidenza nell'elaborato F.7\_Allegati\_schema danno MIC. Si rammenta fin d'ora che la richiesta di autorizzazione per lo spostamento temporaneo dei beni culturali deve pervenire, ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. b), del Codice, con almeno 30 giorni di anticipo alla scrivente Soprintendenza;*
- *si prescrive la **protezione** di tutte le superfici di pregio non sottoposte a interventi di restauro, mediante frapposizione diretta di tessuto non tessuto, uno strato di protezione di gommapiuma interposto tra le superfici e la cassa di legno che si costruirà intorno, cassa coperta a sua volta da un telo di plastica o pvc di spessore medio-grande (minimo 5 mm);*

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati; Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso la Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, competente per il territorio del comune capoluogo di Regione;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Giovanni Issini

RB /PLM-as-el\_26/03/2026

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300  
CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



Provincia di Macerata

Settore Gestione del territorio  
e Ambiente  
Servizi Urbanistica e Trasporti

Corso della Repubblica 16 - 62100 Macerata (MC)  
Tel. 0733.2481 - Fax 0733.248773 - c.f. 80001250432  
PEC: provincia.macerata@legalmail.it  
e-mail: urbanistica@provincia.mc.it

POS 016.001.003/2026/8

Al Presidente della Conferenza permanente  
Commissario Straordinario del Governo  
per la ricostruzione  
Sen. Avv. Guido Castelli

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**OGGETTO: O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA  
DI SAN LORENZO” Frazione Brondoletto  
COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche  
CUP I37H20004090001 CIG 8843456ABF  
Id. O.C. 105/2020: 202  
Conferenza permanente del 5/5/2026  
COMUNICAZIONE DI NON COMPETENZA**

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi vs. prot. n.15450 del 13/4/2026, pervenuta in data 14/4/2026 con prot. 11027, inerente all'esame del progetto in oggetto, con la presente si comunica che questa Provincia non ha competenze in merito, di conseguenza non ha alcun parere da rilasciare.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

**IL DIRIGENTE  
(Arch. Maurizio Scarpecci)**

**L'ISTRUTTORE  
(Arch. Serenella Sciarra)**

*Documento informatico firmato elettronicamente e digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"**

**Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"**

### **"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN LORENZO" Frazione Brondoletto COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)**

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche  
CUP I37H20004090001 CIG 8843456ABF  
Id. O.C. 105/2020: 202

#### **Relazione al Commissario Straordinario**

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

## **I – QUADRO DI SINTESI**

### **A) DATI GENERALI**

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche		
Id Ordinanza 105/2020	202		
Indirizzo immobile:	Frazione Brondoletto, Castelraimondo (MC)		
Dati catastali:	foglio: 17	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.196581	Long. 13.026992	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Carlo Morosi		
Progettazione e direzione lavori	Arch. Ing. Michele Troiani, Ing. Tommaso Ortolani		

### **B) INQUADRAMENTO NORMATIVO**

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0014753-A	08/04/2026	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	--

## II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

### **PARERI**

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 08/04/2026 n. CGRTS-0014753, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: “*Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. comune di Castelraimondo - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche ID opera 5793 - Denominazione dell'intervento S. LORENZO Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/132 Trasmissione proposta di approvazione*”, in allegato;

Nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0014753 del 08/04/2026, l'USR Marche esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di miglioramento sismico della Chiesa di San Lorenzo per un importo complessivo di € 1.401.943,23 a valere sulla programmazione dell'Ordinanza n.105/2020 così come aggiornata con Ordinanza n.132/2022. Inoltre nel corso dell'istruttoria stessa l'USR Marche impartisce le seguenti prescrizioni:

- *Si prescrive di aggiornare il QTE come rimodulato d'ufficio ed il calcolo della parcella professionale, tenendo conto di quanto indicato nel paragrafo “istruttoria tecnica”;*
- *In corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di scuci-cuci, rimozione e rifacimento di intonaci, stuccature, restauro e lavorazioni affini e/o collegate. Tale documentazione andrà prodotta in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR;*
- *Per l'apparato decorativo pittorico da colmare nelle porzioni di edificio crollate, in fase di esecuzione dei lavori si prescrive - una volta compresa la reale estensione delle lacune da colmare e della tipologia di intervento da eseguire – la redazione di una puntuale proposta esecutiva valutando anche soluzioni alternative (da contabilizzare mediante l'impiego di idonee voci di lavorazioni di prezzo). Resta fermo che tale valutazione andrà concordata con la Soprintendenza ai fini della più corretta salvaguardia del bene monumentale.*
- *Sia nominato il collaudatore statico dell'intervento;*
- *Ai fini dell'effettivo rilascio della autorizzazione sismica, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della richiesta di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.*

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0014753 del 08/04/2026, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: *“SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L’AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale di cui all’oggetto e come sopra esplicitato, poiché l’istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: - Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell’USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti; Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l’iter amministrativo presso questa struttura”*, in allegato;
- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC\_UO3|26/03/2026|0004858-P)** *“AUTORIZZA l’esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l’efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di condizioni”*, in allegato;
- **COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC):** Il parere del Comune di Castelraimondo non è pervenuto e dovrà essere acquisito in sede di Conferenza Permanente.

### COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall’USR Marche si rileva che il totale dell’intervento, a seguito delle verifiche in merito alla ammissibilità e congruità, risulta essere pari ad € 1.401.943,23 (euro un milionequattrocentounomilanovecentoquarantatre/23), di cui € 955.704,63 per lavori ed € 446.238,60 per somme a disposizione, a valere come segue:

- € 1.000.000,00 sulla programmazione dell’Ordinanza n. 105/2020 così come aggiornata con O.C. 132/2022;
- € 401.943,23 sulla programmazione dell’Ordinanza n. 105/2020 dal ricorso all’articolo 5 co 1bis.

Dall’istruttoria dell’USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezzario regionale di riferimento di cui all’art. 1 comma 6 dell’Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell’USR Marche Proposta di approvazione ( CGRTS-0014753 del 08/04/2026)
€ 1.000.000,00	€ 1.483.425,89	€ 401.943,23 Di cui: – € 1.000.000,00 sulla programmazione dell’Ordinanza n. 105/2020 così come aggiornata con O.C. 132/2022; – € 401.943,23 dal ricorso all’articolo 5 co 1bis dell’O.C. 105/2020.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0014753 del 08/04/2026)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 891.335,03	€ 837.311,86
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 118.392,77	€ 118.392,77
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1.009.727,80	€ 955.704,63
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 100.972,78	€ 95.570,46
B2	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ -	€ -
B3	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, Collaudo, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 178.998,87	€ 166.834,63
B4	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 15.349,90	€ 14.525,83
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 42.756,73	€ 39.899,30
B6	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 18.001,11	€ 18.001,11
B7	Spese per la gestione amministrativa (RTP, ecc. art. 6 Ord 105/2020)	€ 16.645,92	€ 15.836,81
B8	IVA su A (10%)	€ 100.972,78	€ 95.570,46
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 473.698,09	€ 446.238,60
C=A+B	TOTALE	€ 1.483.425,89	€ 1.401.943,23

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese  
e Conferenza Permanente

Arch. Luca Quadrelli

Firmato digitalmente da  
**LUCA QUADRELLI**

CN = LUCA QUADRELLI  
SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A  
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'  
**“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN LORENZO”**  
**Frazione Brondoletto**  
**COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)**  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche  
CUP I37H20004090001 CIG 8843456ABF  
Id. O.C. 105/2020: 202

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento, acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0014753 del 08/04/2026, **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 **e ammissibilità al contributo**;

**Richiamata** la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

*fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti, si esprime*

**Parere favorevole con prescrizioni:**

**In conferenza permanente dovrà essere acquisito il parere del Comune di Castelraimondo (MC).**

Il Dirigente  
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione  
*Ing. Andrea Crocioni*



Commissario Straordinario  
Ricostruzione Sisma 2016  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 06-05-2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

Allegato 1

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN LORENZO” Frazione Brondoletto**

**COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche**

**CUP I37H20004090001 CIG 8843456ABF**

**Id. O.C. 105/2020: 202**

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	00. Elenco elaborati.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
2	00. Risposta richiesta integrazioni Soprintendenza.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
3	00. Risposta richiesta integrazioni USR.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
4	B.6 Rilievo stato di danno conservazione e degrado.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
5	C.1 Elaborati grafici di progetto architettonico.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
6	C.3 Elaborati grafici di progetto strutturale.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
7	C.4 Mappatura degli interventi di restauro.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
8	C.8 Computo metrico estimativo.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
9	C.9 Elenco dei prezzi unitari ed Analisi prezzi.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
10	C.10 Calcolo incidenza della manodopera e sicurezza.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
11	C.11 Calcolo della parcella ai sensi del DM 140-2012.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
12	C.11 Quadro economico.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
13	C.12 Computo oneri sicurezza.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
14	C.12 Piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
15	C.14-C.15 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici e capitolato speciale d appalto.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
16	Progetto restauro dipinti murali San Lorenzo in Dioliolo Brondoletto 2025.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
17	CHIESA SAN LORENZO BRONDOLETO - RELAZIONE GEOLOGICA giugno 2023.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
18	B.3 Rilievo geometrico architettonico.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
19	C.6 Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
20	C.6 Relazione sintetica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
21	C.8 Computo metrico estimativo - prove.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
22	0.Richiesta contributo.pdf	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
23	C.6 Relazione sulla valutazione della sicurezza.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
24	C.6 Relazione tecnica e sui materiali.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
25	C.12 Elaborati Linea Vita.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
26	C.13 Cronoprogramma dei lavori.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
27	C.15 Schema di contratto.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
28	C.16 Piano di manutenzione dell_ opera.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

29	C.17 Perizia Asseverata.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
30	C.18 Dichiarazione di conformit_ del progetto punto 4 all..pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
31	ORDINANZA_castelraimondo_s.lorenzo_brondoletto_256_26.05.17.pdf	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
32	P.T. Asseverazione del tecnico ai sensi dell'art.93 c.4 DPR 3802001.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
33	P.T. Attestato di deposito sismico.pdf.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
34	P.T. Dichiarazione iscrizione elenco speciale art.34.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
35	P.T. Dichiarazione riapertura pubblico post intervento.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
36	P.T. Dichiarazione soglia incarichi.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
37	P.T. Documenti identita tecnici coinvolti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
38	P.T. Elenco dei vincoli presenti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
39	P.T. Scheda di monitoraggio Mibact.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
40	P.T. Scheda sinottica dell_intervento.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
41	SCHEDA CHIESA_Chiesa-S-Lorenzo_20170207.pdf	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
42	A.1 Relazione tecnica illustrativa generale.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
43	A.2 Relazione storico - artistica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
44	A.5 Relazione geotecnica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
45	B.4 Rilievo geometrico materico.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
46	B.5 Rilievo strutturale.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
47	B.7 Rilievo fotografico con indicazione dei con visivi.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
48	B.10 Piano delle indagini strumentali.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
49	ID-5793_Castelraimondo_San Lorenzo_Intervento post sisma 2016_ autorizzazione art.21.pdf	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
50	490.20.40_2020_OPSUAM_132_AL_parere progetto esecutivo.pdf	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
51	5793_Proposta di approvazione_S. LORENZO_Castelraimondo.pdf	CGRTS-0014753-A-08/04/2026
52	5793_Proposta di approvazione_ALLEGATO_S. LORENZO_ricalcolo compensi.pdf	CGRTS-0014753-A-08/04/2026

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**  
 Pec: [comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it)

p.c. Al Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San  
 Severino Marche  
 RTP Carlo Morosi  
 Pec: [curia@pec.arcidiocesicamerino.it](mailto:curia@pec.arcidiocesicamerino.it)  
[carlo.morosi@ingpec.eu](mailto:carlo.morosi@ingpec.eu)

**OGGETTO:** Ordinanza n. **105/2020** "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.  
 Comune di Castelraimondo - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche  
 ID opera 5793 - Denominazione dell'intervento S. LORENZO  
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/132  
**Trasmissione proposta di approvazione**

ORDINANZA	O.C. 105/2020
DENOMINAZIONE INTERVENTO	S. LORENZO
ID ORDINANZA	202
ID SISMAPP	5793
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Carlo Morosi
CUP	I37H20004090001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	02/01/2023
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	21/11/2025

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.  
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:  
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5793>

- 1 - 00. Elenco elaborati.pdf.p7m
- 2 - 00. Risposta richiesta integrazioni Soprintendenza.pdf.p7m
- 3 - 00. Risposta richiesta integrazioni USR.pdf.p7m
- 4 - B.6 Rilievo stato di danno conservazione e degrado.pdf.p7m
- 5 - C.1 Elaborati grafici di progetto architettonico.pdf.p7m
- 6 - C.3 Elaborati grafici di progetto strutturale.pdf.p7m

- 7 - C.4 Mappatura degli interventi di restauro.pdf.p7m
- 8 - C.8 Computo metrico estimativo.pdf.p7m
- 9 - C.9 Elenco dei prezzi unitari ed Analisi prezzi.pdf.p7m
- 10 - C.10 Calcolo incidenza della manodopera e sicurezza.pdf.p7m
- 11 - C.11 Calcolo della parcella ai sensi del DM 140-2012.pdf.p7m
- 12 - C.11 Quadro economico.pdf.p7m
- 13 - C.12 Computo oneri sicurezza.pdf.p7m
- 14 - C.12 Piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m
- 15 - C.14-C.15 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici e capitolato speciale d\_appalto.pdf.p7m
- 16 - Progetto restauro dipinti murali San Lorenzo in Dioliolo Brondoleto 2025.pdf.p7m
- 17 - CHIESA SAN LORENZO BRONDOLETO - RELAZIONE GEOLOGICA giugno 2023.pdf.p7m.p7m.p7m
- 18 - B.3 Rilievo geometrico architettonico.pdf.p7m.p7m
- 19 - C.6 Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture.pdf.p7m.p7m
- 20 - C.6 Relazione sintetica.pdf.p7m.p7m
- 21 - C.8 Computo metrico estimativo - prove.pdf.p7m.p7m
- 22 - O.Richiesta contributo.pdf
- 23 - C.6 Relazione sulla valutazione della sicurezza.pdf.p7m.p7m
- 24 - C.6 Relazione tecnica e sui materiali.pdf.p7m.p7m
- 25 - C.12 Elaborati Linea Vita.pdf.p7m.p7m
- 26 - C.13 Cronoprogramma dei lavori.pdf.p7m.p7m
- 27 - C.15 Schema di contratto.pdf.p7m
- 28 - C.16 Piano di manutenzione dell\_opera.pdf.p7m.p7m
- 29 - C.17 Perizia Asseverata.pdf.p7m.p7m
- 30 - C.18 Dichiarazione di conformit\_ del progetto punto 4 all..pdf.p7m
- 31 - ORDINANZA\_castelraimondo\_s.lorenzo\_brondoleto\_256\_26.05.17.pdf
- 32 - P.T. Asseverazione del tecnico ai sensi dell'art.93 c.4 DPR 3802001.pdf.p7m
- 33 - P.T. Attestato di deposito sismico.pdf.p7m
- 34 - P.T. Dichiarazione iscrizione elenco speciale art.34.pdf.p7m.p7m
- 35 - P.T. Dichiarazione riapertura pubblico post intervento.pdf.p7m.p7m
- 36 - P.T. Dichiarazione soglia incarichi.pdf.p7m.p7m
- 37 - P.T. Documenti identita tecnici coinvolti.pdf.p7m.p7m
- 38 - P.T. Elenco dei vincoli presenti.pdf.p7m.p7m
- 39 - P.T. Scheda di monitoraggio Mibact.pdf.p7m.p7m
- 40 - P.T. Scheda sinottica dell\_intervento.pdf.p7m.p7m
- 41 - SCHEDA CHIESA\_Chiesa-S-Lorenzo\_20170207.pdf
- 42 - A.1 Relazione tecnica illustrativa generale.pdf.p7m.p7m
- 43 - A.2 Relazione storico - artistica.pdf.p7m.p7m
- 44 - A.5 Relazione geotecnica.pdf.p7m.p7m
- 45 - B.4 Rilievo geometrico materico.pdf.p7m.p7m
- 46 - B.5 Rilievo strutturale.pdf.p7m.p7m
- 47 - B.7 Rilievo fotografico con indicazione dei con visivi.pdf.p7m.p7m
- 48 - B.10 Piano delle indagini strumentali.pdf.p7m.p7m
- 49 - ID-5793\_Castelraimondo\_San Lorenzo\_Intervento post sisma 2016\_ autorizzazione art.21.pdf
- 50 - 490.20.40\_2020\_OPSUAM\_132\_AL\_parere progetto esecutivo.pdf
- 51 - 5793\_Proposta di approvazione\_S. LORENZO\_Castelraimondo.pdf
- 52 - 5793\_Proposta di approvazione\_ALLEGATO\_S. LORENZO\_ ricalcolo compensi.pdf



## PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

**OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE**

OCSR n. 105/2020 - ID ord. 202

**Chiesa di S. Lorenzo**

**COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)**

Interventi di miglioramento sismico

ID SISMAP 5793 - Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/132**

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 202/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di S. Lorenzo		
<i>Indirizzo</i>	Frazione Brondoletto		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 17	Part. A	Sub.-
<i>Geolocalizzazione</i>	43.19658191941997, 13.026992759058256		
<i>Tipo di intervento</i>	miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I37H20004090001		
<i>CIG</i>	8843456ABF		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Carlo Morosi		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Ing. Michele Troiani: progettazione architettonica e C.S.P. Ing. Tommaso Ortolani: progettazione strutturale e degli impianti Geol. Paolo Giacomelli: relazione geologica Restauratore Angela Allegrini: restauratore		
<i>Direzione dei lavori</i>	Arch. Ing. Michele Troiani: direzioni lavori specialistica architettonica e C.S.E. Ing. Tommaso Ortolani: direzione lavori DA NOMINARE: Collaudatore		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4
<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>		
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>		
<i>OCSR n. 144 del 28.06.2023</i>		
<i>OCSR n. 204 del 12/09/2024</i>		
<b>ATTI VARI</b>		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 256/2017 del 26/05/2017	Comune di Castelraimondo (MC)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. progressivo 001 del 07/02/2017 (validata in data 18/02/2017)	Esito: INAGIBILE
<b>PROTOCOLLI</b>		
<i>Prot. (A/P)</i>	<b>Oggetto</b>	<b>Mittente/Soggetto interessato</b>
n. 134 del 02/01/2023	PROGETTO ESECUTIVO	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
n. 78185 del 14/07/2023	INTEGRAZIONI	
n. 166981 del 21/11/2025		
<b>PARERI/AUTORIZZAZIONI</b>		
<b>Ente competente</b>		<b>Oggetto</b>
<b>1</b>	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID n. 5742167 del 02/04/2026)
<b>2</b>	SABAP AP-FM-MC / SABAP A-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 38632 del 26/03/2026)
<b>3</b>	COMUNE DI CASTELRAIMONDO	Parere di conformità urbanistico edilizia. Il parere non è pervenuto nei tempi previsti da ordinanza e sarà acquisito in sede di conferenza permanente.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## DISAMINA DELL'INTERVENTO

### 1. Descrizione dello stato attuale:

L'edificio è ubicato sulla sommità del colle della frazione di Brondoleto, eretto nel XVI secolo e riedificato nel corso del XIX secolo poiché fortemente danneggiata dal sisma del luglio 1799.

L'edificio presenta una pianta di forma rettangolare con due cappelle laterali, è del tutto simmetrica rispetto all'asse longitudinale (ad eccezione del campanile) ed è connessa strutturalmente con degli edifici limitrofi, di civile abitazione, esclusivamente verso il lato Est; alla sacrestia nonché alla casa parrocchiale verso il lato Nord, di proprietà della medesima parrocchia. L'accesso alla fabbrica è consentito dalla facciata principale, tramite una breve scalinata in marmo centrata rispetto all'asse della navata, oppure da ingressi secondari, posti sul fianco in corrispondenza del prospetto Sud, oppure tramite la sacrestia, comunicante con i locali laterali fino all'ingresso sul lato Ovest.

Le pareti esterne sono intonacate e tinteggiate con degli inserti sugli angoli o sulle cornice. La facciata principale si presentava semplice a capanna caratterizzata solamente da una bordatura, un portone e un timpano incorniciato e da una apertura lunettata spoglia che ritroviamo anche sui prospetti laterali.

La navata unica è connotata da una forte ritmo delle superfici interne, finemente decorate con festoni, cartigli e tratti a finto marmo, scanditi dalle molte paraste in stile ionico che, oltre a fungere da piedritti per l'arco trionfale e per gli archi delle cappelle laterali, sono ripetute lungo il perimetro a simulare un sostegno alla trabeazione decorativa che corre lungo l'intero perimetro interno. Poco oltre la navata, troviamo una sorta di zona presbiteriale, da cui si può accedere a sinistra alla sacrestia e a destra al campanile, definita grazie ad un lieve rialzo rispetto all'aula e rimarcata tramite una balaustra in pietra; sul fondo compare una parte absidale retrostante all'altare preconciare.

L'emiciclo absidale è coperto con una semicupola in camorcanna impostata su un arco ribassato, allo stesso modo la volta a botte lunettata in camorcanna a copertura dell'aula è impostata su di un arco ribassato. Dalla parte opposta in controfacciata l'ingresso è sormontato dalla cantoria lignea sorretta da mensole lignee raccordate con volute.

La copertura è costituita da capriate lignee, appoggiate sulle murature longitudinali, con terzere parallele alla linea di colmo, travicelli e piastrelle con soprastante manto di copertura in coppi. Al di sotto della copertura sono presenti le cime lignee che sorreggono la volta a botte lunettata della navata realizzata in cannucciato.

I muri portanti sono di tipo a sacco con una composizione caotica delle due cortine esterne di pietra calcarea con riempimento di dubbia coesione e consistenza, inserti irregolari in laterizio e assenza di diatoni.

L'ultimo restauro intervenuto sul bene è quello post sisma 1997, durante il quale vennero eseguiti interventi locali di consolidamento:

- Riparazioni localizzate di parti lesionate mediante interventi di scuci-cuci;
- Ricostituzione delle compagini murarie in corrispondenza di cavità e vani di diversa natura;
- Miglioramento delle connessioni fra le pareti murarie con profilati metallici connessi alle murature;
- restauro e consolidamento della struttura di copertura (eliminazione delle strutture spingenti con l'inserimento di sistemi di contrasto, l'eliminazione delle masse inutili poste sulla parte più alta dell'edificio

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

ed il collegamento delle strutture principali del tetto alle murature d'ambito mediante cornici metalliche di appoggio e fissaggio;

- Sostituzione di tutta l'orditura secondaria del tetto;
- manutenzione ed assesto del degrado con rifacimento dei sistemi di protezione ed allontanamento delle acque meteoriche e trattamenti delle strutture lignee.

Nella sacrestia sono stati eseguiti:

- consolidamento ed in parte rifacimento dei solai di piano in legno;
- Risarcitura delle lesioni nelle murature portanti;
- Consolidamento della copertura.

## 2. Descrizione dei danni:

La scossa sismica verificatasi il 26 ottobre 2016 con replica il 30 ottobre ha reso inagibile l'immobile, I Danni subiti dalla chiesa a causa del sisma sono stati i seguenti:

- Crollo della facciata, in seguito all'attivazione del meccanismo di ribaltamento verso l'esterno con una cerniera di rotazione posta nella parte bassa della facciata principale;
- Cedimento dell'orizzontamento voltato posto a ridosso della facciata principale;
- Cedimento della cantoria lignea e del suo parapetto sotto il peso dei conci crollati della controfacciata interna;
- Cedimento di porzioni delle lunette voltate nell'emiciclo absidale raffiguranti San Giuseppe, San Venanzio e San Lorenzo;
- Rottura per raggiunto limite di taglio delle murature della torre campanaria con conseguente rotazione rigida del campanile fuori dal piano verticale;
- Lesioni in corrispondenza delle due arcate delle cappelle laterali, sugli archi e sulle coperture voltate e lunettate della navata centrale;
- Lesionamento del catino absidale, interamente decorato, con lesioni dall'andamento sub-verticale in corrispondenza dell'imposta con la navata centrale ed altre fessurazioni in corrispondenza dei punti di discontinuità muraria o in concomitanza delle nicchie absidali;
- Danneggiamenti diffusi riconducibili a sforzi di taglio lungo le pareti laterali dell'aula principale in corrispondenza dei maschi murari e lungo la cornice esterna della linea di gronda;
- Evidenze di martellamento della zona sommitale dell'abside, tra le murature della Chiesa con le murature della civile abitazione limitrofa;
- Danneggiamento delle strutture secondarie quali gradinate, pavimenti, cornici, stucchi, ecc.;
- Danneggiamenti agli impianti; l'impianto elettrico è stato danneggiato soprattutto nella parte crollata verso l'accesso, mentre per l'impianto di riscaldamento della chiesa dovrà essere effettuata preliminarmente la verifica di funzionamento ed in seguito altre determinazioni nel merito dell'intervento necessario al suo corretto ripristino.

Nella fase di emergenza si è proceduto al puntellamento della facciata, ed allo spostamento delle opere d'arte contenute all'interno dell'edificio di culto in luogo idoneo alla conservazione. Successivamente le macerie cadute sul sagrato, sono state raccolte e preservate in uno spazio esterno nelle vicinanze della chiesa per

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

essere reimpiegate nel cantiere di ricostruzione. All'interno dell'aula sono ancora presenti delle macerie della stessa natura che andranno anch'esse valutate e catalogate.

In generale le carenze e le vulnerabilità riscontrate sono imputabili a:

- scarsa qualità della compagine muraria con scarsi o insufficienti ingranamenti;
- carenze dei collegamenti tra le varie porzioni di edificio (macroelementi) e della resistenza degli elementi componenti;
- snellezza degli elementi strutturali (campanile);
- presenza di strutture spingenti (copertura e archi);
- vulnerabilità di elementi non strutturali (vela, cornici).

### 3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati al miglioramento sismico ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate.

Il progetto prevede di evitare quanto possibile tutte le opere di demolizione-sostituzione, prediligendo interventi che si integrino con la struttura esistente senza trasformarla radicalmente. Per le parti di struttura interessate da crolli estesi e consistenti è però necessario prevedere un intervento di fedele ricostruzione, con l'impiego di materiali analoghi agli esistenti.

Il progetto prevede quindi:

- Ricostruzione delle porzioni di murature e tetto crollate;
- Miglioramento delle caratteristiche meccaniche della muratura con la tecnica dello scuci-cuci;
- Realizzazione di intonaco armato CRM sulla facciata esterna e reticola sulla facciata interna per le pareti del campanile;
- realizzazione di intonaco armato CRM sulla facciata esterna del volume della chiesa e su entrambe le facce delle murature della sagrestia;
- per le murature della Chiesa sono previste iniezioni con geocalce;
- smontaggio controllato della porzione del campanile superiore al livello della chiesa;
- rifacimento delle porzioni smontate previo consolidamento delle murature in essere che resteranno alla base;
- ripristino del solaio di copertura e installazione di pannelli di controventamento per le falde;
- Inserimento di catene metalliche e capochiavi esterni efficaci nella riduzione del rischio nei confronti dei cinematismi;
- cuciture armate con barre elicoidali in acciaio negli ammorsamenti murari;
- consolidamento delle strutture in camorcanna;
- ricostruzione della cantoria in controfacciata.

Il progetto prevede anche il restauro degli infissi lignei e degli apparati decorativi murali e delle volte, compreso il ripristino delle lacune conseguenti i crolli, e il ripristino degli impianti elettrici e di riscaldamento danneggiati o interferenti con gli interventi di riparazione.

## VERIFICA ISTRUTTORIA

### 1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 02/01/2023 (prot. USR n. 134), dopo del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR n. 134 del 02/01/2023 il tecnico Ing. Tommaso Ortolani ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di San Lorenzo in Brondoleto.
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come miglioramento sismico, raggiungendo l'indice di rischio post operam pari a 0,671; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR n. 134 del 02/01/2023 ha dichiarato "*la conformità del progetto con quanto indicato al punto 4 all'Allegato C dell'Ordinanza 105/2020 e s.m.ii.*";
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID n. 5742167 del 02/04/2026); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio della autorizzazione sismica, deve essere inviato al presente Ufficio il modello della richiesta di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/01, (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti;
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR n. 38632 del 26/03/2026; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di Castelraimondo, non è stato emesso nei tempi previsti da ordinanza e sarà acquisito direttamente in sede di conferenza permanente;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020, fatto salvo quanto precisato nei paragrafi successivi;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario della Regione Marche 2025 e Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota USR prot. n. 134 del 02/01/2023;

**1a. Quadro tecnico economico**

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 891.335,03	€ 837.311,86
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 118.392,77	€ 118.392,77
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1.009.727,80	€ 955.704,63
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 100.972,78	€ 95.570,46
B2	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ -	€ -
B3	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, Collaudo, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 178.998,87	€ 166.834,63
B4	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 15.349,90	€ 14.525,83
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 42.756,73	€ 39.899,30
B6	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 18.001,11	€ 18.001,11
B7	Spese per la gestione amministrativa (RTP, ecc. art. 6 Ord 105/2020)	€ 16.645,92	€ 15.836,81
B8	IVA su A (10%)	€ 100.972,78	€ 95.570,46
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 473.698,09	€ 446.238,60
C=A+B	TOTALE	€ 1.483.425,89	€ 1.401.943,23

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Le voci non ammesse a contributo e oggetto di rimodulazione, sono indicate nel quadro riepilogativo di seguito esposto:

VOCE QTE N.	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE
A1	891.335,03 €	54.023,17 €	Lavorazioni non ammissibili a contributo ai sensi dell'Allegato C dell'OCSR n. 105/2020, come meglio dettagliato nella istruttoria tecnica
B1	100.972,78 €	5.402,32 €	Imprevisti rimodulati coerentemente con l'importo dei lavori ammissibile
B2	178.998,87 €	12.164,24 €	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, Collaudo, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi) ricalcolate d'ufficio, a seguito del nuovo importi dei lavori ammessi a contributo, come rettificato e dettagliato nell'istruttoria tecnica
B3	15.349,90 €	824,07 €	Spese tecniche ( Geologo, oneri previdenziali inclusi) ricalcolate d'ufficio, a seguito del nuovo importi dei lavori ammessi a contributo, come meglio dettagliato nell'istruttoria tecnica
B4	15.349,90 €	2.857,43 €	IVA sulle spese tecniche (B2+B3) rimodulata, coerentemente con il nuovo calcolo effettuato d'ufficio
B6	16.645,92 €	809,11 €	Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020 ricalcolate a seguito del nuovo importi dei lavori ammessi a contributo
B8	100.972,78 €	5.402,32 €	Iva rimodulata coerentemente con l'importo dei lavori ammissibile
		<b>81.482,66 €</b>	

I costi non ammessi a contributo ammontano a complessivi Euro 81.482,66 €.

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico rimodulato d'ufficio, è pari a **1.401.943,23 €**.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato, come meglio esplicitato nell'istruttoria tecnica, applicando il protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020, applicando la riduzione prefissata del 30% per gli affidamenti diretti (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020), e corrisponde al 18,98% dei lavori.

## 2. Istruttoria tecnica

Dall'istruttoria condotta sono emersi alcuni aspetti di carattere tecnico ed economico che hanno portato alla formulazione delle osservazioni e/o prescrizioni di seguito esplicitate.

### LAVORAZIONI NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'Allegato C dell'OCSR n. 105, risultano non ammissibili a contributo le seguenti lavorazioni:

VOCE N.	CODICE	LAVORAZIONE	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO NON AMMISSIBILE
---------	--------	-------------	------------------	-------------------------

Lavorazioni di restauro su superfici crollate da ricostruire ex novo

118	B01324.a	Protezione superficiale mediante applicazione di resina acrilica in soluzione a bassa percentuale, su graffiti, affreschi, tempere a spruzzo	10.337,95 €	1.288,08 €
119	B01312.f	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati di intonaco	6.008,59 €	6.008,59 €

Lavorazioni di restauro di arredi non solidali alla struttura (confessionali e banchi)

149	24.26.031.002	Disinfestazione e consolidamento delle strutture.	1.554,95 €	1.554,95 €
150	24.26.032.002	Fissaggio e pulitura delle superfici	3.856,08 €	3.856,08 €
151	24.26.033.002	Integrazione plastica e decorativa	1.557,85 €	1.557,85 €
152	24.26.034.002	Lucidatura e protezione finale	1.152,74 €	1.152,74 €
153	24.26.011.001	Disinfestazione consolidamento strutture. In fascia facile	3.146,30 €	3.146,30 €
154	24.26.011.004	Disinfestazione consolidamento strutture. In fascia estremamente difficile.	4.228,00 €	4.228,00 €
155	24.26.012.001	Consolidamento superfici. In fascia facile.	3.146,30 €	3.146,30 €
156	24.26.012.004	Consolidamento superfici. In fascia estremamente difficile.	4.118,52 €	4.118,52 €
157	24.26.019.001	Integrazione plastica e decorative. In fascia facile.	1.592,70 €	1.592,70 €
158	24.26.019.004	Integrazione plastica e decorative. In fascia estremamente difficile.	1.960,04 €	1.960,04 €
159	24.26.020.001	Lucidatura e protezione finale. In fascia facile.	3.713,30 €	3.713,30 €

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

160	24.26.020.004	Lucidatura e protezione finale. In fascia estremamente difficile.	4.419,24 €	4.419,24 €
-----	---------------	---	------------	------------

Nuovi prezzi per lavorazioni contabilizzate ad ore

165	NP 01	catalogazione dei frammenti dipinti crollati – restauratore ad ore	6.076,80 €	6.076,80 €
166	NP 02	catalogazione e deposito delle pietre della facciata crollate e assistenza ai restauratori – muratori ad ore	4.000,00 €	4.000,00 €

Impianto d'allarme antintrusione (non è dimostrata la preesistenza e il danno)

187	29.01.04.02*	centrale antintrusione	963,21 €	963,21 €
188	29.01.04.03.001	Collegamento tra sensore e centrale per impianto di allarme/antintrusione realizzato a vista	88,92 €	88,92 €
189	29.01.04.06*	astiera elettronica con lettore chiave trasponder.	293,69 €	293,69 €
190	29.01.04.10*	rivelatore a infrarosso passivo	801,05 €	801,05 €
191	29.01.04.16*	sirena elettronica autoalimentata	116,81 €	116,81 €

Totale IMPORTO LAVORAZIONI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

54.023,17 €

### COMPUTO METRICO

Si rappresenta che il progetto presentato ai sensi della Ord. 105/2020, essendo di "livello esecutivo", deve definire compiutamente e nel dettaglio l'intervento in tutti i suoi aspetti. Pertanto, fermo restando la competenza del Progettista, trattandosi di un appalto da affidare "a misura" così come indicato nel Capitolato d'Appalto allegato al progetto ed in considerazione delle modalità di redazione del Computo Metrico Estimativo si chiede che, in corso dell'esecuzione dei lavori, siano redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di scuci-cuci, rimozione e rifacimento di intonaci, stuccature, restauro e lavorazioni affini e/o collegate. Tale documentazione andrà prodotta in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR.

In merito alla specifica lavorazione alla voce n. 121 del CME (B01321.d \_ Ricostruzione con campitura tratteggiata o puntinata, ad acquarello di decorazioni ripetitive con riporto del disegno preparatorio su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro), si segnala che la stessa lavorazione non trova diretto riscontro all'interno del progetto di restauro valutato positivamente dalla competente Soprintendenza ABAP. Si valuta preliminarmente ammissibile l'importo per la ricostruzione delle porzioni crollate degli apparati decorativi. Si prescrive che in fase di esecuzione (una volta compresa la reale estensione delle lacune da colmare e della

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

tipologia di intervento da eseguire) sia redatta una puntuale proposta esecutiva valutando anche soluzioni alternative (da contabilizzare mediante l'impiego di idonee voci di lavorazioni di prezzo). Resta fermo che tale valutazione andrà concordata con la Soprintendenza ai fini della più corretta salvaguardia del bene monumentale.

### **PARCELLA**

Si fa presente che il compenso per le prestazioni professionali è stato ricalcolato d'ufficio, come di seguito riepilogato - ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell' OCSR 105/2020 - coerentemente con i nuovi importi dei lavori ammessi a contributo.

Il valore dell'opera ammissibile ai fini del calcolo dell'onorario è riconosciuto sull'intero ammontare dei lavori a seguito dell'istruttoria USR, pari a 955.704,63 €, di cui:

	IMPORTO LAVORI
Edilizia	272.351,52 €
Strutture	668.660,34 €
Impianti termici/idraulici	6.278,04 €
Impianti elettrici	8.414,73 €
Totale opera (V)	955.704,63 €

Nel calcolo si è tenuto conto delle categorie e del grado di complessità delle attività indicate nello schema di parcella consegnata dal professionista.

Sono state ammesse a contributo tutte le prestazioni indicate dai professionisti nel calcolo degli onorari agli atti, a meno della prestazione QbIII.06 che non può essere riconosciuta, così come più volte confermato dalla Struttura Commissariale. La voce QbIII.06 non risulta quindi ammissibile in quanto tale attività, diversamente da quanto previsto per la ricostruzione privata (quota spettante al c.d. "procuratore" in quanto "incaricato del coordinamento dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio"), nell'ambito dell'OCSR n. 105 viene svolta dal RTP, al quale viene riconosciuto il compenso rientrante tra le spese amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Ordinanza.

Le prestazioni professionali ammissibili, ricalcolate d'ufficio, sono allegate alla presente proposta.

### **3. Istruttoria contabile**

<i>Id. Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	n. 203/2020
<i>Importo programmato Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	€ 1.000.000,00
<i>Costo dell'intervento di progetto</i>	€ 1.483.425,89
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 1.401.943,23
<i>Plafond (art. 5 comma 1 bis OCSR 105)</i>	€ 401.943,23

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Si ritiene pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

Si precisa che l'importo complessivo di euro 1.401.943,23 trova copertura per € 1.000.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 assegnate a questa opera e per € 401.943,23 a valere sulle risorse del plafond ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della medesima O.C.S.R. n. 105/2020 come modificata dalla O.C.S.R. n. 144/2023, fermo restando il limite complessivo corrispondente alle somme previste per lo stesso Soggetto Attuatore dalla programmazione vigente.

#### 4. Conclusioni

**Richiamata** la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del miglioramento sismico della Chiesa di San Lorenzo a Castelraimondo;

**Ritenuta** soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

**Ritenuto** necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "miglioramento sismico" della Chiesa di "S. Lorenzo" sita nel Comune di Castelraimondo (MC), per un importo complessivo di euro 1.401.943,23 di cui € 1.000.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 assegnate a questa opera ed € 401.943,23 da reperire sul plafond ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della medesima O.C.S.R. n. 105/2020 come modificata dalla O.C.S.R. n. 144/2023, come da Q.E riformulato (eventualmente) con le seguenti prescrizioni:

- Si prescrive di aggiornare il QTE come rimodulato d'ufficio ed il calcolo della parcella professionale, tenendo conto di quanto indicato nel paragrafo "istruttoria tecnica";
- In corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di scuci-cuci, rimozione e rifacimento di intonaci, stucature, restauro e lavorazioni affini e/o collegate. Tale documentazione andrà prodotta in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR;
- Per l'apparato decorativo pittorico da colmare nelle porzioni di edificio crollate, in fase di esecuzione dei lavori si prescrive - una volta compresa la reale estensione delle lacune da colmare e della tipologia di intervento da eseguire – la redazione di una puntuale proposta esecutiva valutando anche soluzioni alternative (da contabilizzare mediante l'impiego di idonee voci di lavorazioni di

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

prezzario). Resta fermo che tale valutazione andrà concordata con la Soprintendenza ai fini della più corretta salvaguardia del bene monumentale.

- Sia nominato il collaudatore statico dell'intervento;
- Ai fini dell'effettivo rilascio della autorizzazione sismica, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della richiesta di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il Funzionario istruttore  
Arch. Silvia Medori

**Il Dirigente**  
**SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA**  
Maurizio PAULINI

Allegati:

Allegati alla proposta di approvazione

N.	Documento
1	ONORARI PROFESSIONALI _ ricalcolo d'ufficio

Pareri

N.	Parere	Documento
2	Parere SABAP AP-FM-MC	ID-5793_ Castelraimondo_San Lorenzo_Intervento post sisma 2016_ autorizzazione art.21
3	Parere Istruttoria Sismica	490.20.40_2020_OPSUAM_132_AL_parere progetto esecutivo

Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

N.	Indice elaborato	Elaborato	Prot. n.	Data
4	00	Elenco degli elaborati	166981	21/11/2025
<b>A - RELAZIONI</b>				
5	A.1	Relazione tecnica illustrativa generale	134	02/01/2023
6	A.2	Relazione storico-artistica	134	02/01/2023
7		CHIESA SAN LORENZO BRONDOLETO - RELAZIONE GEOLOGICA giugno 2023	78185	14/07/2023
8	A.5	Relazione geotecnica	134	02/01/2023
9	00	Risposta richiesta integrazioni Soprintendenza	166981	21/11/2025
10	00	Risposta richiesta integrazioni USR	166981	21/11/2025
<b>B - ELABORATI STATO DI FATTO</b>				
11	B.3	Rilievo geometrico architettonico	78185	14/07/2023
12	B.4	Rilievo geometrico materico	134	02/01/2023
13	B.5	Rilievo strutturale	134	02/01/2023
14	B.6	Rilievo stato di danno conservazione e degrado	166981	21/11/2025
15	B.7	Rilievo fotografico con indicazione dei coni visivi	134	02/01/2023
16	B.10	Piano delle indagini strumentali	134	02/01/2023
<b>C - ELABORATI DI PROGETTO</b>				
17	C.1	Elaborati grafici di progetto architettonico	166981	21/11/2025
18	C.3	Elaborati grafici di progetto strutturale	166981	21/11/2025
19	C.4	Mappatura degli interventi di restauro	166981	21/11/2025
20	C.6	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	78185	14/07/2023
21	C.6	Relazione sintetica	78185	14/07/2023
22	C.6	Relazione sulla valutazione della sicurezza - Cap 8.3 NTC18	134	02/01/2023

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

23	C.6	Relazione tecnica e sui materiali	134	02/01/2023
24	C.8	Computo metrico estimativo	166981	21/11/2025
25	C.8	Computo metrico estimativo - prove	78185	14/07/2023
26	C.9	Elenco dei prezzi unitari ed Analisi prezzi	166981	21/11/2025
27	C.10	Calcolo incidenza della manodopera e sicurezza	166981	21/11/2025
28	C.11	Calcolo della parcella ai sensi del DM 140-2012	166981	21/11/2025
29	C.11	Quadro economico	166981	21/11/2025
30	C.12	Computo oneri sicurezza	166981	21/11/2025
31	C.12	Piano di sicurezza e coordinamento	166981	21/11/2025
32	C.12	Elaborati Linea Vita	134	02/01/2023
33	C.13	Cronoprogramma dei lavori	134	02/01/2023
34	C.14/C.15	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici e capitolato speciale d'appalto	166981	21/11/2025
35	C.15	Schema di contratto	134	02/01/2023
36	C.16	Piano di manutenzione dell'opera	134	02/01/2023
37	C.17	Perizia Asseverata	134	02/01/2023
38	C.18	Dichiarazione di conformità del progetto	134	02/01/2023
39		Progetto restauro dipinti murali San Lorenzo in Doliolo Brondoleto 2025	166981	21/11/2025
<b>ATTESTAZIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI</b>				
40	0	Richiesta contributo	134	02/01/2023
41		Documenti identità tecnici coinvolti	134	02/01/2023
42		Elenco dei vincoli presenti	134	02/01/2023
43		Scheda sinottica dell'intervento	134	02/01/2023
44		Scheda di monitoraggio della progettazione di cui alla direttiva Mibact del 23.04.2015	134	02/01/2023
45		Attestato di deposito sismico	134	02/01/2023
46		Asseverazione del tecnico ai sensi dell'art.93 c.4 DPR 380/2001	134	02/01/2023
47		Dichiarazione riapertura pubblico post intervento	134	02/01/2023
48		Dichiarazione iscrizione elenco speciale art.34	134	02/01/2023
49		Dichiarazione soglia incarichi	134	02/01/2023
50		Ordinanza sindacale di inagibilità	134	02/01/2023
51		Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali	134	02/01/2023

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Alla Conferenza permanente

**OGGETTO:** D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020  
Comune di Castelraimondo - ID: 5793 - Intervento di "Riparazione, miglioramento sismico e ripristino dei danni della Chiesa di San Lorenzo in Brondoletto".  
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/132  
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

### PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 134 del 02/01/2023, prot. n. 78185 del 14/07/2023 prot. n. 166981 del 21/11/2025		
<b>Committente</b>	Mons. Francesco Massara		
<b>Lavori di</b>	Riparazione, miglioramento sismico e ripristino dei danni della Chiesa di San Lorenzo in Brondoletto		
<b>Indirizzo</b>	Località Brondoletto, Comune di Castelraimondo		
<b>Dati Catastali</b>	Foglio 17	Mappale A	Sub -
<b>Ordinanza di Riferimento</b>	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020		
<b>Tipo di intervento</b>	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/> Intervento locale <input type="checkbox"/>
<b>Progettista strutture in opera</b>	Ing. Tommaso Ortolani	<b>Direttore dei lavori in opera</b>	Ing. Tommaso Ortolani
<b>Progettista strutture prefabbricate</b>	-	<b>Direttore dei lavori str. pref.</b>	-
<b>Appaltatore lavori strutture prefabbricate</b>	-	<b>Collaudatore statico</b>	da nominare
<b>Appaltatore dei lavori in opera</b>	da nominare		

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Richiamata** altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020;

**Preso atto che**, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'ing. **Carlo Morosi**, in qualità di Responsabile Tecnico della Procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'ing. **Tommaso Ortolani** incaricato;

**Visto** che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore arch. **Silvia Medori**;

**Preso atto** della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Michele Troiani

Progettista strutturale: Ing. Tommaso Ortolani

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Tommaso Ortolani

Collaudatore statico: da nominare

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Visto** che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 1) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Considerato** che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Visto** che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 166981 del 21/11/2025:

- C.3 Elaborati grafici di progetto strutturale.

Documentazione acquisita con prot. n. 78185 del 14/07/2023:

- CHIESA SAN LORENZO BRONDOLETO - RELAZIONE GEOLOGICA giugno 2023;
- C.6 Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture;
- C.6 Relazione sintetica.

Documentazione acquisita con prot. n. 134 del 02/01/2023:

- C.6 Relazione sulla valutazione della sicurezza;
- C.6 Relazione tecnica e sui materiali;
- C.16 Piano di manutenzione dell'opera;
- A.1 Relazione tecnica illustrativa generale;
- A.5 Relazione geotecnica;
- B.10 Piano delle indagini strumentali.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Tenuto conto** che gli interventi strutturali proposti riguardano:

- miglioramento delle caratteristiche meccaniche della muratura con la tecnica dello scuci-cuci;
- realizzazione intonaco armato CRM sulla facciata esterna e reticola sulla facciata interna per le pareti
- del campanile;
- realizzazione intonaco armato CRM sulla facciata esterna del volume della chiesa e su entrambe le facce delle murature della sagrestia;
- realizzazione iniezioni con geocalce per le murature della Chiesa sono previste;
- smontaggio controllato della porzione superiore del campanile allivello della chiesa e il rifacimento dello stesso previo consolidamento delle murature in essere che resteranno alla base;
- ripristino del solaio di copertura e installazione di pannelli di controventamento per le falde;
- inserimento di catene metalliche e capochiavi esterni.

**Vista** la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Accertato** che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

**Richiamati** il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "***il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate***", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "***il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale***";

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE  
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA  
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Corridonia (MC), 01/04/2026

**Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
*Ing. Maria Giuseppina BALLATORI***





*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla*

**Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*e.p.c. A*

**Arcidiocesi di Camerino - San Severino  
Marche**

PEC: [sisma2016@arcidiocesicamerino.it](mailto:sisma2016@arcidiocesicamerino.it)

**Ufficio del Soprintendente Speciale  
per le aree colpite dal sisma 2016**

PEC: [uss-sisma2016@cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it)

**Comune di Castelraimondo**

PEC: [comunecastelraimondo@pec.it](mailto:comunecastelraimondo@pec.it)

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Risposta al foglio del*

02/01/2023

*n.*

135

04/01/2023

*n.*

68

*Class.* 34.43.04/19/2021

*Prot. Sabap del*

19/07/2023

7998

24/11/2025

17965

*Oggetto:* **CASTELRAIMONDO (MC) Località Brondoletto, Chiesa di San Lorenzo**

*Immobilie catastalmente distinte al N.C.E.U. al Fg. n. 17 particella A*

**Sisma 2016 - Ocsr 38/17, 105/20, 132/22 Intervento di riparazione, miglioramento sismico e ripristino dei danni provocati dal sisma del 24 Agosto 2016 Chiesa di San Lorenzo in Brondoletto, ID opera: 5793 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/132. Richiesta autorizzazione art. 21 c.4 D.lgs 42/2004**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento del 26/03/2009 sulla *Chiesa di San Lorenzo Martire*

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

*Proprietà: Parrocchia dei SS. Martino e Lorenzo in Rustano di Castelraimondo*

*Richiedente: Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche*

*Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: arch. Rosella Bellesi*

*Referente per la tutela storico artistica: il Soprintendente arch. Giovanni Issini*

*istruttoriaPL per la tutela storico artistica: dott. Pierluigi Moriconi*

In riscontro alla richiesta pervenuta il 02/01/2023 con prot. 135 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 04/01/2023 con prot. n. 68 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali pervenute a margine indicate;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 Marzo 2024;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

**Vista** in particolare la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 17965 in data 24/11/2025, a seguito della richiesta di chiarimenti progettuali inviata da questa Soprintendenza con nota prot. 13514 del 11/09/2025 al fine di poter formulare le valutazioni di competenza;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento del 26/03/2009 sulla Chiesa di San Lorenzo Martire;

**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

**Esaminata** la documentazione relativa alle opere da realizzare sull'immobile, l'intervento consiste in Chiesa di San Lorenzo – Loc. Brondoletto, Intervento di riparazione, miglioramento sismico e ripristino dei danni provocati dal sisma del 24 Agosto 2016 e segg. L'aspetto originario dell'edificio di culto, con grande probabilità riconducibile al XIII secolo, è andato perduto in seguito ai numerosi eventi sismici verificatesi nei secoli: in particolare, successivamente al terremoto del 1799, l'edificio è stato in larga parte ricostruito portandolo all'attuale assetto ottocentesco. Ad oggi la chiesa presenta un'aula unica rettangolare con orientamento longitudinale in direzione ovest-est, coperta da una volta a botte ribassata e lunettata in camorcanna appesa alla soprastante copertura in capriate, travetti, pianelle e coppi a chiudere. Oltre l'ambiente principale, leggermente rialzata, si trova la zona presbiteriale chiusa da un'abside circolare coperta da una volta emisferica in canniccio e decorata. Al volume centrale dell'aula si addossano due cappelle laterali mediane coperte da volte a botte e, rispettivamente sul lato nord e sul lato sud, la sacrestia con casa parrocchiale e il campanile. La totalità delle superfici interne è riccamente intonacata e tinteggiata secondo il gusto classicheggiante del XIX secolo con stucchi a finto marmo di varia cromia e motivi fitomorfi. Esternamente, la muratura, realizzata a sacco con cortine in pietra calcarea locale presenta, una finitura ad intonaco monocromo di cromia differenziata tra fondi e ordine architettonico. Le opere mobili sono state rimosse durante i lavori di messa in sicurezza della fabbrica a seguito del Sisma 2016. L'organo in controfacciata non era presente al momento del sisma in quanto precedentemente smontato e mai ricollocato dopo la riapertura della Chiesa nel 2009. A seguito degli eventi sismici del '97 si è infatti intervenuto con interventi di restauro e consolidamento della copertura e collegamento delle strutture principali del tetto alle murature d'ambito, nonché a riparazioni localizzate e miglioramento delle connessioni tra le pareti murarie.

A seguito degli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e successivi la chiesa è stata interessata da danni rilevanti con conseguente ordinanza di inagibilità n. 256/2017. I danneggiamenti hanno interessato la zona di facciata principale con parziale crollo, il cedimento di parti strutturali interne ed esterne, il dissesto della torre campanaria, lesioni nelle arcate e catino absidale, danneggiamenti diffusi alle pareti laterali e alle strutture secondarie nonché all'apparato decorativo degli intonaci interni. Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di San Lorenzo di Brondoletto, Castelraimondo (MC), in seguito ai danni causati dal sisma del 2016:

### Interventi sulle murature:

- *Intervento di scuci-cuci finalizzato al ripristino della continuità muraria ed al risanamento di porzioni di muratura gravemente deteriorate con particolare attenzione all'ammorsamento dei giunti tra le pareti e cantonali.*
- *Ricostruzione delle porzioni murarie crollate con materiali di recupero.*
- *Sarcitura delle lesioni superficiali.*
- *Iniezioni a bassa pressione di geomalta compatta al fine di riempire gli eventuali vuoti presenti nella muratura.*
- *Realizzazione di intonaco armato con rete in CRM mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. eseguito su murature intonacate non decorate.*
- *Rinforzo e consolidamento di pareti aventi una delle facce a vista mediante abbinamento delle tecniche di intonaco armato e ristilatura armata con armatura sottofuga tramite cavi in acciaio con eventuale rimozione di intonaco esistente.*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- Consolidamento di piattabande tramite splintaggio degli elementi laterizi da eseguire con mattoni pieni o parti di essi previa disposizione di supporti.
- Cucitura a secco di elementi strutturali quali archi e piattabande con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845.
- Montaggio di architravi in legno di essenza dura, in c.a. nei locali annessi.
- Installazione di tirantature con catene in acciaio ancorate esternamente tramite piastre a croce poste sottotraccia dove interferenti con le cornici esterne.

### Interventi sugli orizzontamenti:

- Ristabilimento di collegamento tra la porzione di copertura in prossimità della facciata principale e la muratura crollata.
- Ricostruzione del parapetto della cantoria con struttura in acciaio rivestita in camorcanna.
- Pulizia superficiale e consolidamento delle controsoffittature in camorcanna tramite sostituzione di parti ammalorate delle centine lignee, ripristino dei collegamenti della struttura in legno con il canniccato, posa in opera di rete in fibra di vetro.
- Appensione delle volte in camorcanna tramite struttura in acciaio ancorata alla muratura con barre filettate in acciaio.

### Interventi sul campanile:

- Smontaggio controllato e ricostruzione di porzione del campanile.
- Rinforzo delle murature con intonaco armato sul lato esterno e reticola sul lato interno.
- Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati.
- Rifacimento dei solai del campanile con sistema di travi di abete 20x20cm, doppio strato di tavolato in abete incrociato con spessore 4+4cm ancorato a un cordolo in acciaio S375, profilo a L1000x10mm.
- Realizzazione di scala tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati tra i solai del campanile.

### Interventi sulla copertura:

- Smontaggio parziale e successivo ripristino della copertura per consentire l'accesso al sottotetto ed esecuzione degli interventi strutturali.
- Ripassatura del manto in coppi.
- Installazione di linea vita.

### Interventi di finitura e restauro:

- Rifacimento intonaci esterni.
- Tinteggiatura di intonaci a calce con latte di calce pigmentato, preparato sul posto per due mani di applicazione, in facciata.
- Demolizione di porzione di pavimento e posa in opera di nuovo pavimento di marmo in piastrelle, nell'area a ridosso dell'ingresso.
- Messa in sicurezza e protezione degli elementi decorativi mobili.
- Restauro degli apparati decorativi interni eseguito mediante: rimozione di depositi superficiali incoerenti, ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, ristabilimento dell'adesione dell'intonaco dipinto mediante iniezioni, ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, stuccatura delle lesioni superficiali, reintegrazione pittorica mimetica con tecnica ad acquerello in corrispondenza di lacune medio-piccole, ristabilimento di continuità visiva e unità potenziale delle lacune e crolli estesi, evitando ricostruzioni figurative integrali, mediante soluzioni concordarsi con la Soprintendenza.
- Restauro dell'altare maggiore, restauro della bussola d'ingresso, restauro infissi.
- Rifacimento di cornici in stucco sagomate in sottogronda o cornicione terminale in aggetto sui quattro lati del campanile.
- Revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre, con rimozioni di tratti fatiscenti o pericolanti.

**Preso atto** che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa al miglioramento sismico dalla Chiesa di San Lorenzo a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice; **Tutto ciò richiamato** e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del **D.Lgs. n.42/2004** e **ss.mm.ii.** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- per quanto attiene agli interventi di ricostruzione delle parti crollate e alle operazioni di smontaggio controllato e rimontaggio, si prescrive il riutilizzo degli elementi in pietra recuperati. L'integrazione di nuovo materiale dovrà prevedere l'impiego di conci lapidei con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura del paramento;
- si precisa che, compatibilmente con lo stato di danno rilevato, le operazioni di smontaggio controllato e successivo rimontaggio di porzione del campanile dovranno essere quanto più possibile limitate alle sole parti strutturalmente compromesse;
- per quanto attiene all'intervento di ristilatura armata dei giunti previa scarnitura su paramento faccia a vista, per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi;
- per tutti gli interventi riguardanti le murature e le relative finiture (iniezioni, stilatura dei giunti, intonaci, tinteggiature, stuccature ecc.) si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche;
- in merito alla realizzazione dei nuovi intonaci armati prevista in corrispondenza delle murature intonacate non decorate, questi dovranno essere dello spessore minimo necessario all'inserimento della rete e degli eventuali connettori e seguire l'andamento della muratura senza compromettere la lettura degli aggetti degli elementi costituenti l'ordine architettonico, con particolare riferimento alle superfici esterne. Le tonalità di finitura dovranno essere concordate con la Scrivente Soprintendenza;
- siano riutilizzati gli elementi provenienti dallo smontaggio del manto di copertura. Le eventuali integrazioni di materiale che si rilevassero necessarie siano eseguite con elementi di forme e materiali del tutto simili a quelli esistenti;
- in riferimento all'inserimento del sistema di appensione della volta in camorcanna, i pendini dovranno essere regolati garantendo un adeguato margine di elasticità del sistema, evitando tensionamenti eccessivamente rigidi al fine di prevenire fenomeni di strappo o sconnessione della volta;
- in riferimento alle operazioni di restauro della cantoria e ripristino della balaustra parzialmente crollata, dovranno essere dettagliate le soluzioni tecnologiche previste per il restauro della pedana e la realizzazione del nuovo parapetto, con particolare riferimento alle modalità di ancoraggio al solaio esistente e alle modalità di interfaccia e raccordo con le porzioni di balaustra conservate. Si precisa che la nuova struttura di parapetto dovrà configurarsi come opaca anche prevedendo un rivestimento in stuoia in continuità con l'esistente;
- l'eventuale intervento sulla porzione di pavimentazione interna a ridosso dell'ingresso, dovrà preventivamente essere concordato con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio;
- in merito alla previsione della linea vita in copertura, si prescrive di privilegiare l'installazione di dispositivi di sicurezza di tipo puntuale e di prevedere la verniciatura delle eventuali parti metalliche a vista, al fine di mitigarne l'impatto visivo;
- questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera, con riferimento alle modalità tecnico-esecutive e alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di integrazione e finitura (intonaci, tonalità delle tinteggiature, stuccature, reintegrazione delle lacune ecc..) sulla base di idonee campionature da sottoporre alla verifica e approvazione del funzionario competente per territorio, preliminarmente alla loro definitiva adozione;
- si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Per quanto attiene alla **tutela storico artistica**:

- *successivamente alla raccolta dei frammenti e alla messa in sicurezza delle superfici decorate, si prescrive la **supervisione di un restauratore** di beni culturali durante la realizzazione di interventi edili strutturali interferenti con le superfici decorate;*
- *dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di **presentazione estetica finale** di tutte le superfici decorate sottoposte a restauro, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all'esposizione, nonché delle cromie delle tinteggiature delle pareti non decorate;*
- *prima dell'inizio dei lavori, tutte le **opere mobili** in situ andranno rimosse dall'edificio; si prescrive la redazione di un elenco completo di tutte le opere mobili di pertinenza della chiesa, con l'indicazione della loro collocazione attuale, del soggetto, dei dati tecnici, dello stato di conservazione e una dettagliata documentazione fotografica, che dovrà essere curata da un restauratore di beni culturali e consegnato alla Soprintendenza scrivente prima dell'avvio dei lavori. Tale elenco dovrà ricomprendere anche le opere mobili spostate durante la messa in sicurezza dell'edificio, come messo in evidenza nell'elaborato F.7\_Allegati\_schema danno MIC. Si rammenta fin d'ora che la richiesta di autorizzazione per lo spostamento temporaneo dei beni culturali deve pervenire, ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. b), del Codice, con almeno 30 giorni di anticipo alla scrivente Soprintendenza;*
- *si prescrive la **protezione** di tutte le superfici di pregio non sottoposte a interventi di restauro, mediante frapposizione diretta di tessuto non tessuto, uno strato di protezione di gommapiuma interposto tra le superfici e la cassa di legno che si costruirà intorno, cassa coperta a sua volta da un telo di plastica o pvc di spessore medio-grande (minimo 5 mm);*

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati; Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso la Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, competente per il territorio del comune capoluogo di Regione;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Giovanni Issini

RB /PLM-as-el\_26/03/2026

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300  
CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)