



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE – DiT
ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL
PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

DELEGHE

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Rosella Bellesi
rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “*Intervento di riparazione del danno e rafforzamento locale del Monastero di San Benedetto*” – Località Valledacqua - Comune di Acquasanta Terme (AP) - Id. O.C. 105/2020: 689 – CUP I67H20003720001 – CIG 9048823CF4 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Direttore dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0009547-P del 05/03/2026, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 24/03/2026 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l’approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la scrivente, l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL DIRETTORE
(dott.ssa Claudia Cenci)

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO CULTURALE
Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it
PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.
O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO E RAFFORZAMENTO
LOCALE DEL MONASTERO DI SAN BENEDETTO" – Loc. Valledacqua.
COMUNE di ACQUASANTA TERME (AP).
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.
CUP: I67H20003720001 – CIG: 9048823CF4.
Id. O.C. 105/2020: 689.

In riscontro alla nota n. 4345 del 05-03-2026, inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 24 marzo 2026 (ore 10.00) per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)

GIOVANNI
SALVIA
09.03.2026
09:35:33
GMT+01:00



Sezione tecnica

Resp. Istr.: Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.


Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli

 FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0010808-P-12/03/2026

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione – P.O. Edifici di Culto

Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **24 marzo 2026**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **24 marzo 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione.sisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MONASTERO DI SAN BENEDETTO” Località Valledacqua
COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I67H20003720001 CIG 9048823CF4
Id. O.C. 105/2020: 689;**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” Località Colleluce
COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I57H20003640001 CIG 884348OE8C
Id. O.C. 105/2020: 267;**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL SANTUARIO DEL SS. CROCIFISSO”
COMUNE DI TREIA (MC)
Soggetto attuatore: Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori
CUP: I37H20004030001 CIG: 884364243F
Id. O.C. 105/2020: 539/2020;**

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **24 marzo 2026** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MONASTERO DI SAN BENEDETTO” Località Valledacqua
COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I67H20003720001 CIG 9048823CF4
Id. O.C. 105/2020: 689;**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” Località Colleluce
COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I57H20003640001 CIG 884348OE8C
Id. O.C. 105/2020: 267;**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL SANTUARIO DEL SS. CROCIFISSO”
COMUNE DI TREIA (MC)**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Soggetto attuatore: Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori
CUP: I37H20004030001 CIG: 884364243F
Id. O.C. 105/2020: 539/2020.

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Guido Castelli
12.03.2026
16:31:37
GMT+01:00



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE – DIT
ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL
PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Capo Dipartimento per la Tutela del Patrimonio
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “*Intervento di riparazione del danno e rafforzamento locale del Monastero di San Benedetto*” – Località Valledacqua - Comune di Acquasanta Terme (AP) - Id. O.C. 105/2020: 689 – CUP I67H20003720001 – CIG 9048823CF4 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“*Intervento di riparazione del danno e rafforzamento locale del Monastero di San Benedetto*”, Località Valledacqua, Comune di Acquasanta Terme (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0009547-P del 05/03/2026, acquisita agli atti dell’ex Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 2016 con prot. MIC_USS-SISMA2016-0000618-A del 05/03/2026, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 24 marzo 2026, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’ Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO CULTURALE
Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it
PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

VISTO il D.M. n. 501 del 23 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti al n. 142 del 22/01/2026, recante modifiche al Decreto del Ministro della cultura n. 270 del 5 settembre 2024, che istituisce a far data dal 1° gennaio 2026 l’Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale quale articolazione organizzativa del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, cui sono trasferite tra l’altro le funzioni già esercitate dall’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 103 del 20/03/2026, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale - ai sensi dell’articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, nell’ambito del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;



VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del D. M. del 08/06/2001 sulla Chiesa di San Benedetto in Valledacqua;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata in Località Valledacqua, nel Comune di Acquasanta Terme (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0009547-P del 05/03/2026,

<https://drive.google.com/file/d/1E11IpYLyGzWm-bzglgArb-7Bw3bRrkvk/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi sulle murature

- catene verticali sulla facciata e sulla vela campanaria;
- catene orizzontali in facciata antiribaltamento;
- cuciture armate delle connessioni;
- ristilatura armata dei giunti nella Chiesa;
- ristilatura armata dei giunti all'esterno della sacrestia e intonaco armato all'interno;
- scuci e cucii;
- stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni;
- interventi sulle finiture;
- messa in sicurezza delle superfici affrescate.

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3-0012275-P del 02/10/2024, acquisita agli atti dell'ex Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 2016 con prot. MIC_USS-SISMA2016-0002793-A del 03/10/2024 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Istituto, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento di riparazione del danno e rafforzamento locale del Monastero di San Benedetto*” – Località Valledacqua, Comune di Acquasanta Terme (AP), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ambito di applicazione: beni culturali/archeologia

In caso di rinvenimenti di interesse archeologico effettuati nel corso di qualsiasi intervento, sarà data tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP ed alle autorità locali, provvedendo alla momentanea conservazione e custodia in situ, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii. In tal caso la Soprintendenza potrà richiedere, anche in corso d'opera, approfondimenti e /o



ampliamenti delle indagini valutando l'adozione di opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela. Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza dei beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico della Committenza. Al fine di consentire i necessari sopralluoghi da parte della Soprintendenza ABAP si ribadisce la necessità di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questa amministrazione e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile SABAP dell'Istruttoria

arch. Rosella Bellesi



Il Responsabile dell'istruttoria
arch. Maria Giovanna Rizzi
Funzionario Architetto
Tel: 06/67234778
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



IL DIRETTORE
(dott.ssa Claudia Cenci)

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla

Regione Marche

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A

Diocesi di Ascoli Piceno

PEC: diocesiapsisma@pec.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale
per le aree colpite dal sisma 2016**

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Acquasanta Terme

comune.acquasantaterme@anutelpec.it

**Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale c/o Segretario Regionale del MiC
per le Marche**

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del

10/01/2022

n.

1442

Class. 34.43.04/1/2021

Prot. Sabap del

10/01/2022

n.

176

04/02/2022

1267

07/04/2022

4085

12/04/2022

4210

15/04/2022

4420

27/05/2022

6205

05/10/2022

11238

19/07/2023

7971

02/08/2024

9617

Oggetto: **ACQUASANTA TERME (AP) Località Valledacqua, Chiesa di San Benedetto**

Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 48 particella nn. B, 134.

Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa del Monastero di San Benedetto sito nel Comune di Acquasanta Terme (AP) ID opera: 4956 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/594_Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del D.M. del 08/06/2001 sulla *Chiesa di S. Benedetto in Valledacqua*

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Ascoli Piceno - Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

Referente della tutela storico artistica: Dott. Pierluigi Moriconi

In riscontro alla richiesta pervenuta il 10/01/2022 con prot. 1442 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 10/01/2022 con prot. n. 176 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo dei lavori sulla chiesa in oggetto, e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali a margine indicate;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Vista la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot.9617 8/2024 e in particolare la relazione sulla messa in sicurezza degli affreschi; a seguito della richiesta di chiarimenti progettuali inviata da questa Soprintendenza con nota prot. 7971 del 19/07/2023 al fine di poter formulare le valutazioni di competenza;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, per effetto del D.M. del 08/06/2001 sulla *Chiesa di S. Benedetto in Valledacqua*;

Visto il D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n. 57;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione relativa al progetto per *Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa del Monastero di San Benedetto sito nel Comune di Acquasanta Terme (AP) – Località Valledacqua, a seguito dei danni subiti a causa del sisma del 24 agosto 2016 che l'hanno resa inagibile.*

Le prime notizie della chiesa dedicata a S. Benedetto nel Comune di Acquasanta Terme risalgono al 970 d.C e ad essa a fine secolo venne annesso di fianco il monastero. Di chiara origine farfense sono gli armoniosi affreschi riscoperti sulle pareti. La facciata, orientata a ovest, molto semplice, presenta una torretta a vela che può essere fatta risalire al XIII secolo. L'intero complesso rimase profondamente danneggiato dal sisma del 1972 e recentemente, negli anni 2001/2002, è stato interessato da un importante intervento di restauro. La varietà della tessitura muraria denuncia le numerose trasformazioni e i significativi rimaneggiamenti subiti nel corso dei secoli: presenta conci in travertino ben squadri e di piccolo diametro nelle zone più antiche e conci irregolari sbazzati nelle strutture più recenti.

La chiesa presenta un'unica navata che termina con un'abside semicircolare. La navata ha una copertura a capriate lignee con arcarecci e tavole in legno di castagno. Il pavimento è in cotto. Nell'intervento di restauro del 2001/2002 sono stati eseguiti lavori di consolidamento murario mediante scuci/cuci, la scarnificazione delle murature e la successiva stilatura dei giunti tra i conci lapidei con malta di calce. Sono stati demoliti e ricostruiti tutti i solai di piano ed il tetto dell'intero complesso. La sacrestia, affiancata alla chiesa al piano terra, è stata interessata dall'intervento di consolidamento della volta, dal rifacimento dei solai e dal consolidamento dei muri perimetrali.

A seguito degli eventi sismici del 2016 il complesso edilizio è stato interessato nuovamente da danni rilevanti con conseguente ordinanza di inagibilità n. 799 del 29/08/2017. L'edificio di culto evidenzia lesioni riconducibili ad un meccanismo di ribaltamento della facciata principale e della vela campanaria, con evidenti distacchi tra gli elementi strutturali. Lesioni passanti, concentrate e diffuse, presenti sulle murature portanti costruite a sacco con paramento a faccia vista in pietra sia esterno che interno con parti intonacate/affrescate, in particolar modo sul maschio murario del fronte principale, sui maschi murari della zona absidale e su tutti i paramenti murari della sacrestia. Lesioni verticali in corrispondenza del cantonale tra il fronte Nord ed il fronte Est. Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa del Monastero di San Benedetto in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Interventi sulle murature:

- Catene verticali sulla facciata e sulla vela campanaria: "sistema Bossong GBOS" AISI 304 barre di spessore $\varnothing 20$ mm, filettate, poste in opera con calza ed iniettate con malte speciali a ritiro controllato, bullonate a piastre in acciaio S235 che consentono la precompressione delle murature (particolare tav. C2.4). Lunghezza delle barre da 6.00 a 9.00 m e passo di 1.2 m. (tav. C2.3);
- Catene orizzontali in facciata antiribaltamento: barre $\varnothing 24$ mm di L=400 mm, con capochiave a paletto 800x60x40mm, inghisate nella muratura mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica (tav. C2.3). Sono previste sei catene sulla facciata a una distanza verticale di 2.50 m;
- Cuciture armate delle connessioni murarie: cuciture mediante barre inox nervate inghisate alla muratura con malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica a connessione delle murature dell'abside con le murature longitudinali perimetrali (tav. C2.3). Le barre $\varnothing 16$ mm sono incrociate nelle due direzioni a una distanza verticale pari ad un massimo di 250 mm (particolare tav. C2.4);



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- Ristilatura armata dei giunti nella chiesa: con armatura sotto fuga tramite cavi in acciaio con trefoli in acciaio inox (particolare tav. C2.4) su ambo i lati della muratura a “faccia a vista” della facciata mentre nell’abside il reticolo viene posto solo esternamente (tav. C2.2);
- Ristilatura armata dei giunti all’esterno della sacrestia e intonaco armato all’interno: con armatura sotto fuga tramite cavi in acciaio con trefoli in acciaio inox all’esterno (particolare tav. C2.4) e intonaco armato all’interno (relazione A1; nella tavola C2.2 è indicato diversamente);
- Intervento di scuci-cuci: principalmente sulla facciata, sulla vela campanaria e sulle pareti di fondo della navata per un totale di 13 interventi (particolare tav. C2.1), la porzione di muratura ripristinata avrà le stesse caratteristiche di quella originaria (particolare tav. C2.4);
- Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni: eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio su tutti i fronti per un totale di 60 lesioni (tav. C2.1);
- Interventi sulle finiture: spicconatura, scrostamento a filo muro, riprese di intonaco e tinteggiature in porzioni all’interno dei fabbricati adiacenti.
- Messa in sicurezza delle superfici affrescate

Preso atto che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa alla riparazione dei danni subiti dalla Chiesa di San Benedetto a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 tenendo conto della presenza di superfici interne decorate ad affresco.

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del **D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l’esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l’efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *Per quanto attiene all’intervento di cucitura armata delle connessioni murarie, ne sia preferita la realizzazione con tecnologia a secco. Si valuti in fase esecutiva l’alleggerimento dell’intervento previsto nelle connessioni murarie tra abside e navata adottando un passo meno fitto;*
- *Per gli interventi di scuci-cuci, si dovrà prevedere il reimpiego degli stessi elementi in pietra o l’impiego di elementi con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura muraria.*
- *In merito al previsto intervento di ristilatura armata dei giunti, nell’operazione di rimozione e pulizia dei giunti dovrà essere posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei conci lapidei del paramento murario. Per la stuccatura finale dei giunti di allettamento dovrà essere utilizzata una malta di calce che per composizione, granulometria e cromia sia analoga alla malta esistente, verificata anche con l’ausilio di opportuni saggi al fine di non creare discontinuità figurative.*
- *Per l’inserimento delle nuove catene orizzontali in facciata con capo-chiave esterno, questo sia di tipo a paletto e di cromia in accordo con gli esistenti.*
- *L’intonaco interno di nuova realizzazione nella sacrestia, sia previsto da realizzare rigorosamente a base di calce, con esecuzione a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l’andamento dei muri, evitando l’utilizzo di poste e regole. Le tonalità delle finiture saranno concordate in corso d’opera con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature.*

Per quanto attiene la tutela **storico-artistica**:

- *Preso atto della documentazione trasmessa per la messa in sicurezza degli affreschi, si specifica che sia per la progettazione che per l’esecuzione dei lavori in categoria OS2A dovrà essere incaricato un restauratore abilitato nel settore 2 - Superfici decorate dell’architettura ai sensi della normativa vigente, degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004,*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/201.;

- *si richiede dunque l'integrazione del progetto di restauro in quanto la relazione attuale è firmata da restauratore abilitato nel settore 1). Il perfezionamento degli elaborati richiesti dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dei lavori, accompagnata con elaborato grafico di localizzazione delle zone affrescate d'intervento.*
- *Resta inteso che il restauratore dovrà essere presente per l'assistenza in corso d'opera durante l'esecuzione delle operazioni di cucitura armata nella zona absidale, e dell'arco di collegamento tra il presbiterio e la sacrestia dove si concentrano le superfici;*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB/PLM_30/09/2024_as-el

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"

Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MONASTERO DI SAN BENEDETTO" Località Valledacqua COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I67H20003720001 CIG 9048823CF4

Id. O.C. 105/2020: 689

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Ordinanza 105/2020	689		
Indirizzo immobile:	Frazione Valledacqua, Acquasanta Terme (AP)		
Dati catastali:	foglio: 48	part: B	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.772930	Long. 13.435409	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Andrea Fioravanti		
Progettazione e direzione lavori	Arch. Attilio Aulozzi, Ing. Francesco Trovarelli		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0008812-A	02/03/2026	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 02/03/2026 n. CGRTS-0008812, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: *Ordinanza n.38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...” Comune di Acquasanta Terme - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno ID opera 4956 - Denominazione dell'intervento Monastero S. Benedetto In Valledacqua Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/594 Trasmissione proposta di approvazione*” in allegato;

Nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0008812 del 02/03/2026, l'USR Marche esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di rafforzamento locale del Monastero di San Benedetto in Valledacqua per un importo complessivo di € 320.529,60 di cui € 300.000,00 a valere sulla programmazione dell'Ordinanza n.105/2020, così come aggiornata con Ordinanza n.132/2022, ed € 20.529,60 a valere sui fondi dell'Ordinanza n.126/2022 art.4 co.3 “*Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica*”. Inoltre nel corso dell'istruttoria stessa l'USR Marche impartisce le seguenti prescrizioni:

- *Si chiede di aggiornare il QTE ed il CME come rimodulati d'ufficio, tenendo conto di quanto indicato nel paragrafo “istruttoria tecnica”;*
- *Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.*

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0008812 del 02/03/2026, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: “*SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti. SI RAMMENTA CHE 1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi. 2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi*”



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.”, in allegato;

- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_UO3|02/10/2024|0012275-P)** *“AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di condizioni”, in allegato;*
- **COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP): (Prot. CGRTS-0008812-A-02/03/2026)** *“per quanto di competenza, comunica il **PARERE FAVOREVOLE** alla predetta **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA**, con condizioni, in allegato.*

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad € 320.529,60, ripartiti in € 231.850,67 per lavori ed € 88.678,93 per somme a disposizione, di cui € 300.000,00 a valere sulla programmazione dell'Ordinanza n.105/2020, così come aggiornata con Ordinanza n.132/2022, ed € 20.529,60 a valere sui fondi dell'Ordinanza n.126/2022 art.4 co.3 *“Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica”*.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezzario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione CGRTS-0008812 del 02/03/2026
€ 300.000,00	€ 325.579,26	€ 320.529,60 di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 300.000,00 a valere sulla programmazione della O.C. n. 105/2020;• € 20.529,60 a valere sui fondi dell'Ordinanza n.126/2022 art.4 co.3 <i>“Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica”</i>.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0008812 del 02/03/2026)

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID4956 - MONASTERO S. BENEDETTO IN VALLEDACQUA			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	211.745,80 €	210.785,20 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	24.695,47 €	21.065,47 €
A=(A1+A2)	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	236.441,27 €	231.850,67 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti (IVA compresa)	7.801,96 €	7.801,96 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P.,DL, C.S.E., collaudo statico)	34.664,25 €	34.664,25 €
B4	Spese tecniche geologo	2.919,07 €	2.919,07 €
B5	Oneri previdenziali di cui ai punti B2-B3-B4 (4%)	1.503,33 €	1.503,33 €
B6	IVA per Spese tecniche (22% da B2 a B5)	8.599,06 €	8.599,06 €
B7	Indagini diagnostiche sulle murature e indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa)	5.714,48 €	5.714,48 €
B8	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	4.291,71 €	4.291,71 €
B9	IVA su A (10%)	23.644,13 €	23.185,07 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	89.137,99 €	88.678,93 €
C=A+B	TOTALE	325.579,26 €	320.529,60 €

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente Firmato digitalmente da

Arch. Luca Quadrelli **LUCA QUADRELLI**

CN = LUCA QUADRELLI
SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'
**“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL
MONASTERO DI SAN BENEDETTO” Località Valledacqua
COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)**

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I67H20003720001 CIG 9048823CF4

Id. O.C. 105/2020: 689

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento, acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0008812 del 02/03/2026, **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e **ammissibilità al contributo**;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

ferme restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 23-03-2026



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MONASTERO DI SAN BENEDETTO” Località Valledacqua COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I67H20003720001 CIG 9048823CF4

Id. O.C. 105/2020: 689

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	Proposta approvazione_Ord.105_ID4956_MonasteroValledacqua.pdf	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
2	Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo _San Benedetto (Acquasanta T Valledacqua).pdf	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
3	Carta Identita Simone Albani.pdf.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
4	Dichiarazione non superamento incarichi.pdf.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
5	Iscrizione Elenchi MIC.pdf.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
6	Iscrizione Professionista_EP_028765_2022 _GEDISI.pdf.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
7	Calcolo costi della sicurezza - Rev. settembre 2025.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
8	Calcolo incidenza manodopera - Rev. settembre 2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
9	Calcolo parcella - Rev. settembre 2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
10	Capitolato speciale appalto - Rev settembre 2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
11	Computo metrico - Rev settembre 2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
12	Elenco elaborati - Rev. settembre 2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
13	Elenco Prezzi - Rev. settembre 2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
14	Offerta tecnico-economica per sondaggi (Ditta Labortec).pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
15	Quadro economico - Rev. settembre 2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
16	Schema di contratto - Rev. settembre 2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
17	Progetto x affreschi Valledacqua + computo_rev al 05.02.2025.pdf.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
18	ID 4956_Acquasanta Terme_Chiesa di San Benedetto loc. Valledacqua art.21.pdf	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
19	490.20.40-2020-OPSUAM-594_RS_Verifica completezza.pdf	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
20	Prot_Par 0008046 del 27-05-2022 - Documento PARERE FAVOREVOLE SCIA 143-2022 signed.pdf	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
21	SCIA_Completa.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
22	C1.1 PROGETTO ARCHITETTONICO-PIANTE.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
23	C1.2 PROGETTO ARCHITETTONICO-PROSPETTI E SEZIONI.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
24	A3 Relazione delle strutture.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
25	B4.1-B5.1 RILIEVO MATERICO E STRUTTURALE-PIANTE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
26	B4.2-B5.2 RILIEVO MATERICO E STRUTTURALE-PROSPETTI E SEZIONI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
27	B6 - B7 RILIEVO STATO DI CONSERVAZIONE-DEGRADO + RILIEVO	CGRTS-0008812-A-02/03/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

	FOTOGRAFICO.pdf.p7m.p7m.p7m	
28	B10 PIANO DELLE INDAGINI STRUMNTALI(1).pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
29	B11.1 QUADRO FESSURATIVO-PIANTE.pdf(1).p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
30	B11.2 QUADRO FESSURATIVO-PROSPETTI E SEZIONI.pdf(1).p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
31	C2.1 - PROGETTO STRUTTURALE - Riprese muratura.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
32	C2.2 - PROGETTO STRUTTURALE - Ristilature armate dei giunti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
33	C2.3 - PROGETTO STRUTTURALE - Cuciture armate e catene.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
34	C2.4. - PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
35	C6 ELABORATI DI CALCOLO.pdf(1).p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
36	C16 Piano di manutenzione delle strutture.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
37	Denuncia Lavori Attestato valledacqua_Integrazione senza Collaudatore.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
38	Dichiarazione necessit_ relazione geologica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
39	Dichiarazione ord. 105.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
40	Importo indagini Geologiche e Geotecniche.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
41	Importo indagini sulle murature.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
42	A1 RELAZIONE TECNICA GENERALE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
43	A2 - B8 RELAZIONE STORICO-ARTISTICA + GRAFICIZZAZIONE STORICO-COSTRUTTIVA.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
44	A4 RELAZIONE GEOLOGICA.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
45	A6 RELAZIONE SUGLI IMPIANTI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
46	A9 - D11 RELAZIONE E DICHIARAZIONE SULLE INTERFERENZE.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
47	B1 RILIEVO PLANOVOLUMETRICO E INSERIMENTO URBANISTICO.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
48	B2 PLANIMETRIA GENERALE-RIFERIMENTI CATASTALI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
49	B3.1RILIEVO ARCHITETTONICO-PIANTE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
50	B3.2 RILIEVO ARCHITETTONICO-PROSPETTI E SEZIONI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
51	C12 PIANO DI SICUREZZA E CORDINAMENTO.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
52	C13 CRONOPROGRAMMA LAVORI.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
53	C14 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
54	C17 PERIZIA NESSO DI CAUSALITA_ TRA I DANNI E L_EVENTO SISMICO.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
55	C19 - SCHEMA MONTAGGIO DEI PONTEGGI (CAVALLETTI E GIUNTI).p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
56	D3 COPIA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
57	D4.1 DICHIARAZIONI DI ISCRIZIONE ALLELENCO SPECIALE DEI PROFESSIONISTI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
58	D4.2 Autocertificazione iscrizione elenco speciale professionisti (ing. Cinciripini).pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
59	D5 DOCUMENTI DI IDENTITA_.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
60	D6.1 DICHIARAZIONI DI NON SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI INCARICHI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

61	D6.2 Autocertificazione soglia di incarichi (Ing. Cinciripini).pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
62	D8 COPIA ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA_.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
63	D9 COPIA SCHEDA DEL DANNO MIC.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
64	D10 ELENCO VINCOLI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
65	D12 DICHIARAZIONE DI ACQUISIZIONE PARERI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026
66	D13 Dichiarazione art.94 bis del DPR 380.p7m.p7m	CGRTS-0008812-A-02/03/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**
 Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
 RTP Andrea Fioravanti
 Pec: diocesiapsisma@pec.it
andrea.fioravanti@archiworldpec.it

OGGETTO: Ordinanza n.**38/2017** "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale..."
 Comune di Acquasanta Terme - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
 ID opera 4956 - Denominazione dell'intervento Monastero S. Benedetto In Valledacqua
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/594
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 38/2017
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Monastero S. Benedetto In Valledacqua
ID ORDINANZA	689
ID SISMAPP	4956
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di Ascoli Piceno
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Andrea Fioravanti
CUP	I67H20003720001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	02/01/2026
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	25/05/2022

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/4956>

- 1 - Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo _San Benedetto (Acquasanta T_Valledacqua).pdf
- 2 - Carta Identita Simone Albani.pdf.p7m
- 3 - Dichiarazione non superamento incarichi.pdf.p7m
- 4 - Iscrizione Elenchi MIC.pdf.p7m
- 5 - Iscrizione Professionista_ EP_028765_2022 _GEDISI.pdf.p7m
- 6 - Calcolo costi della sicurezza - Rev. settembre 2025.pdf.p7m.p7m.p7m
- 7 - Calcolo incidenza manodopera - Rev. settembre 2025.pdf.p7m.p7m

- 8 - Calcolo parcella - Rev. settembre 2025.pdf.p7m.p7m
- 9 - Capitolato speciale appalto - Rev settembre 2025.pdf.p7m.p7m
- 10 - Computo metrico - Rev settembre 2025.pdf.p7m.p7m
- 11 - Elenco elaborati - Rev. settembre 2025.pdf.p7m.p7m
- 12 - Elenco Prezzi - Rev. settembre 2025.pdf.p7m.p7m
- 13 - Offerta tecnico-economica per sondaggi (Ditta Labortec).pdf.p7m.p7m
- 14 - Quadro economico - Rev. settembre 2025.pdf.p7m.p7m
- 15 - Schema di contratto - Rev. settembre 2025.pdf.p7m.p7m
- 16 - Progetto x affreschi Valledacqua + computo_rev al 05.02.2025.pdf.p7m
- 17 - ID 4956_ Acquasanta Terme_Chiesa di San Benedetto loc. Valledacqua_art.21.pdf
- 18 - 490.20.40-2020-OPSUAM-594_RS_Verifica completezza.pdf
- 19 - Prot_Par 0008046 del 27-05-2022 - Documento PARERE FAVOREVOLE SCIA 143-2022 _signed.pdf
- 20 - SCIA_Completa.pdf.p7m.p7m
- 21 - C1.1 PROGETTO ARCHITETTONICO-PIANTE.p7m.p7m
- 22 - C1.2 PROGETTO ARCHITETTONICO-PROSPETTI E SEZIONI.p7m.p7m
- 23 - A3 Relazione delle strutture.pdf.p7m.p7m
- 24 - B4.1-B5.1 RILIEVO MATERICO E STRUTTURALE-PIANTE.pdf.p7m.p7m
- 25 - B4.2-B5.2 RILIEVO MATERICO E STRUTTURALE-PROSPETTI E SEZIONI.pdf.p7m.p7m
- 26 - B6 - B7 RILIEVO STATO DI CONSERVAZIONE-DEGRADO + RILIEVO FOTOGRAFICO.pdf.p7m.p7m.p7m
- 27 - B10 PIANO DELLE INDAGINI STRUMENTALI(1).pdf.p7m.p7m
- 28 - B11.1 QUADRO FESSURATIVO-PIANTE.pdf(1).p7m.p7m
- 29 - B11.2 QUADRO FESSURATIVO-PROSPETTI E SEZIONI.pdf(1).p7m.p7m
- 30 - C2.1 - PROGETTO STRUTTURALE - Riprese muratura.pdf.p7m.p7m
- 31 - C2.2 - PROGETTO STRUTTURALE - Ristilature armate dei giunti.pdf.p7m.p7m
- 32 - C2.3 - PROGETTO STRUTTURALE - Cuciture armate e catene.pdf.p7m.p7m
- 33 - C2.4. - PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf.p7m.p7m.p7m
- 34 - C6 ELABORATI DI CALCOLO.pdf(1).p7m.p7m
- 35 - C16 Piano di manutenzione delle strutture.pdf.p7m.p7m
- 36 - Denuncia_Lavori_Attestato_valledacqua_Integrazione senza Collaudatore.pdf.p7m.p7m.p7m
- 37 - Dichiarazione necessit_ relazione geologica.pdf.p7m.p7m
- 38 - Dichiarazione ord. 105.pdf.p7m.p7m
- 39 - Importo indagini Geologiche e Geotecniche.pdf.p7m.p7m
- 40 - Importo indagini sulle murature.pdf.p7m.p7m
- 41 - A1 RELAZIONE TECNICA GENERALE.pdf.p7m.p7m
- 42 - A2 - B8 RELAZIONE STORICO-ARTISTICA + GRAFICIZZAZIONE STORICO-COSTRUTTIVA.pdf.p7m.p7m
- 43 - A4 RELAZIONE GEOLOGICA.p7m.p7m
- 44 - A6 RELAZIONE SUGLI IMPIANTI.pdf.p7m.p7m
- 45 - A9 - D11 RELAZIONE E DICHIARAZIONE SULLE INTERFERENZE.p7m.p7m
- 46 - B1 RILIEVO PLANOVOLUMETRICO E INSERIMENTO URBANISTICO.pdf.p7m.p7m
- 47 - B2 PLANIMETRIA GENERALE-RIFERIMENTI CATASTALI.pdf.p7m.p7m
- 48 - B3.1RILIEVO ARCHITETTONICO-PIANTE.pdf.p7m.p7m
- 49 - B3.2 RILIEVO ARCHITETTONICO-PROSPETTI E SEZIONI.pdf.p7m.p7m
- 50 - C12 PIANO DI SICUREZZA E CORDINAMENTO.p7m.p7m
- 51 - C13 CRONOPROGRAMMA LAVORI.p7m.p7m
- 52 - C14 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI.pdf.p7m.p7m
- 53 - C17 PERIZIA NESSO DI CAUSALITA_ TRA I DANNI E L_EVENTO SISMICO.pdf.p7m.p7m
- 54 - C19 - SCHEMA MONTAGGIO DEI PONTEGGI (CAVALLETTI E GIUNTI).p7m.p7m
- 55 - D3 COPIA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI.pdf.p7m.p7m
- 56 - D4.1 DICHIARAZIONI DI ISCRIZIONE ALLELENCO SPECIALE DEI PROFESSIONISTI.pdf.p7m.p7m
- 57 - D4.2 Autocertificazione iscrizione elenco speciale professionisti (ing. Cinciripini).pdf.p7m.p7m
- 58 - D5 DOCUMENTI DI IDENTITA_.pdf.p7m.p7m
- 59 - D6.1 DICHIARAZIONI DI NON SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI INCARICHI.pdf.p7m.p7m
- 60 - D6.2 Autocertificazione soglia di incarichi (Ing. Cinciripini).pdf.p7m.p7m
- 61 - D8 COPIA ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA_.pdf.p7m.p7m
- 62 - D9 COPIA SCHEDA DEL DANNO MIC.pdf.p7m.p7m
- 63 - D10 ELENCO VINCOLI.pdf.p7m.p7m
- 64 - D12 DICHIARAZIONE DI ACQUISIZIONE PARERI.pdf.p7m.p7m
- 65 - D13 Dichiarazione art.94 bis del DPR 380.p7m.p7m

66 - Proposta approvazione_Ord.105_ID4956_MonasteroValledacqua.pdf

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE

OCSR n. 105/2020 (ex OCSR n. 38/2017) ID ord. 689

Monastero di San Benedetto in Valledacqua

Comune di Acquasanta Terme (AP)

Interventi di riparazione e ripristino

ID SISMAP 4956 - Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/594**

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020 (ex OCSR n. 38/2017)		
<i>Id. Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022</i>	n. 689		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Ascoli Piceno		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Monastero di S. Benedetto in Valledacqua		
<i>Indirizzo</i>	Frazione Valledacqua, Acquasanta Terme		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 48	Part. B	Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	LATITUDINE 42.772930° – LONGITUDINE 13.435409° (desunto dalla documentazione di progetto)		
<i>Tipo di intervento</i>	Intervento locale		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I67H20003720001		
<i>CIG</i>	9048823CF4		
SOGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Arch. Andrea Fioravanti		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Attilio Aulozzi: progettazione architettonica Ing. Francesco Trovarelli: progettazione strutturale Geol. Tonino Colletta: relazione geologica		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Attilio Aulozzi: direzione lavori architettonici e contabilità Ing. Francesco Trovarelli: direzione lavori Geom Emidio Piccioni: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 38 del 8.9.2017</i>	Art.1		
<i>OCSR n. 63 del 6.9.2018</i>	Art. 3 e 4		
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4	
<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>			

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

OCSR n. 132 del 30.12.2022		
OCSR n. 144 del 28.06.2023		
OCSR n. 204 del 12.09.2024		
ATTI VARI		
Ordinanza sindacale di inagibilità	n. 799 del 29/08/2017	Comune di Acquasanta Terme (AP)
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC	n. 01 del 02/03/2017	Esito: Agibile con provvedimenti
PROTOCOLLI		
Prot. (A/P)	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
Prot. USR n. 10843 del 03/02/2022	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
Prot. USR n. 35935 del 06/04/2022	INTEGRAZIONI PROGETTO	
Prot. USR n. 37193 del 11/04/2022		
Prot. USR n. 51742 del 25/05/2022		
Prot. USR n. 25188 del 21/02/2025		
Prot. USR n. 135543 del 25/09/2025		
Prot. USR n. 18 del 02/01/2026		
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)	Parere di conformità urbanistico edilizia (Prot. USR 52776 del 27/05/2022)
2	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree di Ascoli Piceno e Fermo	Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001. (ID 2674547 del 17/10/2022)
3	SABAP AP-FM-MC / SABAP A-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 127240 del 03/10/2024)

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

Il complesso del Monastero di Valledacqua è realizzato in muratura con conci di travertino, ben squadri e di piccolo diametro nelle parti più antiche e con conci irregolari sbazzati nelle parti più recenti. Per la varietà della tessitura muraria e l'articolazione degli spazi architettonici si evince che l'immobile ha subito numerose trasformazioni e rimaneggiamenti nel corso dei secoli.

La chiesa è ubicata al centro del complesso monastico di Valledacqua, ha una configurazione planimetrica regolare delle dimensioni di circa 21,70x8,85 mt ed un'altezza di circa 10,25 mt; presenta un'unica navata con abside semicircolare e

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

sulla facciata principale a capanna, rivolta verso ovest, al di sopra del portale s'innalza un piccolo campanile a vela con un'unica campana.

Il complesso monastico, restaurato intorno all'anno 2002, presenta nella zona nord una struttura a quattro piani con solai lignei che ospita religiosi della fraternità di San Bonifacio, mentre a sud della chiesa sono affiancati due corpi di fabbrica a due piani con solai lignei che ospitano sale ad uso collettivo, una foresteria e la sacrestia coperta al piano terra da una volta a botte.

La chiesa presenta una copertura a capriate con arcarecci e tavole in legno di castagno, mentre il pavimento è in cotto e la muratura in conci di pietra squadrata e/o sbazzata presenta bucatore e porte caratterizzate da architravi e spallette in blocchi lapidei monolitici e archi a tuttosesto, nel suo interno tutte le pareti sono a "facciavista" ad eccezione di piccole porzioni affrescate nella zona del presbiterio.

Nell'intervento di restauro eseguito nel 2002, sono stati eseguiti lavori di consolidamento murario mediante il cuci/scuci, la scarificazione delle murature e la successiva stilatura dei giunti tra i conci lapidei con malta di calce. Sono stati demoliti e ricostruiti tutti i solai di piano ed il tetto dell'intero complesso; sono stati eseguiti degli scavi che hanno consentito di recuperare le tombe presenti sotto la chiesa ed è stata integralmente demolita e ricostruita la zona destinata a foresteria. La sacrestia è stata interessata dall'intervento di consolidamento della volta, del rifacimento dei solai e del solo consolidamento dei muri perimetrali. Inoltre sono state eseguite opere di redistribuzione degli spazi interni che unitamente all'adeguamento degli impianti tecnologici hanno contribuito a migliorare la fruibilità dell'intero complesso monastico, rendendolo rispondente alle nuove esigenze dei religiosi ospitati nel suo interno.

Descrizione dei danni:

La sequenza sismica iniziata il 24/08/2016 ha determinato il manifestarsi di danni alla Chiesa, che hanno compromesso permanentemente la staticità dell'immobile rendendo necessario anche un intervento di messa in sicurezza. In particolare si riscontano:

- Lesioni passanti, concentrate e diffuse, presenti sulle murature portanti, in particolar modo sul maschio murario che costituisce la facciata principale, sui maschi murari della zona absidale e su tutti i paramenti murari della sacrestia;
- Meccanismo di ribaltamento della facciata principale e della sovrastante torre campanaria a vela, con evidenti distacchi tra gli elementi strutturali;
- Meccanismo di scollamento del cantonale tra la parete nord e la parete est;
- Lesioni superficiali su gran parte delle pareti che costituiscono l'immobile.

2. Descrizione del progetto:

Considerata la notevole valenza artistica ed architettonica della chiesa, l'intervento proposto mira alla riparazione del danno causato dal sisma e al consolidamento strutturale dell'immobile mediante una serie di lavorazioni poco invasive che consentono di minimizzare gli impatti e nello stesso tempo mirano al totale recupero strutturale della chiesa e dell'adiacente sacrestia. In particolare l'intervento prevede:

- Incatenamento della vela campanaria e della facciata principale mediante catene verticali di idoneo spessore adeguatamente filettate, poste in opera con calza ed iniettate con malte speciali a ritiro controllato bullonate a piastre in acciaio che consentono la precompressione delle murature;
- Posa in opera di catene orizzontali sulla facciata per evitare meccanismi di ribaltamento della stessa;
- Cuciture armate delle connessioni murarie e dei martelli con barre filettate idoneamente inghisate con malte speciali antiritiro;
- Consolidamento strutturale dei paramenti murari della chiesa, mediante la ristilatura armata dei giunti con trefoli in acciaio inox su entrambe le facce sul prospetto principale e su una sola faccia nella zona absidale (in modo da non danneggiare gli affreschi presenti sulla parete interna della chiesa);

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Consolidamento strutturale dei paramenti murari, mediante la ristilatura armata dei giunti con trefoli in acciaio inox su una faccia più intonaco armato nella parete interna relativamente alle murature portanti della sacrestia che risultano intonacate internamente;
- Consolidamento strutturale mediante scuci-cuci localizzato nelle zone maggiormente danneggiate e sconnesse;
- Sigillatura delle lesioni diffuse di piccola e media entità con idonea malta antiritiro;
- Riprese di intonaci all'interno del vano scale.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 03/02/2022 (prot. USR n. 10843), prima dell'entrata in vigore delle OCSR n. 126/2022 e n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR 10843 del 03/02/2022 i tecnici Arch. Attilio Aulozzi ed Ing. Francesco Trovarelli hanno dichiarato il nesso di causalità sisma danno sul Monastero di San Benedetto in Valledacqua.
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come intervento locale; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR n. 35935 del 06/04/2022 ha dichiarato che: "tenuto conto della tipologia strutturale dell'immobile oggetto di intervento, non si è ritenuto opportuno predisporre un progetto di miglioramento sismico, presupponendo detta fattispecie l'assunzione di un modello strutturale unitario da utilizzare per studiare la struttura nel suo insieme. La tipologia del fabbricato infatti rende maggiormente rispondente all'effettivo comportamento strutturale del fabbricato uno studio che scomponga lo stesso secondo possibili cinematismi locali; questi, studiati singolarmente, hanno permesso di individuare le carenze strutturali ed i conseguenti interventi da adottare al fine di raggiungere il più alto livello di sicurezza, tenuto conto dei vincoli e delle peculiarità architettoniche proprie del bene.";
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 2674547 del 17/10/2022); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR 17240 del 03/10/2024; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di Acquisanta Terme, è stato acquisito con prot. USR n. 52776 del 27/05/2022;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e, per le lavorazioni non reperite dallo stesso, il prezzario Regione Marche 2024 di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con note USR prot. n.10843 del 03/02/2022 e n. 18 del 02/01/2026.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID4956 - MONASTERO S. BENEDETTO IN VALLEDACQUA			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	211.745,80 €	210.785,20 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	24.695,47 €	21.065,47 €
A=(A1+A2)	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	236.441,27 €	231.850,67 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti (IVA compresa)	7.801,96 €	7.801,96 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P.,DL, C.S.E., collaudo statico)	34.664,25 €	34.664,25 €
B4	Spese tecniche geologo	2.919,07 €	2.919,07 €
B5	Oneri previdenziali di cui ai punti B2-B3-B4 (4%)	1.503,33 €	1.503,33 €
B6	IVA per Spese tecniche (22% da B2 a B5)	8.599,06 €	8.599,06 €
B7	Indagini diagnostiche sulle murature e indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa)	5.714,48 €	5.714,48 €
B8	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	4.291,71 €	4.291,71 €

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B9	IVA su A (10%)	23.644,13 €	23.185,07 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	89.137,99 €	88.678,93 €
C=A+B	TOTALE	325.579,26 €	320.529,60 €

Le voci oggetto di rimodulazione sono indicate nel quadro riepilogativo di seguito esposto:

VOCE QTE N.	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE
A1	211.745,80 €	960,60 €	Le analisi chimiche per l'attribuzione del codice CER sono a carico del produttore del rifiuto, ovvero dell'Impresa appaltatrice
A2	24.695,47 €	3.630,00 €	"Le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere" e "le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori" sono spese generali comprese nel prezzo dei lavori perciò a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lett. i) e l), all' l.7 del D.Lgs 36/2023
B9	23.644,13 €	459,06 €	IVA rimodulata coerentemente con l'importo dei lavori ammissibile (10% su importo lavori)
		5.049,66 €	

Le voci non ammesse a contributo ammontano a complessivi Euro 5.049,66.

Pertanto l'importo ammissibile a contributo, derivante dal quadro economico rimodulato d'ufficio, è pari a **Euro 320.529,60**.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando tutte le prestazioni previste dal protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020 e al netto della riduzione prefissata del 30% (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020) per gli affidamenti diretti, inclusi gli oneri professionali, corrisponde al 16,81% dei lavori.

2. Istruttoria tecnica

Dall'istruttoria condotta sono emersi alcuni aspetti di carattere economico che hanno portato alla formulazione delle osservazioni e prescrizioni di seguito esplicitate.

LAVORAZIONI NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'art. 31, co. 4, allegato l.7 del D.Lgs n. 36/2023, le spese generali, di seguito elencate, sono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VOCE N.	CODICE	LAVORAZIONE	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO NON AMMISSIBILE
1	F01037.c	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in poletilene	€ 1.248,00	€ 1.248,00
2	F01029a	Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio	€ 369,00	€ 369,00
3	F01029b	Prefabbricato monoblocco ad uso Ufficio -per ogni mese o frazione in più-	€ 700,00	€ 700,00
4	F01035.a	Box in lamiera per uso magazzino	€ 91,00	€ 91,00
5	F01035.b	Box in lamiera per uso magazzino -per ogni mese o frazione in più-	€ 250,00	€ 250,00
6	F01033.c	Bagno chimico	€ 192,00	€ 192,00
7	F01033.d	Bagno chimico -per ogni mese o frazione in più-	€ 780,00	€ 780,00
8	A01152	Campionamento ed analisi di rifiuti con rilascio di certificazione indicante il codice CER	€ 960,60	€ 960,60

3. Istruttoria contabile

In merito all'aumento dell'importo tra il primo QTE acquisito agli atti con prot. USR n. 10843 del 03/02/2022 e l'ultimo pervenuto a questo Ufficio con prot. USR n. 135543 del 25/09/2025, si rileva che l'aumento complessivo dell'importo deriva dalle prescrizioni SABAP e dall'aggiornamento progettuale derivante dalla fase istruttoria.

Pertanto l'aumento del costo dell'intervento, pari ad **Euro 20.529,60**, è riconducibile al **fondo integrativo**.

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	689	<i>Note:</i>
<i>Importo programmato decreto 395/2020</i>	€ 300.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 325.579,26	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 320.529,60	
<i>Di cui</i>	€ 20.529,60	Maggiori costi per l'attuazione degli interventi previsti in progetto - Fondo Integrativo art. 4 co. 3 e 4 O.C.S.R. n. 126/2022

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della Riparazione e ripristino del Monastero di San Benedetto in Valledacqua di Acquasanta Terme (AP);

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Riparazione e ripristino del Monastero di San Benedetto in Valledacqua" sito nel Comune di Acquasanta Terme (AP), per un importo complessivo di euro **320.529,60** di cui € 300.000,00 a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20 ed € 20.529,60 per i maggiori costi a valere sul Fondo Integrativo ai sensi dell'art. 4 co. 3 e 4 dell'O.C.S.R. n. 126/2022, come da Q.E. riformulato con le seguenti prescrizioni:

- Si chiede di aggiornare il QTE ed il CME come rimodulati d'ufficio, tenendo conto di quanto indicato nel paragrafo "istruttoria tecnica";
- Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.

Si rammenta che resta a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione amministrativa e progettuale inerente all'intervento, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario istruttore : Arch. Luisa Campanile

Il Dirigente

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Maurizio PAULINI

Allegati:

- ELABORATI DI PROGETTO
- PARERE USR – UFFICIO SISMICA: ID. USR n. 2674547 del 17/10/2022
- PARERE COMUNE: Prot. USR n. 52776 del 27/05/2022
- PARERE SABAP: Prot. USR n. 127240 del 03/10/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

A) ELABORATI DI PROGETTO

N.	Denominazione fie da "Elenco Elaborati"	Denominazione file	Prot. USR n.	Data
0	0 - ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINIVO-ESECUTIVO	Elenco Elaborati - Rev settembre 2025	135543	25/09/2025
RELAZIONI				
1	A1 RELAZIONE TECNICA GENERALE	A1 Relazione tecnica generale	10843	03/02/2022
2	A2 - B8 RELAZIONE STORICO-ARTISTICA + GRAFICIZZAZIONE STORICO-COSTRUTTIVA	A2 - B8 Relazione storico artistica + Graficizzazione storico costruttiva	10843	03/02/2022
3	A3 - A5 -A7 - B9 RELAZIONE DELLE STRUTTURE + GEOTECNICA + VULNERABILITA' SISMICA + GRAFICIZZAZIONE VULNERABILITA'	A3 - Relazione delle strutture	35935	06/04/2022
4	A4 - RELAZIONE GEOLOGICA	A4 Relazione geologica	10843	03/02/2022
5	A6 RELAZIONE SUGLI IMPIANTI	A6 Relazione sugli impianti	10843	03/02/2022
6	A9 - D11 RELAZIONE E DICHIARAZIONE SULLE INTERFERENZE	A9 - D11 Relazione e dichiarazione sulle interferenze	10843	03/02/2022
ELABORATI STATO DI FATTO				
7	B1 RILIEVO PLANOVOLUMETRICO E INSERIMENTO URBANISTICO	B1 Rilievo planovolumetrico e inserimento urbanistico	10843	03/02/2022
8	B2 PLANIMETRIA GENERALE-RIFERIMENTI CATASTALI	B2 Planimetria generale - riferimenti catastali	10843	03/02/2022
9	B3.1RILIEVO ARCHITETTONICO-PIANTE	B3.1 Rilievo Architettonico_Piante	10843	03/02/2022
10	B3.2 RILIEVO ARCHITETTONICO-PROSPETTI E SEZIONI	B3.1 Rilievo Architettonico_Prospetti e sezioni	10843	03/02/2022
11	B4.1 - B5.1 RILIEVO MATERICO-RILIEVO STRUTTURALE-PIANTE	B4.1 - B5.1 Rilievo materico - Rilievo strutturale - Piante	35935	06/04/2022
12	B4.2 - B5.2 RILIEVO MATERICO-RILIEVO STRUTTURALE-PROSPETTI E SEZIONI	B4.2 - B5.2 Rilievo materico - Rilievo strutturale - Prospetti e Sezioni	35935	06/04/2022
13	B6 - B7 RILIEVO STATO DI CONSERVAZIONE-DEGRADO + RILIEVO FOTOGRAFICO	B6 - B7 Rilievo stato di conservazione - Degrado + Rilievo fotografico	35935	06/04/2022
14	B10 PIANO DELLE INDAGINI STRUMRNTALI	B10 Piano di indagini strumentali	35935	06/04/2022
15	B11.1 QUADRO FESSURATIVO-PIANTE	B11.1 Quadro fessurativo - Piante	35935	06/04/2022
16	B11.2 QUADRO FESSURATIVO-PROSPETTI E SEZIONI	B11.2 Quadro fessurativo - Prospetti e sezioni	35935	06/04/2022
ELABORATI STATO DI PROGETTO				
17	C1.1 PROGETTO ARCHITETTONICO-PIANTE	C1.1 Progetto Architettonico - Piante	37193	11/04/2022
18	C1.2 PROGETTO ARCHITETTONICO-PROSPETTI E SEZIONI	C1.2 Progetto Architettonico - Prospetti e sezioni	37193	11/04/2022

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

19	C2.1 - C3.1 PROGETTO STRUTTURALE - RIPRESE MURATURA	C2.1 Progetto Strutturale – Riprese muratura	35935	06/04/2022
20		C2.2 Progetto Strutturale – Ristilature armate dei giunti	35935	06/04/2022
21	C2.3 - C3.3 PROGETTO STRUTTURALE - CUCITURE ARMATE E CATENE	C2.3 Progetto Strutturale – Cuciture armate e catene	35935	06/04/2022
22		C2.4 Particolari costruttivi	35935	06/04/2022
23	C6 ELABORATI DI CALCOLO	C6 Elaborati di calcolo	35935	06/04/2022
24	C8 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (Rev. settembre 2025)	Computo metrico - Rev. Settembre 2025	135543	25/09/2025
25	C9.1 ELENCO PREZZI (Rev. settembre 2025)	Elenco prezzi - Rev. Settembre 2025	135543	25/09/2025
26	C10.1 CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA (Rev. settembre 2025)	Calcolo Incidenza manodopera - Rev. Settembre 2025	135543	25/09/2025
27	C10.2 CALCOLO COSTI DELLA SICUREZZA (Rev. settembre 2025)	Calcolo costi della sicurezza - Rev. Settembre 2025	135543	25/09/2025
28	C11 QUADRO ECONOMICO (Rev. settembre 2025)	Quadro economico - Rev. Settembre 2025	135543	25/09/2025
29	C12 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	C12 Piano di Sicurezza e Coordinamento	10843	03/02/2022
30	C13 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	C13 Cronoprogramma dei lavori	10843	03/02/2022
31	C14 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI	C14 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	10843	03/02/2022
32	C15 SCHEMA DI CONTRATTO (Rev. settembre 2025)	Schema di contratto	135543	25/09/2025
33	C15.1 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO VALLEDACQUA (Rev. settembre 2025)	Capitolato speciale d'appalto - Rev. Settembre 2025	135543	25/09/2025
34	C16 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	C16 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	35935	06/04/2022
35	C17 PERIZIA NESSO DI CAUSALITA' TRA I DANNI E L'EVENTO SISMICO	C17 Perizia nesso di causalità tra i danni e l'evento sismico	10843	03/02/2022
36	C18 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL PUNTO 4 ALLEGATO C	C18 Dichiarazione ordinanza 105	35935	06/04/2022
37		C19 Schema di montaggio dei ponteggi	10843	03/02/2022
38		Importo indagini sulle murature	35935	06/04/2022
39		Importo indagini geologiche e geotecniche	35935	06/04/2022
40		Dichiarazione necessità relazione geologica	35935	06/04/2022
41		Denuncia lavori Attestato Valledacqua Integrazione senza collaudatore	35935	06/04/2022
ALLEGATI				

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

42	D3 COPIA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	D3 Copia Contratto di affidamento incarichi professionali	10843	03/02/2022
43	D4.1 DICHIARAZIONI DI ISCRIZIONE ALLELENCO SPECIALE DEI PROFESSIONISTI	D4.1 Dichiarazione iscrizione elenco speciale professionisti	10843	03/02/2022
44	D4.2 DICHIARAZIONI DI ISCRIZIONE ALLELENCO SPECIALE DEI PROFESSIONISTI	D4.2 Dichiarazione iscrizione elenco speciale professionisti	10843	03/02/2022
45		Iscrizione Professionista_ EP_028765_2022 _ GEDISI	18	02/01/2026
46	D5 DOCUMENTI DI IDENTITA'	D5 Documento identità	10843	03/02/2022
47		Carta Identità Simone Albani	18	02/01/2026
48	D6.1 DICHIARAZIONI DI NON SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI INCARICHI	D6.1 Dichiarazione di non superamento della soglia degli incarichi	10843	03/02/2022
49	D6.2 DICHIARAZIONI DI NON SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI INCARICHI	D6.2 Dichiarazione di non superamento della soglia degli incarichi	10843	03/02/2022
50		Dichiarazione non superamento incarichi	18	02/01/2026
51	D7 CALCOLO DELLA PARCELLA (Rev. settembre 2025)	Calcolo della parcella - Rev. Settembre 2025	135543	25/09/2025
52	D8 COPIA ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA'	D8 Copia ordinanza sindacale di inagibilità	10843	03/02/2022
53	D9 COPIA SCHEDA DEL DANNO MIC	D9 Copia scheda del danno MIC	10843	03/02/2022
54	D10 ELENCO VINCOLI	D10 Elenco Vincoli	10843	03/02/2022
55	D12 DICHIARAZIONE DI ACQUISIZIONE PARERI	D12 Dichiarazione di acquisizione pareri	10843	03/02/2022
56	D13 DICHIARAZIONE ART.94 BIS DEL DPR 380.	D13 Dichiarazione art. 94 bis del DPR 380	10843	03/02/2022
57	Progetto messa in sicurezza affreschi	Progetto per affreschi Valledacqua + computo_rev al 05/02/2025	25188	21/02/2025
58	Offerta tecnico-economica per sondaggi Ditta:LABORTEC (Int. settembre 2025)	Offerta tecnico-economica per sondaggi	135543	25/09/2025
59		Iscrizione Elenchi MIC	18	02/01/2026
60		Scia_Completa	51742	25/05/2022
61		Lettera di trasmissione + richiesta contributo_San benedetto (Valledacqua)	18	02/01/2026

B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA

Id. USR n. 2674547 del 17/10/2022

- 490.20.40-2020-OPSUAM-594_RS_Verifica completezza;

C) PARERE COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Prot. USR n. 52776 del 27/05/2022

- Prot_Par 0008046 del 27-05-2022 - Documento PARERE FAVOREVOLE SCIA 143-2022 _signed;

D) PARERE SABAP

Prot. USR n. 127240 del 03/10/2024 – PARERE COMUNE DI ACQUASANTA TERME

- ID 4956_ Acquasanta Terme_Chiesa di San Benedetto loc. Valledacqua_art.21

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
MARCHE - SISMA 2016



Al tecnico istruttore
Ing. Cinzia Alfonsi

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019
- Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020
Comune di Acquasanta Terme- ID: 4956 - Intervento di "Riparazione e ripristino della chiesa del monastero San Benedetto"
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/594
Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA
DOCUMENTALE RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 1441 del 10/01/2022, prot. n. 10843 del 03/02/2022, prot. n. 35935 del 06/04/2022, prot. n. 37193 del 11/04/2022		
Committente	Diocesi di Ascoli Piceno		
Lavori di	Riparazione e ripristino della chiesa del monastero San Benedetto		
Indirizzo	Loc.tà Valledacqua, Comune di Acquasanta Terme (AP)		
Dati Catastali	Foglio 48	Mappale B-134	Sub -
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020		
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Francesco Trovarelli	Direttore dei lavori in opera	Ing. Francesco Trovarelli
Progettista strutture prefabbricate		Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate		Collaudatore statico	
Appaltatore dei lavori in opera			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis

del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Arch. Andrea Fioravanti, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Ing. Francesco Trovarelli incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Ing. Cinzia Alfonsi,

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Attilio Aulozzi

Progettista strutturale: Ing. Francesco Trovarelli

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Francesco Trovarelli

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: ***“il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate”***,

il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che **“il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale”**,

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO
SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER
L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE
COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 19/04/2022

Ing. Maria Giuseppina Ballatori

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla

Regione Marche

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A

Diocesi di Ascoli Piceno

PEC: diocesiapsisma@pec.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale
per le aree colpite dal sisma 2016**

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Acquasanta Terme

comune.acquasantaterme@anutelpec.it

**Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale c/o Segretario Regionale del MiC
per le Marche**

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del

10/01/2022

n.

1442

Class. 34.43.04/1/2021

Prot. Sabap del

10/01/2022

n.

176

04/02/2022

1267

07/04/2022

4085

12/04/2022

4210

15/04/2022

4420

27/05/2022

6205

05/10/2022

11238

19/07/2023

7971

02/08/2024

9617

Oggetto: **ACQUASANTA TERME (AP) Località Valledacqua, Chiesa di San Benedetto**

Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 48 particella nn. B, 134.

Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa del Monastero di San Benedetto sito nel Comune di Acquasanta Terme (AP) ID opera: 4956 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/594_Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del D.M. del 08/06/2001 sulla *Chiesa di S. Benedetto in Valledacqua*

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Ascoli Piceno - Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

Referente della tutela storico artistica: Dott. Pierluigi Moriconi

In riscontro alla richiesta pervenuta il 10/01/2022 con prot. 1442 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 10/01/2022 con prot. n. 176 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo dei lavori sulla chiesa in oggetto, e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali a margine indicate;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Vista la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot.9617 8/2024 e in particolare la relazione sulla messa in sicurezza degli affreschi; a seguito della richiesta di chiarimenti progettuali inviata da questa Soprintendenza con nota prot. 7971 del 19/07/2023 al fine di poter formulare le valutazioni di competenza;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, per effetto del D.M. del 08/06/2001 sulla *Chiesa di S. Benedetto in Valledacqua*;

Visto il D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n. 57;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione relativa al progetto per *Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa del Monastero di San Benedetto sito nel Comune di Acquasanta Terme (AP) – Località Valledacqua, a seguito dei danni subiti a causa del sisma del 24 agosto 2016 che l'hanno resa inagibile.*

Le prime notizie della chiesa dedicata a S. Benedetto nel Comune di Acquasanta Terme risalgono al 970 d.C e ad essa a fine secolo venne annesso di fianco il monastero. Di chiara origine farfense sono gli armoniosi affreschi riscoperti sulle pareti. La facciata, orientata a ovest, molto semplice, presenta una torretta a vela che può essere fatta risalire al XIII secolo. L'intero complesso rimase profondamente danneggiato dal sisma del 1972 e recentemente, negli anni 2001/2002, è stato interessato da un importante intervento di restauro. La varietà della tessitura muraria denuncia le numerose trasformazioni e i significativi rimaneggiamenti subiti nel corso dei secoli: presenta conci in travertino ben squadri e di piccolo diametro nelle zone più antiche e conci irregolari sbazzati nelle strutture più recenti.

La chiesa presenta un'unica navata che termina con un'abside semicircolare. La navata ha una copertura a capriate lignee con arcarecci e tavole in legno di castagno. Il pavimento è in cotto. Nell'intervento di restauro del 2001/2002 sono stati eseguiti lavori di consolidamento murario mediante scuci/cuci, la scarnificazione delle murature e la successiva stilatura dei giunti tra i conci lapidei con malta di calce. Sono stati demoliti e ricostruiti tutti i solai di piano ed il tetto dell'intero complesso. La sacrestia, affiancata alla chiesa al piano terra, è stata interessata dall'intervento di consolidamento della volta, dal rifacimento dei solai e dal consolidamento dei muri perimetrali.

A seguito degli eventi sismici del 2016 il complesso edilizio è stato interessato nuovamente da danni rilevanti con conseguente ordinanza di inagibilità n. 799 del 29/08/2017. L'edificio di culto evidenzia lesioni riconducibili ad un meccanismo di ribaltamento della facciata principale e della vela campanaria, con evidenti distacchi tra gli elementi strutturali. Lesioni passanti, concentrate e diffuse, presenti sulle murature portanti costruite a sacco con paramento a faccia vista in pietra sia esterno che interno con parti intonacate/affrescate, in particolar modo sul maschio murario del fronte principale, sui maschi murari della zona absidale e su tutti i paramenti murari della sacrestia. Lesioni verticali in corrispondenza del cantonale tra il fronte Nord ed il fronte Est. Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa del Monastero di San Benedetto in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Interventi sulle murature:

- Catene verticali sulla facciata e sulla vela campanaria: "sistema Bossong GBOS" AISI 304 barre di spessore Ø20 mm, filettate, poste in opera con calza ed iniettate con malte speciali a ritiro controllato, bullonate a piastre in acciaio S235 che consentono la precompressione delle murature (particolare tav. C2.4). Lunghezza delle barre da 6.00 a 9.00 m e passo di 1.2 m. (tav. C2.3);
- Catene orizzontali in facciata antiribaltamento: barre Ø24 mm di L=400 mm, con capochiave a paletto 800x60x40mm, inghisate nella muratura mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica (tav. C2.3). Sono previste sei catene sulla facciata a una distanza verticale di 2.50 m;
- Cuciture armate delle connessioni murarie: cuciture mediante barre inox nervate inghisate alla muratura con malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica a connessione delle murature dell'abside con le murature longitudinali perimetrali (tav. C2.3). Le barre Ø16 mm sono incrociate nelle due direzioni a una distanza verticale pari ad un massimo di 250 mm (particolare tav. C2.4);



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- Ristilatura armata dei giunti nella chiesa: con armatura sotto fuga tramite cavi in acciaio con trefoli in acciaio inox (particolare tav. C2.4) su ambo i lati della muratura a “faccia a vista” della facciata mentre nell’abside il reticolo viene posto solo esternamente (tav. C2.2);
- Ristilatura armata dei giunti all’esterno della sacrestia e intonaco armato all’interno: con armatura sotto fuga tramite cavi in acciaio con trefoli in acciaio inox all’esterno (particolare tav. C2.4) e intonaco armato all’interno (relazione A1; nella tavola C2.2 è indicato diversamente);
- Intervento di scuci-cuci: principalmente sulla facciata, sulla vela campanaria e sulle pareti di fondo della navata per un totale di 13 interventi (particolare tav. C2.1), la porzione di muratura ripristinata avrà le stesse caratteristiche di quella originaria (particolare tav. C2.4);
- Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni: eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio su tutti i fronti per un totale di 60 lesioni (tav. C2.1);
- Interventi sulle finiture: spicconatura, scrostamento a filo muro, riprese di intonaco e tinteggiature in porzioni all’interno dei fabbricati adiacenti.
- Messa in sicurezza delle superfici affrescate

Preso atto che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa alla riparazione dei danni subiti dalla Chiesa di San Benedetto a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 tenendo conto della presenza di superfici interne decorate ad affresco.

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del **D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l’esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l’efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *Per quanto attiene all’intervento di cucitura armata delle connessioni murarie, ne sia preferita la realizzazione con tecnologia a secco. Si valuti in fase esecutiva l’alleggerimento dell’intervento previsto nelle connessioni murarie tra abside e navata adottando un passo meno fitto;*
- *Per gli interventi di scuci-cuci, si dovrà prevedere il reimpiego degli stessi elementi in pietra o l’impiego di elementi con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura muraria.*
- *In merito al previsto intervento di ristilatura armata dei giunti, nell’operazione di rimozione e pulizia dei giunti dovrà essere posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei conci lapidei del paramento murario. Per la stuccatura finale dei giunti di allettamento dovrà essere utilizzata una malta di calce che per composizione, granulometria e cromia sia analoga alla malta esistente, verificata anche con l’ausilio di opportuni saggi al fine di non creare discontinuità figurative.*
- *Per l’inserimento delle nuove catene orizzontali in facciata con capo-chiave esterno, questo sia di tipo a paletto e di cromia in accordo con gli esistenti.*
- *L’intonaco interno di nuova realizzazione nella sacrestia, sia previsto da realizzare rigorosamente a base di calce, con esecuzione a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l’andamento dei muri, evitando l’utilizzo di poste e regole. Le tonalità delle finiture saranno concordate in corso d’opera con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature.*

Per quanto attiene la tutela **storico-artistica**:

- *Preso atto della documentazione trasmessa per la messa in sicurezza degli affreschi, si specifica che sia per la progettazione che per l’esecuzione dei lavori in categoria OS2A dovrà essere incaricato un restauratore abilitato nel settore 2 - Superfici decorate dell’architettura ai sensi della normativa vigente, degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004,*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/201.;

- *si richiede dunque l'integrazione del progetto di restauro in quanto la relazione attuale è firmata da restauratore abilitato nel settore 1). Il perfezionamento degli elaborati richiesti dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dei lavori, accompagnata con elaborato grafico di localizzazione delle zone affrescate d'intervento.*
- *Resta inteso che il restauratore dovrà essere presente per l'assistenza in corso d'opera durante l'esecuzione delle operazioni di cucitura armata nella zona absidale, e dell'arco di collegamento tra il presbiterio e la sacrestia dove si concentrano le superfici;*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB/PLM_30/09/2024_as-el

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(Provincia di Ascoli Piceno)

AREA TECNICA I

Edilizia - Urbanistica - Ambiente - Polizia Locale e Protezione Civile

Sede provvisoria: via Salaria n.14 - Cap. 63095 - C.F. - P.I. 00356080440

Tel.0736.801262 – p.e.c. comune.acquasantaterme@anutel.it

Prot. n. vedi PEC

Acquasanta Terme, li 17/05/2022

Al Responsabile Tecnico della Procedura

Arch. Andrea Fioravanti

PEC: andrea.fioravanti@archiworldpec.it

All'Ufficio Speciale

di Ricostruzione di Ascoli Piceno

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

p.c. Alla Diocesi di Ascoli Piceno

c/o il Vicario Episcopale Sac. Domenico Poli

PEC: diocesiapsisma@pec.it

p.c. Al progettista

Arch. Attilio Aulozzi

PEC: attilio.aulozzi@archiworldpec.it

OGGETTO: Segnalazione Certificata Inizio Attività 143/2022 - Prot. n. 7268 del 17/05/2022

Denominazione dell'intervento: Monastero San Benedetto In Valledacqua

Pratica Reg. 490.20.40/2021/OPSUAM/594 – Ordinanza del C.S.R. n. 38/2017 e n. 105/2020

ID opera: 4956 – CUP I67H20003720001

Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno - Vicario Episcopale Sac. Domenico Poli

Ubicazione: frazione Valledacqua (foglio 48, particella B graffata particella 134 sub7)

COMUNICAZIONE PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione Rif. pratica Piattaforma SISMAPP - ID 4956 - **Monastero San Benedetto In Valledacqua**, trasmessa a mezzo PEC e acquisita al Ns. prot. 1540 del 24.02.2022

VISTA l'Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...";

VISTA l'Ordinanza n. 105 del 07/09/2020, Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto ;

VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata – *ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.P.R. 380/2001* - in data 17/05/2022 ed acquisita al protocollo del Comune con il numero 7268, pratica edilizia 143/2021, a firma del tecnico incaricato **Arch. Attilio Aulozzi**, per i lavori di **RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO** da eseguire sull'immobile ubicato in frazione Valledacqua, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 48, particella B graffata particella 134 sub7;

VISTE le integrazioni in data 26.05.2022 acquisite al protocollo del Comune con il numero 7964;

VERIFICATO il titolo a presentare la predetta Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

ESAMINATI gli elaborati descrittivi delle opere edilizie da realizzarsi e verificata la conformità urbanistico – edilizia di quanto in progetto alla normativa vigente;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

(Provincia di Ascoli Piceno)

AREA TECNICA I

Edilizia - Urbanistica - Ambiente - Polizia Locale e Protezione Civile

Sede provvisoria: via Salaria n.14 - Cap. 63095 - C.F. - P.I. 00356080440

Tel.0736.801262 – p.e.c. comune.acquasantaterme@anutel.it

RITENUTO che le opere in oggetto rientrano tra gli interventi previsti dall'articolo 22, comma del D.P.R. 380/2001;

DATO ATTO che l'ordinanza 105/2020 e ss.mm.ii. all'art. 4 comma 3 stabilisce che i progetti degli edifici di culto "sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti (...) trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo"

Dato Atto che l'immobile in oggetto è sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (DM 14.06.1971), tuttavia l'intervento è escluso dall'Autorizzazione Paesaggistica, secondo quanto contenuto nell'allegato "A" del D.P.R. 31/2017 oppure è escluso ai sensi dell'articolo 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 100 del 09.05.2020;

con la presente, per quanto di competenza, comunica il **PARERE FAVOREVOLE** alla predetta **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA, alle seguenti condizioni:**

- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicata l'impresa esecutrice dei lavori;

Si informa che ai sensi della Legge 241/1990, è nel potere della Pubblica Amministrazione assumere determinazioni in via di autotutela, ricorrendone i presupposti.

Si ricorda che, entro 15 giorni dal termine dei lavori, dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione:

- Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all'articolo 24 del DPR 380/2001 riguardante anche gli eventuali interventi già realizzati o sanati con precedenti titoli abilitativi (se dovuta);
- documentazione catastale aggiornata allo stato attuale dell'immobile (se dovuta);
- certificazione energetica, D.Lgs. 192/2005 (se dovuta);
- dichiarazione di conformità degli impianti (se dovuta);
- certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, DGR 809/2006 (se dovuto);
- dichiarazione di corretta installazione della linea vita redatta secondo la modulistica disponibile sul sito web dell'Ente (se dovuta).

Si comunica inoltre che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 241/1990 il responsabile del servizio è l'**arch. Marino Ciucci** ed il responsabile del procedimento è l'**arch. Antonello D'Emidio** del Comune di Acquasanta Terme.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Marino Ciucci

