

*Ministero della cultura*ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI
DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

DELEGHE

CGRTS-0025438-A-22/06/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Rosella Bellesi
rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento riparazione del danno locale della Chiesa di San Francesco” - Località Pontelatrive - Comune di Valfornace (MC) - Id. O.C. 105/2020: 303 – CUP I77H20003830001 – CIG 8843505331 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Direttrice dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0021941-P del 26/05/2026, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 23/06/2026 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci



CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
19.06.2026
15:19:06
GMT+02:00

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli



FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI VALFORNACE

Provincia di Macerata



Valfornace, 22 Giugno 2026

Alla conferenza permanente sisma 2016; presidenza del consiglio dei ministri - commissario straordinario del governo - ricostruzione sisma 2016

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO" Località Pontelatrave- COMUNE DI VALFORNACE (MC): DELEGA.

Il sottoscritto Massimo Citracca, in qualità di Sindaco del Comune di Valfornace,

DELEGA

l'Arch. Ludovica Mochi, responsabile del Procedimento dell'area urbanistica e valorizzazione del territorio del Comune di Valfornace, ai sensi del Decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2024, a rappresentarla alla conferenza permanente (ex art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020), che si terrà il giorno 23 Giugno 2026 alle ore 10:00 in modalità telematica., ritenendola legittimata ad esprimere in modo vincolante e a firmare digitalmente, per quanto di stretta competenza, la volontà di questa amministrazione su tutte le decisioni che verranno assunte dalla Conferenza stessa.

Distinti saluti.

Comune di Valfornace (MC)

Partenza

Prot. N. 0008168

del 22-06-2026

Categoria 6 Classe 12 Fascicolo



Il sindaco

Massimo Citracca

Comune di VALFORNACE MC Prot. n. 0008168 del 22-06-2026 in partenza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0022434-P-29/05/2026

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione – P.O. Edifici di Culto

Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **23 giugno 2026**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **23 giugno 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO” Località Pontelatrive
COMUNE DI VALFORNACE (MC)**

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche

CUP I77H20003830001 CIG 8843505331

Id. O.C. 105/2020: 303;

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PORTA”
COMUNE DI MACERATA(MC)**

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia

CUP D85F20001970001 CIG 88437594CC

Id. O.C. 105/2020: 479;

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO” Frazione Pretare
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)**

CUP I27H20003740001 CIG 8843413744

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Id. O.C. 105/2020: 397;

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **23 giugno 2026** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO” Località Pontelatrive
COMUNE DI VALFORNACE (MC)**

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche

CUP I77H20003830001 CIG 8843505331

Id. O.C. 105/2020: 303;

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PORTA”
COMUNE DI MACERATA(MC)**

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia

CUP D85F20001970001 CIG 88437594CC

Id. O.C. 105/2020: 479;

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO” Frazione Pretare
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CUP I27H20003740001 CIG 8843413744

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Id. O.C. 105/2020: 397.

Il Presidente della Conferenza permanente

Sen. Avv. Guido Castelli



Guido Castelli

29.05.2026

09:03:14

GMT+01:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL
PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Capo Dipartimento
per la Tutela del Patrimonio Culturale
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento riparazione del danno locale della Chiesa di San Francesco” – Località Pontelatrive, Comune di Valfornace (MC) - Id. O.C. 105/2020: 303 – CUP I77H20003830001 – CIG 8843505331 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“Intervento riparazione del danno locale della Chiesa di Francesco”, Località Pontelatrive, Comune di Valfornace (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0021941-P del 26/05/2026, acquisita agli atti dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale con prot. MIC_ICRI-0000532-A del 27/05/2026, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 23 giugno 2026, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’ Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;



VISTO il D.M. n. 501 del 23 dicembre 2025, registrato alla Corte dei Conti al n. 142 del 22/01/2026, recante modifiche al Decreto del Ministro della cultura n. 270 del 5 settembre 2024, che istituisce a far data dal 1° gennaio 2026 l'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale quale articolazione organizzativa del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, cui sono trasferite tra l'altro le funzioni già esercitate dall'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 103 del 20/03/2026, registrato alla Corte dei Conti al n. 1012 del 22/04/2026, con il quale, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm, è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto" e "La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per



effetto dei provvedimenti del 19/07/1931 - 15/07/1931 - 20/10/1914 ai sensi art. 5 L. 364/1909 sulla Chiesa romanica del Crocefisso di Pontelatrive in Pievebovigliana e resti del Convento Franciscano ancora validi in virtù dell'art. 128, del medesimo;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata in località Pontelatrive nel Comune di Valfornace (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0021941-P del 26/05/2026,

<https://drive.google.com/file/d/1ikPaF7pkc0wZFA6i8OIkfFSsVIJyIFWw/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- rifacimento copertura principale dell'aula della chiesa e della scarsella con legno massello di castagno, pianellato e coppi di recupero, soletta collaborante in cls alleggerito, impermeabilizzazione, isolante termico;
- rifacimento copertura ambienti minori in legno massello di castagno con soletta in cls alleggerito, reimpiego per il pianellato in cotto e per il manto dei materiali esistenti, reintegro con elementi dalle medesime caratteristiche;
- inserimento cordolo sommitale in muratura di laterizio armato, solidarizzato con la muratura sottostante tramite inserimento di barre, inserimento di fascia in fibra di acciaio tra due strati di malta posta ad ogni ricorso per rinforzo muratura;
- ancoraggio capriate al nuovo cordolo mediante piastre in acciaio;
- inserimento di catene metalliche con capochiave;
- rinforzo della volta sul coro mediante placcaggi all'estradosso;
- intervento all'intradosso della volta sacrestia tramite risarcitura lesioni, ripresa intonaci e tinteggiature;
- cuciture armate degli incroci murari attraverso iniezioni di boiacca fluida a base di calce ed inserimento barre;
- iniezioni di miscela con legante a base di calce al fine di consolidare le murature portanti in pietra esistenti;
- inserimento piattabande in acciaio nelle aperture di porte e finestre che presentino segni di dissesto;
- scuci e cucì per risarcitura lesioni diffuse sulle murature e sulle volte, sostituzione di conci murari rimossi con nuovi elementi a superficie scabra, allettati con malta di calce compatibile all'esistente;
- restauro e consolidamento cantoria in legno: restauro strutture lignee, rimozione e ripristino controsoffittatura con reintegro nelle parti mancanti, consolidamento balastra, inserimento mensole tra piano di calpestio e controsoffitto, sostituzione tavolato di calpestio con nuovo tavolato ancorato ad una intelaiatura lignea secondaria con listelli di abete appoggiati alle travi;
- restauro conservativo pavimenti interni alla chiesa: aula, altare, scarsella e sagrestia;
- restauro conservativo per ricreare condizioni di agibilità degli spazi interni mediante rimozione, recupero e accatastamento piastrelle in cotto esistenti;
- rifacimento impianto elettrico e ripristino impianto di illuminazione esistente;
- restauro parti danneggiate dal sisma e dalla prolungata chiusura, ripristino delle parti decorate;

Campanile

- consolidamento struttura muraria superstite;
- ricostruzione con muratura in pietrame recuperata e scuci e cucì;



- ricostruzione ex novo cella campanaria con muratura armata, da quota 14.91 m, dove è presente volta a sesto acuto, fino a quota originaria copertura;
- sostituzione dei due solai in legno di interpiano con strutture in legno costituite da travi di castagno e doppio tavolato in abete a costituire piano di calpestio;
- consolidamento all'estradosso della volta, presente all'interno del campanile, tramite rinforzi e placcaggi;
- cerchiatura in acciaio interna al campanile;
- installazione di scale retrattili ai singoli impalcati per l'accesso alla cella campanaria;
- incastellatura in acciaio per posizionamento delle tre campane, attualmente appoggiate all'interno dell'attiguo convento;

Opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche

- Installazione rampa mobile in acciaio, da inserire nell'unico ingresso alla chiesa.

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno; Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3_0000459-P del 15/01/2026, acquisita agli atti dell'ex Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 2016 con prot. MIC_USS-SISMA2016-0000075-A del 15/01/2026 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Istituto, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento riparazione del danno locale della Chiesa di San Francesco*”, Località Pontelatrade, Comune di Valfornace (MC), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Si rammenta che, in caso di rinvenimenti di interesse archeologico in qualunque fase dei lavori, corre l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP ed alle autorità locali, provvedendo alla momentanea conservazione e custodia in situ, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii. In tal caso la Soprintendenza territorialmente competente si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, approfondimenti e /o ampliamenti delle indagini e di valutare l'adozione di opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela.

Ove ne ricorrano i presupposti, il soprintendente avvierà i procedimenti per la tutela dei beni eventualmente rinvenuti ai sensi degli articoli 12 o 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Al fine di consentire i necessari sopralluoghi da parte della Soprintendenza ABAP si richiama la richiesta di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Istituto e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla



Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Funzionario SABAP responsabile dell'istruttoria

Funzionario arch. Rosella Bellesi



Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci



**CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
19.06.2026
15:19:06
GMT+02:00**



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A **Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**

PEC: curia@pec.arcidiocesicamerino.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree
colpite dal sisma 2016**

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Valfornace

PEC: comune.valfornace@emarche.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del 27/07/2023 *n.* 83370

Class. 34.43.04/126/2021

Prot. Sabap del 01/08/2023 *n.* 8501
01/08/2023 8502
17/09/2024 11443- 11444
11/03/2025 3356

Oggetto: **VALFORNACE (MC) Fraz. Pontelatrive, Chiesa di San Francesco**

Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 3 particella n. A.

Sisma 2016 - OCSR 105/20 e s.m.i. Intervento di riparazione restauro e consolidamento della Chiesa San Francesco, Fraz Pontelatrive. ID opera: 5980 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/317. Richiesta autorizzazione art. 21 c. 4 dlgs 42/2004

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto dei provvedimenti del 19/07/1931 - 15/07/1931 - 20/10/1914 ai sensi art. 5 L. 364/1909 sulla *Chiesa romanica del Crocefisso di Pontelatrive in Pievebovigliana e resti del Convento Franciscano* ancora validi in virtù dell'art. 128

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21 comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: **Parrocchia di Santa Maria Assunta della Diocesi di Camerino – San Severino Marche**

Richiedente: **Arcidiocesi di Camerino San Severino Marche**

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Rosella Bellesi**

Referente della tutela storico artistica: **per avocazione il Soprintendente arch. Giovanni Issini**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 27/07/2023 con prot. 83370 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 01/08/2023 con prot. n. 8501 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto, e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali pervenute a margine indicate;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto dei provvedimenti del 19/07/1931 - 15/07/1931 - 20/10/1914 ai sensi art. 5 L. 364/1909 sulla Chiesa romanica del Crocefisso di Pontelatrive in Pievebovigliana e resti del Convento Franciscano ancora validi in virtù dell'art. 128, del medesimo;

Visto il D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n. 57;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere da realizzare sull'immobile, consistono nel progetto dell'*Intervento di restauro con riparazione danni, ripristino, rafforzamento locale della Chiesa San Francesco, in Fraz. Pontelatrive, Valfornace (MC), a seguito dei danni causati dal sisma 2016*. La chiesa fa parte del complesso architettonico dell'ex convento francescano, annesso in epoche successive e ha subito nel corso del tempo evoluzioni che ne hanno alterato i prospetti, su questi oggi è quindi possibile leggere le diverse fasi costruttive come le monofore medievali, l'aggiunta degli speroni e del portico sulla facciata principale.

La chiesa si compone di un'aula unica di forma planimetrica rettangolare allungata su cui si innesta, sul lato corto opposto all'ingresso, un'abside di forma quadrata, da cui si accede alla torre campanaria; mentre sulla parete a sinistra dell'ingresso, è addossata la sagrestia, alla quale si accede dalla navata.

La navata e l'abside sono separate da un arco trionfale con profilo a sesto acuto, successivamente parzialmente schermato da una struttura in muratura che ospita l'immagine affrescata della Madonna della Misericordia attribuita a Girolamo Di Giovanni. In corrispondenza delle due pareti dei lati lunghi, sono addossati sei altari minori (tre per ogni lato) di epoca settecentesca, ed un pulpito ligneo intarsiato e dipinto, mentre sulla controfacciata è ubicata la cantoria lignea con profilo mistilineo e balaustra decorata da pannelli lignei dipinti a finto marmo. Nella zona absidale oltre all'altare, sono presenti baldacchino e coro.

Le murature interne sono completamente intonacate e in alcuni punti, sia sulle pareti della navata che dell'abside, sono presenti stratificazioni di affreschi appartenenti ad epoche diverse.

La copertura dell'aula è costituita da capriate lignee, terzere, pianelle e coppi in cotto, mentre la scarsella è costituita da una volta a crociera costolonata in pietra interamente affrescata. La sagrestia si articola in due ambienti, uno presenta due volte a crociera, uno, adiacente al campanile, voltato a botte. La torre campanaria, in continuità con la sagrestia, presenta un piano di calpestio di circa 20 cm inferiore rispetto a quello della chiesa; il livello a piano terra è voltato a botte, i livelli intermedi presentano solai in legno costituiti da travi portanti e tavolato ligneo superiore mentre il terzo ed ultimo livello presenta una volta a crociera gravemente lesionata, che mantiene intatte solo le nervature in pietra. Tutto il complesso presenta una muratura di pietrame formata da elementi lapidei di origine sedimentaria di forma regolare e di spessore variabile, carente di idonee ammorsature agli angoli e in gran parte a doppio paramento.

A seguito degli eventi sismici del 2016 si sono riscontrati gravi danni che hanno causato:

- il crollo parziale della torre campanaria, ovvero dell'ultimo livello e di parte delle murature sottostanti;
- Il parziale crollo della falda di copertura della scarsella (abside a pianta rettangolare) con conseguente deposito delle macerie all'estradosso della volta a crociera costolonata in pietra che quindi risulta essere instabile e gravemente lesionata, e alla copertura della navata principale. Questa situazione ha reso necessaria la chiusura dell'edificio al culto;
- un'importante lesione centrale in controfacciata che parte dal pavimento e arriva fino alla copertura;
- gravi lesioni diffuse sull'arco trionfale.

Sono state inoltre riscontrate le seguenti vulnerabilità:

- murature scarsamente ammorsate;
- apparecchio murario disomogeneo;
- sottodimensionamento delle capriate del tetto di copertura dell'aula in riferimento ai carichi previsti.

Gli interventi previsti da realizzare dal progetto in esame, sono i seguenti.

Per quanto riguarda la Chiesa, preliminarmente verrà smontato il puntellamento con impalcati interni di protezione volta coro e altare della chiesa, e successivamente si procederà con:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- *il Rifacimento della copertura principale dell'aula della chiesa e della scarsella con legno massello di castagno, pianellato e coppi di recupero e soletta collaborante in cls alleggerito, impermeabilizzazione, isolante termico in lana di roccia 6 cm, posa del manto di copertura in coppi di recupero;*
- *Introduzione di un cordolo sommitale in muratura di laterizio, armato con fibra di acciaio galvanizzata, solidarizzato con la muratura in pietrame sottostante attraverso l'inserimento di barre di connessione in GFRP inclinate e posizionate a quince ad intervalli di 50 cm. Inserimento fascia in fibra di acciaio tra due strati di malta per ogni ricorso per rinforzo della nuova muratura;*
- *Ancoraggio delle capriate al nuovo cordolo per mezzo di piastre di acciaio per una lunghezza di almeno 50 cm;*
- *Rifacimento della copertura degli ambienti minori in legno massello di castagno con soletta collaborante in c.l.s. alleggerito. Per il pianellato in cotto e il manto di copertura viene previsto il reimpiego dei materiali esistenti e l'integrazione con elementi aventi le medesime caratteristiche.*
- *Inserimento di catene metalliche con capichave, per il rinforzo delle connessioni strutturali e per prevenire in caso di sisma, meccanismi di ribaltamento fuori dal piano;*
- *Consolidamento della volta presenti sul coro, mediante rinforzi e placcaggi sull'estradosso, con reti in materiale composito annegata in una matrice inorganica a base di calce idraulica disposta uniformemente su tutta la superficie da consolidare;*
- *interventi all'intradosso della volta sacrestia di risarcitura lesioni superficiali, ripresa di intonaci e tinteggiatura, senza la necessità di accedere al piano superiore di altra proprietà. Il gruppo di progettazione si è coordinato con il gruppo incaricato dalla parte privata di curare il progetto di riparazione del convento, al fine di definire gli interventi sulle parti di confine, lasciando a quest'ultimi la valutazione finale sull'eventuale tipo di intervento da adottare sull'estradosso della volta suddetta.*
- *Cuciture armate degli incroci murari realizzate attraverso iniezioni di boiacca fluida a base calce e inserimento di barre in GFRP;*
- *Iniezioni di miscela con legante a base di calce per il consolidamento delle murature portanti in pietra esistenti;*
- *Inserimento di piattabande in acciaio nelle aperture ove sono presenti segni di dissesto quali porte e finestre;*
- *Risarcitura delle lesioni diffuse presenti sulle murature e sulle volte con metodo scuci e cucì con ricostruzione o sostituzione dei conci murari rimossi con nuovi elementi a superficie scabra e allettati con malta a base di calce di natura e caratteristiche compatibili con le malte preesistenti;*
- *Restauro e consolidamento della cantoria lignea:*
 - a. *restauro delle strutture lignee che costituiscono l'ossatura portante del piano di calpestio;*
 - b. *rimozione e il ripristino della controsoffittatura con reintegrazioni di parti mancanti;*
 - c. *consolidamento della balaustra;*
 - d. *inserimento di due mensole in acciaio ancorate alla muratura e inserite all'interno dello spessore esistente tra il piano di calpestio e il controsoffitto;*
 - e. *Sostituzione del tavolato di calpestio con un nuovo tavolato ancorato ad una intelaiatura lignea secondaria fatta di listelli in abete appoggiati alle tre travi sopra descritte;*
- *intervento di restauro conservativo dei pavimenti degli ambienti interni della Chiesa riguardanti l'aula, l'altare, la scarsella e la sagrestia, che risultano in buona parte danneggiati dai crolli verificati a seguito del sisma, dalle opere di puntellamento delle volte, introdotte a seguito dei dissesti provocati dal sisma nella scarsella nell'altare e in parte della navata. Inoltre il lungo periodo di chiusura ha accentuato la presenza di umidità di risalita che ha accelerato il processo di decomposizione delle malte e degli elementi in cotto che formano la pavimentazione stessa. I fenomeni descritti hanno accentuato lo stato di deformazione della planarità della pavimentazione, con avvallamenti in più zone che necessitano di un intervento di*
- *restauro conservativo necessario per ricreare una condizione di piena agibilità degli spazi interni. Le opere previste in progetto comprendono la rimozione il recupero e l'accatastamento delle piastrelle in cotto esistenti, il loro riposizionamento in opera utilizzando malte che riducono la risalita di umidità, descritte nell'elaborato (C8 CME) allegato al progetto;*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapasco.li.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- *Rifacimento dell'impianto elettrico – messa a norma connessa alle opere strutturali da realizzare, con ripristino dell'impianto di illuminazione e F.M. esistente. L'impianto di progetto è dotato di quadro elettrico di comando con dispositivi di sicurezza, impianto di terra, dorsali di distribuzione con canaline a vista, e verrà certificato in conformità del DM 37/2008 (tav. C5.3);*
- *Restauro sulle parti danneggiate dagli eventi sismici e alle conseguenze dall'azione del tempo causate dalla chiusura prolungata. Inoltre per quanto riguarda le opere pittoriche presenti nella scarsella e all'interno dell'aula, si procederà al ripristino delle parti decorate con interventi mirati dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali di cui alle Tav C4.1 e Tav C4.2 e alle relazioni Tav A1 e Tav A2.*

Per quanto riguarda il campanile, sono previsti i seguenti interventi di riparazione restauro e consolidamento, previo smontaggio delle opere di messa in sicurezza (copertura provvisoria e pannelli verticali di protezione):

- *consolidamento della struttura muraria superstite al crollo fino al solaio interpiano in legno posto a quota m 11.27;*
- *ricostruzione con muratura in pietrame recuperata dal crollo e scuci e cucì;*
- *ricostruzione ex novo della cella campanaria da quota m 14.91, dove è presente una volta a sesto acuto, fino alla quota originaria della copertura. La ricostruzione è stata prevista con muratura armata formata da mattoni di laterizio con interposta geomalta in cui viene annegata una rete in fibra di acciaio galvanizzata. Detta muratura si sviluppa sui quattro lati con uno spessore a tre teste e viene rivestita esternamente con muratura di pietrame recuperata dai crolli in modo da ricomporre lo spessore originario del muro. La muratura in pietra viene trattata a faccia vista e rinforzata con l'introduzione sotto fuga di trefoli in acciaio collegati mediante connettori alla nuova muratura interna in mattoni.*
- *Sostituzione dei due solai di interpiano in legno, con strutture in legno formate da travi di castagno e doppio tavolato in abete per la formazione del piano di calpestio;*
- *Consolidamento della volta presente all'interno del campanile, mediante rinforzi e placcaggi sull'estradosso, con reti in materiale composito annegata in una matrice inorganica a base di calce idraulica disposta uniformemente su tutta la superficie da consolidare;*
- *Introduzione di cerchiatura in acciaio interna al campanile a livello degli impalcati di legno, ammorsata alla muratura mediante un sistema di connessioni in acciaio collegate esternamente ai capichiave a piastra nervata cm 30x30;*
- *L'accesso alla cella campanaria viene garantito attraverso la installazione ai singoli impalcati alle diverse quote, di scale retrattili prefabbricate. Le scale verranno acquistate e installate direttamente dalla committenza. (vedi Tav C.1.4 – C.1.4.1- C.3.2.1);*
- *Il progetto prevede la realizzazione dell'incastellatura in acciaio per il riposizionamento delle 3 campane attualmente depositate all'interno del cortile del convento attiguo alla chiesa (vedasi Tav C3.3);*

E' previsto, inoltre, l'abbattimento delle barriere architettoniche con la previsione di una rampa mobile d'acciaio da inserire nel varco dell'unico ingresso alla chiesa per garantire la visitabilità (dislivello – 32 cm rispetto al portico esterno).

Considerato che la Chiesa di San Francesco in località Pontelatrate nel comune di Valfornace (MC) ha subito rilevanti danni a seguito degli eventi sismici avvenuti a far data dal 2016, e la proposta progettuale è tesa al restauro con riparazione del danno, ripristino e consolidamento strutturale mediante interventi di rafforzamento locale per resistere alle azioni sismiche;

Ritenuto dunque che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili, se adeguate alle prescrizioni di seguito elencate, in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Per quanto attiene alla **Tutela Architettonica**:

- per quanto attiene agli interventi di ricostruzione delle porzioni di muratura crollata del campanile, per il rivestimento si prescrive che vengano riutilizzati gli elementi in pietra già recuperati. Qualora dovesse essere necessaria l'integrazione di nuovo materiale si dovrà prevedere l'impiego di conci lapidei con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura del paramento;
- in generale per quanto attiene agli interventi di scuci-cuci dovrà in ogni caso essere previsto il reimpiego di tutti gli elementi smontati. Qualora dovesse essere necessaria l'integrazione di nuovo materiale si dovrà prevedere l'impiego di conci lapidei con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura del paramento;
- nel rispetto del principio di compatibilità con i materiali storici, per tutte le operazioni strutturali (scuci cuci, (iniezioni, stilatura dei giunti, intonaci, tinteggiature, stuccature ecc.) e, per gli strati profondi, si prescrive l'uso di malta di calce idraulica NHL a basso contenuto di sali, o malte analoghe a quelle esistenti. Non si autorizza l'uso di ancoraggi chimici, malte espansive o resine in quanto materiali non compatibili con l'architettura storica;
- per quanto attiene all'intervento di ristilatura dei giunti previa scarnitura su paramento faccia a vista, nell'operazione di rimozione e pulizia dei giunti sia posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei conci lapidei; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi;
- visto l'elaborato C4.1 "Mappatura degli interventi di restauro", data la presenza superfici affrescate nel portico, alle pareti dell'aula, alle pareti e sulla volta della scarsella, le operazioni edili dovranno avvenire con l'assistenza da parte di restauratori abilitati ad operare sui beni culturali, sia per la scalcinatura in prossimità delle decorazioni esistenti e eventuali saggi stratigrafici, e nella ripresa di intonaco e/o nuova scialbatura che dovrà essere realizzata a base di calce con spessore ridotto per mantenere la complanarità rispetto alle superfici decorate, sia durante il consolidamento estradossale della volta e riparazione delle lesioni profonde in presenza o prossimità di superfici affrescate;
- nella sostituzione della struttura di copertura attuale dell'aula in struttura linea a vista con nuove capriate, arcarecci e travetti con pianellato a vista, dovrà essere recuperato e/o riproposto anche l'elemento del dormiente ligneo sagomato agli appoggi, in quanto elemento proprio dell'impianto ecclesiastico di tipo francescano;
- nel ripristino delle coperture vengano reimpiegandoti materiali derivanti il più possibile dallo smontaggio controllato, sia per il pianellato che per i coppi del manto di rivestimento, utilizzando gli elementi nuovi di integrazione come sottocoppi e, solo se necessario, inserendo nello strato superiore dei nuovi elementi artigianali in modo tale da evitare l'effetto 'macchia';
- in riferimento all'installazione della linea vita in copertura, si preveda la realizzazione di dispositivi di sicurezza di tipo puntuale, e nel caso di elementi metallici a vista si preveda la finitura opaca di colore coerente con quello della copertura, al fine di minimizzarne l'impatto visivo;
- Le opere di finitura quali cromie dei nuovi intonaci e tinteggiatura interna, dei capochiave metallici, la stuccatura del paramento esterno in pietra arenaria a faccia vista etc. siano concordate preliminarmente dalla D.L. con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;
- Si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati;

Per quanto attiene alla **Tutela Storico Artistica**:

- Si approva il progetto presentato degli interventi di consolidamento e restauro da realizzare sugli apparati decorativi pittorici e plastici, arredi lignei fissi e lapidei interni alla chiesa. L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente, artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, qualificati per il settore/i di pertinenza oggetto dell'intervento, come da elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018, consultabili sulla piattaforma MiC <https://professionisti.cultura.gov.it>.

- Per quanto riguarda gli arredi e mobili presente ancora all'interno della chiesa e locali accessori preliminarmente all'inizio dei lavori dovrà essere prevista adeguata protezione o trasferimento in deposito degli stessi, gli altari andranno protetti in loco, così come la pavimentazione in cotto con tessuto non tessuto e pannellature prima della posa del ponteggio interno;
- dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate, di tutti gli elementi di particolare pregio, con riferimento anche alle superfici affrescate emerse dopo la caduta dell'intonaco sulla parete a destra della navata, e alla reintegrazione della mensa dell'altare in stucco policromo nell'area del presbiterio che ha perso importanti porzioni del materiale costitutivo;
- La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio, poiché durante l'esecuzione dei lavori, potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie al buon andamento degli stessi, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività, il restauratore dovrà formalmente comunicare a questa Soprintendenza l'inizio dei lavori;
- Inoltre, ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti progettuali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda, dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto di restauro e per le conseguenti determinazioni;
- Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche,...) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini al rilascio dell'attestazione finale dei lavori.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso la Soprintendenza ABAP per le province di AN-PU, competente per la tutela del comune capoluogo di Regione;
 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.
- Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB-PM/_15/01/2026

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"

Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

O.C. 105/2020 "INTERVENTO RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO" Località Pontelatrave COMUNE DI VALFORNACE (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche

CUP I77H20003830001 CIG 8843505331

Id. O.C. 105/2020: 303

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche		
Id Ordinanza 105/2020	303		
Indirizzo immobile:	Località Pontelatrave, Valfornace (MC)		
Dati catastali:	foglio: 3	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.076541	Long. 13.078357	
Intervento:	☐ pubblico ☐ privato ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	☒ Rafforzamento locale ☐ Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Carlo Morosi		
Progettazione e direzione lavori	Arch. Fernando Camillo, Arch. Roberto Rapino, Arch. Lorenzo Leombroni.		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0020815-A	18/05/2026	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 18/05/2026 n. CGRTS-0020815, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: *Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Valfornace - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche ID opera 5980 - Denominazione dell'intervento S. FRANCESCO Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/317 Trasmissione proposta di approvazione*” in allegato;

Nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0020815 del 18/05/2026, l'USR Marche esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di rafforzamento locale della Chiesa di San Francesco per un importo complessivo di € 1.533.961,55 di cui € 1.450.000,00 a valere sulle risorse dell'Ordinanza n. 105/2020 ed € 83.961,55 a valere sulle risorse del plafond della Diocesi ai sensi dell'art. 5 c. 1-bis dell'Ordinanza n.105/2020. Inoltre nel corso dell'istruttoria stessa l'USR Marche impartisce le seguenti prescrizioni:

- *Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.*

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0020815 del 18/05/2026, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: “*SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti. SI RAMMENTA CHE Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi. 2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi*”



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.", in allegato;

- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_UO3|15/01/2026|0000459-P) "AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di condizioni", in allegato;**
- **COMUNE DI VALFORNACE (MC): (Prot. CGRTS-0020815-A-18/05/2026)** Comunicazione di conclusione positiva del procedimento, in allegato.

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento, a seguito delle verifiche in merito alla ammissibilità e congruità, risulta essere pari, a seguito di arrotondamento d'ufficio, ad € 1.533.961,55 (euro un milione cinquecentotrentatremilanovecentosessantuno/55), di cui € 1.060.510,04 per lavori ed € 473.451,51 per somme a disposizione, a valere come segue:

- € 1.450.000,00 sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020;
- € 83.961,55 sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020 dal ricorso all'articolo 5 co 1bis dell'Ordinanza n. 105/2020.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezzario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione (CGRTS-0020815 del 18/05/2026)
€ 1.450.000,00	€ 1.533.961,55	€ 1.533.961,55 di cui: • € 1.450.000,00 a valere sulla programmazione della O.C. n. 105/2020; • € 83.961,55 sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020 dal ricorso all'articolo 5 co 1bis dell'Ordinanza n. 105/2020



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0020815 del 18/05/2026)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	941.659,30 €	941.659,30 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	118.850,74 €	118.850,74 €
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	1.060.510,04 €	1.060.510,04 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Costi di gestione intervento (art. 6 dell'O.C.S.R. n. 105/2020)	17.038,40 €	17.038,40 €
B2	Spese tecniche (Progettazione Esecutiva, C.S.P., C.S.E., Direzione Lavori, Misura e contabilità, Collaudo statico, Geologo, C.R.E. (oneri previdenziali inclusi)	181.084,00 €	181.084,00 €
B3	Indagini geognostiche, geofisiche, prove strutturali e di laboratorio (al netto della riduzione del 20% di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. n.105/2020)	11.927,64 €	11.927,64 €
B4	Imprevisti al 10% compreso IVA	106.051,00 €	106.051,00 €
B5	I.V.A. sui lavori 10%	106.051,00 €	106.051,00 €
B6	I.V.A. sulle indagini geognostiche, geofisiche 22%	2.624,08 €	2.624,08 €
B7	Cassa di Previdenza 4%	7.243,36 €	7.243,36 €
B8	I.V.A. su spese tecniche 22%	41.432,02 €	41.432,02 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	473.451,51 €	473.451,51 €
C=A+B	TOTALE	1.533.961,55 €	1.533.961,55 €

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente Firmato digitalmente da

Arch. Luca Quadrelli **LUCA QUADRELLI**

CN = LUCA QUADRELLI
SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzione@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'
**“INTERVENTO RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN
FRANCESCO” Località Pontelatrive
COMUNE DI VALFORNACE (MC)**

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche

CUP I77H20003830001 CIG 8843505331

Id. O.C. 105/2020: 303

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento, acquisita al protocollo commissariale CGRTS-00020815 del 18/05/2026, **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e **ammissibilità al contributo**;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

ferme restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti, si esprime

Parere favorevole.

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



**Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 19-06-2026



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 "INTERVENTO RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO" Località Pontelatrive

COMUNE DI VALFORNACE (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche

CUP I77H20003830001 CIG 8843505331

Id. O.C. 105/2020: 303

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	Richiesta contributo.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
2	C10.2_COSTI DELLA SICUREZZA-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
3	C12_Piano di sicurezza e coordinamento-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
4	C13_Cronoprogramma-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
5	C15.1_SCHEMA DI CONTRATTO-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
6	C16_PIANO DI MANUTENZIONE-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
7	C17_PERIZIA ASSEVERATA SUL NESSO DI CAUSALITA_-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
8	C18_Dichiarazione di Conformit_ progetto-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
9	ORDINANZA_valfornace_ex_pievebovigliana_s.francesco.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
10	SCHEDA_Loc-Pontelatrive-Chiesa-di-S-Francesco.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
11	C6.5_RELAZIONE SUI MATERIALI-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
12	C6.6_ELABORATO DI CALCOLO INCASTELLATURA CAMPANE-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
13	C7_Relazione sulla valutazione della sicurezza-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
14	B6.1_SDF rilievo del degrado e dei dissesti prospetti-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
15	B8_GRAFICIZZAZIONE STORICO-COSTRUTTIVA-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
16	B9_GRAFICIZZAZIONE INDICATORI VULNERABILITA_e P A-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
17	C3.3_NUOVA INCASTELLATURA ALLOGGIAMENTO CAMPANE-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
18	A1_Relazione tecnico illustrativa generale-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
19	A6_RELAZIONE SUGLI IMPIANTI-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
20	A7_RELAZIONE DI VULNERABILITA_SISMICA-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
21	A8_RELAZIONE DI INDAGINE ARCHEOLOGICA-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
22	A9_RELAZIONE SULLE INTERFERENZE-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
23	B1_INQUADRAMENTO TERRITORIALE-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
24	51_DOCUMENTO D_IDENTIT_ARCH.MUCCI-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
25	51_DOCUMENTO D_IDENTIT_ARCH.RAPINO.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
26	51_DOCUMENTO D_IDENTIT_GEOL.D_ANDREA.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
27	52_CONTRATTO TECNICI S. FRANCESCO PONTELATRAVE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
28	53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO D_ANDREA_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
29	53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO_CONTI-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
30	53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO_LEOMBRONI_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

31	53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO_MUCCI-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
32	53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO_RAPINO_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
33	54_DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA_.pdf.p7m	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
34	55_DICHIARAZIONE TITOLI ABILITATIVI-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
35	56_SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA_ - SCIA-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
36	57_MODELLO C-D-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
37	58_PROCURA PRESENTAZIONE TELEMATICA SISMAP.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
38	59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ARCH.CONTI.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
39	59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ARCH.LEOMBRONI.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
40	59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ARCH.MUCCI.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
41	59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ARCH.RAPINO.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
42	59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE GEOL.D_ANDREA.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
43	38_C6.1r.01_ELABORATO DI CALCOLO TABULATO 1-4_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
44	39_C6.1r.01_ELABORATO DI CALCOLO TABULATO 2-4_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
45	40_C6.1r.01_ELABORATO DI CALCOLO TABULATO 3-4_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
46	41_C6.1r.01_ELABORATO DI CALCOLO TABULATO 4-4_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
47	43_C9r.01_ELENCO PREZZI UNITARI_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
48	44_C10.1r.01_CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
49	47_C14r.01_DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
50	48_C15r.01_CAPITOLATO SPECIALE D_APPALTO_signed.pdf.p7m	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
51	49_RELAZIONE SINTETICA.p7m	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
52	50_RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SISMICA_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
53	51_DOCUMENTO D_IDENTIT_ARCH.CONTI.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
54	51_DOCUMENTO D_IDENTIT_ARCH.LEOMBRONI.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
55	31_C3.2.2r.01_PROGETTO STRUTTURALE CAMPANILE E SCARSELLA_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
56	32_C3.2.3r.01_PROGETTO STRUTTURALE CONSOLIDAMENTO VOLTE CAMPANILE_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
57	33_C3.4r.01_PROGETTO STRUTTURALE ARCHITRAVATURA INFISSI_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
58	34_C3.5r.01_PROGETTO STRUTTURALE PIANTA CANTORIA E CONSOLIDAMENTI VARI_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
59	37_C6r.01_RELAZIONE CALCOLO GENERALE_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
60	01_A00r.01_ELENCO ELABORATI_signed.pdf.p7m	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
61	03_A4r.01_RELAZIONE GEOLOGICA_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
62	04_A5r.01_RELAZIONE GEOGNOSTICA_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
63	06_B2r.01_PLANIMETRIA CATASTALE_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
64	07_B3.1r.01_STATO DI FATTO RILIEVO GEOMETRICO PIANTA COPERTURA_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
65	08_B3.2r.01_STATO DI FATTO RILIEVO GEOMETRICO PIANTA PIANO TERRA_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

66	09_B3.3r.01_STATO DI FATTO RILIEVO GEOMETRICO PROSPETTI_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
67	10_B3.4r.01_STATO DI FATTO RILIEVO GEOMETRICO SEZIONI CHIESA_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
68	11_B3.5r.01_STATO DI FATTO_RILIEVO GEOMETRICO CAMPANILE_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
69	13_B4.2r.01_RILIEVO GEOMETRICO MATERICO PROSPETTI_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
70	15_B5r.01_RILIEVO STRUTTURALE_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
71	16_B6.3r.01_SDF RILIEVO DEGRADO PIANTE_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
72	18_B10_PIANO DELLE INDAGINI STRUMENTALI_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
73	19_C1.1r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO_PIANTE_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
74	20_C1.1.1r.01_LINEE VITA_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
75	21_C1.2r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO_PROSPETTI_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
76	22_C1.2.1r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO STATO FINITO PROSPETTI_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
77	23_C1.3r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO_SEZIONI_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
78	24_C1.3.1r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO STATO FINITO SEZIONI_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
79	25_C1.4r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO_CAMPANILE_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
80	26_C1.4.1r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO STATO FINITO CAMPANILE_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
81	27_C2.1r.01_RELAZIONE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
82	28_C2.2r.01_PROPOSTA DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
83	29_C3.1r.01_PROGETTO STRUTTURALE COPERTURA CHIESA_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
84	30_C3.2.1r.01_PROGETTO STRUTTURALE CAMPANILE_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
85	TRASMISSIONE INTEGRAZIONI ESECUTIVO_PONTELATRAVE 25_02_25-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
86	Denuncia_Lavori_Artt. 65-93-94bis.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
87	Relazione intervento locale e analisi carichi 2.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
88	Relazione esplicativa impianto elettrico esistente 2.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
89	Relazione esplicativa integrazione 2.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
90	Relazione progetto restauro OS2A.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
91	Tabella di raffronto con note esplicative 2.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
92	RICHIESTA UTILIZZO ALTRE RISORSE DIOCESI.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
93	RELAZIONE INCARICO TECNICI.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
94	02_A1.1r.01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
95	10_B4.1r.01_RILIEVO GEOMETRICO MATERICO PIANTE.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
96	15_B7r.01_RILIEVO FOTOGRAFICO CON CONI VISIVI.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
97	20_B4.3_RILIEVO GEOMETRICO MATERICO SEZIONI.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
98	23_B6.2_SDF rilievo del degrado e dei dissesti sezioni.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

99	30_C4.1r.01_MAPPATURA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
100	46_C4.2_SCHEDA ARREDI.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
101	A2_Relazione storico-artistica.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
102	A3_RELAZIONE CONOSCITIVA E DI RILIEVO.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
103	ID 5980_Valfornace_Chiesa di San Francesco_intervento post sisma_art 21.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
104	Dichiarazione_art93_DPR380_2001_V1_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
105	Dichiarazione_C8_4_1_NTC2018_Circolare_7_2019_v1_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
106	OP_5980_GC_parere conferenza.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
107	Conformità urbanistico-edilizia-presa d'atto SCIA-Prot_Par 0005383 del 21-04-2026.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
108	C8_Rest CME rev02_OPERE DI RESTAURO ARTISTICO-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
109	C11.1rev 03_QUADRO ECONOMICO DI SPESA-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
110	C11.2rev 03_CALCOLO DELLA PARCELLA AI SENSI DEL D.M. 140_2012_-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
111	DICHIARAZIONE LIVELLO DI SICUREZZA_signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
112	C8 CMERev 02_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO-signed.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026
113	ID5980_Proposta di approvazione_ORD 105.pdf	CGRTS-0020815-A-18/05/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San
Severino Marche
RTP Carlo Morosi
Pec: sisma@pec.diocesimacerata.it
carlo.morosi@ingpec.eu

OGGETTO: Ordinanza n.**105/2020** “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.
Comune di Valfornace - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
ID opera 5980 - Denominazione dell’intervento S. FRANCESCO
Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/317
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 105/2020
DENOMINAZIONE INTERVENTO	S. FRANCESCO
ID ORDINANZA	303
ID SISMAPP	5980
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Carlo Morosi
CUP	I77H20003830001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	27/07/2023
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	12/05/2026

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l’istruttoria relativa all’intervento in oggetto.
La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5980>

- 1 - 51_DOCUMENTO D_IDENTIT_ARCH.MUCCI-signed.pdf
- 2 - 51_DOCUMENTO D_IDENTIT_ARCH.RAPINO.pdf
- 3 - 51_DOCUMENTO D_IDENTIT_GEOL.D_ANDREA.pdf
- 4 - 52_CONTRATTO TECNICI S. FRANCESCO PONTELATRAVE.pdf.p7m.p7m
- 5 - 53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO D_ANDREA_signed.pdf
- 6 - 53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO_CONTI-signed.pdf

- 7 - 53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO_LEOMBRONI_signed.pdf
- 8 - 53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO_MUCCI_signed.pdf
- 9 - 53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO_RAPINO_signed.pdf
- 10 - 54_DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA.pdf.p7m
- 11 - 55_DICHIARAZIONE TITOLI ABILITATIVI_signed.pdf
- 12 - 56_SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA_ - SCIA_signed.pdf
- 13 - 57_MODELLO C-D_signed.pdf
- 14 - 58_PROCURA PRESENTAZIONE TELEMATICA SISMAP.pdf
- 15 - 59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ARCH.CONTI.pdf
- 16 - 59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ARCH.LEOMBRONI.pdf
- 17 - 59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ARCH.MUCCI.pdf
- 18 - 59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ARCH.RAPINO.pdf
- 19 - 59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE GEOL.D_ANDREA.pdf
- 20 - 38_C6.1r.01_ELABORATO DI CALCOLO TABULATO 1-4_signed.pdf
- 21 - 39_C6.1r.01_ELABORATO DI CALCOLO TABULATO 2-4_signed.pdf
- 22 - 40_C6.1r.01_ELABORATO DI CALCOLO TABULATO 3-4_signed.pdf
- 23 - 41_C6.1r.01_ELABORATO DI CALCOLO TABULATO 4-4_signed.pdf
- 24 - 43_C9r.01_ELENCO PREZZI UNITARI_signed.pdf
- 25 - 44_C10.1r.01_CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA_signed.pdf
- 26 - 47_C14r.01_DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE_signed.pdf
- 27 - 48_C15r.01_CAPITOLATO SPECIALE D_APPALTO_signed.pdf.p7m
- 28 - 49_RELAZIONE SINTETICA.p7m
- 29 - 50_RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SISMICA_signed.pdf
- 30 - 51_DOCUMENTO D_IDENTIT_ ARCH.CONTI.pdf
- 31 - 51_DOCUMENTO D_IDENTIT_ ARCH.LEOMBRONI.pdf
- 32 - 31_C3.2.2r.01_PROGETTO STRUTTURALE CAMPANILE E SCARSELLA_signed.pdf
- 33 - 32_C3.2.3r.01_PROGETTO STRUTTURALE CONSOLIDAMENTO VOLTE CAMPANILE_signed.pdf
- 34 - 33_C3.4r.01_PROGETTO STRUTTURALE ARCHITRAVATURA INFISSI_signed.pdf
- 35 - 34_C3.5r.01_PROGETTO STRUTTURALE PIANTA CANTORIA E CONSOLIDAMENTI VARI_signed.pdf
- 36 - 37_C6r.01_RELAZIONE CALCOLO GENERALE_signed.pdf
- 37 - 01_A00r.01_ELENCO ELABORATI_signed.pdf.p7m
- 38 - 03_A4r.01_RELAZIONE GEOLOGICA_signed.pdf
- 39 - 04_A5r.01_RELAZIONE GEOGNOSTICA_signed.pdf
- 40 - 06_B2r.01_PLANIMETRIA CATASTALE_signed.pdf
- 41 - 07_B3.1r.01_STATO DI FATTO RILIEVO GEOMETRICO PIANTA COPERTURA_signed.pdf
- 42 - 08_B3.2r.01_STATO DI FATTO RILIEVO GEOMETRICO PIANTA PIANO TERRA_signed.pdf
- 43 - 09_B3.3r.01_STATO DI FATTO RILIEVO GEOMETRICO PROSPETTI_signed.pdf
- 44 - 10_B3.4r.01_STATO DI FATTO RILIEVO GEOMETRICO SEZIONI CHIESA_signed.pdf
- 45 - 11_B3.5r.01_STATO DI FATTO_RILIEVO GEOMETRICO CAMPANILE_signed.pdf
- 46 - 13_B4.2r.01_RILIEVO GEOMETRICO MATERICO PROSPETTI_signed.pdf
- 47 - 15_B5r.01_RILIEVO STRUTTURALE_signed.pdf
- 48 - 16_B6.3r.01_SDF RILIEVO DEGRADO PIANTE_signed.pdf
- 49 - 18_B10_PIANO DELLE INDAGINI STRUMENTALI_signed.pdf
- 50 - 19_C1.1r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO_PIANTE_signed.pdf
- 51 - 20_C1.1.1r.01_LINEE VITA_signed.pdf
- 52 - 21_C1.2r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO_PROSPETTI_signed.pdf
- 53 - 22_C1.2.1r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO STATO FINITO PROSPETTI_signed.pdf
- 54 - 23_C1.3r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO_SEZIONI_signed.pdf
- 55 - 24_C1.3.1r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO STATO FINITO SEZIONI_signed.pdf
- 56 - 25_C1.4r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO_CAMPANILE_signed.pdf
- 57 - 26_C1.4.1r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO STATO FINITO CAMPANILE_signed.pdf
- 58 - 27_C2.1r.01_RELAZIONE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE_signed.pdf
- 59 - 28_C2.2r.01_PROPOSTA DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE_signed.pdf
- 60 - 29_C3.1r.01_PROGETTO STRUTTURALE COPERTURA CHIESA_signed.pdf
- 61 - 30_C3.2.1r.01_PROGETTO STRUTTURALE CAMPANILE_signed.pdf
- 62 - TRASMISSIONE INTEGRAZIONI ESECUTIVO_PONTELATRAVE 25_02_25_signed.pdf
- 63 - Denuncia_Lavori_Artt. 65-93-94bis.pdf
- 64 - Relazione intervento locale e analisi carichi 2.pdf

- 65 - Relazione esplicativa impianto elettrico esistente 2.pdf
- 66 - Relazione esplicativa integrazione 2.pdf
- 67 - Relazione progetto restauro OS2A.pdf
- 68 - Tabella di raffronto con note esplicative 2.pdf
- 69 - RICHIESTA UTILIZZO ALTRE RISORSE DIOCESI.pdf
- 70 - RELAZIONE INCARICO TECNICI.pdf
- 71 - 02_A1.1r.01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE.pdf
- 72 - 10_B4.1r.01_RILIEVO GEOMETRICO MATERICO PIANTA.pdf
- 73 - 15_B7r.01_RILIEVO FOTOGRAFICO CON CONI VISIVI.pdf
- 74 - 20_B4.3_RILIEVO GEOMETRICO MATERICO SEZIONI.pdf
- 75 - 23_B6.2_SDF rilievo del degrado e dei dissesti sezioni.pdf
- 76 - 30_C4.1r.01_MAPPATURA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO.pdf
- 77 - 46_C4.2_SCHEDA ARREDI.pdf
- 78 - A2_Relazione storico-artistica.pdf
- 79 - A3_RELAZIONE CONOSCITIVA E DI RILIEVO.pdf
- 80 - Richiesta contributo.pdf
- 81 - C10.2_COSTI DELLA SICUREZZA-signed.pdf
- 82 - C12_Piano di sicurezza e coordinamento-signed.pdf
- 83 - C13_Cronoprogramma-signed.pdf
- 84 - C15.1_SCHEMA DI CONTRATTO-signed.pdf
- 85 - C16_PIANO DI MANUTENZIONE-signed.pdf
- 86 - C17_PERIZIA ASSEVERATA SUL NESSO DI CAUSALITA_-signed.pdf
- 87 - C18_Dichiarazione di Conformit_ progetto-signed.pdf
- 88 - ORDINANZA_valfornace_ex pievebovigliana_s.francesco.pdf
- 89 - SCHEDA_Loc-Pontelatrave-Chiesa-di-S-Francesco.pdf
- 90 - C6.5 RELAZIONE SUI MATERIALI-signed.pdf
- 91 - C6.6 ELABORATO DI CALCOLO INCASTELLATURA CAMPANE-signed.pdf
- 92 - C7_Relazione sulla valutazione della sicurezza-signed.pdf
- 93 - B6.1_SDF rilievo del degrado e dei dissesti prospetti-signed.pdf
- 94 - B8_GRAFICIZZAZIONE STORICO-COSTRUTTIVA-signed.pdf
- 95 - B9_GRAFICIZZAZIONE INDICATORI VULNERABILITA_ e P A-signed.pdf
- 96 - C3.3 NUOVA INCASTELLATURA ALLOGGIAMENTO CAMPANE-signed.pdf
- 97 - A1_Relazione tecnico illustrativa generale-signed.pdf
- 98 - A6_RELAZIONE SUGLI IMPIANTI-signed.pdf
- 99 - A7_RELAZIONE DI VULNERABILITA_ SISMICA-signed.pdf
- 100 - A8_RELAZIONE DI INDAGINE ARCHEOLOGICA-signed.pdf
- 101 - A9_RELAZIONE SULLE INTERFERENZE-signed.pdf
- 102 - B1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE-signed.pdf
- 103 - Dichiarazione_art93_DPR380_2001_V1_signed.pdf
- 104 - Dichiarazione_C8_4_1_NTC2018_Circolare_7_2019_v1_signed.pdf
- 105 - OP_5980_GC_parere conferenza.pdf
- 106 - Conformità urbanistico-edilizia-presenza d'atto SCIA-Prot_Par 0005383 del 21-04-2026.pdf
- 107 - C8 Rest CME rev02_OPERE DI RESTAURO ARTISTICO-signed.pdf
- 108 - C11.1rev 03_QUADRO ECONOMICO DI SPESA-signed.pdf
- 109 - C11.2rev 03_CALCOLO DELLA PARCELLA AI SENSI DEL D.M. 140_2012_-signed.pdf
- 110 - DICHIARAZIONE LIVELLO DI SICUREZZA_signed.pdf
- 111 - C8 CMerev 02_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO-signed.pdf
- 112 - ID5980_Proposta di approvazione_ORD 105.pdf
- 113 - ID 5980_Valfornace_Chiesa di San Francesco_intervento post sisma_art 21.pdf

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE

OCSR n. 105/2020 - ID ord. 538 – ID Reg 365

Chiesa di San Francesco

COMUNE DI VALFORNACE (MC)

Interventi di intervento locale

ID SISMAPP 5980 - Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/317**

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
OCSR	n. 105/2020		
Id. Decreto 395/2020 e O.C.S.R. n. 132/2022	n. 303/2020		
Soggetto Attuatore	Arcidiocesi di Camerino- San Severino Marche		
Denominazione Chiesa	Chiesa di San Francesco		
Indirizzo	Località Pontelatrave		
Dati Catastali	Fg. 3	Part. A	Sub. -
Geolocalizzazione	43.076541, 13.078357		
Tipo di intervento	Intervento locale		
Livello di progettazione	ESECUTIVO		
CUP	I77H20003830001		
CIG	8843505331		
SOGGETTI COINVOLTI			
Tecnico incaricato RTP	Ing. Carlo Morosi		
Progettisti	Capogruppo Mandatario: Arch. Fernando Camillo Conti: progettazione architettonica Mandanti: Arch. Roberto Rapino: progettazione strutturale Arch. Lorenzo Leombroni: CSP Geol. Angelo D'Andrea: relazione geologica Restauratrice Annarita Di Nardo: restauro		
Direzione dei lavori	Arch. Fernando Camillo Conti: direzioni lavori specialistica architettonica Arch. Cesare Mucci: direzione lavori specialistica strutturale e CSE		
RIFERIMENTI NORMATIVI			

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

D.L. n. 189/2016	art. 4, art. 14, art. 15-bis	comma 3, commi 1-9, commi 2-3-3 bis
OCSR n. 105 del 17/09/2020	art. 4	
OCSR n. 111 del 23/12/2020	art. 14	comma 4
OCSR n. 126 del 24/05/2022		
OCSR n. 132 del 30/12/2022		
OCSR n. 144 del 28/06/2023		
OCSR n. 204 del 12/09/2024		
ATTI VARI		
Ordinanza sindacale di inagibilità	RG n. 30 del 30/08/2016	Comune di Valfornace (MC)
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC	n. progressivo 001 del 21/02/2017 (validata in data 03/03/2017)	Esito: INAGIBILE
PROTOCOLLI		
Prot. (A/P)	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 83369 e n. 83372 del 27/07/2023	PROGETTO ESECUTIVO	RTP – Ing. Carlo Morosi
nn. 118208 e 118210 del 16/09/2024 n. 32947 del 10/03/2025 n. 37081 del 24/03/2026 n. 59629 del 12/05/2026	INTEGRAZIONI	RTP – Ing. Carlo Morosi
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica (ID 5771768 del 16/04/2026)
2	SABAP AP-FM-MC / SABAP A-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 3653 del 15/01/2026)
3	COMUNE DI VALFORNACE	Parere di conformità urbanistico edilizia (Prot. USR n. 50131 del 21/04/2026)

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La chiesa fa parte del complesso architettonico dell'ex convento francescano. L'intervento riguarda la chiesa, la sagrestia e la torre campanaria (il convento, ugualmente danneggiato dal sisma del 2016, è di proprietà privata).

Il corpo di fabbrica della chiesa sta sul lato meridionale del quadrilatero completato dal convento ed è orientato sull'asse canonico est-ovest con ingresso rivolto a occidente. La facciata fu nascosta dalla costruzione del portico a tre archi che precede l'ingresso. Il portale rimasto integro è inquadrato da blocchi di arenaria. Il portico suddiviso in tre campate voltate a crociera è decorato con dipinti raffiguranti episodi della vita di San Francesco. Sul lato nord del portico un portone dà accesso al convento.

L'interno presenta una navata unica conclusa da una scarsella a pianta quadrata; alle pareti, vi sono altari minori addossati. La luce naturale entra da finestroni aperti sul lato meridionale e da una grande finestra aperta nell'abside. Sopra l'ingresso insiste la cantoria con profilo mistilineo e balaustra decorata da pannelli lignei dipinti a finto marmo. L'impianto strutturale è in muratura perimetrale portante e pilastri posti in opera con blocchi di pietra. La copertura è costituita da un tetto a falde con solaio in laterizio rivestito esternamente in coppi e sorretto da impalcato ligneo di capriate, travi ed arcarecci.

2. Descrizione dei danni:

- Crollo parziale della torre campanaria, ovvero dell'ultimo livello, e di parte delle murature sottostanti;
- Parziale crollo della falda di copertura della scarsella con conseguente deposito delle macerie all'estradosso della volta a crociera costolonata in pietra e alla copertura della navata principale. Questa situazione ha reso necessaria la chiusura dell'edificio al culto;
- Lesione centrale in controfacciata che parte dal pavimento e arriva fino alla copertura;
- Gravi lesioni diffuse sull'arco trionfale;
- Murature scarsamente ammorsate;
- Apparecchio murario disomogeneo;
- Sottodimensionamento delle capriate del tetto di copertura dell'aula in riferimento ai carichi previsti.

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati all'intervento locale ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

1. **Strutture di copertura**

- Rifacimento della copertura principale dell'aula della chiesa e della scarsella con legno massello di castagno, pianellato e coppi di recupero e soletta collaborante in cls alleggerito, impermeabilizzazione, isolante termico in lana di roccia 6 cm, posa del manto di copertura in coppi di recupero;
- Introduzione di un cordolo sommitale in muratura di laterizio, armato con fibra di acciaio galvanizzata, solidarizzato con la muratura in pietrame sottostante attraverso l'inserimento di barre di connessione in GFRP inclinate e posizionate a quinconce ad intervalli di 50 cm. Inserimento fascia in fibra di acciaio tra due strati di malta per ogni ricorso per rinforzo della nuova muratura;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Ancoraggio delle capriate al nuovo cordolo per mezzo di piastre di acciaio per una lunghezza di almeno 50 cm;
- Rifacimento della copertura degli ambienti minori in legno massello di castagno con soletta collaborante in c.l.s. alleggerito. Per il pianellato in cotto e il manto di copertura viene previsto il reimpiego dei materiali esistenti e l'integrazione con elementi aventi le medesime caratteristiche.

2. Murature

- Inserimento di catene metalliche con capichave, per il rinforzo delle connessioni strutturali e per prevenire in caso di sisma, meccanismi di ribaltamento fuori dal piano;
- Consolidamento della volta presente sul coro, mediante rinforzi e placcaggi sull'estradosso, con rete in materiale composito annegata in una matrice inorganica a base di calce idraulica;
- Interventi all'intradosso della volta della sacrestia, di risarcitura lesioni superficiali, ripresa di intonaci e tinteggiatura, senza la necessità di accedere al piano superiore di altra proprietà;
- Cuciture armate degli incroci murari realizzate attraverso iniezioni di boiacca fluida a base calce e inserimento di barre in *GFRP*;
- Iniezioni di miscela con legante a base di calce per il consolidamento delle murature portanti in pietra esistenti;
- Inserimento di piattabande in acciaio nelle aperture ove sono presenti segni di dissesto quali porte e finestre;
- Risarcitura delle lesioni diffuse presenti sulle murature e sulle volte con metodo scuci e cucì con ricostruzione o sostituzione dei conci murari rimossi con nuovi elementi a superficie scabra e allettati con malta a base di calce di natura e caratteristiche compatibili con le malte preesistenti;

3. Interventi superfici finitura e apparati decorativi

- Restauro e consolidamento della cantoria lignea;
- Intervento di restauro conservativo dei pavimenti degli ambienti interni della Chiesa riguardanti l'aula, l'altare, la scarsella e la sagrestia;
- Riguardo alle opere pittoriche presenti nella scarsella e all'interno dell'aula, si procederà al ripristino delle parti decorate con interventi mirati, dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali di cui alle Tav C4.1 e Tav C4.2 e alle relazioni Tav A1 e Tav A2;

4. Campanile

- Ricostruzione con muratura in pietrame recuperata dal crollo e scuci e cucì;
- Ricostruzione ex novo della cella campanaria da quota m 14.91, dove è presente una volta a sesto acuto, fino alla quota originaria della copertura. La ricostruzione è stata prevista con muratura armata formata da mattoni di laterizio con interposta geomalta in cui viene annegata una rete in fibra di acciaio galvanizzata;
- Sostituzione dei due solai di interpiano in legno, con strutture in legno formate da travi di castagno e doppio tavolato in *abete per la formazione del piano di calpestio*;

- Consolidamento della volta presenta all'interno del campanile, mediante rinforzi e placcaggi sull'estradosso, con reti in materiale composito annegata in una matrice inorganica a base di calce idraulica disposta uniformemente su tutta la superficie da consolidare;
- Introduzione di cerchiatura in acciaio interna al campanile a livello degli impalcati di legno, ammorsata alla muratura mediante un sistema di connessioni in acciaio collegate esternamente ai capichave a piastra nervata cm 30x30;
- L'accesso alla cella campanaria viene garantito attraverso la installazione ai singoli impalcati alle diverse quote, di scale retrattili prefabbricate. Le scale verranno acquistate e installate direttamente dalla committenza (vedi Tav C.1.4 – C.1.4.1- C.3.2.1);
- Il progetto prevede la realizzazione dell'incastellatura in acciaio per il riposizionamento delle 3 campane attualmente depositate all'interno del cortile del convento attiguo alla chiesa (vedasi Tav C3.3);

E inoltre:

- Rifacimento dell'impianto elettrico – messa a norma connessa alle opere strutturali da realizzare, con ripristino dell'impianto di illuminazione e F.M. esistente. L'impianto di progetto è dotato di quadro elettrico di comando con dispositivi di sicurezza, impianto di terra, dorsali di distribuzione con canaline a vista, e verrà certificato in conformità del DM 37/2008 (tav. C5.3);
- Abbattimento delle barriere architettoniche con la previsione di una rampa mobile d'acciaio da inserire nel varco dell'unico ingresso alla Chiesa.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 27/07/2023 (prot. USR nn. 83369 e 83372), dopo del 30/12/2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR 83372 del 27/07/2023, il tecnico, Arch. Fernando Camillo Conti, ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di San Francesco.
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come intervento locale; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23/12/2020 e in particolare l'art.14 c. 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'O.C.S.R. n. 105/2020, il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR n. 59629 del 12/05/2026 ha dichiarato che: *"Il progetto ha l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i."*;
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 5771768 del 16/04/2026) si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.

- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, c. 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR 3653 del 15/01/2026; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di Valfornace, è stato acquisito con prot. USR n. 50131 del 21/04/2026; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta una prescrizione operativa che dovrà essere recepita in fase di esecuzione lavori;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e prezzari regionali di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i. e la restauratrice risulta iscritta all'Elenco Restauratori di beni culturali;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota USR prot. 118210 del 16/09/2024.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	941.659,30 €	941.659,30 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	118.850,74 €	118.850,74 €
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	1.060.510,04 €	1.060.510,04 €

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Costi di gestione intervento (art. 6 dell'O.C.S.R. n. 105/2020)	17.038,40 €	17.038,40 €
B2	Spese tecniche (Progettazione Esecutiva, C.S.P., C.S.E., Direzione Lavori, Misura e contabilità, Collaudo statico, Geologo, C.R.E. (oneri previdenziali inclusi)	181.084,00 €	181.084,00 €
B3	Indagini geognostiche, geofisiche, prove strutturali e di laboratorio (al netto della riduzione del 20% di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. n.105/2020)	11.927,64 €	11.927,64 €
B4	Imprevisti al 10% compreso IVA	106.051,00 €	106.051,00 €
B5	I.V.A. sui lavori 10%	106.051,00 €	106.051,00 €
B6	I.V.A. sulle indagini geognostiche, geofisiche 22%	2.624,08 €	2.624,08 €
B7	Cassa di Previdenza 4%	7.243,36 €	7.243,36 €
B8	I.V.A. su spese tecniche 22%	41.432,02 €	41.432,02 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	473.451,51 €	473.451,51 €
C=A+B	TOTALE	1.533.961,55 €	1.533.961,55 €

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando il protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020, applicando la riduzione prefissata del 30% per gli affidamenti diretti (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020), e corrisponde al 17,76% dei lavori.

2. istruttoria tecnica

Dall'istruttoria condotta sono emersi alcuni aspetti di carattere tecnico ed economico che hanno portato alla formulazione delle osservazioni e/o prescrizioni di seguito esplicitate.

3. Istruttoria contabile

Id. O.C.S.R. 132/2022:	n. 303/2020
Importo programmato O.C.S.R. 132/2022:	1.450.000,00 €
Costo dell'intervento di progetto	1.533.961,55 €
Importo ammissibile a contributo	1.533.961,55 €
Plafond (art. 5 comma 1 bis OCSR 105)	83.961,55 €

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

Si precisa che l'importo complessivo di 1.533.961,55 € trova copertura per 1.450.000,00 € a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 assegnate a questa opera e per 83.961,55 € a valere sulle risorse del plafond ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della medesima O.C.S.R. n. 105/2020 come modificata dalla O.C.S.R. n. 144/2023, fermo restando il limite complessivo corrispondente alle somme previste per lo stesso Soggetto Attuatore dalla programmazione vigente.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo dell' intervento locale della Chiesa di San Francesco;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "intervento locale della Chiesa di "San Francesco" sita nel Comune di Valfornace (MC), per un importo complessivo di 1.533.961,55 € di cui 1.450.000,00 € a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 assegnate a questa opera ed 83.961,55 € da reperire sul plafond ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della medesima O.C.S.R. n. 105/2020 come modificata dalla O.C.S.R. n. 144/2023, come da Q.E riformulato (eventualmente) con le seguenti prescrizioni:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il Funzionario istruttore
Arch. Paola Cardarelli

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Allegati:

N.	Parere	Documento
1	Parere SABAP AP-FM-MC	ID 5980_Valfornace_Chiesa di San Francesco_intervento post sisma_art 21
2	Parere Istruttoria Sismica	2026.14.16_5771768-OP_5980_GC_parere conferenza
3	Comune di Tolentino (MC) Parere di conformità urbanistico edilizia	Conformità urbanistico-edilizia-presenza d'atto SCIA-Prot_Par 0005383 del 21-04-2026

Elenco degli elaborati di Progetto trasmessi:

N.	Codice elaborato	Elaborato	Prot. n.	Data
A - RELAZIONI				
4	A00r.01	01_A00r.01_ELENCO ELABORATI_signed	118208	16/09/2024
5	A1	A1_Relazione tecnico illustrativa generale-signed	83369	27/07/2023
6	A1.1	INTEGRAZIONE (02_A1.1r.01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE)	32947	10/03/2025
7	A.2	A.2_RELAZIONE STORICO ARTISTICA (A2_Relazione storico-artistica)	32947	10/03/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

8	A.3	A.3_RELAZIONE CONOSCITIVA E DI RILIEVO (A3_RELAZIONE CONOSCITIVA E DI RILIEVO)	32947	10/03/2025
9	A4r.01	A4_INTEGRAZIONE_RELAZIONE GEOLOGICA (03_A4r.01_RELAZIONE GEOLOGICA_signed)	118208	16/09/2024
10	A5r.01	A5.INTEGRAZIONE_RELAZIONE GEOGNOSTICA (04_A5r.01_RELAZIONE GEOGNOSTICA_signed)	118208	16/09/2024
11	A.6	A6_RELAZIONE SUGLI IMPIANTI-signed	83369	27/07/2023
12	A.7	A7_RELAZIONE DI VULNERABILITA_ SISMICA-signed	83369	27/07/2023
13	A.8	A8_RELAZIONE DI INDAGINE ARCHEOLOGICA-signed	83369	27/07/2023
14	A.9	A9_RELAZIONE SULLE INTERFERENZE-signed	83369	27/07/2023
15		RELAZIONE ESPLICATIVA IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE 2	32947	10/03/2025
16		RELAZIONE ESPLICATIVA INTEGRAZIONE 2	32947	10/03/2025
B - ELABORATI DELLO STATO DI FATTO				
17	B1	B1_INQUADRAMENTO TERRITORIALE	83369	27/07/2023
18	B2	B2_PLANIMETRIA CATASTALE (06_B2r.01_PLANIMETRIA CATASTALE_signed)	118208	16/09/2024
19	B3.1	B3.1_STATO DI FATTO: RILIEVO GEOMETRICO_PIANTA COPERTURA (07_B3.1r.01_STATO DI FATTO RILIEVO GEOMETRICO PIANTA COPERTURA_signed)	118208	16/09/2024
20	B3.2	B3.2_STATO DI FATTO: RILIEVO GEOMETRICO_PIANTA PIANO TERRA (08_B3.2r.01_STATO DI FATTO RILIEVO GEOMETRICO PIANTA PIANO TERRA_signed)	118208	16/09/2024
21	B3.3	B3.3_STATO DI FATTO: RILIEVO GEOMETRICO_PROSPETTI (09_B3.3r.01_STATO DI FATTO RILIEVO GEOMETRICO PROSPETTI_signed)	118208	16/09/2024
22	B3.4	B3.4_STATO DI FATTO: RILIEVO GEOMETRICO_SEZIONI CHIESA (10_B3.4r.01_STATO DI FATTO RILIEVO GEOMETRICO SEZIONI CHIESA_signed)	118208	16/09/2024
23	B3.5	B3.5_STATO DI FATTO: RILIEVO GEOMETRICO_PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI CAMPANILE (11_B3.5r.01_STATO DI FATTO_RILIEVO GEOMETRICO CAMPANILE_signed)	118208	16/09/2024
24	B4.1	RILIEVO GEOMETRICO MATERICO PIANTA (10_B4.1r.01_RILIEVO GEOMETRICO MATERICO PIANTA)	32947	10/03/2025
25	B4.2	B4.2_RILIEVO GEOMETRICO MATERICO_PROSPETTI (13_B4.2r.01_RILIEVO GEOMETRICO MATERICO PROSPETTI_signed)	118208	16/09/2024
26	B4.3	INTEGRAZIONE_RILIEVO GEOMETRICO MATERICO SEZIONI (20_B4.3_RILIEVO GEOMETRICO MATERICO SEZIONI)	32947	10/03/2025
27	B5	B5_RILIEVO STRUTTURALE (15_B5r.01_RILIEVO STRUTTURALE_signed)	118208	16/09/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

28	B6.1	B6.1_RILIEVO STATO DI DANNO CONSERVAZIONE E DEGRADO PROSPETTI (B6.1_SDF rilievo del degrado e dei dissesti prospetti-signed)	83369	27/07/2023
29	B6.2	RILIEVO STATO DI DANNO CONSERVAZIONE E DEGRADO_SEZIONI (23_B6.2_SDF rilievo del degrado e dei dissesti sezioni)	32947	10/03/2025
30	B6.3	B6.3.INTEGRAZIONE_RILIEVO DI DANNO_CONSERVAZIONE E DEGRADO_PIANTE (16_B6.3r.01_SDF RILIEVO DEGRADO PIANTE_signed)	118208	16/09/2024
31	B7r.01	RILIEVO FOTOGRAFICO CON INDICAZIONE DEI CONI VISIVI (15_B7r.01_RILIEVO FOTOGRAFICO CON CONI VISIVI)	32947	10/03/2025
32	B8	B8_GRAFICIZZAZIONE STORICO-COSTRUTTIVA	83369	27/07/2023
33	B9	B9_GRAFICIZZAZIONE INDICATORI DI VULNERABILITA' E PRESIDANTI (B9_GRAFICIZZAZIONE INDICATORI VULNERABILITA_ e P A-signed)	83369	27/07/2023
34	B10	B.10_PIANO DELLE INDAGINI STRUMENTALI (18_B10_PIANO DELLE INDAGINI STRUMENTALI_signed)	118208	16/09/2024
35		PROGETTO PER IL CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI PITTORICI E PLASTICI, ARREDI LIGNEI E LAPIDEI DELLA CHIASA DI SAN FRANCESCO, COMUNE DI VALFORNACE. CATEGORIA OS2A (Relazione progetto restauro OS2A)	32947	10/03/2025
C – ELABORATI DI PROGETTO				
36	C1.1	C1.1_ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO ARCHITETTONICO: PIANTE (19_C1.1r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO_PIANTE_signed)	118208	16/09/2024
37	C1.1.1	C1.1.1.INTEGRAZIONE_LINEE VITA (20_C1.1.1r.01_LINEE VITA_signed)	118208	16/09/2024
38	C1.2	C1.2_ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO ARCHITETTONICO: PROSPETTI (21_C1.2r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO_PROSPETTI_signed)	118208	16/09/2024
39	C1.2.1	C1.2.1.INTEGRAZIONE_ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTI – STATO FINITO (22_C1.2.1r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO STATO FINITO PROSPETTI_signed)	118208	16/09/2024
40	C1.3	C1.3_ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO ARCHITETTONICO: SEZIONI (23_C1.3r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO_SEZIONI_signed)	118208	16/09/2024
41	C1.3.1	C1.3.1.INTEGRAZIONE_ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO ARCHITETTONICO. SEZIONI – STATO FINITO (24_C1.3.1r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO STATO FINITO SEZIONI_signed)	118208	16/09/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

42	C1.4	C1.4_ELAVORATI GRAFICI DI PROEGTTO ARCHITETTONICO: PIANTE PROSPETTI E SEZIONI CAMPANILE (25_C1.4r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO_CAMPANILE_signed)	118208	16/09/2024
43	C1.4.1	C1.4.1.INTEGRAZIONE_ELAVORATI GRAFICI DI PROGETTO ARCHITETTONICO. PIANTE PROSPETTI E SEZIONI CAMPANILE – STATO FINALE (26_C1.4.1r.01_PROGETTO ARCHITETTONICO STATO FINITO CAMPANILE_signed)	118208	16/09/2024
44	C2.1	C2.1.INTEGRAZIONE_RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (27_C2.1r.01_RELAZIONE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE_signed)	118208	16/09/2024
45	C2.2	C2.2.INTEGRAZIONE_STATO DI PROGETTO: PROPOSTA DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – ADATTABILITA' (28_C2.2r.01_PROPOSTA DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE_signed)	118208	16/09/2024
46	C3.1	C3.1.INTEGRAZIONE_PROGETTO STRUTTURALE_COPERTURA CHIESA (29_C3.1r.01_PROGETTO STRUTTURALE COPERTURA CHIESA_signed)	118208	16/09/2024
47	C3.2.1	C3.2.1.INTEGRAZIONE_PROGETTO STRUTTURALE CAMPANILE (30_C3.2.1r.01_PROGETTO STRUTTURALE CAMPANILE_signed)	118208	16/09/2024
48	C3.2.2	C3.2.2.INTEGRAZIONE_PROGETTO STRUTTURALE CAMPANILE E SCARSELLA (31_C3.2.2r.01_PROGETTO STRUTTURALE CAMPANILE E SCARSELLA_signed)	118208	16/09/2024
49	C3.2.3r.01	C3.2.3.INTEGRAZIONE_PROGETTO STRUTTURALE CONSOLIDAMENTO VOLTE CAMPANILE (32_C3.2.3r.01_PROGETTO STRUTTURALE CONSOLIDAMENTO VOLTE CAMPANILE_signed)	118208	16/09/2024
50	C3.3	(C3.3 NUOVA INCASTELLATURA ALLOGGIAMENTO CAMPANE- signed)	83369	27/07/2023
51	C3.4	C3.4.INTEGRAZIONE_PROGETTO STRUTTURALE ARCHITRAVATURA INFISSI (33_C3.4r.01_PROGETTO STRUTTURALE ARCHITRAVATURA INFISSI_signed)	118208	16/09/2024
52	C3.5	C3.5.INTEGRAZIONE_PROGETTO STRUTTURALE PIANTA CANTORIA E CONSOLIDAMENTI VARI (34_C3.5r.01_PROGETTO STRUTTURALE PIANTA CANTORIA E CONSOLIDAMENTI VARI_signed)	118208	16/09/2024
53	C4.1	MAPPATURA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO (30_C4.1r.01_MAPPATURA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO)	32947	10/03/2025
54	C4.2	SCHEDA ARREDI (46_C4.2_SCHEDA ARREDI)	32947	10/03/2025
55	C6	C6_RELAZIONE DI CALCOLO GENERALE (37_C6r.01_RELAZIONE CALCOLO GENERALE_signed)	118208	16/09/2024
56	C6.1	C6.1_ELAVORATI DI CALCOLO TABULATI 1/4 (38_C6.1r.01_ELAVORATO DI CALCOLO TABULATO 1-4_signed)	118210	16/09/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

57	C6.1	C6.1_ELAVORATI DI CALCOLO TABULATI 2/4 (39_C6.1r.01_ELAVORATO DI CALCOLO TABULATO 2-4_signed)	118210	16/09/2024
58	C6.1	C6.1_ELAVORATI DI CALCOLO TABULATI 3/4 (40_C6.1r.01_ELAVORATO DI CALCOLO TABULATO 3-4_signed)	118210	16/09/2024
59	C6.1	C6.1_ELAVORATI DI CALCOLO TABULATI 4/4 (41_C6.1r.01_ELAVORATO DI CALCOLO TABULATO 4-4_signed)	118210	16/09/2024
60	C6.5	C6.5 RELAZIONE SUI MATERIALI	83372	27/07/2023
61	C6.6	C6.6 ELAVORATO DI CALCOLO INCASTELLATURA CAMPANE	83372	27/07/2023
62	C7	C7_RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA	83372	27/07/2023
63	C8	C8_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (C8rev 02_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_signed)	59629	12/05/2026
64	C.8_rest	Rest_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (C8 Rest CMerev02_OPERE DI RESTAURO ARTISTICO)	59629	12/05/2026
65	C9	C9_ELENCO PREZZI UNITARI (43_C9r.01_ELENCO PREZZI UNITARI_signed)	118210	16/09/2024
66	C10.1	C10.1_CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA (44_C10.1r.01_CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA_signed)	118210	16/09/2024
67	C10.2	C10.2_COSTI DELLA SICUREZZA	83372	27/07/2023
68	C11.1	C11.1_QUADRO ECONOMICO (C11.1rev 03_QUADRO ECONOMICO DI SPESA_signed.pdf)	59629	12/05/2026
69	C11.2	C11.2_CALCOLO DELLA PARCELLA (C11.2rev 03_CALCOLO DELLA PARCELLA AI SENSI DEL D.M. 140_2012_-signed)	59629	12/05/2026
70	C12	C12_Piano di sicurezza e coordinamento-signed	83372	27/07/2023
71	C13	C13_Cronoprogramma-signed	83372	27/07/2023
72	C14	C14_DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI EOLEMENTI TECNICI (47_C14r.01_DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE_signed)	118210	16/09/2024
73	C15.1	C15.1_SCHEMA DI CONTRATTO-signed	83372	27/07/2023
74	C15	C15_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (48_C15r.01_CAPITOLATO SPECIALE D_APPALTO_signed.pdf)	118210	16/09/2024
75	C16	C16_PIANO DI MANUTENZIONE-signed	83372	27/07/2023
76	C17	C17_PERIZIA ASSEVERATA SUL NESSO DI CAUSALITA_-signed	83372	27/07/2023
77	C18	C18_Dichiarazione di Conformit_ progetto-signed	83372	27/07/2023
78		RELAZIONE SINTETICA (49_RELAZIONE SINTETICA)	118210	16/09/2024
79		Richiesta ai sensi del D.P.R. 06-06-2001 n. 380, Artt. 93-94 e 94 bis comma 1 lettera a, D.M. 17 gennaio 2018 (50_RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SISMICA_signed)	118210	16/09/2024
80		RELAZIONE ESPLICATIVA INTERVENTO LOCALE E ANALISI DEI CARICHI – INTEGRAZIONE N. 2 (Relazione intervento locale e analisi carichi 2)	32947	10/03/2025
81		QUADRO DI RAFFRONTA - INTEGRAZIONE N. 2 (Tabella di raffronto con note esplicative 2)	32947	10/03/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI				
82		DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA_ex art. 93, c. 4, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Dichiarazione_art93_DPR380_2001_V1_signed)	37081	24/03/2026
83		DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA_ex § C8.4.1 NTC 2018 e Circolare applicativa n. 7/2019 (Dichiarazione_C8_4_1_NTC2018_Circolare_7_2019_v1_signed)	37081	24/03/2026
84		D.P.R. 06-06-2001 n.380, DM 17 gennaio 2018 (Denuncia_Lavori_Artt. 65-93-94bis)	32947	10/03/2025
85		RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (RELAZIONE INCARICO TECNICI)	32947	10/03/2025
86		Richiesta contributo	83372	27/07/2023
87		Richiesta di utilizzo di ulteriori somme per la Chiesa di S. Francesco - Loc. Pontelatrive – Comune di Valfornace (MC) (RICHIESTA UTILIZZO ALTRE RISORSE DIOCESI)	32947	10/03/2025
88		TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA N. 2 (TRASMISSIONE INTEGRAZIONI ESECUTIVO_PONTELATRAVE 25_02_25-signed)	32947	10/03/2025
89		51_DOCUMENTO D_IDENTIT_ ARCH.CONTI	118210	16/09/2024
90		51_DOCUMENTO D_IDENTIT_ ARCH.LEOMBRONI	118210	16/09/2024
91		51_DOCUMENTO D_IDENTIT_ ARCH.MUCCI-signed	118210	16/09/2024
92		51_DOCUMENTO D_IDENTIT_ ARCH.RAPINO	118210	16/09/2024
93		51_DOCUMENTO D_IDENTIT_ GEOL.D_ANDREA	118210	16/09/2024
94		CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI D’OPERA INTELLETTUALE PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016 (52_CONTRATTO TECNICI S. FRANCESCO PONTELATRAVE)	118210	16/09/2024
95		DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ_articolo 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 (53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO D_ANDREA_signed)	118210	16/09/2024
96		DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ_articolo 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 (53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO_CONTI-signed)	118210	16/09/2024
97		DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ_articolo 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 (53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO_LEOMBRONI_signed)	118210	16/09/2024
98		DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ_articolo 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 (53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO_MUCCI-signed)	118210	16/09/2024
99		DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ_articolo 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 (53_DICHIARAZIONE DI NON SUPERAMENTO_RAPINO_signed)	118210	16/09/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

100		DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.P.R. 1/08/2011 n. 151 (54_DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA_Livello1)	118210	16/09/2024
101		Dichiarazione in merito alle pratiche edilizie precedenti (55_DICHIARAZIONE TITOLI ABILITATIVI-signed)	118210	16/09/2024
102		Segnalazione Certificata di Inizio Attività (56_SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA_ - SCIA-signed)	118210	16/09/2024
103		RIFIUTI DA C&D (art. 39, comma 2 della L.R. 45/07 e s.m.i. – AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (57_MODELLO C-D-signed)	118210	16/09/2024
104		DA.05-PROCURA SPECIALE -DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' (58_PROCURA PRESENTAZIONE TELEMATICA SISMAP)	118210	16/09/2024
105		DA.11 (parte A) – Dchiarazione del professionista: Iscrizione all'Elenco Speciale (59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ARCH.CONTI)	118210	16/09/2024
106		DA.11 (parte A) – Dchiarazione del professionista: Iscrizione all'Elenco Speciale (59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ARCH.LEOMBRONI)	118210	16/09/2024
107		DA.11 (parte A) – Dchiarazione del professionista: Iscrizione all'Elenco Speciale (59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ARCH.MUCCI)	118210	16/09/2024
108		DA.11 (parte A) – Dchiarazione del professionista: Iscrizione all'Elenco Speciale (59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ARCH.RAPINO)	118210	16/09/2024
109		DA.11 (parte A) – Dchiarazione del professionista: Iscrizione all'Elenco Speciale (59_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE GEOL.D_ANDREA)	118210	16/09/2024
110		ORDINANZA_valfornace_ex pievebovigliana_s.francesco	83372	27/07/2023
111		SCHEDA_Loc-Pontelatrave-Chiesa-di-S-Francesco	83372	27/07/2023
112		DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 (DICHIARAZIONE LIVELLO DI SICUREZZA_signed)	59629	12/05/2026

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105/2020
Comune di Valfornace - ID: 5980 - Intervento di "Riparazione e consolidamento della Chiesa di San Francesco"
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/317
Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 83369 del 27/07/2023, prot. n. 83372 del 27/07/2023, prot. n. 118208 del 16/09/2024, prot. n. 118210 del 16/09/2024, prot. n. 32947 del 10/03/2025, prot. n. 37081 del 24/03/2026			
Committente	Arcidiocesi di Camerino			
Lavori di	Riparazione e consolidamento della Chiesa di San Francesco			
Indirizzo	Loc. Pontelatrave, Comune di Valfornace			
Dati Catastali	Foglio 03	Mappale A	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105/2020			
Tipo di intervento	Nuova costruzione ☐	Adeguamento sismico ☐	Miglioramento sismico ☐	Intervento locale ☒
Progettista strutture in opera	Arch. Roberto Rapino		Direttore dei lavori in opera	Arch. Cesare Mucci
Progettista strutture prefabbricate	-		Direttore dei lavori str. pref.	-
Appaltatore lavori strutture prefabbricate	-		Collaudatore statico	-
Appaltatore dei lavori in opera	Da definire			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105/2020;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'ing. Carlo Morosi, in qualità di Responsabile Tecnico della Procedura, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'arch. Roberto Rapino incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore arch. Paola Cardarelli;

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Fernando Camillo Conti

Progettista strutturale: Arch. Roberto Rapino

Direttore dei lavori strutturali in opera: Arch. Cesare Mucci

Appaltatore dei lavori in opera: da definire

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: *"il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate"*, il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che *"il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale"*,

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Corridonia (MC), 16/04/2026

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
Ing. Maria Giuseppina BALLATORI



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A **Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**
PEC: curia@pec.arcidiocesicamerino.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree
colpite dal sisma 2016**
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Valfornace
PEC: comune.valfornace@emarche.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del 27/07/2023 *n.* 83370

Class. 34.43.04/126/2021

Prot. Sabap del 01/08/2023 *n.* 8501
01/08/2023 8502
17/09/2024 11443- 11444
11/03/2025 3356

Oggetto: **VALFORNACE (MC) Fraz. Pontelatrive, Chiesa di San Francesco**

Catastalmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 3 particella n. A.

Sisma 2016 - OCSR 105/20 e s.m.i. Intervento di riparazione restauro e consolidamento della Chiesa San Francesco, Fraz Pontelatrive. ID opera: 5980 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/317. Richiesta autorizzazione art. 21 c. 4 dlgs 42/2004

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto dei provvedimenti del 19/07/1931 - 15/07/1931 - 20/10/1914 ai sensi art. 5 L. 364/1909 sulla *Chiesa romanica del Crocefisso di Pontelatrive in Pievebovigliana e resti del Convento Franciscano* ancora validi in virtù dell'art. 128

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21 comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: **Parrocchia di Santa Maria Assunta della Diocesi di Camerino – San Severino Marche**

Richiedente: **Arcidiocesi di Camerino San Severino Marche**

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Rosella Bellesi**

Referente della tutela storico artistica: **per avocazione il Soprintendente arch. Giovanni Issini**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 27/07/2023 con prot. 83370 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 01/08/2023 con prot. n. 8501 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto, e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali pervenute a margine indicate;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto dei provvedimenti del 19/07/1931 - 15/07/1931 - 20/10/1914 ai sensi art. 5 L. 364/1909 sulla Chiesa romanica del Crocefisso di Pontelatrive in Pievebovigliana e resti del Convento Franciscano ancora validi in virtù dell'art. 128, del medesimo;

Visto il D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n. 57;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere da realizzare sull'immobile, consistono nel progetto dell'*Intervento di restauro con riparazione danni, ripristino, rafforzamento locale della Chiesa San Francesco, in Fraz. Pontelatrive, Valfornace (MC), a seguito dei danni causati dal sisma 2016*. La chiesa fa parte del complesso architettonico dell'ex convento francescano, annesso in epoche successive e ha subito nel corso del tempo evoluzioni che ne hanno alterato i prospetti, su questi oggi è quindi possibile leggere le diverse fasi costruttive come le monofore medievali, l'aggiunta degli speroni e del portico sulla facciata principale.

La chiesa si compone di un'aula unica di forma planimetrica rettangolare allungata su cui si innesta, sul lato corto opposto all'ingresso, un'abside di forma quadrata, da cui si accede alla torre campanaria; mentre sulla parete a sinistra dell'ingresso, è addossata la sagrestia, alla quale si accede dalla navata.

La navata e l'abside sono separate da un arco trionfale con profilo a sesto acuto, successivamente parzialmente schermato da una struttura in muratura che ospita l'immagine affrescata della Madonna della Misericordia attribuita a Girolamo Di Giovanni. In corrispondenza delle due pareti dei lati lunghi, sono addossati sei altari minori (tre per ogni lato) di epoca settecentesca, ed un pulpito ligneo intarsiato e dipinto, mentre sulla controfacciata è ubicata la cantoria lignea con profilo mistilineo e balaustra decorata da pannelli lignei dipinti a finto marmo. Nella zona absidale oltre all'altare, sono presenti baldacchino e coro.

Le murature interne sono completamente intonacate e in alcuni punti, sia sulle pareti della navata che dell'abside, sono presenti stratificazioni di affreschi appartenenti ad epoche diverse.

La copertura dell'aula è costituita da capriate lignee, terzere, pianelle e coppi in cotto, mentre la scarsella è costituita da una volta a crociera costolonata in pietra interamente affrescata. La sagrestia si articola in due ambienti, uno presenta due volte a crociera, uno, adiacente al campanile, voltato a botte. La torre campanaria, in continuità con la sagrestia, presenta un piano di calpestio di circa 20 cm inferiore rispetto a quello della chiesa; il livello a piano terra è voltato a botte, i livelli intermedi presentano solai in legno costituiti da travi portanti e tavolato ligneo superiore mentre il terzo ed ultimo livello presenta una volta a crociera gravemente lesionata, che mantiene intatte solo le nervature in pietra. Tutto il complesso presenta una muratura di pietrame formata da elementi lapidei di origine sedimentaria di forma regolare e di spessore variabile, carente di idonee ammorsature agli angoli e in gran parte a doppio paramento.

A seguito degli eventi sismici del 2016 si sono riscontrati gravi danni che hanno causato:

- il crollo parziale della torre campanaria, ovvero dell'ultimo livello e di parte delle murature sottostanti;
- Il parziale crollo della falda di copertura della scarsella (abside a pianta rettangolare) con conseguente deposito delle macerie all'estradosso della volta a crociera costolonata in pietra che quindi risulta essere instabile e gravemente lesionata, e alla copertura della navata principale. Questa situazione ha reso necessaria la chiusura dell'edificio al culto;
- un'importante lesione centrale in controfacciata che parte dal pavimento e arriva fino alla copertura;
- gravi lesioni diffuse sull'arco trionfale.

Sono state inoltre riscontrate le seguenti vulnerabilità:

- murature scarsamente ammorsate;
- apparecchio murario disomogeneo;
- sottodimensionamento delle capriate del tetto di copertura dell'aula in riferimento ai carichi previsti.

Gli interventi previsti da realizzare dal progetto in esame, sono i seguenti.

Per quanto riguarda la Chiesa, preliminarmente verrà smontato il puntellamento con impalcati interni di protezione volta coro e altare della chiesa, e successivamente si procederà con:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- *il Rifacimento della copertura principale dell'aula della chiesa e della scarsella con legno massello di castagno, pianellato e coppi di recupero e soletta collaborante in cls alleggerito, impermeabilizzazione, isolante termico in lana di roccia 6 cm, posa del manto di copertura in coppi di recupero;*
- *Introduzione di un cordolo sommitale in muratura di laterizio, armato con fibra di acciaio galvanizzata, solidarizzato con la muratura in pietrame sottostante attraverso l'inserimento di barre di connessione in GFRP inclinate e posizionate a quince ad intervalli di 50 cm. Inserimento fascia in fibra di acciaio tra due strati di malta per ogni ricorso per rinforzo della nuova muratura;*
- *Ancoraggio delle capriate al nuovo cordolo per mezzo di piastre di acciaio per una lunghezza di almeno 50 cm;*
- *Rifacimento della copertura degli ambienti minori in legno massello di castagno con soletta collaborante in c.l.s. alleggerito. Per il pianellato in cotto e il manto di copertura viene previsto il reimpiego dei materiali esistenti e l'integrazione con elementi aventi le medesime caratteristiche.*
- *Inserimento di catene metalliche con capichiaie, per il rinforzo delle connessioni strutturali e per prevenire in caso di sisma, meccanismi di ribaltamento fuori dal piano;*
- *Consolidamento della volta presenti sul coro, mediante rinforzi e placcaggi sull'estradosso, con reti in materiale composito annegata in una matrice inorganica a base di calce idraulica disposta uniformemente su tutta la superficie da consolidare;*
- *interventi all'intradosso della volta sacrestia di risarcitura lesioni superficiali, ripresa di intonaci e tinteggiatura, senza la necessità di accedere al piano superiore di altra proprietà. Il gruppo di progettazione si è coordinato con il gruppo incaricato dalla parte privata di curare il progetto di riparazione del convento, al fine di definire gli interventi sulle parti di confine, lasciando a quest'ultimi la valutazione finale sull'eventuale tipo di intervento da adottare sull'estradosso della volta suddetta.*
- *Cuciture armate degli incroci murari realizzate attraverso iniezioni di boiaccia fluida a base calce e inserimento di barre in GFRP;*
- *Iniezioni di miscela con legante a base di calce per il consolidamento delle murature portanti in pietra esistenti;*
- *Inserimento di piattabande in acciaio nelle aperture ove sono presenti segni di dissesto quali porte e finestre;*
- *Risarcitura delle lesioni diffuse presenti sulle murature e sulle volte con metodo scuci e cucì con ricostruzione o sostituzione dei conci murari rimossi con nuovi elementi a superficie scabra e allettati con malta a base di calce di natura e caratteristiche compatibili con le malte preesistenti;*
- *Restauro e consolidamento della cantoria lignea:*
 - a. *restauro delle strutture lignee che costituiscono l'ossatura portante del piano di calpestio;*
 - b. *rimozione e il ripristino della controsoffittatura con reintegrazioni di parti mancanti;*
 - c. *consolidamento della balaustra;*
 - d. *inserimento di due mensole in acciaio ancorate alla muratura e inserite all'interno dello spessore esistente tra il piano di calpestio e il controsoffitto;*
 - e. *Sostituzione del tavolato di calpestio con un nuovo tavolato ancorato ad una intelaiatura lignea secondaria fatta di listelli in abete appoggiati alle tre travi sopra descritte;*
- *intervento di restauro conservativo dei pavimenti degli ambienti interni della Chiesa riguardanti l'aula, l'altare, la scarsella e la sagrestia, che risultano in buona parte danneggiati dai crolli verificati a seguito del sisma, dalle opere di puntellamento delle volte, introdotte a seguito dei dissesti provocati dal sisma nella scarsella nell'altare e in parte della navata. Inoltre il lungo periodo di chiusura ha accentuato la presenza di umidità di risalita che ha accelerato il processo di decomposizione delle malte e degli elementi in cotto che formano la pavimentazione stessa. I fenomeni descritti hanno accentuato lo stato di deformazione della planarità della pavimentazione, con avvallamenti in più zone che necessitano di un intervento di*
- *restauro conservativo necessario per ricreare una condizione di piena agibilità degli spazi interni. Le opere previste in progetto comprendono la rimozione il recupero e l'accatastamento delle piastrelle in cotto esistenti, il loro riposizionamento in opera utilizzando malte che riducono la risalita di umidità, descritte nell'elaborato (C8 CME) allegato al progetto;*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapasco.li.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- *Rifacimento dell'impianto elettrico – messa a norma connessa alle opere strutturali da realizzare, con ripristino dell'impianto di illuminazione e F.M. esistente. L'impianto di progetto è dotato di quadro elettrico di comando con dispositivi di sicurezza, impianto di terra, dorsali di distribuzione con canaline a vista, e verrà certificato in conformità del DM 37/2008 (tav. C5.3);*
- *Restauro sulle parti danneggiate dagli eventi sismici e alle conseguenze dall'azione del tempo causate dalla chiusura prolungata. Inoltre per quanto riguarda le opere pittoriche presenti nella scarsella e all'interno dell'aula, si procederà al ripristino delle parti decorate con interventi mirati dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali di cui alle Tav C4.1 e Tav C4.2 e alle relazioni Tav A1 e Tav A2.*

Per quanto riguarda il campanile, sono previsti i seguenti interventi di riparazione restauro e consolidamento, previo smontaggio delle opere di messa in sicurezza (copertura provvisoria e pannelli verticali di protezione):

- *consolidamento della struttura muraria superstite al crollo fino al solaio interpiano in legno posto a quota m 11.27;*
- *ricostruzione con muratura in pietrame recuperata dal crollo e scuci e cucì;*
- *ricostruzione ex novo della cella campanaria da quota m 14.91, dove è presente una volta a sesto acuto, fino alla quota originaria della copertura. La ricostruzione è stata prevista con muratura armata formata da mattoni di laterizio con interposta geomalta in cui viene annegata una rete in fibra di acciaio galvanizzata. Detta muratura si sviluppa sui quattro lati con uno spessore a tre teste e viene rivestita esternamente con muratura di pietrame recuperata dai crolli in modo da ricomporre lo spessore originario del muro. La muratura in pietra viene trattata a faccia vista e rinforzata con l'introduzione sotto fuga di trefoli in acciaio collegati mediante connettori alla nuova muratura interna in mattoni.*
- *Sostituzione dei due solai di interpiano in legno, con strutture in legno formate da travi di castagno e doppio tavolato in abete per la formazione del piano di calpestio;*
- *Consolidamento della volta presente all'interno del campanile, mediante rinforzi e placcaggi sull'estradosso, con reti in materiale composito annegata in una matrice inorganica a base di calce idraulica disposta uniformemente su tutta la superficie da consolidare;*
- *Introduzione di cerchiatura in acciaio interna al campanile a livello degli impalcati di legno, ammorsata alla muratura mediante un sistema di connessioni in acciaio collegate esternamente ai capichiave a piastra nervata cm 30x30;*
- *L'accesso alla cella campanaria viene garantito attraverso la installazione ai singoli impalcati alle diverse quote, di scale retrattili prefabbricate. Le scale verranno acquistate e installate direttamente dalla committenza. (vedi Tav C.1.4 – C.1.4.1- C.3.2.1);*
- *Il progetto prevede la realizzazione dell'incastellatura in acciaio per il riposizionamento delle 3 campane attualmente depositate all'interno del cortile del convento attiguo alla chiesa (vedasi Tav C3.3);*

E' previsto, inoltre, l'abbattimento delle barriere architettoniche con la previsione di una rampa mobile d'acciaio da inserire nel varco dell'unico ingresso alla chiesa per garantire la visitabilità (dislivello – 32 cm rispetto al portico esterno).

Considerato che la Chiesa di San Francesco in località Pontelatrate nel comune di Valfornace (MC) ha subito rilevanti danni a seguito degli eventi sismici avvenuti a far data dal 2016, e la proposta progettuale è tesa al restauro con riparazione del danno, ripristino e consolidamento strutturale mediante interventi di rafforzamento locale per resistere alle azioni sismiche;

Ritenuto dunque che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili, se adeguate alle prescrizioni di seguito elencate, in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Per quanto attiene alla **Tutela Architettonica**:

- *per quanto attiene agli interventi di ricostruzione delle porzioni di muratura crollata del campanile, per il rivestimento si prescrive che vengano riutilizzati gli elementi in pietra già recuperati. Qualora dovesse essere necessaria l'integrazione di nuovo materiale si dovrà prevedere l'impiego di conci lapidei con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura del paramento;*
- *in generale per quanto attiene agli interventi di scuci-cuci dovrà in ogni caso essere previsto il reimpiego di tutti gli elementi smontati. Qualora dovesse essere necessaria l'integrazione di nuovo materiale si dovrà prevedere l'impiego di conci lapidei con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura del paramento;*
- *nel rispetto del principio di compatibilità con i materiali storici, per tutte le operazioni strutturali (scuci cuci, (iniezioni, stilatura dei giunti, intonaci, tinteggiature, stuccature ecc.) e, per gli strati profondi, si prescrive l'uso di malta di calce idraulica NHL a basso contenuto di sali, o malte analoghe a quelle esistenti. Non si autorizza l'uso di ancoraggi chimici, malte espansive o resine in quanto materiali non compatibili con l'architettura storica;*
- *per quanto attiene all'intervento di ristilatura dei giunti previa scarnitura su paramento faccia a vista, nell'operazione di rimozione e pulizia dei giunti sia posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei conci lapidei; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi;*
- *visto l'elaborato C4.1 "Mappatura degli interventi di restauro", data la presenza superfici affrescate nel portico, alle pareti dell'aula, alle pareti e sulla volta della scarsella, le operazioni edili dovranno avvenire con l'assistenza da parte di restauratori abilitati ad operare sui beni culturali, sia per la scalcinatura in prossimità delle decorazioni esistenti e eventuali saggi stratigrafici, e nella ripresa di intonaco e/o nuova scialbatura che dovrà essere realizzata a base di calce con spessore ridotto per mantenere la complanarità rispetto alle superfici decorate, sia durante il consolidamento estradossale della volta e riparazione delle lesioni profonde in presenza o prossimità di superfici affrescate;*
- *nella sostituzione della struttura di copertura attuale dell'aula in struttura linea a vista con nuove capriate, arcarecci e travetti con pianellato a vista, dovrà essere recuperato e/o riproposto anche l'elemento del dormiente ligneo sagomato agli appoggi, in quanto elemento proprio dell'impianto ecclesiastico di tipo francescano;*
- *nel ripristino delle coperture vengano reimpiegandoti materiali derivanti il più possibile dallo smontaggio controllato, sia per il pianellato che per i coppi del manto di rivestimento, utilizzando gli elementi nuovi di integrazione come sottocoppi e, solo se necessario, inserendo nello strato superiore dei nuovi elementi artigianali in modo tale da evitare l'effetto 'macchia';*
- *in riferimento all'installazione della linea vita in copertura, si preveda la realizzazione di dispositivi di sicurezza di tipo puntuale, e nel caso di elementi metallici a vista si preveda la finitura opaca di colore coerente con quello della copertura, al fine di minimizzarne l'impatto visivo;*
- *Le opere di finitura quali cromie dei nuovi intonaci e tinteggiatura interna, dei capochiave metallici, la stuccatura del paramento esterno in pietra arenaria a faccia vista etc. siano concordate preliminarmente dalla D.L. con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;*
- *Si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati;*

Per quanto attiene alla **Tutela Storico Artistica**:

- *Si approva il progetto presentato degli interventi di consolidamento e restauro da realizzare sugli apparati decorativi pittorici e plastici, arredi lignei fissi e lapidei interni alla chiesa. L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente, artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, qualificati per il settore/i di pertinenza oggetto dell'intervento, come da elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018, consultabili sulla piattaforma MiC <https://professionisti.cultura.gov.it>.

- Per quanto riguarda gli arredi e mobili presente ancora all'interno della chiesa e locali accessori preliminarmente all'inizio dei lavori dovrà essere prevista adeguata protezione o trasferimento in deposito degli stessi, gli altari andranno protetti in loco, così come la pavimentazione in cotto con tessuto non tessuto e pannellature prima della posa del ponteggio interno;
- dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate, di tutti gli elementi di particolare pregio, con riferimento anche alle superfici affrescate emerse dopo la caduta dell'intonaco sulla parete a destra della navata, e alla reintegrazione della mensa dell'altare in stucco policromo nell'area del presbiterio che ha perso importanti porzioni del materiale costitutivo;
- La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio, poiché durante l'esecuzione dei lavori, potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie al buon andamento degli stessi, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività, il restauratore dovrà formalmente comunicare a questa Soprintendenza l'inizio dei lavori;
- Inoltre, ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti progettuali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda, dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto di restauro e per le conseguenti determinazioni;
- Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche,...) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini al rilascio dell'attestazione finale dei lavori.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso la Soprintendenza ABAP per le province di AN-PU, competente per la tutela del comune capoluogo di Regione;
 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.
- Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB-PM/_15/01/2026

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



COMUNE DI VALFORNACE

Provincia di Macerata



Comune di Valfornace (MC)

Partenza

Prot. N. 0005383

del 21-04-2026

Categoria 6 Classe 12 Fascicolo



Valfornace, 21 Aprile 2026

All' Ufficio Speciale per la Ricostruzione

Via B. Gigli, 5 – Loc. CACCAMO

62020 - SERRAPETRONA (MC)

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

All' Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

PEC curia@pec.arcidiocesicamerino.it

Al Responsabile Tecnico Procedura

Ing. Carlo Morosi

PEC carlo.morosi@ingpec.eu

E p.c.

Alla S.A.B.A.P.

Per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

AREA URBANISTICA

Oggetto: Ordinanza n. **38/2017** “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...”, Ordinanza **105/2020** “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i., Ordinanza **132/2022** “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”. Comune di Valfornace - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche_ ID opera 5980 - Denominazione dell'intervento: S. FRANCESCO - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/317.

Conformità urbanistico-edilizia: presa atto S.C.I.A.

ORDINANZA	Ordinanza 105 - Edifici di Culto
DENOMINAZIONE INTERVENTO	CHIESA DI S. FRANCESCO
ID OPERA SISMAP	5980
ID ORDINANZA	303
FASCICOLO	490.20.40/2020/OPSUAM/317
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Ing. Carlo Morosi
CUP	I77H20003830001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO	Protocollo nr. 9310 del 27/07/2023
Indirizzo immobile	Località Pontelatrave
Identificazione catastale	Foglio n. 3 P.IIa A

Comune di Valfornace, Piazza Vittorio Veneto n. 90 – Cap. 62031

Tel. 0737/44126 - P.IVA e Codice Fiscale 01932550435

e-mail: protocollo@comune.valfornace.mc.it - pec: comune.valfornace@emarche.it



COMUNE DI VALFORNACE

Provincia di Macerata



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In riferimento all'istanza pervenuta in data 27/07/2023 prot. n. 9310 e successiva integrazione di cui al prot. n. 9312 del 27/07/2023, per la Chiesa di San Francesco, sita in Località Pontelatrave identificata al Catasto del Comune di Valfornace alla Sez. "B", Pievebovigliana al Fg. 3, P.lla A;

CONSIDERATO il vigente Piano Regolatore generale, adeguato al P.P.A.R. e al P.T.C., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 aprile 2022, in adeguamento al parere di conformità favorevole e ai rilievi e prescrizioni formulati dalla Provincia di Macerata con Decreto Presidenziale n. 53 del 30/03/2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche del 19/05/2022 n. 41, secondo il quale il fabbricato in oggetto ricade all'interno di una **Zona residenziale di interesse storico-artistico "A1"**;

RICHIAMATA la richiesta di integrazioni e sospensione dei termini da parte dello Scrivente Ente (prot. Comunale n. 11507 del 03/10/2023);

ESAMINATI gli elaborati integrativi redatti dall'Ing. Carlo Morosi, pervenuti nelle seguenti date:

- 17/09/2024, prot. comunale n. 10567 e 10568;
- 10/03/2025, prot. comunale n. 3112;
- 24/03/2026, prot. comunale n. 4137;

PRESO ATTO dell'Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21 comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., da parte della S.A.B.A.P. per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, parere assunto al prot. comunale n.486 del 15/01/2026;

VISTI gli atti d'ufficio;

ACCERTATA la completezza della documentazione prodotta e la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento proposto,

PRENDE ATTO

dell'avvenuto deposito, per l'intervento in oggetto, della Segnalazione certificata di inizio attività, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge;

COMUNICA

che il procedimento ai sensi dell'Ordinanza 105/2020 si è concluso con esito positivo.

Si comunica altresì che, considerato l'alto valore storico-architettonico dell'immobile tutelato il progetto dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

Sono fatti comunque salvi i diritti di terzi, siano essi privati che enti pubblici.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Lolita Ciuffoni



Comune di Valfornace, Piazza Vittorio Veneto n. 90 – Cap. 62031

Tel. 0737/44126 - P.IVA e Codice Fiscale 01932550435

e-mail: protocollo@comune.valfornace.mc.it - pec: comune.valfornace@emarche.it