



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI
DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

DELEGHE

CGRTS-0028549-A-13/07/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Rosella Bellesi
rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento di rafforzamento locale della Chiesa di San Sebastiano” Frazione Favallanciana - Comune di Acquasanta Terme (AP) - Id. O.C. 105/2020: 386 – CUP I67H20003290001 – CIG 8843383E80 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Direttrice dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0025923-P del 24/06/2026, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 14/07/2026 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.
O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN
SEBASTIANO".
COMUNE di ACQUASANTA TERME (AP).
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.
CUP: I67H20003290001 – CIG: 8843383E80.
Id. O.C. 105/2020: 386.

In riscontro alla nota n. 13076 del 24-06-2026, inerente alla Convocazione di Conferenza
da effettuarsi in forma telematica il giorno 14 luglio 2026 (ore 10.00) per l'esame del progetto in ar-
gomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento
da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvio)

GIOVANNI
SALVIA
30.06.2026
08:30:37
GMT+02:00

**Sezione tecnica**

Ref. Istr.: Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811
e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it
e-mail certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it
internet: <http://www.oopptoscanamarcheumbria.it>

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli



FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0026536-P-29/06/2026

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione – P.O. Edifici di Culto

Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **14 luglio 2026**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **07 luglio 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SEBASTIANO” Fraz. Favalanciata
COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I67H20003290001 CIG 8843383E80
Id. O.C. 105/2020: 386;**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ILARIO”
Località Belvedere
COMUNE DI FABRIANO (AN)
Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano – Matelica
CUP D97H20003930001 – CIG 88436212EB
Id. O.C. 105/2020: 454
VARIANTE IN CORSO D’OPERA;**

DELEGA

L’Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **14 luglio 2026** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SEBASTIANO” Fraz. Favalanciata
COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I67H20003290001 CIG 8843383E80
Id. O.C. 105/2020: 386;**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ILARIO”
Località Belvedere
COMUNE DI FABRIANO (AN)
Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano – Matelica
CUP D97H20003930001 – CIG 88436212EB
Id. O.C. 105/2020: 454
VARIANTE IN CORSO D’OPERA.**

**Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli**



Guido Castelli
29.06.2026
11:41:50
GMT+01:00



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL
PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Capo Dipartimento
per la Tutela del Patrimonio Culturale
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento di rafforzamento locale della Chiesa di San Sebastiano” Frazione Favallanciana - Comune di Acquasanta Terme (AP) - Id. O.C. 105/2020: 386 – CUP I67H20003290001 – CIG 8843383E80 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“Intervento di rafforzamento locale della Chiesa di San Sebastiano” Fraz. Favallanciana - Comune di Acquasanta Terme (AP) reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0025923-P del 24/06/2026, acquisita agli atti dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale con prot. MIC_ICRI-0000912-A del 25/06/2026, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 14 luglio 2026, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’ Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;



VISTO il D.M. n. 501 del 23 dicembre 2025, registrato alla Corte dei Conti al n. 142 del 22/01/2026, recante modifiche al Decreto del Ministro della cultura n. 270 del 5 settembre 2024, che istituisce a far data dal 1° gennaio 2026 l'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale quale articolazione organizzativa del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale, cui sono trasferite tra l'altro le funzioni già esercitate dall'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 103 del 20/03/2026, registrato alla Corte dei Conti al n. 1012 del 22/04/2026, con il quale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto" e "La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;



ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nella Frazione Favalanciata, Comune di Acquasanta Terme (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0025923-P del 24/06/2026,

<https://drive.google.com/file/d/15PToGnxDF2ZDlXC05jPoyvPTTDQYKXTd/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi di riparazione del danno

- ricostruzione parti del cornicione in pietra crollate, revisione generalizzata della copertura chiesa, della lattoneria e di tutti i cornicioni/cornici;
- riparazione e consolidamento volta in camorcanna sottostante copertura chiesa;
- ripristino continuità muraria ed archi navata tramite perature a secco con barre elicoidali;
- stilatura giunti, in corrispondenza lesioni in esterno, con scialbatura nei pressi dell'oculo in facciata al fine di attenuare il contrasto cromatico tra laterizi e pietre;

Interventi di riduzione della vulnerabilità

- inserimento catene su tutte le pareti perimetrali della chiesa, della sagrestia e sui vari livelli del campanile;
- rinforzo e consolidamento parziale delle murature e della cupola campanile;
- sostituzione integrale del tavolato e delle travi lignee principali della copertura chiesa.

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3-0004605-P del 23/03/2026, agli atti dell'ex Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 2016 con prot. MIC_USS-SISMA2016-0000831-A del 24/03/2026 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Istituto, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento di rafforzamento locale della Chiesa di San Sebastiano*” Frazione Favalanciata - Comune di Acquasanta Terme (AP), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Si rammenta che, in caso di rinvenimenti di interesse archeologico in qualunque fase dei lavori, corre l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP ed alle autorità locali, provvedendo alla momentanea conservazione e custodia in situ, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii. In tal caso la Soprintendenza territorialmente competente si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, approfondimenti e/o ampliamenti delle indagini e di valutare l'adozione di opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela. Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza dei beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico della Committenza.



Al fine di consentire i necessari sopralluoghi da parte della Soprintendenza ABAP si richiama la richiesta di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Istituto e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile SABAP dell'Istruttoria

Arch. Rosella Bellesi



Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

A. **Regione Marche**
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c. A. **Diocesi di Ascoli Piceno**
PEC: diocesiapsisma@pec.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma 2016**
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Acquasanta Terme
Ufficio Tecnico
PEC: comune.acquasantaterme@anutelpec.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

<i>Risposta al foglio del</i>	30/03/2023	<i>n.</i>	35534
	05/06/2025		79100
	06/05/2025		63046

Class. 34.43.04/1/2021

<i>Prot. Sabap del</i>	06/04/2023	<i>n.</i>	3638
	06/04/2023		3639
	21/02/2024		2136
	07/05/2025		6572
	06/06/2025		8315

Oggetto: **ACQUASANTA TERME (AP) Fraz. Favalanciata, Chiesa di San Sebastiano**

Immobile catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 54 particella n. B.

Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20 Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa di San Sebastiano a Favalanciata di Acquasanta Terme - ID opera: 6001 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/338.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art.13 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Parrocchia di Quintodecimo

Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

Referente della tutela storico artistica: Dott. Alessandro Biella

In riscontro alla richiesta pervenuta il 30/03/2023 con prot. 35534 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 06/04/2023 con prot. n. 3638 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali a margine indicate;

Vista in particolare la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 3639 in data 06/04/2023 e, 2136 acquisita in data 21/02/2024, 6572 acquisita in data 07/05/2025 e 8315 acquisita in data 06/06/2025;

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, e art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ;

Visti l’art. 21, comma 4 e l’art. 22 comma 1 del Codice;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare sull’immobile, consistono nel progetto degli interventi di riparazione e ripristino della Chiesa di San Sebastiano di Favalanciata ad Acquasanta Terme (AP), danneggiata dal sisma del 24 agosto 2016.

La Chiesa di Favalanciata è intitolata a San Sebastiano Martire del primo quarto del '500. Lasciata in stato di abbandono per oltre tre secoli e mezzo e compromessa da diversi terremoti, nel 1885 venne ricostruita quasi completamente ampliandola e donando al suo interno nuovi arredi e materiale per le celebrazioni. Nel 1913 venne aggiunto il campanile.

La Chiesa si presenta ad unica navata orientata a Nord, con snello campanile cuspidato adiacente al lato ovest. L’aula è suddivisa in tre campate con copertura a struttura lignea coperta da volte non strutturali in Camorcanna; questa impostazione si riflette sull’impostazione della facciata, con prospetto a capanna, in masselli regolari in arenaria faccia-vista. Due delle tre campate costituiscono la navata, mentre nella terza trova luogo il Presbiterio; due grandi archi separano i tre spazi.

Nella parete in fondo al Presbiterio è presente un altare in pietra locale, con timpano triangolare spezzato, al centro di esso una nicchia. Alla destra e alla sinistra dell’altare sono presenti due porte che immettono nella sacrestia. Internamente non sono visibili pitture tuttavia la campagna di saggi stratigrafici condotta, riferisce la presenza originaria di un apparato pittorico interno, organizzato spazialmente dal basso in alto, con zoccolatura e specchiature geometriche recanti elementi decorativi del tipo ripetitivo.

A seguito degli eventi sismici del 2016 si sono riscontrati danni che hanno interessato la totalità delle strutture murarie portanti, delle volte in camorcanna e della copertura, riconducibili in buona parte all’azione combinata dell’eccezionale carico di neve e degli eventi sismici del 2016/2017. In particolare si descrivono di seguito i danni rilevati in correlazione con la “scheda di rilevamento danni” del MIBACT:

- facciata e controfacciata (e cantoria): si rilevano cinematismi volti al ribaltamento ed al lesionamento da taglio nel proprio piano esteso per tutta l’altezza;
- risposta trasversale dell’aula: si rilevano lesioni molto gravi che hanno interessato anche la volta in camorcanna con crolli localizzati della stessa;
- pareti longitudinali: si rilevano lesioni da taglio inclinate e “pseudo-verticali” di livello moderato;
- volte della navata: la volta in camorcanna della navata unica, a causa dell’interazione con gli elementi in copertura, presenta gravi lesioni lungo tutto il suo sviluppo con locali zone crollate;
- archi: nei due archi presenti nell’edificio si rilevano lesioni molto gravi che ne minano la stabilità; nel presbiterio, sia sulle murature che sulla volta in camorcanna, lo stato fessurativo è molto esteso e sempre di livello grave;
- si segnalano danni a carico della copertura, con parziale crollo del cornicione sul lato est e il dissesto, per quanto possibile vedere dal basso di altre aree della copertura in prossimità del cornicione, nonché sul campanile, che presenta un quadro fessurativo importante su tutta la muratura, nonché di tipo grave sulla guglia ove è stato messo in opera la messa in sicurezza dei VV.FF.

Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi della Chiesa di San Sebastiano di Favalanciata, in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Interventi di riparazione del danno

- *ricostruzione delle parti di cornicione in pietra crollate e revisione generalizzata della copertura della chiesa e della lattoneria (quelle della sacrestia si presenta in buono stato) e di tutti i cornicioni/cornici dello stesso materiale;*
- *Riparazione e Consolidamento della volta in camorcanna sottostante la copertura della chiesa;*
- *Ripristino della continuità delle murature lesionate (chiesa, campanile e sacrestia) ed archi della navata mediante realizzazione di perature a secco con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota fatti in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- *Stilatura dei giunti in corrispondenza di lesioni in esterno con intervento di scialbatura nei pressi dell'oculo di facciata per attenuare il contrasto cromatico tra laterizi e pietre.*

Interventi di riduzione della vulnerabilità

- *Inserimento di catene in acciaio S275 del tipo barre Ø30 su tutte le pareti perimetrali della chiesa, sacrestia e su vari livelli del campanile, ad integrazione delle catene posizionate nei due archi presenti nella navata della chiesa e posizionate nella fase di messa in sicurezza post Sisma 2016;*
- *Rinforzo e consolidamento parziale delle murature e della cupola del campanile con intonaco armato realizzato mediante malta strutturale a basso spessore armata con fibra di acciaio;*
- *Sostituzione integrale del tavolato e delle travi lignee principali della copertura della chiesa.*

Preso atto che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa alla riparazione e rafforzamento locale della ed al restauro dell'edificio, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

Per quanto attiene la tutela **architettonica**:

- *Relativamente all'intonaco armato si prescrive che sia realizzato solo in controfacciata e nella parete di fondo sul lato della sacrestia, rinforzo muratura arcate trasversali. Non si potrà realizzare tale intervento dove le risultanze stratigrafiche hanno evidenziato la presenza di un, seppur semplice, apparato decorativo.*
- *I capochiave siano di tipo tradizionale a paletto e non a piastra e il loro impatto quando posizionati all'interno della chiesa dovrà essere opportunamente mitigato prevedendo eventuali tinteggiature di cromie analoghe ai fondi.*
- *Nel rispetto del principio di compatibilità con i materiali storici, per tutte le operazioni strutturali (stilatura e stuccature di profondità), per gli strati profondi, si prescrive l'uso di malta di calce idraulica NHL a basso contenuto di sali, o malte analoghe a quelle esistenti. Non si autorizza l'uso di ancoraggi chimici, malte espansive o resine in quanto materiali non compatibili con l'architettura storica;*
- *Per la stuccatura finale sia utilizzata malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, previa verifica dell'impasto anche con l'ausilio di opportuni saggi e campionature in numero idoneo, concordando il risultato finale con la Scrivente;*
- *Qualora le economie di cantiere consentano il recupero della decorazione lapidea del campanile, dovrà essere presentato alla Scrivente idoneo progetto di restauro a firma di restauratore abilitato nel settore di competenza ed iscritto alle liste del ministero. Si prescrive in ogni caso la messa in sicurezza di quanto rimasto e la predisposizione di idoneo elemento di chiusura che impedisca l'ingresso ai volatili;*
- *La tinteggiatura finale delle superfici della chiesa sia unicamente a base calce con cromie preventivamente da concordare con la Scrivente, previa esecuzione di opportune campionature;*
- *Vengano ripristinati i manti di copertura reimpiegando il più possibile i coppi esistenti, utilizzando gli elementi nuovi di integrazione come sottocoppi e, solo se necessario, inserendo nel manto superiore dei nuovi elementi artigianali in modo tale da evitare l'effetto 'macchia';*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Per la tutela storico-artistica:

- *rispetto a quanto emerso nell'allegato 7, Relazione di Saggi Stratigrafici, si prescrive che al momento dell'inizio delle lavorazioni che coinvolgeranno l'area presbiteriale sia preventivamente fissato un sopralluogo con i Funzionari responsabili della scrivente Soprintendenza;*
- *prima dell'inizio dei lavori, si dovrà provvedere alla protezione delle opere fisse e mobili:*
 - *le opere fisse quali l'altare (mensa e dossale a parete) e le nicchie ai lati dovranno essere adeguatamente protette con teli e/o cassetta lignea;*
 - *tutte le opere mobili in situ andranno rimosse dall'edificio; si prescrive la redazione di un elenco completo di tutte le opere mobili di pertinenza della chiesa, con l'indicazione della loro collocazione attuale, del soggetto, dei dati tecnici, dello stato di conservazione e una dettagliata documentazione fotografica, che dovrà essere curata da un restauratore di beni culturali e consegnata alla Soprintendenza scrivente prima dell'avvio dei lavori. Si rammenta fin d'ora che la richiesta di autorizzazione per lo spostamento temporaneo dei beni culturali deve pervenire, ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. b), del Codice, con almeno 30 giorni di anticipo alla scrivente Soprintendenza*
- *si prescrive l'assistenza di restauratore di beni culturali durante la ricostruzione dei cornicioni esterni e interni;*
- *dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate sottoposte a restauro, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all'esposizione, nonché delle cromie delle tinteggiature delle pareti non decorate;*
- *si prescrive la protezione di tutte le superfici di pregio non sottoposte a interventi di restauro, mediante frapposizione diretta di tessuto non tessuto, uno strato di protezione di gommapiuma interposto tra le superfici e la cassa di legno che si costruirà intorno, cassa coperta a sua volta da un telo di plastica o pvc di spessore medio-grande (minimo 5 mm);*

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza.

Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso la Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro – Urbino, competente per la tutela del comune capoluogo di Regione;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB-AB/ at_vv_el_25/02/2026

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

AREA TECNICA I Edilizia – Urbanistica – Ambiente – Protezione Civile

Prot. n. vedi PEC

Acquasanta Terme, lì 01/07/2026

**Alla Conferenza Permanente presso la sede
della Presidenza del Consiglio dei Ministri**
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**All'Ufficio Speciale
di Ricostruzione di Ascoli Piceno**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

p.c. Alla Diocesi di Ascoli Piceno
c/o il Vicario Episcopale Sac. Domenico Poli
PEC: diocesiapsisma@pec.it

p.c. Al progettista
Arch. Ida Bruni
PEC: Ida.bruni@archiworldpec.it

OGGETTO: Segnalazione Certificata Inizio Attività 115/2023 - Prot. n. 5788 del 31/03/2023
Denominazione dell'intervento: Chiesa SAN SEBASTIANO
Pratica Reg. 490.20.40/2020/OPSUAM/338 – Ordinanza del C.S.R. n. 38/2017 e n. 105/2020
ID opera: 6001 – CUP I67H20003290001
Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno - Vicario Episcopale Sac. Domenico Poli
Ubicazione: frazione Favalanciata (foglio 54, particella B)
CONFERMA PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione Rif. pratica Piattaforma SISMAPP - **ID 6001 - Chiesa SAN SEBASTIANO**, trasmessa a mezzo PEC e acquisita al Ns. prot. 5788 del 31.03.2024

VISTA l'Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...";

VISTA l'Ordinanza n. 105 del 07/09/2020, Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto;

VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata – *ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.P.R. 380/2001* - in data 30/05/2023 ed acquisita al protocollo del Comune con il numero 5788, **pratica edilizia 115/2023**, a firma del tecnico incaricato **Arch. Ida Bruni**, per i lavori di **RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO** da eseguire sull'immobile ubicato in frazione Favalanciata, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 54, particella B;

VISTE le integrazioni in data 10/05/2024 acquisite al protocollo del Comune con il numero 7293 e 7294;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

AREA TECNICA I Edilizia – Urbanistica – Ambiente – Protezione Civile

VERIFICATO il titolo a presentare la predetta Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

VISTI gli elaborati definitivi acquisiti con prot. 9498 del 29/06/2026 allegati alla proposta della CONFERENZA PERMANENTE convocata per il giorno 14/07/2026,

ESAMINATI gli elaborati descrittivi delle opere edilizie da realizzarsi e verificata la conformità urbanistico – edilizia di quanto in progetto alla normativa vigente;

RITENUTO che le opere in oggetto rientrano tra gli interventi previsti dall'articolo 22, comma del D.P.R. 380/2001;

DATO ATTO che l'ordinanza 105/2020 e ss.mm.ii. all'art. 4 comma 3 stabilisce che i progetti degli edifici di culto "sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti (...) trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo"

DATO ATTO che l'immobile in oggetto è sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (DM 14.06.1971), tuttavia l'intervento è escluso dall'Autorizzazione Paesaggistica, secondo quanto contenuto nell'allegato "A" del D.P.R. 31/2017 oppure è escluso ai sensi dell'articolo 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 100 del 09.05.2020;

DATO ATTO che l'immobile in oggetto è sottoposto alle disposizioni di cui degli art.10, comma 1 e art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e che la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE ha concesso l'Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. acquisita con prot. n. 4634 del 24/03/2026;

con la presente, per quanto di competenza, comunica la **CONFERMA DEL PARERE FAVOREVOLE** alla predetta **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA**, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse in sede di Conferenza Permanente dai rispettivi Enti preposti;

altresi,

- alla ditta proprietaria è fatto obbligo di ottemperare alle prescrizioni di cui all'Autorizzazione della Soprintendenza prot. n. 4634 del 24/03/2026;
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicata l'impresa esecutrice dei lavori;
- venga ripristinato lo stato dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.

Si informa che ai sensi della Legge 241/1990, è nel potere della Pubblica Amministrazione assumere determinazioni in via di autotutela, ricorrendone i presupposti.

Si ricorda che, entro 15 giorni dal termine dei lavori, dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione:

- Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all'articolo 24 del DPR 380/2001 riguardante anche gli eventuali interventi già realizzati o sanati con precedenti titoli abilitativi (se dovuta);
- documentazione catastale aggiornata allo stato attuale dell'immobile (se dovuta);
- certificazione energetica, D.Lgs. 192/2005 (se dovuta);
- dichiarazione di conformità degli impianti (se dovuta);
- certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, DGR 809/2006 (se dovuto);
- dichiarazione di corretta installazione della linea vita redatta secondo la modulistica disponibile sul sito web dell'Ente (se dovuta).



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

AREA TECNICA I Edilizia – Urbanistica – Ambiente – Protezione Civile

Si comunica inoltre che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 241/1990 il responsabile del servizio e del procedimento è l'**Arch. Antonello D'Emidio** ed il tecnico istruttore è l'**Arch. Christian Di Antonio** del Comune di Acquasanta Terme.

Il Responsabile dell'Area Tecnica 1

Arch. Antonello D'Emidio

architetto
ANTONELLO
D'EMIDIO
ORDINE
ARCHITETTI

P.P.C. -
PROVINCIA

DI TERAMO

01.07.2026
08:18:45
GMT+00:00

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"

Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SEBASTIANO" Fraz. Favalanciata COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I67H20003290001 CIG 8843383E80

Id. O.C. 105/2020: 386

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Ordinanza 105/2020	386		
Indirizzo immobile:	Frazione Favalanciata, Acquasanta Terme (AP)		
Dati catastali:	foglio: 54	part: B	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.763730	Long. 13.369178	
Intervento:	☐ pubblico ☐ privato ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	☒ Rafforzamento locale ☐ Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Giuseppe Brandimarti		
Progettazione e direzione lavori	Arch. Ida Bruni, Ing. Ernesto Foschi		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0025236-A	19/06/2026	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 19/06/2026 n. CGRTS-0025236, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: *Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Acquasanta Terme - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno ID opera 6001 - Denominazione dell'intervento SAN SEBASTIANO Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/338 Trasmissione proposta di approvazione*” in allegato;

Nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0025236 del 19/06/2026, l'USR Marche esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di rafforzamento locale della Chiesa di San Sebastiano per un importo complessivo di € 300.000,00 a valere sulle risorse dell'Ordinanza n. 105/2020. Inoltre nel corso dell'istruttoria stessa, l'USR Marche impartisce le seguenti prescrizioni:

- *Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.*
- *La selezione dell'impresa esecutrice andrà effettuata conformemente a quanto previsto dall'art. 3 OCSR 105 e s.m.i..*

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0025236 del 19/06/2026, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: “*SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti. SI RAMMENTA CHE 1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi. Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65*”



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.”, in allegato;

- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA** (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_UO3|23/03/2026|0004605-P) “**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di condizioni”, in allegato;
- **COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP):** (Prot. CGRTS-0025236-A-19/06/2026) “**PARERE FAVOREVOLE** alla predetta **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA**, con condizioni, in allegato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento, a seguito delle verifiche in merito alla ammissibilità e congruità, risulta essere pari, a seguito di arrotondamento d'ufficio, ad **€ 300.000,00** (*euro trecentomila/00*), di cui € 212.920,35 per lavori ed € 87.079,65 per somme a disposizione, a valere sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020;

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezzario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione (CGRTS-0025236 del 19/06/2026)
€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0025236 del 19/06/2026)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 175.114,09	€ 175.114,09
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 37.806,26	€ 37.806,26
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 212.920,35	€ 212.920,35
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 10.359,53	€ 10.359,53
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, Collaudo, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 33.404,06	€ 33.404,06
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 3.118,97	€ 3.118,97
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 8.035,07	€ 8.035,07
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 6.611,58	€ 6.611,58
B6	Spese per la gestione amministrativa (RTP, ecc. art. 6 Ord 105/2020)	€ 4.258,40	€ 4.258,40
B7	IVA su A (10%)	€ 21.292,04	€ 21.292,04
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 87.079,65	€ 87.079,65
C=A+B	TOTALE	€ 300.000,00	€ 300.000,00

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Arch. Luca Quadrelli

Firmato digitalmente da

LUCA QUADRELLI

CN = LUCA QUADRELLI
SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'
**“INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN
SEBASTIANO” Fraz. Favalanciata
COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)**

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I67H20003290001 CIG 8843383E80

Id. O.C. 105/2020: 386

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento, acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0025236 del 19/06/2026, **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e **ammissibilità al contributo**;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

ferme restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti, si esprime

Parere favorevole.

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



**Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 14-07-2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SEBASTIANO” Fraz. Favalanciata

COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I67H20003290001 CIG 8843383E80

Id. O.C. 105/2020: 386

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	490.20.40-2020-OPSUAM-338_RS_Verifica completezza.pdf	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
2	01_B 9-Indagini Strutture.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
3	04.2_D7-Calcolo Parcelle-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
4	05_C13-Capitolato Speciale_-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
5	06_Stru 1.1_C3.6-Relazione di varifica-calcolo copertura-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
6	07_Stru 1.2_C3.7-Verifica ribaltamento murature_ ANTE-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
7	08_Stru 1.3_C3.8-Verifica ribaltamento murature_ POST-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
8	09_Stru 1.4_C6.2-Relazione sui Materiali Esistenti-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
9	10_Stru 2_C3.9-Dichiarazione intervento locale-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
10	11_Arch 3.1_C1-Progetto architettonico-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
11	11_Arch 3.2_C2-Progetto architettonico-Interventi-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
12	12_STR~1.P7M.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
13	13_Rel Spec 6.1_C3.11-Dichiarazione intervento proposto-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
14	14_Rel Spec 6.2_D14-Dichiarazione intervento locale-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
15	Elab A1- Relazione Tecnica Generale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
16	Elab C 3.0 -Indicatori di Vulnerabilita.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
17	Elab C 3.1 -Presidi di sicurezza.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
18	Elab C 3.2 -Rilievo del danno.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
19	Elab C 3.3 -Riparazione del danno.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
20	Elab C 3.4 -Riduzione della Vulnerabilita.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
21	Elab C 3.5 -Particolari Costruttivi.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
22	Elab C 15 - Denuncia_Lavori_Attestato Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
23	Elab D 7- Parcelle Professionali.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
24	Prot_Par 0007464 del 14-05-2024 - Documento PARERE FAVOREVOLE SCIA 115-2023_signed.pdf	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
25	D4 - Dichiarazione tecnici_Iscrizione Elenco Speciale Bruni.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
26	D4 - Dichiarazione tecnici_Iscrizione Elenco Speciale Foschi.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
27	D4 - Dichiarazione tecnici_Iscrizione Elenco Speciale Pantoli.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
28	D4 - Dichiarazione tecnici_Iscrizione Elenco Speciale Rosmarini .pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
29	D4 - Dichiarazione tecnici_Iscrizione Elenco Speciale Rubino.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

30	D5 - Documenti Bruni Ida.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
31	D5 - Documenti Foschi Ernesto.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
32	D5 - Documento Pantoli Lorenzo.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
33	D5 - Documento Rosmarini Francesco.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
34	D5 - Documento Rubino Christian.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
35	D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Bruni.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
36	D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Foschi.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
37	D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Pantoli.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
38	D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Rosmarini.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
39	D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Rubino.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
40	D8 - Ordinanza Sindacale Chiesa S. Sebastiano- Favallanciatu.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
41	D9 - Scheda MIBAC II livello A-DC Rilievo Danno-S-Sebastiano.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
42	D10 - Dichiarazione Elenco Vincoli Presenti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
43	D11 - Dichiarazione Assenza di Interferenze.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
44	D12 - Dichiarazione acquisizione pareri.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
45	D13 - Dichiarazione Art93 del Dpr 380-2001.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
46	Int Comune_01-SCIA-Stamp.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
47	Int Comune_02-SOGGETTI COINVOLTI-Stamp.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
48	Int Comune_03-PROC SPEC-Stamp.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
49	Int Comune_04-Dic interv senza Aut Paesaggistica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
50	Int Comune_05_Elaborato_Tecnico_Copertura.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
51	A2 - Relazione Storico Artistica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
52	A3 - Relazione geologica.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
53	A4 - Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
54	A5 - Dichiarazione Impianti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
55	A6 - Dichiarazione Vincolo Archeologico.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
56	B1 e B2 - Inq Urbanistico.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
57	C4 - Perizia nesso di Casualit_ tra Danni e Sisma.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
58	C5 - Dichiarazione assenza opere di restauro.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
59	C6.3 - Relazione sui Materiali Nuovi.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
60	C6.4 - Verifica Catena metallica, punzonamento muratura e capochiave.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
61	C7 - Dichiarazione Progetto impianti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
62	C12 - Dichiarazione Assenza Disciplinare.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
63	C14 - Piano di Manutenzione.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
64	D3.1 - Convenzione Professionisti_signed.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
65	00-Elenco Documenti Rev 4.pdf.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
66	C11 - QE- ORD126-_ Rev 4- 2025.pdf.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
67	C18 - Calcolo Spesa e Preventivo Saggi Restauratrice_Rev4 2025----.pdf.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
68	B3 Ril Architet-Rev3.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
69	B4-B5 Ril Materico strutt-Rev3.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

70	B6 Quadro fessurativo-Rev3.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
71	B7-Documentazione Fotografica-Rev3.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
72	B8 Fasi Storiche-Rev3.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
73	C6.1-PSC e Costi Sicurezza-Rev.3_Aprile 2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
74	C8-Computo Metrico Estimativo-Rev3.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
75	C9-Elenco Prezzi-Rev3.2025.PDF.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
76	C10-Incidenza Manodopera-Rev3.2025.PDF.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
77	C16 -Preventivo Prove Stru -Rev3.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
78	C17 - Preventivo Sondaggi Geologo-Rev3.2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
79	D15-Dichiarazione Spesa Trabattello-Rev3._Aprile 2025.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
80	105_6001_Proposta di approvazione.pdf	CGRTS-0025236-A-19/06/2026
81	ID 6001 - Aquasanta Terme_loc Favalanciata_Chiesa San Sebastiano_art 21.pdf	CGRTS-0025236-A-19/06/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
RTP Giuseppe Brandimarti
Pec: diocesiapsisma@pec.it
spes@pec.spesitalia.eu

OGGETTO: Ordinanza n.**105/2020** “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.
Comune di Acquasanta Terme - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
ID opera 6001 - Denominazione dell’intervento SAN SEBASTIANO
Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/338
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 105/2020
DENOMINAZIONE INTERVENTO	SAN SEBASTIANO
ID ORDINANZA	386
ID SISMAPP	6001
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di Ascoli Piceno
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Giuseppe Brandimarti
CUP	I67H20003290001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	30/03/2023
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	05/06/2025

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l’istruttoria relativa all’intervento in oggetto.
La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6001>

- 1 - 00-Elenco Documenti Rev 4.pdf.p7m
- 2 - C11 - QE- ORD126- _ Rev 4- 2025.pdf.p7m
- 3 - C18 - Calcolo Spesa e Preventivo Saggi Restauratrice _Rev4 2025----.pdf.p7m
- 4 - B3 Ril Architett-Rev3.2025.pdf.p7m.p7m
- 5 - B4-B5 Ril Materico strutt-Rev3.2025.pdf.p7m.p7m
- 6 - B6 Quadro fessurativo-Rev3.2025.pdf.p7m.p7m
- 7 - B7-Documentazione Fotografica-Rev3.2025.pdf.p7m.p7m

- 8 - B8 Fasi Storiche-Rev3.2025.pdf.p7m.p7m
- 9 - C6.1-PSC e Costi Sicurezza-Rev.3_Aprile 2025.pdf.p7m.p7m
- 10 - C8-Computo Metrico Estimativo-Rev3.2025.pdf.p7m.p7m
- 11 - C9-Elenco Prezzi-Rev3.2025.PDF.p7m.p7m
- 12 - C10-Incidenza Manodopera-Rev3.2025.PDF.p7m.p7m
- 13 - C16 -Preventivo Prove Stru -Rev3.2025.pdf.p7m.p7m
- 14 - C17 - Preventivo Sondaggi Geologo-Rev3.2025.pdf.p7m.p7m
- 15 - D15-Dichiarazione Spesa Trabattello-Rev3._Aprile 2025.pdf.p7m.p7m
- 16 - 490.20.40-2020-OPSUAM-338_RS_Verifica completezza.pdf
- 17 - 01_B 9-Indagini Strutture.pdf.p7m.p7m
- 18 - 04.2_D7-Calcolo Parcelle-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m
- 19 - 05_C13-Capitolato Speciale_-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m
- 20 - 06_Stru 1.1_C3.6-Relazione di varifica-calcolo copertura-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m
- 21 - 07_Stru 1.2_C3.7-Verifica ribaltamento murature_ ANTE-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m
- 22 - 08_Stru 1.3_C3.8-Verifica ribaltamento murature_POST-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m
- 23 - 09_Stru 1.4_C6.2-Relazione sui Materiali Esistenti-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m
- 24 - 10_Stru 2_C3.9-Dichiarazione intervento locale-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m
- 25 - 11_Arch 3.1_C1-Progetto architettonico-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m
- 26 - 11_Arch 3.2_C2-Progetto architettonico-Interventi-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m
- 27 - 12_STR~1.P7M.p7m
- 28 - 13_Rel Spec 6.1_C3.11-Dichiarazione intervento proposto-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m
- 29 - 14_Rel Spec 6.2_D14-Dichiarazione intervento locale-Rev2.2025.pdf.p7m.p7m
- 30 - Elab A1- Relazione Tecnica Generale.pdf.p7m.p7m.p7m
- 31 - Elab C 3.0 -Indicatori di Vulnerabilita.pdf.p7m.p7m.p7m
- 32 - Elab C 3.1 -Presidi di sicurezza.pdf.p7m.p7m.p7m
- 33 - Elab C 3.2 -Rilievo del danno.pdf.p7m.p7m.p7m
- 34 - Elab C 3.3 -Riparazione del danno.pdf.p7m.p7m.p7m
- 35 - Elab C 3.4 -Riduzione della Vulnerabilita.pdf.p7m.p7m.p7m
- 36 - Elab C 3.5 -Particolari Costruttivi.pdf.p7m.p7m.p7m
- 37 - Elab C 15 - Denuncia_Lavori_Attestato Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
- 38 - Elab D 7- Parcelle Professionali.pdf.p7m.p7m.p7m
- 39 - Prot_Par 0007464 del 14-05-2024 - Documento PARERE FAVOREVOLE SCIA 115-2023 _signed.pdf
- 40 - D4 - Dichiarazione_tecnici_Iscrizione Elenco Speciale Bruni.pdf.p7m.p7m
- 41 - D4 - Dichiarazione_tecnici_Iscrizione Elenco Speciale Foschi.pdf.p7m.p7m
- 42 - D4 - Dichiarazione_tecnici_Iscrizione Elenco Speciale Pantoli.pdf.p7m.p7m
- 43 - D4 - Dichiarazione_tecnici_Iscrizione Elenco Speciale Rosmarini .pdf.p7m.p7m
- 44 - D4 - Dichiarazione_tecnici_Iscrizione Elenco Speciale Rubino.pdf.p7m.p7m
- 45 - D5 - Documenti Bruni Ida.pdf.p7m.p7m
- 46 - D5 - Documenti Foschi Ernesto.pdf.p7m.p7m
- 47 - D5 - Documento Pantoli Lorenzo.pdf.p7m.p7m
- 48 - D5 - Documento Rosmarini Francesco.pdf.p7m.p7m
- 49 - D5 - Documento Rubino Christian.pdf.p7m.p7m
- 50 - D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Bruni.pdf.p7m.p7m
- 51 - D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Foschi.pdf.p7m.p7m
- 52 - D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Pantoli.pdf.p7m.p7m
- 53 - D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Rosmarini.pdf.p7m.p7m
- 54 - D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Rubino.pdf.p7m.p7m
- 55 - D8 - Ordinanza Sindacale Chiesa S. Sebastiano- Favalanciata.pdf.p7m.p7m
- 56 - D9 - Scheda MIBAC II livello A-DC Rilievo Danno-S-Sebastiano.pdf.p7m.p7m
- 57 - D10 - Dichiarazione Elenco Vincoli Presenti.pdf.p7m.p7m
- 58 - D11 - Dichiarazione Assenza di Interferenze.pdf.p7m.p7m
- 59 - D12 - Dichiarazione acquisizione pareri.pdf.p7m.p7m
- 60 - D13 - Dichiarazione Art93 del Dpr 380-2001.pdf.p7m.p7m
- 61 - Int Comune_01-SCIA-Stamp.pdf.p7m.p7m
- 62 - Int Comune_02-SOGGETTI COINVOLTI-Stamp.pdf.p7m.p7m
- 63 - Int Comune_03-PROC SPEC-Stamp.pdf.p7m.p7m
- 64 - Int Comune_04-Dic interv senza Aut Paesaggistica.pdf.p7m.p7m
- 65 - Int Comune_05_Elaborato_Tecnico_Copertura.pdf.p7m.p7m

66 - A2 - Relazione Storico Artistica.pdf.p7m.p7m
67 - A3 - Relazione geologica.pdf.p7m.p7m.p7m
68 - A4 - Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni.pdf.p7m.p7m
69 - A5 - Dichiarazione Impianti.pdf.p7m.p7m
70 - A6 - Dichiarazione Vincolo Archeologico.pdf.p7m.p7m
71 - B1 e B2 - Inq Urbanistico.pdf.p7m.p7m
72 - C4 - Perizia nesso di Casualit_ tra Danni e Sisma.pdf.p7m.p7m
73 - C5 - Dichiarazione assenza opere di restauro.pdf.p7m.p7m
74 - C6.3 - Relazione sui Materiali Nuovi.pdf.p7m.p7m
75 - C6.4 - Verifica Catena metallica, punzonamento muratura e capochiave.pdf.p7m.p7m
76 - C7 - Dichiarazione Progetto impianti.pdf.p7m.p7m
77 - C12 - Dichiarazione Assenza Disciplinare.pdf.p7m.p7m
78 - C14 - Piano di Manutenzione.pdf.p7m.p7m
79 - D3.1 - Convenzione_Professionisti_signed.pdf.p7m.p7m
80 - 105_6001_Proposta di approvazione.pdf
81 - ID 6001 - Aquasanta Terme_loc Favalanciata_Chiesa San Sebastiano_art 21.pdf

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE

OCSR n. 105/2020 - ID ord. 174

Chiesa di San Sebastiano

COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)

Intervento locale

ID SISMAPP 6001 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/338

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 386/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Ascoli Piceno		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di San Sebastiano		
<i>Indirizzo</i>	Fraz. Favalanciata, Acquasanta Terme (AP)		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 54	Part. B	Sub.-----
<i>Geolocalizzazione</i>	42.763730, 13.369178		
<i>Tipo di intervento</i>	Intervento lcoale		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I67H20003290001		
<i>CIG</i>	8843383E80		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Giuseppe Brandimarti		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Ida Bruni: progettazione architettonica Ing. Ernesto Foschi: progettazione strutturale e degli impianti Geol. Francesco Rosmarini: relazione geologica		
<i>Direzione dei lavori</i>	Arch. Ida Bruni: direzioni lavori specialistica architettonica Ing. Ernesto Foschi: direzione lavori strutturali Ing. Lorenzo Pantoli: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15bis		comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14		comma 4

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>		
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>		
<i>OCSR n. 144 del 28.06.2023</i>		
<i>OCSR n. 204 del 12/09/2024</i>		
ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	RG n. 670 del 25/07/2017	Comune di ACQUASANTA TERME (AP)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. progressivo 001 del 27/02/2017 (validata in data 06/03/2017)	Esito: INAGIBILE
PROTOCOLLI		
<i>Prot. (A/P)</i>	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 23648 del 19/02/2024	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 23650 del 19/02/2024	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 112132 del 03/09/2024	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 5969 del 17/01/2025	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 63045 del 06/05/2025	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 79099 del 05/06/2025	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 4601809 del 20/01/2025)
2	SABAP AP-FM-MC / SABAP A-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 36772 del 24/03/2026)
3	COMUNE DI ACQUASANTA TERME	Parere di conformità urbanistico edilizia (Prot. USR n. 63360 del 14/05/2024)

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

La Chiesa di San Sebastiano è localizzata in località Favallanciana nel Comune di Aquasanta Terme (AP). La sua struttura è suddivisa in tre campate, coperte da volte in camorcanna e sovrastante copertura lignea. Tale configurazione strutturale si riflette sull'impostazione della facciata, con prospetto a capanna, in masselli regolari in arenaria faccia-vista.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il vano della chiesa si divide sostanzialmente in tre parti: due per la navata, una terza parte per il presbiterio; due grandi archi separano i tre spazi. I diversi paramenti murari denotano i vari interventi apportati nel tempo all'edificio. La Chiesa ha una struttura portante costituita da doppio paramento in pietra arenaria di medie dimensioni, con interposto un riempimento "a sacco" di materiale arido, per spessori complessivi che vanno da 50 cm fino 90 cm. La struttura di fondazione è costituita da travi di materiale lapideo debolmente legato, aventi larghezza pari a quella della muratura in elevazione, che si spingono a circa 65/70cm di profondità, quindi direttamente poggianti sull'arenaria di base.

2. Descrizione dei danni:

A seguito degli eventi sismici sono stati riscontrati i seguenti danni:

- cinematismi di ribaltamento e lesioni a taglio per tutta l'altezza della facciata, il livello del danno è di tipo lieve per il primo cinematismo, grave per il secondo;
- si rilevano lesioni molto gravi nell'aula che hanno interessato anche la volta in camorcanna con crolli localizzati della stessa, a causa dell'interazione con gli elementi di copertura;
- si rilevano lesioni da taglio sulle pareti longitudinali;
- nei due archi presenti nell'edificio si rilevano lesioni molto gravi;
- nel presbiterio, sia sulle murature che sulla volta in camorcanna, lo stato fessurativo è molto esteso e sempre di livello grave;
- danni in copertura, con parziale crollo del cornicione sul lato est e il dissesto delle aree limitrofe;
- sul campanile è presente un quadro fessurativo importante su tutta la muratura, di tipo grave sulla guglia.

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati al miglioramento sismico ed, ove possibile, all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

1. Strutture di copertura

- Riparazione e consolidamento della volta in camorcanna sottostante la copertura della chiesa;
- Sostituzione integrale del tavolato e delle travi lignee principali della copertura della chiesa;
- Ricostruzione delle parti di cornicione in pietra crollate e revisione generalizzata della copertura della chiesa e della lattoneria.

2. Murature

- Ripristino della continuità delle murature lesionate della chiesa, del campanile e degli archi della navata, mediante la realizzazione di perniture a secco con barre elicoidali in acciaio inox;
- Stilatura dei giunti in corrispondenza di lesioni esterne;
- Inserimento di catene in acciaio S275 del tipo barre Ø30 su tutte le pareti perimetrali della chiesa e sui vari livelli del campanile, al fine di conferire alla struttura un comportamento scatolare.

3. Campanile

- Rinforzo e consolidamento parziale delle murature e della cupola del campanile con intonaco armato realizzato mediante malta strutturale a basso spessore armata con fibra di acciaio.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 19/02/2024 (prot. USR nn. 23648-23650), dopo il 30/12/2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR 23648 del 19/02/2024 i tecnici Arch. Bruni Ida e Ing. Ernesto Foschi hanno dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di San Sebastiano.
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come intervento locale; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR 5969 del 17/01/2025 ha dichiarato che: *"Il progetto ha l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, e l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.";*
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 4601809 del 20/01/2025); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR 36772 del 24/03/2026; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di Acquasanta Terme, è stato acquisito con prot. USR 63360 del 14/05/2024;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota USR prot. 23650 del 19/02/2024.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 175.114,09	€ 175.114,09
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 37.806,26	€ 37.806,26
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 212.920,35	€ 212.920,35
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 10.359,53	€ 10.359,53
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, Collaudo, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 33.404,06	€ 33.404,06
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 3.118,97	€ 3.118,97
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 8.035,07	€ 8.035,07
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 6.611,58	€ 6.611,58
B6	Spese per la gestione amministrativa (RTP, ecc. art. 6 Ord 105/2020)	€ 4.258,40	€ 4.258,40
B7	IVA su A (10%)	€ 21.292,04	€ 21.292,04
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 87.079,65	€ 87.079,65
C=A+B	TOTALE	€ 300.000,00	€ 300.000,00

2. Istruttoria tecnica

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

Id. Decreto 395/2020

n. 386/2020

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Importo programmato Decreto 395/2020	€ 300.000,00
Costo dell'intervento di progetto	€ 300.000,00
Importo ammissibile a contributo	€ 300.000,00

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

Si precisa che l'importo complessivo di € 300.000,00 trova copertura a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 assegnate a questa opera.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo dell'intervento locale della Chiesa di San Sebastiano;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

per tutto quanto sopra riportato, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** con le prescrizioni seguenti al progetto di intervento locale della Chiesa di "San Sebastiano" sita nel Comune di Acquasanta Terme (AP), per un importo complessivo di Euro 300.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 assegnate a questa opera:

- Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- La selezione dell'impresa esecutrice andrà effettuata conformemente a quanto previsto dall'art. 3 OCSR 105 e s.m.i.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il Funzionario istruttore
Ing. Giulia Cocco

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Allegati:

All. A: Elenco degli elaborati di progetto e documentazione utile trasmessa

A) ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO TRASMESSI

N.	DENOMINAZIONE ELABORATO	PROT. USR	DATA
1	00-Elenco Documenti Rev 4	79099	05/06/2025
2	01_B 9-Indagini Strutture	5969	17/01/2025
3	04.2_D7-Calcolo Parcelle-Rev2.2025	5969	17/01/2025
4	05_C13-Capitolato Speciale_-Rev2.2025	5969	17/01/2025
5	06_Stru 1.1_C3.6-Relazione di verifica-calcolo copert	5969	17/01/2025
6	07_Stru 1.2_C3.7-Verifica ribaltamento murature_ ANTE-	5969	17/01/2025
7	08_Stru 1.3_C3.8-Verifica ribaltamento murature_ POST-	5969	17/01/2025
8	09_Stru 1.4_C6.2-Relazione sui Materiali Esistenti-Rev2.2025	5969	17/01/2025
9	10_Stru 2_C3.9-Dichiarazione intervento locale-Rev2.2025	5969	17/01/2025
10	11_Arch 3.1_C1-Progetto architettonico-Rev2.2025	5969	17/01/2025
11	11_Arch 3.2_C2-Progetto architettonico-Interventi-Rev2.2025	5969	17/01/2025
12	12_12_STR~1	5969	17/01/2025
13	13_Rel Spec 6.1_C3.11-Dichiarazione intervento propos	5969	17/01/2025
14	14_Rel Spec 6.2_D14-Dichiarazione intervento locale-Rev2.2025	5969	17/01/2025
15	A2 - Relazione Storico Artistica	23648	19/02/2024
16	A3 - Relazione geologica	23648	19/02/2024
17	A4 - Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni	23648	19/02/2024
18	A5 - Dichiarazione Impianti	23648	19/02/2024
19	A6 - Dichiarazione Vincolo Archeologico	23648	19/02/2024
20	B1 e B2 - Inq Urbanistico	23648	19/02/2024
21	B3 Ril Architett-Rev3.2025	63045	06/05/2025
22	B4-B5 Ril Materico strutt-Rev3.2025	63045	06/05/2025
23	B6 Quadro fessurativo-Rev3.2025	63045	06/05/2025
24	B7-Documentazione Fotografica-Rev3.2025	63045	06/05/2025
25	B8 Fasi Storiche-Rev3.2025	63045	06/05/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

26	C4 - Perizia nesso di Casualit_ tra Danni e Sisma	23648	19/02/2024
27	C5 - Dichiarazione assenza opere di restauro	23648	19/02/2024
28	C6.1-PSC e Costi Sicurezza-Rev.3_Aprile 2025	63045	06/05/2025
29	C6.3 - Relazione sui Materiali Nuovi	23648	19/02/2024
30	C6.4 - Verifica Catena metallica, punzonamento muratura e capochiave	23648	19/02/2024
31	C7 - Dichiarazione Progetto impianti	23648	19/02/2024
32	C8-Computo Metrico Estimativo-Rev3.2025	63045	06/05/2025
33	C9-Elenco Prezzi-Rev3.2025	63045	06/05/2025
34	C10-Incidenza Manodopera-Rev3.2025	63045	06/05/2025
35	C11 - QE- ORD126- _ Rev 4- 2025	79099	05/06/2025
36	C12 - Dichiarazione Assenza Disciplinare	23648	19/02/2024
37	C14 - Piano di Manutenzione	23648	19/02/2024
38	C16 -Preventivo Prove Stru -Rev3.2025	63045	06/05/2025
39	C17 - Preventivo Sondaggi Geologo-Rev3.2025	63045	06/05/2025
40	C18-CA~1	79099	05/06/2025
41	D3.1 - Convenzione_Professionisti	23648	19/02/2024
42	D4 - Dichiarazione_tecnici_Iscrizione Elenco Speciale Bruni	23650	19/02/2024
43	D4 - Dichiarazione_tecnici_Iscrizione Elenco Speciale Foschi	23650	19/02/2024
44	D4 - Dichiarazione_tecnici_Iscrizione Elenco Speciale Pantoli	23650	19/02/2024
45	D4 - Dichiarazione_tecnici_Iscrizione Elenco Speciale Rosmarini	23650	19/02/2024
46	D5 - Documenti Bruni Ida	23650	19/02/2024
47	D5 - Documenti Foschi Ernesto	23650	19/02/2024
48	D5 - Documento Pantoli Lorenzo	23650	19/02/2024
49	D5 - Documento Rosmarini Francesco	23650	19/02/2024
50	D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Bruni	23650	19/02/2024
51	D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Foschi	23650	19/02/2024
52	D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Pantoli	23650	19/02/2024
53	D6 - Dichiarazione soglia Incarichi-Rosmarini	23650	19/02/2024
54	D8 - Ordinanza Sindacale Chiesa S. Sebastiano- Favalanciata	23650	19/02/2024
55	D9 - Scheda MIBAC II livello A-DC Rilievo Danno-S-Sebastiano	23650	19/02/2024
56	D10 - Dichiarazione Elenco Vincoli Presenti	23650	19/02/2024
57	D11 - Dichiarazione Assenza di Interferenze	23650	19/02/2024
58	D12 - Dichiarazione acquisizione pareri	23650	19/02/2024
59	D13 - Dichiarazione Art93 del Dpr 380-2001	23650	19/02/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

60	D15-Dichiarazione Spesa Trabattello-Rev3._Aprile 2025	63045	06/05/2025
61	Elab A1- Relazione Tecnica Generale	112132	03/09/2024
62	Elab C 3.0 -Indicatori di Vulnerabilita	112132	03/09/2024
63	Elab C 3.1 -Presidi di sicurezza	112132	03/09/2024
64	Elab C 3.2 -Rilievo del danno	112132	03/09/2024
65	Elab C 3.3 -Riparazione del danno	112132	03/09/2024
66	Elab C 3.4 -Riduzione della Vulnerabilita	112132	03/09/2024
67	Elab C 3.5 -Particolari Costruttivi	112132	03/09/2024
68	Elab C 15 - Denuncia_Lavori_Attestato Rev1	112132	03/09/2024
69	Elab D 7- Parcelle Professionali	112132	03/09/2024
70	Int Comune_01-SCIA-Stamp	23650	19/02/2024
71	Int Comune_02-SOGGETTI COINVOLTI-Stamp	23650	19/02/2024
72	Int Comune_03-PROC SPEC-Stamp	23650	19/02/2024
73	Int Comune_04-Dic interv senza Aut Paesaggistica	23650	19/02/2024
74	Int Comune_05_Elaborato_Tecnico_Copertura	23650	19/02/2024
75	Prot_Par 0007464 del 14-05-2024 - Documento PARERE FAVOREVOLE SCIA 115-2023 _	63360	14/05/2024
76	ID 6001 - Aquasanta Terme_loc Favalanciata_Chiesa San Sebastiano_art 21 (1)	36772	24/03/2026
77	490.20.40-2020-OPSUAM-338_RS_Verifica completezza (1)	4601809	20/01/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 e s.m.i.
Comune di Acquasanta Terme - ID: 6001 - Intervento di "Riparazione e ripristino della chiesa di San Sebastiano"
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/338
Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 34323 del 29/03/2023, prot. n. 34324 del 29/03/2023, prot. n. 35179 del 30/03/2023, prot. n. 35533 del 30/03/2023, prot. n. 35535 del 30/03/2023, prot. n. 23648 del 19/02/2024, prot. n. 23650 del 19/02/2024, prot. n. 112132 del 03/09/2024, prot. n. 5969 del 17/01/2025			
Committente	Diocesi di Ascoli Piceno			
Lavori di	Riparazione e ripristino della chiesa di San Sebastiano			
Indirizzo	Fraz.ne Favalandia, Comune di Acquasanta Terme (AP)			
Dati Catastali	Foglio 54	Mappale B	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 e s.m.i.			
Tipo di intervento	Nuova costruzione ☐	Adeguamento sismico ☐	Miglioramento sismico ☐	Intervento locale ☒
Progettista strutture in opera	Ing. Ernesto Foschi		Direttore dei lavori in opera	Ing. Ernesto Foschi
Progettista strutture prefabbricate			Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate			Collaudatore statico	
Appaltatore dei lavori in opera				

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 e s.m.i.;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Ing. Giuseppe Brandimarti, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Ing. Ernesto Foschi incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Ing. Giulia Cocco,

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Ida Bruni

Progettista strutturale: Ing. Ernesto Foschi

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Ernesto Foschi

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: *"il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate"*, il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che *"il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale"*,

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 17/01/2025

Ing. Maria Giuseppina Ballatori

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

A. **Regione Marche**
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c. A. **Diocesi di Ascoli Piceno**
PEC: diocesiapsisma@pec.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma 2016**
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Acquasanta Terme
Ufficio Tecnico
PEC: comune.acquasantaterme@anutelpec.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

<i>Risposta al foglio del</i>	30/03/2023	<i>n.</i>	35534
	05/06/2025		79100
	06/05/2025		63046

Class. 34.43.04/1/2021

<i>Prot. Sabap del</i>	06/04/2023	<i>n.</i>	3638
	06/04/2023		3639
	21/02/2024		2136
	07/05/2025		6572
	06/06/2025		8315

Oggetto: **ACQUASANTA TERME (AP) Fraz. Favalanciata, Chiesa di San Sebastiano**

Immobile catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 54 particella n. B.

Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20 Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa di San Sebastiano a Favalanciata di Acquasanta Terme - ID opera: 6001 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/338.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art.13 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Parrocchia di Quintodecimo

Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

Referente della tutela storico artistica: Dott. Alessandro Biella

In riscontro alla richiesta pervenuta il 30/03/2023 con prot. 35534 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 06/04/2023 con prot. n. 3638 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali a margine indicate;

Vista in particolare la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 3639 in data 06/04/2023 e, 2136 acquisita in data 21/02/2024, 6572 acquisita in data 07/05/2025 e 8315 acquisita in data 06/06/2025;

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, e art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ;

Visti l’art. 21, comma 4 e l’art. 22 comma 1 del Codice;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare sull’immobile, consistono nel progetto degli interventi di riparazione e ripristino della Chiesa di San Sebastiano di Favalanciata ad Acquasanta Terme (AP), danneggiata dal sisma del 24 agosto 2016.

La Chiesa di Favalanciata è intitolata a San Sebastiano Martire del primo quarto del '500. Lasciata in stato di abbandono per oltre tre secoli e mezzo e compromessa da diversi terremoti, nel 1885 venne ricostruita quasi completamente ampliandola e donando al suo interno nuovi arredi e materiale per le celebrazioni. Nel 1913 venne aggiunto il campanile.

La Chiesa si presenta ad unica navata orientata a Nord, con snello campanile cuspidato adiacente al lato ovest. L’aula è suddivisa in tre campate con copertura a struttura lignea coperta da volte non strutturali in Camorcanna; questa impostazione si riflette sull’impostazione della facciata, con prospetto a capanna, in masselli regolari in arenaria faccia-vista. Due delle tre campate costituiscono la navata, mentre nella terza trova luogo il Presbiterio; due grandi archi separano i tre spazi.

Nella parete in fondo al Presbiterio è presente un altare in pietra locale, con timpano triangolare spezzato, al centro di esso una nicchia. Alla destra e alla sinistra dell’altare sono presenti due porte che immettono nella sacrestia. Internamente non sono visibili pitture tuttavia la campagna di saggi stratigrafici condotta, riferisce la presenza originaria di un apparato pittorico interno, organizzato spazialmente dal basso in alto, con zoccolatura e specchiature geometriche recanti elementi decorativi del tipo ripetitivo.

A seguito degli eventi sismici del 2016 si sono riscontrati danni che hanno interessato la totalità delle strutture murarie portanti, delle volte in camorcanna e della copertura, riconducibili in buona parte all’azione combinata dell’eccezionale carico di neve e degli eventi sismici del 2016/2017. In particolare si descrivono di seguito i danni rilevati in correlazione con la “scheda di rilevamento danni” del MIBACT:

- facciata e controfacciata (e cantoria): si rilevano cinematismi volti al ribaltamento ed al lesionamento da taglio nel proprio piano esteso per tutta l’altezza;
- risposta trasversale dell’aula: si rilevano lesioni molto gravi che hanno interessato anche la volta in camorcanna con crolli localizzati della stessa;
- pareti longitudinali: si rilevano lesioni da taglio inclinate e “pseudo-verticali” di livello moderato;
- volte della navata: la volta in camorcanna della navata unica, a causa dell’interazione con gli elementi in copertura, presenta gravi lesioni lungo tutto il suo sviluppo con locali zone crollate;
- archi: nei due archi presenti nell’edificio si rilevano lesioni molto gravi che ne minano la stabilità; nel presbiterio, sia sulle murature che sulla volta in camorcanna, lo stato fessurativo è molto esteso e sempre di livello grave;
- si segnalano danni a carico della copertura, con parziale crollo del cornicione sul lato est e il dissesto, per quanto possibile vedere dal basso di altre aree della copertura in prossimità del cornicione, nonché sul campanile, che presenta un quadro fessurativo importante su tutta la muratura, nonché di tipo grave sulla guglia ove è stato messo in opera la messa in sicurezza dei VV.FF.

Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi della Chiesa di San Sebastiano di Favalanciata, in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Interventi di riparazione del danno

- *ricostruzione delle parti di cornicione in pietra crollate e revisione generalizzata della copertura della chiesa e della lattoneria (quelle della sacrestia si presenta in buono stato) e di tutti i cornicioni/cornici dello stesso materiale;*
- *Riparazione e Consolidamento della volta in camorcanna sottostante la copertura della chiesa;*
- *Ripristino della continuità delle murature lesionate (chiesa, campanile e sacrestia) ed archi della navata mediante realizzazione di perature a secco con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota fatti in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- *Stilatura dei giunti in corrispondenza di lesioni in esterno con intervento di scialbatura nei pressi dell'oculo di facciata per attenuare il contrasto cromatico tra laterizi e pietre.*

Interventi di riduzione della vulnerabilità

- *Inserimento di catene in acciaio S275 del tipo barre Ø30 su tutte le pareti perimetrali della chiesa, sacrestia e su vari livelli del campanile, ad integrazione delle catene posizionate nei due archi presenti nella navata della chiesa e posizionate nella fase di messa in sicurezza post Sisma 2016;*
- *Rinforzo e consolidamento parziale delle murature e della cupola del campanile con intonaco armato realizzato mediante malta strutturale a basso spessore armata con fibra di acciaio;*
- *Sostituzione integrale del tavolato e delle travi lignee principali della copertura della chiesa.*

Preso atto che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa alla riparazione e rafforzamento locale della ed al restauro dell'edificio, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

Per quanto attiene la tutela **architettonica**:

- *Relativamente all'intonaco armato si prescrive che sia realizzato solo in controfacciata e nella parete di fondo sul lato della sacrestia, rinforzo muratura arcate trasversali. Non si potrà realizzare tale intervento dove le risultanze stratigrafiche hanno evidenziato la presenza di un, seppur semplice, apparato decorativo.*
- *I capochiave siano di tipo tradizionale a paletto e non a piastra e il loro impatto quando posizionati all'interno della chiesa dovrà essere opportunamente mitigato prevedendo eventuali tinteggiature di cromie analoghe ai fondi.*
- *Nel rispetto del principio di compatibilità con i materiali storici, per tutte le operazioni strutturali (stilatura e stuccature di profondità), per gli strati profondi, si prescrive l'uso di malta di calce idraulica NHL a basso contenuto di sali, o malte analoghe a quelle esistenti. Non si autorizza l'uso di ancoraggi chimici, malte espansive o resine in quanto materiali non compatibili con l'architettura storica;*
- *Per la stuccatura finale sia utilizzata malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, previa verifica dell'impasto anche con l'ausilio di opportuni saggi e campionature in numero idoneo, concordando il risultato finale con la Scrivente;*
- *Qualora le economie di cantiere consentano il recupero della decorazione lapidea del campanile, dovrà essere presentato alla Scrivente idoneo progetto di restauro a firma di restauratore abilitato nel settore di competenza ed iscritto alle liste del ministero. Si prescrive in ogni caso la messa in sicurezza di quanto rimasto e la predisposizione di idoneo elemento di chiusura che impedisca l'ingresso ai volatili;*
- *La tinteggiatura finale delle superfici della chiesa sia unicamente a base calce con cromie preventivamente da concordare con la Scrivente, previa esecuzione di opportune campionature;*
- *Vengano ripristinati i manti di copertura reimpiegando il più possibile i coppi esistenti, utilizzando gli elementi nuovi di integrazione come sottocoppi e, solo se necessario, inserendo nel manto superiore dei nuovi elementi artigianali in modo tale da evitare l'effetto 'macchia';*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Per la tutela storico-artistica:

- rispetto a quanto emerso nell'allegato 7, Relazione di Saggi Stratigrafici, si prescrive che al momento dell'inizio delle lavorazioni che coinvolgeranno l'area presbiteriale sia preventivamente fissato un sopralluogo con i Funzionari responsabili della scrivente Soprintendenza;
- prima dell'inizio dei lavori, si dovrà provvedere alla protezione delle opere fisse e mobili:
 - le opere fisse quali l'altare (mensa e dossale a parete) e le nicchie ai lati dovranno essere adeguatamente protette con teli e/o cassetta lignea;
 - tutte le opere mobili in situ andranno rimosse dall'edificio; si prescrive la redazione di un elenco completo di tutte le opere mobili di pertinenza della chiesa, con l'indicazione della loro collocazione attuale, del soggetto, dei dati tecnici, dello stato di conservazione e una dettagliata documentazione fotografica, che dovrà essere curata da un restauratore di beni culturali e consegnata alla Soprintendenza scrivente prima dell'avvio dei lavori. Si rammenta fin d'ora che la richiesta di autorizzazione per lo spostamento temporaneo dei beni culturali deve pervenire, ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. b), del Codice, con almeno 30 giorni di anticipo alla scrivente Soprintendenza
- si prescrive l'assistenza di restauratore di beni culturali durante la ricostruzione dei cornicioni esterni e interni;
- dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate sottoposte a restauro, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all'esposizione, nonché delle cromie delle tinteggiature delle pareti non decorate;
- si prescrive la protezione di tutte le superfici di pregio non sottoposte a interventi di restauro, mediante frapposizione diretta di tessuto non tessuto, uno strato di protezione di gommapiuma interposto tra le superfici e la cassa di legno che si costruirà intorno, cassa coperta a sua volta da un telo di plastica o pvc di spessore medio-grande (minimo 5 mm);

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza.

Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso la Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro – Urbino, competente per la tutela del comune capoluogo di Regione;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB-AB/ at_vv_el_25/02/2026

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

AREA TECNICA I Edilizia – Urbanistica – Ambiente – Protezione Civile

Prot. n. vedi PEC

Acquisanta Terme, lì 14/05/2024

Al richiedente

Diocesi di Ascoli Piceno

c/o il Vicario Episcopale Sac. Domenico Poli

PEC: diocesiapsisma@pec.it

All'Ufficio Speciale

di Ricostruzione di Ascoli Piceno

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

p.c. Al progettista Arch. Ida Bruni

PEC: Ida.bruni@archiworldpec.it

p.c. Ufficio del Soprintendente Speciale

per le aree colpite dal sisma 2016

PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Segnalazione Certificata Inizio Attività 115/2023 - Prot. n. 5788 del 31/03/2023

Denominazione dell'intervento: Chiesa SAN SEBASTIANO

Pratica Reg. 490.20.40/2020/OPSUAM/338 – Ordinanza del C.S.R. n. 38/2017 e n. 105/2020

ID opera: 6001 – CUP I67H20003290001

Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno - Vicario Episcopale Sac. Domenico Poli

Ubicazione: frazione Favalanciata (foglio 54, particella B)

COMUNICAZIONE PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione Rif. pratica Piattaforma SISMAPP - ID 6001 - Chiesa **SAN SEBASTIANO**, trasmessa a mezzo PEC e acquisita al Ns. prot. 5788 del 31.03.2024

VISTA l'Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...";

VISTA l'Ordinanza n. 105 del 07/09/2020, Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto;

VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata – *ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.P.R. 380/2001* - in data 30/05/2023 ed acquisita al protocollo del Comune con il numero 5788, **pratica edilizia 115/2023**, a firma del tecnico incaricato **Arch. Ida Bruni**, per i lavori di **RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO** da eseguire sull'immobile ubicato in frazione Valledacqua, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 54, particella B;

VISTE le integrazioni in data 10.05.2024 acquisite al protocollo del Comune con il numero 7293 e 7294;

VERIFICATO il titolo a presentare la predetta Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

ESAMINATI gli elaborati descrittivi delle opere edilizie da realizzarsi e verificata la conformità urbanistico – edilizia di quanto in progetto alla normativa vigente;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

AREA TECNICA I Edilizia – Urbanistica – Ambiente – Protezione Civile

RITENUTO che le opere in oggetto rientrano tra gli interventi previsti dall'articolo 22, comma del D.P.R. 380/2001;

DATO ATTO che l'ordinanza 105/2020 e ss.mm.ii. all'art. 4 comma 3 stabilisce che i progetti degli edifici di culto "sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti (...) trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo"

Dato Atto che l'immobile in oggetto è sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (DM 14.06.1971), tuttavia l'intervento è escluso dall'Autorizzazione Paesaggistica, secondo quanto contenuto nell'allegato "A" del D.P.R. 31/2017 oppure è escluso ai sensi dell'articolo 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 100 del 09.05.2020;

DATO ATTO che l'immobile in oggetto è sottoposto alle disposizioni di cui degli art.10, comma 1 e art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e che la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE;

con la presente, per quanto di competenza, comunica il **PARERE FAVOREVOLE** alla predetta **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA**, alle seguenti condizioni:

- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicata l'impresa esecutrice dei lavori;
- **Venga acquisita l'Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e comunicata allo scrivente Ufficio.**

Si informa che ai sensi della Legge 241/1990, è nel potere della Pubblica Amministrazione assumere determinazioni in via di autotutela, ricorrendone i presupposti.

Si ricorda che, entro 15 giorni dal termine dei lavori, dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione:

- Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all'articolo 24 del DPR 380/2001 riguardante anche gli eventuali interventi già realizzati o sanati con precedenti titoli abilitativi (se dovuta);
- documentazione catastale aggiornata allo stato attuale dell'immobile (se dovuta);
- certificazione energetica, D.Lgs. 192/2005 (se dovuta);
- dichiarazione di conformità degli impianti (se dovuta);
- certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, DGR 809/2006 (se dovuto);
- dichiarazione di corretta installazione della linea vita redatta secondo la modulistica disponibile sul sito web dell'Ente (se dovuta).

Si comunica inoltre che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 241/1990 il responsabile del servizio è l'**ing. Mirco Piersimoni** ed il responsabile del procedimento è l'**arch. Antonello D'Emidio** del Comune di Acquasanta Terme.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Mirco Piersimoni



PIERSIMONI MIRCO
Ordine degli Ingegneri Di
Ascoli Piceno
Ingegnere
14.05.2024 15:37:41
GMT+00:00

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa