



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A
FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Caterina Careccia
peo: caterina.careccia@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 128/2022
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO” –
COMUNE DI ORTEZZANO (FM). Id. Decreto 395/2022: 360 – CUP B27H200013210001 - CIG
8843576DC5. Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota di convocazione CGRTS-0024340-P 27/04/2023 del 27/04/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 11 maggio 2023 alle ore 9:30

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Caterina Careccia, funzionario in servizio presso l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la quale è legittimata ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma: 09/05/2023 16:03:22



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA

SEDE COORDINATA DI ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4

Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Raffaele Moschella
SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. Art. 16 D.L. 189/2016
O.C. 105/2020 – O.C. 38/2017 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO”
COMUNE DI ORTEZZANO (FM) CUP B27H20013210001 – CIG 8843576DC5

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 11 maggio p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Raffaele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 3384101513).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)



GIOVANNI SALVIA
MiMS
04.05.2023
12:29:18
GMT+01:00

R M/m
R M/m





COMUNE DI ORTEZZANO



Provincia di Fermo

C.A.P. 63851
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446
email: ufficiotecnico@comune.ortezzano.fm.it
P.E.C.: comune.ortezzano@emarche.it

P.zza Umberto I°, 4
Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309
Sito web: www.comune.ortezzano.fm.it

PROT. N. 1986

Ortezzano, lì 09/05/2023

OGGETTO: DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA EX. ART. 16 D.L. 189/2016 PER O.C. 105/2020 - O.C. 38/2017 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL CORSO" COMUNE DI ORTEZZANO (FM)

La sottoscritta Piermarini Carla, nata a Fermo (FM) CAP 63900, il 15/08/1979 e residente ad Ortezzano in Via Strada Nuova n. 18, in qualità di Sindaco del Comune di Ortezzano;

DELEGO

L'Ing. Teodorico Centobuchi nato ad Ancona (AN) il 02/05/1978 e residente a San Benedetto del Tronto in Via Abruzzi 10, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ortezzano, a prendere parte alla Conferenza permanente in modalita' telematica ex. art. 16 d.l. 189/2016 per O.C. 105/2020 - O.C. 38/2017 "Intervento di riparazione della chiesa di Santa Maria del Soccorso" Comune di Ortezzano (FM).



IL SINDACO

Dott.ssa Piermarini Carla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0025596-P-08/05/2023

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott.ssa Deborah Giraldi
d.giraldi@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Arch. Claudia Coccetti
c.cocchetti@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Arch. Chiara Santoro
chi.santoro@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 dell'11 maggio 2023: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti e all'Arch. Chiara Santoro.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 11 maggio 2023, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 – O.C. 38/2017 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO”
COMUNE DI ORTEZZANO (FM)
CUP B27H20013210001 – CIG 8843576DC5
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 360**

- **D.L.189/2016, art. 11, e O.C. n. 130/2022, artt. 106-107. “Piano Urbanistico Attuativo della località Calcina – Comune di Camerino”.
Soggetto Attuatore: Comune di Camerino (MC).**

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RECUPERO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DEI SANTI CIPRIANO E GIUSTINA”
Comune di Capitignano (AQ)
CUP I97H20003140001 – CIG 88439767DE
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila
Id. Decreto 395/2020: 008**

DELEGA

L'Arch. Claudia Coccetti, funzionaria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 11 maggio 2023 per:

- **O.C. 105/2020 – O.C. 38/2017 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO”
COMUNE DI ORTEZZANO (FM)
CUP B27H20013210001 – CIG 8843576DC5
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 360**

- **D.L.189/2016, art. 11, e O.C. n. 130/2022, artt. 106-107. “Piano Urbanistico Attuativo della località Calcina – Comune di Camerino”.
Soggetto Attuatore: Comune di Camerino (MC).**

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RECUPERO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DEI SANTI CIPRIANO E GIUSTINA”
Comune di Capitignano (AQ)
CUP I97H20003140001 – CIG 88439767DE**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila
Id. Decreto 395/2020: 008

L'arch. Claudia Coccetti, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 – O.C. 38/2017 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO”
COMUNE DI ORTEZZANO (FM)
CUP B27H20013210001 – CIG 8843576DC5
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 360**

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RECUPERO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DEI SANTI CIPRIANO E GIUSTINA”
Comune di Capitignano (AQ)
CUP I97H20003140001 – CIG 88439767DE
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila
Id. Decreto 395/2020: 008**

l'Arch. Chiara Santoro, funzionaria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per:

- **D.L.189/2016, art. 11, e O.C. n. 130/2022, artt. 106-107. “Piano Urbanistico Attuativo della località Calcina – Comune di Camerino”.
Soggetto Attuatore: Comune di Camerino (MC).**

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
08.05.2023
11:39:05
GMT+01:00



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

e p.c.

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

All'arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 -
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL
SOCCORSO”. - Id. Decreto 395/2020: 360. CUP B27H20013210001 - CIG 8843576DC5 -
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. **Parere di competenza.**

In riferimento all' esecutivo dell' “*Intervento di riparazione della Chiesa di Santa Maria del Soccorso*”- Comune di Ortezzano - (FM), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-24340 del 27.04.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1293 del 28/04/2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 11 maggio 2023, ore 9.30;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



(Pagina 1 di 3)

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l’immobile, di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 e ubicata nel Comune di Ortezzano (FM), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-24340 del 27/04/2023,

https://drive.google.com/file/d/1pDkBzLIbtVEypjzda_Fns0uzrPqP60vo/view?usp=share_link

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell’esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano le murature con interventi di scuci–cuci in corrispondenza delle porzioni lesionate e delle volte laterizie, inserimento di catene metalliche zincate; la giustapposizione di cordoli in conglomerato cementizio armato; le volte in foglio con applicazione di sistemi compositi con matrice a base calce tessuti in acciaio; le cornici e il timpano di facciata con eliminazione delle parti ammalorate, le riprese, eventuali perni in ottone inghisati; il cornicione modanato interno con la ripresa



(Pagina 2 di 3)

delle porzioni lesionate ed eventuale sostituzione delle mensole in legno nella muratura; il soffitto voltato dell'aula liturgica tramite fissaggio con micro-iniezioni per diffusione di resina acrilica e successive di resina epossidica, pulitura depositi superficiali e fissaggio pellicola pittorica; gli intonaci degradati con il loro rifacimento, gli stucchi con la loro pulitura, ricostruzione parti mancanti, stuccatura lacune e tinteggiature a calce; il manto di copertura con relativo smontaggio e rifacimento, posa di impermeabilizzazione da applicare sull'impalcato di copertura preesistente in acciaio, con lamiera grecata e soletta cementizia;

PRESO ATTO dell'autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, di cui alla nota prot. n. 4971 del 08/05/2023, nostro prot. n. 1402 del 09/05/2023;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

all' esecutivo dell' *"Intervento di riparazione della Chiesa di Santa Maria del Soccorso"* - Comune di Ortezzano, (FM); reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-24340 del 27.04.2023,

https://drive.google.com/file/d/1pDkBzLIbtVEypjzda_Fns0uzrPqP60vo/view?usp=share_link

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisita con documentazione progettuale, allegata al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma: 09/05/2023 15:57:09



(Pagina 3 di 3)



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

M

Ufficio Speciale Ricostruzione

Marche – Sisma 2016

PEC:

regione.marche.usr@emarche.it

Ufficio del Soprintendente Speciale

Per le aree colpite dal sisma 2016

PEC: mbac-uss-

sisma2016@mailcert.beniculturali.it

Arcidiocesi di Fermo

Via Sisto V n. 11

63900 Fermo

Ordinario Diocesano Mons. Pietro Orazi

PEC: sisma@pec.diocesimacerata.it

Comune di Ortezzano (FM)

Ufficio Tecnico

comune.ortezzano@emarche.it

E.p.c. Alla

Commissione Regionale per il

Patrimonio Culturale

c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche

PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

Prot. n.

Risposta al foglio del

19/11/2021

n.

134874

Class.

Prot. Sabap del

21/11/2021

n.

70

Oggetto:

Ortezzano (FM) — Chiesa S. Maria del Soccorso, Piazza Umberto I

Consolidamento e restauro con ripristino dell'agibilità sismica a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Ordinanza n. 105 del 17.09.2020 – ID opera: 6124 – Denominazione intervento: Chiesa di S. Maria del Soccorso – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/456 – CUP B27H20013210001

Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 5, particella n. C.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Arcidiocesi di Fermo

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Francesca Bruni





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

In riscontro alla richiesta acquisita al protocollo d'Ufficio in data 21.11.2021 al n. 70, con la quale è stata assunta la documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono nell'esecuzione di interventi volti alla riparazione di danni conseguenti al sisma 2016, mediante:

- Smontaggio e rifacimento del manto copertura, posa di impermeabilizzazione bituminosa elastomerica da applicare sull'impalcato di copertura preesistente in acciaio, con lamiera grecata e soletta cementizia;
- Interventi murari di scuci-cuci in corrispondenza di nervature di volte laterizie e di aree lesionate, inserimento di catene metalliche zincate;
- Consolidamento di murature, cordoli in conglomerato cementizio armato e volte in foglio, mediante applicazione di sistemi compositi con matrice a base calce tessuti in acciaio ad alta resistenza e durabilità;
- Restauro di cornici ed elementi murari del timpano di facciata con l'eliminazione degli elementi ammalorati e riprese murarie, eventuali perni in ottone inghisati;
- Rifacimento di porzioni di intonaco degradato;
- Restauro e consolidamento del cornicione modanato interno anche attraverso opere di smontaggio di porzioni lesionate, eventuale sostituzione di mensole in legno degradate, taglio a forza della muratura;
- Restauro del soffitto voltato dell'aula liturgica mediante consolidamento e fissaggio con micro-iniezioni per diffusione di resina acrilica e successive iniezioni di resina epossidica, pulitura dei depositi superficiali con pennelli e spugne wishab, fissaggio delle pellicola pittorica, stuccatura delle lacune e delle lesioni ed integrazione pittorica;
- Pulitura meccanica e manuale di stucchi, placcaggio e consolidamento con barre di acciaio e resina, ricostruzione di porzioni mancanti, stuccatura di lesioni e lacune e tinteggiatura a calce.

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice;

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- Nell'impossibilità di inserire catene metalliche all'interno del sottotetto ovvero di procedere al rinforzo degli elementi strutturali ivi presenti, se l'intervento di incatenamento con presidi a vista sia ritenuto imprescindibile si sottopongano alla valutazione previa da parte di questo Ufficio, tanto la cromia della finitura superficiale che gli eventuali sistemi di regolazione meccanica del tiraggio;
- In merito all'intervento di rinfianco delle volte, si abbia cura di utilizzare idonei conglomerati opportunamente alleggeriti a base calce, in luogo dei previsti conglomerati a base cementizia (si veda in tal senso il computo metrico);
- In merito ad interventi che comportino la rimozione di porzioni di intonaco, interventi da limitare esclusivamente alle porzioni gravemente ammalorate o lesionate, sia eseguita una preliminare campagna di indagini stratigrafiche conoscitive a cura di un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004, al fine di verificare datazione e presenza di apparati decorativi o finiture storiche, corredata da idonea relazione tecnica e documentazione fotografica. Tale documentazione andrà trasmessa a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori per le valutazioni di competenza.
- Al fine del rilascio dell'autorizzazione necessaria per eventuali interventi di restauro degli apparati pittorici e plastici decorativi, dovrà essere presentato un progetto di restauro, a firma di restauratore qualificato ai sensi dell'art. 29 D.Lgs.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

42/2004 ed iscritto negli elenchi del MIC, che descriva l'analisi del degrado delle superfici decorate, supportata da analisi grafica e fotografica completa, e gli interventi previsti (relazione, grafici e computo metrico).

- *Riguardo ai previsti interventi di scuci-cuci di archi e/o elementi murari in presenza di superfici decorate, si proceda esclusivamente in caso di motivata e comprovata impossibilità alla realizzazione di interventi alternativi che determinino una minore invasività e comunque previa attuazione delle indagini predette. Tali interventi, quelli di eventuale cucitura armata con barre elicoidali in acciaio inox, nonché quelli di rinforzo del sistema voltato mediante l'applicazione all'estradosso di sistemi composti con matrice a base calce, vengano eseguiti esclusivamente alla presenza di un restauratore qualificato.*
- *Per tutti gli interventi relativi alle murature (ristilatura dei giunti, scuci-cuci, ecc.) si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, per gli interventi di scuci e cuci si abbia cura di utilizzare elementi laterizi di fattura, composizione materica e cromia analoga alle preesistenze.*
- *Si preveda di attuare un attento intervento di reimpiego dei coppi esistenti ed il reintegro esclusivamente con materiali simili per fattura, cromia e dimensione, nonché la posa di grondaie e pluviali in rame;*
- *Tutte le finiture, comprese quelle relative agli apparati decorativi (reintegrazione di lacune, puliture, ecc.) siano concordate con il funzionario incaricato previa predisposizione di opportune campionature;*
- *Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Pierluigi Moriconi

FB/sc
13.01.2021

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



COMUNE DI ORTEZZANO



Provincia di Fermo

C.A.P. 63851
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446
email: ufficiotecnico@comune.ortezzano.fm.it
P.E.C.: comune.ortezzano@emarche.it

P.zza Umberto I°, 4
Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309
Sito web: www.comune.ortezzano.fm.it

CGRTS-0025839-A-09/05/2023 - Allegato Utente 1 (A01)

Prot. N. 1986

Ortezzano, lì 09/05/2023

Spett.le **Commissario Straordinario**
Ricostruzione Sisma 2016

Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: O.C. 105/2020 – O.C. 38/2017 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO” COMUNE DI ORTEZZANO (FM) – CUP: B27H20013210001 – CIG: 8843576DC5 – ID. DECRETO 395/2020:360
Art. 4 comma 3 dell’ordinanza 105/2020 e ss.mm.ii - Parere ai fini dell’indizione della Conferenza permanente di cui all’art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Fermo

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA: Ing. Teodorico Centobuchi

PARERE: Conformità urbanistica/edilizia alla realizzazione dell’intervento come di seguito riportato.

RISCONTRO: S.C.I.A./ Permesso di Costruire

In riferimento alla comunicazione ricevuta al prot.n. 1792 del 28/04/2023, ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’ordinanza 105/2020 e ss.mm.ii. inerente la convocazione di Conferenza permanente di cui all’art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i. , il Sottoscritto Ing. Teodorico Centobuchi, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ortezzano,

Visto:

- il progetto presentato nella piattaforma SISMAPP, a firma dell’Arch. Dania Cataldi e dell’Ing. Vincenzo Mammarella, riferito all’opera in argomento;

Considerato:

Che l’intervento, come riportato nell’elaborato “stato di progetto relazione tecnica 6.2.2” :

“Nell’ambito delle opere da realizzare, si prevede quanto segue: 1. Consolidamento delle volte di muratura in foglio di mattoni pieni e malta di calce mediante posa in opera di fasce di Geosteel G1200 o simile di larghezza pari a 500 mm nelle due direzioni principali a passo di 1.00 ml; 2. Consolidamento dei cordoli esistenti mediante applicazione di 2 nastri di Geosteel G1200 o simile di larghezza pari a 250 mm sulle facce



COMUNE DI ORTEZZANO



Provincia di Fermo

C.A.P. 63851
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446
email: ufficiotecnico@comune.ortezzano.fm.it
P.E.C.: comune.ortezzano@emarche.it

P.zza Umberto I°, 4
Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309
Sito web: www.comune.ortezzano.fm.it

dei cordoli stessi. 3. Inserimento di catene diametro 24 in acciaio S355 o superiore con piastre 250x250x20 mmc a assorbire le spinte trasversali di archi e volte; Sono inoltre previsti lavorazioni non strutturali si ripristino e restauro conservativo dell'edificio oggetto di intervento e straordinaria manutenzione della copertura. Gli interventi sono sicuramente inquadrabili quali opere minori in quanto interventi locali e/o di riparazione ai sensi del punto 8.4.1 del DM 17/01/2018. Di fatto non modificano in maniera sensibile il comportamento strutturale dell'edificio né i carichi in fondazione. Nella situazione attuale non si sono riscontrati segni evidenti di insufficienza fondale. Gli interventi in progetto certamente non ingenerano aumento dei carichi in fondazione in ragione maggiore del 5%.”

Visto:

- Il vigente Piano di Regolatore Comunale;
- Il Regolamento Edilizio Comunale;
- Il D.M. del 25/03/1970;
- La legge regionale n.34/92 e s.m. ed i.;
- Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e s.m. ed i.;
- Il D.P.C.M. 12.12.2005 e relativo allegato;
- Il D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;
- La Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

Rilevato:

- che per l'edificio in oggetto sono stati reperiti agli atti in possesso di questa amministrazione, i seguenti titoli edilizi:
 - Lavori di Restauro della copertura della Chiesa di S.Maria e dell'annessa abitazione parrocchiale – approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21/04/1988;

Visti:

- Il progetto di “Consolidamento e Restauro con ripristino dell'agibilità sismica della Chiesa di Santa Maria del Soccorso” Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 – Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto acclarato al protocollo dell'Ente al n. 6728 del 22/11/2021;
- Le Integrazioni al progetto di “Consolidamento e Restauro con ripristino dell'agibilità sismica della Chiesa di Santa Maria del Soccorso” acclerate al protocollo dell'Ente al n. 4210 del 30/08/2022;
- Le Integrazioni al progetto di “Consolidamento e Restauro con ripristino dell'agibilità sismica della Chiesa di Santa Maria del Soccorso” acclerate al protocollo dell'Ente al n. 825 del 21/02/2023;



COMUNE DI ORTEZZANO



Provincia di Fermo

C.A.P. 63851
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446
email: ufficiotecnico@comune.ortezzano.fm.it
P.E.C.: comune.ortezzano@emarche.it

P.zza Umberto I°, 4
Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309
Sito web: www.comune.ortezzano.fm.it

Richiamati:

- *La nota con la quale veniva comunicata “ la conformità urbanistico edilizia in riferimento all'intervento e l'inesistenza di condizioni ostative alla realizzazione degli interventi così come presentati” nostro protocollo n. 4718 del 01/10/2022;*

Tutto ciò premesso:

Si esprime, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi ed enti competenti in materia, il **Parere Favorevole di competenza ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e riscontra la regolarità della documentazione in relazione al P. di C./SCIA (art.10/art.22 del D.P.R. n.380/01) per l'**esecuzione dei lavori in argomento**, fermo restando l'acquisizione dei necessari nulla-osta e/o autorizzazioni e assensi degli altri Enti interessati e coinvolti nella Conferenza permanente di cui all'art. 16 del Decreto legge n.189 del 2016 e s.m.i, **nel rispetto delle relative prescrizioni impartite dagli Enti stessi, nonché delle seguenti condizioni:****

1. dovrà essere comunicata a questo Ente, entro 1 anno dall'esecutività del P. di C./SCIA previa acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari, la data di inizio e la conseguente data di fine dei lavori nonché il nominativo e le complete generalità della Ditta/e esecutrice/i degli stessi allegando la specifica documentazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n°81/2008;
2. i lavori autorizzati dovranno essere realizzati secondo il progetto trasmesso e depositato agli atti dello scrivente ufficio e comunque nel rispetto di quant'altro previsto dal R.E.C.;
3. prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà essere in possesso di tutti i necessari pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni riferiti all'intervento da realizzare ivi compreso l'autorizzazione e/o deposito strutturale in zona sismica a norma del D.P.R. n.380/01 e corrispondente normativa regionale;
4. la Diocesi è obbligata a tenere sollevata questa Amministrazione da qualsiasi danno o azione che potesse provenirgli comunque ed in qualunque tempo da coloro che fossero o si ritenessero danneggiati dalla presente autorizzazione, ed inoltre, si rende pienamente responsabile, in dipendenza dell'autorizzazione rilasciata, di eventuali danni che potrebbero derivare a proprietà pubbliche e private, anche in conseguenza di fatti impreveduti non ad essa imputabili. Pertanto sarà tenuta a provvedere alla riparazione dei danni verificatisi come pure al pagamento di eventuali indennizzi.

Prescrizioni generali:



COMUNE DI ORTEZZANO



Provincia di Fermo

C.A.P. 63851
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446
email: ufficiotecnico@comune.ortezzano.fm.it
P.E.C.: comune.ortezzano@emarche.it

P.zza Umberto I°, 4
Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309
Sito web: www.comune.ortezzano.fm.it

- Copia del presente atto viene trasmessa al locale Comando di Polizia Locale affinché venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Teodorico Centobuchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

17

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO"

COMUNE DI ORTEZZANO (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 360
CUP B27H20013210001 – CIG 8843576DC5

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Fermo		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 360/2020		
Indirizzo immobile:	Via G. Leopardi – Ortezzano (FM)		
Dati catastali:	foglio: 5	part: C	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.031368	Long. 13.607304	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Geom. Demetrio Catalini		

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Importo aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0021506 del 07/04/2023)
€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 84/2019 "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell'Ordinanza n. 38/17."

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" in particolare l'articolo 9 che abroga l'O.C.84/2019 e l'articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana." e relativi allegati.

O.C. 126/2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"

O.C. 130/2022 "Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata".

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0021506	07/04/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

II – VERIFICA ISTRUTTORIA

Come previsto dall'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l'art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell'art. 27 del**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).

Verifica amministrativa

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 07/04/2023 prot. CGRTS-0021506 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: "*OCSR n. 105/2020 ID ord. 360 - COMUNE DI ORTEZZANO (FM) - ID SISMAPP 6124 - Chiesa di Santa Maria del Soccorso – Interventi di riparazione - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/456*", in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6124>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere ID 3049927 del 24/03/2023) *l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale "si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato,, previa presentazione di:*
 - *Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti*", in allegato;
- **SABAP Ascoli Piceno, Fermo e Macerata:** (Prot. USR n. 13394 del 10/02/2022) *autorizza, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di condizioni (vedi allegato);*
- **Comune di Ortezzano (FM):** (Prot. USR 91669 del 03/10/2022) *il Comune ha espresso parere favorevole in merito alla conformità urbanistica sotto il profilo urbanistico-edilizio del progetto con condizioni, in allegato;*

Verifica del contributo

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche, in allegato, si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 220.000,00** (*duecentomila/00*) di cui euro 159.424,06 per lavori ed euro 60.575,94 per somme a disposizione e lo stesso rientra nell'importo riprogrammato dell'O.C. 132/2022.

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con parere istruttorio tecnico amministrativo contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

0021506 del 07/04/2023, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità e ammissibilità, si trasmettono le seguenti valutazioni finali.

III – VALUTAZIONI FINALI

Richiamato quanto sopra riportato si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

In merito alla **completezza** degli elaborati di progetto (Allegato 1), **congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e l'**ammissibilità a contributo**, **si rinvia** alle valutazioni fatte dall'USR Marche con il parere istruttorio tecnico amministrativo contabile (Proposta di approvazione) trasmesso ai sensi dell'art. 4 co.3 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 in data 07/04/2023 prot. CGTRS-0021506.

Per quanto di competenza, richiamate le valutazioni sopra riportate, si esprime **Parere favorevole** al progetto esecutivo inerente l'“**INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO**”
COMUNE DI ORTEZZANO (FM)
CUP B27H20013210001 – CIG 8843576DC5
ID. DECRETO 395/2020: 360
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

subordinato alla seguente condizione: “**ai fini dell'adozione del Decreto di concessione il Responsabile Tecnico della Procedura – RTP dovrà trasmettere il Quadro tecnico economico aggiornato tenendo conto che non si ritiene ammissibile l'aliquota “QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche” per i compensi professionali.**”

Si raccomanda al soggetto attuatore, ai fini dell'ammissibilità a contributo, la rendicontazione all'USR competente di tutte le spese indicate del quadro tecnico economico allegato, contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo, come previsto all'allegato B dell'Ordinanza 105/2020.

Roma, 10/05/2023

Il Funzionario istruttore
Ing. Ilaria Pascucci

Firmato digitalmente da

Ilaria Pascucci

Data e ora della firma:
10/05/2023 09:03:58

Il Direttore Generale
Dott.ssa Deborah Giraldi

DEBORAH
GIRALDI
11.05.2023
06:18:40
UTC

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 1 - O.C. 105 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO" - COMUNE DI ORTEZZANO (FM)

CUP B27H20013210001 – CIG 8843576DC5

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

Id. Decreto 395/2020: 360

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO			
N°	Codice elaborato	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	490.20.40-2020-OPSUAM-456_SS	Verifica completezza esecutivo	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
2		Lettera Integrazioni	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
3	A4	Relazione di restauro Chiesa Ortezzano	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
4	A7	Relazione di vulnerabilità sismica	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
5	C1	Progetto Architettonico Piante Prospetti Sezioni	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
6	C3	Progetto Strutturale	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
7	C8	Computo Metrico Estimativo	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
8	C8a	Computo Metrico Comparativo di Raffronto	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
9	C8b	Computo Metrico Comparativo di Raffronto Sicurezza aggiuntiva e costi covid	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
10	C8c	Chiarimenti voci Comparativo Prezziario 2018 - 2022	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
11	C9	Elenco Prezzi Unitari	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
12	C10_a	Calcolo Incidenza Manodopera	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
13	C10_b	Sicurezza aggiuntiva e costi Covid	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
14	C11a	Quadro economico	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
15	C11b	Quadro economico Raffronto	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
16	C12 a	Piano di Sicurezza e Coordinamento	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
17	C12 c	Layout di cantiere e Ponteggi	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
18	C13	Cronoprogramma	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
19	C15a	Schema di Contratto	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
20	C15b	Capitolato Speciale d'Appalto	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
21	C17	Perizia asseverata	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
22	D7	Calcolo Compenso Professionale	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
23	D11	Incarico per prove indagini	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
24	D12	Preventivo Restauratrice	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
25		ELENCO ELABORATI FEBBRAIO 2023	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
26	Prot_Par 0004718 del 01-10-2022	- Documento doc00779420221001110211.pdf	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
27	A3_0	Relazione sui materiali	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
28	A3_1	Relazione tecnica Allegato_C	CGRTS-0021506-A-07/04/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

29	A3_2	Relazione_tecnica_6.2.2	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
30	A3_3	Piano di manutenzione strutturale	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
31	A3_	Relazione delle strutture	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
32	B3	Piante Prospetti sezioni	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
33	B4_B5	Rilievo Materico Rilievo Strutturale	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
34	C4	Individuazione Grafica degli interventi di Restauro	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
35	C6.0	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
36	C6.1	Attestato Denuncia Lavori	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
37	C6.2	Dichiarazione_01_ART93	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
38	C6.3	Dichiarazione_02_-_841-2018	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
39	D10	Elenco Vincoli	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
40	prot 70_2021	Chiesa SM del Soccorso_Ortezzano_art. 21_	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
41	D1	Domanda di concessione contributo	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
42	A1	Relazione tecnica SM Soccorso	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
43	A2	Relazione Storico Artistica	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
44	A9	Relazione interferenze	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
45	B1	Rilievo Planivolumetrico e inserimento urbanistico	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
46	B2	Planimetria generale_riferimenti catastali	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
47	B6	Rilievo Stato di Conservazione Degrado	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
48	B7	Rilievo Fotografico con coni ottici	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
49	B8	Graficizzazione Storico Costruttiva	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
50	B9	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
51	B10	Piano delle Indagini strumentali	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
52	B11	Grafici _Quadro Fessurativo	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
53	C12b	FASCICOLO DELL OPERA	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
54	C14	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
55	C16	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
56	C18	Dichiarazione Conformità del progetto	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
57	D2	modalità affidamento incarico	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
58	D3	DEFINITIVO CONTRATTO TIPO ORD 105 rel 28 04 2021	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
59	D4	Dichiarazione di Iscrizione all'elenco speciale professionisti	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
60	D5a	Documento d'identità professionisti ARCH. CATALDI	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
61	D5b	Documento d'identità professionisti ING. VINCENZO MAMMARELLA	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
62	D6	Dichiarazione Professionisti incaricati di non superamento della soglia degli incarichi	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
63	D8	ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA'	CGRTS-0021506-A-07/04/2023
64		Scheda del Danno MIC_Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali_Chiese Modello ADC	CGRTS-0021506-A-07/04/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 2 - O.C. 105 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO" - COMUNE DI ORTEZZANO (FM)

CUP B27H20013210001 – CIG 8843576DC5

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

Id. Decreto 395/2020: 360

QUADRO TECNICO ECONOMICO (prot. CGRTS-0021506-A-07/04/2023)

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID6124 - ORTEZZANO - SANTA MARIA DEL SOCCORSO			
		IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	123.341,07 €	123.341,07 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	38.072,99 €	36.082,99 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	161.414,06 €	159.424,06 €
B1	Imprevisti (IVA compresa)	4.711,61 €	6.940,40 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica e strutturale, compreso Compenso per aggiornamento elaborati Ord. 126 del 28 Aprile 2022)	7.791,21 €	7.791,21 €
B3	Spese tecniche (Coordinamento sicurezza in fase di progettazione)	1.987,42 €	1.987,42 €
B4	Spese tecniche (Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione)	4.588,81 €	4.588,81 €
B5	Spese tecniche (Direzione Lavori architettonico e strutturale)	10.784,00 €	10.784,00 €
B6	Oneri previdenziali di cui ai punti B2-B3-B4-B5 (4%)	1.006,06 €	1.006,06 €
B7	IVA per Spese tecniche (22% da B2 a B6)	5.754,65 €	5.754,65 €
B8	Prove sui materiali e su opere pittoriche (IVA inclusa)	2.165,50 €	2.165,50 €
B9	Spese per altri accertamenti, saggi, ispezioni (IVA inclusa)	427,00 €	427,00 €
B10	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	3.228,28 €	3.188,48 €
B11	IVA su A (10%)	16.141,41 €	15.942,41 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	58.585,94 €	60.575,94 €
C=A+B	TOTALE	220.000,00 €	220.000,00 €

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

M

Ufficio Speciale Ricostruzione

Marche – Sisma 2016

PEC:

regione.marche.usr@emarche.it

Ufficio del Soprintendente Speciale

Per le aree colpite dal sisma 2016

PEC: mbac-uss-

sisma2016@mailcert.beniculturali.it

Arcidiocesi di Fermo

Via Sisto V n. 11

63900 Fermo

Ordinario Diocesano Mons. Pietro Orazi

PEC: sisma@pec.diocesimacerata.it

Comune di Ortezzano (FM)

Ufficio Tecnico

comune.ortezzano@emarche.it

E.p.c. Alla

Commissione Regionale per il

Patrimonio Culturale

c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche

PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

Prot. n.

Risposta al foglio del

19/11/2021

n.

134874

Class.

Prot. Sabap del

21/11/2021

n.

70

Oggetto:

Ortezzano (FM) — Chiesa S. Maria del Soccorso, Piazza Umberto I

Consolidamento e restauro con ripristino dell'agibilità sismica a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Ordinanza n. 105 del 17.09.2020 – ID opera: 6124 – Denominazione intervento: Chiesa di S. Maria del Soccorso – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/456 – CUP B27H20013210001

Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 5, particella n. C.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Arcidiocesi di Fermo

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Francesca Bruni



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

In riscontro alla richiesta acquisita al protocollo d'Ufficio in data 21.11.2021 al n. 70, con la quale è stata assunta la documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono nell'esecuzione di interventi volti alla riparazione di danni conseguenti al sisma 2016, mediante:

- Smontaggio e rifacimento del manto copertura, posa di impermeabilizzazione bituminosa elastomerica da applicare sull'impalcato di copertura preesistente in acciaio, con lamiera grecata e soletta cementizia;
- Interventi murari di scuci-cuci in corrispondenza di nervature di volte laterizie e di aree lesionate, inserimento di catene metalliche zincate;
- Consolidamento di murature, cordoli in conglomerato cementizio armato e volte in foglio, mediante applicazione di sistemi compositi con matrice a base calce tessuti in acciaio ad alta resistenza e durabilità;
- Restauro di cornici ed elementi murari del timpano di facciata con l'eliminazione degli elementi ammalorati e riprese murarie, eventuali perni in ottone inghisati;
- Rifacimento di porzioni di intonaco degradato;
- Restauro e consolidamento del cornicione modanato interno anche attraverso opere di smontaggio di porzioni lesionate, eventuale sostituzione di mensole in legno degradate, taglio a forza della muratura;
- Restauro del soffitto voltato dell'aula liturgica mediante consolidamento e fissaggio con micro-iniezioni per diffusione di resina acrilica e successive iniezioni di resina epossidica, pulitura dei depositi superficiali con pennelli e spugne wishab, fissaggio delle pellicola pittorica, stuccatura delle lacune e delle lesioni ed integrazione pittorica;
- Pulitura meccanica e manuale di stucchi, placcaggio e consolidamento con barre di acciaio e resina, ricostruzione di porzioni mancanti, stuccatura di lesioni e lacune e tinteggiatura a calce.

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice;

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- Nell'impossibilità di inserire catene metalliche all'interno del sottotetto ovvero di procedere al rinforzo degli elementi strutturali ivi presenti, se l'intervento di incatenamento con presidi a vista sia ritenuto imprescindibile si sottopongano alla valutazione previa da parte di questo Ufficio, tanto la cromia della finitura superficiale che gli eventuali sistemi di regolazione meccanica del tiraggio;
- In merito all'intervento di rinfianco delle volte, si abbia cura di utilizzare idonei conglomerati opportunamente alleggeriti a base calce, in luogo dei previsti conglomerati a base cementizia (si veda in tal senso il computo metrico);
- In merito ad interventi che comportino la rimozione di porzioni di intonaco, interventi da limitare esclusivamente alle porzioni gravemente ammalorate o lesionate, sia eseguita una preliminare campagna di indagini stratigrafiche conoscitive a cura di un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004, al fine di verificare datazione e presenza di apparati decorativi o finiture storiche, corredata da idonea relazione tecnica e documentazione fotografica. Tale documentazione andrà trasmessa a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori per le valutazioni di competenza.
- Al fine del rilascio dell'autorizzazione necessaria per eventuali interventi di restauro degli apparati pittorici e plastici decorativi, dovrà essere presentato un progetto di restauro, a firma di restauratore qualificato ai sensi dell'art. 29 D.Lgs.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

42/2004 ed iscritto negli elenchi del MIC, che descriva l'analisi del degrado delle superfici decorate, supportata da analisi grafica e fotografica completa, e gli interventi previsti (relazione, grafici e computo metrico).

- Riguardo ai previsti interventi di scuci-cuci di archi e/o elementi murari in presenza di superfici decorate, si proceda esclusivamente in caso di motivata e comprovata impossibilità alla realizzazione di interventi alternativi che determinino una minore invasività e comunque previa attuazione delle indagini predette. Tali interventi, quelli di eventuale cucitura armata con barre elicoidali in acciaio inox, nonché quelli di rinforzo del sistema voltato mediante l'applicazione all'estradosso di sistemi composti con matrice a base calce, vengano eseguiti esclusivamente alla presenza di un restauratore qualificato.
- Per tutti gli interventi relativi alle murature (ristilatura dei giunti, scuci-cuci, ecc.) si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, per gli interventi di scuci e cuci si abbia cura di utilizzare elementi laterizi di fattura, composizione materica e cromia analoga alle preesistenze.
- Si preveda di attuare un attento intervento di reimpiego dei coppi esistenti ed il reintegro esclusivamente con materiali simili per fattura, cromia e dimensione, nonché la posa di grondaie e pluviali in rame;
- Tutte le finiture, comprese quelle relative agli apparati decorativi (reintegrazione di lacune, puliture, ecc.) siano concordate con il funzionario incaricato previa predisposizione di opportune campionature;
- Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Pierluigi Moriconi

FB/sc
13.01.2021

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it

COMUNE DI ORTEZZANO

Gonfalone



Provincia di Fermo

C.A.P. 63851
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446
email: ufficiotecnico@comune.ortezzano.fm.it
P.E.C.: comune.ortezzano@emarche.it

P.zza Umberto I°, 4
Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309
Sito web: www.comune.ortezzano.fm.it



Prot. n. 4718

Ortezzano, li 01/10/2022

All' Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Ascoli Piceno e Fermo
Pec: regione.marche.usr@emarche.it

OGGETTO: O.C.S.R. n. 38/2017 "Approvazione del primo piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...omissis" O.C.S.R. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i. – CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/456

In riferimento all'oggetto,

VISTA la vs. nota acclarata al protocollo dell'Ente al n. 4210 del 30/08/2022, con la quale veniva comunicata l'acquisizione di integrazioni relative al progetto di "Consolidamento e restauro con ripristino dell'agibilità sismica della chiesa di Santa Maria del Soccorso";

ESAMINATI gli elaborati e la documentazione integrativa e sostitutiva relativi al progetto in oggetto visibili sulla piattaforma informatica SISMAPP;

VISIONATA inoltre la documentazione presente negli archivi dell'Ufficio tecnico comunale;

VISTA la normativa vigente, i Regolamenti e i Piani comunali;

tutto quanto sopra premesso, con la presente

SI COMUNICA

La conformità urbanistico edilizia in riferimento all'intervento di "Consolidamento e restauro con ripristino dell'agibilità sismica della chiesa di Santa Maria del Soccorso" e l'inesistenza di condizioni ostative alla realizzazione degli interventi così come presentati.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Teodoro Centobuchi

Al tecnico istruttore
Arch. Daniela Di Sabatino

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 -
Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i..

Comune di Ortezzano- ID: 6124 – “Intervento di consolidamento e restauro della Chiesa di
Santa Maria del Soccorso”

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/456

Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito
per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 94 bis,
comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 134874 del 19/11/2021, prot. n. 80200 del 29/08/2022, prot. n. 17526 del 20/02/2023		
Committente	Arcidiocesi Di Fermo		
Lavori di	Intervento di consolidamento e restauro della Chiesa di Santa Maria del Soccorso		
Indirizzo	Via Giacomo Leopardi, Comune di Ortezzano (FM)		
Dati Catastali	Foglio 5	Mappale C	Sub -
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.		
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Vincenzo Mammarella	Direttore dei lavori in opera	Ing. Vincenzo Mammarella
Progettista strutture prefabbricate		Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate		Collaudatore statico	
Appaltatore dei lavori in opera	Da individuare - Comune di -		

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i..

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, il Geom. Demetrio Catalini, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Ing. incaricato Vincenzo Mammarella;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Arch. Daniela Di Sabatino,

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Dania Cataldi

Progettista strutturale: Ing. Vincenzo Mammarella

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Vincenzo Mammarella

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*",

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, o messo o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 24/03/2023

Ing. Maria Giuseppina Ballatori

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020 ID ord. 360
COMUNE DI ORTEZZANO (FM)
ID SISMAPP 6124 - Chiesa di S.Maria del Soccorso
Interventi di riparazione
PROPOSTA DI APPROVAZIONE
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/456

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 360/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Fermo		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di S.Maria del Soccorso		
<i>Indirizzo</i>	Via G.Leopardi		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 5	Part. C	Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	43.031368°, 13.607304°		
<i>Tipo di intervento</i>	Intervento Locale		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	B27H20013210001		
<i>CIG</i>	8843576DC5		
SOGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Geom.Demetrio Catalini		
<i>Progettisti</i>	Arch. Dania Cataldi / Ing. Vincenzo Mammarella		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Dania Cataldi / Ing. Vincenzo Mammarella		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15- bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 38 del 8.9.2017 e ss mm ii</i>	art. 1		
<i>OCSR n. 63 del 6.9.2018</i>	art. 3 e 4		
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4	
<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>			

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA n. 1 del 4 ottobre 2022		
OCSR n. 132 del 30.12.2022		
ATTI VARI		
Ordinanza sindacale di inagibilità	n. 23 del 06/12/2016	Comune di Ortezzano(FM)
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC	n. 003 del 10/02/2017	Esito: Agibile con provvedimenti
PROTOCOLLI		
Prot. (A/P)	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n.134874 del 19.11.2021 n.80200 del 29.08.2022 n.17526 del 20.02.2023	PROGETTO INTEGRAZIONI INTEGRAZIONI	Arcidiocesi di Fermo
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	SOPRINTENDENZA ABAP MARCHE	PARERE DI COMPETENZA MIC ai sensi del dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 – (Prot. USR n.13394 del 10/02/2022)
2	COMUNE DI ORTEZZANO	Parere di competenza (Prot. USR 91669 del 03/10/2022)
3	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile per le aree Ascoli Piceno e Fermo	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica (ID 3049927 del 24/03/2023)

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

La Chiesa dedicata a Santa Maria del Soccorso, ubicata al centro del Comune di Ortezzano e distinta al N.C.E.U. al foglio n°5 mappale C, venne ricostruita quasi completamente nel 1450 sopra l'antica Chiesa chiamata Santa Maria delle Grazie.

L'area su cui sorgono la Chiesa ed il campanile corrisponde a circa 270 mq. All'immobile si accede attraverso un'unica porta in legno posta sul lato minore esposto a EST che la collega alla Piazza adiacente al Palazzo Comunale. La Chiesa è costituita da una pianta a croce greca delle dimensioni di circa 24.16 m x 6.10 m ed altezza media pari a 7.05 m (sulla navata principale), e una lunghezza pari a 12.00 m x 5.20 m. Le pareti della Chiesa sono realizzate in muratura ed hanno uno spessore di circa 60 cm. La copertura è caratterizzata da un tetto a doppia falda con orditura portante in acciaio, lamiera grecata e massetto in cls leggero e poggia su muro

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

di mattoni pieni e malta di calce e cemento dalle buone caratteristiche meccaniche. Le stesse mura reggono gli archi in muratura e le volte in foglio, sempre di mattoni pieni (Pianelle) che costituiscono il limite inferiore del volume sottotetto. Lo spessore delle volte in foglio a meno di intonaci e stucchi è di circa 4 cm.

Sul lato Nord è presente il campanile, caratterizzato da una struttura in mattoni pieni, il quale occupa una superficie di 10 mq ed ha un'altezza di circa 20 m. Il pavimento interno della chiesa è costituito da piastrelle in cemento del tipo "marmette". La chiesa ha una pianta a croce greca e al suo interno conserva, in una cappella laterale, i resti di un affresco del 1323 ad opera del monaco benedettino Giacinto di Morro di Valle raffigurante Santa Maria delle Grazie e i Santi Gerolamo e Maria Maddalena in ricordo dell'omonima Chiesa, poi andata distrutta. Dei tre altari presenti, quello maggiore è ornato da una tavola raffigurante la Madonna in trono col Bambino e i Santi Girolamo, Sebastiano, Francesco e Agostino, opera universalmente riconosciuta al pittore monterubbianese Vincenzo Pagani.

Oltre a diverse opere degne di nota all'interno della Chiesa sono conservati: una pregevole via Crucis di scuola romana, un fac simile della Bibbia aurea di Borso D'Este, vetrate in mosaici policromi istoriati, arazzi posti ai lati dell'altare e provenienti dalla Reggia di Caserta, un mosaico in oro che corre lungo il cornicione interno, e un organo costruito nel 1751 da Giuseppe Attili, uno degli esponenti della scuola di Montecarotto. Altre opere da menzionare sono una tela di Carlo Maratta con iconografia di Santa Maria del Carmelo con i santi Luigi di Francia, Francesco, Antonio da Padova e le sante Apollonia e Lucia, una Via Crucis di Antonio Liozzi, di scuola romana del XVIII secolo, e un organo del 1747 dell'ortezzanese Giuseppe Attili.

2. Descrizione dei danni:

La Chiesa di Santa Maria del Soccorso è stata sottoposta dal 2016 ad importanti e frequenti scosse sismiche. In seguito a tali eventi si sono manifestati, come descritto dai progettisti, cinatismi interessanti sia la configurazione strutturale, sia quella architettonica dell'immobile.

È presente un diffuso quadro fessurativo su archi e volte nonché su murature verticali non efficacemente ammortate fra loro. In merito alla copertura, è stato riscontrato un'inefficace realizzazione delle cordolature di copertura che nei timpani di testata risultano interrotti o sottodimensionati tali da non garantire il piano rigido di taglio del Sistema.

3. Descrizione del progetto:

Nell'ambito delle opere da realizzare, i progettisti hanno previsto quanto segue:

1. Consolidamento delle volte di muratura in foglio di mattoni pieni e malta di calce, mediante posa in opera di fasce di Geosteel G1200 o simile di larghezza pari a 500 mm nelle due direzioni principali a passo di 1 ml;
2. Consolidamento dei cordoli esistenti mediante applicazione di 2 nastri di Geosteel G1200 o simile di larghezza pari a 250 mm sulla faccia interna dei cordoli stessi.
3. Consolidamento cordoli di copertura interrotti e non efficaci per le azioni di trazione e taglio con applicazione di 2 nastri di Geosteel G1200 o simile di larghezza pari a 250 mm sulla faccia interna dei cordoli stessi;
4. Inserimento di catene diametro 24 in acciaio S355 o superior con piastre 250x250x20 mmc a assorbire le spinte trasversali di archi e volte;
5. Spillatura intradossale degli archi per miglioramento azioni taglianti con barre elicoidali in acciaio galvanizzato diametro MM 10.00 e lunghezza di circa cm 50.00;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

6. Ricostituzione con metodo scuci-cuci di nervature di volte laterizie di mattoni posti a coltello, con geometria a crociera o botte lunettata;
7. Fori sulla copertura per interventi su volte e cordoli;
8. Sono inoltre previsti lavorazioni non strutturali di ripristino e restauro conservativo dell'edificio quali ripresa di muratura, ripresa di lesioni, risoluzione di cernierizzazione degli archi in chiave per mezzo di cucitura armata e ripresa di muratura e straordinaria manutenzione della copertura;
9. Realizzazione di linea vita.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 19/11/2021 (prot. USR n. 134874), prima del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Ai fini del controllo svolto ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 3049927 del 24/03/2023) con il quale *Si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:*
 - o *Denuncia dei lavori ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;*
- Con nota prot. USR 13394 del 10/02/2022 la soprintendenza ha rilasciato, ai sensi dell'art.21 comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui trattasi, subordinando l'efficacia alla piena osservanza di condizioni, come meglio specificati nel parere SABAP stesso;
- Il Comune di Ortezzano con nota Prot.91669 del 03/10/2022 ha trasmesso il Parere di Conformità Urbanistico-edilizio del progetto esprimendo Parere CONFORME;
- Il progetto è stato aggiornato ai prezzi dell'Ordinanza n.126/2022. Contestualmente sono state apportate modifiche e aggiornamenti" all'intervento, tuttavia l'importo previsto dall'OCSR n. 105/2020 è rimasto invariato;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi; (Prot.134874 del (19/11/2021);
- Con perizia asseverata prot. USR 17526 del 20/02/2023 i tecnici Ing. Mammarella Vincenzo e Arch. Dania Cataldi hanno dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa Santa Maria del Soccorso nel Comune di Ortezzano;
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che:
 - *"La conformità del progetto col punto 4, Allegato C, come modificato dall'art. 14, comma 4, dell'ordinanza 111/2020";*

Motivando successivamente l'intervento locale come segue: "

1. *L'edificio oggetto di intervento ha avuto un buon comportamento strutturale durante il sisma a meno di alcune criticità strutturali che si risolvono nell'ambito del presente progetto.*
2. *La porzione di fabbricato su cui si interviene non costituisce un'unità Strutturale Us ai sensi del punto 8.7.1 del DM 17/01/2018. Interventi volti al miglioramento sismico della parte oggetto dei lavori potrebbero peggiorare il comportamento e la sicurezza sismica della parte rimanente dell'unità strutturale.*
3. *Il fabbricato è stato ristrutturato e consolidato precedentemente al sisma. Sono stati eseguiti importanti interventi strutturali per il rifacimento del sistema di copertura in acciaio, i relativi cordoli di solidarizzazione e di assorbimento delle azioni orizzontali di taglio. Gli stessi interventi furono progettati secondo le allora vigenti norme sismiche ma i medesimi interventi restano validi in gran parte per la struttura muraria in oggetto. La realizzazione di un intervento di miglioramento sismico ulteriore di fatto avrebbe vanificato gran parte di quanto già eseguito.*
Per tali aspetti è stato deciso di procedere a un intervento locale e/o di riparazione in alternativa al miglioramento sismico.
In ogni caso, la progettazione, oltre alla riparazione del danno e al consolidamento strutturale ad esso connesso, ha avuto come obiettivo l'eliminazione di alcune delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i, in particolare:
 1. *Riduzione dell'eccessiva deformabilità;*
 2. *Miglioramento del collegamento fra orizzontamenti e pareti;*
 3. *Eliminazione delle spinte non contrastate. "*

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID6124 - ORTEZZANO - SANTA MARIA DEL SOCCORSO

		IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	123.341,07 €	123.341,07 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	38.072,99 €	36.082,99 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	161.414,06 €	159.424,06 €
B1	Imprevisti (IVA compresa)	4.711,61 €	6.940,40 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica e strutturale, compreso Compenso per aggiornamento elaborati Ord. 126 del 28 Aprile 2022)	7.791,21 €	7.791,21 €
B3	Spese tecniche (Coordinamento sicurezza in fase di progettazione)	1.987,42 €	1.987,42 €
B4	Spese tecniche (Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione)	4.588,81 €	4.588,81 €
B5	Spese tecniche (Direzione Lavori architettonico e strutturale)	10.784,00 €	10.784,00 €
B6	Oneri previdenziali di cui ai punti B2-B3-B4-B5 (4%)	1.006,06 €	1.006,06 €
B7	IVA per Spese tecniche (22% da B2 a B6)	5.754,65 €	5.754,65 €
B8	Prove sui materiali e su opere pittoriche (IVA inclusa)	2.165,50 €	2.165,50 €
B9	Spese per altri accertamenti, saggi, ispezioni (IVA inclusa)	427,00 €	427,00 €
B10	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	3.228,28 €	3.188,48 €
B11	IVA su A (10%)	16.141,41 €	15.942,41 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	58.585,94 €	60.575,94 €
C=A+B	TOTALE	220.000,00 €	220.000,00 €

2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

Tuttavia, si precisano i seguenti punti:

- I costi Covid in relazione alla cessazione dello stato di emergenza e venendo meno, a far data dal 31.12.2022, gli effetti dell'Ordinanza del Ministero Della Salute del 9 maggio 2022 "Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri», vengono spostati negli imprevisti che comunque rimangono all'interno del 5%;

3. Istruttoria contabile

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Id. Decreto 395/2020	360	
Importo programmato Decreto 395/2020	€ 220.000,00	
Costo dell'intervento da progetto	€ 220.000,00	Ai sensi dell'Ordinanza n. 126/2022, il computo metrico è stato aggiornato utilizzando il PUC 2022
Importo ammissibile a contributo	€ 220.000,00	
Altri finanziamenti		

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del "Consolidamento e Restauro con ripristino dell'agibilità sismica della Chiesa di Santa Maria del Soccorso"Ortezzano (FM);

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di Consolidamento e Restauro con ripristino dell'agibilità sismica della Chiesa di Santa Maria del Soccorso sita nel Comune di Ortezzano (FM), per un importo complessivo di euro **220.000,00** a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20 come da Q.E.

Si rammenta che resta a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione amministrativa e progettuale inerente all'intervento, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario istruttore Di Sabatino Daniela

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

- A) ELABORATI DI PROGETTO
- B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA: ID. USR n. 3049927 del 24/03/2023
- C) PARERE COMUNE: - Prot. USR n. 91669 del 03/10/2022
- D) PARERE SABAP: Prot. USR n. 13394 DEL 10/02/2022

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

A) ELABORATI DI PROGETTO

PROGETTO	Prot. n. 134874 del 19/11/2021
I° INTEGRAZIONE	Prot.n.80200 del 29/08/2022
II° INTEGRAZIONE	Prot.n.17526 del 20/02/2023

	Nome file	NOTE/Nome file integrazione
0	ELENCO ELABORATI	1. ELENCO ELABORATI_FEBBRAIO 2023.pdf
1	A1 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA	A1_Rel_tecnica_SM Soccorso.pdf
2	A2 - RELAZIONE STORICA ARTISTICA	A2 Relazione _Storico_Artistica.pdf
3	A3 - RELAZIONE DELLE STRUTTURE	A3_Relazione_delle_strutture.pdf
3.0	A3.0 - RELAZIONE SUI MATERIALI	A3_0_Relazione_sui_materiali.pdf
3.1	A3.1 - RELAZIONE TECNICA ALLEGATO C	A3_1_Relazione_tecnica_Allegato_C.pdf
3.2	A3.2 - RELAZIONE TECNICA 6.2.2	A3_2_Relazione_tecnica_6.2.2.pdf
3.3	A3.3 - PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURALE	A3_3_Piano_di_manutenzione_strutturale.pdf
4	A4 - RELAZIONE RESTAURO ARTISTICO (nuovo)	A4_Relazione di restauro Chiesa Ortezzano.pdf
5	A7 - RELAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA (in sostituzione)	A7_Relazione di vulnerabilit_ sismica.pdf
6	A9 - RELAZIONE INTERFERENZE	A9 Relazione _interferenze.pdf
7	B1 - RILIEVO PLANIVOLUMETRICO E INSERIMENTO URBANISTICO	B1Rilievo_Planivolumetrico_e_inserimento_urbanistico.pdf
8	B2 - PLANIMETRIA GENERALE - RIFERIMENTI CATASTALI	B2 Planimetria_generale_riferimenti catastali.pdf
9	B3 - PIANTE PROSPETTI SEZIONI	B3_Piante_Prospekti_sezioni.pdf
10	B4-B5 - RILIEVO MATERICO - RILIEVO STRUTTURALE	B4_B5_Rilievo_Materico_Rilievo_Strutturale.pdf
11	B6 - RILIEVO STATO DI CONSERVAZIONE DEGRADO	B6 Rilievo Stato di Conservazione Degrado.pdf
12	B7 - RILIEVO FOTOGRAFICO CON CONI OTTICI	B7 Rilievo_Fotografico con coni ottici.pdf
13	B8 - GRAFICIZZAZIONE STORICO COSTRUTTIVA	B8 Graficizzazione Storico Costruttiva.pdf
14	B9 - GRAFICIZZAZIONE DEGLI INDICATORI DI VULNERABILITA' E PRESIDI ANTISISMICI	B9_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilita e presidi antisismici.pdf
15	B10 - PIANO DELLE INDAGINI	B10_Piano delle Indagini strumentali.pdf
16	B11 - GRAFICI QUADRO FESSURATIVO	B11_Grafici _Quadro Fessurativo.pdf
17	C1 - PROGETTO ARCHITETTONICO _ PIANTE PROSPETTI SEZIONI	C1 Progetto Architettonico_Piante Prospetti Sezioni.pdf
18	C3 - PROGETTO STRUTTURALE	C3_Progetto_Strutturale.pdf
19	C4 - INDIVIDUAZIONE GRAFICA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO	C4_Individuazione_Grafica_degli_interventi_di_Restauro.pdf
20.0	C 6.0 - ELABORATI DI CALCOLO ESECUTIVI DELLE STRUTTURE	C6.0_Elaborati_di_calcolo_esecutivi_delle_strutture.pdf
20.1	C 6.1 - ATTESTATO DENUNCIA LAVORI	C6.1_Attestato_Denuncia_Lavori.pdf
20.2	C 6.2 - DICHIARAZIONE 01_ART93	C6.2_Dichiarazione_01_ART93.pdf
20.3	C 6.3 - DICHIARAZIONE 02 -841 - 2018	C6.3_Dichiarazione_02_-_841-2018.pdf
21	C8 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	C8_Computo Metrico Estimativo.pdf
22	C8 a - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RAFFRONTO	C8a_Computo Metrico Comparativo di Raffronto.pdf

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

23	C8 b – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA DI RAFFRONTO	C8b_Computo Metrico Comparativo di Raffronto_Sicurezza aggiuntiva e costi covid.pdf
24	C8 c – CHIARIMENTI VOCI COMPARATIVO PREZZIARIO 2018/2022	C8c_Chiarimenti voci Comparativo Prezziario 2018 - 2022.pdf
25	C9 – ELENCO PREZZI	C9_Elenco Prezzi Unitari.pdf
26	C10 a – CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA	C10_a Calcolo Incidenza Manodopera.pdf
27	C10 b – SICUREZZA AGGIUNTIVA E COSTI COVID	C10_b Sicurezza aggiuntiva e costi Covid.pdf
28	C11a – QUADRO ECONOMICO	C11a_Quadro economico.pdf
29	C11b – QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO	C11b_Quadro economico Raffronto.pdf
30	C12 a – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	C12_a Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf
31	C12 b – FASCICOLO DELL'OPERA	C12b_FASCICOLO DELL OPERA.pdf
32	C12 c - LAYOUT DI CANTIERE E PONTEGGI	C12 c Layout di cantiere e Ponteggi.pdf
33	C13 – CRONOPROGRAMMA	C13_Cronoprogramma.pdf
34	C14 – DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI	C14_Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf
35	C15a – SCHEMA DI CONTRATTO	C15a_Schema di Contratto.pdf
36	C15b – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	C15b_Capitolato Speciale d_Appalto.pdf
37	C16 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	C16 - Piano di manutenzione dell_opera e delle sue parti.pdf
38	C17 – PERIZIA ASSEVERATA	C17 - Perizia asseverata.pdf
39	C18 – DICHIARAZIONE CONFORMITA' DEL PROGETTO	C18 Dichiarazione Conformita del progetto.pdf
40	D1 – DOMANDA CONCESSIONE CONTRIBUTO	D1 Domanda di concessione contributo.pdf.p7m
41	D2 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	D2 modalita_ affidamento incarico.pdf.p7m
42	D3 – CONTRATTO TIPO	D3 DEFINITIVO CONTRATTO TIPO ORD 105 rel 28 04 2021 N03 ULTIMA VERSIONE INGMAMMARELLA ARCHCATALDI.pdf.p7m
43	D4 – DICHIARAZIONE ISCRIZIONE ELENCO PROFESSIONISTI	D4 Dichiarazione di Iscrizione all elenco speciale professionisti.pdf
44	D5a – DOCUMENTO IDENTITA' PROFESSIONISTI_ARCH CATALDI	D5a Documento d_identit_ professionisti_ARCH. CATALDI
45	D5b – DOCUMENTO IDENTITA' PROFESSIONISTI_ING MAMMARELLA	D5b Documento d_identit_ professionisti_ING. VINCENZO MAMMARELLA.pdf
46	D6 – DICHIARAZIONE PROFESSIONISTI DI NON SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEGLI INCARICHI	D6 Dichiarazione Professionisti incaricati di non superamento della soglia degli incarichi.pdf
47	D7 – CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE	D7_Calcolo Compenso Professionale.pdf
48	D8 – ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA'	D8_ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA.pdf
49	D9 – SCHEDA DEL DANNO MIC_SCHEDA DEL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI_ CHIESE MODELLO A-DC	D9 Scheda del Danno MIC_Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali_Chiese Modello A-DC.pdf.p7m.p7m
50	D10_ ELENCO VINCOLI	D10__Elenco_Vincoli.pdf
51	D11_ INCARICO PER PROVE E INDAGINI	D11_Incarico per prove indagini.pdf
52	D12_ PREVENTIVO RESTAURATRICE	D12_Preventivo Restauratrice.pdf
ALTRI ALLEGATI		
	0. Lettera Integrazioni.pdf	0. Lettera Integrazioni.pdf

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA

Id. USR n. 3049927 DEL 24/03/2023

- 490.20.40-2020-OPSUAM-456_SS_Verifica completezza esecutivo

C) PARERE COMUNE

Prot. USR n. 91669 del 03/10/2022

- Prot_Par 0004718 del 01-10-2022 - Documento doc00779420221001110211

D) PARERE SABAP

Prot. USR n. 13394 DEL 10/02/2022

- prot 70_2021_Chiesa SM del Soccorso_Ortezzano_art. 21_r0

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.