



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'arch. Camilla Tassi
peo: camilla.tassi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
peo: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA COLLEGIATA DEI SS. LORENZO
E BIAGIO” - Id. Decreto 395/2020:348 - CUP B57H20009420001- CIG 884356330E - Soggetto
Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0049043-P 25/10/2023 del 25/10/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 09 novembre 2023 alle ore 12:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

“Intervento di rafforzamento locale della Collegiata dei SS. Lorenzo e Biagio”

Comune di Monte San Pietrangeli (FM)

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Camilla Tassi, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;



acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Camilla Tassi, Funzionaria architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura

C = IT

Data e ora della firma:

06/11/2023 14:27:59



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA

SEDE COORDINATA DI ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4

Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

rif. nota n. 49043 del 25.10.2023

All'Arch. Antonia Coccozza

SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA

ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.

“Intervento di rafforzamento locale della collegiata dei SS. Lorenzo e Biagio”

Comune di Monte San Pietrangeli (FM)

Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 9 novembre p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'arch. Antonia Coccozza di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto per l'espressione del parere di competenza. (antonia.coccozza@mit.gov.it – tel. 0712281232)

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)

AC/ac



Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.


Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli

 FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0050327-P-02/11/2023

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott.ssa Deborah Giraldi

d.giraldi@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti

c.cocchetti@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Chiara Santoro

chi.santoro@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **09 novembre 2023**: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti e all'Arch. Chiara Santoro.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **09 novembre 2023**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA DI SANTA MARIA IN ABETO"**
COMUNE DI PRECI (PG)
CUP E47H20004190001 – CIG 904879128F
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia
Id. Decreto 395/2020: 594

- O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 "**Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Cortino (TE)**" - Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Abruzzo – USR Abruzzo;

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA COLLEGIATA DEI SS. LORENZO E BIAGIO"**
COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI (FM)
CUP B57H20009420001 – CIG 884356330E
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 348;

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO"**
COMUNE DI VENAROTTA (AP)
CUP I67H20003640001 – CIG 8843756253
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 446;

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **09 novembre 2023** per:

-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA DI SANTA MARIA IN ABETO”
COMUNE DI PRECI (PG)
CUP E47H20004190001 – CIG 904879128F
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia
Id. Decreto 395/2020: 594**

- O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 “**Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Cortino (TE)**” - Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Abruzzo – USR Abruzzo;

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA COLLEGIATA DEI SS. LORENZO E BIAGIO”
COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI (FM)
CUP B57H20009420001 – CIG 884356330E
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 348;**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO”
COMUNE DI VENAROTTA (AP)
CUP I67H20003640001 – CIG 8843756253
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 446;**

L’Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA DI SANTA MARIA IN ABETO”
COMUNE DI PRECI (PG)
CUP E47H20004190001 – CIG 904879128F
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia
Id. Decreto 395/2020: 594**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA COLLEGIATA DEI SS. LORENZO E BIAGIO”
COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI (FM)
CUP B57H20009420001 – CIG 884356330E
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 348;**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO”
COMUNE DI VENAROTTA (AP)
CUP I67H20003640001 – CIG 8843756253
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 446;**

L'Arch. **Chiara Santoro**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l'intervento:

- O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 “**Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Cortino (TE)**” - Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Abruzzo – USR Abruzzo.

Il Presidente della Conferenza permanente

Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
02.11.2023
16:40:11
GMT+01:00



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

All' arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA COLLEGIATA DEI SS. LORENZO E BIAGIO” - Id. Decreto 395/2020: 348 – CUP B57H20009420001 - CIG 884356330E. Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di rafforzamento locale della Collegiata dei SS. Lorenzo e Biagio”* – Comune di Monte San Pietrangeli (FM), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0049043-P del 25.10.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3247 del 25.10.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 09 novembre 2023, ore 12,00;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Monte San Pietrangeli (FM), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0049043-P del 25.10.2023,

https://drive.google.com/file/d/1JOq1tPy1yiA4e0e6npgYR_0u-Cut7NAV/view?usp=share_link

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

all'interno

- la parte al di sopra del cornicione dell'aula con inserimento di due catene longitudinali;



- le volte, con dotazione all'estradosso, di apparecchi di sostegno costituiti da cavi di acciaio tessuti da muro a muro a cui verranno fatti calare fili con molle collegati alle centine lignee principali;
- gli incroci murari degli arconi tra navate e transetto con inserimento catene;
- gli architravi con rinforzo a mezzo di barre di acciaio inox elicoidali inserite a 45°;

all'esterno

- l'alta vela muraria sommitale della facciata con realizzazione di sistema di "pretensione";
- il manto di copertura con ripassatura e controllo giunzioni tra le falde del tetto e corpi murari;

sul campanile

- la muratura con interventi localizzati di "scuci e cuci";
- le murature interne con inserimento di tessuti in fibra di acciaio e malta a base calce naturale;
- la scaletta della cella campanaria con inserimento, all'intradosso e in mezzeria, di due profili metallici a "L" vincolati alle due estremità opposte alla muratura principale esterna;
- gli archi della cella campanaria con inserimento di quattro catene;
- il parafulmine con verifica ed adeguamento, rimozione vegetazione infestante;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 7322 del 03/07/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2007 del 03/07/2023, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

all'esecutivo dell'"*Intervento di rafforzamento locale della Collegiata dei SS. Lorenzo e Biagio*" – Comune di Monte San Pietrangeli (FM), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0049043-P del 25.10.2023,

https://drive.google.com/file/d/1JOq1tPy1yiA4e0e6npgYR_0u-Cut7NAV/view?usp=share_link

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisite con prot. n. 2007 del 03/07/2023, allegate al presente parere.



Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

Q = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma: 06/11/2023 14:27:31



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c.

All' **Ufficio del Soprintendente Speciale**

per le aree colpite dal sisma 2016

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

All' **Arcidiocesi di Fermo**

RTP Geom. Demetrio Catalini

PEC: economato.diocesifermo@legalmail.it

All' **Comune di Monte San Pietrangeli (FM)**

Sportello Unico per l'Edilizia

PEC:

comune.montesanpietrangeli@emarche.it

Alla **Commissione Regionale per il**

Patrimonio Culturale

c/o Segretariato Regionale del MiC per le
Marche

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

	24/02/2023		19461
	10/01/2023		1151
	04/01/2023		465
	06/10/2022		93502
<i>Risposta al foglio del</i>	23/03/2022	<i>n.</i>	30553
	21/03/2022		29633
	03/12/2021		141523
	01/12/2021		140186
	28/02/2023		2062
	12/01/2023		283
	05/01/2023		106
<i>Prot. Sabap del</i>	07/10/2022	<i>n.</i>	11292
	24/03/2022		3438
	06/12/2021		537
	03/12/2021		438



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Oggetto: **Monte San Pietrangeli(FM)-via G. Valadier –Collegiata Ss. Lorenzo e Biagio**
Intervento di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell’Ordinanza 105/2020 ss.mm.ii
Fascicolo 490.20.40/2020/OPSUAM/442 -Arcidiocesi di Fermo -ID 6110

Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n.14, particelle nn. E e 96 sub. 1-2.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. del 13/05/2000.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Parrocchia Ss. Lorenzo e Biagio –Arcidiocesi di Fermo

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Funz. Arch. Camilla Tassi**

Referente per i beni storico-artistici: **Funz. Storico dell’Arte Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla comunicazione acquisita agli atti d’Ufficio in data 03/12/2021 con prot. n. 438 di caricamento della documentazione progettuale sulla piattaforma sismapp e successive integrazioni documentali in data 06/12/2021 con prot. n. 537, in data 24/03/2022 con prot. n. 3438, in data 07/10/2022 con prot. n. 11292, in data 05/01/2022 con prot. n. 106, in data 12/01/2023 con prot. n. 283, in data 28/02/2023 con prot. n. 2062;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, in forza del provvedimento D.M. del 13/05/2000;

Visto l’art. 21, comma 4, e l’art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Considerato che la Collegiata dei Ss. Lorenzo e Biagio ha subito dei danni a seguito degli eventi sismici che si sono succeduti a partire dal 24 agosto 2016;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell’immobile che consistono in:

all’interno

- inserimento di due catene longitudinali posizionate al di sopra del cornicione dell’aula;
- consolidamento delle volte tramite dotazione all’estradosso di apparecchi di sostegno costituiti da cavi di acciaio tessuti da muro a muro a cui verranno fatti calare dei fili dotati di molle collegati alle centine lignee principali;
- inserimenti di catene;
- rinforzo di architravi a taglio con sistemi di barre d’acciaio inox elicoidali inseriti a 45°;

all’esterno

- realizzazione di un sistema di “pretensione” della alta vela muraria sommitale della facciata;
- ripassatura dei manti di copertura e controlli tra le giunzioni dei corpi murari con le falde di tetto;

sul campanile

- riparazione localizzata di lesioni con il metodo “scuci e cucì”;
- rafforzamento e stabilizzazione dell’esili murature interne con l’inserimento di resistenti tessuti in fibra d’acciaio (SRG), con matrici a base calce naturale;
- rafforzamento della scaletta della cella campanaria con inserimento in mezzera e all’intradosso di un sistema di due profilati metallici ad “L” 60x60x6mm vincolati alle due estremità opposte alla muratura principale esterna;
- inserimento di quattro catene all’altezza degli archi della cella campanaria;
- rimozione della vegetazione infestante e verifica e l’adeguamento del parafulmine esistente;

Visto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Codice trasmessa con nota prot.2049 del 23/02/2022 e la successiva richiesta di integrazioni di questa Soprintendenza trasmessa con nota prot. 12216 del 28/10/2022;

Visto l’elaborato “Relazione specialistica restauri apparato decorativo” con allegate Schede tecniche di restauro e tavola grafica individuazione saggi stratigrafici (condivisa con il restauratore qualificato ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 42/04 e art.147 d.lgs. 50/16);

Preso atto che “sulla base degli studi effettuati, seppur sintetizzati, e sul giudizio esperto, i vari interventi di recupero dell’apparato decorativo (solo messa in sicurezza e consolidamenti strettamente correlati agli ultimi eventi sismici, per incapienza economica in rapporto alle somme disponibili e alla vastità del monumento ed alle criticità riscontrate) sono stati quindi spalmati il più possibile su tutte le superfici del sacro edificio, individuando nei limiti della possibile scientificità (senza l’ausilio dei ponteggi, il cui onere economico dei noleggi e dei tempi è improponibile, e di conseguenza nella impossibilità di effettuare saggi ed ispezioni ravvicinate) percentuali d’incidenza, calibrando al meglio le opere di salvaguardia dell’apparato decorativo sulla base comunque di esaustivi consolidamenti, in vista della riapertura e riuso dell’immobile monumentale”;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Preso atto che *“una volta montati gli impalcati interni si provvederà alla realizzazione di una campagna di saggi stratigrafici (vedasi preventivo del restauratore accreditato dal Ministero per la Cultura Marco Solusti del 12/10/2021 allegato al progetto), su almeno 15 punti (suggeriti dal progetto) da verificare in sito e riferiti alle parti alte del monumento con particolare riferimento alle superfici sottostanti degli architravi dei colonnati, in corrispondenza dei finestrini dell’aula e della volta della navata”*;

Ribadito che il restauro dell’apparato decorativo, almeno per quanto riguarda il danno direttamente imputabile al sisma, deve necessariamente essere eseguito e che pertanto è necessario porre in opera tutte le azioni utili ad ottenere i fondi necessari;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione “de iure” dell’edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del **D.Lgs. n. 42/2004** e ss.mm.ii.

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l’esecuzione delle opere di cui trattasi, subordinando l’efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle condizioni già indicate nella precedente autorizzazione, e l’esecuzione della campagna di saggi stratigrafici proposta.

Per quanto attiene alla tutela storico-artistica si confermano le prescrizioni precedentemente impartite integrate come segue:

- tutte le lavorazioni autorizzate dovranno essere effettuate in via esclusiva, come sancito dall’art. 29, c. 6, del D.Lgs 42/2004, da restauratori di beni culturali in possesso dei requisiti ai sensi della normativa vigente in materia;
- dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all’esposizione;
- per quanto attiene la voce 55 del computo metrico economico, si prescrive l’uso di un consolidante a base di calce per i consolidamenti dell’intonaco;
- si dispone il divieto di applicazione di isolante acrilico all’acqua sulle superfici decorate, come previsto nella voce 74 del computo metrico economico;
- si dispone inoltre il trattamento antibiotico sugli attacchi biologici e l’estrazione delle efflorescenze saline;
- si prescrive la supervisione di un Restauratore di beni culturali durante la realizzazione degli interventi edili strutturali interferenti con le superfici decorate.

In riferimento all’iter proposto riguardante le indagini e le prospezioni da realizzare a rilevante altezza, si chiede di trasmettere a questa Soprintendenza una esaustiva relazione delle risultanze corredata di adeguata documentazione fotografica; ci si riserva di esprimere, in seguito all’esame di tale documentazione, prescrizioni di dettaglio in merito agli interventi sull’apparato decorativo e eventuali modifiche/integrazioni degli interventi strutturali proposti.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all’Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell’art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell’atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE*
Ing. Giuseppe La Cava

CT/PM_mm_jz_as - 23/06/2023

*** giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA COLLEGIATA DEI SS. LORENZO E BIAGIO”

**COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 348
CUP B57H20009420001 – CIG 884356330E**

Relazione di verifica documentale al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Fermo		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n.348/2020		
Indirizzo immobile:	L.go Valadier – Monte San Pietrangeli (FM)		
Dati catastali:	foglio: 14	part: E	sub:
Georeferenziazione	Lat. 43.11290	Long. 13.4552	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Geom. Demetrio Catalini		

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0048317	19/10/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze commissariali nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”.

PARERI

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 19/10/2023 prot. CGRTS-0048317 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 e ss.mm.ii. ID ord. 348 - **COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI (FM) - ID SISMAPP 6110 – Collegiata dei SS. Lorenzo e Biagio – Interventi di rafforzamento locale - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo:**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

490.20.40/2020/OPSUAM/442”, in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma **SISMAPP** al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6110>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere ID 2290460 del 22/03/2022) *l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale “si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, ..., previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01(modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti”*, in allegato;
- **SABAP AP-FM-MC:** (Prot. USR n. 18417 del 23/02/2022, Prot. USR n. 104193 del 02/11/2022 e Prot. USR n. 77781 del 13/07/2023) *autorizzazione ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., all'esecuzione delle opere con prescrizioni*, in allegato;

Comune di Monte San Pietrangeli (FM): (Prot. USR n. 24112 del 10/03/2022) il Comune ha espresso *parere favorevole* alla realizzazione dell'intervento per gli aspetti urbanistico-edilizi, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. rilasciata dalla Direzione Archeologia, Belle Arti e paesaggio delle Marche, in allegato.

L'USR Marche, nel documento istruttorio allegato alla nota di proposta di approvazione trasmessa in data 19/10/2023 con prot. CGRTS-0048317 ha segnalato quanto segue:

“Si segnala che, in riferimento al CSA, non dovrà essere prevista la clausola dell'Avvalimento ai sensi dell'art. 104 D.Lgs. 36/2023 (già art. 146 comma 3 del D.Lgs 50/2016).”

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che le voci del computo metrico estimativo sono state aggiornate al “Prezzario unico del cratere del Centro Itali – Edizione 2022” approvato con O.C. 126/2022 ed al Prezzario Regionale Marche 2023. Il totale dell'intervento ammesso a contributo, di conseguenza, risulta essere pari ad **euro 801.992,94** (ottocentounomilanovecentonovantadue/94) di cui euro 604.934,83 per lavori ed euro 197.058,11 per somme a disposizione, a fronte dell'importo programmato pari a **euro 760.000,00** a valere sull'Ordinanza 105/2020 così come aggiornato con O.C. 132/2022.

L'importo eccedente pari a **euro 41.992,94** dovuto all'aggiornamento prezzi ai sensi dell'Ordinanza n. 126/2022 per il quale si richiede l'accesso al “Fondo speciale per le compensazioni” previsto

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

dall'art.4 co.1 dovrà essere rimodulato tenendo conto che non si ritiene ammissibile la maggiorazione degli imprevisti (rigo B1) nel Quadro tecnico economico sotto riportato.

QUADRO TECNICO ECONOMICO (prot. CGTRS-0048317 del 19/10/2023)				
	LAVORI	IMPORTI ANTE 126	IMPORTI POST 126	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 427.834,32	€ 476.665,17	€ 476.665,17
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 133.097,71	€ 128.269,66	€ 128.269,66
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 560.932,03	€ 604.934,83	€ 604.934,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 8.330,87	€ 30.246,74	€ 30.246,74
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., Direzione lavori, oneri previdenziali inclusi)	€ 98.098,18	€ 74.233,28	€ 74.233,28
B3	IVA per Spese tecniche (22% B2)	€ 21.581,60	€ 16.331,32	€ 16.331,32
B4	Spese per prove e indagini	€ 4.139,46	€ 4.245,30	€ 4.245,30
B5	IVA 22% su B4	€ 910,68	€ 933,97	€ 933,97
B6	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	€ 9.913,98	€ 10.574,02	€ 10.574,02
B7	IVA su A (10%)	€ 56.093,11	€ 60.493,48	€ 60.493,48
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B7)	€ 199.067,97	€ 197.058,11	€ 197.058,11
C=A+B	TOTALE	760.000,00	€ 801.992,94	€ 801.992,94

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0045748 del 02/10/2023)
€ 760.000,00	€ 801.992,94	€ 801.992,94 di cui € 760.000,00 riconducibili all'O.C. 105/2020 e € 41.992,94 a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni"

Il Funzionario istruttore
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente
Ing. *Maria Pascucci*

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI (prot. CGTRS-0048317 del 19/10/2023)

In riferimento al progetto esecutivo inerente l'“**INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA COLLEGIATA DEI SS. LORENZO E BIAGIO**” COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI (FM) - CUP B57H20009420001 – CIG 884356330E - ID. DECRETO 395/2020: 348 Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo.

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con **parere istruttorio tecnico amministrativo contabile** presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 048317 del 19/10/2023, **al quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 **e ammissibilità al contributo**;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti

subordinato alla seguente condizione: ai fini dell'adozione del Decreto di concessione del contributo il Responsabile Tecnico della Procedura – RTP dovrà trasmettere il Quadro tecnico economico aggiornato tenendo conto che l'importo accantonato per gli imprevisti tra le somme a disposizione non può variare rispetto a quanto previsto nel Quadro economico elaborato prima dell'entrata in vigore dell'O.C. 126/2022

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di
ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



ANDREA CROCIONI
08.11.2023 14:54:06
GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 - "INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA COLLEGIATA DEI SS. LORENZO E BIAGIO" – COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI (FM) CUP B57H20009420001 – CIG 884356330E

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

Id. Decreto 395/2020: 348

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	A.01_ep_Pianta q 5,00 Cantine_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
2	A.02_ep_Pianta q 4,00 Cripta_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
3	A.02_Pianta Cripta_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
4	A.03_ep_Pianta q 1,00 Chiesa_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
5	A.04_ep_Pianta q 7,00 Piano primo_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
6	A.05_ep_Piante Sottotetto e Copertura_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
7	A.06_ep_Sezione A-A long_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
8	A.07_ep_Sezione B-B trasversale_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
9	A.08_ep_Prospetto Ovest_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
10	A.09_ep_Prospetto Nord_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
11	A.10_ep_Prospetto Est_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
12	A.11_ep_Prospetto Sud_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
13	B.1_RELAZIONE INTEGRATIVA	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
14	D.01.1_Relazione sui materiali_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
15	Denuncia_Lavori_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
16	Dichiarazione art 93 DPR380_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
17	Dichiarazione_conformità_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
18	S.02_Pianta a quota 1_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
19	S.03_Piante a quota 7 e 11_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
20	S.04_Sezione A A e particolari costruttivi_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
21	S.05_Sezione B-B e particolari costruttivi_Int	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
22	Parere	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
23	537_2022_Montesanpietrangeli_art.21 _SS. Lorenzo e Biagio	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
24	C16_Monte S Pietrangeli_Perizia asseverata Collegiata	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
25	D8_Collegiata ordinanza	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
26	D9_Collegiata scheda danno	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
27	35 D1 Domanda di concessione contributo	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
28	A_Rel generale	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
29	A01_Pianta q 5,00 Cantine	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
30	A03_Pianta q 1,00 Chiesa	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
31	A04_Pianta q 7,00 Piano primo	CGRTS-0048317-A-19/10/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

32	A05_Piante Sottotetto e Copertura	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
33	A06_Sezione A A longitudinale	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
34	A07_Sezione B B trasversale	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
35	A08_Prospetto Ovest.pdf	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
36	A09_Prospetto Nord	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
37	A010_Prospetto Est	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
38	A011_Prospetto Sud	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
39	A222_autocertificazione requisiti	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
40	Autocertificazione Damen	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
41	B.2.1_Spese prove laboratorio	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
42	B_Relazione Storico-Artistica	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
43	C.I. Arch. Massimo Fiori scadenza 2023	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
44	C_Doc Foto	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
45	Carta Identità Paolo Satta	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
46	CI Diego Damen	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
47	CI_Taccucci Paola	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
48	Contratto Collegiata Firmato	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
49	D1_Rel tecnica illustrativa strutturale	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
50	D2_Relazione di calcolo	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
51	D3_Relazione geotecnica e fondazioni	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
52	D4_Relazione vulnerabilit_ sismica	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
53	D5_Grafici presidi sismici	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
54	Dich. Geom. RUTILI	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
55	Dichiarazioni Arch.Fiori	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
56	Doc. RUTILI Andrea	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
57	K_PIANO DI MANUTENZIONE	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
58	Modalità affidamento incarico	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
59	P_PSC+COVID	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
60	R00_Inquadramento	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
61	R01_Pianta q 5,00 Cantine	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
62	R02_Pianta q 4,00 Cripta	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
63	R03_Pianta q 1,00 Chiesa	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
64	R04_Pianta q 7,00 Piano primo	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
65	R05_Piante Sottotetto e Copertura	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
66	R06_Sezione A A longitudinale	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
67	R07_Sezione B B trasversale	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
68	R08_Prospetto Ovest	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
69	R09_Prospetto Nord	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
70	R010_Prospetto Est	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
71	R011_Prospetto Sud	CGRTS-0048317-A-19/10/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

72	S01_Progetto strutturale e particolari costruttivi	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
73	A.12 APPARATO DECORATIVO SEZIONE LONGITUDINALE AA	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
74	A.13 APPARATO DECORATIVO SEZIONE TRASVERSALE BB	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
75	B.2 RELAZ.restauri apparato decorativo	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
76	B.3 Schede tecniche di restauro app.deco	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
77	C.1 Doc foto app.deco e tavole localizz	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
78	R.12 APPARATO DECORATIVO SEZIONE LONGITUDINALE AA	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
79	R.13 APPARATO DECORATIVO SEZIONE TRASVERSALE BB	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
80	lettera trasmissione e istanza richiesta fondi aggiuntivi	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
81	E_CME_Rev11 op murarie_aggOTT23	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
82	F_Oneri Sic ricompresi_aggOTT23	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
83	G_Oneri Speciali Sic_aggOTT23	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
84	H_Elenco Prezzi_aggOTT23	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
85	I_QTE_OTT23	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
86	L_Cronoprogramma_aggOTT23	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
87	M_Schema di Contratto_aggOTT23	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
88	N_CSAOTT23	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
89	O_Quadro Inc Mano_aggOTT23	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
90	Q_QuadroComp_aggOTT23	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
91	R_Relaz.agg.costi progetto	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
92	Riepilogo parcelleOTT23	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
93	2023_USR_ID opera 6110_MSP_Collegiata SS Lorenzo e Biagio	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
94	00_Elenco elaborati_REV.16	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
95	1_MSP_Collegiata richiesta saggi	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
96	2_MSP_Collegiata doc firmata restauratore	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
97	11292_2022 SUD_MonteSanPietrangeli	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
98	490.20.40_2020 OPSUAM_442_RT_Verifica completezza	CGRTS-0048317-A-19/10/2023
99	Proposta di approvazione_SS.Lorenzo e Biagio_FM	CGRTS-0048317-A-19/10/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

All' Ufficio Speciale Ricostruzione
Marche – Sisma 2016
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c. All' Ufficio del Soprintendente Speciale
per le aree colpite dal sisma 2016
Pec: [mbac-uss-
sisma2016@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it)

Comune di Monte San Pietrangeli(FM)
Sportello Unico per l'Edilizia
PEC: [comune.montesanpietrangeli
@emarche.it](mailto:comune.montesanpietrangeli@emarche.it)

Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC per
le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

<i>Risposta al foglio del</i>	11/11/2021	<i>n.</i>	130670
<i>Prot. Sabap del</i>	12/11/2021	<i>n.</i>	25710

Oggetto: **Monte San Pietrangeli (FM)- via G. Valadier – Collegiata Ss. Lorenzo e Biagio**
Intervento di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'Ordinanza 105/2020 ss.mm.ii
Fascicolo 490.20.40/2020/OPSUAM/442 - Arcidiocesi di Fermo - ID 6110
Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 14, particella n. E, 96 sub. 1-2.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e per effetto del provvedimento D.M. del 13/05/2000.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Parrocchia SS. Lorenzo e Biagio – Arcidiocesi di Fermo

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Funz. Arch. Camilla Tassi

In riscontro alla comunicazione acquisita agli atti d'Ufficio in data 12/11/2021 con prot. n. 25710 di caricamento della documentazione progettuale sulla piattaforma sismapp e successive integrazioni documentali;

In riscontro alla richiesta pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, in forza del provvedimento D.M. del 13/05/2000;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it

Considerato che la Collegiata dei Ss. Lorenzo e Biagio ha subito dei danni a seguito degli eventi sismici che si sono succeduti a partire dal 24 agosto 2016.

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in:

- *All'interno*

inserimento di due catene longitudinali posizionate al di sopra del cornicione dell'aula;

consolidamento delle volte tramite dotazione all'estradosso di apparecchi di sostegno costituiti da cavi di acciaio tessuti da muro a muro a cui verranno fatti calare dei fili dotati di molle collegati alle centine lignee principali;

inserimenti di catene;

rinforzo di architravi a taglio con sistemi di barre d'acciaio inox elicoidali inseriti a 45°;

- *All'esterno*

realizzazione di un sistema di "pretensione" della alta vela muraria sommitale della facciata;

ripassatura dei manti di copertura e controlli tra le giunzioni dei corpi murari con le falde di tetto;

- *Sul campanile*

riparazione localizzata di lesioni con il metodo "scuci e cuci";

rafforzamento e stabilizzazione dell'esili murature interne con l'inserimento di resistenti tessuti in fibra d'acciaio (SRG), con matrici a base calce naturale;

rafforzamento della scaletta della cella campanaria con inserimento in mezzera e all'intradosso di un sistema di due profilati metallici ad "L" 60x60x6mm vincolati alle due estremità opposte alla muratura principale esterna;

inserimento di quattro catene all'altezza degli archi della cella campanaria;

rimozione della vegetazione infestante e verifica e l'adeguamento del parafulmine esistente;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del **D.Lgs. n. 42/2004** e **ss.mm.ii.**

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- in riferimento all'iter proposto riguardante le indagini e le prospezioni da realizzare a rilevante altezza, si resta in attesa di tali integrazioni; lo scrivente Ufficio si riserva di esprimere, in seguito all'esame delle risultanze, prescrizioni di dettaglio in merito agli interventi sull'apparato decorativo e alle eventuali modifiche/integrazioni degli interventi strutturali proposti;
- il cuci-scuci, limitato alle zone strettamente necessarie, preveda l'impiego di mattoni e/ elementi lapidei con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità;
- per tutti gli interventi riguardanti le murature e le relative finiture (intonaci, tinteggiature, ecc.) sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce naturale con caratteristiche analoghe all'originale.

Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le



Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Cecilia Carolosi

CT/mm

16/02/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ancona

Alla

Regione Marche

Ufficio Speciale per la Ricostruzione

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

All'

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

PEC: uss-sisma2016@cultura.gov.it

e p.c.

Alla

Arcidiocesi di Fermo

Responsabile Tecnico Procedura (RTP)
Geom. Demetrio Catalini

PEC: economato.diocesifermo@legalmail.it

All'

Comune di Monte San Pietrangeli

PEC: comune.montesanpietrangeli@emarche.it

Alla

**Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale**

*c/o Segretariato Regionale del MiC per le
Marche*

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

<i>Risposta al foglio del</i>	06/10/2022	<i>n.</i>	93502
<i>Prot. Sabap del</i>	07/10/2022	<i>n.</i>	11292

Oggetto:

MONTE SAN PIETRANGELI (FM) - Via G. Valadier – Collegiata Ss. Lorenzo e Biagio

**Intervento di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'Ordinanza 105/2020 ss.mm.ii – Integrazioni
Fascicolo 490.20.40/2020/OPSUAM/442 - Arcidiocesi di Fermo - ID 6110**

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 14, particella n. E, 96 sub. 1-2.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e per effetto del provvedimento D.M. del 13/05/2000.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiesta integrazioni

Proprietà: Parrocchia Ss. Lorenzo e Biagio – Arcidiocesi di Fermo

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Funz. Arch. Camilla Tassi**

Referente per la tutela storica – artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla comunicazione acquisita agli atti d'Ufficio in data 07/10/2022 con prot. n. 11295 di caricamento sulla piattaforma sismapp delle integrazioni documentali;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, in forza del provvedimento D.M. del 13/05/2000;

Visto l’art. 21, comma 4, e l’art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Considerato che la Collegiata dei Ss. Lorenzo e Biagio ha subito dei danni a seguito degli eventi sismici che si sono succeduti a partire dal 24 agosto 2016.

Vista la precedente nota di autorizzazione con prescrizioni di questo Ufficio prot. 2049 del 23/02/2022, con la quale si rimaneva in attesa delle integrazioni inerenti le indagini e le prospezioni da realizzare a rilevante altezza;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell’immobile.

Questa Soprintendenza esaminata la documentazione pervenuta, comunica che i seguenti elaborati:

- relazione inerente i restauri degli apparati decorativi
- la scheda tecnica di restauro

devono essere redatti **a firma di un restauratore qualificato** ai sensi dell’art.29 D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 147 del D.Lgs. 50/2016.

Si chiede di trasmettere contestualmente la richiesta di autorizzazione art. 21 ai saggi sommariamente indicati nella documentazione pervenuta. Si precisa sin da ora che, solo dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione dallo scrivente Ufficio, si potrà effettuare la campagna d’indagine.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giovanni Issini

CT/mm

28/10/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c.

All' **Ufficio del Soprintendente Speciale**

per le aree colpite dal sisma 2016

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

All' **Arcidiocesi di Fermo**

RTP Geom. Demetrio Catalini

PEC: economato.diocesifermo@legalmail.it

All' **Comune di Monte San Pietrangeli (FM)**

Sportello Unico per l'Edilizia

PEC:

comune.montesanpietrangeli@emarche.it

Alla **Commissione Regionale per il**

Patrimonio Culturale

c/o Segretariato Regionale del MiC per le
Marche

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

	24/02/2023		19461
	10/01/2023		1151
	04/01/2023		465
	06/10/2022		93502
<i>Risposta al foglio del</i>	23/03/2022	<i>n.</i>	30553
	21/03/2022		29633
	03/12/2021		141523
	01/12/2021		140186
	28/02/2023		2062
	12/01/2023		283
	05/01/2023		106
<i>Prot. Sabap del</i>	07/10/2022	<i>n.</i>	11292
	24/03/2022		3438
	06/12/2021		537
	03/12/2021		438



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Oggetto: **Monte San Pietrangeli(FM)-via G. Valadier –Collegiata Ss. Lorenzo e Biagio**
Intervento di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell’Ordinanza 105/2020 ss.mm.ii
Fascicolo 490.20.40/2020/OPSUAM/442 -Arcidiocesi di Fermo -ID 6110

Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n.14, particelle nn. E e 96 sub. 1-2.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. del 13/05/2000.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Parrocchia Ss. Lorenzo e Biagio –Arcidiocesi di Fermo

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Funz. Arch. Camilla Tassi**

Referente per i beni storico-artistici: **Funz. Storico dell’Arte Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla comunicazione acquisita agli atti d’Ufficio in data 03/12/2021 con prot. n. 438 di caricamento della documentazione progettuale sulla piattaforma sismapp e successive integrazioni documentali in data 06/12/2021 con prot. n. 537, in data 24/03/2022 con prot. n. 3438, in data 07/10/2022 con prot. n. 11292, in data 05/01/2022 con prot. n. 106, in data 12/01/2023 con prot. n. 283, in data 28/02/2023 con prot. n. 2062;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, in forza del provvedimento D.M. del 13/05/2000;

Visto l’art. 21, comma 4, e l’art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Considerato che la Collegiata dei Ss. Lorenzo e Biagio ha subito dei danni a seguito degli eventi sismici che si sono succeduti a partire dal 24 agosto 2016;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell’immobile che consistono in:

all’interno

- inserimento di due catene longitudinali posizionate al di sopra del cornicione dell’aula;
- consolidamento delle volte tramite dotazione all’estradosso di apparecchi di sostegno costituiti da cavi di acciaio tessuti da muro a muro a cui verranno fatti calare dei fili dotati di molle collegati alle centine lignee principali;
- inserimenti di catene;
- rinforzo di architravi a taglio con sistemi di barre d’acciaio inox elicoidali inseriti a 45°;

all’esterno

- realizzazione di un sistema di “pretensione” della alta vela muraria sommitale della facciata;
- ripassatura dei manti di copertura e controlli tra le giunzioni dei corpi murari con le falde di tetto;

sul campanile

- riparazione localizzata di lesioni con il metodo “scuci e cucì”;
- rafforzamento e stabilizzazione dell’esili murature interne con l’inserimento di resistenti tessuti in fibra d’acciaio (SRG), con matrici a base calce naturale;
- rafforzamento della scaletta della cella campanaria con inserimento in mezzera e all’intradosso di un sistema di due profilati metallici ad “L” 60x60x6mm vincolati alle due estremità opposte alla muratura principale esterna;
- inserimento di quattro catene all’altezza degli archi della cella campanaria;
- rimozione della vegetazione infestante e verifica e l’adeguamento del parafulmine esistente;

Visto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Codice trasmessa con nota prot.2049 del 23/02/2022 e la successiva richiesta di integrazioni di questa Soprintendenza trasmessa con nota prot. 12216 del 28/10/2022;

Visto l’elaborato “Relazione specialistica restauri apparato decorativo” con allegate Schede tecniche di restauro e tavola grafica individuazione saggi stratigrafici (condivisa con il restauratore qualificato ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 42/04 e art.147 d.lgs. 50/16);

Preso atto che “sulla base degli studi effettuati, seppur sintetizzati, e sul giudizio esperto, i vari interventi di recupero dell’apparato decorativo (solo messa in sicurezza e consolidamenti strettamente correlati agli ultimi eventi sismici, per incapienza economica in rapporto alle somme disponibili e alla vastità del monumento ed alle criticità riscontrate) sono stati quindi spalmati il più possibile su tutte le superfici del sacro edificio, individuando nei limiti della possibile scientificità (senza l’ausilio dei ponteggi, il cui onere economico dei noleggi e dei tempi è improponibile, e di conseguenza nella impossibilità di effettuare saggi ed ispezioni ravvicinate) percentuali d’incidenza, calibrando al meglio le opere di salvaguardia dell’apparato decorativo sulla base comunque di esaustivi consolidamenti, in vista della riapertura e riuso dell’immobile monumentale”;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Preso atto che *“una volta montati gli impalcati interni si provvederà alla realizzazione di una campagna di saggi stratigrafici (vedasi preventivo del restauratore accreditato dal Ministero per la Cultura Marco Solusti del 12/10/2021 allegato al progetto), su almeno 15 punti (suggeriti dal progetto) da verificare in sito e riferiti alle parti alte del monumento con particolare riferimento alle superfici sottostanti degli architravi dei colonnati, in corrispondenza dei finestrini dell’aula e della volta della navata”;*

Ribadito che il restauro dell’apparato decorativo, almeno per quanto riguarda il danno direttamente imputabile al sisma, deve necessariamente essere eseguito e che pertanto è necessario porre in opera tutte le azioni utili ad ottenere i fondi necessari;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione “de iure” dell’edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del **D.Lgs. n. 42/2004** e ss.mm.ii.

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l’esecuzione delle opere di cui trattasi, subordinando l’efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle condizioni già indicate nella precedente autorizzazione, e l’esecuzione della campagna di saggi stratigrafici proposta.

Per quanto attiene alla tutela storico-artistica si confermano le prescrizioni precedentemente impartite integrate come segue:

- tutte le lavorazioni autorizzate dovranno essere effettuate in via esclusiva, come sancito dall’art. 29, c. 6, del D.Lgs 42/2004, da restauratori di beni culturali in possesso dei requisiti ai sensi della normativa vigente in materia;
- dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all’esposizione;
- per quanto attiene la voce 55 del computo metrico economico, si prescrive l’uso di un consolidante a base di calce per i consolidamenti dell’intonaco;
- si dispone il divieto di applicazione di isolante acrilico all’acqua sulle superfici decorate, come previsto nella voce 74 del computo metrico economico;
- si dispone inoltre il trattamento antibiotico sugli attacchi biologici e l’estrazione delle efflorescenze saline;
- si prescrive la supervisione di un Restauratore di beni culturali durante la realizzazione degli interventi edili strutturali interferenti con le superfici decorate.

In riferimento all’iter proposto riguardante le indagini e le prospezioni da realizzare a rilevante altezza, si chiede di trasmettere a questa Soprintendenza una esaustiva relazione delle risultanze corredata di adeguata documentazione fotografica; ci si riserva di esprimere, in seguito all’esame di tale documentazione, prescrizioni di dettaglio in merito agli interventi sull’apparato decorativo e eventuali modifiche/integrazioni degli interventi strutturali proposti.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all’Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell’art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell’atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE*
Ing. Giuseppe La Cava

CT/PM_mm_jz_as - 23/06/2023

*** giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
MARCHE - SISMA 2016**



Al tecnico istruttore
Ing. Cinzia Alfonsi

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.
Comune di Monte San Pietrangeli- ID: 6110 - Intervento di "Rafforzamento locale Chiesa dei SS. Lorenzo e Biagio"
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/442
Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA
DOCUMENTALE RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 127926 del 04/11/2021, prot. n. 29632 del 21/03/2022.		
Committente	Arcidiocesi di Fermo		
Lavori di	rafforzamento locale chiesa SS. Lorenzo e Biagio		
Indirizzo	L.go Valadier, Comune di Monte San Pietrangeli (FM)		
Dati Catastali	Foglio E	Mappale 96	Sub 1-2
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.		
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Paolo Satta	Direttore dei lavori in opera	Ing. Diego Damen
Progettista strutture prefabbricate		Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate		Collaudatore statico	
Appaltatore dei lavori in opera	Da individuare		

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, **Geom. Demetrio Catalini**, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto da **Ing. Paolo Satta** incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Ing. Cinzia Alfonsi,

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Massimo Fiori

Progettista strutturale: Ing. Paolo Satta

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Diego Damen

Progettista delle strutture prefabbricate:

Direttore dei lavori strutture prefabbricate:

Collaudatore statico:

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute

negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: **“il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate”**, il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che **“il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale”**,

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO
SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER
L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE
COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 22/03/2022

Ing. Maria Giuseppina Ballatori

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*





Comune di Monte San Pietrangeli

Provincia di Fermo

Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica/Ambiente

Prot. 1972 del 10.03.2022

**Ufficio Speciale Ricostruzione
Marche Sisma 2016
Via Della Cardatura
Zona Ind.le Marino Del Tronto (AP)**

Oggetto: ordinanza n. 38/2017 - ordinanza n.105/2020 e s.m.i. – Soggetto attuatore “Arcidiocesi di Fermo” - “Collegiata SS. Lorenzo e Biagio” – Contributo istruttorio.

ID opera: 6110 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/442.

VISTA la nota di codesto Ufficio Speciale Ricostruzione protocollo n. 0132796/17.11.2021, pervenuta via pec a questo Ente, riguardante l'intervento di riparazione danni e rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici del centro Italia del 2016, da eseguirsi sull'immobile “Collegiata SS. Lorenzo e Biagio”, sito in questo Comune in Piazza Valadier e distinto al catasto fabbricati con la particella “A” del foglio 14;

VISTI gli elaborati progettuali a firma dell'Arch. Massimo Fiori, Ing. Paolo Satta, Geom. Andrea Rutili;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione;

VISTE le vigenti disposizioni di Legge ed i regolamenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia urbana, sicurezza del lavoro, tutela della circolazione;

VISTO che il Piano Particolareggiato del Centro Storico, seppur scaduto, ai sensi del comma 1, articolo 17 della L. 1150/1942 è inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso;

VISTA la Legge 17 agosto 1942 n. 1150, la Legge 6 agosto 1967 n. 765, l'art. 47 Legge 5 agosto 1978 n. 457 modificato dall'art. 26 bis della Legge 15 gennaio 1980 n. 25, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 197 del 3 novembre 1989;

VISTO il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Marche, approvato con approvato con Deliberazione Regione Marche n.116 del 21.01.2004, e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che alla data odierna non sono giacenti presso l'archivio dell'Ufficio Tecnico Comunale pratiche edilizie riguardanti l'edificio in oggetto;

VISTA l'autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. rilasciata dalla Direzione Archeologia, Belle Arti e paesaggio delle Marche;

RICHIAMATE le prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al precedente capoverso;

RILEVATO che l'immobile ricade nel "comparto C" del Piano particolareggiato del centro storico, sopra menzionato e l'intervento, nel suo complesso, può essere ricondotto al "Restauro scientifico" previsto all'articolo 16 delle N.T.A.;

VISTO il Decreto Sindacale n.7 del 30.12.2021 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la Responsabilità dell'Area Tecnica fino alla data del 31.03.2022;

a parere dello scrivente **non vi sono condizioni ostative agli interventi** previsti nel progetto di cui in premessa, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. rilasciata dalla Direzione Archeologia, Belle Arti e paesaggio delle Marche.

Monte San Pietrangeli, 10.03.2022

Il Responsabile dell'Area Tecnica
L'Arch. Marco Pantanetti

Firmato
digitalmente da

**MARCO
PANTANETTI**

CN = PANTANETTI
MARCO
C = IT

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020 e ss.mm.ii. ID ord.348
COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI (FM)
ID SISMAPP 6110 - **Collegiata dei SS. Lorenzo e Biagio**
Intervento di rafforzamento locale
PROPOSTA DI APPROVAZIONE
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/442

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO		
<i>OCSR</i>	n. 105/2020	
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 348	
<i>Soggetto Attuatore</i>	Arcidiocesi di Fermo	
<i>Denominazione Chiesa</i>	Collegiata dei SS. Lorenzo e Biagio	
<i>Indirizzo</i>	L.go Valadier, Monte San Pietrangeli (FM)	
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 14	Part. E Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	43.11290, 13.34552 (desunta dalla documentazione progettuale)	
<i>Tipo di intervento</i>	Intervento locale	
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO	
<i>CUP</i>	B57H20009420001	
<i>CIG</i>	884356330E	
SOGETTI COINVOLTI		
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Geom. Demetrio Catalini	
<i>Progettista/i</i>	Arch. Massimo Fiori, Ing. Diego Damen, Ing. Paolo Satta, Geom. Andrea Rutili	
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Massimo Fiori, Ing. Diego Damen	
RIFERIMENTI NORMATIVI		
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12	
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9	
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4
<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>		
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>		
<i>OCSR n. 144 del 28.6.2023</i>		
ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 19 del 12/02/2018	Comune di: Monte San Pietrangeli (FM)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. 2 del 01/02/2017	Esito: Inagibile
PROTOCOLLI		

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Prot. (A/P)	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 127926 del 04/11/2021	PROGETTO	ARCIDIOCESI DI FERMO
n. 132131 del 15/11/2021	INTEGRAZIONI PROGETTO	
n. 29632 del 21/03/2022		
n. 30552 del 23/03/2022		
n. 79510 del 25/08/2022		
n. 91020 del 29/09/2022		
n. 464 del 04/01/2023		
n. 1150 del 10/01/2023		
n. 110324 del 07/10/2023		
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI	Prot. 24112 del 10/03/2022 - Conformità urbanistica DPR 380/2001
2	SABAP MARCHE	Prot. 18417 del 23/02/2022 - Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Prot. 104193 del 02/11/2022 – Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. <u>Richiesta integrazioni</u> Prot. 77781 del 13/07/2023 - Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
3	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile per le aree Ascoli Piceno e Fermo	ID 2290460 del 22/03/2022 - Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

Il complesso architettonico monumentale della Chiesa Collegiata dei Santi Lorenzo e Biagio, edificato tra la fine del settecento e gli inizi dell'ottocento su progetto del Valadier, sorge isolato attorniato da vie pubbliche, ai limiti del centro storico di Monte San Pietrangeli, a lato della circonvallazione delle antiche mura, antistante la piazza con l'attuale accesso principale alla città murata.

La Chiesa è a croce latina a tre navate con cappelle laterali, transetto e abside, preceduta da ampio pronao su colonne e timpano superiore, di configurazione neoclassica. Alla crociera si sovrappone il tiburio che contiene la volta a vela, mentre le navate sono coperte da volte a botte, il tutto preziosamente decorato a stucchi e a tempere con disegni di Luigi Fontana.

Oltre che dalla Chiesa il complesso architettonico è costituito da un alto campanile centrale posto sul retro, di là dell'abside, e attorniato da volumi edilizi, strettamente correlati tra loro e alla Chiesa, contenenti ambienti di servizio alla Chiesa stessa, quali la sacrestia sulla destra, la canonica sulla sinistra e vari locali per l'attività pastorale, quest'ultimi si sviluppano su tre piani fuori terra.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Al di sotto della zona presbiteriale, in posizione seminterrata, esiste una vasta cripta, anch'essa riccamente decorata dal Fontana, ed ancora altri ambienti laterali per l'attività pastorale completano sul retro la fabbrica.

La Chiesa Collegiata al momento dell'ultimo evento sismico era regolarmente ufficiata; la parte degli ambienti aggregati sul retro erano adibiti a canonica e utilizzati stabilmente dal parroco pro-tempore, la cripta e tutti gli altri ambienti erano utilizzati a servizi della Chiesa e ad attività pastorali.

Il prospetto principale è caratterizzato da un ampio pronao impostato su sei colonne rastremate verso l'alto, in stile dorico, sormontate da un timpano triangolare, impostato su una semplice cornice in mattoni.

La pavimentazione del pronao è realizzata in cotto, su schema alternato di filari lineari e a spina, preceduta da una scalinata in mattoni posti di testa con angoli smussati. La facciata è suddivisa da tre ingressi che anticipano la distribuzione dello spazio interno del tempio su pianta a croce latina, costituito da una navata centrale e da due navatelle laterali di dimensioni minori, separate da colonne con trabeazione continua.

Sul lato Est del complesso architettonico, sul retro a concludere la zona absidale, insiste un alto campanile anch'esso con paramenti completamente in laterizio vista, irrobustito da paraste angolari. La cella campanaria è conclusa superiormente da un cupolino sferico su una struttura muraria costituita da stretti fornic. Sempre sul retro sono aggregati i volumi edilizi con i locali adibiti ai servizi pastorali e alla canonica, che inglobano la base del campanile, mentre al di sotto della navata esiste la cripta costituita da un ampio ambiente coperto da volte reali decorate a tempera ed altri ambienti adiacenti, anch'essi in parte decorati e destinati sempre ad attività pastorali.

Il complesso architettonico poggia strutturalmente su fondazioni di tipo continuo, al di sotto delle proprie murature in elevazione. Anche le murature in elevazione, a tutto spessore legate con malte a base di calci idrate, sono costituite da strutture continue, ben realizzate, con laterizi di buona fattura e giunti regolari stuccati con impasto di malta di calce idrata ed inerti locali.

La Chiesa ha un ingombro esterno di circa ml. 43,50 x 27,00, a cui si aggiunge il campanile, a base pressochè quadrata, di circa ml 6,00 di lato. L'altezza massima della Chiesa è di ml 23,50 e quella del campanile è di ml. 42,59 alla sommità della croce.

2. Descrizione dei danni:

Come dichiarato dal progettista nell'elaborato "Relazione Generale" (prot. 127926 del 04/11/2021), dai primi rilevamenti e dalle schedature effettuate subito dopo le prime scosse sismiche si individua un quadro microfessurativo e fessurativo esteso all'interno della Chiesa, con diffuse cadute di intonaci dipinti e malte.

I danni causati dal sisma si possono riassumere come di seguito:

Internamente:

L'interno è interessato da un quadro fessurativo diffuso e particolarmente evidenti sono le lesioni passanti incrociate al di sopra degli archi nelle murature trasversali all'aula di separazione tra le navatelle e il transetto, con ampie cadute di parti di intonaco decorato, che in vari punti lascia intravedere la sottostante tessitura muraria sconnessa.

Lesioni ad andamento verticale sono riscontrabili alle pareti laterali con segni evidenti di distacco diffuso degli intonaci decorati dal supporto murario. Evidenti sono anche le lesioni da distacco della volta alla sommità della controfacciata e quelle da distacco delle cappelle laterali.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Lesioni ad andamento trasversale interessano poi tutte le superfici voltate, compresa la volta a vela alla crociera e quella del catino absidale, con principi di cedimenti segnalati da abbassamenti localizzati al centro della volta a botte della navata principale.

Il quadro fessurativo risulta interessante gran parte degli ambienti sul retro dell'edificio con lesioni e filature ad andamento verticale più accentuate al piano intermedio che non risulterebbero passanti all'esterno.

Negli ambienti della casa canonica, che circondano la massa muraria del primo piano del campanile, è possibile osservare filature localizzate agli spigoli del campanile stesso. Si segnala infine il distacco, sempre all'interno dell'edificio, tra campanile e corpi di fabbrica, nella parte alta.

Gran parte delle strutture di copertura della Chiesa non sono ispezionabili per l'inaccessibilità dei sottotetti, così come l'estradosso della volta a camera canna della navata principale, in cui dal basso la situazione appare più critica.

Per quanto riguarda l'apparato decorativo, come riportato dal progettista nella "Relazione restauri apparato decorativo" (prot. 79510 del 25/08/2022), una criticità riscontrata è lo spolvero generalizzato delle superfici pittoriche e l'accumulo di polveri e particolato su tutte le superfici dell'apparato decorativo. Seguono poi i più evidenti danni prodotti dal sisma a partire dalla caduta di lacerti di intonaco decorato, particolarmente evidenti nelle zone delle chiavi d'arco delle navate laterali, accompagnati da frammenti di stucchi nelle cornici sovrastanti per effetto della comparsa del quadro fessurativo. Sempre in queste zone si riscontra la formazione di distacchi, più o meno accentuati dell'intonaco dai supporti murari e di parti di cornici in stucco con fratturazioni localizzate, sia delle superfici pittoriche che degli stucchi stessi.

La trabeazione presenta filature da taglio e perpendicolari che vanno ad interessare gli aggettanti cornicioni in stucco superiori, affetti da fessurazioni e microlesioni verticali generalizzate sequenziali.

Esternamente:

All'esterno è identificabile una sola lesione di modesta entità alla sommità all'angolo tra la facciata e il prospetto laterale sinistro in corrispondenza della trabeazione del pronao.

In corrispondenza del campanile, si sono riscontrati danni alla gronda e lo spostamento dei coppi per effetto del movimento delle trecce di calata del parafulmine, che si sono in parte staccate dagli ancoraggi per effetto delle scosse sismiche.

3. Descrizione del progetto:

I lavori progettati mirano alla riparazione dei danni prodotti dal terremoto e possono essere sinteticamente così descritti:

- **PRESIDIO ANTIRIBALTAMENTO VELA SOMMITALE**

Al fine di ridurre l'elevata vulnerabilità della parte alta della facciata, si prevede la realizzazione di un sistema, nascosto alla vista, di "pretensione" dell'alta vela muraria sommitale. L'ancoraggio del sistema viene garantito dall'iniezione controllata del bulbo di profondità con malte speciali a base di calce.

- **RIPASSATURA MANTO DI COPERTURA**

In copertura si prevede la ripassatura del manto e controlli tra le giunzioni dei corpi murari con le falde di tetto, dove si annidano usualmente gli effetti dei danni sismici che si evidenziano nel tempo con infiltrazioni d'acque meteoriche.

- **ISPEZIONE E RINFORZO COPERTURA**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

È prevista la realizzazione di piccoli passaggi provvisori attraverso le coperture che poi verranno ripristinati che consentiranno di andare ad ispezionare gli estradossi delle volte delle navatelle, altrimenti non ispezionabili. La volta centrale dell'aula della Chiesa e del presbiterio sarà dotata all'estradosso di apparecchi di sostegno costituiti da cavi di acciaio tessuti da muro a muro a cui verranno fatti calare dei fili, sempre d'acciaio, con funzione di appendini dotati di molle, per ammortizzare movimenti in caso di sisma, collegati alle centine lignee principali.

- **RINFORZO SCALA CAMPANILE**

All'interno del campanile si prevede il rafforzamento e la stabilizzazione delle esili murature interne ad una testa che sono di sostegno alla scaletta che accede alla cella campanaria, costituita da murali e mattoni, tramite l'inserimento di resistenti tessuti in fibra d'acciaio (SRG), a basso spessore e poco invasivi, con matrici a base calce naturale. La scaletta, che si sviluppa ai vari piani del campanile, sarà poi rinforzata con l'inserimento di un sistema di due profilati metallici ad "L" 60x60x6mm vincolati alle due estremità opposte alla muratura principale esterna della cella campanaria.

- **TIRANTI METALLICI**

Nel campanile si prevede l'inserimento di quattro catene all'altezza degli archi della cella campanaria munite di classico paletto in acciaio.

Anche all'interno della Chiesa, si procederà all'inserimento di due catene longitudinali sia per la navata che per le navatelle con funzione di presidio antiribaltamento della facciata, realizzate con profili ad "L" 100x100x10 mm posizionati al di sopra del cornicione dell'aula e quindi nascoste alla vista.

Si prevede inoltre l'inserimento di catene in corrispondenza della crociera, completamente nascoste alla vista perché affogate tramite carotaggi nelle murature dei "soprarchi" delle navatelle, per rinforzare a trazione le architravature ed assorbire in caso di sisma le spinte trasversali all'aula.

- **CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE**

Sempre all'interno della Chiesa si procederà con il consolidamento delle volte agendo simultaneamente sulle superfici interne e su quelle dell'estradosso nel sottotetto.

- **RINFORZO ARCHITRAVI**

Gli architravi al di sopra del colonnato di separazione delle navate saranno ispezionati con indagini non distruttive e opportunamente rinforzati a taglio con sistemi di barre d'acciaio inox elicoidali inseriti a 45° e nascosti nel corpo murario.

- **CONSOLIDAMENTO SUPERFICI DECORATE**

Si prevede un intervento di consolidamento delle superfici decorate consistente in:

- Operazioni preliminari di verifica per la messa in sicurezza delle superfici decorate su tutte le superfici e bendaggi limitati alle zone molto lesionate con cadute di superfici pittoriche delle chiavi d'arco dei passaggi delle navatelle e delle cappelle laterali;
- Puliture e rimozioni di depositi superficiali incoerenti.
- Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco e reintegrazione mimetica.
- Ristabilimento della coesione degli intonaci di supporto del dipinto;
- Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica;
- Stuccature delle fessurazioni e lacune;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Mimetizzazione e reintegrazione superfici pittoriche;
- Consolidamento cornicioni in stucco.

Per quanto riguarda gli stucchi con particolare riferimento ai cornicioni aggettanti all'imposta delle volte questi saranno oggetto di complessivi interventi di consolidamento.

• **ADEGUAMENTO IMPIANTI**

Relativamente agli impianti, al fine di eseguire l'intervento di restauro del cornicione di imposta della volta a botte dell'aula, si procede allo smontaggio e successivo rimontaggio del fascio di cavi elettrici che corrono per tutta la lunghezza del cornicione stesso.

Procedendo inoltre all'inserimento di catene alla sommità della cella campanaria, oltre alla rimozione, per quanto possibile, della vegetazione infestante localizzata, si eseguirà il lavoro di sistemazione dell'attuale parafulmine le cui trecce in rame di calata, per effetto della vetustà e delle scosse sismiche, si sono in parte staccate dagli ancoraggi a muro provocando danni alla gronda sottostante al campanile stesso con danneggiamento e spostamento dei coppi in corrispondenza dell'archetto di raccordo tra la calata verticale e quella proveniente dalla gronda.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n.669 del 20 giugno 2017 e n. 1364 del 11 novembre 2019, l'Ufficio speciale per la ricostruzione ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 2290460 del 22/03/2022) con il quale "si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti";
- Con prot. USR n. 18417 del 23/02/2022 è pervenuto il parere favorevole rilasciato dalla SABAP Marche ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. contenente prescrizioni;
- Con prot. 79510 del 25/08/2022 i professionisti hanno trasmesso integrazioni contenenti documentazione tecnica specialistica inerente gli interventi di restauro dell'apparato decorativo;
- Con prot. USR n. 104193 del 02/11/2022 è pervenuta l'autorizzazione del progetto della SABAP Marche ai sensi degli artt. 21, c. 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. contenente una Richiesta Integrazioni;
- Con prot. USR n. 464 del 04/01/2023 i professionisti hanno trasmesso le integrazioni richieste;
- Con prot. USR n. 77781 del 13/07/2023 è pervenuto il parere favorevole rilasciato dalla SABAP Marche ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. con prescrizioni;
- Con nota USR n. 24112 del 10/03/2022 è pervenuto il parere di Conformità urbanistica DPR 380/2001 rilasciato dal Comune di Monte San Pietrangeli;
- Il progetto è stato aggiornato ai prezzi dell'Ordinanza n. 126/2022;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia 2022, approvato con Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, sono inoltre presenti voci desunte dal Prezzario Regionale Marche 2023;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i. ;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con prot. USR n. 127926 del 04/11/2021;
- Con perizia asseverata acquisita al prot. USR 132131 del 15/11/2021, il tecnico Arch. Massimo Fiori ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Collegiata SS. Lorenzo e Biagio;
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020, con dichiarazione acquisita al prot. USR 127926 del 04/11/2021 i progettisti dichiarano che: *" il progetto redatto, ricompreso nella categoria degli interventi di riparazione e rafforzamento locale così come definita nel 8.4.1 NTC 2018, ha l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza possibile e compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico – artistica e, ove possibile, del miglioramento sismico della struttura finalizzato a ridurre le carenze e le vulnerabilità di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i soprattutto nei confronti dello sviluppo di meccanismi locali senza alterare significativamente il comportamento globale esistente accertato."*;

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO - ID 6110				
		IMPORTI PROGETTO (prima consegna)	IMPORTI PROG.. ADEG. PREZZI (OCSR 126)	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	427.834,32 €	476.665,17 €	476.665,17 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	133.097,71 €	128.269,66 €	128.269,66 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	560.932,03 €	604.934,83 €	604.934,83 €
B1	Imprevisti (IVA compresa)	8.330,87 €	30.246,74 €	30.246,74 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, C.S.P., C.S.E. oneri previdenziali inclusi)	98.098,18 €	74.233,28 €	74.233,28 €
B3	IVA per Spese tecniche (22% B2)	21.581,60 €	16.331,32 €	16.331,32 €
B4	Spese per prove e indagini	4.139,46 €	4.245,30 €	4.245,30 €

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B5	IVA su Spese per prove e indagini	910,68 €	933,97 €	933,97 €
B6	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	9.913,98 €	10.574,02 €	10.574,02 €
B7	IVA su A (10%)	56.093,20 €	60.493,48 €	60.493,48 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	199.067,97 €	197.058,11 €	197.058,11 €
C=A+B	TOTALE	760.000,00 €	801.992,94 €	801.992,94 €

L'importo complessivo derivante dal quadro economico è pari a € 801.992,94.

Si fa presente che l'importo totale del QTE (€ 801.992,95) di progetto (prot. 110324 del 07/10/2023) presenta un errore materiale di 0,01 Euro che è stato arrotondato d'ufficio in € 801.992,94.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando tutte le prestazioni previste dal protocollo d'intesa allegato all'Ord.108/2020 e al netto della riduzione prefissata del 30% (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020) per gli affidamenti diretti, inclusi gli oneri professionali, corrisponde al 12,2% dei lavori.

In riferimento alle indagini e alle prospezioni da eseguire a rilevante altezza per le quali la SABAP si riserva di esprimere ulteriori prescrizioni ed eventuali modifiche/integrazioni agli interventi proposti (Autorizzazione Prot. USR n. 77781 del 13/07/2023), si segnala al Soggetto Attuatore l'opportunità di effettuarle il prima possibile.

2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

Si segnala che, in riferimento al CSA, non dovrà essere prevista la clausola dell'Avvalimento ai sensi dell'art. 104 D.Lgs. 36/2023 (già art. 146 comma 3 del D.Lgs 50/2016).

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	<i>348</i>	
<i>Importo programmato decreto 395/2020</i>	<i>€ 760.000,00</i>	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	<i>€ 801.992,94</i>	Ai sensi dell'Ord. n. 126/2022, il CME è stato aggiornato utilizzando il PUC 2022
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	<i>€ 801.992,94</i>	
<i>Di cui</i>	<i>€ 41.992,94</i>	Maggiori costi a seguito di adeguamento prezzi Ordinanza n. 126/2022

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo di riparazione locale della Collegiata SS. Lorenzo e Biagio;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell' *art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Rafforzamento locale della Collegiata dei SS. Lorenzo e Biagio" sita nel Comune di Monte San Pietrangeli (FM), per un importo complessivo di euro **801.992,94** di cui € 760.000,00 a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/2020 ed € 41.992,94 per i maggiori costi afferenti all'adeguamento dei prezzi di cui all'Ord. 126/2022.

Si rammenta che resta a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione amministrativa e progettuale inerente all'intervento, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario istruttore: Ing. Cinzia Alfonsi

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Allegati:

- A) ELABORATI DI PROGETTO
- B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA: Id USR n. 2290460 del 22/03/2022
- C) PARERI SABAP: - Prot. 18417 del 23/02/2022
 - Prot. 104193 del 02/11/2022
 - Prot. 77781 del 13/07/2023
- D) PARERE COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI: Prot. 24112 del 10/03/2022

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

A) ELABORATI DI PROGETTO

N.	Codice	Denominazione da elenco elaborati	Nome file	Prot. USR
1			Elenco elaborati_REV.16	1150 del 10/01/2023
2	A	Relazione Generale	A_Rel generale	127926 del 04/11/2021
3	B	Relazione specialistica – inquadramento storico artistico	B_Relazione storico - artistica	127926 del 04/11/2021
4	B.1	Relazione integrativa	B1_Relazione integrativa	29632 del 21/03/2022
5	B.2	Relazione restauri apparato decorativo	B.2_Relaz.restauri apparato decorativo	79510 del 25/08/2022
6	B.3	Schede tecniche di restauro dell'apparato decorativo	B.3 Schede tecniche di restauro app.deco	79510 del 25/08/2022
7	C	Documentazione fotografica e tavole di localizzazione	C_Doc foto	127926 del 04/11/2021
8	C.1	Documentazione fotografica degli apparati decorativi e tavole di localizzazione	C.1_Doc foto app. deco e tavole localizzazione	79510 del 25/08/2022
9	D.1	Relazione tecnica illustrative delle strutture	D1_Relazione tecnica illustrativa strutturale	127926 del 04/11/2021
10	D.1.1	Relazione sui materiali	D.01.1_Relazione sui materiali_Int	29632 del 21/03/2022
11	D.02	Relazione di calcolo – modello di valutazione	D.2_Relazione di calcolo	127926 del 04/11/2021
12	D.3	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	D.3_Relazione geotecnica e fondazioni	127926 del 04/11/2021
13	D.4	Relazione di vulnerabilità sismica	D.4_Relazione vulnerabilit_sismica	127926 del 04/11/2021
14	D.5	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	D.5_Grafici presidi sismici	127926 del 04/11/2021
15	E	Computo metrico estimativo dei lavori	E_CME_Rev11 op murarie_aggOTT23	110324 del 07/10/2023
16	F	Computo oneri per la sicurezza ricompresi nell'E.P.U.	F_Oneri Sic ricompresi_aggOTT23	110324 del 07/10/2023
17	G	Computo oneri speciali per la sicurezza	G_Oneri Speciali Sic_aggOTT23	110324 del 07/10/2023
18	H	Elenco prezzi e analisi dei prezzi	H_Elenco Prezzi_aggOTT23	110324 del 07/10/2023
19	I	Quadro tecnico economic	I_QTE_OTT23	110324 del 07/10/2023
20	K	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	K_Piano di manutenzione	127926 del 04/11/2021
21	L	Cronoprogramma	L_Cronoprogramma_aggOTT23	110324 del 07/10/2023
22	M	Schema di contratto	M_Schema di Contratto_aggOTT23	110324 del 07/10/2023
23	N	Capitolato speciale d'appalto	N_CSAOTT23	110324 del 07/10/2023
24	O	Quadro di incidenza della manodopera	O_Quadro Inc Mano_aggOTT23	110324 del 07/10/2023
25	P	Piano di sicurezza e coordinamento	P_PSC+COVID	127926 del 04/11/2021
26	Q	Quadro comparativo aggiornamento al prezzario 2022	Q_QuadroComp_aggOTT23	110324 del 07/10/2023
27	R.00	Planimetria generale – inquadramento territoriale	R00_Inquadramento	127926 del 04/11/2021
28	R.01	Pianta seminterrato a quota -5,00	R01_Pianta q 5,00 Cantine	127926 del 04/11/2021
29	R.02	Pianta cripta a quota -4,00	R02_Pianta q 4,00 Cripta	127926 del 04/11/2021
30	R.03	Pianta a quota +1,00	R03_Pianta q 1,00 Chiesa	127926 del 04/11/2021
31	R.04	Pianta a quota +7,00	R04_Pianta q 7,00 Piano primo	127926 del 04/11/2021

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

32	R.05	Pianta sottotetto e copertura	R05_Piante Sottotetto e Copertura	127926 del 04/11/2021
33	R.06	Sezione longitudinale A-A	R06_Sezione A A longitudinale	127926 del 04/11/2021
34	R.07	Sezione trasversale B-B	R07_Sezione B B trasversale	127926 del 04/11/2021
35	R.08	Prospetto Ovest	R08_Prospetto Ovest	127926 del 04/11/2021
36	R.09	Prospetto Nord	R09_Prospetto Nord	127926 del 04/11/2021
37	R.10	Prospetto Est	R10_Prospetto Est	127926 del 04/11/2021
38	R.11	Prospetto Sud	R11_Prospetto Sud	127926 del 04/11/2021
39	R.12	Apparato decorativo sezione longitudinale A-A	R.12 Apparato decorativo sezione longitudinale AA	79510 del 25/08/2022
40	R.13	Apparato decorativo sezione trasversale B-B	R.13 Apparato decorativo sezione trasversale BB	79510 del 25/08/2022
41	A.01	Pianta seminterrato a quota -5,00	A01_Pianta q 5,00 Cantine	127926 del 04/11/2021
42	A.02	Pianta cripta a quota -4,00	A02_Pianta Cripta_Int	29632 del 21/03/2022
43	A.03	Pianta a quota +1,00	A03_Pianta q 1,00 Chiesa	127926 del 04/11/2021
44	A.04	Pianta a quota +7,00	A04_Pianta q 7,00 Piano primo	127926 del 04/11/2021
45	A.05	Pianta sottotetto e copertura	A05_Piante Sottotetto e Copertura	127926 del 04/11/2021
46	A.06	Sezione longitudinale A-A	A06_Sezione A A longitudinale	127926 del 04/11/2021
47	A.07	Sezione trasversale B-B	A07_Sezione B B trasversale	127926 del 04/11/2021
48	A.08	Prospetto Ovest	A08_Prospetto Ovest	127926 del 04/11/2021
49	A.09	Prospetto Nord	A09_Prospetto Nord	127926 del 04/11/2021
50	A.10	Prospetto Est	A010_Prospetto Est	127926 del 04/11/2021
51	A.11	Prospetto Sud	A011_Prospetto Sud	127926 del 04/11/2021
52	A.12	Apparato decorativo sezione longitudinale A-A	A.12 Apparato decorativo sezione longitudinale AA	79510 del 25/08/2022
53	A.13	Apparato decorativo sezione trasversale B-B	A.13 Apparato decorativo sezione trasversale BB	79510 del 25/08/2022
54	A.01ep	Pianta seminterrato a quota -5,00	A.01_ep_Pianta q 5,00 Cantine_Int	29632 del 21/03/2022
55	A.02ep	Pianta cripta a quota -4,00	A.02_ep_Pianta q 4,00 Cripta_Int	29632 del 21/03/2022
56	A.03ep	Pianta a quota +1,00	A.03_ep_Pianta q 1,00 Chiesa_Int	29632 del 21/03/2022
57	A.04ep	Pianta a quota +7,00	A.04_ep_Pianta q 7,00 Piano primo_Int	29632 del 21/03/2022
58	A.05ep	Pianta sottotetto e copertura	A.05_ep_Piante Sottotetto e Copertura_Int	29632 del 21/03/2022
59	A.06ep	Sezione longitudinale A-A	A.06_ep_Sezione A A long_Int	29632 del 21/03/2022
60	A.07ep	Sezione trasversale B-B	A.07_ep_Sezione B B trasversale_Int	29632 del 21/03/2022
61	A.08ep	Prospetto Ovest	A.08_ep_Prospetto Ovest_Int	29632 del 21/03/2022
62	A.09ep	Prospetto Nord	A.09_ep_Prospetto Nord_Int	29632 del 21/03/2022
63	A.10ep	Prospetto Est	A.10_ep_Prospetto Est_Int	29632 del 21/03/2022
64	A.11ep	Prospetto Sud	A.11_ep_Prospetto Sud_Int	29632 del 21/03/2022
65	S.01	Inquadramento prog. strutturale e particolari costruttivi	S01_Progetto strutturale e particolari costruttivi	127926 del 04/11/2021
66		Pianta a quota +1,00	S.02_Pianta a quota 1_Int	29632 del 21/03/2022
67	S.02	Pianta a quota +7,00 e +11,00	S.03_Piante a quota 7 e 11_Int	29632 del 21/03/2022
68	S.03	Sezione A-A' e part. costruttivi	S.04_Sezione A A e particolari costruttivi_Int	29632 del 21/03/2022
69	S.04	Sezione B-B' e part. costruttivi	S.05_Sezione B B e particolari costruttivi_Int	29632 del 21/03/2022
70			Denuncia_Lavori_Int	29632 del 21/03/2022
71			Dichiarazione art 93 DPR380_Int	29632 del 21/03/2022
72			Dichiarazione_conformit__Int	29632 del 21/03/2022

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

73		C16_Monte S Pietrangeli_Perizia asseverata Collegiata	132131 del 15/11/2021
74		Riepilogo parcelleOTT23	110324 del 07/10/2023
75		D8_Collegiata ordinanza	132131 del 15/11/2021
76		D9_Collegiata scheda danno	132131 del 15/11/2021
77		D1 Domanda di concessione contributo	127926 del 04/11/2021
78		lettera trasmissione e istanza richiesta fondi aggiuntivi	110324 del 07/10/2023
79		Modalità_affidamento incarico	127926 del 04/11/2021
80		C.I. Arch. Massimo Fiori scadenza 2023	127926 del 04/11/2021
81		Dichiarazioni Arch.Fiori	127926 del 04/11/2021
82		Carta Identit_ Paolo Satta	127926 del 04/11/2021
83		CI Diego Damen	127926 del 04/11/2021
84		CI_Taccucci Paola	127926 del 04/11/2021
85		Autocertificazione Damen	127926 del 04/11/2021
86		Contratto Collegiata Firmato	127926 del 04/11/2021
87		Dich. Geom. RUTILI	127926 del 04/11/2021
88		Doc. Rutili Andrea	127926 del 04/11/2021
89		A222_autocertificazione requisiti	127926 del 04/11/2021
90		Spese prove laboratorio	127926 del 04/11/2021
91		R_Relaz.agg.costi progetto	110324 del 07/10/2023
92		1_MSP_Collegiata richiesta saggi	464 del 04/01/2023
93		2_MSP_Collegiata doc firmata restauratore	464 del 04/01/2023

B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA

Id. USR n. 2290460 del 22/03/2022 – PARERE SISMICA

- ID2290460_490.20.40_2020_OPSUAM_442_RT_Verifica completezza

C) PARERI SABAP

Prot. USR n. 18417 del 23/02/2022 – PARERE SABAP

- 537_2022_Montesanpietrangeli_art.21_SS. Lorenzo e Biagio;

Prot. USR n. 104193 del 02/11/2022 – PARERE SABAP – RICHIESTA INTEGRAZIONI

- 11292_2022 SUD_MonteSanPietrangeli;

Prot. USR n. 77781 del 13/07/2023 – PARERE SABAP

- 2023_USR_ID opera 6110_MSP_Collegiata SS Lorenzo e Biagio;

D) PARERE COMUNE

Prot. USR n. 24112 del 10/03/2022 – PARERE COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI

- Parere – signed.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.