



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'arch. Rosella Bellesi
peo: rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
peo: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN
TOMMASO”. Comune di Ascoli Piceno - Id. Decreto 395/2020:412 - CUP I37H20004230001- CIG
8843731DAE - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del
Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota
CGRTS-0046006-P 04/10/2023 del 04/10/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la
Ricostruzione convoca il giorno 19 ottobre 2023 alle ore 11:30 la Conferenza permanente, in forma
simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in
videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni
telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

“Intervento di riparazione locale e ripristino della Chiesa di San Tommaso”

Comune di Ascoli Piceno (AP)

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo
Scrittore, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le
Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;



acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionaria architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura

C = IT

Data e ora della firma:
17/10/2023 09:29:55



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA
SEDE COORDINATA DI ANCONA
C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4**Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche**

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: comm.ricostruonesisma2016@pec.governo.it

rif. nota n. 43436 del 13.09.2023

All'Arch. Antonia Coccozza

SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA

ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.

“Intervento di riparazione locale e ripristino della Chiesa di San Tommaso”

Comune di Ascoli Piceno

Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 19 ottobre per l'esame del progetto in argomento, si delega l'arch. Antonia Coccozza di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto per l'espressione del parere di competenza. (antonia.coccozza@mit.gov.it – tel. 0712281232)

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)

AC/ac



GIOVANNI SALVIA
MiMS
19.10.2023
10:47:06
GMT+00:00



Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.


Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli

 FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0047748-P-17/10/2023

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott.ssa Deborah Giraldi

d.giraldi@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti

c.cocchetti@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Chiara Santoro

chi.santoro@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **19 ottobre 2023**: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti e all'Arch. Chiara Santoro.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **19 ottobre 2023**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ELIA" – COMUNE DI FORCE (AP)**
CUP I87H20002790001 – CIG 8843656FC9
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 421

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN TOMMASO" – COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)**
CUP I37H20004230001 – CIG 8843731DAE
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 412

- **O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 "Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Montereale (AQ)"**
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Abruzzo – USR Abruzzo.

DELEGA

L'**Arch. Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **19 ottobre 2023** per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ELIA" – COMUNE DI FORCE (AP)**
CUP I87H20002790001 – CIG 8843656FC9
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 421

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN TOMMASO" – COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)**
CUP I37H20004230001 – CIG 8843731DAE
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Id. Decreto 395/2020: 412

- O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 **“Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Montereale (AQ)”**
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Abruzzo – USR Abruzzo.

L’Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l’intervento:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SANT’ELIA” – COMUNE DI FORCE (AP)**
CUP I87H20002790001 – CIG 8843656FC9
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 421
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN TOMMASO” – COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)**
CUP I37H20004230001 – CIG 8843731DAE
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 412

L’Arch. **Chiara Santoro**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l’intervento:

- O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 **“Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Montereale (AQ)”**
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Abruzzo – USR Abruzzo.

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
16.10.2023
16:00:58
GMT+01:00



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

All' arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E RIPRISTINO DELLA CHIESA
DI SAN TOMMASO” – Comune di Ascoli Piceno - Id. Decreto 395/2020: 412 – CUP
I37H20004230001 - CIG 8843731DAE. Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.

Parere di competenza.

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di riparazione locale e ripristino della Chiesa di San Tommaso”* – Comune di Ascoli Piceno (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0046006-P del 04.10.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2973 del 04.10.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 19 ottobre 2023, ore 11,30

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Ascoli Piceno (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0046006-P del 04.10.2023,

https://drive.google.com/file/d/1--T2amEYQAM6Mg-p_xyCuGkElJXxFnot/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi sulle murature

- lesioni non passanti tramite sigillatura e stuccatura;
- nuovi tiranti inseriti alle reni dell'arco trionfale e degli archi minori, quattro tiranti nel locale annesso alla sagrestia, quattro catene trasversali all'intradosso delle volte a botte del transetto;
- nuovi architravi in acciaio, a sostituzione degli esistenti, zona sagrestia e locale annesso;

Interventi sugli orizzontamenti

- volte in muratura, della sagrestia e del locale annesso, spicconate, fibrorinforzate all'intradosso e ripristinate;



Interventi sulle coperture

- nuovo cordolo con piatto in acciaio in sommità delle murature nell'area del transetto e della cupola;
- manto di copertura con ripristino di coppi antichi e/o recupero, posa in opera di guaina impermeabilizzante;

Finiture

- infissi in vetro piombato con revisioni ed eventuali integrazioni parti mancanti;
- intonaci interni e tinteggiature;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 10179 del 15/09/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2778 del 15/09/2023, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

all'esecutivo dell'“*Intervento di riparazione locale e ripristino della Chiesa di San Tommaso*” – Comune di Ascoli Piceno (AP), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0046006-P del 04.10.2023,

https://drive.google.com/file/d/1--T2amEYQAM6Mg-p_xyCuGkEIJXxFnot/view?usp=sharing

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisite con prot. n. 2778 del 15/09/2023, allegate al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura

C = IT

Data e ora della firma: 17/10/2023 09:31:51



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla

Regione Marche

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A

Diocesi di Ascoli Piceno

PEC: diocesiapsisma@pec.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale
per le aree colpite dal sisma 2016**

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Ascoli Piceno

Ufficio Tecnico

PEC: sue.ap@pec.it

**Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale**

*c/o Segretario Regionale del MiC per le
Marche*

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del 05/05/2022 *n.* 45508

Class. 34.43.04

Prot. Sabap del 06/05/2022 *n.* 5275
30/08/2022 9798
16/09/2022 10499
27/04/2023 4626

Oggetto: **ASCOLI PICENO (AP) P. zza S. Tommaso, Chiesa di San Tommaso**

Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 169 particella G

Intervento di riparazione e ripristino ai sensi dell'O.C.S.R. n.105/2020 della Chiesa di San Tommaso ID opera: 6028 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/364_Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento n. 5998 del 02-08-1975 *Chiesa di San Tommaso* ai sensi Legge 1089/1939 articolo 4 ancora valido in virtù dell'art. 128

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

In riscontro alla richiesta pervenuta il 05/05/2022 con prot. 45508 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 06/05/2022 con prot. n. 5275 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali a margine indicate;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 per effetto del Provvedimento n. 5998 del 02-08-1975 Chiesa di San Tommaso ai sensi Legge 1089/1939 articolo 4 ancora valido in virtù dell'art. 128 del medesimo;

Visto il D.P.C.M. del 02 dicembre 2019 n. 169;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile consistono nell'*intervento di riparazione e ripristino ai sensi dell'O.C.S.R. n.105/2020 sismico Chiesa di San Tommaso (AP)* a seguito del sisma 2016.

La Chiesa del XII secolo ha un impianto basilicale articolato in tre navate, presbiterio, transetto e abside. Interamente realizzata in blocchi di travertino regolari faccia a vista, con copertura della navata centrale a capriate in legno con orditura secondaria, travicelli e pianelle mentre le navate laterali hanno copertura in legno a singola falda. L'arco trionfale introduce alla zona presbiterale e del transetto, sopraelevati rispetto al resto della fabbrica. Il vano centrale è coperto da una cupola ottagonale su pennacchi mentre i due bracci del transetto sono coperti da volte a botte lunettate. Una piccola abside conclude l'area presbiteriale, da cui si ha accesso alla sagrestia, coperta da volte a crociera in muratura con costoloni intonacate, e ad una serie di locali annessi.

A seguito degli eventi sismici del 2016 la Chiesa è stata interessata da danni rilevanti con conseguente ordinanza di inagibilità n. 113 del 09/02/2017 e lavori provvisori di messa in sicurezza. I danneggiamenti hanno interessato principalmente l'arco trionfale e minori con evidenti lesioni in chiave, le volte del transetto che denotano lesioni da distacco dalle murature d'ambito. Risultano oltretutto danneggiate in maniera diffusa le volte del locale sagrestia e annesso assieme agli architravi dei varchi d'accesso. Sono oltretutto diffusi all'interno dell'aula infiltrazioni di acque meteoriche correlate a sconessioni del manto di copertura.

Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Tommaso ad Ascoli Piceno, previsti dal progetto in esame, a seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Interventi sulle murature

-Inserimento di nuovi tiranti Ø 30 alle reni dell'arco trionfale e dei due archi minori, quattro catene trasversali all'intradosso delle volte a botte del transetto e quattro tiranti nel locale annesso alla sagrestia;

-Risarcitura di lesioni non passanti tramite sigillatura e successiva stuccatura;

-Realizzazione di nuovi architravi in acciaio a sostituzione degli esistenti danneggiati nella zona della sagrestia e locale annesso;

Interventi sugli orizzontamenti

-Rinforzo intradossale delle volte in muratura della sagrestia e locale annesso con materiale fibrorinforzato con conseguente spicconatura d'intonaco e successivo ripristino;

Interventi sulle coperture

-Realizzazione di un nuovo cordolo con piatto in acciaio posto in sommità delle murature nell'area del transetto e della cupola;

-Ripristino del manto di copertura utilizzando coppi antichi e/o di recupero e posa in opera di una nuova guaina impermeabilizzante;

Finiture

-Revisione con eventuale integrazione di parti mancanti degli infissi in vetro piombato;

-Ripristino degli intonaci interni e delle tinteggiature a base di calce a seguito degli interventi strutturali;

Considerato che tale proposta è tesa a all'esecuzione di opere di riparazione e ripristino dell'edificio di culto danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- per quanto riguarda l'inserimento a vista del nuovo tirante nell'arco trionfale, sia verificata la possibilità di spostare la catena quanto più possibile in prossimità dell'imposta dell'arco senza interferire nel posizionamento del capochiave esterno con la falda delle navate laterali;

-Per la messa in opera delle catene previste in corrispondenza delle volte laterali del transetto, si preveda il posizionamento dei capochiave sottotraccia al fine di non interferire con la figuratività interna dell'ambiente di culto;

- siano previsti capochiave del tipo semplice a paletto per l'ancoraggio a vista delle catene sulle facciate esterne;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- per le stuccature eseguite all'interno della chiesa con paramento lapideo a vista, sia utilizzata una malta di calce che per composizione, granulometria e cromia sia analoga alla malta esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi e tale da non creare discontinuità figurativa nel paramento murario;

- preliminarmente agli interventi di: rimozione dell'intonaco nella sagrestia e locale annesso e ritinteggiatura della cupola ottagonale, dovrà essere eseguita una campagna di saggi stratigrafici volta ad escludere la presenza di apparati decorativi e/o finiture storiche. I saggi stratigrafici siano eseguiti da un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, D. Lgs. 42/2004. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica, corredata da relazione tecnica e documentazione fotografica esaustiva su quanto emerso, da trasmettere alla Soprintendenza prima dell'inizio dei lavori.

- tutti gli interventi di finitura, incluse le reintegrazioni degli elementi in vetro delle monofore, andranno concordati con il funzionario competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;

- si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE*
Ing. Giuseppe Lacava

RB/as-mz_14/09/2023

* giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

CGRTS-0046876-A-10/10/2023 - Allegato Utente 2 (A02)



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE 6

SUE – SUAP – AMBIENTE – URBANISTICA – SISMA

Sportello Unico per l'Edilizia

Sue.ap@pec.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 d.l. 89/2016. “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISIMICO DELLA CHIESA DI SAN TOMMASO”– Comune di Ascoli Piceno (AP)
Id. Decreto 395/2020:412
CUP I37H20004180001 – CIG 8843731DAE
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

In relazione al progetto presentato dalla CHIESA di SAN TOMMASO in oggetto indicato si rappresenta che l'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno si è espressa con il **parere prot. n.44534 del 23/05/2022** trasmesso all'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche – USR Marche, così come previsto dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n.105 del 2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”, quale momento endoprocedimentale normativamente richiesto per la definizione prevista della “*proposta di approvazione del progetto*”.

Si comunica, pertanto, tenuto conto dell'attuale convocazione e della richiesta “*di inviareil parere di competenza*” che l'atto consultivo è quello sopra indicato.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Arch. Ugo Galanti

**UGO
GALANTI**
10.10.2023
15:29:03
GMT+01:00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN TOMMASO”

COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 412

CUP I37H20004230001 – CIG 8843731DAE

Relazione di verifica documentale al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 412/2020		
Indirizzo immobile:	Piazza San Tommaso – Ascoli Piceno		
Dati catastali:	foglio: 169	part: G	sub:
Georeferenziazione	Lat. 42.855741	Long. 13.571023	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Christian Rubino		

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0044935	25/09/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze commissariali nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”.

PARERI

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 25/09/2023 prot. CGRTS-0044935 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 - **COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) - ID SISMAPP 6028 - Chiesa di San Tommaso – Interventi di riparazione locale e ripristino - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/364**”, in allegato, oltre

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6028>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (Parere ID 2572024 del 30/08/2022) *l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale "si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, ..., previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01(modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti", in allegato;*
- **SABAP AP-FM-MC:** (Prot. USR n. 100783 del 15/09/2023) *autorizzazione ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., all'esecuzione delle opere con prescrizioni, in allegato;*
- **Comune di Ascoli Piceno:** (Prot. USR n. 50955 del 23/05/2022) *il Comune ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento per gli aspetti urbanistico-edilizi.*

L'USR Marche, nel documento istruttorio allegato alla nota di proposta di approvazione trasmessa in data 25/09/2023 con prot. CGRTS-0044935 ha segnalato quanto segue:

"il documento "B1-B11/T1-3" inviato con prot. 45507 del 05/05/2022 è composto al suo interno da più elaborati grafici tra cui il "T_1/B3-B5" e il "T_1.1/B3-B5"; questi ultimi sono stati aggiornati nell'elaborato "2.1 Rilievo completo" e acquisiti al prot. 80065 del 29/08/2022 a sostituzione di quelli con pari denominazione, già trasmessi precedentemente e presenti nel documento "B1-B11/T1-3".

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento ammesso a contributo risulta essere pari ad **euro 400.000,00** (quattrocentomila/00) di cui euro 280.115,30 per lavori ed euro 119.884,70 per somme a disposizione, rientrante nell'importo programmato di **euro 800.000,00**.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il PUC 2022 e/o Prezzari Regionali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QUADRO TECNICO ECONOMICO (prot. CGTRS-0044935 del 25/09/2023)			
	LAVORI	IMPORTI PROGETTO	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 202.075,16	€ 202.075,16
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 78.040,14	€ 78.040,14
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 280.115,30	€ 280.115,30
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 26.655,27	€ 26.655,27
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., Direzione lavori, oneri previdenziali esclusi)	€ 41.038,04	€ 41.038,04
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali esclusi)	€ 4.201,46	€ 4.201,46
B4	Oneri previdenziali su B2 e B3	€ 1.809,58	€ 1.809,58
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2+B3)	€ 10.350,79	€ 10.350,79
B6	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 2.215,72	€ 2.215,72
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	€ 5.602,31	€ 5.602,31
B8	IVA su A (10%)	€ 28.011,53	€ 28.011,53
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B6)	€ 119.884,70	€ 119.884,70
C=A+B	TOTALE	€ 400.000,00	€ 400.000,00

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0044935 del 25/09/2023)
€ 800.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00

Roma, 16/10/2023

Il Funzionario istruttore
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Ing. ~~Ilario~~ **Pascucci**
digitalmente da

Ilaria Pascucci

Data e ora della firma: 17/10/2023
16:18:12

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI (prot. CGTRS-0044935 del 25/09/2023)

In riferimento al progetto esecutivo inerente l'“**INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN TOMMASO**” COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) - CUP I37H20004230001 – CIG 8843731DAE - ID. DECRETO 395/2020: 412 **Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.**

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con **parere istruttorio tecnico amministrativo contabile** presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 044935 del 25/09/2023, **al quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 **e ammissibilità al contributo;**

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.

Roma, 16/10/2023

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di
ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni



ANDREA
CROCIONI
18.10.2023
19:55:06
GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 1

O.C. 105/2020 - "INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN TOMMASO" – COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

CUP I37H20004230001 – CIG 8843731DAE

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Id. Decreto 395/2020: 412

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	ID 6028_AScoli Piceno_Chiesa SanTommaso_intervento post sisma 2016_art 21	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
2	Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
3	QTE_ 105_2020	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
4	1_CME	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
5	2_EP	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
6	Calcolo_parcelle_Progettisti	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
7	ParcellaGeologo	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
8	ORD.COM.568	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
9	490.20.40-2020-OPSUAM-364_SS_Verifica completezza	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
10	1_ELENCO ELABORATI	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
11	1_RELAZIONE TECNICA	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
12	2.1_RILIEVO COMPLETO	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
13	2.2_SCHEMA PONTEGGI	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
14	2_D13_art93 comma 4	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
15	3_ CARTA COROGRAFICA	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
16	3_C13_PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE FASI LAVORATIVE	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
17	4_Analisi cinematica ARCO TRIONFALE	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
18	5.2_ INDAGINI DIAGNOSTICHE	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
19	5_DICH.CONFORMITA_ ALLEGATO C ORD	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
20	6_ PROG. POST-OPERAM	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
21	6_C12_Piano sicurezza S Tommaso	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
22	7_Tavole intervento	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
23	9_DICH. CONFORMITA_ NTC 2018	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
24	9_Documentazione fotografica	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
25	10_Rinforzo intradosso archi in muratura	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
26	B_S Tommaso DENUNCIA GENIO CIVILE_firmare Don Poli	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
27	C - S Tommaso_perizia x integrazione ordinanza comunale	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
28	rif_49.22SSM_Chiesa_di_San_Tommaso	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
29	A3_Relazione Chiesa	CGRTS-0044935-A-25/09/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

30	A4_Rel geol Chiesa San Tommaso Def.	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
31	A5_Relazione Geotecnica	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
32	B1-B11_TAV.1-3	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
33	B4_Documentazione fotografica	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
34	B8_GRAFICIZZAZIONE STORICO-COSTRUTTIVA	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
35	B9	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
36	B10_Piano Indagini Chiesa San Tommaso - Ascoli Piceno_rev03	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
37	C10_Incidenza manodopera.PDF	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
38	C14_Disciplinare descr e prest	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
39	C15_Schema di contratto e capitolato speciale appalto	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
40	C16_Piano di manutenzione strutture	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
41	C17_PERIZIA ASSEVERATA	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
42	D3_Convenzione_San Tommaso (Ascoli Piceno)	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
43	D4_DICH.ISCRIZIONE ELENCO	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
44	D5_DOCUMENTI DI IDENTITA	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
45	D6_Dichiarazione non superamento soglia di incarichi	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
46	D8_Ordinanza Sindacale Chiesa S. Tommaso	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
47	D9_SCHEDA DANNO MIC_Chiesa-S.Tommaso	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
48	D10_DICHIARAZIONE VINCOLO	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
49	D11_Dichiarazione di assenza di interferenze	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
50	D12_DICHIARAZIONE PARERI	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
51	RELAZIONE SUI MATERIALI	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
52	S. Tommaso_fascicolo dell_opera	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
53	A2_RELAZIONE STORICO-ARTISTICA	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
54	OCSR105_ID6028_Proposta di approvazione_S Tommaso_AP	CGRTS-0044935-A-25/09/2023
55	CSA	CGRTS-0044935-A-25/09/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla

Regione Marche

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A

Diocesi di Ascoli Piceno

PEC: diocesiapsisma@pec.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale
per le aree colpite dal sisma 2016**

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Ascoli Piceno

Ufficio Tecnico

PEC: sue.ap@pec.it

**Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale**

*c/o Segretario Regionale del MiC per le
Marche*

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del 05/05/2022 *n.* 45508

Class. 34.43.04

Prot. Sabap del 06/05/2022 *n.* 5275
30/08/2022 *n.* 9798
16/09/2022 10499
27/04/2023 4626

Oggetto: **ASCOLI PICENO (AP) P. zza S. Tommaso, Chiesa di San Tommaso**

Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 169 particella G

Intervento di riparazione e ripristino ai sensi dell'O.C.S.R. n.105/2020 della Chiesa di San Tommaso ID opera: 6028 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/364_Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento n. 5998 del 02-08-1975 Chiesa di San Tommaso ai sensi Legge 1089/1939 articolo 4 ancora valido in virtù dell'art. 128

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

In riscontro alla richiesta pervenuta il 05/05/2022 con prot. 45508 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 06/05/2022 con prot. n. 5275 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali a margine indicate;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 per effetto del Provvedimento n. 5998 del 02-08-1975 Chiesa di San Tommaso ai sensi Legge 1089/1939 articolo 4 ancora valido in virtù dell'art. 128 del medesimo;

Visto il D.P.C.M. del 02 dicembre 2019 n. 169;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile consistono nell'*intervento di riparazione e ripristino ai sensi dell'O.C.S.R. n.105/2020 sismico Chiesa di San Tommaso (AP)* a seguito del sisma 2016.

La Chiesa del XII secolo ha un impianto basilicale articolato in tre navate, presbiterio, transetto e abside. Interamente realizzata in blocchi di travertino regolari faccia a vista, con copertura della navata centrale a capriate in legno con orditura secondaria, travicelli e pianelle mentre le navate laterali hanno copertura in legno a singola falda. L'arco trionfale introduce alla zona presbiteriale e del transetto, sopraelevati rispetto al resto della fabbrica. Il vano centrale è coperto da una cupola ottagonale su pennacchi mentre i due bracci del transetto sono coperti da volte a botte lunettate. Una piccola abside conclude l'area presbiteriale, da cui si ha accesso alla sagrestia, coperta da volte a crociera in muratura con costoloni intonacate, e ad una serie di locali annessi.

A seguito degli eventi sismici del 2016 la Chiesa è stata interessata da danni rilevanti con conseguente ordinanza di inagibilità n. 113 del 09/02/2017 e lavori provvisori di messa in sicurezza. I danneggiamenti hanno interessato principalmente l'arco trionfale e minori con evidenti lesioni in chiave, le volte del transetto che denotano lesioni da distacco dalle murature d'ambito. Risultano oltretutto danneggiate in maniera diffusa le volte del locale sagrestia e annesso assieme agli architravi dei varchi d'accesso. Sono oltretutto diffusi all'interno dell'aula infiltrazioni di acque meteoriche correlate a sconessioni del manto di copertura.

Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Tommaso ad Ascoli Piceno, previsti dal progetto in esame, a seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Interventi sulle murature

-Inserimento di nuovi tiranti Ø 30 alle reni dell'arco trionfale e dei due archi minori, quattro catene trasversali all'intradosso delle volte a botte del transetto e quattro tiranti nel locale annesso alla sagrestia;

-Risarcitura di lesioni non passanti tramite sigillatura e successiva stuccatura;

-Realizzazione di nuovi architravi in acciaio a sostituzione degli esistenti danneggiati nella zona della sagrestia e locale annesso;

Interventi sugli orizzontamenti

-Rinforzo intradossale delle volte in muratura della sagrestia e locale annesso con materiale fibrorinforzato con conseguente spicconatura d'intonaco e successivo ripristino;

Interventi sulle coperture

-Realizzazione di un nuovo cordolo con piatto in acciaio posto in sommità delle murature nell'area del transetto e della cupola;

-Ripristino del manto di copertura utilizzando coppi antichi e/o di recupero e posa in opera di una nuova guaina impermeabilizzante;

Finiture

-Revisione con eventuale integrazione di parti mancanti degli infissi in vetro piombato;

-Ripristino degli intonaci interni e delle tinteggiature a base di calce a seguito degli interventi strutturali;

Considerato che tale proposta è tesa a all'esecuzione di opere di riparazione e ripristino dell'edificio di culto danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- per quanto riguarda l'inserimento a vista del nuovo tirante nell'arco trionfale, sia verificata la possibilità di spostare la catena quanto più possibile in prossimità dell'imposta dell'arco senza interferire nel posizionamento del capochiave esterno con la falda delle navate laterali;

-Per la messa in opera delle catene previste in corrispondenza delle volte laterali del transetto, si preveda il posizionamento dei capochiave sottotraccia al fine di non interferire con la figuratività interna dell'ambiente di culto;

- siano previsti capochiave del tipo semplice a paletto per l'ancoraggio a vista delle catene sulle facciate esterne;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- per le stuccature eseguite all'interno della chiesa con paramento lapideo a vista, sia utilizzata una malta di calce che per composizione, granulometria e cromia sia analoga alla malta esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi e tale da non creare discontinuità figurativa nel paramento murario;

- preliminarmente agli interventi di: rimozione dell'intonaco nella sagrestia e locale annesso e ritinteggiatura della cupola ottagonale, dovrà essere eseguita una campagna di saggi stratigrafici volta ad escludere la presenza di apparati decorativi e/o finiture storiche. I saggi stratigrafici siano eseguiti da un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, D. Lgs. 42/2004. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica, corredata da relazione tecnica e documentazione fotografica esaustiva su quanto emerso, da trasmettere alla Soprintendenza prima dell'inizio dei lavori.

- tutti gli interventi di finitura, incluse le reintegrazioni degli elementi in vetro delle monofore, andranno concordati con il funzionario competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;

- si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE*
Ing. Giuseppe Lacava

RB/as-mz_14/09/2023

* giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Al tecnico istruttore
Ing. Cinzia Alfonsi

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i..

Comune di Ascoli Piceno- ID: 6028 – “Intervento di riparazione e ripristino Chiesa S. Tommaso”
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/364

Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 45507 del 05/05/2022, prot. n. 80065 del 29/08/2022		
Committente	Diocesi di Ascoli Piceno		
Lavori di	Intervento di riparazione e ripristino Chiesa S. Tommaso		
Indirizzo	Piazza Cecco D'Ascoli, Comune di Ascoli Piceno (AP)		
Dati Catastali	Foglio 169	Mappale G	Sub -
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.		
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Arch. Valerio Borzacchini	Direttore dei lavori in opera	Arch. Valerio Borzacchini
Progettista strutture prefabbricate		Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate		Collaudatore statico	
Appaltatore dei lavori in opera	Da individuare		

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'Arch. Christian Rubino, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Arch. incaricato Valerio Borzacchini;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Ing. Cinzia Alfonsi,

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Valerio Borzacchini

Progettista strutturale: Arch. Valerio Borzacchini

Direttore dei lavori strutturali in opera: Arch. Valerio Borzacchini

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*",

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, o messo o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ascoli Piceno, 30/08/2022

Ing. Maria Giuseppina Ballatori

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE
EDILIZIA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AMBIENTE

Sportello Unico per l'Edilizia

Sue.ap@pec.it

Protocollo Generale 2022/39120
Protocollo Speciale 2022/49/SSM

Invio Pec

All'UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE MARCHE
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

p.c.

Arch. Maria Previti
E-mail: maria.previti@regione.marche.it

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/364

OGGETTO: D.L. 189 N. 189/2016 e ss. mm. ii_ ORDINANZA n. 38 dell'8 settembre 2017 e ORDINANZA n. 105 del 17 settembre 2020_ Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto: Parere in merito alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento oggetto di richiesta di contributo_ ID 6028_Chiesa di San Tommaso, Ascoli Piceno.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche assunta al protocollo comunale in data 05/05/2022 con n. 39120 relativa al procedimento **ID 6028_ Chiesa di Tommaso** trasmesso dall'USR MARCHE per i lavori di cui alla LEGGE 229/2016 - LEGGE 45/2017 - ORDINANZA n. 105 del 17 settembre 2020, da eseguire sull'edificio di culto ubicato in ASCOLI PICENO, distinto al catasto fabbricati al foglio n. 169 mappale G;

VISTA l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTA l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019, recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTO l'art. 4, c.3 dell'OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 recante "I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo"

VISTA l'acquisizione del progetto, avvenuta tramite Sismapp ID **6028** (Sistema informativo Opere Pubbliche_ <https://sismapp.regione.marche.it>);

RISCONTRATO che per l'immobile sono presenti i seguenti precedenti edilizi:

- AEL n. 78/2017;
- CE n. 209/2001;

RISCONTRATO che l'immobile oggetto della richiesta non è interessato da abusi parziali;


COMUNICA

L'insussistenza di condizioni ostative all'intervento oggetto della richiesta di contributo.

GG/gg

II DIRIGENTE
Arch. Ugo Galanti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo con la firma autografa.



Ugo
GALANTI
22.05.2022
20:12:56
GMT+01:00

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020
COMUNE DI ASCOLI PICENO
ID SISMAPP 6028 - **Chiesa di San Tommaso**
Interventi di riparazione locale e ripristino
PROPOSTA DI APPROVAZIONE
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/364

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 412		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Ascoli Piceno		
<i>Denominazione Chiesa</i>	San Tommaso		
<i>Indirizzo</i>	Piazza San Tommaso – Ascoli Piceno		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 169	P.III G	Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	42.855741, 13.571023 (desunta dalla documentazione progettuale)		
<i>Tipo di intervento</i>	Riparazione locale		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I37H20004230001		
<i>CIG</i>	8843731DAE		
SOGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Arch. Christian Rubino		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Valerio Borzacchini		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Valerio Borzacchini		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. -bis	c. 3, c. 1-9, c. 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	c. 4	
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>			
ATTI VARI			
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. 002 del 24/03/2017	Esito: Agibile con provvedimenti	
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 113 del 09/02/2017 n. 568 del 05/09/2022 (integrazione ordinanza)	Comune di Ascoli Piceno	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROTOCOLLI		
Prot.	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
Prot. n. 45507 del 05/05/2022	PROGETTO	DIOCESI DI ASCOLI PICENO
Prot. n. 80065 del 29/08/2022	INTEGRAZIONI PROGETTO	
Prot. n. 83948 del 12/09/2022	INTEGRAZIONI PROGETTO (integrazione ordinanza)	
Prot. n. 100212 del 14/09/2023	INTEGRAZIONI PROGETTO	
Prot. n. 103823 del 22/09/2023	INTEGRAZIONI PROGETTO	
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile per le aree Ascoli Piceno e Fermo	ID 2572024 del 30/08/2022_ Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 94 bis, c. 1, let. B) del D.P.R. 380/2001
2	SABAP AP-FM-MC	Prot. 100783 del 15/09/2023 - Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
3	COMUNE DI ASCOLI PICENO	Prot. 50955 del 23/05/2022_ Parere di conformità Urbanistico - Edilizia

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

L'immobile oggetto di valutazione è la Chiesa di San Tommaso Apostolo, situata nel comune di Ascoli Piceno (AP), in piazza San Tommaso, nello specifico nella zona Ovest del Centro Storico della città.

La chiesa affaccia con il prospetto principale su di un vuoto urbano (corrispondente in parte con l'area dell'anfiteatro romano) che dalla chiesa prende il nome di piazza San Tommaso. Le facciate ovest e nord (quest'ultima su via dei Saladini), sono le uniche visibili dalla strada; la parte absidale originariamente visibile, è stata successivamente inglobata in una serie di superfetazioni (l'attuale casa parrocchiale, Via Cinelli) che sono andate a chiudere il complesso dal lato orientale. Il prospetto laterale sud, Via C. Mazzoni, affacciava invece sin dalle origini verso il chiostro e l'annesso convento della Collegiata.

L'accesso alla chiesa è assicurato dai tre portali posti sul fronte principale e da un quarto su via dei Saladini. Esistono degli ingressi secondari nella sagrestia e nel cortile della casa parrocchiale, da cui si accede direttamente nella zona absidale.

La chiesa è caratterizzata da una impostazione romanica sia nella tipologia dell'impianto che in alzato. La pianta è basilicale, a tre navate, con presbiterio rialzato, transetto ed abside. La fabbrica è interamente realizzata con blocchi di travertino levigati e regolari, dal tipico colore grigio, ripresi, con ogni probabilità, proprio dalle antiche pietre derivate dai crolli dell'anfiteatro romano.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La facciata, volta ad occidente, riflette la tripartizione interna nella sua conformazione a spioventi; una cornice corre per tutta la facciata lungo il piano di imposta dei tre portali archivoltati di sinistra, mentre quello di destra è architravato. Inglobata nella facciata, posta nell'angolo sud-ovest dell'edificio, è l'antica torre campanaria, e con uno spessore murario di circa un metro, che supera i 20 m di altezza.

Pochi gradini introducono all'interno delle navate, il cui piano di calpestio è poco più in basso rispetto all'attuale pavimentazione della piazza, e rappresenta, secondo qualcuno, il piano stradale della città medievale. La copertura è realizzata con capriate lignee tradizionali per la navata centrale; con travi lignee per le navate laterali. Le tre navate sono a loro volta separate in tre campate, scandite da due file ciascuna di tre pilastri cruciformi, alternati ad altrettante colonne cilindriche.

Un arco trionfale, con un'altezza di 10.40 m c.a., separa dalle navate la zona presbiterale e del transetto, sopraelevati di cinque gradini rispetto al resto della fabbrica. Il vano centrale è coperto da una cupola a padiglione ottagonale su pennacchi (altezza di 16.20 m), mentre un tiburio a pianta rettangolare circonda l'estradosso proteggendola e non rendendola visibile esternamente; i due bracci del transetto da volte a botte lunettate. Una piccola abside chiude il corpo ad est. Dalla zona absidale si accede nella sagrestia, coperta da volte a crociera in muratura con costolature in pietra ma intonacate, ed in una serie di locali annessi, vani di costruzione più recente rispetto al corpo di fabbrica della chiesa.

2. Descrizione dei danni:

La "SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC, n.002 del 24/03/2017, rileva un esito **AGIBILE CON PROVVEDIMENTI** dove si prescrive quanto segue:

- *catene trasversali nella zona absidale;*
- *risanamento delle lesioni sull'arco trionfale e nella sacrestia.*

Dalla documentazione prodotta e dalla perizia asseverata dal tecnico incaricato, si evince che a seguito del sisma si sono riscontrati i seguenti danni:

- Gli archi trionfali presentano una evidente lesione in chiave, e contemporaneamente si sono lesionati gli archi minori di accesso ai transetti i quali presentano delle lesioni di distacco tra volte a botte lunettate e le rispettive murature d'ambito;
- La cupola presenta alcune lesioni all'intradosso capillari ad andamento diagonale, localizzate particolarmente in prossimità della cornice di imposta e lungo gli spigoli del padiglione;
- Le volte a crociera appaiono lesionate così come l'arco in mattoni che divide l'ambiente in due, proprio a causa della presenza dei locali dell'abitazione, realizzati successivamente;
- Risultano lesionati gli architravi delle porte ed una lesione di distacco che caratterizza la parete confine con il locale annesso, che presenta anch'esso delle lesioni sulla volta a botte e una lesione di distacco tra volta e parete muraria di Via Cinelli.

A seguito del sisma è stato inoltre oggetto di lavori provvisori di messa in sicurezza mediante la realizzazione di un ponteggio a tubo-giunto interno nella zona del presbiterio, ovvero dell'arco trionfale e degli archi minori. Sempre un ponteggio di ritegno in tubo-giunto caratterizza il catino absidale.

Le scosse sismiche successive, avvenute il 26 ed il 30 di ottobre, hanno ulteriormente aggravato i danni già evidenziati dopo quella di agosto. Le lesioni presenti sugli archi (trionfali e minori) si sono ampliate sulle pareti dei transetti

3. Descrizione del progetto:

La proposta progettuale, come dichiarato dai tecnici incaricati, è volta alla riparazione del danno, intervenendo mediante **la ripresa e risarcitura delle lesioni** non passanti caratterizzanti il paramento murario interno della chiesa mediante sigillatura e successiva stuccatura per una profondità pari a 4-5 cm, e la risarcitura di quelle presenti sia sugli archi della chiesa che sulle volte a crociera della sacrestia.

Per quanto attiene gli interventi della **zona presbiteriale**, si interverrà apponendo dei presidi antisismici quali i tiranti con chiavi e tenditori posti alle reni degli archi trionfali, ovvero su quello principale e centrale e su quelli minori.

Per quanto riguarda la **zona del transetto e della cupola** si prevede l'applicazione del cordolo in acciaio sommitale e perimetrale corrente sopra le travi e reso solidale alla muratura con barre filettate in acciaio inox; è previsto inoltre l'inserimento di tiranti all'intradosso delle volte a botte lunettate dei transetti a completamento dell'intervento di presidio.

Per la **zona dei corpi annessi**, ovvero la sacrestia e locale adiacente si prevede il consolidamento delle volte attraverso l'applicazione all'intradosso di fasce di materiale fibro rinforzato, in fibra di acciaio e geomalta e l'inserimento di tiranti in acciaio con relativi capochiave sempre all'intradosso delle volte in corrispondenza delle reni.

E' inoltre prevista la **riparazione dei danni non strutturali** e il ripristino di tutta una serie di **elementi di finitura**, quali:

- Riparazione del manto di copertura con eventuale sostituzione degli elementi rotti o danneggiati dal sisma e inserimento di nuova guaina impermeabilizzante nelle aree, maggiormente deteriorate (intradosso copertura) dalle infiltrazioni;
- Sostituzione delle vetrate rotte o mancanti;
- Revisione e trattamento degli elementi lignei di copertura della chiesa;
- Ripristino degli intonaci interni e delle tinte a base calce a seguito dei lavori.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 05/05/2022 (prot. USR n. 45507), prima del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022;
- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n.669 del 20 giugno 2017 e n. 1364 del 11 novembre 2019, l'Ufficio speciale per la ricostruzione ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 2572024 del 30/08/2022) con il quale *"si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito"*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.";

- Con prot. USR n. 50955 del 23/05/2022 è pervenuto il parere di Conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Ascoli Piceno;
- Con prot. USR n. 100783 del 15/09/2023 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia 2022 e dai prezzari regionali di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126 (Prezzario Regione Marche 2023);
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota acquisita al prot. USR n. 45507 del 05/05/2022;
- Con perizia asseverata acquisita al prot. USR 45507 del 05/05/2022, il tecnico Arch. Valerio Borzacchini ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Chiesa di San Tommaso Apostolo;
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020, con dichiarazione acquisita al prot. USR 45507 del 15/05/2022 il progettista Arch. Valerio Borzacchini dichiara che:
 - *" Il progetto mira alla risoluzione delle criticità strutturali, alla prevenzione e alla conservazione del bene secondo le esigenze di tutela architettonica e storico- artistica*
 - *Il progetto mira alla riparazione dei danni presenti e al consolidamento strutturale in modo da contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o meccanismi fragili e quindi migliorare il comportamento globale della costruzione eliminando le carenze (NTC 2018- §8.7.4 Criteri e tipi di intervento)*
 - *L'edificio è stato progettato nel rispetto del quadro normativo di riferimento antisismico anche per quanto attiene le fasi di analisi e verifica nonché di calcolo della struttura".*

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID6028 - ASCOLI PICENO - SAN TOMMASO			
		IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	202 075,16 €	202 075,16 €

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	78 040,14 €	78 040,14 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	280 115,30 €	280 115,30 €
B1	Imprevisti (IVA compresa)	26 655,27 €	26 655,27 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, C.S.P., C.S.E.)	41 038,04 €	41 038,04 €
B3	Spese tecniche geologo	4 201,46 €	4 201,46 €
B4	Oneri previdenziali di cui ai punti B2-B3 (4%)	1 809,58 €	1 809,58 €
B5	IVA per Spese tecniche (22% da B2 a B4)	10 350,80 €	10 350,80 €
B6	Indagini diagnostiche sulle murature e indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa)	2 215,72 €	2 215,72 €
B7	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	5 602,31 €	5 602,31 €
B8	IVA su A (10%)	28 011,53 €	28 011,53 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	119 884,70 €	119 884,70 €
C=A+B	TOTALE	400 000,00 €	400 000,00 €

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 400.000,00.

2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

Si precisa che il documento "B1-B11/T1-3" inviato con prot. 45507 del 05/05/2022 è composto al suo interno da più elaborati grafici tra cui il "T_ 1/B3-B5" e il "T_ 1.1/B3-B5"; questi ultimi sono stati aggiornati nell'elaborato "2.1 Rilievo completo" e acquisiti al prot. 80065 del 29/08/2022 a sostituzione di quelli con pari denominazione, già trasmessi precedentemente e presenti nel documento "B1-B11/T1-3".

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022:</i>	412	
<i>Importo programmato decreto 395/2020</i>	€ 800.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 400.000,00	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 400.000,00	
<i>Altri finanziamenti</i>	Nessun finanziamento concorrente	

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo di riparazione locale della Chiesa di San Tommaso Apostolo (AP);

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Riparazione locale e ripristino della Chiesa di San Tommaso" sita nel Comune di Ascoli Piceno (AP), per un importo complessivo di euro **€ 400.000,00** a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20, come da Q.E. riformulato.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario istruttore

Ing. Cinzia Alfonsi

Per il Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Maurizio Paulini
Il Dirigente
Andrea Vicomandi

Allegati:

A) ELABORATI DI PROGETTO
B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA: Id USR n. 2572024 del 30/08/2022
C) PARERE COMUNE DI ASCOLI PICENO: Prot. USR n. 50955 del 23/05/2022
D) PARERE SABAP: Prot. USR n. 100783 del 15/09/2023

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

A) ELABORATI DI PROGETTO

N.	Denominazione da elenco elaborati	Nome file	Prot. USR
1	Elenco elaborati	1_Elenco elaborati	80065 del 29/08/2022
RELAZIONI			
2	Relazione tecnica generale	1_Relazione tecnica	80065 del 29/08/2022
3	Relazione storico artistica	A2_Relazione storico artistica	45507 del 05/05/2022
4	Relazione delle strutture	A3_Relazione Chiesa S	45507 del 05/05/2022
5	Relazione geologica	A4_Rel geol Chiesa San Tommaso Def	45507 del 05/05/2022
6	Relazione geotecnica	A5_Relazione Geotecnica	45507 del 05/05/2022
ELABORATI STATO DI FATTO			
7	Rilievo architettonico quotato e strutturale	2.1_Rilievo completo	80065 del 29/08/2022
8	Rilievo materico + Documentazione	B4_Documentazione fotografica	45507 del 05/05/2022
9	Fotografica	9_Documentazione fotografica	80065 del 29/08/2022
10	Rilievo degrado/Quadro fessurativo	B1-B11/T1-3 (vanno espunti gli elaborati "T_1/B3-B5" e il "T_1.1/B3-B5")	45507 del 05/05/2022
11		3_Carta corografica	80065 del 29/08/2022
12	Graficizzazione storico-costruttiva	B8_Graficizzazione storico-costruttiva	45507 del 05/05/2022
13	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	B9	45507 del 05/05/2022
14	Piano strumentale delle indagini (diagnostica)	B10_Piano Indagini Chiesa San Tommaso – Ascoli Piceno_rev03	45507 del 05/05/2022
15		5.2_Indagini diagnostiche	80065 del 29/08/2022
ELABORATI STATO DI PROGETTO			
16	Progetto architettonico con indicazione degli interventi strutturali	6_Prog. Post-operam	80065 del 29/08/2022
17	Stato di progetto - Schema dei ponteggi	2.2_Schema dei ponteggi	80065 del 29/08/2022
18	Progetto architettonico post operam	7_Tavole intervento	80065 del 29/08/2022
19	Computo metrico	1_CME	100212 del 14/09/2023
20	Elenco prezzi	2_EP	100212 del 14/09/2023
21	Calcolo dell'incidenza della manodopera	C10_Incidenza manodopera	45507 del 05/05/2022
22	QTE	QTE_105_2020_x integrazione	100212 del 14/09/2023
23	Piano della sicurezza e coordinamento PSC	6_C12_Piano sicurezza S Tommaso	80065 del 29/08/2022
24	Cronoprogramma lavori	3_C13_Programmazione temporale delle fasi lavorative	80065 del 29/08/2022
25	Disciplinare descrittivo e prestazionale	C14_Disciplinare descr e prest	45507 del 05/05/2022
26	Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto	C15_Schema di contratto e capitolato speciale appalto	45507 del 05/05/2022
27		CSA	103823 del 22/09/2023
28	Piano di manutenzione dell'opera	C16_Piano di manutenzione strutture	45507 del 05/05/2022
29	Perizia asseverata	C17_Perizia asseverata	45507 del 05/05/2022
30	Dichiarazione conformità Allegato C Ord. 111/2020 punto 4	5_Dichiarazione conformità Allegato C Ord	80065 del 29/08/2022
31	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	4_Analisi cinematica arco trionfale	80065 del 29/08/2022
32		10_Rinforzo intradosso archi in muratura	80065 del 29/08/2022
33		Relazione sui materiali	45507 del 05/05/2022
34		S. Tommaso_fascicolo dell_opera	45507 del 05/05/2022
ALLEGATI			
35	Copia del contratto di affidamento degli incarichi professionali	D3_Convenzione_San Tommaso (Ascoli Piceno)	45507 del 05/05/2022
36	Dichiarazione iscrizione elenco speciale professionisti	D4_Dich.iscrizione elenco	45507 del 05/05/2022
37	Documento di identità dei professionisti	D5_Documenti di identità	45507 del 05/05/2022

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

38	Dichiarazione professionisti di non superamento soglia di incarichi	D6_Dichiarazione non superamento soglia di incarichi	45507 del 05/05/2022
39	Calcolo parcelle professionisti	Calcolo_parcelle_Progettisti1	100212 del 14/09/2023
40		Parcellageologo	100212 del 14/09/2023
41	Ordinanza di inagibilità	D8_Ordinanza Sindacale Chiesa S. Tommaso	45507 del 05/05/2022
42	Scheda danno MIC	D9_Scheda danno mic_Chiesa-S-Tommaso	45507 del 05/05/2022
43	Dichiarazione di vincolo	D10_Dichiarazione vincolo	45507 del 05/05/2022
44	Dichiarazione assenza interferenze	D11_Dichiarazione di assenza di interferenze	45507 del 05/05/2022
45	Dichiarazione acquisizione parere	D12_Dichiarazione pareri	45507 del 05/05/2022
46	Dichiarazione art.93 DPR380/2001	2_D13_art.93 comma 4	80065 del 29/08/2022
47		Lettera di trasmissione+Richiesta contributo_Chiesa S.Tommaso	100212 del 14/09/2023
48		ORD.COM.568	83948 del 12/09/2022
49		9_Dich. Conformità_NTC2018	80065 del 29/08/2022
50		B_S Tommaso DENUNCIA GENIO CIVILE_firmare Don Poli	80065 del 29/08/2022
51		C - S Tommaso_perizia x integrazione ordinanza comunale	80065 del 29/08/2022

B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA

Id. USR n. 2572024 del 30/08/2022 – PARERE SISMICA

- 490.20.40-2020-OPSUAM-364_SS_Verifica completezza;

C) PARERE COMUNE

Prot. USR n. 50955 del 23/05/222 – PARERE COMUNE DI ASCOLI PICENO

- rif._49.22SSM_Chiesa_di_San_Tommaso_ord.105_signed;

D) PARERE SABAP

Prot. USR n. 100783 del 15/09/2023 – PARERE SABAP

- ID 6028_AScoli Piceno_Chiesa SanTommaso_intervento post sisma 2016_art 21.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.