



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE  
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Governo per la  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici  
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

All' arch. Camilla Tassi  
peo: [camilla.tassi@cultura.gov.it](mailto:camilla.tassi@cultura.gov.it)

e p.c.

DELEGHE

Alla Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
peo: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.

“Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Giovanni Battista”,  
Rapagnano (FM). - Id. Decreto 395/2020: 368 - CUP B87H20010700001 CIG 8843591A27 -  
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di dirigente delegato dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0012938-P 03/04/2024 con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 18/04/2024 alle ore 10:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per l'approvazione progetto esecutivo in oggetto; acquisito il nullaosta del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata,

**DELEGA**

a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Camilla Tassi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE delegato\*

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

**PAOLO IANNELLI**

O = Ministero della cultura

C = IT

\*giusto atto di avocazione e delega Decreto SG del 19 Febbraio 2024, rep. n. 179





**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA

**SEDE COORDINATA DI ANCONA**

C.F. - P. IVA 80006190427

**Ufficio 4**

**Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche**

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: [comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it)

All'ing. Francesco Valenza  
SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA  
ex. Art. 16 D.L. 189/2016  
O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA"  
COMUNE DI RAPAGNANO  
CUP B87H20010700001 – CIG 8843591A27  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo  
Id. Decreto 395/2020: 368

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 18 aprile p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Francesco Valenza di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto ([francesco.valenza@mit.gov.it](mailto:francesco.valenza@mit.gov.it) – tel. 0712281244 3492918014).

IL PROVVEDITORE  
(Dott. Giovanni Salvia)



GIOVANNI  
SALVIA  
10.04.2024  
10:57:13  
GMT+01:00

FV

*Il Presidente*

*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**Al Direttore  
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione  
Ing. Marco Trovarelli**

**Al Dirigente  
Settore Ricostruzione Pubblica  
Ing. Maurizio Paulini**

**Al Dirigente  
Settore Attuazione Ordinanze Speciali  
Ing. Giuseppe Laureti**

**Al Dirigente  
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva  
Arch. Andrea Vicomandi**

**Al Dirigente  
Settore Affari Generali, Personale  
e Contabilità  
Dott.ssa Silvia Moroni**

**Al Dirigente  
Settore Coordinamento delle Politiche di  
Sviluppo Territoriale  
Dott.ssa Chiara Ercoli**

**OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.**

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

*Il Presidente*  
*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.


Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

**Il Vice Commissario**

**Francesco Acquaroli**

 FRANCESCO  
ACQUAROLI  
11.07.2023 18:20:00  
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa*

**COMUNE DI RAPAGNANO**

Provincia di Fermo

AREA TECNICA  
Servizio LL.PP - Urbanistica**COMUNE di RAPAGNANO**

N. prot. 2530 del 18/04/2024

**ATTO DI DELEGA**

La sottoscritta ELISABETTA CERONI nata a FERMO, il 25/06/1984 con residenza anagrafica nel Comune di RAPAGNANO, in Via SAN PAOLO, n. 1 (C.F. CRNLBT84H65D542A) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

in qualità di SINDACO dell'Ente denominato COMUNE DI RAPAGNANO e, come tale, legale rappresentante dello stesso, avente sede in RAPAGNANO in Piazza SICCONI n.3 (CF./P.IVA 0358210441);

**DELEGA**

l'ing. Mariangela Barchetta nata a Civitanova Marche (MC), il 08/04/1982 con residenza anagrafica nel Comune di Monte San Martino (MC) in c.da San Venanzo, n. 51/A (C.F.: BRCMNG82D48C770), quale Responsabile dell'Area Tecnica, giusto decreto n. 2 del 02.01.2024, alla sottoscrizione digitale per l'Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della chiesa di San Giovanni Battista";

Rapagnano, 18.04.2024

**Il Sindaco**

Avv. Elisabetta Ceroni



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0014670-P-15/04/2024

**Alla Conferenza Permanente**  
[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**  
Dott. Fabrizio Bernardini  
[f.bernardini@governo.it](mailto:f.bernardini@governo.it)

**Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Ing. Andrea Crocioni  
[a.crocioni@governo.it](mailto:a.crocioni@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Arch. Claudia Coccetti  
[c.cocchetti@governo.it](mailto:c.cocchetti@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **18 aprile 2024**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235 e successivamente prorogato per l'anno 2024 con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

**Viste** le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **18 aprile 2024**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA"**  
**COMUNE DI RAPAGNANO**  
**CUP B87H20010700001- CIG 8843591A27**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo**  
**Id. Decreto 395/2020: 368**
  
- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO MINORE"**  
**COMUNE DI NORCIA (PG)**  
**CUP E57H20003230001 - CIG 8973707946**  
**Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto Norcia**  
**Id. Decreto 395/2020: 718**
  
- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'EGIDIO ABATE"**  
**COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)**  
**CUP: H17H20004280001 - CIG: 8843980B2A**  
**Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto**  
**Id. Decreto 395/2020: 030**
  
- **O.C. 132/2022 "LAVORI DI RIPARAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE"**  
**Comune di Torrevecchia Teatina (CH)**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto**  
**CUP: F72E22000480001 - CIG: A0558117A1**  
**Id. Decreto 395/2020: D\_150\_2022**

### DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **18 aprile 2024** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:




## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA”  
COMUNE DI RAPAGNANO  
CUP B87H20010700001– CIG 8843591A27  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo  
Id. Decreto 395/2020: 368**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT’AGOSTINO MINORE”  
COMUNE DI NORCIA (PG)  
CUP E57H20003230001 – CIG 8973707946  
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto Norcia  
Id. Decreto 395/2020: 718**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT’EGIDIO ABATE”  
COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)  
CUP: H17H20004280001 – CIG: 8843980B2A  
Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto  
Id. Decreto 395/2020: 030**
  
- **O.C. 132/2022 “LAVORI DI RIPARAZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE”  
Comune di Torrevecchia Teatina (CH)  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto  
CUP: F72E22000480001 - CIG: A0558117A1  
Id. Decreto 395/2020: D\_150\_2022**

**Il Presidente della Conferenza permanente  
Sen. Avv. Guido Castelli**



Castelli Guido  
15.04.2024  
09:24:10  
GMT+01:00





*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE  
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

## PARERI

*Alla* Conferenza Permanente presso la  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Commissario straordinario del governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici  
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli  
Piceno, Fermo e Macerata  
pec: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Direzione Generale SPC  
pec: [dg-spc@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it)

*Alla* arch. Esmeralda Valente  
Direttore del Servizio III della DG ABAP  
Membro MiC supplente della Conferenza permanente  
peo: [esmeralda.valente@cultura.gov.it](mailto:esmeralda.valente@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –  
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE  
DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” - Id. Decreto 395/2020: 368 – CUP  
B87H20010700001 - CIG 8843591A27. Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo

### **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Giovanni Battista”* – Comune di Rapagnano (FM), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0012938-P del 03.04.2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 945 del 03.04.2024, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 18 aprile 2024, ore 10,00;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;



**VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

**VISTO** l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

**VISTA** l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

**VISTO** l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

**VISTO** il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**VISTO** che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Rapagnano (FM), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0012938-P del 03.04.2024,

<https://drive.google.com/file/d/1HfM1fu5A5TksTTBT8D5zmlUYaBAZSbH5/view?usp=sharing>

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:



## Chiesa

- le murature tramite cucì e scucì in corrispondenza lesioni e trattamento giunti; ristilatura armata giunti per muratura esterna all'ancoraggio capochiave;
- la navata centrale con inserimento di tiranti in acciaio ed iniezioni di malta in corrispondenza lesioni, le volte in mattoni tramite placcaggio estradossale;
- la zona di appoggio delle capriate mediante barre elicoidali, iniezioni con malta antiritiro, restauro capriate con fasce di fibre di carbonio sui puntoni, piastre di collegamento tra arcarecci e puntoni, saette, staffe e connettori, installazione di piastre d'ancoraggio in corrispondenza degli appoggi, inserimento di due catene in acciaio e ripristino angolate;
- il presbiterio con inserimento fasce estradossali per la volta in camorcanna, nuova copertura in legno di castagno, travicelli, pianelle e cordolo in acciaio;

## Torre

- le murature con scucì e cucì, stilatura giunti, ripristino parti mancanti e chiusura canna fumaria; inserimento tiranti e barre elicoidali in corrispondenza angolate;
- il solaio sopra la volta in camorcanna con demolizione e rifacimento previo rinforzo della volta all'estradosso con utilizzo di malta ad alta traspirabilità;
- il solaio sotto le campane con rifacimento, consolidamento zona ancoraggio campane;

## Interventi integrativi

- l'inserimento di catene, la cerchiatura campanile e la messa in sicurezza dell'apparato decorativo

**PRESO ATTO** dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 3650 del 25/03/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 862 del 26/03/2024, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

### **PARERE FAVOREVOLE**

all'esecutivo dell'*"Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Giovanni Battista"* – Comune di Rapagnano (FM), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0012938-P del 03.04.2024,



<https://drive.google.com/file/d/1HfM1fu5A5TksTTBT8D5zmlUYaBAZSbH5/view?usp=sharing>

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni non già recepite nel progetto oggetto di approvazione e nella documentazione integrativa, formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere di cui ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE delegato\*

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

**PAOLO IANNELLI**

O = Ministero della cultura

C = IT

\*giusto atto di avocazione e delega Decreto SG del 19 Febbraio 2024, rep. n. 179





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno*

*Alla*

**Regione Marche**

**Ufficio Speciale per la Ricostruzione**

PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*All'*

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le  
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

PEC: [mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it)

*e p.c.*

*Alla*

**Arcidiocesi di Fermo**

Responsabile Tecnico Procedura (RTP)  
Geom. Demetrio Catalini

PEC: [economato.diocesifermo@legalmail.it](mailto:economato.diocesifermo@legalmail.it)

PEO: [sisma@fermo.chiesacattolica.it](mailto:sisma@fermo.chiesacattolica.it)

*All'*

**GDN Associati – Studio di Architettura**

arch. Luca Nasini

PEC: [luca.nasini@archiworldpec.it](mailto:luca.nasini@archiworldpec.it)

*All'*

**Comune di Rapagnano**

PEC: [comune.rapagnano@pec.it](mailto:comune.rapagnano@pec.it)

*Alla*

**Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale**

*c/o Segretariato Regionale del MiC per le  
Marche*

PEO: [sr-mar.corepacu@beniculturali.it](mailto:sr-mar.corepacu@beniculturali.it)

<i>Risposta al foglio del</i>	22/01/2024	<i>n.</i>	9975
<i>Prot. Sabap del</i>	23/01/2024	<i>n.</i>	830
<i>Risposta al foglio del</i>	22/01/2024	<i>n.</i>	9981
<i>Prot. Sabap del</i>	25/01/2024	<i>n.</i>	915
<i>Risposta al foglio del</i>	26/01/2024	<i>n.</i>	12362
<i>Prot. Sabap del</i>	29/01/2024	<i>n.</i>	1060
<i>Risposta al foglio del</i>	12/03/2024	<i>n.</i>	32574
<i>Prot. Sabap del</i>	12/03/2024	<i>n.</i>	3062

*Oggetto:*

**RAPAGNANO (FM) – Via Scocciamarco 4 - Chiesa di San Giovanni Battista**

**Fasc 490.20.40/2020/OPSUAM/460\_Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/2020\_Arcidiocesi di Fermo\_ID opera: 6128**



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

**Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 5, particella n. B**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

Proprietà: Arcidiocesi di Fermo

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Funz. Arch. Camilla Tassi**

In riscontro alla comunicazione del 22/01/2023 acquisita agli atti d'Ufficio in data 23/01/2024 con prot. n. 830 di caricamento della documentazione progettuale sulla piattaforma sismapp e successive integrazioni documentali;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Esaminata** la documentazione presente sulla piattaforma SISMAPP (Sistema Informativo Opere Pubbliche) al link <https://sismapp.regione.marche.it/Pratiche?codice=PRE&IdPiano=6942>

**Preso atto** che le opere che si intendono realizzare nell'immobile consistono:

CHIESA

- consolidamento della volta in camorcanna mediante fasce estradossali in CFRP (presbiterio);
- nuova copertura in legno di castagno, travicelli, pannelle e cordolo in acciaio (presbiterio);
- consolidamento volte in mattoni mediante placcaggio estradossale di rete in fibra naturale di basalto e acciaio inox, rinfianchi in calcestruzzo leggero LECA e riempimento (navata centrale);
- consolidamento delle murature nella zona di appoggio delle capriate mediante applicazione di barre elicoidali; iniezioni con malta antiritiro; restauro e consolidamento delle capriate (n. 5) attraverso con fasce in fibra di carbonio sui puntoni, piastre di collegamento chiodate tra arcarecci e puntoni, inserimento saette, installazione staffe in acciaio bullonate e connettori Ø 14; installazione piastre in acciaio in corrispondenza degli appoggi delle capriate al fine di migliorare il collegamento catena/puntoni e appoggio capriata; installazione di due catene in acciaio ai lati della catena esistente in legno; ripristino delle angolate con mattoni della stessa tipologia e inserimento di barre elicoidali (navata centrale);
- inserimento di tiranti in acciaio ed iniezioni di malta in corrispondenza delle lesioni (interno navata centrale);
- cucì e scui in corrispondenza delle lesioni e stilatura dei giunti diffusa; ristilatura armata dei giunti in corrispondenza dell'ancoraggio del capochiave (muratura esterna);

TORRE

- demolizione solaio sopra la volta in camorcanna;
- rinforzo della volta in camorcanna all'estradosso;
- inserimento di nuovo solaio in legno con cordolo in acciaio e soletta collaborante in cls alleggerito;
- scuci-cuci diffuso; stilatura dei giunti diffusa; ripristino muratura mancante; chiusura canna fumaria;
- inserimento tiranti verticali anche post tesi; inserimento tiranti orizzontali; inserimento di barre elicoidali nelle angolate;
- rifacimento solaio sotto le campane; consolidamento zona ancoraggio campane mediante ristilatura armata dei giunti;

**Vista** l'autorizzazione di massima ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. trasmessa da questo Ufficio con nota prot. 6646 del 15/06/2023 le cui premesse e prescrizioni sono confermate e integrate dalla presente;

**Visto** che nella suddetta autorizzazione si era ritenuto che:

- l'intervento strutturale sulle murature interessate da apparato decorativo, anche se eseguiti sulla faccia opposta a quella decorata, potranno essere autorizzati solo a seguito della trasmissione della documentazione richiesta;
- l'intervento strutturale sulla volta in camorcanna potrà essere autorizzato solo a seguito della trasmissione della documentazione richiesta;
- l'inserimento di tiranti metallici sulla torre potrà essere autorizzato solo a seguito della trasmissione della documentazione richiesta;

**Vista** la nota di Specificazioni dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 prot. 1843 del 21/06/2023 acquisita agli atti d'Ufficio in data 27/06/2023 con prot. n. 7036 che "evidenzia che l'acquisizione della suddetta documentazione sia da ritenersi condizione necessaria al fine di potersi esprimere in sede di conferenza permanente e pertanto,



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

al fine di dover interrompere il procedimento in fase di parere per richiedere tale integrazione, si invita a perfezionare la documentazione progettuale in tal senso”;

**Esaminata** la documentazione integrativa presentata e precisato che, in caso di riscontrati errori di trasmissione e conseguenti aggiornamenti, si esprime parere sulla versione più recente dei documenti presentati;

**Preso atto** che le integrazioni documentali suddette riguardano i seguenti interventi:

- **catene**: confermate perché definite indispensabili; non sono stati presentati fotoinserimenti ed elaborati grafici aggiuntivi in merito al loro posizionamento;
- **campanile**: in merito alle 3 cerchiature che interferiscono con la struttura muraria interna, caratterizzata da rampe sostenute da volte in laterizio con doppia curvatura parzialmente a sbalzo, sono state rappresentate su 3 foto le posizioni di sole 2 cerchiature e per meno del 50% della loro estensione; nella parte sommitale del campanile le staffe in acciaio sono state indicate come solo interne nei 2 prospetti, mentre nella sezione sono ancora indicate come interne ed esterne;
- **volta in camorcanna**: si chiarisce solo che “*tutte le malte che si andranno ad utilizzare per rinforzare gli estradossi della camorcanna o della volta dovranno necessariamente tener conto della traspirabilità dell'involucro e del benessere igrometrico per gli elementi pittorici requisiti fondamentali dei materiali certificati che si utilizzeranno*”;
- **apparato decorativo**: inserimento in CME di lavorazioni volte alla messa in sicurezza dell'apparato pittorico ed al restauro delle decorazioni pittoriche più significative con interventi di restauro ritenuti urgenti, senza produzione di apposita relazione e progetto da parte di restauratore qualificato;

**Preso atto** che in più punti si indica che “*durante le lavorazioni di ristrutturazione e restauri quindi durante la fase di cantierizzazione a seguito della posa di impalcature si effettueranno analisi più approfondite e mirate*”, che “*la posizione della cerchiatura verrà comunque stabilita in loco con la soprintendenza*” e che “*eventuali correzioni e spostamenti ritenuti necessari si concorderanno sempre preventivamente con la soprintendenza*”;

**Verificato** che pertanto viene rinviata alla fase di cantierizzazione la consegna a questo Ufficio della documentazione richiesta al punto 1 e 2 della precedente autorizzazione di massima;

**Verificato** che, diversamente da quanto asserito nelle integrazioni pervenute, negli elaborati grafici precedenti la posizione delle catene non risulta chiaramente rappresentata, se non in pianta nella tavola 7.5; che i prospetti e le sezioni delle tavole strutturali non riportano la posizione delle stesse catene tanto che la loro quota non è in alcun modo determinabile;

**Rilevato che** nel computo metrico è indicata la realizzazione di linea vita in copertura, ai sensi della L.R. n. 7/2014 e R.R. n. 7/2018, e che la stessa non è rappresentata negli elaborati grafici;

**Considerato** che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione “*de iure*” dell'edificio, contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni, a integrazione di quelle precedentemente espresse:

- si rimane in attesa delle risultanze delle “*analisi più approfondite e mirate*” previste in fase di cantierizzazione e della conseguente documentazione richiesta al punto 1 e 2 della precedente autorizzazione, da redigere da parte di restauratore qualificato; si ribadisce che nessun intervento di rimozione o modifica degli intonaci storici, in particolar modo se decorati, né iniezioni di malta su setti murari interessati dalla presenza dell'apparato decorativo potrà essere realizzato prima dell'esecuzione di indagini stratigrafiche e redazione della suddetta documentazione da porre alla verifica di questo Ufficio; si ribadiscono le prescrizioni già impartite in merito all'intervento sulla volta in camorcanna che dovrà essere oggetto di ulteriore autorizzazione da parte di questo Ufficio;
- sia minimizzata quanto più possibile l'altezza della linea vita rispetto al manto di copertura al fine di ridurre la visibilità da terra; gli elementi di appoggio ed aggancio dei terminali risultino completamente posti sotto il manto di copertura, tutti gli elementi in metallo abbiano finitura opaca, per evitare qualsiasi tipo di riflesso, e possibilmente colorazioni nelle tinte dei coppi;
- in merito ai tiranti interni all'aula, si ribadisce la propria perplessità rispetto al posizionamento, come da tav. 7.5, non in coincidenza con gli arconi della volta e si chiede di valutare in via prioritaria questa posizione; ne sia prevista ampia



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

possibilità di scelta della finitura e delle colorazioni al fine di minimizzarne l'impatto visivo rispetto all'apparato decorativo della volta;

- le staffe in acciaio della parte sommitale del campanile siano poste solo all'interno della stessa e realizzate esclusivamente con profili piatti da posizionare in aderenza alla muratura; all'impianto del cantiere sia concordato con questo Ufficio apposito sopralluogo al fine di verificare nel dettaglio l'assenza di interferenza delle cerchiature, le cui posizioni dovranno per allora essere perfettamente definite, con gli elementi murari di pregio presenti all'interno del campanile; i profili e le fasce metallici dovranno essere scelti al fine di non presentare elementi non aderenti alle murature stesse; particolare cura sia posta ai collegamenti, minimizzando le superfici delle eventuali piastre e studiando a livello architettonico bullonature e/o saldature; sia garantita la massima disponibilità a modificare in fase di esecuzione le posizioni e i dettagli costruttivi in funzioni delle criticità che questa Soprintendenza rilevasse, come da relazione tecnica; sia prevista per tutte le cerchiature metalliche poste nel campanile ampia possibilità di scelta della finitura e delle colorazioni al fine di minimizzarne l'impatto visivo rispetto alla muratura retrostante;
- le modifiche del pacchetto costruttivo dell'impalcato di copertura non incidano in alcun modo sulle quote delle falde e in particolare non sia variata la conformazione delle linee di gronda e degli elementi costruttivi che le caratterizzano;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE  
dott. Luigi La Rocca  
IL DELEGATO\*  
arch. Rosella Bellesi /dott. Gianni Bonaduce

CT\_22/03/2024

\* giusto Decreto 1671 del 28/12/2023 del Direttore Generale ABAP

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".**

**Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"**

### **"INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA" – COMUNE DI RAPAGNANO**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo**

CUP B87H20010700001 – CIG 8843591A27

Id. Decreto 395/2020: 368

#### **Relazione al Commissario Straordinario**

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

## I – QUADRO DI SINTESI

### A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Fermo		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 368/2020		
Indirizzo immobile:	Via San Giovanni 5 – Rapagnano (FM)		
Dati catastali:	foglio: 5	part: B	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.16150	Long. 13.59312	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Geom. Demetrio Catalini		
Progettazione	Arch. Luca Nasini Ing. Michele Tarulla		

### B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana." e relativi allegati.

O.C. 126/2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"

O.C. 130/2022 "Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata".

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

### C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	00012546-A	29/03/2024	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	------------	------------	--

## II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*".

### PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 29/03/2024 n. CGRTS-0012546, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: "*Ordinanza n.105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i. Comune di Rapagnano - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Fermo ID opera 6128 - Denominazione dell'intervento SAN GIOVANNI BATTISTA Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/460 Trasmissione proposta di approvazione*", con relativo "*Parere istruttorio tecnico amministrativo contabile*", in allegato;

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: "*SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti. SI RAMMENTA CHE 1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore*

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi. 2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura." in allegato;

### - **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA:**

- ✓ (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC\_UO3|15/06/2023|0006646-P) **Autorizzazione di massima all'esecuzione delle opere di cui trattasi**, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle condizioni, in allegato;
- ✓ (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC\_UO3|25/03/2024|0003650-P) **Autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui trattasi, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii**, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle condizioni, a integrazione di quelle precedentemente espresse, in allegato.

### - **COMUNE DI RAPAGNANO: (prot Comune n. 3568 del 16/06/2023) COMUNICAZIONE PARERE POSITIVO**, in allegato;

### **COPERTURA ECONOMICA**

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 1.197.650,71** (*unmilione centonovantasettemilaseicentocinquanta/71*), di cui euro 908.862,67 per lavori ed euro 288.788,04 per somme a disposizione, a fronte dell'importo programmato pari a **euro 620.000,00** a valere sull'Ordinanza n. 105/2020 e Decreto 395/2020 così come aggiornato con O.C. 132/2022.

- ✓ L'importo eccedente pari a **euro 400.000,00** sarà imputato, in applicazione dell'art. 5 co. 1 dell'O.C. 105/2020, come di seguito specificato:
  - **Euro 250.000,00** a valere integralmente sui fondi destinati all'intervento identificato con ID 369/2020 - "Sant'Antonio" di Rapagnano (FM), come da richiesta Diocesi; che da euro 250.000,00 passa ad euro 0,00;
  - **Euro 135.000,00** a valere, in quota parte, sui fondi destinati all'intervento identificato con ID 342/2020 - "San Francesco" di Monsampietro Morico (FM), come da richiesta Diocesi che da euro 505.000,00 passa ad euro 370.000,00;
  - **Euro 15.000,00** a valere, in quota parte, sui fondi destinati all'intervento dell'intervento identificato con ID 336/2020 - "Sant' Elpidio" di Gualdo (MC), come da richiesta Diocesi; che da euro 300.000,00 passa ad euro 285.000,00;
- ✓ L'importo pari a **Euro 177.650,00** sarà imputato, in applicazione dall'art. 4 co. 1 dell'O.C. 126/2022, sul "*Fondo speciale per le compensazioni*".

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezziario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

<b>Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022</b>	<b>Importo progetto</b>	<b>Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0012546 del 29/03/2024</b>
<b>€ 620.000,00</b>	<b>€ 1.197.650,71</b>	<b>€ 1.197.650,71</b> Di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• Euro 620.000,00 a valere sulla programmazione della O.C. n. 105/2020;</li><li>• Euro 250.000,00 a valere integralmente sui fondi destinati all'intervento identificato con ID 369/2020 - "Sant'Antonio" di Rapagnano (FM) che da euro 250.000,00 passa ad euro 0,00;</li><li>• Euro 135.000,00 a valere, in quota parte, sui fondi destinati all'intervento identificato con ID 342/2020 - "San Francesco" di Monsampietro Morico (FM) che da euro 505.000,00 passa ad euro 370.000,00;</li><li>• Euro 15.000,00 a valere, in quota parte, sui fondi destinati all'intervento dell'intervento identificato con ID 336/2020 - "Sant'Elpidio" di Gualdo (MC) che da euro 300.000,00 passa ad euro 285.000,00;</li><li>• Euro 177.650,00 a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" art. 4 co.1 dell'O.C. 126/2022.</li></ul>

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS - 0012546 del 29/03/2024)

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	LAVORI	IMPORTI ANTE 126	IMPORTI POST 126	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	633.305,28 €	682.203,56 €	682.203,56 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	125.882,69 €	226.659,11 €	226.659,11 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	759.187,97 €	908.862,67 €	908.862,67 €
B1	Imprevisti (IVA compresa)	39.006,06 €	39.006,06 €	39.006,06 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, CSP, CSE, spese e oneri previdenziali inclusi)	109.015,86 €	114.779,14 €	114.779,14 €
B3	IVA per Spese tecniche (22% B2)	23.983,49 €	25.251,41 €	25.251,41 €
B4	Spese per redazione progetto di restauro (Iva inclusa)	0,00 €	3.732,22 €	3.732,22 €
B5	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art.6 Ord. 105/2020)	12.887,82 €	15.132,94 €	15.132,94 €
B6	IVA su A (10%)	75.918,80 €	90.886,27 €	90.886,27 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B6)	260.812,03 €	288.788,04 €	288.788,04 €
C=A+B	TOTALE	1.020.000,00 €	1.197.650,71 €	1.197.650,71 €

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese  
e Conferenza Permanente

Arch. Luca Quadrelli

Firmato digitalmente da

**LUCA QUADRELLI**

SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A  
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### III – VALUTAZIONI FINALI

#### In riferimento all'“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” – COMUNE DI RAPAGNANO

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo**

CUP B87H20010700001– CIG 8843591A27

Id. Decreto 395/2020: 368

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0012546 del 29/03/2024 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 **e ammissibilità al contributo**;

**Richiamata** la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

#### **Parere favorevole**

**fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.**

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

*Ing. Andrea Crocioni*



ANDREA  
CROCIONI  
17.04.2024  
13:38:05  
GMT+02:00

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

Allegato 1

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA”  
COMUNE DI RAPAGNANO**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo**

**CUP B87H20010700001– CIG 8843591A27**

**Id. Decreto 395/2020: 368**

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	Preventivo-signed-signed.pdf	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
2	16 QTE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
3	2024_830_USR_RAP_San Giovanni.pdf	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
4	Comunicazione accogliamento ed integrazioni_prot 1672 del 13.03.2024.pdf	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
5	CERCHIATURA 1.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
6	CERCHIATURA 2.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
7	CERCHIATURA 3.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
8	COMPUTO METRICO OPERE PITTORICHE.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
9	RELAZIONE TECNICA- STORICA APPARATI DECORATIVI.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
10	Tav.7.7_rev 1.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
11	Dichiarazione strutture .pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
12	str_particolare_2.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
13	CALCOLO ONORARIO.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
14	CAPITOLATO SPECIALE D_APPALTO.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
15	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
16	COSTI SICUREZZA SPECIALI.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
17	DICHIARAZIONE PARCELLE.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
18	ELENCO PREZZI SICUREZZA.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
19	ELENCO PREZZI UNITARI.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
20	INCIDENZA COSTI MANODOPERA.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
21	INTEGRAZIONI SOPRINTENDENZA.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
22	ISTANZA RICHIESTA FONDI AGGIUNTIVI.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
23	QUADRO COMPARATIVO.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
24	SCHEMA DI CONTRATTO.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
25	Prot_Par 0003568 del 16-06-2023 - Documento Comunicazione Prot 3568 del 16.06.2023.pdf	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
26	2023_3432_21_Rapagnano_San Giovanni DEFINITIVO 2.pdf	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
27	Risposta a spostamento somme-signed.pdf	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
28	INTEGRAZIONI SOPRINTENDENZA.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
29	850_2022_Rapagnano_san Giovanni_art.21richiesta int.pdf	CGRTS-0012456-A-29/03/2024

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

30	490.20.40_2020_OPSUAM_460_RT_Verifica completezza.pdf	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
31	ELENCO ELABORATI.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
32	1.1_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
33	C18- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DEL PROGETTO PUNTO 4 ALL C.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
34	Denuncia_Lavori_Chiesa San Giovanni.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
35	Dichiarazione progettista conforme al C8.4.1 - NTC2018.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
36	TAV. C1.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
37	D1 Domanda di concessione contributo.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
38	1.2_RELAZIONE SULLE INTERFERENZE.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
39	2_RELAZIONE STORICO CRITICA.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
40	3_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
41	6.3 QUADRO FESSURATIVO.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
42	7.1 7.7 TAVOLE PROGETTO STRUTTURALE.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
43	08.1_RELAZIONE DI CALCOLO.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
44	08.2_RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
45	08_RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
46	09_RELAZIONE SULLE FONDAZIONI.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
47	10_RELAZIONE SUI MATERIALI.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
48	18_CRONOPROGRAMMA LAVORI.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
49	19_PIANO DI MANUTENZIONE CHIESA SAN GIOVANNI.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
50	20_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
51	21_LAY-OUT DI CANTIERE.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
52	A7- RELAZIONE VULNERABILITA_ SISMICA.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
53	ASSEVERAZIONE.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
54	B.4_RILIEVO MATERICO.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
55	C17 perizia_asseverata CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
56	D2_modalita_ affidamento incarico.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
57	D3 CONTRATTO.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
58	D4-D6_LUCA NASINI_ELENCO SPECIALE_SOGLIA INCARICHI.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
59	D4-D6_MICHELE TARULLI_ELENCO SPECIALE_SOGLIA INCARICHI.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
60	D5- Documento Michele Tarulli.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
61	D5- Documento Nasini Luca.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
62	D8_ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA_.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
63	D9_SCHEDA DEL DANNO.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
64	D10_ELENCO VINCOLI PRESENTI.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
65	TAV 5.1.pdf.p7	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
66	TAV 5.2.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
67	TAV 5.3.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
68	TAV 5.4.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

69	TAV 5.5.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
70	TAV 5.6.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
71	TAV 5.pdf.p7m	CGRTS-0012456-A-29/03/2024
72	ID6128_Proposta di approvazione_San Giovanni Battista_FM.pdf	CGRTS-0012456-A-29/03/2024

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**  
 Pec: [comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it)

p.c. Al Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Fermo  
 RTP Demetrio Catalini

Pec: [economato.diocesifermo@legalmail.it](mailto:economato.diocesifermo@legalmail.it)  
[economato.diocesifermo@legalmail.it](mailto:economato.diocesifermo@legalmail.it)

**OGGETTO:** Ordinanza n. **105/2020** "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.  
 Comune di Rapagnano - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Fermo  
 ID opera 6128 - Denominazione dell'intervento SAN GIOVANNI BATTISTA  
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/460  
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	Ordinanza 105
DENOMINAZIONE INTERVENTO	SAN GIOVANNI BATTISTA
ID ORDINANZA	368
ID SISMAPP	6128
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Fermo
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Demetrio Catalini
CUP	B87H20010700001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	11/11/2021
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	27/03/2024

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.  
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:  
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6128>

- 1 - Preventivo-signed-signed.pdf
- 2 - 16 QTE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 3 - 2024\_830\_USR\_RAP\_San Giovanni.pdf
- 4 - Comunicazione accoglimento ed integrazioni\_prot 1672 del 13.03.2024.pdf
- 5 - CERCHIATURA 1.pdf.p7m
- 6 - CERCHIATURA 2.pdf.p7m
- 7 - CERCHIATURA 3.pdf.p7m

- 8 - COMPUTO METRICO OPERE PITTORICHE.pdf.p7m
- 9 - RELAZIONE TECNICA- STORICA APPARATI DECORATIVI.pdf.p7m
- 10 - Tav.7.7\_rev 1.pdf.p7m
- 11 - Dichiarazione strutture .pdf.p7m.p7m.p7m
- 12 - str\_particolare\_2.pdf.p7m
- 13 - CALCOLO ONORARIO.pdf.p7m
- 14 - CAPITOLATO SPECIALE D\_APPALTO.pdf.p7m.p7m.p7m
- 15 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf.p7m
- 16 - COSTI SICUREZZA SPECIALI.pdf.p7m
- 17 - DICHIARAZIONE PARCELLE.pdf.p7m
- 18 - ELENCO PREZZI SICUREZZA.pdf.p7m
- 19 - ELENCO PREZZI UNITARI.pdf.p7m
- 20 - INCIDENZA COSTI MANODOPERA.pdf.p7m
- 21 - INTEGRAZIONI SOPRINTENDENZA.pdf.p7m.p7m.p7m
- 22 - ISTANZA RICHIESTA FONDI AGGIUNTIVI.p7m
- 23 - QUADRO COMPARATIVO.pdf.p7m
- 24 - SCHEMA DI CONTRATTO.pdf.p7m
- 25 - Prot\_Par 0003568 del 16-06-2023 - Documento Comunicazione Prot 3568 del 16.06.2023.pdf
- 26 - 2023\_3432\_21\_Rapagnano\_San Giovanni DEFINITIVO 2.pdf
- 27 - Risposta a spostamento somme-signed.pdf
- 28 - INTEGRAZIONI SOPRINTENDENZA.pdf.p7m.p7m
- 29 - 850\_2022\_Rapagnano\_san Giovanni\_art.21richiesta int.pdf
- 30 - 490.20.40\_2020\_OPSUAM\_460\_RT\_Verifica completezza.pdf
- 31 - ELENCO ELABORATI.pdf.p7m
- 32 - 1.1\_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf.p7m
- 33 - C18- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DEL PROGETTO PUNTO 4 ALL C.pdf.p7m
- 34 - Denuncia\_Lavori\_Chiesa San Giovanni.pdf.p7m
- 35 - Dichiarazione progettista conforme al C8.4.1 - NTC2018.pdf.p7m
- 36 - TAV. C1.pdf.p7m
- 37 - D1 Domanda di concessione contributo.pdf.p7m.p7m
- 38 - 1.2\_RELAZIONE SULLE INTERFERENZE.pdf.p7m
- 39 - 2\_RELAZIONE STORICO CRITICA.pdf.p7m
- 40 - 3\_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m
- 41 - 6.3 QUADRO FESSURATIVO.pdf.p7m
- 42 - 7.1 7.7 TAVOLE PROGETTO STRUTTURALE.pdf.p7m
- 43 - 08.1\_RELAZIONE DI CALCOLO.pdf.p7m
- 44 - 08.2\_RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA.pdf.p7m
- 45 - 08\_RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE.pdf.p7m
- 46 - 09\_RELAZIONE SULLE FONDAZIONI.pdf.p7m
- 47 - 10\_RELAZIONE SUI MATERIALI.pdf.p7m
- 48 - 18\_CRONOPROGRAMMA LAVORI.pdf.p7m
- 49 - 19\_PIANO DI MANUTENZIONE CHIESA SAN GIOVANNI.pdf.p7m
- 50 - 20\_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.pdf.p7m
- 51 - 21\_LAY-OUT DI CANTIERE.pdf.p7m
- 52 - A7- RELAZIONE VULNERABILITA\_ SISMICA.pdf.p7m
- 53 - ASSEVERAZIONE.pdf.p7m
- 54 - B.4\_RILIEVO MATERICO.pdf.p7m
- 55 - C17 perizia\_asseverata CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA.pdf.p7m
- 56 - D2\_modalita\_ affidamento incarico.pdf.p7m
- 57 - D3 CONTRATTO.pdf.p7m
- 58 - D4-D6\_LUCA NASINI\_ELENCO SPECIALE\_SOGLIA INCARICHI.pdf.p7m
- 59 - D4-D6\_MICHELE TARULLI\_ELENCO SPECIALE\_SOGLIA INCARICHI.p7m
- 60 - D5- Documento Michele Tarulli.pdf.p7m
- 61 - D5- Documento Nasini Luca.pdf.p7m
- 62 - D8\_ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA\_.pdf.p7m
- 63 - D9 SCHEDE DEL DANNO.pdf.p7m
- 64 - D10\_ELENCO VINCOLI PRESENTI.pdf.p7m
- 65 - TAV 5.1.pdf.p7m

66 - TAV 5.2.pdf.p7m  
67 - TAV 5.3.pdf.p7m  
68 - TAV 5.4.pdf.p7m  
69 - TAV 5.5.pdf.p7m  
70 - TAV 5.6.pdf.p7m  
71 - TAV 5.pdf.p7m  
72 - ID6128\_Proposta di approvazione\_San Giovanni Battista\_FM.pdf

**P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica**

**PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE**

Ai sensi dell'ord. 105/2020

**OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE**

OCSR n. 105/2020 - ID ord. 436

**Chiesa di San Giovanni Battista**

**COMUNE DI RAPAGNANO (FM)**

Intervento locale

ID SISMAPP 6128 - Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/460**

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 368		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Arcidiocesi di Fermo		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di San Giovanni Battista		
<i>Indirizzo</i>	Via San Giovanni, 5 – Rapagnano (FM)		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 5	Part. B	Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	43.16150, 13.59312 (desunto dalla documentazione di progetto)		
<i>Tipo di intervento</i>	Intervento locale		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	B87H20010700001		
<i>CIG</i>	8843591A27		
SOGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Geom. Demetrio Catalini		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Luca Nasini: progettazione architettonica Ing. Michele Tarulli: progettazione strutturale		
<i>Direttore dei lavori</i>	Ing. Michele Tarulli: direzione lavori Arch. Luca Nasini: direzioni lavori specialistica architettonica Ing. Michele Tarulli: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Arch. Luca Nasini: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art. 4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4	
<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>			
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>			
<i>OCSR n. 144 del 28.06.2023</i>			
ATTI VARI			
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	RG n. 33 del 31/10/2016	Comune di Rapagnano (FM)	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<b>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</b>		n. 005 del 10/01/2017 (validata in data 16/01/2017)	Esito: Inagibile
<b>PROTOCOLLI</b>			
<b>Prot. (A/P)</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Mittente/Soggetto interessato</b>	
n. 130669 del 11/11/2021	PROGETTO ESECUTIVO	ARCIDIOCESI DI FERMO	
n. 134745 del 19/11/2021	INTEGRAZIONI		
n. 3410 del 14/01/2022			
n. 6860 del 25/01/2022			
n. 30162 del 22/03/2022			
n. 37692 del 11/04/2022			
n. 9974 del 22/01/2024			
n. 9980 del 22/01/2024			
n. 12631 del 26/01/2024			
n. 32573 del 08/03/2024			
n. 42848 del 27/03/2024			
<b>PARERI/AUTORIZZAZIONI</b>			
<b>Ente competente</b>	<b>Oggetto</b>		
<b>1</b>	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile per le aree Ascoli Piceno e Fermo	Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 (ID 2156383 del 18/01/2022)	
<b>2</b>	SABAP MARCHE	Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (Prot. 41601 del 26/03/2024)	
<b>3</b>	COMUNE DI RAPAGNANO	Conformità urbanistica DPR 380/2001 (Prot. 66402 del 16/06/2023 e n. 34392 del 13/03/2024)	

## DISAMINA DELL'INTERVENTO

### 1. Descrizione dello stato attuale:

La Chiesa di San Giovanni Battista è sita nel Comune di Rapagnano (FM) in via Scocciamarco 4, identificata catastalmente al Fg.5 con il mappale B, di proprietà dell'Arcidiocesi di Fermo, dichiarata inagibile con ordinanza sindacale n. 33 del 31/10/2016; per tale chiesa è stata redatta scheda A-DC del Segretario Regionale delle Marche con esito "Inagibile".

La chiesa si presenta con struttura portante in mattoni pieni e fondazioni superficiali.

L'ingresso principale è sul lato est dove è presente una torre campanaria. Nella zona dell'ingresso è presente una volta in camorcanna con soprastante solaio in legno. L'accesso alla torre è consentito attraverso una porta posizionata nel lato destro dell'ingresso.

### 2. Descrizione dei danni:

La "SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC, n. 005 del 10/01/2017 rileva un esito INAGIBILE. A seguito degli eventi sismici del 2016 la chiesa ha riportato numerosi danni e presenta un quadro fessurativo esteso.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Si rileva la presenza di evidenti lesioni sull'intera torre campanaria compreso l'ingresso principale, sull'arco laterale la torre e sulla facciata esterna posteriore; si rilevano inoltre lesioni diffuse sulle pareti longitudinali esterne, sulle pareti della facciata interna la chiesa e sulle volte.

### 3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati all'intervento locale ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

- Conservazione e trasmissione nel tempo della fabbrica storica, limitando gli interventi allo stretto necessario nell'ottica del minimo intervento;
- Considerare i nuovi interventi come un'ulteriore stratificazione della storia del manufatto;
- Privilegiare tecnologie di intervento reversibili e materiali compatibili per caratteristiche chimico-fisiche con quelli esistenti;
- Riconoscibilità delle integrazioni e delle ricostruzioni diversificate di volta in volta sulla base di quanto previsto in progetto.

Sulla base di quanto premesso, gli interventi previsti sono i seguenti:

#### Copertura sopra altare

- consolidamento della volta in camorcanna mediante fasce estradossali in CFRP;
- nuova copertura in legno di castagno, travicelli, pianelle e cordolo in acciaio.

#### Copertura centrale costituita da capriate

- consolidamento volte in mattoni mediante placcaggio estradossale di rete in fibra naturale di basalto e acciaio inox, rinfianchi in calcestruzzo leggero LECA e riempimento;
- consolidamento delle murature nella zona di appoggio delle capriate mediante applicazione di barre elicoidali, iniezioni con malta antiritiro;
- restauro e consolidamento delle capriate (n. 5) attraverso un intervento che prevede: fasce in fibra di carbonio sui puntoni; piastre di collegamento chiodate tra arcarecci e puntoni; inserimento saette; installazione staffe in acciaio bullonate tra monaco/saette, monaco/catena, saette/puntoni, monaco/puntoni; connettori Ø 14 installati con resina tra saette/puntoni, saette/monaco, monaco/puntoni; installazione piastre in acciaio in corrispondenza degli appoggi delle capriate al fine di migliorare il collegamento catena/puntoni e appoggio capriata; installazione di due catene in acciaio ai lati della catena esistente in legno;
- stilatura dei giunti diffusa su tutta la muratura lato interno;
- ripristino delle angolate con mattoni della stessa tipologia,
- inserimento di barre elicoidali nelle angolate.

#### Interno chiesa zona centrale

- Inserimento di tiranti in acciaio ed iniezioni di malta in corrispondenza delle lesioni;

#### Esterno Chiesa

- Intervento di scuci-cuci nelle murature portanti in corrispondenza delle lesioni, seguito dalla stilatura dei giunti diffusa;
- Ristilatura armata dei giunti in corrispondenza dell'ancoraggio del capochiave;

#### Torre

##### Zona Ingresso Chiesa

- demolizione solaio sopra la volta in camorcanna;
- rinforzo della volta in camorcanna all'estradosso;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- inserimento di nuovo solaio in legno (travi in castagno, travicelli e pannelle) con cordolo in acciaio e soletta collaborante in cls alleggerito;

#### Interno Torre

- scuci-cuci diffuso;
- stilatura dei giunti diffusa;
- ripristino muratura mancante;
- chiusura canna fumaria (stanza nella zona prima rampa);
- inserimento tiranti verticali;
- inserimento tiranti orizzontali;
- verifica tensionamento catene esistenti;

#### Esterno Torre

- scuci-cuci in corrispondenza delle lesioni;
- stilatura dei giunti diffusa;
- inserimento di barre elicoidali nelle angolate;

#### Zona Campane

- Rifacimento solaio sotto le campane (travi in castagno, travicelli, pannelle e soletta collaborante in cls alleggerito);
- Stilatura giunti;
- Scuci cuci zona ancoraggio campane;
- Consolidamento zona ancoraggio campane mediante ristilatura armata dei giunti (barre elicoidali e connettori in acciaio inossidabile);
- Tiranti verticali post tesi posizionati all'interno della torre;

#### Parte finale Torre

- Inserimento staffa in acciaio interna/esterna sulla parte superiore ed inferiore collegata con bulloni;
- Inserimento di profili in acciaio di collegamento tra le staffe superiori ed inferiori;
- Scuci-cuci diffuso;
- Stilatura dei giunti.

Sono previsti inoltre lavori di revisione generale dell'impianto elettrico, quadri, luci, prese e linee di distribuzione e vie cavi esistenti.

#### **Apparato decorativo**

L'intervento è volto alla messa in sicurezza dell'apparato pittorico ed al restauro delle decorazioni pittoriche più significative con interventi di restauro ritenuti urgenti.

## **VERIFICA ISTRUTTORIA**

### **1. Istruttoria amministrativa**

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 11/11/2021 (prot. USR n. 130669), prima del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR 130669 del 11/11/2021 i tecnici Ing. Michele Tarulli e Arch. Luca Nasini, hanno dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di San Giovanni Battista;
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come intervento locale; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR 130669 del 11/11/2021 ha dichiarato che: "Il progetto è atto a garantire l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica con l'obiettivo di miglioramento sismico tramite interventi locali.";

- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 2156383 del 18/01/2022); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di Rapagnano, è stato acquisito con prot. USR 66402 del 16/06/2023; con successiva nota prot. USR n. 34392 del 13/03/2024 è pervenuta un'istanza di completare la documentazione già trasmessa per quanto riguarda aspetti amministrativi e di dettaglio che non ostano la convocazione della Conferenza permanente; a tal proposito, la Diocesi è tenuta a trasmettere agli Enti la documentazione prima della seduta della citata conferenza;
- Ad avvenuto perfezionamento del progetto a seguito di richieste istruttorie di competenza SABAP [richiesta integrazioni del 23/02/2022 (prot. USR n. 18415), del 16.6.2023 (prot. USR n. 66004)], il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP AP-FM-MC ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii ed è stato acquisito con prot. USR 41601 del 26/03/2024; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate *nell'allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia, approvato con Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 e ss.mm.ii. e dal prezziario Regionale Marche 2023;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota USR n. 130669 del 11/11/2021.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	LAVORI	IMPORTI ANTE 126	IMPORTI POST 126	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	633.305,28 €	682.203,56 €	682.203,56 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	125.882,69 €	226.659,11 €	226.659,11 €
<b>A</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)</b>	<b>759.187,97 €</b>	<b>908.862,67 €</b>	<b>908.862,67 €</b>
B1	Imprevisti (IVA compresa)	39.006,06 €	39.006,06 €	39.006,06 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, CSP, CSE, spese e oneri previdenziali inclusi)	109.015,86 €	114.779,14 €	114.779,14 €
B3	IVA per Spese tecniche (22% B2)	23.983,49 €	25.251,41 €	25.251,41 €
B4	Spese per redazione progetto di restauro (Iva inclusa)	0,00 €	3.732,22 €	3.732,22 €
B5	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art.6 Ord. 105/2020)	12.887,82 €	15.132,94 €	15.132,94 €
B6	IVA su A (10%)	75.918,80 €	90.886,27 €	90.886,27 €
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B6)</b>	<b>260.812,03 €</b>	<b>288.788,04 €</b>	<b>288.788,04 €</b>
<b>C=A+B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.020.000,00 €</b>	<b>1.197.650,71 €</b>	<b>1.197.650,71 €</b>

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico, è pari a 1.197.650,71 €.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando il protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020, applicando la riduzione prefissata del 30% per gli affidamenti diretti (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020), e corrisponde al 12,63 % dei lavori.

2. Istruttoria tecnica

Dall'istruttoria condotta sono emersi alcuni aspetti di carattere tecnico ed economico che hanno portato alla formulazione delle osservazioni e/o prescrizioni di seguito esplicitate.

**COMPUTO METRICO**

Si rappresenta che il progetto presentato ai sensi della Ord. 105/2020, essendo di "livello esecutivo", deve definire compiutamente e nel dettaglio l'intervento in tutti i suoi aspetti. Pertanto, fermo restando la competenza del Progettista, trattandosi di un appalto da affidare "a misura" così come indicato nel Capitolato d'Appalto allegato al progetto ed in considerazione delle modalità di redazione del Computo Metrico Estimativo in cui le misurazioni relative alle quantità computate risultano non tutte perfettamente esplicitate, si chiede che, in corso dell'esecuzione dei lavori, siano redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di *Restauro dell'apparato decorativo* e lavorazioni affini e/o collegate. La suddetta documentazione andrà trasmessa in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR.

Inoltre, relativamente all'intervento di *Realizzazione della linea vita in copertura*, il progetto redatto ai sensi della L.R. n. 7/2014 e R.R. n. 7/2018, così come richiesto nella comunicazione del Comune di Rapagnano acquisita con prot. USR n. 34392 del 13/03/2024, dovrà essere trasmesso agli Enti prima della seduta della citata conferenza.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Come da richiesta dalla SABAP con prot. USR n. 66004 del 16/06/2023, così come evidenziato nel parere SABAP trasmesso con prot. USR n. 41601 del 26/03/2024, si rimanda alla fase di cantierizzazione la trasmissione della documentazione inerente i seguenti interventi:

- Intervento strutturale sulle murature interessate da apparato decorativo, anche se eseguiti sulla faccia opposta a quella decorate;
- Intervento strutturale sulla volta in camorcanna.

### 3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	<b>368</b>	
<i>Importo programmato decreto 395/2020</i>	<b>€ 620.000,00</b>	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	<b>€ 1.197.650,71</b>	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	<b>€ 1.197.650,71</b>	
<i>Di cui</i>	<b>€ 250.000,00</b>	A valere sui fondi dell'intervento identificato con ID 369/2020 - "Sant'Antonio" di Rapagnano (FM), come da richiesta Diocesi
	<b>€ 135.000,00</b>	A valere sui fondi dell'intervento identificato con ID 342/2020 - "San Francesco" di Monsampietro Morico (FM), come da richiesta Diocesi
	<b>€ 15.000,00</b>	A valere sui fondi dell'intervento identificato con ID 336/2020 - "Sant' Elpidio" di Gualdo (MC), come da richiesta Diocesi
	<b>€ 177.650,71</b>	Maggiori costi a seguito di adeguamento prezzi Ord. n. 126/2022, art. 4 c. 1

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

### 4. Conclusioni

**Richiamata** la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo di riparazione locale della Chiesa di San Giovanni Battista in Rapagnano (FM);

**Ritenuta** soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

**Ritenuto** necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Riparazione locale della Chiesa San Giovanni Battista" sita nel Comune di Rapagnano (FM), per un importo complessivo di euro **1.197.650,71** di cui:

- € 620.000,00 a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/2020;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- € 250.000,00 a valere sui fondi dell'intervento identificato nel decreto 395/2020 con ID 369 – "Sant'Antonio" a Rapagnano (FM), come da richiesto della Diocesi;
- € 135.000,00 a valere sui fondi dell'intervento identificato nel decreto 395/2020 con ID 342 – "San Francesco" a Monsampietro Morico (FM), come da richiesto della Diocesi;
- € 15.000,00 a valere sui fondi dell'intervento identificato nel decreto 395/2020 con ID 336 – "Sant'Elpidio" a Gualdo (MC), come da richiesto della Diocesi;
- € 177.650,71 per i maggiori costi afferenti all'adeguamento dei prezzi di cui all'Ord. 126/2020 art.4 c.1, fatto salvo quanto disposto in sede di Conferenza Permanente.

Tutto quanto sopra esposto, come da QE riformulato, con le seguenti prescrizioni:

- In corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di Restauro dell'apparato decorativo e lavorazioni affini e/o collegate. La suddetta documentazione andrà trasmessa in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR. Inoltre, relativamente all'intervento di Realizzazione della linea vita in copertura, il progetto redatto ai sensi della L.R. n. 7/2014 e R.R. n. 7/2018, così come richiesto nella comunicazione del Comune di Rapagnano acquisita con prot. USR n. 34392 del 13/03/2024, dovrà essere trasmesso agli Enti prima della seduta della citata conferenza.
- Come da richiesta dalla SABAP con prot. USR n. 66004 del 16/06/2023, così come evidenziato nel parere SABAP trasmesso con prot. USR n. 41601 del 26/03/2024, si rimanda alla fase di cantierizzazione la trasmissione della documentazione inerente i seguenti interventi:
  - Intervento strutturale sulle murature interessate da apparato decorativo, anche se eseguiti sulla faccia opposta a quella decorate;
  - Intervento strutturale sulla volta in camorcanna.
- Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta che resta a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione amministrativa e progettuale inerente all'intervento, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

***Il Funzionario istruttore:***

***Ing. Cinzia Alfonsi***

**Il Dirigente**

**SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

Maurizio PAULINI

**Allegati:**

- A) ELABORATI DI PROGETTO
- B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA: ID 2156383 del 18/01/2022
- C) PARERI SABAP: Prot. 18415 del 23/02/2022; Prot. 66004 del 16/06/2023; Prot. 41601 del 26/03/2024;
- D) PARERE COMUNE DI RAPAGNANO (FM): Prot. 66402 del 16/06/2023; Prot. 34392 del 13/03/2024;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Allegati:**

**A) ELABORATI DI PROGETTO**

N.	CODICE	DENOMINAZIONE ELABORATO	PROT. USR	DATA
0		Elenco elaborati	3410	14/01/2022
<b>Inquadramento generale</b>				
1	A1	Relazione Tecnica e illustrativa	3410	14/01/2022
2		Relazione tecnica – storica apparati decorativi	32573	08/03/2024
3	A9	Relazione sulle Interferenze	130669	11/11/2021
4	A2	Relazione Storico Critica	130669	11/11/2021
5	A3	Relazione Tecnica Strutturale	130669	11/11/2021
6	A5	Relazione sulle Fondazioni	130669	11/11/2021
7	A7	Relazione Vulnerabilità Sismica	130669	11/11/2021
<b>Rilievo – Stato di fatto</b>				
8	B1 - B2	Elaborato Inquadramento Urbanistico	130669	11/11/2021
9	B3	Elaborato Planimetria Piano Terra scala 1:50	130669	11/11/2021
10	B3	Elaborato Planimetria Piano Volte e Campanile scala 1:50	130669	11/11/2021
11	B3	Elaborato Planimetria Piano Copertura scala 1:50	130669	11/11/2021
12	B3	Elaborato Prospetti scala 1:100	130669	11/11/2021
13	B3	Elaborato Prospetti scala 1:100	130669	11/11/2021
14	B3	Elaborato Sezioni scala 1:100	130669	11/11/2021
15	B4	Rilievo materico	130669	11/11/2021
16	B7	Documentazione Fotografica	130669	11/11/2021
17	B11	Quadro Fessurativo	130669	11/11/2021
<b>Strutture</b>				
18	C3	Tavole progetto strutturale	130669	11/11/2021
19	C3	Interventi strutturali – interventi torre	32573	08/03/2024
20		Str_particolare_2	9980	22/01/2024
21		Cerchiatura 1	32573	08/03/2024
22		Cerchiatura 2	32573	08/03/2024
23		Cerchiatura 3	32573	08/03/2024
24	C1	Progetto architettonico – Piante, prospetti e sezioni	3410	14/01/2022
25	C6	Relazione di Calcolo Strutturale	130669	11/11/2021
26	C6	Relazione sulla Valutazione della Sicurezza	130669	11/11/2021
27	C6	Relazione sui Materiali	130669	11/11/2021
<b>Computi metrici e stime</b>				
28	C8	Computo Metrico Estimativo	9974	22/01/2024
29		Computo metrico opere pittoriche	32573	08/03/2024
30	C10	Costi Sicurezza speciali	9974	22/01/2024
31	C10	Incidenza Costi manodopera	9974	22/01/2024
32	C9	Elenco Prezzi Unitari	9974	22/01/2024
33		Elenco prezzi sicurezza	9974	22/01/2024
34		Quadro Comparativo	9974	22/01/2024
35	C11	Quadro Tecnico Economico	42848	27/03/2024
36	C15	Capitolato Speciale d'Appalto	9974	22/01/2024
37	C15	Schema di Contratto	9974	22/01/2024
38	C16	Piano di Manutenzione Chiesa San Giovanni	130669	11/11/2021
<b>Sicurezza</b>				

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

39	C13	Cronoprogramma dei Lavori	130669	11/11/2021
40	C12	Piano di Sicurezza e Coordinamento	130669	11/11/2021
41	C12	Lay-Out di Cantiere	130669	11/11/2021
<b>Altri allegati</b>				
42		Asseverazione	130669	11/11/2021
43	C17	Perizia Asseverata Chiesa San Giovanni	130669	11/11/2021
44	D1	Domanda di Concessione del Contributo	134745	19/11/2021
45	D2	Modalità di affidamento dell'incarico	130669	11/11/2021
46	D3	Contratto di affidamento dei professionisti incaricati	130669	11/11/2021
47	D4-D6	Luca Nasini _Elenco Speciale _Soglia Incarichi	130669	11/11/2021
48	D4-D6	Michele Tarulli _Elenco Speciale _Soglia Incarichi	130669	11/11/2021
49	D5	Documento Luca Nasini	130669	11/11/2021
50	D5	Documento Michele Tarulli	130669	11/11/2021
51	D8	Ordinanza sindacale di inagibilità	130669	11/11/2021
52	D9	Scheda del Danno MIC	130669	11/11/2021
53	D10	Elenco dei vincoli presenti	130669	11/11/2021
54		Dichiarazione del progettista ai sensi del cap. 8.4.1 delle N.T.C.	3410	14/01/2022
55		Dichiarazione di conformità del progetto punto 4 all. C	3410	14/01/2022
56		Denuncia dei lavori _Chiesa San Giovanni	3410	14/01/2022
57		Dichiarazione strutture	12631	26/01/2024
58		Calcolo onorario	9974	22/01/2024
59		Dichiarazione parcelle	9974	22/01/2024
60		Integrazioni soprintendenza	9974	22/01/2024
61		Istanza richiesta fondi aggiuntivi	9974	22/01/2024
62		Risposta a spostamento somme	37692	11/04/2022
63		Integrazioni soprintendenza	30162	22/03/2022
64		Preventivo	42848	27/03/2024

**B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA**

**ID 2156383 del 18/01/2022**

- 490.20.40\_2020\_OPSUAM\_460\_RT\_Verifica completezza;

**C) PARERI SABAP**

**Prot. USR n. 18415 del 23/02/2022**

- 850\_2022\_Rapagnano\_san Giovanni\_art.21richiesta int;

**Prot. USR n. 66004 del 16/06/2023**

- 2023\_3432\_21\_Rapagnano\_San Giovanni DEFINITIVO 2;

**Prot. USR n. 41601 del 26/03/2024**

- 2024\_830\_USR\_RAP\_San Giovanni;

**D) PARERE COMUNE DI RAPAGNANO (FM)**

**Prot. USR n. 66402 del 16/06/2023**

- Prot\_Par 0003568 del 16-06-2023 - Documento Comunicazione Prot 3568 del 16.06.2023;

**Prot. USR n. 34392 del 13/03/2024**

- Comunicazione accoglimento ed integrazioni\_prot 1672 del 13.03.2024.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE  
MARCHE - SISMA 2016**



Al tecnico istruttore  
Ing. Cinzia Alfonsi

**OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i**  
**Comune di Rapagnano - ID: 6128 - Intervento di "Riparazione e rinforzo locale della Chiesa di San Giovanni Battista"**  
**Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/460**  
**Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.**

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA  
DOCUMENTALE RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 56271 del 12/05/2021, prot. n. 57561 del 14/05/2021, prot. n. 59863 del 20/05/2021, prot. n. 130669 del 11/11/2021, prot. n. 134745 del 19/11/2021, prot. n. 3410 del 14/01/2022			
<b>Committente</b>	Arcidiocesi di Fermo			
<b>Lavori di</b>	Riparazione e rinforzo locale della Chiesa di San Giovanni Battista			
<b>Indirizzo</b>	Via Scocciamarco, 4, Comune di Rapagnano (FM)			
<b>Dati Catastali</b>	Foglio 5	Mappale B	Sub -	
<b>Ordinanza di Riferimento</b>	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.			
<b>Tipo di intervento</b>	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/>	Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Progettista strutture in opera</b>	Ing. Michele Tarulli		<b>Direttore dei lavori in opera</b>	Ing. Michele Tarulli
<b>Progettista strutture prefabbricate</b>			<b>Direttore dei lavori str. pref.</b>	
<b>Appaltatore lavori strutture prefabbricate</b>			<b>Collaudatore statico</b>	
<b>Appaltatore dei lavori in opera</b>	Da individuare			

**Richiamata** la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis

del D.P.R. 380/2001;

**Richiamata** altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.

**Preso atto che**, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, **Geom. Demetrio Catalini**, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall' **Ing. Michele Tarulli** incaricato;

**Visto** che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Ing. Cinzia Alfonsi,

**Preso atto** della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Luca Nasini

Progettista strutturale: Ing. Michele Tarulli

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Michele Tarulli

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare

**Visto** che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Considerato** pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Vista** la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;



**Richiamati** il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: **“il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate”**, il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che **“il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale”**,

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

**SI RAMMENTA CHE**

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 17/01/2022

**Ing. Maria Giuseppina Ballatori**

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile  
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla* **Regione Marche**  
**Ufficio Speciale per la Ricostruzione**

PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*All'* **Ufficio del Soprintendente Speciale per le  
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

PEC: [uss-sisma2016@cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it)

*e p.c.*

*Alla* **Arcidiocesi di Fermo**  
Responsabile Tecnico Procedura (RTP)  
Geom. Demetrio Catalini

PEC: [economato.diocesifermo@legalmail.it](mailto:economato.diocesifermo@legalmail.it)

PEO: [sisma@fermo.chiesacattolica.it](mailto:sisma@fermo.chiesacattolica.it)

*All* **Comune di Rapagnano**

PEC: [comune.rapagnano@pec.it](mailto:comune.rapagnano@pec.it)

*Alla* **Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale**  
*c/o Segretariato Regionale del MiC per le  
Marche*

PEO: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.04

*Risposta al foglio del*

22/03/2022

*n.*

30163

*Prot. Sabap del*

24/03/2022

*n.*

3432

*Oggetto:*

**RAPAGNANO (FM) – Via Scocciamarco 4 - Chiesa di San Giovanni Battista**

**Fasc 490.20.40/2020/OPSUAM/460\_Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/2020 \_Arcidiocesi di Fermo\_ID opera: 6128**

**Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 5, particella n. B**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

Proprietà: Arcidiocesi di Fermo

**Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Funz. Arch. Camilla Tassi**

In riscontro alla comunicazione pervenuta il 22/03/2022 e acquisita agli atti d'Ufficio in data 24/03/2022 con prot. n. 3432 di caricamento delle integrazioni documentali sulla piattaforma sismapp a seguito di richiesta da parte di questa Soprintendenza con prot. n. 2048 del 23/02/2022;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Esaminata** la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in:

### CHIESA

- consolidamento della volta in camorcanna mediante fasce estradossali in CFRP (presbiterio);
- nuova copertura in legno di castagno, travicelli, pannelle e cordolo in acciaio (presbiterio);
- consolidamento volte in mattoni mediante placcaggio estradossale di rete in fibra naturale di basalto e acciaio inox, rinfianchi in calcestruzzo leggero LECA e riempimento (navata centrale);
- consolidamento delle murature nella zona di appoggio delle capriate mediante applicazione di barre elicoidali; iniezioni con malta antiritiro; restauro e consolidamento delle capriate (n. 5) attraverso con fasce in fibra di carbonio sui puntoni, piastre di collegamento chiodate tra arcarecci e puntoni, inserimento saette, installazione staffe in acciaio bullonate e connettori Ø 14; installazione piastre in acciaio in corrispondenza degli appoggi delle capriate al fine di migliorare il collegamento catena/puntoni e appoggio capriata; installazione di due catene in acciaio ai lati della catena esistente in legno; ripristino delle angolate con mattoni della stessa tipologia e inserimento di barre elicoidali (navata centrale);
- inserimento di tiranti in acciaio ed iniezioni di malta in corrispondenza delle lesioni (interno navata centrale);
- cucì e scuci in corrispondenza delle lesioni e stilatura dei giunti diffusa; ristilatura armata dei giunti in corrispondenza dell'ancoraggio del capochiave (muratura esterna);

### TORRE

- demolizione solaio sopra la volta in camorcanna;
- rinforzo della volta in camorcanna all'estradosso;
- inserimento di nuovo solaio in legno con cordolo in acciaio e soletta collaborante in cls alleggerito;
- scuci-cuci diffuso; stilatura dei giunti diffusa; ripristino muratura mancante; chiusura canna fumaria;
- inserimento tiranti verticali anche post tesi; inserimento tiranti orizzontali; inserimento di barre elicoidali nelle angolate;
- rifacimento solaio sotto le campane; consolidamento zona ancoraggio campane mediante ristilatura armata dei giunti;

**Preso atto** che la chiesa è stata dichiarata inagibile con ordinanza sindacale n. 33 del 31/10/2016;

**Preso atto** di quanto comunicato dalla proprietà: "fin dall'inizio le risorse economiche che erano state stanziare per questo edificio sono apparse non congrue [...] con gli sforzi di tutti sono state ritrovate nuove risorse che permetteranno soltanto interventi puramente di consolidamento e strutturali. Mentre non ci sono risorse per interventi sull'apparato decorativo, che in questa fase non andiamo a toccare. In ogni caso attraverso la consulenza di alcuni restauratori specializzati si era ipotizzato un costo per il recupero dell'apparato decorativo, che è stato necessariamente stralciato per mancanza di risorse dando precedenza alla parte strutturale della chiesa che appare in molte parti gravemente danneggiata";

**Preso atto** inoltre che: "il finanziamento non ha considerato tutta la parte della canonica sacrestia che si affaccia sulla piazza principale, anch'essa gravemente lesionata, che è continuità architettonica della chiesa, seppur "unità strutturali" separate ma con murature portanti in comune";

**Preso atto** che secondo il progettista "Non verranno effettuati interventi locali invasivi all'interno della chiesa, quindi non ci saranno interferenze con le superfici decorate. L'unico intervento che comporterà un interessamento puntuale degli affreschi sarà la realizzazione di un foro con diametro massimo di 30mm per il passaggio delle catene. Per questo intervento non è necessario il restauro delle parti decorate in quanto la parte circostante al foro non verrà alterata";

**Preso atto** inoltre che nella relazione tecnica si indica che "Gli interventi di restauro saranno definiti su progetto redatto, previa autorizzazione della Curia Arcivescovile, unitamente ad un restauratore dei beni culturali qualificato con il quale saranno condivise e concordate le modalità di intervento. In tale fase saranno elaborati grafici specifici che evidenzieranno



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

*significativamente le superfici e gli apparati decorativi interni della Chiesa. Preliminarmente agli interventi di restauro propriamente dette, sarà necessario provvedere a realizzare strutture di protezione specifiche da mantenere durante le fasi di consolidamento strutturale precedute da interventi di preconsolidamento superficiale e rimozione dei depositi incoerenti. Contestualmente si potrà verificare la presenza di distacchi o sollevamenti sia nelle parti intonacate che nelle parti con presenza di stucchi”;*

**Ribadito** che l'intervento strutturale non può essere separato da quello sull'apparato decorativo che ha evidentemente subito i danni del terremoto e che pertanto deve essere oggetto di adeguato intervento di restauro redatto da restauratore qualificato a cui si demanda eventualmente la responsabilità di definire quali interventi possano essere posticipati e quali invece debbano essere realizzati con tempestività e eventualmente in maniera propedeutica all'intervento strutturale stesso;

**Preso atto** che per l'interno della chiesa in zona centrale, completamente decorata, è prevista l'inserimento di malta in corrispondenza delle lesioni;

**Preso atto** che *“Le volte in camorcanna si presentano in pessimo stato conservativo, gli interventi previsti (rafforzamento delle centine e applicazione della rete fibrorinforzata) consentono di ridurre le vulnerabilità presenti. Visto lo stato conservativo all'estradosso e le lesioni visibili all'intradosso, l'inserimento dei cavi d'acciaio all'estradosso non è sufficiente a garantire la stabilità della volta nel tempo. Risulta quindi indispensabile applicare una tipologia di intervento che sia più stabile e duraturo”;*

**Verificato** che l'intervento proposto sulla camorcanna viene sinteticamente descritto come *“consolidamento della volta in camorcanna mediante fasce estradosso in CFRP”, “rinforzo della volta in camorcanna all'estradosso” e “più stabile e duraturo”, esteso a tutta la volta tramite un retino continuo (tavv. c.1 e 7.1) senza alcun elaborato di dettaglio;*

**Considerato** il ricco apparato decorativo all'intradosso della medesima volta in camorcanna, ben documentato dalla documentazione fotografica presentata;

**Verificato** pertanto la che le interferenze dell'intervento strutturale proposto con l'apparato decorativo presente sono ben più estese e rilevanti di un semplice foro nella volta;

**Considerato** che le integrazioni richieste non sono state presentate e che gli interventi strutturali, seppur in generale condivisibili, sono in più casi descritti in maniera generica e con dettagli standardizzati;

**Valutata** d'altra parte l'opportunità di svolgere un fattivo ruolo propulsivo alla fase progettuale al fine di pervenire ad un livello di progettazione adeguato al pregio dell'edificio oggetto di intervento;

**Considerato** che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

**Ritenuto** che le opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili, se adeguate alle prescrizioni di seguito elencate, in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione “de iure” dell'edificio, contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA di massima** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- come indicato nella relazione tecnica, sia trasmesso a questo Ufficio per le valutazioni di competenza il progetto di restauro dell'apparato decorativo presente a firma di un restauratore qualificato, corredato delle relative schede tecniche prescritte per legge; la documentazione presentata dovrà contenere le risultanze della necessaria verifica dello stato di conservazione, del degrado e del quadro fessurativo dello stesso apparato decorativo, svolta tramite indagini a vista da distanza ravvicinata e/o strumentali; tale attività sia volta anche a definire tutte le interferenze tra l'intervento strutturale proposto e l'apparato decorativo presente, a stabilire la necessità di opere di messa in sicurezza propedeutiche al successivo intervento, che dovranno essere puntualmente eseguite in fase di esecuzione, nonché gli indirizzi alla progettazione di dettaglio dello stesso ritenuti utili alla conservazione degli elementi di pregio; siano inoltre indicati nel dettaglio gli interventi di restauro che vengono ritenuti urgenti e quelli che potranno essere posticipati e



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

condizionati al reperimento di ulteriori finanziamenti; tale analisi potrà essere svolta anche durante la fase di cantierizzazione, a seguito di posa in opera dell'impalcatura; l'intervento strutturale sulle murature interessate da apparato decorativo, anche se eseguiti sulla faccia opposta a quella decorata, potranno essere autorizzati solo a seguito della trasmissione della documentazione richiesta (a titolo esemplificativo e non esaustivo quanto previsto nella relazione tecnica al punto c) interno chiesa zona centrale: inserimento di tiranti in acciaio ed iniezioni di malta in corrispondenza delle lesioni);

- in conseguenza del pessimo stato di conservazione della volta in camorcanna, ribadito anche in fase di integrazioni da parte dei progettisti, e considerate tutte le interazioni dell'intervento strutturale all'estradosso proposto con la conservazione del bene tutelato, non ultimo la variazione termo-igrometrica e la traspirabilità del manufatto, la sopra descritta attività relativa a questo elemento costruttivo ad opera di restauratore qualificato dovrà essere particolarmente dettagliata ed esaustiva; il previsto intervento di consolidamento della volta in camorcanna sia strettamente legato al degrado e al quadro fessurativo riscontrato che appare, dalla documentazione presentata, localizzato solo a situazioni puntuali; qualsiasi intervento esteso a tutta la superficie dovrà essere adeguatamente motivato; dovrà essere presentato a questo Ufficio, prima dell'inizio dell'intervento, apposito progetto di livello definitivo/esecutivo volto a descrivere con adeguato dettaglio le soluzioni progettuali proposte che dovranno essere scelte prioritariamente scelte tra quelle tradizionali, volte a garantire la permanenza del dato materico e la reversibilità dell'intervento; l'intervento strutturale sulla volta in camorcanna potrà essere autorizzato solo a seguito della trasmissione della documentazione richiesta;
- in merito all'intervento strutturale della torre consistente in inserimento di tiranti verticali anche post tesi, di tiranti orizzontali e di barre elicoidali nelle angolate, si chiede di produrre adeguati elaborati progettuali volti a comprendere precisamente la posizione delle fasce metalliche all'interno, l'interazione con la struttura della scala in muratura interna di elevato pregio architettonico e in generale del partito architettonico presente e visibile sulle murature; in merito all'esterno, gli elaborati dovranno riportare precisamente la posizione dei tiranti orizzontali e dei capochiave e le finiture scelte, possibilmente tramite ridisegno su fotopiani; l'inserimento di tiranti metallici sulla torre potrà essere autorizzato solo a seguito della trasmissione della documentazione richiesta;
- l'inserimento dei tiranti all'interno della volta potrebbe potenzialmente produrre una modifica rilevante dell'immagine unitaria che essa attualmente presenta pertanto è necessario valutare se esso sia indispensabile (considerando i cinematismi attivati e gli interventi già posti in atto al livello della volta e della copertura) e se possano essere poste in opera soluzioni alternative; in ogni caso la loro posizione sia precisamente individuata sia in lunghezza (valutandone la coincidenza con gli archi trasversali) che in altezza (la posizione non appare individuata negli elaborati grafici) e ne sia definito il colore; si producano dei fotoinserti ad altezza uomo estesi a tutta la chiesa; sia dettagliata la tipologia di capochiave previsto e ne sia dato riscontro nei prospetti;
- gli interventi di smontaggio controllato dei solai dovranno essere adeguatamente documentati al fine di acquisire tutte le informazioni sullo stato di fatto, in particolare se non ispezionabili; dovrà essere previsto il recupero di tutto il materiale storico riutilizzabile e si dovrà scegliere prioritariamente la riproposizione delle tipologie storiche riscontrate in quanto a orditura lignea, primo livello dell'impalcato e finitura estradosale (pavimentazione/manto di copertura); nel caso in cui si preveda l'inserimento di strato isolante, dovranno essere posti in opera accorgimenti atti a non modificare la quota esterna della copertura in particolare sulla linea di gronda;
- per gli interventi di scuci-cuci si dovrà prevedere l'impiego di mattoni con caratteristiche meccaniche, chimiche, fisiche e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità; l'intervento di cucì e scuci dovrà essere strettamente legato ad esigenze strutturali senza alcuna finalità di regolarizzazione dell'apparato murario che deve mantenere tutte le tracce delle fasi costruttive storiche che lo caratterizzano; per tutti i possibili interventi riguardanti le murature, compresa la ristilatura dei giunti di malta, si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe a quella storica esistente;
- tutti gli interventi di finitura andranno comunque concordati con il funzionario di zona incaricato, previa predisposizione di opportune campionature.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

A conclusione dell'intervento sarà onere della direzione lavori trasmettere a questo Ufficio una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche, ...) di tutte le fasi dell'intervento.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE\*  
Ing. Giuseppe Lacava

CT/  
15/06/2023

\* giusta nomina del Direttore Generale ABAP con Decreto 710 del 01/06/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno*

*Alla*

**Regione Marche**

**Ufficio Speciale per la Ricostruzione**

PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*All'*

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le  
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

PEC: [mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it)

*e p.c.*

*Alla*

**Arcidiocesi di Fermo**

Responsabile Tecnico Procedura (RTP)

Geom. Demetrio Catalini

PEC: [economato.diocesifermo@legalmail.it](mailto:economato.diocesifermo@legalmail.it)

PEO: [sisma@fermo.chiesacattolica.it](mailto:sisma@fermo.chiesacattolica.it)

*All'*

**GDN Associati – Studio di Architettura**

arch. Luca Nasini

PEC: [luca.nasini@archiworldpec.it](mailto:luca.nasini@archiworldpec.it)

*All'*

**Comune di Rapagnano**

PEC: [comune.rapagnano@pec.it](mailto:comune.rapagnano@pec.it)

*Alla*

**Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale**

*c/o Segretariato Regionale del MiC per le  
Marche*

PEO: [sr-mar.corepacu@beniculturali.it](mailto:sr-mar.corepacu@beniculturali.it)

<i>Risposta al foglio del</i>	22/01/2024	<i>n.</i>	9975
<i>Prot. Sabap del</i>	23/01/2024	<i>n.</i>	830
<i>Risposta al foglio del</i>	22/01/2024	<i>n.</i>	9981
<i>Prot. Sabap del</i>	25/01/2024	<i>n.</i>	915
<i>Risposta al foglio del</i>	26/01/2024	<i>n.</i>	12362
<i>Prot. Sabap del</i>	29/01/2024	<i>n.</i>	1060
<i>Risposta al foglio del</i>	12/03/2024	<i>n.</i>	32574
<i>Prot. Sabap del</i>	12/03/2024	<i>n.</i>	3062

*Oggetto:*

**RAPAGNANO (FM) – Via Scocciamarco 4 - Chiesa di San Giovanni Battista**

**Fasc 490.20.40/2020/OPSUAM/460\_Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/2020\_Arcidiocesi di Fermo\_ID opera: 6128**



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

**Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 5, particella n. B**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

Proprietà: Arcidiocesi di Fermo

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Funz. Arch. Camilla Tassi**

In riscontro alla comunicazione del 22/01/2023 acquisita agli atti d'Ufficio in data 23/01/2024 con prot. n. 830 di caricamento della documentazione progettuale sulla piattaforma sismapp e successive integrazioni documentali;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Esaminata** la documentazione presente sulla piattaforma SISMAPP (Sistema Informativo Opere Pubbliche) al link <https://sismapp.regione.marche.it/Pratiche?codice=PRE&IdPiano=6942>

**Preso atto** che le opere che si intendono realizzare nell'immobile consistono:

CHIESA

- consolidamento della volta in camorcanna mediante fasce estradossali in CFRP (presbiterio);
- nuova copertura in legno di castagno, travicelli, pannelle e cordolo in acciaio (presbiterio);
- consolidamento volte in mattoni mediante placcaggio estradossale di rete in fibra naturale di basalto e acciaio inox, rinfianchi in calcestruzzo leggero LECA e riempimento (navata centrale);
- consolidamento delle murature nella zona di appoggio delle capriate mediante applicazione di barre elicoidali; iniezioni con malta antiritiro; restauro e consolidamento delle capriate (n. 5) attraverso con fasce in fibra di carbonio sui puntoni, piastre di collegamento chiodate tra arcarecci e puntoni, inserimento saette, installazione staffe in acciaio bullonate e connettori Ø 14; installazione piastre in acciaio in corrispondenza degli appoggi delle capriate al fine di migliorare il collegamento catena/puntoni e appoggio capriata; installazione di due catene in acciaio ai lati della catena esistente in legno; ripristino delle angolate con mattoni della stessa tipologia e inserimento di barre elicoidali (navata centrale);
- inserimento di tiranti in acciaio ed iniezioni di malta in corrispondenza delle lesioni (interno navata centrale);
- cucì e scui in corrispondenza delle lesioni e stilatura dei giunti diffusa; ristilatura armata dei giunti in corrispondenza dell'ancoraggio del capochiave (muratura esterna);

TORRE

- demolizione solaio sopra la volta in camorcanna;
- rinforzo della volta in camorcanna all'estradosso;
- inserimento di nuovo solaio in legno con cordolo in acciaio e soletta collaborante in cls alleggerito;
- scuci-cuci diffuso; stilatura dei giunti diffusa; ripristino muratura mancante; chiusura canna fumaria;
- inserimento tiranti verticali anche post tesi; inserimento tiranti orizzontali; inserimento di barre elicoidali nelle angolate;
- rifacimento solaio sotto le campane; consolidamento zona ancoraggio campane mediante ristilatura armata dei giunti;

**Vista** l'autorizzazione di massima ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. trasmessa da questo Ufficio con nota prot. 6646 del 15/06/2023 le cui premesse e prescrizioni sono confermate e integrate dalla presente;

**Visto** che nella suddetta autorizzazione si era ritenuto che:

- l'intervento strutturale sulle murature interessate da apparato decorativo, anche se eseguiti sulla faccia opposta a quella decorata, potranno essere autorizzati solo a seguito della trasmissione della documentazione richiesta;
- l'intervento strutturale sulla volta in camorcanna potrà essere autorizzato solo a seguito della trasmissione della documentazione richiesta;
- l'inserimento di tiranti metallici sulla torre potrà essere autorizzato solo a seguito della trasmissione della documentazione richiesta;

**Vista** la nota di Specificazioni dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 prot. 1843 del 21/06/2023 acquisita agli atti d'Ufficio in data 27/06/2023 con prot. n. 7036 che "evidenzia che l'acquisizione della suddetta documentazione sia da ritenersi condizione necessaria al fine di potersi esprimere in sede di conferenza permanente e pertanto,



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



al fine di dover interrompere il procedimento in fase di parere per richiedere tale integrazione, si invita a perfezionare la documentazione progettuale in tal senso”;

**Esaminata** la documentazione integrativa presentata e precisato che, in caso di riscontrati errori di trasmissione e conseguenti aggiornamenti, si esprime parere sulla versione più recente dei documenti presentati;

**Preso atto** che le integrazioni documentali suddette riguardano i seguenti interventi:

- **catene**: confermate perché definite indispensabili; non sono stati presentati fotoinserimenti ed elaborati grafici aggiuntivi in merito al loro posizionamento;
- **campanile**: in merito alle 3 cerchiature che interferiscono con la struttura muraria interna, caratterizzata da rampe sostenute da volte in laterizio con doppia curvatura parzialmente a sbalzo, sono state rappresentate su 3 foto le posizioni di sole 2 cerchiature e per meno del 50% della loro estensione; nella parte sommitale del campanile le staffe in acciaio sono state indicate come solo interne nei 2 prospetti, mentre nella sezione sono ancora indicate come interne ed esterne;
- **volta in camorcanna**: si chiarisce solo che “*tutte le malte che si andranno ad utilizzare per rinforzare gli estradossi della camorcanna o della volta dovranno necessariamente tener conto della traspirabilità dell'involucro e del benessere igrometrico per gli elementi pittorici requisiti fondamentali dei materiali certificati che si utilizzeranno*”;
- **apparato decorativo**: inserimento in CME di lavorazioni volte alla messa in sicurezza dell'apparato pittorico ed al restauro delle decorazioni pittoriche più significative con interventi di restauro ritenuti urgenti, senza produzione di apposita relazione e progetto da parte di restauratore qualificato;

**Preso atto** che in più punti si indica che “*durante le lavorazioni di ristrutturazione e restauri quindi durante la fase di cantierizzazione a seguito della posa di impalcature si effettueranno analisi più approfondite e mirate*”, che “*la posizione della cerchiatura verrà comunque stabilita in loco con la soprintendenza*” e che “*eventuali correzioni e spostamenti ritenuti necessari si concorderanno sempre preventivamente con la soprintendenza*”;

**Verificato** che pertanto viene rinviata alla fase di cantierizzazione la consegna a questo Ufficio della documentazione richiesta al punto 1 e 2 della precedente autorizzazione di massima;

**Verificato** che, diversamente da quanto asserito nelle integrazioni pervenute, negli elaborati grafici precedenti la posizione delle catene non risulta chiaramente rappresentata, se non in pianta nella tavola 7.5; che i prospetti e le sezioni delle tavole strutturali non riportano la posizione delle stesse catene tanto che la loro quota non è in alcun modo determinabile;

**Rilevato che** nel computo metrico è indicata la realizzazione di linea vita in copertura, ai sensi della L.R. n. 7/2014 e R.R. n. 7/2018, e che la stessa non è rappresentata negli elaborati grafici;

**Considerato** che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione “*de iure*” dell'edificio, contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni, a integrazione di quelle precedentemente espresse:

- si rimane in attesa delle risultanze delle “*analisi più approfondite e mirate*” previste in fase di cantierizzazione e della conseguente documentazione richiesta al punto 1 e 2 della precedente autorizzazione, da redigere da parte di restauratore qualificato; si ribadisce che nessun intervento di rimozione o modifica degli intonaci storici, in particolar modo se decorati, né iniezioni di malta su setti murari interessati dalla presenza dell'apparato decorativo potrà essere realizzato prima dell'esecuzione di indagini stratigrafiche e redazione della suddetta documentazione da porre alla verifica di questo Ufficio; si ribadiscono le prescrizioni già impartite in merito all'intervento sulla volta in camorcanna che dovrà essere oggetto di ulteriore autorizzazione da parte di questo Ufficio;
- sia minimizzata quanto più possibile l'altezza della linea vita rispetto al manto di copertura al fine di ridurre la visibilità da terra; gli elementi di appoggio ed aggancio dei terminali risultino completamente posti sotto il manto di copertura, tutti gli elementi in metallo abbiano finitura opaca, per evitare qualsiasi tipo di riflesso, e possibilmente colorazioni nelle tinte dei coppi;
- in merito ai tiranti interni all'aula, si ribadisce la propria perplessità rispetto al posizionamento, come da tav. 7.5, non in coincidenza con gli arconi della volta e si chiede di valutare in via prioritaria questa posizione; ne sia prevista ampia



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

possibilità di scelta della finitura e delle colorazioni al fine di minimizzarne l'impatto visivo rispetto all'apparato decorativo della volta;

- le staffe in acciaio della parte sommitale del campanile siano poste solo all'interno della stessa e realizzate esclusivamente con profili piatti da posizionare in aderenza alla muratura; all'impianto del cantiere sia concordato con questo Ufficio apposito sopralluogo al fine di verificare nel dettaglio l'assenza di interferenza delle cerchiature, le cui posizioni dovranno per allora essere perfettamente definite, con gli elementi murari di pregio presenti all'interno del campanile; i profili e le fasce metallici dovranno essere scelti al fine di non presentare elementi non aderenti alle murature stesse; particolare cura sia posta ai collegamenti, minimizzando le superfici delle eventuali piastre e studiando a livello architettonico bullonature e/o saldature; sia garantita la massima disponibilità a modificare in fase di esecuzione le posizioni e i dettagli costruttivi in funzioni delle criticità che questa Soprintendenza rilevasse, come da relazione tecnica; sia prevista per tutte le cerchiature metalliche poste nel campanile ampia possibilità di scelta della finitura e delle colorazioni al fine di minimizzarne l'impatto visivo rispetto alla muratura retrostante;
- le modifiche del pacchetto costruttivo dell'impalcato di copertura non incidano in alcun modo sulle quote delle falde e in particolare non sia variata la conformazione delle linee di gronda e degli elementi costruttivi che le caratterizzano;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE  
dott. Luigi La Rocca  
IL DELEGATO\*  
arch. Rosella Bellesi /dott. Gianni Bonaduce

CT\_22/03/2024

\* giusto Decreto 1671 del 28/12/2023 del Direttore Generale ABAP

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



# COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

**COMUNE di RAPAGNANO**

N. prot. 3568 del 16/06/2023

**ALL' U.S.R. Marche**

Via Beniamino Gigli, 1

CACCAMO DI SERRAPETRONA (MC)

Pec: regione.marche.usr@emarche.it

<b>OGGETTO</b>	Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i. Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo - ID opera: 6128. Denominazione dell'intervento: SAN GIOVANNI BATTISTA Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/460
----------------	--

**Visto** il progetto per la ricostruzione degli edifici di culto post-sisma 2016, Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/460;

**Vista** la documentazione tecnica progettuale allegata alla medesima istanza, inserita nella piattaforma SISMAPP; con la presente si

ESPRIME

il parere favorevole per quanto di competenza, alla richiesta in oggetto.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – LL.PP.**

**Ing. Mariangela Barchetta**

