



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE  
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Alla Conferenza Permanente presso la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario straordinario del governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi  
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

All'arch. Rosella Bellesi  
[rosella.bellesi@cultura.gov.it](mailto:rosella.bellesi@cultura.gov.it)

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
[sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020.  
“Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Vito”, Pieve Torina (MC) - Id.  
O.C. 105/2020: 247 - CUP I57H20002760001 - CIG 8843461EDE Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di  
Camerino – San Severino Marche. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0041195-P 22/10/2024 con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 07/11/2024 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

### DELEGA

a rappresentare la Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente  
dott.ssa Claudia Cenci

Firmato digitalmente da

**CLAUDIA CENCI**

O = MINISTERO  
DELLA CULTURA  
C = IT



*Il Presidente*  
*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**Al Direttore**  
**Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione**  
**Ing. Marco Trovarelli**

**Al Dirigente**  
**Settore Ricostruzione Pubblica**  
**Ing. Maurizio Paulini**

**Al Dirigente**  
**Settore Attuazione Ordinanze Speciali**  
**Ing. Giuseppe Laureti**

**Al Dirigente**  
**Settore Ricostruzione Privata e Produttiva**  
**Arch. Andrea Vicomandi**

**Al Dirigente**  
**Settore Affari Generali, Personale**  
**e Contabilità**  
**Dott.ssa Silvia Moroni**

**Al Dirigente**  
**Settore Coordinamento delle Politiche di**  
**Sviluppo Territoriale**  
**Dott.ssa Chiara Ercoli**

**OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.**

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

*Il Presidente*  
*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.


Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

**Il Vice Commissario**

**Francesco Acquaroli**

 FRANCESCO  
ACQUAROLI  
11.07.2023 18:20:00  
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel. fax 073751202

Prot.n. 14238

Pieve Torina, 07.11.2024

[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**Oggetto:** CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C.105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN VITO" COMUNE DI PIEVE TORINA (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche CUP I57H20002760001 – CIG 8843461EDE  
Id. O.C. 105/2020: 247 – DELEGA A PARTECIPARE

**Il Sindaco del Comune di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci**

**DELEGA**

**L'Arch. Annarita Luccio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pieve Torina, a rappresentarlo nella Conferenza Permanente in oggetto.**

***IL SINDACO***  
***Dott. Alessandro Gentilucci***

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0043352-P-05/11/2024

### Alla Conferenza Permanente

[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

#### Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

[f.bernardini@governo.it](mailto:f.bernardini@governo.it)

#### Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

[a.crocioni@governo.it](mailto:a.crocioni@governo.it)

#### Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti

[c.coccetti@governo.it](mailto:c.coccetti@governo.it)

#### Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Chiara Santoro

[chi.santoro@governo.it](mailto:chi.santoro@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **07 novembre 2024**: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti e all'Arch. Chiara Santoro.

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235 e successivamente prorogato fino al 31.12.2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e

---

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

**Viste** le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **07 novembre 2024**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN VITO" COMUNE DI PIEVE TORINA (MC)**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**CUP I57H20002760001 – CIG 8843461EDE**  
**Id. O.C. 105/2020: 247;**
- **O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 "Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Acquasanta Terme (AP)".**  
**Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche - USR Marche.**

### DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **07 novembre 2024** per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN VITO" COMUNE DI PIEVE TORINA (MC)**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**CUP I57H20002760001 – CIG 8843461EDE**  
**Id. O.C. 105/2020: 247;**
- **O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 "Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Acquasanta Terme (AP)".**  
**Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche - USR Marche.**

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN VITO" COMUNE DI PIEVE TORINA (MC)**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**

---

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**CUP I57H20002760001 – CIG 8843461EDE**  
**Id. O.C. 105/2020: 247;**

L'Arch. **Chiara Santoro**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per:

- **O.C. n. 130/2022, artt. 108-110 “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Acquasanta Terme (AP)”**.  
**Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche - USR Marche.**

**Il Presidente della Conferenza permanente**  
**Sen. Avv. Guido Castelli**



Castelli  
Guido  
05.11.2024  
16:50:30  
GMT+01:00

---

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alta*

**Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*E.p.c.A*

**Arcidiocesi di Camerino- San Severino  
Marche**

PEC: [sisma2016@arcidiocesicamerino.it](mailto:sisma2016@arcidiocesicamerino.it)

**Ufficio del Soprintendente Speciale  
per le aree colpite dal sisma 2016**

PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

**Comune di Pieve Torina**

PEC: [comune.pievetorina.mc@legalmail.it](mailto:comune.pievetorina.mc@legalmail.it)

**Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale c/o Segretario Regionale del MiC  
per le Marche**

PEO: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

<i>Prot. n.</i> (vedi intestazione digitale)	<i>Risposta al foglio del</i>	27/02/2023	<i>n.</i>	20338
<i>Class.</i> 34.43.04/93/2021	<i>Prot. Sabap del</i>	28/02/2023	<i>n.</i>	02122
		14/08/2023		09138
		29/08/2023		09534

*Oggetto:* **PIEVE TORINA (MC) – fraz. Le Rote, Strada Provinciale SP 96, loc. Valsantangelo, Chiesa di San Vito in Valsantangelo**  
*Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 16 particella nn. A-179.*  
**SISMA 2016 - Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nel territorio della regione marche - Chiesa di San Vito - Pieve Torina - Localita' Valsantangelo – OCSR n.105/2020 e s.m.i. - ID Sismap 5888**  
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art.12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.  
**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**  
*Proprietà: Parrocchia San Vito in Valsantangelo - Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche*  
*Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi*  
*Referente della tutela storico artistica: Dott. Pierluigi Moriconi*

In riscontro alla richiesta pervenuta il 27/02/2023 con prot. 20338 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 28/02/2023 con prot. n. 2122 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali a margine indicate;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n. 57;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

**Esaminata** la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare nell'immobile, sono consistenti nell'*Intervento di ricostruzione, riparazione, ripristino della Chiesa di San Vito – Pieve Torina (MC) – Loc. Valsantangelo, a seguito dei danni causati dal sisma 2016.*

La chiesa viene edificata nel XVII secolo su probabili preesistenze del XIII-XIV secolo, con la torre campanaria in adiacenza al prospetto principale sul lato sinistro, afferente alla fase ottocentesca consolidato negli anni '70 del XX secolo. Annessa alla chiesa (lungo il fronte Sud e Ovest) è presente una costruzione ottocentesca articolata su tre piani non oggetto del presente intervento. L'edificio di culto si articola in una navata unica voltata con una struttura leggera in canniccio a botte ribassata, presenta due altari laterali lignei del '600 e l'altare maggiore con ricca cornice a edicola, anch'essa risalente allo stesso periodo. La copertura è in legno con capriate, terzere, travetti e pianelle, già oggetto di precedenti interventi di consolidamento post sisma 1997. Le finiture interne sono state oggetto di rifacimento durante gli interventi post sisma 1997 e si presentano oggi con specchiature a tinta neutra e ordine architettonico in cromia differente. Le murature originarie che si ipotizzano appartenere alla chiesetta preesistente sono visibili in facciata e sono costituite da conci di pietra calcarea ben squadrate con giunti sottili di calce, mentre i rifacimenti e gli ampliamenti successivi sono realizzati principalmente con pietra sbazzata e locale presenza di ricorsi in mattoni.

Il complesso edilizio parrocchiale a seguito degli eventi sismici del 2016 è stato interessato da danni rilevanti con conseguente ordinanza di inagibilità n. 18 del 05/06/2017. L'edificio di culto presenta diffuse lesioni negli ambienti interni con locali sconessioni della volta in camorcanna dagli arconi. In esterno, e in particolare nel fronte principale, si evidenziano lesioni sub verticali tra il fronte e la torre campanaria come anche un'evidente lesione diagonale in prossimità della finestratura. Come evidenziato dalla scheda del rilievo del danno sulle chiese, si rileva l'attivazione dei meccanismi di ribaltamento di facciata assieme a quello di piano, risposta trasversale dell'aula, meccanismi di taglio nelle pareti laterali, danni relativi alle volte della navata centrale e danno all'arco trionfale, tutti con livello di danno medio-grave.

Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi previsti, in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

#### Interventi in copertura

- *revisione del manto;*

#### Interventi sulle murature

- *scuci-cuci per riparazione delle lesioni sulle murature;*
- *rinforzo di maschi murari facciavista a fasce verticali e orizzontali mediante installazione di connettori in fibra d'acciaio galvanizzato UHTSS;*
- *inserimento di un tirante trasversale in corrispondenza dell'arco trionfale con capochiave a paletto;*

#### Interventi sugli orizzontamenti

- *revisione generale della volta in camorcanna con riparazione delle lesioni e rifacimento dei tratti non più recuperabili;*
- *consolidamento estradossale delle volte in camorcanna con reti in GFRP;*
- *rimozione intonaci e riparazione degli archi con recupero della deformata nei casi in cui si riscontra la cernierizzazione degli stessi;*

#### Interventi di finitura/restauro

- *rifacimento degli intonaci interni con intonaco fibrato a calce e relativa tinteggiatura (già sostituiti nel '97);*
- *restauro di infissi e porte in legno;*

**Preso atto** che gli interventi previsti nel progetto per la Chiesa di San Vito in Valsantangelo sono volti alla riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 ed al rinforzo locale delle strutture con opere connesse di finitura;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del **D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

- per quanto attiene all'intervento di "rinforzo della muratura" su paramento faccia a vista, nell'operazione di rimozione e pulizia dei giunti nonché delle perforazioni per l'inserimento dei diatoni, sia posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei conci lapidei; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi;
- per i previsti interventi di scuci-cuci, si dovrà prevedere l'impiego di materiale lapideo con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche simili a quello del paramento esterno a faccia a vista esistente, al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura muraria;
- per tutti gli interventi riguardanti le murature sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere a base di calce naturale anche di tipo idraulico, prive di legante cementizio;
- siano previsti adeguati sistemi e opere di protezione degli apparati decorativi e arredi sacri presenti all'interno dell'edificio;
- gli intonaci di nuova realizzazione, siano rigorosamente a base di calce ed eseguiti con fratazzo a legno seguendo l'andamento dei muri. Le tonalità cromatiche della tinteggiatura interna siano concordate in corso d'opera con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature e valutando l'esito della campagna di saggi stratigrafici richiesta. Sarà comunque da riproporsi una bicromia dell'ordine architettonico rispetto ai fondi;
- Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera in relazione alle modalità tecnico-esecutive ed alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di integrazione e finitura, sulla base di idonee campionature da verificare e valutare con il funzionario competente per territorio, preliminarmente alla loro definitiva adozione;

Per quanto attiene alla **tutela storico artistica**:

- Si prescrive l'esecuzione di una campagna di saggi stratigrafici all'interno dell'aula della Chiesa preliminarmente all'inizio dei lavori, al fine di valutare la presenza di eventuali finiture o coloriture storiche e con particolare attenzione alle zone interessate da interventi di scuci-cuci, tenendo comunque conto della relazione storico critica del manufatto che mette in evidenza le diverse fasi di costruzione della Chiesa. L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. Andrà trasmessa alla Soprintendenza la relazione con gli esiti delle indagini e documentazione fotografica per le valutazioni nel merito e dare indicazioni sul proseguo dei lavori.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE  
arch. Giovanni Issini

RB/PLM\_as-mz\_25/06/2024

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Commissario straordinario del governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi  
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli  
Piceno, Fermo e Macerata  
[sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

Alla Direzione Generale SPC  
[dg-spc@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it)

All'arch. Esmeralda Valente  
Direttore del Servizio III della DG ABAP  
Membro MiC supplente della Conferenza permanente  
[esmeralda.valente@cultura.gov.it](mailto:esmeralda.valente@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –  
O.C. 105/2020 “*Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Vito*”,  
Pieve Torina (MC) - Id. O.C. 105/2020: 247 – CUP I57H20002760001 - CIG 8843461EDE Soggetto  
Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche.  
**Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“*Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Vito*” – Comune di Pieve Torina (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0041195 - P del 22.10.2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3094 del 22.10.2024, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 07 novembre 2024, ore 10,00;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

**VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

**VISTO** l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “*Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”



*interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";*

**VISTA** l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*" con particolare riferimento all'art. 4 "*Approvazione dei progetti e domanda di contributo*" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

**VISTO** l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**VISTO** che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori di completamento della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Pieve Torina (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0041195-P del 22.10.2024,

<https://drive.google.com/file/d/1FqOnp04ftRUTYWOJTImSvriFpKMCQBxw/view?usp=sharing>

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

#### Interventi sulle murature

- scuci-cuci, installazione di connettori in fibra d'acciaio per rinforzo maschi murari;
- l'arco trionfale con inserimento di tirante trasversale e capochiave a paletto;

#### Interventi sugli orizzontamenti

- la volta in camorcanna con riparazione delle lesioni, consolidamento all'estradosso mediante reti in GFRP e rifacimento dei tratti non più recuperabili;
- gli archi mediante rimozione intonaco e riparazione;

#### Interventi in copertura

- revisione del manto;

#### Interventi di finitura/restauro

- restauro di infissi e porte in legno;
- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;



**PRESO ATTO** dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n.7735 del 26/06/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n.1875 del 26/06/2024, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,


### **PARERE FAVOREVOLE**

Al progetto esecutivo dell'“*Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Vito*” – Comune di Pieve Torina (MC), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non già recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria  
Funzionario Arch. Caterina Careccia  
Funzionario Architetto  
[caterina.careccia@cultura.gov.it](mailto:caterina.careccia@cultura.gov.it)



Il Soprintendente  
dott.ssa Claudia Cenci

Firmato  
digitalmente da

**CLAUDIA CENCI**

O = MINISTERO DELLA  
CULTURA  
C = IT





Provincia di Macerata

Settore Gestione del territorio  
e Ambiente  
Servizi Urbanistica e Trasporti

Corso della Repubblica 16 - 62100 Macerata (MC)  
Tel. 0733.2481 - Fax 0733.248773 - c.f. 80001250432  
PEC: provincia.macerata@legalmail.it  
e-mail: urbanistica@provincia.mc.it

POS 016.001.003/2024/21

Al Presidente della Conferenza permanente  
Commissario Straordinario del Governo  
per la ricostruzione  
Sen. Avv. Guido Castelli

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**OGGETTO: Comune di Pieve Torina**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO  
LOCALE DELLA CHIESA DI SAN VITO” CUP I57H20002760001 – CIG 8843461EDE**

**Id. O.C. 105/2020: 247**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**

**Conferenza permanente del 7/11/2024**

**COMUNICAZIONE DI NON COMPETENZA**

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi vs. prot. n. 41195 del 22/10/2024, pervenuta in pari data con prot. 35847, inerente all'esame del progetto in oggetto, con la presente si comunica che questa Provincia non ha competenze in merito, di conseguenza non ha alcun parere da rilasciare.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

**IL DIRIGENTE  
(Arch. Maurizio Scarpecci)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla*

**Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*E.p.c.A*

**Arcidiocesi di Camerino- San Severino  
Marche**

PEC: [sisma2016@arcidiocesicamerino.it](mailto:sisma2016@arcidiocesicamerino.it)

**Ufficio del Soprintendente Speciale  
per le aree colpite dal sisma 2016**

PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

**Comune di Pieve Torina**

PEC: [comune.pievetorina.mc@legalmail.it](mailto:comune.pievetorina.mc@legalmail.it)

**Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale c/o Segretario Regionale del MiC  
per le Marche**

PEO: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

<i>Prot. n.</i> (vedi intestazione digitale)	<i>Risposta al foglio del</i>	27/02/2023	<i>n.</i>	20338
<i>Class.</i> 34.43.04/93/2021	<i>Prot. Sabap del</i>	28/02/2023	<i>n.</i>	02122
		14/08/2023		09138
		29/08/2023		09534

*Oggetto:* **PIEVE TORINA (MC) – fraz. Le Rote, Strada Provinciale SP 96, loc. Valsantangelo, Chiesa di San Vito in Valsantangelo**  
*Catastalmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 16 particella nn. A-179.*

**SISMA 2016 - Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nel territorio della regione marche - Chiesa di San Vito - Pieve Torina - Localita' Valsantangelo – OCSR n.105/2020 e s.m.i. - ID Sismap 5888**  
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art.12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

*Proprietà: Parrocchia San Vito in Valsantangelo - Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche*

*Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi*

*Referente della tutela storico artistica: Dott. Pierluigi Moriconi*

In riscontro alla richiesta pervenuta il 27/02/2023 con prot. 20338 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 28/02/2023 con prot. n. 2122 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali a margine indicate;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n. 57;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

**Visto** l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

**Esaminata** la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare nell'immobile, sono consistenti nell'*Intervento di ricostruzione, riparazione, ripristino della Chiesa di San Vito – Pieve Torina (MC) – Loc. Valsantangelo, a seguito dei danni causati dal sisma 2016.*

La chiesa viene edificata nel XVII secolo su probabili preesistenze del XIII-XIV secolo, con la torre campanaria in adiacenza al prospetto principale sul lato sinistro, afferente alla fase ottocentesca consolidato negli anni '70 del XX secolo. Annessa alla chiesa (lungo il fronte Sud e Ovest) è presente una costruzione ottocentesca articolata su tre piani non oggetto del presente intervento. L'edificio di culto si articola in una navata unica voltata con una struttura leggera in canniccio a botte ribassata, presenta due altari laterali lignei del '600 e l'altare maggiore con ricca cornice a edicola, anch'essa risalente allo stesso periodo. La copertura è in legno con capriate, terzere, travetti e pianelle, già oggetto di precedenti interventi di consolidamento post sisma 1997. Le finiture interne sono state oggetto di rifacimento durante gli interventi post sisma 1997 e si presentano oggi con specchiature a tinta neutra e ordine architettonico in cromia differente. Le murature originarie che si ipotizzano appartenere alla chiesetta preesistente sono visibili in facciata e sono costituite da conci di pietra calcarea ben squadrate con giunti sottili di calce, mentre i rifacimenti e gli ampliamenti successivi sono realizzati principalmente con pietra sbazzata e locale presenza di ricorsi in mattoni.

Il complesso edilizio parrocchiale a seguito degli eventi sismici del 2016 è stato interessato da danni rilevanti con conseguente ordinanza di inagibilità n. 18 del 05/06/2017. L'edificio di culto presenta diffuse lesioni negli ambienti interni con locali sconessioni della volta in camorcanna dagli arconi. In esterno, e in particolare nel fronte principale, si evidenziano lesioni sub verticali tra il fronte e la torre campanaria come anche un'evidente lesione diagonale in prossimità della finestratura. Come evidenziato dalla scheda del rilievo del danno sulle chiese, si rileva l'attivazione dei meccanismi di ribaltamento di facciata assieme a quello di piano, risposta trasversale dell'aula, meccanismi di taglio nelle pareti laterali, danni relativi alle volte della navata centrale e danno all'arco trionfale, tutti con livello di danno medio-grave.

Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi previsti, in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

#### Interventi in copertura

- *revisione del manto;*

#### Interventi sulle murature

- *scuci-cuci per riparazione delle lesioni sulle murature;*
- *rinforzo di maschi murari facciavista a fasce verticali e orizzontali mediante installazione di connettori in fibra d'acciaio galvanizzato UHTSS;*
- *inserimento di un tirante trasversale in corrispondenza dell'arco trionfale con capochiave a paletto;*

#### Interventi sugli orizzontamenti

- *revisione generale della volta in camorcanna con riparazione delle lesioni e rifacimento dei tratti non più recuperabili;*
- *consolidamento estradossale delle volte in camorcanna con reti in GFRP;*
- *rimozione intonaci e riparazione degli archi con recupero della deformata nei casi in cui si riscontra la cernierizzazione degli stessi;*

#### Interventi di finitura/restauro

- *rifacimento degli intonaci interni con intonaco fibrato a calce e relativa tinteggiatura (già sostituiti nel '97);*
- *restauro di infissi e porte in legno;*

**Preso atto** che gli interventi previsti nel progetto per la Chiesa di San Vito in Valsantangelo sono volti alla riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 ed al rinforzo locale delle strutture con opere connesse di finitura;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del **D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



- per quanto attiene all'intervento di "rinforzo della muratura" su paramento faccia a vista, nell'operazione di rimozione e pulizia dei giunti nonché delle perforazioni per l'inserimento dei diatoni, sia posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei conci lapidei; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi;
- per i previsti interventi di scuci-cuci, si dovrà prevedere l'impiego di materiale lapideo con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche simili a quello del paramento esterno a faccia a vista esistente, al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura muraria;
- per tutti gli interventi riguardanti le murature sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere a base di calce naturale anche di tipo idraulico, prive di legante cementizio;
- siano previsti adeguati sistemi e opere di protezione degli apparati decorativi e arredi sacri presenti all'interno dell'edificio;
- gli intonaci di nuova realizzazione, siano rigorosamente a base di calce ed eseguiti con fratazzo a legno seguendo l'andamento dei muri. Le tonalità cromatiche della tinteggiatura interna siano concordate in corso d'opera con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature e valutando l'esito della campagna di saggi stratigrafici richiesta. Sarà comunque da riproporsi una bicromia dell'ordine architettonico rispetto ai fondi;
- Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera in relazione alle modalità tecnico-esecutive ed alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di integrazione e finitura, sulla base di idonee campionature da verificare e valutare con il funzionario competente per territorio, preliminarmente alla loro definitiva adozione;

Per quanto attiene alla **tutela storico artistica**:

- Si prescrive l'esecuzione di una campagna di saggi stratigrafici all'interno dell'aula della Chiesa preliminarmente all'inizio dei lavori, al fine di valutare la presenza di eventuali finiture o coloriture storiche e con particolare attenzione alle zone interessate da interventi di scuci-cuci, tenendo comunque conto della relazione storico critica del manufatto che mette in evidenza le diverse fasi di costruzione della Chiesa. L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. Andrà trasmessa alla Soprintendenza la relazione con gli esiti delle indagini e documentazione fotografica per le valutazioni nel merito e dare indicazioni sul proseguo dei lavori.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE  
arch. Giovanni Issini

RB/PLM\_as-mz\_25/06/2024

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".**

**Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"**

### **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN VITO" COMUNE DI PIEVE TORINA (MC)**

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

CUP I57H20002760001 – CIG 8843461EDE

Id. O.C. 105/2020: 247

#### **Relazione istruttoria al Commissario Straordinario**

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

## I – QUADRO DI SINTESI

### A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche		
Id O.C n. 105/2020	n. 247/2020		
Indirizzo immobile:	Via San Vito, Frazione le Rote – Pieve Torina (MC)		
Dati catastali:	foglio: 16	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.2004	Long. 13.5814	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
RTP	Ing. Carlo Morosi		
Progettisti	Ing. Corrado Perugini		

### B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e relativi allegati;

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" e relativi allegati.

### C) PROTOCOLLI

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

<b>PROT. CGRTS</b>	0040430-A	16/10/2024	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
--------------------	-----------	------------	---

### II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

#### PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato la nota avente ad oggetto “Ordinanza n.105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” e s.m.i. Comune di Pieve Torina - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche ID opera 5888 - Denominazione dell'intervento S. VITO Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/226 **Trasmissione proposta di approvazione**”, acquisita al protocollo della struttura commissariale CGRTS-0040430 del 16/10/2024, *in allegato*, con relativa Relazione Istruttoria Tecnico-Amministrativo-Contabile oltre alla documentazione di progetto.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

1. **SISMICA: COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO** del Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione Direzione Coordinamento Ricostruzione: “*SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTIVE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.*”, in allegato.
2. **SABAP DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA:** (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC\_UO3|26/06/2024|0007735-P) **autorizzazione all'esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii**, subordinatamente alla piena osservanza di condizioni, *in allegato*.
3. **COMUNE DI PIEVE TORINA:** NON RISULTA ALLEGATO IL PARERE DEL COMUNE CHE DOVRA' ESSERE ACQUISITO IN SEDE DI CONFERENZA PERMANENTE.

#### COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che l'importo ammissibile a contributo dell'intervento risulta essere pari ad **euro 458.081,71** (*quattrocentocinquantoottomilaottantuno/71*), così ripartite euro 317.093,35 per lavori ed euro 140.988,74 per somme a disposizione, di cui euro 400.000,00 come da importo programmato con l'O.C. n. 105/2020 così come aggiornata con l'O.C. n. 132/2022 e euro 58.081,74 dal ricorso all'art. 5 co. 1bis dell'O.C. n. 105/2020.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e prezziario regionali di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022 e Regione Marche 2023.

<b>Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022</b>	<b>Importo progetto</b>	<b>Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0038536 del 03/10/2024)</b>
<b>Euro 400.000,00</b>	<b>Euro 458.081,74</b>	<b>€ 458.081,74</b> <b>Di cui:</b> - <b>Euro 400.000,00 dalla programmazione della O.C. 105/2020;</b> - <b>Euro 58.081,74 dal ricorso all'art. 5 co. 1bis dell'O.C. 105/2020.</b>



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS - 0040430 del 16/10/2024)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI PROGETTO	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 258.540,93	€ 258.540,93
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 58.552,42	€ 58.552,42
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 317.093,35	€ 317.093,35
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti ( IVA compresa)	€ 31.709,34	€ 31.709,34
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., collaudo statico, oneri previdenziali inclusi)	€ 56.580,20	€ 56.580,20
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 0,00	€ 0,00
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 12.447,64	€ 12.447,64
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 2.200,00	€ 2.200,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 6.341,87	€ 6.341,87
B8	IVA su A (10%)	€ 31.709,34	€ 31.709,34
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 140.988,39	€ 140.988,39
C=A+B	TOTALE	€ 458.081,74	€ 458.081,74

La voce B3 include la direzione lavori

Il Funzionario istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese e Conferenza Permanente

Arch. Claudia Coccetti



Firmato digitalmente da:  
Coccetti Claudia  
Firmato il 05/11/2024 17:24  
Seriale Certificato: 3517603  
Valido dal 27/04/2024 al 27/04/2027  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### **PARERE PER LA CONFERENZA PERMANENTE**

In riferimento all'“**INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN VITO**”  
**COMUNE DI PIEVE TORINA (MC)**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**CUP I57H20002760001 – CIG 8843461EDE**

**Id. O.C. 105/2020: 247**

**O.C. 105/2020**

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione trasmessa alla Struttura commissariale in data 16/10/2024 prot. CGRTS-0040430 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità e ammissibilità al contributo**;

**Richiamata** la relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

#### **Parere favorevole**

**fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti con le seguenti prescrizioni:**

- **In Conferenza permanente dovrà essere acquisito:**
  - **Parere di competenza del Comune di Pieve Torina;**

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

*Ing. Andrea Crocioni*



ANDREA  
CROCIONI  
06.11.2024  
13:14:08  
GMT+02:00





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

Allegato 1

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN VITO”**

**COMUNE DI PIEVE TORINA (MC)**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**

**CUP I57H20002760001 – CIG 8843461EDE**

**Id. O.C. 105/2020: 247**

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	Parere per conferenza OP 5888_Chiesa di San Vito Pieve Torina.pdf	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
2	Tav E4 - Quadro economico di spesa06_2024.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
3	Tav E3_1-ComputoMetricoAgg_06_24.pdf.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
4	Tav E3_2-IncidenzaManodopera06_24.pdf.p7	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
5	Tav E5 CALCOLO PARCELLA_06_2024.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
6	Tav E1-ElencoPrezz Agg 06_24.pdf.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
7	body.htm	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
8	ID-5888_Pieve Torina_Chiesa di San Vito_intervento post sisma 2016_art.21.pdf	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
9	00 LETTERA INVIO-16052023 - CURIA-USR-SABAP.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
10	All.11 Dich art 93 DPR 380-2011.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
11	Tav 00 - ELENCO ELABORATI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
12	Tav E1-ElencoPrezzi 08_23.pdf.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
13	Tav E3_1-ComputoMetrico Agg 08_23.pdf.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
14	14 - Tav E3_2-IncidenzaManodopera 08_23.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
15	Tav E4 - Quadro economico di spesa 08_2023.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
16	Tav E5 CALCOLO PARCELLA_08_2023.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
17	TavC1_3A INTERVENTI STRUTTURALI LOCALI - PIANTA PIANTA 6.20 8.08.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
18	TavC1_3B INTERVENTI STRUTTURALI LOCALI - PROSPETTI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
19	TavC1_3C INTERVENTI STRUTTURALI LOCALI - SEZIONI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
20	TavC1_3D INTERVENTI STRUTTURALI LOCALI - PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
21	TavC3_1 e C4 RELAZIONE INTERVENTI e Geotecnica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
22	All.8 Dich Incarichi Professionali.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
23	All.10 Denuncia_Lavori_Attestato_2022.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
24	RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
25	TavB2_0 SF-PRG-CATASTO FOGRAM-PLANIM.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
26	TavB2_1 SF-PIANTE E PROSPETTI.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
27	TavB2_2 SF-SEZIONI.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

28	TavB2_3 SF-PIANTE E PROSPETTI MATERICO.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
29	TavB2_4 SF-SEZIONI MATERICO.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
30	TavB3_0 SR-STATO DI DANNO.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
31	TavB3_1 SF-PIANTE E PROSPETTI GRAFIC STORICO COSTRUT.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
32	TavB3_2 SF-SEZIONI GRAFIC STORICO COSTRUT.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
33	TavC1_1 SP-PIANTE E PROSPETTI e sezioni.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
34	TavC1_2 SP-PIANTE E PROSPETTI e sezioni Rimozioni.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
35	TavC3_1 e 4 RELAZIONE INTERVENTI e Geotecnica.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
36	TavC3_2 RIASSUNTO VERIFICHE STATICHE E SISMICHE.pdf.p7	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
37	TavC3_3 Ante opera dati di calcolo.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
38	TavC3_4 Ante opera verifica statica.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
39	TavC3_5 Ante opera Pushover.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
40	TavC3_6 Stodi proegtto Dati di calcolo.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
41	TavC3_7 Sttao di progetto Verifica Statica.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
42	TavC3_8 Stato di progetto Pushover.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
43	TavC5 Relazione Materiali.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
44	TavC6_2Relazione Valutazione della Sicurezza.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
45	TavC7-Piano di Manutenzione Chiesa SanVito.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
46	TavC8 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
47	TavC9_1 SP-IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
48	TavD1 Piano di sicurezza.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
49	TavD2 Relazione Cronoprogramma.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
50	TavD3 Capitolato Speciale Appalto.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
51	00 LETTERA INVIO-20012023 - CURIA.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
52	All1-CarteId-progettisti Achilli.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
53	All1-CarteId-progettisti PeruginiAlessandro.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
54	All1-CarteId-progettisti PeruginiCorrado.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
55	All2- Perizia Asseverata Causa Danno.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
56	All3-Scheda SINOTTICA INTERVENTO.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
57	All4-SCHEDA MONITORAGGIO PROGETTAZIONE.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
58	All6-Dichiarazione art 14 C4 ord 111_2020_1.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
59	All7- Dich Profess ART.34 Achilli.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
60	All7- Dich Profess ART.34 Perugini Corrado.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
61	All7- Dich Profess ART.34 PeruginiAlessandro.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
62	Dichiarazione San Vito Pieve Torina.pdf	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
63	ORDINANZA_pieve torina_s.vito_val santangelo_18_05.06.17.pdf	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
64	RELAZIONE sugli incarichi.pdf	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
65	SCHEDA_Loc-Valsantangelo_Chiesa-S-Vito_20170228.pdf	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
66	SCHEMA contratto di appalto.pdf	CGRTS-0040430- A-16/10/2024

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

<b>67</b>	TavA-RelazioneTecnica.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
<b>68</b>	TavB1-Doc Foto-StatoRilevato.pdf.p7m	CGRTS-0040430- A-16/10/2024
<b>69</b>	Proposta di approvazione San Vito.pdf	CGRTS-0040430- A-16/10/2024

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**  
 Pec: [comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it)

p.c. Al Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San  
 Severino Marche  
 RTP Carlo Morosi  
 Pec: [curia@pec.arcidiocesicamerino.it](mailto:curia@pec.arcidiocesicamerino.it)  
[carlo.morosi@ingpec.eu](mailto:carlo.morosi@ingpec.eu)

**OGGETTO:** Ordinanza n.**105/2020** “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.  
 Comune di Pieve Torina - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche  
 ID opera 5888 - Denominazione dell'intervento S. VITO  
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/226  
**Trasmissione proposta di approvazione**

ORDINANZA	O.C. 105/2020
DENOMINAZIONE INTERVENTO	S. VITO
ID ORDINANZA	247
ID SISMAPP	5888
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Carlo Morosi
CUP	I57H20002760001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	27/02/2023
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	04/07/2024

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.  
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:  
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5888>

- 1 - Parere per conferenza OP 5888\_Chiesa di San Vito Pieve Torina.pdf
- 2 - Tav E4 - Quadro economico di spesa06\_2024.pdf.p7m
- 3 - Tav E3\_1-ComputoMetricoAgg\_06\_24.pdf.pdf.p7m
- 4 - Tav E3\_2-IncidenzaManodopera06\_24.pdf.p7m
- 5 - Tav E5 CALCOLO PARCELLA\_06\_2024.pdf.p7m
- 6 - Tav E1-ElencoPrezz Agg 06\_24.pdf.pdf.p7m

- 7 - body.htm
- 8 - ID-5888\_Pieve Torina\_Chiesa di San Vito\_intervento post sisma 2016\_art.21.pdf
- 9 - 00 LETTERA INVIO-16052023 - CURIA-USR-SABAP.pdf.p7m.p7m
- 10 - All.11 Dich art 93 DPR 380-2011.pdf.p7m.p7m
- 11 - Tav 00 - ELENCO ELABORATI.pdf.p7m.p7m
- 12 - Tav E1-ElencoPrezzi 08\_23.pdf.pdf.p7m.p7m
- 13 - Tav E3\_1-ComputoMetrico Agg 08\_23.pdf.pdf.p7m.p7m
- 14 - Tav E3\_2-IncidenzaManodopera 08\_23.pdf.p7m.p7m
- 15 - Tav E4 - Quadro economico di spesa 08\_2023.pdf.p7m.p7m
- 16 - Tav E5 CALCOLO PARCELLA\_08\_2023.pdf.p7m.p7m
- 17 - TavC1\_3A INTERVENTI STRUTTURALI LOCALI - PIANTA PIANTA 6.20 8.08.pdf.p7m.p7m
- 18 - TavC1\_3B INTERVENTI STRUTTURALI LOCALI - PROSPETTI.pdf.p7m.p7m
- 19 - TavC1\_3C INTERVENTI STRUTTURALI LOCALI - SEZIONI.pdf.p7m.p7m
- 20 - TavC1\_3D INTERVENTI STRUTTURALI LOCALI - PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf.p7m.p7m
- 21 - TavC3\_1 e C4 RELAZIONE INTERVENTI e Geotecnica.pdf.p7m.p7m
- 22 - All.8 Dich Incarichi Professionali.pdf.p7m.p7m
- 23 - All.10 Denuncia\_Lavori\_Attestato\_2022.pdf.p7m.p7m
- 24 - RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf
- 25 - TavB2\_0 SF-PRG-CATASTO FOGRAM-PLANIM.pdf.p7m
- 26 - TavB2\_1 SF-PIANTE E PROSPETTI.pdf.p7m
- 27 - TavB2\_2 SF-SEZIONI.pdf.p7m
- 28 - TavB2\_3 SF-PIANTE E PROSPETTI MATERICO.pdf.p7m
- 29 - TavB2\_4 SF-SEZIONI MATERICO.pdf.p7m
- 30 - TavB3\_0 SR-STATO DI DANNO.pdf.p7m
- 31 - TavB3\_1 SF-PIANTE E PROSPETTI GRAFIC STORICO COSTRUT.pdf.p7m
- 32 - TavB3\_2 SF-SEZIONI GRAFIC STORICO COSTRUT.pdf.p7m
- 33 - TavC1\_1 SP-PIANTE E PROSPETTI e sezioni.pdf.p7m
- 34 - TavC1\_2 SP-PIANTE E PROSPETTI e sezioni Rimozioni.pdf.p7m
- 35 - TavC3\_1 e 4 RELAZIONE INTERVENTI e Geotecnica.pdf.p7m
- 36 - TavC3\_2 RIASSUNTO VERIFICHE STATICHE E SISMICHE.pdf.p7m
- 37 - TavC3\_3 Ante opera dati di calcolo.pdf.p7m
- 38 - TavC3\_4 Ante opera verifica statica.pdf.p7m
- 39 - TavC3\_5 Ante opera Pushover.pdf.p7m
- 40 - TavC3\_6 Stodi proegtto Dati di calcolo.pdf.p7m
- 41 - TavC3\_7 Sttao di progetto Verifica Statica.pdf.p7m
- 42 - TavC3\_8 Stato di progetto Pushover.pdf.p7m
- 43 - TavC5 Relazione Materiali.pdf.p7m
- 44 - TavC6\_2Relazione Valutazione della Sicurezza.pdf.p7m
- 45 - TavC7-Piano di Manutenzione Chiesa SanVito.pdf.p7m
- 46 - TavC8 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m
- 47 - TavC9\_1 SP-IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m
- 48 - TavD1 Piano di sicurezza.pdf.p7m
- 49 - TavD2 Relazione Cronoprogramma.pdf.p7m
- 50 - TavD3 Capitolato Speciale Appalto.pdf.p7m
- 51 - 00 LETTERA INVIO-20012023 - CURIA.pdf.p7m
- 52 - All1-Carteld-progettisti Achilli.pdf.p7m
- 53 - All1-Carteld-progettisti PeruginiAlessandro.pdf.p7m
- 54 - All1-Carteld-progettisti PeruginiCorrado.pdf.p7m
- 55 - All2- Perizia Asseverata Causa Danno.pdf.p7m
- 56 - All3-Scheda SINOTTICA INTERVENTO.pdf.p7m
- 57 - All4-SCHEDA MONITORAGGIO PROGETTAZIONE.pdf.p7m
- 58 - All6-Dichiarazione art 14 C4 ord 111\_2020\_1.pdf.p7m
- 59 - All7- Dich Profess ART.34 Achilli.pdf.p7m
- 60 - All7- Dich Profess ART.34 Perugini Corrado.pdf.p7m
- 61 - All7- Dich Profess ART.34 PeruginiAlessandro.pdf.p7m
- 62 - Dichiarazione San Vito Pieve Torina.pdf
- 63 - ORDINANZA\_pieve torina\_s.vito\_valsantangelo\_18\_05.06.17.pdf
- 64 - RELAZIONE sugli incarichi.pdf

65 - SCHEDA\_Loc-Valsantangelo\_Chiesa-S-Vito\_20170228.pdf  
66 - SCHEMA contratto di appalto.pdf  
67 - TavA-RelazioneTecnica.pdf.p7m  
68 - TavB1-Doc Foto-StatoRilevato.pdf.p7m  
69 - Proposta di approvazione San Vito.pdf

**P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica**

**PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE**  
Ai sensi dell'ord. 105/2020

**OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE**

OCSR n. 105/2020 ID ord. 247

Chiesa di San Vito

**COMUNE DI PIEVE TORINA (MC)**

Interventi di Riparazione danni e rafforzamento locale

ID SISMAPP 5888 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/226

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 247		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche		
<i>Denominazione Chiesa</i>	San Vito		
<i>Indirizzo</i>	Via San Vito, Frazione le Rote – Pieve Torina (MC)		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 16	Part. A	Sub. 179
<i>Geolocalizzazione</i>	43° 20' 04"N    12° 58' 14"E		
<i>Tipo di intervento</i>	Riparazione danni e rafforzamento locale		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I57H20002760001		
<i>CIG</i>	8843461EDE		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Carlo Morosi		
<i>Progettista/i</i>	Ing. Corrado Perugini		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Ermanno Achilli		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 18/ter/Beni Cult.	Del 05/06/2017
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. 004 del 28/02/2017	Esito: INAGIBILE
PROTOCOLLI		
<i>Prot.</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Mittente/Soggetto interessato</i>
<i>20336 del 27/02/2023</i>	Progetto esecutivo	RTP – Ing. Carlo Morosi
<i>93950 del 28/08/2023</i>	Integrazioni Progetto Esecutivo	RTP – Ing. Carlo Morosi
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
<i>Ente competente</i>		<i>Oggetto</i>
<b>1</b>	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Parere Istruttorio Progetto Esecutivo ( ID USR 4127022 del 09/07/2024)
<b>2</b>	SOPRINTENDENZA	Parere Soprintendenza (Prot. USR n°84107 del 04/07/2024)
<b>3</b>	COMUNE	Conformità urbanistico-edilizia : non pervenuto

## DISAMINA DELL'INTERVENTO

### 1. Descrizione dell'evoluzione storica e dello stato attuale:

L'immobile oggetto dell'intervento è la Chiesa di San Vito, sita in Via San Vito, località le Rote, Pieve Torina (MC). Dalla documentazione di progetto si evince che l' impianto originario sia del secolo XIV, e vista la sua posizione sull'importante via di collegamento tra Umbria e Marche, è stata un importante luogo di culto per i residenti ed i viandanti. Annesso alla chiesa, adiacente alla zona absidale, doveva esistere un ostello per i viandanti ed i pellegrini per Loreto di cui non rimane traccia. Al suo posto insiste una costruzione ottocentesca, molto più grande della preesistente, articolata su tre piani, che avvolge anche il fianco nord della chiesa, inizialmente solo il piano terra ed in una recente ristrutturazione anche con un piano superiore. La torre è anch'essa frutto della ricostruzione ottocentesca ed è realizzata in muratura di pietra con il vano della cella campanaria in mattoni; quest'ultima, consolidata, con gli interventi degli anni 70, mediante tirantatura incrociata e fasciature esterne in acciaio. La navata insiste su fondachi che le precedenti ristrutturazioni hanno tamponato con solai in c.a. e sovrastante pavimento in graniglia lucidata. Le murature originarie che afferiscono alla chiesetta preesistente ed affiorano in facciata, sono costituite da conci di pietra calcarea ben squadrate posti a filari con giunti sottili di calce. I rifacimenti e gli ampliamenti sono con pietra sbozzata e alternata a mattoni. L'interno, voltato con incannucciata a botte ribassata,

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

presenta due altari laterali decorati da baldacchini lignei del '600 e l'altare maggiore con ricca cornice a edicola, anch'essa del '600. Sopra l'ingresso si trova la Cantoria.

L'organismo edilizio comprende:

- un'aula a pianta rettangolare di superficie di circa 130 mq. E di volume 1190 mc.;
- la torre campanaria, affiancata alla facciata della Chiesa, di altezza 13,85 m. ed una superficie alla base di 15,00 mq;
- il corpo di fabbrica aggiunto a ridosso della zona absidale, che include al piano terra la sacrestia e si prolunga a L sul fianco destro della Chiesa, corpo questo non oggetto del presente progetto.

#### **Descrizione dei danni:**

In seguito al sisma del 2016 e seguenti l'immobile in oggetto è interessato da uno stato di danno diffuso medio-grave, in particolare nel seguito si descrivono sinteticamente i danneggiamenti riscontrati più significativi.

#### **INVOLUCRO ESTERNO:**

- Si rivelano delle lesioni sub-verticali tra la torre campanaria e l'adiacente facciata principale della chiesa;
- Lesione Sub-diagonale della torre campanaria in corrispondenza della facciata laterale sinistra del corpo chiesa a livello del sottogronda;
- Lesione sub-verticale tra il sottotetto del corpo chiesa e l'adiacente canonica;
- In facciata lesione diagonale con sviluppo dalla porzione inferiore destra della lunetta;
- Lesione sub-verticale della facciata laterale destra del corpo chiesa in corrispondenza dell'adiacente canonica;
- Lesione sub-verticale della facciata laterale destra in corrispondenza del pilastro lesionato interno chiesa;

#### **INTERNO:**

- Quadro fessurativo esteso e diffuso alla struttura voltata in camorcanna che interessa anche gli arconi in muratura;
- Lesioni sub-verticali tra la parete di tamponatura e la parete di spina di separazione con la canonica;
- Lesioni per flessione con accenno di schiacciamento più o meno gravi dei pilastri in muratura;
- Principio di rotazione della parte superiore della facciata con lesione estesa all'intera superficie voltata;
- Danneggiamento generale degli intonaci interni e modanature;

#### **Descrizione del progetto:**

Gli interventi previsti prevedono la riparazione dei danni, la riduzione della vulnerabilità ed il miglioramento sismico della Chiesa; di seguito si elencano gli interventi strutturali previsti.

- riparazione delle lesioni sulle murature con interventi del tipo, scuci cucì, cuciture e chiodature;
- rinforzo di maschi murari facciavista a fasce verticali e orizzontali mediante installazione di connettori in fibra d'acciaio galvanizzato UHTSS mediante la realizzazione di un foro avente diametro e profondità di ancoraggio idonei ad accogliere il successivo materiale di rinforzo: tale foro dovrà essere realizzato in prossimità del giunto di malta, provvedendo alla rimozione della malta in prossimità del foro, al fine di poter poi annegare gli eventuali trefoli del connettore. Ripristino e sigillatura del foro e del giunto tra pietre;
- revisione generale della volta in camorcanna/legno, riparazione delle lesioni e rifacimento dei tratti non più recuperabili, rimozione intonaci e riparazione generale degli archi con eventuale recupero della deformata nei casi in cui si riscontra la cernierizzazione degli stessi;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- inserimento di una chiave;
- rifacimento degli intonaci;
- rifacimento tinteggiature interne;
- opere complementari di finitura;
- manutenzione cornicione;
- manutenzione tetto.

## VERIFICA ISTRUTTORIA

### 1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 27/02/2023 (prot. USR n. 20336), dopo del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR 20336 del 27/02/2023 i tecnici Ing. Corrado Perugini e Arch. Ermanno Achilli hanno dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Chiesa di San Vito;
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come intervento locale; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR 20336 del 27/02/2023 ha dichiarato che: "*Il progetto ha l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, e l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.*";
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 4127022 del 09/07/2024); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR 84107 del 04/07/2024; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori.
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di Pieve Torina, non pervenuto nei tempi utili, sarà acquisito in sede di Conferenza Permanente.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia 2022, e Regione Marche 2023.
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i..
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi ai sensi dell'art. 3 comma 10 dell'O.C.S.R. n. 33/2017 (elaborato "RELAZIONE sugli incarichi", assunto al protocollo USR n° 20336 del 27/02/2023).

### 1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI PROGETTO	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 258.540,93	€ 258.540,93
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 58.552,42	€ 58.552,42
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 317.093,35	€ 317.093,35
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti ( IVA compresa)	€ 31.709,34	€ 31.709,34
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., collaudo statico, oneri previdenziali inclusi)	€ 56.580,20	€ 56.580,20
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 0,00	€ 0,00
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 12.447,64	€ 12.447,64
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 2.200,00	€ 2.200,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 6.341,87	€ 6.341,87
B8	IVA su A (10%)	€ 31.709,34	€ 31.709,34
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 140.988,39	€ 140.988,39
C=A+B	TOTALE	€ 458.081,74	€ 458.081,74

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si segnala un refuso nel totale delle somme a disposizione (0,01 €), il cui importo è stato ricalcolato d'ufficio in Euro 458.081,74 (e non € 458.801,73)

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 458.081,74.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando il protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020, applicando la riduzione prefissata del 30% per gli affidamenti diretti (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020), e corrisponde al 21.8 % dei lavori.

## 2. Istruttoria tecnica

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

## 3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	247	Note:
<i>Importo programmato con ordinanza 132/2022</i>	€ 400.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 458.081,74	
<i>IMPORTO DA INTEGRARE utilizzando altre somme già concesse alla Diocesi (OCSR 144)</i>	€ 58.081,74	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 458.081,74	

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

## 4. Conclusioni

**Richiamata** la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo di restauro e rafforzamento locale della Chiesa San Vito;

**Ritenuta** soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

**Ritenuto** necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Restauro e rafforzamento locale della Chiesa San Vito" sita nel Comune di Pieve Torina (MC), Via San Vito frazione le

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Rote, per un importo complessivo di Euro **458.081,74**, di cui € 400.000 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20 e € **58.081,74** a valere sulle risorse di cui al plafond a disposizione della Diocesi ai sensi della OCSR 144.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario istruttore  
Architetto Alberto Iocca

Il Dirigente  
Settore Ricostruzione Pubblica  
*Maurizio Paulini*

Allegati:

Parere Istruttoria Sismica	ID USR n° 4127022 del 09/07/2024
Parere Comune di Pieve Torina	Non pervenuto
Parere Soprintendenza	PROT USR n° 84107 del 04/07/2024

Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

1. All.1-Documenti di identità dei tecnici;
2. All.2-Perizia asseverata - nesso casualità tra danni rilevati e eventi sismici;
3. All.3-Scheda sinottica dell'intervento (All.1-MIBACT n.15 del 30/04/2015);
4. All.4-Scheda di monitoraggio della progettazione di cui alla direttiva MIBACT;
5. All.5-Modello Domanda Comune di Pieve Torina – SCIA;
6. All.6-Dichiarazione di conformità del progetto al punto 4 allagato C come modificato dall'art. 14 C.4 ord. 111/2020;
7. All.7-Documentazione attestante l'iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione lavori nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L.;
8. All.8- Dichiarazione dei professionisti di non superamento della soglia degli incarichi;
9. All.9- Copia del contratto affidamento degli incarichi;
10. All.10- Denuncia Lavori art.93 del D.P.R 380/2001

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

11. All.11- Dichiarazione ai sensi art.93 comma 4 del DPR 380/2001
12. Tav. A - RELAZIONE TECNICA;
13. Tav. B1 - Documentazione fotografica;
14. Tav. B2\_0 - Inquadramento territoriale e Planimetria Generale e Catastale;
15. Tav. B2\_1 - Rilievo geometrico architettonico piante e prospetti;
16. Tav. B2\_2 - Rilievo geometrico architettonico sezioni;
17. Tav. B2\_3 - Rilievo geometrico materico piante e prospetti;
18. Tav. B2\_4 - Rilievo geometrico materico sezioni;
19. Tav. B3\_0 - Rilievo stato di danno, conservazione e degrado piante e prospetti;
20. Tav. B3\_1 - Graficizzazione storico costruttiva e presidi antisismici piante e prospetti;
21. Tav. B3\_2 - Graficizzazione storico costruttiva e presidi antisismici sezioni;
22. Tav. C1\_1 - Progetto architettonico - Piante e Prospetti;
23. Tav. C1\_2 - Rimozione e ricostruzione - Piante e Prospetti;
24. Tav. C1\_3 A - Interventi strutturali locali -Pianta Q=+0,00 - Pianta Q=+6,20/-8,08
25. Tav. C1\_3 B - Interventi strutturali locali - Prospetti
26. Tav. C1\_3 C - Interventi strutturali locali - Sezioni
27. Tav. C1\_3 D - Interventi strutturali locali - Particolari Costruttivi
28. Tav. C3\_1 e C4 - Relazione interventi locali, Relazione Geotecnica;
29. Tav. C3\_2 Riassunto verifiche statiche e sismiche;
30. Tav. C3\_3 Ante Opera dati di Calcolo;
31. Tav. C3\_4 Ante Opera verifica statica;
32. Tav. C3\_5 Ante Opera Pus over;
33. Tav. C3\_6 Stato di progetto Dati di Calcolo;
34. Tav. C3\_7 Stato di progetto verifica statica;
35. Tav. C3\_8 Stato di progetto Pus over;
36. Tav. C5 - Relazione sui Materiali;
37. Tav. C6 - Relazione sulla valutazione della sicurezza cap. 8.3 NTC;
38. Tav. C7 - Piano di manutenzione dell'opera;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

39. Tav. C8 – Relazione impianto elettrico;
40. Tav. C9 – Impianto elettrico – Piante;
41. Tav. D1 – Piano di sicurezza e coordinamento;
42. Tav. D2 – Cronoprogramma lavori;
43. Tav. D3 – Capitolato Speciale di Appalto;
44. Tav. E1 – Elenco prezzi unitari;
45. Tav. E3\_1 – Computo metrico estimativo;
46. Tav. E3\_2 – Quadro Incidenza della manodopera;
47. Tav. E4 – Quadro Tecnico Economico;
48. Tav. E5 – Calcolo della parcella ai sensi del DM 140/2012;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Alla Conferenza permanente

**OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020**

**Comune di Pieve Torina - ID: 5888 - Intervento di "Intervento di riparazione della Chiesa di San Vito"**

**Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/226**

**Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.**

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE  
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 20336 del 27/02/2023, prot. n. 93950 del 28/08/2023			
<b>Committente</b>	Arcidiocesi di Camerino – San Severino			
<b>Lavori di</b>	Intervento di riparazione della Chiesa di San Vito			
<b>Indirizzo</b>	Via Strada Prov.le 96 – SNC Loc. San Vito, Comune di Pieve Torina			
<b>Dati Catastali</b>	Foglio 16	Mappale A	Sub -	
<b>Ordinanza di Riferimento</b>	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020			
<b>Tipo di intervento</b>	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/>	Intervento locale <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Progettista strutture in opera</b>	Ing. Corrado Perugini		<b>Direttore dei lavori in opera</b>	Ing. Corrado Perugini
<b>Progettista strutture prefabbricate</b>	-		<b>Direttore dei lavori str. pref.</b>	-
<b>Appaltatore lavori strutture prefabbricate</b>	-		<b>Collaudatore statico</b>	-
<b>Appaltatore dei lavori in opera</b>	Da nominare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

**Richiamata** altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020

**Preso atto che**, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'Ing. Carlo Morosi, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall' Ing. Corrado Perugini incaricato;

**Visto** che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore Arch. Alberto Iocca;

**Preso atto** della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Ermanno Achilli

Progettista strutturale: Ing. Corrado Perugini

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Corrado Perugini

Appaltatore dei lavori in opera: Da nominare

**Visto** che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Considerato** pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Vista** la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Richiamati** il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*",

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

**SI RAMMENTA CHE**

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Serrapetrona (MC), 09/07/2024

**Ing. Carlo Mundo**

(Titolare di P.O.: Attività di Genio Civile

per le aree di Macerata e Ancona)



*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*