



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### **COMUNICATO STAMPA**

#### **Macerata, rush finale per il doppio intervento Giardini Diaz/Terrazza dei Popoli**

Sono nella fase conclusiva i lavori di riqualificazione dei Giardini Diaz e della Terrazza dei Popoli, a Macerata. Si tratta di un intervento ricompreso all'interno dell'ordinanza Pnc Sisma, relativo alla sub-misura A3.1 "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", per un importo totale di 450.000 euro.

«Il Pnc sta dando grande impulso alla ricostruzione del centro Italia martoriato dal sisma, così come la sua pronta e costante attuazione - spiega il commissario straordinario Guido Castelli -. La collaborazione di tutta la filiera impegnata risulta in tal senso fondamentale, mi riferisco soprattutto ai Comuni, all'Ufficio Speciale Ricostruzione ed alla Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli».

I Giardini Diaz, nati nel 1897, sono la più importante area verde della città. Le lavorazioni stanno riguardando l'anello esterno alla recinzione, con la realizzazione di una pista ciclopedonale che vi corre intorno. Tra le principali azioni messe in campo, la rimozione dei campi da bocce inutilizzati, la riasfaltatura completa dell'anello esterno, il restauro della ringhiera e dei cancelli in acciaio. Per quanto riguarda la Terrazza dei Popoli, spazio all'aperto attrezzato adiacente ai giardini dalla superficie di circa 5.800 metri quadrati, l'intervento punta a risolvere le numerose infiltrazioni di acqua meteorica che si verificano in alcuni punti del sottostante parcheggio coperto, con particolare attenzione allo spazio verde posto nella parte sud/ovest. Tra le altre cose, verranno demoliti i parapetti in muratura esistenti lungo il lato a confine con la stazione degli autobus e sulle rampe di scale, nonché i muri presenti sulla gradonata curva, al cui posto verrà installata una ringhiera in acciaio.