



## Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

### DELEGHE

All' arch. Rosella Bellesi  
[rosella.bellesi@cultura.gov.it](mailto:rosella.bellesi@cultura.gov.it)

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP  
 per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
[sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - "Intervento miglioramento sismico della Chiesa di Sant'Antonio Abate" - Comune di Acquasanta Terme (AP) - Id. O.C. 105/2020: 391/2020 – CUP I67H20003470001 – CIG 8843389377 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0022033-P del 09/06/2025, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 24/06/2025 alle ore 10:30 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting", per l'approvazione del progetto in oggetto;

### DELEGA

a rappresentare la Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente  
 dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA  
 CENCI  
 MINISTERO  
 DELLA  
 CULTURA  
 20.06.2025  
 14:25:48  
 GMT+02:00





## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Al Commissario Straordinario del Governo  
ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici  
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA  
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI  
SANT'ANTONIO ABATE".

COMUNE di ACQUASANTA TERME (AP).

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.

CUP: I67H20003470001 – CIG: 8843389377.

Id. O.C. 105/2020: 391/2020.

In riscontro alla nota n. 11259 del 09-06-2025, inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 24 giugno 2025 (ore 10.30) per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

**IL PROVVEDITORE**  
(Dott. Giovanni Salvia)



### Sezione tecnica

Responsabile: Dott. Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



**MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811

e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it

e-mail certificata: oopp.toscanaMarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it

internet: http://www.oopptoscanaMarcheumbria.it

*Il Presidente  
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**Al Direttore  
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione  
Ing. Marco Trovarelli**

**Al Dirigente  
Settore Ricostruzione Pubblica  
Ing. Maurizio Paulini**

**Al Dirigente  
Settore Attuazione Ordinanze Speciali  
Ing. Giuseppe Laureti**

**Al Dirigente  
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva  
Arch. Andrea Vicomandi**

**Al Dirigente  
Settore Affari Generali, Personale  
e Contabilità  
Dott.ssa Silvia Moroni**

**Al Dirigente  
Settore Coordinamento delle Politiche di  
Sviluppo Territoriale  
Dott.ssa Chiara Ercoli**

**OGGETTO:** Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato”, e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

*Il Presidente  
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

In caso di impedimento del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell’ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell’OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell’Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

**Il Vice Commissario**

**Francesco Acquaroli**



*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0024234-P-24/06/2025

Alla Conferenza Permanente

[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**

Dott. Fabrizio Bernardini

[f.bernardini@governo.it](mailto:f.bernardini@governo.it)

**Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**

Ing. Andrea Crocioni

[a.crocioni@governo.it](mailto:a.crocioni@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**

Arch. Claudia Coccetti

[c.coccetti@governo.it](mailto:c.coccetti@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **24 giugno 2025**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

**Il Commissario straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

---

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzione@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzione@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

**Viste** le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **24 giugno 2025**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

- **O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI MARIA SANTISSIMA ASSUNTA O COLLEGIATA”  
COMUNE DI OFFIDA (AP)**  
**Soggetto attuatore: Diocesi Ascoli Piceno**  
**CUP: I52E22000890001 CIG: A05F485397**  
**Id. O.C. 132/2022: D\_123\_2022;**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE”  
COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)**  
**Soggetto attuatore: Diocesi Ascoli Piceno**  
**CUP: I67H20003470001 CIG: 8843389377**  
**Id. O.C. 105/2020: 391/2020;**

### DELEGA

L'**Arch. Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **24 giugno 2025** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI MARIA SANTISSIMA ASSUNTA O COLLEGIATA”  
COMUNE DI OFFIDA (AP)**  
**Soggetto attuatore: Diocesi Ascoli Piceno**  
**CUP: I52E22000890001 CIG: A05F485397**  
**Id. O.C. 132/2022: D\_123\_2022;**
  
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE”  
COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)**  
**Soggetto attuatore: Diocesi Ascoli Piceno**  
**CUP: I67H20003470001 CIG: 8843389377**  
**Id. O.C. 105/2020: 391/2020;**

**Il Presidente della Conferenza permanente**



Castelli Guido **Sen. Avv. Guido Castelli**  
23.06.2025  
13:42:11  
GMT+01:00

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

## PARERI

Alla Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
[sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

Al Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale  
[dit@pec.cultura.gov.it](mailto:dit@pec.cultura.gov.it)

Alla Direzione Generale SPC  
[dg-spc@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “*Intervento miglioramento sismico della Chiesa di Sant’Antonio Abate*” - Comune di Acquasanta Terme (AP) - Id. O.C. 105/2020: 391/2020 – CUP I67H20003470001 – CIG 8843389377 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo per l’ “*Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Sant’Antonio Abate*”, Comune di Acquasanta Terme (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0022033-P del 09/06/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC\_USS-SISMA2016-0001988-A del 10/06/2025, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 24 giugno 2025, ore 10:30;

**VISTO** il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, "l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti" registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 497 del 3 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

**VISTO** il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;



**VISTO** il Decreto rep. DG-SPC n. 108 del 16/05/2024 con il quale - ai sensi dell'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. – è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 19, commi 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale;

**VISTO** il D.M. 270 del 05/09/2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2024, n. 459, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 al n. 64, recante “Proroga dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, il quale all'art. 1 dispone che “l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025”;

**VISTO** il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

**VISTO** il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

**VISTO** l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

**VISTA** l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

**VISTO** l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

PEO: [uss-sisma2016@cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it)

**VISTO** che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e ricade in area sottoposta a tutela ai sensi degli Artt. 136 e 157 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. in forza del D.M. del 14/06/71 e del D.M. del 31/07/1985

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda e Parte Terza del Codice, ubicata nel Comune di Acquasanta Terme (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0022033-P del 09/06/2025,

<https://drive.google.com/file/d/1WeiwlZ7vBgDe5s0ODTmZ2cF2ejjIRy-F/view?usp=sharing>

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- rinforzo murature interne tramite intonaco armato;
- stilatura armata dei giunti dei paramenti murari;
- cuciture armate a mezzo di barre metalliche per solidarizzazione delle murature ortogonali;
- risanamento della muratura tramite scuci e cuci per ripristino continuità;
- cordolo sommitale in acciaio;
- smontaggio e ricostruzione della muratura interna con i medesimi conci in pietra della vela campanaria, inserimento di nucleo centrale con malta strutturale e barra inghissata con resina per ancoraggi;

Opere di finitura connesse agli interventi strutturali

- rimozione e realizzazione di nuove fasce basamentali in pietra;
- sostituzione di porte e finestre in canonica, sostituzione degli infissi nell'aula con nuovi in legno;
- tinteggiatura parti intonacate;
- smontaggio e rimontaggio del manto di copertura con rifacimento impermeabilizzazione e coppi di recupero;
- nuova lattoneria in rame;
- linea vita in copertura;

**PRESO ATTO** dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC\_SABAP-AP-FM-MC\_UO3-0000746 – P del 20/01/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC\_USS-SISMA2016-0000193-A del 21/01/2025 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

**PRESO ATTO** che il progetto recepisce la prescrizione della suddetta autorizzazione ex art. 21 riguardante la tutela architettonica, per la quale *“Nel rispetto dei principi del restauro di compatibilità e minimo intervento, non si autorizza l'aggiunta di una sottostruttura metallica con piatti in acciaio in aderenza alle pareti in pietra della Chiesa, anche alla luce degli altri interventi di rinforzo già previsti sulle strutture portanti perimetrali con la realizzazione di un intonaco armato (lato paramento interno) collegato ad una stilatura armata esterna e cuciture armate”*, escludendo di fatto tale lavorazione;



A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

## PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento miglioramento sismico della Chiesa di Sant'Antonio Abate*”, Comune di Acquasanta Terme (AP), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché, data la specificità del procedimento, a questo Ufficio e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

### Il Funzionario SABAP responsabile dell'istruttoria

Funzionario arch. Rosella Bellesi

Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

[mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it](mailto:mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it)

Il Soprintendente  
dott.ssa Claudia Cenci



CLAUDIA  
CENCI  
MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
20.06.2025  
14:25:48  
GMT+02:00





UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016  
Sede: viale Ludovico Canali, 7 - 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809  
PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [uss-sisma2016@cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it)



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla Regione Marche*

Ufficio Speciale Ricostruzione  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*E.p.c. A Diocesi di Ascoli Piceno*  
PEC: [diocesiapsima@pec.it](mailto:diocesiapsima@pec.it)

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016**  
PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

**Comune di Acquasanta Terme**  
PEC: [comune.acquasantaterme@anutelpec.it](mailto:comune.acquasantaterme@anutelpec.it)

**Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale**  
c/o Segretario Regionale del MiC per le Marche  
PEO: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

<i>Prot. n.</i> (vedi intestazione digitale)	<i>Risposta al foglio del</i>	26/01/2024	..	12628
<i>Class.</i> 34.43.04/1/2021	<i>Prot. Salap del</i>	29/01/2024	..	1059
		27/03/2024	..	3734
		16/10/2024	..	13077
		04/12/2024	..	15702

*Oggetto:* ACQUASANTA TERME (AP) Frazione Peracchia , Chiesa di Sant'Antonio Abate

Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 27 particella n. C.

Intervento di riparazione e ripristino della chiesa Sant'Antonio Abate sita nel Comune di Acquasanta Terme

ID: opera 6006 - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/343 Sisma 2016 - Ocsr 38/17, 105/20 e 132/2022

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art.12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

Referente della tutela storico artistica: Dott. Pierluigi Moriconi

In riscontro alla richiesta pervenuta il 26/01/2024 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 29/01/2024 con prot. n. 1059 e alle integrazioni pervenute con le note acquisite al protocollo d'Ufficio e a margine indicate;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Visti il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 per la parte ancora vigente e il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione relativa alle opere da realizzare sulla chiesa Sant'Antonio Abate sita nel comune di Acquasanta Terme, frazione Peracchia, consistono nell'intervento di riparazione e ripristino a seguito dei danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

La chiesa è ad aula unica, costruita con pareti portanti in muratura mista in pietra e laterizio, avente il paramento esterno interamente a facciavista, finitura tipo che caratterizza l'intero borgo antico della frazione di Peracchia, mentre la struttura di copertura è di tipo ligneo a capriate. Gli orizzontamenti sono realizzati invece prevalentemente in legno, con orditura di secondo ordine a vista e capriate anch'esse lignee.

L'interno, abbastanza semplice, è caratterizzato da una serie di lesene che scandiscono l'ambiente intonacato con tinta monocroma. Sono però presenti elementi di arredi sacrali di pregio quali l'altare, apparati scultorei e pale decorate realizzati in legno, alcuni dei quali posizionati all'interno di nicchie presenti nelle pareti.

L'esterno è caratterizzato da un paramento in blocchi sbozzati apparecchiati con sufficiente regolarità e una vela campanaria sempre in conci lapidei. Infine è presente un vano più basso addossato alla chiesa con funzione di canonica, probabilmente realizzato successivamente.

A causa dello sciame sismico del 2016 la chiesa ha subito danni soprattutto alle strutture verticali, le quali presentano un quadro fessurativo diffuso ed esteso sulla quasi totalità delle murature portanti, con conseguente perdita del comportamento scatolare dell'edificio. Gli interventi strutturali previsti dal progetto sono:

- Rinforzo delle murature interne mediante intonaco armato con rete in fibra di vetro;
- Rinforzo delle murature con sottostruttura metallica;
- Stilatura armata dei giunti dei paramenti murari;
- Cuciture armate per solidarizzazione delle murature ortogonali con barre metalliche in acciaio di dimensione Ø20mm;
- Risanamento della muratura mediante metodo scuci-cuci e ripristino della continuità muraria (parti crollate);
- Realizzazione di cordolo sommitale in acciaio;
- smontaggio e successiva ricostruzione mediante l'utilizzo dei medesimi conci in pietra, con inserimento di nucleo centrale in malta strutturale M10 (minimo) armato con barra Ø24 ingleseata con resina per ancoraggi strutturali all'interno della muratura esistente della vela campanaria;

Le opere di finiture connesse agli interventi strutturali sono:

- rimozione e realizzazione di nuovi elementi di rivestimento (fasce basamentali in pietra);
- Tinteggiature delle parti intonacate;
- Inserimento nuova lattoneria in rame;
- Smontaggio e rimontaggio del manto di copertura con rifacimento impermeabilizzazione e coppi di recupero;
- Sostituzione porte interne canonica;
- Sostituzione delle finestre di canonica e aula con nuovi infissi in legno
- Restauro del portone di ingresso all'aula aula, tra aula e canonica, e degli infissi sulle nicchie;
- Inserimento linea vita sulla copertura;

Preso atto che la proposta in esame è tesa alla riparazione danni e consolidamento strutturale della Chiesa di Sant'Antonio Abate Ad Acquasanta Terme (AP) danneggiata dagli eventi sismi del 2016 e seguenti;

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice, se adeguate alle prescrizioni di seguito indicate;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

Per la **Tutela architettonica**:

- *Nel rispetto dei principi del restauro di compatibilità e minimo intervento, non si autorizza l'aggiunta di una sottostruttura metallica con piatti in acciaio in aderenza alle pareti in pietra della Chiesa, anche alla luce degli altri interventi di rinforzo già previsti sulle strutture portanti perimetrali con la realizzazione di un intonaco armato (lato paramento interno) collegato ad una stilitatura armata esterna e cuciture armate;*
- *In relazione all'intonaco armato si prescrive che questo sia realizzato con malta di calce idraulica NHL priva di sali. Sia inoltre posta massima attenzione alla salvaguardia degli infissi lignei presenti qualora non preventivamente smontati;*
- *Per quanto attiene all'intervento di ristilatura armata dei giunti previa scarnitura dell'esistente, quando realizzato su paramento faccia a vista (esterno), nell'operazione di rimozione e pulizia dei giunti sia posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei conci lapidei. Per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi;*
- *Gli interventi di scuci-cuci siano realizzati con malte di calce idraulica NHL priva di sali per gli strati profondi e malte di finitura a base di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, da verificare anche con l'ausilio di opportuni saggi. Se a vista gli elementi da sostituire dovranno essere di dimensioni forma e materiale analogo all'esistente. Durante le operazioni di rimozione dei conci sia posta attenzione alla salvaguardia degli elementi limitrofi*
- *In generale per tutti gli interventi relativi alle murature storiche (rifacimento/ripresa intonaci, stiliture armate, scuci cuci...) si dovrà prevedere l'uso di malte con legante privo di sali solubili, evitando il legante cementizio. Per la ristilatura del paramento esterno a faccia vista si preveda per la malta l'uso della calce naturale, con la composizione granulometrica degli inerti e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi (minimo 3);*
- *L'intonaco di finitura interno sia a base di calce naturale e la tinteggiatura a latte di calce, la cromia potrà essere eventualmente essere valutata in cantiere con la Scrivente, una volta individuato l'esatto tipo di tinteggiatura attualmente presente a seguito di saggi stratigrafici preliminari alla scalcinatura dell'intonaco esistente;*
- *per quanto attiene al rifacimento del manto di copertura, siano utilizzati gli elementi provenienti dallo smontaggio, nel caso si renda necessario l'impiego di nuovi elementi siano utilizzati come sottocoppi e, ove necessario, inserire nel manto superiore dei nuovi elementi artigianali del tutto simili a quelli esistenti in modo tale da evitare l'effetto 'macchia';*
- *la scrivente Soprintendenza si riserva di definire in fase di esecuzione le valutazioni di dettaglio degli interventi nonché delle finiture. A tal fine, i trattamenti finali delle superfici sia interne che esterne quali le malte di finitura, coloriture ecc., come già indicato, dovranno essere oggetto di preventive e adeguate campionature da valutare in fase di sopralluogo congiunto da attivare tramite comunicazione formale con congruo anticipo;*

Per la **Tutela Storico-Artistica**:

- *in relazione agli interventi di rimozione degli intonaci interni si effettui preliminarmente all'inizio dei lavori una campagna di saggi stratigrafici, volta all'esclusione dell'esistenza di apparati decorativi e alla caratterizzazione delle finiture storiche e delle coloriture originali. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica corredata da relazione tecnica esaustiva su quanto emerso. Tale documentazione dovrà essere trasmessa a questo Ufficio preliminarmente all'inizio dei lavori al fine di dare disposizioni in merito e/o eventualmente stabilire differenti metodologie operative;*
- *il livello esecutivo delle operazioni di pulitura dovrà essere valutato dai funzionari competenti e approvato di concerto tra questi ultimi, la D.L. e i restauratori incaricati;*
- *dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all'esposizione;*
- *per quanto attiene le opere mobili oggetto dell'intervento di restauro, si precisa che se si renderà necessario trasportarle in un laboratorio al fine di eseguire gli interventi, tale spostamento andrà autorizzato dalla scrivente Soprintendenza.*
- *si prescrive la protezione di tutte le opere di pregio che non sarà possibile rimuovere, mediante frapposizione diretta di tessuto non tessuto, uno strato di protezione di gommapiuma interposto tra le superfici e la cassa di legno che si costruirà intorno, cassa coperta a sua volta da un telo di plastica o pvc di spessore medio-grande (minimo 5 mm);*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

*Le operazioni e gli elaborati richiesti dovranno essere presentati obbligatoriamente a firma di un restauratore di beni culturali, così come l'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Giovanni Issini

RB-PM/at-vv-el\_20/01/2025

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".**

**Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"**

### **"INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE" COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)**

Soggetto attuatore: Diocesi Ascoli Piceno

CUP: I67H20003470001 CIG: 8843389377

Id. O.C. 105/2020: 391

#### **Relazione al Commissario Straordinario**

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

## **I – QUADRO DI SINTESI**

### **A) DATI GENERALI**

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno				
Id Ordinanza 105/2020	n. 391				
Indirizzo immobile:	Frazione Peracchia, Acquasanta Terme (AP)				
Dati catastali:	foglio: 27	part: C	sub:		
Georeferenziazione	Lat. 42.7932625	Long. 13.3492031			
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico	<input type="checkbox"/> privato	<input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico			
Livello di progettazione:	ESECUTIVO				
R.T.P.	Ing. Giuseppe Brandimarti				
Progettazione e direzione lavori	Latelier S.R.L.				

### **B) INQUADRAMENTO NORMATIVO**

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzione@pec.gov.it](mailto:comm.ricostruzione@pec.gov.it) - [commissario.sisma@gooverno.it](mailto:commissario.sisma@gooverno.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS

0021584-A

05/06/2025

TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

### II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

#### PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 05/06/2025 n. CGRTS-0021584, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: “**Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Acquasanta Terme - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno ID opera 6006 - Denominazione dell'intervento SANT'ANTONIO ABATE Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/343 Trasmissione proposta di approvazione**” in allegato;

Nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0021584 del 05/06/2025, l'USR Marche esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di miglioramento sismico della Chiesa di Sant'Antonio Abate per un importo complessivo di **euro 400.000,00** a valere sulla programmazione dell'Ordinanza n.105/2020, così come aggiornata con Ordinanza n.132/2022. Inoltre nel corso dell'istruttoria stessa l'USR Marche impedisce le seguenti prescrizioni:

- *In considerazione della tipologia di intervento proposto, si ritiene che lo stesso non sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004, conformemente alla “Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di “Semplificazione” 76/2020. (Prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021) per cui gli interventi “conformi” non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Per tale motivo non può essere riconosciuta la relativa attività QbII.16 “Relazione paesaggistica”, è stata quindi modificata d'ufficio la parcella professionale;*
- *Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.*

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0021584 del 05/06/2025, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: “**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: - Richiesta di autorizzazione sismica**

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzione@pec.gov.it](mailto:comm.ricostruzione@pec.gov.it) - [commissario.sisma@pec.gov.it](mailto:commissario.sisma@pec.gov.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

*avendo cura di utilizzare il modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica (non modificabile), indicando i corretti indici di rischio e ritrasmettere il modello firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti; Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura”, in allegato;*

- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA** (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC\_UO3|20/01/2025|0000746-P) “*AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di prescrizioni*”, in particolare in sede di Conferenza dovrà essere chiarita la seguente prescrizione: “*Nel rispetto dei principi del restauro di compatibilità e minimo intervento, non si autorizza l'aggiunta di una sottostruttura metallica con piatti in acciaio in aderenza alle pareti in pietra della Chiesa, anche alla luce degli altri interventi di rinforzo già previsti sulle strutture portanti perimetrali con la realizzazione di un intonaco armato (lato paramento interno) collegato ad una stilatura armata esterna e cuciture armate*”, in allegato;
- **COMUNE DI ACQUASANTA TERME** (Prot. CGRTS-0021584-A-05/06/2025) “*PARERE FAVOREVOLE alla predetta SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA, con condizioni*”, in allegato;
- **REGIONE MARCHE - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO** (Prot. CGRTS-0021584-A-05/06/2025) “*Comunicazione intervento da eseguire in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della DGR 1604 del 21/12/2020 - Allegato 2*”, in allegato.

### **COPERTURA ECONOMICA**

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 400.000,00**, di cui euro 281.115,95 per lavori e euro 118.884,05 per somme a disposizione, a valere sulla programmazione dell'Ordinanza n.105/2020, così come aggiornata con Ordinanza n.132/2022.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezzario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

<b>Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022</b>	<b>Importo progetto</b>	<b>Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione CGRTS-0021584 del 05/06/2025</b>
<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzione@pec.gov.it](mailto:comm.ricostruzione@pec.gov.it) - [commissario.sisma@govertino.it](mailto:commissario.sisma@govertino.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

### QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0021584 del 05/06/2025)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	Importo Lavori	233.142,80 €	233.142,80 €
A2	Costi per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	47.973,15 €	47.973,15 €
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	281.115,95 €	281.115,95 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	16.665,55 €	17.298,71 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	44.082,92 €	43.563,94 €
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	3.892,31 €	3.892,31 €
B4	Spese tecniche (Collaudo, oneri previdenziali inclusi)	4.400,27 €	4.400,27 €
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2, B3 e B4)	11.522,61 €	11.408,43 €
B6	Indagini diagnostiche sulle murature (IVA inclusa)	3.537,81 €	3.537,81 €
B7	Indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa)	1.048,66 €	1.048,66 €
B8	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	5.622,32 €	5.622,32 €
B9	IVA su A (10%)	28.111,60 €	28.111,60 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B9)	118.884,05 €	118.884,05 €
C=A+B	TOTALE	400.000,00 €	400.000,00 €

Le voci spesa B2 e B5, nel capitolo delle Somme a Disposizione, sono comprensive degli emolumenti relativi alla direzione lavori.

*Il Consulente istruttore*

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese

e Conferenza Permanente

Arch. Luca Quadrelli

Firmato digitalmente da

**LUCA QUADRELLI**

CN = LUCA QUADRELLI

SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A

C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzione@pec.gov.it](mailto:comm.ricostruzione@pec.gov.it) - [commissario.sisma@govertino.it](mailto:commissario.sisma@govertino.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

### PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

#### "INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE"

COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi Ascoli Piceno

CUP: I67H20003470001 CIG: 8843389377

Id. O.C. 105/2020: 391

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento, acquisita al protocollo commissoriale CGRTS-0021584 del 05/06/2025, alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

#### Parere favorevole

*fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.*

*In particolare, in sede di Conferenza permanente, dovrà essere verificato il parere pervenuto dalla SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC\_UO3|20/01/2025|0000746-P), in merito alla prescrizione recante ...“Nel rispetto dei principi del restauro di compatibilità e minimo intervento, non si autorizza l’aggiunta di una sottostruutura metallica con piatti in acciaio in aderenza alle pareti in pietra della Chiesa, anche alla luce degli altri interventi di rinforzo già previsti sulle strutture portanti perimetrali con la realizzazione di un intonaco armato (lato paramento interno) collegato ad una stilatura armata esterna e cuciture armate”.*

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni



Commissario Straordinario  
Ricostruzione Sisma 2016  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

ANDREA CROCIONI

23.06.2025 12:59:37 GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzione@pec.gov.it](mailto:comm.ricostruzione@pec.gov.it) - [commissario.sisma@gooverno.it](mailto:commissario.sisma@gooverno.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

Allegato 1

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE”**

**COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)**

**Soggetto attuatore: Diocesi Ascoli Piceno**

**CUP: I67H20003470001 CIG: 8843389377**

**Id. O.C. 105/2020: 391**

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	PROPOSTA DI APPROVAZIONE_ORD 105_ID 6006_S.ANTONIO ABATE_ACQUASANTA.pdf	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
2	Prot_Par 0008877 del 27-05-2025 - Documento PARERE FAVOREVOLE SCIA 51-2024 Fg.27 ord 105 signed.pdf	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
3	490.20.40_2020_OPSUAM_343_ID 6006_RT_Parere progetto esecutivo.pdf	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
4	A7 - Relazione sintetica rev maggio 2025_.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
5	c Id Sonia Stipa.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
6	C1 - STATO RIFORMATO - Piante, prospetti e sezioni rev.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
7	C9 - Quadro economico rev 3.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
8	CALCOLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI_Peracchia FINALE - REVISIONATO.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
9	Dich non sup incarichi Sonia Stipa Restauratrice.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
10	Dichiarazione tecnico sulla necessit_della gru.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
11	iscrizione_anagrafe Restauratrice.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
12	A3 - Relazione strutturale rev3.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
13	0_Chiarimenti ed integrazioni2 marzo25.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
14	2301_Dich_RTP_prestazioni.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
15	A1 - Relazione tecnica generale rev1.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
16	C2 - STATO DI PROGETTO - Piante e particolari costruttivi rev2.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
17	C3 - STATO DI PROGETTO - Sezioni AA e BB e particolari costruttivi rev1.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
18	C4 - STATO DI PROGETTO - Sezioni C-C, D-D e particolari costruttivi rev2.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
19	C6 - Computo metrico estimativo rev2.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
20	C7 - Elenco prezzi unitario rev2.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
21	C8 - Incidenza della manodopera rev2.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
22	C12 - Schema di contratto e capitolato speciale appalto rev2.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
23	C17 - Proposta e computo indagini geognostiche.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
24	Modulo-OI1-ART21-INT-CONS-VOL AN-PU.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
25	ID 6006_Acquasanta Terme_loc Peracchia_Chiesa di Santa Antonio- intervento post sisma 2016_art 21 prescr.pdf	CGRTS-0021584-A-05/06/2025

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzioneisisma2016@pec.gov.it](mailto:comm.ricostruzioneisisma2016@pec.gov.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

26	AVVENU~1.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
27	A2 - Relazione paesaggistica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
28	A4 Relazione geologica Peracchia rev.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
29	Autorizzazione sismica _signed_signed.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
30	B1-STA~1.P7M.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
31	C5-STA~1.P7M.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
32	C10 - Piano di sicurezza e coordinamento rev.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
33	D13REL~1.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
34	DichiarazioniMeshIngegneria.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
35	PATENTE_FiliaggiDanilo.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
36	LETTER~1.pdf	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
37	Convenzione Collaudatore_Sant_Antonio_Aquasanta_T_Peracchia_signed_signed.pdf.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
38	D1 - Convezione Sant_Antonio Abate Acquasanta Terme Peracchia.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
39	D2 - Dichiarazione iscrizione Elenco Speciale geologo.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
40	D2 - Dichiarazione iscrizione Elenco Speciale professionisti LATELIER.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
41	D3 - Documenti di identit_dei professionisti incaricati.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
42	D3 - Documento di identit_dei professionisti incaricati.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
43	D4 - Dichiarazione tecnico non superamento incarichi geologo.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
44	D4 - Dichiarazione tecnico non superamento incarichi LATELIER.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
45	D6 - Scheda del bene - Catalogo beni culturali.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
46	D7 - Scheda del danno MIC.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
47	D8 - Dichiarazione acquisizione pareri.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
48	D9 - Dichiarazione art.94bis del DPR 380-2001.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
49	D10 - SCIA ed allegati.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
50	0.b_Elenco elaborati sismica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
51	A5 - Relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
52	A6 - Piano di manutenzione delle strutture.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
53	A8 - Elaborato Tecnico della Copertura.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
54	A9 - Relazione sulle interferenze.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
55	B2 - Documentazione fotografica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
56	C11 - Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
57	C13 - Piano di manutenzione dell_opera e delle sue parti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
58	C14 - Perizia asseverata del nesso di causalit_.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
59	C15 - Dichiarazione di conformit_Ord. 111-2020.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025
60	C16 - Computo delle indagini geognostiche.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0021584-A-05/06/2025

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzione@pec.gov.it](mailto:comm.ricostruzione@pec.gov.it) - [commissario.sisma@gooverno.it](mailto:commissario.sisma@gooverno.it)

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione  
 Pec: [comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it)

p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno  
 RTP Giuseppe Brandimarti  
 Pec: [diocesiapsisma@pec.it](mailto:diocesiapsisma@pec.it)  
[spes@pec.spesitalia.eu](mailto:spes@pec.spesitalia.eu)

**OGGETTO:** Ordinanza n.**105/2020** "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.  
 Comune di Acquasanta Terme - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno  
 ID opera 6006 - Denominazione dell'intervento SANT'ANTONIO ABATE  
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/343  
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 105/2020
DENOMINAZIONE INTERVENTO	SANT'ANTONIO ABATE
ID ORDINANZA	391
ID SISMAPP	6006
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di Ascoli Piceno
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Giuseppe Brandimarti
CUP	I67H20003470001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	26/01/2024
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	23/05/2025

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.  
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:  
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6006>

- 1 - Prot\_Par 0008877 del 27-05-2025 - Documento PARERE FAVOREVOLE SCIA 51-2024 Fg.27 ord 105\_signed.pdf
- 2 - 0\_Chiarimenti ed integrazioni2 marzo25.pdf.p7m
- 3 - 2301\_Dich\_RTP\_prestazioni.pdf.p7m
- 4 - A1 - Relazione tecnica generale rev1.pdf.p7m
- 5 - C2 - STATO DI PROGETTO - Piante e particolari costruttivi rev2.pdf.p7m
- 6 - C3 - STATO DI PROGETTO - Sezioni AA e BB e particolari costruttivi rev1.pdf.p7m

- 7 - C4 - STATO DI PROGETTO - Sezioni C-C, D-D e particolari costruttivi rev2.pdf.p7m
- 8 - C6 - Computo metrico estimativo rev2.pdf.p7m
- 9 - C7 - Elenco prezzi unitario rev2.pdf.p7m
- 10 - C8 - Incidenza della manodopera rev2.pdf.p7m
- 11 - C12 - Schema di contratto e capitolato speciale appalto rev2.pdf.p7m
- 12 - C17 - Proposta e computo indagini geognostiche.pdf.p7m
- 13 - Modulo-OI1-ART21-INT-CONS-VOL AN-PU.pdf.p7m
- 14 - AVVENU~1.p7m
- 15 - ID 6006\_Acquasanta Terme\_loc Peracchia\_Chiesa di Santa Antonio- intervento post sisma 2016\_art 21 prescr.pdf
- 16 - PROPOSTA DI APPROVAZIONE\_ORD 105\_ID 6006\_S.ANTONIO ABATE\_ACQUASANTA.pdf
- 17 - A2 - Relazione paesaggistica.pdf.p7m.p7m
- 18 - A4 Relazione geologica Peracchia rev.pdf.p7m.p7m
- 19 - Autorizzazione sismica \_signed\_signed.pdf.p7m
- 20 - B1-STA~1.P7M.p7m
- 21 - C5-STA~1.P7M.p7m
- 22 - C10 - Piano di sicurezza e coordinamento rev.pdf.p7m.p7m
- 23 - D13REL~1.p7m
- 24 - DichiarazioniMeshIngegneria.pdf.p7m
- 25 - PATENTE\_FiliaggiDanilo.pdf.p7m
- 26 - 490.20.40\_2020\_OPSUAM\_343\_ID 6006\_RT\_Parere progetto esecutivo.pdf
- 27 - A7 - Relazione sintetica rev maggio 2025\_.pdf.p7m
- 28 - c Id Sonia Stipa.pdf.p7m
- 29 - C1 - STATO RIFORMATO - Piante, prospetti e sezioni rev.pdf.p7m.p7m
- 30 - C9 - Quadro economico rev 3.pdf.p7m.p7m.p7m
- 31 - CALCOLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI\_Peracchia FINALE - REVISIONATO.pdf.p7m.p7m.p7m
- 32 - Dich non sup incarichi Sonia Stipa Restauratrice.pdf.p7m
- 33 - Dichiarazione tecnico sulla necessit\_della gru.pdf.p7m.p7m
- 34 - iscrizione\_anagrafe Restauratrice.pdf.p7m
- 35 - A3 - Relazione strutturale rev3.pdf.p7m
- 36 - LETTER~1.pdf
- 37 - Convenzione Collaudatore\_Sant\_Antonio \_Acquasanta T\_Peracchia\_\_signed\_signed.pdf.p7m
- 38 - D1 - Convezione Sant\_Antonio Abate Acquasanta Terme Peracchia.pdf.p7m.p7m
- 39 - D2 - Dichiarazione iscrizione Elenco Speciale geologo.pdf.p7m.p7m
- 40 - D2 - Dichiarazione iscrizione Elenco Speciale professionisti LATELIER.pdf.p7m.p7m
- 41 - D3 - Documenti di identit\_dei professionisti incaricati.pdf.p7m.p7m
- 42 - D3 - Documento di identit\_dei professionisti incaricati.pdf.p7m.p7m
- 43 - D4 - Dichiarazione tecnico non superamento incarichi geologo.pdf.p7m.p7m
- 44 - D4 - Dichiarazione tecnico non superamento incarichi LATELIER.pdf.p7m.p7m
- 45 - D6 - Scheda del bene - Catalogo beni culturali.pdf.p7m.p7m
- 46 - D7 - Scheda del danno MIC.pdf.p7m.p7m
- 47 - D8 - Dichiarazione acquisizione pareri.pdf.p7m.p7m
- 48 - D9 - Dichiarazione art.94bis del DPR 380-2001.pdf.p7m.p7m
- 49 - D10 - SCIA ed allegati.pdf.p7m.p7m
- 50 - 0.b\_Elenco elaborati sismica.pdf.p7m.p7m
- 51 - A5 - Relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m.p7m
- 52 - A6 - Piano di manutenzione delle strutture.pdf.p7m.p7m
- 53 - A8 - Elaborato Tecnico della Copertura.pdf.p7m.p7m
- 54 - A9 - Relazione sulle interferenze.pdf.p7m.p7m
- 55 - B2 - Documentazione fotografica.pdf.p7m.p7m
- 56 - C11 - Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m
- 57 - C13 - Piano di manutenzione dell\_opera e delle sue parti.pdf.p7m.p7m
- 58 - C14 - Perizia asseverata del nesso di causalit\_.pdf.p7m.p7m
- 59 - C15 - Dichiarazione di conformit\_Ord. 111-2020.pdf.p7m.p7m
- 60 - C16 - Computo delle indagini geognostiche.pdf.p7m.p7m

**P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica**

## PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: **PROPOSTA DI APPROVAZIONE**

OCSR n. 105/2020 - ID ord. 184

**Chiesa di Sant'Antonio Abate**

**DENOMINAZIONE CHIESA**

Interventi di miglioramento sismico

ID SISMAPP 6006 - Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/343**

### INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

<i>OCSR</i>	n. 105/2020 e n. 132/2022		
<i>Id. Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022</i>	n. 391/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Ascoli Piceno		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di Sant'Antonio Abate		
<i>Indirizzo</i>	Frazione Peracchia		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 27	Part. C	Sub. -
<i>Geolocalizzazione</i>	42.7932625, 13.3492031		
<i>Tipo di intervento</i>	miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I67H20003470001		
<i>CIG</i>	8843389377		

### SOGGETTI COINVOLTI

<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Giuseppe Brandimarti	
<i>Progettista/i</i>	LATELIER SRL: progettazione architettonica/strutturale Geol. Daniele Morganti: relazione geologica	
<i>Direzione dei lavori</i>	LATELIER SRL: direzione lavori , coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Mesh Ingegneria srl: Collaudatore	

### RIFERIMENTI NORMATIVI

<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12	
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9	
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>		
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>		
<i>OCSR n. 144 del 28.06.2023</i>		
<b>ATTI VARI</b>		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	RG n. 580 del 04/07/2017 (Revoca e riperimetrazione zona rossa)	Comune di Acquasanta Terme (AP)
	RG n. 13 del 05/03/2024 (Riperimetrazione zona rossa Fraz. Peracchia)	
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. progressivo 005 del 11/05/2017 (validata in data 15/05/2017)	Esito: INAGIBILE
<b>PROTOCOLLI</b>		
<i>Prot. (A/P)</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Mittente/Soggetto interessato</i>
n. 12627 del 26/01/2024	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 12629 del 26/01/2024		
n. 133208 del 15/10/2024	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 157442 del 02/12/2024	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 47887 del 03/04/2025	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 68819 del 15/05/2025	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 71975 del 21/05/2025	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 72863 del 23/05/2025	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
<b>PARERI/AUTORIZZAZIONI</b>		
<i>Ente competente</i>	<i>Oggetto</i>	
1 UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 4934068 del 27/05/2025)	
2 SABAP AP-FM-MC / SABAP A-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 7397 del 21/01/2025)	
3 COMUNE DI ACQUASANTA TERME	Parere di conformità urbanistico edilizia (Prot. USR n. 74734 del 27/05/2025)	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4	<b>REGIONE MARCHE - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO</b>	R.D. 3267/1923 - Vincolo idrogeologico. È stata effettuata la comunicazione intervento da eseguire in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della DGR 1604 del 21/12/2020 - Allegato 2 (Prot. USR n. 157442 del 02/12/2024)
---	---	--

## DISAMINA DELL'INTERVENTO

### 1. Descrizione dello stato attuale:

La Chiesa di Sant'Antonio Abate, ubicata all'interno del tessuto storico della frazione Peracchia del Comune di Acquasanta Terme, presenta un impianto ad aula unica con struttura verticale in muratura portante mista in pietra e laterizio, avente il paramento esterno interamente a facciavista, finitura tipo che caratterizza l'intero borgo antico della frazione.

Gli orizzontamenti sono realizzati prevalentemente in legno, con orditura di secondo ordine a vista e capriate anch'esse lignee.

L'interno è caratterizzato da una finitura ad intonaco priva di qualsiasi forma di decorazione di carattere pittorico ed artistico; sono presenti però elementi sacrali quali l'altare, gli apparati scultorei e le pale di decorazione realizzati in legno.

L'esterno è caratterizzato da una vela campanaria in conci lapidei e da un vano più basso addossato alla chiesa destinato presumibilmente a canonica.

### 2. Descrizione dei danni:

I danni rilevati a seguito degli eventi sismici riguardano principalmente i maschi murari, che presentano un quadro fessurativo diffuso ed esteso, con presenza di crolli localizzati nonché fenomeni di ribaltamento fuori dal piano in corrispondenza del paramento più esterno delle murature perimentrali.

È stato rilevato inoltre uno stato di apparante disgregazione della muratura, con ricorsi di malta scarsi o assenti, evidente particolarmente sul paramento interno.

### 3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati al miglioramento sismico ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

#### 1. Strutture di copertura

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- Realizzazione di cordolo somitale in acciaio.

## 2. Murature

- Rinforzo delle murature interne mediante intonaco armato con rete in fibra di vetro;
- Stilatura armata dei giunti dei paramenti murari;
- Cuciture armate per solidarizzazione murature ortogonali;
- Risanamento mediante metodo scuci-cuci e ripristino della congruità muraria (parti crollate).

## 3. Interventi superfici finitura e apparati decorativi

- Rimozione e realizzazione di nuovi elementi di rivestimento, quali fasce basamentali in pietra;
- Tinteggiatura delle pareti intonacate;
- Inserimento nuove lattonerie e discendenti in lamiera;
- Smontaggio e rimontaggio del manto di copertura con rifacimento impermeabilizzazione e coppi di recupero;
- Sostituzione porte interne;
- Restauro portone d'ingresso chiesa, canonica e degli infissi sulle nicchie;
- Sostituzione delle finestre con nuovi infissi in legno;
- Restauro altare maggiore, statue in gesso e terrecotte "Via Crucis";
- Inserimento linea vita sulla copertura.

## 4. Vela campanaria

- Smontaggio e successiva ricostruzione della vela campanaria, utilizzando i medesimi conci in pietra, con inserimento di un nucleo centrale in malta strutturale armata con barra filettata opportunamente ancorata alle strutture portanti principali.

### VERIFICA ISTRUTTORIA

#### 1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 26/01/2024 (prot. USR n. 12627-12629), dopo del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR 12627 del 26/01/2024 il tecnico Ing. Michele Laorte, legale rappresentante della ditta LATELIER srl, ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Chiesa di Sant'Antonio Abate.
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come miglioramento sismico, raggiungendo l'indice di rischio post operam pari a 0,831; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

12627 del 26/01/2024 ha dichiarato che: "*Il progetto è conforme a quanto espresso all'interno del punto 4, All. C, come modificato dall'art. 14, c.4 dell'Ordinanza 111/2020*";

- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 4934068 del 27/05/2025); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR 7397 del 21/01/2025; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di Acquasanta Terme, è stato acquisito con prot. USR 74734 del 27/05/2025; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Con prot. USR n. 157442 del 02/12/2024 il professionista ha trasmesso la comunicazione ai sensi del R.D.L. 3267/1923 - DGR 1604 del 21/12/2020 di intervento da eseguire in area sottoposta a vincolo idrogeologico ("Allegato 2") e la trasmissione della suddetta comunicazione alla regione Marche;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020, fatto salvo quanto precisato nel successivo quadro riepilogativo;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e Prezzario Regione Marche 2024 di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con note USR prot. n. 12629 del 26/01/2024 e n. 133208 del 15/10/2024.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## 1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	Importo Lavori	233.142,80 €	233.142,80 €
A2	Costi per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	47.973,15 €	47.973,15 €
A=A1+A2	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>281.115,95 €</b>	<b>281.115,95 €</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B1	Imprevisti IVA compresa	16.665,55 €	17.298,71 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	44.082,92 €	43.563,94 €
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	3.892,31 €	3.892,31 €
B4	Spese tecniche (Collaudo, oneri previdenziali inclusi)	4.400,27 €	4.400,27 €
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2, B3 e B4)	11.522,61 €	11.408,43 €
B6	Indagini diagnostiche sulle murature (IVA inclusa)	3.537,81 €	3.537,81 €
B7	Indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa)	1.048,66 €	1.048,66 €
B8	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	5.622,32 €	5.622,32 €
B9	IVA su A (10%)	28.111,60 €	28.111,60 €
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B9)</b>	<b>118.884,05 €</b>	<b>118.884,05 €</b>
C=A+B	<b>TOTALE</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Le voci oggetto di rimodulazione sono indicate nel quadro riepilogativo di seguito esposto:

VOCE QTE N.	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO RIMODULATO	MOTIVAZIONE
B1	16.665,55 €	17.298,71 €	Imprevisti rimodulati d'ufficio, a seguito della modifica della parcella dei professionisti
B2	44.082,92 €	43.563,94 €	Spese tecniche rimodulate d'ufficio, a seguito del taglio della prestazione QbII.16 "Relazione paesaggistica", essendo l'opera compresa tra gli interventi "conformi" e quindi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, con riferimento al decreto di "Semplificazione" 76/2020 (Prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021)
B5	11.522,61 €	11.408,43 €	IVA sulle spese tecniche rimodulata, coerentemente con il nuovo calcolo delle parcelle ammesse a contributo

In considerazione della tipologia di intervento proposto, si ritiene che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs 42/2004. Si rammenta infatti che la Struttura Commissariale, a tal proposito e conformemente a quanto sopra esposto, si è espressa emanando la *"Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" 76/2020.* (Prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021) per cui gli interventi "conformi" non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Per tale motivo non può essere riconosciuta la relativa attività QbII.16 "Relazione paesaggistica".

Le voci rimodulate d'ufficio non hanno prodotto una riduzione dell'importo totale del quadro economico. Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal presente quadro economico è pari ad **Euro 400.000,00.**

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando il protocollo d'intesa allegato all'Ordinanza 108/2020, applicando la riduzione prevista del 30% per gli affidamenti diretti (art. 2, comma 3 dell'Ordinanza 105/2020), e corrispondente al 15,50% dei lavori.

## 2. Istruttoria tecnica

Si fa presente che il compenso per le prestazioni professionali è stato modificato d'ufficio, come di seguito riepilogato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'OCSR 105/2020.

Nel calcolo si è tenuto conto delle categorie e del grado di complessità delle attività indicate nello schema di parcella consegnata dal professionista; tuttavia non è stata riconosciuta la seguente voce come di seguito descritto:

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

FASE PROGETTAZIONE	VOCE	MOTIVAZIONE
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QbII.16 "Relazione paesaggistica"	L'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs 42/2004. A tal proposito la Struttura Commissariale si è espressa emanando la <i>"Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" 76/2020.</i> (Prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021) per cui gli interventi "conformi" non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

### 3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022::</i>	n. 391/2020
<i>Importo programmato Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	€ 400.000,00
<i>Costo dell'intervento di progetto</i>	€ 400.000,00
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 400.000,00

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

### 4. Conclusioni

**Richiamata** la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del miglioramento sismico della Chiesa di sant'Antonio Abate;

**Ritenuta** soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

**Ritenuto** necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato, si esprime PARERE FAVOREVOLE* al progetto di "miglioramento sismico della Chiesa di "Sant'Antonio Abate" sita nel Comune di Acquasanta Terme (AP), per un importo

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

complessivo di euro **400.000,00** a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20, come da Q.E. riformulato, con le seguenti prescrizioni:

- In considerazione della tipologia di intervento proposto, si ritiene che lo stesso non sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004, conformemente alla *"Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" 76/2020. (Prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021)* per cui gli interventi "conformi" non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Per tale motivo non può essere riconosciuta la relativa attività QbII.16 "Relazione paesaggistica", è stata quindi modificata d'ufficio la parcella professionale;
- Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il Funzionario istruttore

Arch. Luisa Campanile

Il Dirigente  
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA  
Maurizio PAULINI

Allegati:

- A) ELABORATI DI PROGETTO
- B) PARERE USR - UFFICIO SISMICA: ID 4934068 del 27/05/2025
- C) PARERE SABAP: Prot. USR n. 7397 del 21/01/2025
- D) PARERE COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP): Prot. USR n. 74734 del 27/05/2025
- E) PARERE REGIONE MARCHE: Prot. USR n. 157442 del 02/12/2024

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## A) ELENCO ELABORATI

N.	Denominazione file da "Elenco Elaborati"	Denominazione file	Prot. USR n.	Data
0	O.a: Elenco elaborati progetto	O_Chiarimenti ed integrazioni2 marzo25	47887	03/04/2025
0	O.b: Elenco elaborati pratica sismica	O.b_Elenco elaborati sismica	12627	26/01/2024
<b>RELAZIONI</b>				
1	A1:Relazione tecnica-generale	A1 - Relazione tecnica generale rev1	47887	03/04/2025
2	A2:Relazione paesaggistica	A2 - Relazione paesaggistica	133208	15/10/2024
3	A3:Relazione strutturale e fascicolo di calcolo	A3 - Relazione strutturale rev3	68819	15/05/2025
4	A4:Relazione geologica	A4 Relazione geologica Peracchia rev	133208	15/10/2024
5	A5:Relazione geotecnica e sulle fondazioni	A5 - Relazione geotecnica e sulle fondazioni	12627	26/01/2024
6	A6:Piano di manutenzione delle strutture	A6 - Piano di manutenzione delle strutture	12627	26/01/2024
7	A7:Relazione sintetica	A7 - Relazione sintetica rev maggio 2025_	72963	23/05/2025
8	A8:Elaborato tecnico della copertura (linea vita)	A8 - Elaborato Tecnico della Copertura	12627	26/01/2024
9	A9:Relazione sulle interferenze	A9 - Relazione sulle interferenze	12627	26/01/2024
<b>ELABORATI STATO DI FATTO</b>				
10	B1:STATO RILEVATO-Planimetrie, piante, sezioni e prospetti	B1-STA~1	133208	15/10/2024
11	B2:Documentazione fotografica	B2 - Documentazione fotografica	12627	26/01/2024
<b>ELABORATI STATO DI PROGETTO</b>				
12	C1:STATO RIFORMATO-Piante, sezioni e prospetti	C1 - STATO RIFORMATO - Piante, prospetti e sezioni rev	71975	21/05/2025
13	C2:STATO DI PROGETTO-Esecutivi strutturali- Piante e particolari costruttivi	C2 - STATO DI PROGETTO - Piante e particolari costruttivi rev2	47887	03/04/2025
14	C3:STATO DI PROGETTO-Esecutivi strutturali- Sezioni A-A e B-B e particolari costruttivi	C3 - STATO DI PROGETTO - Sezioni AA e BB e particolari costruttivi rev1	47887	03/04/2025
15	C4:STATO DI PROGETTO:Esecutivi strutturali- Sezioni C-C e D-D e particolari costruttivi	C4 - STATO DI PROGETTO - Sezioni C-C, D-D e particolari costruttivi rev2	47887	03/04/2025
16	C5:STATO DI PROGETTO-Esecutivi strutturali- Prospetti e particolari costruttivi	C5-STA~1	133208	15/10/2024
17	C6:Computo metrico estimativo	C6 - Computo metrico estimativo rev2	47887	03/04/2025
18	C7:Elenco prezzi unitari	C7 - Elenco prezzi unitario rev2	47887	03/04/2025
19	C8:Incidenza della manodopera	C8 - Incidenza della manodopera rev2	47887	03/04/2025
20	C9:Quadro economico	C9 - Quadro economico rev 3	71975	21/05/2025
21	C10:Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. N. 81/2008	C10 - Piano di sicurezza e coordinamento rev	133208	15/10/2024
22	C11:Cronoprogramma	C11 - Cronoprogramma	12627	26/01/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

23	C12:Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto	C12 - Schema di contratto e capitolato speciale appalto rev2	47887	03/04/2025
24	C13:Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	C13 - Piano di manutenzione dell'_opera e delle sue parti	12627	26/01/2024
25	C14:Perizia asseverata con attestazione del nesso di causalità	C14 - Perizia asseverata del nesso di causalit_	12627	26/01/2024
26	C15:Dichiarazione di conformità del progetto con il punto 4, All. C, come modificato dall'art. 14,c.4 dell'ordinanza 111/2020	C15 - Dichiarazione di conformit_ Ord. 111-2020	12627	26/01/2024
27	C16:Computo delle indagini geognostiche	C16 - Computo delle indagini geognostiche	12627	26/01/2024
28	C17:Computo delle indagini diagnostiche	C17 - Proposta e computo indagini geognostiche	47887	03/04/2025

#### ALLEGATI

29	D1:Copia del contratto di affidamento degli incarichi professionali	D1 - Convezione Sant_Antonio Abate Acquasanta Terme Peracchia	12629	26/01/2024
30	D1:Copia del contratto di affidamento degli incarichi professionali	Convenzione Collaudatore_Sant_Antonio _Acquasanta T_Peracchia__signed_signed	12629	26/01/2024
31	D2:Dichiarazione iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti	D2 - Dichiarazione iscrizione Elenco Speciale geologo	12629	26/01/2024
32	D2:Dichiarazione iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti	D2 - Dichiarazione iscrizione Elenco Speciale professionisti LATELIER	12629	26/01/2024
33	D2:Dichiarazione iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti	iscrizione_anagrafe Restauratrice	71975	21/05/2025
34	D3:Documento di identità dei professionisti incaricati	D3 - Documenti di identit_ dei professionisti incaricati	12629	26/01/2024
35	D3:Documento di identità dei professionisti incaricati	D3 - Documento di identit_ dei professionisti incaricati	12629	26/01/2024
36	D3:Documento di identità dei professionisti incaricati	c Id Sonia Stipa	71975	21/05/2025
37	D4:Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia di incarichi	D4 - Dichiarauzione tecnico non superamento incarichi geologo	12629	26/01/2024
38	D4:Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia di incarichi	D4 - Dichiarauzione tecnico non superamento incarichi LATELIER	12629	26/01/2024
39	D4:Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia di incarichi	Dich non sup incarichi Sonia Stipa Restauratrice	71975	21/05/2025
40	D5:Calcolo delle parcelli professionisti	CALCOLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI_Peracchia FINALE - REVISIONATO	71975	21/05/2025
41	D6:Scheda del bene-catalogo beni culturali	D6 - Scheda del bene - Catalogo beni culturali	12629	26/01/2024
42	D7:Scheda del danno MIC	D7 - Scheda del danno MIC	12629	26/01/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

43	D8:Dichiarazione acquisizione pareri (Autorizzazione Soprintendenza)	D8 - Dichiarazione acquisizione pareri	12629	26/01/2024
44	D9:Dichiarazione art.94 bis del DPR 380/2001	D9 - Dichiarazione art.94bis del DPR 380-2001	12629	26/01/2024
45	D10:SCIA	D10 - SCIA ed allegati	12629	26/01/2024
46	D11:Richiesta autorizzazione sismica	Autorizzazione sismica _signed_signed	133208	15/10/2024
47	D12:Dichiarazione e documenti del collaudatore	DichiarazioniMeshIngegneria	133208	15/10/2024
48	D12:Dichiarazione e documenti del collaudatore	PATENTE_FiliaggiDanilo	133208	15/10/2024
49	D13:Relazione di Restauro e schede allegate	D13REL_1	133208	15/10/2024
50		LETTER_1 (Richiesta contributo)	12629	26/01/2024
51		Modulo-OI1-ART21-INT-CONS-VOL AN-PU	47887	45750
52		Dichiarazione tecnico sulla necessit_della gru	71975	45798
53		2301_Dich_RTP_prestazioni	47887	45750

**B) PARERE USR - UFFICIO SISMICA**

**ID 4934068 del 27/05/2025**

- 490.20.40\_2020\_OPSUAM\_343\_ID 6006\_RT\_Parere progetto esecutivo

**C) PARERE SABAP**

**Prot. USR n. 7397 del 21/01/2025**

- ID 6006\_Aquasanta Terme\_loc Peracchia\_Chiesa di Santa Antonio- intervento post sisma 2016\_art 21 prescr (2)

**D) PARERE COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)**

**Prot. USR n. 74734 del 27/05/2025**

- Prot\_Par 0008877 del 27-05-2025 - Documento PARERE FAVOREVOLE SCIA 51-2024 Fg.27 ord 105\_signed

**E) PARERE REGIONE MARCHE**

**Prot. USR n. 157442 del 02/12/2024**

- AVVENU\_1

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Alla Conferenza permanente

**OGGETTO:** D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 -  
Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.

Comune di Acquasanta Terme- ID: 6006 - Intervento di "Riparazione e ripristino della chiesa di Sant'Antonio Abate gravemente danneggiata dagli eventi sismici del 2016".

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/343

Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

#### PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 12627 del 26/01/2024, prot. n. 12629 del 26/01/2024, prot. n. 133208 del 15/10/2024, prot. n. 47887 del 03/04/2025, prot. n. 68819 del 15/05/2025, prot. n. 71975 del 21/05/2025, prot. n. 72863 del 23/05/2025.				
<b>Committente</b>	Domenico Poli-Diocesi di Ascoli Piceno				
<b>Lavori di</b>	Riparazione e riprostino della chiesa di Sant'Antonio Abate gravemente danneggiata dagli eventi sismici del 2016				
<b>Indirizzo</b>	Frazione Peracchia snc, Comune di Acquasanta Terme (AP)				
<b>Dati Catastali</b>	Foglio 27	Mappale C	Sub -		
<b>Ordinanza di Riferimento</b>	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.				
<b>Tipo di intervento</b>	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/>	Intervento locale <input type="checkbox"/>	
<b>Progettista strutture in opera</b>	Ing. Michele Laorte		<b>Direttore dei lavori in opera</b>	Ing. Michele Laorte	
<b>Progettista strutture prefabbricate</b>			<b>Direttore dei lavori str. pref.</b>		
<b>Appaltatore lavori strutture prefabbricate</b>			<b>Collaudatore statico</b>	Ing. Danilo Filiaggi	
<b>Appaltatore dei lavori in opera</b>	Da individuare				

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Richiamata** la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Richiamata** altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.;

**Preso atto che**, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Ing. Giuseppe Brandimarti, in qualità di Responsabile tecnico del procedimento, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Ing. Michele Laorte incaricato;

**Visto** che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanaione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Arch. Luisa Campanile;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Matteo Cameli

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Progettista strutturale: Ing. Michele Laorte

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Michele Laorte

Collaudatore statico: Ing. Danilo Filiaggi

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare

**Visto** che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Considerato** che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i., con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Visto** che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 12627 del 26/01/2024:

1. A5 Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
2. A6 Piano di manutenzione delle strutture;

Documentazione acquisita con prot. n.133208 del 15/10/2024:

3. C5 PROGETTO Prospetti e particolari costruttivi;
4. RELAZIONE GEOLOGICA–GEOMORFOLOGICA–CON INDICAZIONI GEOTECNICHE E MODELLAZIONE SISMICA.

Documentazione acquisita con prot. n.47887 del 03/04/2025:

5. A1 Relazione tecnica generale;
6. C2 PROGETTO piante e particolari costruttivi;
7. C3 PROGETTO sezioni A-A, B-B e particolari costruttivi;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

8. C4 PROGETTO sezioni C-C, D-D e particolari costruttivi.

Documentazione acquisita con prot. n. 68819 del 15/05/2025:

9. A3 Relazione strutturale e fascicoli di calcolo.

Documentazione acquisita con prot. n. 71975 del 21/05/2025:

10. C1 STATO RIFORMATO: Piante, prospetti e sezioni.

Documentazione acquisita con prot. n. 72863 del 23/05/2025:

11. Relazione sintetica.

**Tenuto conto** che gli interventi strutturali proposti riguardano:

1. Chiusura delle aperture tramite scuci-cuci e ripristino della continuità del setto murario;
2. Consolidamento della muratura mediante intonaco armato con rete in fibra di vetro
3. Consolidamento della muratura con stilatura armata con connettori in fibra di acciaio;
4. Cuciture armate per solidarizzazione murature ortogonali;
5. Realizzazione di cordolo in copertura con piatti in acciaio;
6. Ripristino e risanamento del pannello murario con la tecnica dello scuci-cuci;
7. Ricostruzione del campanile con inserimento di nucleo centrale di malta strutturale e barre di armatura inghiseate all'interno della muratura esistente.

**Vista** la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Accertato** che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE  
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA  
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- Richiesta di autorizzazione sismica avendo cura di utilizzare il modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica (non modificabile), indicando i corretti indici di rischio e ritrasmettere il modello firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti;

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 27/05/2025

Ing. Maria Giuseppina Ballatori

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile  
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*



*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla Regione Marche*

Ufficio Speciale Ricostruzione  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

*E.p.c. A Diocesi di Ascoli Piceno*  
PEC: [diocesiapsima@pec.it](mailto:diocesiapsima@pec.it)

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016**  
PEC: [uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it](mailto:uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it)

**Comune di Acquasanta Terme**  
PEC: [comune.acquasantaterme@anutelpec.it](mailto:comune.acquasantaterme@anutelpec.it)

**Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale**  
c/o Segretario Regionale del MiC per le Marche  
PEO: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

<i>Prot. n.</i> (vedi intestazione digitale)	<i>Risposta al foglio del</i>	26/01/2024	..	12628
<i>Class.</i> 34.43.04/1/2021	<i>Prot. Salap del</i>	29/01/2024	..	1059
		27/03/2024	..	3734
		16/10/2024	..	13077
		04/12/2024	..	15702

*Oggetto:* ACQUASANTA TERME (AP) Frazione Peracchia , Chiesa di Sant'Antonio Abate

Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 27 particella n. C.

Intervento di riparazione e ripristino della chiesa Sant'Antonio Abate sita nel Comune di Acquasanta Terme

ID: opera 6006 - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/343 Sisma 2016 - Ocsr 38/17, 105/20 e 132/2022

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art.12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

Referente della tutela storico artistica: Dott. Pierluigi Moriconi

In riscontro alla richiesta pervenuta il 26/01/2024 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 29/01/2024 con prot. n. 1059 e alle integrazioni pervenute con le note acquisite al protocollo d'Ufficio e a margine indicate;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Visti il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 per la parte ancora vigente e il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione relativa alle opere da realizzare sulla chiesa Sant'Antonio Abate sita nel comune di Acquasanta Terme, frazione Peracchia, consistono nell'intervento di riparazione e ripristino a seguito dei danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

La chiesa è ad aula unica, costruita con pareti portanti in muratura mista in pietra e laterizio, avente il paramento esterno interamente a facciavista, finitura tipo che caratterizza l'intero borgo antico della frazione di Peracchia, mentre la struttura di copertura è di tipo ligneo a capriate. Gli orizzontamenti sono realizzati invece prevalentemente in legno, con orditura di secondo ordine a vista e capriate anch'esse lignee.

L'interno, abbastanza semplice, è caratterizzato da una serie di lesene che scandiscono l'ambiente intonacato con tinta monocroma. Sono però presenti elementi di arredi sacrali di pregio quali l'altare, apparati scultorei e pale decorate realizzati in legno, alcuni dei quali posizionati all'interno di nicchie presenti nelle pareti.

L'esterno è caratterizzato da un paramento in blocchi sbozzati apparecchiati con sufficiente regolarità e una vela campanaria sempre in conci lapidei. Infine è presente un vano più basso addossato alla chiesa con funzione di canonica, probabilmente realizzato successivamente.

A causa dello sciame sismico del 2016 la chiesa ha subito danni soprattutto alle strutture verticali, le quali presentano un quadro fessurativo diffuso ed esteso sulla quasi totalità delle murature portanti, con conseguente perdita del comportamento scatolare dell'edificio. Gli interventi strutturali previsti dal progetto sono:

- Rinforzo delle murature interne mediante intonaco armato con rete in fibra di vetro;
- Rinforzo delle murature con sottostruttura metallica;
- Stilatura armata dei giunti dei paramenti murari;
- Cuciture armate per solidarizzazione delle murature ortogonali con barre metalliche in acciaio di dimensione Ø20mm;
- Risanamento della muratura mediante metodo scuci-cuci e ripristino della continuità muraria (parti crollate);
- Realizzazione di cordolo sommitale in acciaio;
- smontaggio e successiva ricostruzione mediante l'utilizzo dei medesimi conci in pietra, con inserimento di nucleo centrale in malta strutturale M10 (minimo) armato con barra Ø24 ingleseata con resina per ancoraggi strutturali all'interno della muratura esistente della vela campanaria;

Le opere di finiture connesse agli interventi strutturali sono:

- rimozione e realizzazione di nuovi elementi di rivestimento (fasce basamentali in pietra);
- Tinteggiature delle parti intonacate;
- Inserimento nuova lattoneria in rame;
- Smontaggio e rimontaggio del manto di copertura con rifacimento impermeabilizzazione e coppi di recupero;
- Sostituzione porte interne canonica;
- Sostituzione delle finestre di canonica e aula con nuovi infissi in legno
- Restauro del portone di ingresso all'aula aula, tra aula e canonica, e degli infissi sulle nicchie;
- Inserimento linea vita sulla copertura;

Preso atto che la proposta in esame è tesa alla riparazione danni e consolidamento strutturale della Chiesa di Sant'Antonio Abate Ad Acquasanta Terme (AP) danneggiata dagli eventi sismi del 2016 e seguenti;

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice, se adeguate alle prescrizioni di seguito indicate;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

Per la **Tutela architettonica**:

- *Nel rispetto dei principi del restauro di compatibilità e minimo intervento, non si autorizza l'aggiunta di una sottostruttura metallica con piatti in acciaio in aderenza alle pareti in pietra della Chiesa, anche alla luce degli altri interventi di rinforzo già previsti sulle strutture portanti perimetrali con la realizzazione di un intonaco armato (lato paramento interno) collegato ad una stilitatura armata esterna e cuciture armate;*
- *In relazione all'intonaco armato si prescrive che questo sia realizzato con malta di calce idraulica NHL priva di sali. Sia inoltre posta massima attenzione alla salvaguardia degli infissi lignei presenti qualora non preventivamente smontati;*
- *Per quanto attiene all'intervento di ristilatura armata dei giunti previa scarnitura dell'esistente, quando realizzato su paramento faccia a vista (esterno), nell'operazione di rimozione e pulizia dei giunti sia posta la massima attenzione alla salvaguardia degli spigoli dei conci lapidei. Per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi;*
- *Gli interventi di scuci-cuci siano realizzati con malte di calce idraulica NHL priva di sali per gli strati profondi e malte di finitura a base di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, da verificare anche con l'ausilio di opportuni saggi. Se a vista gli elementi da sostituire dovranno essere di dimensioni forma e materiale analogo all'esistente. Durante le operazioni di rimozione dei conci sia posta attenzione alla salvaguardia degli elementi limitrofi*
- *In generale per tutti gli interventi relativi alle murature storiche (rifacimento/ripresa intonaci, stiliture armate, scuci cuci...) si dovrà prevedere l'uso di malte con legante privo di sali solubili, evitando il legante cementizio. Per la ristilatura del paramento esterno a faccia vista si preveda per la malta l'uso della calce naturale, con la composizione granulometrica degli inerti e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi (minimo 3);*
- *L'intonaco di finitura interno sia a base di calce naturale e la tinteggiatura a latte di calce, la cromia potrà essere eventualmente essere valutata in cantiere con la Scrivente, una volta individuato l'esatto tipo di tinteggiatura attualmente presente a seguito di saggi stratigrafici preliminari alla scalcinatura dell'intonaco esistente;*
- *per quanto attiene al rifacimento del manto di copertura, siano utilizzati gli elementi provenienti dallo smontaggio, nel caso si renda necessario l'impiego di nuovi elementi siano utilizzati come sottocoppi e, ove necessario, inserire nel manto superiore dei nuovi elementi artigianali del tutto simili a quelli esistenti in modo tale da evitare l'effetto 'macchia';*
- *la scrivente Soprintendenza si riserva di definire in fase di esecuzione le valutazioni di dettaglio degli interventi nonché delle finiture. A tal fine, i trattamenti finali delle superfici sia interne che esterne quali le malte di finitura, coloriture ecc., come già indicato, dovranno essere oggetto di preventive e adeguate campionature da valutare in fase di sopralluogo congiunto da attivare tramite comunicazione formale con congruo anticipo;*

Per la **Tutela Storico-Artistica**:

- *in relazione agli interventi di rimozione degli intonaci interni si effettui preliminarmente all'inizio dei lavori una campagna di saggi stratigrafici, volta all'esclusione dell'esistenza di apparati decorativi e alla caratterizzazione delle finiture storiche e delle coloriture originali. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica corredata da relazione tecnica esaustiva su quanto emerso. Tale documentazione dovrà essere trasmessa a questo Ufficio preliminarmente all'inizio dei lavori al fine di dare disposizioni in merito e/o eventualmente stabilire differenti metodologie operative;*
- *il livello esecutivo delle operazioni di pulitura dovrà essere valutato dai funzionari competenti e approvato di concerto tra questi ultimi, la D.L. e i restauratori incaricati;*
- *dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all'esposizione;*
- *per quanto attiene le opere mobili oggetto dell'intervento di restauro, si precisa che se si renderà necessario trasportarle in un laboratorio al fine di eseguire gli interventi, tale spostamento andrà autorizzato dalla scrivente Soprintendenza.*
- *si prescrive la protezione di tutte le opere di pregio che non sarà possibile rimuovere, mediante frapposizione diretta di tessuto non tessuto, uno strato di protezione di gommapiuma interposto tra le superfici e la cassa di legno che si costruirà intorno, cassa coperta a sua volta da un telo di plastica o pvc di spessore medio-grande (minimo 5 mm);*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

*Le operazioni e gli elaborati richiesti dovranno essere presentati obbligatoriamente a firma di un restauratore di beni culturali, così come l'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Giovanni Issini

RB-PM/at-vv-el\_20/01/2025

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## COMUNE DI ACQUASANTA TERME

AREA TECNICA I Edilizia – Urbanistica – Ambiente – Protezione Civile

Prot. n. VEDI PEC

Acquasanta Terme, lì 26/05/2025

Al richiedente:**Don Poli Domenico**  
**c/o Ing. Michele Laorte**  
PEC: info@pec.latelieritalia.it

**All’Ufficio Speciale  
di Ricostruzione di Ascoli Piceno**  
PEC regione.marche.usr@emarche.it

**Oggetto:** Segnalazione Certificata Inizio Attività 51/2024, Prot. 3763 del 06/03/2024 (0909SISMA)  
Pratica Reg. **490.20.40/2020/OPSUAM/343**  
**Richiedente: Don Poli Domenico**  
Ubicazione: frazione Peracchia (foglio 27, particella C)  
**Comunicazione parere favorevole**

### Il Responsabile del Servizio

**Vista** la Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata – ai sensi dell’Ordinanza del C.S.R. n. 105/2020 - in data 29/01/2025 ed acquisita al protocollo del Comune con il numero 3763, pratica edilizia 51/2024, a firma del tecnico incaricato **Ing. Michele Laorte**, per i lavori di **manutenzione straordinaria** da eseguire sull’immobile ubicato in frazione Peracchia, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 27, particella C;

**Verificato** il titolo a presentare la predetta Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

**Viste** le seguenti integrazioni documentali prodotte dal progettista.

- nota protocollo n.1432 del 29/01/2024;
- nota protocollo n.1433 del 29/01/2024;
- nota protocollo n.3763 del 06/03/2024;
- nota protocollo n.3764 del 06/03/2024;
- nota protocollo n.3928 del 08/03/2024;
- nota protocollo n.1240 del 21/01/2025;
- nota protocollo n.8286 del 15/05/2025;
- nota protocollo n.8789 del 26/05/2025;

**Esaminati** gli elaborati descrittivi delle opere edilizie da realizzarsi e verificata la conformità urbanistico – edilizia di quanto in progetto alla normativa vigente, come da relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento in data 26/05/2025;

**Ritenuto** che le opere in oggetto rientrano tra gli interventi previsti dall’articolo 22, comma del D.P.R. 380/2001;

con la presente comunica il **parere favorevole** alla predetta **segnalazione certificata di inizio attività edilizia, alle seguenti condizioni:**

- prima dell’inizio dei lavori dovrà essere comunicata l’impresa esecutrice dei lavori;
- vengano rispettate le prescrizioni di cui al Parere della Sovrintendenza di cui al Prot. 1240 del 21/01/2025 dello scrivente ufficio.



## COMUNE DI ACQUASANTA TERME

AREA TECNICA I Edilizia – Urbanistica – Ambiente – Protezione Civile

Si informa che ai sensi della Legge 241/1990, è nel potere della Pubblica Amministrazione assumere determinazioni in via di autotutela, ricorrendone i presupposti.

Si ricorda che, entro 15 giorni dal termine dei lavori, dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione:

- Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all'articolo 24 del DPR 380/2001 riguardante anche gli eventuali interventi già realizzati o sanati con precedenti titoli abilitativi (se dovuta);
- documentazione catastale aggiornata allo stato attuale dell'immobile (se dovuta);
- certificazione energetica, D.Lgs. 192/2005 (se dovuta);
- dichiarazione di conformità degli impianti (se dovuta);
- certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, DGR 809/2006 (se dovuto);
- dichiarazione di corretta installazione della linea vita redatta secondo la modulistica disponibile sul sito web dell'Ente (se dovuta).

Si comunica inoltre che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 241/1990 il responsabile del servizio e del procedimento è l'Ing. **Mirco Piersimoni** e il tecnico istruttore è l'Arch. **Stanislao Lazzarini** del Comune di Acquasanta Terme.

### Il Responsabile dell'Area Tecnica I

Ing. Mirco Piersimoni



PIERSIMONI MIRCO  
Ordine degli Ingegneri Di Ascoli  
Piceno  
Ingegnere  
27.05.2025 10:43:51  
GMT+01:00

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

**ALLEGATO "2"**

fac – simile modello comunicazione esecuzione interventi di cui alle “**LINEE GUIDA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO**”

REGIONE MARCHE  
SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO  
DEL TERRITORIO  
P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI  
ASCOLI PICENO

Viale della Repubblica n. 34

CAP 63100

PEC : regione.marche.geniocivile.ap@emarche.it

Oggetto: R.D.L. 3267/1923 – DGR 1604 del 21/12/2020

Comunicazione intervento di Restauro e Risarramento Conservativo da eseguire in area sottoposta a vincolo idrogeologico in loc Perachia (Fgl 27 part. C) Comune di Acquasanta Terme

Ditta: Diocesi di Ascoli Piceno ).

Il/la sottoscritto/a ING. MUCHEVE LAORTE nato/a a  
CASTROVILLARI (CS) il 04/02/1962, residente in Via  
TORNASACCO n. 1, Comune di ASCOLI PICENO (AP), CAP 63100,  
Tel. 0736 342660 in qualità (proprietario, affittuario, progettista per conto di DIOCESI AP),  
intende eseguire, su un'area sottoposta al Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923 sita in  
Comune di ACQUASANTA TERME loc. PERACCHIA (fgl. 27 part. C), un intervento  
di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI S. ANTONIO ABATE.

L'intervento, nello specifico consiste in Restauro e Risarramento Conservativo  
di cui alla Parte I, Titolo I, Capo I - art. 3 D.P.R. 380/2001 Testo Unico dell'Edilizia  
che non comporta modalità di smaltimento delle acque reflue diverse da quelle  
esistenti, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che  
non altera la sagoma dell'edificio e che non ha incidenza sulla sistemazione  
e sull'utilizzo dei terreni circostanti l'area di intervento.

In relazione a quanto previsto nelle “**LINEE GUIDA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO**”

SI ATTESTA

che l'intervento rientra tra quelli classificati come “**opere che per le loro intrinseche caratteristiche non incidono in misura apprezzabile sul suolo sotto il profilo della sua stabilità e dell'equilibrio idrogeologico della zona vincolata**”, ai sensi della DGR 1604/2020, e con la presente se ne dà comunicazione all'Amministrazione Regionale al fine dell'attivazione di eventuali controlli.

Per maggior chiarezza sulla consistenza dell'intervento si allega (\*):

- Tavola PRG
- Estratto di mappa + CTR 1:10000
- Relazione tecnica dell'intervento
- Tavole di progetto
- (altra documentazione ritenuta utile)

Distinti saluti

Data 04/10/2024



Firma

(\*) si precisa che non è obbligatoria la trasmissione di allegati

**Da:** info@pec.latelieritalia.it  
**Inviato:** venerdì 4 ottobre 2024 15:54  
**A:** 'regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it'  
**Oggetto:** Comunicazione intervento - All 2 - Restauro e Risanamento Conservativo Chiesa Sant'Antonio Abate Acquasanta Terme danneggiata dal sisma 2016  
**Allegati:** 0\_Allegato 2 - comunicazione interventi Chiesa S Antonio Abate Acquasanta.p7m; A1 - Relazione tecnica generale.pdf.p7m.p7m; B1 - STATO RILEVATO - Planimetrie, piante, sezioni e prospetti rev.pdf.p7m; C1 - STATO RIFORMATO - Piante, prospetti e sezioni rev.pdf.p7m

C.A. REGIONE MARCHE  
Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio di Ascoli Piceno,

in relazione a quanto previsto nelle "linee guida per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di vincolo idrogeologico" si invia comunicazione esecuzione intervento in oggetto, da realizzarsi in area sottoposta a vincolo idrogeologico in **località Peracchia di Acquasanta Terme**, fg 27 part.C, sulla **Chiesa di Sant'Antonio Abate** danneggiata dagli **eventi sismici del 2016**.

- Si allega stato rilevato con planimetrie: prg, estratto di mappa, corografia 1:10000
- Relazione tecnica dell'intervento
- Tavola del progetto architettonico

Il tecnico incaricato

Ing. Michele Laorte

**LATELIER SRL**  
Via Piceno Aprutina, 47  
Ascoli Piceno 63100  
Partita IVA: 02491140444  
tel. +39 351.8060954



**Da:** Regione Marche <posta-certificata@emarche.it>  
**Inviato:** venerdì 4 ottobre 2024 15:54  
**A:** info@pec.latelieritalia.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Comunicazione intervento - All 2 - Restauro e Risanamento Conservativo Chiesa Sant'Antonio Abate Acquasanta Terme danneggiata dal sisma 2016  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (15,2 MB)

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/10/2024 alle ore 15:54:03 (+0200) il messaggio "Comunicazione intervento - All 2 - Restauro e Risanamento Conservativo Chiesa Sant'Antonio Abate Acquasanta Terme danneggiata dal sisma 2016" proveniente da "info@pec.latelieritalia.it" ed indirizzato a "regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec210312.20241004155355.199414.489.2.51@pec.aruba.it

[info@pec.latelieritalia.it](mailto:info@pec.latelieritalia.it)

---

**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Inviato:** venerdì 4 ottobre 2024 15:54  
**A:** info@pec.latelieritalia.it  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Comunicazione intervento - All 2 - Restauro e Risanamento Conservativo Chiesa Sant'Antonio Abate Acquasanta Terme danneggiata dal sisma 2016  
**Allegati:** daticert.xml

## Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 04/10/2024 alle ore 15:53:55 (+0200) il messaggio  
"Comunicazione intervento - All 2 - Restauro e Risanamento Conservativo Chiesa Sant'Antonio Abate Acquasanta Terme danneggiata dal sisma 2016" proveniente da "info@pec.latelieritalia.it"  
ed indirizzato a:  
regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: opec210312.20241004155355.199414.489.2.51@pec.aruba.it