



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
 solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
 artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

DELEGHE

Alla Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Maria Giovanna Rizzi
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP
 per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “*Intervento di riparazione danni e miglioramento sismico del Santuario SS. Crocifisso*”- Comune di Mogliano (MC) - Id. O.C. 105/2020: 341 – CUP B17H20010080001 – CIG 8843556D44 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. **Delega**.

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0044219-P dell'11/11/2025, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 25/11/2025 alle ore 10:30 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la Scrivente, l'arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso questo Ufficio, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente
 dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
 CENCI
 MINISTERO
 DELLA
 CULTURA
 21.11.2025
 12:20:23
 GMT+01:00





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO
DEL SANTUARIO SS. CROCIFISSO".

COMUNE di MOGLIANO (MC).

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo.

CUP: B17H20010080001 – CIG: 8843556D44.

Id. O.C. 105/2020: 341.

In riscontro alla nota n. 22279 del 11-11-2025, inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 25 novembre 2025 (ore 10.30) per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)

GIOVANNI
SALVIA
19.11.2025
08:23:07
GMT+01:00



Sezione tecnica

Responsabile: Dott. Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811

e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it

e-mail certificata: oopp.toscancamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it

internet: http://www.oopptoscancamarcheumbria.it

*Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

**Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli**

**Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini**

**Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti**

**Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi**

**Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni**

**Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli**

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato”, e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

*Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

In caso di impedimento del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell’ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell’OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell’Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0046366-P-24/11/2025

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti
c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **25 novembre 2025**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Vista la convocazione per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **25 novembre 2025**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI VALFUCINA”**
COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP I57H20003660001 – CIG 8843492875
Id. O.C. 105/2020: 274

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SANTUARIO SS. CROCIFISSO”**
COMUNE DI MOGLIANO (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
CUP B17H20010080001 CIG 8843556D44
Id. O.C. 105/2020: 341

- **O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN LORENZO”**
COMUNE DI GENGA (AN)
Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano - Matelica
CUP D32E23000040001 – CIG A025D03650
Id. Ordinanza 132/2022: D_158_2022

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **25 novembre 2025** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI VALFUCINA”**
COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP I57H20003660001 – CIG 8843492875
Id. O.C. 105/2020: 274

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SANTUARIO SS. CROCIFISSO”**
COMUNE DI MOGLIANO (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
CUP B17H20010080001 CIG 8843556D44

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Id. O.C. 105/2020: 341

- **O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN LORENZO”**

COMUNE DI GENGA (AN)

Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano - Matelica

CUP D32E23000040001 – CIG A025D03650

Id. Ordinanza 132/2022: D_158_2022

Il Presidente della Conferenza permanente

Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
17.11.2025
18:36:41
GMT+01:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “*Intervento di riparazione danni e miglioramento sismico del Santuario SS. Crocifisso*” - Comune di Mogliano (MC) - Id. O.C. 105/2020: 341 – CUP B17H20010080001 – CIG 8843556D44 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“*Intervento di riparazione danni e miglioramento sismico del Santuario SS. Crocifisso*”, Comune di Mogliano (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0044219-P dell’11/11/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0003895-A dell’11/11/2025, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 25 novembre 2025, ore 10:30;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, "l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti" registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 497 del 3 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. 270 del 05/09/2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2024, n. 459, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 al n. 64, recante “Proroga dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, il quale all’art. 1 dispone che “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del



24 agosto 2016, istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025”;

VISTA la Circolare n. 67 del 26 maggio 2025 DiAG con cui è stato dato avvio della procedura di interpello per il conferimento di n. 175 incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale nell'ambito del Ministero della cultura, tra cui quella relativa all’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 193 del 31/07/2025, registrato alla Corte dei conti al n. 1838 del 02/09/2025 con il quale - ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 19, commi 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento 06/12/2013;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Comune di Mogliano (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0044219-P dell'11/11/2025,

<https://drive.google.com/file/d/1k8AHFusan4R-cnU4eppLJXWaVYYKmD9L/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti, così come meglio desumibili dagli elaborati scaricabili al link sopracitato, consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- Sostituzione della copertura delle navate, mediante l'inserimento di travi in acciaio e travi in legno di abete con sovrastante tavolato;
- Realizzazione di cordolo in acciaio lungo il perimetro a livello delle coperture;
- Cerchiatura dei pilastri in muratura mediante sistemi di confinamento in materiale composito;
- Interventi di scuci-cuci nelle porzioni di muratura interessate da lesioni passanti o di particolare entità;
- Installazione di due catene in ferro all'altezza dell'imposta della volta;
- Cucitura a secco delle fessurazioni tramite l'inserimento di barre elicoidali in acciaio inossidabile;
- Rinforzo dell'architrave esistente lato chiesa con elemento metallico e sostituzione dei restanti con architravi in legno di sezione adeguata;
- Realizzazione di sottofondazione mediante micropali;
- Interventi di ripristino, stuccatura e fissaggio pittorico.

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_0011173-P del 24/07/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0002597-A del 25/07/2025 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inherente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'*"Intervento di riparazione danni e miglioramento sismico del Santuario SS. Crocifisso"*, Comune di Mogliano (MC), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante nonché le seguenti prescrizioni.

Ambito di applicazione: beni culturali/ archeologia

Con particolare riferimento all'intervento di sottofondazione con micropali, oltre all'assistenza archeologica già prescritta da parte di un professionista archeologo in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione alla I fascia dell'elenco degli archeologi del Ministero della Cultura di cui al D. M. 244 del 20 maggio 2019, si prescrive che le risultanze dell'assistenza, così come di eventuali future indagini di scavo a quote non precedentemente interessate da lavorazioni, anche in caso di esito negativo, siano conferite nel Geoportale Nazionale di Archeologia secondo le istruzioni operative pubblicate al link https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative, in conformità a quanto contenuto nella Circolare della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio (DG ABAP) n. 9 del 28 marzo 2024.



Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza ABAP competente per territorio dei beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico della Committenza.

Ove ne ricorrono i presupposti, il Soprintendente avvierà i procedimenti per la tutela dei beni eventualmente rinvenuti ai sensi degli articoli 12 o 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Ufficio e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi
Funzionario Architetto
Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci



CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
21.11.2025
12:20:23
GMT+01:00





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

A. **Ufficio Speciale Ricostruzione Marche Sisma 2016**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c.

Ufficio del Soprintendente Speciale
Per le aree colpite dal sisma 2016
Pec: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

All'Ufficio Tecnico Comune di Mogliano
PEC: ragioneria@pec.comune.mogliano.mc.it

Alla Arcidiocesi di Fermo
PEC: economato.diocesifermo@legalmail.it

Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC
per le Marche
PEC: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

<u>25/10/2023</u>	<u>118388</u>
<u>25/10/2023</u>	<u>118391</u>
<u>15/03/2024</u>	<u>37228</u>
<u>13/09/2024</u>	<u>117195</u>
<u>24/04/2025</u>	<u>59969</u>

<i>Risposta al foglio del</i>	<u>27/10/2023</u>	<u>12096</u>
<i>Prel. Sabap del</i>	<u>27/10/2023</u>	<u>12097</u>
	<u>20/03/2024</u>	<u>3387</u>
	<u>13/09/2024</u>	<u>11281</u>
	<u>29/04/2025</u>	<u>6176</u>



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Oggetto:

Mogliano (MC) – piazzale del Santuario, Santuario Santissimo Crocifisso

Catastralmente distinto al N.C.T. al Fg. n. 23, particella A, Part 220 sub 2

Ordinanza n. **38/2017** "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e

culturale...", Ordinanza **105/2020** "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i., Ordinanza

132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" Comune di Mogliano - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo - ID opera 5868 -

Denominazione dell'intervento: SANTUARIO SS CROCIFISSO - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/206

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 e del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.. per effetto del provvedimento 06/12/2013;

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Trasmissione parere.

Richiedente: Arcidiocesi di Fermo

Responsabile per la Tutela Storico Artistica: Dott. Pierluigi Moriconi

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Giovanni Issini

In riscontro alle integrazioni pervenute in data il 24/04/2025 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 29/04/2025 con prot. n. 6176 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali pervenute e acquisite al protocollo dell'Ufficio;

Visto la richiesta di integrazioni con protocollo 13033 del 15/10/2024;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1, in forza del **provvedimento 06/12/2013**;

Visti l'art. **21, comma 4** e l'art. **22 comma 1** del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione integrativa delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono in "**LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO DESTINATO ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DEL CULTO Santuario del SS. Crocifisso di Mogliano**" Richiesta documentazione integrativa e chiarimenti

- Per gli interventi di restauro di apparati decorativi dovrà essere trasmesso un progetto completo a firma di Restauratore abilitato ai sensi degli 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, inserito negli elenchi pubblicati dal MIC, completo di schede relative allo stato di conservazione corredate da documentazione fotografica e relazione tecnica dettagliata degli interventi previsti.

Documentazione integrativa: doc. TAV B10e "Scheda tecnica restauro di Mogliano" a firma del Restauratore (Luigi Pisani).

- La campagna di indagini stratigrafiche a cura di Restauratore abilitato sia integrata con saggi stratigrafici e fisico-chimici relativi agli intonaci delle colonne, interessate dall'intervento di cerchiatura con materiali compositi, anche al fine di fornire informazioni sulla composizione e sulle caratteristiche dell'attuale finitura; siano inoltre chiarite le modalità tecniche di ripristino della finitura rimossa per l'esecuzione dell'intervento.

Documentazione integrativa: TAV B10c "Planimetria individuazione saggi stratigrafici" TAV B10d "Foto saggi stratigrafici" TAV B10f "Integrazione colonne" a firma del Restauratore (Luigi Pisani).

- Chiarire l'esatto posizionamento delle previste tirantature metalliche e dei relativi capichiave, proposte per contrastare il ribaltamento delle pareti longitudinali, che risultano rappresentate solo nell'elaborato grafico denominato C3f, sezione C-C', integrando le tavole grafiche (piante, sezioni longitudinali e dettagli grafici).

Chiarimento: Le tirantature metalliche sono rappresentate nella planimetria presente nella tavola C3d, i capichiave (si veda il particolare 4 nella tavola C3i) non sono rappresentati nei prospetti in quanto non risultano visibili dall'esterno dell'edificio (sez C-C'). Per salvaguardare gli stucchi e cassettoni decorati presenti si è deciso di aumentare la quota di imposta del tirante IS 11.1. Si allegano foto con l'individuazione della posizione del tirante IS 11.1.

- Siano approfondite le soluzioni di dettaglio delle cerchiature metalliche in programma sulla copertura delle navate laterali (vedi tavola C3i, part. 3) al fine di minimizzare le interferenze con le strutture murarie storiche.

Chiarimento: Il cosciale in acciaio sfrutterà la presenza delle nicchie sulla muratura dovute alla rimozione delle travi varese attualmente presenti. La connessione della trave in acciaio con la muratura sarà garantita dal fissaggio di una piastra opportunamente sagomata con barre filettate di lunghezza massima di 20 cm inghiseate con malta antiritiro compatibile con i materiali esistenti. (si veda il particolare n 3 tav C3i e la rappresentazione 3d sottostante).



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEC: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- Analogamente siano approfondite le soluzioni di dettaglio relative alle opere di sottofondazione al fine di ridurre il più possibile gli impatti sulle strutture murarie storiche, con particolare riferimento agli innesti di collegamento (vedi tavole C3a e C3f).

Chiarimento e integrazioni: Si è rivalutato l'intervento in alcuni punti in modo da ridurre l'impatto sulla struttura muraria. In particolare si sono sostituite mensole a distanza ridotta con una unica di dimensioni contenute affiancata per ogni lato da inghisaqqi di 3+3 barre con diametro 20mm. (si veda il particolare 2 bis tavole C3i)
- Riguardo alla prevista sostituzione di architravi (vedi dettaglio Is26.n) con elementi metallici, sia integrato un rilievo materico degli attuali architravi, anticipando la necessità di salvaguardare la tecnica costruttiva storica.

Chiarimento e integrazioni: Gli architravi in questione risultano essere in legno, alla luce di quanto richiesto si ritiene opportuno una modifica dell'intervento. Nell'ottica di conservazione dell'apparato decorativo presente all'interno della Chiesa, l'IS 26.n prevede il mantenimento dell'architrave esistente lato Chiesa e il suo rinforzo con un elemento metallico (UPN 120), e la sostituzione dei restanti con architravi in legno di sezione adeguata.

Preso atto di quanto indicato nel documento denominato “Richiesta documentazione integrativa e chiarimenti”;
Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22 comma 1 del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- L'intervento di cuciture a secco con barre elicoidali al fine di garantire la corretta conservazione dei relativi apparati in stucco venga eseguito sotto la sorveglianza e indicazioni di un restauratore di beni culturali ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004;
- In merito all'intervento di “sottofondazione con micropali” venga opportunamente smontato il pavimento esistente facendo attenzione a preservare quanto più possibile gli elementi originali. Tutte le successive operazioni che prevedano attività di scavo siano condotte in regime di sorveglianza archeologica in corso d'opera da parte di archeologi professionisti appositamente incaricati al fine di evitare interferenze tra l'intervento previsto e potenziali ritrovamenti. Una volta concluse le operazioni di sottofondazione vengano ripristinate le pavimentazioni preesistenti integrando eventuali parti mancanti con materiali dalle caratteristiche del tutto simili agli originali;
- Nel “rifacimento delle coperture delle navate” si proceda tramite smontaggio del manto di copertura esistente ponendo particolare attenzione a non danneggiare le strutture leggere sottostanti. Nel ripristinare il manto di copertura vengano utilizzati “coppi vecchi” di dimensioni tradizionali al fine di omogeneizzare la qualità estetica delle falde della chiesa con quella della canonica;
- Nell'eseguire il rifacimento del manto impermeabile di copertura siano utilizzate guaine traspiranti a freddo adesive al fine di evitare l'utilizzo di fiamme libere nell'applicazione delle guaine;
- Si preveda di attuare un attento intervento di reimpegno dei coppi esistenti ed il reintegro esclusivamente con materiali simili per fattura, cromia e dimensione, nonché la posa di grondaie e pluviali in rame;
- Le parti metalliche a vista delle “tirantature” necessarie a contrastare meccanismi di ribaltamento con profili in acciaio, siano proposte idonee finiture in armonia con le cromie della struttura muraria;
- Per gli interventi che prevedono l'impiego di materiali compositi, cerchiatura pilastri confinamento con FRCM di elementi strutturali di muratura, si preveda l'utilizzo di materiali a matrice inorganica, a base di calce naturale, escludendo cementi e resine epossidiche;
- Interventi di cuci e scuci siano eseguiti con mattoni di caratteristiche del tutto simili a quelle individuate in situ, siano utilizzate malte a base di calce.
- le riprese o nuove stesure di intonaci, rigorosamente di calce, siano eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole;
- Tutti gli interventi di finitura previo opportune campionature materiche andranno concordati con il funzionario di zona incaricato, previa predisposizione di opportune campionature;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEC: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

Per quanto attiene alla Tutela Storico-Artistica:

- dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all'esposizione;
- per quanto attiene l'intervento strutturale sulle colonne, si prescrive l'esecuzione di un saggio stratigrafico di 50 cm in altezza per tutto il perimetro della colonna, tale porzione, non dovrà essere interessata da intervento strutturale. Sudetta lavorazione verrà poi definita durante l'esecuzione dei lavori;
- in merito alle lavorazioni strutturali negli architravi, sia preventivamente eseguito, da restauratore abilitato, un consolidamento degli intonaci storici nelle zone circostanti;
- dalla documentazione fotografica si desume lo spostamento delle opere mobili in un deposito esterno alla chiesa in oggetto, si prescrive l'invio alla scrivente Soprintendenza di un elenco dettagliato delle opere oggetto del trasporto e delle opere mobili ancora presenti, con l'indicazione del soggetto, dei dati tecnici, dello stato di conservazione e una dettagliata documentazione fotografica, nonché della localizzazione esatta all'interno della chiesa e la descrizione delle condizioni climatiche e di sicurezza di tale ambiente; tale elaborato dovrà essere curata da un restauratore e consegnato alla Soprintendenza scrivente prima dell'avvio dei lavori;
- si prescrive la protezione di tutte le superfici di pregio, non sottoposti a interventi di restauro, prestando particolare attenzione alle tele dipinte – qualora non venissero trasferite in un deposito, mediante frapposizione diretta di tessuto non tessuto, uno strato di protezione di gommapiuma interposto tra le superfici e la cassa di legno che si costruirà intorno, cassa coperta a sua volta da un telo di plastica o pvc di spessore medio-grande (minimo 5 mm);

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.

La ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche, ...) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini del rilascio dell'"attestato di regolare esecuzione".

Si ricorda, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP delle Marche, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie al buon andamento dell'intervento, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEC: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

GI_PM_as

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo con firma autografa)



ISSINI
GIOVANNI
Ministero
della
Cultura
24.07.2025
17:39:03
GMPTE-102.00



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEC: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



POS 016.001.003/2025/22

Al Presidente della Conferenza permanente
 Commissario Straordinario del Governo
 per la ricostruzione
 Sen. Avv. Guido Castelli

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**OGGETTO: O.C. 105/2020:273 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E
 MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SANTUARIO SS. CROCIFISSO”
 COMUNE DI MOGLIANO (MC)**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
 CUP B17H20010080001 CIG 8843556D44 Id. O.C. 105/2020: 341
 COMUNICAZIONE DI NON COMPETENZA**

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi vs. prot. n.44219 del 11/11/2025, pervenuta in pari data con prot. 34885, inerente all'esame del progetto in oggetto, con la presente si comunica che questa Provincia non ha competenze in merito, di conseguenza non ha alcun parere da rilasciare.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

**IL DIRIGENTE
 (Arch. Maurizio Scarpecci)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Pec : info@pec.comune.mogliano.mc.it
 Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
 E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Prot. n. 13153/2025

Al Commissario Straordinario e Presidente della
 Conferenza permanente sisma 2016
 conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**Oggetto: Verifica di conformità urbanistico-edilizia per l'opera identificata con ID n. 5868 – verifica
 integrazione progetto esecutivo – Comunicazione.**

A seguito della convocazione, pervenuta in data 11/11/2025 ed acquisita al protocollo comunale con n. 12779 di pari data, della Conferenza permanente per la valutazione dell'intervento di "Riparazione danni e miglioramento sismico del Santuario del SS. Crocifisso" sito nel territorio del comune di Mogliano, si evidenzia che, da una verifica eseguita sulla documentazione di progetto allegata alla nota di convocazione sopra citata e viste le ns. note prot. n. 12044 del 06/11/2023, prot. 3146 del 27/03/2024 e prot. 9667 del 17/09/2024, inoltrate mezzo piattaforma SISMAPP, nelle quali veniva espresso parere favorevole all'esecuzione dell'intervento a progetto condizionato alla preventiva trasmissione della seguente documentazione:

- a) per l'intervento in progetto dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata Inizio Attività, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001;
- b) elaborato tecnico della copertura con i relativi allegati come previsto dalla L.R. Marche n. 7/2014;
- c) autorizzazione all'esecuzione del progetto da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Marche, in quanto l'immobile in oggetto ricade nella casistica dell'art. 10, comma 1 del D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.;

alla data odierna, non risulta presente all'interno della piattaforma, la documentazione di cui al punto a) e b), si ribadisce che il parere favorevole di questo Ente è condizionato alla trasmissione di quanto indicato nei suddetti punti a) e b), pertanto se ne richiede la trasmissione prima dell'approvazione dell'intervento da parte della Conferenza permanente.

Mogliano, lì 18/11/2025

i.t./P.T.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
 Urbanistica ed Edilizia Privata
 Dott. Fabrizio Luchetti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SANTUARIO SS. CROCIFISSO" COMUNE DI MOGLIANO (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

CUP B17H20010080001 CIG 8843556D44

Id. O.C. 105/2020: 341

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Fermo		
Id Ordinanza 105/2020	341		
Indirizzo immobile:	Piazzale del Santuario, Mogliano (MC)		
Dati catastali:	foglio: 23	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43°11'02.9'' N	Long. 13°28'28.3'' E	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico	<input type="checkbox"/> privato	<input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico	
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Geom. Demetrio Catalini		
Progettazione e direzione lavori	Arch.: Michele De Angelis, Arch. Mario Montalbetti, Ing. Chiara Cancellieri.		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@gooverno.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS

0043804-A

07/11/2025

TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 07/11/2025 n. CGRTS-0043804, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: “*Ordinanza n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Mogliano - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Fermo ID opera 5868 - Denominazione dell'intervento SANTUARIO SS CROCIFISSO Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/206 Trasmissione proposta di approvazione*”, in allegato;

Nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0043804 del 07/11/2025, l'USR Marche esprime “*PARERE FAVOREVOLE al progetto di “miglioramento sismico della Chiesa di “Santuario SS Crocifisso sita nel Comune di Mogliano (MC), per un importo complessivo di euro 700.000,00 di cui € 550.000,00 a valere sulle risorse dell’O.C.S.R. n. 105/20 ed € 150.000,00 a valere sulle risorse che il Soggetto Attuatore individuerà in sede di conferenza permanente”*”.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0043804 del 07/11/2025, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: “*SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o on le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti; Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura*”, in allegato;
- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_U03|24/07/2025|0011173-P)** “*AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di condizioni*”, in allegato;
- **COMUNE DI MOGLIANO (MC): (Prot. CGRTS-0043804-A-07/11/2025)**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@gooverno.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

*“L'intervento proposto risulta **CONFORME** dal punto di vista urbanistico – edilizio previo recepimento di prescrizioni/integrazioni”, in allegato.*

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento, a seguito delle verifiche in merito alla ammissibilità e congruità, risulta essere pari ad **€ 700.000,00 (euro settecentomila/00)**, di cui **€ 504.937,48** per lavori ed **€ 195.062,52** per somme a disposizione, a valere come segue:

- **€ 550.000,00** sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020 così come aggiornata con O.C. 132/2022;
- **€ 150.000,00** sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020 dal ricorso all'articolo 5 co 1bis.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezzario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione (CGRTS-0043804 del 07/11/2025)
€ 550.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00 Di cui: <ul style="list-style-type: none">- € 550.000,00 sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020 così come aggiornata con O.C. 132/2022;- € 150.000,00 dal ricorso all'articolo 5 co 1bis dell'O.C. 105/2020.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@gooverno.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0043804 del 07/11/2025)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 466.449,98	€ 466.449,98
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 38.487,50	€ 38.487,50
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 504.937,48	€ 504.937,48
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti, affidamenti in economia - IVA compresa	€ 25.692,40	€ 25.692,40
B2	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ 0,00	€ 0,00
B3	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E.,DL, Collaudo - oneri previdenziali inclusi)	€ 66.027,48	€ 66.027,48
B4	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 12.883,99	€ 12.883,99
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 17.360,52	€ 17.360,52
B6	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 13.530,32	€ 13.530,32
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	€ 9.074,06	€ 9.074,06
B8	IVA su A (10%)	€ 50.493,75	€ 50.493,75
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 195.062,52	€ 195.062,52
C=A+B	TOTALE	€ 700.000,00	€ 700.000,00

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese

e Conferenza Permanente **Firmato digitalmente da**
Arch. Luca Quadrelli **LUCA QUADRELLI**

CN = LUCA QUADRELLI
SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@govertino.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SANTUARIO SS. CROCIFISSO" COMUNE DI MOGLIANO (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
CUP B17H20010080001 CIG 8843556D44

Id. O.C. 105/2020: 341

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento, acquisita al protocollo commissoriale CGRTS-0043804 del 0711/2025, alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 24-11-2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione.sisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SANTUARIO SS. CROCIFISSO"

COMUNE DI MOGLIANO (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

CUP B17H20010080001 CIG 8843556D44

Id. O.C. 105/2020: 341

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	A5_REL_GEOTECNICA E FONDAZIONE.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
2	C6_ELABORATI_CALCOLO.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
3	Denuncia Lavori.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
4	Parere Mogliano_Santuario SS Sacramento.pdf	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
5	B3abc_RILIEVO METRICO PIANTE PROSP SEZ 07032024(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
6	B4abc_RILIEVO MATERICO PIANTE PROSP SEZ07032024(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
7	B7ab_RILIEVO FOTO CONI OTTICI PIANTE - FOTO INTERNO 07032024(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
8	B7c_RILIEVO FOTOGRAFICO ESTERNO 07032024(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
9	B11d_QUADRO FESSURATIVO APPARATI DX(1)(1).pdf.p7m.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
10	B11e_QUADRO FESSURATIVO APPARATI SX(1)(1).pdf.p7m.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
11	B11f_QUADRO FESSURATIVO APPARATI VC(1)(1).pdf.p7m.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
12	C2_RIMOZIONI(1)(1).pdf.p7m.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
13	C3_TAVOLE STRUTTURALI-ARCHITETTONICHE(1)(1).pdf.p7m.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
14	C4a INTERVENTI RESTAURO CASS VOLTA 07032024(1)(1).pdf.p7m.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
15	C4b INTERVENTI RESTAURO PARETI LAT 07032024(1)(1).pdf.p7m.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
16	C11_QTE(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
17	C12a PSC RG FO 07032023(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
18	C12b PSC PLANIMETRIA CANTIERE 07032023(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
19	C12c PSC SCHEMA DI PONTEGGIO 07032023(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
20	C14 SC CSA 07032024(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
21	C16_PERIZIA ASSEVERATA DEI DANNI(1)(1).pdf.p7m.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
22	CME APPARATI DEC 05032024(1)(1).pdf.p7m.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
23	D7_CALCOLO PARCELLE(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
24	D2 modalita_ affidamento incarico.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
25	D3_CONTRATTO Geol.Boldrini Paolo-signed-signed-signed.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
26	D3_CONTRATTO PROFESSIONISTI.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
27	D4_DICH ELENCO PROFESSIONISTI.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
28	D4_Dichirazione elenco speciale Boldrini.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

29	D5_DOC IDENTITA_PROFESSIONISTI.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
30	D6_DICH SOGLIA INCARICHI.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
31	D6_Dichiarazione incarichi Boldrini.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
32	D8_ORDINANZA INAGIBILITA_.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
33	D9_SCHEDA DANNO MIC.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
34	D10 ELENCO VINCOLI PRESENTI 08092023.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
35	D12_Conferma prestazioni professionali effettuate per calcolo parcelle.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
36	D1 Domanda di concessione contributo.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
37	A1_RELAZIONE GENERALE.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
38	A2_REL STORICO ARTISTICA.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
39	B1_B2_INQ URBANISTICO.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
40	B3_RILIEVO.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
41	B9_PRESIDI_ANTISISMICI.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
42	C4_INDIV_INTERVENTI_RESTAURO.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
43	C8_COMPUTO METRICO.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
44	C9_ELENCO PREZZI.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
45	C13 CRONOPROGRAMMA LAVORI 08092023.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
46	C15_PIANO MANUTENZIONE.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
47	C17_DICHIARAZIONE CONFORMITA_.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
48	Proposta di approvazione_ORD 105 ID 5868.pdf	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
49	ID 5868_Santuario SS Crocifisso_Parere.pdf	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
50	RELAZIONE_integrazione.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
51	Rel geol_SS CROCIFISSO_Frn.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
52	2023_12096_Mogliano_SS Crocifisso_art.21_signed.pdf	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
53	A4 Revisione - Rel geol_SS CROCIFISSO_Fn(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
54	A07_RELAZIONE VULNERABILITA_(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
55	A07a_RELAZIONE SINTETICA (009)_MOD(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
56	B10a-b_INDAGINI(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
57	B10c PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE SAGGI STRAT 19122024(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
58	B10d FOTO SAGGI STRAT 19122021(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
59	B10e SHEDA TECNICA INDAGINI MOGLIANO(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
60	B10f INTEGRAZIONI COLONNE 19122024(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
61	B10g_INDAGINI(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
62	C03_TAV STRUTTURALI(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
63	C06_ELAB CALCOLO(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
64	C08_COMPUTO METRICO(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
65	C09_ELENCO_PREZZI(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
66	C10_MANODOPERA(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
67	C11_QTE(1)(1).pdf.p7m.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@gooverno.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

68	D7_PARCELLE(1)(1).pdf.p7m.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
69	NOTA_PROGETTISTA.pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025
70	REL INTEGRAZIONI SOPRINTENDENZA(1)(1).pdf.p7m	CGRITS-0043804-A-07/11/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@governo.it

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
 Pec: comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Fermo
 RTP Demetrio Catalini
 Pec: economista@fermo.chiesacattolica.it

OGGETTO: Ordinanza n.**105/2020** "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.
 Comune di Mogliano - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Fermo
 ID opera 5868 - Denominazione dell'intervento SANTUARIO SS CROCIFISSO
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/206
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 105/2020
DENOMINAZIONE INTERVENTO	SANTUARIO SS CROCIFISSO
ID ORDINANZA	341
ID SISMAPP	5868
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Fermo
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Demetrio Catalini
CUP	B17H20010080001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	25/10/2023
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	04/08/2025

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5868>

- 1 - Proposta di approvazione_ORD 105 ID 5868.pdf
- 2 - ID 5868_Santuario SS Crocifisso_Parere.pdf
- 3 - RELAZIONE_integrazione.pdf.p7m
- 4 - Rel geol_SS CROCIFISSO_Frn.pdf.p7m
- 5 - 2023_12096_Mogliano_SS Crocifisso_art.21_signed.pdf
- 6 - A4 Revisione - Rel geol_SS CROCIFISSO-_Fn(1)(1).pdf.p7m
- 7 - A07_RELAZIONE VULNERABILITA_(1)(1).pdf.p7m

- 8 - A07a_RELAZIONE SINTETICA (009)_MOD(1)(1).pdf.p7m
- 9 - B10a-b_INDAGINI(1)(1).pdf.p7m
- 10 - B10c PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE SAGGI STRAT 19122024(1)(1).pdf.p7m
- 11 - B10d FOTO SAGGI STRAT 19122021(1)(1).pdf.p7m
- 12 - B10e SHEDA TECNICA INDAGINI MOGLIANO(1)(1).pdf.p7m
- 13 - B10f INTEGRAZIONI COLONNE 19122024(1)(1).pdf.p7m
- 14 - B10g_INDAGINI(1)(1).pdf.p7m
- 15 - C03_TAV STRUTTURALI(1)(1).pdf.p7m
- 16 - C06_ELAB CALCOLO(1)(1).pdf.p7m
- 17 - C08_COMPUTO METRICO(1)(1).pdf.p7m
- 18 - C09_ELENCO_PREZZI(1)(1).pdf.p7m
- 19 - C10_MANODOPERA(1)(1).pdf.p7m
- 20 - C11_QTE(1)(1).pdf.p7m.p7m
- 21 - D7_PARCELLE(1)(1).pdf.p7m.p7m
- 22 - NOTA_PROGETTISTA.pdf.p7m
- 23 - REL INTEGRAZIONI SOPRINTENDENZA(1)(1).pdf.p7m
- 24 - D1 Domanda di concessione contributo.pdf.p7m
- 25 - A1_RELAZIONE GENERALE.pdf.p7m
- 26 - A2_REL STORICO ARTISTICA.pdf.p7m
- 27 - B1_B2_INQ URBANISTICO.pdf.p7m
- 28 - B3_RILIEVO.pdf.p7m
- 29 - B9_PRESIDI_ANTISISMICI.pdf.p7m
- 30 - C4_INDIV_INTERVENTI_RESTAURO.pdf.p7m
- 31 - C8_COMPUTO METRICO.pdf.p7m
- 32 - C9_ELENCO PREZZI.pdf.p7m
- 33 - C13 CRONOPROGRAMMA LAVORI 08092023.pdf.p7m
- 34 - C15_PIANO MANUTENZIONE.pdf.p7m
- 35 - C17_DICHIARAZIONE CONFORMITA_.pdf.p7m
- 36 - A5_REL_GEOTECNICA E FONDAZIONE.pdf.p7m
- 37 - C6_ELABORATI_CALCOLO.pdf.p7m
- 38 - Denuncia Lavori.pdf.p7m
- 39 - Parere Mogliano_Santuario SS Sacramento.pdf
- 40 - B3abc_RILIEVO METRICO PIANTE PROSP SEZ 07032024(1)(1).pdf.p7m
- 41 - B4abc_RILIEVO MATERICO PIANTE PROSP SEZ07032024(1)(1).pdf.p7m
- 42 - B7ab_RILIEVO FOTO CONI OTTICI PIANTE - FOTO INTERNO 07032024(1)(1).pdf.p7m
- 43 - B7c_RILIEVO FOTOGRAFICO ESTERNO 07032024(1)(1).pdf.p7m
- 44 - B11d_QUADRO FESSURATIVO APPARATI DX(1)(1).pdf.p7m.p7m
- 45 - B11e_QUADRO FESSURATIVO APPARATI SX(1)(1).pdf.p7m.p7m
- 46 - B11f_QUADRO FESSURATIVO APPARATI VC(1)(1).pdf.p7m.p7m
- 47 - C2_RIMOZIONI(1)(1).pdf.p7m.p7m
- 48 - C3_TAVOLE STRUTTURALI-ARCHITETTONICHE(1)(1).pdf.p7m.p7m
- 49 - C4a INTERVENTI RESTAURO CASS VOLTA 07032024(1)(1).pdf.p7m.p7m
- 50 - C4b INTERVENTI RESTAURO PARETI LAT 07032024(1)(1).pdf.p7m.p7m
- 51 - C11_QTE(1)(1).pdf.p7m
- 52 - C12a PSC RG FO 07032023(1)(1).pdf.p7m
- 53 - C12b PSC PLANIMETRIA CANTIERE 07032023(1)(1).pdf.p7m
- 54 - C12c PSC SCHEMA DI PONTEGGIO 07032023(1)(1).pdf.p7m
- 55 - C14 SC CSA 07032024(1)(1).pdf.p7m
- 56 - C16_PERIZIA ASSEVERATA DEI DANNI(1)(1).pdf.p7m.p7m
- 57 - CME APPARATI DEC 05032024(1)(1).pdf.p7m.p7m
- 58 - D7_CALCOLO PARCELLE(1)(1).pdf.p7m
- 59 - D2_modalita_ affordamento incarico.pdf.p7m
- 60 - D3_CONTRATTO Geol.Boldrini Paolo-signed-signed-signed.pdf.p7m
- 61 - D3_CONTRATTO PROFESSIONISTI.pdf.p7m
- 62 - D4_DICH ELENCO PROFESSIONISTI.pdf.p7m
- 63 - D4_Dichirazione elenco speciale Boldrini.pdf.p7m
- 64 - D5_DOC IDENTITA_PROFESIONISTI.pdf.p7m
- 65 - D6_DICH SOGLIA INCARICHI.pdf.p7m

- 66 - D6_Dichiarazione incarichi Boldrini.pdf.p7m
- 67 - D8_ORDINANZA INAGIBILITA_.pdf.p7m
- 68 - D9_SCHEMA DANNO MIC.pdf.p7m
- 69 - D10 ELENCO VINCOLI PRESENTI 08092023.pdf.p7m
- 70 - D12_Conferma prestazioni professionali effettuate per calcolo parcelle.pdf.p7m

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE

OCSR n. 105/2020 e s.m.i. ID ord. 364

Chiesa "Santuario SS Crocifisso"

COMUNE DI MOGLIANO (MC)

Interventi di miglioramento sismico

ID SISMAPP 5868 Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/206**

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 341/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Arcidiocesi di Fermo		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Santuario SS. Crocifisso		
<i>Indirizzo</i>	Via: piazzale del Santuario		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 23	Part. A	Sub.-
<i>Geolocalizzazione</i>	43° 11'02.9" N, 13° 28'28.3" E		
<i>Tipo di intervento</i>	miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	B17H20010080001		
<i>CIG</i>	8843556D44		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Geom.: Demetrio Catalini		
<i>Progettista/i</i>	Arch.: Michele De Angelis progettazione architettonica Arch. Mario Montalboddi progettazione architettonica Ing.: Chiara Cancellieri progettazione strutturale Geol. Paolo Boldrini: relazione geologica		
<i>Direzione dei lavori</i>	Ing.: Chiara Cancellieri : direzioni lavori strutturali in opera Arch.: Michele De Angelis: direzione dei lavori architettonici Arch. Mario Montalboddi: direzione dei lavori architettonici Arch.: Michele De Angelis: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Arch.: Postacchini Guidomassimo: Collaudatore		
RIFERIMENTI NORMATIVI			

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

D.L. n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis
OCSR n. 84 del 2.8.2019	art.14, 13, 12	
OCSR n. 105 del 17.9.2020	art.4,9	
OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4
ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	RG n. 37 del 26/08/2016	Comune di Mogliano (MC)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. progressivo 001 del 09/02/2017 (validata in data 18/02/2017)	Esito: inagibile
PROTOCOLLI		
Prot. (A/P)	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 118387 del 25/10/2023	PROGETTO ESECUTIVO	Arcidiocesi di Fermo
n. 118389 del 25/10/2023	PROGETTO ESECUTIVO	Arcidiocesi di Fermo
n. 37226 del 15/03/2024	INTEGRAZIONI	Arcidiocesi di Fermo
n. 117194 del 13/09/2024	INTEGRAZIONI	Arcidiocesi di Fermo
n. 59968 del 24/04/2025	INTEGRAZIONI	Arcidiocesi di Fermo
n. 111049 del 04/08/2025	INTEGRAZIONI	Arcidiocesi di Fermo
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - Competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 5185577 del 04/09/2025)
2	SABAP AP-FM-MC / SABAP A-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 105922 del 24/07/2025)
3	COMUNE DI MOGLIANO	Parere di conformità urbanistico edilizia (Prot. USR n. 42356 del 27/03/2024)

DISAMINA DELL'INTERVENTO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1. Descrizione dello stato attuale:

L'edificio oggetto di analisi è situato a breve distanza dal centro storico di Mogliano (MC), precisamente nel piazzale antistante il Santuario. Si tratta di una chiesa a pianta basilicale, caratterizzata da una suddivisione interna in tre navate, separate da un peristilio. La navata centrale si distingue per le dimensioni maggiori rispetto a quelle laterali. L'intero spazio interno si sviluppa su una superficie complessiva di circa 14 metri di lunghezza per 11,70 metri di larghezza.

La struttura portante dell'edificio è costituita da muratura piena, elemento tradizionale per questo tipo di costruzioni. Le colonne interne, che delimitano le navate, sembrano essere realizzate mediante una cortina in laterizio con un riempimento interno "a sacco", tecnica costruttiva tipica delle murature miste. I solai delle navate laterali sono realizzati in legno e presentano una conformazione a cassettoni, che conferisce ritmo e articolazione agli spazi interni.

Dopo i restauri, la copertura della navata centrale è stata rifatta nel 1980 con capriate in acciaio, lamiera grecata e soletta in c.a., poggiante su un cordolo in cemento armato. Le navate laterali invece sono coperte con travi varesine e tavelloni inclinati.

Nel nuovo atrio sono state aggiunte due piccole navate laterali, prolungando di 7 metri quelle esistenti, con nuovi ingressi e aperture per migliorare l'illuminazione. Sopra l'atrio è stata realizzata la cantoria, che mantiene le proporzioni della facciata originale.

Le strutture orizzontali sono in prevalenza solai in legno; nella sacrestia vi sono volte a crociera in mattoni e solai in putrelle e laterizio.

Dal punto di vista stilistico, l'architettura della chiesa si ispira al linguaggio dorico-greco, riconoscibile nella sobrietà della trabeazione e nella presenza di un fregio decorato. La volta è riccamente ornata con elementi di ispirazione classica, quali lacunari, croci rosse, rosoni e motivi decorativi di gusto greco.

2. Descrizione dei danni:

A seguito degli eventi sismici del 2016, l'edificio ha riportato diversi danni strutturali, evidenziati da un quadro fessurativo localizzato principalmente in corrispondenza dei nodi strutturali, con fessurazioni statiche riconducibili a sollecitazioni di tipo rotazionale e verticale.

Come indicato nella scheda di rilievo del danno, le aree maggiormente compromesse risultano essere quelle dei soffitti, in particolare:

- le aree corrispondenti alle imposte della volta dell'aula centrale e alle aree di connessione tra gli archi e la volta centrale;
- le aree corrispondenti alle due navate laterali.

In questi punti si riscontrano fessurazioni, distacchi e perdite di materiale.

Le indagini riportate negli elaborati, hanno inoltre evidenziato che le quote di imposta delle navate laterali (in particolare da metà chiesa fino all'altare centrale) risultano alterate e in alcuni casi più basse rispetto all'andamento generale dell'edificio, con una situazione più marcata nella navata destra. Tale fenomeno, sembrerebbe essere riconducibile a un possibile cedimento del terreno di fondazione, precedente al sisma del 2016 e avrebbe interessato anche i locali attigui alla sacrestia.

Infine, si rilevano lesioni alla base di alcuni pilastri della navata centrale e fessurazioni non passanti nelle murature delle navate laterali, accompagnate da perdite di colore e distacco dello strato pittorico superficiale.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi previsti sono stati progettati con l'obiettivo prioritario di migliorare il comportamento sismico dell'edificio e, laddove possibile, di eliminare o ridurre le vulnerabilità strutturali emerse durante l'analisi. In tale ottica, le soluzioni adottate mirano a rafforzare la risposta globale della struttura, migliorando la capacità di resistenza alle azioni orizzontali e la continuità nei percorsi di trasmissione delle sollecitazioni.

Nel dettaglio, come illustrato negli elaborati di progetto allegati, gli interventi principali possono essere così sintetizzati:

1. Strutture di copertura

- Sostituzione della copertura delle navate, mediante l'inserimento di travi in acciaio tipo HEA 120 e travi in legno di abete classificato C24, con sovrastante tavolato. Lungo il perimetro sarà realizzato un cordolo in acciaio.

2. Murature

- Cerchiatura dei pilastri in muratura mediante sistemi di confinamento con materiali compositi FRCM;
- Intervento di "scuci e cuci" nelle porzioni di muratura interessate da lesioni passanti o di particolare entità;
- Installazione di due catene in ferro all'altezza dell'imposta della volta finalizzati al contrasto di eventuali meccanismi di ribaltamento delle pareti longitudinali;
- Cucitura a secco delle fessurazioni tramite l'inserimento di barre elicoidali in acciaio inossidabile;

3. Interventi sulle fondazioni

- Realizzazione di una sottofondazione mediante micropali, al fine di contenere i fenomeni di cedimento, trasferendo i carichi della struttura verso strati di terreno più profondi e portanti. L'intervento prevede l'impiego di micropali in acciaio rullato, idonei a garantire adeguata capacità portante e stabilità.

4. Interventi superfici finitura e apparati decorativi

- Intervento di ripristino, di stuccatura e fissaggio pittorico.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 25/10/2023 (prot. USR nn. 118387-118389), dopo del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Con perizia asseverata prot. USR 118387 del 25/10/2023 il tecnico Ing. Chiara Cancellieri ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa "Santuario ss Crocifisso" del Comune di Mogliano (MC).
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come miglioramento sismico, raggiungendo l'indice di rischio post operam pari a 0,601; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR 118387 del 25/10/2023 ha dichiarato che: "*Il progetto ha l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, e l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.*";
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 5185577 del 04/09/2025); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR 105922 del 24/07/2025; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di Mogliano (MC), è stato acquisito con prot. USR 42356 del 27/03/2024;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e Prezzario Marche 2024.
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i..
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota USR prot. 118389 del 25/10/2023.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 466.449,98	€ 466.449,98
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 38.487,50	€ 38.487,50
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 504.937,48	€ 504.937,48
<hr/>			
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti, affidamenti in economia - IVA compresa	€ 25.692,40	€ 25.692,40
B2	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ 0,00	€ 0,00
B3	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E.,DL, Collaudo - oneri previdenziali inclusi)	€ 66.027,48	€ 66.027,48
B4	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 12.883,99	€ 12.883,99
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 17.360,52	€ 17.360,52
B6	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 13.530,32	€ 13.530,32
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	€ 9.074,06	€ 9.074,06
B8	IVA su A (10%)	€ 50.493,75	€ 50.493,75
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€195.062,52	€195.062,52
<hr/>			
C=A+B	TOTALE	€700.000,00	€700.000,00

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. Istruttoria tecnica

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 341/2020
<i>Importo programmato Decreto 395/2020</i>	€ 550.000,00
<i>Costo dell'intervento di progetto</i>	€ 700.000,00
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 700.000,00

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo dell'intervento di miglioramento sismico della Chiesa di: "Santuario SS Crocifisso" di Mogliano (MC);

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato, si esprime PARERE FAVOREVOLE* al progetto di "miglioramento sismico della Chiesa di "Santuario SS Crocifisso sita nel Comune di Mogliano (MC), per un importo complessivo di euro **700.000,00** di cui € 550.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20 ed € 150.000,00 a valere sulle risorse che il Soggetto Attuatore individuerà in sede di conferenza permanente.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il Funzionario istruttore: Arch. Lucrezia Di Febbo

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Allegati:

N.	Parere	Documento
1	Parere SABAP AP-FM-MC	2023_12096_Mogliano_SS Crocifisso_art.21_
2	Parere Istruttoria Sismica	ID 5868_Santuario SS Crocifisso_Parere
3	Comune di Mogliano (MC), Parere di conformità urbanistico edilizio	Comunicazione_Santuario SS Sacramento

Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

N.	Codice elaborato	Elaborato	Prot. n.	Data
A - RELAZIONI				
4	A1	REL_GENERALE	37226	15/03/2024
5	A2	REL STORICO ARTISTICA	118387	
6	A4	A4 Revisione - Rel geol_SS CROCIFISSO-_Fn	59968	24/04/2025
7	A5	REL_GEOTECNICA E FONDAZIONE	117194	13/09/2024
8	A07	REL_VULNERABILITA	59968	24/04/2025
9	A07a	RELAZIONE SINTETICA (009) MOD	59968	24/04/2025
10		REL INTEGRAZIONI SOPRINTENDENZA	59968	24/04/2025
11		NOTA_PROGETTISTA	59968	24/04/2025
B - ELABORATI STATO DI FATTO				
12	B1 B2	Inquadramento urbanistico	118387	25/10/2023
13	B3	Rilievo	118387	25/10/2023
Rilievo materico, degrado				

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

14	B3abc	RILIEVO METRICO PIANTE PROSP SEZ 07032024	37226	15/03/2024
15	B4abc	RILIEVO MATERICO PIANTE PROSP SEZ07032024	37226	15/03/2024
16	B6	STATO FESSURATIVO APPARATI	118387	25/10/2023
17	B7ab	RILIEVO FOTO CONI OTTICI PIANTE - FOTO INTERNO 07032024	37226	15/03/2024
18	B7c	RILIEVO FOTOGRAFICO ESTERNO 07032024	37226	15/03/2024
19	B8	FASI STORICO COSTRUTTIVE	118387	25/10/2023
20	B9	PRESIDI _ANTISISMICI	118387	25/10/2023
21	B10a-b	INDAGINI	59968	24/04/2025
22	B10c	PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE SAGGI STRAT 19122024	59968	24/04/2025
23	B10d	FOTO SAGGI STRAT 19122021	59968	24/04/2025
24	B10e	SHEDA TECNICA INDAGINI MOGLIANO	59968	24/04/2025
25	B10f	INTEGRAZIONI COLONNE 19122024	59968	24/04/2025
26	B11d	QUADRO FESSURATIVO APPARATI DX	37226	15/03/2024
27	B11e	QUADRO FESSURATIVO APPARATI SX	37226	15/03/2024
28	B11f	QUADRO FESSURATIVO APPARATI VC	37226	15/03/2024
29	B10g	INDAGINI	59968	24/04/2025

Rilievo geometrico

C - ELABORATI DI PROGETTO

Elaborati grafici progetto architettonico

30	C1_C3	PROGETTO_ARCH_STR	118387	25/10/2023
31	C4	INDIV_INTERVENTI_RESTAURO	118387	25/10/2023
32	C4a	INTERVENTI RESTAURO CASS VOLTA 07032024	37226	15/03/2024
33	C4b	INTERVENTI RESTAURO PARETI LAT 07032024	37226	15/03/2024
34	C6	ELABORATI_CALCOLO	117194	13/09/2024

Elaborati grafici progetto strutturale

35	C2	RIMOZIONI	37226	15/03/2024
36	C03	TAV STRUTTURALI	59968	24/04/2025
37	C06	ELAB CALCOLO	59968	24/04/2025

EVENTUALI

38	B.5	Interventi pregressi	118515	17/09/2024
----	-----	----------------------	--------	------------

D - ELABORATI ECONOMICI

39	C11	QTE	59968	24/04/2025
40	C08	COMPUTO METRICO	59968	24/04/2025
41	C09	ELENCO_PREZZI	59968	24/04/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

42	C10	MANODOPERA	59968	24/04/2025
43	C11	QTE	59968	24/04/2025
44	C08	COMPUTO METRICO	59968	24/04/2025
45	C09	ELENCO_PREZZI	59968	24/04/2025
46	CME	APPARATI DEC 05032024	37226	15/03/2024
47	D7	CALCOLO PARCELLE	59968	24/04/2025

E - SICUREZZA

48	C12a	PSC RG FO 07032023	37226	15/03/2024
49	C12b	PSC PLANIMETRIA CANTIERE 07032023	37226	15/03/2024
50	C12c	PSC SCHEMA DI PONTEGGIO 07032023	37226	15/03/2024

F - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLEGATI

51	C13	CRONOPROGRAMMA LAVORI 08092023	118387	25/10/2023
52	C14	SC CSA 07032024	37226	15/03/2024
53	C16	PERIZIA ASSEVERATA DEI DANNI	37226	15/03/2024
54	C15	PIANO DI MANUTENZIONE	118387	25/10/2023
55	C17	DICHIARAZIONE CONFORMITA'	118387	25/10/2023
56	D1	Domanda di concessione contributo	118387	25/10/2023
57	D2	Modalità affidamento incarico	118389	25/10/2023
58	D3	CONTRATTO Geol.Boldrini Paolo	118389	25/10/2023
59	D3	CONTRATTO PROFESSIONISTI	118389	25/10/2023
60	D4	DICH ELENCO PROFESSIONISTI	118389	25/10/2023
61	D4	Dichiarazione elenco speciale Boldrini	118389	25/10/2023
62	D5	DOC IDENTITA_PROFESSIONISTI	118389	25/10/2023
63	D6	DICH SOGLIA INCARICHI	118389	25/10/2023
64	D6	Dichiarazione incarichi Boldrini	118389	25/10/2023
65	D7	CALCOLO_PARCELLE	118389	25/10/2023
66	D8	ORDINANZA INAGIBILITA	118389	25/10/2023
67	D9	SCHEDA DANNO MIC	118389	25/10/2023
68	D10	D10 ELENCO VINCOLI PRESENTI 08092023	118389	25/10/2023
69	D12	Conferma prestazioni professionali effettuate per calcolo parcella.	118389	25/10/2023

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 -
Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020
Comune di Mogliano- ID: 5868 - Intervento di "Miglioramento sismico del Santuario SS Crocifisso".
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/206
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 111049 del 04/08/2025, prot. n. 59968 del 24/04/2025, prot. n. 117194 del 13/09/2024, prot. n. 118387 del 25/10/2023			
Committente	Arcidiocesi di Fermo			
Lavori di	Miglioramento sismico del Santuario SS Crocifisso			
Indirizzo	Piazza del Santuario, Comune di Mogliano			
Dati Catastali	Foglio 23	Mappale 220	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020			
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/>	Intervento locale <input type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Chiara Cancellieri		Direttore dei lavori in opera	Ing. Chiara Cancellieri
Progettista strutture prefabbricate	-		Direttore dei lavori str. pref.	-
Appaltatore lavori strutture prefabbricate	-		Collaudatore statico	Arch. Guidomassimo Postacchini
Appaltatore dei lavori in opera	Da nominare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, il **Geom. Demetrio Catalini**, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'**Ing. Chiara Cancellieri** incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore **Arch. Lucrezia Di Febbo**;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Michele De Angelis

Progettista strutturale: Ing. Chiara Cancellieri

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Chiara Cancellieri

Collaudatore statico: Arch. Guidomassimo Postacchini

Appaltatore dei lavori in opera: Da nominare

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 1) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 111049 del 04/08/2025:

- Rel geol_SS CROCIFISSO_Frn;
- RELAZIONE_integrazione

Documentazione acquisita con prot. n. 59968 del 24/04/2025:

- A4 Revisione - Rel geol_SS CROCIFISSO-_Fn(1)(1);
- A07_RELAZIONE VULNERABILITA_(1)(1);
- A07a_RELAZIONE SINTETICA (009)_MOD(1)(1);
- C03_TAV STRUTTURALI(1)(1);
- C06_ELAB CALCOLO(1)(1)

Documentazione acquisita con prot. n. 117194 del 13/09/2024:

- A5_REL_GEOTECNICA E FONDAZIONE

Documentazione acquisita con prot. n. 118387 del 25/10/2023:

- A4_Rel geol_SS CROCIFISSO_FNR;
- B1_B2_INQ URBANISTICO;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- C1_C3_PROGETTO_ARCH_STR
- C15_PIANO MANUTENZIONE

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

- Sottofondazione con micropali;
- Rifacimento copertura navate;
- Tirantature metalliche;
- Cerchiatura pilastri con FRCM;
- Scuci e cuci;
- Cuciture a secco delle lesioni

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- Richiesta di autorizzazione sismica (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Corridonia (MC), 04/09/2025

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
Ing. Maria Giuseppina BALLATORI



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

A. **Ufficio Speciale Ricostruzione Marche Sisma 2016**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c.

Ufficio del Soprintendente Speciale
Per le aree colpite dal sisma 2016
Pec: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

All'Ufficio Tecnico Comune di Mogliano
PEC: ragioneria@pec.comune.mogliano.mc.it

Alla Arcidiocesi di Fermo
PEC: economato.diocesifermo@legalmail.it

Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC
per le Marche
PEC: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

<u>25/10/2023</u>	<u>118388</u>
<u>25/10/2023</u>	<u>118391</u>
<u>15/03/2024</u>	<u>37228</u>
<u>13/09/2024</u>	<u>117195</u>
<u>24/04/2025</u>	<u>59969</u>

<u>27/10/2023</u>	<u>12096</u>
<u>27/10/2023</u>	<u>12097</u>
<u>20/03/2024</u>	<u>3387</u>
<u>13/09/2024</u>	<u>11281</u>
<u>29/04/2025</u>	<u>6176</u>

Risposta al foglio del

Prel. Sabap del



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Oggetto:

Mogliano (MC) – piazzale del Santuario, Santuario Santissimo Crocifisso

Catastralmente distinto al N.C.T. al Fg. n. 23, particella A, Part 220 sub 2

Ordinanza n. **38/2017** "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e

culturale...", Ordinanza **105/2020** "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i., Ordinanza

132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" Comune di Mogliano - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo - ID opera 5868 -

Denominazione dell'intervento: SANTUARIO SS CROCIFISSO - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/206

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 e del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.. per effetto del provvedimento 06/12/2013;

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Trasmissione parere.

Richiedente: Arcidiocesi di Fermo

Responsabile per la Tutela Storico Artistica: Dott. Pierluigi Moriconi

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Giovanni Issini

In riscontro alle integrazioni pervenute in data il 24/04/2025 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 29/04/2025 con prot. n. 6176 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali pervenute e acquisite al protocollo dell'Ufficio;

Visto la richiesta di integrazioni con protocollo 13033 del 15/10/2024;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1, in forza del **provvedimento 06/12/2013**;

Visti l'art. **21, comma 4** e l'art. **22 comma 1** del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione integrativa delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono in "**LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO DESTINATO ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DEL CULTO Santuario del SS. Crocifisso di Mogliano**" Richiesta documentazione integrativa e chiarimenti

- Per gli interventi di restauro di apparati decorativi dovrà essere trasmesso un progetto completo a firma di Restauratore abilitato ai sensi degli 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, inserito negli elenchi pubblicati dal MIC, completo di schede relative allo stato di conservazione corredate da documentazione fotografica e relazione tecnica dettagliata degli interventi previsti.

Documentazione integrativa: doc. TAV B10e "Scheda tecnica restauro di Mogliano" a firma del Restauratore (Luigi Pisani).

- La campagna di indagini stratigrafiche a cura di Restauratore abilitato sia integrata con saggi stratigrafici e fisico-chimici relativi agli intonaci delle colonne, interessate dall'intervento di cerchiatura con materiali compositi, anche al fine di fornire informazioni sulla composizione e sulle caratteristiche dell'attuale finitura; siano inoltre chiarite le modalità tecniche di ripristino della finitura rimossa per l'esecuzione dell'intervento.

Documentazione integrativa: TAV B10c "Planimetria individuazione saggi stratigrafici" TAV B10d "Foto saggi stratigrafici" TAV B10f "Integrazione colonne" a firma del Restauratore (Luigi Pisani).

- Chiarire l'esatto posizionamento delle previste tirantature metalliche e dei relativi capichiave, proposte per contrastare il ribaltamento delle pareti longitudinali, che risultano rappresentate solo nell'elaborato grafico denominato C3f, sezione C-C', integrando le tavole grafiche (piante, sezioni longitudinali e dettagli grafici).

Chiarimento: Le tirantature metalliche sono rappresentate nella planimetria presente nella tavola C3d, i capichiave (si veda il particolare 4 nella tavola C3i) non sono rappresentati nei prospetti in quanto non risultano visibili dall'esterno dell'edificio (sez C-C'). Per salvaguardare gli stucchi e cassettoni decorati presenti si è deciso di aumentare la quota di imposta del tirante IS 11.1. Si allegano foto con l'individuazione della posizione del tirante IS 11.1.

- Siano approfondite le soluzioni di dettaglio delle cerchiature metalliche in programma sulla copertura delle navate laterali (vedi tavola C3i, part. 3) al fine di minimizzare le interferenze con le strutture murarie storiche.

Chiarimento: Il cosciale in acciaio sfrutterà la presenza delle nicchie sulla muratura dovute alla rimozione delle travi varese attualmente presenti. La connessione della trave in acciaio con la muratura sarà garantita dal fissaggio di una piastra opportunamente sagomata con barre filettate di lunghezza massima di 20 cm inghiseate con malta antiritiro compatibile con i materiali esistenti. (si veda il particolare n 3 tav C3i e la rappresentazione 3d sottostante).



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEC: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- Analogamente siano approfondite le soluzioni di dettaglio relative alle opere di sottofondazione al fine di ridurre il più possibile gli impatti sulle strutture murarie storiche, con particolare riferimento agli innesti di collegamento (vedi tavole C3a e C3f).

Chiarimento e integrazioni: Si è rivalutato l'intervento in alcuni punti in modo da ridurre l'impatto sulla struttura muraria. In particolare si sono sostituite mensole a distanza ridotta con una unica di dimensioni contenute affiancata per ogni lato da inghisaqqi di 3+3 barre con diametro 20mm. (si veda il particolare 2 bis tavole C3i)
- Riguardo alla prevista sostituzione di architravi (vedi dettaglio Is26.n) con elementi metallici, sia integrato un rilievo materico degli attuali architravi, anticipando la necessità di salvaguardare la tecnica costruttiva storica.

Chiarimento e integrazioni: Gli architravi in questione risultano essere in legno, alla luce di quanto richiesto si ritiene opportuno una modifica dell'intervento. Nell'ottica di conservazione dell'apparato decorativo presente all'interno della Chiesa, l'IS 26.n prevede il mantenimento dell'architrave esistente lato Chiesa e il suo rinforzo con un elemento metallico (UPN 120), e la sostituzione dei restanti con architravi in legno di sezione adeguata.

Preso atto di quanto indicato nel documento denominato “Richiesta documentazione integrativa e chiarimenti”;
Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22 comma 1 del Codice,

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- L'intervento di cuciture a secco con barre elicoidali al fine di garantire la corretta conservazione dei relativi apparati in stucco venga eseguito sotto la sorveglianza e indicazioni di un restauratore di beni culturali ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004;
- In merito all'intervento di “sottofondazione con micropali” venga opportunamente smontato il pavimento esistente facendo attenzione a preservare quanto più possibile gli elementi originali. Tutte le successive operazioni che prevedano attività di scavo siano condotte in regime di sorveglianza archeologica in corso d'opera da parte di archeologi professionisti appositamente incaricati al fine di evitare interferenze tra l'intervento previsto e potenziali ritrovamenti. Una volta concluse le operazioni di sottofondazione vengano ripristinate le pavimentazioni preesistenti integrando eventuali parti mancanti con materiali dalle caratteristiche del tutto simili agli originali;
- Nel “rifacimento delle coperture delle navate” si proceda tramite smontaggio del manto di copertura esistente ponendo particolare attenzione a non danneggiare le strutture leggere sottostanti. Nel ripristinare il manto di copertura vengano utilizzati “coppi vecchi” di dimensioni tradizionali al fine di omogeneizzare la qualità estetica delle falde della chiesa con quella della canonica;
- Nell'eseguire il rifacimento del manto impermeabile di copertura siano utilizzate guaine traspiranti a freddo adesive al fine di evitare l'utilizzo di fiamme libere nell'applicazione delle guaine;
- Si preveda di attuare un attento intervento di reimpegno dei coppi esistenti ed il reintegro esclusivamente con materiali simili per fattura, cromia e dimensione, nonché la posa di grondaie e pluviali in rame;
- Le parti metalliche a vista delle “tirantature” necessarie a contrastare meccanismi di ribaltamento con profili in acciaio, siano proposte idonee finiture in armonia con le cromie della struttura muraria;
- Per gli interventi che prevedono l'impiego di materiali compositi, cerchiatura pilastri confinamento con FRCM di elementi strutturali di muratura, si preveda l'utilizzo di materiali a matrice inorganica, a base di calce naturale, escludendo cementi e resine epossidiche;
- Interventi di cuci e scuci siano eseguiti con mattoni di caratteristiche del tutto simili a quelle individuate in situ, siano utilizzate malte a base di calce.
- le riprese o nuove stesure di intonaci, rigorosamente di calce, siano eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole;
- Tutti gli interventi di finitura previo opportune campionature materiche andranno concordati con il funzionario di zona incaricato, previa predisposizione di opportune campionature;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEC: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

Per quanto attiene alla Tutela Storico-Artistica:

- dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all'esposizione;
- per quanto attiene l'intervento strutturale sulle colonne, si prescrive l'esecuzione di un saggio stratigrafico di 50 cm in altezza per tutto il perimetro della colonna, tale porzione, non dovrà essere interessata da intervento strutturale. Sudetta lavorazione verrà poi definita durante l'esecuzione dei lavori;
- in merito alle lavorazioni strutturali negli architravi, sia preventivamente eseguito, da restauratore abilitato, un consolidamento degli intonaci storici nelle zone circostanti;
- dalla documentazione fotografica si desume lo spostamento delle opere mobili in un deposito esterno alla chiesa in oggetto, si prescrive l'invio alla scrivente Soprintendenza di un elenco dettagliato delle opere oggetto del trasporto e delle opere mobili ancora presenti, con l'indicazione del soggetto, dei dati tecnici, dello stato di conservazione e una dettagliata documentazione fotografica, nonché della localizzazione esatta all'interno della chiesa e la descrizione delle condizioni climatiche e di sicurezza di tale ambiente; tale elaborato dovrà essere curata da un restauratore e consegnato alla Soprintendenza scrivente prima dell'avvio dei lavori;
- si prescrive la protezione di tutte le superfici di pregio, non sottoposti a interventi di restauro, prestando particolare attenzione alle tele dipinte – qualora non venissero trasferite in un deposito, mediante frapposizione diretta di tessuto non tessuto, uno strato di protezione di gommapiuma interposto tra le superfici e la cassa di legno che si costruirà intorno, cassa coperta a sua volta da un telo di plastica o pvc di spessore medio-grande (minimo 5 mm);

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.

La ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche, ...) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini del rilascio dell'"attestato di regolare esecuzione".

Si ricorda, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP delle Marche, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie al buon andamento dell'intervento, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEC: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

GI_PM_as

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo con firma autografa)



ISSINI
GIOVANNI
Ministero
della
Cultura
24.07.2025
17:39:03
GMPTE-102.00



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEC: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Prot. n. 3146/2024

All’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche
PEC: regione.marche.usr@emarche.it
(INVIATO MEZZO PIATTAFORMA
SISMAPP)

All’Arcidiocesi di Fermo
economia@fermo.chiesacattolica.it

Oggetto: Verifica di conformità urbanistico-edilizia per l’opera identificata con ID n. 5868 – verifica integrazione progetto esecutivo - ESITO POSITIVO CON PRESCRIZIONI.

Facendo seguito alla richiesta di conformità urbanistico-edilizia pervenuta a mezzo pec dall’Ufficio Speciale Ricostruzione relativa all’intervento di seguito individuato:

Soggetto Attuatore	Arcidiocesi di Fermo
Data e prot. di ricezione Comune di Mogliano	26/10/2023 – prot. 11596
ID opera	5868
Denominazione intervento	Santuario SS. Sacramento
Istanza integrativa	Prot. SISMAPP n. 0037226 del 15/03/2024

Si comunica che, da una verifica eseguita sulle integrazioni al progetto esecutivo fornite con istanza SISMAPP prot. n. 0037226 del 15/03/2024, l’intervento proposto risulta conforme dal punto di vista urbanistico-edilizio previo recepimento delle seguenti prescrizioni/integrazioni (già riportate nella ns. nota prot. n. 12044 del 06/11/2023 inoltrata mezzo piattaforma SISMAPP):

- per l’intervento in progetto dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata Inizio Attività, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001;
- trasmissione dell’elaborato tecnico della copertura con i relativi allegati come previsto dalla L.R. Marche n. 7/2014.

Si ricorda, inoltre, che prima dell’inizio dei lavori dovrà essere acquisito il parere favorevole all’esecuzione degli interventi a progetto da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Marche, in quanto l’immobile in oggetto ricade nella casistica dell’art. 10, comma 1 del D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii..

Mogliano, lì 27/03/2024

L’ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Paolo Tamanti



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Luca Isolani