

*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Rosella Bellesi
rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP
per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

DELEGHE

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della SS. Annunziata” - Comune di Arquata del Tronto (AP) - Id. O.C. 105/2020: 402 – CUP I27H20003720001– CIG 88434050AC - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0045250-P del 17/11/2025, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 02/12/2025 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.itPEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.
O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA".
COMUNE di ARQUATA DEL TRONTO (AP).
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.
CUP: I27H20003720001 – CIG: 88434050AC.
Id. O.C. 105/2020: 402.

In riscontro alla nota n. 22899 del 17-11-2025, inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 02 dicembre 2025 (ore 10.00) per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)



GIOVANNI
SALVIA
19.11.2025
08:23:07
GMT+01:00

Sezione tecnica

Responsabile: Dott. Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811
e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it
e-mail certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it
internet: <http://www.oopptoscanamarcheumbria.it>

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente

Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli



FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

Sede Comunale Provvisoria Fraz. Borgo – 63096 Arquata del Tronto (AP)

Tel 0736/809122 - e-mail: info@comune.arquatadeltronto.ap.it

Pec: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Ufficio del Sindaco

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura Commissariale Sisma2016
Conferenza Permanente
Palazzo Wedekind – Piazza Colonna n. 366
00187 - Roma
Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

E p.c. all' **USR Marche**
Pec: regione.marche.usr@emarche.it

OGGETTO: RETTIFICA_DELEGA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA PERMANENTE (art. 2 comma 6 O.C.S.R. n. 16/2017)
CONFERENZA PERMANENTE indetta in data 17/11/2025 con nota [CGRTS-0045250-P-17/11/2025](#) - "Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della Santissima Annunziata" in fraz. Tufo di Arquata del Tronto

Con riferimento al progetto per **"INTERVENTO DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA A TUFO DI ARQUATA DEL TRONTO (AP) DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI INZIATI IL 24 AGOSTO 2016 (Ordinanza N. 105/2020 del Commissario Speciale alla Ricostruzione Sisma 2016)"** su istanza dalla **DIOCESI DI ASCOLI PICENO**, nella persona del Responsabile Tecnico della Procedura (art.1 dell'OCSR 105/2020) arch. Christian Rubino nato a Acerno (SA) il 03/03/1971, presentata in data 02/05/2023;

DATO ATTO della CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. art. 16 D.L. 189/2016 trasmessa dalla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0045250-P-17/11/2025 ed acquisita al prot. com. 10074 in data 17/11/2023;

DATO ATTO di quanto previsto all'art. 2 co. 6 dell'O.C. 16/2017 in merito alla designazione, da parte delle amministrazioni convocate, di un proprio rappresentante ad esprimere pareri di competenza;

RICHIAMATA la delega alla partecipazione alla Conferenza Permanente, inviata in data 18/11/2025 con prot. com. 10116, con cui veniva designato il Responsabile del Settore Tecnico geom. Mauro Fiori;

DATO ATTO dell'odierna impossibilità di partecipazione alla citata Conferenza da parte del Responsabile del Settore Tecnico geom. Mauro Fiori;

RICHIAMATA la determinazione n.17 del 14/02/2025 del Responsabile del Settore Tecnico, geom. Mauro Fiori, di Nomina dei "Responsabili del procedimento" Servizio Edilizia Privata (Ufficio Sisma) ai dipendenti arch. Elisabetta Mariani, arch. Claudio Pezza e arch. Emilia Brandi. Attribuzione incarico per specifiche responsabilità – (...) - anno 2025;

il sottoscritto **SINDACO** del Comune di Arquata del Tronto Dott. Michele Franchi, **con la presente rettifica, delega** l'arch. Elisabetta Mariani a partecipare alla Conferenza Permanente in oggetto indicata.

Distinti saluti

Arquata del Tronto, 02/12/2025





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
 Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
 Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
 Arch. Claudia Coccetti
c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **02 dicembre 2025**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Vista la convocazione per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **02 dicembre 2025**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA"**
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)
CUP I27H20003720001 CIG 88434050AC
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. O.C. 105/2020: 402

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **02 dicembre 2025** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l'intervento:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA"**
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)
CUP I27H20003720001 CIG 88434050AC
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. O.C. 105/2020: 402

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
27.11.2025
13:38:21
GMT+01:00

*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP
per le Province di Ascoli Piceno
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della Santissima Annunziata” - Comune di Arquata del Tronto (AP) - Id. O.C. 105/2020: 402 – CUP I27H20003720001 – CIG 88434050AC - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della Santissima Annunziata”, Comune di Arquata del Tronto (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0045250-P del 17/11/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0003987-A del 18/11/2025, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 02 dicembre 2025, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante “Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.”, con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 497 del 3 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. 270 del 05/09/2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2024, n. 459, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 al n. 64, recante “Proroga dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, il quale all’art. 1 dispone che “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.itPEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

24 agosto 2016, istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025”;

VISTA la Circolare n. 67 del 26 maggio 2025 DiAG con cui è stato dato avvio della procedura di interpello per il conferimento di n. 175 incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale nell'ambito del Ministero della cultura, tra cui quella relativa all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 193 del 31/07/2025, registrato alla Corte dei conti al n. 1838 del 02/09/2025 con il quale - ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 19, commi 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;



VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Arquata del Tronto (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0045250-P del 17/11/2025,

https://drive.google.com/file/d/1hI7GLnctJNVWdPS9JYjO717ijFS_TxvH/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi sulle murature

- rimozione di profili, posti come presidi antiribaltamento delle facciate, sui prospetti esterni Nord-Sud;
- riparazione, a partire dalla quota di calpestio della Chiesa (+0.00), del paramento murario lesionato e ammalorato tramite smontaggio controllato e rimontaggio;
- demolizione, nell'area absidale, delle partizioni interne;
- realizzazione nuova muratura in mattoni pieni come elemento di separazione tra l'aula e la sagrestia/sala parrocchiale;
- iniezioni per il consolidamento della muratura controterra e per porzioni non oggetto di smontaggio e rimontaggio;
- rinforzo con intonaco armato del paramento murario interno;
- cerchiatura rosone posto sopra il portale d'ingresso lato ovest;
- inserimento di barre elicoidali agli incroci murari;
- inserimento, in corrispondenza delle capriate, di tiranti in acciaio;

Interventi sugli orizzontamenti

- ricostruzione nuovo solaio in legno di castagno al di sopra della sagrestia;
- realizzazione cordolo perimetrale con tirantature metalliche e capochiave agli incroci murari;
- consolidamento solaio di calpestio con realizzazione di soletta in c.a. e rete elettrosaldata;

Interventi in copertura

- realizzazione di nuovo solaio di copertura con travi in legno e tavolato con uso di coppi compatibili con le caratteristiche materiche e cromatiche dell'esistente e relativo riuso di elementi di recupero;
- realizzazione cordolo perimetrale in acciaio;
- inserimento di nuovi elementi lignei strutturali lignei (capriate) in castagno;
- posa nuove lattonerie;

Interventi sulla vela campanaria

- ripristino della vela campanaria smontata durante le operazioni di messa in sicurezza;
- inserimento profili metallici in corrispondenza pilastri della vela;

Interventi di finitura

- sostituzione pavimentazione esistente con nuova in cotto;
- rifacimento intonaci e tinteggiature interne;
- nuove finestre e porte in legno.



PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM_MC_UO3_0015829-P del 21/10/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0003582-A del 21/10/2025 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della Santissima Annunziata*”, Arquata del Tronto (AP), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Ufficio e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Funzionario SABAP responsabile dell'istruttoria

Funzionario arch. Rosella Bellesi



Il Responsabile dell'istruttoria
Maria Giovanna Rizzi
Funzionario Architetto
Tel: 06/67234778
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



Per Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla

Regione Marche

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A

Diocesi di Ascoli Piceno

PEC: diocesiapsisma@pec.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma 2016**

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Arquata del Tronto

PEC: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.04/8/2021

Risposta al foglio del

Prot. Sabap del

02/05/2023	<i>n.</i>	46326
02/05/2023	<i>n.</i>	4780
07/06/2023		6263
27/06/2023		7047
18/09/2023		10259
13/03/2025		3500
28/03/2025		4465
07/04/2025		4939
18/04/2025		5798

Oggetto: **ARQUATA DEL TRONTO (AP) Frazione Tufo, Chiesa Santissima Annunziata**

Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. n. 58 particella n. A.

Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa della Santissima Annunziata sita nel comune di Arquata del Tronto, Frazione Tufo. ID opera: 6016 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/352_Sisma 2016 - Ocsr 105/20

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art.12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

Referente per la tutela archeologica: dott.ssa Beatrice Marchet

In riscontro alla richiesta pervenuta il 02/05/2023 con prot. 46326 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 02/05/2023 con prot. n. 4780 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali a margine indicate;

Vista in particolare la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 3500 in data 13/03/2025 e successive, a seguito della richiesta di chiarimenti progettuali inviata da questa Soprintendenza con nota prot. 13394 del 22/10/2024 al fine di poter formulare le valutazioni di competenza;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visto il D.P.C.M. del 15 Marzo 2024, n. 57;

Visto l’art. 21, comma 4, e l’art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione relativa alle opere da realizzare sull’immobile, consistono nell’ *Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa della Santissima Annunziata, a seguito dei gravi danni causati dalle scosse sismiche del 24 agosto 2016 e seguenti.*

La Chiesa della Santissima Annunziata, il cui impianto risale al XII sec., ha visto progressive trasformazioni e un importante ampliamento realizzato tra il XIII-XIV sec.. Tracce di tali fasi trasformatrici sono leggibili nelle significative stratigrafie e nelle differenti apparecchiature murarie. Il tessuto murario delle strutture verticali, infatti, realizzato con conci di arenaria di forma più o meno irregolare, reca i segni delle varie ristrutturazioni della fabbrica avvenute nel corso del tempo. La facciata principale, coronata a spiovente, presenta un portale sovrastato da un oculo. L’aula liturgica, a navata unica di forma rettangolare, presenta alcune irregolarità planimetriche che evidenziano ristrutturazioni pregresse. La copertura su capriate e arcarecci presenta una discontinuità coerente con la lieve irregolarità planimetrica probabilmente conseguente all’ampliamento del XIII-XIV secolo. Sull’aula gli arcarecci sostengono un tavolato, nella parte presbiteriale sono invece riscontrabili travetti e pianelle oggi quasi completamente crollati all’interno della Chiesa. Sul fondo dell’aula in tempi recenti è stato realizzato un tramezzo per la definizione di spazi di servizio disposti su due livelli (sagrestia e vani annessi) e di una piccola area presbiteriale, caratterizzata dalla presenza di due piccoli pilastri disposti simmetricamente sull’asse centrale della navata.

Le scosse del 24 agosto 2016 e successive hanno gravemente danneggiato l’edificio, facendo crollare ampie porzioni della copertura. Della Chiesa rimangono le murature dei fronti e parte della copertura. L’edificio presenta danni di rilevante entità con espulsione di materiale in corrispondenza dell’oculo della parete anteriore, ampie lesioni passanti sulle restanti pareti. All’interno è evidente il crollo di parte delle partizioni dell’area presbiteriale e sagrestia dovuto al collasso della copertura. La fabbrica dopo il sisma del 2016 è stata messa in sicurezza nel 2018 con presidi lignei e metallici sui quattro prospetti, la parete di fondo che presentava una piccola vela campanaria con due campane che è stata gravemente compromessa dal sisma, perciò smontata durante gli interventi di messa in sicurezza. Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi previsti dal progetto, in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Interventi sulle murature

- rimozione dei quattro profili UPN posti esternamente sui prospetti Nord-Sud collegati da catene come presidio antiribaltamento delle facciate;
- riparazione del paramento murario lesionato e ammalorato attraverso lo smontaggio controllato e rimontaggio a partire dalla quota di calpestio della Chiesa (livello 0,00 m);
- demolizione delle partizioni interne collocate nell’area absidale;
- realizzazione di nuova muratura in mattoni pieni come elemento di separazione tra l’aula e la sagrestia/sala parrocchiale;
- iniezioni di malta iperfluida per il consolidamento della muratura controterra e per le porzioni non oggetto di smontaggio e rimontaggio;
- realizzazione di intonaco armato con rete in fibra di basalto per il rinforzo del paramento murario interno;
- cerchiatura del rosone posto sopra il portale di ingresso lato Ovest;
- inserimento di barre di cucitura elicoidali poste a secco agli incroci della muratura;
- inserimento di tiranti in acciaio in corrispondenza delle tre capriate;

Interventi sugli orizzontamenti

- ricostruzione di nuovo solaio in legno di castagno al piano primo (sala parrocchiale con accesso a lato Nord) al di sopra della sagrestia;
- realizzazione di cordolo perimetrale in acciaio ad L con inserimento di tirantature metalliche e capochiave agli incroci murari;
- consolidamento del solaio di calpestio con realizzazione di soletta in c.a. e rete elettrosaldata;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Interventi in copertura

- realizzazione di nuovo solaio di copertura con travi in legno e tavolato con uso di coppi compatibili con le caratteristiche materiche e cromatiche dell'esistente e relativo riuso di elementi di recupero;
- realizzazione di cordolo perimetrale in acciaio;
- inserimento di nuovi elementi strutturali lignei (capriate) in castagno;
- posa in opera di nuove lattonerie;

Interventi sulla vela campanaria

- ripristino della vela campanaria smontata durante le operazioni di messa in sicurezza;
- inserimento di profili metallici UPN antiribaltamento in corrispondenza dei pilastri della vela campanaria;

Interventi di finitura

- sostituzione della pavimentazione esistente con nuova pavimentazione in cotto;
- rifacimento degli intonaci e tinteggiature interne;
- fornitura di nuove finestre e porte in legno;

Preso atto che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa alla ricostruzione della chiesa, al ripristino della spazialità interna dalla Chiesa Santissima Annunziata a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, prevedendo opere di miglioramento sismico;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- si richiama quanto già espresso con parere prot.13394 del 22/10/2024 in merito all'intervento di "riparazione della muratura lesionata" precisando che le operazioni di smontaggio controllato e rimontaggio delle murature dovranno essere limitate alle aree maggiormente danneggiate nel rispetto delle tracce significative delle fasi trasformative dell'edificio;
- per quanto attiene agli interventi di ricostruzione delle parti crollate e alle operazioni di smontaggio controllato e rimontaggio di porzioni delle murature, si prescrive il riutilizzo di tutti gli elementi in pietra recuperati. Qualora dovesse essere necessaria l'integrazione di nuovo materiale si dovrà prevedere l'impiego di conci lapidei con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura del paramento. Per la stuccatura di finitura dei giunti sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi;
- nelle operazioni di ricostruzione della vela campanaria sia posta attenzione al corretto riposizionamento delle campane smontate durante la fase di messa in sicurezza e previsti adeguati dispositivi per il controllo del loro funzionamento;
- gli intonaci interni di nuova realizzazione, rigorosamente a base di calce, siano eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole. Le tonalità delle finiture saranno concordate in corso d'opera con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;
- per tutti gli interventi sopra descritti riguardanti le murature storiche e le relative finiture (intonaci, tinteggiature, sigillature, stuccature, ecc.) sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce naturale escludendo la presenza di cemento;
- la cromia dei nuovi capochiave sia concordata con il funzionario competente per territorio;
- in relazione al previsto intervento di rifacimento della pavimentazione interna, sia trasmesso e concordato con il



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

funzionario competente per territorio preventivamente all'inizio dei lavori il disegno di posa dei nuovi elementi nonché la loro cromia;

- *nelle operazioni di ripristino del manto di copertura siano reimpiegati quanto più possibile i coppi esistenti di recupero, nel reintegrare eventuali elementi rotti o mancanti siano utilizzati coppi di forme e materiali del tutto simili a quelli esistenti;*
- *si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati;*

Per quanto concerne lo specifico aspetto della **tutela del patrimonio archeologico**,

visto il D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte II, e in particolare gli artt. 21, co. 4 e 28, c.4;

visto il D.P.C.M. 15 marzo 2023, n. 57 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

visti gli elaborati tecnici e di progetto pervenuti unitamente all'istanza;

preso atto che sono previste opere di scavo e movimento terra connesse, a mero titolo d'esempio, alla realizzazione della trave di fondazione della nuova muratura di separazione tra l'aula liturgica e la sagrestia/sala parrocchiale e alle opere sull'impianto elettrico;

valutata, sulla base della documentazione a disposizione dello scrivente Ufficio, la potenzialità archeologica dell'area oggetto di intervento e il connesso rischio archeologico relativo;

considerato che le lavorazioni in progetto interessano la Chiesa della Santissima Annunziata, edificata nel XII secolo e in seguito oggetto di successivi interventi nel XIII-XIV secolo e che la stessa sorge su un'area geomorfologicamente favorevole all'insediamento umano antico e posta in prossimità della viabilità principale ricostruita di età romana, per cui è presumibile un potenziale archeologico diffuso e non sempre puntualmente circoscrivibile;

tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto concerne lo specifico aspetto della tutela del patrimonio archeologico, esprime parere favorevole di massima ai lavori in progetto a condizione che tutte le operazioni che prevedano attività di scavo e movimento terra siano condotte in regime di costante sorveglianza archeologica in corso d'opera da parte di archeologi professionisti appositamente incaricati e con oneri interamente a carico della Committenza e sotto il controllo dello scrivente Ufficio.

Si rammenta che il tecnico incaricato dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della L. 110 del 22 Luglio 2014 e del successivo D.M n. 244 del 20/05/2019, e agirà sotto il controllo di questa Soprintendenza prendendo accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e documentando con una relazione scritta e ove necessario con foto e disegni, l'andamento dei lavori. Tale relazione, corredata dall'opportuna documentazione grafica e/o fotografica, dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo della sorveglianza archeologica.

In caso di rinvenimenti di natura archeologica (reperti, strutture e/o stratificazioni antropiche), lo scavo con mezzo meccanico dovrà attestarsi sulla superficie delle strutture o degli strati archeologici posti in luce e le modalità di prosecuzione dei lavori dovranno essere concordate con questo Ufficio, che potrà richiedere, se necessario, varianti anche sostanziali al progetto e indicare ulteriori prescrizioni di competenza, a seguito della valutazione dell'interferenza con le opere a progetto. Si dovranno in ogni caso rispettare le seguenti indicazioni preliminari:

- eventuali emergenze strutturali e/o stratigrafiche individuate dovranno essere definite, ripulite e documentate ad opera del soggetto professionale incaricato;
- eventuali reperti provenienti da scavo dovranno essere posti in sicurezza, sottoposti a lavaggio e studio preliminare, utile ad un primo inquadramento cronologico e tipologico dei rinvenimenti effettuati. Lo studio dovrà confluire nel dossier finale da consegnare a questa Soprintendenza.
- sarà cura dell'incaricato valutare, in corso d'opera, l'opportunità di passare allo scavo manuale, nonché, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, chiedere ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, il parere conclusivo del procedimento potrà essere reso esclusivamente dietro consegna della documentazione arqueo-stratigrafica prodotta dal soggetto professionale incaricato, nonché a seguito dell'adempimento delle eventuali ulteriori prescrizioni impartite dallo scrivente Ufficio che potranno prevedere allargamenti e approfondimenti dell'area di scavo, presenza in cantiere di altri specialisti (antropologo fisico, restauratore, etc.) ed eventuali modifiche, anche sostanziali, della progettazione.

In caso di rinvenimento di sepolture, la documentazione di scavo dovrà necessariamente contenere schede tafonomiche e schede di presenza/assenza dei vari distretti scheletrici da redigere da parte di un antropologo qualificato. Al recupero delle ossa potranno partecipare anche gli archeologi che opereranno dietro sue specifiche indicazioni e comunque con la sua costante presenza in cantiere.

In caso di rinvenimento di sepolture, di depositi e/o strutture contenenti materiali in precario stato di conservazione, per lo scavo stratigrafico degli stessi, da effettuarsi da parte di restauratore qualificato ai sensi della vigente normativa, si richiede di prevedere l'allestimento di idonea copertura dell'area di rinvenimento, ampia quanto necessario a garantire totale protezione dalle precipitazioni atmosferiche.

Al fine di ottemperare a quanto prescritto si chiede di provvedere ad un adeguato accantonamento economico.

Per la consegna della relazione sulle attività svolte/documentazione di scavo, in ottemperanza a quanto disposto dal Servizio II della DG ABAP, si richiede di integrare nelle consuete modalità di consegna della documentazione il conferimento dei dati minimi, descrittivi e geospaziali secondo lo standard GNA tramite l'apposito plugin. Le modalità di conferimento di tali dati e le relative istruzioni operative possono essere consultate al seguente link:

https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative, e prevedono il popolamento del layer DSC (anche in caso di esito negativo dal punto di vista archeologico) e/o del layer MOSI. Una volta effettuato l'invio dei dati tramite plugin sarà cura dell'incaricato integrare nella consueta documentazione di fine indagini, utile all'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza, la stampa pdf attestante l'avvenuto invio.

Si rimane in attesa della comunicazione, con congruo anticipo (almeno 15 giorni) del nominativo del professionista archeologo / ditta archeologica incaricati delle attività prescritte e della data di inizio dei lavori

Si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza.

Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso la SABAP per le province di Ancona e Pesaro Urbino, competente per il territorio del capoluogo di Regione;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB/BM/as_20/10/2025

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Settore:
Pianificazione Territoriale
Ufficio:
Protezione bb.nn.
PEC: provincia.ascoli@emarche.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica- MASE
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
Capo Dipartimento Ing. Laura D'Aprile
segreteria.ministro@pec.mase.gov.it
diss@Pec.mase.gov.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT
Provveditore Interregionale OO.PP. Toscana-
Marche-Umbria
Dott. Giovanni Salvia
oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it
oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it

Al Ministero della Cultura - MIC
Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree
colpite dal Sisma 2016
Dott.ssa Claudia Cenci
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it
claudia.cenci@cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e
Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e
Macerata
Arch. Giovanni Issini
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Marche
Ing. Marco Trovarelli
gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it
marco.trovarelli@regione.marche.it

Comune di Arquata del Tronto
Sindaco
Michele Franchi
comune.arquatadeltronto@emarche.it

Al Commissario Straordinario del Governo per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
Agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Dirigente Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

All'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche -
USR Marche
regione.marche.usr@emarche.it

Alla Diocesi di Ascoli Piceno
diocesiapsisma@pec.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016
O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA"
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)
CUP I27H20003720001 CIG 88434050AC
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. O.C. 105/2020: 402

Comunicazioni

fa riferimento alla richiesta di cui in oggetto, pervenuta in data 18/11/2025 prot. n. 23235, per comunicare che il Comune di Arquata del Tronto risulta iscritto negli elenchi regionali degli enti che possono gestire le deleghe in materia di paesaggio, giusta DGR n. 1101/2009.

Per quanto sopra le competenze relative a quanto stabilito dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004 risultano in carico al Comune medesimo, in virtù dell'art. 30 comma 5 della L.R. 19/2023.

Distinti saluti.

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
(Arch. Francesco Barra)

Ufficio Prot. BB.NN.
LV/



Firmato digitalmente da:

FRANCESCO BARRA



Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

Sede Comunale Provvisoria Fraz. Borgo – 63096 Arquata del Tronto (AP)

Tel 0736/809122 - e-mail: tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it

Pec: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Settore Tecnico

Servizio Edilizia Privata

Sportello unico per l'edilizia

Pratica edilizia n. **32/2023**

Rif. ID Sismap: **6016**

Fascicolo Domus: **490.20.40/2020/OPSUAM/352**

OGGETTO: Conferma parere di competenza in sede di Conferenza Permanente (in forma simultanea ed in modalita' sincrona ex art. 14-ter, l. n. 241/90 e ss.mm. ed ii.) trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con prot. com. 9255 in data 19/09/2023

CON RIFERIMENTO all'istanza avanzata dalla **DIOCESI DI ASCOLI PICENO** con sede in Ascoli Piceno (AP) Piazza Arringo n. 10/c, c.f. 92004850449, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto, nella persona del Responsabile Tecnico della Procedura (art. 1 OCSR 105/2020) arch. Christian Rubino nato ad Acerno (SA) il 03/03/1971, residente in Roma in via Flaminia n. 29, c.f. RBNCRS71C03A023T, in data 01/12/2021 assunta al prot. com. al n. 4227/2023 per i lavori di **"INTERVENTO DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA A TUFO DI ARQUATA DEL TRONTO (AP) DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24 AGOSTO 2016 (Ordinanza n. 105/2020 del Commissario Speciale alla Ricostruzione Sisma 2016)"** sull'immobile ubicato in Fraz. Tufo distinto in catasto al Fg. 58 Part. A;

RICHIAMATO il "Parere per conferenza UTC_SS.Annunziata-Tufo" trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione in data 19-09-2023 con prot. com. 9255;

RICHIAMATA la nota di "Riscontro a VS comunicazione di acquisizione del progetto su piattaforma Sismapp" trasmessa da questo Ente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con prot. com. 2152 del 14/03/2025;

in merito alla progettazione in esame, di cui alla S.C.I.A. prot. n. 4227 del 02/05/2023 (**Istanza per "INTERVENTO DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA A TUFO DI ARQUATA DEL TRONTO (AP) DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24 AGOSTO 2016 – ordinanza n. 105/2020 del Commissario Speciale alla Ricostruzione Sisma 2016"**) avanzata dalla proprietà **Dioresi di Ascoli Piceno** (Vicario Episcopale Domenico Poli) _ Fascicolo Domus n. 490.20.40/2020/OPSUAM/352)

SI CONFERMA il parere precedentemente espresso del seguente tenore:

"PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista urbanistico ed edilizio, ai sensi del D.P.R. n.380/2001, facendo salvi i diritti dei terzi, come proposto dal Responsabile del Procedimento arch. Elisabetta Mariani con prot. Int. 9247 del 19/09/2023, nel rispetto delle prescrizioni che verranno indicate dalla Soprintendenza e dagli altri Enti interessati"

con la seguente ulteriore **PRESCRIZIONE**:

- l'impresa incaricata dell'intervento post-sisma per il restauro della Chiesa della Santissima Annunziata di Tufo **dovrà coordinare le attività di cantiere** sia con i lavori pubblici di ripristino delle infrastrutture e dei sottoservizi attualmente in corso nella frazione, sia con gli interventi di ricostruzione privata degli edifici circostanti.

Arquata del Tronto, 01/12/2025



Il Responsabile del Settore Tecnico

Geom. Mauro FIORI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.”

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA” COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)

CUP I27H20003720001 CIG 88434050AC

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Id. O.C. 105/2020: 402

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Ord. n. 105/2020:	n. 402/2020		
Indirizzo immobile:	Frazione Tufo, Arquata del Tronto (AP)		
Dati catastali:	foglio: 58	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.735308	Long. 13.252363	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Adeguamento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Christian Rubino		
Progettazione e direzione lavori	Arch.: Enrico Cucchiaroni		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”;

Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0045136-A	17/11/2025	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 17/11/2025 n. CGRTS-0045136, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: “*Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Arquata del Tronto - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno ID opera 6016 - Denominazione dell'intervento CHIESA SANTISSIMA ANNUNZIATA Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/352 Trasmissione proposta di approvazione*” in allegato;

Nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0045136 del 17/11/2025, l'USR Marche esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di miglioramento sismico della Chiesa della Santissima Annunziata per un importo complessivo di € 640.000,00 di cui € 452.191,89 per lavori ed € 187.808,11 per somme a disposizione a valere sulla programmazione dell'Ordinanza n.105/2020, così come aggiornata con Ordinanza n.132/2022.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0045136 del 17/11/2025, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: “*SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: - Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti; Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura, in allegato;*”
- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA (Prot. MIC-SABAP-AP-FM_MC_UO3|21/10/2025|0015829-P)** “*AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di condizioni", in allegato;

- **COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP):**
Parere acquisito con Prot. CGRTS-0045136-A-17/11/2025

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad € 640.000,00 (euro seicentoquarantamila/00) di cui € 452.191,89 per lavori ed € 187.808,11 per somme a disposizione.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione CGRTS-0045136 del 17/11/2025
€ 640.000,00	€ 640.000,00	€ 640.000,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELL'USR MARCHE prot. CGRTS-0045136 del 17/11/2025)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 393.105,59	€ 393.105,59
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 59.086,30	€ 59.086,30
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 452.191,89	€ 452.191,89
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 42.458,49	€ 42.458,49
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, Collaudo, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 66.114,64	€ 66.114,64
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 6.570,24	€ 6.570,24
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 15.990,67	€ 15.990,67
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 3.172,00	€ 3.172,00
B6	Spese per la gestione amministrativa (RTP, ecc. art. 6 Ord 105/2020)	€ 8.282,88	€ 8.282,88
B7	IVA su A (10%)	€ 45.219,19	€ 45.219,19
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B7)	€ 187.808,11	€ 187.808,11
C=A+B	TOTALE	€ 640.000,00	€ 640.000,00

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Arch. Luca Quadrelli

Firmato digitalmente da

LUCA QUADRELLI

CN = LUCA QUADRELLI
SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA” COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)

CUP I27H20003720001 CIG 88434050AC

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Id. O.C. 105/2020: 402

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella nota di proposta di approvazione dell'intervento acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0045136 del 17/11/2025 alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti ed acquisite in Conferenza permanente.

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 04-12-2025



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA"

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)

CUP I27H20003720001 CIG 88434050AC

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Id. O.C. 105/2020: 402

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	C2-3-4.2 Tavola interventi.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
2	C2-3-4.4 Particolari costruttivi.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
3	C6.3 Relazione sintetica.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
4	C8 Computo metrico estimativo CME.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
5	C9.1 Elenco prezzi.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
6	C10 Calcolo incidenza manodopera.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
7	C11 Quadro economico.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
8	C12 Piano di sicurezza e coordinamento PSC.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
9	D7 Calcolo della parcella professionale.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
10	0 Elenco degli elaborati.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
11	A5 Relazione geotecnica.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
12	C1 Progetto architettonico - piante, prospetti, sezioni.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
13	C2-3-4.1 Tavola interventi.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
14	C2-3-4.3 Armature fondazione.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
15	C2-3-4.5 Demolizioni.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
16	C6.2 Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture - stato di progetto.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
17	C14 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
18	D3 Contratto di affidamento incarichi professionali.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
19	D5 Documento di identit_ dei professionisti.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
20	D6 Dich. non superamento soglia incarichi.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
21	D9 Scheda del Danno MIC.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
22	D10 Elenco dei vincoli presenti.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
23	D13 Dich. art. 94 bis DPR 380-2001.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
24	Schema ponteggi.pdf.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
25	00 Convenzione_Santissima Annunziata (Arquata del Tronto_Tufo)_signed.pdf	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
26	S.S.Annunziata - TUFO - SCIA.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
27	S.S.Annunziata - TUFO - Rel. integrativa.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
28	S.S.Annunziata - TUFO - Barriere architettoniche.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
29	S.S.Annunziata - TUFO - Dich. cantierizzazione.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

30	S.S.Annunziata - TUFO - Dich. rifiuti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
31	S.S.Annunziata - TUFO - Impianto elettrico.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
32	S.S.Annunziata - TUFO - Linea vita.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
33	Prot_Par 0005268 del 26-05-2023 - Documento Richiesta integrazione_Chiesa SS. Annunziata TUFO.pdf	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
34	A1 Relazione tecnica generale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
35	A2 Relazione storico-artistica.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
36	A4 Relazione geologica.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
37	B1 Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
38	B2 Planimetria generale - riferimenti catastali.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
39	B3 Piante, sezioni e prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
40	B4 Rilievo materico.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
41	B5 Rilievo strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
42	B6-9-11 Stato di conservazione - quadro fessurativo.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
43	B7 Rilievo fotografico con coni ottici.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
44	C13 Cronoprogramma lavori.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
45	C15 Capitolato speciale d appalto.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
46	C15 Schema di contratto.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
47	C16 Piano di manutenzione.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
48	C17 Perizia asseverata nesso causalit .pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
49	C18 Dichiarazione di conformit_ del progetto.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
50	D4 Dich. iscrizione Elenco speciale professionisti.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
51	Prot_Par 0010611 del 21-10-2021 - Documento Epson_4627.pdf	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
52	490.20.40-2020-OPSUAM-352_SS_Parere progetto esecutivo .pdf	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
53	C6.1 Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture - stato di fatto.pdf (1).p7m	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
54	Prot_Par 0002841 del 07-04-2025 - Documento riscontro integraz. progetto OPSUAM 352.pdf	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
55	ID-6016_Arquata del Tronto_frazione Tufo_Chiesa SS Annunziata_intervento post sisma autorizzazione art.21.pdf	CGRTS-0045136-A-17/11/2025
56	105_6016_SS.ANNUNZIATA_ARQUATA_Proposta di approvazione.pdf	CGRTS-0045136-A-17/11/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**
Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
RTP Christian Rubino
Pec: diocesiapsisma@pec.it
christian.rubino@architettisalernopec.it

OGGETTO: Ordinanza n.**105/2020** “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.
Comune di Arquata del Tronto - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
ID opera 6016 - Denominazione dell'intervento CHIESA SANTISSIMA ANNUNZIATA
Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/352
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 105/2020
DENOMINAZIONE INTERVENTO	CHIESA SANTISSIMA ANNUNZIATA
ID ORDINANZA	402
ID SISMAPP	6016
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di Ascoli Piceno
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Christian Rubino
CUP	I27H20003720001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	02/05/2023
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	16/04/2025

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.
La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6016>

- 1 - 490.20.40-2020-OPSUAM-352_SS_Parere progetto esecutivo .pdf
- 2 - C6.1 Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture - stato di fatto.pdf (1).p7m
- 3 - Prot_Par 0002841 del 07-04-2025 - Documento riscontro integraz. progetto OPSUAM 352.pdf
- 4 - C2-3-4.2 Tavola interventi.pdf.p7m
- 5 - C2-3-4.4 Particolari costruttivi.pdf.p7m
- 6 - C6.3 Relazione sintetica.pdf.p7m
- 7 - C8 Computo metrico estimativo CME.pdf.p7m

- 8 - C9.1 Elenco prezzi.pdf.p7m
- 9 - C10 Calcolo incidenza manodopera.pdf.p7m
- 10 - C11 Quadro economico.pdf.p7m
- 11 - C12 Piano di sicurezza e coordinamento PSC.pdf.p7m
- 12 - D7 Calcolo della parcella professionale.pdf.p7m
- 13 - 0 Elenco degli elaborati.pdf.p7m
- 14 - A5 Relazione geotecnica.pdf.p7m
- 15 - C1 Progetto architettonico - piante, prospetti, sezioni.pdf.p7m
- 16 - C2-3-4.1 Tavola interventi.pdf.p7m
- 17 - C2-3-4.3 Armature fondazione.pdf.p7m
- 18 - C2-3-4.5 Demolizioni.pdf.p7m
- 19 - C6.2 Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture - stato di progetto.pdf.p7m
- 20 - C14 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf.p7m
- 21 - D3 Contratto di affidamento incarichi professionali.pdf.p7m
- 22 - D5 Documento di identit_ dei professionisti.pdf.p7m
- 23 - D6 Dich. non superamento soglia incarichi.pdf.p7m
- 24 - D9 Scheda del Danno MIC.pdf.p7m
- 25 - D10 Elenco dei vincoli presenti.pdf.p7m
- 26 - D13 Dich. art. 94 bis DPR 380-2001.pdf.p7m
- 27 - Schema ponteggi.pdf.p7m
- 28 - 00 Convenzione_Santissima Annunziata (Arquata del Tronto_Tufo)_signed.pdf
- 29 - S.S. Annunziata - TUFO - SCIA.pdf.p7m.p7m
- 30 - S.S. Annunziata - TUFO - Rel. integrativa.pdf.p7m.p7m
- 31 - S.S. Annunziata - TUFO - Barriere architettoniche.pdf.p7m.p7m
- 32 - S.S. Annunziata - TUFO - Dich. cantierizzazione.pdf.p7m.p7m
- 33 - S.S. Annunziata - TUFO - Dich. rifiuti.pdf.p7m.p7m
- 34 - S.S. Annunziata - TUFO - Impianto elettrico.pdf.p7m.p7m
- 35 - S.S. Annunziata - TUFO - Linea vita.pdf.p7m.p7m
- 36 - Prot_Par 0005268 del 26-05-2023 - Documento Richiesta integrazione_Chiesa SS. Annunziata TUFO.pdf
- 37 - A1 Relazione tecnica generale.pdf.p7m.p7m.p7m
- 38 - A2 Relazione storico-artistica.pdf.p7m.p7m.p7m
- 39 - A4 Relazione geologica.pdf.p7m.p7m.p7m
- 40 - B1 Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico.pdf.p7m.p7m.p7m
- 41 - B2 Planimetria generale - riferimenti catastali.pdf.p7m.p7m.p7m
- 42 - B3 Piante, sezioni e prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m
- 43 - B4 Rilievo materico.pdf.p7m.p7m.p7m
- 44 - B5 Rilievo strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m
- 45 - B6-9-11 Stato di conservazione - quadro fessurativo.pdf.p7m.p7m.p7m
- 46 - B7 Rilievo fotografico con coni ottici.pdf.p7m.p7m.p7m
- 47 - C13 Cronoprogramma lavori.pdf.p7m.p7m.p7m
- 48 - C15 Capitolato speciale d_appalto.pdf.p7m.p7m.p7m
- 49 - C15 Schema di contratto.pdf.p7m.p7m.p7m
- 50 - C16 Piano di manutenzione.pdf.p7m.p7m.p7m
- 51 - C17 Perizia asseverata nesso causalit_.pdf.p7m.p7m.p7m
- 52 - C18 Dichiarazione di conformit_ del progetto.pdf.p7m.p7m.p7m
- 53 - D4 Dich. iscrizione Elenco speciale professionisti.pdf.p7m.p7m.p7m
- 54 - Prot_Par 0010611 del 21-10-2021 - Documento Epson_4627.pdf
- 55 - ID-6016_Arquata del Tronto_frazione Tufo_Chiesa SS Annunziata_intervento post sisma_autorizzazione art.21.pdf
- 56 - 105_6016_SS.ANNUNZIATA_ARQUATA_Proposta di approvazione.pdf

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE

OCSR n. 105/2020 - ID ord. 204

CHIESA SANTISSIMA ANNUNZIATA

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)

Interventi di miglioramento sismico

ID SISMAPP 6016 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/352

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 402/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Ascoli Piceno		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa Santissima Annunziata		
<i>Indirizzo</i>	Frazione Tufo		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 58	Part. A	Sub.-----
<i>Geolocalizzazione</i>	42.735308, 13.252363		
<i>Tipo di intervento</i>	Miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I27H20003720001		
<i>CIG</i>	88434050AC		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Arch.: Christian Rubino		
<i>Progettista/i</i>	Arch.: Enrico Cucchiaroni, progettazione architettonica e strutturale Geol. Andrea Bruni, relazione geologica		
<i>Direzione dei lavori</i>	Arch.: Enrico Cucchiaroni, direzioni lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15- bis		comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14		comma 4
<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>			

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>		
<i>OCSR n. 144 del 28.06.2023</i>		
<i>OCSR n. 204 del 12/09/2024</i>		
ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	RG n. 38 del 21/10/2021	Comune di Arquata del Tronto (AP)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. progressivo 4 del 28/02/2017 (validata in data 07/03/2017)	Esito: INAGIBILE
PROTOCOLLI		
<i>Prot. (A/P)</i>	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 46323 del 02/05/2023	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 57654 del 26/05/2023	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 60484 del 05/06/2023	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 68582 del 22/06/2023	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 100712 del 15/09/2023	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 34075 del 11/03/2025	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 42906 del 27/03/2025	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 48390 del 04/04/2025	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
n. 56566 del 16/04/2025	INTEGRAZIONI	Diocesi di Ascoli Piceno
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile – competenza in materia di rischio sismico per le aree Ascoli Piceno e Fermo	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 4840793 del 17/04/2025)
2	SABAP AP–FM-MC / SABAP A-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 148731 del 21/10/2025)
3	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)	Parere di conformità urbanistico edilizia. (Prot. USR n. 50496 del 07/04/2025)

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

L'edificio, a navata unica, è costituito da una struttura verticale in muratura di pietra arenaria con copertura lignea su capriate, quest'ultima parzialmente crollata all'interno della Chiesa stessa.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il fabbricato è stato messo in sicurezza nel 2018 tramite presidi lignei e metallici posti sui quattro prospetti, per evitare possibili ribaltamenti delle facciate e scongiurare il pericolo di caduta di elementi come coppi, cornici, ecc. Per evitare un ulteriore cinematisma di ribaltamento delle facciate è stata realizzata un'opera di confinamento mediante l'azione combinata di profili metallici, tavolato e tiranti (funi spiroidali in acciaio zincato). Per quanto riguarda il portale d'ingresso e la vela campanaria si è proceduto allo smontaggio, al ricovero in spazio dedicato e alla puntellatura di sostegno. Le porzioni di facciata parzialmente crollate sono state oggetto di intervento di messa in sicurezza con travi disposte a nido d'ape.

2. Descrizione dei danni:

Le scosse del 24 agosto 2016 e successive hanno ampiamente danneggiato l'edificio e hanno causato il crollo di ampie porzioni della copertura. L'edificio presenta danni di rilevanti entità con espulsione di materiale in corrispondenza dell'oculo della parete anteriore, ampie lesioni passanti sulle restanti pareti e in corrispondenza della copertura. All'interno è evidente il crollo di parte della muratura della parete dell'altare e la mancanza di materiale in corrispondenza delle travi di copertura e della parete d'ingresso.

Tutte le murature presentano gravissime lesioni che ne compromettono la staticità, particolarmente agli angoli. Anche la vela campanaria ha subito degli spostamenti importanti che l'hanno resa instabile.

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati al miglioramento sismico e, ove possibile, all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

1. **Strutture di copertura e solai**

Realizzazione di un nuovo solaio di copertura in legno insieme alla realizzazione di nuove capriate in castagno, prevedendo l'inserimento di tiranti in acciaio in corrispondenza di ciascuna capriata. L'irrigidimento del solaio di copertura sarà garantito tramite la posa di cordolo perimetrale in acciaio. Il solaio in legno del piano primo, al di sopra della sagrestia, verrà totalmente ricostruito. La pavimentazione esistente della Chiesa verrà totalmente sostituita, previo intervento di consolidamento del solaio con realizzazione di soletta in c.a. e rete elettrosaldata.

2. **Murature**

I paramenti murari maggiormente lesionati verranno smontati e rimontati a partire dalla quota di calpestio della Chiesa (livello 0,00 m), previa rimozione dei quattro profilati UPN posti esternamente sui prospetti. Inoltre, le murature verranno consolidate tramite l'inserimento di barre elicoidali sulle angolature, la posa in opera di catene metalliche e di intonaco armato nella parte interna della chiesa. L'oculo lesionato della facciata verrà riparato tramite inserimento di apposita cerchiatura.

3. **Vela campanaria**

Inserimento di profili metallici per risolvere la criticità locale legata al ribaltamento della vela campanaria, così da creare un valido presidio antiribaltamento interno ai piedritti delle bifore.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 02/05/2023 (prot. USR n. 46323), dopo il 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR 46323 del 02/05/2023 il tecnico Arch. Enrico Cucchiaroni ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa Santissima Annunziata.
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come miglioramento sismico, raggiungendo l'indice di rischio post operam pari a 0.63; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR 46323 del 02/05/2023 ha dichiarato che: *"Il progetto ha l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.";*
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 4840793 del 17/04/2025); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR 148731 del 21/10/2025; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di Arquata del Tronto, è stato acquisito con prot. USR 50496 del 07/04/2025;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota USR prot. 34075 del 11/03/2025.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 393.105,59	€ 393.105,59
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 59.086,30	€ 59.086,30
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 452.191,89	€ 452.191,89
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 42.458,49	€ 42.458,49
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, Collaudo, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 66.114,64	€ 66.114,64
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 6.570,24	€ 6.570,24
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 15.990,67	€ 15.990,67
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 3.172,00	€ 3.172,00
B6	Spese per la gestione amministrativa (RTP, ecc. art. 6 Ord 105/2020)	€ 8.282,88	€ 8.282,88
B7	IVA su A (10%)	€ 45.219,19	€ 45.219,19
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B7)	€ 187.808,11	€ 187.808,11
C=A+B	TOTALE	€ 640.000,00	€ 640.000,00

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. Istruttoria tecnica

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 402/2020
<i>Importo programmato Decreto 395/2020</i>	€ 640.000,00
<i>Costo dell'intervento di progetto</i>	€ 640.000,00
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 640.000,00

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

Si precisa che l'importo complessivo di euro 640.000,00 trova copertura a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 assegnate a questa opera, fermo restando il limite complessivo corrispondente alle somme previste per lo stesso Soggetto Attuatore dalla programmazione vigente.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa-contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del miglioramento sismico della Chiesa Santissima Annunziata;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di miglioramento sismico della Chiesa "Santissima Annunziata" sita nel Comune di Arquata del Tronto (AP), per un importo complessivo di euro 640.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 assegnate a questa opera.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Funzionario istruttore
Ing. Giulia Cocco

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Allegati:

- A) Elenco degli elaborati di progetto trasmessi
- B) Parere usr – Ufficio Sismica: ID 4840793 del 17/04/2025
- C) Parere SABAP: Prot. USR n. 148731 del 21/10/2025
- D) Parere Comune di Arquata del Tronto (AP): Prot. USR n. 50496 del 07/04/2025

A) ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO TRASMESSI

N.	DENOMINAZIONE ELABORATO	PROT. USR	DATA
1	00 Convenzione _ Santissima Annunziata (Arquata del Tronto _ Tufo)_signed	34075	11/03/2025
2	0 Elenco degli elaborati	34075	11/03/2025
3	A1 Relazione tecnica generale	46323	02/05/2023
4	A2 Relazione storico-artistica	46323	02/05/2023
5	A4 Relazione geologica	46323	02/05/2023
6	A5 Relazione geotecnica	34075	11/03/2025
7	B1 Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico	46323	02/05/2023
8	B2 Planimetria generale - riferimenti catastali	46323	02/05/2023
9	B3 Piante, sezioni e prospetti	46323	02/05/2023
10	B4 Rilievo materico	46323	02/05/2023
11	B5 Rilievo strutturale	46323	02/05/2023
12	B6-9-11 Stato di conservazione - quadro fessurativo	46323	02/05/2023
13	B7 Rilievo fotografico con coni ottici	46323	02/05/2023
14	C1 Progetto architettonico - piante, prospetti, sezioni	34075	11/03/2025
15	C2-3-4.1 Tavola interventi	34075	11/03/2025
16	C2-3-4.2 Tavola interventi	42906	27/03/2025
17	C2-3-4.3 Armature fondazione	34075	11/03/2025
18	C2-3-4.4 Particolari costruttivi	42906	27/03/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

19	C2-3-4.5 Demolizioni	34075	11/03/2025
20	C6.1 Elaborati calcolo delle strutture-stato di fatto	56566	16/04/2025
21	C6.2 Elaborati di calcolo - stato di progetto	34075	11/03/2025
22	C6.3 Relazione sintetica	42906	27/03/2025
23	C8 Computo metrico estimativo CME	42906	27/03/2025
24	C9.1 Elenco prezzi	42906	27/03/2025
25	C10 Calcolo incidenza manodopera	42906	27/03/2025
26	C11 Quadro economico	42906	27/03/2025
27	C12 Piano di sicurezza e coordinamento PSC	42906	27/03/2025
28	C13 Cronoprogramma lavori	46323	02/05/2023
29	C14 Disciplinare descrittivo e prestazionale	34075	11/03/2025
30	C15 Capitolato speciale d_appalto	46323	02/05/2023
31	C15 Schema di contratto	46323	02/05/2023
32	C16 Piano di manutenzione	46323	02/05/2023
33	C17 Perizia asseverata nesso causalit_	46323	02/05/2023
34	C18 Dichiarazione di conformit_ del progetto	46323	02/05/2023
35	D3 Contratto di affidamento incarichi professionali	34075	11/03/2025
36	D4 Dich. iscrizione Elenco speciale professionisti	46323	02/05/2023
37	D5 Documento di identit_ dei professionisti	34075	11/03/2025
38	D6 Dich. non superamento soglia incarichi	34075	11/03/2025
39	D7 Calcolo della parcella professionale	42906	27/03/2025
40	D9 Scheda del Danno MIC	34075	11/03/2025
41	D10 Elenco dei vincoli presenti	34075	11/03/2025
42	D13 Dich. art. 94 bis DPR 380-2001	34075	11/03/2025
43	Prot_Par 0005268 del 26-05-2023 - Documento Richiesta	57654	26/05/2023
44	Prot_Par 0010611 del 21-10-2021 - Documento Epson_4627	123117	25/10/2021
45	S.S. Annunziata - TUFO - Barriere architettoniche	68582	22/06/2023
46	S.S. Annunziata - TUFO - Dich. cantierizzazione	68582	22/06/2023
47	S.S. Annunziata - TUFO - Dich. rifiuti	68582	22/06/2023
48	S.S. Annunziata - TUFO - Impianto elettrico	68582	22/06/2023
49	S.S. Annunziata - TUFO - Linea vita	68582	22/06/2023
50	S.S. Annunziata - TUFO - Rel. integrativa	68582	22/06/2023
51	S.S. Annunziata - TUFO - SCIA	100712	15/09/2023
52	Schema ponteggi	34075	11/03/2025

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B) PARERE SISMICA – UFFICIO SISMICA

ID 4840793 del 17/04/2025

- 490.20.40-2020-OPSUAM-352_SS_Parere progetto esecutivo_

C) PARERE SABAP

Prot. USR n. 148731 del 21/10/2025

- ID-6016_Arquata del Tronto_frazione Tufo_Chiesa SS Annunziata_intervento post sisma_ autorizzazione art.21

D) PARERE COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)

Prot. USR n. 50496 del 07/04/2025

- Prot_Par 0002841 del 07-04-2025 - Documento riscontro integraz. progetto OPSUAM 352

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i..

Comune di Arquata del Tronto- ID: 6016 - "Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa Santissima Annunziata".

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/352

Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 46323 del 02/05/2023, prot. n. 60484 del 05/06/2023, prot. n. 34075 del 11/03/2025, prot. n. 42906 del 27/03/2025, prot. n. 48390 del 04/04/2025, prot. n. 56566 del 16/04/2025			
Committente	Diocesi di Ascoli Piceno			
Lavori di	Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa Santissima Annunziata			
Indirizzo	Frazione Tufo, Comune di Arquata del Tronto (AP)			
Dati Catastali	Foglio 58	Mappale A	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.			
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/>	Intervento locale <input type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Arch. Enrico Cucchiaroni		Direttore dei lavori in opera	Arch. Enrico Cucchiaroni
Progettista strutture prefabbricate			Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate			Collaudatore statico	Da individuare
Appaltatore dei lavori in opera	Da individuare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'Arch. Christian Rubino, in qualità di Responsabile Tecnico della Procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Arch. incaricato Enrico Cucchiaroni;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Ing. Giulia Cocco;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Enrico Cucchiaroni

Progettista strutturale: Arch. Enrico Cucchiaroni

Direttore dei lavori strutturali in opera: Arch. Enrico Cucchiaroni

Collaudatore statico: Da individuare

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i., con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 46323 del 02/05/2023:

1. Tav. A4 – Relazione geologica;
2. Tav. B2 – Planimetria generale – Riferimenti catastali;
3. Tav. C16 – Piano di manutenzione.

Documentazione acquisita con prot. n. 34075 del 11/03/2025:

1. Tav. A5 – Relazione geotecnica;
2. Tav. C1 – Progetto architettonico – Piante, prospetti e sezioni;
3. Tav. C2-3-4.1 – Progetto strutturale – Piante;
4. Tav. C2-3-4.3 – Progetto strutturale – Armature nuova fondazione;
5. Tav. C6.2 – Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture – Stato di progetto.

Documentazione acquisita con prot. n. 42906 del 27/03/2025:

1. Tav. C2-3-4.2 – Progetto strutturale – Prospetti e sezioni;
2. Tav. C2-3-4.4 – Particolari costruttivi;
3. Tav. C6.3 – Relazione sintetica.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documentazione acquisita con prot. n. 56566 del 16/04/2025:

1. Tav. C6.1 – Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture – Stato di fatto.

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

1. Rifacimento dei solai con travi in legno di castagno;
2. Realizzazione di intonaco armato interno con betoncino e rete elettrosaldata lasciando esternamente la muratura a vista;
3. Smontaggio e rimontaggio controllato di pareti fortemente danneggiate;
4. Inserimento di nuovi cordoli e tiranti formati da profilati metallici in acciaio;
5. Inserimento di presidi antiribaltamento per la vela campanaria mediante upn e intervento di cerchiatura dell'oculo con profilati in acciaio piatti;
6. Consolidamento della soletta di fondazione;
7. Inserimento di nuovo architrave in acciaio;
8. Consolidamento delle murature mediante barre elicoidali.

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "***il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate***", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "***il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione***"

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

strutturale";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 17/04/2025

Ing. Maria Giuseppina Ballatori

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla

Regione Marche

Ufficio Speciale Ricostruzione

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A

Diocesi di Ascoli Piceno

PEC: diocesiapsisma@pec.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma 2016**

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Arquata del Tronto

PEC: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.04/8/2021

Risposta al foglio del

Prot. Sabap del

02/05/2023	<i>n.</i>	46326
02/05/2023	<i>n.</i>	4780
07/06/2023		6263
27/06/2023		7047
18/09/2023		10259
13/03/2025		3500
28/03/2025		4465
07/04/2025		4939
18/04/2025		5798

Oggetto: **ARQUATA DEL TRONTO (AP) Frazione Tufo, Chiesa Santissima Annunziata**

Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. n. 58 particella n. A.

Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa della Santissima Annunziata sita nel comune di Arquata del Tronto, Frazione Tufo. ID opera: 6016 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/352_Sisma 2016 - Ocsr 105/20

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art.12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

Referente per la tutela archeologica: dott.ssa Beatrice Marchet

In riscontro alla richiesta pervenuta il 02/05/2023 con prot. 46326 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 02/05/2023 con prot. n. 4780 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali a margine indicate;

Vista in particolare la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 3500 in data 13/03/2025 e successive, a seguito della richiesta di chiarimenti progettuali inviata da questa Soprintendenza con nota prot. 13394 del 22/10/2024 al fine di poter formulare le valutazioni di competenza;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visto il D.P.C.M. del 15 Marzo 2024, n. 57;

Visto l’art. 21, comma 4, e l’art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione relativa alle opere da realizzare sull’immobile, consistono nell’ *Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa della Santissima Annunziata, a seguito dei gravi danni causati dalle scosse sismiche del 24 agosto 2016 e seguenti.*

La Chiesa della Santissima Annunziata, il cui impianto risale al XII sec., ha visto progressive trasformazioni e un importante ampliamento realizzato tra il XIII-XIV sec.. Tracce di tali fasi trasformatrici sono leggibili nelle significative stratigrafie e nelle differenti apparecchiature murarie. Il tessuto murario delle strutture verticali, infatti, realizzato con conci di arenaria di forma più o meno irregolare, reca i segni delle varie ristrutturazioni della fabbrica avvenute nel corso del tempo. La facciata principale, coronata a spiovente, presenta un portale sovrastato da un oculo. L’aula liturgica, a navata unica di forma rettangolare, presenta alcune irregolarità planimetriche che evidenziano ristrutturazioni pregresse. La copertura su capriate e arcarecci presenta una discontinuità coerente con la lieve irregolarità planimetrica probabilmente conseguente all’ampliamento del XIII-XIV secolo. Sull’aula gli arcarecci sostengono un tavolato, nella parte presbiteriale sono invece riscontrabili travetti e pianelle oggi quasi completamente crollati all’interno della Chiesa. Sul fondo dell’aula in tempi recenti è stato realizzato un tramezzo per la definizione di spazi di servizio disposti su due livelli (sagrestia e vani annessi) e di una piccola area presbiteriale, caratterizzata dalla presenza di due piccoli pilastri disposti simmetricamente sull’asse centrale della navata.

Le scosse del 24 agosto 2016 e successive hanno gravemente danneggiato l’edificio, facendo crollare ampie porzioni della copertura. Della Chiesa rimangono le murature dei fronti e parte della copertura. L’edificio presenta danni di rilevante entità con espulsione di materiale in corrispondenza dell’oculo della parete anteriore, ampie lesioni passanti sulle restanti pareti. All’interno è evidente il crollo di parte delle partizioni dell’area presbiteriale e sagrestia dovuto al collasso della copertura. La fabbrica dopo il sisma del 2016 è stata messa in sicurezza nel 2018 con presidi lignei e metallici sui quattro prospetti, la parete di fondo che presentava una piccola vela campanaria con due campane che è stata gravemente compromessa dal sisma, perciò smontata durante gli interventi di messa in sicurezza. Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi previsti dal progetto, in seguito ai danni causati dal sisma 2016:

Interventi sulle murature

- rimozione dei quattro profili UPN posti esternamente sui prospetti Nord-Sud collegati da catene come presidio antiribaltamento delle facciate;
- riparazione del paramento murario lesionato e ammalorato attraverso lo smontaggio controllato e rimontaggio a partire dalla quota di calpestio della Chiesa (livello 0,00 m);
- demolizione delle partizioni interne collocate nell’area absidale;
- realizzazione di nuova muratura in mattoni pieni come elemento di separazione tra l’aula e la sagrestia/sala parrocchiale;
- iniezioni di malta iperfluida per il consolidamento della muratura controterra e per le porzioni non oggetto di smontaggio e rimontaggio;
- realizzazione di intonaco armato con rete in fibra di basalto per il rinforzo del paramento murario interno;
- cerchiatura del rosone posto sopra il portale di ingresso lato Ovest;
- inserimento di barre di cucitura elicoidali poste a secco agli incroci della muratura;
- inserimento di tiranti in acciaio in corrispondenza delle tre capriate;

Interventi sugli orizzontamenti

- ricostruzione di nuovo solaio in legno di castagno al piano primo (sala parrocchiale con accesso a lato Nord) al di sopra della sagrestia;
- realizzazione di cordolo perimetrale in acciaio ad L con inserimento di tirantature metalliche e capochiave agli incroci murari;
- consolidamento del solaio di calpestio con realizzazione di soletta in c.a. e rete elettrosaldata;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Interventi in copertura

- realizzazione di nuovo solaio di copertura con travi in legno e tavolato con uso di coppi compatibili con le caratteristiche materiche e cromatiche dell'esistente e relativo riuso di elementi di recupero;
- realizzazione di cordolo perimetrale in acciaio;
- inserimento di nuovi elementi strutturali lignei (capriate) in castagno;
- posa in opera di nuove lattonerie;

Interventi sulla vela campanaria

- ripristino della vela campanaria smontata durante le operazioni di messa in sicurezza;
- inserimento di profili metallici UPN antiribaltamento in corrispondenza dei pilastri della vela campanaria;

Interventi di finitura

- sostituzione della pavimentazione esistente con nuova pavimentazione in cotto;
- rifacimento degli intonaci e tinteggiature interne;
- fornitura di nuove finestre e porte in legno;

Preso atto che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa alla ricostruzione della chiesa, al ripristino della spazialità interna dalla Chiesa Santissima Annunziata a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, prevedendo opere di miglioramento sismico;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- si richiama quanto già espresso con parere prot.13394 del 22/10/2024 in merito all'intervento di "riparazione della muratura lesionata" precisando che le operazioni di smontaggio controllato e rimontaggio delle murature dovranno essere limitate alle aree maggiormente danneggiate nel rispetto delle tracce significative delle fasi trasformative dell'edificio;
- per quanto attiene agli interventi di ricostruzione delle parti crollate e alle operazioni di smontaggio controllato e rimontaggio di porzioni delle murature, si prescrive il riutilizzo di tutti gli elementi in pietra recuperati. Qualora dovesse essere necessaria l'integrazione di nuovo materiale si dovrà prevedere l'impiego di conci lapidei con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura del paramento. Per la stuccatura di finitura dei giunti sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, verificata anche con l'ausilio di opportuni saggi;
- nelle operazioni di ricostruzione della vela campanaria sia posta attenzione al corretto riposizionamento delle campane smontate durante la fase di messa in sicurezza e previsti adeguati dispositivi per il controllo del loro funzionamento;
- gli intonaci interni di nuova realizzazione, rigorosamente a base di calce, siano eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole. Le tonalità delle finiture saranno concordate in corso d'opera con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;
- per tutti gli interventi sopra descritti riguardanti le murature storiche e le relative finiture (intonaci, tinteggiature, sigillature, stuccature, ecc.) sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce naturale escludendo la presenza di cemento;
- la cromia dei nuovi capochiave sia concordata con il funzionario competente per territorio;
- in relazione al previsto intervento di rifacimento della pavimentazione interna, sia trasmesso e concordato con il



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascalicultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

funzionario competente per territorio preventivamente all'inizio dei lavori il disegno di posa dei nuovi elementi nonché la loro cromia;

- *nelle operazioni di ripristino del manto di copertura siano reimpiegati quanto più possibile i coppi esistenti di recupero, nel reintegrare eventuali elementi rotti o mancanti siano utilizzati coppi di forme e materiali del tutto simili a quelli esistenti;*
- *si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati;*

Per quanto concerne lo specifico aspetto della **tutela del patrimonio archeologico**,

visto il D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte II, e in particolare gli artt. 21, co. 4 e 28, c.4;

visto il D.P.C.M. 15 marzo 2023, n. 57 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

visti gli elaborati tecnici e di progetto pervenuti unitamente all'istanza;

preso atto che sono previste opere di scavo e movimento terra connesse, a mero titolo d'esempio, alla realizzazione della trave di fondazione della nuova muratura di separazione tra l'aula liturgica e la sagrestia/sala parrocchiale e alle opere sull'impianto elettrico;

valutata, sulla base della documentazione a disposizione dello scrivente Ufficio, la potenzialità archeologica dell'area oggetto di intervento e il connesso rischio archeologico relativo;

considerato che le lavorazioni in progetto interessano la Chiesa della Santissima Annunziata, edificata nel XII secolo e in seguito oggetto di successivi interventi nel XIII-XIV secolo e che la stessa sorge su un'area geomorfologicamente favorevole all'insediamento umano antico e posta in prossimità della viabilità principale ricostruita di età romana, per cui è presumibile un potenziale archeologico diffuso e non sempre puntualmente circoscrivibile;

tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto concerne lo specifico aspetto della tutela del patrimonio archeologico, esprime parere favorevole di massima ai lavori in progetto a condizione che tutte le operazioni che prevedano attività di scavo e movimento terra siano condotte in regime di costante sorveglianza archeologica in corso d'opera da parte di archeologi professionisti appositamente incaricati e con oneri interamente a carico della Committenza e sotto il controllo dello scrivente Ufficio.

Si rammenta che il tecnico incaricato dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della L. 110 del 22 Luglio 2014 e del successivo D.M n. 244 del 20/05/2019, e agirà sotto il controllo di questa Soprintendenza prendendo accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e documentando con una relazione scritta e ove necessario con foto e disegni, l'andamento dei lavori. Tale relazione, corredata dall'opportuna documentazione grafica e/o fotografica, dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo della sorveglianza archeologica.

In caso di rinvenimenti di natura archeologica (reperti, strutture e/o stratificazioni antropiche), lo scavo con mezzo meccanico dovrà attestarsi sulla superficie delle strutture o degli strati archeologici posti in luce e le modalità di prosecuzione dei lavori dovranno essere concordate con questo Ufficio, che potrà richiedere, se necessario, varianti anche sostanziali al progetto e indicare ulteriori prescrizioni di competenza, a seguito della valutazione dell'interferenza con le opere a progetto. Si dovranno in ogni caso rispettare le seguenti indicazioni preliminari:

- eventuali emergenze strutturali e/o stratigrafiche individuate dovranno essere definite, ripulite e documentate ad opera del soggetto professionale incaricato;
- eventuali reperti provenienti da scavo dovranno essere posti in sicurezza, sottoposti a lavaggio e studio preliminare, utile ad un primo inquadramento cronologico e tipologico dei rinvenimenti effettuati. Lo studio dovrà confluire nel dossier finale da consegnare a questa Soprintendenza.
- sarà cura dell'incaricato valutare, in corso d'opera, l'opportunità di passare allo scavo manuale, nonché, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, chiedere ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, il parere conclusivo del procedimento potrà essere reso esclusivamente dietro consegna della documentazione archeo-stratigrafica prodotta dal soggetto professionale incaricato, nonché a seguito dell'adempimento delle eventuali ulteriori prescrizioni impartite dallo scrivente Ufficio che potranno prevedere allargamenti e approfondimenti dell'area di scavo, presenza in cantiere di altri specialisti (antropologo fisico, restauratore, etc.) ed eventuali modifiche, anche sostanziali, della progettazione.

In caso di rinvenimento di sepolture, la documentazione di scavo dovrà necessariamente contenere schede tafonomiche e schede di presenza/assenza dei vari distretti scheletrici da redigere da parte di un antropologo qualificato. Al recupero delle ossa potranno partecipare anche gli archeologi che opereranno dietro sue specifiche indicazioni e comunque con la sua costante presenza in cantiere.

In caso di rinvenimento di sepolture, di depositi e/o strutture contenenti materiali in precario stato di conservazione, per lo scavo stratigrafico degli stessi, da effettuarsi da parte di restauratore qualificato ai sensi della vigente normativa, si richiede di prevedere l'allestimento di idonea copertura dell'area di rinvenimento, ampia quanto necessario a garantire totale protezione dalle precipitazioni atmosferiche.

Al fine di ottemperare a quanto prescritto si chiede di provvedere ad un adeguato accantonamento economico.

Per la consegna della relazione sulle attività svolte/documentazione di scavo, in ottemperanza a quanto disposto dal Servizio II della DG ABAP, si richiede di integrare nelle consuete modalità di consegna della documentazione il conferimento dei dati minimi, descrittivi e geospaziali secondo lo standard GNA tramite l'apposito plugin. Le modalità di conferimento di tali dati e le relative istruzioni operative possono essere consultate al seguente link:

https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative, e prevedono il popolamento del layer DSC (anche in caso di esito negativo dal punto di vista archeologico) e/o del layer MOSI. Una volta effettuato l'invio dei dati tramite plugin sarà cura dell'incaricato integrare nella consueta documentazione di fine indagini, utile all'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza, la stampa pdf attestante l'avvenuto invio.

Si rimane in attesa della comunicazione, con congruo anticipo (almeno 15 giorni) del nominativo del professionista archeologo / ditta archeologica incaricati delle attività prescritte e della data di inizio dei lavori

Si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza.

Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso la SABAP per le province di Ancona e Pesaro Urbino, competente per il territorio del capoluogo di Regione;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB/BM/as_20/10/2025

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

Sede Comunale Provvisoria Fraz. Borgo – 63096 Arquata del Tronto (AP)
Tel 0736/809122 - e-mail: tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it
Pec: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Settore Tecnico

Servizio Edilizia Privata
Sportello unico per l'edilizia

Pratica edilizia n. **79/2021**

Fascicolo Domus: **490.20.40/2020/OPSUAM/352**

USR Marche

Pec: regione.marche.usr@emarche.it

e p.c.

SABAP Marche

Pec: mbac-sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Ufficio del Soprintendente Speciale

per le aree colpite dal sisma 2016

Pec: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

OGGETTO:

RISCONTRO A VS COMUNICAZIONE DI ACQUISIZIONE DEL PROGETTO PIATTAFORMA SISMAPP

"INTERVENTO DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA A TUFO DI ARQUATA DEL TRONTO (AP) DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI INZIATI IL 24 AGOSTO 2016 (Ordinanza N. 105/2020 del Commissario Speciale alla Ricostruzione Sisma 2016)" - Immobile sito in FRAZIONE TUFO ad Arquata del Tronto (AP), distinto catastalmente al Foglio 58 n. A

- Richiedente: **DIOCESI DI ASCOLI PICENO**

- Responsabile Tecnico della procedura: **Christian Rubino**

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 9 del 31-12-2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto, l'incarico di titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Settore Tecnico, servizio comprendente anche le funzioni amministrative concernenti il rilascio del presente parere;

CON RIFERIMENTO alla comunicazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche di "acquisizione integrazioni piattaforma Sismapp" Rif. Fascicolo n. 490.20.40/2020/OPSUAM/352, trasmessa a mezzo PEC con prot. Sismapp n. 0048391 del 04/04/2025 e acquisita in pari data al Ns. prot. n. 2800, e all'invito in essa contenuto relativo all'acquisizione da parte di questo Ente della relativa documentazione per il seguito di competenza;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto stabilito agli artt. 1 - 2 - 4 dell'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 e dell'art. 16 del Decreto Sisma (D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.) questo Ente ha già espresso parere di competenza ai fini dell'approvazione del Progetto di **"DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA A TUFO DI ARQUATA DEL TRONTO (AP) DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI INZIATI IL 24 AGOSTO 2016"**;

RICHIAMATO quindi il "Parere per conferenza UTC_SS.Annunziata-Tufo" trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione in data 19-09-2023 con prot. com. 9255;

ESAMINATA la documentazione relativa a "Integrazioni Progetto esecutivo" trasmessa telematicamente attraverso la piattaforma SISMAPP al prot. 0048390 del 04/04/2025;

SI COMUNICA

che le integrazioni al progetto esecutivo prodotte al prot. Sismapp al prot. 0048390 del 04/04/2025, non riguardano modifiche al progetto che necessitano di valutazioni di competenza di questo Comune;

SI CONFERMA

pertanto, quanto già espresso con il precedente parere di competenza di questo Ente come sopra richiamato (prot. com. 9255 del 19-09-2023)

Arquata del Tronto lì 07/04/2025

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. FIORI Mauro

