

*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

CGRTS-0051984-A-30/12/2025 - Allegato Utente 1 (A01)

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Maria Giovanna Rizzi
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

DELEGHE

Oggetto: Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 -
“Intervento di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di Santa Maria Bianca” - Loc. Ancarano -
Comune di Norcia (PG) - Id. O.C. 105/2020: 756/2020 – CUP F59D18000110001 – CIG 89725362F1 –
Soggetto proponente: MiC, Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016 - Soggetto
Attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal
sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0049930-P del 15/12/2025, con la
quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 08/01/2026 alle ore 10:30 la
Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex
Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la Scrivente l'arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso questo
Ufficio, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
30.12.2025
11:07:59
GMT+01:00

MINISTERO
DELLA
CULTURA

*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative*

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA

SEDE COORDINATA DI PERUGIA

Ufficio 5 – Tecnico e Amministrativo per l'Umbria

Ufficio di Coordinamento

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 Agosto 2016

PEC: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Arch. Sara Blanco
Ufficio 5 Tecnico Amm.vo
Perugia

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge n.241/90 in combinato disposto con l'art.8, comma 5, del D.P.R. n.367/94 e relativa Circolare di attuazione

DELEGA

L'Arch. Sara Blanco, Funzionario Tecnico del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria - Ufficio 5 Tecnico Amministrativo per l'Umbria con sede in Perugia, a rappresentare la scrivente Amministrazione nella Conferenza Permanente, che si terrà in modalità telematica il giorno **8 gennaio 2026 alle ore 10.30**.

Ai sensi dell'art. 83 del Testo unico della ricostruzione privata l'oggetto della determinazione da assumere è il seguente: Approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito a:

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA BIANCA" Loc. Ancarani COMUNE DI NORCIA (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia

CUP F59D18000110001 – CIG 89725362F1

Id. O.C. 105/2020: 756/2020.

Estensore: Maddalena Cozzari

IL DIRIGENTE
(Ing. Stefano Nodessi Proietti)



Stefano Nodessi
Proietti
Ingegnere
16.12.2025
14:24:16
GMT+01:00



OOPP Toscana, Marche, Umbria Ufficio 5 - Tecnico e amministrativo
Perugia, Piazza Partigiani, 1 – 06121 – tel. 075.57451
C.F. e P.IVA 80005040540
PEC: ooppp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Segreteria Tecnica-



COMUNE DI NORCIA

PROVINCIA DI PERUGIA

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
ai fini della ricostruzione nei territori interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016.
CONFERENZE PERMANENTI
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
DELLA REGIONE UMBRIA
ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

OGGETTO: Designazione rappresentante in seno alla Conferenze Regionali e alle Conferenze
Permanententi ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 189/2016

Con riferimento a quanto in oggetto si comunica che, a decorrere dalla data odierna e fino al
30.03.2026 il rappresentante del Comune di Norcia, delegato ad esprimere il parere di competenza
in seno alle Conferenze Regionali e alle Conferenze Permanententi ai sensi dell'art. 16 del D.L. n.
189/2016, è individuato nell'Arch. Anatolio Egidi, Responsabile del Settore "D" - Edilizia Privata e
S.U.A.P.E., Ricostruzione Privata, Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Paesaggio, Patrimonio,
S.I.T. e Commercio.

Distinti Saluti
Norcia, li 05.01.2026

Il Sindaco

Giuliano Boccanera



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Arch. Claudia Coccetti
c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **08 gennaio 2025**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Vista la convocazione per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **08 gennaio 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA BIANCA" Loc. Ancarano

COMUNE DI NORCIA (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia

CUP F59D18000110001 – CIG 89725362F1

Id. O.C. 105/2020: 756/2020

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **08 gennaio 2026** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l'intervento:

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA BIANCA" Loc. Ancarano

COMUNE DI NORCIA (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia

CUP F59D18000110001 – CIG 89725362F1

Id. O.C. 105/2020: 756/2020

Il Presidente della Conferenza permanente

Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido

17.12.2025

15:54:42

GMT+01:00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA REGIONE UMBRIA
INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Al Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Sen. Avv. Guido Castelli
comm.ricostrucoesisma2016@pec.goveno.it

e p.c.
All'ing. Gianluca Fagotti
Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria
gfagotti@regione.umbria.it

All'ing. Stefania Tibaldi
Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria
stibaldi@regione.umbria.it

ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Oggetto: Conferenza Permanente ex art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Designazione rappresentanti Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria.

In riferimento all'oggetto si designano come rappresentanti dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria:

- l'ing. Stefania Tibaldi, Dirigente Ricostruzione Pubblica USR Umbria in qualità di membro effettivo
- l'ing. Gianluca Fagotti, Dirigente Ricostruzione Privata USR Umbria in qualità di membro supplente.

Cordiali saluti.

Firma

Ing. Stefania Proietti

(Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Firmato digitalmente da: Stefania Proietti
Organizzazione: REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE/80000130544
Data: 20/11/2025 15:08:44

*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Oggetto: Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - “Intervento di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di Santa Maria Bianca” - Loc. Ancarano - Comune di Norcia (PG) - Id. O.C. 105/2020: 756/2020 – CUP F59D18000110001 – CIG 89725362F1 – Soggetto proponente: MiC, Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016 - Soggetto Attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“Intervento di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di Santa Maria Bianca” - Loc. Ancarano - Comune di Norcia (PG), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0049930-P del 15/12/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0004408-A del 16/12/2025, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 08 gennaio 2026, ore 10:30;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 497 del 3 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. 270 del 05/09/2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2024, n. 459, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 al n. 64, recante “Proroga dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, il quale all'art. 1 dispone che “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito ai sensi dell’articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025”;

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.itPEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell’Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Al Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale
dit@pec.cultura.gov.it

VISTA la Circolare n. 67 del 26 maggio 2025 DiAG con cui è stato dato avvio della procedura di interpellò per il conferimento di n. 175 incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale nell'ambito del Ministero della cultura, tra cui quella relativa all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 193 del 31/07/2025, registrato alla Corte dei conti al n. 1838 del 02/09/2025 con il quale - ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 19, commi 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto" e "La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che questo Ufficio con Decreto Rep. n.76 del 28/09/2018 ha nominato il RUP Francesco Martellini, Funzionario per le tecnologie in servizio presso la SABAP dell'Umbria;



CONSIDERATA la Determina Rep. n. 41 del 28/09/2018 di realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTO che questo Ufficio con decreto n. 153 del 08/04/2022 ha sostituito il RUP Francesco Martellini, collocato in quiescenza, con il RUP arch. Nicoletta Serratore, Funzionario architetto in servizio presso l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto all'USR Umbria con nota prot. MIC_USS-SISMA2016-0002139-A del 29/07/2022 e con prot. MIC_USS-SISMA2016-0002170-A del 02/08/2022 ha inviato documentazione integrativa;

CONSIDERATA la richiesta di integrazioni dall'USR Umbria acquisita da questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0002260-A del 16/08/2022;

CONSIDERATO che il RUP con prot. MIC_USS-SISMA2016-0001197-A del 22/04/2024 ha trasmesso le integrazioni al progetto richieste con nota sopracitata;

VISTA la richiesta di chiarimenti e di integrazione documentale dell'USR Umbria acquisita da questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0001834-A del 20/06/2024;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha trasmesso quanto richiesto all'USR Umbria e al Commissario straordinario con nota prot. MIC_USS-SISMA2016-0000348-A del 31/01/2025;

VISTA l'ulteriore richiesta di integrazioni avanzata dall'USR Umbria e acquisita da questo Ufficio al prot. MIC_USS-SISMA2016-0000884-A del 18/03/2025;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha trasmesso la documentazione integrativa all'USR Umbria con nota prot. MIC_USS-SISMA2016-0004087-P del 25/11/2025;

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Norcia (PG), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0049930-P del 15/12/2025,

<https://drive.google.com/file/d/17Av9r4mOhkhom9O2uRDMvy-21fcnyeB5/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO

- ricostruzione delle porzioni crollate;
- scuci-cuci delle porzioni di muratura lesionate;
- consolidamento di tutte le murature mediante rimozione intonaci ricostruiti durante intervento 1981 previa la realizzazione di saggi di scopritura volti ad assicurare che non siano presenti superfici affrescate; scarnitura profonda dei giunti; perforazioni passanti ed inserimenti di diatoni realizzati



mediante tessuto di armatura in fibra di acciaio inox, iniezione dei perfori a bassa pressione con miscela a base di calce naturale idraulica, rinzeppatura dei giunti sia interni che esterni con malta a base di calce idraulica naturale e ripristino della facciavista nelle facciate esterne, intonaco interno a base di calce idraulica naturale, finitura interna con colletta di calce naturale. Il consolidamento è previsto su tutte le murature in pietra con esclusione delle porzioni affrescate, in corrispondenza delle quali è prevista da un solo lato;

- inserimento, in corrispondenza dello scarico delle saette delle travi inclinate sulle murature sovrastanti le arcate centrali, di tiranti in acciaio;
- realizzazione di tiranti verticali, in corrispondenza dell'ancoraggio delle saette alle murature sovrastanti le arcate, mediante il placcaggio delle murature con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio;
- sostituzione dei tiranti esistenti, ovvero inserimento, laddove non siano presenti, di tiranti in acciaio ancorati con capochiavi a paletto esterni o con piastre in acciaio;
- ripristino, nelle pareti longitudinali, degli ancoraggi dei cordoli in c.a. risalenti all'intervento del 1981;
- nei portici laterale e frontale: rimozione del manto di copertura; rimozione del tavolato e delle travi in legno esistenti; demolizione della soletta in c.a. e dei cordoli in c.a. esistenti a livello del sottotetto; rimozione argilla espansa di riempimento volte; rimozione intonaco intradosso volte; inserimento sulle volte di barre elicoidali in acciaio inox; realizzazione di placcaggio esterno e interno alla volta; ancoraggio perimetrale delle volte; finitura interna con colletta di calce naturale; rinfiacco volta con argilla espansa; realizzazione di massetto in calce idraulica naturale armato con rete elettrosaldata in acciaio inox ancorato alle murature; realizzazione di cordoli interno ed esterno ancorati alle pareti; realizzazione di arcarecciatura longitudinale con profili in acciaio giuntati alle capriate; posa di tavolato; posa di membrana impermeabilizzante; rimontaggio manto di copertura. Per ciascuna colonna: inserimento di tirante in acciaio, ancorato alla colonna con capochiave;
- nelle volte del presbiterio e della sacrestia: rimozione di massetto e pavimento; demolizione della soletta e delle contro costolonature in c.a. esistenti; rimozione argilla espansa di riempimento volte; rimozione intonaco intradosso volte; inserimento sulle volte di barre elicoidali in acciaio inox; realizzazione di placcaggio esterno e interno alla volta; ancoraggio perimetrale delle volte; finitura interna con colletta di calce naturale; rinfiacco volta con argilla espansa; realizzazione di massetto armato con rete elettrosaldata in acciaio ancorato alle murature; posa di pavimentazione; inserimento di tiranti lungo il perimetro interno delle volte, nella zona di rinfiacco ancorati alle murature con capochiave a paletto;
- nel campanile: ricostruzione della parete della cella campanaria rimossa durante le operazioni di messa in sicurezza e inserimento di barre elicoidali in acciaio inox; interventi di scuci-cuci per ripristino porzioni danneggiate; realizzazione di ancoraggi verticali; posizionamento di elemento di contrasto permanente sulla parte superiore del campanile costituito da piastra in acciaio e tesatura delle barre; inserimento di tiranti bidirezionali, con capochiave a paletto; ristilatura armata dei giunti.

RESTAURO:

- operazioni di restauro preliminari;
- restauro degli altari;
- restauro delle sculture policrome;
- restauro elementi e paramenti lapidei interni ed esterni.

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP dell'Umbria di cui alla nota prot. MIC_SABAP-UMB_UO2_0006766-P del 15/04/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0001109-A del 15/04/2024 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di Santa Maria Bianca*” - Loc. Ancarano - Comune di Norcia (PG), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP dell'Umbria, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante, nonché le indicazioni di seguito riportate:

Ambito di applicazione: beni culturali/archeologia

Per quanto riguarda la tutela archeologica si richiama quanto prescritto nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, con particolare riguardo alla verifica - in fase esecutiva - della eventuale presenza di materiale di reimpiego presente all'interno della muratura (frammenti architettonici, iscrizioni, modanature, etc.), della quale sarà data tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP ed alle autorità locali, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii. L'eventuale materiale di reimpiego dovrà essere eventualmente soggetto a mappatura, rilievo e documentazione fotografica per le valutazioni di competenza della SABAP, che potrà richiedere approfondimenti nonché l'adozione di soluzioni progettuali che ne garantiscano la tutela. Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza dei beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico della Committenza.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Ufficio e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.


Il Responsabile dell'istruttoria

arch. Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



Il Soprintendente

dott.ssa Claudia Cenci



CLAUDIA CENCI
MINISTERO DELLA
CULTURA
30.12.2025
11:07:59
GMT+01:00



MINISTERO
DELLA
CULTURA

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Perugia, data protocollo

Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal
sisma del 24 agosto 2016
PEC
mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

Riferimento nss. Prot. 15466 del 29/07/2022, 15630 del 02/08/2022 e 16872 del 24/08/2022.

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/05.

Oggetto: D.Lgs. 42 del 22/01/2004 art. 21, comma 4 e art. 22 – **Autorizzazione con prescrizioni ai lavori.**
Indirizzo: NORCIA (PG), loc. Ancarano.
Lavori di: CHIESA DELLA MADONNA BIANCA - Primo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei beni culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – PROGETTO ESECUTIVO.
Dati catastali: Foglio n. 30, part. IIe B e 131.
Pervenuta il: 24.08.2022.
Richiedente: Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

In riferimento alla nota che si riscontra a margine pervenuta in data 22/08/2022 con la quale si richiede l'Autorizzazione alla esecuzione dei lavori di cui in oggetto:

Visto l'art. 21 comma 4 e art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ei.

Visto l'art. 32 comma 1 lett. b) del D.P.C.M 19/06/2019, n 76.

Vista la Carta Archeologica dell'Umbria (CAU).

Visto il PRG del comun di Norcia:

Esaminata la documentazione tecnica e descrittiva delle opere che si intendono realizzare presso la Chiesa della Madonna Bianca di Ancarano ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 co. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Valutata la Relazione storico-artistica, lo stato di conservazione del bene.

Valutata, altresì, la relazione archeologica per l'inquadramento dell'insediamento antico dell'area, anche in funzione dell'eventuale recupero del materiale di reimpiego utilizzato nelle strutture murarie della chiesa.

Verificata la documentazione progettuale esecutiva consistente in:

RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO:

' - **ricostruzione delle porzioni crollate** con materiali di risulta del crollo e comunque con pietra locale analoga alla preesistente e malta a base di calce idraulica naturale, fibrorinforzata e inserimento di barre elicoidali in acciaio inox.

- **scuci-cuci delle porzioni di muratura lesionate** con materiale di recupero e malta a base di calce idraulica naturale, fibrorinforzata

- **consolidamento di tutte le murature** mediante rimozione intonaci ricostruiti durante intervento 1981 previa la realizzazione di saggi di scopritura volti ad assicurare che non siano presenti al disotto degli intonaci superfici affrescate; scarnitura profonda dei giunti; perforazioni passanti eseguite con carotatrice continua a rotazione senza l'ausilio di acqua e senza percussione, ed inserimenti di diatoni realizzati mediante tessuto di armatura in fibra di acciaio inox, iniezione dei perfori a bassa pressione con miscela a base di calce naturale idraulica, rinzeppatura dei giunti sia interni che esterni con malta a base di calce idraulica naturale e ripristino della facciavista nelle facciate esterne, intonaco interno a base di calce idraulica naturale, finitura interna con coltella di calce naturale. Il consolidamento è previsto su tutte le murature in pietra con esclusione delle porzioni affrescate, in corrispondenza delle quali è prevista da un solo lato.

- inserimento, in corrispondenza dello scarico delle saette delle travi inclinate sulle murature sovrastanti le arcate centrali, di **tiranti in acciaio**, saldati alle cuffie di ancoraggio delle saette e messi in tiro tramite collegamento con piastre e bulloni alle piastre del sistema di ancoraggio delle travi inclinate esistenti.

- realizzazione di **tiranti verticali**, in corrispondenza dell'ancoraggio delle saette alle murature sovrastanti le arcate, mediante il placcaggio delle murature con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio.

- **sostituzione**, in corrispondenza delle arcate interne e delle volte, **dei tiranti esistenti**, ovvero inserimento, laddove non siano presenti, di tiranti in acciaio ancorati con capochiavi a paletto esterni o con piastre in acciaio, se l'ancoraggio è interno alla muratura.

- **ripristino**, nelle pareti longitudinali, degli ancoraggi dei cordoli in c.a. risalenti all'intervento del 1981 mediante perforazioni eseguite con carotatrice continua a rotazione senza l'ausilio di acqua e senza percussione, e barre inox, iniezioni a bassa pressione con miscela ad alta resistenza ai solfati e a contenuto di sali idrosolubili nullo a base di calce naturale idraulica.

- nei **portici laterale e frontale**: rimozione del manto di copertura; rimozione del tavolato e delle travi in legno esistenti; demolizione della soletta in c.a. e dei cordoli in c.a. esistenti a livello del sottotetto; rimozione argilla espansa di riempimento volte; rimozione intonaco intradosso



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

volte; inserimento sulle volte di barre elicoidali in acciaio inox; realizzazione di placcaggio esterno e interno alla volta, costituito da intonaco strutturale con malta a base di calce idraulica naturale, fibrinforzata con interposta doppia rete in fibre di basalto; ancoraggio perimetrale delle volte mediante barre elicoidali in acciaio inox su perfori iniettati a bassa pressione a base di calce naturale idraulica; finitura interna con coltella di calce naturale; rinfilo volta con argilla espansa; realizzazione di massetto in calce idraulica naturale armato con rete elettrosaldata in acciaio inox ancorato alle murature con barre ad aderenza migliorata; realizzazione di cordoli interno ed esterno con profilo UPN100 e 200 ancorati alle pareti con barre filettate in acciaio inox iniettati a bassa pressione con miscela a base di calce; realizzazione di arcarecciatura longitudinale con profili in acciaio 100x100x8 giuntati alle capriate con squadrette in acciaio e bulloni; posa di tavolato maschiato in abete sp. 3 cm avvitato agli arcarecci; posa di membrana impermeabilizzante; rimontaggio manto di copertura. Per ciascuna colonna: inserimento di tirante in acciaio, ancorato alla colonna con capochiave a piastra rivestito dal concio in pietra e alla parete interna.

- nelle **volte del presbiterio e della sacrestia**: rimozione di massetto e pavimento; demolizione della soletta e delle contro costolature in c.a. esistenti; rimozione argilla espansa di riempimento volte; rimozione intonaco intradosso volte; inserimento sulle volte di barre elicoidali in acciaio inox; realizzazione di placcaggio esterno e interno alla volta, costituito da intonaco strutturale con malta a base di calce idraulica naturale, fibrinforzata con interposta doppia rete in fibre di basalto; ancoraggio perimetrale delle volte mediante barre elicoidali in acciaio inox su perfori iniettati a bassa pressione con miscela a base di calce naturale idraulica; finitura interna con coltella di calce naturale; rinfilo volta con argilla espansa; realizzazione di massetto in calce idraulica naturale armato con rete elettrosaldata in acciaio ancorato alle murature; posa di pavimentazione; inserimento di tiranti lungo il perimetro interno delle volte, nella zona di rinfilo ancorati alle murature con capochiave a paletto;

- nel **campanile**: ricostruzione della parete della cella campanaria rimossa durante le operazioni di messa in sicurezza, con materiale originario recuperato sul luogo e inserimento di barre elicoidali in acciaio inox; interventi di scuci-cuci per ripristino porzioni danneggiate; realizzazione di ancoraggi verticali ad iniezione controllata con calza, iniettati con malta, costituiti da barre in acciaio inossidabile ad alta resistenza e sistema tipo Bossong GBOS 24/304; posizionamento di elemento di contrasto permanente sulla parte superiore del campanile costituito da piastra in acciaio sp. 20 mm e tesatura delle barre; inserimento di n. 6+6 tiranti in due direzioni su 3 file, con capochiave a paletto; ristilatura armata dei giunti con malta a base di calce idraulica naturale, fibrinforzata e barre elicoidali.

RESTAURO:

- **operazioni di restauro preliminari**: selezione, raccolta, documentazione e movimentazione dei frammenti durante le operazioni; rimozione del deposito superficiale incoerente; preconsolidamento della pellicola pittorica e della doratura sugli stucchi; preconsolidamento degli stucchi; bendaggio di sostegno e protezione degli stucchi; puntellatura di sostegno degli stucchi; preconsolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori dei dipinti murali; applicazione di bendaggi di sostegno e protezione dei dipinti murali; puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo di caduta; rimozione di stuccature non idonee sui dipinti murali; rinzi e stuccature propedeutiche ai consolidamenti strutturali; esecuzione di indagini preliminari; saggi stratigrafici; documentazione fotografica; documentazione grafica; assistenza per demolizione di intonaco.

- **altari**: allestimento e disallestimento cantiere restauro; preconsolidamento degli stucchi; ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica e della doratura; rimozione detriti dal paramento murario di supporto; riconfigurazione di porzioni di paramento murario; ristabilimento della resistenza meccanica del paramento murario; consolidamento di lesioni strutturali del paramento murario; ristabilimento della coesione degli intonaci; ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci; consolidamento di fessurazioni e fratturazioni di media entità delle parti in stucco; applicazione di perni di sostegno delle parti in stucco; riadesione di scaglie e frammenti di stucco di peso e dimensioni limitati; ristabilimento coesione superfici lapidee fratturate e lacunose; incollaggio e imperniaggio delle porzioni lapidee recuperate; rinforzo strutturale superfici lacunose e/o discontinue non a vista; rimozione bendaggi di protezione; rimozione di depositi coerenti dalle opere in stucco; rimozione strati di scialbo dalle opere in stucco; rimozione di stuccature non idonee; rimozione di elementi metallici e perni ossidati e/o impropri; trattamento per l'arresto dell'ossidazione di elementi metallici; stuccatura; integrazione plastica degli elementi crollati e imperniaggi; reintegrazione pittorica; ripristino doratura;

- **sculture policrome**: velinatura propedeutica al trasporto del tabernacolo ligneo; montaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio del tabernacolo ligneo; consolidamento del legno di supporto; disinfezione da attacchi di insetti xilofagi del tabernacolo e delle sculture; rimozione della velinatura; ristabilimento coesione e adesione pellicola pittorica e strati preparatori del tabernacolo e delle sculture; risanamento del legno di supporto; pulitura superfici policrome delle sculture; pulitura superfici policrome del tabernacolo; riadesione di scaglie e frammenti lignei; verniciatura in corso d'opera; reintegrazione plastica in mancanza di parti strutturali; stuccatura; reintegrazione pittorica; verniciatura finale delle sculture;

- **elementi e paramenti lapidei interni ed esterni**: trattamento biocida; rimozione del deposito superficiale incoerente; ristabilimento coesione superfici lapidee fratturate e lacunose; consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili; incollaggio dei frammenti; imperniaggio parti fratturate; trattamento per l'arresto dell'ossidazione di perni e staffe; rimozione stuccature inidonee (materiali lapidei); rimozione depositi coerenti; alleggerimento di strati di scialbo; rimozione incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati; stuccatura; revisione cromatica superfici lapidee; protezione dei manufatti in esterno; trattamento di disinfezione e disinfezione; ristabilimento coesione superfici lapidee fratturate e lacunose; aggiornamento della documentazione grafica.

Considerato che non esiste cedimento fondale della chiesa per cui il progetto non prevede consolidamento delle fondazioni (fondazioni attuali di tipo diretto superficiali, la cui quota di imposta si assesta a m. -1,50).

Esaminate le metodologie proposte a seguito dello studio di vulnerabilità sismica.

Considerato che gli interventi strutturali da eseguire su beni culturali devono essere progettati secondo quanto disposto dalle "Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.02.2011 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - Supplemento ordinario n. 54).

Verificato il sostanziale rispetto delle Linee guida.

Considerato che le opere da eseguire, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione del bene se nel rispetto delle prescrizioni indicate nel seguito e quindi ammissibili in rapporto alle vi-



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ullisse Rocchi, 71 - 06123 - PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

genti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s. m. e i.

AUTORIZZA

L'esecuzione dei lavori nel rispetto della documentazione progettuale:

- prima dell'inizio lavori le opere mobili, gli arredi, i frammenti architettonici ancora presenti all'interno dell'edificio dovranno essere inventariati, messi in sicurezza e trasferiti presso un deposito idoneo da sottoporre alla valutazione della scrivente Soprintendenza in sede di richiesta di autorizzazione allo spostamento temporaneo ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.
- in corso d'opera dovranno essere aggiornati gli elaborati grafici inerenti ai restauri architettonici (tavole da C1.1 a C1.6) e trasmessi a questa Soprintendenza al fine di monitorare l'effettiva estensione delle lavorazioni che compongono la proposta. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si chiede di aggiornare gli elaborati grafici architettonici riportando le indicazioni di progetto, quali: il materiale e il tipo di finitura di pavimento che si intende realizzare nei locali dell'ammazzato e nei servizi igienici, la sua stratigrafia e il disegno della posa; l'estensione dei rifacimenti dei manti di copertura e le relative stratigrafie; l'individuazione degli elementi strutturali lignei da sostituirsi; ecc...
- per quanto riguarda gli impianti, il cui rifacimento è previsto solo per i locali del piano ammezzato e dei servizi, si chiede di evitare i passaggi delle reti di distribuzione in traccia muraria, se nuovi, prediligendo passaggi già esistenti per quelli verticali e nel nuovo pacchetto di pavimentazione per quelli orizzontali.
- nel rispetto delle indicazioni progettuali descritte nei relativi documenti, tutti gli interventi di ricomposizione e/o ricostruzione, finalizzati alla ripresentazione estetica del bene e delle sue parti, quali: la scelta di litotipi e laterizi non recuperabili in situ; il confezionamento di malte di allattamento murarie; le risarciture estese o localizzate di intonaci storici; le ricostruzioni plastiche di altari lapidei; le risarciture di sculture lignee; le eventuali velature; i colori delle essenze lignee; le verniciature degli elementi metallici; ecc. dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante predisposizione di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto, ovvero di modelli ricostruiti per quanto riguarda le superfici lapidee modanate, oppure ancora tramite la presentazione di campioni ai piedi del cantiere, da calibrarsi ciascuna per il tipo di intervento richiesto, al fine di verificare ex ante l'ipotesi progettuale.
- ogni intervento sulle superfici decorate dovrà essere condotto da restauratore qualificato per lo specifico settore.
- al termine dei lavori, prima della restituzione dell'area di cantiere, dovranno essere ricollocate tutte le opere mobili asportate in emergenza e attualmente custodite presso il deposito dei beni culturali in località Santo Chiodo di Spoleto o presso la curia diocesana di Spoleto – Norcia, così come le opere e i frammenti asportati per consentire l'avvio dei lavori.
- in fase esecutiva si chiede una verifica della presenza di materiale lapideo di reimpiego presente nella muratura (frammenti architettonici iscritti, modanati, etc.) che non è stato possibile riconoscere all'interno della chiesa per motivi di sicurezza. L'eventuale presenza dovrà essere mappata, rilevata e fotografata per le valutazioni di questo Ufficio.
- in occasione di eventuale necessità di realizzare tracce per le reti tecnologiche, si ricorda che in caso di rinvenimento di evidenze di natura archeologica nel corso della realizzazione dell'opera, si dovrà farne denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza ed alle autorità locali e provvedere alla loro momentanea conservazione in situ, senza movimentazione, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii., in attesa dell'arrivo dei funzionari di questo Ufficio.

Si rammenta, inoltre, che:

- in caso di rinvenimenti di interesse archeologico nessun parere è sostitutivo di quello di questo Ufficio.
- che le evidenze archeologiche rinvenute verranno tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii.
- natura e consistenza di eventuali scoperte potrebbero comportare l'imposizione di varianti al progetto in questione, nonché indagini archeologiche approfondite finalizzate alla conoscenza del contesto rinvenute ed agli interventi di tutela.

Eventuali nuovi dettagli/particolari esecutivi non presenti nel progetto riguardanti gli elementi sottoposti a tutela dovranno essere sottoposti a preliminare autorizzazione della Soprintendenza ABAP dell'Umbria.

Considerata la natura del bene, la Direzione Lavori, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e confermato da sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014 sulla competenza esclusiva degli architetti sui beni tutelati, dovrà essere affidata ad architetto abilitato. Altre figure professionali (Ingegnere, Geometra, Perito, ...), potranno essere cofirmatari e codirettori per gli aspetti di specifica competenza, ferma restando la carica monocratica del D.L.

Per consentire di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d'opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori. In tali occasioni potranno essere richieste specifiche campionature di materiali o di lavorazioni, in particolare per gli interventi di carattere strutturale, e potranno essere impartite prescrizioni se necessarie alla tutela e corretta conservazione del bene ed alla finale presentazione estetica.

Considerata la natura delle opere la ditta dovrà essere in possesso della categoria OG2 e OS2A.

Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il consuntivo scientifico a firma del D.L.

La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, le verifiche delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato. Si precisa inoltre che la presente autorizzazione per quanto in oggetto non costituisce nulla-osta alla legittimità della consistenza attuale del bene.

Si evidenzia che ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Vanessa Squadroni al quale gli aventi diritto ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti (vanessa.squadroni@cultura.gov.it).

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Giuseppe Lacava

Firmato Digitalmente

(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

VS/GS/GLD



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR
Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Commissario Straordinario del Governo - Sisma 24
agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA BIANCA" Loc. Ancarano COMUNE DI NORCIA (PG) Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia CUP F59D18000110001 – CIG 89725362F1 - Id. O.C. 105/2020: 756/2020. Trasmissione parere.

Vista la nota di convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, trasmessa da *"Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* (prot. regionale n.247102 del 17 dicembre u.s.).

In qualità di Referente unico per la Regione Umbria, che non prenderà parte alla riunione prevista per il giorno 8 gennaio p.v. alle ore 10,30, si comunica che, riguardo alla stessa, non sussistono profili di competenza in merito all'espressione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati.

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Sandro Costantini

SANDRO COSTANTINI
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE
07.01.2026 14:01:52 CET

Dirigente Sandro Costantini
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
Telefono: 075 504 2704
Indirizzo PEC :direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

PROGETTO ESECUTIVO
"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA
CHIESA SANTA MARIA BIANCA" Località Ancarano
COMUNE DI NORCIA (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia

CUP F59D18000110001 – CIG 89725362F1

Id. O.C. 105/2020: 756

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto proponente:	MiC – USS Sisma 2016		
Soggetto Attuatore:	Archidiocesi di Spoleto - Norcia		
Id O.C. 105/2020:	n. 756		
Indirizzo immobile:	Loc. Ancarano - Norcia (PG)		
Dati catastali:	foglio: 30	part: B	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.837163	Long. 13.104875	
Intervento:	☐ pubblico ☐ privato ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	☐ Rafforzamento locale ☒ Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
RUP	Arch. Nicoletta Serratore		
Progettazione	Arch. Carmen Cobucci		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi";

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0049145	10/12/2025	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR UMBRIA DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2904 DEL 10/12/2025
-------------	---------	------------	---

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

Pareri

L'USR Umbria in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 10/12/2025 prot. CGRTS-0049145 la Determina Dirigenziale n. 2904 del 10/12/2025 del SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA avente ad oggetto: “*Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e Ordinanza Commissariale 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi” Proposta di approvazione dell'intervento “Chiesa Santa Maria Bianca” - Comune di Norcia Loc. Ancarano (PG) (ID Decreto o O.C.: 756/2020). Ente proprietario: Arcidiocesi Spoleto Norcia Soggetto Attuatore: MIC_USS Sisma con passaggio alla Diocesi in fase di attuazione - CUP F59D18000110001 Euro 2.997.065,96*”, allegando l'ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA oltre alla documentazione di progetto dalla quale si rileva che ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione di contributo esprime parere favorevole.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Umbria, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **SABAP UMBRIA:** (Prot. MIC 0006766-P del 15/04/2024) *autorizza, ai sensi dell'artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di prescrizioni, in allegato;*
- **UFFICIO SISMICA:** Autorizzazione sismica preventiva Prot. USR-U-0044442 del 05/12/2025, in allegato;
- **COMUNE DI NORCIA:** Da acquisire

Copertura economica

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Umbria si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad € **2.997.065,96** (*euro duemilioninovecentonovantasettemilaesessantacinque/00*) di cui € 2.332.315,16 per lavori e € 664.750,80 per somme a disposizione.

Dall'istruttoria dell'USR Umbria si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 di cui all'art. 1 comma 7 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo programmato O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Umbria (Proposta di approvazione CGRTS-0049145 del 10/12/2025)
--	------------------	---

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

€ 2.750.000,00	€ 2.997.065,96	€ 2.997.065,96 Di cui: - € 2.750.000,00 dalla programmazione della O.C. 105/2020; € 247.065,96 dalle economie di programmazione del MIC di cui all'O.C. 105/2020.
----------------	-------------------	--

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0049145 del 10/12/2025)

CHIESA MADONNA BIANCA DI ANCARANO NORCIA (PG) QUADRO ECONOMICO LAVORI		
DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO RICHESTO CON PROT USR 0043224 del 26/11/2025	IMPORTI APPROVATI A SEGUITO DI VERIFICA DI CONGRUITA'
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI A MISURA	2.078.902,01 €	2.078.902,01 €
A.1 Lavori cat. OG 2	1.729.139,06 €	1.729.139,06 €
A.2 Lavori cat. OS 2A	349.762,95 €	349.762,95 €
LAVORI A CORPO	120.999,89 €	120.999,89 €
A.3 Lavori cat. OS 2A	120.999,89 €	120.999,89 €
TOTALE LAVORI	2.199.901,90 €	2.199.901,90 €
A.4 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	132.413,26 €	132.413,26 €
A IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	2.332.315,16 €	2.332.315,16 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 IVA 10% sui lavori	233.231,52 €	233.231,52 €
B.2 SPESE TECNICHE PROG. STRUTTURALE E CSP compresa IVA e Oneri previdenziali	69.248,76 €	69.248,76 €
B.3 RELAZIONE GEOLOGICA compresa IVA e Oneri previdenziali	4.728,62 €	4.728,62 €
B.4 INDAGINI SUI MATERIALI compresa IVA	4.002,11 €	4.002,11 €
B.5 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA compresa IVA	5.000,00 €	5.000,00 €
B.6 SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA VERIFICA DELLA PROG ESECUTIVA compresa IVA e Cassa di previdenza	34.577,81 €	34.577,81 €
B.7 FONDO INCENTIVANTE art.113 D.lgs.50/2016 ai sensi dell'art. 4.1. O.C.57/2018 e D.C.625/2021	26.446,48 €	26.446,48 €
B.7.A USS-SISMA 2016	8.552,59 €	8.552,59 €
B.7.B DIOCESI	17.893,89 €	17.893,89 €
B.8 IMPREVISTI compresa IVA (max 5%)	116.615,76 €	116.615,76 €
B.9 SPESE TECNICHE RELATIVE A DIREZIONE LAVORI, REG. ESEC. CSE, COLLAUDO STATICO E IMPIANTI (-30% x add. Diretto)	134.694,00 €	134.694,00 €
B.10 ONERI PREVIDENZIALI per spese tecniche relative a Direzione Lavori, REG. Esec. CSE, Collaudo statico e Impianti	5.387,76 €	5.387,76 €
B.11 IVA per spese tecniche relative a Direzione Lavori, REG. Esec. CSE, Collaudo statico e Impianti	30.817,99 €	30.817,99 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	664.750,80 €	664.750,80 €
C) Totale A+B	2.997.065,96 €	2.997.065,96 €
D) Economie ribasso d'asta	- €	- €
TOTALE GENERALE (C+D)	2.997.065,96 €	2.997.065,96 €

Il Consulente istruttore
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente
Arch. Sara Spadoni

Firmato digitalmente da

SARA SPADONI

CN = SARA SPADONI
O = Ordine degli
Architetti PPC di Rieti
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

O.C. 105/2020

“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA BIANCA” Località Ancarano COMUNE DI NORCIA (PG)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia

CUP F59D18000110001 – CIG 89725362F1

Id. O.C. 105/2020: 756

Visto quanto dichiarato dall'USR Umbria con Determina Dirigenziale n. 2904 del 10/12/2025 del SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA avente ad oggetto: “Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e Ordinanza Commissariale 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi” Proposta di approvazione dell'intervento “Chiesa Santa Maria Bianca” - Comune di Norcia Loc. Ancarano (PG) (ID Decreto o O.C.: 756/2020). Ente proprietario: Arcidiocesi Spoleto Norcia Soggetto Attuatore: MIC USS Sisma con passaggio alla Diocesi in fase di attuazione - CUP F59D18000110001 Euro 2.997.065,96”, acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0049145 del 10/12/2025 alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti con le seguenti prescrizioni:

- **in sede di Conferenza dovrà essere acquisito il parere del comune;**
- **in sede di Conferenza il MiC – USS Sisma 2016 quale soggetto proponente dovrà confermare l'intenzione di impiegare fondi della propria programmazione di cui all'O.C. 105/2020 per coprire i maggiori costi per l'intervento in oggetto di proprietà dell'Arcidiocesi di Spoleto – Norcia così come si evince dall'istruttoria tecnico-amministrativa dell'USR Umbria.**

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 05-01-2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA BIANCA" Loc. Ancarano COMUNE DI NORCIA (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia

CUP F59D18000110001 – CIG 89725362F1

Id. O.C. 105/2020: 756/2020

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
PARERI		
1	56538617ART 21_NORCIA_2022_15466_15630_16872_ANCARANO_MADONNA BIANCA.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
2	PROT_0044442_2025_12_05_esito pos.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
3	PROT_0044442_2025_12_05_RIM.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
4	Verbale S.Maria Bianca.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
1_DOC. AMMINISTRATIVA		
5	A0_Elenco Elaborati_rev1.pdf.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
6	A0_Elenco elaborati rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
7	Allegato 1 - DGR_1378_15_Mod_RU_SISMICA_3S_signed-signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
8	Allegato_2_Relazione di risposta alla richiesta di integrazione.pdf.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
9	Assicurazione_dichiaraz_rettoria.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
10	atto copia conforme.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
11	D2_Iscrizione Elenco Professionisti art.34 DL 189-2016.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
12	DECRETO n. 5 Norcia, loc. Ancarano (PG) Santa Maria_geologica-signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
13	Decreto n. 196 liquidazione Geoland Piagnani indag S.M.Bianca Ancarano-signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
14	DECRETO N.299 DI AGGIUDICAZIONE S.MARIA BIANCA AD ARCARANO-signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
15	Decreto n.313 liquidazione Ancarano (PG) SM a Norcia_Istedil-signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
16	DECRETO N.320 DI APPRO CONTR serv Norcia (PG) Ancarano-signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
17	decreto_153_sost_Rup_martellini_serratore-signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
18	Decreto-di-Aggiudicazione-n.-125-indagini-strutture-fase-di-progettazione-definitiva-Santa-Maria-Norcia-Ancarano.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
19	Decreto-di-Approvazione-N.19-redazione-relazione-geologica-in-fase-di-progettazione-definitiva-chiesa-Santa-Maria-Norcia-Ancarano signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
20	Decreto-di-Approvazione-N.150-indagini-strutture-fase-di-progettazione-definitiva-Santa-Maria-Norcia-Ancarano.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
21	DETERMINA N.15 A CONTRARRE INDAGINI S.MARIA ANCARANO-signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
22	DETERMINA N.57 A CONTRARRE S.MARIA BIANCA AD ARCARANO-signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
23	Determina n.97_Geologo s. Maria Bianca-signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
24	Determinazione dei Corrispettivi.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
25	FatturaIT0088727100502_AUG_2130_PA.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
26	FatturaIT0254068054931_MAR_2137.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
27	MICMIC_USS-SISMA2016220420240001197-P.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
28	MICMIC_USS-SISMA2016310120250000348-P.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
29	Norcia-loc.Ancarano_S.Maria Bianca_Capitolato.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

30	Norcia-loc.Arcarano_S.Maria Bianca_Disciplinare.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
31	stipula_RDO_t2614344_l1_p6519930.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
32	stipula_RDO_t2614344_l1_p6519930.pdf.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
33	stipula_RDO_t2767772_l1_p7005753.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
34	stipula_RDO_t2767772_l1_p7005753.pdf.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
35	Stipula_TrattativaDiretta_1547003_936664.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
36	Stipula_TrattativaDiretta_1547003_936664.pdf.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
37	TCS 250127.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
38	TCS 250128 R.A..pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
39	TCS 250216.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
40	TCS 250217.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
41	DICHIARAZIONE CONFORMITA'_signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
42	MICMIC_USS-SISMA2016251120250004087-P.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
43	RVPF_117_24_VP - F + allegati_signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
44	Verbale di validazione_Santa Maria Bianca_signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
45	D2_Iscrizione Elenco Professionisti art.34 DL 189-2016.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
46	MICMIC_USS-SISMA2016310120250000348-P.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
2_REL. TECNICHE SPECIALISTICHE		
47	A1.1_Relazione Architettonica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
48	A1_Relazione tecnica generale rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
49	A2_Relazione Storico-artistica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
50	A3_Relazione delle strutture.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
51	A4_Relazione geologica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
52	A5_Relazione Geotecnica rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
53	A6_Relazione impianti rev2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
54	A7_Relazione Vulnerabilità sismica rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
55	A8_Relazione archeologica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
3_EL. STATO DI FATTO		
56	B1_Inserimento urbanistico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
57	B2_Planimetria Generale_Riferimenti catastali.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
58	B4_Rilievo strutturale rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
59	B5.1_C4.1_Scheda tecnica di restauro con allegato fotografico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
60	B5.2_Misure superfici OS2A.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
61	B5.3_Altare SS.Rocco e Sebastiano.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
62	B5.4_Altare Madonna Bianca.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
63	B5.5_Dipinti murali parete SO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
64	B5.6_Analisi superfici facciate N-O e S-O.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
65	B6_Graficizzazione storico-costruttiva.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
66	B7_Diagnostica_Piano di indagini strumentali.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
67	B8.1_Pianta_Quote.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
68	B8.2_Pianta_Allineamenti.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
69	B8.3_Pianta_Archi e volte.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
70	B8.4_Pianta_Piano ammezzato.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
71	B8.5_Pianta_Coperture.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
72	B8.6_Sezioni AA e BB.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
73	B8.7_Sezione C-C.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
74	B8.8_Prospetti NO_SO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
75	B8.9_Prospetti NE_SE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

76	B9_Rilievo fotografico con indicazione dei coni visivi.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
77	B10.1_Pianta_Terra_QF.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
78	B10.2_Pianta_Piano ammezzato_QF.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
79	B10.3_Sezioni AA e BB_QF.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
80	B10.4_Sezione C-C_QF.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
81	B10.5_Prospetti NO_SO_QF.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
82	B10.6_Prospetti NE_SE_QF.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
83	B11_Scheda rilievo danno modello A-DC.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
84	C1.1_Pianta_Piano Terra.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
85	C1.2_Pianta_Piano ammezzato.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
86	C1.3_Sezioni AA e BB.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
87	C1.4_Sezione C-C.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
88	C1.5_Prospetti NO_SO.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
89	C1.6_Prospetti NE_SE.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
4_EL. DI PROGETTO		
90	C3.1_Elaborati grafici strutturali-Consolidamento murature-Inserimento tiranti rev 1.pdf.p7m.p7m.p7m	
91	C3.2_Elaborati grafici strutturali-Consolidamento copertura-Inserimento tiranti rev 2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
92	C3.3_Elaborati grafici strutturali-Consolidamento copertura portici e volte rev 1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
93	C3.4_Elaborati grafici strutturali-Intervento sul campanile rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
94	C3.5_Elaborati grafici strutturali-scuci cucì.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
95	C3.6_Elaborati grafici strutturali-Demolizioni.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
96	C3.7_Elaborati grafici strutturali-Ricostruzioni.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
97	C4.2_Altare SS.Rocco e Sebastiano_Progetto.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
98	C4.3_Altare Madonna Bianca_Progetto.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
99	C5_Elaborati grafici impianti rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
100	C6.1_Relazione sui Materiali.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
101	C6.2_Relazione sulle fondazioni.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
102	C6.3_Relazione sintetica elementi essenziali prog strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
103	C6.4_Piano di manutenzione dell'opera.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
104	C6.5_Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
105	C6.Calcoli esecutivi delle strutture.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
106	C7.1_OG2_Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi rev 1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
107	C7.1_OG2_Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
108	C7.2_OS2A_Elenco prezzi unitari e Analisi nuovi prezzi rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
109	C8.1_OG2_Computo metrico estimativo rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
110	C8.2_OS2A_Computo metrico estimativo con incidenza della manodopera rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
111	C8.3_OS2A_Definizione categorie omogenee.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
112	C8.4_OG2_Stima incidenza della manodopera rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
113	C9_Quadro Economico rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
114	C10.1_Piano di sicurezza e coordinamento rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
115	C10.2_Layout di cantiere.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
116	C10.3_Schema ponteggi_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
117	C11_Cronoprogramma rev1.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
118	C12_Schema di contratto rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
119	C13_Capitolato Speciale di Appalto rev2.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

120	C14.1 OG2_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
121	C14.2 OS2A_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
122	C15_Perizia asseverata.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
123	C16_Scheda sinottica dell'intervento rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
124	C17_Scheda di monitoraggio della progettazione rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
125	All1-DGR_1378_Mod_RU_SISMICA_3S Chiesa Ancarano_signed-signed.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
126	USR Umbria Ord. 38 Chiesa S. Maria Bianca di Norcia prop. appr. prot. n. 49145.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025
127	33667593.pdf	CGRTS-0049145 del 10/12/2025

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**


Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

Avv. Guido Castelli

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

Oggetto: Sisma 2016: Ordinanza del Commissario n.38/2017 e Decreto 395/2020.

Intervento: Chiesa Santa Maria Bianca

Soggetto proponente: USS-Sisma - MIC

Soggetto attuatore: Arcidiocesi Spoleto-Norcia

ID decreto 395/2020: 756

TRASMISSIONE PROPOSTA DI APPROVAZIONE

**U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria**

Servizio Ricostruzione Pubblica

Il Dirigente
Ing. Stefania Tibaldi

TEL. +39 0742 630910

MAIL stibaldi@regione.umbria.it

Sezione Edifici pubblici e
Infrastrutture

Il Responsabile
Geol. Francesco Savi

TEL. +39 0742 630745

MAIL fsavi@regione.umbria.it

PEC:
ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it


In riferimento al progetto esecutivo relativo agli interventi di miglioramento sismico e restauro della Chiesa "S. Maria Bianca", in località Ancarano nel comune di Norcia (PG), si trasmette, in allegato, la Determinazione Dirigenziale n. 2904 del 10/12/2025 avente ad oggetto:

*"Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e Ordinanza Commissariale 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" **Proposta di approvazione dell'intervento "Chiesa Santa Maria Bianca" - Comune di Norcia Loc. Ancarano (PG)***

*(ID Decreto o O.C.: 756/2020). Ente proprietario: Arcidiocesi Spoleto Norcia Soggetto Attuatore: MIC_USS Sisma con passaggio alla Diocesi in fase di attuazione - CUP F59D18000110001 **Euro 2.997.065,96***


Si comunica che gli elaborati componenti il progetto esecutivo sono consultabili e scaricabili al seguente link:

https://drive.google.com/file/d/1Umhl9xKPvkV0SVxSh0GYBNaNuBDDiMtR/view?usp=drive_link




La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti documenti:

PROT	DATA	0_PARERI
0014002	29/04/2024	56538617ART 21_NORCIA_2022_15466_15630_16872_ANCARANO_MADONNA BIANCA.pdf
	05/12/2025	PROT_0044442_2025_12_05_esito pos.pdf
	05/12/2025	PROT_0044442_2025_12_05_RIM.pdf
	09/12/2025	Verbale S.Maria Bianca.pdf
1_DOC. AMMINISTRATIVA		
0014002	29/04/2024	A0_Elenco Elaborati_rev1.pdf.p7m
0043224	26/11/2025	A0_Elenco elaborati rev2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0014002	29/04/2024	Allegato 1 - DGR_1378_15_Mod_RU_SISMICA_3S_signed-signed.pdf
0014002	29/04/2024	Allegato_2_Relazione di risposta alla richiesta di integrazione.pdf.p7m
0014002	29/04/2024	Assicurazione_dichiaraz_rettoria.pdf
0014002	29/04/2024	atto copia conforme.pdf
0014002	29/04/2024	D2_Iscrizione Elenco Professionisti art.34 DL 189-2016.pdf.p7m.p7m
0014002	29/04/2024	DECRETO n. 5 Norcia, loc. Ancarano (PG) Santa Maria_geologica-signed.pdf
0014002	29/04/2024	Decreto n. 196 liquidazione Geoland Piagnani indag S.M.Bianca Ancarano-signed.pdf
0014002	29/04/2024	DECRETO N.299 DI AGGIUDICAZIONE S.MARIA BIANCA AD ARCARANO-signed.pdf
0014002	29/04/2024	Decreto n.313 liquidazione Ancarano (PG) SM a Norcia_Istedil-signed.pdf
0014002	29/04/2024	DECRETO N.320 DI APPRO CONTR serv Norcia (PG) Ancarano-signed.pdf
0014002	29/04/2024	decreto_153_sost_Rup_martellini_serratore-signed.pdf
0014002	29/04/2024	Decreto-di-Aggiudicazione-n.-125-indagini-strutture-fase-di-progettazione-definitiva-Santa-Maria-Norcia-Ancarano.pdf
0014002	29/04/2024	Decreto-di-Approvazione-N.19-redazione-relazione-geologica-in-fase-di-progettazione-definitiva-chiesa-Santa-Maria-Norcia-Ancarano signed.pdf
0014002	29/04/2024	Decreto-di-Approvazione-N.150-indagini-strutture-fase-di-progettazione-definitiva-Santa-Maria-Norcia-Ancarano.pdf
0014002	29/04/2024	DETERMINA N.15 A CONTRARRE INDAGINI_S.MARIA ANCARANO-signed.pdf
0014002	29/04/2024	DETERMINA N.57 A CONTRARRE S.MARIA BIANCA AD ARCARANO-signed.pdf
0014002	29/04/2024	Determina n.97_Geologo s. Maria Bianca-signed.pdf
0014002	29/04/2024	Determinazione dei Corrispettivi.pdf
0014002	29/04/2024	FatturalT0088727100502_AUG_2130_PA.pdf
0014002	29/04/2024	FatturalT0254068054931_MAR_2137.pdf
0014002	29/04/2024	MICMIC_USS-SISMA2016220420240001197-P.pdf
0003694	03/02/2025	MICMIC_USS-SISMA2016310120250000348-P.pdf
0014002	29/04/2024	Norcia-loc.Ancarano_S.Maria Bianca_Capitolato.pdf
0014002	29/04/2024	Norcia-loc.Ancarano_S.Maria Bianca_Disciplinare.pdf
0014002	29/04/2024	stipula_RDO_t2614344_I1_p6519930.pdf
0014002	29/04/2024	stipula_RDO_t2614344_I1_p6519930.pdf.p7m
0014002	29/04/2024	stipula_RDO_t2767772_I1_p7005753.pdf
0014002	29/04/2024	stipula_RDO_t2767772_I1_p7005753.pdf.p7m
0014002	29/04/2024	Stipula_TrattativaDiretta_1547003_936664.pdf
0014002	29/04/2024	Stipula_TrattativaDiretta_1547003_936664.pdf.p7m
0014002	29/04/2024	TCS 250127.pdf
0014002	29/04/2024	TCS 250128 R.A..pdf
0014002	29/04/2024	TCS 250216.pdf
0014002	29/04/2024	TCS 250217.pdf
0043224	26/11/2025	DICHIARAZIONE CONFORMITA' signed.pdf
0043224	26/11/2025	MICMIC_USS-SISMA2016251120250004087-P.pdf
0043224	26/11/2025	RVPF_117_24_VP - F + allegati signed.pdf
0043224	26/11/2025	Verbale di validazione_Santa Maria Bianca signed.pdf
0043224	26/11/2025	D2_Iscrizione Elenco Professionisti art.34 DL 189-2016.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043642	28/11/2025	MICMIC_USS-SISMA2016310120250000348-P.pdf
2_REL. TECNICHE SPECIALISTICHE		



0043224	26/11/2025	A1.1_Relazione Architettonica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A1_Relazione tecnica generale rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A2_Relazione Storico-artistica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A3_Relazione delle strutture.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A4_Relazione geologica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A5_Relazione Geotecnica rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A6_Relazione impianti rev2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A7_Relazione Vulnerabilità sismica rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A8_Relazione archeologica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
3_EL. STATO DI FATTO		
0043224	26/11/2025	B1_Inserimento urbanistico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B2_Planimetria Generale_Riferimenti catastali.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B4_Rilievo strutturale rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B5.1_C4.1_Scheda tecnica di restauro con allegato fotografico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B5.2_Misure superfici OS2A.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B5.3_Altare SS.Rocco e Sebastiano.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B5.4_Altare Madonna Bianca.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B5.5_Dipinti murali parete SO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B5.6_Analisi superfici facciate N-O e S-O.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B6_Graficizzazione storico-costruttiva.pdf.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B7_Diagnostica_Piano di indagini strumentali.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.1_Pianta_Quote.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.2_Pianta_Allineamenti.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.3_Pianta_Archi e volte.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.4_Pianta_Piano ammezzato.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.5_Pianta_Coperture.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.6_Sezioni AA e BB.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.7_Sezione C-C.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.8_Prospetti NO_SO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.9_Prospetti NE_SE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B9_Rilievo fotografico con indicazione dei con visivi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B10.1_Pianta_Terra_QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B10.2_Pianta_Piano ammezzato_QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B10.3_Sezioni AA e BB_QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B10.4_Sezione C-C_QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B10.5_Prospetti NO_SO_QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B10.6_Prospetti NE_SE_QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B11_Scheda rilievo danno modello A-DC.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C1.1_Pianta_Piano Terra.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C1.2_Pianta_Piano ammezzato.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C1.3_Sezioni AA e BB.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C1.4_Sezione C-C.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C1.5_Prospetti NO_SO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C1.6_Prospetti NE_SE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
4_EL. DI PROGETTO		
0043224	26/11/2025	C3.1_Elaborati grafici strutturali-Consolidamento murature-Inserimento tiranti rev 1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C3.2_Elaborati grafici strutturali-Consolidamento copertura-Inserimento tiranti rev 2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C3.3_Elaborati grafici strutturali-Consolidamento copertura portici e volte rev 1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C3.4_Elaborati grafici strutturali-Intervento sul campanile rev2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C3.5_Elaborati grafici strutturali-scuci cucì.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C3.6_Elaborati grafici strutturali-Demolizioni.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C3.7_Elaborati grafici strutturali-Ricostruzioni.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C4.2_Altare SS.Rocco e Sebastiano_Progetto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C4.3_Altare Madonna Bianca_Progetto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m



0043224	26/11/2025	C5_Elaborati grafici impianti rev2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C6.1_Relazione sui Materiali.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C6.2_Relazione sulle fondazioni.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C6.3_Relazione sintetica elementi essenziali prog strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C6.4_Piano di manutenzione dell'opera.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C6.5_Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C6.Calcoli esecutivi delle strutture.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C7.1_OG2_Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi rev 1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C7.1_OG2_Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C7.2_OS2A_Elenco prezzi unitari e Analisi nuovi prezzi rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C8.1_OG2_Computo metrico estimativo rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C8.2_OS2A_Computo metrico estimativo con incidenza della manodopera_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C8.3_OS2A_Definizione categorie omogenee.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C8.4_OG2_Stima incidenza della manodopera rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C9_Quadro Economico rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C10.1_Piano di sicurezza e coordinamento rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C10.2_Layout di cantiere.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C10.3_Schema ponteggi_rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C11_Cronoprogramma rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C12_Schema di contratto rev2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C13_Capitolato Speciale di Appalto rev2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C14.1_OG2_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C14.2_OS2A_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C15_Perizia asseverata.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C16_Scheda sinottica dell'intervento rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C17_Scheda di monitoraggio della progettazione rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043431	27/11/2025	All1-DGR_1378_Mod_RU_SISMICA_3S Chiesa Ancarano_signed-signed.pdf

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Geol. Francesco Savi

Il Dirigente
Ing. Stefania Tibaldi

FP/fs/st



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Servizio Ricostruzione Pubblica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2904 DEL 10/12/2025

OGGETTO: Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e Ordinanza Commissariale 132/2022 *“Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”*
Proposta di approvazione dell'intervento “Chiesa Santa Maria Bianca” - Comune di Norcia Loc. Ancarano (PG)
(ID Decreto o O.C.: 756/2020).
Ente proprietario: Arcidiocesi Spoleto Norcia
Soggetto Attuatore: MIC_USS Sisma con passaggio alla Diocesi in fase di attuazione - CUP F59D18000110001
Euro 2.997.065,96

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, *“Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”*;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Vista la normativa *“anticorruzione”* con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. Umbria);

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”* e le ulteriori deliberazioni con le quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e successivamente prorogato lo stato di emergenza; in particolare visto l'art. 1, comma 449, della L. n.234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2021) ai sensi del quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: <<4-sexies. Lo

stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022>>, prorogato poi con Legge del 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1 comma 738, fino al 31 dicembre 2023, con Legge 30 dicembre 2023 n. 213, art. 1 comma 412 con cui è stato aggiunto il comma 4-octies specifico, fino al 31 dicembre 2024 e nuovamente prorogato con l'art. 1, commi 653 e 673, della legge 207 del 30 dicembre 2024 *'Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027'* pubblicata nel supplemento ordinario n.43, della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2023, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario il Sen. Avv. Guido Castelli, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018 n.109;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n.229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n.8 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n.45, di seguito decreto legge e, in particolare:

- *articolo 1:* commi 4 (Gestione straordinaria), 4-sexies (Stato d'emergenza, *aggiunto dall'art.1, comma 449 legge n.234/2021*) e 5 (Presidenti di Regione-Vice Commissari);
- *articolo 2:* (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari);
- *articolo 3:* (Istituzione Uffici speciali per la ricostruzione post sisma - U.S.R.);
- *articolo 4:* comma 4, (Contabilità speciali aperte per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario Straordinario);
- *articolo 14:* (Ricostruzione pubblica);
- *articolo 15:* (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali);

Viste le Ordinanze del Vice-Commissario per la ricostruzione della Regione Umbria 27 dicembre 2016, n. 2 con cui è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la Ricostruzione Umbria (USR UMBRIA) per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal d.l.189/2016, n.4 del 31.05.2017 con la quale, fra l'altro, è definita la dotazione organica dell'U.S.R. UMBRIA e attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali istituite presso l'USR UMBRIA, n.5 del 10.11.2017, n.1 del 20.03.2018, n.2 del 26.07.2018, n.3 del 19.10.2018, n.6 del 28.12.2018, n.1 del 16.05.2019, n.6 del 20.04.2020 e n.1 del 07.01.2021, n.3 del 26.02.2021 e n.4 del 30.04.2021, n.10 del 31.12.2021, n.1 del 18.01.2022, n.3 del 14.11.2022, n.1 del 26.07.2023, n.2 del 22.11.2023, n.3 del 22.12.2023, n.1 del 30.01.2024, n.3 del 31.12.2024, n.1 del 5.03.2025, n.3 del 12.05.2025e con le quali, fra l'altro, si dispone in materia di dotazione organica dell'U.S.R. Umbria e di conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa;

Vista l'Ordinanza del Vice Commissario n. 4 del 1settembre 2025, ai sensi della DGR n. 832/2025, è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica all' Ing. Stefania Tibaldi;

Vista l'ordinanza n. 5 del 12 settembre 2025 "Conferimento incarico dirigenziale ad interim del Servizio "Gare, Contratti, Controlli" e funzione di coordinamento al dirigente del Servizio Ricostruzione Privata dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, ing. Gianluca Fagotti";

Vista l'ordinanza del vice commissario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016 n.5 del 9 marzo 2020, con la quale è stata disciplinata la procedura di liquidazione delle somme di cui alla contabilità speciale n.6040 istituita ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto legge 189/2016;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 105 del 2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"* e nello specifico l'art. 4 co. 3 il quale prevede che *"I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre il termine di sessanta giorni. Gli USR procedono alla valutazione dell'ammissibilità a contributo degli interventi progettati, secondo le specifiche individuate nell'Allegato C alla presente ordinanza"*;

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 *"Elenco Unico degli edifici di culto:*

revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana. Con specifico riferimento all'art. 1 co.1 con il quale viene costituito un elenco unico degli interventi che *"...costituisce revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105/2020 ai sensi dell'art. 5 comma 3, nonché ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020"*;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 126/2022 *"Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"* con la quale è approvato il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022";

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.132/2022 *"Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"* e in particolare: *Allegato 1* che sostituisce l'elenco degli interventi contenuto nell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 105/2020, come modificato con decreto commissariale n. 395/2020, nel quale sono indicati gli importi modificati a seguito dei decreti di concessione del contributo e di richiesta da parte del Soggetto attuatore di applicazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 2020; *Allegato 2* che modifica l'allegato 2 al decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020; *Allegato 3* relativo al piano degli interventi della nuova programmazione, desunto dall'attività di censimento svolta dalla Struttura commissariale di concerto con la CEI, attuati con le medesime modalità e procedure di cui alla ordinanza commissariale n. 105 del 2020;

Visto il Decreto n. 456 del 13 ottobre 2022 *"Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto"* e *"La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale"*.

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.204 del 12 settembre 2024 recante *"Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020"* e in particolare art. 3 *"Affidamento dei lavori alle imprese"*, art. 5 *"Disciplina della concessione del contributo"*, art. 8 *"Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MiBACT"* e modifiche al punto c. dell'allegato 3 dell'OC 105/2020.

Premesso che:

- il Decreto del Commissario Straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020 *"Elenco unico degli edifici di culto [...]"* stabilisce all'art.2 co.5 che le *"Diocesi e gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti sono individuati, in quanto soggetti attuatori, quali soggetti responsabili per tutti gli interventi, ivi compresi quelli per i quali subentrano nei procedimenti già avviati dal MiBACT"*. Nell'allegato 1 del suddetto decreto è ricompreso, tra gli altri, l'intervento *"Chiesa S. Maria Bianca"*, (ID: 756/2020) nel Comune di Norcia in Località Ancarano (PG), assegnatario di un contributo di Euro € 2.750.000,00;
 - L'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.132 del 2022 *"Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"*, ricomprende, nell'allegato 1, l'intervento *"Chiesa S. Maria Bianca"*, (ID: 756/2020) nel Comune di Norcia in Località Ancarano (PG), assegnatario di un contributo di Euro € 2.750.000,00
- L'intervento in oggetto viene individuato come segue:

DENOMINAZIONE EDIFICIO:	"Chiesa S. Maria Bianca"
INDIRIZZO:	Comune di Norcia in Località Ancarano (PG) Foglio 30, part. B
SOGGETTO ATTUATORE:	MIC_USS Sisma con passaggio alla Diocesi in fase di attuazione
ID DECRETO COMM.LE 395/2020	756/2020

IMPORTO assegnato con Ord. 132/2022	€ 2.750.000,00
-------------------------------------	----------------

Preso atto che in data 26/11/2025 con Prot. USR_E_ 0043224 e successivi Il Mic_USS Sisima in qualità di Soggetto Attuatore, ha inviato nuovamente a mezzo PEC all'USR Umbria il progetto esecutivo completo ed aggiornato a seguito della Verifica e Validazione del gruppo di verifica incaricato, in formato digitale relativo ai lavori di miglioramento sismico e restauro dell'intervento "Chiesa S. Maria Bianca" sita nel Comune di Norcia nella Località Ancarano (PG).

Atteso che a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa propedeutica alla proposta di approvazione di competenza dell'U.S.R. Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture, del progetto esecutivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C 105/2020, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 – Verbale istruttoria), l'ufficio ha valutato positivamente tutti i documenti e gli elaborati del progetto e in particolare ha verificato la congruità economica e l'ammissibilità a contributo del progetto medesimo;

Dato atto che il contributo da concedere per il progetto esecutivo risulta pari a euro **€ 2.997.065,96** (euro **2.332.315,16** per lavori e euro **664.750,80** per somme a disposizione), come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

CHIESA MADONNA BIANCA DI ANCARANO NORCIA (PG) QUADRO ECONOMICO LAVORI		
DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO RICHESTO CON PROT USR 0043224 del 26/11/2025	IMPORTI APPROVATI A SEGUITO DI VERIFICA DI CONGRUITA'
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI A MISURA	2.078.902,01 €	2.078.902,01 €
A.1 Lavori cat. OS 2	1.729.139,06 €	1.729.139,06 €
A.2 Lavori cat. OS 2A	349.762,95 €	349.762,95 €
LAVORI A CORPO	120.999,89 €	120.999,89 €
A.3 Lavori cat. OS 2A	120.999,89 €	120.999,89 €
TOTALE LAVORI	2.199.901,90 €	2.199.901,90 €
A.4 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	132.413,26 €	132.413,26 €
A IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	2.332.315,16 €	2.332.315,16 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 IVA 10% sui lavori	233.231,52 €	233.231,52 €
B.2 SPESE TECNICHE PROG.STRUTTURALE E CSP compresa IVA e Oneri previdenziali	69.248,76 €	69.248,76 €
B.3 RELAZIONE GEOLOGICA compresa IVA e Oneri previdenziali	4.728,62 €	4.728,62 €
B.4 INDAGINI SUI MATERIALI compresa IVA	4.002,11 €	4.002,11 €
B.5 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA compresa IVA	5.000,00 €	5.000,00 €
B.6 SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA VERIFICA DELLA PROG ESECUTIVA compresa IVA e Cassa di previdenza	34.577,81 €	34.577,81 €
B.7 FONDO INCENTIVANTE art.113 D.lgs.50/2016 ai sensi dell'art. 4.1. O.C.57/2018 e D.C.625/2021	26.446,48 €	26.446,48 €
B7.A USS-SISMA 2016	8.552,59 €	8.552,59 €
B7.B DIOCESI	17.893,89 €	17.893,89 €
B.8 IMPREVISTI compresa IVA (max 5%)	116.615,76 €	116.615,76 €
B.9 SPESE TECNICHE RELATIVE A DIREZIONE LAVORI, REG. ESEC, CSE/COLLAUDO STATICO E IMPIANTI (-30% x add. Diretto)	134.694,00 €	134.694,00 €
B.10 ONERI PREVIDENZIALI per spese tecniche relative a Direzione Lavori, REG. Esec. CSE, Collaudo statico e Impianti	5.387,76 €	5.387,76 €
B.11 IVA per spese tecniche relative a Direzione Lavori, REG. Esec. CSE, Collaudo statico e Impianti	30.817,99 €	30.817,99 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	664.750,80 €	664.750,80 €
C) Totale A+B	2.997.065,96 €	2.997.065,96 €
D) Economie ribasso d'asta	- €	- €
TOTALE GENERALE (C+D)	2.997.065,96 €	2.997.065,96 €

Rilevato che il progetto esecutivo dell'intervento in questione è depositato agli atti presso l'USR Umbria, Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture;

Visto l'esito istruttorio positivo dell'Ufficio con il quale si è proceduto alla verifica tecnica e amministrativa della documentazione inviata con note PEC PROT. USR-E n. 0014002 del 29/04/2024, successiva ritrasmissione del progetto esecutivo completo al netto della documentazione

amministrativa a seguito della revisione da parte del gruppo di verificatori incaricati prot. USR-E n. 0043224 del 26/11/2025 e ss.ii. dal MIC USS sisma in qualità di Soggetto Attuatore, conservata agli atti, a cui resta la piena ed esclusiva responsabilità degli atti prodotti;

Ritenuto, pertanto, di dare atto dell'esito positivo dell'istruttoria (All. 1 - Verbale istruttoria) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, di proporre l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 dell'intervento "Chiesa S. Maria Bianca" sito nel Comune di Norcia nella Località Ancarani (PG) - ID Decreto 395/2022 n.756/2020 per un importo di **Euro € 2.997.065,96 di cui euro € 2.750.000,00** a valere sulle risorse assegnate con Ordinanza 132/2022 e per **€ 247.065,96** a valere sulle risorse del plafond delle Economie di programmazione del MIC, ferma restando la successiva assegnazione e concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.

Atteso che l'importo da concedere pari a **€ 2.997.065,96** (euro **2.332.315,16** per lavori e euro **664.750,80** per somme a disposizione), troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario Straordinario nella contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016 per euro **€ 2.750.000,00** a valere sulle risorse assegnate con Ordinanza 132/2022 e per **€ 247.065,96** a valere sulle risorse del plafond delle Economie di programmazione del MIC, ferma restando la successiva assegnazione e concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della documentazione trasmessa dal soggetto attuatore MIC USS Sisma in qualità di Soggetto Attuatore e acquisita al prot. USR-E con n. 0014002 del 29/04/2024, successiva ritrasmissione del progetto esecutivo completo al netto della documentazione amministrativa a seguito della revisione da parte del gruppo di verificatori incaricati prot. USR-E n. 0043224 del 26/11/2025 e ss.ii., conservata agli atti, relativa al progetto esecutivo dell'intervento "Chiesa S. Maria Bianca" sita nel Comune di Norcia nella Località Ancarani (PG).
2. di dare atto dell'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 – Verbale istruttoria);
3. di proporre al Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020, l'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento "Chiesa S. Maria Bianca" sita nel Comune di Norcia nella Località Ancarani (PG) come sinteticamente specificato:

DENOMINAZIONE EDIFICIO:	"Chiesa S. Maria Bianca"
INDIRIZZO:	Comune di Norcia in Località Ancarani (PG) Foglio 30, part. B
SOGGETTO ATTUATORE:	MIC_USS Sisma con passaggio alla Diocesi in fase di attuazione
ID DECRETO COMM.LE 395/2020	756/2020
IMPORTO assegnato con Ord. 132/2022	€ 2.750.000,00
IMPORTO richiesto	€ 2.997.065,96

per un importo complessivo di **Euro € 2.997.065,96** (euro **duemilioninovecentonovantasettemilazerosessantacinque/96**), (euro **2.332.315,16** per lavori e euro **664.750,80** per somme a disposizione), come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

CHIESA MADONNA BIANCA DI ANCARANO NORCIA (PG) QUADRO ECONOMICO LAVORI		
DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO RICHESTO CON PROT USR 0043224 del 26/11/2025	IMPORTI APPROVATI A SEGUITO DI VERIFICA DI CONGRUITA'
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI A MISURA	2.078.902,01 €	2.078.902,01 €
A.1 Lavori cat. OG 2	1.729.139,06 €	1.729.139,06 €
A.2 Lavori cat. OS 2A	349.762,95 €	349.762,95 €
LAVORI A CORPO	120.999,89 €	120.999,89 €
A.3 Lavori cat. OS 2A	120.999,89 €	120.999,89 €
TOTALE LAVORI	2.199.901,90 €	2.199.901,90 €
A.4 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	132.413,26 €	132.413,26 €
A IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	2.332.315,16 €	2.332.315,16 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 IVA 10% sui lavori	233.231,52 €	233.231,52 €
B.2 SPESE TECNICHE PROG. STRUTTURALE E CSP compresa IVA e Oneri previdenziali	69.248,76 €	69.248,76 €
B.3 RELAZIONE GEOLOGICA compresa IVA e Oneri previdenziali	4.728,62 €	4.728,62 €
B.4 INDAGINI SUI MATERIALI compresa IVA	4.002,11 €	4.002,11 €
B.5 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA compresa IVA	5.000,00 €	5.000,00 €
B.6 SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA VERIFICA DELLA PROG ESECUTIVA compresa IVA e Cassa di previdenza	34.577,81 €	34.577,81 €
B.7 FONDO INCENTIVANTE art.113 D.Lgs.50/2016 ai sensi dell'art. 4.1. O.C.57/2018 e D.C.625/2021	26.446,48 €	26.446,48 €
B7.A USS-SISMA 2016	8.552,59 €	8.552,59 €
B7.B DIOCESI	17.893,89 €	17.893,89 €
B.8 IMPREVISTI compresa IVA (max 5%)	116.615,76 €	116.615,76 €
B.9 SPESE TECNICHE RELATIVE A DIREZIONE LAVORI, REG. ESEC, CSE, COLLAUDO STATICO E IMPIANTI (-30% x add. Diretto)	134.694,00 €	134.694,00 €
B.10 ONERI PREVIDENZIALI per spese tecniche relative a Direzione Lavori, REG. Esec. CSE, Collaudo statico e Impianti	5.387,76 €	5.387,76 €
B.11 IVA per spese tecniche relative a Direzione Lavori, REG. Esec. CSE, Collaudo statico e Impianti	30.817,99 €	30.817,99 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	664.750,80 €	664.750,80 €
C) Totale A+B	2.997.065,96 €	2.997.065,96 €
D) Economie ribasso d'asta	- €	- €
TOTALE GENERALE (C+D)	2.997.065,96 €	2.997.065,96 €

- di prendere atto che l'importo da concedere pari troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario Straordinario nella contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016 per euro **€ 2.750.000,00** a valere sulle risorse assegnate con Ordinanza 132/2022 e per **€ 247.065,96** a valere sulle risorse del plafond delle Economie di programmazione del MIC, ferma restando la successiva assegnazione e concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.
- di dare atto, altresì, dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria – USR Umbria;
- di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 09/12/2025

L'Istruttore
Simona Trimarchi
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 10/12/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Francesco Savi

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 10/12/2025

Il Dirigente
- Stefania Tibaldi
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge



D.L. 17 ottobre 2016, n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"

Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 395 del 30/12/2020 "Elenco unico degli edifici di culto... [...]"

PROGETTO ESECUTIVO

"Chiesa Santa Maria Bianca"

Comune di Norcia Loc. Ancarano (PG)

Lavori di miglioramento sismico e restauro.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Propedeutica alla proposta di approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C. n.105/2020

I. - QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Ordinanza Commissario Straordinario:	<u>Ordinanza Commissariale n.38/2017</u> "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" <u>Ordinanza Commissariale n.105/2020</u> "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto". <u>Decreto Commissariale 395/2020</u> "Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020." <u>Ordinanza Commissariale 132/2022</u> "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"
Ente Proprietario Edificio:	Arcidiocesi Spoleto Norcia
Soggetto Attuatore:	MIC_USS Sisma con passaggio alla Diocesi in fase di attuazione
RUP	Arch. Nicoletta Serratore (USS-Sisma - MiC) Decreto USS-SISMA2016 n. 153 del 08/04/2022
Localizzazione Edificio:	Località Sant'Angelo di Ancarano, Norcia (PG)
	Foglio 30, part. B
	Coordinate WGS84: 42.837163013979364, 13.104875904245059
Superficie Edificio:	mq. Ca 153.82
Importo intervento assegnato Decreto Commissariale 395/2020 Ordinanza Commissariale 132/2022	€ 2.750.000,00 ID DECRETO: 756/2020
Importo richiesto intervento con PROT USR_E_0043224 del 26/11/2025	€ 2.997.065,96



C.U.P.	F59D18000110001
Tipologia dell'intervento	☐ Rafforzamento Locale ☒ Miglioramento sismico ☐ Adeguamento sismico ☐ Demolizione / Ricostruzione ☐ Delocalizzazione con nuova costruzione ☐ Altro:
Livello di progettazione	☐ Definitivo ☒ Esecutivo

Progettazione Esecutiva: Progettazione architettonica e delle opere di restauro a cura dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma	➤ Arch. Carmen Cobucci (SABAP Umbria - MiC) ➤ Arch. Stefania Argenti (ICR - MiC) ➤ Dott.ssa Serena Di Gaetano (ICR - MiC) ➤ Dott.ssa Francesca Scirpa (ICR - MiC)
Progettazione strutturale e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con ampliamento dell'incarico anche per l'affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	➤ Ing. Michele Verdi "Studio Tecnico Associato Ing. S. Massari Ing. M. Verdi", Via Stradone 165 - 06062, Città della Pieve (PG) - P. IVA 02668210541 € 69.248,76 (sessantanovemiladuecentoquarantotto/76), di cui € 54.578,15 (cinquantaquattromilacinquecentosettantotto/15) per servizi e € 2.183,13 (duemilacentottantatre/13) per oneri previdenziali ed € 12.487,48 (dodicimilaquattrocentottantasette/48) per IVA di legge (ribasso pari al 58,30 %)
Geologo:	➤ Dott. Geol. Giorgio Piagnani, C.F. PGNGRG72H16G478M, P. IVA 02540680549, nato a PERUGIA IL 16/06/1972, residente Assisi (PG), Piazza Primo Maggio n. 5, titolare dello studio professionale Geoland del Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI con sede operativa in Bastia Umbra (PG), Via V. Veneto n. 14

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

OCSR n. 38/2017 "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

OCSR n.16/2017 "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 [...]"

OCSR n.105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto", e in particolare il p.to.4 dell'allegato C come modificato dall'OCSR 111/2021: "Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i."

Con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 395 del 30/12/2020 "Elenco unico degli edifici di culto... [...]" è stato disposto l'elenco unico degli edifici di culto di cui all'allegato 1 nel quale, tra l'altro, è ricompreso l'intervento "Chiesa S. Maria Bianca", nel comune di Norcia (PG), assegnatario di un contributo pari a € 2.750.000,00

OCSR n.132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi". Nell'allegato 1 vengono individuati gli interventi finanziabili. Nel suddetto allegato è



ricompreso, tra gli altri, l'intervento "Chiesa S. Maria Bianca", nel comune di Norcia (PG), assegnatario di un contributo pari a € 2.750.000,00

OCSR n.204/2024 "Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020" e in particolare art. 3 "Affidamento dei lavori alle imprese", art. 5 "Disciplina della concessione del contributo", art. 8 "Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT" e modifiche al punto c. dell'allegato 3 dell'OC 105/2020.

C) ATTI

ATTO	OGGETTO
• "Scheda Rilievo Del Danno Ai Beni Culturali – Chiese" modello A-DC	Scheda 001 del 05/02/2017 Esito: inagibile
• Comune di Norcia Ordinanza sindacale di inagibilità	Ordinanza Sindacale n. 951 del 29/12/2016
• Arcidiocesi di Spoleto Norcia	Con nota Prot. USR-E- 0013583 del 23/04/2024, il soggetto attuatore dichiara di non utilizzare alcun indennizzo assicurativo per l'intervento in oggetto.

D) CORRISPONDENZA, RIUNIONI ISTRUTTORIE

PROT.E	0022608	29/07/2022	Trasmissione progetto esecutivo
PROT.E	0022878	02/08/2022	Trasmissione progetto esecutivo
PROT.U	0024093	16/08/2022	Richiesta integrazione
PROT.E	0013410	22/04/2024	Trasmissione integrazioni
PROT.E	0013583	23/04/2024	Trasmissione integrazioni
PROT.E	0014002	29/04/2024	Trasmissione integrazioni
PROT.U	0020522	20/06/2024	Richiesta integrazione
PROT.E	0003694	03/02/2025	Trasmissione integrazioni (incompleta)
PROT.U	0009930	17/03/2025	Sollecito documentazione mancante
PROT.E	0043224	26/11/2025	<u>Nuova trasmissione progetto esecutivo completo a seguito della verifica e validazione</u>
PROT.E	0043431	27/11/2025	Trasmissione modello Ru sismica corretto
PROT.E	0043642	28/11/2025	Aggiungere dichiarazione sulle voci a corpo

E) PARERI

ENTE COMPETENTE	OGGETTO
USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione privata	Autorizzazione sismica preventiva prot. USR-U-0044442 del 05/12/2025.
MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'Umbria	Autorizzazione prot. MIC 0006766-P del 15/04/2024, ricevuta con prot. USR-E- 0014002 del 29/04/2024
COMUNE DI Norcia – Settore "D" – Ufficio Pianificazione Territoriale – Beni Architettonici e Paesaggio	Il Parere di Conformità Urbanistica sarà acquisito nell'ambito della Conferenza Permanente

F) ELABORATI

Elenco elaborati del progetto esecutivo – edificio di culto, "Chiesa Santa Maria Bianca" Chiesa sita In Loc. Ancarano nel Comune di Norcia– (PG) trasmessi alla Conferenza Permanente:



PROT	DATA	0_PARERI
0014002	29/04/2024	56538617ART 21_NORCIA_2022_15466_15630_16872_ANCARANO_MADONNA BIANCA.pdf
	05/12/2025	PROT_0044442_2025_12_05_esito pos.pdf
	05/12/2025	PROT_0044442_2025_12_05_RIM.pdf
		1_DOC. AMMINISTRATIVA
0014002	29/04/2024	A0_Elenco Elaborati_rev1.pdf.p7m
0043224	26/11/2025	A0_Elenco elaborati rev2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0014002	29/04/2024	Allegato 1 - DGR_1378_15_Mod_RU_SISMICA_3S_signed-signed.pdf
0014002	29/04/2024	Allegato_2_Relazione di risposta alla richiesta di integrazione.pdf.p7m
0014002	29/04/2024	Assicurazione_dichiaraz_rettoria.pdf
0014002	29/04/2024	atto copia conforme.pdf
0014002	29/04/2024	D2_Iscrizione Elenco Professionisti art.34 DL 189-2016.pdf.p7m.p7m
0014002	29/04/2024	DECRETO n. 5 Norcia, loc. Ancarano (PG) Santa Maria_geologica-signed.pdf
0014002	29/04/2024	Decreto n. 196 liquidazione Geoland Piagnani indag S.M.Bianca Ancarano-signed.pdf
0014002	29/04/2024	DECRETO N.299 DI AGGIUDICAZIONE S.MARIA BIANCA AD ARCARANO-signed.pdf
0014002	29/04/2024	Decreto n.313 liquidazione Ancarano (PG) SM a Norcia_Istedil-signed.pdf
0014002	29/04/2024	DECRETO N.320 DI APPRO CONTR serv Norcia (PG) Ancarano-signed.pdf
0014002	29/04/2024	decreto_153_sost_Rup_martellini_serratore-signed.pdf
0014002	29/04/2024	Decreto-di-Aggiudicazione-n.125-indagini-strutture-fase-di-progettazione-definitiva-Santa-Maria-Norcia-Ancarano.pdf
0014002	29/04/2024	Decreto-di-Approvazione-N.19-redazione-relazione-geologica-in-fase-di-progettazione-definitiva-chiesa-Santa-Maria-Norcia-Ancarano_signed.pdf
0014002	29/04/2024	Decreto-di-Approvazione-N.150-indagini-strutture-fase-di-progettazione-definitiva-Santa-Maria-Norcia-Ancarano.pdf
0014002	29/04/2024	DETERMINA N.15 A CONTRARRE INDAGINI S.MARIA ANCARANO-signed.pdf
0014002	29/04/2024	DETERMINA N.57 A CONTRARRE S.MARIA BIANCA AD ARCARANO-signed.pdf
0014002	29/04/2024	Determina n.97_Geologo s. Maria Bianca-signed.pdf
0014002	29/04/2024	Determinazione dei Corrispettivi.pdf
0014002	29/04/2024	FatturalIT0088727100502_AUG_2130_PA.pdf
0014002	29/04/2024	FatturalIT0254068054931_MAR_2137.pdf
0014002	29/04/2024	MICMIC_USS-SISMA2016220420240001197-P.pdf
0003694	03/02/2025	MICMIC_USS-SISMA2016310120250000348-P.pdf
0014002	29/04/2024	Norcia-loc.Ancarano_S.Maria Bianca_Capitolato.pdf
0014002	29/04/2024	Norcia-loc.Ancarano_S.Maria Bianca_Disciplinare.pdf
0014002	29/04/2024	stipula_RDO_t2614344_l1_p6519930.pdf
0014002	29/04/2024	stipula_RDO_t2614344_l1_p6519930.pdf.p7m
0014002	29/04/2024	stipula_RDO_t2767772_l1_p7005753.pdf
0014002	29/04/2024	stipula_RDO_t2767772_l1_p7005753.pdf.p7m
0014002	29/04/2024	Stipula_TrattativaDiretta_1547003_936664.pdf
0014002	29/04/2024	Stipula_TrattativaDiretta_1547003_936664.pdf.p7m
0014002	29/04/2024	TCS 250127.pdf
0014002	29/04/2024	TCS 250128 R.A..pdf
0014002	29/04/2024	TCS 250216.pdf
0014002	29/04/2024	TCS 250217.pdf
0043224	26/11/2025	DICHIARAZIONE CONFORMITA'_signed.pdf
0043224	26/11/2025	MICMIC_USS-SISMA2016251120250004087-P.pdf
0043224	26/11/2025	RVPF_117_24_VP - F + allegati_signed.pdf
0043224	26/11/2025	Verbale di validazione_Santa Maria Bianca_signed.pdf
0043224	26/11/2025	D2_Iscrizione Elenco Professionisti art.34 DL 189-2016.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043642	28/11/2025	MICMIC_USS-SISMA2016310120250000348-P.pdf
		2_REL. TECNICHE SPECIALISTICHE
0043224	26/11/2025	A1.1_Relazione Architettonica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A1_Relazione tecnica generale rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A2_Relazione Storico-artistica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A3_Relazione delle strutture.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A4_Relazione geologica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A5_Relazione Geotecnica rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A6_Relazione impianti rev2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	A7_Relazione Vulnerabilità sismica rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m



0043224	26/11/2025	A8_Relazione archeologica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
3_EL. STATO DI FATTO		
0043224	26/11/2025	B1_Inserimento urbanistico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B2_Planimetria Generale_Riferimenti catastali.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B4_Rilievo strutturale rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B5.1_C4.1_Scheda tecnica di restauro con allegato fotografico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B5.2_Misure superfici OS2A.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B5.3_Altare SS.Rocco e Sebastiano.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B5.4_Altare Madonna Bianca.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B5.5_Dipinti murali parete SO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B5.6_Analisi superfici facciate N-O e S-O.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B6_Graficizzazione storico-costruttiva.pdf.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B7_Diagnostica_Piano di indagini strumentali.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.1_Pianta_Quote.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.2_Pianta_Allineamenti.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.3_Pianta_Archi e volte.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.4_Pianta_Piano ammezzato.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.5_Pianta_Coperture.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.6_Sezioni AA e BB.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.7_Sezione C-C.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.8_Prospetti NO_SO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B8.9_Prospetti NE_SE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B9_Rilievo fotografico con indicazione dei con visivi.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B10.1_Pianta_Terra_QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B10.2_Pianta_Piano ammezzato_QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B10.3_Sezioni AA e BB_QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B10.4_Sezione C-C_QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B10.5_Prospetti NO_SO_QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B10.6_Prospetti NE_SE_QF.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	B11_Scheda rilievo danno modello A-DC.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C1.1_Pianta_Piano Terra.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C1.2_Pianta_Piano ammezzato.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C1.3_Sezioni AA e BB.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C1.4_Sezione C-C.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C1.5_Prospetti NO_SO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C1.6_Prospetti NE_SE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
4_EL. DI PROGETTO		
0043224	26/11/2025	C3.1_Elaborati grafici strutturali-Consolidamento murature-Inserimento tiranti rev 1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C3.2_Elaborati grafici strutturali-Consolidamento copertura-Inserimento tiranti rev 2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C3.3_Elaborati grafici strutturali-Consolidamento copertura portici e volte rev 1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C3.4_Elaborati grafici strutturali-Intervento sul campanile rev2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C3.5_Elaborati grafici strutturali-scuci cucì.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C3.6_Elaborati grafici strutturali-Demolizioni.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C3.7_Elaborati grafici strutturali-Ricostruzioni.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C4.2_Altare SS.Rocco e Sebastiano_Progetto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C4.3_Altare Madonna Bianca_Progetto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C5_Elaborati grafici impianti rev2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C6.1_Relazione sui Materiali.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C6.2_Relazione sulle fondazioni.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C6.3_Relazione sintetica elementi essenziali prog strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C6.4_Piano di manutenzione dell'opera.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C6.5_Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C6.Calcoli esecutivi delle strutture.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C7.1_OG2_Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi rev 1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C7.1_OG2_Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0043224	26/11/2025	C7.2_OS2A_Elenco prezzi unitari e Analisi nuovi prezzi rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m



- all'interno della Chiesa ci sono lesioni praticamente su tutti i punti di scarico delle volte a crociera e degli archi;

I recenti eventi sismici hanno aggravato una situazione in parte compromessa in conseguenza del sisma del 1979. A seguito di quel sisma vennero seriamente danneggiati il campanile ed il portico laterale e si procedette ad interventi di consolidamento con estese cuciture armate sul campanile per tutta la sua altezza, nei porticati e nelle arcate che dividono le due navate, oltre alla realizzazione di cordoli di sommità in calcestruzzo armato, che hanno appesantito la struttura e sono stati in parte causa degli ingenti danni nell'ultimo terremoto del 2016. Nel 1997 il terremoto dell'appennino Umbro-Marchigiano fece gravi danni anche in queste zone, nonostante non sia stata reperita documentazione che possa quantificare l'entità dei danni della chiesa.

Dell'ultimo evento sismico abbiamo contezza di tutti i danni e le alterazioni agli apparati decorativi interni ed esterni. Nella fattispecie sono stati danneggiati: due grandi altari in stucco e pietra del XVI secolo con le sculture lignee inserite nelle nicchie; la grande parete dipinta (S-O) con affreschi attribuiti agli Sparapane XV secolo; il tabernacolo ligneo collocato in fondo alla navata di sx e risalente al XVI secolo; un'edicola esterna dipinta con affreschi del XV secolo; gli apparati decorativi in pietra di XIV-XV secolo e i paramenti architettonici esterni attribuibili a epoche diverse (dal XIV al XVI). In particolare, alcune gravi lesioni interessano l'apparecchiatura muraria e si ripercuotono sugli intonaci dipinti e sulle decorazioni in stucco (figg. 59, 24-31)¹, tra cui una con andamento orizzontale collocata sulla parete di destra in prossimità dei dipinti attribuiti agli Sparapane (figg. 167-179), con conseguenti distacchi e deformazioni dell'intonaco (figg. 167, 172-174), nonché lesioni e cadute di parti reintegrate (figg. 175-179). I dipinti murali dell'edicola esterna presentano un cattivo stato di conservazione contraddistinto da ampie porzioni di intonaco dipinto distaccate, lacunose, fratturate e a rischio di caduta (figg. 144-151), e da gravi fenomeni di decoesione degli strati preparatori e della pellicola pittorica, scagliature localizzate e abrasioni superficiali (figg. 152-160). I dipinti posti all'interno mostrano una situazione meno compromessa caratterizzata soprattutto da lesioni e deformazioni dovute ai numerosi distacchi dell'intonaco dal supporto murario conseguentemente alle scosse. Gravi danni hanno subito anche gli altari all'interno dell'edificio, con distacchi incipienti e lesioni strutturali provocati dai cinematismi sismici e la perdita di ingenti parti di materiale costitutivo. L'altare in stucco di SS. Rocco e Sebastiano (fig. 24) è profondamente compromesso e in gran parte crollato a terra. Le parti cadute si trovano in stato frammentario ai piedi dell'altare insieme a cumuli di macerie di vario tipo (figg. 37-39). Si segnala anche la caduta del dipinto murale della Madonna Annunciata presente sopra la trabeazione (fig. 25, 34, 35). Le sculture lignee (figg. 1-6), ospitate all'interno delle nicchie dell'altare, sono state anch'esse fortemente compromesse a causa del crollo delle stesse a terra e del contestuale crollo di porzioni di materiale litico dall'alto a seguito dello sciame sismico, con conseguente perdita di porzioni lignee (fig. 1), abrasioni della pellicola pittorica e importanti lesioni del corpo ligneo che ne compromettono la stabilità. Anche il grande tabernacolo ligneo (fig. 7), che ospitava il crocifisso di scuola toscana (già restaurato e oggi esposto al museo diocesano di Spoleto), mostra danni causati dal movimento della parete retrostante, ampiamente lesionata, con numerose sconnessioni delle parti lignee e delle cerniere di apertura-chiusura delle ante, parziali abrasioni della superficie pittorica e alcune fessurazioni longitudinali sulla struttura lignea, in particolare sulle ante (figg. 12-16). L'altare della Madonna della Bianca presenta anch'esso ingenti cadute di materiale costitutivo, soprattutto nella parte sommitale (figg. 59-60, 70). Il crollo ha messo in evidenza un intervento precedente di ripristino dell'altare (forse anni '80) identificabile in una maglia metallica piegata a forma di arco per sostenere le porzioni di malta e i conci di materiale lapideo che completano la struttura, fortemente lesionati e fratturati. Il materiale litico crollato è riversato per terra insieme a detriti del crollo delle murature (figg. 61-62). Gli elementi in pietra quali le due acquasantiere e il fonte battesimale (figg. 167-179) e lo stemma lateranense (figg. 113-114) sono integri nel loro insieme, anche se mostrano piccole e localizzate mancanze, nonché diffuse abrasioni, qualche fessurazione e frattura dovuta all'evento sismico (figg. 118, 119, 124, 127, 128, 131). Colonne e capitelli interni sono rivestite da corposi strati di scialbo di colore bianco che ottundono i volumi (figg. 74-76, 107-111) e mostrano puntuali fenomeni di decoesione del materiale costitutivo (figg. 86, 87, 94, 95). Capitelli, colonne esterne e leoni stilofori del protiro non sembrano presentare problemi strutturali dovuti a crolli, ma localizzate mancanze, fratture e lesioni attribuibili all'evento sismico (figg. 85-87, 94, 95, 100-102). Gli apparati architettonici esterni in pietra presentano fenomeni di degrado riconducibili all'evento sismico, quali lesioni dei blocchi, cadute, distacchi e mancanze, sia sul prospetto principale (N-O) che su quello laterale (S-O) (figg. 211-212, 216), oltre a diffuse erosioni del materiale costitutivo dovute all'esposizione prolungata agli agenti atmosferici (figg. 215 e 217), e a un diffuso ed esteso attacco biodeteriogeno, localizzato per lo più nelle parti basse (figg. 213, 214, 217). Le colonne e i pilastri mostrano, inoltre, lesioni passanti dovute a cedimenti strutturali causati dai cinematismi sismici."



B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di progetto, estratto Relazione Tecnica Illustrativa, Elaborato: "A1_Relazione tecnica generale rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m" (Prot. USR_E_0043224 del 27/11/2025):

"Le valutazioni effettuate sullo stato di dissesto del fabbricato hanno fatto emergere le criticità strutturali e conseguentemente i criteri su cui fondare l'intervento di miglioramento sismico oggetto della presente relazione.

Si può sostenere che gli interventi del consolidamento del 1981 siano stati in parte efficaci, in particolar modo nel contenimento dei fenomeni di ribaltamento; si può altresì sostenere che le ingenti masse e rigidità inserite con i voluminosi getti di calcestruzzo utilizzati per il consolidamento delle volte e per la realizzazione dei cordoli di collegamento delle murature, hanno contribuito a buona parte dei danni subiti. (...)

(...) Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'intervento proposto è basato sul consolidamento delle volte con ripristino delle condizioni di carico originarie; quindi la rimozione degli irrigidimenti in c.a., la realizzazione di interventi di placcaggio diffuso a basso spessore e la solidarizzazione delle volte con gli elementi verticali resistenti, senza considerevoli aumenti di peso e rigidità. Internamente alla Chiesa, per l'eliminazione delle spinte, è previsto l'inserimento di tiranti e laddove presenti il ripristino di quelli esistenti. E' previsto il ripristino degli ancoraggi dei cordoli in c.a. esistenti con realizzazione di nuovi perfori su tutte le murature. E' previsto il consolidamento delle caratteristiche meccaniche di tutte le murature con la scarnitura profonda dei giunti, l'inserimento di diatoni e la rinzeppatura dei paramenti con malta di calce fibrorinforzata ad alta resistenza. E' previsto il consolidamento del campanile con inserimento di tiranti verticali a tutta lunghezza, il confinamento del paramento esterno con ristilatura armata e nuovi tiranti orizzontali con capochiave a paletto. Scopo dell'intervento di restauro, in accordo con quanto previsto dal DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione ex art. 23. c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016), è il ripristino della valenza estetica e simbolica del bene nel rispetto dell'interesse culturale, dei vincoli esistenti e del valore identitario che il bene riveste nei confronti della popolazione locale. Il progetto mira, quindi, a riproporre la configurazione architettonica originaria della chiesa e il recupero dell'assetto decorativo interno precedente al sisma, nonostante gli ingenti danni e le importanti perdite riscontrate all'interno e all'esterno dell'edificio. (...)."



C) VERIFICA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI RESE

Il soggetto attuatore MIC_USS Sisma, conformemente a quanto espresso dall'art.4 co.3 dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020, ha trasmesso il progetto esecutivo che si compone dei documenti di cui all'elenco elaborati del precedente paragrafo F):

A	RELAZIONI	
A1	Relazione tecnica generale	☒
A2	Relazione ambientale e/o paesaggistica	☐
A3	Relazione architettonica	☒
A4	Relazione storico-artistica	☒
A5	Relazione archeologica	☒
A6	Relazione geologica	☒
A7	Relazione idrologica e idraulica	☐
A8	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	☒
A9	Relazione vulnerabilità sismica	☒
A10	Relazione di calcolo strutturale (comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica)	☒
A11	Relazione tecniche impianti	☒
A12	Relazione sulle interferenze	☐
B	ELABORATI STATO DI FATTO	
B1	Planimetria generale (in scala adeguata) e inquadramento urbanistico	☒
B2	Rilievo geometrico stato di fatto (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) con individuazione di eventuali evidenze artistiche, architettoniche o di particolari costruttivi (affreschi, dipinti, elementi architettonici...)	☒
B3	Rilievo quadri fessurativi (piante – prospetti – sezioni)	☒
B4	Rilievo fotografico con indicazione dei coni ottici	☒
B5	Rilievo strutturale e materico	☒
B6	Rilievo dello stato di conservazione e del degrado	☒
B7	Graficizzazione storico costruttiva	☒
B8	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	☐
B9	Relazione delle indagini strumentali	☒
C	ELABORATI DI PROGETTO	
C1	Progetto architettonico: piante, prospetti, sezioni. (con individuazione degli interventi specifici riferiti alle evidenze artistiche e architettoniche)	☒
C2	Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni	☒
C3	Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi	☒
C4	Schede tecniche di restauro degli apparati decorativi	☒
C5	Elaborati grafici e schemi funzionali degli impianti	☒
C6	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	☒
C7	Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti	☒
C8	Computo metrico estimativo (redatto ai sensi dell'art. 1 c.6 dell'O.C.126/2022 e succ. modifiche all'art.12 co.1. a dell'O.C.136/2023)	☒
C9	Elenco prezzi unitari (con descrizione completa delle voci dei lavori, redatto sulla base del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art.6 c.7 del D.L. n.189/2016, approvato con O.C.	☒



	n.126/2022 e successive modifiche all' art. 12 co.1.a dell' O.C. 136/2023)	
C10	Analisi nuovi prezzi (per le voci non presenti nel P.U.C. e nel prezzo della Regione Umbria 2023)	☒
C11	Calcolo incidenza della manodopera	☒
C12	Quadro economico	☒
C13	Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo degli allegati)	☒
C14	Cronoprogramma dei lavori	☒
C15	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	☒
C16	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	☒
C17	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	☒
C18	Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi (26-30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017) con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese A-DC	☒

Il progetto esecutivo trasmesso all'USR Umbria relativo all'intervento denominato "Chiesa Santa Maria Bianca" sita in Loc. Ancarani nel Comune di Norcia- (PG) risulta **completo** degli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall'art.18 del D.M. 154/2017 con successive modifiche del D. Lgs 36/2023 – All. II.18-Titolo III-Capo I-art.15.

Il soggetto attuatore ha trasmesso le dichiarazioni in merito all'iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016, con prot. USR-E- n. 0014002 del 29/04/2024 e prot. USR-E- n. 0043224 del 26/11/2025.

D) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO

L'intervento proposto di miglioramento sismico e restauro della "Chiesa Santa Maria Bianca" sita in Loc. Ancarani nel Comune di Norcia- (PG) è **coerente** con i danni conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, come esaminati negli elaborati di rilievo e sinteticamente descritti nel paragrafo A) **DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO** della presente istruttoria;
La sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, e i danni rilevati con scheda Scheda A-DC n. 001 del 15/02/2017 è stata dichiarata dal progettista strutturale, Ing. Michele Verdi, con Perizia asseverata acquisita al prot. USR-E n. 0043224 del 26/11/2025;

Il MIC_USS Sisma, in qualità di soggetto attuatore, ha presentato richiesta di autorizzazione sismica preventiva ai sensi della normativa vigente con prot. USR-E n. 0043431 del 27/11/2025. L'esito positivo di istruttoria è stato trasmesso dall'USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione Privata con prot. USR-U n. 0044442 del 05/12/2025; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e del Collaudatore.

Il miglioramento sismico dell'edificio è dichiarato dal progettista strutturale Ing. Michele Verdi nell'elaborato "Relazione Vulnerabilità Sismica" acquisito con prot._USR-E-n. 0043224 del 26/11/2025. A fronte di un rapporto capacità/domanda allo stato antecedente agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, in termini di accelerazione di picco al suolo per lo S.L.V., pari a **0,303**, l'intervento proposto consegue un miglioramento delle prestazioni in fase sismica tale che il rapporto capacità/domanda risulti essere **0,679**.
"Ne consegue che l'intervento si configura, ai sensi del DM 17 gennaio 2018 §8.4.2, come miglioramento sismico e che tale miglioramento garantisce un livello di sicurezza dalla costruzione in termini di accelerazione sostenibile pari al 67.9% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo.", come richiesto dal p.to 4 dell'allegato C dell'OCSR 105/2020 come modificato dall'art.14 co.4 dell'OCSR111/2020.



E) VERIFICA CONGRUITA' ECONOMICA

Contributo economico dell'intervento:

- ✓ Il contributo richiesto per il progetto esecutivo pari ad **€ 2.997.065,96**, presentato dal soggetto attuatore MIC_USS Sisma, con prot. USR-E-n. 0043224 del 26/11/2025, e ss. ii., e sottoposto all'esame della Conferenza Permanente, **è congruo e superiore a quanto assegnato con Ordinanza Commissariale 132/2022 (€ 2.750.000,00);**

Indennizzi assicurativi e/o altri contributi:

- ✓ L' Arcidiocesi di Spoleto Norcia, in qualità di soggetto proprietario e soggetto attuatore in fase di attuazione, ha dichiarato, con nota Prot. USR-E- 0014002 del 29/04/2024, che per l'attuazione dell'intervento denominato "Chiesa Santa Maria Bianca" non sarà utilizzato alcun indennizzo assicurativo.

I prezzi unitari assunti come riferimento sono stati:

I prezzi unitari delle voci del CME sono stati dedotti, ai sensi dell'art.6 co.7 del D.L. n.189/2016 modificato dal D.L. n.3/2023 art.3 - quinquies, dal:

- ✓ Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'O.C. 126/22 art.1;
- ✓ Prezzario della Regione Umbria 2023, unicamente per le voci non ricomprese all'interno del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, secondo quanto stabilito dall'art.12 co.1 dell'Ordinanza Commissariale n.136/2022 che modifica l'art. 1 co.6 dell'OC 126/22;
- ✓ Per le voci non ricomprese nel PUC e nel Prezzario della Regione Umbria nonché negli altri prezzari delle Regioni del Cratere, i progettisti hanno rappresentato la necessità di formulare Nuovi Prezzi secondo quanto stabilito dall'art. 10 co.1 dell'OC 139/2023.

Le analisi dei nuovi prezzi sono descritte negli elaborati:

- "C7.1_OG2_Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi rev 1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m";
- "C7.2_OS2A_Elenco prezzi unitari e Analisi nuovi prezzi rev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m"

In merito alla voce riportata nel QTE "lavori a corpo" per un tot. € 120.999,89 (categoria A.2 Lavori cat. OS 2°) e a seguito di richiesta di chiarimenti da parte dello scrivente ufficio, il Soggetto attuatore, nel documento trasmesso in data 28/11/2025 con Prot_USR_E n. MICMIC_USS-SISMA2016310120250000348-P.pdf ha dichiarato: *"In riferimento alla richiesta di cui al punto 2. si specifica che il progetto per le opere OS2-A è stato redatto sulla base delle rilevazioni ed osservazioni effettuate compatibilmente con lo stato dei luoghi al momento della redazione del progetto e pertanto dove possibile, è stata indicata puntuale localizzazione e quantificazione delle lavorazioni sugli elaborati grafici. Per le altre voci segnate come a corpo è stata comunque indicata, una stima in % sulle dimensioni complessive dell'elemento considerato. Pertanto non è stato possibile fornire aggiornamento degli elaborati per come richiesto, sarà cura in fase di esecuzione di verificare le quantità effettivamente realizzate."*

Sulla base dell'istruttoria del computo metrico, le lavorazioni esaminate si ritengono complessivamente **congrue** rispetto all'intervento proposto; si evidenzia, tuttavia, che le voci del computo metrico estimativo dovranno essere oggetto di successivo approfondimento in sede di rendicontazione mediante la presentazione di allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica.

Dall'esame istruttorio eseguito sul quadro tecnico economico, di seguito riportato, risulta che l'importo del contributo richiesto pari ad euro **€ 2.997.065,96** (euro **2.332.315,16** per lavori e euro **664.750,80** per somme a disposizione), è **congruo** ed **ammissibile a contributo**, per euro **€ 2.750.000,00** a valere sulle risorse assegnate con Ordinanza 132/2022 e per **€ 247.065,96** a valere sulle risorse del plafond delle Economie di programmazione del MIC, ferma restando la successiva assegnazione e concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.



Si evidenzia, che le voci del computo metrico estimativo dovranno essere oggetto di successivo approfondimento in sede di rendicontazione mediante la presentazione di allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica.

CHIESA MADONNA BIANCA DI ANCARANO NORCIA (PG) QUADRO ECONOMICO LAVORI			
DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO RICHIESTO CON PROT. USR 0043224 del 26/11/2025	IMPORTI APPROVATI A SEGUITO DI VERIFICA DI CONGRUITA'	
A) LAVORI			
IMPORTO LAVORI A MISURA	2.078.902,01 €		2.078.902,01 €
A.1 Lavori cat. OG 2	1.729.139,06 €		1.729.139,06 €
A.2 Lavori cat. OG 2A	349.762,95 €		349.762,95 €
LAVORI A CORPO	120.999,89 €		120.999,89 €
A.3 Lavori cat. OG 2A	120.999,89 €		120.999,89 €
TOTALE LAVORI	2.199.901,90 €		2.199.901,90 €
A.4 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	132.413,26 €		132.413,26 €
A IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	2.332.315,16 €		2.332.315,16 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 IVA 10% sui lavori	233.231,52 €		233.231,52 €
B.2 SPESE TECNICHE PROG. STRUTTURALE E CSP compresa IVA e Oneri previdenziali	69.248,76 €		69.248,76 €
B.3 RELAZIONE GEOLOGICA compresa IVA e Oneri previdenziali	4.728,62 €		4.728,62 €
B.4 INDAGINI SUI MATERIALI compresa IVA	4.002,11 €		4.002,11 €
B.5 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA compresa IVA	5.000,00 €		5.000,00 €
B.6 SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA VERIFICA DELLA PROG. ESECUTIVA compresa IVA e Cassa di previdenza	34.577,81 €		34.577,81 €
B.7 FONDO INCENTIVANTE art.113 D.lgs.50/2016 al sensi dell'art. art. 4.1. D.C.57/2018 e D.C.625/2021	26.446,48 €		26.446,48 €
B7.A USS-SISMA 2016	8.552,59 €		8.552,59 €
B7.B DICESI	17.893,89 €		17.893,89 €
B.8 IMPREVISTI compresa IVA (max 5%)	116.615,76 €		116.615,76 €
B.9 SPESE TECNICHE RELATIVE A DIREZIONE LAVORI, REG. ESEC. CSP, COLLAUDO STATICO E IMPIANTI (-30% a add. Obiettivo)	134.694,00 €		134.694,00 €
B.10 ONERI PREVIDENZIALI per spese tecniche relative a Direzione Lavori, REG. Esec. CSP, Collaudo statico e Impianti	5.387,76 €		5.387,76 €
B.11 IVA per spese tecniche relative a Direzione Lavori, REG. Esec. CSP, Collaudo statico e Impianti	30.817,99 €		30.817,99 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	664.750,80 €		664.750,80 €
C) Totale A+B	2.997.065,96 €		2.997.065,96 €
D) Economie ribasso d'asta	- €		- €
TOTALE GENERALE (C+D)	2.997.065,96 €		2.997.065,96 €

Foligno, 09/12/2025

L'istruttore per la parte tecnico amministrativa

Arch. Simona Trimarchi

per la parte strutturale

Ing. Eva Volpe

Il Responsabile

Servizio Ricostruzione Pubblica

Geol. Francesco Savi

F. Savi



III. ESITO FINALE ISTRUTTORIA PROPOSTA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C. n.105/2020

Il **progetto esecutivo** relativo ai lavori di miglioramento sismico e restauro dell'intervento della "Chiesa Santa Maria Bianca" sita in Loc. Ancarano nel Comune di Norcia– (PG)" risulta:

- ✓ **completo** degli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall'art.18 del D.M. 154/2017 con successive modifiche del D. Lgs 36/2023 – All. II.18 Titolo III Capo I art.15;
- ✓ **coerente** in relazione ai danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi nonché conforme alle normative vigenti in merito alle opere e costruzioni in zona sismica, come da verbale con esito positivo di istruttoria rilasciato dal Servizio Ricostruzione Privata – USR Umbria con prot. USR-U- n. 0044442 del 05/12/2025. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e del Collaudatore;
- ✓ **congruo** in relazione al contributo richiesto pari ad euro € **2.997.065,96** (euro **2.332.315,16** per lavori e euro **664.750,80** per somme a disposizione) e alle lavorazioni previste negli elaborati.
- ✓ **ammissibile a contributo**, come da esito dell'istruttoria tecnico-economica sintetizzata al punto E) dell'istruttoria, per un importo pari a € **2.997.065**, di cui euro € 2.750.000,00 a valere sulle risorse assegnate con Ordinanza 132/2022 ed € **247.065,96 a valere sulle risorse del plafond delle Economie di programmazione del MIC**, ferma restando la successiva assegnazione e concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.

Si evidenzia, che le voci del computo metrico estimativo dovranno essere oggetto di successivo approfondimento in sede di rendicontazione mediante la presentazione di allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica.

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo da parte del Commissario straordinario, si esprime **parere favorevole**.

Foligno, 09/12/2025

Visto:

Il Dirigente

Servizio Ricostruzione Pubblica

Ing. Stefania Tibaldi



Perugia, data protocollo

Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal
sisma del 24 agosto 2016
PEC
mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

Riferimento nss. Prot. 15466 del 29/07/2022, 15630 del 02/08/2022 e 16872 del 24/08/2022.

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/05.

Oggetto: D.Lgs. 42 del 22/01/2004 art. 21, comma 4 e art. 22 – **Autorizzazione con prescrizioni ai lavori.**
Indirizzo: NORCIA (PG), loc. Ancarano.
Lavori di: CHIESA DELLA MADONNA BIANCA - Primo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei beni culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – PROGETTO ESECUTIVO.
Dati catastali: Foglio n. 30, part. IIe B e 131.
Pervenuta il: 24.08.2022.
Richiedente: Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

In riferimento alla nota che si riscontra a margine pervenuta in data 22/08/2022 con la quale si richiede l'Autorizzazione alla esecuzione dei lavori di cui in oggetto:

Visto l'art. 21 comma 4 e art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ei.

Visto l'art. 32 comma 1 lett. b) del D.P.C.M 19/06/2019, n 76.

Vista la Carta Archeologica dell'Umbria (CAU).

Visto il PRG del comun di Norcia:

Esaminata la documentazione tecnica e descrittiva delle opere che si intendono realizzare presso la Chiesa della Madonna Bianca di Ancarano ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 co. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Valutata la Relazione storico-artistica, lo stato di conservazione del bene.

Valutata, altresì, la relazione archeologica per l'inquadramento dell'insediamento antico dell'area, anche in funzione dell'eventuale recupero del materiale di reimpiego utilizzato nelle strutture murarie della chiesa.

Verificata la documentazione progettuale esecutiva consistente in:

RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO:

' - **ricostruzione delle porzioni crollate** con materiali di risulta del crollo e comunque con pietra locale analoga alla preesistente e malta a base di calce idraulica naturale, fibrorinforzata e inserimento di barre elicoidali in acciaio inox.

- **scuci-cuci delle porzioni** di muratura lesionate con materiale di recupero e malta a base di calce idraulica naturale, fibrorinforzata

- **consolidamento di tutte le murature** mediante rimozione intonaci ricostruiti durante intervento 1981 previa la realizzazione di saggi di scopritura volti ad assicurare che non siano presenti al disotto degli intonaci superfici affrescate; scarnitura profonda dei giunti; perforazioni passanti eseguite con carotatrice continua a rotazione senza l'ausilio di acqua e senza percussione, ed inserimenti di diatoni realizzati mediante tessuto di armatura in fibra di acciaio inox, iniezione dei perfori a bassa pressione con miscela a base di calce naturale idraulica, rinzeppatura dei giunti sia interni che esterni con malta a base di calce idraulica naturale e ripristino della facciavista nelle facciate esterne, intonaco interno a base di calce idraulica naturale, finitura interna con colletta di calce naturale. Il consolidamento è previsto su tutte le murature in pietra con esclusione delle porzioni affrescate, in corrispondenza delle quali è prevista da un solo lato.

- inserimento, in corrispondenza dello scarico delle saette delle travi inclinate sulle murature sovrastanti le arcate centrali, di **tiranti in acciaio**, saldati alle cuffie di ancoraggio delle saette e messi in tiro tramite collegamento con piastre e bulloni alle piastre del sistema di ancoraggio delle travi inclinate esistenti.

- realizzazione di **tiranti verticali**, in corrispondenza dell'ancoraggio delle saette alle murature sovrastanti le arcate, mediante il placcaggio delle murature con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio.

- **sostituzione**, in corrispondenza delle arcate interne e delle volte, **dei tiranti esistenti**, ovvero inserimento, laddove non siano presenti, di tiranti in acciaio ancorati con capochiavi a paletto esterni o con piastre in acciaio, se l'ancoraggio è interno alla muratura.

- **ripristino**, nelle pareti longitudinali, degli ancoraggi dei cordoli in c.a. risalenti all'intervento del 1981 mediante perforazioni eseguite con carotatrice continua a rotazione senza l'ausilio di acqua e senza percussione, e barre inox, iniezioni a bassa pressione con miscela ad alta resistenza ai solfati e a contenuto di sali idrosolubili nullo a base di calce naturale idraulica.

- nei **portici laterale e frontale**: rimozione del manto di copertura; rimozione del tavolato e delle travi in legno esistenti; demolizione della soletta in c.a. e dei cordoli in c.a. esistenti a livello del sottotetto; rimozione argilla espansa di riempimento volte; rimozione intonaco intradosso



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

volte; inserimento sulle volte di barre elicoidali in acciaio inox; realizzazione di placcaggio esterno e interno alla volta, costituito da intonaco strutturale con malta a base di calce idraulica naturale, fibrinforzata con interposta doppia rete in fibre di basalto; ancoraggio perimetrale delle volte mediante barre elicoidali in acciaio inox su perfori iniettati a bassa pressione a base di calce naturale idraulica; finitura interna con coltella di calce naturale; rinfilo volta con argilla espansa; realizzazione di massetto in calce idraulica naturale armato con rete elettrosaldata in acciaio inox ancorato alle murature con barre ad aderenza migliorata; realizzazione di cordoli interno ed esterno con profilo UPN100 e 200 ancorati alle pareti con barre filettate in acciaio inox iniettati a bassa pressione con miscela a base di calce; realizzazione di arcarecciatura longitudinale con profili in acciaio 100x100x8 giuntati alle capriate con squadrette in acciaio e bulloni; posa di tavolato maschiato in abete sp. 3 cm avvitato agli arcarecci; posa di membrana impermeabilizzante; rimontaggio manto di copertura. Per ciascuna colonna: inserimento di tirante in acciaio, ancorato alla colonna con capochiave a piastra rivestito dal concio in pietra e alla parete interna.

- nelle **volte del presbiterio e della sacrestia**: rimozione di massetto e pavimento; demolizione della soletta e delle contro costolature in c.a. esistenti; rimozione argilla espansa di riempimento volte; rimozione intonaco intradosso volte; inserimento sulle volte di barre elicoidali in acciaio inox; realizzazione di placcaggio esterno e interno alla volta, costituito da intonaco strutturale con malta a base di calce idraulica naturale, fibrinforzata con interposta doppia rete in fibre di basalto; ancoraggio perimetrale delle volte mediante barre elicoidali in acciaio inox su perfori iniettati a bassa pressione con miscela a base di calce naturale idraulica; finitura interna con coltella di calce naturale; rinfilo volta con argilla espansa; realizzazione di massetto in calce idraulica naturale armato con rete elettrosaldata in acciaio ancorato alle murature; posa di pavimentazione; inserimento di tiranti lungo il perimetro interno delle volte, nella zona di rinfilo ancorati alle murature con capochiave a paletto;

- nel **campanile**: ricostruzione della parete della cella campanaria rimossa durante le operazioni di messa in sicurezza, con materiale originario recuperato sul luogo e inserimento di barre elicoidali in acciaio inox; interventi di scuci-cuci per ripristino porzioni danneggiate; realizzazione di ancoraggi verticali ad iniezione controllata con calza, iniettati con malta, costituiti da barre in acciaio inossidabile ad alta resistenza e sistema tipo Bossong GBOS 24/304; posizionamento di elemento di contrasto permanente sulla parte superiore del campanile costituito da piastra in acciaio sp. 20 mm e tesatura delle barre; inserimento di n. 6+6 tiranti in due direzioni su 3 file, con capochiave a paletto; ristilatura armata dei giunti con malta a base di calce idraulica naturale, fibrinforzata e barre elicoidali.

RESTAURO:

- **operazioni di restauro preliminari**: selezione, raccolta, documentazione e movimentazione dei frammenti durante le operazioni; rimozione del deposito superficiale incoerente; preconsolidamento della pellicola pittorica e della doratura sugli stucchi; preconsolidamento degli stucchi; bendaggio di sostegno e protezione degli stucchi; puntellatura di sostegno degli stucchi; preconsolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori dei dipinti murali; applicazione di bendaggi di sostegno e protezione dei dipinti murali; puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo di caduta; rimozione di stuccature non idonee sui dipinti murali; rinzi e stuccature propedeutiche ai consolidamenti strutturali; esecuzione di indagini preliminari; saggi stratigrafici; documentazione fotografica; documentazione grafica; assistenza per demolizione di intonaco.

- **altari**: allestimento e disallestimento cantiere restauro; preconsolidamento degli stucchi; ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica e della doratura; rimozione detriti dal paramento murario di supporto; riconfigurazione di porzioni di paramento murario; ristabilimento della resistenza meccanica del paramento murario; consolidamento di lesioni strutturali del paramento murario; ristabilimento della coesione degli intonaci; ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci; consolidamento di fessurazioni e fratturazioni di media entità delle parti in stucco; applicazione di perni di sostegno delle parti in stucco; riadesione di scaglie e frammenti di stucco di peso e dimensioni limitati; ristabilimento coesione superfici lapidee fratturate e lacunose; incollaggio e imperniaggio delle porzioni lapidee recuperate; rinforzo strutturale superfici lacunose e/o discontinue non a vista; rimozione bendaggi di protezione; rimozione di depositi coerenti dalle opere in stucco; rimozione strati di scialbo dalle opere in stucco; rimozione di stuccature non idonee; rimozione di elementi metallici e perni ossidati e/o impropri; trattamento per l'arresto dell'ossidazione di elementi metallici; stuccatura; integrazione plastica degli elementi crollati e imperniaggi; reintegrazione pittorica; ripristino doratura;

- **sculture policrome**: velinatura propedeutica al trasporto del tabernacolo ligneo; montaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio del tabernacolo ligneo; consolidamento del legno di supporto; disinfezione da attacchi di insetti xilofagi del tabernacolo e delle sculture; rimozione della velinatura; ristabilimento coesione e adesione pellicola pittorica e strati preparatori del tabernacolo e delle sculture; risanamento del legno di supporto; pulitura superfici policrome delle sculture; pulitura superfici policrome del tabernacolo; riadesione di scaglie e frammenti lignei; verniciatura in corso d'opera; reintegrazione plastica in mancanza di parti strutturali; stuccatura; reintegrazione pittorica; verniciatura finale delle sculture;

- **elementi e paramenti lapidei interni ed esterni**: trattamento biocida; rimozione del deposito superficiale incoerente; ristabilimento coesione superfici lapidee fratturate e lacunose; consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili; incollaggio dei frammenti; imperniaggio parti fratturate; trattamento per l'arresto dell'ossidazione di perni e staffe; rimozione stuccature inidonee (materiali lapidei); rimozione depositi coerenti; alleggerimento di strati di scialbo; rimozione incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati; stuccatura; revisione cromatica superfici lapidee; protezione dei manufatti in esterno; trattamento di disinfezione e disinfezione; ristabilimento coesione superfici lapidee fratturate e lacunose; aggiornamento della documentazione grafica.

Considerato che non esiste cedimento fondale della chiesa per cui il progetto non prevede consolidamento delle fondazioni (fondazioni attuali di tipo diretto superficiali, la cui quota di imposta si assesta a m. -1,50).

Esaminate le metodologie proposte a seguito dello studio di vulnerabilità sismica.

Considerato che gli interventi strutturali da eseguire su beni culturali devono essere progettati secondo quanto disposto dalle "Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.02.2011 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - Supplemento ordinario n. 54).

Verificato il sostanziale rispetto delle Linee guida.

Considerato che le opere da eseguire, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione del bene se nel rispetto delle prescrizioni indicate nel seguito e quindi ammissibili in rapporto alle vi-



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ullisse Rocchi, 71 - 06123 - PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

genti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s. m. e i.

AUTORIZZA

L'esecuzione dei lavori nel rispetto della documentazione progettuale:

- prima dell'inizio lavori le opere mobili, gli arredi, i frammenti architettonici ancora presenti all'interno dell'edificio dovranno essere inventariati, messi in sicurezza e trasferiti presso un deposito idoneo da sottoporre alla valutazione della scrivente Soprintendenza in sede di richiesta di autorizzazione allo spostamento temporaneo ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.

- in corso d'opera dovranno essere aggiornati gli elaborati grafici inerenti ai restauri architettonici (tavole da C1.1 a C1.6) e trasmessi a questa Soprintendenza al fine di monitorare l'effettiva estensione delle lavorazioni che compongono la proposta. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si chiede di aggiornare gli elaborati grafici architettonici riportando le indicazioni di progetto, quali: il materiale e il tipo di finitura di pavimento che si intende realizzare nei locali dell'ammazzato e nei servizi igienici, la sua stratigrafia e il disegno della posa; l'estensione dei rifacimenti dei manti di copertura e le relative stratigrafie; l'individuazione degli elementi strutturali lignei da sostituirsi; ecc...

- per quanto riguarda gli impianti, il cui rifacimento è previsto solo per i locali del piano ammezzato e dei servizi, si chiede di evitare i passaggi delle reti di distribuzione in traccia muraria, se nuovi, prediligendo passaggi già esistenti per quelli verticali e nel nuovo pacchetto di pavimentazione per quelli orizzontali.

- nel rispetto delle indicazioni progettuali descritte nei relativi documenti, tutti gli interventi di ricomposizione e/o ricostruzione, finalizzati alla ripresentazione estetica del bene e delle sue parti, quali: la scelta di litotipi e laterizi non recuperabili in situ; il confezionamento di malte di allattamento murarie; le risarciture estese o localizzate di intonaci storici; le ricostruzioni plastiche di altari lapidei; le risarciture di sculture lignee; le eventuali velature; i colori delle essenze lignee; le verniciature degli elementi metallici; ecc. dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante predisposizione di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto, ovvero di modelli ricostruiti per quanto riguarda le superfici lapidee modanate, oppure ancora tramite la presentazione di campioni ai piedi del cantiere, da calibrarsi ciascuna per il tipo di intervento richiesto, al fine di verificare ex ante l'ipotesi progettuale.

- ogni intervento sulle superfici decorate dovrà essere condotto da restauratore qualificato per lo specifico settore.

- al termine dei lavori, prima della restituzione dell'area di cantiere, dovranno essere ricollocate tutte le opere mobili asportate in emergenza e attualmente custodite presso il deposito dei beni culturali in località Santo Chiodo di Spoleto o presso la curia diocesana di Spoleto – Norcia, così come le opere e i frammenti asportati per consentire l'avvio dei lavori.

- in fase esecutiva si chiede una verifica della presenza di materiale lapideo di reimpiego presente nella muratura (frammenti architettonici iscritti, modanati, etc.) che non è stato possibile riconoscere all'interno della chiesa per motivi di sicurezza. L'eventuale presenza dovrà essere mappata, rilevata e fotografata per le valutazioni di questo Ufficio.

- in occasione di eventuale necessità di realizzare tracce per le reti tecnologiche, si ricorda che in caso di rinvenimento di evidenze di natura archeologica nel corso della realizzazione dell'opera, si dovrà farne denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza ed alle autorità locali e provvedere alla loro momentanea conservazione in situ, senza movimentazione, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii., in attesa dell'arrivo dei funzionari di questo Ufficio.

Si rammenta, inoltre, che:

- in caso di rinvenimenti di interesse archeologico nessun parere è sostitutivo di quello di questo Ufficio.

- che le evidenze archeologiche rinvenute verranno tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii.

- natura e consistenza di eventuali scoperte potrebbero comportare l'imposizione di varianti al progetto in questione, nonché indagini archeologiche approfondite finalizzate alla conoscenza del contesto rinvenute ed agli interventi di tutela.

Eventuali nuovi dettagli/particolari esecutivi non presenti nel progetto riguardanti gli elementi sottoposti a tutela dovranno essere sottoposti a preliminare autorizzazione della Soprintendenza ABAP dell'Umbria.

Considerata la natura del bene, la Direzione Lavori, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e confermato da sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014 sulla competenza esclusiva degli architetti sui beni tutelati, dovrà essere affidata ad architetto abilitato. Altre figure professionali (Ingegnere, Geometra, Perito, ...), potranno essere cofirmatari e codirettori per gli aspetti di specifica competenza, ferma restando la carica monocratica del D.L.

Per consentire di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d'opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori. In tali occasioni potranno essere richieste specifiche campionature di materiali o di lavorazioni, in particolare per gli interventi di carattere strutturale, e potranno essere impartite prescrizioni se necessarie alla tutela e corretta conservazione del bene ed alla finale presentazione estetica.

Considerata la natura delle opere la ditta dovrà essere in possesso della categoria OG2 e OS2A.

Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il consuntivo scientifico a firma del D.L.

La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, le verifiche delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato. Si precisa inoltre che la presente autorizzazione per quanto in oggetto non costituisce nulla-osta alla legittimità della consistenza attuale del bene.

Si evidenzia che ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Vanessa Squadroni al quale gli aventi diritto ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti (vanessa.squadroni@cultura.gov.it).

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Giuseppe Lacava

Firmato Digitalmente

(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

VS/GS/GLD



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria


Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



DON SEM FIORETTI
Via Fraz. Beroide, 38/A
06049 – Spoleto (PG)
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

COMUNE DI NORCIA
Via Alberto Novelli, 1
06046 – Norcia (PG)
comune.norcia@postacert.umbria.it

ING. MICHELE VERDI
Via Santa Lucia, 18
06062 - Città della Pieve (PG)
michele.verdi@ingpec.eu

ARCH. CARMEN COBUCCI
Via Lorenzini, 36
06123 - Perugia (PG)
carmen.cobucci@cultura.gov.it

DOTT. GEOL. GIORGIO PIAGNANI
Via Primo Maggio, 5
06081 - Assisi (PG)
geolandpg@pec.epap.it

Oggetto: Eventi sismici 2016. Lavori di Ricostruzione, Riparazione e Ripristino della Chiesa di Santa Maria Bianca – Loc. Ancarano, Norcia (PG)
prot. USR n.: 0043431 del 27/11/2025
Nota trasmissione: esito positivo di istruttoria.

Si comunica l'esito positivo relativo all'istruttoria tecnica acquisito al protocollo USR-E n. 0044248 del 04/12/2025 finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva dell'istanza di cui all'oggetto e contestuale richiesta di comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Gianluca Fagotti

*Documento elettronico sottoscritto mediante
firma digitale e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria*

Servizio Ricostruzione Privata

Il Dirigente
Ing. Gianluca Fagotti

U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria

TEL. +39 0742 630763
MAIL gagotti@regione.umbria.it

SEZIONE: Erogazioni contributi e
sismica

Il Responsabile
Ing. Luisa Cincini

TEL. +39 0742-630832
MAIL lcincini@regione.umbria.it

ev/gf



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



DON SEM FIORETTI
Via Fraz. Beroide, 38/A
06049 – Spoleto (PG)
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

COMUNE DI NORCIA
Via Alberto Novelli, 1
06046 – Norcia (PG)
comune.norcia@postacert.umbria.it

ING. MICHELE VERDI
Via Santa Lucia, 18
06062 - Città della Pieve (PG)
michele.verdi@ingpec.eu

ARCH. CARMEN COBUCCI
Via Lorenzini, 36
06123 - Perugia (PG)
carmen.cobucci@cultura.gov.it

DOTT. GEOL. GIORGIO PIAGNANI
Via Primo Maggio, 5
06081 - Assisi (PG)
geolandpg@pec.epap.it

**Oggetto: D.P.R. 380/01 artt. 93 e 94*, L.R. 1/15 art. 202 comma 1
REGOLARIZZAZIONE IMPRESA**

Per: Lavori di Ricostruzione, Riparazione e Ripristino della Chiesa di
Santa Maria Bianca
Committente: Arcidiocesi Spoleto-Norcia (PG)
Comune di: Norcia (PG)
Via/località: Loc. Ancarano
Dati catastali: Foglio 30, Part. B, 131

Si comunica ai sensi dell'art. 201 della L.R. n. 01 del 21/01/2015 che l'istruttoria sul progetto relativo all'autorizzazione in oggetto ha avuto esito positivo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e/o del Collaudatore.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI SEZIONE
Ing. Luisa Cincini

*Documento elettronico sottoscritto mediante
firma digitale e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria*

Servizio Ricostruzione Privata

Il Dirigente
Ing. Gianluca Fagotti

**U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria**

TEL. +39 0742 630763
MAIL g.fagotti@regione.umbria.it

**SEZIONE: Erogazioni contributi e
sismica**

Il Responsabile
Ing. Luisa Cincini

TEL. +39 0742-630832
MAIL lcincini@regione.umbria.it

ev/lc/gf