



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL
PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Maria Giovanna Rizzi
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

DELEGHE

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Donato” - Comune di Colmurano (MC) - Id. O.C. 105/2020: 700 – CUP D87H20004580001 – CIG 9048833537 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Direttrice dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0014941-P del 09/04/2026, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 28/04/2026 alle ore 11:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l’approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la scrivente, l’arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso l’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
26.04.2026
21:44:02
GMT+02:00



MINISTERO
DELLA
CULTURA

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO CULTURALE

Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: icri@pec.cultura.gov.it

PEO: icri@cultura.gov.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.
O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN
DONATO".
COMUNE di COLMURANO (MC).
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia.
CUP: D87H20004580001 – CIG: 9048833537.
Id. O.C. 105/2020: 700.

In riscontro alla nota n. 7244 del 09-04-2026, inerente alla Convocazione di Conferenza
da effettuarsi in forma telematica il giorno 28 aprile 2026 (ore 11.00) per l'esame del progetto in ar-
gomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento
da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)

GIOVANNI
SALVIA
28.04.2026
11:11:21
GMT+02:00



Sezione tecnica

Resp. Istr.: Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.


Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli

 FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI COLMURANO

Provincia di Macerata

Piazza Umberto I°, 7; C.A.P. 62020; Tel. 0733/ 508112 – 508287 – 508463; Fax 0733/ 508112; C.F. e Partita IVA 00267160430

Colmurano, lì 28/04/2026

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN DONATO" COMUNE DI COLMURANO (MC)
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia CUP D87H20004580001 CIG 9048833537
Id. O.C. 105/2020: 700.

Il sottoscritto Mirko Mari, nato a Macerata il 27.01.1976 C.F. MRAMRK76A27E783P residente in Viale E. De Amicis n. 100, in qualità di Sindaco del Comune di Colmurano relativamente alla partecipazione alla Conferenza Permanente in modalità telematica in oggetto prevista per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 11.00, con la presente,

DELEGA

in rappresentanza dell'Ente, l'Arch. ELISA FERRERI, istruttore di questo Ufficio Tecnico Comunale.

Distinti Saluti.



Si allega copia del documento d'identità del delegante.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0015800-P-15/04/2026

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione – P.O. Edifici di Culto

Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **28 aprile 2026**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **28 aprile 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL COLLE” Località Farno
COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I62E22000750001 CIG A05F2C738A
Id. O.C. 132/2022: D_121_2022;**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN QUIRICO E GIULITTA” Frazione Gimigliano
COMUNE DI VENAROTTA (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I67H20003580001 CIG 8843749C89
Id. O.C. 105/2020: 440;**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN DONATO”
COMUNE DI COLMURANO (MC)
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia
CUP D87H20004580001 CIG 9048833537
Id. O.C. 105/2020: 700;**

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a *presiedere* i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **28 aprile 2026** e ad *esprimere*, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

**O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL COLLE” Località Farno
COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I62E22000750001 CIG A05F2C738A
Id. O.C. 132/2022: D_121_2022;**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN QUIRICO E GIULITTA” Frazione Gimigliano
COMUNE DI VENAROTTA (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I67H20003580001 CIG 8843749C89
Id. O.C. 105/2020: 440;**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN DONATO”
COMUNE DI COLMURANO (MC)**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia
CUP D87H20004580001 CIG 9048833537
Id. O.C. 105/2020: 700.

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Guido Castelli
14.04.2026
17:57:39
GMT+01:00



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI
DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Capo Dipartimento per la Tutela
del Patrimonio Culturale
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Donato” - Comune di Colmurano (MC) - Id. O.C. 105/2020: 700 – CUP D87H20004580001 – CIG 9048833537 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Donato” - Comune di Colmurano (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0014941-P del 09/04/2026, acquisita agli atti dell’ex Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 2016 con prot. MIC_USS-SISMA2016-0001050-A del 09/04/2026, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 28 aprile 2026, ore 11:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’ Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;



VISTO il D.M. n. 501 del 23 dicembre 2025, registrato alla Corte dei Conti al n. 142 del 22/01/2026, recante modifiche al Decreto del Ministro della cultura n. 270 del 5 settembre 2024, che istituisce a far data dal 1° gennaio 2026 l'Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale quale articolazione organizzativa del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, cui sono trasferite tra l'altro le funzioni già esercitate dall'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 103 del 20/03/2026, registrato alla Corte dei Conti al n. 1012 del 22/04/2026, con il quale - ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;



VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Colmurano (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0014941-P del 09/04/2026,

https://drive.google.com/file/d/1bCwyztFcfN1_xwUpwkcyuF0JcI9wUYDv/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- rifacimento totale di porzione di copertura;
- riparazione di capriata lignea;
- revisione del restante manto di copertura;
- consolidamento murario con iniezioni di malta di calce;
- interventi di scuci cucì;
- stilatura dei giunti di muratura;
- cuciture armate a secco di porzione di murature portanti;
- inserimento di barre verticali di collegamento muro esterno-muro interno della cella campanaria;
- intonaco rinforzato in fibra di PBO previa scalcinatura di intonaco su archi interni;
- cuciture a secco su archi interni;
- demolizione di controsoffitti;

Interventi sugli stucchi e sulle pitture murarie

- ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaco mediante iniezione di adesivi riempitivi;
- spolveratura di dipinti;
- fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica;
- integrazione pittorica di dipinti;
- intervento di stuccatura delle lacune con gesso su volte in camorcanna;
- consolidamento degli stucchi;
- stuccatura di grandi lacune d'intonaco;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3-0003398-P del 11/03/2025, acquisita agli atti dell'ex Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 2016 con documentazione progettuale scaricabile dal link sopracitato che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

CONSIDERATO che il progetto scaricabile al link citato in convocazione recepisce parte delle prescrizioni e delle indicazioni operative impartite nella suddetta nota fornendo degli elaborati integrativi rispetto a quelli esaminati dalla Soprintendenza per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione;

PRESO ATTO dell'ulteriore nota, di cui al prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3-0006667-P del 24/04/2026, acquisita agli atti di questo Istituto con prot. MIC_ICRI_0000175-A del 24/04/2026 e rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata a seguito delle integrazioni pervenute successivamente all'autorizzazione sopracitata.



A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Istituto, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Donato*” - Comune di Colmurano (MC), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Si rammenta che, in caso di rinvenimenti di interesse archeologico in qualunque fase dei lavori, corre l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP ed alle autorità locali, provvedendo alla momentanea conservazione e custodia in situ, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii. In tal caso la Soprintendenza territorialmente competente si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, approfondimenti e /o ampliamenti delle indagini e di valutare l'adozione di opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela.

Al fine di consentire i necessari sopralluoghi da parte della Soprintendenza ABAP si richiama la richiesta di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Istituto e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria
Maria Giovanna Rizzi
Funzionario Architetto
Tel: 06/67234778
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
26.04.2026
21:44:02
GMT+02:00





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche Ufficio Speciale Ricostruzione**
PEC : regione.marche.usr@emarche.it

E po Alla **Diocesi di Macerata - Tolentino - Recanati -
Cingoli - Treia**
Ufficio Diocesano Coordinamento Sisma
PEC: diocesimacerata@pec.chiesacatolica.it

All **Ufficio Tecnico del Comune di Colmurano**
PEC: protocollo@pec.comune.colmurano.mc.it

Alla **Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale**
c/o Segretariato Regionale del MiC
per le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

<i>Prot. n.</i> (vedi intestazione digitale)	<i>Risposta al foglio del</i>	28/02/2023	<i>n.</i>	20881
		23/06/2023		69265
		26/06/2023		69883
<i>Class.</i> 34.43.04/27/2021	<i>Prot. Sabap del</i>	02/03/2023	<i>n.</i>	2174
		27/06/2023		7090
		28/06/2023		7135

Oggetto: **Comune di Colmurano (MC) – Chiesa di San Donato**
Riparazione e ripristino
Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/616- ID opera 4983
Catastalmente distinto al N.C.T. al **Fg. n. 7**, particella **A**
Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...”,
Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i., Ordinanza 132/2022
“Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”
Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Quadro normativo di riferimento: Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico
artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Richiedente: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Morena Corradetti**

Responsabile per la Tutela Storico Artistica: **Dott. Alessandro Biella**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 28/02/2023 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 02/03/2023 con prot. n. 2174 ed alla successiva documentazione integrativa pervenuta in data 06/03/2023 ed acquisita agli atti in data 09/03/2023 prot. 2461, in data 23/06/2023 ed acquisita agli atti in data 28/06/2023 prot. 7135, in data 26/06/2023 ed acquisita agli atti in data 28/06/2023 prot. 7090; Vista la nota prot. 11469 del 13/10/2023 con la quale lo scrivente ufficio ha richiesto integrazioni e approfondimenti;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono in Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico della chiesa San Donato sita nel Comune di Colmurano;

Considerato che "La Chiesa parrocchiale "San Donato", si trova all' ingresso del centro storico del paese, adiacente al palazzo municipale. La sua costruzione risale al 1820, l'architetto fu Giuseppe Lucatelli. Il progetto originale prevedeva pianta centrale, con lieve accentuazione a croce greca. La Chiesa è stata dedicata al vescovo e martire aretino San Donato. La morfologia attuale presenta una pianta ottagonale con i lati alternati più lunghi dove sono collocati i due altari laterali, il presbiterio e di fronte, la porta d'ingresso. I lati più corti hanno funzione di raccordo. La sistemazione degli spazi ai lati del presbiterio fu fatta dal Pievano Mons. Gesuelli nel 1911. La pavimentazione marmorea e l'altare maggiore furono realizzati nel 1959 sotto il Pievano Mons. Paci e modificati come attualmente si vedono. Subito dopo l'ultima guerra venne decorato tutto l'interno della Chiesa. Gli altari laterali, dedicati rispettivamente alla Madonna della Misericordia e dell'Addolorata, in cemento armato, furono realizzati nel 1919.

Ai lati dell'altare dell'Addolorata ci sono due tabernacoli provenienti dalla vecchia Chiesa di San Donato":

Vista la descrizione del quadro fessurativo e del degrado:

- "lesioni ad andamento diagonali sui pannelli murari dovute principalmente alla qualità della muratura a sacco
- lesioni sulla linea di attacco delle murature dei nuclei Campanili (presenti a destra e sinistra dell'ingresso centrale) con il muro principale della chiesa - distacco
- lesioni sub verticali in corrispondenza della variazione di spessori dei maschi murari
- lesioni sui 4 archi interni obliqui scarichi (appoggio solo delle voltine in muratura e/o in camorcanna) con funzioni di collegamento tra parete laterale e parete anteriore e/o posteriore
- lesioni orizzontali sulle murature della cella campanaria
- ammaloramento e rottura della ultima capriata lignea con abbassamento di porzione del tetto
- danni ad intonaci e a degli stucchi
- danni all'intonaco delle volte in camorcanna"

Considerato che sono state riscontrate le seguenti vulnerabilità:

- "Il collegamento tra le murature dei campanili rispetto alla parete portante terminale interna della chiesa (parte principale)
- La resistenza della muratura portante della chiesa
- Le zone di muratura con variazione di resistenza per variazione significativa degli spessori dei pannelli murari (in particolare attacco tra pannelli murari e zone di irrigidimento per presenza di incrocio di muri portanti)
- La resistenza degli archi interni obliqui
- I collegamenti dei maschi murari nelle zone di formazione dei piedritti
- La resistenza della muratura nella zona della cella campanaria";

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in:

- rifacimento totale di porzione di copertura



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- riparazione di capriata lignea
- revisione del restante manto di copertura
- consolidamento murario con iniezioni di malta di calce
- interventi di scuci cucì
- stilatura dei giunti di muratura
- cuciture armate a secco di porzione di murature portanti
- inserimento di barre verticali di collegamento muro esterno-muro interno della cella campanaria
- intonaco rinforzato in fibra di PBO previa scalcinatura di intonaco su archi interni
- cuciture a secco su archi interni
- demolizione di controsoffitti;

Valutato che son previsti interventi i seguenti interventi sugli stucchi e sulle pitture murarie:

- ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaco mediante iniezione di adesivi riempitivi;
- spolveratura di dipinti
- fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica
- integrazione pittorica di dipinti
- intervento di stuccatura delle lacune con gesso su volte in camorcanna
- consolidamento degli stucchi
- stuccatura di grandi lacune d'intonaco;

Preso atto di quanto indicato negli elaborati di progetto e nelle relazioni;

Ritenuto che le opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili, se adeguate alle prescrizioni di seguito elencate, in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- nel rifacimento totale della porzione di copertura vengano impiegate le medesime tecnologie costruttive applicate al resto della copertura;
- nel rifacimento della capriata lignea venga utilizzata la stessa essenza delle capriate esistenti e vengano utilizzati elementi il più possibile simili a quelli esistenti (uso fiume);
- per le opere di ripristino del manto di copertura in coppi si dovrà privilegiare il più possibile il recupero del materiale esistente prevedendone il reimpiego e il riutilizzo, con nuovi coppi da posizionare nello strato inferiore e lontano dai bordi;
- l'elaborato "C1 - PROGETTO INTERVENTI STRUTTURALI" venga integrato con puntuali indicazioni circa gli interventi di cucì scuci in prossimità di architravi, cornicioni, archi ed ogni altra componente architettonica la cui rimozione comporterebbe una difficile operazione di reintegro;
- per gli interventi di scuci-e-cucì si dovrà prevedere l'impiego di elementi con caratteristiche meccaniche, formali e dimensionali del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità con la struttura muraria storica;
- per interventi di ristilatura dei giunti di malta di paramenti a faccia-vista si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi da condursi su porzioni di murature limitrofe;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- alla luce dell'intervento di cucì e scuci e della prevista ristilatura dei giunti si ritiene che la proposta delle iniezioni armate nelle medesime aree di intervento sia superflua e comunque si ritiene l'intervento invasivo e poco reversibile;
- nel previsto intervento di inserimento di barre verticali di collegamento della cella campanaria si valuti la necessità di prolungare tali barre oltre la quota di imposta della porzione di falda sud-ovest auspicando una omogeneità di resistenza-elasticità dell'elemento verticale (torre campanaria) all'incrocio con la struttura della falda;
- si specifica che le varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati;
- si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati;
- fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di **almeno 15 (quindici) giorni**, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;

Per quanto attiene alla Tutela Storico-Artistica:

- in merito alle lavorazioni previste nell'elaborato *C1_PROG.INTERVENTI STRUTTURALI*, e nello specifico l'intervento 8 - spicconatura, scrostamento per l'inserimento di barre elicoidali e dell'intervento 10 - spicconatura e scrostamento per l'inserimento della fibra; si prescrive il divieto di tali interventi demolitivi sulle superfici decorate in OG2, si richiede una nuova proposta di intervento in OS2A. Sia realizzato dunque un idoneo progetto di restauro degli apparati decorativi a cura di un Restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. 42/2004, completo di relazione di restauro, schede tecniche e documentazione grafica e fotografica degli interventi previsti;

- nell'elaborato *700_Scheda II Livello* – scheda MIC si fa riferimento allo spostamento di alcune opere mobili, andrà chiarito se una parte sia già stata ricoverata in un deposito all'interno o in un altro luogo diverso dalla chiesa; prima dell'inizio dei lavori, tutte le opere mobili ancora in situ andranno rimosse dalle aree interessate dal restauro architettonico. Si prescrive la redazione di un elenco completo di tutte le opere mobili di pertinenza della chiesa, con l'indicazione del soggetto, dei dati tecnici, dello stato di conservazione e una dettagliata documentazione fotografica, che dovrà essere consegnato alla Soprintendenza scrivente prima dell'avvio dei lavori; si ricorda che lo spostamento delle opere in un deposito esterno andrà concordato e autorizzato dalla scrivente Soprintendenza;

- dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate;

Le operazioni e gli elaborati richiesti dovranno essere presentati **obbligatoriamente a firma di un restauratore di beni culturali**, così come l'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.

Si rammenta che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto), dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

MC-AB -an – 10/03/2025

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla

Regione Marche Ufficio Speciale Ricostruzione
PEC : regione.marche.usr@emarche.it

Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale (ICRI)
icri@pec.cultura.gov.it

E po Alla

All

Diocesi di Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia
Ufficio Diocesano Coordinamento Sisma
PEC: diocesimacerata@pec.chiesacatolica.it

Ufficio Tecnico del Comune di Colmurano
PEC: protocollo@pec.comune.colmurano.mc.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del

30/10/2025
03/03/2026

n.

154121
26514

Class. 34.43.04/27/2021

Prot. Sabap del

31/10/2025
04/03/2026

n.

16605
3459

Oggetto: **Comune di Colmurano (MC) – Chiesa di San Donato**

RIPARAZIONE E RIPRISTINO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/616- ID opera 4983. Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i., Ordinanza 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" Catastalmente distinto al N.C.T. al **Fg. n. 7**, particella **A**

Quadro normativo di riferimento: Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Presa d'atto a seguito delle integrazioni pervenute successivamente all'autorizzazione rilasciata

Richiedente: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Morena Corradetti**

Responsabile per la Tutela Storico Artistica: **Dott. Alessandro Biella**

In riferimento alla documentazione integrativa pervenuta il 30/10/2025 ed acquisita agli atti d'Ufficio il 31/10/2025 con prot. n. 16605 e pervenuta il 03/03/2026 ed acquisita agli atti d'Ufficio il 04/03/2026 con prot. n. 3459;

Vista la nota n. **3398 del 11/03/2025** con la quale la scrivente ha trasmesso all'Ufficio Speciale Ricostruzione Autorizzazione con prescrizioni;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Considerate le prescrizioni e le indicazioni operative impartite da questo ufficio nella precedente nota;
Esaminata la documentazione integrativa prodotta e acquisita agli atti con prot. 16605 del 30/10/2025:

- Elaborato “D9- INTERVENTO DI RESTAURO E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE”
- Elaborato “D10 – COMPUTO COSTI MOVIMENTAZIONE +CONSERVAZIONE OPERE”

Considerato che non risulta riscontrata la prescrizione di integrare l’elaborato “C1 - PROGETTO INTERVENTI STRUTTURALI” con puntuali indicazioni circa gli interventi di scuci cucì in prossimità di architravi, cornicioni, archi ed ogni altra componente architettonica la cui rimozione comporterebbe una difficile operazione di reintegro;

Per tutto quanto sinora riportato questa Soprintendenza conferma quanto espresso nell’autorizzazione trasmessa con nota prot. 3398 del 11/03/2025 e con la presente istruttoria prende atto delle integrazioni pervenute a chiusura del procedimento in esame.

In merito a quanto pervenuto si ritiene sia necessario impartire le seguenti prescrizioni:

- *gli interventi di scuci cucì vengano interrotti in prossimità di architravi, cornicioni, archi ed ogni altra componente architettonica diversa dal paramento murario e il consolidamento di tali elementi venga affidato ad un restauratore qualificato regolarmente iscritto negli appositi elenchi;*

Per quanto attiene alla Tutela Storico-Artistica:

Preso atto che il progetto di restauro delle pareti interessate dai lavori strutturali, redatto dalla ditta Euresarte, risulta puntuale e distingue chiaramente gli intonaci che presentano decorazioni uniche, e che quindi vanno staccati o protetti prima dei lavori, da quelli non decorati o con decorazioni ripetitive che possono quindi essere ricalcate e ricostruite da un restauratore abilitato al termine dei lavori strutturali.

A tal fine venga condotta una campagna fotografica preliminare di tali elementi al fine di semplificare l’operazione di riproposizione. Pertanto, i lavori strutturali possono essere eseguiti preservando solo le decorazioni definite di interesse

Si rimane in attesa della trasmissione dell’elenco completo dei beni mobili pertinenziali come da allegato D10 distinto tra quelli che verranno spostati e quelli che resteranno in chiesa.

Restano valide le prescrizioni contenute nell’autorizzazione nota prot. 3398 del 11/03/2025

Si trattiene per gli atti d’Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

per il Soprintendente
Arch. Giovanni Issini
Il Funzionario Delegato
Dott. Gianni Bonaduce
Giusta delega prot. 6368-P del 21.04.2026

MC/AB-AN- 24/04/2026

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Provincia di Macerata

Settore Gestione del territorio
e Ambiente
Servizi Urbanistica e Trasporti

Corso della Repubblica 16 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.2481 - Fax 0733.248773 - c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
e-mail: urbanistica@provincia.mc.it

POS 016.001.003/2026/7

Al Presidente della Conferenza permanente
Commissario Straordinario del Governo
per la ricostruzione
Sen. Avv. Guido Castelli

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**OGGETTO: O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA
DI SAN DONATO”
COMUNE DI COLMURANO (MC)
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia
CUP D87H20004580001 CIG 9048833537
Id. O.C. 105/2020: 700
Conferenza permanente del 28/4/2026
COMUNICAZIONE DI NON COMPETENZA**

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi vs. prot. n.14941 del 9/4/2026, pervenuta in pari data con prot. 10485, inerente all'esame del progetto in oggetto, con la presente si comunica che questa Provincia non ha competenze in merito, di conseguenza non ha alcun parere da rilasciare.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

**IL DIRIGENTE
(Arch. Maurizio Scarpecci)**

**L'ISTRUTTORE
(Arch. Serenella Sciarra)**



COMUNE DI COLMURANO

Provincia di Macerata

Piazza Umberto I°, 7; C.A.P. 62020; Tel. 0733/ 508112 – 508287 – 508463; Fax 0733/ 508112; C.F. e Partita IVA 00267160430

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 3026

Colmurano, li 22/04/2026

Pratica n. 490.20.40/2020/OPSUAM/616
ID 4983

Al Presidente della Conferenza Permanente
SEN. AVV. GUIDO CASTELLI
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

E p.c.
al Responsabile Tecnico della Procedura
ARCH. GIACOMO ALIMENTI
giacomo.alimenti@archiworldpec.it

al Tecnico Procuratore
ING. ENRICO MARIOTTI
enrico.mariotti@ingpec.eu

Oggetto: Richiesta di Contributo per INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN DONATO - Ordinanza n. 105/2020 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ID ord. n. 700/2020
Tipo di intervento: Miglioramento sismico
Intestatario: DIOCESI DI MACERATA-TOLENTINO-RECANATI-CINGOLI-TREIA
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/616
ID SISMAPP: 4983
CUP: D87H20004580001
CIG: 9048833537
Indirizzo: Colmurano, PIAZZA UMBERTO I
Foglio 7 – Mappale A

Il Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia

In riferimento alla Pratica SISMAPP n. **490.20.40/2020/OPSUAM/616** assunta al prot. 299 in data 16/01/2023 relativa all'intervento di cui all'oggetto,

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel testo vigente, e in particolare gli articoli 2, 11 e 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Vista l'Ordinanza n. 38 del 8 settembre 2017 "*Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...*";

Vista l'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*" con particolare riferimento all'art. 4 "*Approvazione dei progetti e domanda di contributo*";

Vista l'Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 "*Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi*";

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 ed in particolare gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Visti gli art. 21-22 del D.Lgs. 22/01/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 Luglio 2002 n. 137*";

Vista la Legge Regionale 05/08/1992 n. 34;

Visto il "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i;

Viste le norme tecniche di attuazione del P.P.A.R. approvato con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 197 del 03/12/2001;

Viste le norme tecniche di attuazione del P.T.C. approvato con delibera amministrativa del Consiglio Provinciale n. 75 del 11/12/2001;

Viste le norme tecniche di attuazione del P.A.I. approvato con delibera del Consiglio della Regione Marche n. 116 del 21/01/2004;

Visto il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Colmurano, adeguato al P.P.A.R. e al P.T.C.;

Visto il Piano di recupero del Centro Storico vigente del Comune di Colmurano;

Visto il Decreto del Sindaco n. 13 del 31/12/2024 con il quale si conferiscono al Geom. Verdicchio Saverio l'incarico di Direzione e Responsabilità di Area ed attribuzione della Posizione Organizzativa dell'Area tecnica manutentiva;

Rilevato che la pratica, presentata dal S.E.R. MONS. NAZZARENO MARCONI nato a CITTÀ DI CASTELLO (PG) il 12/02/1958 e residente a 62100 MACERATA in PIAZZA S. V. MARIA STRAMBI 3, Codice Fiscale MRCNZR58812C745A in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della DIOCESI DI MACERATA – TOLENTINO – RECANATI – CINGOLI - TREIA; tramite il tecnico procuratore ING. MARIOTTI ENRICO, riguarda l'intervento di consolidamento e restauro della chiesa di San Donato ai sensi dell'Ordinanza n.105 del 17/09/2020 e s.m.i.;

Visto che l'intervento ricade in zona di interesse storico artistico "A" disciplinata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano e è soggetta al Piano di recupero del Centro Storico;

Verificato che l'immobile, distinto catastalmente al Foglio 7 mappale A, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali ai sensi dell'art. 10 comma 1 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;

Considerato che l'immobile riveste valore funzionale, architettonico, storico e paesaggistico;

Visto che l'intervento risulta essere conforme alle prescrizioni di base del P.P.A.R. in quanto conforme al P.R.G. comunale adeguato allo stesso P.P.A.R.;

Visto che l'intervento risulta essere conforme alle prescrizioni di base del P.T.C. in quanto conforme al P.R.G. comunale adeguato allo stesso P.T.C.;

Visto che l'intervento è conforme al P.A.I. in quanto non ricade in aree cartograficamente delimitate come potenziale a rischio;

Rilevato quindi che l'intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Donato è compatibile con quanto disposto dall'Art. 12 delle N.T.A. del P.R.G.;

Preso atto della documentazione relativa al progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto redatto dal tecnico incaricato Ing. Enrico Mariotti e trasmesso dall'Arch. Alimenti, in qualità di Responsabile Tecnico della Procedura;

Tutto ciò premesso,

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE all'intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Donato di proprietà della Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia distinto catastalmente al Foglio 6 Mappale A del Comune di Colmurano ai sensi di quanto disposto dall'Ordinanza n. 105 del 17/09/2020 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

- *Siano integralmente rispettate le eventuali prescrizioni e/o pareri, comunque denominati e da qualunque Ente e/o Soggetto, emanati per la pratica di che trattasi e per quelle originarie;*
- *Siano integralmente rispettate le Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, quelle del Regolamento Edilizio Comunale, nonché quelle di specifico interesse dell'intervento.*

Per ogni chiarimento in merito può far riferimento all'Ufficio Sisma del Comune di Colmurano con sede in Piazza Umberto I n. 7, 62020 Colmurano (MC), rivolgendosi all'istruttore Arch. Elisa Ferreri – tel. 0733.508914.

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Saverio Verdicchio**

(Firma apposta in forma digitale ai sensi del
D.Lgs.vo n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i. C.A.D.)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"

Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN DONATO"

COMUNE DI COLMURANO (MC)

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia

CUP D87H20004580001 CIG 9048833537

Id. O.C. 105/2020: 700

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia		
Id Ordinanza 105/2020	700		
Indirizzo immobile:	Piazza Umberto I, Colmurano (MC)		
Dati catastali:	foglio: 7	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.163823	Long. 13.356978	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Giacomo Alimenti		
Progettazione e direzione lavori	Arch. Matteo Sampaolesi, Ing. Enrico Mariotti, Ing. Stefano Porfiri		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0013973A	01/04/2026	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	----------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 01/04/2026 n. CGRTS-0013973, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: *Ordinanza n.38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...” Comune di Colmurano - Soggetto Attuatore Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia ID opera 4983 - Denominazione dell'intervento San Donato Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/616 Trasmissione proposta di approvazione*” in allegato;

Nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0013973 del 01/04/2026, l'USR Marche esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di miglioramento sismico della Chiesa di San Donato per un importo complessivo di € 608.028,93 di cui € 450.000,00 a valere sulle risorse dell'Ordinanza n. 105/2020 ed € 158.028,93 a valere sulle risorse del plafond della Diocesi ai sensi dell'art. 5 c. 1-bis dell'Ordinanza n.105/2020. Inoltre nel corso dell'istruttoria stessa l'USR Marche impartisce le seguenti prescrizioni:

- *In corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di scalinatura, scuci-cuci, restauro e lavorazioni affini e/o collegate. Tale documentazione andrà prodotta in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR;*
- *Ai fini dell'effettivo rilascio della autorizzazione sismica, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della richiesta di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.*
- *Ai fini dell'effettiva liquidazione dei lavori e/o degli eventuali rimborsi su fattura relativi ai lavori in economia, dovranno essere presentati a questo USR, tutte le fatture e le relative bolle di trasporto e/o deposito in fase di rendicontazione contabile.*

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-00135641 del 01/04/2026, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: “*SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella*

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti; Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura", in allegato;

- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_UO3|11/03/2025|0003398-P)** "AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di condizioni", in allegato;
- **COMUNE DI COLMURANO (MC):** Il parere del Comune di Colmurano non è pervenuto e dovrà essere acquisito in sede di Conferenza Permanente.

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento, a seguito delle verifiche in merito alla ammissibilità e congruità, risulta essere pari, a seguito di arrotondamento d'ufficio, ad € 608.028,93 (euro seicentoottomilaventotto/93), di cui € 402.115,22 per lavori ed € 205.913,71 per somme a disposizione, a valere come segue:

- € 450.000,00 sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020;
- € 158.028,93 sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020 dal ricorso all'articolo 5 co 1bis dell'Ordinanza n. 105/2020.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezzario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione (CGRTS-0013564 del 01/04/2026)
€ 450.000,00	€ 608.028,93	€ 608.028,93 di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 450.000,00 a valere sulla programmazione della O.C. n. 105/2020;• € 158.028,93 sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020 dal ricorso all'articolo 5 co 1bis dell'Ordinanza n. 105/2020



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0013564 del 01/04/2026)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 287.525,91	€ 287.525,91
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 114.589,31	€ 114.589,31
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 402.115,22	€ 402.115,22
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 8.042,30	€ 8.042,30
B2	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ 8.073,69	€ 8.073,69
B3	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, Collaudo, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 90.528,39	€ 90.528,39
B4	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 10.006,10	€ 10.006,10
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 22.117,59	€ 22.117,59
B6	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 19.434,12	€ 19.434,12
B7	Spese per la gestione amministrativa (RTP, ecc. art. 6 Ord 105/2020)	€ 7.500,00	€ 7.500,00
B8	IVA su A (10%)	€ 40.211,52	€ 40.211,52
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 205.913,72	€ 205.913,71
C=A+B	TOTALE	€ 608.028,94	€ 608.028,93

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Arch. Luca Quadrelli

Firmato digitalmente da

LUCA QUADRELLI

CN = LUCA QUADRELLI
SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'
**“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN DONATO”
COMUNE DI COLMURANO (MC)**
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia
CUP D87H20004580001 CIG 9048833537
Id. O.C. 105/2020: 700

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento, acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0013564 del 01/04/2026, **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e **ammissibilità al contributo**;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti, si esprime

Parere favorevole con prescrizioni:

In sede di Conferenza permanente dovrà essere acquisito il parere del Comune di Colmurano (MC)

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 22-04-2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN DONATO”

COMUNE DI COLMURANO (MC)

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia

CUP D87H20004580001 CIG 9048833537

Id. O.C. 105/2020: 700

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	3-dichiarazione per BARRE.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
2	C11 - REV03 CAPITOLATO SPECIALE .pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
3	C16 - CINEMATISMI POST_.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
4	D8- RELAZIONI SUGLI INTERVENTI.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
5	700_comunicazione ord 144_2023.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
6	700_contratto professionisti.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
7	700_Ordinanza inagibilit_.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
8	700_Scheda II Livello.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
9	A2_Relazione storico artistica.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
10	C4.3 -REL. VER. BARRE. COLL. CELLA. CAMP.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
11	C4.4 REV.02 GIUSTIFC. IMP. RAGGIUNG. 0.6.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
12	C5-REV.02-COMPUTO METRICO.PDF.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
13	C6-REV.02-ELENCO PREZZI.PDF.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
14	C7-REV.02-CALCOLO INC.MAN..PDF.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
15	C9-REV.02 PSC.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
16	C12-REV.02 SCHEMA CONTRATTO APPALTO.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
17	D7-REV.02-CALCOLO PARC. PROF.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
18	Integrazioni - classe d_uso corretta III.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
19	B6_RIL.FOTOGRAFICO - SOST.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
20	A1_REL. TECNICA GENERALE - SOST.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
21	A3_RELAZIONE GEOTECNICA.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
22	A4_REL._INTERVENTI RESTAURO.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
23	B1_RIL.PLAN - SOST.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
24	B2_PLAN.GEN - SOST.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
25	B3_PIANTE,SEZ E PROSP - SOST.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
26	B4.1_INDIVIDUAZIONE PITT.MUR - SOST.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
27	B4_MATERICO.FESSURATIVO - SOST.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
28	B5_RIL.STRUTT - SOST.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
29	B7-GRAFICIZZAZIONE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
30	B8_INDAGINI STRUMENTALI - SOST.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

31	C1_PROG.INTERVENTI STRUTTURALI - SOST.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
32	C2_TAV. DESCR. RIMOZI. E PROTEZ - SOST.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
33	C3_IND.GRAF.INT.REST - SOST.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
34	C4.1_RELAZIONI CALCOLO - INT.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
35	C4.2_RELAZIONI CALCOLO SUGLI ARCHI - INT.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
36	C4_RELAZIONI CALCOLO.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
37	C10_CRONO. - SOST.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
38	C13_PIANO DI MANUTENZIONE - INT.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
39	C14_NESSO CASUALITA.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
40	C15_DICHIARAZIONE CONFORMITA.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
41	CHIESA SAN DONATO - RELAZIONE GEOLOGICA DEFINITIVA COMPLETA_compressed.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
42	CHIESA SAN DONATO - REPORT INDAGINI_compressed.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
43	D4_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
44	D5_DOCUMENTI IDENTITA.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
45	D6_SOGLIA INCARICHI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
46	Dich no superam soglia incarichi_Arch. Sampaolesi.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
47	Domanda Concessione Contributo Id 700.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
48	ID4983_Chiesa S. Donato Colmurano_art.21_Parere.pdf	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
49	C8-QTE AGGIORANTO REV04.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
50	D9 -INT DI RESTAURO E CONSERVAZIONE .pdf.p7m.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
51	D10 - CM MOVIMENTAZIONE +CONSERVAZIONE OPERE.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
52	OP_4983_GC_parere per conferenza.pdf	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
53	D8BIS-relaz imp ragg. o,6-suppletivo.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
54	ELENCO-REV05.pdf.p7m	CGRTS-0013973-A-01/04/2026
55	4983_Proposta di approvazione_S DONATO_COLMURANO.pdf	CGRTS-0013973-A-01/04/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**
 Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Macerata-Tolentino-
 Recanati-Cingoli-Treia
 RTP Giacomo Alimenti
 Pec: sisma@pec.diocesimacerata.it
giacomo.alimenti@archiworldpec.it

OGGETTO: Ordinanza n.**38/2017** "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale..."
 Comune di Colmurano - Soggetto Attuatore Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
 ID opera 4983 - Denominazione dell'intervento San Donato
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/616
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 38/2017
DENOMINAZIONE INTERVENTO	San Donato
ID ORDINANZA	700
ID SISMAPP	4983
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Giacomo Alimenti
CUP	D87H20004580001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	14/01/2023
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	03/03/2026

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/4983>

- 1 - C8-QTE AGGIORANTO REV04.pdf.p7m
- 2 - D9 -INT DI RESTAURO E CONSERVAZIONE .pdf.p7m.p7m
- 3 - D10 - CM MOVIMENTAZIONE +CONSERVAZIONE OPERE.pdf.p7m
- 4 - OP_4983_GC_parere per conferenza.pdf
- 5 - D8BIS-relaz imp ragg. o,6-suppletivo.pdf.p7m
- 6 - ELENCO-REV05.pdf.p7m

- 7 - 4983_Proposta di approvazione_S DONATO_COLMURANO.pdf
- 8 - ID4983_Chiesa S. Donato Colmurano_art.21_Parere.pdf
- 9 - 3-dichiarazione per BARRE.pdf.p7m
- 10 - C11 - REV03 CAPITOLATO SPECIALE .pdf.p7m
- 11 - C16 - CINEMATISMI POST_.pdf.p7m
- 12 - D8- RELAZIONI SUGLI INTERVENTI.pdf.p7m
- 13 - 700_comunicazione ord 144_2023.pdf.p7m
- 14 - 700_contratto professionisti.p7m
- 15 - 700_Ordinanza inagibilit_.pdf.p7m
- 16 - 700_Scheda II Livello.pdf.p7m
- 17 - A2_Relazione storico artistica.pdf.p7m
- 18 - C4.3 -REL. VER. BARRE. COLL. CELLA. CAMP.pdf.p7m
- 19 - C4.4 REV.02 GIUSTIFC. IMP. RAGGIUNG. 0.6.pdf.p7m
- 20 - C5-REV.02-COMPUTO METRICO.PDF.p7m
- 21 - C6-REV.02-ELENCO PREZZI.PDF.p7m
- 22 - C7-REV.02-CALCOLO INC.MAN..PDF.p7m
- 23 - C9-REV.02 PSC.pdf.p7m
- 24 - C12-REV.02 SCHEMA CONTRATTO APPALTO.pdf.p7m
- 25 - D7-REV.02-CALCOLO PARC. PROF.pdf.p7m
- 26 - Integrazioni - classe d_uso corretta III.pdf.p7m.p7m
- 27 - B6_RIL.FOTOGRAFICO - SOST.pdf.p7m
- 28 - A1_REL. TECNICA GENERALE - SOST.pdf.p7m.p7m
- 29 - A3_RELAZIONE GEOTECNICA.pdf.p7m.p7m
- 30 - A4_REL_ INTERVENTI RESTAURO.pdf.p7m.p7m
- 31 - B1_RIL.PLAN - SOST.pdf.p7m.p7m
- 32 - B2_PLAN.GEN - SOST.pdf.p7m.p7m
- 33 - B3_PIANTE,SEZ E PROSP - SOST.pdf.p7m.p7m
- 34 - B4.1_INDIVIDUAZIONE PITT.MUR - SOST.pdf.p7m.p7m
- 35 - B4_MATERICO.FESSURATIVO - SOST.pdf.p7m.p7m
- 36 - B5_RIL.STRUTT - SOST.pdf.p7m.p7m
- 37 - B7-GRAFICIZZAZIONE.pdf.p7m.p7m
- 38 - B8_INDAGINI STRUMENTALI - SOST.pdf.p7m.p7m
- 39 - C1_PROG.INTERVENTI STRUTTURALI - SOST.pdf.p7m.p7m
- 40 - C2_TAV. DESCR. RIMOZI. E PROTEZ - SOST.pdf.p7m.p7m
- 41 - C3_IND.GRAF.INT.REST - SOST.pdf.p7m.p7m
- 42 - C4.1_RELAZIONI CALCOLO - INT.pdf.p7m.p7m
- 43 - C4.2_RELAZIONI CALCOLO SUGLI ARCHI - INT.pdf.p7m.p7m
- 44 - C4_RELAZIONI CALCOLO.pdf.p7m.p7m
- 45 - C10_CRONO. - SOST.pdf.p7m.p7m
- 46 - C13_PIANO DI MANUTENZIONE - INT.pdf.p7m.p7m
- 47 - C14_NESSO CASUALITA.pdf.p7m.p7m
- 48 - C15_DICHIARAZIONE CONFORMITA.pdf.p7m.p7m
- 49 - CHIESA SAN DONATO - RELAZIONE GEOLOGICA DEFINITIVA COMPLETA_compressed.pdf.p7m
- 50 - CHIESA SAN DONATO - REPORT INDAGINI_compressed.pdf.p7m
- 51 - D4_ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE.pdf.p7m.p7m
- 52 - D5_DOCUMENTI IDENTITA.pdf.p7m.p7m
- 53 - D6_SOGLIA INCARICHI.pdf.p7m.p7m
- 54 - Dich no superam soglia incarichi_Arch. Sampaolesi.pdf.p7m
- 55 - Domanda Concessione Contributo Id 700.pdf.p7m

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE

OCSR n. 105/2020 - ID ord. 700

Chiesa di San Donato

COMUNE DI COLMURANO (MC)

Interventi di miglioramento sismico

ID SISMAP 4983 - Fascicolo: **490.20.40/2020/OPSUAM/616**

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022</i>	n. 700/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di San Donato		
<i>Indirizzo</i>	Piazza Umberto I		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 7	Part. A	Sub-
<i>Geolocalizzazione</i>	43.163823, 13.356978		
<i>Tipo di intervento</i>	miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	D87H20004580001		
<i>CIG</i>	9048833537		
SOGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Arch. Giacomo Alimenti		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Matteo Sampaolesi: progettazione architettonica Ing. Enrico Mariotti: progettazione strutturale - CSP Ing. Stefano Porfiri: progettazione impiantistica		
<i>Direzione dei lavori</i>	Arch. Matteo Sampaolesi: direzioni lavori specialistica architettonica Ing. Enrico Mariotti: direzione lavori strutturale Geom. Stefano Serafini: CSE		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15- bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4
<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>		
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>		
<i>OCSR n. 144 del 28.06.2023</i>		
<i>OCSR n. 204 del 12/09/2024</i>		
ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	RG n. 273 del 29/08/2017	Comune di Colmurano (MC)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. progressivo 001 del 06/02/2017 (validata in data 13/02/2017)	Esito: INAGIBILE
PROTOCOLLI		
<i>Prot. (A/P)</i>	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 1890 del 14/01/2023	PROGETTO ESECUTIVO	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
n. 20880 del 28/02/2023	INTEGRAZIONI	
n. 69264 del 23/06/2023		
n. 69882 del 26/06/2023		
n. 28798 del 29/02/2024		
n. 115039 del 10/09/2024		
n. 139190 del 25/10/2024		
n. 154120 del 30/10/2025		
n. 26513 del 03/03/2026		
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
<i>Ente competente</i>		<i>Oggetto</i>
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 5673123 del 06/03/2026)
2	SABAP AP-FM-MC / SABAP A-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 34067 del 11/03/2025)
3	COMUNE DI COLMURANO	Parere di conformità urbanistico edilizia. Il parere non è pervenuto nei tempi previsti da ordinanza e sarà acquisito in sede di conferenza permanente.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

La Chiesa parrocchiale "San Donato", si trova all'ingresso del centro storico del paese e si colloca all'interno di ciò che rimane delle mura storiche.

La sua costruzione risale al 1820, pensata dapprima a pianta centrale con lieve accentuazione a croce greca. Attualmente presenta una forma ottagonale con, alternati, lati più lunghi (ove sono collocati l'ingresso, il presbiterio di fronte e due altari laterali) e lati più corti (che hanno funzione di raccordo).

La chiesa è realizzata in muratura portante a sacco con paramenti a mattoni, solai di copertura con struttura lignea, volte di collegamento tra archi laterali, la volta centrale la volta sulla zona dell'abside in camorcanna. La pavimentazione marmorea e l'altare maggiore sono stati realizzati nel 1959. Tutte le decorazioni interne risalgono al secondo dopoguerra.

L'attuale chiesa ha subito diversi interventi di restauro con l'inserimento di presidi antisismici.

Tra il 1995 e il 1996 vennero inserite catene trasversali, longitudinali e una piastra metallica di cerchiatura, sottotraccia, su tutto il perimetro della chiesa ad esclusione della parete anteriore.

Tra il 1997-1998 l'intervento sono stati eseguiti anche i seguenti interventi:

- appensione dell'arco a tutto sesto tramite la posa in opera di n° 2 travi superiori in ferro, saldate su piastre di ripartizione di carico, appoggiate sui piedritti dell'arco; all'intradosso dell'arco sono stati posti due piatti metallici collegati alle travi superiori mediante barre filettate, di lunghezza variabile, bullonate all'estremità;
- consolidamento degli archi laterali all'arco a tutto sesto mediante rinforzo con piastra metallica e piastra metallica ad U, ripresa della muratura soprastante l'arco con tecnica del cuci scuci e chiusura delle lesioni con miscela di calce idraulica e cemento pozzolanico;
- cerchiatura della zona cantoria, su tre fasce, mediante profilato ad U fissato alla muratura
- sostituzione delle catene già presenti nella torre campanaria, sulla quale sono state effettuate anche riprese murarie tramite la tecnica dello scuci-cuci e realizzate porzioni di intonaco retinato;
- consolidamento cupola di copertura in laterizio della torre campanaria;
- interventi su volte laterali in muratura con rasatura all'estradosso in malta di calce e posa in opera di tessuto con rete in fibra di vetro fissato con doppio strato di resina epossidica, realizzazione di rinfianchi in cls alleggerito;
- ripristino del gesso fessurato nelle volte in camorcanna e la sostituzione delle centine ammalorate;
- sulle murature si è intervenuto con le tecnica dello scuci-cuci, riprese di intonaco;
- riparazioni, consolidamento e rinforzi sui solai di copertura con rifacimento della copertura nella zona absidale.

2. Descrizione dei danni:

Dal rilievo effettuato si evincono i seguenti danni, come riportato nelle tavole di rilievo:

- lesioni ad andamento diagonali sui pannelli murari dovute principalmente alla qualità della muratura a sacco;
- lesioni sulla linea di attacco delle murature dei nuclei Campanili (presenti a destra e sinistra dell'ingresso centrale) con il muro principale della chiesa – distacco;
- lesioni sub verticali in corrispondenza della variazione di spessori dei maschi murari;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- lesioni sui 4 archi interni obliqui scarichi (appoggio solo delle voltine in muratura e/o in camorcanna) con funzioni di collegamento tra parete laterale e parete anteriore e/o posteriore;
- lesioni orizzontali sulle murature della cella campanaria;
- ammaloramento e rottura della ultima capriata lignea con abbassamento di porzione del tetto;
- danni ad intonaci e a degli stucchi;
- danni all'intonaco delle volte in camorcanna.

Oltre ai danni causati dal sisma si individuano una serie di vulnerabilità sismiche residue consistenti in:

- collegamento tra le murature dei campanili rispetto alla parete portante terminale interna della chiesa (parte principale);
- resistenza delle muratura portante della chiesa;
- zone di muratura con variazione significativa di resistenza per variazione degli spessori dei pannelli murari (in particolare attacco tra pannelli murari e zone di irrigidimento per presenza di incrocio di muri portanti)
- resistenza degli archi interni obliqui;
- collegamenti dei maschi murari nelle zone di formazione dei piedritti;
- resistenza della muratura nella zona della cella campanaria.

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati si inquadrano nell'ambito del miglioramento sismico in quanto il progetto prevede tutti gli interventi necessari a riparare il danno e ad eliminare tutte le vulnerabilità determinando una modifica sostanziale del comportamento globale della costruzione, pur non raggiungendo l'indice di rischio post operam pari a 0,60 in quanto ulteriori interventi non sono stati inseriti nel progetto perchè ritenuti non in linea con gli obiettivi della conservazione del bene. Tale considerazione è supportata dal parere espresso dall'ente preposto alla tutela del bene che, con autorizzazione della Soprintendenza (prot mic_sabap-ap-fm-mc_uo3 del 11/03/2025/0003398-p), ha già limitato/vietato l'esecuzione di alcune lavorazioni precedentemente proposte.

I provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono i seguenti:

- miglioramento della qualità della muratura a sacco tramite iniezioni di malta di calce in corrispondenza delle principali lesioni;
- miglioramento delle connessioni sui piedritti (giunzioni tra muri) con cucite armate a secco;
- miglioramento della connessione dei maschi murari dei due campanili con la muratura portante della chiesa tramite cuciture armate a secco;
- miglioramento della resistenza degli archi interni obliqui con realizzazione di intonaco rinforzato e connessioni armate a secco;
- opere di intervento sul campanile esterno con barre verticali collegamento muro esterno-muro interno sottostante per miglioramento della resistenza della muratura della cella campanaria;
- rifacimento della capriata lignea rotta e opere conseguenziali.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 14/01/2023 (prot. USR n. 1890), dopo del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR n. 69264 del 23/06/2023 il tecnico Ing. Enrico Mariotti ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di San Donato.
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come miglioramento sismico, raggiungendo l'indice di rischio post operam pari a 0,50; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR 1890 del 14/01/2023 ha dichiarato che: "*il progetto raggiunge il massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e con gli interventi previsti in progetto e raggiunge l'obiettivo minimo del miglioramento sismico della struttura*";
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 5673123 del 06/03/2026); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio della autorizzazione sismica, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della richiesta di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/01, (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti;
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR n. 34067 del 11/03/2025; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, da parte del Comune di Colmurano, non è stato emesso nei tempi previsti da ordinanza e sarà acquisito direttamente in sede di conferenza permanente;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e prezzari regionali di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota USR prot. n. 69264 del 23/06/2023;

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 287.525,91	€ 287.525,91
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 114.589,31	€ 114.589,31
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 402.115,22	€ 402.115,22
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 8.042,30	€ 8.042,30
B2	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ 8.073,69	€ 8.073,69
B3	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, Collaudo, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 90.528,39	€ 90.528,39
B4	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 10.006,10	€ 10.006,10
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 22.117,59	€ 22.117,59
B6	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 19.434,12	€ 19.434,12
B7	Spese per la gestione amministrativa (RTP, ecc. art. 6 Ord 105/2020)	€ 7.500,00	€ 7.500,00
B8	IVA su A (10%)	€ 40.211,52	€ 40.211,52
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 205.913,72	€ 205.913,71
C=A+B	TOTALE	€ 608.028,94	€ 608.028,93

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si fa presente che l'importo totale del QTE di progetto acquisito agli atti con prot. USR n. 154120 del 30/10/2025 presenta un errore materiale di € 0,01 che è stato arrotondato d'ufficio a **€ 608.028,93**.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando il protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020, applicando la riduzione prefissata del 30% per gli affidamenti diretti (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020), e corrisponde al 25% dei lavori.

2. Istruttoria tecnica

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

LAVORI IN ECONOMIA

I lavori in economia, ad oggi ammissibili a contributo, riguardano la movimentazione e la conservazione delle opere mobili presenti all'interno della Chiesa.

In merito a tali lavori in economia, si rappresenta che questo Ufficio ha preso atto dell'elaborato "D10 - CM MOVIMENTAZIONE +CONSERVAZIONE OPERE" (computo metrico redatto dal restauratore Marco Mangano), ma si rimanda alla fase di rendicontazione contabile la effettiva validazione dei costi, ai sensi dell'Allegato C dell'OCSR 105/2020.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	n. 700/2020
<i>Importo programmato Ord. 132/2022:</i>	€ 450.000,00
<i>Costo dell'intervento di progetto</i>	€ 608.028,94
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 608.028,93
<i>Plafond (art. 5 comma 1 bis OCSR 105)</i>	€ 158.028,94

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

Si precisa che l'importo complessivo di euro 608.028,93 trova copertura per € 450.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 assegnate a questa opera e per € 158.028,94 a valere sulle risorse del plafond ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della medesima O.C.S.R. n. 105/2020 come modificata dalla O.C.S.R. n. 144/2023, fermo restando il limite complessivo corrispondente alle somme previste per lo stesso Soggetto Attuatore dalla programmazione vigente.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo di miglioramento sismico della Chiesa di San Donato;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

Per tutto quanto sopra riportato, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di miglioramento sismico della Chiesa di "San Donato" sita nel Comune di Colmurano (MC), per un importo complessivo di euro 608.028,93 di cui € 450.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/2020 assegnate a questa opera ed € 158.028,94 da reperire sul plafond ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della medesima O.C.S.R. n. 105/2020 come modificata dalla O.C.S.R. n. 144/2023, come da Q.E riformulato (eventualmente) con le seguenti prescrizioni:

- In corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere redatti disegni contabili dettagliati puntuali, supportati da adeguata documentazione fotografica, per tutte le lavorazioni e con particolare riferimento alle lavorazioni di scalcinatura, scuci-cuci, restauro e lavorazioni affini e/o collegate. Tale documentazione andrà prodotta in sede di contabilità/rendicontazione, anche ai fini della verifica e liquidazione di competenza di questo USR;
- Ai fini dell'effettivo rilascio della autorizzazione sismica, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della richiesta di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Ai fini dell'effettiva liquidazione dei lavori e/o degli eventuali rimborsi su fattura relativi ai lavori in economia, dovranno essere presentati a questo USR, tutte le fatture e le relative bolle di trasporto e/o deposito in fase di rendicontazione contabile.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il Funzionario istruttore
Arch. Silvia Medori

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

Pareri

N.	Parere	Documento
1	Parere SABAP AP-FM-MC	ID4983_Chiesa S. Donato Colmurano_art.21_Parere
2	Parere Istruttoria Sismica	OP_4983_GC_parere per conferenza

Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

N.	Codice elaborato	Elaborato	Prot. n.	Data
3	0	Elenco degli elaborati_rev05	26513	03/03/2026
A - RELAZIONI				
4	A1	RELAZIONE TECNICA GENERALE, SULLA VULNERABILITA, SULLE STRUTTURE E SUGLI IMPIANTI	69264	23/06/2023
5	A2	RELAZIONE STORICO ARTISTICA	28798	29/02/2024
6	A3	RELAZIONE GEOTECNICA	69264	23/06/2023
7	A4	RELAZIONE SUGLI INTERVENTI DI RESTAURO	69264	23/06/2023
8		RELAZIONE GEOLOGICA	69264	23/06/2023
9		REPORT INDAGINI	69264	23/06/2023
B - ELABORATI STATO DI FATTO				
10	B1	RILIEVO PLANOVOLUMETRICO E INSERIMENTO URBANISTICO	69264	23/06/2023
11	B2	PLANIMETRIA GENERALE – RIFERIMENTI CATASTALI	69264	23/06/2023
12	B3	PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI	69264	23/06/2023
13	B4	RILIEVO FESSURATIVO-MATERICO	69264	23/06/2023
14	B.4.1	INDIVIDUAZIONE ZONE CON PRESENZA DI PITTURE MURARIE	69264	23/06/2023
15	B5	RILIEVO STRUTTURALE (macro elementi)	69264	23/06/2023
16	B6	RILIEVO FOTOGRAFICO CON CONI OTTICI	69882	26/06/2023
17	B7	GRAFICIZZAZIONE DEGLI INDICATORI DI VULNERABILITA' E PRESIDANTI ANTISISMICI (presidi ed interventi precedenti)	69264	23/06/2023
18	B8	PIANO DELLE INDAGINI STRUMENTALI – DIAGNOSTICA	69264	23/06/2023
C - ELABORATI DI PROGETTO				
19	C1	PROGETTO INTERVENTI STRUTTURALI	69264	23/06/2023
20	C2	TAVOLA DESCRITTIVA DELLE RIMOZIONI E PROTEZIONI	69264	23/06/2023
21	C3	INDIVIDUAZIONE GRAFICA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO	69264	23/06/2023
22	C4	RELAZIONI DI CALCOLO ESECUTIVI DELLE STRUTTURE	69264	23/06/2023
23	C4.1	RELAZIONI DI CALCOLO ESECUTIVI DELLE STRUTTURE	69264	23/06/2023

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

24	C4.2	RELAZIONI DI CALCOLO ESECUTIVI SUGLI ARCHI	69264	23/06/2023
25	C4.3	REV02- RELAZIONE DI VERIFICA BARRE COLLEGAMENTO CELLA CAMPANARIA	28798	29/02/2024
26	C4.4	REV 02 GIUSTIFICAZIONE IMPOSSIBILITA' RAGGIUNGIMENTO SOGLIA 0.6	28798	29/02/2024
27	C5	REV02 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (CON RIEPILOGO CATEGORIE)	28798	29/02/2024
28	C6	REV02 – ELENCO PREZZI	28798	29/02/2024
29	C7	REV02 – CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA E SICUREZZA	28798	29/02/2024
30	C8	REV04 – QUADRO ECONOMICO CON INC.MAN.	154120	30/10/2025
31	C9	REV02– PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO PSC	28798	29/02/2024
32	C10	CRONOPROGRAMMA LAVORI	69264	23/06/2023
33	C11	REV 03- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	115039	10/09/2024
34	C12	REV 02- SCHEMA DI CONTRATTO	28798	29/02/2024
35	C13	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	69264	23/06/2023
36	C14	PERIZIA ASSEVERATA DEL TECNICO CON NESSO DI CAUSALITA'	69264	23/06/2023
37	C15	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO COL PUNTO 4, ALLEGATO C, MODIFICATO DALL'ART 14 COMMA 4 DELLA ORD 111/2020	69264	23/06/2023
38	C16	CINEMATISTMI POST	115039	10/09/2024
39		Integrazione classe d'uso corretta III	28798	29/02/2024
40		dichiarazioen per barre	139190	25/10/2024
D - ATTESTAZIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI				
41	700	COPIA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROFESSIONALI	28798	29/02/2024
42	D4	DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE DEI PROFESSIONISTI	69264	23/06/2023
43	D5	DOCUMENTO DI IDENTITA' DEI PROFESSIONISTI INCARICATI	69264	23/06/2023
44	D6	DICHIARAZIONE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI DI NON SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI INCARICHI	69264	23/06/2023
45		DICHIARAZIONE NON SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI INCARICHI _ Arch. sampaolesi	69264	23/06/2023
46	D7	REV02- CALCOLO DELL PARCELLA PROFESSIONALE	28798	29/02/2024
47	D8	RELAZIONI SUGLI INTERVENTI PER RAGGIUNGERE O SUPERARE IL 60 %	115039	10/09/2024
48	700	ORDINANZA DI INAGIBILITA	28798	29/02/2024
49	700	SCHEDA RILIEVO BENI CULTURALI	28798	29/02/2024
50	D8 BIS	RELAZIONE INTEGRATIVA PER NON RAGGIUGIMENTO DEL 60 %	26513	03/03/2026
51	D9	INTERVENTO DI RESTAURO E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE	154120	30/10/2025
52	D10	COMPUTO COSTI MOVIMENTAZIONE +CONSERVAZIONE OPERE	154120	30/10/2025
53	700	Comunicazione ordinanza 144	28798	29/02/2024
54		DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	1890	14/01/2023

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 38 del 8 Settembre 2017

Comune di Colmurano - ID: 4983 - Intervento di "Miglioramento della Chiesa di San Donato di Colmurano".

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/616

Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 20880 del 28/02/2023, prot. n. 69264 del 23/06/2023, prot. n. 28798 del 29/02/2024, prot. n. 115039 del 10/09/2024, prot. n. 26513 del 03/03/2026			
Committente	Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia			
Lavori di	Miglioramento della Chiesa di San Donato di Colmurano			
Indirizzo	Piazza Umberto I, Comune di Colmurano			
Dati Catastali	Foglio 7	Mappale A	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 38 del 8 Settembre 2017			
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/>	Intervento locale <input type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Enrico Mariotti		Direttore dei lavori in opera	Ing. Enrico Mariotti
Progettista strutture prefabbricate	-		Direttore dei lavori str. pref.	-
Appaltatore lavori strutture prefabbricate	-		Collaudatore statico	Arch. Laura Cozzoni
Appaltatore dei lavori in opera	Da definire			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 38 del 8 Settembre 2017;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Arch. Giacomo Alimenti, in qualità di Responsabile Tecnico della Procedura, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'ing. Enrico Mariotti incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore all'arch. Silvia Medori;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Matteo Sampaolesi

Progettista strutturale: Ing. Enrico Mariotti

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Enrico Mariotti

Collaudatore statico: Arch. Laura Cozzoni

Appaltatore dei lavori in opera: da definire

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 1) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 38 del 8 Settembre 2017, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. **20880** del **28/02/2023**:

- CHIESA SAN DONATO - RELAZIONE GEOLOGICA-SOST.

Documentazione acquisita con prot. n. **69264** del **23/06/2023**:

- A1_REL. TECNICA GENERALE – SOST;
- A3_RELAZIONE GEOTECNICA;
- B2_PLAN.GEN – SOST;
- B3_PIANTE,SEZ E PROSP – SOST;
- B8_INDAGINI STRUMENTALI – SOST;
- C1_PROG.INTERVENTI STRUTTURALI – SOST;
- C4.1_RELAZIONI CALCOLO – INT;
- C4.2_RELAZIONI CALCOLO SUGLI ARCHI – INT;
- C4_RELAZIONI CALCOLO;
- C13_PIANO DI MANUTENZIONE – INT;
- CHIESA SAN DONATO - RELAZIONE GEOLOGICA DEFINITIVA COMPLETA;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Richiesta_Autorizzazione_Art94bis firm.

Documentazione acquisita con prot. n. **28798** del **29/02/2024**:

- C4.4 REV.02 GIUSTIFC. IMP. RAGGIUNG. 0.6;
- Integrazioni - classe d_uso corretta III.

Documentazione acquisita con prot. n. **115039** del **10/09/2024**:

- C16 - CINEMATISMI POST _;
- D8- RELAZIONI SUGLI INTERVENTI.

Documentazione acquisita con prot. n. **26513** del **03/03/2026**:

- D8BIS-relaz imp ragg. 0,6-suppletivo.

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

- miglioramento della qualità della muratura a sacco tramite iniezioni di malta di calce in corrispondenza delle principali lesioni;
- miglioramento connessioni su zona piedritti (giunzioni tra muri) con cucite armate a secco;
- miglioramento della connessione dei maschi murari dei due campanili con muratura portante chiesa tramite cuciture armate a secco;
- miglioramento degli archi interni obliqui con realizzazione di intonaco rinforzato e connessioni armate a secco;
- opere di intervento sul campanile esterno con barre verticali di collegamento del muro esterno-muro interno sottostante per miglioramento resistenza muratura cella campanaria;
- rifacimento della capriata lignea rotta e opere conseguenziali.

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "**il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate**", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "**il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale**";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Corridonia (MC), 06/03/2026

**Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
Ing. Maria Giuseppina BALLATORI**



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche Ufficio Speciale Ricostruzione**
PEC : regione.marche.usr@emarche.it

E po Alla **Diocesi di Macerata - Tolentino - Recanati -
Cingoli - Treia**
Ufficio Diocesano Coordinamento Sisma
PEC: diocesimacerata@pec.chiesacatolica.it

All **Ufficio Tecnico del Comune di Colmurano**
PEC: protocollo@pec.comune.colmurano.mc.it

Alla **Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale**
c/o Segretariato Regionale del MiC
per le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

<i>Prot. n.</i> (vedi intestazione digitale)	<i>Risposta al foglio del</i>	28/02/2023	<i>n.</i>	20881
		23/06/2023		69265
		26/06/2023		69883
<i>Class.</i> 34.43.04/27/2021	<i>Prot. Sabap del</i>	02/03/2023	<i>n.</i>	2174
		27/06/2023		7090
		28/06/2023		7135

Oggetto: **Comune di Colmurano (MC) – Chiesa di San Donato**
Riparazione e ripristino
Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/616- ID opera 4983
Catastalmente distinto al N.C.T. al **Fg. n. 7**, particella **A**
Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...”,
Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i., Ordinanza 132/2022
“Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”
Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
Quadro normativo di riferimento: Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico
artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Richiedente: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Morena Corradetti**

Responsabile per la Tutela Storico Artistica: **Dott. Alessandro Biella**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 28/02/2023 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 02/03/2023 con prot. n. 2174 ed alla successiva documentazione integrativa pervenuta in data 06/03/2023 ed acquisita agli atti in data 09/03/2023 prot. 2461, in data 23/06/2023 ed acquisita agli atti in data 28/06/2023 prot. 7135, in data 26/06/2023 ed acquisita agli atti in data 28/06/2023 prot. 7090; Vista la nota prot. 11469 del 13/10/2023 con la quale lo scrivente ufficio ha richiesto integrazioni e approfondimenti;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp che consistono in Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico della chiesa San Donato sita nel Comune di Colmurano;

Considerato che "La Chiesa parrocchiale "San Donato", si trova all' ingresso del centro storico del paese, adiacente al palazzo municipale. La sua costruzione risale al 1820, l'architetto fu Giuseppe Lucatelli. Il progetto originale prevedeva pianta centrale, con lieve accentuazione a croce greca. La Chiesa è stata dedicata al vescovo e martire aretino San Donato. La morfologia attuale presenta una pianta ottagonale con i lati alternati più lunghi dove sono collocati i due altari laterali, il presbiterio e di fronte, la porta d'ingresso. I lati più corti hanno funzione di raccordo. La sistemazione degli spazi ai lati del presbiterio fu fatta dal Pievano Mons. Gesuelli nel 1911. La pavimentazione marmorea e l'altare maggiore furono realizzati nel 1959 sotto il Pievano Mons. Paci e modificati come attualmente si vedono. Subito dopo l'ultima guerra venne decorato tutto l'interno della Chiesa. Gli altari laterali, dedicati rispettivamente alla Madonna della Misericordia e dell'Addolorata, in cemento armato, furono realizzati nel 1919.

Ai lati dell'altare dell'Addolorata ci sono due tabernacoli provenienti dalla vecchia Chiesa di San Donato":

Vista la descrizione del quadro fessurativo e del degrado:

- "lesioni ad andamento diagonali sui pannelli murari dovute principalmente alla qualità della muratura a sacco
- lesioni sulla linea di attacco delle murature dei nuclei Campanili (presenti a destra e sinistra dell'ingresso centrale) con il muro principale della chiesa - distacco
- lesioni sub verticali in corrispondenza della variazione di spessori dei maschi murari
- lesioni sui 4 archi interni obliqui scarichi (appoggio solo delle voltine in muratura e/o in camorcanna) con funzioni di collegamento tra parete laterale e parete anteriore e/o posteriore
- lesioni orizzontali sulle murature della cella campanaria
- ammaloramento e rottura della ultima capriata lignea con abbassamento di porzione del tetto
- danni ad intonaci e a degli stucchi
- danni all'intonaco delle volte in camorcanna"

Considerato che sono state riscontrate le seguenti vulnerabilità:

- "Il collegamento tra le murature dei campanili rispetto alla parete portante terminale interna della chiesa (parte principale)
- La resistenza della muratura portante della chiesa
- Le zone di muratura con variazione di resistenza per variazione significativa degli spessori dei pannelli murari (in particolare attacco tra pannelli murari e zone di irrigidimento per presenza di incrocio di muri portanti)
- La resistenza degli archi interni obliqui
- I collegamenti dei maschi murari nelle zone di formazione dei piedritti
- La resistenza della muratura nella zona della cella campanaria";

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in:

- rifacimento totale di porzione di copertura



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- riparazione di capriata lignea
- revisione del restante manto di copertura
- consolidamento murario con iniezioni di malta di calce
- interventi di scuci cucì
- stilatura dei giunti di muratura
- cuciture armate a secco di porzione di murature portanti
- inserimento di barre verticali di collegamento muro esterno-muro interno della cella campanaria
- intonaco rinforzato in fibra di PBO previa scalcinatura di intonaco su archi interni
- cuciture a secco su archi interni
- demolizione di controsoffitti;

Valutato che sono previsti interventi i seguenti interventi sugli stucchi e sulle pitture murarie:

- ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaco mediante iniezione di adesivi riempitivi;
- spolveratura di dipinti
- fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica
- integrazione pittorica di dipinti
- intervento di stuccatura delle lacune con gesso su volte in camorcanna
- consolidamento degli stucchi
- stuccatura di grandi lacune d'intonaco;

Preso atto di quanto indicato negli elaborati di progetto e nelle relazioni;

Ritenuto che le opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili, se adeguate alle prescrizioni di seguito elencate, in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- nel rifacimento totale della porzione di copertura vengano impiegate le medesime tecnologie costruttive applicate al resto della copertura;
- nel rifacimento della capriata lignea venga utilizzata la stessa essenza delle capriate esistenti e vengano utilizzati elementi il più possibile simili a quelli esistenti (uso fiume);
- per le opere di ripristino del manto di copertura in coppi si dovrà privilegiare il più possibile il recupero del materiale esistente prevedendone il reimpiego e il riutilizzo, con nuovi coppi da posizionare nello strato inferiore e lontano dai bordi;
- l'elaborato "C1 - PROGETTO INTERVENTI STRUTTURALI" venga integrato con puntuali indicazioni circa gli interventi di cucì scuci in prossimità di architravi, cornicioni, archi ed ogni altra componente architettonica la cui rimozione comporterebbe una difficile operazione di reintegro;
- per gli interventi di scuci-e-cucì si dovrà prevedere l'impiego di elementi con caratteristiche meccaniche, formali e dimensionali del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità con la struttura muraria storica;
- per interventi di ristilatura dei giunti di malta di paramenti a faccia-vista si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi da condursi su porzioni di murature limitrofe;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- alla luce dell'intervento di cucì e scuci e della prevista ristilatura dei giunti si ritiene che la proposta delle iniezioni armate nelle medesime aree di intervento sia superflua e comunque si ritiene l'intervento invasivo e poco reversibile;
- nel previsto intervento di inserimento di barre verticali di collegamento della cella campanaria si valuti la necessità di prolungare tali barre oltre la quota di imposta della porzione di falda sud-ovest auspicando una omogeneità di resistenza-elasticità dell'elemento verticale (torre campanaria) all'incrocio con la struttura della falda;
- si specifica che le varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati;
- si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati;
- fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di **almeno 15 (quindici) giorni**, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio;

Per quanto attiene alla Tutela Storico-Artistica:

- in merito alle lavorazioni previste nell'elaborato *C1_PROG.INTERVENTI STRUTTURALI*, e nello specifico l'intervento 8 - spicconatuara, scrostamento per l'inserimento di barre elicoidali e dell'intervento 10 - spicconatura e scrostamento per l'inserimento della fibra; si prescrive il divieto di tali interventi demolitivi sulle superfici decorate in OG2, si richiede una nuova proposta di intervento in OS2A. Sia realizzato dunque un idoneo progetto di restauro degli apparati decorativi a cura di un Restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. 42/2004, completo di relazione di restauro, schede tecniche e documentazione grafica e fotografica degli interventi previsti;

- nell'elaborato *700_Scheda Il Livello* – scheda MIC si fa riferimento allo spostamento di alcune opere mobili, andrà chiarito se una parte sia già stata ricoverata in un deposito all'interno o in un altro luogo diverso dalla chiesa; prima dell'inizio dei lavori, tutte le opere mobili ancora in situ andranno rimosse dalle aree interessate dal restauro architettonico. Si prescrive la redazione di un elenco completo di tutte le opere mobili di pertinenza della chiesa, con l'indicazione del soggetto, dei dati tecnici, dello stato di conservazione e una dettagliata documentazione fotografica, che dovrà essere consegnato alla Soprintendenza scrivente prima dell'avvio dei lavori; si ricorda che lo spostamento delle opere in un deposito esterno andrà concordato e autorizzato dalla scrivente Soprintendenza;

- dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate;

Le operazioni e gli elaborati richiesti dovranno essere presentati **obbligatoriamente a firma di un restauratore di beni culturali**, così come l'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.

Si rammenta che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto), dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

MC-AB -an – 10/03/2025

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it