

*Ministero della cultura*ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI
DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

DELEGHE

CGRTS-0030461-A-24/07/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Rosella Bellesi
rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento di rafforzamento locale della Chiesa di San Flaviano” Frazione Casalena - Comune di Ascoli Piceno (AP) - Id. O.C. 105/2020: 406 – CUP I37H20004170001 – CIG 8843723716 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Direttrice dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0027958-P del 08/07/2026, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 28/07/2026 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA

MINISTERO
DELLA
CULTURA

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO CULTURALE

Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: icri@pec.cultura.gov.itPEO: icri@cultura.gov.it

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.
O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN
FLAVIANO".
COMUNE di ASCOLI PICENO (AP).
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.
CUP: I37H20004170001 – CIG: 8843723716.
Id. O.C. 105/2020: 406.

In riscontro alla nota n. 14119 del 08-07-2026, inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 28 luglio 2026 (ore 10.00) per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)

GIOVANNI
SALVIA
28.07.2026
11:49:46
GMT+02:00

**Sezione tecnica**

Ref. Istr.: Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811
e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it
e-mail certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it
internet: <http://www.oopptoscanamarcheumbria.it>

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli



FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE VI

RICOSTRUZIONE - SISMA

Gestione Amministrativa del Patrimonio

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario del Governo per la riparazione,
la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- sede

**OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELE-
MATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RAFOR-
ZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO" Fraz. Casalena-
COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Pice-
no CUP I37H20004170001 CIG 8843723716 Id. O.C. 105/2020: 406. DELEGA**

Si delega l'arch. Ugo Galanti, in qualità di Dirigente del Settore VI "*Ricostruzione - Sima*", a partecipare alla Conferenza dei Servizi di cui in oggetto, con i poteri di rappresentanza dell'Ente.

Il Sindaco

F.to dott. Marco Fioravanti

MARCO
FIORAVANTI
28.07.2026
09:25:21
GMT+02:00





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0028722-P-14/07/2026

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione – P.O. Edifici di Culto

Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **28 luglio 2026**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Viste le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **28 luglio 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

**O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO" Fraz. Casalena
COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I37H20004170001 CIG 8843723716
Id. O.C. 105/2020: 406;**

**O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA" Località Poggio Canoso
COMUNE DI ROTELLA (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I77H20004100001 CIG 884366680C
Id. O.C. 105/2020: 439;**

**O.C. 132/2022 "INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE"
COMUNE DI CANTIANO (PU)
Soggetto attuatore: Diocesi di Gubbio
CUP D72E22001430001 - CIG A0204D7350
Id. O.C. 132/2022: D_172_2022;**

DELEGA

L'**Arch. Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **28 luglio 2026** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

**O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO" Fraz. Casalena
COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I37H20004170001 CIG 8843723716
Id. O.C. 105/2020: 406;**

**O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA" Località Poggio Canoso
COMUNE DI ROTELLA (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I77H20004100001 CIG 884366680C
Id. O.C. 105/2020: 439;**

**O.C. 132/2022 "INTERVENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE"
COMUNE DI CANTIANO (PU)**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Soggetto attuatore: Diocesi di Gubbio
CUP D72E22001430001 - CIG A0204D7350
Id. O.C. 132/2022: D_172_2022.

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Guido Castelli
14.07.2026
11:40:32
GMT+01:00



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL
PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Capo Dipartimento
per la Tutela del Patrimonio Culturale
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “*Intervento di rafforzamento locale della Chiesa di San Flaviano*” – Frazione Casalena - Comune di Ascoli Piceno (AP) - Id. O.C. 105/2020: 406 – CUP I37H20004170001 – CIG 8843723716 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“*Intervento di rafforzamento locale della Chiesa di San Flaviano*”, Frazione Casalena, Comune di Ascoli Piceno (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0027958-P del 08/07/2026, acquisita agli atti dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale con prot. MIC_ICRI-0001063-A del 08/07/2026, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 28 luglio 2026, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante “Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.”, con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’ Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;



VISTO il D.M. n. 501 del 23 dicembre 2025, registrato alla Corte dei Conti al n. 142 del 22/01/2026, recante modifiche al Decreto del Ministro della cultura n. 270 del 5 settembre 2024, che istituisce a far data dal 1° gennaio 2026 l'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale quale articolazione organizzativa del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale, cui sono trasferite tra l'altro le funzioni già esercitate dall'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 103 del 20/03/2026, registrato alla Corte dei Conti al n. 1012 del 22/04/2026, con il quale, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto" e "La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;



ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nella Frazione di Casalena, nel Comune di Ascoli Piceno (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0027958-P del 08/07/2026,

<https://drive.google.com/file/d/1qPSWVOnTAZHtFiKZzTmHDP2StP5a1lga/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi architettonici

- ripassatura tetto;
- ricostruzione del parapetto della terrazza sopra la sacrestia;
- ripristino funzionale e restauro portone principale;
- rifacimento intonaci interni ed esterni;
- tinteggiatura esterna;
- restauro di due affreschi sulla parete sud;
- ricostruzione vela campanaria attraverso iniezioni alla base, scuci e cucì, risarciture lesioni, smontaggio e rimontaggio di porzione in stato di crollo, ricostruzione vela, inserimento barre verticali di collegamento e realizzazione di cordolo sommitale, ristilatura armata della faccia vista, scarnitura giunti e ristilatura armata, inserimento di barre inghisate nelle cornici della facciata;

Interventi strutturali

- collegamento in copertura sul lato sud mediante angolare in acciaio;
- scuci e cucì in corrispondenza lesioni pareti est, sud, e sagrestia;
- iniezioni di miscele leganti sulla parete sud nella parte in comune con la casa parrocchiale;
- stuccature e sarciture sulle lesioni interne ed esterne;
- rimozione tirante ligneo nella facciata est;
- inserimento piastre di acciaio nella facciata est come presidio antiribaltamento;
- rinforzo GEOSTEL G1200 nella facciata est per realizzazione connessione porzioni murarie in alzato, differenti per materiale, non ammorsate e come presidio antiribaltamento;
- realizzazione cuciture agli angoli della parete est;
- realizzazione di architravi sulle finestre;
- rinforzo aperture finestre parte absidale, aperture laterali sacrestia e ingresso laterale chiesa.

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_0007898-P del 18/05/2026, acquisita agli atti dell'Istituto Centrale per la Gestione dei rischi del patrimonio culturale con prot. MIC_ICRI-0000414-A del 18/05/2026 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Istituto, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento di rafforzamento locale della Chiesa di San Flaviano*”, Frazione Casalena, Comune di Ascoli Piceno (AP), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.



Si rammenta che in caso di rinvenimenti di interesse archeologico in qualunque fase dei lavori è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP ed alle autorità locali, provvedendo alla momentanea conservazione e custodia in situ, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii. In tal caso la Soprintendenza territorialmente competente si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, approfondimenti e /o ampliamenti delle indagini e di valutare l'adozione di opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela. Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza dei beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico della Committenza.

Al fine di consentire i necessari sopralluoghi da parte della Soprintendenza ABAP si richiama la richiesta di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Istituto e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile SABAP dell'Istruttoria

Arch. Rosella Bellesi




Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



La Direttrice

dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO CULTURALE

Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: icri@pec.cultura.gov.it

PEO: icri@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

A. **Regione Marche**
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c. A **Diocesi di Ascoli Piceno**
PEC: cancelleriadiocesiap@pec.it

Comune di Ascoli Piceno
PEC: comune.ap@pec.it

**Istituto Centrale per la Gestione dei Rischi del
Patrimonio Culturale**
PEC: icri@pec.cultura.gov.it

<i>Prot. n.</i> (vedi intestazione digitale)	<i>Risposta al foglio del</i>	31/05/2023	<i>n.</i>	59621
<i>Class.</i> 34.43.04/121/2021	<i>Prot. Sabap del</i>	01/06/2023	<i>n.</i>	6021
		01/06/2023		6022
		27/06/2023		7012
		13/10/2023		11419
		11/06/2024		7054
		06/11/2025		16912
		28/04/2026		6769

Oggetto: **ASCOLI PICENO frazione Casalena, Chiesa di San Flaviano**

Catastralmente censita al NCEU al Foglio n. 7 particella B

Sisma 2016 Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i. - ID opera 6581 Chiesa di S. Flaviano sita nel Comune di Ascoli Piceno - Fasc 490.20.40/2021/OPSUAM/757. Richiesta autorizzazione Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art.12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà e richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

Referente della tutela storico artistica: Dott. Alessandro Biella

In riscontro alla richiesta pervenuta il 31/05/2023 con prot. 59621 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 01/06/2023 con prot. n. 6021 e 6022 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali a margine indicate;

Vista in particolare la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 16912 del 06/11/2025 e prot. 6769 del 28/04/2026

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57;

Esaminata documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare nell'immobile, consistono nell' Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa di S. Flaviano sita nel Comune di Ascoli Piceno, frazione Casalena, danneggiata dagli eventi sismici del 24 agosto 2026 e seguenti.

La chiesa, a navata unica disposta secondo l'asse ovest-est, è parte di un complesso di edifici costruiti intorno ad esso; sacrestia, canonica e vela campanaria). La canonica (non oggetto di intervento) e la piccola sacrestia, separata planimetricamente dalla prima da un portico che costituisce oggi l'unico ingresso alla chiesa (quello posto in facciata è attualmente chiuso) sono poste entrambe lungo il lato sud della chiesa. Accostata alla sacrestia vi è poi la vela campanaria realizzata in blocchi di arenaria e laterizi, ancora funzionante prima del sisma del 2016. La chiesa, intonacata sia internamente che esternamente, ha subito numerosi interventi nell'ultimo secolo. Tra questi si segnala una sopraelevazione realizzata attraverso una muratura di mattoni non bene ammorsata a quella sottostante, avvenuta intorno agli anni '60 e diversi interventi post sisma del 1997 quali la sostituzione del solaio di copertura, realizzato con due capriate ed orditura secondaria lignee, pannelle, soletta e coppi, la sostituzione del solaio di calpestio ed interventi agli intonaci. Elementi di rilievo dell'edificio sono le finestre dell'area absidale della chiesa realizzate con tipiche tecniche costruttive e decorative del contesto geografico, riscontrabili in altre chiese limitrofe, l'altare realizzato con forme tardo settecentesche, la fonte battesimale in travertino e due lacerti di intonaco dipinto raffiguranti la Madonna con Bambino in trono, il primo e la Stessa affiancata da altra figura di Santo, il secondo. La sagrestia, anch'essa oggetto di intervento, è un ambiente di dimensioni modeste, quasi quadrato, ed è caratterizzata da un solaio di copertura recente in latero-cemento, un pavimento in cotto anch'esso di fattura recente e arredi lignei per la conservazione dei paramenti sacri.

A seguito degli eventi sismici del 2016 il complesso edilizio è stato interessato da diversi danni. L'edificio di culto presenta lesioni diffuse sulle murature, che diventano particolarmente importanti sul prospetto est, dove è chiaramente visibile l'innescio di un cinematisma di ribaltamento del timpano, e sulla parete sud dove si rileva una consistente quadro fessurativo e danneggiamento dell'apparato decorativo. Anche la sagrestia risulta lesionata all'interno. Inoltre il sisma del 2016 ha comportato il quasi totale crollo della vela campanaria. Si riportano la descrizione degli interventi di riparazione e ripristino, previsti dal progetto:

Interventi architettonici

- *ripassatura tetto;*
- *ricostruzione parapetto crollato della terrazza sopra la sacrestia;*
- *ripristino funzionale e restauro del portone principale;*
- *rifacimento intonaci interni ed esterni;*
- *tinteggiatura esterna ai silicati;*
- *restauro dei due affreschi su parete sud;*
- *ricostruzione della vela crollata attraverso le seguenti operazioni:*
 - *alla base esistente – iniezioni / scuci-cuci / risarciture di lesioni poco profonde - per ripristino continuità muraria;*
 - *smontaggio e rimontaggio di porzione in stato di crollo – scuci cucì e cernita di materiale riutilizzabile;*
 - *ricostruzione della vela con recupero di materiale crollato e nuovi materiali;*
 - *inserimento di barre verticali di collegamento fra le varie parti e realizzazione di cordolo sommitale in acciaio;*
 - *ristilatura armata della faccia vista;*
 - *Scarnitura dei giunti e successiva ristilatura armata diffusa mediante diatoni a fiocco in fibra di acciaio ad alta resistenza (reticolato) dei prospetti esterni, eccetto la facciata;*
 - *inserimento di barre inghisate nelle cornici della facciata per ancorare gli oggetti;*
 - *ristilatura armata della faccia vista;*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

interventi strutturali

- collegamento in copertura sul lato sud mediante angolare d'acciaio;
- scuci cucì in corrispondenza di lesioni su pareti est, sud e sagrestia;
- iniezioni di miscele leganti sulla parete sud nella parte in comune con gli ambienti della casa parrocchiale;
- stuccature e sarciture sulle lesioni interne ed esterne;
- rimozione di tirante ligneo nella facciata est;
- inserimento di piastre d'acciaio nella facciata est come presidio antiribaltamento;
- rinforzo Geosteel G1200 nella facciata est per realizzazione di connessione tra porzioni murarie in alzata differenti per materiale e non ammorsate e come presidio antiribaltamento;
- realizzazione di cuciture agli angoli della parete est;
- realizzazione di architravi sulle finestre;
- cerchiatura finestre con demolizione e ricostruzione delle murature;
- cerchiatura delle aperture della sagrestia e dell'ingresso laterale chiesa;

Preso atto che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa alla riparazione e rafforzamento locale della ed al restauro dell'edificio, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

Per quanto attiene la tutela **architettonica**:

- *l'intervento di rinforzo delle finestre della parte absidale mediante cerchiatura non risulta autorizzabile in quanto comporta lo smontaggio ed il rimontaggio di parte delle murature. In fase di cantiere potranno essere valutati interventi alternativi come la cerchiatura mediante piatti ancorati alle porzioni murarie senza il loro preventivo smontaggio o altri interventi che permettano una maggiore conservazione della materia. La stessa attenzione per la materia dovrà essere posta per l'intervento di cerchiatura sulle aperture laterali di sacrestia e l'ingresso laterale della chiesa;*
- *per la ricostruzione della vela campanaria, compresa dello smontaggio e rimontaggio della parte danneggiata ancora in situ e degli scuci-cucì previsti alla base, si chiede che vengano utilizzati materiali di recupero e/o con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche simili all'esistente, salvaguardando gli spigoli dei conci esistenti durante le fasi di smontaggio;*
- *nel rispetto del principio di compatibilità con i materiali storici, per tutte le operazioni strutturali su paramenti murari e di rifacimento di intonaci e giunti di malta, per gli strati profondi, si prescrive l'uso di malta di calce idraulica NHL a basso contenuto di sali, o malte analoghe a quelle esistenti. Non si autorizza l'uso di ancoraggi chimici, malte espansive o resine in quanto materiali non compatibili con l'architettura storica;*
- *per la stuccatura finale degli interventi sia utilizzata malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, previa verifica dell'impasto anche con l'ausilio di opportuni saggi e campionature in numero idoneo, concordando il risultato finale con la Scrivente;*
- *la tinteggiatura finale delle superfici esterne potrà essere ai silicati come proposto ma in interno sia di tipo a base calce con cromie preventivamente da concordare con la Scrivente, previa esecuzione di opportune campionature;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- vengano ripristinati i manti di copertura reimpiegando il più possibile i coppi esistenti, utilizzando gli elementi nuovi di integrazione come sottocoppi e, solo se necessario, inserendo nel manto superiore dei nuovi elementi artigianali in modo tale da evitare l'effetto 'macchia';
- la scrivente Soprintendenza si riserva di definire in fase esecutiva le valutazioni di dettaglio degli interventi nonché delle finiture. A tal fine, i trattamenti finali delle superfici sia interne che esterne quali la stilatura, la finitura dell'intonaco e le coloriture ecc. dovranno essere oggetto di preventive e adeguate campionature da valutare in fase di sopralluogo congiunto da attivare tramite comunicazione formale con congruo anticipo;

Per la tutela storico-artistica:

- sia prevista una messa in sicurezza dell'apparato decorativo per la salvaguardia e tutela dello stesso durante le operazioni strutturali che si andranno a realizzare. Prestando particolare attenzione alla sigillatura di tutte le fessure. Tutte le operazioni di messa in sicurezza saranno da eseguirsi preliminarmente agli interventi strutturali, sull'intera superficie decorata, al fine di scongiurare il rischio in corso d'opera di perdita di lacerti di superficie decorata e di percolamento di malte strutturali. Sarà inoltre necessario provvedere alla protezione degli stessi durante le operazioni strutturali;
- si prescrive la supervisione di un restauratore di beni culturali durante la realizzazione di interventi edili strutturali interferenti con le superfici decorate;
l'uso di protettivi finali e la messa in opera di velinature dovrà essere attentamente valutata tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza;
- dovranno altresì essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate sottoposte a restauro, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all'esposizione, nonché delle cromie delle tinteggiature delle pareti non decorate;
- prima dell'inizio dei lavori, tutte le opere mobili in situ andranno rimosse dall'edificio; si prescrive la redazione di un elenco completo di tutte le opere mobili di pertinenza della chiesa, con l'indicazione della loro collocazione attuale, del soggetto, dei dati tecnici, dello stato di conservazione e una dettagliata documentazione fotografica, che dovrà essere curata da un restauratore di beni culturali e consegnato alla Soprintendenza scrivente prima dell'avvio dei lavori. Si rammenta fin d'ora che la richiesta di autorizzazione per lo spostamento temporaneo dei beni culturali deve pervenire, ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. b), del Codice, con almeno 30 giorni di anticipo alla scrivente Soprintendenza;
- si prescrive la protezione di tutte le superfici di pregio non sottoposte a interventi di restauro, mediante frapposizione diretta di tessuto non tessuto, uno strato di protezione di gommapiuma interposto tra le superfici e la cassa di legno che si costruirà intorno, cassa coperta a sua volta da un telo di plastica o pvc di spessore medio-grande (minimo 5 mm);

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza.

Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni,



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB-AB/ vv_el_15/05/2026

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"

Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO" Fraz. Casalena COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I37H20004170001 CIG 8843723716

Id. O.C. 105/2020: 406

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Ordinanza 105/2020	406		
Indirizzo immobile:	Frazione Casalena, Acquasanta Terme (AP)		
Dati catastali:	foglio: 7	part: B	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.904660	Long. 13.521795	
Intervento:	☐ pubblico ☐ privato ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	☒ Rafforzamento locale ☐ Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Simone Sebastiani		
Progettazione e direzione lavori	Arch. Federica Flaiani, Ing. Massimo Tonelli		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0027683-A	06/07/2026	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 06/07/2026 n. CGRTS-0027683, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: *Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Ascoli Piceno - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno ID opera 6581 - Denominazione dell'intervento SAN FLAVIANO Fasc.: 490.20.40/2021/OPSUAM/757 Trasmissione proposta di approvazione*” in allegato;

Nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0027683 del 06/07/2026, l'USR Marche esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di rafforzamento locale della Chiesa di San Flaviano per un importo complessivo di € 250.000,00 a valere sulle risorse dell'Ordinanza n. 105/2020. Inoltre nel corso dell'istruttoria stessa, l'USR Marche impartisce le seguenti prescrizioni:

- *Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.*
- *Prima dell'avvio dei lavori, si chiede di aggiornare il PSC con le modifiche apportate nell'ultima versione del progetto (in particolare aggiornare il cronoprogramma coerentemente con quanto si rileva dal computo metrico della sicurezza).*

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0027683 del 06/07/2026, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: “*SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: - Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti. SI RAMMENTA CHE 1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi. Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.”, in allegato;

- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO - MACERATA** (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_UO3|18/05/2026|0007898-P) “**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di condizioni”, in allegato;
- **COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP):** (Prot. CGRTS-0027683-A- 06/07/2026) “**PARERE FAVOREVOLE** tramite comunicazione di “insussistenza di condizioni ostative all'intervento oggetto della richiesta di contributo”, in allegato;
- **REGIONE MARCHE – DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO:** (Prot. CGRTS-0027683-A- 06/07/2026) R.D. 3267/1923 - Vincolo idrogeologico. È stata effettuata la comunicazione intervento da eseguire in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della DGR 1604 del 21/12/2020 – Allegato 2 (Prot. USR n. 81661 del 01/07/2026).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento, a seguito delle verifiche in merito alla ammissibilità e congruità, risulta essere pari, a seguito di arrotondamento d'ufficio, ad **€ 250.000,00** (*euro duecentocinquantomila/00*), di cui € 169.361,56 per lavori ed € 80.638,44 per somme a disposizione, a valere sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020;

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezzario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione (CGRTS-0027683 del 06/07/2026)
€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0027683 del 06/07/2026)

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 144.900,94	€ 144.900,94
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 24.460,62	€ 24.460,62
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 169.361,56	€ 169.361,56
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 16.381,22	€ 16.381,22
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 30.809,27	€ 30.809,27
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 3.092,17	€ 3.092,17
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 7.458,32	€ 7.458,32
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 2.574,08	€ 2.574,08
B6	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 3.387,23	€ 3.387,23
B7	IVA su A (10%)	€ 16.936,16	€ 16.936,16
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B7)	€ 80.638,44	€ 80.638,44
C=A+B	TOTALE	€ 250.000,00	€ 250.000,00

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese

e Conferenza Permanente

Arch. Luca Quadrelli

Firmato digitalmente da
LUCA QUADRELLI

CN = LUCA QUADRELLI
SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

“INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO”

Fraz. Casalena

COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I37H20004170001 CIG 8843723716

Id. O.C. 105/2020: 406

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento, acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0027683 del 06/07/2026, **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e **ammissibilità al contributo**;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

ferme restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti, si esprime

Parere favorevole.

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni



**Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 23-07-2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FLAVIANO” Fraz. Casalena

COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I37H20004170001 CIG 8843723716

Id. O.C. 105/2020: 406

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	1.RELAZIONE ESPLICATIVA SULL'INTERVENTO IN COPERTURA.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
2	0- Elenco elaborati generale .pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
3	B3.a Piante, sezioni e prospetti.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
4	B3.b Piante, sezioni e prospetti.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
5	B3.c Piante, sezioni e prospetti.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
6	B4.a Rilievo materico.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
7	B4.b Rilievo materico.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
8	B6 – 11 a Quadro fessurativo-degrado.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
9	B6 – 11 b Quadro fessurativo-degrado.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
10	B6 – 11 c Quadro fessurativo-degrado.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
11	C12 QE (rev1) - Specifiche su Indagini diagnostiche.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
12	C13- C14 a PSC e cronoprogramma (rev1).pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
13	ERRATA CORRIGE_Addendum Convenzione_San Flaviano (Ascoli P_Casalena)-signed_signed-signed-signed.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
14	D4 Iscrizione elenco speciale professionisti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
15	D5 Documenti identit_.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
16	D6 - Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia di incarichi Jacopo Cellini(1)(1).pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
17	D6 Dichiarazione di non superamento della soglia di incarichi professionali MASSIMO TONELLI(1).pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
18	D6 Dichiarazione di non superamento della soglia di incarichi professionali FABIO CIABATTONI(1).pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
19	D6 Dichiarazione di non superamento della soglia di incarichi professionali FEDERICA FLAIANI(1).pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
20	D8 Ordinanza Sindacale di inagibilit_.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
21	D9 Scheda del danno.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
22	D10- Elenco vincoli.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
23	D12- Dichiarazione acquisizione pareri.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
24	D13- Dichiarazione art. 94.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
25	D14 SCIA.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
26	D15 Denuncia dei lavori.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

27	D16 Dichiarazione art(1).93 c.4 DPR 380-01-signed.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
28	D17- Dichiarazione strutturale sull_ intervento.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
29	A1- relazione generale.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
30	A3- Relazione sui materiali.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
31	A4-A5 Relazione geologica e geotecnica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
32	A6 impianti dichiarazione.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
33	A7- Vulnerabilit_ sismica-signed.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
34	A9- D11 Dichiarazione interferenze.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
35	B1 Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
36	B2 Planimetria generale- riferimenti catastali.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
37	B7 Rilievo fotografico con coni ottici.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
38	B10 Piano delle indagini strumentali.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
39	C6 Elaborati di calcolo-signed(1).pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
40	C8 Linee Vita.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
41	C15 Schema dei Ponteggi.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
42	C16 Disciplinare Descrittivo.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
43	C18 Piano di Manutenzione.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
44	C19- Perizia asseverata.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
45	C20 dichiarazione conformit_ progetto al punto 4 all(1). c, come modificato dall_ art.14 comma 4 ord. 111 del 2020.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
46	Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo _chiesa San Flaviano (Ascoli Piceno Casalena).pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
47	490.20.40-2021-OPSUAM-757_SS_Verifica completezza 2.pdf	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
48	C3a- Progetto strutturale Interventi generali.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
49	C3b- Progetto strutturale Interventi generali.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
50	C3c- Progetto strutturale Interventi generali.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
51	C3e- Progetto strutturale Particolari costruttivi.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
52	C9- cme.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
53	C10- ep.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
54	C11- manodopera.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
55	C11b sicurezza.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
56	VINCOLO INDROGEOLOGICO+ ALLEGATI.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
57	ID 6581_AScoli Piceno_frazione Casalena_San Flaviano _aut art 21.pdf	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
58	Progetto restauro Casalena .pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
59	Scheda tecnica opera A.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
60	Scheda tecnica opera B.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
61	C1a_ Progetto architettonico stato ripristinato.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
62	C1b_ Progetto architettonico stato ripristinato.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
63	C3d_ Progetto strutturale Vela campanaria.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
64	Calcolo _parcelle_Progettisti_CASALENA.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
65	CSA e schema di contratto.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

66	ParcellaGeologo_CASALENA 24-10-2025.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
67	QE CASALENA 24-10-2025.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
68	RelazioneMateriali_Antiribaltamento.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
69	RelazioneTimpanoCinematismi_Rev01.pdf.p7m	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
70	rif._25.23SSM_S_Flaviano_Casalena_signed.pdf	CGRTS-0027683-A-06/07/2026
71	ID6581_Proposta di approvazione_ORD 105_r.pdf	CGRTS-0027683-A-06/07/2026

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
RTP Simone Sebastiani
Pec: diocesiapsisma@pec.it
simone.sebastiani@archiworldpec.it

OGGETTO: Ordinanza n.105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.
Comune di Ascoli Piceno - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
ID opera 6581 - Denominazione dell'intervento SAN FLAVIANO
Fasc.: 490.20.40/2021/OPSUAM/757
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 105/2020
DENOMINAZIONE INTERVENTO	SAN FLAVIANO
ID ORDINANZA	406
ID SISMAPP	6581
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di Ascoli Piceno
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Simone Sebastiani
CUP	I37H20004170001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	29/05/2023
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	20/06/2026

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.
La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6581>

- 1 - 1.RELAZIONE ESPLICATIVA SULL'INTERVENTO IN COPERTURA.pdf.p7m
- 2 - 0- Elenco elaborati generale .pdf.p7m
- 3 - B3.a Piante, sezioni e prospetti.p7m
- 4 - B3.b Piante, sezioni e prospetti.p7m
- 5 - B3.c Piante, sezioni e prospetti.p7m
- 6 - B4.a Rilievo materico.p7m
- 7 - B4.b Rilievo materico.p7m

- 8 - B6 – 11 a Quadro fessurativo-degrado.p7m
- 9 - B6 – 11 b Quadro fessurativo-degrado.p7m
- 10 - B6 – 11 c Quadro fessurativo-degrado.p7m
- 11 - C12 QE (rev1) - Specifiche su Indagini diagnostiche.pdf.p7m
- 12 - C13- C14 a PSC e cronoprogramma (rev1).pdf.p7m
- 13 - ERRATA CORRIGE_Addendum Convenzione_San Flaviano (Ascoli P_Casalena)-signed_signed-signed-signed.pdf.p7m
- 14 - D4 Iscrizione elenco speciale professionisti.pdf.p7m.p7m
- 15 - D5 Documenti identit_.pdf.p7m.p7m
- 16 - D6 - Dichiarazione dei professionisti incaricati di non superamento della soglia di incarichi Jacopo Cellini(1).pdf.p7m.p7m
- 17 - D6 Dichiarazione di non superamento della soglia di incarichi professionali MASSIMO TONELLI (1).pdf.p7m.p7m
- 18 - D6 Dichiarazione di non superamento della soglia di incarichi professionali FABIO CIABATTONI (1).pdf.p7m.p7m
- 19 - D6 Dichiarazione di non superamento della soglia di incarichi professionali FEDERICA FLAIANI (1).pdf.p7m.p7m
- 20 - D8 Ordinanza Sindacale di inagibilit_.pdf.p7m.p7m
- 21 - D9 Scheda del danno.pdf.p7m.p7m
- 22 - D10- Elenco vincoli.pdf.p7m.p7m
- 23 - D12- Dichiarazione acquisizione pareri.pdf.p7m.p7m
- 24 - D13- Dichiarazione art. 94.pdf.p7m.p7m
- 25 - D14 SCIA.pdf.p7m.p7m
- 26 - D15 Denuncia dei lavori.pdf.p7m.p7m
- 27 - D16 Dichiarazione art(1).93 c.4 DPR 380-01-signed.pdf.p7m.p7m
- 28 - D17- Dichiarazione strutturale sull_intervento.p7m.p7m
- 29 - A1- relazione generale.pdf.p7m.p7m
- 30 - A3- Relazione sui materiali.pdf.p7m.p7m
- 31 - A4-A5 Relazione geologica e geotecnica.pdf.p7m.p7m
- 32 - A6 impianti dichiarazione.pdf.p7m.p7m
- 33 - A7- Vulnerabilit_ sismica-signed.pdf.p7m.p7m
- 34 - A9- D11 Dichiarazione interferenze.pdf.p7m.p7m
- 35 - B1 Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico.pdf.p7m
- 36 - B2 Planimetria generale- riferimenti catastali.pdf.p7m.p7m
- 37 - B7 Rilievo fotografico con coni ottici.pdf.p7m
- 38 - B10 Piano delle indagini strumentali.pdf.p7m.p7m
- 39 - C6 Elaborati di calcolo-signed(1).pdf.p7m.p7m
- 40 - C8 Linee Vita.pdf.p7m.p7m
- 41 - C15 Schema dei Ponteggi.pdf.p7m.p7m
- 42 - C16 Disciplinare Descrittivo.pdf.p7m.p7m
- 43 - C18 Piano di Manutenzione.pdf.p7m.p7m.p7m
- 44 - C19- Perizia asseverata.p7m.p7m
- 45 - C20 dichiarazione conformit_ progetto al punto 4 all(1). c, come modificato dall_art.14 comma 4 ord. 111 del 2020.pdf.p7m.p7m
- 46 - Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo _chiesa San Flaviano (Ascoli Piceno_Casalena).pdf.p7m.p7m
- 47 - 490.20.40-2021-OPSUAM-757_SS_Verifica completezza 2.pdf
- 48 - C3a- Progetto strutturale Interventi generali.p7m
- 49 - C3b- Progetto strutturale Interventi generali.p7m
- 50 - C3c- Progetto strutturale Interventi generali.p7m
- 51 - C3e- Progetto strutturale Particolari costruttivi.p7m
- 52 - C9- cme.pdf.p7m
- 53 - C10- ep.pdf.p7m
- 54 - C11- manodopera.pdf.p7m
- 55 - C11b sicurezza.pdf.p7m
- 56 - VINCOLO INDROGEOLOGICO+ ALLEGATI.pdf.p7m
- 57 - ID 6581_AScoli Piceno_frazione Casalena_San Flaviano _aut art 21.pdf
- 58 - Progetto restauro Casalena .pdf.p7m
- 59 - Scheda tecnica opera A.pdf.p7m

60 - Scheda tecnica opera B.pdf.p7m
61 - C1a_ Progetto architettonico stato ripristinato.pdf.p7m
62 - C1b_ Progetto architettonico stato ripristinato.pdf.p7m
63 - C3d_ Progetto strutturale Vela campanaria.pdf.p7m
64 - Calcolo_parcelle_Progettisti_CASALENA.pdf.p7m.p7m
65 - CSA e schema di contratto.pdf.p7m
66 - ParcellaGeologo_CASALENA 24-10-2025.pdf.p7m
67 - QE CASALENA 24-10-2025.pdf.p7m
68 - RelazioneMateriali_Antiribaltamento.pdf.p7m
69 - RelazioneTimpanoCinematismi_Rev01.pdf.p7m
70 - rif._25.23SSM_S._Flaviano__Casalena_signed.pdf
71 - ID6581_Proposta di approvazione_ORD 105_r.pdf

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE

OCSR n. 105/2020 - ID ord. 406

Chiesa di San Flaviano

COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

Intervento locale

ID SISMAPP 6581 - Fascicolo: 490.20.40/2021/OPSUAM/757

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022</i>	n. 406/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Ascoli Piceno		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di San Flaviano		
<i>Indirizzo</i>	Frazione Casalena		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 7	Part. B	Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	Lat. 42.904660°, Lon. 13.521795°		
<i>Tipo di intervento</i>	Riparazione danni con rafforzamento locale		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I37H20004170001		
<i>CIG</i>	8843723716		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Arch. Simone Sebastiani		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Federica Flaiani - progettazione architettonica Ing. Massimo Tonelli - progettazione strutturale Geol. Fabio Ciabattoni - relazione geologica		
<i>Direzione dei lavori</i>	Arch. Federica Flaiani - direzioni lavori specialistica architettonica Ing. Massimo Tonelli - direzione lavori strutturale Arch. Jacopo Cellini - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	artt. 4,14,15-bis		comma 3, commi 1-9, commi 2-3-3bis
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	artt. 12, 13, 14		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	artt. 4 e 9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14		comma 4
<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>			
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>			
<i>OCSR n. 144 del 28.06.2023</i>			
ATTI VARI			
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	RG n. 144 del 25/03/2019		Comune di Ascoli Piceno (AP)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC		n. progressivo 001 del 28/02/2017 (validata in data 08/03/2017)	Esito: INAGIBILE
PROTOCOLLI			
Prot. (A/P)		Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 58379-58395-58396 del 29/05/2023		PROGETTO ESECUTIVO	DIOCESI DI ASCOLI PICENO
n. 112262 del 11/10/2023		INTEGRAZIONI	
n. 75993 del 08/06/2024			
n. 157002 del 04/11/2025			
n. 76457 del 20/06/2026			
PARERI			
Ente competente		Oggetto	
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE - Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 5920308 del 23/06/2026)	
2	SABAP AP-FM-MC	Il parere favorevole sugli aspetti di tutela di competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii (prot. USR n. 61903 del 18/05/2026)	
3	COMUNE DI ASCOLI PICENO	Parere di conformità urbanistico edilizia (prot. USR n. 109843 del 01/08/2025)	
4	REGIONE MARCHE – DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	R.D. 3267/1923 - Vincolo idrogeologico. È stata effettuata la comunicazione intervento da eseguire in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della DGR 1604 del 21/128/2020 – Allegato 2 (Prot. USR n. 81661 del 01/07/2026)	

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

La chiesa di San Flaviano si trova in provincia di Ascoli Piceno, frazione di Casalena di Venagrande.

La Chiesa è un piccolo edificio di culto, le cui origini si attestano intorno alla metà del 1500, dal modesto valore architettonico ma dall'alto valore della conservazione delle tradizioni religiose e della resilienza dei piccoli borghi a valle del Sisma 2016.

Alla chiesa si arriva mediante una strada di accesso della larghezza di circa 3 m nel punto prospiciente la chiesa, è situata su un piccolo altopiano a quota 481 circa s.m.m. con un degrado verso il fosso denominato "Valle Solagna", in direzione nord ovest-sud est. La porzione sud-est presenta un versale acclive con una pendenza media quasi del 50% mentre in direzione nord Ovest si rileva un degrado morfologica meno accentuato.

L'edificio nel suo complesso può essere distinto in due grandi corpi di fabbrica, l'edificio ecclesiale con la sua piccola sagrestia, e la casa parrocchiale a servizio dell'edificio di Culto.

L'edificio Ecclesiale ha un impianto ad una sola navata disposto secondo l'asse ovest-est, in adiacenza alla parete sud troviamo la casa parrocchiale, che si innesta alla parete lunga dell'edificio di culto, nella parte più ad ovest, sempre sulla stessa parete lunga, troviamo la piccola sagrestia, suddivisa dalla casa parrocchiale mediante un portico, che costituisce anche ingresso laterale alla chiesa.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La lunghezza totale interna sul lato lungo della chiesa, risulta essere di circa 13,30 ml, la larghezza tra di circa 7,7 ml in entrambi i punti. Tutte le pareti si presume siano state realizzate con blocchi di arenaria.

La copertura è stata interamente sostituita con un intervento del 2002-2006, conseguente al sisma del 1997, oggi si presenta con due capriate lignee e travi principali di impalcato, con pianelle, soletta e coppi, la tipologia è non spingente.

Anche il solaio di calpestio è stato interamente sostituito con un intervento radicale, provvedendo alla posa di granchi e getto di completamento con debole armatura, per contrastare l'effetto di umidità di risalita.

In riferimento alla sagrestia questa ha dimensioni modeste, una stanza della misura di circa 3.00 m x 4.00 m, di forma quadrangolare, coperta da un solaio di latero cemento. Il pavimento è in cotto e al suo interno ci sono arredi lignei per conservazione di paramenti sacri.

La chiesa ha la facciata principale rivolta verso Ovest, larga circa 8.30 ml prolungatesi con la parete laterale della casa parrocchiale. Nella facciata si trova la porta principale di ingresso, oggi chiusa dall'esterno da una porta in lamiera metallica, sopra al portone principale si rileva un'apertura.

La parete opposta presenta invece due aperture poste ad una quota di circa 20.2 m dal piano di calpestio a una distanza di circa 1 m dall'incrocio murario, le finestre hanno una dimensione circa di 0.60x0.80.

In continuità si trova la parete della sagrestia, il cui solaio di copertura è a quota inferiore a quello dell'edificio principale, con un'apertura finestrata modesta al centro della parete (0.60x0.60).

Lateralmente alla Sagrestia c'è la Vela Campanaria di dimensioni alla base di 4,00 x 0.80, elevata per 9.30 metri circa, oggi parzialmente crollata, realizzata con due file di blocchi di arenaria, oggetto di parziale intervento di restauro nel 2002-2006.

2. Descrizione dei danni:

Per quanto riguarda l'edificio di culto si riscontrano lesioni diffuse sulle murature, particolarmente importanti sul prospetto est dove si è innescato un cinematismo di ribaltamento del timpano classificato al punto 2 della scheda per il rilievo del danno sismico nelle chiese (di cui al D.P.C.M. del 23 febbraio 2006, modello A-DC) (M1) e sulla parete in adiacenza alla casa parrocchiale dove si registra una consistente fessurazione e danneggiamento dell'apparato decorativo.

La sagrestia risulta anch'essa notevolmente lesionata all'interno ed esternamente il danno principale è il crollo della veletta campanaria.

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati all'intervento locale ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

Strutture murarie chiesa e sagrestia

- 1- Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti mediante incatenamenti costituiti da tiranti e/o catene, o mediante collegamento dei solai alle pareti murarie;
- 2- Interventi volti ad incrementare la resistenza dei maschi murari mediante scuci e cucì, risarcitura di lesioni ovvero ristilatura dei giunti;
- 3- Miglioramento della connessione tra copertura parete perimetrale – parete longitudinale e timpano mediante l'utilizzo di un sistema composito a matrice inorganica realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio;
- 4- Iniezioni miscele leganti per il miglioramento delle caratteristiche meccaniche della muratura da consolidare.

Vela campanaria

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ricostruita e trattata mediante "ristilatura armata" dei giunti affinché vi sia un efficace confinamento senza comprometterne l'aspetto estetico della muratura faccia vista.

Affreschi

Restauro e ripristino delle superfici affrescate mediante l'opera di un restauratore certificato.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 29/05/2023 (prot. USR n. 58379-58395-58396), dopo del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Con perizia asseverata prot. USR 58395 del 29/05/2023 il tecnico Ing. Massimo Tonelli ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa *di San Flaviano*.
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso II e l'intervento è classificabile come intervento locale; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art. 14, comma 4, che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020, il progettista delle opere strutturali, con nota prot. USR 58395 del 29/05/2023, ha dichiarato che: *"il progetto è conforme al punto 4 dell'Allegato C come modificato dall'art. 14 dell'ordinanza n. 111/2020, nel raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica."*
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 3461287 del 12/10/2023); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR n. 61903 del 18/05/2026; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative (da recepire in fase di esecuzione lavori e in fase di progettazione);
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di Ascoli Piceno (AP), è stato acquisito con prot. USR n. 109843 del 01/08/2025;
- Con prot. USR n. 76457 del 20/06/2026 i professionisti hanno trasmesso la comunicazione ai sensi del R.D.L. 3267/1923 – DGR 1604 del 21/128/2020 di intervento da eseguire in area sottoposta a vincolo idorgeologico ("Allegato 2") e con prot. USR n. 81661 del 01/07/2026 la suddetta comunicazione è stata trasmessa alla Regione Marche;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 di cui all'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza n. 126/2022 e alcune voci del Prezzario Regione Marche 2023;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota USR prot. 58396 del 29/05/2023.

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 144.900,94	€ 144.900,94
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 24.460,62	€ 24.460,62
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 169.361,56	€ 169.361,56
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 16.381,22	€ 16.381,22
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	€ 30.809,27	€ 30.809,27
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	€ 3.092,17	€ 3.092,17
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 7.458,32	€ 7.458,32
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 2.574,08	€ 2.574,08
B6	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 3.387,23	€ 3.387,23
B7	IVA su A (10%)	€ 16.936,16	€ 16.936,16
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B7)	€ 80.638,44	€ 80.638,44
C=A+B	TOTALE	€ 250.000,00	€ 250.000,00

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando il protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020, applicando la riduzione prefissata del 30% per gli affidamenti diretti (art. 2, comma 3, dell'ordinanza 105/2020) e corrisponde al 18,2% dei lavori.

2. Istruttoria tecnica

Dall'istruttoria condotta sono emersi alcuni aspetti di carattere tecnico ed economico che hanno portato alla formulazione delle osservazioni e/o prescrizioni di seguito esplicitate.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si chiede di aggiornare il PSC con le modifiche apportate nell'ultima versione del progetto (in particolare aggiornare il cronoprogramma coerentemente con quanto si rileva dal computo metrico della sicurezza) completo di Layout di cantiere.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	n. 406/2020
<i>Importo programmato Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	€ 250.000,00
<i>Costo dell'intervento di progetto</i>	€ 250.000,00
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 250.000,00

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa-contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo dell'intervento locale della Chiesa di San Flaviano;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "riparazione danni con rafforzamento locale della Chiesa di San Flaviano" sita nel Comune di Ascoli Piceno (AP), per un importo complessivo di euro € 250.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20 con le seguenti prescrizioni:

- Ai fini dell'effettivo rilascio dell'attestato di deposito sismico, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.
- Prima dell'avvio dei lavori, si chiede di aggiornare il PSC con le modifiche apportate nell'ultima versione del progetto (in particolare aggiornare il cronoprogramma coerentemente con quanto si rileva dal computo metrico della sicurezza).

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Funzionario istruttore
Ing. Cinzia Alfonsi

Il Dirigente
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Maurizio PAULINI

Allegati:

- A) ELABORATI DI PROGETTO
- B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA: Id USR n. 5920308 del 23/06/2026
- C) PARERE SABAP: Prot. USR n. 61903 del 18/05/2026
- D) PARERE COMUNE DI ASCOLI PICENO: Prot. USR n. 109843 del 25/11/2024
- E) REGIONE MARCHE – DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO: Prot. USR n. 81661 del 01/07/2026

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

A) ELABORATI DI PROGETTO

N.	Codice elaborato	Denominazione	Prot. USR
1	0	Elenco elaborati	112262 del 11/10/2023
2	A1	Relazione generale	58395 del 29/05/2023
3	A3	Relazione sui materiali	58395 del 29/05/2023
4	A4 – A5	Relazione geologica e geotecnica	58395 del 29/05/2023
5	A6	Impianti dichiarazione	58395 del 29/05/2023
6	A7	Vulnerabilità sismica	58395 del 29/05/2023
7	A9 – D11	Dichiarazione interferenze	58395 del 29/05/2023
8	B1	Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico	58395 del 29/05/2023
9	B2	Planimetria generale – riferimenti catastali	58395 del 29/05/2023
10	B3.a	Piante, sezioni e prospetti	112262 del 11/10/2023
11	B3.b	Piante, sezioni e prospetti	112262 del 11/10/2023
12	B3.c	Piante, sezioni e prospetti	112262 del 11/10/2023
13	B4.a	Rilievo materico	112262 del 11/10/2023
14	B4.b	Rilievo materico	112262 del 11/10/2023
15	B6 - 11 a	Quadro fessurativo - degrado	112262 del 11/10/2023
16	B6 - 11 b	Quadro fessurativo - degrado	112262 del 11/10/2023
17	B6 - 11 c	Quadro fessurativo - degrado	112262 del 11/10/2023
18	B7	Rilievo fotografico con coni ottici	58395 del 29/05/2023
19	B10	Piano delle indagini strumentali	58395 del 29/05/2023
20		Progetto restauro Casalena	52399 del 24/04/2026
21		Scheda tecnica opera A	52399 del 24/04/2026
22		Scheda tecnica opera B	52399 del 24/04/2026
23	C1.a	Progetto architettonico stato ripristinato	157002 del 04/11/2025
24	C1.b	Progetto architettonico stato ripristinato	157002 del 04/11/2025
25	C3.a	Progetto strutturale	76457 del 20/06/2026
26	C3.b	Progetto strutturale	76457 del 20/06/2026
27	C3.c	Progetto strutturale	76457 del 20/06/2026
28	C3.d	Progetto strutturale vela campanaria	157002 del 04/11/2025
29	C3.e	Progetto strutturale	76457 del 20/06/2026
30	C6	Elaborati di calcolo	58395 del 29/05/2023
31	C8	Linee vita	58395 del 29/05/2023
32	C9	Computo metrico estimativo	76457 del 20/06/2026
33	C10	Elenco prezzi	76457 del 20/06/2026
34	C11	Calcolo incidenza della manodopera	76457 del 20/06/2026
35	C11b	Costi della sicurezza	76457 del 20/06/2026
36		QE_CASALENA	157002 del 04/11/2025
37		QE (rev.1) – Specifiche su indagini diagnostiche	112262 del 11/10/2023
38	C13 -C14 a	PSC e cronoprogramma	112262 del 11/10/2023
39	C15	Schema dei ponteggi	58395 del 29/05/2023
40	C16	Disciplinare descrittivo	58395 del 29/05/2023
41	C17	CSA e schema di contratto	157002 del 04/11/2025
42	C18	Piano di manutenzione	58395 del 29/05/2023

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

43	C19	Perizia Asseverata	58395 del 29/05/2023
44	C20	Dichiarazione di conformità del progetto col punto 4, All.C, come modificato dall'art. 14, comma 4, dell'ordinanza 111/2020	58395 del 29/05/2023
45	D4	Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti	58396 del 29/05/2023
46	D5	Documenti di identità	58396 del 29/05/2023
47	D6	Dichiarazione di non superamento della soglia di incarichi professionali Federica Flaiani	58396 del 29/05/2023
48	D6	Dichiarazione di non superamento della soglia di incarichi professionali Massimo Tonelli	58396 del 29/05/2023
49	D6	Dichiarazione di non superamento della soglia di incarichi professionali Jacopo Cellini	58396 del 29/05/2023
50	D6	Dichiarazione di non superamento della soglia di incarichi professionali Fabio Ciabattoni	58396 del 29/05/2023
51		Calcolo_parcelle_progettisti_CASALENA	157002 del 04/11/2025
52		Parcella Geologo_CASALENA	157002 del 04/11/2025
53	D8	Ordinanza sindacale di inagibilità	58396 del 29/05/2023
54	D9	Scheda del Danno	58396 del 29/05/2023
55	D10	Elenco vincoli	58396 del 29/05/2023
56	D12	Dichiarazione acquisizione pareri	58396 del 29/05/2023
57	D13	Dichiarazione Art.94	58396 del 29/05/2023
58	D14	SCIA	58396 del 29/05/2023
59	D15	Denuncia dei lavori	58396 del 29/05/2023
60	D16	Dichiarazione ai sensi dell'art. 93 comma 4 del DPR 380/2001	58396 del 29/05/2023
61	D17	Dichiarazione strutturale sull'intervento	58396 del 29/05/2023
62		Relazione esplicativa sull'intervento in copertura	75993 del 08/06/2024
63		Relazione materiali_Antiribaltamento	157002 del 04/11/2025
64		Relazione Timpano Cinematismi_Rev.01	157002 del 04/11/2025
65		ERRATA CORRIGE_Addendum Convenzione_San Flaviano (Ascoli P_Casalena)	112262 del 11/10/2023
66		Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo_chiesa San Flaviano (Ascoli Piceno_Casalena)	58395 del 29/05/2023

B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA

Id. USR n. 5920308 del 23/06/2026 – PARERE SISMICA

- 490.20.40-2021-OPSUAM-757_SS_Verifica completezza 2;

C) PARERE SABAP

Prot. USR n. 61903 del 18/05/2026 – PARERE SABAP

- ID 6581_AScoli Piceno_frazione Casalena_San Flaviano _aut art 21;

D) PARERE COMUNE DI ASCOLI PICENO

Prot. USR n. 109843 del 25/11/2024 – PARERE COMUNE DI ASCOLI PICENO

- rif._25.23SSM_S._Flaviano__Casalena_signed;

E) REGIONE MARCHE – DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Prot. USR n. 76457 del 20/06/2026

- Vincolo idrogeologico + Allegati.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i..

Comune di Ascoli Piceno- ID: 6581 - Intervento di "riparazione e ripristino della Chiesa di S. Flaviano"

Codice Fascicolo: 490.20.40/2021/OPSUAM/757

Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 58389 del 29/05/2023, prot. n. 58391 del 29/05/2023, prot. n. 58393 del 29/05/2023, prot. n. 58394 del 29/05/2023, prot. n. 58395 del 29/05/2023, prot. n. 58396 del 29/05/2023, prot. n. 112262 del 11/10/2023, prot. n. 157002 del 04/11/2025, prot. n. 76457 del 20/06/2026			
Committente	Diocesi di Ascoli Piceno			
Lavori di	Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa di S. Flaviano			
Indirizzo	Frazione Casalena, Comune di Ascoli Piceno (AP)			
Dati Catastali	Foglio 7	Mappale B	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.			
Tipo di intervento	Nuova costruzione ☐	Adeguamento sismico ☐	Miglioramento sismico ☐	Intervento locale ☒
Progettista strutture in opera	Ing. Massimo Tonelli		Direttore dei lavori in opera	Ing. Massimo Tonelli
Progettista strutture prefabbricate			Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate			Collaudatore statico	
Appaltatore dei lavori in opera	Da individuare - Comune di -			

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'Arch. Simone Sebastiani, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Ing. incaricato Massimo Tonelli;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore Ing. Cinzia Alfonsi,

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Federica Flaiani

Progettista strutturale: Ing. Massimo Tonelli

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Massimo Tonelli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: *"il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate"*, il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che *"il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale"*,

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 23/06/2026

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
Ing. Maria Giuseppina BALLATORI



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

A. **Regione Marche**
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c. A **Diocesi di Ascoli Piceno**
PEC: cancelleriadiocesiap@pec.it

Comune di Ascoli Piceno
PEC: comune.ap@pec.it

**Istituto Centrale per la Gestione dei Rischi del
Patrimonio Culturale**
PEC: icri@pec.cultura.gov.it

<i>Prot. n.</i> (vedi intestazione digitale)	<i>Risposta al foglio del</i>	31/05/2023	<i>n.</i>	59621
<i>Class.</i> 34.43.04/121/2021	<i>Prot. Sabap del</i>	01/06/2023	<i>n.</i>	6021
		01/06/2023		6022
		27/06/2023		7012
		13/10/2023		11419
		11/06/2024		7054
		06/11/2025		16912
		28/04/2026		6769

Oggetto: **ASCOLI PICENO frazione Casalena, Chiesa di San Flaviano**

Catastalmente censita al NCEU al Foglio n. 7 particella B

Sisma 2016 Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...", **Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"** e s.m.i. - ID opera 6581
Chiesa di S. Flaviano sita nel Comune di Ascoli Piceno - Fasc 490.20.40/2021/OPSUAM/757. Richiesta autorizzazione
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art.12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà e richiedente: Diocesi di Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

Referente della tutela storico artistica: Dott. Alessandro Biella

In riscontro alla richiesta pervenuta il 31/05/2023 con prot. 59621 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 01/06/2023 con prot. n. 6021 e 6022 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali a margine indicate;

Vista in particolare la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 16912 del 06/11/2025 e prot. 6769 del 28/04/2026

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 comma 1 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57;

Esaminata documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare nell'immobile, consistono nell' Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa di S. Flaviano sita nel Comune di Ascoli Piceno, frazione Casalena, danneggiata dagli eventi sismici del 24 agosto 2026 e seguenti.

La chiesa, a navata unica disposta secondo l'asse ovest-est, è parte di un complesso di edifici costruiti intorno ad esso; sacrestia, canonica e vela campanaria). La canonica (non oggetto di intervento) e la piccola sacrestia, separata planimetricamente dalla prima da un portico che costituisce oggi l'unico ingresso alla chiesa (quello posto in facciata è attualmente chiuso) sono poste entrambe lungo il lato sud della chiesa. Accostata alla sacrestia vi è poi la vela campanaria realizzata in blocchi di arenaria e laterizi, ancora funzionante prima del sisma del 2016. La chiesa, intonacata sia internamente che esternamente, ha subito numerosi interventi nell'ultimo secolo. Tra questi si segnala una sopraelevazione realizzata attraverso una muratura di mattoni non bene ammorsata a quella sottostante, avvenuta intorno agli anni '60 e diversi interventi post sisma del 1997 quali la sostituzione del solaio di copertura, realizzato con due capriate ed orditura secondaria lignee, pannelle, soletta e coppi, la sostituzione del solaio di calpestio ed interventi agli intonaci. Elementi di rilievo dell'edificio sono le finestre dell'area absidale della chiesa realizzate con tipiche tecniche costruttive e decorative del contesto geografico, riscontrabili in altre chiese limitrofe, l'altare realizzato con forme tardo settecentesche, la fonte battesimale in travertino e due lacerti di intonaco dipinto raffiguranti la Madonna con Bambino in trono, il primo e la Stessa affiancata da altra figura di Santo, il secondo. La sagrestia, anch'essa oggetto di intervento, è un ambiente di dimensioni modeste, quasi quadrato, ed è caratterizzata da un solaio di copertura recente in latero-cemento, un pavimento in cotto anch'esso di fattura recente e arredi lignei per la conservazione dei paramenti sacri.

A seguito degli eventi sismici del 2016 il complesso edilizio è stato interessato da diversi danni. L'edificio di culto presenta lesioni diffuse sulle murature, che diventano particolarmente importanti sul prospetto est, dove è chiaramente visibile l'innescio di un cinematisma di ribaltamento del timpano, e sulla parete sud dove si rileva una consistente quadro fessurativo e danneggiamento dell'apparato decorativo. Anche la sagrestia risulta lesionata all'interno. Inoltre il sisma del 2016 ha comportato il quasi totale crollo della vela campanaria. Si riportano la descrizione degli interventi di riparazione e ripristino, previsti dal progetto:

Interventi architettonici

- *ripassatura tetto;*
- *ricostruzione parapetto crollato della terrazza sopra la sacrestia;*
- *ripristino funzionale e restauro del portone principale;*
- *rifacimento intonaci interni ed esterni;*
- *tinteggiatura esterna ai silicati;*
- *restauro dei due affreschi su parete sud;*
- *ricostruzione della vela crollata attraverso le seguenti operazioni:*
 - *alla base esistente – iniezioni / scuci-cuci / risarciture di lesioni poco profonde - per ripristino continuità muraria;*
 - *smontaggio e rimontaggio di porzione in stato di crollo – scuci cucì e cernita di materiale riutilizzabile;*
 - *ricostruzione della vela con recupero di materiale crollato e nuovi materiali;*
 - *inserimento di barre verticali di collegamento fra le varie parti e realizzazione di cordolo sommitale in acciaio;*
 - *ristilatura armata della faccia vista;*
 - *Scarnitura dei giunti e successiva ristilatura armata diffusa mediante diatoni a fiocco in fibra di acciaio ad alta resistenza (reticolato) dei prospetti esterni, eccetto la facciata;*
 - *inserimento di barre inghisate nelle cornici della facciata per ancorare gli oggetti;*
 - *ristilatura armata della faccia vista;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

interventi strutturali

- collegamento in copertura sul lato sud mediante angolare d'acciaio;
- scuci cucì in corrispondenza di lesioni su pareti est, sud e sagrestia;
- iniezioni di miscele leganti sulla parete sud nella parte in comune con gli ambienti della casa parrocchiale;
- stuccature e sarciture sulle lesioni interne ed esterne;
- rimozione di tirante ligneo nella facciata est;
- inserimento di piastre d'acciaio nella facciata est come presidio antiribaltamento;
- rinforzo Geosteel G1200 nella facciata est per realizzazione di connessione tra porzioni murarie in alzata differenti per materiale e non ammorsate e come presidio antiribaltamento;
- realizzazione di cuciture agli angoli della parete est;
- realizzazione di architravi sulle finestre;
- cerchiatura finestre con demolizione e ricostruzione delle murature;
- cerchiatura delle aperture della sagrestia e dell'ingresso laterale chiesa;

Preso atto che la proposta progettuale nel suo complesso è tesa alla riparazione e rafforzamento locale della ed al restauro dell'edificio, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

Per quanto attiene la tutela **architettonica**:

- *l'intervento di rinforzo delle finestre della parte absidale mediante cerchiatura non risulta autorizzabile in quanto comporta lo smontaggio ed il rimontaggio di parte delle murature. In fase di cantiere potranno essere valutati interventi alternativi come la cerchiatura mediante piatti ancorati alle porzioni murarie senza il loro preventivo smontaggio o altri interventi che permettano una maggiore conservazione della materia. La stessa attenzione per la materia dovrà essere posta per l'intervento di cerchiatura sulle aperture laterali di sacrestia e l'ingresso laterale della chiesa;*
- *per la ricostruzione della vela campanaria, compresa dello smontaggio e rimontaggio della parte danneggiata ancora in situ e degli scuci-cuci previsti alla base, si chiede che vengano utilizzati materiali di recupero e/o con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche simili all'esistente, salvaguardando gli spigoli dei conci esistenti durante le fasi di smontaggio;*
- *nel rispetto del principio di compatibilità con i materiali storici, per tutte le operazioni strutturali su paramenti murari e di rifacimento di intonaci e giunti di malta, per gli strati profondi, si prescrive l'uso di malta di calce idraulica NHL a basso contenuto di sali, o malte analoghe a quelle esistenti. Non si autorizza l'uso di ancoraggi chimici, malte espansive o resine in quanto materiali non compatibili con l'architettura storica;*
- *per la stuccatura finale degli interventi sia utilizzata malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, previa verifica dell'impasto anche con l'ausilio di opportuni saggi e campionature in numero idoneo, concordando il risultato finale con la Scrivente;*
- *la tinteggiatura finale delle superfici esterne potrà essere ai silicati come proposto ma in interno sia di tipo a base calce con cromie preventivamente da concordare con la Scrivente, previa esecuzione di opportune campionature;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- vengano ripristinati i manti di copertura reimpiegando il più possibile i coppi esistenti, utilizzando gli elementi nuovi di integrazione come sottocoppi e, solo se necessario, inserendo nel manto superiore dei nuovi elementi artigianali in modo tale da evitare l'effetto 'macchia';
- la scrivente Soprintendenza si riserva di definire in fase esecutiva le valutazioni di dettaglio degli interventi nonché delle finiture. A tal fine, i trattamenti finali delle superfici sia interne che esterne quali la stilatura, la finitura dell'intonaco e le coloriture ecc. dovranno essere oggetto di preventive e adeguate campionature da valutare in fase di sopralluogo congiunto da attivare tramite comunicazione formale con congruo anticipo;

Per la tutela storico-artistica:

- sia prevista una messa in sicurezza dell'apparato decorativo per la salvaguardia e tutela dello stesso durante le operazioni strutturali che si andranno a realizzare. Prestando particolare attenzione alla sigillatura di tutte le fessure. Tutte le operazioni di messa in sicurezza saranno da eseguirsi preliminarmente agli interventi strutturali, sull'intera superficie decorata, al fine di scongiurare il rischio in corso d'opera di perdita di lacerti di superficie decorata e di percolamento di malte strutturali. Sarà inoltre necessario provvedere alla protezione degli stessi durante le operazioni strutturali;
- si prescrive la supervisione di un restauratore di beni culturali durante la realizzazione di interventi edili strutturali interferenti con le superfici decorate;
l'uso di protettivi finali e la messa in opera di velinature dovrà essere attentamente valutata tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza;
- dovranno altresì essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate sottoposte a restauro, di tutti gli elementi di particolare pregio e di tutti i beni mobili destinati all'esposizione, nonché delle cromie delle tinteggiature delle pareti non decorate;
- prima dell'inizio dei lavori, tutte le opere mobili in situ andranno rimosse dall'edificio; si prescrive la redazione di un elenco completo di tutte le opere mobili di pertinenza della chiesa, con l'indicazione della loro collocazione attuale, del soggetto, dei dati tecnici, dello stato di conservazione e una dettagliata documentazione fotografica, che dovrà essere curata da un restauratore di beni culturali e consegnato alla Soprintendenza scrivente prima dell'avvio dei lavori. Si rammenta fin d'ora che la richiesta di autorizzazione per lo spostamento temporaneo dei beni culturali deve pervenire, ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. b), del Codice, con almeno 30 giorni di anticipo alla scrivente Soprintendenza;
- si prescrive la protezione di tutte le superfici di pregio non sottoposte a interventi di restauro, mediante frapposizione diretta di tessuto non tessuto, uno strato di protezione di gommapiuma interposto tra le superfici e la cassa di legno che si costruirà intorno, cassa coperta a sua volta da un telo di plastica o pvc di spessore medio-grande (minimo 5 mm);

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018.;

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza.

Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di atto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni,



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB-AB/ vv_el_15/05/2026

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Protocollo Generale 2022/1568
Protocollo Speciale 2023/25/SSM

SETTORE 6

RICOSTRUZIONE SISMA, SUE, SUAP, AMBIENTE

Sportello Unico per l'Edilizia

Sue.ap@pec.it

Invio Pec

ALL'UFFICIO SPECIALE

RICOSTRUZIONE MARCHE

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

Codice Fascicolo Domus: 490.20.40/2021/OPSUAM/757

OGGETTO: D.L. 189 N. 189/2016 e ss. mm. ii, ORDINANZA n. 38 del 8 settembre 2017, ORDINANZA n. 105 del 17 settembre 2020, ORDINANZA n. 132 del 30 dicembre 2022: Parere in merito alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento oggetto di richiesta di contributo_ ID 6581_Chiesa di San Flaviano, fraz. Casalena, Ascoli Piceno.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche assunta al protocollo comunale in data 01/06/2023 con n. 47584 relativa al procedimento **ID Opera: 6581_ID Ordinanza: 406_San Flaviano** trasmesso dall'USR MARCHE per i lavori di cui alla LEGGE 229/2016 - LEGGE 45/2017 - ORDINANZA n. 132/2022, ORDINANZA n. 105/2020, ORDINANZA n. 38/2017, da eseguire sull'edificio di culto ubicato in fraz. Casalena, ASCOLI PICENO, distinto al catasto fabbricati al foglio n. 7, mappale B;

VISTA l'Ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e l'Ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019, recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTO l'art. 4, c.3 dell'OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 recante "I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo"

VISTA l'Ordinanza n. 132 del 2 agosto 2019 del 30 dicembre 2022, recante "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi";

VISTA l'acquisizione del progetto, avvenuta tramite Sismapp **ID 6581** (Sistema informativo Opere Pubbliche_ <https://sismapp.regione.marche.it>);

RISCONTRATO che all'immobile sono riferiti i seguenti precedenti edilizi: Permesso di Costruire 2005/124/PC del 09.11.2005 e Concessione Edilizia 2001/359/CE del 01.10.2001;

COMUNICA

L'insussistenza di condizioni ostative all'intervento oggetto della richiesta di contributo.

GG/gg

UGO
GALANTI

13.06.2023
15:43:27

GMT+01:00

IL DIRIGENTE
Arch. Ugo Galanti

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

sede comunale di Via Giusti 5, 63100 Ascoli Piceno - tel. 0736/298519 - 0736/298522

posta elettronica certificata sue.ap@pec.it – Sito <https://sportellounico.comune.ap.it/sue/>